

บทที่ 4

การวิจัย

การวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างค่าส่วนกลับของค่าคงตัวเวลาในการถ่ายเทความร้อนแท่ง เชื้อเพลิง (γ_m) และค่าส่วนกลับของค่าคงตัวเวลาเฉลี่ยในการถ่ายเทความร้อนของแกนเครื่องปฏิกรณ์ (γ) กับระดับกำลังของเครื่องปฏิกรณ์ โดยอาศัยการเดินเครื่องปฏิกรณ์ให้อยู่ในสภาวะสมดุลที่ระดับกำลังต่าง ๆ กัน เพื่อเป็นข้อมูลในการหาค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิย้อนกลับแบบจับพลันต่อไป ส่วนที่สอง เป็นการหาค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิย้อนกลับแบบจับพลัน โดยใช้เทคนิคการกระเพื่อมกำลังขนาดย่อม ซึ่งก่อนเริ่มทำการวิจัยในส่วนที่สอง ต้องมีการปรับเทียบค่าเปลี่ยนวิกฤตของแท่งควบคุม เพื่อประมาณการตำแหน่งการติดตั้งควบคุมให้ได้ค่าเปลี่ยนวิกฤตตามที่ต้องการ ดังแสดงไว้ในภาคผนวก ค.

4.1 การวัดค่าส่วนกลับของค่าคงตัวเวลาในการถ่ายเทความร้อน

4.1.1 วิธีการวิจัย

เดินเครื่องปฏิกรณ์ให้อยู่ในสภาวะสมดุลที่ระดับกำลังต่าง ๆ กัน วัดอุณหภูมิของแท่ง เชื้อเพลิงที่ตำแหน่ง B1 และระดับกำลังของเครื่องปฏิกรณ์ เพื่อเป็นข้อมูลในการคำนวณหาค่า γ_m และ γ ขั้นตอนในการวิจัยมีดังต่อไปนี้

4.1.1.1 ติดแท่งควบคุมทั้งหมดของเครื่องปฏิกรณ์ขึ้นที่ระดับใกล้เคียงกัน โดยกดสวิทช์ชุดควบคุมการเคลื่อนที่ของแท่งควบคุมแต่ละแท่งให้เครื่องปฏิกรณ์ทำงานอยู่ในสภาวะวิกฤตที่กำลัง 15 วัตต์ อ่านระดับกำลังของเครื่องปฏิกรณ์ได้จากเครื่องบันทึกกราฟระดับกำลังของเครื่องปฏิกรณ์เชิงเส้น บนแผงควบคุม ซึ่งมีมาตราส่วนกำลังเครื่องปฏิกรณ์สูงสุดที่ 30 วัตต์ นำแหล่งกำเนิดนิวตรอนจากภายนอกออกจากแกนเครื่องปฏิกรณ์

4.1.1.2 เดินเครื่องปฏิกรณ์ให้อยู่ในสภาวะสมดุลที่ 15 วัตต์ นาน 5 นาที

4.1.1.3 บันทึกตำแหน่งของแท่งควบคุมทั้งหมด และอุณหภูมิของน้ำในบ่อเครื่องปฏิกรณ์

4.1.1.4 บันทึกอุณหภูมิของแท่ง เชื้อเพลิงที่ตำแหน่ง B1 จากมาตรวัด อุณหภูมิบนแผงควบคุม ซึ่งวัดอุณหภูมิมาจากเทอร์โมคัปเปิลตัวกลางที่ฝังอยู่ในแท่ง เชื้อเพลิง

4.1.1.5 ปรับลัทธิมาตราล้วนกำลัง เครื่องปฏิกรณ์ให้มีมาตราล้วนกำลัง สูงสุดที่ 10 กิโลวัตต์ ตั้งแท่งควบคุมทั้งหมดขึ้นในระดับใกล้เคียงกันให้เครื่องปฏิกรณ์มีกำลังที่ 10 กิโลวัตต์

4.1.1.6 ปรับลัทธิการควบคุมเครื่องปฏิกรณ์จาก MANUAL ไปเป็น AUTOMATIC และหมุนปุ่ม DEMAND ไปที่ 100% เพื่อให้แท่งควบคุมเรีกฎเลติงเคลื่อนที่ขึ้นลง โดยอัตโนมัติ รักษาระดับกำลังไว้ที่ 100% ของมาตราล้วนกำลังสูงสุด (10 กิโลวัตต์) สำหรับการตั้งเปอร์เซ็นต์ความต้องการกำลังของเครื่องปฏิกรณ์ไม่มีความละเอียดพอ ดังนั้นต้องหมุนปุ่ม DEMAND จนกระทั่งกำลังของเครื่องปฏิกรณ์ที่อ่านได้จากเครื่องบันทึกกราฟบนแผงควบคุมมีกำลัง ตามที่ต้องการ

4.1.1.7 ปลดปล่อยเครื่องปฏิกรณ์อยู่ในสถานะล้มตุลย์ 5 นาที

4.1.1.8 บันทึกตำแหน่งของแท่งควบคุมทั้งหมด กำลังของเครื่องปฏิกรณ์ และอุณหภูมิของแท่งเชื้อเพลิง

4.1.1.9 ปรับลัทธิการควบคุมเครื่องปฏิกรณ์จาก AUTOMATIC ไปยัง MANUAL

4.1.1.10 ทำการวิจัยเช่นเดียวกับข้อที่ 4.1.1.5 - 4.1.1.9 เพิ่ม กำลังของเครื่องปฏิกรณ์ขึ้นครั้งละ 20 กิโลวัตต์ จนถึง 300 กิโลวัตต์ โดยปรับลัทธิมาตราล้วน กำลังสูงสุดของเครื่องปฏิกรณ์ให้เหมาะสมลุ่มกับระดับกำลังที่ต้องการ

4.1.1.11 ปลดปล่อยแท่งควบคุมทั้งหมดลง ตับเครื่องปฏิกรณ์

4.1.1.12 สำหรับกรณีที่การเพิ่มขึ้นของระดับกำลังของเครื่องปฏิกรณ์ ไม่เกินมาตราล้วนกำลังสูงสุด สามารถหมุนปุ่ม DEMAND ให้มีกำลังของเครื่องปฏิกรณ์ตามที่ต้องการได้โดยตรง โดยไม่จำเป็นต้องปรับลัทธิ การควบคุมเครื่องปฏิกรณ์ไปยัง MANUAL และปรับตำแหน่งของแท่งควบคุมที่เหลือให้ใกล้เคียงกับตำแหน่งของแท่งควบคุมเรีกฎเลติง

4.2 การวัดค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิย้อนกลับแบบสับพลัน

4.2.1 อุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย

- 4.2.1.1 นาฬิกาจับเวลา จำนวน 2 เรือน
- 4.2.1.2 เครื่องบันทึกกราฟต่อเวลาโมเดล MOSELEY 680 จำนวน 2 เครื่อง
- 4.2.1.3 เครื่องบันทึกกราฟในแนวแกน x และ y (x - y plotter) โมเดล OMNIGRAPHIC 2000 จำนวน 1 เครื่อง
- 4.2.1.4 เครื่องวัดแรงเคลื่อนไฟฟ้าแบบเป็นตัวเลข (digital multimeter) จำนวน 1 เครื่อง
- 4.2.1.5 เครื่องจ่ายกระแสตรงจำนวน 1 เครื่อง
- 4.2.1.6 ความต้านทานชนิดปรับค่าได้ 500 กิโลโอห์ม 1 ตัว

4.2.2 วิธีการวิจัย


เดินเครื่องปฏิกรณ์ให้เกิดการกระเพื่อมกำลังขนาดย่อม (ค่าเปลี่ยนวิกฤตไม่เกิน 60 เซนต์) บันทึกการเปลี่ยนแปลงของกำลังเครื่องปฏิกรณ์และอุณหภูมิของแท่ง เชื้อเพลิงที่ตำแหน่ง B1 คำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิย้อนกลับแบบสับพลัน ขณะที่เครื่องปฏิกรณ์มีกำลังสูงสุด ขั้นตอนในการวิจัยมีดังนี้

4.2.2.1 ปรับเทียบเครื่องบันทึกกราฟต่อเวลาทั้ง 2 เครื่อง โดยเปิดเครื่องบันทึกกราฟให้กระดาษกราฟเลื่อนไป สับเวลา หามาตราล้วนในแนวแกนเวลา หมุนปุ่ม Adjust Zero ให้มาตราล้วนของแกน y เท่ากับศูนย์ ปรับมาตราล้วนในแนวแกน y ให้มีมาตราส่วนสูงสุด 10 โวลต์ ป้อนกระแสตรงเข้าสู่เครื่องบันทึกกราฟ ให้มีแรงเคลื่อนไฟฟ้าเข้าสู่เครื่องเก็บชิ้นครึ่งละ 2 โวลต์ สูงสุด 10 โวลต์ ปรับมาตราล้วนในแนวแกน y โดยไขปุ่ม CALIBRATE ให้เครื่องทำงานเชิงเส้นตามแรงเคลื่อนไฟฟ้า

4.2.2.2 ต่อเครื่องบันทึกกราฟทั้งหมด ดังแผนภูมิรูปที่ 4.2.2.1 โดยต่อระดับกำลังเครื่องปฏิกรณ์มาจากสัญญาณเอาท์พุท (out put) ที่ออกจากวงจรขยายกำลังเครื่องปฏิกรณ์เชิงเส้น (linear power channel amplifier) และอุณหภูมิของแท่งเชื้อเพลิงมาจากวงจรขยายอุณหภูมิของแท่งเชื้อเพลิง (fuel temperature amplifier) จากเทอร์โมคัปเปิลตัวกลางของแท่งเชื้อเพลิงที่ตำแหน่ง B1.

4.2.2.3 หมุนสวิทช์ TRIP TEST ซึ่งอยู่ที่มาตรฐานวัดอุณหภูมิของแท่งเชื้อเพลิงขึ้น จะมีสัญญาณปรับเทียบอุณหภูมิ ซึ่งเป็นกระแสไฟตรงมีแรงเคลื่อนไฟฟ้า 0-10 โวลต์ ออกจากวงจรขยายอุณหภูมิของแท่งเชื้อเพลิง ปรับให้อุณหภูมิของมาตรวัดเพิ่มขึ้นครั้งละ 100°C ถึง 600°C ซึ่งเป็นอุณหภูมิสูงสุดของมาตรวัด หามาตราล้วนอุณหภูมิของเครื่องบันทึกกราฟต่อเวลา เทียบกับมาตราล้วนที่มาตรวัดอุณหภูมิ เนื่องจากอุณหภูมิของแท่งเชื้อเพลิงที่จะทำการวิจัยมีค่าสูงไม่เกิน 300°C ดังนั้นขณะที่ปรับให้อุณหภูมิที่มาตรวัดอยู่ที่ 300°C ปรับมาตราล้วนของเครื่องบันทึกกราฟในแนวแกน x และ y ให้แนวแกน x มีมาตราล้วน 100 มิลลิโวลต์ต่อนิ้ว ต่อความต้านทานชนิดปรับค่าได้อัตโนมัติกับแนวแกน x ปรับค่าความต้านทานให้มีแรงเคลื่อนไฟฟ้าเข้าสู่แกน x พอเหมาะ ได้มาตราล้วนของอุณหภูมิที่ 300°C อยู่กึ่งกลางกระดาษกราฟ

4.2.2.4 เริ่มเดินเครื่องปฏิกรณ์ โดยกดสวิทช์ชุดควบคุมการเคลื่อนที่ของแท่งควบคุมให้แท่งควบคุมเคลื่อนที่ขึ้น ยกเว้นแท่งควบคุมเร็กกูเลติงยังคงอยู่ที่ระดับต่ำสุดในแกนเครื่องปฏิกรณ์ คือตำแหน่งที่ 100 ปรับมาตราล้วนของเครื่องบันทึกกราฟในแนวแกน x และ y ให้แนวแกน y มีมาตราล้วน 1 โวลต์ต่อนิ้ว เนื่องจากสัญญาณของระดับกำลังของเครื่องปฏิกรณ์เชิงเส้นมีแรงเคลื่อนไฟฟ้า 0-10 โวลต์เสมอไม่ว่าใช้มาตราล้วนกำลังเครื่องปฏิกรณ์สูงสุดเท่าใด ดังนั้นขณะเริ่มเดินเครื่องปฏิกรณ์ เมื่อใช้มาตราล้วนกำลังเครื่องปฏิกรณ์สูงสุด 10 วัตต์ หามาตราล้วนกำลังเครื่องปฏิกรณ์ของเครื่องบันทึกกราฟต่อเวลา และเครื่องบันทึกกราฟในแนวแกน y เทียบกับระดับกำลังเครื่องปฏิกรณ์จากเครื่องบันทึกกราฟกำลังเครื่องปฏิกรณ์เชิงเส้นบนแผงควบคุม โดยอ่านเป็นเปอร์เซ็นต์ของมาตราล้วนกำลังสูงสุด



รูปที่ 4.2.2.1 แผนภูมิแสดงการต่อเครื่องบันทึกกราฟ

4.2.2.5 เดินเครื่องปฏิกรณ์ให้อยู่ในสภาวะวิกฤตที่กำลั 15 วัตต์ ให้แท่งควบคุมที่ถูกถึงขั้นอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกัน อ่านระดับกำลัของเครื่องปฏิกรณ์ จากเครื่องบันทึกกราฟระดับกำลั เครื่องปฏิกรณ์เชิงเส้นบนแผงควบคุม ซึ่งมีมาตราส่วนกำลั เครื่องปฏิกรณ์สูงสุดที่ 30 วัตต์ นำแหล่งกำเนิดนิวตรอนจากภายนอกออกจากแกนเครื่องปฏิกรณ์

4.2.2.6 เดินเครื่องปฏิกรณ์ให้อยู่ที่สภาวะสมดุลที่ 15 วัตต์ นาน 5 นาที

4.2.2.7 บันทึกตำแหน่งของแท่งควบคุมทั้งหมด ยกเว้นตำแหน่งแท่งควบคุมควบคุมเร็กกูเลติง

4.2.2.8 บันทึกอุณหภูมิของแท่ง เชื้อเพลิง B1 และอุณหภูมิของน้ำในบ่อเครื่องปฏิกรณ์

4.2.2.9 หาดำแหน่งการตั้งแท่งควบคุมเร็กกูเลติง เพื่อให้เครื่องปฏิกรณ์มีค่าเปลี่ยนวิกฤตเพิ่มขึ้นประมาณ 25 เซนต์ จากกราฟการปรับเทียบค่าเปลี่ยนวิกฤตของแท่งควบคุมเร็กกูเลติง (ดูในภาคผนวก ค.)

4.2.2.10 กดสวิทช์ขุดควบคุมการเคลื่อนที่ของแท่งควบคุมเร็กกูเลติงให้แท่งควบคุมเร็กกูเลติงเคลื่อนที่ขึ้นด้วยความเร็วประมาณ 0.74 ซม./วินาที จนกระทั่งอยู่ในตำแหน่งใกล้เคียงกับตำแหน่งที่ต้องการ ปรับสวิทช์มาตราส่วนกำลั เครื่องปฏิกรณ์ของเครื่องบันทึกกราฟบนแผงควบคุมให้มีมาตราส่วนสูงสุดที่ 1 กิโลวัตต์ ใช้เวลารอประมาณ 30-38 วินาที เพื่อให้ค่าคงตัว เวลาเสถียรที่วัดได้มีความคลาดเคลื่อน 1 - 5% ทำการวัดค่าคงตัว เวลาเสถียรโดยจับเวลาที่เครื่องปฏิกรณ์มีระดับกำลัเพิ่มขึ้น 1.5 เท่า เช่น จาก 200 วัตต์เป็น 300 วัตต์ เป็นต้น

4.2.2.11 ภายหลังจากวัดค่าคงตัว เวลาเสถียรเสร็จแล้ว ปรับสวิทช์มาตราส่วนกำลัสูงสุดไปที่ 300 กิโลวัตต์ เปิดเครื่องบันทึกกราฟที่ต่อเข้ากับแผงควบคุมทั้งหมด

4.2.2.12 ปล่อบให้กำลัของเครื่องปฏิกรณ์เพิ่มขึ้น จนกระทั่งอยู่ในสภาวะสมดุลที่ระดับกำลัค่าหนึ่ง ปิดเครื่องบันทึกกราฟ

4.2.2.13 ปล่อบแท่งควบคุมทั้งหมดลง รอให้เครื่องปฏิกรณ์มีกำลัลดลงต่ำกว่า 15 วัตต์

4.2.2.14 ตั้งแท่งควบคุมชั้นที่ระดับใกล้เคียงกัน โดยกดลิฟต์ชุดควบคุม การเคลื่อนที่ของแท่งควบคุมแต่ละแท่ง ยกเว้นแท่งควบคุมเรีกฎเลติงอยู่ที่ตำแหน่ง 100 ให้ เครื่องปฏิกรณ์ทำงานอยู่ในสภาวะวิกฤตที่ก่าลัง 15 วัตต์ 5 ครั้งหนึ่ง

4.2.2.15 ทำการวิจัยเช่นเดียวกับข้อ 4.2.2.6 - 4.2.2.13 โดยเพิ่ม ค่าเปลี่ยนวิกฤตเป็น 30, 35, 40, 45, 50, 55 และ 60 เซนต์ ใช้เวลารอก่อนวัดค่าคงตัว เวลาเสถียรประมาณ 25 - 35, 20 - 25, 12 - 27, 10 - 15, 5 - 10 และ 4 - 7 วินาที ตามลำดับ การวัดค่าคงตัวเวลาเสถียรเมื่อค่าเปลี่ยนวิกฤต 50 - 60 เซนต์ ควรปรับ ลิฟต์มาตราส่วนก่าลัง เครื่องปฏิกรณ์สูงลุดไปที่ 10 กิโลวัตต์ ทั้งนี้เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของ ก่าลัง เครื่องปฏิกรณ์เร็วมาก

4.2.2.16 ดับเครื่องปฏิกรณ์



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย