

บทที่ 3

ระเบียบวิธีวิจัย

ประชากร

ลวดคอนแทรกชัน อาร์ช ที่ทำจากลวดเหล็ยเหล็กกล้าไร้สนิม (Rectangular Stainless steel wire) ขนาด 0.016 X 0.016 นิ้ว และ 0.016 X 0.022 นิ้ว แบบ Simple closed loop , Closed loop with helix , T loop และ Double delta loop

กลุ่มตัวอย่าง

- | | |
|---|---------|
| 1. ลวดคอนแทรกชัน อาร์ช ที่ทำจากลวดเหล็ยเหล็กกล้าไร้สนิม | ขนาด |
| 0.016 X 0.016 นิ้ว | |
| 1.1 แบบ Simple closed loop | 30 เส้น |
| 1.2 แบบ Closed loop with helix | 30 เส้น |
| 1.3 แบบ T loop | 30 เส้น |
| 1.4 แบบ Double delta loop | 30 เส้น |
| 2. ลวดคอนแทรกชัน อาร์ช ที่ทำจากลวดเหล็ยเหล็กกล้าไร้สนิม | ขนาด |
| 0.016 X 0.022 นิ้ว | |
| 2.1 แบบ Simple closed loop | 30 เส้น |
| 2.2 แบบ Closed loop with helix | 30 เส้น |
| 2.3 แบบ T loop | 30 เส้น |
| 2.4 แบบ Double delta loop | 30 เส้น |

ตัวแปร

1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่

1.1 ระยะทางในการดึงปลายลวดไปทางด้านหลัง 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5 และ 3.0 มิลลิเมตร

1.2 แบบของลวดคอนแทรกชัน อาร์ช

ก. Simple closed loop

ข. Closed loop with helix

ค. T loop

ง. Double delta loop

1.3 ขนาดของลวดเหล็กลมเหล็กกล้าไร้สนิม

ก. 0.016 X 0.016 นิ้ว

ข. 0.016 X 0.022 นิ้ว

2. ตัวแปรตาม ได้แก่

2.1 ขนาดแรงที่กระทำต่อพื้นหน้าบน ในแนวระนาบ มีหน่วยเป็น กรัม

2.2 ขนาดแรงที่กระทำต่อพื้นหน้าบน ในแนวตั้ง มีหน่วยเป็น กรัม

การวิเคราะห์ข้อมูล

1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของขนาดแรงในแนวระนาบ และแนวตั้งที่กระทำต่อพื้นหน้าบนกับระยะการปรับลวดคอนแทรกชัน อาร์ช ใช้การวิเคราะห์ทางสถิติ ดังนี้

1.1 วัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางโดยใช้ค่ามัธยฐานเลขคณิต (Mean, \bar{X}), วัดการกระจายของข้อมูลโดยใช้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation, S.D.), ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error, S.E.) และ สัมประสิทธิ์ความแปรปรวน (Coefficient of Variation, C.V.)

- 1.2 ใช้การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และการถดถอยของขนาดแรงใน
แนวระนาบ และแนวตั้งที่กระทำต่อพื้นหน้าบนกับระยะการปรับลด โดย
- ก. ใช้ความสัมพันธ์ และสมการถดถอยเชิงเส้น
 - ข. ใช้ความสัมพันธ์ และสมการถดถอยเชิงเส้นโค้ง
 - ค. ศึกษาเปรียบเทียบ Goodness of fit ระหว่างสมการถดถอย
เชิงเส้นและเชิงเส้นโค้ง โดยศึกษาจากกราฟของขนาดแรงกับระยะการปรับลดและค่า $S_{y \cdot x}$
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบขนาดแรงในแนวระนาบและแนวตั้งที่กระทำต่อพื้นหน้าบน
จากลวดคอนแทกรัดขึ้น อาร์ช ขนาดและแบบของลวดต่าง ๆ กัน เมื่อปรับระยะลด 0.5, 1.0,
1.5, 2.0, 2.5 และ 3.0 มิลลิเมตร ตามลำดับ โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบสองทาง (Two way ANOVA) ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05


เครื่องมือที่ใช้

1. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดลวดคอนแทกรัดขึ้น อาร์ช
 - 1.1 ลวดเหล็กลมเหล็กกล้าไร้สนิม ขนาด 0.016 X 0.016 นิ้ว และ
0.016 X 0.022 นิ้ว
 - 1.2 คีม
 - ก. คีม Tweed loop forming Plier (ETM 350) (รูปที่ 36ก)
 - ข. คีม Nance closing loop Plier (รูปที่ 36ข)
 - ค. คีม Tweed rectangular arch-forming Plier
(ETM 8105) (รูปที่ 36ค)
 - ง. คีม Bird beak (ETM 139) (รูปที่ 36ง)
 - จ. คีม Tweed hollow chop Plier (AEZ 803-0122)
(รูปที่ 36จ)
 - ฉ. คีมตัดลวด (Heavy wire cutter) (รูปที่ 36ฉ)
- 1.3 Arch Turret (Ormco 846-0000) (รูปที่ 36ช)



รูปที่ 36 แสดงเครื่องมือที่ใช้ในการตัดลวด

1.4 Arch form chart ของ Dr. George Boone ที่กำหนดขนาด
 ฟันหน้าบนตามการวิจัยของ วิรัช พัฒนาการณ์ (วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต 2526) และ
 ตำแหน่งกึ่งกลางฟันเขี้ยว ซึ่งเคลื่อนที่ไปแทนฟันกรามน้อยซี่ที่หนึ่งทีละอันไป (รูปที่ 37)



รูปที่ 37 แสดง Arch form chart ของ Dr. George Boone ที่กำหนดขนาด
 ฟันหน้าบน และตำแหน่งกึ่งกลางฟันเขี้ยว



1.5 แบบหล่ออ้างอิงในการตัดลวด 4 แบบ โดยมีการเตรียม ดังนี้

- ก. ตัดลวดแบบต่าง ๆ ให้ได้ขนาดตามที่กำหนดทั้ง 4 แบบ
- ข. ทำแบบหล่อปูน ขนาด 2 X 4 X 1.5 เซนติเมตร
- ค. วางลวดที่ตัดแต่ละแบบบนผิวของแบบหล่อปูนที่ยังไม่แข็งเต็มที่


และให้อยู่ในระนาบเดียวกันกับผิวปูน

ง. นำลวดออกจากแบบหล่อที่แข็งเต็มที่ จะได้รอยพิมพ์ของลวดเป็นแบบหล่ออ้างอิงในการตัดลวดแบบต่าง ๆ ทั้ง 4 แบบ



- รูปที่ 38 แสดงแบบหล่ออ้างอิงในการตัดลวด
- ก. Simple closed loop
 - ข. Closed loop with helix
 - ค. T loop
 - ง. Double delta loop

1.6 แบบหล่ออ้างอิงมุมในแนวดิ่ง ของการตัดรูปเตรียมโดยหล่อแบบปูนให้มีรูปร่างตาม arch form chart ของ Dr. George Boone สูง 8 มม. ให้แนวระนาบและแนวตั้งตั้งฉากกันเพื่อเป็นแบบอ้างอิงมุมในแนวดิ่งของรูป







รูปที่ 39 แสดงแบบหล่ออ้างอิงมุมในแนวดิ่งของการตัดรูป

1.7 แบบกระดานอ้างอิงในการตัดลาด (รูปที่ 40)

1.8 ไม้บรรทัด

1.9 ดินสอเขียนแก้ว

1.10 ปากกาเมจิก



หน่วย : มม.

- รูปที่ 40 แสดงแบบกระดาดอ้างอิงในการตัดลวด
- ก. Simple closed loop
 - ข. Closed loop with helix
 - ค. T loop
 - ง. Double delta loop

วิธีการตัดลวดคอนแทรกชัน อาร์ช

1. วัดความยาวลวดที่จะใช้ตัดเป็นลวดคอนแทรกชัน อาร์ช แบบต่าง ๆ กัน โดยตัดแล้วมีส่วนประกอบต่าง ๆ ตามรูปที่ 40 ดังนี้

แบบ Simple closed loop ใช้ลวดยาว 19.8 ซม.

แบบ Closed loop with helix ใช้ลวดยาว 20.9 ซม.

แบบ T loop ใช้ลวดยาว 21.6 ซม.


แบบ Double delta loop ใช้ลวดยาว 22.7 ซม.

2. ใช้ดินสอเขียนแก้วกำหนดตำแหน่งที่จะเริ่มตัดลวด

ก. การตัดลวดคอนแทรกชัน อาร์ช ในแนวระนาบ

แบบ Simple closed loop

1. ใช้คีม Tweed rectangular arch forming Plier ตัดลวดให้ตั้งฉาก และอยู่ในระนาบเดียวกัน (รูปที่ 41)



รูปที่ 41 แสดงขั้นตอนที่ 1 ของการตัดลวดคอนแทรกชัน อาร์ช


แบบ Simple closed loop

2. ใช้ขั้นที่สี่ของคีม Nance forming Plier ตัดลวดกลับไปด้าน
 ปลายลวดเริ่มต้นเล็กน้อย (รูปที่ 42)




รูปที่ 42 แสดงขั้นตอนที่ 2 ของการตัดลวดคอนแทรกชัน อาร์ช
 แบบ Simple closed loop

3. ใช้คีม Loop forming Plier ตัดลวดให้โค้งไปตามลูบชั้นที่หนึ่ง
 และขนานกับลวดที่ตัดในข้อ 1 (รูปที่ 43)



รูปที่ 43 แสดงขั้นตอนที่ 3 ของการตัดลวดคอนแทรกชัน อาร์ช
 แบบ Simple closed loop


4. ใช้คีม Bird beak ตัดลวดให้ตั้งฉากกับลวดในแนวตั้งอยู่ด้านนอก และอยู่ระดับเดียวกับลวดเริ่มต้น (รูปที่ 44)



รูปที่ 44 แสดงขั้นตอนที่ 4 ของการตัดลวดคอนแทรกชัน อาร์ช แบบ Simple closed loop


5. ปรับระนาบลวด นำไปเปรียบเทียบกับแบบกระดาษอ้างอิง ในการตัดลวด (รูปที่ 40)

6. นำไปเปรียบเทียบกับแบบหล่ออ้างอิงในการตัดลวดแบบ Simple closed loop (รูปที่ 45)



รูปที่ 45 แสดงการเปรียบเทียบลวดที่ตัดเสร็จแล้วกับแบบอ้างอิงในการตัดลวด

7. วัดระยะห่างจากจุด A 34 มิลลิเมตร เริ่มตัดรูปใหม่ตามวิธีข้างต้น (รูปที่ 46)



- รูปที่ 46 แสดงขั้นตอนที่ 4 ของการตัดลวดคอนแทรกชัน อาร์ช แบบ Simple closed loop

8. ปรับลวดให้อยู่ในระนาบ (รูปที่ 47)



- รูปที่ 47 แสดงลวดคอนแทรกชัน อาร์ช แบบ Simple closed loop ที่ปรับระนาบแล้ว

9. เตรียมลวดเส้นอื่น ๆ ตามขั้นตอนข้างต้นทั้งขนาด 0.016 X 0.016 และ 0.016 X 0.022 นิ้ว จนครบขนาดละ 30 เส้น


วิธีการัดลวดแบบ Closed loop with helix

1. ใช้คีม Tweed rectangular arch forming plier ัดลวดให้ตั้งฉาก และอยู่ในระนาบเดียวกัน (รูปที่ 48)




รูปที่ 48 แสดงขั้นตอนที่ 1 ของการัดลวดคอนแทรกชัน อาร์ชแบบ Closed loop with helix

2. ใช้ขั้นที่สี่ของคีม Nance forming plier ัดลวดกลับไปด้านปลายลวดเริ่มต้น (รูปที่ 49)




รูปที่ 49 แสดงขั้นตอนที่ 2 ของการัดลวดคอนแทรกชัน อาร์ชแบบ Closed loop with helix

3. ใช้คีม Loop forming plier ตัดลวดตามรูปที่หนึ่งจำนวน $1\frac{1}{2}$ รอบ ให้ลวดที่เหลือขนานกับลวดที่ตัดในข้อ 1 (รูปที่ 50)



รูปที่ 50 แสดงขั้นตอนที่ 3 ของการตัดลวดคอนแทรกชัน อาร์ช
แบบ Closed loop with helix


4. ใช้คีม Bird beak ตัดลวดให้ตั้งฉากกับลวดในแนวตั้งอยู่ด้านนอก และอยู่ระดับเดียวกับลวดเริ่มต้น (รูปที่ 51)



รูปที่ 51 แสดงขั้นตอนที่ 4 ของการตัดลวดคอนแทรกชัน อาร์ช
แบบ Closed loop with helix


5. ปรับระนาบลวด นำไปเปรียบเทียบกับแบบกระดาศอ้างอิงในการตัดลวด (รูปที่ 40)

6. นำไปเปรียบเทียบกับแบบหล่ออ้างอิงในการตัดลวดแบบ Closed loop with helix (รูปที่ 52)



รูปที่ 52 แสดงการเปรียบเทียบลวดที่ตัดเสร็จแล้วกับแบบหล่ออ้างอิงในการตัดลวด

7. วัดระยะห่างจากจุด A 34 มิลลิเมตร เริ่มตัดลวดใหม่ตามวิธีข้างต้น (รูปที่ 53)



รูปที่ 53 แสดงขั้นตอนที่ 5 ของการตัดลวดคอนแทรกชัน อาร์ช แบบ Closed loop with helix

8. ปรับลวดให้อยู่ในระนาบ (รูปที่ 54)




รูปที่ 54 แสดงลวดคอนแทรกชัน อาร์ช แบบ Closed loop with helix ที่ปรับระนาบแล้ว

9. เตรียมลวดเส้นอ่อน ๆ ตามขั้นตอนข้างต้นทั้งขนาด 0.016X0.016 และ 0.016X0.022 นิ้ว จนครบขนาดละ 30 เส้น

วิธีการตัดลวดแบบ T loop

1. ใช้คีม Tweed rectangular arch forming Plier ตัดลวดให้ตั้งฉาก และอยู่ในระนาบเดียวกัน (รูปที่ 55)




รูปที่ 55 แสดงขั้นตอนที่ 1 ของการตัดลวดคอนแทรกชัน อาร์ช แบบ T loop

2. กำหนดตำแหน่งตัดลวดตั้งฉากกับลวดที่ตัด ข้อ 1 โดยห่างจากจุดตั้งฉาก 5.5 มม. ใช้คีม Bird beak plier ตัดลวดตั้งฉากกับลวดที่ตัด ข้อ 1 นำไปเปรียบเทียบกับแบบกระดาดอ้างอิงในการตัดลวด กำหนดตำแหน่งที่จะตัดลวดต่อไป จากกระดาดอ้างอิงในการตัดลวด (รูปที่ 56)




รูปที่ 56 แสดงขั้นตอนที่ 2 ของการตัดลวดคอนแทรกชัน อาร์ช แบบ T loop

3. ใช้คีม Tweed loop forming plier ขั้นที่หนึ่งโค้งลวดตามรูปให้ปลายลวดขนานกับลวดที่ตัดในข้อ 2 นำไปเปรียบเทียบกับแบบกระดาดอ้างอิงในการตัดลวด และกำหนดตำแหน่งที่จะตัดลวดต่อไปเพื่อให้ลวดยาว 8 มม. (รูปที่ 57)




รูปที่ 57 แสดงขั้นตอนที่ 3 ของการตัดลวดคอนแทรกชัน อาร์ช แบบ T loop

4. ใช้คีม Tweed loop forming Plier ชั้นที่หนึ่งโค้งลวดตามรูป ให้ปลายลวดขนานกับลวดที่ตัดในข้อ 3 นำไปเปรียบเทียบกับแบบกระดากอ้างอิงในการตัดลวด และกำหนดตำแหน่งที่จะตัดลวดต่อไปจากแบบอ้างอิงนี้ (รูปที่ 58)



รูปที่ 58 แสดงขั้นตอนที่ 4 ของการตัดลวดคอนแทรกชัน อาร์ช แบบ T loop

5. ใช้คีม Bird beak plier ตัดลวดตั้งฉากกับลวดที่ตัดใน ข้อ 4 และขนานกับลวดที่ตัดใน ข้อ 1 นำไปเปรียบเทียบกับแบบกระดากอ้างอิงในการตัดลวด และกำหนดตำแหน่งที่จะตัดลวดต่อไปจากแบบอ้างอิงนี้ (รูปที่ 59)



รูปที่ 59 แสดงขั้นตอนที่ 5 ของการตัดลวดคอนแทรกชัน อาร์ช แบบ T loop


6. ใช้คีม Tweed rectangular arch forming plier ตัดลวด ตั้งฉากกับแนวลวดเดิม และขนานกับแนวลวดเริ่มต้น (รูปที่ 60)



รูปที่ 60 แสดงขั้นตอนที่ 6 ของการตัดลวดคอนแทรกชัน อาร์ช แบบ T loop

7. นำไปเปรียบเทียบกับแบบกระดาษอ้างอิงในการตัดลวด ปรับลวดให้อยู่ในระนาบเดียวกัน (รูปที่ 40)


8. นำไปเปรียบเทียบกับแบบหล่ออ้างอิงในการตัดลวดแบบ T loop (รูปที่ 61)



รูปที่ 61 แสดงการเปรียบเทียบลวดที่ตัดเสร็จแล้วกับแบบหล่ออ้างอิงในการตัดลวด

9. วัดระยะห่างจากจุด A 34 มิลลิเมตร เริ่มตัดลูปใหม่ตามวิธี

ข้างต้น (รูปที่ 62)



รูปที่ 62 แสดงขั้นตอนที่ 7 ของการตัดลวดคอนแทรกชัน อาร์ช แบบ T loop

10. ปรับลวดให้อยู่ในระนาบเดียวกัน (รูปที่ 63)

ศูนย์วิทยพัทยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รูปที่ 63 แสดงลวดคอนแทรกชัน อาร์ช แบบ T loop ที่ปรับระนาบแล้ว

11. เตรียมลวดเส้นอื่น ๆ ตามขั้นตอนข้างต้นทั้งขนาด 0.016X0.016
และ 0.016 X 0.022 นิ้ว จนครบขนาดละ 30 เส้น


วิธีการตัดลวดแบบ Double delta loop

1. ใช้คีม Tweed rectangular arch forming plier ตัดลวดให้ตั้งฉากและอยู่ในระนาบเดียวกัน (รูปที่ 64)



รูปที่ 64 แสดงขั้นตอนที่ 1 ของการตัดลวดคอนแทรกชัน อาร์ชแบบ Double delta loop

2. ใช้ขี้นที่สามของคีม Nance closing loop plier ตัดลวดกลับไปด้านปลายลวดเริ่มต้นเล็กน้อย (รูปที่ 65)



รูปที่ 65 แสดงขั้นตอนที่ 2 ของการตัดลวดคอนแทรกชัน อาร์ชแบบ Double delta loop

3. ใช้คีม Tweed loop forming plier ตัดลวดให้โค้งไปตามลูปชั้นที่หนึ่ง ทำมุมตามแบบกระดาษอ้างอิงในการตัดลวด กำหนดตำแหน่งที่จะตัดลวดต่อไปจากแบบอ้างอิงนี้ (รูปที่ 66)



รูปที่ 66 แสดงขั้นตอนที่ 3 ของการตัดลวดคอนแทรกชัน อาร์ช
แบบ Double delta loop

4. ใช้คีม Bird beak ตัดลวดให้ขนานกับแนวลวดเริ่มต้น แต่อยู่หน้าต่อลวดที่ตัด ข้อ 1 เปรียบเทียบกับแบบกระดาษอ้างอิงในการตัดลวด กำหนดตำแหน่งที่จะตัดลวดต่อไป ห่างจากจุดตัดลวดในชั้นนี้ 8 มม. (รูปที่ 67)




รูปที่ 67 แสดงขั้นตอนที่ 4 ของการตัดลวดคอนแทรกชัน อาร์ช
แบบ Double delta loop

5. ใช้คีม Bird beak ตัดลวดให้ทำมุมตามแบบกระดาษอ้างอิงในการตัดลวด กำหนดตำแหน่งที่จะตัดลวดต่อไป (รูปที่ 68)



รูปที่ 68 แสดงขั้นตอนที่ 5 ของการตัดลวดคอนแทรกชัน อาร์ช
แบบ Double delta loop

6. ใช้คีม Tweed loop forming plier ตัดลวดให้โค้งไปตามลูปขึ้นที่หนึ่ง ให้ลวดอยู่ในระดับเดียวกับลวดที่ตัดจากข้อ 3 ลวดที่เหลือขนานกับลวดที่ตัดในข้อ 1 และอยู่หลังต่อลวดที่ตัดในข้อ 4 เปรียบเทียบกับแบบกระดาษอ้างอิง กำหนดตำแหน่งที่จะตัดลวดต่อไป (รูปที่ 69)



รูปที่ 69 แสดงขั้นตอนที่ 6 ของการตัดลวดคอนแทรกชัน อาร์ช
แบบ Double delta loop


7. ใช้คีม Tweed rectangular arch forming ตัดลวดให้ตั้งฉากกับแนวลวดเดิม และอยู่ในระดับเดียวกับแนวลวดเริ่มต้น (รูปที่ 70)



รูปที่ 70 แสดงขั้นตอนที่ 7 ของการตัดลวดคอนแทรกชัน อาร์ชแบบ Double delta loop


8. ปรับระนาบลวด นำไปเปรียบเทียบกับแบบกระดาษอ้างอิง (รูปที่ 40)

9. นำไปเปรียบเทียบกับแบบหล่ออ้างอิงในการตัดลวดแบบ Double delta loop (รูปที่ 71)



รูปที่ 71 แสดงการเปรียบเทียบลวดที่ตัดเสร็จแล้วกับแบบหล่ออ้างอิงในการตัดลวด

10. วัดระยะห่างจากจุด A 34 มิลลิเมตร เริ่มตัดลูปใหม่ตามวิธี
ข้างต้น (รูปที่ 72)



- รูปที่ 72 แสดงขั้นตอนที่ 8 ของการตัดลวดคอนแทรกชัน อาร์ช
แบบ Double delta loop

11. ปรับลวดให้อยู่ในระนาบ (รูปที่ 73)



- รูปที่ 73 แสดงลวดคอนแทรกชัน อาร์ช แบบ Double delta loop
ที่ปรับระนาบแล้ว

12. เตรียมลวดเส้นอื่น ๆ ตามขั้นตอนข้างต้นทั้งขนาด 0.016X0.016
และ 0.016 X 0.022 นิ้ว จนครบขนาดละ 30 เส้น

๗. การตัดลวดคอนแทรกชัน อาร์ช ในแนวโค้ง

ตัดลวดทุกแบบให้โค้งตาม arch form chart ของ
Dr. George Boone ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. ใช้ Arch turret ร่วมกับ Tweed hollow chop plier โค้งลวดที่อยู่ระหว่างลูปให้เป็นไปตาม arch form chart และลวดทั้งเส้นอยู่ในระนาบเดียวกัน

2. นำลูปไปเปรียบเทียบกับแบบหล่ออ้างอิงมุมในแนวโค้งของลูป ปรับลูปให้ขนานกับแบบหล่อ และลูปสองข้างมีลักษณะสมมาตรกัน (รูปที่ 74)



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รูปที่ 74 แสดงวิธีเปรียบเทียบลวดโค้งกับแบบหล่ออ้างอิงมุมในแนวโค้ง

- ก. ด้านบน (Top view)
- ข. ด้านข้าง (Lateral view)


3. ตัดลวดที่อยู่ถัดมาด้านหลังของลูปให้เป็นไปตาม Arch form chart และอยู่ในระนาบเดียวกัน โดยใช้ Tweed rectangular arch forming plier

4. กำหนดตำแหน่งกึ่งกลางฟันเขี้ยวตาม Arch form chart โดยใช้ปากกาเมจิก

2. เครื่องมือในการวัดแรงแนวระนาบและแนวโค้งของลวดคอนแทรกชัน อาร์ช

- 2.1 เครื่องมือวัดแรง สปริงสเกล (Spring Scale)
วัดแรงได้ละเอียดถึง 0.5 กรัม
- 2.2 เครื่องมือวัดระยะทาง ไมโครมิเตอร์ (Micrometer)
วัดระยะทางได้ละเอียดถึง 0.01 มิลลิเมตร
- 2.3 เครื่องมือวัดมุม โปรแทรกเตอร์ (Protractor)
ชนิดครึ่งวงกลมวัดมุมได้ละเอียด 0.5 องศา
- 2.4 แว่นขยายเพื่อดูลักษณะลูปให้เหมือนเดิมก่อนทุกครั้ง
- 2.5 Arch form chart ของ Dr. George Boone
- 2.6 แบบหล่อสำหรับเปรียบเทียบโค้งด้านหน้าจัดเตรียมโดยหล่อแบบปูนให้มี

ลักษณะโค้งเหมือนโค้งด้านหน้าของ Arch form chart ของ Dr. George Boone แต่มีรัศมีมากกว่า 5 มม. (รูปที่ 75)



รูปที่ 75 แสดงแบบหล่อสำหรับเปรียบเทียบโค้งด้านหน้า

2.7 แบบหล่อสำหรับเปรียบเทียบระดับลวดในแนวดิ่ง (รูปที่ 79)

2.8 แบบจำลองพื้นหลังของซากรโรกรบนตาม Arch form chart

ของ Dr. George Boone

2.9 เครื่องมือจับปลายลวด

2.10 แผ่นเหล็กใช้ทำฐานของเครื่องมือ

2.11 เส้าเหล็กสำหรับเป็นแนวในการวัดแรงในแนวดิ่ง

2.12 กระจกสำหรับดูระดับลวดเมื่อวัดแรงในแนวดิ่ง

2.13 ปากกาเขียนแผ่นใส ชนิดลบได้ เพื่อกำหนดมุมของสปริง สเกล

การเตรียมแบบจำลองพื้นหลังของซากรโรกรบน


1. พื้นพลาสติก ประกอบด้วย พื้นเชียวบน , พื้นกรามน้อยซึ่งทั้งสองบนและพื้นกรามแท่งซึ่งแรกบน ข้างซ้ายและขวา ยึดติดกันด้วยปูนให้ได้ขนาด 3 X 7 X 1 เซนติเมตร และเป็นไปตาม Arch form chart โดยให้พื้นเชียวอยู่แทนตำแหน่งพื้นกรามน้อยซึ่งหนึ่งที่ถอนไป ตำแหน่งกึ่งกลางพื้นเชียวทั้งสองข้างตรงกับตำแหน่งที่ทำไว้บน Arch form chart ลากเส้นกึ่งกลางแบบปูนนี้ และตำแหน่งขอบด้านหน้าของแบบหล่อบน Arch form chart ตัด Arch form chart ที่อยู่ด้านหน้าออก
2. หล่อแบบสี่เหลี่ยมด้วยปูน ขนาด 8 X 7 X 2 เซนติเมตร เพื่อเป็นฐานของแบบหล่อปูนในข้อ 1 ลากเส้นกึ่งกลาง
3. นำแบบหล่อปูน ข้อ 1 และ 2 มาประกอบเข้าด้วยกันโดยให้เส้นกึ่งกลางเป็นเส้นตรงเดียวกัน
4. นำ Arch form chart ส่วนหน้าที่ตัดเตรียมไว้จากข้อ 1 ติดบนแบบหล่อปูนส่วนล่าง โดยให้เส้นกึ่งกลางตรงกับเส้นบนแบบหล่อปูน
5. ลากเส้นตั้งฉากกับแนวกึ่งกลาง โดยสัมผัสกับโค้งด้านหน้าสุดของ Arch form chart ลากต่อไปยังด้านข้างของแบบหล่อ

6. ติดแบร็กเกตของฟันเขี้ยว และฟันกรามน้อยซี่ที่สองขนาดสลอต 0.018 X 0.025 นิ้ว และท่อข้างแก้ม ชนิดท่อเดี่ยว ขนาด 0.018 X 0.025 นิ้ว ยึดติดแบร็กเกตบนฟันด้วยเรซินทางทันตกรรมจัดฟัน (Orthodontic Resin) และใช้ซีเมนต์ทางทันตกรรมจัดฟัน (Orthodontic Cement) สำหรับยึดติดปลอกรัดฟัน โดยให้ท่อข้างแก้มอยู่ในระดับเดียวกับกับแบร็กเกตและเท่ากับทั้งสองข้างที่ระดับ 3.5 มิลลิเมตร จากยอดปุ่มฟัน

การเตรียมเครื่องมือวัดแรงในแนวระนาบและแนวโค้งของลวดคอนแทรกชัน อาร์ช

1. ตัด Arch form chart บนแผ่นเหล็กเพื่อกำหนดตำแหน่งโค้งด้านหน้าสุดลากเส้นกึ่งกลางของ Arch form chart และเส้นตั้งฉากที่สัมผัสกับส่วนโค้งด้านหน้าสุดบนแผ่นเหล็กที่จะใช้ทำฐานของเครื่องมือ
2. ติดแบบจำลองฟันหลังของขากรรไกรบน บนแผ่นเหล็กที่ใช้ทำฐานเครื่องมือ โดยให้เส้นกึ่งกลาง และเส้นตั้งฉากกับเส้นกึ่งกลางที่ขีดไว้เป็นเส้นเดียวกันกับเส้นที่ขีดไว้บนแผ่นเหล็ก
3. นำเครื่องมือจับปลายลวดมาประกอเข้ากับไมโครมิเตอร์ แล้วนำไปติดตั้งบนแผ่นเหล็กที่ใช้ทำฐานเครื่องมือให้มีลักษณะเป็นไปตาม Arch form chart โดยปลายหน้าสุดของเครื่องมือจับปลายลวดอยู่ที่ระดับเดียวกัน และ อยู่ที่ระดับเดียวกับลวดคอนแทรกชัน อาร์ช ซึ่งอยู่บนแบบจำลองฟันหลังของขากรรไกรบนโดยตลอด
4. ติดเครื่องมือที่ขีดเส้นกึ่งกลาง และ เส้นตั้งฉากกับเส้นกึ่งกลางของ Arch form chart แล้ว โดยให้เส้นทั้งสองเป็นเส้นเดียวกับที่ขีดบนแบบจำลองฟัน และ แผ่นเหล็กที่ใช้ทำฐานของเครื่องมือ
5. ติดเสาเหล็กสำหรับเป็นแนวในการวัดแรงในแนวโค้งเข้ากับแผ่นเหล็กที่ใช้ทำฐานเครื่องมือโดยให้ส่วนที่เป็นแนวสำหรับสปริง สเกล แนวโค้งอยู่ที่จุดกึ่งกลาง และ โค้งหน้าสุดของลวดคอนแทรกชัน อาร์ช ที่อยู่บนแบบจำลองฟัน

6. วางสปริง สเกลที่ด้านหน้าข้างซ้ายและขวาของแบบจำลองฟันหลังของ
 ซากรรไกรบนโต๊ะระนาบของส่วนจับลวดของสปริง สเกลอยู่ในระนาบเดียวกับลวดคอนแทรกชัน
 อาร์ช ที่จะวัด



รูปที่ 76 แสดงส่วนประกอบต่างๆของเครื่องมือวัดแรงในแนวระนาบและแนวตั้ง

1. สปริง สเกล

ก. วัดแรงในแนวระนาบ

ข. วัดแรงในแนวตั้ง

2. ไมโครมิเตอร์

3. โพรแทรกเตอร์

4. แวนชยาย


5. Arch form chart ของ Dr. George Boone

6. แบบจำลองฟันหลังของซากรรไกรบน


7. เครื่องมือจับปลายลวด

8. เสาเหล็ก


9. กระจก




รูปที่ 77 แสดงเครื่องมือวัดแรงในแนวระนาบและแนวตั้งของลวดคอนแทรกชัน อาร์ช



รูปที่ 78 แสดงวิธีการเปรียบเทียบความโค้งของลวดคอนแทรกชัน อาร์ช
กับ Arch form chart และแบบหล่อปูนโค้งด้านหน้า



ก.



ข.

รูปที่ 79 แสดงวิธีวัดระดับลวดในแนวตั้ง โดยเปรียบเทียบลวดคอนกรีตชั้น อาร์ช

กับแบบหล่อสำหรับวัดตำแหน่งลวดในแนวตั้ง

ก. ก่อนวัดแรงในแนวระนาบ

ข. ขณะวัดแรงในแนวตั้ง

การรวบรวมข้อมูล

1. ตั้งไมโครมิเตอร์ที่จุดเริ่มต้น 0 มิลลิเมตร ทั้งสองข้างล็อก (lock) ไว้
2. นำลวดคอนแทรกชัน อาร์ชแต่ละเส้นใส่ในสลอตของแบร็กเกตและท้อข้างแก้มบนพื้นในแบบจำลองพื้นหลังของซากกรไกรบน ให้ตำแหน่งกึ่งกลางพื้นเขียวที่ขีดไว้บนลวดตรงกับพื้นทั้งสองข้าง
3. มัดลวดคอนแทรกชัน อาร์ชให้อยู่ในสลอตของแบร็กเกต โดยใช้ลวดมัดพื้น
4. ปลายลวดอยู่ในเครื่องมือจับลวดด้านหลัง หมุนเครื่องมือจับลวดให้แน่น
5. สังเกตลักษณะลูป เริ่มต้นจากแว่นขยาย และระดับลวดซ้าย ขวาจากกระจก
6. กำหนดระยะเริ่มต้น ในแนวตั้งของลวดบนแบบหล่อปูน
7. หมุนเครื่องมือวัดระยะทางถอยหลังไปข้างละ 0.5 มิลลิเมตร
8. นำสปริง สเกลยึดไว้ด้านหน้าของลวดคอนแทรกชัน อาร์ช ที่ตำแหน่งเดียวกันข้างซ้าย และขวา
9. ออกแรงดึง สปริง สเกลจนกว่าโค้งด้านหน้าจะอยู่ในตำแหน่งเดิมโดยดูจากด้านบนเปรียบเทียบกับ Arch form chart ที่ติดบนแบบจำลองพื้น และแบบหล่อปูนโค้งด้านหน้า (รูปที่ 78)
10. ใช้ปากกาเขียนแผ่นใส ชนิดลบได้ กำหนดตำแหน่งสปริง สเกล
11. นำแบบหล่อสำหรับวัดตำแหน่งลวดในแนวตั้งที่กำหนดตำแหน่งเริ่มต้นในแนวตั้งของลวดไว้แล้ว วางที่จุดกึ่งกลางด้านหน้าสุดของ Arch form chart
12. วัดแรงในแนวตั้ง เมื่อลวดกลับมาอยู่ในตำแหน่งเริ่มต้นเปรียบเทียบกับแบบหล่อข้อ 11 โดยให้สปริง สเกลเคลื่อนที่ไปตามส่วนของเสาสำหรับวัดแรงในแนวตั้งแล้วดูกระจกด้านข้าง โดยให้เส้นลวดซ้ายขวาซ้อนทับกันพอดี เหมือนก่อนเริ่มดึงปลายลวด อ่านค่าแรงในแนวตั้งจากสปริง สเกล (รูปที่ 79)
13. อ่านค่าแรง และมุมในแนวระนาบของสปริง สเกล ซ้าย-ขวา
14. ปลดยให้ลวดกลับสู่สภาพเริ่มต้น โดยเอาสปริง สเกลออกจากลวดคอนแทรกชัน อาร์ชทั้งหมด ทำซ้ำเช่นเดียวกับข้อ 4-13 แต่หมุนไมโครมิเตอร์เป็น 1.0,

1.5, 2.0, 2.5 และ 3.0 มิลลิเมตร ตามลำดับ

15. เปลี่ยนลวดคอนแทรกซ์ อาร์ชเส้นใหม่จนครบทุกเส้น ทุกแบบ

16. การคำนวณแรงใน 2 มิติ

แรงมีคุณสมบัติเป็นเวกเตอร์ (Vector) หมายถึง มีขนาด และทิศทาง


ดังนั้นในการคำนวณแรง จึงต้องพิจารณาทั้ง 2 อย่าง โดย

16.1 กำหนดแกนอ้างอิง 2 แกน ที่ตั้งฉากกันเป็นแกน X และแกน Y

16.2 กำหนดจุดเริ่มต้นของแรงร่วมกัน

16.3 แดงแรงเข้าสู่แกนอ้างอิง X และ Y โดยอาศัยกฎตรีโกณของ

สามเหลี่ยมมุมฉาก ดังนี้



$$\text{มุม } A + B + C = 180^\circ$$

$$a = \text{ด้านตรงข้ามมุม } A$$

$$b = \text{ " } B$$


$$c = \text{ " } C$$

$$\text{Sin } A = \frac{\text{ด้านตรงข้ามมุม } A}{\text{ด้านตรงข้ามมุมฉาก}} = \frac{a}{c}$$

$$\text{Cosine } A = \frac{\text{ด้านประชิดมุม } A}{\text{ด้านตรงข้ามมุมฉาก}} = \frac{b}{c}$$

$$\text{Tangent } A = \frac{\text{ด้านตรงข้ามมุม } A}{\text{ด้านประชิดมุม } A} = \frac{a}{b}$$

16.4 หาผลรวมของแรงทั้งขนาดและทิศทางการตามแนวแกนอ้างอิง X และ Y โดยทิศเดียวกันมีเครื่องหมายเหมือนกัน (+ หรือ -) ทิศตรงข้ามกันมีเครื่องหมายตรงข้ามกัน (+ และ -) เช่น




$$Y = Y_1 + Y_2$$

$$X = X_1 - X_2$$


ตัวอย่าง เช่น หาผลรวมของแรง F_1 และ F_2 ตามแนวแกน X และ Y

- กำหนดแกนอ้างอิง 2 แกน ที่ตั้งฉากกันเป็นแกน X และแกน Y



- กำหนดจุดเริ่มต้นของแรงร่วมกันแล้วแตกแรงเข้าสู่แกนอ้างอิง X และ Y

โดยอาศัยกฎตรีโกณของสามเหลี่ยมมุมฉาก



$$3. \quad \sin \theta = \frac{Y_1}{F_1} \quad \text{-----} \quad 1$$

$$\sin \alpha = \frac{Y_2}{F_2} \quad \text{-----} \quad 2$$

$$\cos \theta = \frac{X_1}{F_1} \quad \text{-----} \quad 3$$

$$\cos \alpha = \frac{X_2}{F_2} \quad \text{-----} \quad 4$$

จากสมการ 1-4

$$Y_1 = F_1 \sin \theta \quad \text{-----} \quad 5$$

$$Y_2 = F_2 \sin \alpha \quad \text{-----} \quad 6$$

$$X_1 = F_1 \cos \theta \quad \text{-----} \quad 7$$

$$X_2 = F_2 \cos \alpha \quad \text{-----} \quad 8$$

4. จากข้อ 2 กำหนดทิศทางโดย

$$X_1 \quad \text{มีเครื่องหมาย} \quad +$$

$$X_2 \quad \text{มีเครื่องหมาย} \quad -$$

$$Y_1, Y_2 \quad \text{มีเครื่องหมาย} \quad +$$

$$Y = Y_1 + Y_2$$

$$= F_1 \sin \theta + F_2 \sin \alpha$$

$$X = X_1 - X_2$$

$$= F_1 \cos \theta - F_2 \cos \alpha$$

$$Y = \text{แรงรวมที่กระทำต่อพื้นหน้าบนในแนวระนาบ}$$