

บทที่ 4

สรุปผลการวิจัย

การเปรียบเทียบและวิเคราะห์การเสียหายของระบบการเบิกจ่ายทั้งสองระบบ

ในการวิเคราะห์เพื่อหาการเสียหายของระบบการจ่ายวัสดุ ทั้งจาก ระบบเดิม ที่มีการจ่ายวัสดุในแบบเบิกทั่วไป กับ การจ่ายวัสดุโดยใช้ระบบ บัตรเรียกขึ้นส่วนนั้น จำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ให้ ชัดเจน เพื่อจะได้วิเคราะห์ได้ชัดเจน และ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการ วิจัยนี้ ในการวางวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้มีหลักใหญ่อยู่ 2 ประการ คือ ประการแรกเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการผลิต และ ประการที่สองเพื่อลดค่าใช้จ่าย อันเนื่องมาจากส่วนประกอบต่างๆที่เกิดขึ้น อันได้แก่ การสต็อกวัสดุที่มากเกินไป การขาดแคลนวัสดุระหว่างผลิต จากจุดประสงค์หลักเหล่านี้ สามารถ แยกการวิเคราะห์ออกได้เป็นหลายแนวทาง แนวทางแรกคือ การวิเคราะห์ การเสียหาย และ สูญหายของวัสดุในสายการประกอบ และ แนวทางที่สองคือ การวิเคราะห์ปริมาณวัสดุคงคลังในคลังวัสดุและในสายการประกอบ

ข้อมูลการเบิกวัสดุของสายการประกอบหลังคาไฟเบอร์กับรถไถ้อีทสู เมื่อได้เริ่มทดลองเดินสายการประกอบแล้วจนสายประกอบเริ่มเข้าที่ สามารถ ทำงานได้โดยไม่มีปัญหา จึงได้ข้อมูลการใช้วัสดุในสายการประกอบได้อีทสู ดังตารางที่ 4.1

ตารางที่ 4.1 ข้อมูลการเบิกวัสดุที่ใช้ในสายการประกอบหลังคาไฟเบอร์กับรถไถฮัทสึ

จำนวนวัสดุที่เบิกไปใช้ในสายการประกอบหลังคาไฟเบอร์กับรถไถฮัทสึ					
ประเภท วัสดุ	รายการวัสดุ (รถทั้งหมด = 669 คัน)	ชั้น/ คัน	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.
			(ชั้น)	(ชั้น)	(ชั้น)
1. กระจก	D-180003 กระจกบานตาย R	1	115	259	317
	D-180002 กระจกบานตาย L	1	114	265	301
	M-014001 กระจกฝ้าท้าย	1	122	263	309
2. ยาง	D-180004 ยางขอบกระจก L	1	118	268	312
	D-180005 ยางขอบกระจก R	1	119	259	311
	D-180006 ยางปิดรูHOLE SAW	2	210	520	624
	M-024001 ยางซีลฝ้าท้าย	1	122	276	327
	C-020044 กระจดกุงฝ้าท้าย	1	117	271	315
	SNB-0027 บุชพลาสติก	1	111	267	309
3. โลหะ	D-180051 น็อต M10 x 30	2	220	525	622
	D-180035 สกรู M6 x 20	12	1301	3129	3724
	D180019 แป้นรองสกรูยึดกระบะ	6	654	1602	1854
	D-180038 ชุดกลอนฝ้าท้าย	1	118	272	321
	D-030037 น็อต M6	12	1380	3204	3756
	D-180018 แป้นเหล็กยึดฝ้าท้าย	1	119	265	305
	C-080005 วีเวท 6-8	26	3098	6921	7986

ตารางที่ 4.1 ข้อมูลการเบิกวัสดุที่ใช้ในสายการประกอบหลังคาไฟเบอร์กับรถไถยักส์(ต่อ)

จำนวนวัสดุที่เบิกไปใช้ในสายการประกอบหลังคาไฟเบอร์กับรถไถยักส์					
ประเภท วัสดุ	รายการวัสดุ (รถทั้งหมด = 669 คัน)	ชั้น/ คัน	ก.ย. (ชั้น)	ต.ค. (ชั้น)	พ.ย. (ชั้น)
	D180009 น็อตLARGE FLANGE	2	236	528	620
	C-030011 สกรู M5 X 15	2	246	534	632
	D-180015 ชุดโซ่ค้อพ	1	113	266	309
	C-030032 สกรูหัวเห็ด M8X20	4	470	1094	1275
	D-180022 แชนล๊อคฝาท้าย	1	130	282	327
	D-180012 ชุดบานพับ	2	248	552	643
4. ตกแต่ง	D180053 แผ่นคลุมเสาหลังขวา	1	116	266	308
	D180052 แผ่นคลุมเสาหลังซ้าย	1	113	265	309
	D180030แผ่นคลุมเสากลางขวา	1	122	272	315
	D180031แผ่นคลุมเสากลางซ้าย	1	115	268	307
	D-180026 ฝ้าบุหลังคา	1	128	280	323
	D-180044 P.V.C. ปูใต้เบาะ	1	114	264	308
	D-180045 P.V.C. ปูพื้นหลัง	1	115	263	311
	D-180025 ชุดเบาะหลัง	1	107	259	303
	D-180028 แผงข้าง	1	110	262	306
	D-180029 แผงหลัง	1	110	264	305
	D-180047 หมอนพียง	2	214	525	611

1. การวิเคราะห์การเสียหายและสูญหายของวัสดุในสายการประกอบ ในการทำงานของสายการประกอบ ปัจจัยหนึ่งที่มีส่วนสำคัญต่อค่าใช้จ่ายในการผลิตก็คือ ขนาดของวัสดุ โดยวัสดุที่มีขนาดแตกต่างกันจะมีผลอย่างมากต่อการเสียหายหรือสูญหาย จากการเก็บข้อมูลจากสายการผลิต จะบันทึกปริมาณของวัสดุที่มีการเคลื่อนไหวในสายการประกอบ โดยตัดปริมาณ "วัสดุที่ไม่ได้คุณภาพ" ออกไป หรือ

ปริมาณวัสดุเสียหายและสูญหาย = ปริมาณการเบิกวัสดุทั้งหมด - ปริมาณวัสดุเบิกปกติ

- ปริมาณวัสดุที่ไม่ได้คุณภาพ (เคลม)
- วัสดุที่เหลืออยู่ในสายการประกอบ

การแยกวัสดุออกเป็นวัสดุใหญ่และเล็ก ได้กำหนดให้วัสดุที่มีขนาดใหญ่กว่า 10x10 ซม. จัดอยู่ในประเภท "วัสดุใหญ่" เช่น เบาะนั่ง, ชุดบุภายใน, ฟอร์ดอ็อป เป็นต้น ส่วนวัสดุที่มีขนาดเล็กกว่า 10x10 ซม. ก็จะจัดอยู่ในประเภท "วัสดุเล็ก" เพราะวัสดุขนาดเล็กส่วนใหญ่จะมีขนาดไม่ใหญ่กว่าหรือใกล้เคียงกับขนาด 10x10 ซม. เกือบทั้งหมดเช่น สกรู, แหวน, น็อต, ไฟกลางแก่ง เป็นต้น

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 4.2 สรุปข้อมูลวัสดุที่ใช้ในสายการประกอบหลังคารถนิสสันแยกตาม
ขนาด

จำนวนวัสดุที่ใช้ในสายการประกอบหลังคาไฟเบอร์กับรถนิสสันแยกตามขนาด					
ประเภท วัสดุ	รายการวัสดุ (รถทั้งหมด = 290 คัน)	ปกติ (ชิ้น)	ใช้จริง (ชิ้น)	เบิกเกิน (ชิ้น)	สัดส่วน (%)
1. วัสดุ ขนาดใหญ่	C-010131 กระจกบานผลึก R	290	317	27	9.31
	C-010132 กระจกบานผลึก L	290	315	25	8.62
	C-010129 กระจกบานตาย R	290	313	23	7.93
	C-010130 กระจกบานตาย L	290	302	12	4.14
	C-010128 กระจกฝาท้ายไล่ฝ้า	290	315	25	8.62
	C-020103 กระจุกงูบานผลึก	580	606	26	4.48
	C-020045 กระจุกงูฝาท้าย	290	320	30	10.34
	C-020048 กระจุกงูบานตาย	580	614	34	5.86
	C-030100 ขางรอง RACK	1450	1615	165	11.38
	C-100003 ไขค้อพ 850 GA48	580	632	52	8.97
	C-040070 ราว stainless	580	594	14	2.41
	SNB-0032 กั้นชนสีดำด้าน	290	290	0	0
	C-120026 ขายึดกั้นชน	580	590	10	1.72
	C-040066 rack บนหลังคา	1450	1457	7	0.48
	C-160002 เบาะชุดหลัง	290	290	0	0
	C-160003 คอลโซลเกียร์	290	290	0	0
	C-160004 คอลโซลขวาง	290	290	0	0
	SNB-0010 ผ้าบุหลังคา SNB	290	296	6	2.07
	SNB-0011 แผงประตูบุฝาท้าย	290	290	0	0

ตารางที่ 4.2 สรุปข้อมูลวัสดุที่ใช้ในสายการประกอบหลังคารณีสสันแยกตาม
ขนาด (ต่อ)

จำนวนวัสดุที่ใช้ในสายการประกอบหลังคาไฟเบอร์กับรณีสสันแยกตามขนาด					
ประเภท วัสดุ	รายการวัสดุ (รถทั้งหมด = 290 คัน)	ปกติ (ชิ้น)	ใช้จริง (ชิ้น)	เบิกเกิน (ชิ้น)	สัดส่วน (%)
	SNB-0012 แผงข้าง	580	580	0	0
	SNB-0015 พรหมหลัง	290	293	3	1.03
	C-160001 เบาะคู่หน้า	580	580	0	0
2. วัสดุ ขนาด เล็ก	C-020094 ยางรองกันชน	580	624	44	7.59
	SNB-0027 บุษพลาสติก	580	640	60	10.34
	SNB-0025 สกรู M5x10	3480	3749	269	7.73
	C-030084 สกรูเกลียวปล้อยM6	3480	3796	316	9.08
	C-030014 สกรู M8 x 20	1740	1829	89	5.11
	SNB-0006 ชุดกุญแจล็อกฝาท้าย	290	313	23	7.93
	C-080003 วีเวท 4-8	6960	7443	483	6.94
	C-030032 สกรูหัวเห็ด 3/8"	1160	1232	72	6.21
	C-040069 หูร้อยเชือก	2900	2983	83	2.86
	C-110010 บานพับฝาท้าย 620	580	626	46	7.93
	C-030080 สกรู M10 x 40	1160	1223	63	5.43
	C-050018 สวิตช์ไฟแผงไล่ฝ้า	290	301	11	3.79
	C-050008 ไฟกลางแก่ง	290	306	16	5.52
	C-050052 ไฟกับทิมสีส้ม	580	628	48	8.28
	C-040061 แผ่นสะท้อนแสง	580	600	20	3.45

ตารางที่ 4.3 สรุปข้อมูลวัสดุที่ใช้ในสายการประกอบหลังคาโรงได้ยี่ห้อแยกตามขนาด

จำนวนวัสดุที่ใช้ในสายการประกอบหลังคาไฟเบอร์กับโรงได้ยี่ห้อแยกตามขนาด					
ประเภท วัสดุ	รายการวัสดุ (รถทั้งหมด = 669 คัน)	ปกติ (ชิ้น)	ใช้จริง (ชิ้น)	เบิกเกิน (ชิ้น)	สัดส่วน (%)
1. วัสดุ ขนาดใหญ่	D-180003 กระจกบานตาย R	669	691	22	3.29
	D-180002 กระจกบานตาย L	669	680	11	1.64
	M-014001 กระจกฝ้าท้าย	669	694	25	3.74
	D-180004 ขางขอบกระจก L	669	698	29	4.33
	D-180005 ขางขอบกระจก R	669	689	20	2.99
	M-024001 ขางซีลฝ้าท้าย	669	725	56	8.37
	C-020044 กระจกฝ้าท้าย	669	703	34	5.08
	D-180015 ชุดโซ่ค้ำ	669	688	19	2.84
	D180053 แผ่นคลุมเสาหลังขวา	669	690	21	3.14
	D180052 แผ่นคลุมเสาหลังซ้าย	669	687	18	2.69
	D180030 แผ่นคลุมเสากลางขวา	669	709	40	5.98
	D180031 แผ่นคลุมเสากลางซ้าย	669	690	21	3.14
	D-180026 ฝ้าหลังคา	669	731	62	9.27
	D-180044 P.V.C. ฝ้าใต้เบา	669	686	17	2.54
	D-180045 P.V.C. ฝ้าหลัง	669	689	20	2.99
	D-180025 ชุดเบาหลัง	669	669	0	0.00
	D-180028 แผงข้าง	669	678	9	1.35
	D-180029 แผงหลัง	669	679	10	1.49
	D-180047 หมอนพิง	1338	1350	12	0.89

ตารางที่ 4.3 สรุปข้อมูลวัสดุที่ใช้ในสายการประกอบหลังคารถไถฮัทสึแยกตามขนาด(ต่อ)

จำนวนวัสดุที่ใช้ในสายการประกอบหลังคาไฟเบอร์กับรถไถฮัทสึแยกตามขนาด					
ประเภทวัสดุ	รายการวัสดุ (รถทั้งหมด = 669 คัน)	ปกติ (ชิ้น)	ใช้จริง (ชิ้น)	เบิกเกิน (ชิ้น)	สัดส่วน (%)
2. วัสดุ ขนาด เล็ก	D-180006 ขวางปิดรูHOLE SAW	1338	1354	16	1.19
	SNB-0027 บุชพลาสติก	669	687	18	2.69
	D-180051 น็อต M10 x 30	1338	1367	29	2.17
	D-180035 สกรู M6 x 20	8028	8154	126	1.57
	D180019แป้นรองสกรูยึดกระบะ	4014	4110	96	2.39
	D-180038 ชุดกลอนฝาท้าย	669	711	42	6.28
	D-030037 น็อต M6	8028	8340	312	3.89
	D-180018 แป้นเหล็กยึดฝาท้าย	669	689	20	2.99
	C-080005 รีเวท 6-8	17394	18005	611	3.51
	D-180009น็อตLARGE FLANGE	1338	1384	46	3.44
	C-030011 สกรู M5 X 15	1338	1412	74	5.53
	C-030032 สกรูหัวเห็ด M8X20	2676	2839	163	6.09
	D-180022 แขนล้อคฝาท้าย	669	739	70	10.46
	D-180012 ชุดบานพับ	1338	1443	105	7.85



รูปที่ 3.31 วัสดุเสียหายจากสายการประกอบ



รูปที่ 3.32 วัสดุเสียหายจากสายการประกอบ

จากข้อมูลที่ได้รวบรวมไว้จากสายการประกอบหลังคาไฟเบอร์กับรตนินสสันและสายการประกอบหลังคาไฟเบอร์กับรตนไดฮัทส จะสามารถสรุปเป็นข้อมูลได้ดังนี้

	ค่าเฉลี่ยของการเสียหาย/สูญหายของวัสดุในสายการผลิต	
	วัสดุขนาดใหญ่	วัสดุขนาดเล็ก
หลังคารตนินสสัน	4.28 %	6.67 %
หลังคารตนไดฮัทส	3.33 %	3.49 %

ตารางที่ 4.4 แสดงค่าเฉลี่ยของการเสียหายและสูญหายของวัสดุในสายการประกอบ

จากตารางที่ 4.4 จะเห็นได้ว่า การเสียหายหรือสูญหายของวัสดุขนาดใหญ่ในสายการประกอบนินสสันมีค่าเท่ากับ 4.28 % และสายการประกอบไดฮัทส มีค่า 3.33 % มีค่าความแตกต่าง 0.95% นั่นคือ สายการประกอบหลังคาไฟเบอร์กับรตนไดฮัทส มีความสิ้นเปลืองวัสดุโดยเฉลี่ยน้อยกว่าสายการประกอบหลังคาไฟเบอร์กับรตนินสสันเท่ากับ 0.95% ซึ่งเป็นค่าที่ใกล้เคียงกันมาก สาเหตุเนื่องมาจากเหตุผล 3 ประการคือ ประการแรกเนื่องจากวัสดุที่อยู่ในกลุ่มวัสดุใหญ่นี้มีขนาดค่อนข้างใหญ่ และ วัสดุในกลุ่มนี้บางชิ้นก็ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้โดยง่าย เช่น เบาะนั่ง, กระจก ทำให้วัสดุเหล่านี้จะไม่มี การสูญหาย เพราะเคลื่อนย้ายได้ลำบากนั่นเอง เหตุผลประการที่สอง คือ วัสดุในกลุ่มนี้มักจะเป็นวัสดุที่พนักงานไม่สนใจที่จะขโมย หรือ นำกลับไปใช้ที่บ้านเหมือนกับวัสดุอื่นที่ใช้ประจำวันได้ เช่น กาว, กระจกขาว, สี, ทินเนอร์ ดังนั้นวัสดุเหล่านี้จึงมักจะไม่มีการสูญหายเนื่องจากการละเลยหรือ การขโมยของพนักงาน

ส่วนสาเหตุสุดท้ายเป็นสาเหตุสำคัญที่สุด คือ วัสดุในกลุ่มนี้มักจะเป็นวัสดุที่มีราคาแพงเมื่อเทียบกับวัสดุในกลุ่มอื่น ดังนั้นการเกิดการเสียหายพนักงานในสายการประกอบจะไม่นำไปเคลมคืนสตอร์ หรือ นำไปทิ้ง แต่จะทำการซ่อมแซมเอง หรือ ส่งไปซ่อมยังหน่วยซ่อมเพื่อให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ เพราะค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บางครั้งถึงแม้จะมีค่าใช้จ่ายที่สูง แต่เมื่อเทียบกับราคาต้นทุนของวัสดุเหล่านี้แล้วก็ถือว่าเล็กน้อย ตัวอย่างเช่น เบาะนั่ง มีราคาชุดละ 3,500 บาท เมื่อมีการฉีกขาดอันเนื่องมาจากการทำงานของพนักงาน หรือ เนื่องจากหลุดรอดจากการตรวจสอบของพนักงานตรวจสอบคุณภาพก็ตาม เมื่อพนักงานในสายการประกอบตรวจสอบพบจะแจ้งเรื่องการเสียหายของวัสดุไปยังพนักงานตรวจสอบคุณภาพ เพื่อทำรายงานส่งซ่อมของเบาะนั่งชุดที่ชำรุดนั้น ซึ่งโดยเฉลี่ยทั่วไป รายการซ่อมจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณ 100 - 800 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 2.8% - 22.8% ของมูลค่าวัสดุเท่านั้น จึงเห็นได้ว่า วัสดุเหล่านี้จะไม่มีภารกิจ หรือ ไม่ใช้ แต่ก็ยังมีวัสดุขนาดใหญ่บางประเภทที่การเสียหายของวัสดุจะไม่สามารถซ่อมแซมได้ เช่น กระจกฝาท้าย, กระจกบานตายเหล่านี้เมื่อมีรอยขีดขูดเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากสาเหตุใดก็ตาม พนักงานควบคุมคุณภาพจะมีการตรวจสอบก่อนทำการติดตั้งกับรถยนต์โดยมีมาตรฐานการตรวจสอบตามมาตรฐานรถยนต์ทั่วไป ถ้ากระจกที่จะทำการติดตั้งมีรอยขีดขูดมากเกินไป มาตรฐานการตรวจสอบนี้ก็ถือว่า เป็นกระจกเสีย ซึ่งไม่สามารถที่จะซ่อมให้ใช้งานได้ดีเหมือนเดิมได้ จะต้องทำการตัดออกเพื่อทิ้งเท่านั้น ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าค่าความเสียหายหรือสูญหายของวัสดุขนาดใหญ่ในสายการประกอบ ส่วนใหญ่จะมีค่าความแตกต่างกันในส่วนของวัสดุที่ไม่สามารถทำการซ่อมแซมได้ เช่น กระจกต่างๆ ส่วนวัสดุที่สามารถซ่อมแซมได้ เช่น เบาะนั่ง หรือ ชิ้นส่วนอื่นๆจะถูกซ่อมแซมจนใช้งานได้หมด ทำให้ไม่พบตัวเลขความเสียหายในกลุ่มวัสดุที่สามารถซ่อมแซมได้เหล่านี้ ส่วนการเสียหายที่เกิดกับวัสดุแยกเป็นชนิดต่างๆจะได้ทำการวิเคราะห์ต่อไปในหัวข้อการวิเคราะห์การเสียหายแยกตามประเภทวัสดุ

ส่วนวัสดุที่มีขนาดเล็กนั้น จากตารางที่ 4.4 จะเห็นได้ว่า วัสดุขนาดเล็กของสายการประกอบหลังคาไฟเบอร์กับรถนิสสัน มีค่าความเสียหายเท่ากับ

6.67% ค่าความเสียหายของวัสดุขนาดเล็กของสายการประกอบหลังคาไฟเบอร์กับรถไถฮัทสู มีค่าเท่ากับ 3.49% สายการประกอบนิสสันมีค่าความเสียหายมากกว่าสายการประกอบไถฮัทสูเท่ากับ 3.18% ซึ่งเป็นค่าเสียหายที่มีความแตกต่างกันมากถึงเกือบเท่าตัว คือประมาณ 90% โดยสามารถระบุสาเหตุของค่าความแตกต่างของความเสียหายได้สองประการคือ ประการแรกวัสดุที่มีขนาดเล็กในสายการประกอบหลังคาไฟเบอร์กับรถนิสสันนั้นถูกเบิกมาเป็นจำนวนมากๆ เช่น เบิกเป็นกล่องๆละ 100 ตัว หรือ 1,000 ตัว ทำให้พนักงานไม่เห็นความสำคัญของวัสดุเหล่านี้มากนักเพราะคิดว่า ยังมีวัสดุเหลืออยู่อีกมาก ตัวอย่างเช่น เมื่อพนักงานทำวัสดุชิ้นเล็กๆเหล่านี้ตกลงบนพื้น บางครั้งพนักงานจะไม่เสียเวลาเพื่อไปหาว่า วัสดุที่ตกลงไปนั้นอยู่ที่ไหนเพื่อจะเก็บขึ้นมาใช้ใหม่ แต่พนักงานอาจจะหยิบวัสดุชิ้นใหม่มาประกอบแทน ทำให้มีวัสดุเกิดการสูญหายจากการละเลยของพนักงานเป็นจำนวนหนึ่ง ส่วนสายการประกอบหลังคาไฟเบอร์กับรถไถฮัทสูนั้นจะมีการจ่ายวัสดุในจำนวนที่พอดีใช้เท่านั้น ทำให้พนักงานระมัดระวังมากขึ้นเพราะถ้ามีการทำวัสดุสูญหาย จะต้องแจ้งหัวหน้าสายการประกอบเพื่อทำการเบิกชดเชย ทำให้เกิดความยุ่งยากแก่ตัวพนักงานเอง ซึ่งพนักงานแต่ละคนก็จะต้องทำเป้าหมายให้ได้ตามที่กำหนดไว้ว่า ในหนึ่งวันพนักงานแต่ละคนจะต้องทำงานเท่าใด พนักงานแต่ละคนจึงเอาใจใส่ต่อวัสดุแต่ละชิ้นมากกว่าในสายการประกอบของรถนิสสันซึ่งไม่จำเป็นต้องระมัดระวังวัสดุแต่ละชิ้นมากนักเพราะมีวัสดุสำรองไว้มากนั่นเอง อีกเหตุผลหนึ่งก็คือ วัสดุขนาดเล็กบางอย่างสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ เช่น สกรู, น็อต, กาวน้ำ, กระดาษกาว เป็นต้น ดังนั้นจึงมีพนักงานบางคนทำการขโมยวัสดุเหล่านี้เพื่อนำกลับไปใช้ที่บ้านตนเอง ถึงแม้ว่า ทางบริษัทจะมีมาตรการในการตรวจสอบโดยการไม่อนุญาตให้นำถุง หรือ กระเป๋า เข้าโรงงาน และยังมี การป้องกันโดยการตรวจค้นร่างกายพนักงานทั้งเข้าและออกก็ตาม ก็ยังมีการตรวจสอบพบการขโมยวัสดุของพนักงานอยู่เป็นครั้งคราว เพราะวัสดุที่พนักงานบางคนขโมยจะเป็นวัสดุที่มีขนาดเล็กสามารถซุกซ่อน หรือนำออกไปนอกโรงงานได้โดยไม่ยากนัก จากเหตุผลหลักทั้งสองประการนี้ จึงเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้สายการประกอบหลังคาไฟเบอร์กับรถนิสสันมีปริมาณการสูญเสียนหรือเสียหายของวัสดุขนาดเล็กมากกว่า

สายการประกอบหลังคาไฟเบอร์กับรถไถสี่ล้อสูงถึง 3.18 % หรือเกือบเท่าตัว
 นั้นเอง

2. การวิเคราะห์การเสียหายและสูญหายของวัสดุแยกตามประเภทวัสดุ ในการวิเคราะห์แยกตามขนาดของวัสดุทำให้ทราบว่า ขนาดของวัสดุมีผลต่อการเสียหายหรือสูญหายของวัสดุค่อนข้างมาก ในหัวข้อนี้จะทำการวิเคราะห์โดยแยกตามประเภทวัสดุโดยเปรียบเทียบว่า ประเภทของวัสดุจะมีผลต่อการเสียหายหรือสูญหายของวัสดุเพียงใด โดยแยกประเภทตามข้อมูลเบื้องต้นเป็น 4 ประเภทคือ

- ก) วัสดุประเภทกระจก
- ข) วัสดุประเภทยาง
- ค) วัสดุประเภทโลหะ
- ง) วัสดุประเภทटकแต่ง

จากข้อมูลที่เก็บได้ สามารถแยกออกเป็นข้อมูลของวัสดุแต่ละประเภท ดังนี้

ตารางที่ 4.5 วัสดุที่ใช้ในสายการประกอบประเภทกระจก

จำนวนวัสดุที่ใช้ในสายการประกอบไถสี่ล้อ ประเภทกระจก				
รายการวัสดุ	ปกติ (ชิ้น)	ใช้จริง (ชิ้น)	เบิกเกิน (ชิ้น)	สัดส่วน (%)
D-180003 กระจกบานตาย R	669	691	22	3.29
D-180002 กระจกบานตาย L	669	680	11	1.64
M-014001 กระจกฝาท้าย	669	694	25	3.74
รวม	2007	2065	58	2.89

ตารางที่ 4.5 วัสดุที่ใช้ในสายการประกอบประเภทกระจก(ต่อ)

จำนวนวัสดุที่ใช้ในสายการประกอบนิสสัน ประเภทกระจก				
รายการวัสดุ	ปกติ (ชิ้น)	ใช้จริง (ชิ้น)	เบิกเกิน (ชิ้น)	สัดส่วน (%)
C-010131 กระจกบานผลักร R	290	317	27	9.31
C-010132 กระจกบานผลักร L	290	315	25	8.62
C-010129 กระจกบานตาย R	290	313	23	7.93
C-010130 กระจกบานตาย L	290	302	12	4.14
C-010128 กระจกฝาท้ายไล่ฝ้า	290	315	25	8.62
รวม	1450	1562	112	7.72

จากข้อมูลในตารางที่ 4.5 ซึ่งเป็นข้อมูลการใช้วัสดุประเภทกระจกของสายการประกอบทั้งสอง ค่าความเสียหายของกระจกของสายการประกอบได้อีกสุเท่ากับ 2.89 % ค่าความเสียหายของกระจกของสายการประกอบนิสสันเท่ากับ 7.72 % เห็นได้ว่าความเสียหายของกระจกของสายการประกอบได้อีกสุซึ่งใช้ระบบการจ่ายวัสดุแบบทันเวลาพอดี จะมีค่าน้อยกว่าความเสียหายของกระจกของสายการประกอบนิสสัน 4.83 % เหตุผลเนื่องมาจากวัสดุประเภทกระจกนี้เมื่อวัสดุมีการเสียหายจะไม่สามารถซ่อมแซมได้ เช่น กระจกฝาท้าย, กระจกบานตาย, กระจกบานตาย เหล่านี้เมื่อมีรอยขีดเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากสาเหตุใดก็ตาม พนักงานควบคุมคุณภาพจะมีการตรวจสอบก่อนทำการติดตั้งกับรถยนต์โดยมีมาตรฐานการตรวจสอบตามมาตรฐานรถยนต์ทั่วไป คือ มีรอยขีดหนักได้ไม่เกิน 3 มิลลิเมตรและ มีรอยขีดเบาได้ไม่เกิน 10 มิลลิเมตร และ อยู่ในตำแหน่งที่สังเกตเห็นได้ไม่ชัด ถ้ากระจกที่จะทำการติดตั้งมีรอยขีดมาก

เกินกว่าที่มาตรฐานการตรวจสอบนี้ก็คือว่า เป็นกระจกเสีย ซึ่งไม่สามารถที่จะซ่อมให้ใช้การได้ดีเหมือนเดิมได้ จะต้องทำการตัดออกเพื่อทิ้งเท่านั้น ดังนั้น เมื่อมีการเบิกวัสดุเข้าสายการประกอบที่เดียวเป็นจำนวนมากในสายการประกอบนิสสัน ทำให้วัสดุต้องถูกเก็บอยู่ในสถานทำงานเป็นเวลานานกว่า ก่อนที่จะถูกนำไปประกอบกับตัวรถ โอกาสที่จะเกิดการเสียหายจากการเคลื่อนย้าย, การเก็บรักษาจึงมีโอกาสมากกว่า วัสดุที่จ่ายเข้าสายการประกอบไดฮัทสึซึ่งมีการจ่ายวัสดุแบบทันเวลาพอดี คือ เมื่อมีความต้องการใช้วัสดุ วัสดุจะถูกจ่ายเข้าสายการประกอบ และพนักงานก็จะนำวัสดุที่จ่ายนั้นเข้าประกอบกับตัวรถในเวลาต่อเนื่องกัน จึงส่งผลให้ค่าความเสียหายน้อยกว่าสายการประกอบนิสสันซึ่งมีการเบิกวัสดุทีละมากๆอย่างเห็นได้ชัด กระจกเหล่านี้มีราคาค่อนข้างสูงเช่น กระจกฝาท้ายไดฮัทสึมีราคาถึงแผ่นละ 1,250 บาท ถ้ามีรอยขีดหนักเพียงแค่ 4 มิลลิเมตรก็จำเป็นต้องตัดทิ้งไป ดังนั้นการเสียหายของกระจกจึงเป็นต้นทุนที่มีผลกระทบสูงที่ควรคำนึงเป็นอย่างยิ่ง

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 4.6 วัสดุที่ใช้ในสายการประกอบประเภทยาง

จำนวนวัสดุที่ใช้ในสายการประกอบไดฮีสลัส ประเภทยาง				
รายการวัสดุ	ปกติ (ชิ้น)	ใช้จริง (ชิ้น)	เบิกเกิน (ชิ้น)	สัดส่วน (%)
D-180004 ยางขอบกระจก L	669	698	29	4.33
D-180005 ยางขอบกระจก R	669	689	20	2.99
D-180006 ยางปิดรู HOLE SAW	1338	1354	16	1.19
M-024001 ยางซีลฝาท้าย	669	725	56	8.37
C-020044 กระจดกุงฝาท้าย	669	703	34	5.08
SNB-0027 บุษพลาสติค	669	687	18	2.69
รวม	4683	4886	203	4.15
จำนวนวัสดุที่ใช้ในสายการประกอบนิสสัน ประเภทยาง				
รายการวัสดุ	ปกติ	ใช้จริง	เบิกเกิน	สัดส่วน
C-020103 กระจดกุงบานพลัก	580	606	26	4.48
C-020045 กระจดกุงฝาท้าย	290	320	30	10.34
C-020048 กระจดกุงบานต่าย	580	614	34	5.86
C-030100 ยางรอง RACK	1450	1615	165	11.38
C-020094 ยางรองกันชน	580	624	44	7.59
SNB-0027 บุษพลาสติค	580	640	60	10.34
รวม	4060	4419	359	8.84

จากข้อมูลในตารางที่ 4.6 ซึ่งเป็นข้อมูลการใช้วัสดุประเภทยาง จะเห็นได้ว่า สายการประกอบไดฮัทสูมีค่าความเสียหาย 4.15 % สายการประกอบนิสสันมีค่าความเสียหาย 8.84 % สายการประกอบไดฮัทสูมีการเสียหายหรือสูญหายของวัสดุน้อยกว่าสายการประกอบนิสสัน เท่ากับ 4.69 % หรือ 113.01 % สาเหตุของความสูญเสียของวัสดุในสายการประกอบไดฮัทสู ส่วนใหญ่เกิดจากการเสียหายอันเกิดจากการทำงาน เช่น ยางซิลฟาท้ายมีค่าความสูญเสีย 8.37 % เพราะวัสดุชั้นนี้มีการปรับแต่งค่อนข้างจะมากและการปรับแต่งสามารถสร้างความเสียหายให้กับวัสดุชั้นนี้ค่อนข้างง่าย และอีกส่วนก็เกิดจากการสูญหายอันเนื่องมาจากวัสดุที่มีขนาดเล็กด้วยเช่นกัน ส่วนการสูญเสียของวัสดุในสายการประกอบนิสสัน ส่วนใหญ่มักจะเกิดจากการสูญหายและเสียหายจากการทำงานควบคู่กันไป การสูญหายมักจะเกิดกับวัสดุที่มีขนาดเล็ก เช่น ยางรองRACK (11.38 %), และ บูชพลาสติก (10.34 %) เพราะพนักงานไม่ต้องพะวงกับการเบิกวัสดุของตนเอง

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 4.7 วัสดุที่ใช้ในสายการประกอบประเภทโลหะ

จำนวนวัสดุที่ใช้ในสายการประกอบได้อีกสุ ประเภทโลหะ				
รายการวัสดุ	ปกติ (ชิ้น)	ใช้จริง (ชิ้น)	เบิกเกิน (ชิ้น)	สัดส่วน (%)
D-180051 น็อต M10 x 30	1338	1367	29	2.17
D-180035 สกรู M6 x 20	8028	8154	126	1.57
D-180019 แป้นรองสกรูยึดกระบะ	4014	4110	96	2.39
D-180038 ชุดกลอนฝาท้าย	669	711	42	6.28
D-030037 น็อต M6	8028	8340	312	3.89
D-180018 แป้นเหล็กยึดฝาท้าย	669	689	20	2.99
C-080005 วีเวท 6-8	17394	18005	611	3.51
D-180009 น็อตLARGE FLANGE	1338	1384	46	3.44
C-030011 สกรู M5 X 15	1338	1412	74	5.53
D-180015 ชุดโซ้ค้อพ	669	688	19	2.84
C-030032 สกรูหัวเห็ด M8X20	2676	2839	163	6.09
D-180022 แชนล๊อคฝาท้าย	669	739	70	10.46
D-180012 ชุดบานพับ	1338	1443	105	7.85
รวม	48168	49881	1713	3.56

ตารางที่ 4.7 วัสดุที่ใช้ในสายการประกอบประเภทโลหะ(ต่อ)

จำนวนวัสดุที่ใช้ในสายการประกอบนิสสิน ประเภทโลหะ				
รายการวัสดุ	ปกติ (ชิ้น)	ใช้จริง (ชิ้น)	เบเกิน (ชิ้น)	สัดส่วน (%)
SNB-0025 สกรู M5x10	3480	3749	269	7.73
C-030084 สกรูเกลียวป้อย M6	3480	3796	316	9.08
C-100003 ไขควง 850 GA48	580	632	52	8.97
C-030014 สกรู M8 x 20	1740	1829	89	5.11
SNB-0006 ชุดกุญแจล็อคฝาท้าย	290	313	23	7.93
C-080003 รีเวท 4-8	6960	7443	483	6.94
C-040070 ราว stainless	580	594	14	2.41
C-030032 สกรูหัวเห็ด 3/8"	1160	1232	72	6.21
C-040069 หูร้อยเชือก	2900	2983	83	2.86
SNB-0032 กันชนสีดำด้าน	290	290	0	0
C-120026 ขาชิดกันชน	580	590	10	1.72
C-110010 บานพับฝาท้าย 620	580	626	46	7.93
C-030080 สกรู M10 x 40	1160	1223	63	5.43
C-050018 สวิตช์ไฟแผงไล่ฝ้า	290	301	11	3.79
รวม	24070	25601	1531	6.36

จากข้อมูลในตารางที่ 4.7 ซึ่งเป็นข้อมูลการใช้วัสดุประเภทโลหะ จะเห็นได้ว่า สายการประกอบไดฮัทสุมี่ค่าความเสียหาย 3.56 % และ สายการประกอบนิสสันมีค่าความเสียหาย 6.36 % สายการประกอบไดฮัทสุมี่ การเสียหายหรือสูญหายของวัสดุน้อยกว่าสายการประกอบนิสสัน เท่ากับ 2.8 % ซึ่งเป็นปริมาณเกือบเท่าตัว สาเหตุเนื่องมาจากวัสดุโลหะส่วนใหญ่เป็นวัสดุที่มี ขนาดไม่ใหญ่นัก บางชิ้นมีขนาดเล็กมากทำให้โอกาสในการสูญหายมีค่อนข้างสูง และ วัสดุบางอย่างยังสามารถนำไปใช้ส่วนตัวที่บ้านได้ ดังนั้นโอกาสที่วัสดุจะ สูญหายในสายการประกอบนิสสันจากความละเลยของพนักงานจึงมีอัตราที่สูงกว่า เพราะในสายการประกอบนิสสันมีปริมาณวัสดุสำรองเอาไว้มาก และหัวหน้างาน ไม่สามารถที่จะทราบได้ว่า เกิดการสูญหายเป็นจำนวนเท่าไรในแต่ละวันเพราะ วัสดุจะถูกเบิกมาเพิ่มเติมตลอดเวลา แต่ในสายการประกอบไดฮัทสุมี่การทำวัสดุ สูญหาย หรือ เสียหายจำเป็นที่จะต้องแจ้งให้หัวหน้างานทราบเพื่อทำการเบิกมา ชดเชย ซึ่งส่งผลให้พนักงานเกิดความระมัดระวังมากขึ้นนั่นเอง



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 4.8 วัสดุที่ใช้ในสายการประกอบประเภทคกแต่ง

จำนวนวัสดุที่ใช้ในสายการประกอบไดฮีสลุ ประเภทคกแต่ง				
รายการวัสดุ	ปกติ (ชิ้น)	ใช้จริง (ชิ้น)	เบิกเกิน (ชิ้น)	สัดส่วน (%)
D-180053 แผ่นคลุมเสาหลังขวา	669	690	21	3.14
D-180052 แผ่นคลุมเสาหลังซ้าย	669	687	18	2.69
D-180030 แผ่นคลุมเสากลางขวา	669	709	40	5.98
D-180031 แผ่นคลุมเสากลางซ้าย	669	690	21	3.14
D-180026 ฝ้าบุหลังคา	669	731	62	9.27
D-180044 P.V.C. ปูใต้เบาะ	669	686	17	2.54
D-180045 P.V.C. ปูพื้นหลัง	669	689	20	2.99
D-180025 ชุดเบาะหลัง	669	669	0	0.00
D-180028 แผงข้าง	669	678	9	1.35
D-180029 แผงหลัง	669	679	10	1.49
D-180047 หมอนพียง	1338	1350	12	0.89
รวม	8028	8258	230	2.86

ตารางที่ 4.8 วัสดุที่ใช้ในสายการประกอบประเภทคกแต่ง(ต่อ)

จำนวนวัสดุที่ใช้ในสายการประกอบนิสสัน ประเภทคกแต่ง				
รายการวัสดุ	ปกติ (ชิ้น)	ใช้จริง (ชิ้น)	เบิกเกิน (ชิ้น)	สัดส่วน (%)
C-040066 rack บนหลังคา	1450	1457	7	0.48
C-160002 เบาะชุดหลัง	290	290	0	0
C-160003 คอลโซลเกียร์	290	290	0	0
C-160004 คอลโซลขวาง	290	290	0	0
SNB-0010 ผ้าบุหลังคา SNB	290	296	6	2.07
SNB-0011 แผงประตูบุผ้าท้าย	290	290	0	0
SNB-0012 แผงข้าง	580	580	0	0
SNB-0015 พรมหลัง	290	293	3	1.03
C-160001 เบาะคู่หน้า	580	580	0	0
C-050008 ไฟกลางเก๋ง	290	306	16	5.52
C-050052 ไฟกับทิมสีส้ม	580	628	48	8.28
C-040061 แผ่นสะท้อนแสง	580	600	20	3.45
รวม	5800	5900	100	1.72

จากข้อมูลในตารางที่ 4.8 ซึ่งเป็นข้อมูลการใช้วัสดุประเภทตกแต่งสรุปได้ว่า สายการประกอบไดฮัทส์มีค่าความเสียหาย 2.86 % และ สายการประกอบนิสสันมีค่าความเสียหาย 1.72 % สายการประกอบไดฮัทส์มีการเสียหายหรือสูญหายของวัสดุมากกว่าสายการประกอบนิสสัน เท่ากับ 1.14 % สาเหตุเนื่องมาจากวัสดุประเภทตกแต่งนี้เป็นวัสดุที่มีขนาดใหญ่เป็นส่วนใหญ่ เช่น เบาะนั่ง, คอนโซล ทำให้โอกาสในการสูญหายจึงมีน้อยมาก และ วัสดุประเภทนี้มีราคาแพงเมื่อเกิดความเสียหายสามารถซ่อมแซมให้เข้าสู่สภาพเดิมได้โดยเสียค่าใช้จ่ายไม่มากนักเมื่อเทียบกับราคาของวัสดุเหล่านี้ ดังนั้นค่าความเสียหายที่บันทึกได้จึงไม่สามารถสรุปได้อย่างชัดเจนว่า สายการประกอบไดฮัทส์มีค่าความเสียหายมากกว่าสายการประกอบนิสสัน

ตารางที่ 4.9 แสดงค่าเฉลี่ยของการเสียหายแยกตามประเภทวัสดุในสายการประกอบ

ประเภทวัสดุ	ค่าเฉลี่ยของการเสียหายหรือสูญหายของวัสดุในสายการผลิต	
	สายการประกอบนิสสัน	สายการประกอบไดฮัทส์
1. กระจก	7.72 %	2.89 %
2. ยาง	8.84 %	4.15 %
3. โลหะ	6.36 %	3.56 %
4. ตกแต่ง	1.72 %	2.86 %

การวิเคราะห์ปริมาณวัสดุคงคลังในคลังวัสดุและในสายการประกอบ

1. จำนวนสำรองของวัสดุในคลังวัสดุ การวิเคราะห์เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในแต่ละระบบการจ่ายวัสดุนั้น จำเป็นที่จะต้องตรวจสอบวัสดุคงคลังในคลังวัสดุ ในการเปรียบเทียบนี้จะเปรียบเทียบวัสดุคงคลังโดยแยกเป็นกลุ่มประเภทวัสดุเหมือนเดิม ซึ่งแสดงอยู่ในข้อมูลตารางที่ 4.10

ตารางที่ 4.10 แสดงจำนวนเฉลี่ยของวัสดุสำรองในคลังวัสดุ

ชื่อวัสดุ	จำนวนวัสดุ (ชิ้น)							ค่าเฉลี่ย (ชิ้น)
	1	2	3	4	5	6	7	
กระจก (ได้อัทส)								
กระจกบานตาย R	150	140	132	124	185	177	170	154.0
กระจกบานตาย L	172	165	154	148	202	194	183	174.0
กระจกฝ้าท้าย	133	124	113	103	152	142	133	113.8
กระจก (นิสสัน)								
กระจกบานตาย R	139	129	123	123	111	111	101	119.6
กระจกบานตาย L	150	140	135	132	122	122	110	130.1
กระจกฝ้าท้ายไล่ฝ้า	174	163	157	157	145	145	130	153.0

ตารางที่ 4.10 แสดงจำนวนเฉลี่ยของวัสดุสำรองในคลังวัสดุ (ต่อ)

ชื่อวัสดุ	จำนวนวัสดุ (ชิ้น)							ค่าเฉลี่ย (ชิ้น)
	1	2	3	4	5	6	7	
ยาง (ไดอิทล์)								
กระดุกงูฟ้าท้าย	263	254	242	234	227	217	206	234.7
ยาง (นิสสัน)								
กระดุกงูฟ้าท้าย	184	164	164	164	154	154	144	161.1
โลหะ (ไดอิทล์)								
ชุดกลอนฟ้าท้าย	107	226	216	208	196	188	180	188.7
ชุดโซคัลท์	190	180	169	160	151	141	133	160.6
โลหะ (นิสสัน)								
ชุดกลอนฟ้าท้าย	129	129	114	114	114	114	102	116.6
ชุดโซคัลท์850GA48	111	111	95	95	95	81	81	95.6
टकแต่ง (ไดอิทล์)								
ผ้าหลังคา	91	84	72	61	52	43	34	62.4
ชุดเบาะหลัง	120	111	101	122	110	100	90	107.7
แผงหลัง	127	119	109	98	89	80	70	98.9
टकแต่ง (นิสสัน)								
ผ้าหลังคา SNB	59	49	49	49	37	37	37	45.3
ชุดเบาะหลัง	68	53	53	53	53	43	43	52.3
แผงประตูปฟ้าท้าย	74	74	64	64	64	64	54	65.4

จากตารางที่ 4.10 เห็นได้ว่า ในหมวดกระจกนั้น จำนวนวัสดุ
 รองในคลังวัสดุแต่ละวันจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยมีการลดลงไปเรื่อยๆ เนื่องจาก
 การเบิกไปใช้ในสายการผลิต และ บางครั้งอาจมีจำนวนสูงขึ้นจากการที่มีวัสดุ
 มาเพิ่มจากผู้ผลิตวัสดุ (Subcontractor) จากตารางจะมีค่าเฉลี่ยของวัสดุ
 สามารถจะพิจารณาความแตกต่างได้ แต่เพื่อให้เห็นความแตกต่างได้ชัดเจนมาก
 ขึ้นจึงได้เปรียบเทียบในรูปของ ระยะเวลาสำรองวัสดุ ซึ่งหาได้จากค่าจำนวน
 วัสดุในคลังโดยเฉลี่ยหารด้วยจำนวนเฉลี่ยที่สายการผลิตต้องการใช้ในแต่ละ
 วัน ซึ่งค่านี้จะแสดงให้เห็นว่า วัสดุที่สำรองในคลังวัสดุนี้โดยเฉลี่ยแล้วสามารถ
 รองรับกับการผลิตได้กี่วัน ดังตารางที่ 4.11

ตารางที่ 4.11 แสดงระยะเวลาสำรองวัสดุ

ชื่อวัสดุ	ค่าเฉลี่ย (ชิ้น)	จำนวนผลิต เฉลี่ย/วัน	ระยะเวลาสำรองวัสดุ (วัน)
กระจก (โตะอิฐกล)			
กระจกบานตาย R	154.0	9	17.1
กระจกบานตาย L	174.0	9	19.3
กระจกฝ้าท้าย	113.8	9	12.6
กระจก (นิสสัน)			
กระจกบานตาย R	119.6	4	29.9
กระจกบานตาย L	130.1	4	32.5
กระจกฝ้าท้ายไล่ฝ้า	153.0	4	38.3

ตารางที่ 4.11 แสดงระยะเวลาสำรองวัสดุ (ต่อ)

ชื่อวัสดุ	ค่าเฉลี่ย (ชิ้น)	จำนวนผลิต เฉลี่ย/วัน	ระยะเวลาสำรองวัสดุ (วัน)
ยาง (ไดอิทสุ)			
กระดุกงูฟ้าท้าย	234.7	9	26.1
ยาง (นิสสัน)			
กระดุกงูฟ้าท้าย	161.1	4	40.3
โลหะ (ไดอิทสุ)			
ชุดกลอนฟ้าท้าย	188.7	9	20.9
ชุดโซค้อพ	160.6	9	17.8
โลหะ (นิสสัน)			
ชุดกลอนฟ้าท้าย	116.6	4	29.2
ชุดโซค้อพ850GA48	95.6	4	23.9
टकแต่ง (ไดอิทสุ)			
ผ้าบุหลังคา	62.4	9	6.9
ชุดเบาะหลัง	107.7	9	11.9
แผงหลัง	98.9	9	10.9
टकแต่ง (นิสสัน)			
ผ้าบุหลังคา SNB	45.3	4	11.3
ชุดเบาะหลัง	52.3	4	13.1
แผงประตูปูฟ้าท้าย	16.4	4	16.4

จากตารางที่ 4.11 เห็นได้ว่า กระจกบานตาย R ของสายการประกอบไดฮัทสุมี่มีระยะเวลาสำรองวัสดุเท่ากับ 17.1 วัน ในขณะที่กระจกบานตาย R ของรถนิสสันมีระยะเวลาสำรองวัสดุสูงถึง 29.9 วัน หรือ สายการประกอบรถนิสสันมีกระจกบานตาย R สำรองมากกว่าสายการประกอบรถไดฮัทสุมี่ เช่นเดียวกับกับกระจกบานตาย L และ กระจกฝาท้าย ซึ่งสายการประกอบรถนิสสันมีค่าระยะเวลาสำรองวัสดุมากกว่าทั้งสิ้น

เมื่อเปรียบเทียบวัสดุทุกประเภท ตั้งแต่ กระจก, ยาง, โลหะ และวัสดุตกแต่ง จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า วัสดุสำรองในคลังวัสดุของรถนิสสันมีค่าสูงกว่าของรถนิสสันไดฮัทสุมี่มาก สาเหตุเนื่องมาจากการเสียหายในสายการประกอบนิสสันที่ค่อนข้างสูงกว่า และ พฤติกรรมการเบิกวัสดุซึ่งจะเบิกทีละมากๆซึ่งจะทำให้วัสดุอาจขาดแคลนได้อย่างรวดเร็ว ต่างกับวัสดุสำรองของรถนิสสันไดฮัทสุมี่ซึ่งจะมีปริมาณการลดลงของวัสดุในคลังอย่างต่อเนื่องและค่อนข้างคงที่ เพราะไม่สามารถเบิกตามใจได้แต่ต้องเบิกตามเอกสารตามการเคลื่อนที่ของรถนิสสันเท่านั้น

2. จำนวนสำรองวัสดุในสายการประกอบ เมื่อได้ข้อมูลวัสดุคงคลังในคลังวัสดุแล้ว เห็นได้ว่า จำนวนวัสดุคงคลังของสายการผลิตนิสสันมีมากกว่าของสายการผลิตไดฮัทสุมี่มาก แต่จุดเปรียบเทียบอีกจุดหนึ่งที่จะทำให้เห็นค่าความแตกต่างได้ชัดเจน คือ จำนวนวัสดุสำรองในสายการประกอบ ซึ่งได้ทำการเก็บข้อมูลโดยการสุ่มตรวจในแต่ละวัน แล้วนำมาหาค่าเฉลี่ยซึ่งข้อมูลแสดงอยู่ในตารางที่ 4.12

ตารางที่ 4.12 แสดงจำนวนของวัสดุสำรองในสายการผลิต

ชื่อวัสดุ	จำนวนวัสดุ (ชิ้น)							ค่าเฉลี่ย (ชิ้น)
	1	2	3	4	5	6	7	
กระจก (ไดอีทลัส)								
กระจกบานตาย R	1	3	5	2	12	4	3	4.3
กระจกบานตาย L	2	3	4	2	11	5	3	4.3
กระจกฝ้าท้าย	1	4	4	2	10	4	4	4.1
กระจก (นิสสัน)								
กระจกบานตาย R	14	10	19	13	7	21	14	14.0
กระจกบานตาย L	20	15	23	15	11	25	19	18.3
กระจกฝ้าท้ายไล่ฝ้า	11	6	27	20	18	16	7	15.0
ยาง (ไดอีทลัส)								
กระดุกงูฝ้าท้าย	7	5	3	3	1	4	3	3.7
ยาง (นิสสัน)								
กระดุกงูฝ้าท้าย	40	35	28	28	20	11	43	29.3
โลหะ (ไดอีทลัส)								
ชุดกลอนฝ้าท้าย	4	1	8	5	5	7	2	4.6
ชุดโซค้อพ	8	6	7	2	10	3	4	5.7
โลหะ (นิสสัน)								
ชุดกลอนฝ้าท้าย	21	14	12	43	40	33	32	27.9
ชุดโซค้อพ850GA48	11	37	35	30	30	21	20	26.3

ตารางที่ 4.12 แสดงจำนวนของวัสดุสำรองในสายการผลิต (ต่อ)

ชื่อวัสดุ	จำนวนวัสดุ (ชิ้น)							ค่าเฉลี่ย (ชิ้น)
	1	2	3	4	5	6	7	
टकแต่ง (ได้อัทส)								
ผ้าบุหลังคา	2	3	2	4	1	7	5	3.4
ชุดเบาะหลัง	4	1	3	5	2	4	4	3.3
แผงหลัง	5	4	1	7	8	3	3	4.4
टकแต่ง (นิสสัน)								
ผ้าบุหลังคา SNB	14	13	7	28	20	16	9	15.3
ชุดเบาะหลัง	6	4	3	5	0	4	1	3.3
แผงประตูตู้ท้าย	20	12	10	29	26	18	17	18.9

จากตารางที่ 4.12 แสดงให้เห็นถึงจำนวนวัสดุที่อยู่ในสายการผลิตประกอบ ณ เวลาหนึ่งโดยการตรวจสอบแบบสุ่ม แล้วนำค่าที่ตรวจสอบมาได้มาหาค่าเฉลี่ย แต่เนื่องจากการผลิตรถยนต์ทั้งสองรุ่นมีปริมาณไม่เท่ากันจึงได้แสดงให้เห็นชัดเจนขึ้นโดยทำให้อยู่ในรูปของเปอร์เซ็นต์วัสดุสำรองในสายการผลิตว่า มีปริมาณวัสดุเฉลี่ยเป็นเท่าไรของอัตราการทำงานปกติ 1 วัน ดังแสดงอยู่ในตารางที่ 4.13

ตารางที่ 4.13 แสดงเปอร์เซ็นต์วัสดุสำรองในสายการประกอบ

ชื่อวัสดุ	ค่าเฉลี่ย (ชิ้น) (1)	จำนวนผลิต เฉลี่ย/วัน (2)	เปอร์เซ็นต์วัสดุสำรอง (%) (1)x100/(2)
กระจก (ไดอิทส)			
กระจกบานตาย R	4.3	9	47.8
กระจกบานตาย L	4.3	9	47.8
กระจกฝ้าท้าย	4.1	9	45.6
กระจก (นิสสัน)			
กระจกบานตาย R	14.0	4	350.0
กระจกบานตาย L	18.3	4	457.5
กระจกฝ้าท้ายไล่ฝ้า	15.0	4	375.0
ยาง (ไดอิทส)			
กระดุกงูฝ้าท้าย	3.7	9	41.1
ยาง (นิสสัน)			
กระดุกงูฝ้าท้าย	29.3	4	732.5
โลหะ (ไดอิทส)			
ชุดกลอนฝ้าท้าย	4.6	9	51.1
ชุดโซค้อพ	5.7	9	63.3

ตารางที่ 4.13 แสดงเปอร์เซ็นต์วัสดุสำรองในสายการประกอบ (ต่อ)

ชื่อวัสดุ	ค่าเฉลี่ย (ชิ้น) (1)	จำนวนผลิต เฉลี่ย/วัน (2)	เปอร์เซ็นต์วัสดุสำรอง (%) (1)x100/(2)
โลหะ (นีสสัน)			
ชุดกลอนฝาท้าย	27.9	4	697.5
ชุดโซค้อพ850GA48	26.3	4	657.5
टकแต่ง (ไดฮักส์)			
ผ้าบุหลังคา	3.4	9	37.8
ชุดเบาะหลัง	3.3	9	36.7
แผงหลัง	4.4	9	48.9
टकแต่ง (นีสสัน)			
ผ้าบุหลังคา SNB	15.3	4	382.5
ชุดเบาะหลัง	3.3	4	82.5
แผงประตูบุฝาท้าย	18.9	4	472.5

จากตารางที่ 4.13 จะเห็นได้ว่า วัสดุสำรองในสายการผลิต ไดฮักส์จะมีไม่มากนัก โดยปริมาณเฉลี่ยจะใกล้เคียงกับอัตราการผลิต 9 คันต่อวัน เช่น กระจกบานตาย R ของรถไดฮักส์มีค่าเฉลี่ยวัสดุสำรองเท่ากับ 4.3 แผ่น หรือเทียบเป็น 47.8 % ของอัตราการผลิต 9 คันต่อวัน ส่วนกระจกบานตาย R ของรถนีสสันมีค่าเฉลี่ยวัสดุสำรองเท่ากับ 14.0 แผ่น หรือเทียบเป็น 350 % ของอัตราการผลิต 4 คันต่อวัน เมื่อเปรียบเทียบวัสดุสำรองใน

สายการประกอบทั้งสองแล้ว พอจะสรุปได้ว่า สายการประกอบนิสสันมีปริมาณวัสดุสำรองในสายการประกอบสูงกว่าสายการประกอบไดฮัทสุม่ามาก อันเนื่องมาจากสายการประกอบไดฮัทสุม่าไม่สามารถเบิกวัสดุเท่าไรก็ได้ตามความต้องการของพนักงาน แต่ต้องเบิกตามคูปองที่ติดมากับรถซึ่งต้องเบิกบ่อยมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันสายการประกอบนิสสันจะเบิกที่เดียวจำนวนมากกว่าเพื่อความสะดวกของผู้เบิกจะไม่ต้องทำการเบิกหลายรอบในแต่ละวัน ผลจากการสำรองวัสดุที่มากนี้จึงส่งผลโดยตรงกับการเสียหายของวัสดุสำรองที่คงค้างอยู่ในสายการประกอบนิสสันนั่นเอง

สรุปการวิจัยในเรื่องการจ่ายวัสดุในระบบทันเวลาพอดี

ในการวิจัยเริ่มต้นด้วยการออกแบบการวิจัยโดยมีขั้นตอนที่ได้ออกแบบไว้ในการศึกษาข้อมูลของสายการประกอบทั้งสองสาย ดังนี้

- ก) เก็บข้อมูลการทำงานของสายการประกอบหลังคาไฟเบอร์กลาสกับรถนิสสัน และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุในสายการประกอบ
- ข) ออกแบบสายการประกอบหลังคาไฟเบอร์กลาสกับรถยนต์ไดฮัทสุม่า
- ค) ทดลองประกอบรถตัวอย่างเพื่อหาเวลาในการทำงาน
- จ) ออกแบบระบบการจ่ายวัสดุเข้าในสายการประกอบโดยใช้ระบบบัตรเรียกชิ้นส่วน
- ฉ) เดินสายการประกอบ
- ช) เก็บข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุในสายการประกอบหลังคาไฟเบอร์กลาสกับรถไดฮัทสุม่า
- ซ) รวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาเรียบเรียงและวิเคราะห์ผล

ข้อมูลแรกที่ทำกรเก็บคือข้อมูลจากสายการประกอบหลังคาไฟเบอร์กับรถนิสสันนั้น ซึ่งผู้วิจัยได้ทำการแบ่งแยกวัสดุที่จ่ายเข้าไปในสายการประกอบว่า

วัสดุที่ใช้ในสายการประกอบนี้ มีทั้งวัสดุที่เป็นของสายประกอบหลังคาไฟเบอร์กับรถนิสสันเพียงอย่างเดียว และ วัสดุที่ใช้ร่วมกับ สายการประกอบอื่นๆด้วย ดังนั้น เมื่อตรวจสอบแล้วได้คัดเลือกวัสดุที่จะใช้เป็นตัวเปรียบเทียบไว้ 4 กลุ่ม ดังนี้

- ก) วัสดุประเภท กระจก
- ข) วัสดุประเภท ยาง
- ค) วัสดุประเภท โลหะ
- ง) วัสดุประเภท ตกแต่ง

เมื่อเก็บข้อมูลจากสายการประกอบนิสสันได้แล้ว จึงได้เริ่มออกแบบสายการประกอบไดฮัทสึ ซึ่งข้อมูลจากสายการประกอบหลังคาไฟเบอร์กับรถไดฮัทสึนั้น จะเป็นการเก็บข้อมูลตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบสายการประกอบ, การทดลองสายการประกอบ, การออกแบบระบบการจ่ายวัสดุโดยใช้บัตรเรียกชิ้นส่วน และจำนวนวัสดุที่เบิกไปใช้ในสายการประกอบหลังคาไฟเบอร์ ในการออกแบบระบบการจ่ายพัสดุแบบบัตรเรียกชิ้นส่วน จำเป็นที่ผู้ควบคุมจะต้องออกแบบสายการประกอบให้มีความสมดุลย์ จากนั้นจึงกำหนดเวลา และ รูปแบบการทำงานในการจ่ายวัสดุ เพื่อที่จะจ่ายวัสดุให้สายการประกอบได้ในเวลาที่สายการประกอบต้องการเท่านั้น มิฉะนั้นจะทำให้การใช้วัสดุในสายการประกอบไม่สมดุลย์เกิดการขาดวัสดุในบางหน่วยการผลิตในขณะที่บางหน่วยการผลิตยังมีวัสดุใช้อยู่ ดังนั้นการจัดสมดุลย์ในสายการประกอบจึงมีความสำคัญมาก ในการวางสายการประกอบของสายการประกอบมีขั้นตอนดังนี้

1 การกำหนดขั้นตอนการประกอบและชิ้นส่วนในการประกอบ ในการวางสายการประกอบของการประกอบหลังคาไฟเบอร์กลาสกับรถไดฮัทสึมีดังนี้ในเบื้องต้นได้ออกแบบขั้นตอนการทำงานออกเป็น 6 ขั้นตอน โดยดัดแปลงมาจากสายการประกอบของรถนิสสัน แต่รายละเอียดของรถยนต์ไดฮัทสึมีความแตกต่างจากรถนิสสัน ทำให้ขั้นตอนการประกอบบางอย่างมีลำดับที่แตกต่างกัน ไม่สามารถนำไปตั้งสถานีทำงานได้ทันทีจำเป็นต้องมีการทดสอบและปรับปรุงเสียก่อน แต่จะสามารถกระทำได้เมื่อมีการเริ่มทดลองเดินสายการประกอบ

หลังคาไฟเบอร์กลาสกับรถไถ้ทสุเสียก่อน

2 การออกแบบการจ่ายวัสดุเข้าสู่สายการประกอบ การออกแบบตำแหน่งการจ่ายวัสดุในสายการประกอบ และ วัสดุที่จะจ่ายรวมไปถึงจำนวนของวัสดุที่จ่ายทั้งหมดจะถูกวางแผนไว้แต่แรก โดยนำลำดับขั้นตอนการทำงานที่ได้ออกแบบไว้ในขั้นตอนการกำหนดขั้นตอนการประกอบ และ ชิ้นส่วนในการประกอบที่ได้กระทำไปแล้ว โดยนำมาเรียบเรียงว่าจะจ่ายวัสดุอะไรบ้าง ในขั้นตอนใด และ ทดสอบในการทำงานจริงว่าการจ่ายวัสดุที่ได้ออกแบบไว้แล้วนั้นสามารถใช้งานได้หรือไม่ และจะต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขในจุดใด ซึ่งการแก้ไขได้กระทำในบางจุดงานเท่านั้น โดยเป็นไปเพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการทำงาน

3 การทดลองประกอบ (TRIAL) จากการออกแบบในเบื้องต้นซึ่งได้ว่า จะประกอบวัสดุขึ้นใด ในขั้นตอนใดแล้ว จากนั้นจึงได้นำรถไถ้ทสุต้นแบบมา 4 คัน เพื่อทำการทดลองประกอบหลังคาไฟเบอร์กลาสและวัสดุตกแต่งจุดมุ่งหมายในการทดลองประกอบ (TRIAL) นี้ มีอยู่ 2 ประการ คือ ประการแรก เพื่อหาเวลาเบื้องต้นในการประกอบ โดยจะนำไปใช้ในการจัดสมดุลย์ของสายการประกอบ และอีกเหตุผลหนึ่งก็คือ เพื่อต้องการหาจุดบกพร่อง ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานของวัสดุที่ใช้ในการประกอบ หรือ ขั้นตอนการทำงานที่ต้องปรับปรุง ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือ จากข้อมูลการวางขั้นตอนการประกอบในตอนแรก เมื่อนำมาปฏิบัติจริง บางขั้นตอนไม่สามารถทำตามขั้นตอนที่วางไว้ได้ อันเนื่องมาจากปัญหาทางด้านเทคนิคซึ่งซ่อนเร้นอยู่ และ ไม่สามารถทราบได้จากการออกแบบเบื้องต้น จึงจำเป็นต้องมีการดัดแปลงวิธีการประกอบให้แตกต่างไปจากเดิม ทั้งนี้หมายถึงรายละเอียดส่วนย่อย ส่วนรายละเอียดส่วนใหญ่หรือรายละเอียดหลักยังคงเหมือนเดิม ผลจากการทดลองหาเวลาเฉลี่ยสรุปว่าจำเป็นต้องรวมขั้นตอนที่ 1 และ 2 เข้าด้วยกันเพราะมีเวลาในการทำงานไม่มากนัก จากการทดลองจำนวนสถานที่ที่เหมาะสมคือ 5 สถานที่ ดังนี้

<u>ขั้นตอนการทำงาน</u>	<u>เวลาทำงานเฉลี่ย (นาที)</u>
การเตรียมรถและการปรับสภาพรถ (ขั้นตอน 1)	95
การประกอบหลังคา (ขั้นตอน 2)	104
การตักแต่งภายใน (ขั้นตอน 3)	123
การประกอบกระจก (ขั้นตอน 4)	87
การตักแต่งสี (ขั้นตอน 5)	357

ส่วนการแก้ไขอื่น ๆ ก็ได้แก่ การย้ายการซีลซิลิโคนจากขั้นตอนที่ 3 มาไว้ที่ขั้นตอนที่ 5 เนื่องจากความเหมาะสมในการทำงานและประหยัดเวลาในการทำงาน ส่วนงานตักแต่งสีเป็นการทำงานแบบกลุ่ม ไม่จัดอยู่ในสายการประกอบเพราะเป็นงานที่ต้องมีการรอคอย และ ใช้เวลาในการทำงานมากกว่าขั้นตอนอื่นมาก

4 การกำหนดวัสดุที่เบิกไปใช้ในสายการประกอบหลังคาไฟเบอร์ ไตฮัทส ข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุที่อยู่ในสายการประกอบ จะพิจารณาถึงอัตราการสูญเสียของวัสดุที่อยู่ในสายการประกอบในแบบเก่าและแบบใหม่ แต่เนื่องจากสายการประกอบเก่าคือ สายการประกอบหลังคาไฟเบอร์กลาสกับรถนิสสัน และสายการประกอบที่ออกแบบใหม่ คือ สายการประกอบหลังคาไฟเบอร์กลาสกับรถไตฮัทสเป็นรถคนละรุ่นกัน แต่มีรูปแบบการดัดแปลง หรือขึ้นส่วนในการดัดแปลงให้เป็นรถสแตชันแวกอนคล้ายๆกัน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องพิจารณาประเภทของวัสดุที่จะนำมาเปรียบเทียบ ซึ่งการเก็บข้อมูลสามารถเก็บข้อมูลได้จากใบเบิก 3 ประเภท คือ

ก) วัสดุเบิกตามใบเบิกวัสดุ เป็นวัสดุที่จ่ายเข้าไปในสายการประกอบเมื่อมีการออกใบเบิกวัสดุ

ข) วัสดุเบิกชดเชย เป็นวัสดุที่เบิกเพิ่มเติมเพื่อชดเชยกับวัสดุที่มีการเสียหาย, สูญหาย หรือ ไม่ผ่านมาตรฐานการตรวจสอบ

ค) วัสดุสิ้นเปลือง เป็นวัสดุที่เบิกเป็นปริมาณมากๆ เนื่องจาก

เป็นวัสดุชิ้นเล็กๆ

5 การกำหนดสถานีการจ่ายวัสดุ เมื่อได้ทำการทดลองประกอบรถตัวอย่าง และ แกะชิ้นตอนการทำงานให้เสร็จเสียแล้วและสรุปได้ว่า จำนวนสถานีที่เหมาะสมคือ 5 สถานี โดยแยกเป็น สถานีการทำงานที่ 1 ถึงสถานีที่ 4 เป็นสถานีประกอบชิ้นส่วน ส่วนสถานีที่ 5 เป็นสถานีที่มีการทำงานตบแต่งสีรถ (TOUCH UP) ซึ่งใช้เวลามากกว่าและอุปกรณ์ที่เบิกก็มีไม่มากนัก

6 การทำบัญชีชิ้นส่วนที่จ่าย เมื่อได้กำหนดสถานีที่จะจ่ายวัสดุได้แน่นอนแล้วจึงสรุปข้อมูลว่า ในแต่ละสถานีต้องใช้ชิ้นส่วนอะไรบ้าง โดยแยกเป็นแต่ละสถานี

7 การจัดทำบัตรเรียกชิ้นส่วน จากบัญชีชิ้นส่วนที่ได้ทำขึ้น จะนำไปใช้ในการทำบัตรเรียกชิ้นส่วน บัตรเรียกชิ้นส่วนแต่ละใบจะทำหน้าที่แทนใบเบิกวัสดุปกติ เพียงแต่ว่า การเบิกจะเบิกเป็นชุดเท่านั้น ถ้ามีความจำเป็นต้องใช้วัสดุมากกว่าที่เบิกด้วยบัตรเรียกชิ้นส่วนก็ต้องเบิกด้วยใบเบิกวัสดุชุดเศษ ในการทำงานจริงจะตั้งชื่อของบัตรเรียกชิ้นส่วนนี้ว่า คู่มือ เพื่อให้พนักงานเข้าใจ และสามารถเรียกได้อย่างง่าย

8 การกำหนดเวลาการเก็บเอกสารและจ่ายวัสดุ ในการใช้บัตรเรียกชิ้นส่วนนี้ ช่วงจังหวะเวลาเป็นเรื่องสำคัญมาก โดยถ้ามีการจ่ายวัสดุล่าช้า จะทำให้เกิดการหยุดชะงักในการผลิตอันเนื่องมาจากวัสดุในสายการประกอบเกิดการขาดแคลน แต่ถ้าการจ่ายวัสดุมีความถี่มากหรือบ่อยมากเกินไปก็จะเป็นภาระที่หนักสำหรับฝ่ายบริหารวัสดุ ดังนั้นในการทำงานจึงได้ทดลองการจ่ายวัสดุในช่วงเวลาต่างๆ และ ทดลองจัดขั้นตอนการเบิกโดยสรุปว่า ระยะเวลาที่เหมาะสมในการจ่ายวัสดุคือ ทุก 2 ชั่วโมง

9 การวิเคราะห์กระบวนการสร้างระบบจ่ายวัสดุด้วยบัตรเรียกชิ้นส่วน

ในการออกแบบการจ่ายวัสดุด้วยบัตรเรียกชิ้นส่วนของสายการประกอบหลังคาไฟเบอร์กับรถไถที่นั่นมีขั้นตอนอยู่หลายขั้นตอนสรุปได้ดังนี้

ก) การกำหนดสถานีการจ่ายวัสดุ ในการกำหนดจำนวนจุดจ่ายวัสดุนั้นได้ทำการทดลองประกอบรถตัวอย่าง และ แก๊ซขั้นตอนการทำงานให้เสร็จเสียก่อนเมื่อได้สลับสับเปลี่ยนการทำงานในจุดต่างๆ จนสามารถประกอบหลังคาไฟเบอร์กับรถไถเป็นขั้นตอนที่แน่นอนแล้ว จึงได้กำหนดสถานีที่จะจ่ายวัสดุให้ โดยกำหนดให้จ่ายให้สถานีทำงานที่ 1 ถึงสถานีทำงานที่ 4 ยกเว้นสถานีที่ 5 เพราะเป็นสถานีที่ใช้เวลามากกว่าสถานีอื่นมาก และ สถานีนี้มีวัสดุที่ต้องทำการเบิกมาใช้จากสไตร์ไม่มากนัก ดังนั้นจึงจัดให้สถานีนี้สามารถเบิกอุปกรณ์ได้โดยใช้ใบเบิกปกติ เพราะถ้าให้เบิกโดยใช้คูปองแล้วจะประสบกับปัญหาเกี่ยวกับการจ่ายวัสดุในช่วงที่ไม่ตรงกับสถานีอื่น เพราะใช้เวลาในการทำงานไม่แน่นอน

ข) การสร้างระบบการจ่ายวัสดุแบบทันเวลาพอดี ในการสร้างระบบการจ่ายวัสดุแบบทันเวลาพอดี จะจ่ายวัสดุเฉพาะเมื่อเวลาที่สายการประกอบต้องการใช้เท่านั้น โดยมีความแตกต่างจากระบบการเบิกปกติทั่วไป การเบิกปกตินั้นจะเบิกเวลาใดก็ได้ และ ปริมาณไม่แน่นอน โดยส่วนใหญ่จะเบิกไปเพื่อสร้างสต็อกในสายการผลิต ทำให้มีวัสดุคงคลังในสายการผลิตสูงเป็นผลให้ค่าใช้จ่ายในการทำงานสูงตามไปด้วย แต่ระบบการจ่ายวัสดุแบบทันเวลาพอดีได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อแก้จุดอ่อนเหล่านี้ โดยจะจ่ายวัสดุต่อเมื่อจำเป็นต้องนำวัสดุนั้นไปใช้โดยทันทีเท่านั้น แต่จะไม่จ่ายวัสดุไปเพื่อเก็บไว้สำรองในสายการผลิต การออกแบบระบบการจ่ายวัสดุแบบทันเวลาพอดีในโรงงานไฟเบอร์กลาสแห่งนี้ได้พยายามนำจุดดีบางอย่างของระบบนี้มาใช้ แต่ก็ยังคงมีความแตกต่างจากระบบทันเวลาพอดีทั่วไปในบางจุด เช่นในจุดการจ่ายวัสดุนั้นระบบทั่วไปจะจ่ายวัสดุเป็นจำนวนหนึ่ง (LOT) แต่ในการออกแบบระบบกับโรงงานนี้เห็นว่า จุดประสงค์ของการนำระบบนี้มาใช้ก็เพื่อลดภาระของวัสดุคงคลังในสายการประกอบ และอีกเหตุผลหนึ่งก็คือ ชิ้นส่วนในสายการประกอบมีไม่มาก ดังนั้นจึงเลือกการจ่ายวัสดุแบบหนึ่งต่อหนึ่ง โดยมีหลักการคือ เมื่อมี

รถยนต์ที่ต้องการใช้วัสดุเข้ามาในสายการประกอบหนึ่งคัน ก็จะทำการจ่ายวัสดุ 1 ชุดเพื่อประกอบรถคันนี้ จากหลักการนี้จะเห็นได้ว่า ไม่มีวัสดุหลงเหลือในสายการประกอบซึ่งตรงกับจุดประสงค์หลักที่ตั้งไว้แต่ต้น ทุกสถานีจะใช้บัตรเรียกชิ้นส่วน ยกเว้นสถานีที่ 5 ซึ่งเป็นจุดทำงานเกี่ยวกับการตกแต่งสีรถซึ่งใช้เวลามาก และเวลาในการทำงานก็ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับสภาพของรถยนต์แต่ละคัน จึงกำหนดให้สถานีที่ 5 ใช้ใบเบิกวัสดุปกติ จากนั้นทำการศึกษาเวลาในการทำงาน (TIME STUDY) เป็นระยะๆ เพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของเวลาการทำงานที่อาจจะมีผลต่อการจ่ายวัสดุแบบทันเวลาพอดีนี้โดยเมื่อพบปัญหา ก็จะทำการปรับทั้งเวลาและการทำงานในสายการประกอบเพื่อให้เกิดการสมดุลย์ เมื่อได้กำหนดสถานีงานที่จะทำการใช้บัตรเรียกชิ้นส่วนแล้ว จึงจัดทำบัตรเรียกชิ้นส่วนแทนใบเบิกวัสดุปกติของสถานีที่ 1 ถึงสถานีที่ 4 ทางฝ่ายบริหาร วิศวกรหรือสโตร์จะทำการหีบห่อวัสดุเป็นชุดๆ ขึ้นต่อไปคือการกำหนดเวลาที่พนักงานจะทำการเสียบบัตรเรียกชิ้นส่วนบนกระดานที่จัดไว้ และ กำหนดเวลาที่เจ้าหน้าที่สโตร์จะนำวัสดุมาส่งและเก็บบัตรเรียกชิ้นส่วนใบใหม่ไป ซึ่งพบปัญหา มากที่สุดคือพนักงานทำวัสดุที่ใช้ในการประกอบเสียหาย อันเนื่องมาจากความไม่ชำนาญ ดังนั้นในระยะแรกวิธีที่เหมาะสมคือจัดวัสดุสำรองชั่วคราวไว้จำนวนหนึ่ง ในสายการประกอบในระยะเริ่มต้นโดยพิจารณาจากปริมาณความเสียหาย โดยวัสดุที่พนักงานทำเสียหายมาก เนื่องจากความไม่ชำนาญก็ต้องทำการสำรอง วัสดุไว้มาก และทำการวิเคราะห์ร่วมกับหัวหน้างานเพื่อลดปริมาณเสียหายนั้นลง เมื่อเวลาผ่านไปประมาณ 1-2 เดือน ปริมาณความเสียหายของงานจะเข้าสู่สภาวะปกติ จึงได้ทำการยกเลิกวัสดุสำรองชั่วคราวนั้นเสีย เมื่อเวลาผ่านไปประมาณ 2 เดือนการทำงานทุกอย่างเริ่มจะคงที่ จึงได้ผลสรุปออกมาว่า พนักงานสโตร์จะนำวัสดุไปส่งในสายการประกอบ และ เก็บบัตรเรียกชิ้นส่วนมา ทุกๆ 2 ชั่วโมงซึ่งเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมที่สุด

10 การเปรียบเทียบและวิเคราะห์การเสียหายของระบบการเบิกจ่าย ทั้งสองระบบ วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้มีหลักใหญ่อยู่ 2 ประการ คือ ประการแรกเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการผลิต และ เพื่อลดค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจาก ส่วนประกอบต่างๆที่เกิดขึ้นอันได้แก่การสต็อกวัสดุที่มากเกินไป การขาดแคลน

วัสดุระหว่างผลิต ซึ่งสามารถแยกการวิเคราะห์ห้ออกได้ 2 แนวทางคือ การวิเคราะห์การเสียหาย และ สุนัขหายของวัสดุในสายการประกอบ และ การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายสุทธิในการทำงานของทั้งสองระบบ

ก) การวิเคราะห์การเสียหายและสุนัขหายของวัสดุในสายการประกอบ ในการเก็บข้อมูลจะทำการตัดปริมาณ "วัสดุที่ไม่ได้คุณภาพ" ออกไป หรือ

ปริมาณวัสดุเสียหาย/สุนัขหาย=ปริมาณการเบิกวัสดุทั้งหมด-ปริมาณวัสดุเบิกปกติ

- ปริมาณวัสดุที่ไม่ได้คุณภาพ(เคลม)

- วัสดุที่เหลืออยู่ในสายการประกอบ

และได้มีการแยกวัสดุออกเป็น "วัสดุใหญ่" เช่น เบาะนั่ง, ชุดบุภายใน, โชคอัพ เป็นต้น และ "วัสดุเล็ก" เช่น สกรู, แหวน, น็อต, ไฟกลางแก่ง เป็นต้น และสามารถสรุปค่าความเสียหายได้ ดังนี้

ค่าเฉลี่ยของการเสียหายหรือสุนัขหายของวัสดุในสายการผลิต

	วัสดุขนาดใหญ่	วัสดุขนาดเล็ก
หลังคารถนิสสัน	4.28 %	6.67 %
หลังคารถโตโยต้า	3.33 %	3.49 %

จะเห็นได้ว่า การเสียหายหรือสุนัขหายของวัสดุขนาดใหญ่ในสายการประกอบนิสสันมีค่ามากกว่าสายการประกอบโตโยต้า 0.95% ซึ่งเป็นความแตกต่างที่ไม่มากนัก เนื่องจากวัสดุที่อยู่ในกลุ่มวัสดุใหญ่นี้มีขนาดค่อนข้างใหญ่ และวัสดุในกลุ่มนี้บางชิ้นก็ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้โดยง่าย เช่น เบาะนั่ง, กระจก ทำให้วัสดุเหล่านี้จะไม่มีกรสุนัขหาย เพราะเคลื่อนย้ายได้ลำบากนั่นเอง และวัสดุในกลุ่มนี้มักจะเป็นวัสดุที่พนักงานไม่สนใจที่จะชโยม หรือ นำกลับไปที่บ้าน เหมือนกับวัสดุอื่นที่ใช้ประจำวันได้ เช่น กาว, กระจกขาว, ลี, ทินเนอร์ ดังนั้นวัสดุเหล่านี้จึงมักจะไม่มีการสุนัขหายเนื่องจากการละเลย หรือ การชโยมของพนักงาน ส่วนสาเหตุสุดท้ายเป็นสาเหตุสำคัญที่สุด คือ วัสดุในกลุ่มนี้มัก

จะเป็นวัสดุที่มีราคาแพงเมื่อเทียบกับวัสดุในกลุ่มอื่น ดังนั้นการเกิดการเสียหายพนักงานในสายการประกอบจะไม่นำไปคืนสต็อก หรือ นำไปทิ้ง แต่จะทำการซ่อมแซมเอง หรือ ส่งไปซ่อมยังหน่วยซ่อมเพื่อให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ แต่ก็มีวัสดุขนาดใหญ่บางประเภทที่การเสียหายของวัสดุจะไม่สามารถซ่อมแซมได้ เช่น กระจก ซึ่งถ้ามีรอยขีดมากเกินกว่าที่มาตรฐานการตรวจสอบก็ถือว่า เป็น กระจกเสีย ซึ่งไม่สามารถที่จะซ่อมได้ จะต้องทำการตัดออกเพื่อทิ้งเท่านั้น ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าค่าความเสียหาย หรือ สูญหายของวัสดุขนาดใหญ่ในสายการประกอบ ส่วนใหญ่จะมีค่าความแตกต่างกันในส่วนของวัสดุที่ไม่สามารถทำการซ่อมแซมได้ เช่น กระจกต่างๆ ส่วนวัสดุที่สามารถซ่อมแซมได้ เช่น เบาะนั่ง หรือชิ้นส่วนอื่นๆจะถูกซ่อมแซมจนใช้งานได้หมด ทำให้ไม่พบตัวเลขความเสียหายในกลุ่มวัสดุที่สามารถซ่อมแซมได้เหล่านี้ ส่วนวัสดุที่มีขนาดเล็กนั้น สายการประกอบหลังคาไฟเบอร์กับรถนิสสัน มีค่าความเสียหายเท่ากับ 6.67 % ซึ่งมากกว่าสายการประกอบหลังคาไฟเบอร์กับรถไดฮัทสึซึ่งมีค่าเท่ากับ 3.49% ซึ่งเป็นค่าเสียหายที่มีความแตกต่างกันมากถึงเกือบเท่าตัว สาเหตุเนื่องมาจากว่า วัสดุที่มีขนาดเล็กในสายการประกอบหลังคาไฟเบอร์กับรถนิสสันนั้นถูกเบิกมาเป็นจำนวนมากๆเช่น เบิกเป็นกล่องๆละ 100 ตัว หรือ 1,000 ตัว ทำให้พนักงานไม่เห็นความสำคัญของวัสดุเหล่านี้ ซึ่งจะมีวัสดุเกิดการสูญหายจากการละเลยของพนักงานเป็นจำนวนหนึ่ง ส่วนสายการประกอบหลังคาไฟเบอร์กับรถไดฮัทสึนั้นจะมีการจ่ายวัสดุในจำนวนที่พอดีใช้เท่านั้น ทำให้พนักงานระมัดระวังมากขึ้นเพราะถ้ามีการทำวัสดุสูญหาย จะต้องแจ้งหัวหน้าสายการประกอบเพื่อทำการเบิกชดเชย ทำให้เกิดความยุ่งยากแก่ตัวพนักงานเอง ซึ่งพนักงานแต่ละคนก็ต้องทำเป้าหมายให้ได้ตามที่กำหนดไว้ว่า ในหนึ่งวันพนักงานแต่ละคนจะต้องทำงานเท่าใด พนักงานแต่ละคนจึงเอาใจใส่ต่อวัสดุแต่ละชิ้นมากกว่า อีกเหตุผลหนึ่งก็คือ วัสดุขนาดเล็กบางอย่างสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ เช่น สกรู, น็อต, กาวน้ำ, กระจกตาขาว เป็นต้น ดังนั้นจึงมีพนักงานบางคนทำการขโมยวัสดุเหล่านี้เพื่อนำกลับไปใช้ที่บ้านตนเอง

ข) การวิเคราะห์การเสียหายและสูญหายของวัสดุแยกตามประเภทวัสดุ จากการวิเคราะห์โดยแยกตามประเภทวัสดุโดยเปรียบเทียบว่า

ประเภทของวัสดุจะมีผลต่อการเสียหายหรือสูญหายของวัสดุเพียงใด โดยแยกประเภทตามข้อมูลเบื้องต้นเป็น 4 ประเภท คือ วัสดุประเภทกระจก, วัสดุประเภทยาง, วัสดุประเภทโลหะ และ วัสดุประเภทตกแต่ง ข้อมูลการใช้วัสดุประเภทกระจกของสายการประกอบทั้งสอง ค่าความเสียหายของกระจกของสายการประกอบไดอิทส์เท่ากับ 2.89 % ค่าความเสียหายของกระจกของสายการประกอบนิสสันเท่ากับ 7.72 % สรุปได้ว่า ความเสียหายของกระจกของสายการประกอบไดอิทส์ซึ่งใช้ระบบการจ่ายวัสดุแบบทันเวลาพอดี จะมีค่าน้อยกว่าความเสียหายของกระจกของสายการประกอบนิสสัน 4.83 %

เหตุผลเนื่องมาจากวัสดุประเภทกระจกนี้เมื่อวัสดุมีการเสียหายจะไม่สามารถซ่อมแซมได้ ดังนั้นเมื่อมีการเบิกวัสดุเข้าสายการประกอบที่เดียวเป็นจำนวนมากในสายการประกอบนิสสัน ทำให้วัสดุต้องถูกเก็บอยู่ในสถานที่ทำงานเป็นเวลานานกว่า ก่อนที่จะถูกนำไปประกอบกับตัวรถ โอกาสที่จะเกิดการเสียหายจากการเคลื่อนย้าย, การเก็บรักษาจึงมีโอกาสมากกว่า วัสดุที่จ่ายเข้าสายการประกอบไดอิทส์ซึ่งมีการจ่ายวัสดุแบบทันเวลาพอดีคือ เมื่อมีความต้องการใช้วัสดุ วัสดุจะถูกจ่ายเข้าสายการประกอบ และ พนักงานก็จะนำวัสดุที่จ่ายนั้นเข้าประกอบกับตัวรถในเวลาต่อเนื่องกัน จึงส่งผลให้ค่าความเสียหายน้อยกว่าสายการประกอบนิสสันที่เบิกวัสดุทีละมาก ๆ อย่างเห็นได้ชัด ข้อมูลการใช้วัสดุประเภทยางมีดังนี้คือ สายการประกอบไดอิทส์มีค่าความเสียหาย 4.15 % สายการประกอบนิสสันมีค่าความเสียหาย 8.84 % สายการประกอบไดอิทส์มีการเสียหาย หรือ สูญหายของวัสดุน้อยกว่าสายการประกอบนิสสัน เท่ากับ 4.69 % สาเหตุของการสูญเสียน้อยของวัสดุในสายการประกอบนิสสัน ส่วนใหญ่มักจะเกิดจากการสูญหาย และ เสียหายจากการทำงานควบคู่กันไป การสูญหายมักจะเกิดกับวัสดุที่มีขนาดเล็กเพราะพนักงานไม่ต้องพะวงกับการเบิกวัสดุชุดเขยั้นเอง ส่วนข้อมูลการใช้วัสดุประเภทโลหะนั้น สายการประกอบไดอิทส์มีค่าความเสียหาย 3.56 % และ สายการประกอบนิสสันมีค่าความเสียหาย 6.36 % สายการประกอบไดอิทส์มีการเสียหายหรือสูญหายของวัสดุน้อยกว่าสายการประกอบนิสสัน เท่ากับ 2.8 % สาเหตุเนื่องมาจากวัสดุโลหะส่วนใหญ่เป็นวัสดุที่มีขนาดเล็กไม่ใหญ่นัก บางชิ้นมีขนาดเล็กมากทำให้โอกาสในการสูญหายมีค่อนข้างสูง และ วัสดุ

บางอย่างยังสามารถนำไปใช้ส่วนตัวที่บ้านได้ ดังนั้นโอกาสที่วัสดุจะสูญหายในสายการประกอบนิสสันจากความละเลยของพนักงานจึงมีอัตราที่สูงกว่า เพราะในสายการประกอบนิสสันมีปริมาณวัสดุสำรองเอาไว้มาก และ หัวหน้างานไม่สามารถที่จะทราบได้ว่า เกิดการสูญหายเป็นจำนวนเท่าไรในแต่ละวันเพราะวัสดุจะถูกเบิกมาเพิ่มเติมตลอดเวลา แต่ในสายการประกอบไดฮัทสูกำทำวัสดุสูญหาย หรือเสียหายจำเป็นที่จะต้องแจ้งให้หัวหน้างานทราบเพื่อทำการเบิกมาชดเชย ซึ่งส่งผลให้พนักงานเกิดความระมัดระวังมากขึ้นข้อมูลของการเสียหายหรือสูญหายของวัสดุประเภทตกแต่งสรุปได้คือ สายการประกอบไดฮัทสุมีค่าความเสียหาย 2.86 % และ สายการประกอบนิสสันมีค่าความเสียหาย 1.72 % สายการประกอบไดฮัทสุมีการเสียหาย หรือ สูญหายของวัสดุมากกว่าสายการประกอบนิสสันเท่ากับ 1.14 % สาเหตุเนื่องมาจากวัสดุประเภทตกแต่งนี้เป็นวัสดุที่มีขนาดใหญ่เป็นส่วนใหญ่ เช่น เบาะนั่ง, คอนโซล ทำให้โอกาสในการสูญหายจึงมีน้อยมาก และ วัสดุประเภทนี้ มีราคาแพงเมื่อเกิดความเสียหายสามารถซ่อมแซมให้เข้าสู่สภาพเดิมได้โดยเสียค่าใช้จ่ายไม่มากนักเมื่อเทียบกับราคาของวัสดุเหล่านี้ ดังนั้นค่าความเสียหายที่บันทึกได้จึงไม่สามารถสรุปได้อย่างชัดเจนว่า สายการประกอบไดฮัทสุมีค่าความเสียหายมากกว่าสายการประกอบนิสสัน

ค่าเฉลี่ยของการเสียหายหรือสูญหายของวัสดุในสายการผลิต

	สายการประกอบนิสสัน	สายการประกอบไดฮัทสู
กระจก	7.72 %	2.89 %
ยาง	8.84 %	4.15 %
โลหะ	6.36 %	3.56 %
ตกแต่ง	1.72 %	2.86 %

ค) การวิเคราะห์ปริมาณวัสดุคงคลังในคลังวัสดุและในสายการประกอบ จากการตรวจสอบวัสดุคงคลังในคลังวัสดุ จำนวนวัสดุสำรองในคลังวัสดุแต่ละวันจะมีการเปลี่ยนแปลง ค่าเฉลี่ยของวัสดุได้เปรียบเทียบกับในรูปของ "ระยะเวลาสำรองวัสดุ" เมื่อเปรียบเทียบกับวัสดุทุกประเภท จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า วัสดุสำรองในคลังวัสดุของรถยนต์นิสสันมีค่าสูงกว่าของรถยนต์ไดฮัทสุมาก สาเหตุเนื่องมาจากการเสียหายในสายการประกอบนิสสันที่ค่อนข้างสูงกว่า และ พฤติกรรมการเบิกวัสดุซึ่งจะเบิกทีละหลายๆซึ่งจะทำให้วัสดุอาจขาดแคลนได้อย่างรวดเร็ว ต่างกับวัสดุสำรองของรถยนต์ไดฮัทสูซึ่งจะมีปริมาณการลดลงของวัสดุในคลังอย่างต่อเนื่องและค่อนข้างคงที่ เพราะไม่สามารถเบิกตามใจได้แต่ต้องเบิกตามเอกสารตามการเคลื่อนที่ของรถยนต์เท่านั้น ส่วนจำนวนสำรองวัสดุในสายการประกอบนั้นสรุปได้ว่า จำนวนวัสดุคงคลังของสายการผลิตนิสสันมีมากกว่าของสายการผลิตไดฮัทสุมาก การเปรียบเทียบอีกลักษณะหนึ่งคือ จำนวนวัสดุสำรองในสายการประกอบ ณ เวลาหนึ่ง โดยการตรวจสอบแบบสุ่ม สรุปได้ว่า สายการประกอบนิสสันมีปริมาณวัสดุสำรองในสายการประกอบสูงกว่าสายการประกอบไดฮัทสุมาก อันเนื่องมาจากสายการประกอบไดฮัทสูไม่สามารถเบิกวัสดุเท่าไรก็ได้ตามความต้องการของพนักงาน แต่ต้องเบิกตามคู่มือที่ติดมากับรถซึ่งต้องเบิกบ่อยมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันสายการประกอบนิสสันจะเบิกที่เดียวจำนวนมากกว่าเพื่อความสะดวกของผู้เบิกจะไม่ต้องทำการเบิกหลายรอบในแต่ละวัน ผลจากการสำรองวัสดุที่มากนี้จึงส่งผลโดยตรงกับการเสียหายของวัสดุสำรองที่คงค้างอยู่ในสายการประกอบนิสสันนั่นเอง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข้อเสนอแนะ

การผลิตในสายการประกอบหลังคาไฟเบอร์กลาสกับรถกระบะนี้ มีชิ้นส่วนเป็นจำนวนไม่มากนัก ดังนั้นการเลือกเอาวิธีการจ่ายวัสดุแบบทันเวลาพอดีในระบบจ่ายเป็นชุดดังที่ได้ทำการทดลองในสายการผลิตจริงจึงเป็นวิธีการที่เหมาะสม จากการวิจัยสามารถกำหนดแนวทางการนำไปใช้งานได้ ดังนี้

1. การดำเนินการวางระบบจ่ายวัสดุแบบทันเวลาพอดีแบบนี้ การจ่ายวัสดุจะต้องกำหนดเวลาที่แน่นอน โดยมีหลักการจ่ายในปริมาณน้อยแต่มีความถี่สูง ซึ่งจะทำให้วัสดุที่ค้างอยู่ในสายการผลิตน้อยตามลงไปด้วยซึ่งเป็นการลดค่าใช้จ่ายในเรื่องวัสดุระหว่างผลิต

2. ในการทดลองนี้ การจ่ายวัสดุแบบเป็นรายชิ้นซึ่งจะเหมาะสมกับสายการประกอบที่มีชิ้นส่วนไม่มากนัก เพราะสามารถควบคุมการใช้วัสดุได้อย่างใกล้ชิดมาก แต่ถ้าเป็นสายการประกอบที่ต้องใช้วัสดุเป็นจำนวนมาก จำเป็นที่จะต้องเลือกวิธีการจ่ายวัสดุเป็นชุด (LOT) ซึ่งจำนวนชิ้นต่อชุดจะขึ้นอยู่กับอัตราการใช้วัสดุของแต่ละจุดงานซึ่งต้องอยู่ในปริมาณที่ไม่สูงนัก โดยกำหนดช่วงเวลาการจ่ายบ่อยขึ้น จะทำให้ยังคงสามารถควบคุมการใช้วัสดุได้ถึงแม้ว่าจะได้ไม่ดีเท่ากับการจ่ายเป็นรายชิ้นก็ตาม

3. ในการทำงานจริง จำเป็นต้องมีการใช้ใบเบิกชุดเซย์ เพื่อเบิกชิ้นส่วนชุดเซย์วัสดุที่สูญหายหรือเสียหายเสมอ ดังนั้นการควบคุมปริมาณการใช้วัสดุที่เกินกว่าจำนวนมาตรฐานจึงควรสร้างระบบการตรวจสอบที่จุดการเบิกชุดเซย์นี้ โดยการกำหนดการใช้ชิ้นส่วนมาตรฐานต่อผลผลิต จะทำให้เห็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกินกว่าปกติได้อย่างชัดเจน