

บทที่ 6

สรุป และข้อเสนอแนะ

6.1 การทำงานและส่วนประกอบต่าง ๆ

แหล่งจ่ายกำลังแบบสวิตซิ่งของเครื่องตัดโลหะแบบพลาสม่าที่ได้ออกแบบมาขึ้นนี้ สามารถที่จะนำไปใช้ตัดโลหะได้ตั้งแต่ 1 - 10 มิลลิเมตร โดยใช้งานร่วมกับลมที่ได้จากเครื่องขัดอากาศ (Air compressor) เป็นพลาสมาก๊าซ ซึ่งจะมีผลดีคือ หาได้ง่าย และราคาถูก แหล่งจ่ายไฟกำลังแบบสวิตซิ่งของเครื่องตัดโลหะแบบพลาสม่า ประกอบด้วยส่วนสำคัญ ๆ ดังต่อไปนี้

6.1.1 แหล่งจ่ายไฟกำลังของระบบ

ในภาคแรกของเครื่องที่ได้ออกแบบมาขึ้นนี้ เป็นภาคแหล่งจ่ายไฟกำลังให้แก่ระบบ โดยจะได้รับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส ขนาด 220 โวลต์ $\pm 10\%$ ความถี่ 50 เฮิรตซ์ จากแหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้ามาทำการเรียงกระแส โดยผ่านวงจรเรียงกระแสโดยใช้วงจรไดโอดต่อแบบบริดจ์ เพื่อทำให้เป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงซึ่งมีขนาดประมาณ 310 โวลต์ จากนั้นจะใช้วงจรกรองที่ประกอบด้วยตัวเก็บประจุ เพื่อทำหน้าที่ลดการกระแสเพื่อมของแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงที่ได้จากการเรียงกระแส

6.1.2 วงจรแปลงผันไฟตรง-ไฟตรง แบบบริดจ์เต็มรูป

เนื่องจากพิกัดกำลังของเครื่องแหล่งจ่ายไฟกำลัง แบบสวิตซิ่ง ของเครื่องตัดโลหะแบบพลาสม่า ต้องการพิกัดกำลังไฟฟ้าด้านออก 4 กิโลวัตต์ และมีแรงดันไฟตรง ด้านออกขณะไม่มีโหลด 250 โวลต์ ผู้ที่วิจัยจึงเลือกใช้วงจรแปลงผันไฟตรง-ไฟตรง แบบบริดจ์เต็มรูปมาใช้สำหรับการศึกษา และออกแบบในวิทยานิพนธ์นี้ โดยอาศัยข้อได้เปรียบของวงจรแปลงผันไฟตรง-ไฟตรง แบบบริดจ์เต็มรูป ดังต่อไปนี้

6.1.2.1 ในการออกแบบหม้อแปลง สำหรับที่นำไปใช้งานกับวงจรบริดจ์เต็มรูป ต้องการขาด漉ดทางตันปฐมภูมิเพียงชุดเดียว

6.1.2.2 แรงดันตกครั้งขด漉ดของหม้อแปลงทางด้านปฐมภูมิ จะมีค่าไม่เกินค่าขอดของแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับทางด้านเข้า คือไม่เกิน ± 310 โวลต์

6.1.2.3 สวิตซ์ทำงานในวงจรบริดจ์เต็มรูป จะทำงานที่พิกัดแรงดันไม่เกินค่าขอดของแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับที่ป้อนเข้าทางด้านขาเข้า คือไม่เกิน 310 โวลต์ อีกทั้งกระแสผ่านสวิตซ์จะต่ำกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับวงจรอื่นแปลงผันไฟตรง-ไฟตรง แบบอื่น ๆ ในพิกัดเดียวกัน

6.1.3 หม้อแปลงแยกโดยความถี่สูงและส่งผ่านกำลัง

เนื่องจากการศึกษาคุณสมบัติของหม้อแปลงสำหรับการประยุกต์ และใช้งานทางด้านการเรื่อง และการตัดโลหะจากเอกสารทางวิชาการที่ได้มีผู้วิจัยค้นคว้ามา ก่อนหน้านี้นั้นบังเอิญพบว่าหม้อแปลงที่จะนำมาใช้จะต้องมีลักษณะคุณสมบัติเป็น Drooping characteristic กล่าวคือ เมื่อมีโหลดทางด้านข้ออกมากขึ้น แรงดันไฟฟ้าทางด้านข้ออกจะต้องมีค่าต่ำลง อย่างไรก็ได้ คุณสมบัตินี้ถูกกล่าวว่าเกิดขึ้นอยู่แล้ว โดยคุณสมบัติของตัวหม้อแปลงเองทั้งนี้ เนื่องจากขณะที่หม้อแปลงทำงานและได้รับโหลดจะเกิดการสูญเสียเกิดขึ้นในตัวหม้อแปลง และพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับขดลวดที่ใช้พันหม้อแปลงเอง ก็จะทำให้เกิดแรงดันตกคร่อมขดลวดขณะหม้อแปลง ได้รับโหลด มีผลทำให้แรงดันทางด้านข้ออกต่ำลงตามต้องการ

6.1.4 วงจรกรองด้านออก

ในการออกแบบหม้อแปลงแยกโดยความถี่สูง และกำลังสูงเรา จะออกแบบให้ขดลวดหม้อแปลงทางด้านปฐมภูมิมี 1 ชุด และขดลวดทางด้านทุดภูมิมี 2 ชุด โดยต่อ กันแบบมีจุดต่อตรงกลาง (center Tap) ดังนั้นวงจรกรองทางด้านออกจะจึงประกอบไปด้วยไดโอด ต่อแบบเดิม คลื่น ตัวเหนี่ยวนำ เพื่อลดการกระแสฟื้มของแรงดันด้านออก และทำให้กระแสไหลต่อเนื่อง และตัวเก็บประจุ ซึ่งจะทำให้แรงดันทางด้านข้ออกมีค่าแรงดันกระแสฟื้มน้อยลง มีผลทำให้พลาสม่าที่เกิดจะมีเสถียรภาพดีมากขึ้นและเกิดได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องกระตุ้นจากแหล่งกำเนิดศักดิ์ไฟฟ้าแรงสูงที่ความถี่สูงอยู่ตลอดเวลา

6.1.5 แหล่งกำเนิดศักดิ์ไฟฟ้าแรงสูง และความถี่สูง

ในการที่จะทำให้เกิดเปลี่ยนสถานะเป็นพลาสม่าได้นั้นจำเป็นต้องใช้เครื่องกำเนิดศักดิ์ไฟฟ้าแรงสูงและความถี่สูง เข้าช่วยเพื่อให้เกิดอาร์คความถี่สูง ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ของกําชโดยทั่ว ๆ ไปที่จะมีโอกาสจะเกิดอาร์คดิสชาร์คได้ง่ายเมื่อได้รับศักดิ์ไฟฟ้าแรงสูง ความถี่สูง จากนั้นจะอาศัยการเรื่องโยงศักดิ์ไฟฟ้าแรงสูง ที่ความถี่สูงผ่าน Coupling coil เพื่อส่งผ่านไปยังหัวคบพลาสม่า เพื่อให้เกิดอาร์คในหัวคบพลาสม่า อาร์คความถี่สูงที่เกิดที่รีนในหัวคบพลาสม่าจะทำหน้าที่เป็นทางเดินให้เกิดอาร์คหลักที่ได้จากวงจรแปลงผันไฟตรง-ไฟตรง แบบบริจจ์เติมรูปที่ได้ออกแบบสร้างขึ้น เมื่อเกิดอาร์คแล้วในช่วงเวลาอันสั้นพลาสม่าที่เกิดขึ้น จะทำให้เกิดอาร์คหลักรอบข้างที่เป็นทางผ่านของพลาสมากําช ในลักษณะเช่นนี้จะถือว่า ได้เกิดอาร์คหลักคงที่พร้อมทั้งล้ำพลาสม่า และไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องกำเนิดศักดิ์ไฟฟ้าแรงสูงที่ความถี่สูงอีกต่อไป

6.1.6 หัวคบพลาสม่า

รัศมีที่นิยมใช้เป็นรัศมีไฟฟ้าในต้นกำเนิดอาร์คพลาสมามี 3 ชนิด คือ หังสเตน ทองแดง และกราไฟท์ ตามปกติจะใช้หังสเตนเป็นรัศมี และทองแดงเป็นรัศมีวงก เหตุที่นิยมใช้

ทั้งส่วนเป็นข้าไฟฟ้า เพราะทั้งส่วน มีคุณสมบัติให้อิเล็กตรอนได้ง่ายเมื่อได้ความร้อน และมีจุดหลอมตัวสูง การออกแบบลักษณะข้าไฟฟ้านี้มีความสำคัญมากในการใช้ต้นกำเนิดพลาสม่า เนื่องจากการออกแบบที่ไม่เหมาะสม จะทำให้การเกิดอาร์คไม่ทั่วถึง เป็นผลให้พลาสม่าที่เกิดขึ้นไม่มีเสถียรภาพ โดยปกติจะออกแบบให้ข้าไฟฟ้าด้านหนึ่งมีลักษณะเป็นแท่งอีกด้านหนึ่งเป็นวงแหวนหรือรูปกรวยบอก พลาสมากำกัชจะผ่านมาโดยรอบ ๆ ข้าไฟฟ้า ผ่านอาร์คแล้วพุ่งผ่านรูของข้าไฟฟ้าไปยังชั้นงานได้

6.1.7 เครื่องอัดอากาศ (Air Compressor)

ในการพิจารณาเลือก ก๊าซที่จะสามารถนำมาเป็นพลาสมากำกัชนั้น เราจะพิจารณาจาก Energy Content ของก๊าซ ความไวในการเกิดปฏิกิริยา (Reactivity) และราคาของก๊าซเป็นหลัก พลาสมาก๊าซที่นิยมใช้โดยทั่วไป คือ ไฮโดรเจน ไฮเดรียม อาร์กอน ในไฮโดรเจน และออกซิเจน ดังนั้น ในการเลือกพลาสมาก๊าในวิทยานิพนธ์นี้ได้เลือกอากาศ โดยการนำอากาศที่ถูกอัดจากเครื่องอัดอากาศมาใช้ เนื่องจากเพราะว่า อากาศจากเครื่องอัดอากาศหาได้ง่าย มีอยู่โดยทั่วไป สำหรับความดันของลมที่ได้จากเครื่องอัดอากาศจะประมาณ 3.1 - 6.5 บาร์ ที่อัตราการไหล 114 lpm.

6.1.8 วงจรควบคุมลำดับการทำงาน

วงจรควบคุมลำดับการทำงานของเครื่องที่ได้ออกแบบนี้นับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเรามีความจำเป็นที่จะต้องจัดลำดับความสัมพันธ์ของระบบไฟฟ้า ก๊าซ การกำเนิดอาร์คพลาสม่า และการระบายน้ำร้อนออกจากหัวคบพลาสม่า เพราะพลาสม่าที่เกิดขึ้นจะมีอุณหภูมิสูงมาก นอกจากนั้นในส่วนนี้ยังได้ออกแบบส่วนแสดงผลสถานะการทำงานของวงจรในแต่ละสภาวะ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานเกิดความคล่องตัวในการใช้งานได้เหมาะสมอีกด้วย

6.1.9 วงจรขับน้ำมอสเฟตกำลังและการป้องกัน

ในการออกแบบวงจรแปลงผันไฟตรง-ไฟตรง เพื่อใช้กับแหล่งจ่ายไฟกำลังแบบสวิตชิ่งของเครื่องตัดโลหะแบบพลาสมานั้น ผู้จัดได้เลือกใช้มอสเฟตกำลังเป็นสวิตช์ในวง เนื่องจากมีคือ การออกแบบวงจรขับนำทำได้ง่าย และสามารถทำงานได้ดีที่ความถี่สูง ๆ แต่อย่างไร ก็ต้องมีความสามารถป้องกันกันกระแสดันกินพิกัดกระแสเกินพิกัด เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อมอสเฟตกำลังอันเกิดเนื่องจากสาเหตุผิดปกติของวงจร ขณะปฏิบัติงานหรือทดลอง

6.2 ข้อเสนอแนะ

ในการพัฒนาแหล่งจ่ายกำลังแบบสวิตชิ่งของเครื่องตัดโลหะแบบพลาสมานี้ อาจทำ

การพัฒนาต่อ เพื่อให้สามารถตัดโลหะได้หนาขึ้นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพัฒนาพิกัดของแหล่งจ่ายกำลังให้มีพิกัดสูงขึ้น อย่างไรก็ได้ เมื่อเพิ่มพิกัดของแหล่งจ่ายสูงขึ้น สิ่งที่ต้องระมัดระวังอย่างยิ่งคือ เรื่องของการระบายความร้อนที่หัวคบพลาสma เพาะพลาสมาที่เกิดขึ้นจะมีอุณหภูมิสูงมาก และจะร้อนจัด ถ้าระบายความร้อนไม่ดีอาจทำให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับอันตรายขึ้นได้

6.3 ประยุกต์ใช้รับ

6.3.1 สามารถศึกษาและเข้าใจวิธีการเปลี่ยนสถานของก๊าซเป็นพลาสมาที่มีอุณหภูมิสูง ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นต้นกำเนิดความร้อนในอุตสาหกรรมโลหะได้

6.3.2 สามารถพัฒนาเครื่องต้นแบบสำหรับการตัดโลหะด้วยพลาสma เพื่อเป็นแนวทางในการผลิตเป็นการค้าต่อไปได้