

การออกแบบข้อกำหนดทางวิศวกรรมและทางการผลิตของอุปกรณ์เคลื่อนที่ชนิดลวดแม่เหล็ก  
โดยใช้เทคนิคการแปลความต้องการของลูกค้า

นายไพฑูรย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร

สถาบันวิทยบริการ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2545.....

ISBN 974-17-1835-7

ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

DESIGN OF ENGINEERING AND MANUFACTURE SPECIFICATION OF ACTUATOR  
MAGNETIC WIRE USING QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT

Mr. Paitoon Promsakanasakolnakorn

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements  
for the Degree of Master of Engineering in Industrial Engineering

Department of Industrial Engineering

Faculty of Engineering

Chulalongkorn University

Academic Year 2002

ISBN 974-17-1835-7

หัวข้อวิทยานิพนธ์	การออกแบบข้อกำหนดทางวิศวกรรมและทางการผลิตของอุปกรณ์เคลื่อนที่ขนาดแม่เหล็กโดยใช้เทคนิคการแปลความต้องการของลูกค้า
โดย	นายไพฑูรย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร
สาขาวิชา	วิศวกรรมอุตสาหการ
อาจารย์ที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย พัวจินดาเนตร

คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้บัณฑิตวิทยาลัยรับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

..... คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  
(ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

..... ประธานกรรมการ  
(รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ธิวัชรวิเศษ)

..... อาจารย์ที่ปรึกษา  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย พัวจินดาเนตร)

..... กรรมการ  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน)

..... กรรมการ  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตรา ฐิติการพานิช)

ไพฑูริย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร : การออกแบบข้อกำหนดทางวิศวกรรมและทางการผลิต  
ของอุปกรณ์เคลื่อนที่ขดลวดแม่เหล็กโดยใช้เทคนิคการแปลงความต้องการของลูกค้า.

(DESIGN OF ENGINEERING AND MANUFACTURE SPECIFICATION OF ACTUATOR  
MAGNETIC WIRE USING QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT ) อ. ที่ปรึกษา : ผศ. ดร.  
สมชาย พัวจินดาเนตร, 118หน้า. ISBN 974-17-1835-7.

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เสนอให้เห็นถึงการสร้างระบบการออกแบบอุปกรณ์เคลื่อนที่ขดลวด  
แม่เหล็กไฟฟ้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าโดยอาศัยกลไกในการแปลงความต้องการของลูกค้า  
ไปสู่ข้อกำหนดทางวิศวกรรมและการผลิตอย่างเป็นระบบ หรือที่เรียกว่าเทคนิคการแปลงความต้องการ  
ด้านคุณภาพ (Quality Function Deployment) นับตั้งแต่การนำเอารายละเอียดความต้องการของ  
ลูกค้าที่ทราบมาทำการวิเคราะห์ลำดับความสำคัญ ก่อนที่จะแปรไปสู่ความต้องการของผลิตภัณฑ์และ  
การกำหนดเป้าหมายของผลิตภัณฑ์ รวมถึงการวางข้อกำหนดควบคุมต่างๆด้านคุณภาพ ทั้งในตัวของ  
ผลิตภัณฑ์และระบบกลไกที่เป็นองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์จนถึงการวางแผนกระบวนการผลิตและ  
การควบคุม กระบวนการดังกล่าวเป็นระบบกลไกของการออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างเป็นลำดับโดยใช้  
ตารางคุณภาพเชื่อมความสัมพันธ์ในแต่ละขั้นตอน ซึ่งเป็นกระบวนการเริ่มต้นจากความหลากหลาย  
ของความต้องการจากลูกค้าต่างๆ แต่ในงานศึกษาวิจัยนี้จะอิงลูกค้ารายเดียว

ผลการดำเนินการออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างมีลำดับขั้นตอนด้วยแนวทางที่แสดงไว้ในงานวิจัยนี้  
ทำให้ได้ข้อกำหนดที่เป็นเกณฑ์ในการควบคุมและวัดผลของความสามารถในการสนองต่อความ  
ต้องการของลูกค้าต่อตัวผลิตภัณฑ์อย่างครบถ้วน ความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการของ  
ลูกค้าสามารถยืนยันได้จากผลการทดสอบกระบวนการผลิตและกระบวนการประกอบเปรียบเทียบกับ  
เกณฑ์ของข้อกำหนดด้านวิศวกรรม จึงทำให้แน่ใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ทำการออกแบบจนถึงกระบวนการ  
ผลิตนั้นจะได้รับการตอบรับจากลูกค้าได้เป็นอย่างดี และกลไกในการแปลงความต้องการของลูกค้า  
ไปสู่ข้อกำหนดทางวิศวกรรมและการผลิตที่ได้เสนอไว้ในงานวิจัยนี้ยังสามารถนำไปใช้เป็นแนวทาง  
ให้กับผู้ปฏิบัติงานหรือผู้สนใจเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้น

ภาควิชา วิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ

ปีการศึกษา 2545

ลายมือชื่อนิสิต.....

ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา.....

# # 4371465221: MAJOR INDUSTRIAL ENGINEERING

KEY WORD: Actuator Coil / Quality Function Deployment / House Of Quality / Failure Mode and Effect Analysis

PAITON PROMSAKANASAKOLNAKORN: DESIGN OF ENGINEERING AND MANUFACTURE SPECIFICATION OF ACTUATOR MAGNETIC WIRE USING QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT. THESIS ADVISOR: ASSIST. PROF. SOMCHAI POURJINDANET, Ph.D. 118 pp. ISBN 974-17-1835-7.

This research describes Quality Function Deployment (QFD), which systematically create technical support design and develop Actuator Coil to serve customer's need. The systematic process being used since analysis of customer's need by calculating a mechanism weight. Then, Quality function deployment (QFD) is becoming customer-oriented approach Product requirement, Product strategy and specified critical to quality characteristic. The target products' functions and mechanisms are deployed in parallel into hierarchical structures, and the mechanism that most requires technical innovation is specified. The technical problems to be solved are defined by considering the relationship between the specified mechanism and corresponding functions or quality characteristics by using quality house. The effectiveness process can go through process planning and process control. The process for customers would usually have several sources of information but the case being presented is in fact for one customer.

The result of QFD systematic process creates mechanism and corresponding functions or critical quality characteristics specification to support a whole of customer's need. The target product's functions had been proved by all customer's need had been served when analyze the final testing result compare to engineering specification found all parameter pass to spec. The result will make sure customer feedback is in positive. A structured technique of Quality Function Deployment (QFD) description is also be used as guideline to perform.

Department Industrial Engineering Student's signature.....

Field of study Industrial Engineering Advisor's signature.....

Academic year 2002

## กิตติกรรมประกาศ

ความสำเร็จของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เนื่องมาจากความช่วยเหลือและความอนุเคราะห์จากอาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. ดร. สมชาย พัวจินดาเนตร รวมทั้งคณาจารย์และเจ้าหน้าที่จากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งเพื่อนร่วมงานและการสนับสนุนส่งเสริมด้านการศึกษามากจากครอบครัว



สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## สารบัญ

บทที่	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	จ
กิตติกรรมประกาศ.....	ฉ
สารบัญ.....	ช
สารบัญตาราง.....	ฎ
สารบัญรูป.....	ฒ

### บทที่ 1 บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา .....	2
1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย.....	3
1.3 ขอบเขตของงานวิจัย.....	3
1.3.1 ข้อตกลงเบื้องต้น.....	4
1.3.2 ข้อจำกัดของการวิจัย.....	4
1.3.3 คำจำกัดความที่ใช้ในงานวิจัย.....	4
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	5
1.5 ขั้นตอนหรือแนวทางของการดำเนินงานวิจัย.....	5

### บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการแปรความต้องการของลูกค้าสู่ ความต้องการของผลิตภัณฑ์.....	6
2.2 หลักการเกี่ยวกับการแปรความต้องการของลูกค้า QFD (Quality function deployment).....	10
2.2.1 การใช้ประโยชน์จากแบบสอบถาม.....	10
2.2.2 จุดประสงค์ของกระบวนการ QFD.....	11
2.2.3 กระบวนการวิธีพื้นฐานของ QFD.....	11
2.3 ขั้นตอนพื้นฐานของการดำเนินการ QFD.....	11
2.4 หลักการเกี่ยวกับ FMEA.....	13
2.5 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	16

บทที่	หน้า
2.6	19
2.6.1	19
2.6.2	19
2.6.3	20
2.6.4	20
2.7	21
2.7.1	21
2.7.2	21
2.7.3	21
บทที่ 3	
3.1	22
3.1.1	22
3.1.2	23
3.1.3	24
3.1.4	24
3.1.5	24
3.1.6	24
3.1.7	25
3.1.8	25
3.2	25
3.3	27
3.4	28
3.5	29
3.5.1	29
3.5.1.1	29
3.5.1.2	29



## สารบัญ (ต่อ)

ณ

บทที่	หน้า
3.5.2	การทดสอบการผลิตกรอบขดลวด.....29
3.5.3	การทดสอบการประกอบชุดขดลวด.....30
บทที่ 4	ผลการดำเนินงานวิจัย
4.1	ผลการวางแผนผลิตภัณฑ์ (Product Planning) .....32
4.1.1	ผลการประเมินความต้องการของลูกค้า
4.1.1.1	ผลการจัดหมวดหมู่ความต้องการของลูกค้า..... 32
4.1.1.2	ผลการจัดลำดับความสำคัญของความต้องการของลูกค้า.....33
4.1.2	ผลการจัดทำข้อกำหนดของความต้องการของผลิตภัณฑ์.....34
4.1.3	ผลการจัดลำดับความสำคัญของรายการความต้องการของผลิตภัณฑ์ .....36
4.1.4	ผลการจัดทำแผนกลยุทธ์ในการออกแบบพัฒนา.....37
4.1.4.1	ข้อกำหนดเบื้องต้นของความต้องการผลิตภัณฑ์..... 37
4.1.4.2	การจัดกลุ่มความต้องการของผลิตภัณฑ์..... 38
4.1.4.3	สรุปการจัดทำแผนกลยุทธ์ในการออกแบบพัฒนา..... 40
4.2	การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Assembly part development)..... 41
4.2.1	ผลของความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการของผลิตภัณฑ์ สู่ความต้องการของส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์..... 42
4.2.2	ผลการแปรความต้องการของผลิตภัณฑ์สู่ความต้องการ ของส่วนประกอบขดลวด.....43
4.2.2.1	การออกแบบขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า (Magnet wire)..... 44
4.2.3	ผลการแปรความต้องการของผลิตภัณฑ์สู่ความต้องการของ ส่วนประกอบกรอบขดลวด.....57
4.2.3.1	การออกแบบกรอบขดลวด (Frame coil design)..... 59
4.2.4	ผลการแปรความต้องการของผลิตภัณฑ์สู่ความต้องการของ การ.....60
4.2.4.1	ผลของการเลือกใช้การ..... 63
4.2.5	ผลการแปรความต้องการของผลิตภัณฑ์สู่ความต้องการของ จุดเชื่อมกระแสไฟฟ้า.....65
4.2.5.1	ผลการประเมินกระบวนการผลิตจุดเชื่อมกระแสไฟฟ้าที่เหมาะสม...66
4.2.5.2	การออกแบบจุดเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้า (Solder joint)..... 66

สารบัญ (ต่อ)

ญ

บทที่	หน้า
4.3 ผลการวางแผนกระบวนการผลิต (Process Planning).....	68
4.3.1 การวางแผนกระบวนการผลิตขดลวดเบื้องต้น (Coil wiring Process Planning).....	68
4.3.1.1 กระบวนการผลิตขดลวดเบื้องต้นในรูปแบบสัญลักษณ์ (Coil wiring Process flow diagram).....	69
4.3.2 การวางแผนกระบวนการผลิตกรอบขดลวดเบื้องต้น (Frame Coil Process Planning).....	70
4.3.2.1 กระบวนการผลิตกรอบขดลวดในรูปแบบการใช้นิยลักษณ์ (Frame Coil Process flow diagram).....	73
4.3.3 การวางแผนกระบวนการประกอบ (Parts Assembly Process flow).....	74
4.3.3.1 กระบวนการประกอบในรูปแบบการใช้นิยลักษณ์ (Parts Assembly Process flow diagram).....	76
4.4. ผลการวางแผนควบคุมการผลิต (Process control).....	77
4.4.1 กระบวนการควบคุมการผลิตขดลวด (Coil wiring Process control).....	77
4.4.2 กระบวนการควบคุมการผลิตกรอบขดลวด (Frame Coil/Process control).....	79
4.4.3 กระบวนการควบคุมการประกอบชุดขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า (Actuator Coil Assembly Process Control).....	84
4.5 ผลการทดสอบการผลิต	
4.5.1 ผลการทดสอบการผลิตขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า.....	89
4.5.2 ผลการทดสอบการผลิตกรอบขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า.....	98
4.5.3 ผลการทดสอบการประกอบชุดขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า.....	103
บทที่ 5 อภิปรายผลการวิจัย	
5.1 อภิปรายผลการวิจัย.....	107
บทที่ 6 สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ	
6.1 สรุปผลการวิจัย.....	109

บทที่	หน้า
6.1.1	สรุปผลการจัดเตรียมความพร้อมของปัจจัยการดำเนินงาน.....109
6.1.2	สรุปผลการวางแผนผลิตภัณฑ์..... 110
6.1.3	สรุปผลการวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์.....110
6.1.4	สรุปการวางแผนกระบวนการผลิต..... 111
6.1.5	สรุปการวางแผนควบคุมการผลิต.....111
6.1.6	สรุปผลการทดสอบการผลิต..... 111
6.2	ข้อเสนอแนะ..... 112
รายการอ้างอิง.....	113
ภาคผนวก ก . ข้อมูลและเทคนิคกระบวนการที่ใช้ในการผลิตชุดชุดลดแม่เหล็กไฟฟ้า	
ข้อมูลรายชื่อและรายละเอียดผู้ผลิตเส้นลวด.....	114
เทคนิคการเคลือบผิวชุดลวดทองแดงด้วยสารที่มีคุณสมบัติเป็นฉนวนนำไฟฟ้า.....	114
ขบวนการทำให้ผิวชิ้นงานเรียบโดยการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า.....	116
ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์.....	118

## สารบัญตาราง

ตาราง	หน้า
บทที่ 1	
บทที่ 2	
ตาราง 2.1 ประเภทของความสัมพันธ์ของการใช้ QFD.....	10
ตาราง 2.2 เกณฑ์การประเมินความรุนแรง (Severity) ในการดำเนินการ FMEA.....	14
ตาราง 2.3 เกณฑ์การประเมินโอกาสในการเกิด (Occurrence) ในการดำเนินการ FMEA15	
ตาราง 2.4 เกณฑ์การประเมินการตรวจจับ (Detection) ในการดำเนินการ FMEA.....	16
บทที่ 3	
บทที่ 4	
ตาราง 4.1 การจัดหมวดความต้องการของลูกค้า.....	33
ตาราง 4.2 การจัดลำดับความสำคัญของความต้องการ.....	33
ตาราง 4.3 ผลของข้อกำหนดของความต้องการของผลิตภัณฑ์.....	34
ตาราง 4.4 ตารางคุณภาพแปรความต้องการของลูกค้าสู่ความต้องการของผลิตภัณฑ์.....	35
ตาราง 4.5 ผลของค่าความสำคัญในรายการความต้องการของผลิตภัณฑ์.....	36
ตาราง 4.6 ผลการจัดความสำคัญของกลุ่มความต้องการของผลิตภัณฑ์.....	40
ตาราง 4.7 ผลการจัดค่าความสำคัญของความต้องการของผลิตภัณฑ์.....	41
ตาราง 4.8 ผลการแปรความต้องการของผลิตภัณฑ์สู่ความต้องการของส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์.....	42
ตาราง 4.9 ผลการแปรความต้องการผลิตภัณฑ์สู่ความต้องการของส่วนประกอบขดลวด.....	43
ตาราง 4.10 ข้อกำหนดของขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า.....	44
ตาราง 4.11 ข้อมูลเปรียบเทียบคุณสมบัติของสารเคลือบผิวเส้นลวดอ้างอิงมาตรฐานNEMA.....	46
ตาราง 4.12 ผลการเปรียบเทียบคุณสมบัติของสารเคลือบผิวเส้นลวด.....	47
ตาราง 4.13 ผลการคำนวณความยาวของเส้นลวดเปรียบเทียบกับขนาดมาตรฐานที่ใช้พันขดลวดหน้าชั้นเดียว.....	50

## สารบัญตาราง (ต่อ)

ฐ

บทที่

หน้า

ตาราง 4.14 ผลการคำนวณจำนวนชั้นขดลวดเปรียบเทียบกับขนาดมาตรฐาน.....	50
ตาราง 4.15 ผลการคำนวณความยาวทั้งหมดของเส้นลวดที่ใช้พันขดลวด แม่เหล็กไฟฟ้า.....	51
ตาราง 4.16 ผลการคำนวณขนาดขดลวดมาตรฐานเทียบกับค่า ความต้านทานที่ควรได้.....	51
ตาราง 4.17 ข้อมูลมาตรฐานขนาดเส้นลวดเทียบกับคุณสมบัติอื่น ๆ.....	52
ตาราง 4.18 ผลของค่าความต้านทานในการพันขดลวดโดยการปรับเปลี่ยน ความเร็วรอบ.....	54
ตาราง 4.19 ผลของค่าความต้านทานในการพันขดลวดเมื่อปรับเปลี่ยนค่าแรงดึง.....	55
ตาราง 4.20 ผลการแปรความต้องการผลิตภัณฑ์สู่ความต้องการของส่วนประกอบ กรอบขดลวด.....	57
ตาราง 4.21 ผลการใช้วัสดุที่ใช้ทำกรอบขดลวด.....	59
ตาราง 4.22 ผลการแปรความต้องการของผลิตภัณฑ์สู่ความต้องการของกาว.....	61
ตาราง 4.23 เปรียบเทียบคุณสมบัติของกาวประเภทต่าง.....	62
ตาราง 4.24 ผลการวัดค่าความสำคัญของคุณสมบัติกาว.....	63
ตาราง 4.25 ผลการแปรความต้องการของผลิตภัณฑ์สู่ความต้องการของจุดเชื่อม กระแสไฟฟ้า.....	65
ตาราง 4.26 ผลการเปรียบเทียบกระบวนการผลิตจุดเชื่อมกระแสไฟฟ้า.....	66
ตาราง 4.27 ผลการแปรความต้องการของขดลวดสู่ความต้องการของกระบวนการ การผลิต.....	68
ตาราง 4.28 ขบวนการผลิตขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า.....	70
ตาราง 4.29 ผลการแปรความต้องการสู่กระบวนการผลิตกรอบขดลวด.....	71
ตาราง 4.30 ผลการเปรียบเทียบขบวนการขึ้นรูปกรอบขดลวด.....	72
ตาราง 4.31 ผลการแปรความต้องการของชิ้นส่วนองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ สู่ความต้องการของกระบวนการประกอบ.....	74
ตาราง 4.32 ผลการจัดค่าความสำคัญของกระบวนการประกอบ.....	75
ตาราง 4.33 ผลการแปรความต้องการของกระบวนการผลิตสู่กระบวนการควบคุมการ ผลิตขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า.....	77

## สารบัญตาราง (ต่อ)

๗

บทที่

หน้า

ตาราง 4.34 รายละเอียดกระบวนการผลิตและกระบวนการควบคุมการ ผลิตขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า.....	78
ตาราง 4.35 ผลการแปรความต้องการของกระบวนการผลิตสู่กระบวนการ ควบคุมการผลิตรอบขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า.....	79
ตาราง 4.36 รายละเอียดกระบวนการผลิตและกระบวนการควบคุมการ ผลิตรอบขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า.....	81
ตาราง 4.37 กระบวนการวิเคราะห์จุดวิกฤตของกระบวนการประกอบโดยการใ้ FMEA.....	85
ตาราง 4.38 รายละเอียดกระบวนการประกอบและกระบวนการควบคุม การประกอบชุดขดลวดไฟฟ้าสนามแม่เหล็ก.....	87
ตาราง 4.39 ผลการผลิตชิ้นงานต้นแบบขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า.....	90
ตาราง 4.40 ผลการผลิตชิ้นงานขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า.....	94
ตาราง 4.41 ผลการตรวจสอบงานต้นแบบกรอบขดลวด.....	99
ตาราง 4.42 ผลการตรวจสอบงานประกอบชุดขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า.....	104
ตาราง 4.43 ผลการตรวจสอบสารระเหิดจากงานประกอบ.....	106
ตาราง 4.44 ผลการตรวจสอบความสะอาดของงานประกอบ.....	106
ภาคผนวก ก	
ตารางที่ ก1 รายละเอียดข้อมูลผู้ผลิตเส้นลวดสำหรับอุตสาหกรรม.....	114
ตารางที่ ก2 รายละเอียดกระบวนการขัดผิวกรอบขดลวดด้วยกระแสไฟฟ้า.....	116

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## สารบัญภาพ

ภาพประกอบ	หน้า
บทที่ 1	
รูปที่ 1.1 ภาพแสดงส่วนประกอบอุปกรณ์เคลื่อนที่ขดลวดแม่เหล็ก.....	4
บทที่ 2	
รูปที่ 2.1 ตารางคุณภาพ (House of Quality).....	6
รูปที่ 2.2 ความสัมพันธ์ของการใช้ตารางคุณภาพในการวิเคราะห์.....	8
รูปที่ 2.3 กระบวนการวิธีดำเนินการ QFD.....	12
รูปที่ 2.4 ภาพแสดงส่วนประกอบอุปกรณ์เคลื่อนที่ขดลวดแม่เหล็ก.....	20
บทที่ 3	
รูปที่ 3.1 แผนผังแนวทางการดำเนินงานวิจัย.....	31
บทที่ 4	
รูปที่ 4.1 ภาพการใช้โปรแกรมในการช่วยงานออกแบบขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า.....	49
รูปที่ 4.2 แบบแสดงขนาดขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า.....	53
รูปที่ 4.3 แบบแสดงขนาดของกรอบขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า.....	60
รูปที่ 4.4 แนวทางเบื้องต้นของการออกแบบจุดเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้า.....	66
รูปที่ 4.5 แบบแสดงขนาดของจุดเชื่อมกระแสไฟฟ้า.....	67
รูปที่ 4.6 กระบวนการผลิตกรอบขดลวด.....	73
รูปที่ 4.7 กระบวนการประกอบขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า.....	76
รูปที่ 4.8 ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตงานต้นแบบส่วนของพารามิเตอร์ ความกว้างของขดลวด.....	91
รูปที่ 4.9 ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตงานต้นแบบ ส่วนของพารามิเตอร์ ความหนาของขดลวด.....	91
รูปที่ 4.10 ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตงานต้นแบบ ส่วนของพารามิเตอร์ ความต้านทานไฟฟ้า.....	92
รูปที่ 4.11 ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า ส่วนของพารามิเตอร์ความกว้างของขดลวด.....	97
รูปที่ 4.12 ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตผลิตขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า ส่วนของพารามิเตอร์ความหนาของขดลวด.....	97

## สารบัญญภาพ (ต่อ)

ณ

บทที่

หน้า

รูปที่ 4.13 ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตผลิตขวดแม่เหล็กไฟฟ้า	
ส่วนของพารามิเตอร์ค่าความต้านทาน.....	98

ภาคผนวก ก

รูปที่ ก1 กระบวนการเคลือบผิวเส้นลวด.....	115
รูปที่ ก2 ภาพแสดงเครื่องElectro Chemical Deburring (ECD).....	117



สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



## บทที่ 1

### บทนำ

เทคนิคการกระจายคุณภาพเป็นเสมือนเครื่องมืออันสำคัญในการช่วยงานวิจัยและพัฒนา โดยที่เทคนิคนี้เป็นการพัฒนาหลักการด้านงานควบคุมคุณภาพในงานผลิต ควบคุมกระบวนการผลิต พัฒนาไปสู่การนำหลักการนี้ไปใช้ในการทำงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

หลักการสำคัญของการกระจายคุณภาพสู่ผลิตภัณฑ์ เน้นการมุ่งเน้นให้ตัวผลิตภัณฑ์ที่ทำการผลิตสามารถสนองตอบและรองรับความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มผู้บริโภค โดยมุ่งเน้นการรวบรวมความต้องการของลูกค้ามาแปลงสู่ความต้องการและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ หมายความว่าข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ที่ได้นั้นมีที่มาจากความต้องการของผู้บริโภค ในด้านต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ โดยการนำข้อมูลต่าง ๆ มาทำการแสดงเปรียบเทียบให้เห็นเด่นชัดในรูปแบบของตารางที่เรียกว่า “House of Quality” เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้น

ประโยชน์ของการนำกระบวนการกระจายคุณภาพสู่ผลิตภัณฑ์สามารถสรุปให้เห็น คือ ช่วยลดระยะเวลาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในการออกสู่ตลาด ลดการเปลี่ยนแปลงการออกแบบที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ลดมูลค่าในการใช้จ่ายสำหรับงานออกแบบและงานผลิต ใช้เป็นการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในตัวผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## 1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ในประเทศไทยอุตสาหกรรมการผลิตยังมีจำนวนบริษัทมากมายที่ทำหน้าที่เป็นบริษัทคู่ค้ากับกลุ่มบริษัท OEM (Original Equipment Manufacturing) ในต่างประเทศ นอกจากนั้นแล้วยังต้องมีการแข่งขันกับบริษัทคู่ค้าในต่างประเทศ ดังนั้นกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพจะเป็นเหตุผลซึ่งทำให้ได้มาของปริมาณการสั่งซื้อ

ด้วยสถานะทางเศรษฐกิจของโลกและแนวโน้มนโยบายกลยุทธ์ในการลดต้นทุนการผลิตของบริษัทขนาดใหญ่ ที่เคยมีความต้องการให้บริษัทคู่ค้าดำเนินการผลิตตามการออกแบบและการวางแผนทางด้านกระบวนการผลิตที่ได้ถูกกำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว ได้เปลี่ยนแปลงเป็นการทำธุรกิจแบบเหมารวม (turn key) โดยให้บริษัทคู่ค้าดำเนินการออกแบบผลิตภัณฑ์และการออกแบบกระบวนการผลิตเอง ทั้งนี้บริษัทที่เป็น OEM จะตรวจสอบประสิทธิภาพและคุณภาพของผลิตภัณฑ์หลังจากที่ได้ทำการผลิตแล้วเสร็จ ให้เป็นไปตามความต้องการ ซึ่งจะเห็นได้ว่า การที่จะได้มาซึ่งปริมาณการสั่งซื้อจากบริษัทที่เป็น OEM บริษัทคู่ค้าจำเป็นต้องมีความสามารถในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อบรรลุตามความต้องการของลูกค้า นอกจากนั้นยังจะต้องมีราคาที่เหมาะสม

โดยปกติแล้วการเริ่มทำการผลิตหลังการออกแบบ มักจะประสบกับปัญหา คือการเกิดของเสียในกระบวนการผลิตอันเนื่องมาจากความผิดพลาดของกระบวนการออกแบบในบางขั้นตอน ซึ่งจะต้องใช้เวลาในการสืบค้นและแก้ปัญหา ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวนั้นเป็นช่วงที่จะต้องเกิดความสูญเสียอันเนื่องมาจากของเสียในระบบ ทำให้เกิดต้นทุนที่สูงในช่วงเวลาเริ่มต้นการผลิต ซึ่งถือเป็นจุดด้อยในการแข่งขัน

ถ้าการออกแบบถูกวางระบบเพื่อใช้ควบคุมและสืบค้นความผิดพลาดจะสามารถทำให้ความผิดพลาดอันเกิดจากระบวนการออกแบบลดน้อยลง หรือสามารถลดเวลาการสืบค้นเพื่อแก้ไขความผิดพลาดนั้น โดยใช้เวลาน้อยลงเป็นการลดภาระต้นทุนของการเริ่มต้นผลิต เพื่อเป็นประโยชน์ในการแข่งขัน

ดังนั้นงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์แสดงขั้นตอนการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยการวางระบบในการศึกษาควบคุมในแต่ละขั้นตอนของการออกแบบ เพื่อเป็นแนวทางให้มองเห็นถึงกรรมวิธีการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้อุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทยมีการพัฒนาก้าวหน้าต่อไป

## 1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. สร้างระบบการออกแบบอุปกรณ์เคลื่อนที่ขดลวดแม่เหล็กให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
2. สร้างกลไกในการแปลงความต้องการของลูกค้าไปสู่ข้อกำหนดทางวิศวกรรมและการผลิต

## 1.3 ขอบเขตของการวิจัย

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้แสดงรายละเอียดกระบวนการวิธี เทคนิคการกระจายคุณภาพในการดำเนินการทำการออกแบบงานผลิต งานขดลวดสนามแม่เหล็กที่ใช้ในการขับเคลื่อนอุปกรณ์ด้านอิเล็กทรอนิกส์

เทคนิคการกระจายคุณภาพเป็นเสมือนเครื่องมืออันสำคัญในการช่วยงานวิจัยและพัฒนา โดยที่เทคนิคนี้เป็นการพัฒนาหลักการดำเนินงานควบคุมคุณภาพในงานผลิต ควบคุมกระบวนการผลิต พัฒนาไปสู่การนำหลักการนี้ไปใช้ในการทำงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

หลักการสำคัญของการกระจายคุณภาพสู่ผลิตภัณฑ์ เน้นการมุ่งเน้นให้ตัวผลิตภัณฑ์ที่ทำการผลิตสามารถสนองตอบและรองรับความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มผู้บริโภค ทั้งนี้หมายความว่า ข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์เกิดสืบเนื่องมาจากความต้องการของผู้บริโภค ในด้านต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ โดยการนำข้อมูลต่าง ๆ มาทำการแสดงเปรียบเทียบให้เห็นเด่นชัดในรูปของตารางที่เรียกว่า “House of Quality” เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้น

ประโยชน์ของการนำกระบวนการกระจายคุณภาพสู่ผลิตภัณฑ์สามารถแสดงให้เห็นในหลักใหญ่ ๆ คือ

1. ลดระยะเวลาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในการออกสู่ตลาด
2. ลดการเปลี่ยนแปลงการออกแบบที่เกิดบ่อยครั้งในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
3. ลดมูลค่าในการใช้จ่ายสำหรับงานออกแบบและงานผลิต
4. เป็นการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์
5. เพิ่มความพึงพอใจในตัวผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า

การดำเนินงานวิจัยจึงเป็นการนำเสนอการออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยเลือกการออกแบบระบบกลไกที่ใช้ในการเคลื่อนที่เพื่อรับสัญญาณแสงด้วยกระแสไฟฟ้า หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ขดลวดแม่เหล็ก (Actuator Magnetic Wire) เป็นกรณีศึกษาแนวทางในการค้นหาระบบควบคุมและสืบค้นกระบวนการออกแบบ

### 1.3.1 ข้อตกลงเบื้องต้น

หน้าที่ของงานวิจัยชุดนี้ คือการจัดทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการเป็นไปตามความต้องการทั้งหมดดังกล่าวไว้ก่อนหน้านี้ อีกทั้งการออกแบบกระบวนการผลิตและระบบควบคุมการผลิตที่จะสร้างความมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นที่เกิดจากกระบวนการผลิตนั้น เป็นไปตามความต้องการทุกประการ และยังคงพิสูจน์ว่ากระบวนการวิธีดังกล่าวทั้งหมดสามารถใช้งานได้จริง


### 1.3.2 ข้อจำกัดของการวิจัย

เนื่องจากงานวิจัยชุดนี้ดำเนินการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานจริงในการออกแบบและผลิตตัวผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าซึ่งอยู่ภายใต้เงื่อนไขข้อตกลงในการสงวนไว้ ซึ่งข้อมูลรายละเอียดบางส่วนอันมีผลต่อการแข่งขันในทางธุรกิจ ดังนั้นในบางข้อมูลรายละเอียดจึงไม่อาจนำมาแสดงไว้ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้ แต่อย่างไรก็ตามรายละเอียดที่แสดงไว้ในวิทยานิพนธ์นี้ ก็เพียงพอที่จะเป็นแนวทางเพื่อนำเอาหลักวิชา QFD เพื่อช่วยในการออกแบบและวางแผนกระบวนการผลิตพร้อมทั้งระบบควบคุมการผลิต

### 1.3.3 คำจำกัดความที่ใช้ในการวิจัย

#### อุปกรณ์เคลื่อนที่ขดลวดแม่เหล็ก

เป็นการขับเคลื่อนซึ่งควบคุมด้วยการป้อนกระแสไฟฟ้าเข้าไปสู่ขดลวดทองแดง เพื่อเหนี่ยวนำให้เกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าตัดผ่านสนามแม่เหล็กไฟฟ้าถาวรอันเกิดจาก magnetized magnet ซึ่งเรียกว่า permanent magnet เป็นกลไกซึ่งสามารถควบคุมการเคลื่อนที่ในช่วงองศาต่ำ ๆ ด้วยการควบคุมกระแสไฟฟ้าที่มีความเที่ยงตรงค่อนข้างสูง



รูปที่ 1.1 ภาพแสดงส่วนประกอบอุปกรณ์เคลื่อนที่ขดลวดแม่เหล็ก

#### 1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ป้องกันปัญหาอันเกิดจากความผิดพลาดของกระบวนการออกแบบอันส่งผลให้เกิดของเสียในกระบวนการผลิต
2. สามารถสร้างระบบควบคุมขั้นตอนการออกแบบ เพื่อสะดวกต่อการสืบค้นหาความผิดพลาดของขั้นตอนการออกแบบต่าง ๆ

#### 1.5 ขั้นตอนหรือแนวทางของการดำเนินงานวิจัย

จะแบ่งออกเป็น 7 ขั้นตอนดังนี้ คือ

1. ศึกษาหลักการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. ศึกษาความต้องการของลูกค้าของอุปกรณ์เคลื่อนที่ชนิดลวดแม่เหล็ก
3. แปลความต้องการของลูกค้าไปสู่ข้อกำหนดทางวิศวกรรมและการผลิตโดยเทคนิค QFD
4. ออกแบบชิ้นส่วนและการผลิตให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางวิศวกรรมและการผลิต
5. นำผลที่ได้จากข้อ 4 ไปดำเนินการผลิต
6. วิเคราะห์ผลการประยุกต์ใช้เทคนิคการแปลความต้องการของลูกค้า
7. อภิปรายและสรุปผลการศึกษา

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## บทที่ 2

### เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

#### 2.1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการแปรความต้องการของลูกค้าสู่ความต้องการผลิตภัณฑ์


##### Quality Function Deployment (QFD)

นับแต่ปี 1966 Quality Function Deployment (QFD) ได้เริ่มแพร่หลายไปสู่ทุกอุตสาหกรรม ในบทนี้จะเป็นการกล่าวถึงการเริ่มต้นใช้งาน QFD เป็นการเตรียมความเข้าใจให้รู้จักกับหลักการของ QFD และการนำเอาหลักวิชาของ QFD มาเริ่มดำเนินการในการปฏิบัติงานจริง

##### ความหมายของ Quality Function Deployment (QFD)

QFD (Quality Function Deployment) เป็นเสมือนโครงสร้างกรรมวิธีการวางแผนในตัว ของผลิตภัณฑ์ และการดำเนินการพัฒนา โดยเป็นเครื่องมือให้ผู้ใช้สามารถคำนึงถึงปัจจัยความต้องการของลูกค้าที่แท้จริง อีกทั้งยังสามารถทำการทดลองตรวจสอบว่าการสนองความต้องการแก่ผู้ใช้ในแต่ละเงื่อนไขว่าจะมีผลกระทบอย่างไรต่อผลิตภัณฑ์

Quality Function Deployment เป็นขบวนการที่นำมาสู่โครงสร้างในการพิจารณาในรูปของตารางความสัมพันธ์ โดยที่มีชื่อเรียกโดยทั่วไปว่า “House of Quality” (HOQ) โดยในตารางความสัมพันธ์ดังกล่าวจะแสดงถึงสิ่งที่เป็นความต้องการของลูกค้า (Voice of customer) ทั้งนี้กลุ่มผู้ดำเนินการพัฒนาจะต้องทำการร่วมแสดงความคิดเห็นในสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นความต้องการของลูกค้า เพื่อมองหาความต้องการสูงสุดของลูกค้า ซึ่งตารางความสัมพันธ์จะเป็นตัวแปรในขบวนการดังกล่าว




รูป 2.1. ตารางคุณภาพ ( House Of Quality )

- หมวด A  $\Rightarrow$  กำหนดโครงสร้างของความต้องการของลูกค้า โดยทั่วไปข้อมูลที่ได้จะนำมาจาก  
การทำ Market Research การสำรวจตลาดของผู้ให้บริการ ข้อมูลจะบรรจุลงใน  
แผนผังต้นไม้
- หมวด B  $\Rightarrow$  บรรจุข้อมูลสำคัญหลัก ๆ ดังต่อไปนี้
1. ปริมาณข้อมูลด้านการตลาด, ข้อบ่งชี้ถึงความสัมพันธ์ที่สำคัญในความต้องการของลูกค้าและระดับความพอใจของลูกค้าและคู่แข่งชั้นในงานตลาด  
เพื่อการเปรียบเทียบ
  2. จุดประสงค์ของกลยุทธ์การวางแผนสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่หรืองานบริการ
  3. การคำนวณเปรียบเทียบลำดับในความสัมพันธ์ของความต้องการของลูกค้า
- หมวด C  $\Rightarrow$  บรรจุการจัดข้อกำหนดหรือเกณฑ์ทางด้านเทคนิคที่วางไว้เพื่อดำเนินการ  
พิจารณาเปรียบเทียบและดำเนินการพัฒนา โดยปกติแล้วข้อมูลด้านเทคนิคด้าน  
ต่าง ๆ เหล่านี้จะมีรายละเอียดมาจากความต้องการโดยทั่วไปจากลูกค้าที่แสดงไว้  
ในหมวด A
- หมวด D  $\Rightarrow$  แสดงถึงการแสดงประเมินผลของสถานะในปัจจุบันของผลิตภัณฑ์ โดยการ  
เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างในแต่ละปัจจัยด้านเทคนิคกับความต้องการ  
ของลูกค้า
- หมวด E  $\Rightarrow$  เป็นหมวดที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของปัจจัยทางด้านเทคนิคในปัจจัยต่างๆ  
เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ได้ว่าเมื่อนำการบรรจุปัจจัยดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุง  
จะส่งผลถึงปัจจัยอื่นใด ๆ ตามมา ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นส่วนช่วยในการจัดลำดับ  
ของการนำสู่การพัฒนาด้านเทคนิคต่าง ๆ
- หมวด F  $\Rightarrow$  เป็นที่แสดงรวบรวมข้อมูลหลัก ๆ 3 ส่วน
1. คำนวณประเมินผลของการตอบสนองด้านเทคนิค โดยมีพื้นฐานการตัดสินใจ  
มาจากความต้องการของลูกค้าที่ได้จากข้อมูลของหมวด B และ  
ความสัมพันธ์ที่มีขึ้นในหมวด D
  2. ทำการเปรียบเทียบข้อมูลกับคู่แข่งชั้นด้านประสิทธิภาพทางเทคนิค
  3. ประสิทธิภาพด้านเทคนิคเพื่อนำสู่เป้าหมาย

House of Quality (HOQ) เป็นเครื่องมือที่แสดงเป็นตารางความสัมพันธ์เพื่อเป็นแนวทาง  
ในการดำเนินการตัดสินใจในอนาคตที่ส่งผลต่อผลิตภัณฑ์หรือการพัฒนาขบวนการบริการ ในการ  
ที่ผู้ดำเนินการพัฒนาไม่ใช้ House of Quality จะส่งผลให้เกิดความผิดพลาดขึ้น เนื่องจากด้วย  
คุณสมบัติของ HOQ จะช่วยแสดงถึงขบวนการพัฒนาที่สำคัญหลังจากการดำเนินการวางแผน  
แผนผัง 2.2 เป็นการแสดงภาพแสดงโครงสร้างที่มีการสัมพันธ์ด้านข้อมูล บ่งถึงการนำ  
เทคนิค QFD เพื่อนำเอาข้อมูลจากตารางหนึ่งโอนย้ายไปสู่ตารางหนึ่ง เพื่อค้นหาจุดเป้าหมายที่

ต้องการจะไปให้ถึง การดำเนินกรรมวิธีใด ๆ เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง โดยการถ่ายข้อมูลจากตารางหนึ่งไปสู่ตารางหนึ่ง จะถูกดำเนินภายใต้คำถามว่า “อะไร” (WHAT)



รูป 2.2 ความสัมพันธ์ของการใช้ ตารางคุณภาพในการวิเคราะห์

WHAT เป็นคำถามที่เกิดจากความต้องการของลูกค้าคืออะไร ซึ่งนำสู่การตั้งวัตถุประสงค์ในขบวนการ QFD โดยจะต้องมีการลำดับความสำคัญของความต้องการของลูกค้าตามลำดับ ทั้งนี้จะต้องเกิดจากข้อมูลที่ได้จากการทำการสำรวจ ซึ่งอาจต้องทำโดยการให้น้ำหนักในแต่ละความต้องการโดยกำหนดลงในด้านขวามือของตาราง

ขั้นตอนถัดไปกำหนด “Hours” ด้านบนของ HOQ (House of Quality) ใช้เป็นข้อกำหนดที่แสดงให้เห็นถึงการบรรลุจุดประสงค์ของ “WHATS” โดยปกติแล้ว “Hows” คือเทคนิคการวัดผลประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์หรืองานบริการที่กำลังพิจารณา

ด้วยน้ำหนักที่ความสำคัญที่กำหนดให้ในแต่ละความต้องการของลูกค้าและปริมาณผลกระทบในการจะอย่างไรเพื่อให้บรรลุในความต้องการนั้น ๆ โดยวิธีดังกล่าวจะเป็นตัวช่วยกำหนดลำดับความสำคัญ ซึ่งแสดงไว้ในตอนล่างของตาราง การจัดลำดับของการดำเนินการหรือสำคัญ ความต้องการเหล่านี้ คือ หลักสำคัญที่ได้จากการดำเนินขบวนการ HOQ (House of Quality)

ในการเชื่อมตารางความสัมพันธ์ที่ได้สู่ HOQ ถัดไป คือการนำเอา “Hows” ด้านบนของ HOQ แรกไปบรรจุลงในด้านซ้ายของตาราง HOQ และทำการจัดการลำดับความสำคัญด้านขวามือตามข้อมูลที่ได้จากตอนล่างของตารางแรก ในขณะนี้ “Hows” จะกลายเป็น “Whats” ของตาราง 2 และสิ่งที่ต้องการก็คือจะต้องหาความสัมพันธ์อื่น ๆ บรรจุลงไปในตารางที่ 2 ของ HOQ



ในรูป 2.1 เป็นรูปแบบแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตาราง โดยเป็นการนำเอากรรมวิธี QFD ในการนำเอาข้อมูลจากตารางหนึ่งไปสู่อีกตารางหนึ่ง ในรูป 2.1 จะเริ่มต้นที่ House of Quality (HOQ) โดยใช้หลักคำถามว่า “What” ไว้ด้านซ้ายของตาราง “What” เป็นสิ่งที่เป็นพื้นฐานของการ นำสู่จุดประสงค์หรือเป้าหมาย และสิ่งที่เราต้องการจะทำให้สำเร็จ โดยมากแล้ว “What” จะเป็นสิ่งที่ ี่ตามหาถึงความต้องการของลูกค้า หรือที่เรียกว่า “Voice of Customer” ทั้งนี้ผู้ดำเนินการที่ทำ QFD ต้องคำนึงเสมอว่า “What” คือส่วนหนึ่งของขบวนการ QFD โดยผู้ทำต้องจัดทำลำดับ ความสำคัญของ “What” โดยการให้ลำดับตัวเลขตามการพิจารณาจากผลของการสำรวจความ ต้องการของลูกค้า การให้คะแนนในการจัดลำดับจะถูกแสดงไว้ที่ด้านขวาของตาราง

หลังจากที่ได้ข้อมูลในส่วน “What” แล้วก็จำเป็นจะต้องมี “Hows” ซึ่งอยู่ส่วนบนของ ตารางที่บรรจุความเป็นไปได้ที่จะเป็นวิธีเพื่อนำสู่ความสำเร็จตามความต้องการของ “What” ทั้งนี้ อาจจะสามารถกล่าวได้ว่า “Hows” คือวิธีการในการวัดผลประสิทธิภาพของจุดประสงค์ที่วางไว้

สืบเนื่องมาจากการจัดลำดับความสำคัญที่กำหนดให้ในส่วน “Whats” และผลของการ เกิดผลกระทบในแต่ละ “How” ในแต่ละ “What” จะเป็นผลสืบเนื่องไปสู่การจัดลำดับความสำคัญ ในส่วนของ “Hows” ซึ่งแสดงไว้ที่ด้านล่างของตาราง House of Quality (HOQ) โดยการจัด นำหนักลำดับความสำคัญเหล่านี้ ถือเป็นผลลัพธ์ที่สำคัญที่ได้จากขบวนการ HOQ

การเชื่อมโยง HOQ ไปสู่ตารางที่ 2 นั้นผู้ดำเนินการจะต้องนำส่วนที่สำคัญของ “How” ใน HOQ ไปใส่ไว้ที่ส่วนด้านซ้ายของตารางที่ 2 (ดูรูปที่ 1.2 ประกอบ) และในขณะเดียวกันในส่วน ความสำคัญของ “Hows” ของตาราง HOQ ถึงจะต้องถูกบรรจุในส่วนด้านขวาของตาราง 2 ซึ่ง ในขณะนี้ส่วนของ “Hows” จากตาราง HOQ จะกลายเป็น “Whats” ของตารางที่ 2 ที่บ่งชี้ถึง ความสัมพันธ์ที่สำคัญที่นำไปสู่ “What” ใน HOQ

วิธีการจำเป็นที่จะบรรจุจุดประสงค์ “Whats” ของตาราง 2 ผู้ทำ QFD จะต้องกำหนด รายละเอียดในกลุ่มของ “Hows” ในส่วนบนของตาราง 2 พร้อมทั้งทำการพิจารณาจัดลำดับ ความสำคัญของ “Hows” โดยคำนึงถึงน้ำหนักความสำคัญของ “Whats” และการประมาณถึง ความสัมพันธ์ระหว่าง “Hows” ของตาราง 2 และ “Whats” ของตาราง 2

สำหรับการเชื่อมความสัมพันธ์จากตาราง 2 ไปสู่ตาราง 3 จะดำเนินการนำส่วนของ “Hows” ของตาราง 2 ไปอยู่ที่ส่วนซ้ายของตาราง 3 ซึ่งจะกลายเป็น “Whats” พร้อมกับการ ลำดับความสำคัญของ “Hows” ในตาราง 2 ก็จะไปอยู่เป็นการกำหนดความสำคัญของ “Whats” ของ

ตาราง 3 โดยจะไปอยู่ที่ส่วนด้านขวามือของตาราง 3 ทั้งนี้จะต้องกำหนด “Hows” ของตาราง 3 โดย พิจารณาตาม “Whats” ที่เกิดขึ้นแต่ละตารางในลักษณะลูกโซ่ดังกล่าว จะแสดงถึงรายละเอียด ขบวนการโดยเฉพาะ ในทางลึกของงานผลิตภัณฑ์หรืองานบริการ ในแต่ละประเภทของรูปแบบ ของ QFD ที่ใช้ในงานที่แตกต่างกันตามแต่ลักษณะการใช้หรือตัวผลิตภัณฑ์ที่ทำการพิจารณา

ความสัมพันธ์ในส่วนของ “Whats” และ “Hows” ในแต่ละชนิดของตารางของการพิจารณา แสดงไว้ให้เห็นใน ตาราง 2-3

ลักษณะของตาราง	ความต้องการ (What)	วิธีการ (How)
House of Quality	Voice of the Customer	Technical Performance Measures
Subsystem Design Matrix	Technical Performance Measurement	Piece-Part Characteristics
Piece Part Design Matrix	Piece-Part Characteristics	Process Parameter
Process Design Matrix	Process Parameter	Production Operation

ตาราง 2.1 ประเภทของความสัมพันธ์ของการใช้ QFD

ตาราง QFD อื่นอาจมีความซับซ้อนมากกว่าที่แสดงไว้ในตาราง 2-3 บางครั้ง ตาราง QFD อาจต้องใช้ถึง 30 ตารางซึ่งทำการจัดลำดับ Voice of customer ในการวางแผนสู่ขบวนการการออกแบบการปรับปรุงคุณภาพ การวางแผนการผลิต การวางแผนเครื่องจักรการผลิตและการจัดการ ผู้เชี่ยวชาญด้าน QFD เชื่อว่าการมีตารางเพิ่มมากขึ้น เพียงอย่างเดียว ไม่ควรจัดว่าเป็น QFD ถ้าตารางใดที่ตารางเหล่านั้นไม่ได้มีการลำดับที่ต่อเนื่อง ประโยชน์ของ QFD ที่ได้ขึ้นอยู่กับผู้ใช้ต้องการที่จะใช้งาน ซึ่งสามารถทำประโยชน์ได้จากเพียงแค่ข้อมูลใน HOQ (House of Quality) หรือการมีตารางความสัมพันธ์ต่อเนื่อง ซึ่งนำไปสู่หนทางในการแก้ปัญหา เพื่อรองรับความต้องการของวัตถุประสงค์ดังกล่าวจะเป็นสุภาษิตที่ว่า “วิทยาศาสตร์ คือ สิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ทำ” ซึ่งเราก็เชื่อว่า “QFD คืออะไรก็ตามที่ผู้ใช้ QFD ทำ”

## 2.2 หลักการเกี่ยวกับการแปลความต้องการของลูกค้า QFD (Quality function deployment)

### 2.2.1 การใช้ประโยชน์จากแบบสอบถาม

ความต้องการของลูกค้าถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนา QFD เป็นวิธีการอย่างหนึ่งเพื่อทำการวางแผนผลิตภัณฑ์ และจะต้องหาปัจจัยหลาย ๆ อย่างเพื่อทำการพัฒนาระบบ โดยการทำงานเป็นทีมซึ่งจะทำให้ประสบผลสำเร็จด้วยดี

### 2.2.2 จุดประสงค์ของกระบวนการ QFD

1. เป็นขบวนการเพื่อเชื่อมโยงระหว่างบริษัทกับลูกค้า
2. QFD แบ่งเป็น 2 ส่วน
  - 2.1 แนวแกนนอน เป็นส่วนที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ากับเรา
  - 2.2 แนวแกนตั้ง เป็นเสมือนข้อมูลทางด้านเทคนิค

### 2.2.3 กระบวนการพื้นฐานของ QFD

1. หาความต้องการของลูกค้า
2. ส่งไปสำรวจความคิดเห็นและสอบถามความรู้สึกหรือความต้องการของลูกค้า และเปรียบเทียบกับคู่แข่ง พร้อมทั้งคำร้องเรียนต่าง ๆ จากลูกค้า
3. การบรรจุความต้องการของลูกค้าเข้าเป็นกลุ่มและจัดลำดับข้อมูลในแนวแกนนอน
4. พัฒนาข้อมูลทางด้านเทคนิคเข้าไปในแกนตั้งซึ่งมักจะเป็นสิ่งที่วัดได้ สามารถนำไปทำการเปรียบเทียบได้
5. เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการของลูกค้ากับข้อมูลทางด้านเทคนิค
6. ทำการเปรียบเทียบกับคู่แข่งในเรื่องของความต้องการของลูกค้าหรือข้อมูลทางด้านเทคนิค
7. จัดลำดับคะแนนเพื่อลำดับความสำคัญของปัญหาว่าปัญหาใดต้องได้รับการแก้ไขก่อนหลัง


## 2.3 ขั้นตอนพื้นฐานของการดำเนินการ QFD

QFD เป็นการใช้ตารางคุณภาพอย่างต่อเนื่องในการแปลความต้องการด้านคุณภาพไปสู่การจัดทำข้อกำหนดต่างๆจนถึงแนวทางการวางแผนผลิตและการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยมีลำดับขั้นตอนโดยพื้นฐานทั่วไปดังนี้

1. สืบค้นหาความต้องการของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย(Top-level Product Requirement) หรือ ลักษณะทางเทคนิค จากความต้องการของลูกค้า
2. พัฒนารูปแบบลักษณะของผลิตภัณฑ์เพื่อสนองตอบความพอใจของลูกค้า
3. ประเมินรูปแบบลักษณะของผลิตภัณฑ์เพื่อเลือกสิ่งที่ดีที่สุด (Concept Selection Matrix )

4. พิจารณาแยกย่อยส่วนประกอบต่างๆที่เป็นองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย โดยคำนึงถึงความต้องการหรือ ลักษณะทางเทคนิค ขององค์ประกอบเหล่านั้น และรูปแบบลักษณะต่างๆ
5. สืบค้นหาความต้องการและข้อกำหนด ของผลิตภัณฑ์ขั้นรองลงมา( Assembly or part Characteristic ) ก่อนจะเป็นผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย
6. นำเอาจุดอ่อนหรือจุดวิกฤตในการประกอบขั้นถัดไป มาเป็นแนวทางของความต้องการหรือข้อกำหนด ของชิ้นส่วน หรืองานประกอบในขั้นตอนก่อนหน้า ( lower - level product Requirement )
7. พิจารณา ขบวนการหรือขั้นตอนการประกอบชิ้นส่วน เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการ
8. หลังจากที่ได้ ขบวนการการประกอบชิ้นส่วนแล้ว ต้องค้นหาข้อกำหนดในการปรับแต่ง (Set-up Requirement) กระบวนการควบคุมการผลิต (Process Control) และการควบคุมคุณภาพ (Quality Control ) เพื่อให้แน่ใจว่าจะได้ผลิตภัณฑ์ตามที่ต้องการ

กระบวนการพื้นฐานของการประยุกต์ใช้ขบวนการ Quality Functional Deployment ประกอบด้วยขั้นตอนหลักสำคัญ 4 ขั้นตอน เพื่อครอบคลุมการดำเนินการออกแบบและวางแผนการผลิต ในแต่ละขั้นตอนอาจประกอบด้วย หนึ่งตารางคุณภาพหรือมากกว่า เพื่อเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการแปลความต้องการหรือใช้ในการ วางแผนขบวนการผลิตหรือการออกแบบ โดยขบวนการ QFD สามารถแสดงไว้ในรูป



รูปที่ 2.3 กระบวนการวิธีดำเนินการ QFD

## 2.4 หลักการเกี่ยวกับ FMEA (Failure Mode Effect and Analysis)

วิธีการที่จะใช้ในการพิจารณาความรุนแรงของปัญหาหรือปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อการผลิต อาจใช้การพิจารณาโดย FMEA (Failure Mode Effect and Analysis)

### ประโยชน์ของ FMEA

1. เป็นการประกันได้ว่าได้มีการพิจารณาปัญหาและข้อผิดพลาดต่าง ๆ ต่อการดำเนินงาน
2. เป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์หาแนวทางในการแก้ไขล่วงหน้า เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขึ้น
3. เป็นการเก็บหลักฐานเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต เมื่อมีความจำเป็นต้องปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือขบวนการในอนาคต

### แนวทางในการพิจารณา FMEA

1. กิจกรรมใดในกระบวนการผลิตหรือหน้าที่ใดของผลิตภัณฑ์ที่ต้องถูกพิจารณา
2. ข้อบกพร่องที่จะเกิดขึ้นกับพารามิเตอร์หรือหน้าที่นั้นมีอะไรบ้าง
3. ข้อบกพร่องนั้นมีผลกระทบอย่างไร ร้ายแรงแค่ไหน
4. อะไรบ้างที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดข้อบกพร่องต่อพารามิเตอร์หรือหน้าที่นั้น
5. สาเหตุที่เกิดขึ้นได้บ่อยขนาดไหน
6. มีโอกาสทราบถึงปัญหาดังกล่าวหรือไม่และดีเพียงไร
7. มีวิธีกำจัดหรือแก้ไขสาเหตุของข้อบกพร่องอย่างไร
8. ใครเป็นผู้รับผิดชอบต่อการแก้ไขและจะทำเสร็จเมื่อใด
9. ผลที่ได้หลังจากการแก้ไขเป็นอย่างไร

### หน้าที่พื้นฐานของการดำเนินการ FMEA

1. ระบุถึงพารามิเตอร์กระบวนการหรือหน้าที่ของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการศึกษา (key process input)
2. ระบุแนวทางที่เป็นไปได้ที่จะเกิดข้อบกพร่องของหน้าที่ของผลิตภัณฑ์หรือพารามิเตอร์กระบวนการ (Potential Failure mode)
3. ข้อบกพร่องดังกล่าวน่าจะมีผลกระทบอย่างไรต่อหน้าที่ของผลิตภัณฑ์หรือพารามิเตอร์ของกระบวนการ (Potential Effects of Failure)
4. ข้อบกพร่องดังกล่าวมีผลกระทบต่อหน้าที่หรือกระบวนการรุนแรงแค่ไหน (Severity)
5. อะไรเป็นสาเหตุที่เป็นไปได้ที่ทำให้เกิดข้อบกพร่องดังกล่าว (Potential Cause of failure)
6. มีโอกาสมากหรือน้อยแค่ไหนที่จะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว (Occurrence)
7. ปัจจุบันมีความสามารถในการตรวจพบสิ่งที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดข้อบกพร่องอย่างไร (Current Process Control)

8. ความสามารถในการตรวจพบดังกล่าวมีประสิทธิภาพดีเพียงใด (Detection)
9. ประเมินว่าจะแก้ปัญหาได้ก่อนหลังหรือลำดับความสำคัญ เพื่อทำการลดโอกาสในการเกิดสาเหตุที่จะทำให้เกิดข้อบกพร่อง (RPN)

#### เกณฑ์การประเมินความรุนแรง (Severity)

ผลกระทบ	เกณฑ์ : ความรุนแรงของผลกระทบ	สเกล
อันตรายที่ไม่มีการเตือน	รุนแรงมากเมื่อลักษณะของข้อบกพร่องมีผลต่อการใช้ผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัย และ/หรือเกี่ยวกับการไม่ทำตามข้อกำหนดของรัฐบาล โดยไม่มีการเตือน	10
อันตรายโดยมีการเตือน	รุนแรงมากเหมือนข้อแรกแต่มีการเตือนก่อน	9
สูงมาก	ผลิตภัณฑ์/Item ไม่สามารถใช้งานได้ โดยสูญเสียการทำงานเบื้องต้น	8
สูง	ผลิตภัณฑ์/Item ไม่สามารถใช้งานได้ แต่ในลักษณะที่ต่ำลง ลูกค้านำไม่พอใจ	7
ปานกลาง	ผลิตภัณฑ์/Item ใช้งานได้แต่ Item ที่ให้ความสะดวกสบายใช้งานไม่ได้ ลูกค้าได้รับความไม่สะดวกสบาย	6
ต่ำ	ผลิตภัณฑ์/Item ใช้งานได้แต่ Item ที่ให้ความสะดวกสบายใช้งานได้ที่ระดับต่ำลง ลูกค้าได้รับความไม่พอใจบ้าง	5
ต่ำมาก	Item ที่ประกอบมีเสียง/มีข้อบกพร่องที่สังเกตได้จากลูกค้าส่วนใหญ่	4
เล็กน้อย	Item ที่ประกอบมีเสียง/มีข้อบกพร่องที่สังเกตได้จากลูกค้าโดยเฉลี่ย	3
เล็กน้อยมาก	Item ที่ประกอบมีเสียง/มีข้อบกพร่องที่สังเกตได้จากลูกค้าส่วนน้อย	2
ไม่มี	ไม่มีผลกระทบ	1

ตารางที่ 2.2 เกณฑ์การประเมินความรุนแรง (Severity) ในการดำเนินการ FMEA

## เกณฑ์การประเมินโอกาสในการเกิด (Occurrence)

โอกาสที่จะเกิดข้อบกพร่อง	อัตราการเกิดข้อบกพร่องที่เป็นไปได้	สเกล
สูงมาก : เกือบจะหลีกเลี่ยงไม่ได้	$\geq 1$ ใน 2	10
	1 ใน 3	9
สูง	1 ใน 8	8
	1 ใน 20	7
ปานกลาง	1 ใน 80	6
	1 ใน 400	5
	1 ใน 2000	4
ต่ำ	1 ใน 15000	3
	1 ใน 150000	2
เกือบจะเป็นไปไม่ได้	$\leq 1$ ใน 1500000	1

ตารางที่ 2.3 เกณฑ์การประเมินโอกาสในการเกิด (Occurrence) ในการดำเนินการ FMEA

### เกณฑ์การประเมินสามารถในการตรวจจับ (Detection)

การตรวจจับ	เกณฑ์ : ความน่าจะเป็นในการตรวจจับโดยการควบคุมการออกแบบ	สเกล
โอกาสตรวจจับแทบจะเป็นไปไม่ได้	การควบคุมการออกแบบจะไม่สามารถตรวจจับสาเหตุและข้อบกพร่อง หรือไม่มีการควบคุมการออกแบบ (Design Control)	10
ยากมาก	โอกาสยากมากที่การควบคุมการออกแบบจะสามารถตรวจจับสาเหตุและข้อบกพร่อง	9
ยาก	โอกาสยาก	8
ต่ำมาก	โอกาสน้อยมาก	7
ต่ำ	โอกาสน้อย	6
ปานกลาง	โอกาสปานกลาง	5
สูงปานกลาง	โอกาสสูงปานกลาง	4
สูง	โอกาสสูง	3
สูงมาก	โอกาสสูงมาก	2
เกือบจะแน่นอน	การควบคุมการออกแบบเกือบจะสามารถตรวจจับสาเหตุและข้อบกพร่องได้อย่างแน่นอน	1

ตารางที่ 2.4 เกณฑ์การประเมินการตรวจจับ (Detection) ในการดำเนินการ FMEA

### 2.5. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Fabricius,F. ( ค.ศ 1994 )

งานออกแบบสำหรับการผลิต (Design for manufacture, DFM) เป็นกระบวนการวิธีที่มุ่งเน้นและช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ในอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพของขบวนการผลิต DFM สามารถช่วยทำให้ประสิทธิภาพของงานเพิ่มขึ้น การดำเนินวิธี DFM เป็นการดำเนินงานที่ไม่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด เมื่อเทียบกับผลลัพธ์ที่ได้กลับมา กระบวนการ DFM ยังสามารถใช้ได้ทั้งกับการผลิตปริมาณสูง ๆ และปริมาณต่ำ ๆ ซึ่งช่วยให้ลดการกระทำที่ไม่เหมาะสมในการออกแบบในช่วง detail design และเพิ่มความสนใจในช่วง Conceptual design



Lyu, J. and Gunasekaran, A. ( ค.ศ 1993)

เพื่อส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ควรจะเป็นในช่วงการออกแบบ (Design Phase) หลาย ๆ รายงานแสดงให้เห็นถึงการดำเนินการที่เรียกว่า การออกแบบเพื่อคุณภาพ (Design for quality) ซึ่งเป็นประโยชน์ในการดำเนินการแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดการค้า วิธีการนี้เป็นที่นิยมใช้มากในโลกตะวันออก เช่น ญี่ปุ่นและไต้หวัน โดยใช้หลักการ Product Oriented design (POD) และ Quality function deployment (QFD) ในหลาย ๆ อุตสาหกรรม ด้วยเหตุผลนี้ทำให้อุตสาหกรรมของประเทศเหล่านี้เจริญได้อย่างรวดเร็วในช่วงเวลาที่ผ่านมา อุตสาหกรรมต่อเรือมีความจำเป็นมากที่จะนำหลักการนี้ไปใช้ เมื่อการผลิตค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อนมาก วิธีการ Design for quality และ design for manufacture เป็นเสมือนเครื่องมือสู่ความสำเร็จในการนำไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

Zhang, Z. ( ค.ศ 1998)

เป็นการนำเสนอถึงการดำเนินการวิธีการทดลองออกแบบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ในงาน Extrusion press โดยการนำใช้ experimental design สามารถลดเวลาในการออกแบบลง อีกทั้งเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้ให้สูงขึ้น เป็นการแสดงให้เห็นและเข้าใจถึงกระบวนการวิธีการทดลองออกแบบ (experimental design) อย่างมีขั้นตอน สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มความมั่นใจในความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นกับตัวผลิตภัณฑ์ และเพื่อที่จะรู้ถึงบางอย่างที่จำเป็นที่จะต้องมีการนำไปคำนวณในเรื่องของงบประมาณ ตัวอย่างที่แสดงให้เห็นดังกล่าวสามารถนำไปทำการพัฒนาสำหรับผลิตภัณฑ์อื่นได้ด้วย

Ellekjaer, M.R. and Bisgaard, S. ( ค.ศ 1998)

วิธีการทดลองออกแบบ (experimental design) เป็นเครื่องมือนำไปสู่ความรู้ในงานที่ออกแบบมากขึ้น เวลาและมูลค่าที่เกิดขึ้นในการทดลองจะถูกใช้ในระหว่างการพัฒนา วิธีการนี้จะส่งเสริมให้เกิดคุณภาพในตัวผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นในช่วงวัฏจักรเวลาที่สั้น ๆ เทคนิคนี้จะช่วยศึกษาถึงผลกระทบที่เป็นไปได้มากมายที่จะเกิดขึ้น และช่วยในการเลือกกรรมปัจจัยเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ พร้อมทั้งลดค่าใช้จ่ายก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าที่มีคุณภาพสูง และยิ่งไปกว่านั้น กรรมวิธีดังกล่าวนี้จะเหมือนระบบที่ทำให้สามารถเข้าถึงและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สำหรับความแตกต่างของวิธีการ experimental design และ ตัวอย่างของการนำไปใช้งานระหว่างช่วงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ก็ได้แสดงให้เห็น

Gunasekaran, A. ( ค.ศ 1998)

เป็นการพยายามดำเนินกาพัฒนา integrate product development-quality management (IPD-QM) โดยการรวบรวมแนวคิดของ Concurrent Engineering (CE) และ TQM ซึ่งทั้งสองแนวคิดสนใจในส่วนที่แตกต่างกัน แต่อย่างไรก็ตามเป็นความต้องการพัฒนาระบบที่สนใจการจัดการด้านคุณภาพและพัฒนาในช่วงการออกแบบ (Design Stage) โดยการดำเนินการวิธี การบริหารด้านคุณภาพ (TQM) ทุก ๆ ขั้นตอนของงานออกแบบ ทำให้เกิดประสิทธิภาพในงานออกแบบ และความเชื่อมั่นในตัวผลิตภัณฑ์ ความพิเศษของระบบคือ จะช่วยแนะนำให้ผู้ออกแบบสามารถออกแบบให้เกิดคุณภาพแก่ผลิตภัณฑ์และงานผลิต ขอบข่ายของสิ่งที่กล่าวถึงจะเป็นเรื่องรองของ CE และ TQM ในอุตสาหกรรมงานผลิต

Riedel, J. C.K.H.and Pawar, K. S. ( ค.ศ 1997)

รายงานในผลงานวิจัยนี้เกิดจากพื้นฐานข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ การบริหารงานออกแบบในอุตสาหกรรม เครื่องกลในประเทศอังกฤษ เป็นการพิจารณาถึงลักษณะของงานการผลิต ในขณะที่ทำการออกแบบผลิตภัณฑ์ และการทำการจำลองผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เป็นกระบวนการที่จำเป็นในการที่จะเข้าใจถึงลักษณะกระบวนการผลิตที่ควรจะเป็นสำหรับผลิตภัณฑ์ซึ่งไม่จำเป็นจะต้องรอจนกระทั่งงานออกแบบเรียบร้อยแล้วจึงทำการศึกษาถึงลักษณะของกระบวนการผลิต เป็นการแสดงให้เห็นว่า วิศวกรฝ่ายผลิตจำเป็นจะต้องมีส่วนร่วมในช่วงของงานออกแบบก่อนไปสู่ขั้นตอนการผลิต จุดประสงค์ของงานวิจัยนี้จะช่วยลดข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น

Vonderembse, M.A. and Raghunathan, T. S. ( ค.ศ 1997)

Quality function deployment (QFD) เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นการลดค่าใช้จ่ายด้านต้นทุนของผลิตภัณฑ์ และการลดเวลาให้สั้นลง ปัจจุบันการศึกษาถึงวิธีการเรียนรู้การนำ QFD ไปใช้ในองค์กรเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ความสำเร็จในการทำกำไร ข้อมูลจากการสำรวจจาก 80 โครงการ QFD เป็นที่ยอมรับจากผู้ใช้ โดยอาศัยการเปรียบเทียบของการดำเนินงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยกรรมวิธี QFD และโดยวิธีที่ไม่ใช่ QFD แสดงไว้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้จากขบวนการ QFD สร้างความพอใจให้แก่ลูกค้าและเห็นผลแตกต่างที่ดีขึ้นอย่างเด่นชัด อีกทั้ง ต้นทุนสินค้าและเวลาการดำเนินงานออกแบบสู่การผลิตมีการพัฒนาอย่างน่าพอใจ

## 2.6 หลักการและทฤษฎีเบื้องต้น ของผลิตภัณฑ์

### 2.6.1 หลักการแม่เหล็กไฟฟ้า

เมื่อเปิดกระแสไฟฟ้า ให้ไหลผ่านขดลวดที่พันรอบแกนแม่เหล็ก และทำให้เปลี่ยน สภาพเป็นแม่เหล็กไฟฟ้า สามารถดูดแผ่นโลหะได้ ถ้าเอาสายไฟที่มีฉนวนหุ้ม แล้วมาพันรอบ ๆ แท่งดินสอ หรือแท่งโลหะหรือไม้หลาย ๆ รอบ แล้วดึง แท่งดินสอหรือแท่งโลหะ หรือแท่งไม้ ออก ลวดที่พันไว้จะคงรูปอยู่ เช่นนั้น เราเรียกว่าขดลวด ถ้านำเอา ขดลวดนี้ ไปต่อกับไฟฟ้า ขดลวดนี้จะมีคุณสมบัติกลายเป็นแม่เหล็กแท่ง กล่าวคือสามารถดูด ผงตะไบเหล็กได้ ถ้าเอาวาง บนกระดาษ และเอาผงตะไบเหล็กโรยรอบ ๆ ก็ให้เห็นผงตะไบเหล็กเรียงตัว เช่นเดียวกับ การเรียงตัวของตะไบเหล็กรอบ ๆ แท่งแม่เหล็ก นอกจากนี้ปลายหนึ่ง ของขดลวดจะแสดง อำนาจเป็น ขั้วเหนืออีกปลายหนึ่ง แสดงอำนาจเป็นขั้วใต้ อาจทดลองดูได้โดยนำเข็มทิศเข้าใกล้ปลายหนึ่ง ของขดลวด จะผลักขั้วเหนือและดูดขั้วใต้ของเข็มทิศ ซึ่งแสดงว่าปลายนั้นเป็นขั้วเหนือ ของขดลวด อีกปลายหนึ่งของขดลวดจะแสดงอำนาจตรงข้ามกับเข็มทิศ ซึ่งแปลว่าขั้วนั้นแสดงอำนาจเป็นขั้วใต้ของ ขดลวด ถ้าหากเอาแท่งเหล็กสอดไว้ตรงกลาง แท่งเหล็ก จะมีอำนาจแม่เหล็กและมีอำนาจมากกว่า ขดลวดเปล่า ๆ ถ้าแท่งเหล็กนั้นเป็นเหล็กกล้า เมื่อปล่อยกระแสไฟฟ้าเดินรอบขดลวดก็จะเป็นแม่เหล็ก และเมื่อนำออกมา จาก ขดลวดแล้วอำนาจแม่เหล็กก็ยังคงอยู่ถ้าแท่งเหล็ก นั้นเป็นเหล็กอ่อน มันจะแสดง อำนาจแม่เหล็กเฉพาะเวลาที่ ไฟฟ้าเดินอยู่ในขดลวดเท่านั้น ถ้าตัดไม่ให้กระแสไฟฟ้าไหลในขดลวด แท่งเหล็กอ่อนก็หมดอำนาจแม่เหล็ก เรา เรียกแม่เหล็กแบบนี้ว่า "แม่เหล็กไฟฟ้า" อำนาจแม่เหล็กของแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้นอยู่กับจำนวนรอบของขดลวดที่พันอยู่รอบ ๆ แท่งเหล็ก ยิ่งจำนวน รอบของขดลวดมากขึ้นอำนาจแม่เหล็กของขดลวดก็มากขึ้นด้วย และถ้ากระแสไฟฟ้ามากขึ้นอำนาจ แม่เหล็กก็ เพิ่มขึ้นด้วย แม่เหล็กไฟฟ้าอาจทำเป็นรูปเกือกม้าก็ได้ จะทำให้อำนาจแม่เหล็กแรงขึ้นแม่เหล็ก ไฟฟ้านี้สามารถดูดเหล็ก ที่หนักกว่าตัวมันเองได้ จึงใช้ขนย้ายแม่เหล็กจากแห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่ง ภายในโรงงาน เช่น ขนเศษเหล็ก ได้โดยไม่ใช้ภาชนะหรือการผูกมัดใด ๆ เพียงแต่ใช้แม่เหล็กไฟฟ้าดูดขึ้นมา เท่านั้น นอกจากนี้แม่เหล็กไฟฟ้ายังใช้ในเครื่องใช้หลายอย่าง เช่น กระดิ่งไฟฟ้า โทรเลข โทรศัพท์

### 2.6.2 แรงกระทำต่อเส้นลวดที่มีกระแสไหลผ่าน

เมื่อมีกระแสไหลในเส้นลวดที่วางในสนามแม่เหล็ก จะเกิดแรงกระทำต่อลวดนั้น โดยขนาดของแรงหาได้จาก

$$F = I L B \sin \theta$$

เมื่อ

$$F = \text{แรงกระทำต่อเส้นลวด } N$$

$I$  = กระแสไฟฟ้าที่ไหลในเส้นลวด  $A$

$L$  = ความยาวของเส้นลวด  $m$


$B$  = ความเข้มสนามแม่เหล็ก  $T, Wb/m^2$

$\theta$  = มุมระหว่างเส้นลวดกับสนามแม่เหล็ก

ทิศของแรงหาได้จากกฎมือขวา กำนิ้วทั้งสี่ของมือขวาจากทิศของกระแส  $I$  ไปหาทิศของสนามแม่เหล็ก  $B$  หัวแม่มือจะชี้ทิศของแรง  $F$

### 2.6.3 หลักการของอุปกรณ์เคลื่อนที่ขดลวดแม่เหล็ก

จากพื้นฐานของระบบกลไกซึ่งใช้ในการขับเคลื่อนหัวอ่านในอุปกรณ์ hard disk ซึ่งควบคุมด้วยการป้อนกระแสไฟฟ้าเข้าไปสู่ขดลวดทองแดง เพื่อเหนี่ยวนำให้เกิดสนามแม่เหล็ก ไฟฟ้าตัดผ่านสนามแม่เหล็กไฟฟ้าถาวรอันเกิดจาก magnetized magnet ซึ่งเรียกว่า permanent magnet เป็นกลไกซึ่งสามารถควบคุมการเคลื่อนที่ในช่วงองศาต่ำ ๆ ด้วยการควบคุมกระแสไฟฟ้าที่มีความเที่ยงตรงค่อนข้างสูง จึงเหมาะที่จะนำมาเป็นแนวคิดต้นแบบของการประยุกต์ เพื่อออกแบบเป็นระบบกลไกในการเคลื่อนที่



รูปที่ 2.4 ภาพแสดงส่วนประกอบอุปกรณ์เคลื่อนที่ขดลวดแม่เหล็ก

### 2.6.4. ลักษณะและความต้องการของผลิตภัณฑ์

การประยุกต์กลไก เพื่อใช้งานในการนำเอาสัญญาณย่านความถี่ของแสงในช่วงต่าง ๆ ไปใช้งาน หรือทำการปรับปรุงคุณภาพของสัญญาณคลื่นความถี่ที่มีสัญญาณอ่อนกำลังลง

ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการทำการออกแบบและวางแผนกระบวนการผลิต คือ อุปกรณ์ชิ้นส่วนซึ่งทำหน้าที่เป็นกลไกในการเคลื่อนที่ของตัวกระจกที่ใช้ในการสะท้อนแสง แสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติของแสงเมื่อเกิดการตกกระทบและสะท้อนกลับจะเห็นว่าย่านความถี่แสงที่แตกต่างกัน จะกระจายสะท้อนกลับไปยังตำแหน่งต่าง ๆ ดังนั้น การที่จะต้องการให้สัญญาณแสงทุกย่านความถี่สะท้อนกลับไปสู่จุดที่ต้องการเดียวกัน จำเป็นจะต้องมีการเคลื่อนที่ กระจกสะท้อนแสงในมุมที่ต่างกันไป

## 2.7 มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

### 2.7.1 มาตรฐาน(NEMA)

มาตรฐาน NEMA ที่กล่าวถึงคือ The National Electrical Manufacturers Association (NEMA) ซึ่งเป็นสมาคมการค้าขนาดใหญ่ในประเทศสหรัฐอเมริกา สำหรับบริษัทอุตสาหกรรม ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์กำเนิดไฟฟ้า, อุปกรณ์สื่อนำไฟฟ้า, การจ่ายกระแสไฟฟ้า, การควบคุม และ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ปลายทาง NEMA ยังเป็นผู้นำในการพัฒนาข้อกำหนดมาตรฐาน อุตสาหกรรมด้านต่างๆ

### 2.7.2 มาตรฐาน IEC

มาตรฐาน IEC มาจาก The international Electrotechnical Commission ซึ่งเป็นองค์กร นานาชาติที่ทำหน้าที่ในการกำหนดมาตรฐานสำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความสำคัญ กับการพัฒนาเทคโนโลยี เป็นเสมือนข้อกำหนดมาตรฐานนานาชาติ ซึ่งในที่นี้ IEC ยังมีส่วนที่ ครอบคลุมถึงอุตสาหกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับสนามแม่เหล็ก หรืออุปกรณ์กำเนิด สนามแม่เหล็กหรือแม่เหล็กทำงานอุตสาหกรรมการสื่อสาร

### 2.7.3 มาตรฐาน ASTM

ASTM international เกิดขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1898 เป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นมาโดยไม่หวังผลกำไร เพื่อมีส่วนช่วยในการพัฒนาและการกำหนดมาตรฐานของวัสดุที่ใช้ในผลิตภัณฑ์หรือระบบ แม่เหล็กทำงานบริการ มากกว่า 100 ประเทศได้เข้ามาเป็นสมาชิกของ ASTM ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิต ผู้ใช้ หรือผู้ขาย มาตรฐาน ASTM ยังรองรับพื้นฐานของงานอุตสาหกรรมผลิตเป็นที่รู้จักกันดีใน นามของ American Society for Testing and Materials โดย ASTM จะกำหนดมาตรฐานในการ ยอมรับในการวิจัยและพัฒนา การทดสอบผลิตภัณฑ์ คุณภาพของระบบ และอื่น ๆ

## บทที่ 3

### วิธีดำเนินการวิจัย

#### 3.1 วิธีเตรียมความพร้อมของปัจจัยในการดำเนินงานวิจัย

ทำการดำเนินการวางแผน โดยใช้หลักสำคัญ 8 ประการ แล้วดำเนินการไปตามขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้

1. จัดตั้งกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
2. กำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์
3. กำหนดกลุ่มลูกค้า
4. กำหนดแผนด้านระยะเวลา
5. พิจารณาถึงแนวคิดของผลิตภัณฑ์
6. ดำเนินการข้อตกลงภายในทีม
7. จัดทำกำหนดเวลาขั้นตอนดำเนินการ QFD
8. จัดทำความต้องการด้านองค์ประกอบที่ใช้และวัสดุอุปกรณ์

ขั้นตอนการวางแผน QFD ถือเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินสู่ความสำเร็จ ผู้การดำเนินการพัฒนา House of Quality โดยการนำเอาความต้องการของลูกค้ามาเป็นตัวกำหนดให้แก่ทีมผู้ปฏิบัติงาน

##### 3.1.1 ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ปฏิบัติงานและวางภาระหน้าที่ของกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน

ในการปฏิบัติโดยทั่วไป การดำเนินไปสู่จุดมุ่งหมายในความสำเร็จตามขบวนการ QFD กลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่สำคัญจะมาจากส่วนหลัก ๆ 3 ส่วนด้วยกัน คือ

1. กลุ่มผู้บริหาร (Management Support)
2. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ เพื่อรองรับการผลิต (Functional Support)
3. ผู้ดำเนินการในด้านเทคนิค QFD (QFD Technical Support)

##### ● กลุ่มผู้บริหาร (Management Support)

ทำหน้าที่ในการติดต่อสื่อสารกับผู้บริหารชั้นสูงในองค์กรและจัดทำกรวางแผนการใช้ทรัพยากรด้านต่าง ๆ ให้สมบูรณ์เพื่อรองรับกับความต้องการของการดำเนินการตามหลัก QFD ทั้งนี้ทรัพยากรที่กล่าวถึง รวมทั้งทรัพยากรบุคคลในองค์กร, ทรัพยากรด้านวัตถุดิบ และแม้กระทั่งความต้องการของลูกค้า อีกทั้งยังเป็นผู้นำให้ทีมงานได้ใส่ใจและให้ความสำคัญกับกรรมวิธี QFD เพื่อนำสู่ความสำเร็จ

- กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ  
การจัดตั้งทีมที่มีความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อรองรับการผลิตจะต้องคำนึงถึงตัวผลิตภัณฑ์ โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้จะเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการวางแผนหรือการจัดลำดับความสำคัญของปัญหาและกรรมวิธีต่าง ๆ โดยในที่นี้จะได้จัดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญมาจากส่วนต่าง ๆ ดังนี้

- จัดซื้อ (Purchasing)
- ฝ่ายผลิต (Manufacturing)
- ฝ่ายคุณภาพ (Quality Assurance)
- ฝ่ายควบคุมการผลิต (Process Engineer)
- ฝ่ายออกแบบ (Design Engineer)
- ฝ่ายการเงิน (Finance)
- ฝ่ายฝึกอบรม (Training)

- ผู้ดำเนินการด้านเทคนิค QFD (QFD Technical Support)

เป็นบุคคลที่มีความเข้าใจในวิธีดำเนินการตามหลักเทคนิค QFD โดยจะเป็นผู้ให้ความรู้แก่สมาชิกในกลุ่มที่ปฏิบัติงาน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ QFD ด้วย อีกทั้งจะต้องเป็นผู้กำหนดความต้องการของ QFD ให้แก่สมาชิกในกลุ่มให้ทราบเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการ เพื่อช่วยให้บรรลุถึงความสำเร็จที่ได้ตั้งไว้ในจุดประสงค์

### 3.1.2 กำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์

เป้าหมายและวัตถุประสงค์หลักในการนำเอาเทคนิค QFD เข้ามาช่วยในการออกแบบและการผลิตในที่นี้ที่สมาชิกในกลุ่มทำงานจะต้องคำนึงถึงเสมอ คือ

- สามารถเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าได้ดี
- ช่วยในการกำหนดเป้าหมายด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์
- ประเมินความสามารถของผลิตภัณฑ์ที่ดำเนินการได้เพื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง
- ทำให้กลุ่มผู้ปฏิบัติงานมีมุมมองที่มีแนวทางเดียวกันในการส่วนของผลิตภัณฑ์
- มีเอกสารรองรับการดำเนินการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ ของการดำเนินการวิจัย
- มีการจัดทำแผนปฏิบัติงานเพื่อทำให้งานวิจัยดำเนินการก้าวหน้า
- เชื่อมโยงถึงขอบเขตการตัดสินใจต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
- ลดความเสี่ยงในการเริ่มต้นงานวิจัยใหม่ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของลูกค้า ในขณะที่งานวิจัยหรืองานดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ดำเนินการมาแล้ว โดย

การแก้ไขข้อมูลความต้องการสามารถนำไปเปลี่ยนแปลงในตาราง HOQ (House of Quality) ได้เลย

- ช่วยให้แผนและการวางแผนมีความเที่ยงตรงสูง เนื่องจาก QFD จะช่วยให้เกิดโครงสร้างของแผนการทำงานที่ถูกต้องสูง

### 3.1.3. ประเมินและกำหนดกลุ่มลูกค้า

โดยทั่วไปในแผนการจัดทำ QFD จะเป็นกำหนดกลุ่มลูกค้าและดำเนินการพิจารณาการจัดลำดับความสำคัญเป็นกลุ่มลูกค้า แต่ในงานวิจัยนี้ ลูกค้าเป็นกลุ่มเดียวกันที่มีความต้องการใกล้เคียงกัน ในกลุ่มงานอิเล็กทรอนิกส์ จึงถือได้ว่าเป็นกลุ่มลูกค้าสำคัญ (Key customer) เดียวกัน เนื่องจากมาตรฐานการยอมรับผลิตภัณฑ์มีความใกล้เคียงกันมาก จึงอยู่ในลำดับความสำคัญเดียวกัน

### 3.1.4 กำหนดแผนงานด้านเวลา

เพื่อควบคุมให้การดำเนินการของงานวิจัยเป็นไปตามเป้าหมายในเงื่อนไขของระยะเวลา จึงจำเป็นจะต้องมีการจัดทำตารางแผนด้านระยะเวลาไว้พอสังเขปในเบื้องต้น

### 3.1.5. ศึกษาถึงแนวคิดของผลิตภัณฑ์

สิ่งสำคัญเบื้องต้นของกระบวนการ QFD คือ ความเข้าใจในทางลึกอันเกี่ยวข้องกับตัวผลิตภัณฑ์ ในแง่ของหลักการออกแบบ หรือกรรมวิธีการทำงานของผลิตภัณฑ์ ในที่นี้ จะต้องมุ่งมองถึงการวางจุดประสงค์ และแนวทางต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาเพื่อผลักดันให้ประสบผลสำเร็จ นั้นหมายความว่า กลุ่มผู้ปฏิบัติงานจะต้องศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ในส่วนของเทคนิคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีพื้นฐาน และ สิ่งที่น่าจะเป็นเหตุของความบกพร่องและสิ่งที่น่าจะเป็นแนวทางแก้ไข

### 3.1.6. จัดระเบียบข้อตกลงภายในกลุ่ม

ดำเนินการจัดสรรภาระหน้าที่ในแต่ละส่วนของการดำเนินการให้แก่สมาชิกภายในกลุ่ม ซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็คือกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านเทคนิคต่าง ๆ โดยการมอบหมายภาระงานในการรับผิดชอบ (ownership) และการให้อำนาจในการตัดสินใจในเบื้องต้น (decision making) ซึ่งองค์ประกอบสำคัญของส่วนดังกล่าวถือว่าเป็นการช่วยให้การปฏิบัติงานดำเนินไปได้อย่างราบรื่น โดยยึดถือความสำเร็จในตัวผลิตภัณฑ์



กลุ่มผู้พัฒนาตาราง QFD จะต้องคำนึงถึง การวางกลยุทธ์เบื้องต้น อันที่จะเกิดขึ้นกับตัวผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็น การออกแบบ แนวทางการพัฒนา การดำเนินการผลิต ดังนั้นเพื่อการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ควรคำนึงถึงการจัดสรรบุคลากรในการดำเนินงานโดยยึดแนวทางคร่าวๆ ดังนี้

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลูกค้า
2. มีประสบการณ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะใกล้เคียง
3. มีความตั้งใจที่จะมีส่วนร่วมในการวางแผนโดยใช้แนวทางของ QFD
4. เป็นบุคลากรจากส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนา
5. มีอำนาจหน้าที่ในการตัดสินใจในฐานะตัวแทนของส่วนงานนั้น
6. มีความรู้ในส่วนที่เกี่ยวข้องในฐานะตัวแทนของส่วนงานนั้น

### 3.1.7 กำหนดแผนงานในส่วนงาน QFD

กำหนดเวลาในการทำ QFD ในแต่ละส่วน ของขบวนการ เพื่อเป็นแผนนโยบายคร่าวๆ ในการปฏิบัติงาน

### 3.1.8. จัดเตรียมองค์ประกอบเพื่อการดำเนินงาน

องค์ประกอบในการดำเนินการผลิต โดยหลักแล้วประกอบด้วย เรื่องของ สถานที่ในการผลิต อุปกรณ์ เครื่องมือสนับสนุน เครื่องจักร และ วัตถุดิบที่จะใช้ในการผลิต

## 3.2 วิธีการวางแผนผลิตภัณฑ์ (Product Planning)

เมื่อทราบความต้องการของลูกค้าแล้ว จะต้องจัดเตรียมตารางคุณภาพ “House of Quality “ โดยลำดับขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้

1. นำเอาความต้องการของลูกค้าบรรจุไว้ด้านซ้ายมือของตารางคุณภาพ โดยความต้องการทั้งหลายจะถูกจัดเป็นหมวดหมู่ตามวิธีที่เรียกว่า Affinity diagram ทั้งนี้ต้องแน่ใจว่าสิ่งที่เป็นความต้องการของลูกค้าจะมีผลต่อการตลาดโดยตรง ถ้าจำนวนหรือปริมาณความต้องการของลูกค้ามีมากกว่า 20 หรือ 30 รายการ อาจจะต้องแยกตารางการกระจายคุณภาพออกเป็นการพิจารณาสำหรับกลุ่มเล็กๆ หลายๆ ตารางเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณา สำหรับในแต่ละรายการ ความต้องการจะถูกจัดลำดับความสำคัญโดยการให้คะแนน ตั้งแต่ 1 ถึง 5 ซึ่งการลำดับความสำคัญที่ได้จะส่งผลถึงการพิจารณาด้านเทคนิคต่างๆ ในการพัฒนา ผลิตภัณฑ์

2. ประเมินคุณภาพเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะใกล้เคียง โดยใช้การสำรวจ หรือผลการตอบสนองจากลูกค้าประเมินเปรียบเทียบกับคู่แข่งชั้น แล้วจัดทำ ข้อมูล บ่งชี้ถึงการประเมินด้านมูลค่าของผลิตภัณฑ์ การตลาด การรับประกัน ความน่าเชื่อถือ พร้อมทั้งการรวบรวมปัญหาที่เคยเกิดขึ้นในอดีตไว้เป็นแนวทางในการปรับปรุง โดยการดำเนินยุทธศาสตร์ เช่นนี้ ต้องพิจารณา จุดแข็งและจุดอ่อน ของผลิตภัณฑ์เทียบกับคู่แข่งชั้น พร้อมความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเหตุผลของการเป็นจุดอ่อนและจุดแข็ง และเตรียมหนทางในการกำจัดจุดอ่อนดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนกรรมวิธีให้เหมือนคู่แข่งชั้นหรือการหาวิธีการใหม่ๆมาใช้ โดยจะต้องประเมินโอกาสที่จะมีคุณภาพดีกว่า โดยแบ่งเป็นจุดที่ต้องการพัฒนาให้เท่าเทียมและจุดที่ไม่ต้องการการปรับปรุง สิ่งดังกล่าวเหล่านี้ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้มุ่งเน้นถึงการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์
3. จัดทำข้อกำหนดของความต้องการของผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการที่จะทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เพื่อรองรับตามความต้องการของลูกค้า โดยบรรจุไว้เป็นรายละเอียดในแต่ละหมวดหมู่ ลักษณะความต้องการดังกล่าวจะต้องมีนัยสำคัญ สามารถวัดผลได้และครอบคลุมความต้องการ โดยสิ่งเหล่านี้ จะต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับวิธีการผลิต อีกทั้งต้องไม่ก่อให้เกิดข้อจำกัดของการออกแบบด้วย
4. จัดทำความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการของลูกค้าและความต้องการของผลิตภัณฑ์ในการรองรับการผลิตโดยใช้สัญลักษณ์ที่มีความหมาย 3 ระดับ คือ สัมพันธ์กันมาก (Strong) สัมพันธ์กันระดับปานกลาง (Medium) และไม่สัมพันธ์หรือมีความสัมพันธ์กันน้อยมาก (Weak) ซึ่งมักจะให้ความสนใจในกลุ่มข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันมาก
5. จัดทำกระบวนการผลิตที่คาดว่าจะเป็นการดำเนินการดำเนินผลิตผลิตภัณฑ์ และของคู่แข่งหรือผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะใกล้เคียงแล้วทำการเปรียบเทียบในเชิงเทคนิค (Benchmarking) โดยทำบนพื้นฐานของรายละเอียดรายการความต้องการของผลิตภัณฑ์ ภายใต้เงื่อนไขของข้อมูลการรับประกันการบริการ แก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นและค่าใช้จ่าย
6. ตั้งเป้าหมายที่คาดว่าจะมีความต้องการของผลิตภัณฑ์เบื้องต้นขึ้นมา
7. ตรวจสอบความสัมพันธ์ที่มีความน่าจะเป็นไปในทางเดียวกันและในทางขัดแย้งกันระหว่างความต้องการของผลิตภัณฑ์ในรายการต่าง ๆ โดยใช้สัญลักษณ์แสดงความสัมพันธ์มาก (Strong) ปานกลาง (Medium) สำหรับความสัมพันธ์ที่ไปในทางเดียวกัน (Positive) และขัดแย้งกัน (Negative)
8. จัดลำดับความสำคัญโดยการให้คะแนนตามน้ำหนักความสัมพันธ์ของแต่ละปัจจัย โดยจัดลำดับคะแนนเป็น (5-3-1, 9-3-1, หรือ 4-2-1) ก็ได้ แล้วแต่ผู้ปฏิบัติ จากนั้นคุณคะแนนที่ให้ในแต่ละส่วนในตารางคุณภาพในแต่ละแนว (column) จะได้คะแนนรวมของการจัดลำดับกับ

ความสำคัญในแต่ละรายการของความต้องการของผลิตภัณฑ์หรือที่เรียกว่าปัจจัยทางเทคนิค ที่รองรับการผลิต

9. ประเมินความยากง่ายของเทคนิคต่าง ๆ โดยการแสดงเป็นลำดับคะแนน ในที่นี้เทคนิคที่ยากที่สุดให้ประเมินด้วยเลขจำนวนสูงที่สุด ดังนั้นในแต่ละรายการของความต้องการของผลิตภัณฑ์จะมีลำดับคะแนนแสดงความยากง่ายไว้ด้านล่างของตารางคุณภาพ หลักการพิจารณาให้ยึดถือการค้ำประกันว่าเทคโนโลยีนั้นเก่าหรือใหม่ ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน ความเสี่ยงทางด้านธุรกิจ ความสามารถของโรงงานอุตสาหกรรม หรือความสามารถของผู้ผลิตที่จะส่งชิ้นส่วนต่าง ๆ มาให้ ค่าใช้จ่ายระยะเวลา การหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นความยาก หรือก่อให้เกิดความเสี่ยงมาก เพื่อที่จะได้ไม่ทำให้เกิดการทำงานที่ล่าช้า และค่าใช้จ่ายที่มากเกินไปจากที่กำหนดไว้ การยอมรับดำเนินการในสิ่งที่ยาก จะต้องมีเหตุผลเมื่อสิ่งนั้นจะทำให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้และไม่ทำให้มีค่าใช้จ่ายเกินกว่าที่กำหนด
10. วิเคราะห์ตารางคุณภาพและจัดทำข้อสรุปของแผนกลยุทธ์ในการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบความต้องการในส่วนที่มุ่งเน้นและกำหนดเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านเป้าหมายจะต้องสอดคล้องกับความยากง่ายของเทคโนโลยี หรือเทคโนโลยีดังกล่าวสามารถดำเนินการได้ และรองรับถึงข้อกำหนด การลำดับความสำคัญ (importance rating) ในรายการความต้องการของผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ตามเป้าหมายดังกล่าวจะต้องรักษาไว้ในกรณียึดถือความต้องการของลูกค้า

### 3.3 วิธีวางแนวคิดและแนวทางการออกแบบ ( Product Deployment )

เมื่อการวางแผนผลิตภัณฑ์ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ความต้องการในลำดับถัดไปคือการกำหนดรายการข้อกำหนดของรายละเอียด (Specification) สิ่งดังกล่าวจะต้องรองรับความต้องการหรือเป้าหมายของผลิตภัณฑ์ที่วางเอาไว้ วิธีการทำการเปรียบเทียบ (Product benchmarking) การระดมความคิด (Brainstorming) และการวิจัยพัฒนา (Research and development) ถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญในการทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ

หลังจากที่แนวคิดของผลิตภัณฑ์เกิดขึ้นจะต้องมีการพิสูจน์ รวมทั้งการศึกษาถึงค่าใช้จ่ายด้านต้นทุนเปรียบเทียบกับตลาด ในที่นี้จะใช้ตารางคุณภาพช่วยในการพิสูจน์

ตารางคุณภาพที่นำมาใช้จะนำความต้องการของผลิตภัณฑ์ (Product Requirement or technical Characteristics) บรรจุไว้ในส่วนด้านซ้ายของตาราง สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่คาดว่าจะเป็ข้อวิฤตที่นำมาใช้พิสูจน์หาวิธีการที่เหมาะสม หลังจากนั้นทำการจัดลำดับความสำคัญ (Important Rating) ในแต่ละรายการ ลำดับดังกล่าวเป็นค่าเดียวกับที่ใช้ในการทำ Product Planning นำแนวคิด (concept) แต่ละวิธีบรรจุไว้ด้านบนของตาราง ทำการเปรียบเทียบแต่ละ

แนวคิดที่มีผลต่อรายการของความต้องการผลิตภัณฑ์ โดยในการเปรียบเทียบก็คือการให้นำหนักของแต่ละแนวคิด อาจใช้สัญลักษณ์น้ำหนักของข้อดีและข้อเสีย (5-3-1) และการคำนวณหลังจากที่ให้นำหนักเรียบร้อยแล้ว คือการเอาตัวเลขที่ได้จากการประเมินข้อดีคูณเข้ากับเลขของลำดับความสำคัญ และรวมผลคูณในแต่ละรายการของแนวคิดนั้นๆ เปรียบเทียบกัน เมื่อแนวคิดไหนได้คะแนนสูงหมายความว่าแนวคิดนั้นน่าจะเหมาะสมที่สุด

การใช้ตารางคุณภาพดังกล่าวนี้สามารถใช้ในการพิจารณาลึกลงไปถึงชิ้นส่วนย่อย ๆ ที่ใช้ประกอบเป็นผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายได้ ทั้งนี้แนวความคิดดังกล่าวสามารถแสดงเป็นรายละเอียดเชิงแนวคิดในรูปของแผนผังดังรูปด้านล่าง นอกจากนี้แล้ว เทคนิคที่สำคัญในการพิจารณาจุดหรือองค์ประกอบที่สำคัญอาจใช้แผนภูมิความบกพร่อง (Fault Tree analysis หรือ Failure Mode and effects analysis (FMEA) ช่วยในการปรับปรุงความน่าเชื่อถือและคุณภาพของผลิตภัณฑ์

นำเอาข้อกำหนดดังกล่าวที่บรรจุอยู่ด้านซ้ายของตารางคุณภาพ ซึ่งเป็นความต้องการของผลิตภัณฑ์จะถูกแปลงเป็นข้อกำหนดในการพิจารณาถึงองค์ประกอบลำดับต่ำลงมา คือ ชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่จะนำมาประกอบเป็นผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย นั้นหมายความว่าข้อกำหนดความสัมพันธ์อันได้มาจากความต้องการของผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากขั้นตอน Product Planning กับลักษณะของชิ้นส่วน (Part) หรือองค์ประกอบ (Subassembly) จะต้องเป็นไปในทางเดียวกัน การพิจารณา ก็ยังคงใช้ลำดับความสำคัญของแต่ละรายการกับการให้คะแนนความสัมพันธ์ของการพิจารณา ส่วนประกอบต่าง ๆ

### 3.4 วิธีกรออกแบบกระบวนการผลิตและการวางแผนควบคุมการผลิต ( Process Planing and Process Control)

QFD ยังคงสามารถนำไปสู่การวางแผนการผลิตในช่วงของการออกแบบโดย หลักการคือ ว่า คำถาม “How” ในชิ้นส่วนที่อยู่ในลำดับสูงกว่าในขบวนการผลิต (Top-level process) จะกลายเป็น “Whats” ในการออกแบบและวางแผนการผลิตชิ้นส่วนในลำดับถัดมา (Down-stream process) ขบวนการผลิตที่สำคัญรวมทั้งข้อกำหนดด้านเครื่องมือสามารถจะถูกระบุไว้ในการควบคุม

สิ่งสำคัญเพิ่มเติมในการวางแผนการผลิต คือ รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ การปรับตัว เครื่องมือ เครื่องจักร การซ่อมบำรุง หรือแม้แต่การทดสอบก็สามารถดำเนินไปได้โดยการใช้ตารางคุณภาพ โดยการนำขั้นตอนการผลิตที่ได้จากการวางแผนการผลิตมาเป็นแนวทางการทำแผนควบคุมการผลิต นั่นคือ ผู้ผลิต (Manufacturing) จะต้องรู้ว่าขบวนการใดเป็นขบวนการที่ถือว่าเป็นจุดวิกฤตที่ต้องการการเอาใจใส่ หรือการควบคุมสูงที่มีผลต่อผลิตภัณฑ์โดยตรงในแง่ของความต้องการของลูกค้า

### 3.5 วิธีทดสอบการผลิต

เป็นกระบวนการดำเนินการทดลองหรือเก็บข้อมูลเพื่อพิสูจน์และยืนยันแผนการดำเนินการผลิตที่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนของการออกแบบจนกระทั่งเป็นผลให้ได้ผลิตภัณฑ์ตรงกับความต้องการของลูกค้าตามข้อกำหนดด้านวิศวกรรมจริง

#### 3.5.1 การทดสอบการผลิตชุดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า

##### 3.5.1.1 ทำการทดลองพันชุดลวดสำหรับงานต้นแบบ

วิธีการทดลอง

1. ทดลองทำงานตัวอย่าง 32 ชิ้น
2. กำหนดความเร็วรอบ 800 RPM
3. กำหนดแรงดึงของเส้นลวดที่ 81 กรัม
4. วัดค่าความต้านทานของเส้นลวด
5. วัดค่าขนาดของชุดลวดทั้งความกว้างและความหนา

##### 3.5.1.2 ยืนยันผลการผลิต

ยืนยันขบวนการผลิตที่ได้จากข้อ 3.5.1 โดยการทดลองผลิตตัวอย่างเพิ่ม 150 ชิ้น และทำการบันทึกผลพร้อมทั้งวิเคราะห์ประสิทธิภาพของขบวนการผลิต

#### 3.5.2 การทดสอบการผลิตกรอบชุดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า

การทดลองทำการขึ้นรูปชิ้นงานตามแบบกำหนดเบื้องต้น

วิธีการทดลอง

1. ขึ้นรูปชิ้นงานตามขบวนการผลิต
2. ปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆที่ได้กำหนดไว้ในกระบวนการผลิต
3. สุ่มตัวอย่างชิ้นงาน 5 ชิ้นจากการผลิต 30 ชิ้น
4. วัดค่าขนาดของชิ้นงานตามค่าต่าง ๆ อย่างละเอียดตามการออกแบบและข้อกำหนด

### 3.5.3 การทดสอบการกระบวนกรประกอบชุดขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า

การทดสอบการออกแบบกระบวนกรประกอบชิ้นงาน


วิธีการทดลอง

1. สุ่มชิ้นงาน 10 ตัว ไปทดสอบความสามารถในการรับแรงกดของกาว
2. สุ่มชิ้นงาน 50 ตัว ไปทดสอบค่าความต้านทาน และ การลัดวงจร
3. สุ่มตัวอย่างชิ้นงาน 3 ชิ้นส่งห้องวิจัยตรวจสอบสารประกอบที่สามารถระเหิดออกมาได้ที่อุณหภูมิสูง
4. สุ่มตัวอย่างชิ้นงาน 3 ชิ้นส่งห้องวิจัยตรวจสอบค่าความสะอาด NVR (Non-Volatile Residue)

จากวิธีการดำเนินการวิจัยทั้งหมดสามารถสรุปได้เป็นแผนผังดังรูป 3.1



สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



รูปที่ 3.1 แผนผังแนวทางการดำเนินงานวิจัย

## บทที่ 4

### ผลการดำเนินงานวิจัย

#### 4.1 ผลการวางแผนผลิตภัณฑ์ (Product Planning )

จากลักษณะและความต้องการเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ ( Product Definition ) ที่ต้องการทำการออกแบบและวางแผนกระบวนการผลิต คือ อุปกรณ์ชิ้นส่วนซึ่งจะต้องทำหน้าที่เป็นกลไกในการช่วยรองรับการเคลื่อนที่ของตัวกระจุกขนาดเล็กเพื่อใช้ในการสะท้อนแสง

หลักการของอุปกรณ์ที่สามารถรองรับการเคลื่อนที่ตามความต้องการของลูกค้าในเบื้องต้นพบว่ามีอยู่หลายหลักการด้วยกัน ในที่นี้จะแยกหลักการใหญ่ ๆ ออกเป็น 2 ประเภท คือ

1. หลักการเคลื่อนที่โดยระบบกลไกทางด้านเครื่องกล โดย ใช้เฟืองหรือสายพานขนาดเล็ก
  2. ระบบกลไกทางด้านไฟฟ้าที่อาศัยการเคลื่อนที่ของขดลวดตัดสนามแม่เหล็ก
- ทั้งนี้ทั้งสองระบบดังกล่าวดูเหมือนจะสามารถรองรับการเคลื่อนที่ของอุปกรณ์ที่กล่าวมาข้างต้นได้เช่นกัน ซึ่งการจะเลือกใช้วิธีการใดนั้นจำเป็นต้องนำหลักการทั้งสองมาทำการเปรียบเทียบกับความต้องการเบื้องต้นของลูกค้าในตัวผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย เพื่อเลือกวิธีการที่เหมาะสมที่สุดไปใช้ในการดำเนินการออกแบบต่อไป

##### 4.1.1 ผลการประเมินความต้องการของลูกค้า

ก่อนทำการเปรียบเทียบเพื่อหาหลักการที่เหมาะสมที่สุดที่จะนำไปใช้ในการออกแบบจะต้องรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นทางด้านความต้องการของลูกค้า(Customer Requirement) ในตัวผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย เพื่อนำมาเป็นหลักเกณฑ์ในการตัดสินใจ โดยข้อมูลเบื้องต้นความต้องการของลูกค้าที่ได้มาจากการรวบรวมมีดังต่อไปนี้

1. ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการควบคุมการเคลื่อนที่ต้องมีความเที่ยงตรงสูง
2. ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะต้องมีขนาดเล็ก
3. เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำหนักเบา
4. จะต้องไม่มีความซับซ้อนมากเกินไป ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการซ่อมบำรุงสูง
5. ราคาถูก
6. ไม่เกิดเสียงดังขณะทำงาน
7. มีอายุการทำงานยาวนาน
8. มีความน่าเชื่อถือสูง



## 4.1.1.1 ผลการจัดหมวดหมู่ความต้องการของลูกค้า

ความต้องการ	หมวดหมู่ความต้องการ
1. ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ต้องมีความเที่ยงตรงสูง 2. มีอายุการทำงานยาวนาน 3. ไม่เกิดเสียงดังขณะทำงาน 4. มีความน่าเชื่อถือสูง	การใช้งาน
5. จะต้องไม่มีความซับซ้อนมากเกินไป 6. ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะต้องมีขนาดเล็ก 7. เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำหนักเบา	ลักษณะทางกายภาพ
8. ราคาถูก	ราคา

ตาราง 4.1 การจัดหมวดหมู่ความต้องการของลูกค้า

## 4.1.1.2 ผลการจัดลำดับความสำคัญของความต้องการของลูกค้า

เมื่อรวบรวมข้อมูลความต้องการของลูกค้าได้แล้ว ก่อนนำไปใช้ประโยชน์ในการเปรียบเทียบในตารางคุณภาพจะต้องนำมาจัดลำดับความสำคัญในแต่ละความต้องการก่อน เนื่องจากการดำเนินการใด ๆ หรือวิธีการใด ๆ ไม่อาจทำให้ส่งผลกระทบต่อความต้องการได้ทุกข้อ ดังนั้นจะต้องทราบความต้องการที่แท้จริง โดยให้คะแนนลำดับความสำคัญมากที่สุดและลำดับรองลงมาตามลำดับ

หมวดหมู่ความต้องการ	ความต้องการ	ลำดับความสำคัญ
การใช้งาน	1. ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ต้องมีความเที่ยงตรงสูง	5
	2. มีอายุการทำงานยาวนาน	5
	3. ไม่เกิดเสียงดังขณะทำงาน	1
	4. มีความน่าเชื่อถือสูง	5
ลักษณะทางกายภาพ	5. จะต้องไม่มีความซับซ้อนมากเกินไป	3
	6. ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะต้องมีขนาดเล็ก	5
	7. เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำหนักเบา	3
ราคา	8. ราคาถูก	5

ตาราง 4.2 การจัดลำดับความสำคัญของความต้องการ

เมื่อได้ความต้องการของลูกค้าและลำดับความสำคัญแล้วก็นำไปบรรจุไว้ด้านซ้ายมือของตารางคุณภาพ เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการของลูกค้า (Customer Requirement) กับความต้องการของผลิตภัณฑ์ (Product Requirement)


#### 4.1.2. ผลของการจัดทำข้อกำหนดของความต้องการของผลิตภัณฑ์

ก่อนการนำเอาความต้องการไปทำการประเมินเปรียบเทียบ จะต้องจัดทำข้อกำหนดของความต้องการของผลิตภัณฑ์(Product Requirement) หรือขบวนการที่จะทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เพื่อรองรับตามความต้องการของลูกค้า รวมทั้งข้อกำหนดในการวัดผล ซึ่งเกิดจากการระดมความคิด โดยบรรจุไว้เป็นรายละเอียดในแต่ละความต้องการดังต่อไปนี้

ความต้องการของตัวผลิตภัณฑ์	ข้อกำหนดในการวัดผล
มีมาตรฐานสากลยอมรับ	
ความเรียบผิวงาน	น้อยกว่า 0.063 มิลลิเมตร
น้ำหนัก	น้อยกว่า 100 กรัม
วัสดุ	อะลูมิเนียม
ความสะอาด	มาตรฐาน MIL-STD 1246
ช่วงอุณหภูมิการทำงาน	-40 C – 130 C
ราคาต้นทุน	500 บาท
ความละเอียดในการเคลื่อนที่	ลิปดา
สารหล่อลื่น	ไม่มี
ความแข็งแรงของจุดเชื่อมของส่วนประกอบ	อย่างน้อย 35 ปอนด์

ตาราง 4.3 ผลของข้อกำหนดของความต้องการของผลิตภัณฑ์

นำข้อมูลที่ได้บรรจุลงใน ตารางคุณภาพ เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการของลูกค้า (Customer Requirement) กับความต้องการของผลิตภัณฑ์ (Product Requirement) ทั้งนี้ถ้ามีความสัมพันธ์กันมากก็ให้ คะแนนมากที่สุด 9 คะแนน ส่วนปานกลาง 4 คะแนน และน้อยสุด 1 คะแนน พร้อมทั้งทำการประเมินความยากง่ายในแต่ละเทคนิค โดยประเมินร่วมกันกับทีมผู้ร่วมงานและผู้เกี่ยวข้อง ที่มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคนั้นๆ ก่อนจะประเมินความสำคัญทางด้านเทคนิคต่างๆ



ตาราง 4.4 ตารางคุณภาพแปรความต้องการของลูกค้าสู่ความต้องการของผลิตภัณฑ์

นอกจากจะได้ความต้องการของตัวผลิตภัณฑ์ (Product Requirement)จากการทำ ตารางคุณภาพซึ่งทำหน้าที่กระจายความต้องการของลูกค้าไปสู่ความต้องการของผลิตภัณฑ์แล้ว เมื่อทำการเปรียบเทียบขบวนการออกแบบพื้นฐานของอุปกรณ์ที่ใช้ในการเคลื่อนที่ระหว่างระบบที่ เคลื่อนที่โดยกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดตัดสนามแม่เหล็ก กับระบบเคลื่อนที่เชิงเครื่องกล เพื่อ กำหนดกลยุทธ์ในการออกแบบขั้นพื้นฐานพบว่าความเหมาะสมที่จะสนองต่อความต้องการของ ลูกค้า รวมถึงความเป็นไปได้ในเชิงวิศวกรรม ในการออกแบบนี้ควรเลือกทำการออกแบบระบบ เคลื่อนที่ไฟฟ้าที่ไหลผ่านขดลวดตัดสนามแม่เหล็ก เนื่องจากเป็นระบบที่ง่ายต่อการออกแบบให้มี ขนาดเล็ก และน้ำหนักเบา สามารถควบคุมความละเอียดในการเคลื่อนที่โดยการกำหนดปริมาณ กระแสไฟฟ้าที่จ่ายเข้าไปในขดลวด และทำงานได้ภายใต้ช่วงอุณหภูมิการทำงานที่กว้างตามความ ต้องการ โดยไม่ต้องการสารหล่อลื่น อีกทั้งพื้นฐานการออกแบบดังกล่าวนี้ได้มีมาตรฐานสากล รองรับเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว จึงน่าจะรองรับความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี

เมื่อได้แนวทางของการกำหนดแผนกลยุทธ์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์เบื้องต้นแล้ว ก็ จำเป็นจะต้องตรวจสอบความต้องการในส่วนที่มุ่งเน้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในด้านเป้าหมายหรือเทคนิคลี้ดดังกล่าว จะต้องแน่ใจว่าสามารถดำเนินการได้ และรองรับถึงข้อกำหนด ดังนั้นการ พิจารณาในลำดับต่อไปจะต้องทำการลำดับความสำคัญในรายการความต้องการของผลิตภัณฑ์ ซึ่งได้จากตารางคุณภาพ

#### 4.1.3 ผลการจัดลำดับความสำคัญในรายการความต้องการของผลิตภัณฑ์

สิ่งดังกล่าวนี้อาจเรียกว่าปัจจัยทางเทคนิครองรับการผลิต

ความต้องการของผลิตภัณฑ์	ค่าความสำคัญ	เปอร์เซ็นต์ความสำคัญ
ความละเอียดในการเคลื่อนที่	141	20
วัสดุ	127	18
ช่วงอุณหภูมิการทำงาน	91	13
มาตรฐานสากล	90	13
น้ำหนัก	72	11
ความแข็งของจุดเชื่อม	65	9
ราคา	65	9
ความเรียบผิวงาน	20	3
ความสะอาด	20	3
สารหล่อลื่น	9	1

ตาราง 4.5 ผลของค่าความสำคัญในรายการความต้องการของผลิตภัณฑ์

#### 4.1.4 ผลของการจัดทำแผนกลยุทธ์ในการออกแบบพัฒนา

ความต้องการของผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากการกระจายความต้องการของลูกค้าสู่ข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ จึงทำให้แน่ใจได้ว่ากลยุทธ์ในการออกแบบจะสามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี เมื่อความต้องการของผลิตภัณฑ์ถูกจัดลำดับความสำคัญแล้วก็เสมือนเป็นแนวทางในการกำหนดเป้าหมายในการดำเนินการออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นแนวทางในการระดมความคิด (Brainstroming) เพื่อให้ได้ข้อกำหนดเบื้องต้นของตัวผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคในการผลิต

##### 4.1.4.1 ข้อกำหนดเบื้องต้นของความต้องการผลิตภัณฑ์

เป็นการระดมความคิดที่คาดว่าจะน่าจะเป็นข้อกำหนดหรือปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวผลิตภัณฑ์ โดยข้อมูลที่ได้จากการระดมความคิดซึ่งมาจากพื้นฐานรายการความต้องการของผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย

1. ชุดขับเคลื่อนนี้จะต้องมีความละเอียดในการเคลื่อนที่สูงในหน่วยของลิปดาและมีความเที่ยงตรงตลอดเวลา
2. ค่าความต้านทานของกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านขดลวดทั้งหมดจะต้องมีภาวะประมาณ 27.75 Ohm โดยมีช่วงค่าเผื่อที่ยอมรับได้ประมาณ 10% โดยการวัดที่อุณหภูมิปกติ
3. ชิ้นงานสุดท้ายจะต้องมีน้ำหนักเบา เพื่อสะดวกต่อการใช้งาน.
4. ขดลวดจะต้องยึดอยู่กับกรอบโลหะ ซึ่งมีน้ำหนักเบาและมีความเสถียรที่อุณหภูมิสูง โดยที่ค่าแรงยึดเหนี่ยวระหว่างขดลวดกับกรอบโลหะจะต้องรับแรงได้ไม่น้อยกว่า 35 ปอนด์ที่เกิดจากแรงกด
5. ต้องมีจุดเพื่อที่จะต่อกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ขดลวดได้อย่างสะดวก
6. กำหนดให้การพันขดลวดให้พันในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา
7. จะต้องมีความไว้วางใจว่าจะไม่เกิดกระแสลัดวงจร อันเกิดจากขดลวดหนึ่งไปสู่อขดลวดหนึ่ง
8. ชุดขับเคลื่อนนี้จะต้องทำงานภายใต้ช่วงอุณหภูมิ - 40° C ถึง 130° C โดยภาวะการทำงานเป็นการทำงานอย่างต่อเนื่อง และไม่ยอมให้เกิดผลกระทบต่อความคงทนของผลิตภัณฑ์
9. การทำงานอย่างต่อเนื่องของผลิตภัณฑ์ อันเป็นผลให้เกิดความร้อนแต่ผลิตภัณฑ์ต้องทนต่อความร้อนนั้นได้
10. ชิ้นงานจะต้องมีความสะอาดที่เป็นไปตามมาตรฐานกำหนดไว้สำหรับงานชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

11. ราคาต้นทุนไม่ควรเกิน 500 บาท ต่อ ขึ้น
12. ความเรียบผิวของกรอบชิ้นงานที่ยืดหดลดจะต้องไม่เกินกว่า 63 micron .
13. ปริมาณความต้องการผลิตภัณฑ์ไม่สูงมาก
14. ชิ้นงานที่ผลิตควรจะต้องระบายละเอียด วันที่ผลิตลงบนชิ้นงานด้วย เพื่อถ่ายต่อการตรวจสอบ

จากข้อกำหนดเบื้องต้นของความต้องการของผลิตภัณฑ์จะถูกนำมาเป็นแนวทางในการออกแบบและดำเนินการพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า แต่อย่างไรก็ตามข้อกำหนดในการพัฒนาอาจไม่สามารถเป็นไปตามแนวทางดังกล่าวได้ทุกข้อ ยกตัวอย่างเช่น การพัฒนาให้ผลิตภัณฑ์ใช้วัสดุที่มีความเรียบผิวสูงมีความแข็งแรงมาก หรืออาจกำหนดความละเอียดในการเคลื่อนที่สูงจนเกินไป ก็ย่อมส่งผลให้ราคาของผลิตภัณฑ์สูงตามไปด้วยเช่นกัน ตัวอย่างดังกล่าวนี้จะทำให้เกิดปัญหาว่าควรจะเลือกแนวทางใดเป็นหลักในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และอาจเป็นข้อโต้แย้งในกลุ่มของผู้ทำงาน ดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าวและทำให้ความเข้าใจของกลุ่มผู้ทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงจำเป็นต้องนำเอากลุ่มความต้องการของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมาทำการจัดสรรเป็นหมวดหมู่ เพื่อนำไปพิจารณาเปรียบเทียบกับปัจจัยอื่น ๆ เช่น ผลกระทบต่อการตลาดซึ่งเป็นปัจจัยที่ได้มาจากการทำตารางคุณภาพในตอนต้น พิจารณาร่วมกับความเป็นไปได้ในการพัฒนา พร้อมทั้งระยะเวลาในการดำเนินการพัฒนาสำหรับกลุ่มปัจจัยนั้น ๆ เพื่อประเมินผล เป็นลำดับความสำคัญในการมุ่งเน้นพัฒนาต่อไป การดำเนินการเช่นนี้ จะส่งผลให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยังคงอยู่บนพื้นฐานรองรับความต้องการของลูกค้า และเป็นการพัฒนาด้านเทคนิคที่มีความเป็นไปได้สูง อีกทั้งอยู่ในระยะเวลาการดำเนินงานที่กำหนดให้ เพื่อส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดหรือส่งถึงมือลูกค้าได้ตามกำหนด

ดังนั้นในขั้นตอนต่อไปจะเป็นการดำเนินการจัดกลุ่มความต้องการของผลิตภัณฑ์ให้เป็นหมู่หลัก ๆ เพื่อสะดวกต่อการประเมินลำดับความสำคัญในการวางกลยุทธ์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์

#### 4.1.4.2 การจัดกลุ่มความต้องการของผลิตภัณฑ์ ( Grouping )

การประเมินความต้องการของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดสามารถนำมาจัดเป็นกลุ่มความต้องการเป็นสามกลุ่มหลักๆคือ 1.กลุ่มประโยชน์ในการใช้งาน 2.กลุ่มประโยชน์เพื่อความวางใจในตัวผลิตภัณฑ์ และ 3. กลุ่มราคา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

- กลุ่มประโยชน์ในการใช้งาน

1. ชุดขับเคลื่อนนี้จะต้องมีความละเอียดในการเคลื่อนที่สูงในหน่วยของลิปดาและมีความ

เพียงตรงตลอดเวลา

2. ชุดขับเคลื่อนนี้จะต้องทำงานภายใต้ช่วงอุณหภูมิ - 40° C ถึง 130° C โดยภาระการทำงานเป็นการทำงานอย่างต่อเนื่อง และไม่ยอมให้เกิดผลกระทบต่อความคงทนของผลิตภัณฑ์
3. ค่าความต้านทานของกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านขดลวดทั้งหมดจะต้องมีภาระประมาณ 27.75 Ohm โดยมีช่วงค่าเผื่อที่ยอมรับได้ประมาณ 10% โดยการวัดที่อุณหภูมิปกติ
4. ชิ้นงานสุดท้ายจะต้องมีน้ำหนักเบา เพื่อสะดวกต่อการใช้งาน
5. ต้องมีจุดเพื่อที่จะต่อกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ขดลวดได้อย่างสะดวก
6. กำหนดให้การพันขดลวดให้พันในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา

● กลุ่มประโยชน์เพื่อความวางใจในตัวผลิตภัณฑ์

1. จะต้องมีควมไว้วางใจว่าจะไม่เกิดกระแสลัดวงจร อันเกิดจากขดลวดหนึ่งไปสูขดลวดหนึ่ง
2. ขดลวดจะต้องยึดอยู่กับกรอบโลหะ ซึ่งมีน้ำหนักเบาและมีความเสถียรที่อุณหภูมิสูง โดยที่ค่าแรงยึดเหนี่ยวระหว่างขดลวดกับกรอบโลหะจะต้องรับแรงได้ไม่น้อยกว่า 35 ปอนด์ที่เกิดจากแรงกด
3. ชิ้นงานจะต้องมีความสะอาดที่เป็นไปตามมาตรฐานกำหนดไว้ใน MIL-STD1246 level 300 A/5
4. การทำงานอย่างต่อเนื่องของผลิตภัณฑ์ อันเป็นผลให้เกิดความร้อนแต่ผลิตภัณฑ์ต้องทนต่อความร้อนนั้นได้
5. ความเรียบผิวของกรอบชิ้นงานที่ยึดขดลวดจะต้องไม่เกินกว่า 63 micron
6. ชิ้นงานที่ผลิตจะต้องระบุรายละเอียด วันที่ผลิตลงบนชิ้นงานด้วย

● กลุ่มราคา

1. ราคาต้นทุนไม่ควรเกิน 500 บาท ต่อ ชิ้น
2. ปริมาณความต้องการผลิตภัณฑ์ไม่สูงมาก

เมื่อจัดกลุ่มเรียบร้อยแล้วก็ดำเนินการจัดลำดับความสำคัญของกลุ่มความต้องการเพื่อใช้ในการประเมิน ในตารางคุณภาพต่อไป โดยในการจัดลำดับความสำคัญใช้ปัจจัยในการพิจารณาดังต่อไปนี้คือ

1. ผลกระทบต่อการตลาด

2. ความเป็นไปได้
3. ระยะเวลาในการดำเนินการ

ปัจจัยที่เป็นผลกระทบต่อการตลาดเป็นปัจจัยซึ่งได้มาจากการจัดลำดับความสำคัญในรายการความต้องการของผลิตภัณฑ์ ที่ได้มาจากตารางคุณภาพซึ่งแปรความต้องการของลูกค้าไปสู่ความต้องการของผลิตภัณฑ์ ในการวางแผนผลิตภัณฑ์ก่อนหน้านี้ ส่วนปัจจัยด้านความเป็นไปได้และระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นการประเมินมาจากความยากง่ายของเทคโนโลยี ความสามารถของผู้ผลิตงาน และความเสี่ยงทางธุรกิจ หรือความสามารถของผู้ผลิตที่จะส่งชิ้นส่วนต่าง ๆ มาให้ การประเมินคะแนนของแต่ละปัจจัย ด้วยการจัดสรรตามลำดับของความสำคัญทำได้โดยการให้คะแนน 9 , 7 , 5 และ 3 ตามลำดับ ของปัจจัยโดยถ้ามีผลกระทบต่อการตลาดสูงหรือความเป็นไปได้สูง และระยะเวลาในการดำเนินการน้อยก็ให้คะแนนมาก และลดหลั่นไปตามลำดับ

กลุ่มความต้องการ	ผลกระทบต่อการตลาด	ความเป็นไปได้	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ประเมินผล	ลำดับความสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
กลุ่มประโยชน์ในการใช้งาน	9	9	7	567	5
กลุ่มความเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์	7	9	7	441	3
กลุ่มราคา	9	5	9	405	3

ตาราง 4.6 ผลการจัดความสำคัญของกลุ่มความต้องการของผลิตภัณฑ์

#### 4.1.4.3 สรุปการจัดทำแผนกลยุทธ์ในการออกแบบพัฒนา

เมื่อได้ลำดับความสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากการจัดสรรแล้วให้นำเอาแนวทางดังกล่าวเป็นกลยุทธ์ในการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยในที่นี้จะมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกลุ่มซึ่งตอบสนองต่อประโยชน์ในการใช้งานเป็นหลักเบื้องต้น และความไว้วางใจในตัวผลิตภัณฑ์เป็นลำดับถัดมา และตามด้วยราคาของผลิตภัณฑ์

กลยุทธ์ในการออกแบบพัฒนานี้จะเป็นแนวทางสำหรับคัมผู้ปฏิบัติงานในส่วนต่าง ๆ ให้มีความเข้าใจในแนวทางเดียวกัน เพื่อมุ่งไปสู่ความสำเร็จในการออกแบบผลิตภัณฑ์



#### 4.2 ผลของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Assembly part deployment)

เป็นการดำเนินการออกแบบและวางแผนทางสำหรับชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่เป็นองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ โดยมีกรอบของการออกแบบมาจากการกำหนดกลยุทธ์ของผลิตภัณฑ์ในหัวข้อของการวางแผนผลิตภัณฑ์ (Product Planing)

จากการวางแผนผลิตภัณฑ์ทำให้ทราบว่าจำเป็นต้องทำการออกแบบขดลวดเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าที่ตัดผ่านสนามแม่เหล็ก ดังนั้นชิ้นส่วนหลักที่จะต้องทำการศึกษาประกอบด้วย

1. ขดลวดนำไฟฟ้า (Magnetic wire)
2. วัสดุที่ใช้เป็นโครงสำหรับยึดขดลวด (Frame)
3. กาวที่ใช้ยึดงาน (Epoxy)
4. จุดเชื่อมต่อกระแส (Solder joint )

จัดทำตารางคุณภาพเพื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการของผลิตภัณฑ์ กับความต้องการของชิ้นส่วนประกอบต่างๆ ซึ่งอาศัยค่าความสำคัญ ของความต้องการของผลิตภัณฑ์ จากการเทียบค่าเปอร์เซ็นต์

ความต้องการของผลิตภัณฑ์	ค่าความสำคัญ	เปอร์เซ็นต์ความสำคัญ	ค่าความสำคัญ
ความละเอียดในการเคลื่อนที่	141	20	5
วัสดุ	127	18	5
ช่วงอุณหภูมิการทำงาน	91	13	4
มาตรฐานสากล	90	13	4
น้ำหนัก	72	11	3
ความแข็งของจุดเชื่อม	65	9	3
ราคา	65	9	3
ความเรียบผิวงาน	20	3	1
ความสะอาด	20	3	1
สารหล่อลื่น	9	1	1

ตาราง 4.7 ผลการจัดค่าความสำคัญของความต้องการของผลิตภัณฑ์

4.2.1 ผลของความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการของผลิตภัณฑ์สู่ความต้องการของ ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์

ตารางคุณภาพ																	
ความสัมพันธ์เชิงเหตุผล																	
<input type="radio"/> สัมพันธ์กัน <input checked="" type="radio"/> ไม่สัมพันธ์กัน																	
แนวทางการพัฒนา																	
ความต้องการของส่วนประกอบ																	
ความต้องการของผลิตภัณฑ์																	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>ลำดับความสำคัญ</span> <span>ลดต้นทุน</span> <span>ใช้ต้นทุนเดิมสำหรับยึดตลาด</span> <span>การใช้สถานที่</span> <span>จุดเชื่อมต่อกะละ</span> </div>																	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>1</span><span>2</span><span>3</span><span>4</span><span>5</span> <span>การปรับปรุง</span> </div>																	
การพิจารณา	ช่วงอนุภูมิภาคทำงาน	1	4	☆	○	☆	☆										
	ความเข้มแข็งของจุดเชื่อม	2	3		○	☆	○										
	ความละเอียดในการเคลื่อนที่	3	5	○	△												
	น้ำหนัก	4	3		☆												
	วัสดุ	5	5	☆	○												
	ความเรียบผิวงาน	6	1		△												
	ความวางใจ	มีมาตรฐานสากลยอมรับ	7	4	☆												
		ความสะอาด	8	1	△	☆											
		สารหล่อลื่น	9	1													
	ราคา	ราคา	10	3		○	☆	☆									
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>5</span><span>4</span><span>3</span><span>2</span><span>1</span> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>ความสัมพันธ์</b>            ☆ มาก 9            ○ ปานกลาง 4            △ น้อย 1         </div> </div>																	
ข้อกำหนด																	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>ต้นทุนเดิมลด</span> <span>ประหยัดวัสดุ</span> <span>คุณสมบัติของภาว</span> <span>ลักษณะของจุดเชื่อม</span> </div>																	
ค่าความสำคัญ																	
เปอร์เซ็นต์ความสำคัญ (%)																	
<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>102</td> <td>93</td> <td>90</td> <td>76</td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>26</td> <td>25</td> <td>21</td> </tr> </table>										102	93	90	76	28	26	25	21
102	93	90	76														
28	26	25	21														

ตาราง 4.8 ผลการแปรความต้องการของผลิตภัณฑ์สู่ความต้องการของส่วนประกอบ ของผลิตภัณฑ์

ตารางคุณภาพแสดงถึงลำดับความสำคัญของชิ้นส่วนองค์ประกอบต่างๆตามลำดับที่จะส่งผลให้เมื่อมาประกอบเป็นผลิตภัณฑ์แล้วจะทำให้เป็นไปตามความต้องการของผลิตภัณฑ์ คือ ขดลวดนำไฟฟ้า, กรอบขดลวด, กาว และ จุดเชื่อมกระแสไฟฟ้า

นอกจากนี้แล้วสามารถใช้ตารางคุณภาพยังบอกถึงเกณฑ์การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ หรือ กระบวนการผลิตของชิ้นส่วนต่างๆ ดังนี้

4.2.2 ผลการแปรความต้องการของผลิตภัณฑ์สู่ความต้องการของส่วนประกอบขดลวด

ตารางคุณภาพ														
<b>ความสัมพันธ์เชิงทศนิยม</b> <input type="radio"/> สัมพันธ์กัน <input checked="" type="radio"/> ไม่สัมพันธ์กัน														
แนวทางการพัฒนา														
ความต้องการของเส้นลวด														
ความต้องการของผลิตภัณฑ์		ลำดับความสำคัญ	ค่าคะแนนความสำคัญ	อันดับที่เลือก	ความยาวเส้นลวด	น้ำหนักเส้นลวด	คุณสมบัติทางความร้อน	คุณสมบัติทางกระแสไฟฟ้า	1	2	3	4	5	การปรับปรุง
การใช้งาน	ช่วยคุณครูในการทำงาน	1	5	☆	☆		☆	☆						
	ความละเอียดในการเคลื่อนที่	2	4	☆	☆			☆						
ความสวยงาม	วัสดุ	3	5	☆										
	มีมาตรฐานสากลรองรับ	4	5	☆	☆		☆	△	△					
ราคา	ความสะอาด	5	1	△	△		○							
		5	4											
ความยากในเชิงวิศวกรรม		3	3											
ข้อกำหนด														
ค่าความสำคัญ			136	127	36	40	50	86						
เปอร์เซ็นต์ความสำคัญ (%)			29	27	8	8	10	18						

ตาราง 4.9 ผลการแปรความต้องการผลิตภัณฑ์สู่ความต้องการของส่วนประกอบ ขดลวด

เมื่อทราบลำดับความสำคัญของความต้องการของเส้นลวดที่จะนำมาใช้ พร้อมทั้งเกณฑ์ในการเปรียบเทียบสำหรับส่วนต่างๆแล้วก็ต้องทำการเก็บข้อมูลพื้นฐานขององค์ประกอบชิ้นส่วนเส้นลวดแล้ว นำมาทำการเปรียบเทียบเพื่อเลือกใช้สิ่งที่เหมาะสมที่สุด

#### 4.2.2.1 การออกแบบขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า (Magnetic Wire)

- สรุปความต้องการของเส้นลวด
  1. สารฉนวนเคลือบผิว
  2. ขนาดเส้นลวด
  3. ความยาวเส้นลวด
  4. มาตรฐานอ้างอิง
  5. คุณสมบัติทางความร้อน
  6. คุณสมบัติทางความไฟฟ้า

แต่จากการวางแผนกลยุทธ์ของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของขดลวดนำไฟฟ้าในขั้นตอนวางแผนผลิตภัณฑ์ มีความต้องการหลักดังต่อไปนี้

1. ชุดขับเคลื่อนนี้จะต้องทำงานภายใต้ช่วงอุณหภูมิ  $-40^{\circ}\text{C}$  ถึง  $130^{\circ}\text{C}$  โดยภาระการทำงานเป็นการทำงานอย่างต่อเนื่อง และไม่ยอมให้เกิดผลกระทบต่อความคงทนของผลิตภัณฑ์
2. ค่าความต้านทานของกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านขดลวดทั้งหมดจะต้องมีภาระประมาณ 27.50 โอห์ม $\pm$ 10% โดยมีช่วงค่าเผื่อที่ยอมรับได้ประมาณ 10% โดยการวัดที่อุณหภูมิปกติ

นำแผนกลยุทธ์ของผลิตภัณฑ์ ที่มีความสอดคล้องกับ คุณสมบัติทางความร้อน และคุณสมบัติทางความไฟฟ้า มาเป็นข้อกำหนดที่วัดผล

ความต้องการของเส้นลวด	ข้อกำหนด
1. สารฉนวนเคลือบผิว	ประเภท
2. ขนาดเส้นลวด	ขนาด
3. ความยาวเส้นลวด	ความยาว
4. มาตรฐานอ้างอิง	ชื่อมาตรฐาน
5. คุณสมบัติทางความร้อน	-40 C – 130 C
6. คุณสมบัติทางความไฟฟ้า	27.50 โอห์ม $\pm$ 10%

ตาราง 4.10 ข้อกำหนดของขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า

ดังนั้นข้อกำหนดที่เหลือที่จะต้องพิจารณาต่อไปคือ

1. สารฉนวนเคลือบผิว
2. ขนาดเส้นลวด
3. ความยาวเส้นลวด
4. มาตรฐานอ้างอิง

- สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเส้นลวดเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบ

ผลจากการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นพบว่า ผู้ผลิตขดลวดทองแดงขนาดเล็กตามความต้องการของลูกค้าและตามความต้องการของผลิตภัณฑ์ น่าจะหาได้จากบริษัท Electrisola ทั้งนี้ ผลจากการสืบค้นข้อมูลยังทำให้ทราบอีกว่าขดลวดดังกล่าวจะต้องมีกระบวนการเคลือบผิว ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นฉนวน เพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้าลัดวงจร โดยมาตรฐานในการเคลือบผิวที่ถูกอ้างอิงเป็นมาตรฐาน NEMA ดังนั้นก่อนทำการออกแบบเบื้องต้นจะต้องมีความเข้าใจในเรื่องของการเคลือบผิวฉนวนบนเส้นขดลวดทองแดง

สารที่ใช้เคลือบผิวอาจแบ่งประเภทใหญ่ ๆ ได้เป็น 5 ประเภท จากข้อมูลของผู้ผลิตคือ


1. Polyurethane
2. Polyurethane Polyamide overcoat
3. Polyesterimide
4. Theic-mod Polyesterimide
5. Polyimide


ประมวลข้อมูลทำการเปรียบเทียบและเลือกใช้ประเภทของขดลวด ซึ่งในการพิจารณาต้องดำเนินภายใต้ ความต้องการของผลิตภัณฑ์ซึ่งในการเลือกใช้ประเภทของฉนวนขดลวด ต้องคำนึงถึงคุณสมบัติและประเภทของการนำไปใช้งานว่าเหมาะสมตรงกับความต้องการหรือไม่ อีกทั้งต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพการทำงานในอุณหภูมิที่กำหนดตามมาตรฐานหรือข้อมูลที่ได้มา เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความล้มเหลวในการใช้งาน เมื่ออุณหภูมิใช้งานสูงเกินกว่าความสามารถในการทนต่อความร้อนของสารเคลือบผิวชนิดต่าง ๆ นอกจากนี้แล้วคุณสมบัติทางด้านไฟฟ้าหรือหมายถึงการเปลี่ยนแปลงไปของคุณสมบัติทางไฟฟ้า เมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดก็มีผลโดยตรงต่อผลิตภัณฑ์ เนื่องจากค่ากระแสไฟฟ้าจะเป็นตัวกำเนิดเส้นแรงแม่เหล็กในขดลวดโดยตรง โดยนำข้อมูลของผู้ผลิตมาทำการเปรียบเทียบดังต่อไปนี้
























- จัดทำตารางการเปรียบเทียบคุณสมบัติของสารเคลือบผิวชนิดลวดทองแดงที่ใช้ในอุตสาหกรรมการทำขดลวดนำไฟฟ้า

สัญลักษณ์ กำหนดแทนค่าคะแนนที่ให้

สูง = 5 คะแนน 

ปานกลาง = 3 คะแนน 

น้อย = 1 คะแนน 

ความต้องการ	ลำดับ ความ สำคัญ	P115		PN115		P180		E180		A200	
ช่วงอุณหภูมิการทำงาน -40 C – 130 C	5		5		3		3		4		1
วัสดุ (ตรงความต้องการ ของลูกค้า)	5		5		3		3		1		1
มาตรฐานอ้างอิง	5		5		5		5		5		5
ความสะดวก	1		1		1		1		1		1
รวม			76		56		56		51		36

ตาราง 4.12 ผลการเปรียบเทียบคุณสมบัติของสารเคลือบผิวเส้นลวด

ดังนั้น เมื่อเปรียบเทียบกับความต้องการของลูกค้าที่ต้องการนำเอาผลิตภัณฑ์ไปใช้ใน ช่วงของอุณหภูมิ -40 – 130 องศาเซลเซียส ประกอบกับขนาดของผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดเล็กทำให้พบว่าประเภทของสารเคลือบผิวที่เหมาะสมที่สุดน่าจะเป็น สารเคลือบประเภทโพลียูรีเทน (Polyurethane) เนื่องจากว่ามีคุณสมบัติที่สามารถตอบสนองการบัดกรีได้อย่างดีและเป็นสารเคลือบที่มีคุณสมบัติที่อุณหภูมิสูง โดยในส่วนของคุณสมบัติทางด้านความร้อนนั้นค่าคุณสมบัติทางความร้อนในการทดสอบที่ 20,000 ชั่วโมง โดยการอ้างอิงมาตรฐาน ASTM พบว่ามีค่าอยู่ที่ 158 องศาเซลเซียส ซึ่งสูงกว่าความต้องการ และในส่วนของด้านการนำไปใช้งานที่เหมาะสมสำหรับงานที่เป็นผลิตภัณฑ์ขนาดเล็ก ตามรายละเอียดในตารางการสืบค้นข้อมูล มีความคล้ายกับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการจะออกแบบ จึงเป็นเหตุผลสนับสนุนให้การเลือกใช้สารเคลือบประเภทโพลียูรีเทน (Polyurethane) มาใช้กับผลิตภัณฑ์

- คำนวณขนาดและความยาวของเส้นลวดที่จะใช้พันขดลวดให้ได้คุณสมบัติทางไฟฟ้าตามต้องการ

หลังจากได้ชนิดของสารเคลือบฉนวนแล้วสิ่งที่ต้องพิจารณาในขั้นถัดไปคือขนาด โดยประมาณของขดลวดที่พันแล้วเพื่อเลือกขนาดของขดลวดที่เหมาะสม โดยข้อจำกัดของขนาด จะถูกกำหนดให้เหมาะสมกับชิ้นส่วนอื่น ๆ ที่ต้องนำไปทำการประกอบเข้าด้วยกัน ในที่นี้ชิ้นส่วนดังกล่าว คือ ขนาดของแม่เหล็กที่ขดลวดทองแดงจะต้องเคลื่อนที่ตัดผ่านสนามแม่เหล็ก ดังนั้นก่อนอื่น ต้องถ่วงความสัมพันธ์ด้านขนาดสำหรับการออกแบบขดลวดไฟฟ้าสนามแม่เหล็ก เพื่อเป็นกรอบเบื้องต้นในการคำนวณหารายการรายละเอียดอื่น ๆ ต่อไป

ข้อกำหนดด้านขนาดโดยประมาณ


1. ความกว้างของขดลวดหลังพันแล้วประมาณ 0.050 – 0.075 นิ้ว
2. ความหนาของขดลวดหลังพันแล้วประมาณ 0.063 – 0.067 นิ้ว
3. เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้งาน ลักษณะของขดลวดจะมีรูปทรงคล้ายสี่เหลี่ยมคางหมู เนื่องจาก แม่เหล็กที่ใช้เหนี่ยวนำมีลักษณะเป็นรูปคล้ายสี่เหลี่ยมคางหมู

ข้อกำหนดด้านไฟฟ้า

1. ค่าความต้านทานของกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านขดลวดทั้งหมดจะต้องมีค่าประมาณ 27.75 Ohm โดยมีช่วงค่าเผื่อที่ยอมรับได้ประมาณ 10% โดยการวัดที่อุณหภูมิปกติ

กำหนดขนาดโดยประมาณของขดลวด โดยอาศัยการคำนวณโดยประมาณหรือโปรแกรมการออกแบบ SolidWork

การคำนวณโดยประมาณ



- ขนาดเส้นรอบวงโดยประมาณ ยาว 2.50 นิ้ว เป็นค่าจากการเฉลี่ย




- กำหนดการใช้เส้นขดลวดเป็นแบบ สำหรับงานหนัก
- ประมาณขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเส้นลวดประมาณ 0.005 นิ้ว ( 0.125 มิลลิเมตร)
- ประมาณจำนวนแถวเพื่อให้ได้ความกว้างประมาณ 0.075 นิ้ว
  - $0.075/0.005 = 15$  รอบ
- ประมาณจำนวนแถวเพื่อให้ได้ความหนาประมาณ 0.065 นิ้ว
  - $0.065 /0.005 = 13$  รอบ
- ค่าประมาณของจำนวนขดลวดทั้งหมด
  - $15 \times 13 = 195$  รอบ
- ค่าประมาณความยาวของขดลวดที่ใช้
  - $2.5 \times 195 = 487.5$  นิ้ว หรือประมาณ 12.40 เมตร

นำเอาค่าความต้องการทางไฟฟ้าในส่วนข้อกำหนดของค่าความต้านทาน  $27.5 \pm 10\%$  มาประมาณหาขนาดของขดลวด ต่อความยาว 1 เมตร

- $27.5 / 12.4 = 2.22$  โอห์ม

เทียบค่ากับตารางมาตรฐานเส้นลวดพบว่าค่าที่ได้อยู่ในช่วง ขดลวดขนาด 38AWG การคำนวณโดยใช้โปรแกรมการออกแบบ SolidWork

1. เขียนรูปขนาดขดลวดคร่าวๆ โดยกำหนดค่าความหนาของขดลวดอยู่ในขนาด ประมาณ.



รูปที่ 4.1 ภาพการใช้โปรแกรมในการช่วยงานออกแบบขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า

0.075 นิ้ว ตามค่าขนาดกำหนดเบื้องต้น

2. ให้ค่า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของขดลวดตามขนาดมาตรฐานต่างๆ แล้วพิจารณาความยาวของเส้นลวดที่ใช้สำหรับความหนาของการพันขดลวดชั้นเดียว

เบอร์มาตรฐาน (AWG)	ขนาดเส้นลวด ( มิลลิเมตร )	ขนาดเส้นลวด ( นิ้ว )	ความยาวเส้น ลวด (มิลลิเมตร)
37.0	0.138	0.0054	915.37
37.5	0.131	0.0051	980.66
38.0	0.123	0.0048	1046.06
38.5	0.116	0.0045	1183.75
39.0	0.108	0.0042	1245.50

ตาราง 4.13 ผลการคำนวณความยาวของเส้นลวดเปรียบเทียบกับขนาดมาตรฐานที่ใช้พันขดลวดหนาชั้นเดียว

3. ใช้โปรแกรมหาจำนวนชั้นของขดลวดเมื่อต้องการให้ขดลวดมีขนาดความหนาประมาณ 0.065 นิ้ว

เบอร์มาตรฐาน (AWG)	ขนาดเส้นลวด ( นิ้ว )	จำนวนชั้น โดยประมาณ
37.0	0.0054	12
37.5	0.0051	12.7
38.0	0.0048	13.5
38.5	0.0045	14.4
39.0	0.0042	15.5

ตาราง 4.14 ผลการคำนวณจำนวนชั้นขดลวดเปรียบเทียบกับขนาดมาตรฐาน

#### 4. คำนวณ ความยาวของเส้นลวดทั้งหมดโดยประมาณ

เบอร์มาตรฐาน (AWG)	ความยาวเส้นลวดต่อการพันหนึ่งชั้น (มิลิเมตร)	จำนวนชั้นโดยประมาณ	ความยาวของขดลวดทั้งหมดโดยประมาณ (มม)
37.0	915.37	12	10984.44
37.5	980.66	12.7	12454.38
38.0	1046.06	13.5	14121.81
38.5	1183.75	14.4	17046
39.0	1245.50	15.5	19305.25

ตาราง 4.15 ผลการคำนวณความยาวทั้งหมดของเส้นลวดที่ใช้พันขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า

#### 5. คำนวณค่าความต้านทานที่น่าจะเป็น


เบอร์มาตรฐาน (AWG)	ความยาวของขดลวดทั้งหมดโดยประมาณ (เมตร)	ค่าความต้านทาน (โอห์ม) ต่อหน่วยความยาวหนึ่งเมตร	ค่าความต้านทานรวมโดยประมาณ(โอห์ม)
37.0	11	1.680	18.48
37.5	12.4	1.929	23.91
38.0	14	2.126	29.76
38.5	17	2.485	42.24
39.0	19.3	2.778	53.62

ตาราง 4.16 ผลการคำนวณขนาดขดลวดมาตรฐานเทียบกับค่าความต้านทานที่ควรได้

ค่าที่ได้จากการคำนวณโดยประมาณทั้งสองกรณีเป็นการประมาณค่าเพื่อเป็นแนวทางในการทดลองทำงานต้นแบบเพื่อยืนยันผล โดยการทำงานต้นแบบอาจทดสอบพันขดลวดโดยใช้ขนาดเส้นลวด 37.5 AWG และ 38.0 AWG แล้ววัดค่าความต้านทาน เปรียบเทียบ หรือทดลอง เฉพาะ เส้นลวด 38 AWG แล้ววัดผลดูก่อน เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการออกแบบ สำหรับในกรณีนี้จะทดลองพันขดลวดจากเส้นลวดขนาด 38 AWG ก่อน

ENGINEERING DATA FOR COPPER MAGNET WIRE																				METRIC					
Bare Copper									Single Build			Heavy Build			Area		Single Build					Recommended		Typical	
AWG	Diameters (millimeters)			Resistance (ohms/meter)			Minimum Increase (mm)	Overall Diameter (millimeters)			Minimum Increase (mm)	Overall Diameter (millimeters)			Sq. mm	kg/1000m	m/kg	Ohms/kg	Wires/ Sq. MM	ohms/ Cu. Mm	Winding Tensions (grams)	Elongation %	AWG		
	MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX		MIN	NOM	MAX		MIN	NOM	MAX										NOM	NOM
24.0	0.505	0.511	0.513	0.0834	0.0842	0.0859	0.025	0.531	0.541	0.551	0.048	0.554	0.565	0.577	0.204666	1.855	539	45.43	342	0.288	1,450	42	24.0		
24.5	0.478	0.483	0.485	0.0933	0.0943	0.0963	0.025	0.503	0.513	0.523	0.048	0.526	0.538	0.549	0.182882	1.658	603	56.84	380	0.358	1,310	42	24.5		
25.0	0.450	0.455	0.457	0.1050	0.1062	0.1086	0.023	0.472	0.483	0.493	0.046	0.495	0.505	0.516	0.162112	1.471	680	72.19	429	0.456	1,175	42	25.0		
25.5	0.424	0.429	0.432	0.1177	0.1191	0.1220	0.023	0.447	0.457	0.467	0.046	0.470	0.480	0.490	0.144546	1.312	762	90.75	479	0.570	1,060	42	25.5		
26.0	0.399	0.404	0.406	0.1329	0.1346	0.1380	0.023	0.422	0.431	0.439	0.043	0.442	0.452	0.462	0.128169	1.163	860	115.8	550	0.740	950	42	26.0		
26.5	0.378	0.381	0.384	0.1492	0.1512	0.1533	0.023	0.401	0.410	0.419	0.043	0.422	0.432	0.442	0.113985	1.037	964	145.6	595	0.900	860	41	26.5		
27.0	0.358	0.361	0.363	0.1664	0.1687	0.1711	0.020	0.378	0.387	0.396	0.041	0.399	0.408	0.417	0.102333	0.9294	1,076	181.6	668	1.127	770	41	27.0		
27.5	0.338	0.340	0.343	0.1867	0.1895	0.1924	0.020	0.358	0.367	0.376	0.041	0.378	0.389	0.396	0.091188	0.8292	1,206	228.6	742	1.406	700	41	27.5		
28.0	0.318	0.320	0.323	0.2110	0.2143	0.2178	0.020	0.338	0.347	0.356	0.041	0.358	0.366	0.373	0.080549	0.7342	1,362	292	830	1.779	630	40	28.0		
28.5	0.300	0.302	0.305	0.2363	0.2403	0.2444	0.020	0.320	0.329	0.338	0.041	0.340	0.348	0.356	0.071937	0.6557	1,525	366.4	924	2.220	585	40	28.5		
29.0	0.284	0.287	0.290	0.2618	0.2665	0.2713	0.018	0.302	0.311	0.320	0.038	0.323	0.330	0.338	0.064844	0.5907	1,693	451.3	1,034	2.756	540	40	29.0		
29.5	0.267	0.269	0.272	0.2972	0.3028	0.3086	0.018	0.284	0.293	0.302	0.038	0.305	0.312	0.320	0.056739	0.5206	1,921	581.8	1,165	3.528	470	40	29.5		
30.0	0.251	0.254	0.257	0.3336	0.3403	0.3472	0.018	0.269	0.277	0.284	0.036	0.287	0.295	0.302	0.050660	0.4634	2,158	734.4	1,303	4.434	400	40	30.0		
30.5	0.239	0.241	0.244	0.3692	0.3770	0.3851	0.018	0.257	0.264	0.272	0.036	0.274	0.282	0.290	0.045720	0.4186	2,389	900.6	1,435	5.410	355	39	30.5		
31.0	0.224	0.226	0.229	0.4201	0.4296	0.4394	0.015	0.239	0.246	0.254	0.033	0.257	0.265	0.274	0.040128	0.3671	2,724	1,170	1,652	7.097	315	39	31.0		
31.5	0.211	0.213	0.216	0.4710	0.4822	0.4939	0.015	0.226	0.233	0.241	0.033	0.244	0.251	0.262	0.035745	0.3273	3,055	1,473	11,842	8.882	290	39	31.5		
32.0	0.201	0.203	0.206	0.5186	0.5254	0.5317	0.015	0.216	0.224	0.231	0.030	0.231	0.240	0.249	0.032422	0.2974	3,362	1,787	1,993	10.59	270	37	32.0		
32.5	0.188	0.191	0.193	0.5891	0.6049	0.6214	0.013	0.201	0.210	0.218	0.030	0.218	0.227	0.236	0.028496	0.2617	3,821	2,310	2,268	13.72	245	37	32.5		
33.0	0.178	0.180	0.183	0.6564	0.6750	0.6944	0.013	0.190	0.198	0.206	0.028	0.206	0.215	0.224	0.025538	0.2343	4,268	2,881	2,551	17.22	225	37	33.0		
33.5	0.168	0.170	0.173	0.7359	0.7580	0.7811	0.013	0.180	0.188	0.196	0.028	0.196	0.204	0.213	0.022741	0.2089	4,787	3,629	2,829	21.44	200	35	33.5		
34.0	0.157	0.160	0.163	0.8307	0.8573	0.8852	0.013	0.170	0.177	0.183	0.025	0.183	0.191	0.198	0.020107	0.1845	5,421	4,647	3,192	27.36	182	35	34.0		
34.5	0.147	0.150	0.152	0.9452	0.9775	1.0115	0.010	0.157	0.165	0.173	0.025	0.173	0.180	0.188	0.017634	0.162	6,172	6,034	3,673	35.90	165	34	34.5		
35.0	0.140	0.142	0.145	1.047	1.085	1.124	0.010	0.150	0.156	0.163	0.023	0.163	0.170	0.178	0.015887	0.1457	6,863	7,445	4,109	44.58	147	34	35.0		
35.5	0.132	0.135	0.137	1.167	1.211	1.258	0.010	0.142	0.149	0.155	0.023	0.155	0.163	0.170	0.014230	0.1307	7,653	9,270	4,504	54.54	133	34	35.5		
36.0	0.124	0.127	0.130	1.308	1.361	1.417	0.010	0.135	0.141	0.147	0.020	0.145	0.152	0.160	0.012665	0.1165	8,585	11,880	5,030	68.45	120	33	36.0		
36.5	0.117	0.119	0.122	1.476	1.540	1.608	0.008	0.124	0.132	0.140	0.020	0.137	0.145	0.152	0.011190	0.103	9,706	14,952	5,739	88.38	110	33	36.5		
37.0	0.112	0.114	0.117	1.608	1.680	1.757	0.008	0.119	0.126	0.132	0.020	0.132	0.138	0.145	0.010259	0.0942	10,815	17,837	6,299	105.8	100	32	37.0		
37.5	0.104	0.107	0.109	1.840	1.929	2.024	0.008	0.112	0.119	0.127	0.020	0.124	0.131	0.137	0.008936	0.0825	12,121	23,380	7,062	146.9	90	32	37.5		
38.0	0.099	0.102	0.104	2.024	2.126	2.237	0.008	0.107	0.113	0.119	0.018	0.117	0.123	0.130	0.008105	0.0746	13,407	28,512	7,831	173.5	81	31	38.0		
38.5	0.091	0.094	0.097	2.356	2.485	2.625	0.008	0.099	0.105	0.112	0.018	0.109	0.116	0.122	0.006935	0.064	15,630	38,849	9,070	225.3	72	31	38.5		
39.0	0.086	0.089	0.091	2.625	2.778	2.943	0.005	0.091	0.098	0.104	0.015	0.102	0.108	0.114	0.006205	0.0571	17,510	48,636	10,412	289.2	64	30	39.0		
39.5	0.081	0.084	0.086	2.943	3.124	3.323	0.005	0.086	0.093	0.099	0.015	0.097	0.104	0.109	0.005168	0.0508	19,865	61,506	11,562	361.2	58	30	39.5		
40.0	0.076	0.079	0.081	3.323	3.540	3.780	0.005	0.081	0.088	0.094	0.015	0.091	0.097	0.102	0.004868	0.0448	22,320	79,028	12,913	457.1	52	29	40.0		
40.5	0.074	0.076	0.079	3.540	3.780	4.046	0.005	0.079	0.085	0.091	0.015	0.090	0.094	0.099	0.004559	0.0421	23,761	89,333	13,840	523.2	47	27	40.5		
41.0	0.069	0.071	0.074	4.056	4.340	4.668	0.005	0.074	0.079	0.084	0.013	0.081	0.086	0.091	0.003972	0.0365	27,360	118,746	16,023	695.4	42	25	41.0		
41.5	0.064	0.066	0.069	4.668	5.034	5.444	0.005	0.069	0.074	0.079	0.013	0.076	0.081	0.086	0.003425	0.0315	31,703	159,578	18,262	919.3	38	25	41.5		
42.0	0.061	0.064	0.066	5.034	5.444	5.907	0.005	0.066	0.071	0.076	0.010	0.071	0.076	0.081	0.003166	0.029	34,480	187,715	19,837	1,079	34	24	42.0		
42.5	0.058	0.061	0.064	5.444	5.907	6.432	0.005	0.064	0.067	0.071	0.010	0.069	0.074	0.079	0.002918	0.0267	37,384	220,839	22,277	1,316	30	23	42.5		
43.0	0.053	0.056	0.058	6.432	7.030	7.716	0.005	0.058	0.062	0.066	0.010	0.064	0.069	0.074	0.002452	0.0225	44,410	312,213	26,014	1,829	26	22	43.0		
43.5	0.051	0.053	0.056	7.030	7.716	8.507	0.0025	0.053	0.058	0.064	0.010	0.061	0.066	0.071	0.002234	0.0205	48,690	375,681	29,726	2,294	24	21	43.5		
44.0	0.048	0.051	0.053	7.716	8.507	9.426	0.0025	0.051	0.056	0.061	0.010	0.058	0.064	0.069	0.002026	0.0186	53,620	456,125	31,888	2,712	22	21	44.0		
44.5	0.046	0.048	0.051	8.507	9.426	10.502	0.0025	0.048	0.053	0.058	0.010	0.056	0.061	0.066	0.001829	0.0169	59,338	559,298	35,600	3,356	19	20	44.5		
<b>45-58 AWG</b>																									
45.0	0.0429	0.0447	0.0464	10.105	10.984	11.864	0.0025	0.0455	0.0488	0.0521	0.0078	0.0505	0.0546	0.0584	0.00154	0.01436	69,616	764	42,073		17.0	20	45.0		
46.0	0.0384	0.0399	0.0417	12.697	13.802	14.908	0.0025	0.0409	0.0439	0.0470	0.0076	0.0460	0.0498	0.0533	0.00125	0.01143	87,490	1,210	51,783		14.0	20	46.0		
47.0	0.0343	0.0356	0.0371	15.971	17.359	18.747	0.0025	0.0369	0.0401	0.0432	0.0076	0.0419	0.0452	0.0483	0.00099	0.00899	111,278	1,930	62,106		11.0	19	47.0		
48.0	0.0302	0.0315	0.0328	20.358	22.129	23.901	0.0025	0.0328	0.0356	0.0381	0.0051	0.0353	0.0394	0.0432	0.00078	0.00725	137,955	3,050	79,018		9.0	18	48.0		
49.0	0.0272	0.0282	0.0295	25.407	27.615	29.823	0.0025	0.0297	0.0315	0.0330	0.0051	0.0323	0.0353	0.0381	0.00062	0.00573	174,510	4,810	100,693		7.0	17	49.0		
50.0	0.0241	0.0251	0.0262	31.396	34.711	37.500	0.0025	0.0267	0.0287	0.0305	0.0051	0.0292	0.0325	0.0356	0.00049	0.00458	218,190	7,560	121,400		5.0	16	50.0		
51.0	0.0216	0.0224	0.02																						

ลำดับต่อไปก่อนทำการทดลองงานต้นแบบ ต้องมีการออกแบบโดยคร่าวๆของขนาดการพัน ขดลวดเพื่อ เป็นมาตรฐานงานทดลอง



รูปที่ 4.2 แบบแสดงขนาดขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า

- ศึกษาปัจจัยของกระบวนการผลิตที่ส่งผลต่อความต้องการของขดลวด

กรรมวิธีการพันขดลวดจะทำบนเครื่องพันขดลวด (wiring machine)

ปัจจัยสำคัญที่ต้องควบคุมเครื่องจักร

1. ความเร็วรอบในการพันขดลวด
2. แรงดึงเส้นลวดในขณะพันขดลวด
3. จำนวนรอบของการพันขดลวด

สำหรับขนาดของขดลวดหรือรูปทรงภายในขดลวดจะขึ้นอยู่กับรูปทรงของแกนโลหะที่ใช้ในการ

พัน ซึ่งจะต้องออกแบบให้สอดคล้องกับขนาดภายในของขดลวด ดังนั้น ขนาดของแกนพันขดลวด จะถูกออกแบบไปตามขนาดของขดลวดที่ต้องการ

ในการทดลองผลิตงานต้นแบบจำเป็นจะต้องเข้าใจถึงผลของปัจจัยต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น อันเนื่องมาจากขบวนการปรับตั้งเครื่องพันธลวด ทั้ง 3 ปัจจัยหลัก ดังนั้นการทดลองอันดับแรกคือ การทดลองปรับค่าของปัจจัย ความเร็วรอบของการพันและแรงดึงของเส้นลวดในการพัน

### การทดลองที่ 1: ทดสอบการปรับปัจจัย ความเร็วรอบ

#### วิธีการดำเนินการทดลอง

1. เลือกใช้ขนาดของขดลวดขนาดเดียวกัน
2. ทำการปรับความเร็วรอบที่ต่างกันในงานตัวอย่างแต่ละกลุ่ม
3. กำหนดค่าแรงดึงของเส้นลวดที่ค่าใดค่าหนึ่ง
4. บันทึกผลค่าความต้านทานที่แต่ละกลุ่มงาน

#### ผลการทดลอง

ลำดับที่	ขนาดเส้นลวด (mm.)	แรงดึง (gram)	ความเร็ว (rpm)	ความกว้างขดลวด (inch)	ค่าความต้านทาน (ohm)
1	0.114	220	1500	0.064	24.63
2	0.114	220	1500	0.066	24.58
3	0.114	220	1500	0.065	24.67
4	0.114	220	1500	0.065	24.67
5	0.114	220	1500	0.066	24.70
<b>ค่าเฉลี่ย</b>				<b>0.065</b>	<b>24.65</b>
1	0.114	220	1200	0.067	23.80
2	0.114	220	1200	0.067	23.77
3	0.114	220	1200	0.066	23.89
4	0.114	220	1200	0.068	23.77
5	0.114	220	1200	0.067	23.77
<b>ค่าเฉลี่ย</b>				<b>0.067</b>	<b>23.80</b>
1	0.114	220	600	0.068	24.14
2	0.114	220	600	0.067	24.41
3	0.114	220	600	0.066	23.91
4	0.114	220	600	0.065	23.90
5	0.114	220	600	0.066	23.61
<b>ค่าเฉลี่ย</b>				<b>0.066</b>	<b>23.99</b>

ตาราง 4.18 ผลของค่าความต้านทานในการพันขดลวดโดยการปรับเปลี่ยน ความเร็วรอบ

### สรุปผลการทดลอง

การเพิ่มขึ้นของความเร็วรอบจะส่งผลโดยตรงต่อความต้านทาน หมายความว่าจากตารางผลการทดลองเมื่อความเร็วรอบสูงขึ้นจะทำให้ค่าความต้านทานทางสูงขึ้นตามไปด้วย ถึงแม้จะเป็นขนาดเส้นลวดขนาดเดียวกัน

### การทดลองที่ 2 : ทดสอบการเปรียบเทียบปัจจัยแรงดึงเส้นลวด

#### วิธีดำเนินการทดลอง

1. เลือกใช้ขนาดของขดลวดขนาดเดียวกัน
2. ทำการปรับค่าแรงดึงของเส้นลวดที่ต่างกัน สำหรับงานตัวอย่างแต่ละกลุ่ม
3. กำหนดค่าความเร็วรอบในการพันที่ค่าใดค่าหนึ่ง
4. บันทึกผลค่าความต้านทานที่ได้แต่ละกลุ่ม

#### ผลการทดลอง

ลำดับที่	ขนาดเส้นลวด (mm.)	แรงดึง (gram)	ความเร็ว (rpm)	ความกว้างขดลวด (inch)	ค่าความต้านทาน (ohm)
1	0.1	150	800	0.054	29.96
2	0.1	150	800	0.057	29.83
3	0.1	150	800	0.057	29.98
4	0.1	150	800	0.056	29.89
5	0.1	150	800	0.057	29.71
<b>ค่าเฉลี่ย</b>				<b>0.056</b>	<b>29.87</b>
1	0.1	140	800	0.056	28.95
2	0.1	140	800	0.053	28.88
3	0.1	140	800	0.055	29.04
4	0.1	140	800	0.055	28.72
5	0.1	140	800	0.057	29.09
<b>ค่าเฉลี่ย</b>				<b>0.055</b>	<b>28.94</b>
1	0.1	130	800	0.056	28.86
2	0.1	130	800	0.057	28.58
3	0.1	130	800	0.058	28.52
4	0.1	130	800	0.056	29.00
5	0.1	130	800	0.057	28.53
<b>ค่าเฉลี่ย</b>				<b>0.057</b>	<b>28.70</b>

ตาราง 4.19 ผลของค่าความต้านทานในการพันขดลวดเมื่อปรับเปลี่ยนค่าแรงดึง

## สรุปผลการทดลอง

จากตารางผลการทดลองพบว่า เมื่อแรงถึงเส้นลวดขณะพันมีค่ามากขึ้นจะทำให้ค่าความต้านทานมีค่ามากขึ้น ทั้งนี้อาจมาจากผลของแรงดึงจะมีผลต่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเส้นลวด ทำให้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางแปรผันไปตามค่าแรงดึง และขนาดของขดลวดที่ลดลงย่อมส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของค่าความต้านทานแน่นอน


- สรุปผลของปัจจัยของกระบวนการผลิตที่ส่งผลต่อความต้องการของขดลวด

จากการทดลองทั้งสองทำให้ทราบว่า ปัจจัยทั้งความเร็วรอบในการพันขดลวดและแรงดึงของเส้นลวดขณะเครื่องพันขดลวด ล้วนมีความสำคัญที่จำเป็นจะต้องทำการควบคุม ทั้งนี้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทั้งสองจะทำให้ค่าความต้านทานเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน สำหรับปัจจัยปริมาณรอบของการพันขดลวดนั้นมีผลโดยตรงต่อความต้านทานอยู่แล้ว เนื่องจากว่าที่รอบมากขึ้นความยาวของเส้นลวดก็จะมากขึ้น และเส้นลวดที่ยาวมากขึ้นก็จะทำให้ค่าความต้านทานมากขึ้นเช่นกัน

สำหรับการตอบปัญหาที่ว่าแรงดึงของเส้นลวดขณะพันโดยเครื่อง ควรจะมีขนาดเท่าใด อาจใช้วิธีการดูค่าอ้างอิงจากตารางมาตรฐานของเส้นลวด ในแต่ละขนาดที่ให้ไว้สำหรับเป็นค่าอ้างอิง ส่วนของความเร็วรอบนั้นกำหนดให้อยู่ที่ 800 RPM ซึ่งเป็นค่าที่หลังจากการพันรูปทรงของขดลวดมีรูปทรงที่ค่อนข้างสมบูรณ์



4.2.3 ผลการแปรความต้องการของผลิตภัณฑ์สู่ความต้องการของส่วนประกอบ  
กรอบขวดลด



ตาราง 4.20 ผลการแปรความต้องการผลิตภัณฑ์สู่ความต้องการของส่วนประกอบกรอบขวดลด

กรอบขดลวดนำไฟฟ้าคือส่วนที่ใช้ในการยึดเกาะขดลวด และเป็นส่วนที่สามารถนำไปประกอบเข้ากับชิ้นส่วนอื่น ๆ ของระบบ สิ่งที่จะต้องพิจารณาถึงลำดับแรกของการออกแบบกรอบขดลวดนำไฟฟ้า คือ ประเภทของวัสดุที่จะนำมาใช้ว่าควรจะนำวัสดุประเภทใด การพิจารณาดังกล่าวจะต้องนำเอาความต้องการของผลิตภัณฑ์จากหัวข้อการวางแผนผลิตภัณฑ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของกรอบขดลวดนำไฟฟ้ามาเป็นแนวทางในการทำการเปรียบเทียบระหว่างประเภทของวัสดุต่าง ๆ

ความต้องการของผลิตภัณฑ์

1. มีอายุการทำงานยาว
2. มีน้ำหนักเบา
3. มีความเรียบผิวที่ดี
4. มีความสะอาดสูง
5. ทนต่อช่วงอุณหภูมิการทำงานสูงถึง -40 -130 องศาเซลเซียส
6. ราคา

วัสดุที่นำมาพิจารณาเปรียบเทียบ คือ

1. สแตนเลส
2. อลูมิเนียม
3. เหล็กคาร์บอน

ก่อนทำการเปรียบเทียบต้องมีการจัดลำดับความสำคัญของความต้องการต่างๆ ก่อนว่าจะให้ข้อกำหนดใดสำคัญที่สุดและลำดับถัดมา เนื่องจากในความเป็นจริงแล้วไม่มีวัสดุใดจะสามารถรองรับความต้องการได้ทุกเรื่องแต่ก็จะมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไป ดังนั้นการเลือกที่เหมาะสมจึงเป็นผลโดยตรงมาจากการจัดลำดับความสำคัญ

เกณฑ์ในการพิจารณาต้องคำนึงถึงความเป็นไปได้ในการทำให้บรรลุถึงความต้องการผลิตภัณฑ์หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นความยากง่ายในการดำเนินการ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ และประสิทธิภาพของตัววัสดุที่นำมาพิจารณาเปรียบเทียบเอง

การเปรียบเทียบจะแสดงโดยใช้ตัวเลขเป็นตัวกำหนดค่า ความเป็นไปได้หมายความว่าถ้าคะแนนมากก็คือน่าจะเป็นไปได้มากกว่าหรือดีกว่าในแต่ละเรื่องและเมื่อนำค่าที่ได้มารวมกันก็จะเป็นตัวชี้ให้เห็นว่าควรเลือกวัสดุประเภทใด

สัญลักษณ์ กำหนดแทนค่าคะแนนที่ให้

สูง = 5 คะแนน



ปานกลาง = 3 คะแนน



น้อย = 1 คะแนน




ความต้องการ	ลำดับ ความสำคัญ	สแตนเลส		อลูมิเนียม		เหล็ก คาร์บอน	
		สัญลักษณ์	คะแนน	สัญลักษณ์	คะแนน	สัญลักษณ์	คะแนน
มีอายุการทำงานยาว	5	●	5	●	5	●	5
มีน้ำหนักเบา	5	△	3	●	5	△	3
มีความเรียบผิวที่ดี	5	●	5	●	5	●	5
มีความสะอาดสูง	3	●	5	●	5	△	3
ทนต่อช่วงอุณหภูมิการทำงานสูง	5	□	4	□	4	●	5
ราคา	3	△	3	□	4	●	5
รวม			109		122		114

ตาราง 4.21 ผลการใช้วัสดุที่ใช้ทำกรอบขดลวด

ในการเปรียบเทียบเพื่อเลือกวัสดุที่ต้องการนำมาขึ้นรูปเป็นกรอบสำหรับยึดขดลวด โดยอาศัยความต้องการของผลิตภัณฑ์ พบว่าวัสดุที่สอดคล้องกับความต้องการมากที่สุด คือ อลูมิเนียม เนื่องจากมีอายุการใช้งานที่นาน น้ำหนักเบา และสามารถทำการขึ้นรูปเพื่อให้มีผิวที่เรียบได้ตามที่ต้องการ อีกทั้งมีความสะอาดผิวดี ถึงแม้จะมีช่วงขอบเขตการทำงานต่ำกว่าเหล็กคาร์บอน และราคาแพงกว่าก็ตามแต่เมื่อรวมคะแนนที่อาศัยการคำนึงถึงลำดับความสำคัญแล้วมีคะแนนมากที่สุด จึงควรนำมาใช้ในผลิตภัณฑ์นี้

#### 4.2.3.1 การออกแบบกรอบขดลวด (Frame Coil Design)

หลังจากได้วัสดุที่จะใช้ทำแล้วก็ดำเนินการออกแบบรูปทรงโดยคร่าว เพื่อใช้ในการทดสอบขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ โดยข้อจำกัดของการให้ขนาดอยู่ที่ขนาดของกรอบที่จะนำไปยึดกับขดลวดต้องประมาณช่องว่างระหว่างขดลวดกับตัวกรอบเพื่อใช้ในการยึดติดด้วยกัน




รูปที่ 4.3 แบบแสดงขนาดของกรอบขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า

4.2.4 ผลการแปรความต้องการการผลิตวัสดุสู่ความต้องการของกาว

กระบวนการยึดขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าเข้ากับกรอบโลหะ

วิธีการยึดดังกล่าวนี้อาจทำได้วิธีการทางเครื่องกล และเคมี แต่กรรมวิธีทางเครื่องกล ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อม หรือการยึดด้วย น็อตหรือสกรูล้วนแต่ไม่เหมาะสมทั้งสิ้น เนื่องจากว่าถ้ามีการดำเนินการดังกล่าว จะส่งผลให้เกิดความเสียหายขึ้นแก่ขดลวดโดยตรง และความเสียหายดังกล่าว จะส่งผลให้เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร ทำให้ชิ้นงานมีความเสียหายได้ ดังนั้นกรรมวิธีทางเคมี โดยการใช้กาว (Epoxy) ยึดจึงน่าจะเหมาะสมที่สุด แต่ทว่าในอุตสาหกรรมผลิตปัจจุบันมีกาวอยู่หลายประเภท ซึ่งความเหมาะสมขึ้นกับผลิตภัณฑ์และการนำไปใช้งาน ดังนั้นการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของกาวแต่ละชนิด เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผลิตภัณฑ์จึงมีความสำคัญมาก

เมื่อได้แนวทางเบื้องต้นว่ากรรมวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการยึดขดลวดที่พันแล้วเข้ากับกรอบอลูมิเนียมขึ้นรูป คือการใช้กาวเติมลงไปในช่วงว่างระหว่างชิ้นส่วนทั้งสอง ดังนั้นจึงจำเป็นต้องทำการศึกษาเพื่อเก็บข้อมูลของคุณสมบัติของกาวแต่ละประเภทที่น่าจะเหมาะสมในท้องตลาด เพื่อทำการเปรียบเทียบคุณสมบัติให้เหมาะสมที่สุด แต่การเปรียบเทียบจะต้องทราบหลักค่าความสำคัญในแต่พารามิเตอร์เพื่อใช้ในการพิจารณา ซึ่งเกิดจากตารางคุณภาพ



ตาราง 4.22 ผลการแปรความต้องการของผลิตภัณฑ์สู่ความต้องการของกา

ข้อมูลเปรียบเทียบคุณสมบัติของกาประเภทต่าง ๆ โดยข้อมูลเหล่านี้จะต้องมาจากค่าที่น่าเชื่อถือหรือเป็นไปตามมาตรฐานกำหนด

ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติของกาว (Epoxy)

	ชื่อผลิตภัณฑ์			
	DP460 EG	AHS 495	EW-2020	2214 Hi-Dense
ปริมาณการระเหิดของก๊าซ หลังกาวเซ็ทตัว (Total Outgassing)	<1000 ug/g (ทดสอบโดยวิธี GC/MS @85 C ที่ 3 ชม.)	<25 ug/g (ทดสอบโดยวิธี GC/MS @85 C ที่ 3 ชม.)	13 ug/g (ทดสอบโดยวิธี GC/MS @120 C ที่ 15 นาที)	20 +/- 5 ug/g (ทดสอบโดยวิธี GC/MS @ 85 C ที่ 3 ชม.)
การระเหิดของก๊าซ Siloxane (Siloxane Outgassing)	<= 5 ug/g (ทดสอบโดยวิธี GC/MS @85 C ที่ 3 ชม.)	<2 ug/g (ทดสอบโดยวิธี GC/MS @85 C ที่ 3 ชม.)	ตรวจไม่พบ	<0.1 ug/g (ทดสอบโดยวิธี GC/MS @85 C ที่ 3 ชม.)
จุด Tg ของกาว (Tg)	ประมาณ 75 C @ ณ อุณหภูมิที่ใช้ อบ 80 C	95 C @ ณ อุณหภูมิที่ใช้อบ 80 C	120 C @ ณ อุณหภูมิที่ใช้อบ 120 C	ไม่มีข้อมูลทดสอบ
การรับแรงอ้างอิงค่ามาตรฐาน (Overlap Shear (AI))	5000 PSI (ASTM D-1002-72)	3000 PSI (ASTM D-1002-72)	4496 PSI (31 Mpa, JIS K6850)	4500 PSI @82 C
ประเภทของกาว (Adhesive type)	2 ส่วน (บรรจุอยู่ในแพ็คเกจ)	2 ส่วน (บรรจุอยู่ในแพ็คเกจ)	1 ส่วน	1 ส่วน
Coefficient of Expansion) (in/in/c)	59x10-6 ที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุด Tg, 159x10-6 ที่อุณหภูมิสูง	56x10-6 ที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุด Tg, 132x10-6 ที่อุณหภูมิสูงกว่าจุด Tg	5.9x10-5	49x10-6 (ที่อุณหภูมิระหว่าง 0-80C)
ความหนืด (Viscosity)	15,000-25,000 cps	100,000 cps	300,000 cps	Over 1,000,000 cps
การจัดเก็บ (Storage)	15-27 C หรือเก็บในตู้เย็นเพื่อให้มี อายุการใช้งานนาน	15-27 C หรือเก็บในตู้เย็นเพื่อให้มี อายุการใช้งานนาน	5 C หรือต่ำกว่า	4 C หรือต่ำกว่า
สภาวะการเซ็ทตัว (Bonding)	approx. 70 minutes @ 80C	approx. 60 minutes @ 80C	60 minutes @ 120 C	40 minutes @ 121 C
ราคา (Product cost)	8 USD/ชิ้น	29.6 USD/ชิ้น	150 USD/กระป๋อง	55 USD/บรรจุภัณฑ์
บรรจุภัณฑ์ (Package)	37 ml/ชิ้น , 12 ชิ้น/กล่อง	37 ml/ชิ้น , 12 ชิ้น/กล่อง	947 ml/กระป๋อง , 6 กระป๋อง/กล่อง	180 ml/Cart , 6 กระป๋อง/กล่อง
ราคาเฉลี่ย (Average price)	2.19 USD/ml.	0.8 USD/ml.	0.16 USD/ml.	0.3 USD/ml.

ตาราง 4.23 เปรียบเทียบคุณสมบัติของกาวประเภทต่าง

#### 4.2.4.1 ผลการเลือกใช้กาว

ประเมินผลการเปรียบเทียบกาวทั้งสี่ประเภทในตารางเปรียบเทียบล้าวนแต่ถูกใช้ในงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ทั้งสิ้น แต่ในการเลือกใช้งานถูกพิจารณาที่ คุณสมบัติเทียบกับ ค่าความสำคัญ

คุณสมบัติ	ค่าความสำคัญ
การระเหิด	2
ความสะอาด	2
จุด Tg	5
การรับแรง	4
ประเภทของกาว	3
การขยายตัว	4
ความหนืด	2
การจัดเก็บ	4
คุณสมบัติในกระบวนการอบ	1
ราคา	2

ตาราง 4.24 ผลการวัดค่าความสำคัญของคุณสมบัติการ

เมื่อกำหนดเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกใช้ ดังกล่าวพบว่ากาว (Epoxy) ที่เหมาะสมที่สุดคือ EW-2020 ดังนั้นเพื่อให้การวางแผนกระบวนการผลิตมีความสอดคล้องกับคุณสมบัติของกาว จะต้องดำเนินการรวบรวมและการศึกษาคุณสมบัติและข้อจำกัดของกาวเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลเบื้องต้นในการออกแบบกระบวนการ

ผลิตภัณฑ์ EW-2020 เป็นกาวประเภท 1 part epoxy มีความต้านทานต่อความชื้นสูงและมีความหนืดต่ำ (Low viscosity) เนื้อกาวมีส่วนประกอบหลักเป็นเรซิน (Resin) สีเทา มีหลักพื้นฐานในการใช้งานดังนี้

1. ก่อนใช้จะต้องทิ้งกาวไว้ที่อุณหภูมิห้องก่อนเปิดภาชนะบรรจุ เพื่อป้องกันไม่ให้ความชื้นเกิดการควบแน่นไปที่ผิวกาว
2. ผุ่นสกปรกหรือคราบน้ำมันที่เกาะอยู่บนผิวของชิ้นงานหรือบริเวณที่ต้องการนำกาวไปใช้ในการยึดเกาะ จะต้องทำความสะอาดให้หมดเสียก่อน
3. ค่าความสามารถในการรับแรงกดตามมาตรฐาน JIS H4000 , A2024P สำหรับผิวอลูมิเนียมมีค่าอย่างน้อย 31 MPa ที่จุดเชื่อมซึ่งมีความหนาอย่างน้อยของกาวที่ 0.05 – 0.13

มิลลิเมตร

4. อุณหภูมิที่ใช้ในการอบกาวให้แห้งอย่างน้อย
  - 1.1 120 องศาเซลเซียส ที่เวลา 60 นาที
  - 1.2 140 องศาเซลเซียส ที่เวลา 30 นาที
5. ขณะที่กาวยังไม่แห้งพยายามอย่าทำการเคลื่อนย้ายชิ้นงานหรือในบางกรณีอาจต้องมีการกดชิ้นงาน
6. การทำความสะอาดผิวงานที่เปื้อนกาวอาจทำได้โดยการใช้สารละลาย Methyl Ethyl Ketone
7. การจัดเก็บจะต้องทำที่อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียสหรือต่ำกว่านั้น
8. ที่อุณหภูมิสูงกว่า 55 องศาเซลเซียสอาจมีผลต่อคุณสมบัติของกาวในการจัดเก็บ

นอกจากนี้แล้วในการกำหนดปลายของขดลวดที่ยื่นออกมาเพื่อต่อกับจุดเชื่อมกระแสไฟฟ้า ในการออกแบบนั้นต้องการควบคุมระยะห่างของปลายทั้งสอง ดังนั้นเพื่อให้ได้ระยะเป็นไปได้ตามความต้องการขอการออกแบบ จึงต้องทำการยึดประหว่งปลายทั้งสองที่ระยะดังกล่าวกับตัวขดลวด

กรรมวิธีที่น่าจะเหมาะสมที่สุดในการยึดปลายทั้งสองให้อยู่ที่จุดดังกล่าว ควรใช้กาวประเภทที่ใช้ในการเคลือบขดลวดที่มีคุณสมบัติเป็นฉนวน และในอุตสาหกรรมเส้นลวดโดยส่วนใหญ่ในปัจจุบัน สำหรับวงการผลิตขดลวดในหัวอ่านของฮาร์ดดิสก์จะใช้กาวที่ชื่อว่า Ablebond 400-5 ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ต้องการ ดังนั้นในกรณีนี้จึงน่าจะนำมาใช้ได้


คุณสมบัติของ Ablebond 400-5

1. เป็นกาวที่มีความหนืดต่ำ และถูกออกแบบสำหรับการพันขดลวด
2. มีจุด Tg ที่ 192 องศาเซลเซียส
3. อุณหภูมิสำหรับการทำงานอยู่ระหว่าง -40 ถึง 200 องศาเซลเซียส
4. มีอายุการใช้งาน 4 ชม. ภายใต้อุณหภูมิห้อง
5. สามารถจัดเก็บได้เป็นเวลานาน 1 ปี ภายใต้อุณหภูมิ -40 องศาเซลเซียส
6. อุณหภูมิที่ใช้ในการอบกาวให้แห้งอยู่ที่ 100 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 30 นาที



4.2.5 ผลการแปรความต้องการของผลิตภัณฑ์สู่ความต้องการของจุดต่อกระแสไฟฟ้า

สืบเนื่องจากความต้องการของลูกค้าในตอนนี้เกี่ยวกับการต่อกระแสไฟฟ้าเข้ามายังขดลวดจะต้องทำให้มีจุดที่เชื่อมต่อกะแสเข้ามาสู่ขดลวดได้สะดวก ดังนั้นเมื่อพันขดลวดได้ตามขนาดแล้วจะต้องมีการติดตั้งจุดเชื่อมกระแสไฟฟ้าที่รอบขดลวด เพื่อนำปลายของขดลวดมายึดติดไว้รอที่ เมื่อต้องการนำกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ขดลวดก็สามารถจะทำได้ต่อที่จุดดังกล่าวได้เลย จุดเชื่อมดังกล่าวนี้ อาจเรียกได้ว่าเป็นจุดเชื่อม (Solder joint) ก็ได้



ตาราง 4.25 ผลการแปรความต้องการของผลิตภัณฑ์สู่ความต้องการของจุดเชื่อมกระแสไฟฟ้า

4.2.5.1 ผลการประเมินกระบวนการผลิตจุดเชื่อมกระแสไฟฟ้าที่เหมาะสม จากข้อมูลในตารางคุณภาพสามารถนำมาประเมินกระบวนการผลิตที่เหมาะสมได้โดย


ความต้องการของจุดต่อกระแสไฟฟ้า	ค่าความสำคัญ	Print Circuit Board (PCB)	Print Circuit Cable (PCC)
อายุการทำงานยาวนาน	5	5	5
ขนาดเล็ก	3	4	5
น้ำหนักเบา	3	4	5
นำไฟฟ้าได้ดี	5	4	4
สะดวกต่อการใช้งาน	5	5	3
ยึดเข้ากับกรอบขดลวดได้ง่าย	1	4	3
ไม่ซับซ้อน	3	5	3
ใช้วัสดุมาตรฐาน	5	3	3
มีความสะอาดสูง	4	4	4
ราคาถูก	3	5	5
รวม		159	148

ตาราง 4.26 ผลการเปรียบเทียบกระบวนการผลิตจุดเชื่อมกระแสไฟฟ้า

กระบวนการผลิตที่เหมาะสมคือกระบวนการที่ผลิต Print Circuit Board (PCB) ซึ่งมีแนวทางการออกแบบเบื้องต้นดังนี้

#### 4.2.5.2 การออกแบบจุดเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้า ( Solder joint)


- แนวทางการออกแบบจุดเชื่อมกระแสไฟฟ้า



รูปที่ 4.4 แนวทางเบื้องต้นของการออกแบบจุดเชื่อมกระแสไฟฟ้า

จุดดังกล่าวเป็นชิ้นส่วนขนาดเล็ก ๆ ติดตั้งบนกรอบขดลวด และที่จุดเชื่อมจะเป็นผิวตะกั่วเพื่อรองรับการเชื่อมตั้งสำหรับปลายขดลวดและจุดที่จะนำกระแสไฟฟ้าเข้ามา โดยตะกั่วนี้จะต้องเชื่อมต่อกับจุดทั้งสองเข้าหากันเพื่อเป็นทางเดินของกระแสไฟฟ้า

- ออกแบบขนาดของจุดเชื่อมไฟฟ้า



รูปที่ 4.5 แบบแสดงขนาดของจุดเชื่อมกระแสไฟฟ้า

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4.3 ผลการวางแผนกระบวนการผลิต (Process Planning )

4.3.1 การวางแผนกระบวนการผลิตชนิดลวดเบื้องต้น ( Process Planning )

ดำเนินการวางแผนโดยแปรความต้องการของลวดไปสู่ความต้องการของกระบวนการผลิต โดยใช้ตารางคุณภาพ

ตารางคุณภาพ										
		<b>ความสัมพันธ์เชิงเทคนิค</b>								
		<input type="radio"/>	สัมพันธ์กัน							
		<input checked="" type="radio"/>	ไม่สัมพันธ์กัน							
		แนวทางการพัฒนา								
		ความต้องการของกระบวนการผลิต								
		<b>ความต้องการของลวด</b>		ลำดับความสำคัญ	กระบวนการตรวจสอบวัตถุดิบ	กระบวนการพันลวด	กระบวนการตรวจสอบขนาดลวด	กระบวนการตรวจสอบค่าความต้านทาน		
				↑	○	↑	↑			
									1	2
									3	4
									5	
										การปรับปรุง
	สารจนวนเคลือบผิว	1	5	☆						
	ขนาดเส้นลวด	2	5	☆	☆	☆	☆			
	ความยาวเส้นลวด	3	2		☆	☆	☆			
	มาตรฐานอ้างอิง	4	2	☆	☆					
	คุณสมบัติทางความร้อน	5	2	△	☆		△			
	คุณสมบัติทางไฟฟ้า	6	3	☆	☆	☆	☆			
<b>ความยากในเชิงวิศวกรรม</b>		5								
		4								
		3								
		2								
		1								
<b>ข้อกำหนด</b>										
<b>ค่าความสำคัญ</b>				137	153	90	92			
<b>เปอร์เซ็นต์ความสำคัญ (%)</b>				29	32	19	20			





←

ตาราง 4.27 ผลการแปรความต้องการของลวดสู่ความต้องการของกระบวนการผลิต

ก่อนดำเนินการทดลองผลิตชิ้นงานจะต้องมีการวางแผนกระบวนการเบื้องต้นไว้พอสังเขป เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการผลิตชิ้นงาน โดยแผนกระบวนการผลิตเกิดขึ้นจากแนวความคิดที่ได้จากการศึกษาถึงปัจจัยความต้องการของตลาดในตารางคุณภาพ อย่างไรก็ตามแผนการผลิตเบื้องต้นอาจต้องมีการปรับเปลี่ยนหากพบว่าแผนการผลิตดังกล่าวยังมีข้อบกพร่องในส่วนใดก็ตามเมื่อทำการผลิตชิ้นงานต้นแบบ


#### 4.3.1.1 กระบวนการผลิตตลอดเบื้องต้นในรูปสัญลักษณ์ (Process Flow diagram)

กระบวนการผลิตเบื้องต้นถูกแสดงไว้ในรูปแผนภูมิกระบวนการผลิต โดยมีสัญลักษณ์ (symbol) ดังต่อไปนี้

-  หมายถึง การนำวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการผลิต
-  หมายถึง ขบวนการผลิตโดยพนักงานฝ่ายผลิต
-  หมายถึง ขบวนการตรวจสอบคุณภาพโดยพนักงานฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ
-  หมายถึง ขบวนการจัดเก็บ

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางแผนการผลิตเบื้องต้นและค่ากำหนดต่าง ๆ ในแต่ละขั้นตอน




ตาราง 4.28 ขบวนการผลิตขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า

#### 4.3.2. การวางแผนกระบวนการผลิตชิ้นงานกรอบขดลวดเบื้องต้น (Frame Coil Process Planning)

เป็นการวางแผนทางการผลิตเบื้องต้นโดยอาศัยความต้องการของผลิตภัณฑ์เป็นตัวตั้ง แล้วพิจารณาถึงความต้องการของกระบวนการผลิต ซึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องคำนึงถึง ขบวนการที่จะนำมาใช้ในการขึ้นรูป

ในกรณีนี้ขบวนการขึ้นรูปชิ้นงานที่พิจารณา

1. การขึ้นรูปด้วยการกลึง
2. การขึ้นรูปด้วยการหล่อ



ตาราง 4.29 ผลการแปรความต้องการสู่กระบวนการผลิตกรอบขดลวด

เมื่อได้ความต้องการของกระบวนการผลิตและการเปรียบเทียบเชิงวิศวกรรมระหว่างกระบวนการผลิตโดยการกลึงขึ้นรูป และการหล่อ ก็สามารถเปรียบเทียบเพื่อเลือกกระบวนการที่เหมาะสม โดยใช้สัญลักษณ์ กำหนดแทนค่าคะแนนที่ให้

สูง = 4 คะแนน



ปานกลาง = 3 คะแนน



น้อย = 2 คะแนน



ความต้องการของกระบวนการ	ลำดับความสำคัญ	การขึ้นรูปด้วยการกลึง		การขึ้นรูปด้วยการหล่อ	
กระบวนการขึ้นรูป	3	●	4	□	3
กระบวนการขัดผิว	5	□	3	△	2
กระบวนการทำความสะอาด	4	●	4	●	4
กระบวนการตรวจสอบ	2	●	4	●	4
รวม			51		43

ตาราง 4.30 ผลการเปรียบเทียบขบวนการขึ้นรูปกรอบขดลวด


เมื่อพิจารณาด้านความต้องการของลูกค้าด้านปริมาณที่ต้องการใช้ประกอบพบว่าต้องการจำนวนไม่มากนัก ดังนั้น ขบวนการขึ้นรูปจึงเลือกใช้การกลึง เพื่อไม่ต้องการเสียค่าใช้จ่ายในการลงทุนเบื้องต้นสูงมาก

อย่างไรก็ตามการกลึงผิวขึ้นรูปถึงแม้จะทำให้มีผิวที่เรียบได้ตามข้อกำหนดความเรียบผิว แต่บริเวณในรูของสกรูหรือที่ขอบของอลูมิเนียมมักจะมีเศษโลหะเล็ก ๆ ติดอยู่ที่ผิว การแก้ปัญหาดังกล่าวทำได้โดยการนำชิ้นงานที่ได้จากการกลึงไปผ่านขบวนการขัดที่เรียกว่า Electro Chemical Deburring (ECD) โดยมีหลักการนำเอาเศษที่ติดอยู่กับชิ้นงานออก โดยใช้กระแสไฟฟ้าขั้วบวกไปที่ตัวชิ้นงาน ซึ่งแช่อยู่ในสารละลายเกลือ (Saline) ที่มีสีขั้วประจุลบ ทำให้ประจุลบที่สารละลายพุ่งไปที่ชิ้นงาน เพื่อทำให้อิออนเหล็กทรอนิกส์ ครอบระบบ เศษโลหะขนาดเล็ก ๆ ที่ผิวชิ้นงานจะถูกชะล้างออกไปนั่นเอง ขบวนการดังกล่าวจะใช้เวลาประมาณ 30 วินาที ขบวนการนี้สามารถอธิบายได้โดยแสดงเป็นรูปขบวนการผลิตและกระบวนการควบคุมการผลิตในภาคผนวก



4.3.2.1 กระบวนการผลิตชิ้นงานกรอบขวดเบื่องตันในรูปแบบการใช้สัญลักษณ์ (Process flow diagram)

### ขบวนการผลิตกรอบขวด



สัญลักษณ์




นำเข้าวัตถุดิบ



ผลิต




ตรวจสอบ



จัดเก็บ

รูปที่ 4.6 กระบวนการผลิตกรอบขวด

4.3.3 การวางแผนกระบวนการประกอบผลิตภัณฑ์ (Assembly Process Planning)



ตาราง 4.31 ผลการแปรความต้องการของชิ้นส่วนของค้ประกอบของผลิตภัณฑ์สู่ความต้องการของกระบวนการประกอบ

จากตารางคุณภาพสามารถกำหนดกระบวนการผลิตและค่าความสำคัญในแต่ละกระบวนการพร้อมทั้งข้อกำหนดได้ดังต่อไปนี้

กระบวนการผลิต	ข้อกำหนด	ค่าความสำคัญ
ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ	สุ่มตรวจทุกครั้งที่น่าวัสดุเข้าสู่กระบวนการ	5
กระบวนการพันขดลวด	แรงดึง , ความเร็วรอบ , ขนาด	2
กระบวนการกำหนดตำแหน่งและความยาวปลายขดลวด	0.15 - 0.19 นิ้ว	2
กระบวนการอบกาวที่จุดกำหนดตำแหน่งปลายขดลวด	125 C +/- 5 C 5 นาที	2
เคลือบตะกั่วที่ปลายขดลวด	0.046 - 0.19 นิ้ว	2
ตรวจวัดค่าความต้านทาน	27.5 โอห์ม +/- 10%	2
ประกอบขดลวด กรอบและจุดเชื่อม	คุณสมบัติกาวและการปรับตั้งเครื่องหยอดกาว	5
กระบวนการอบกาว	177 C +/- 5 C 20 นาที	2
ล้างทำความสะอาด	เครื่อง Aqueous Cleaning	2
ตรวจคุณภาพขั้นสุดท้าย	ตามข้อกำหนดการออกแบบ	5

ตาราง 4.32 ผลการจัดค่าความสำคัญของกระบวนการประกอบ

จุดที่มีความสำคัญในกระบวนการประกอบที่สำคัญคือ

1. กระบวนการตรวจสอบวัสดุก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิต
2. กระบวนการประกอบขดลวด กรอบและจุดเชื่อม
3. กระบวนการตรวจคุณภาพขั้นสุดท้าย

4.3.3.1 กระบวนการประกอบผลิตภัณฑ์ในรูปสัญลักษณ์ (Process Flow Diagram )



กระบวนการผลิตขดลวดนำไฟฟ้าสนามแม่เหล็ก



รูปที่ 4.7 กระบวนการประกอบขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า



จากตารางคุณภาพทำให้ทราบข้อกำหนดของกระบวนการผลิตและค่าความสำคัญในแต่ละข้อกำหนดเพื่อใช้วางแผนควบคุมการผลิต ดังสามารถบรรจุไว้ในตารางต่อไปนี้

ลำดับขั้นตอนการผลิต		รายละเอียดขบวนการผลิต	ขบวนการควบคุมการผลิตเบื้องต้น และค่ากำหนดต่างๆ
OPN 1		ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ	- ขนาดของขดลวด - ข้อมูลของขดลวดที่มาจากผู้ผลิต
		พันขดลวด	ความกว้างขดลวด .075 สูงสุด (2x) .150/.190 (2x) .025/.075 ความหนาของขดลวด .063 - .067 ความหนาสูงสุดรวมปลายเส้นลวด .070 รอบการพัน มากกว่า :192 ค่าความต้านทาน: 27.50 โอห์ม ±10% ความเร็วรอบในการพัน 800 RPM แรงดึงเส้นลวด 81 กรัม
IPQC 1		ตรวจสอบคุณภาพขดลวด	ความกว้างขดลวด .075 สูงสุด ความหนาของขดลวด .063 - .067 ค่าความต้านทาน: 27.50 โอห์ม ±10%

ตาราง 4.34 รายละเอียดกระบวนการผลิตและกระบวนการควบคุมการ

ผลิตขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



จากตารางคุณภาพแสดงให้เห็นว่ากระบวนการควบคุมการผลิตให้ความสำคัญหรือเน้นหนักที่ ความเร็วขีว ขนาด และความสะอาดของชิ้นงานตามลำดับ

เนื่องจากการขึ้นรูปชิ้นงานไม่ได้มีความซับซ้อนมากนักดังนั้นเมื่อได้แนวทางการควบคุมการผลิตแล้วก็สามารถกำหนดรายละเอียดแผนการควบคุมการผลิตในแต่ละสถานีการผลิตได้โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญในแต่ละกระบวนการตามแนวทางที่ได้จากการจัดลำดับความสำคัญของกระบวนการผลิตในตารางคุณภาพที่แปรความต้องการขอกระบวนการผลิตสู่ความต้องการของกระบวนการควบคุมการผลิตเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะได้ชิ้นงานตามความต้องการ ดังต่อไปนี้



สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ตาราง 4.36 รายละเอียดกระบวนการผลิตและกระบวนการควบคุมการผลิตกรอบขวดหลอดแม่เหล็กไฟฟ้า

<div style="background-color: #cccccc; padding: 5px; text-align: center;"> <b>ขบวนการผลิตกรอบขวดหลอดแม่เหล็กไฟฟ้า</b> </div>						CUSTOMER		
						PMP NO .	PMP REV .	PAGE NO .
ลำดับขั้นตอนการผลิต	รายละเอียดขบวนการผลิต	ขบวนการควบคุมการผลิตเบื้องต้นและข้อกำหนดต่างๆ	ขนาดจำนวนตัวอย่าง / ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้ตรวจสอบ	ค่ากำหนด	วิธีการ	การตอบสนองเมื่อเกิดปัญหา	
						ประเภทของแผนภูมิการควบคุม		เครื่องมือ
IPQC 3	ตรวจสอบ Milling ด้านหลัง	// 0.002 A □ 0 .002 0.070 +/- 0.005 ตรวจสอบด้วยการดู Chamfer 0.005 +/- 0.003	2 ชั้น / เครื่อง / 4 ชม . 2 ชั้น / เครื่อง / 4 ชม . 2 ชั้น / เครื่อง / 4 ชม . 2 ชั้น / เครื่อง / 4 ชม . 2Pcs / MC / 2.5Hrs .	QC QC QC QC QC	0.0065 / 0.0735	Genesis Genesis Genesis Genesis Genesis	CMM / Drop Gauge CMM CMM / Drop Gauge Naked Eyes Naked Eyes	1
OPN 4	ล้างทำความสะอาดชิ้นงาน ครั้งที่ 1		อ้างอิงกระบวนการควบคุมพื้นฐานของเครื่องล้าง (Aqueous cleaning machine )					
OPN 5	ECD		อ้างอิงกระบวนการควบคุมพื้นฐานของเครื่องล้าง (Aqueous cleaning machine )					
OPN 6	ล้างทำความสะอาดชิ้นงาน ครั้งที่ 2		อ้างอิงกระบวนการควบคุมพื้นฐานของเครื่องล้าง (Aqueous cleaning machine )					
OPN 7	ตรวจสอบขั้นสุดท้าย	ตามมาตรฐานการตรวจสอบ	100 %	Optr .			กล้องกำลังขยาย 5 เท่า	1
FQC	ตรวจสอบขั้นสุดท้ายโดยแผนกคุณภาพ	ตามข้อกำหนดขนาดตามชิ้นงาน	5%	QC			กล้องกำลังขยาย 5 เท่า	1
	จัดเก็บ							

1. แจงหัวหน้างานในฝ่ายผลิต

2. แจงวิศวกรหรือผู้จัดการฝ่ายผลิต

3. แจงผู้จัดการโรงงานหรือผู้อำนวยการ

ระดับความรุนแรง 1. แจงหัวหน้างานในฝ่ายผลิต

2. แจงวิศวกรหรือผู้จัดการฝ่ายผลิต

3. แจงผู้จัดการโรงงานหรือผู้อำนวยการ

สัญลักษณ์ : การนำเข้าวัตถุดิบ

ขบวนการผลิต

การจัดเก็บ

หน่วยของการวัด ปีว



ตาราง 4.36 รายละเอียดกระบวนการผลิตและกระบวนการควบคุมการผลิตกรอบขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า (ต่อ)

ขบวนการผลิตกรอบขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า						CUSTOMER			
						PMP NO		PMP REV	
ลำดับขั้นตอนการผลิต	รายละเอียดขบวนการผลิต	ขบวนการควบคุมการผลิตเบื้องต้น และค่ากำหนดต่างๆ	ขนาดจำนวนตัว อย่าง / ความถี่ในการ ตรวจสอบ	ผู้ตรวจสอบ	ค่ากำหนด	วิธีการ			การตอบสนองเมื่อเกิดปัญหา
						ของแผนภูมิการควบคุม	เครื่องมือ	ความ รุนแรง	
IPQC 3	ตรวจสอบ Milling ด้านหลัง	// 0.002 A 0.070 +/- 0.005 ตรวจสอบด้วยการดู Chamfer 0.005 +/- 0.003	2 ชิ้น / เครื่อง / 4 ชม . 2 ชิ้น / เครื่อง / 4 ชม . 2 ชิ้น / เครื่อง / 4 ชม . 2 ชิ้น / เครื่อง / 4 ชม . 2 Pcs / MC / 2.5 Hrs .	QC QC QC QC QC	0.0065 / 0.0735	Genesis Genesis Genesis Genesis Genesis	CMM / Drop Gauge CMM CMM / Drop Gauge Naked Eyes Naked Eyes	1	
OPN 4	ล้างทำความสะอาดชิ้นงาน ครั้งที่ 1		Re	ล้างถังระบบการควบคุมพื้นฐานของเครื่องล้าง	( Aqueous cleaning machine )				
OPN 5	ECD			ล้างถังระบบการควบคุมพื้นฐานของเครื่องล้าง	( Aqueous cleaning machine )				
OPN 6	ล้างทำความสะอาดชิ้นงาน ครั้งที่ 2		Re	ล้างถังระบบการควบคุมพื้นฐานของเครื่องล้าง	( Aqueous cleaning machine )				
OPN 7	ตรวจสอบขั้นสุดท้าย	ตามมาตรฐานการตรวจสอบ	100 %	Optr			กล้องกำลังขยาย 5 เท่า	1	
FQC	ตรวจสอบขั้นสุดท้ายโดย แผนกคุณภาพ	ตามข้อกำหนดขนาดตามชิ้นงาน	5 %	QC			กล้องกำลังขยาย 5 เท่า	1	
	จัดเก็บ								

1. แจงหัวหน้างานในฝ่ายผลิต      2. แจงวิศวกรหรือผู้จัดการฝ่ายผลิต      3. แจงผู้จัดการโรงงานหรือผู้อำนวยการ

ระดับความรุนแรง 1. แจงหัวหน้างานในฝ่ายผลิต

สัญลักษณ์ : ▽ การนำเข้าวัดดูบ

○ ขบวนการผลิต

▱ การจัดเก็บ

หน่วยของการวัด นิ้ว

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

#### 4.4.3 กระบวนการควบคุมการประกอบชุดขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า ( Actuator Coil Assembly Process Control)

เมื่อวางแผนแนวทางการผลิตโดยอาศัยการสร้างโครงจำลองในการประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ เข้าด้วยกันแล้ว ก็ต้องทำการศึกษาถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับชิ้นงานในกรณีต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ในขบวนการผลิต เพื่อเป็นบรรทัดฐานในการพิจารณา ลำดับความรุนแรงของปัญหาในแต่ละกรณี เนื่องจากถ้ากรณีใดมีผลกระทบรุนแรงจะต้องมีการดำเนินการควบคุมการผลิตอย่างเข้มงวด โดยจะต้องตรวจสอบปัจจัยนั้น ๆ แต่ถ้ามีผลกระทบไม่รุนแรงก็อาจจะลดความเข้มข้นในการตรวจสอบลง ทั้งนี้ต้องคำนึงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นตามมาในการผลิตซึ่งหมายถึงต้นทุนการผลิตนั่นเอง

วิธีการที่จะใช้ในการพิจารณาความรุนแรงของปัญหาหรือปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อการผลิต อาจใช้การพิจารณาโดย FMEA (Failure Mode Effect and Analysis)




ตาราง 4.37 กระบวนการวิเคราะห์จุดวิกฤตของกระบวนการประกอบโดยการใช้ FMEA (ต่อ)

**กระบวนการผลิต / ผลิตภัณฑ์**  
**Failure Modes and Effects Analysis**  
**(FMEA)**

กระบวนการผลิตหรือชื่อผลิตภัณฑ์:	กระบวนการผลิตขวดนมเหล็ก	ดำเนินการโดย:	หน้า _2_ จาก _2_
ผู้รับผิดชอบ:		วันที่:	(การแก้ไขครั้งที่) 1

กระบวนการผลิต	ปัจจัยสำหรับขบวนการผลิต	ข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้น	ผลกระทบอันเกิดจากข้อบกพร่อง	ความรุนแรง	สิ่งที่น่าจะเป็นสาเหตุแห่งข้อบกพร่อง	ความถี่	ขบวนการควบคุมในปัจจุบัน	การตรวจรับ	ค่าประเมิน	แนวทางการแก้ปัญหา	ผู้รับผิดชอบ	แนวทางการแก้ปัญหาที่ถูกดำเนินการแล้ว	ความรุนแรง	ความถี่	การตรวจรับ	ค่าประเมิน	
																	ค่าประเมิน
ล้างทำความสะอาดชิ้นงาน	ค่าพารามิเตอร์ต่างของเครื่องล้าง	งานไม่สะอาดเพียงพอ	เกิดผลกระทบต่อการทำงานของชิ้นส่วนอื่น	6	การปรับตั้งเครื่องล้าง	3	ตรวจสอบที่แผงควบคุม	3	54								0
การตรวจสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้า	เครื่องมือวัด	ค่าที่แสดงผลไม่ถูกต้อง	งานที่ผลิตไม่เป็นไปตามกำหนด	8	ความเสื่อมของเครื่องมือวัด	4	มีระบบการตรวจสอบเครื่องมือวัด	5	160	มีระยะเวลาในการสอบเทียบเครื่องมือวัดที่แน่นอน	วิศวกรเครื่องมือวัด	มีระยะเวลาในการสอบเทียบเครื่องมือวัดที่แน่นอน	8	3	3	72	
	ผู้วัด	ค่าที่แสดงผลไม่ถูกต้อง	งานที่ผลิตไม่เป็นไปตามกำหนด	8	ความไม่เข้าใจวิธีปฏิบัติงานที่ถูกต้อง	5	มีระบบการตรวจสอบพนักงาน	2	80								0
																	0
																	0
																	0
																	0
																	0
																	0
																	0
																	0
																	0
																	0
																	0
																	0
																	0
																	0



ตาราง 4.38 รายละเอียดกระบวนการประกอบและกระบวนการควบคุมการประกอบชุดขดลวดไฟฟ้าสนามแม่เหล็ก

**ขบวนการผลิตขดลวดนำไฟฟ้าสนามแม่เหล็ก**

CUSTOMER	
PMP NO	.
PMP REV	.
PAGE NO	.
MODEL	PART NO

ลำดับขั้นตอนการผลิต	รายละเอียดขบวนการผลิต	ขบวนการควบคุมการผลิตเบื้องต้น และค่ากำหนดต่างๆ	ขนาดจำนวนตัวอย่าง / ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้ตรวจสอบ	ค่ากำหนด	วิธีการ		ความรุนแรง
						ประเภทของแผนภูมิการควบคุม	เครื่องมือ	
OPN 1	ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ	ขนาดของขดลวด รัศมีของขดลวดตีมาจากผู้ผลิต	ทุก ๆ ม้วนขดลวด	QC Inspectors	38 AWG	ตารางตรวจสอบทางฝ่ายคุณภาพ	ไมโครมิเตอร์	1
	พันขดลวด	ความกว้างขดลวด .075 สูงสุด (2x) .025 / .075 (2x) .150 / .190 19 .388 ° ± 2 ความหนาของขดลวด 0.63 - 0.67 ความหนาสูงสุดรวมมีลายเส้นลวด 0.70 รอบการพันมากกว่า : 192 ค่าความต้านทาน : 27.50 โอห์ม ± 10	หลังจากการปรับเครื่อง	Technician	0.075 .025 / .075 .150 / .190 17.388 ° / 21.388 ° 0.007 .063 / .067 .070 MAX 191 / 193 26.6 / 29.4	Check Sheet	Profile Projector Profile Projector Profile Projector Profile Projector Profile Projector เวอร์เนีย เวอร์เนีย เครื่องจักรพันขดลวด เครื่องวัดค่าความต้านทาน	2
	ตรวจสอบคุณภาพขดลวด	ความกว้างขดลวด 0.75 สูงสุด ความหนาของขดลวด .063 -.067 ค่าความต้านทาน : 27.50 โอห์ม ± 10	5 ชิ้น / เครื่อง / 4 ชม . 5 ชิ้น / เครื่อง / 4 ชม . 5 ชิ้น / เครื่อง / 4 ชม . 5 ชิ้น / เครื่อง / 4 ชม .	IPQC	0.075 0.007 .063 / .067 26.88 / 29.12 (±4%)	Data Sheet Data Sheet Data Sheet Data Sheet	Profile Projector Profile Projector เวอร์เนีย เครื่องวัดค่าความต้านทาน	2
OPN 2	ยึดตำแหน่งของปลายเส้นลวดด้วยกาว	จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของเส้นลวดหลังจากการพัน คุณสมบัติของกาว	100 %	Operator	Ablebond 400 -5 อายุการใช้งาน 4 ชม .	N/A	ตรวจด้วยตาเปล่า	2
OPN 3	ขบวนการอบ	อุณหภูมิในการอบ เวลาในการอบ	1 ครั้งต่อกะ 1 ครั้งต่อกะ	Operator	125 ° C ± 5 ° C 5 นาที	N/A	Thermocouple meter Timer	2
OPN 4	กำหนดขนาดปลายเส้นลวดที่ยื่นออกมาจากขดลวด	-Length (2X) .150 / .190	100 %	Operator	.150 / .190	N/A	Functional fixture	1
OPN 5	เคลื่อนตะกั่วบนปลายเส้นลวดที่ยื่นออกมาจากขดลวดตามระยะที่กำหนด	-Length (2X) .046 / .109	100 %	Operator	.046 / .109	N/A	Functional fixture	1
OPN 6	ตรวจสอบค่าความต้านทาน	-Resistance 28 ohms ± 5%	100 %	Operator	26.88 / 29.12 (±4%)	X-R CHART	เครื่องวัดค่าความต้านทาน	1





## 4.5 ตรวจสอบและยืนยันผลการออกแบบ

### 4.5.1 ผลการทดสอบการผลิตขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า

การทดลองที่ 3 : ทำการทดลองพันขดลวดสำหรับงานต้นแบบ

วิธีการทดลอง

1. ทดลองทำงานตัวอย่าง 32 ชิ้น
2. กำหนดความเร็วรอบ 800 RPM
3. กำหนดแรงดึงของเส้นลวดที่ 81 กรัม
4. วัดค่าความต้านทานของเส้นลวด
5. วัดค่าขนาดของขดลวดทั้งความกว้างและความหนา

ผลการทดลอง




สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ตัว	ชั	ว	กั	ร	ย	(	น	อ	ย	)
1	Pass	2179								66
2	Pass	2175								66
3	Pass	2171								66
31	Pass	2272								

ตาราง 4.39 ผลการผลิิตั้ันงานต้นแบบขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า

ตรวจสอบประสิทธิภาพขบวนการผลิต โดยใช้ กราฟ




รูปที่ 4.8 ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตงานต้นแบบส่วนของพารามิเตอร์ความกว้างของขดลวด



รูปที่ 4.9 ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตงานต้นแบบ ส่วนของพารามิเตอร์ความหนาของขดลวด

Process capability of coil resistance



รูปที่ 4.10 ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตงานต้นแบบ ส่วนของพารามิเตอร์ ความต้านทานไฟฟ้า

สรุปผลการทดลอง

ผลการทดลองเป็นที่น่าพอใจเนื่องจาก ค่าความต้านทานและขนาดของขดลวดเป็นไปตามค่าความต้องการในเบื้องต้น เพียงแต่ความหนาของชิ้นงานมีขนาดเล็กกว่าขนาดที่กำหนดในเบื้องต้น ทั้งนี้เหตุผลดังกล่าวอธิบายได้โดยเมื่อการคำนวณเบื้องต้นเป็นการคำนวณโดยใช้ขนาดของเส้นลวดโดยตรง โดยไม่ได้คำนึงถึงปัจจัยของแรงดึงที่ส่งผลให้ขนาดของเส้นลวดมีขนาดเล็กลง พร้อมทั้งความแน่นของขดลวดของการพันก็มีขนาดมากขึ้น จึงสอดคล้องกันทำให้ขนาดความหนาน้อยลง

เมื่อพิจารณาความหนาที่น้อยลงดังกล่าวพบว่า ไม่ใช่ปัจจัยสำคัญต่อการตอบสนองความต้องการลูกค้า ถ้าจะลดข้อกำหนดด้านขนาดดังกล่าวลงเล็กน้อยเพื่อให้ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตที่วัดโดยค่า CPK มีค่าที่ดีขึ้นมากกว่า 1.33 โดยปรับค่าข้อกำหนดดังกล่าวเป็นขนาด 0.060-0.067

ยืนยันผลการผลิตขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า

เพื่อเป็นการยืนยันกระบวนการผลิตนี้ จึงทำงานตัวอย่างเพิ่ม 150 ชิ้น และทำการบันทึกผลพร้อมทั้งวิเคราะห์ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตนี้เบื้องต้น

### หมายเหตุ

ในการทดสอบทำชิ้นงานเบื้องต้นหลังจากการพันขดลวดแล้วพบว่าเส้นลวดที่พันเข้าด้วยกัน อาจหลุดออกจากกันได้ง่าย เนื่องจากว่าที่ผิวของฉนวนหุ้มขดลวดจะมีการเคลือบอยู่ซึ่งการที่เคลือบอยู่นี้จะยึดติดระหว่างผิวฉนวนของเส้นลวดเข้าด้วยกัน เมื่อนำเอาขดลวดที่พันแล้วไปอบในอุณหภูมิสูงประมาณ 125 องศาเซลเซียส หลังจากอบแล้วจะพบว่าเส้นลวดที่พันเข้าด้วยกันจะยึดติดซึ่งกันและกัน ด้วยแรงของกาวที่เคลือบอยู่บนผิวฉนวนที่เคลือบบนขดลวด



สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตาราง 4.40 ผลการผลิตชิ้นงานขนาดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า

ลำดับ	ความกว้างขดลวด (สูงสุด 0.075)		ความหนาขดลวด .060-.067		ความต้านทาน 27.50 $\pm$ 10 %
	น้อยสุด	มากที่สุด	น้อยสุด	มากที่สุด	
1	0.066	0.0665	0.063	0.0635	27.73
2	0.0665	0.0665	0.064	0.064	27.63
3	0.065	0.0675	0.063	0.0645	27.64
4	0.065	0.066	0.0625	0.064	27.7
5	0.065	0.067	0.063	0.0635	27.64
6	0.0635	0.065	0.0625	0.0635	27.54
7	0.064	0.0655	0.063	0.063	27.54
8	0.0635	0.0655	0.062	0.063	27.57
9	0.064	0.0665	0.063	0.063	27.57
10	0.0655	0.0665	0.064	0.065	27.69
11	0.0635	0.067	0.0625	0.064	27.68
12	0.063	0.0655	0.062	0.064	27.78
13	0.0635	0.0655	0.062	0.0635	27.78
14	0.0645	0.0665	0.0615	0.0635	27.59
15	0.064	0.0655	0.0635	0.0635	27.6
16	0.065	0.065	0.0625	0.063	27.68
17	0.065	0.065	0.0625	0.0635	27.51
18	0.065	0.0665	0.062	0.062	27.73
19	0.0655	0.065	0.0635	0.063	27.73
20	0.0645	0.0645	0.062	0.064	27.65
21	0.0645	0.065	0.063	0.063	27.6
22	0.0645	0.065	0.063	0.0635	27.59
23	0.065	0.065	0.0635	0.0635	27.6
24	0.065	0.0665	0.063	0.064	27.91
25	0.065	0.066	0.062	0.063	27.73
26	0.065	0.066	0.063	0.064	27.6
27	0.067	0.0665	0.063	0.064	27.67
28	0.0645	0.0665	0.0635	0.063	27.96
29	0.064	0.067	0.0615	0.064	27.63
30	0.064	0.0665	0.063	0.0635	27.64
31	0.065	0.064	0.0635	0.0635	27.78
32	0.064	0.067	0.063	0.064	27.72
33	0.0645	0.0645	0.0635	0.064	27.72
34	0.0645	0.0665	0.0625	0.063	27.67
35	0.0645	0.0665	0.0625	0.064	27.63
36	0.0645	0.0665	0.0625	0.0635	27.65
37	0.064	0.065	0.0625	0.0635	27.63
38	0.0623	0.064	0.0625	0.0635	27.8
39	0.065	0.066	0.063	0.063	27.81
40	0.0645	0.066	0.063	0.064	27.71
41	0.063	0.065	0.066	0.0665	27.66
42	0.065	0.0665	0.063	0.064	27.72
43	0.065	0.067	0.062	0.063	27.72
44	0.065	0.0665	0.063	0.064	27.73
45	0.066	0.067	0.063	0.064	27.87
46	0.065	0.066	0.063	0.063	27.96
47	0.0655	0.067	0.064	0.0645	27.73
48	0.065	0.0665	0.0635	0.064	27.73
49	0.064	0.0655	0.063	0.0635	27.69
50	0.065	0.0655	0.0635	0.064	27.61

ตาราง 4.40 ผลการผลิตชิ้นงานขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า (ต่อ)


ลำดับ	ความกว้างขดลวด (สูงสุด 0.075)		ความหนาขดลวด .060-.067		ความต้านทาน 27.50 ๓10 %
	น้อยสุด	มากที่สุด	น้อยสุด	มากที่สุด	
51	0.065	0.0675	0.0635	0.064	27.46
52	0.065	0.066	0.064	0.0645	27.6
53	0.0655	0.066	0.063	0.064	27.64
54	0.0645	0.0655	0.064	0.064	27.71
55	0.066	0.07	0.063	0.0635	27.64
56	0.066	0.0715	0.063	0.064	27.59
57	0.0645	0.0675	0.064	0.066	27.73
58	0.065	0.0665	0.064	0.065	27.91
59	0.0645	0.0675	0.0625	0.065	27.62
60	0.063	0.064	0.0635	0.0645	27.62
61	0.0655	0.064	0.0635	0.064	27.88
62	0.0645	0.0665	0.0625	0.064	27.49
63	0.0635	0.065	0.063	0.064	27.63
64	0.065	0.0665	0.063	0.064	27.49
65	0.064	0.0665	0.063	0.0635	27.65
66	0.064	0.0665	0.0635	0.064	27.66
67	0.064	0.066	0.0645	0.0645	27.72
68	0.0655	0.0665	0.063	0.065	27.86
69	0.065	0.067	0.0635	0.0635	27.63
70	0.064	0.066	0.0635	0.0635	27.67
71	0.065	0.0665	0.063	0.0635	27.66
72	0.0645	0.067	0.0635	0.064	27.69
73	0.065	0.066	0.0635	0.064	27.67
74	0.064	0.0665	0.064	0.0645	27.66
75	0.0645	0.0665	0.062	0.0645	27.68
76	0.0655	0.067	0.063	0.0645	27.68
77	0.0635	0.064	0.0635	0.064	27.65
78	0.064	0.065	0.0635	0.064	27.66
79	0.065	0.067	0.064	0.064	27.77
80	0.065	0.065	0.062	0.064	27.72
81	0.064	0.065	0.064	0.064	27.72
82	0.0635	0.066	0.0635	0.064	27.66
83	0.0645	0.0665	0.064	0.064	27.68
84	0.064	0.0665	0.063	0.064	27.65
85	0.065	0.0655	0.0635	0.0645	27.64
86	0.065	0.066	0.063	0.063	27.62
87	0.065	0.066	0.064	0.064	27.74
88	0.0645	0.066	0.063	0.0635	27.72
89	0.065	0.067	0.0635	0.0635	27.68
90	0.0645	0.0665	0.064	0.064	27.68
91	0.066	0.0665	0.0635	0.065	27.74
92	0.0645	0.0665	0.063	0.064	27.82
93	0.064	0.0665	0.0635	0.0635	27.84
94	0.0655	0.066	0.063	0.0635	27.77
95	0.0635	0.066	0.0635	0.0645	27.72
96	0.064	0.0665	0.063	0.0635	27.67
97	0.0635	0.067	0.063	0.0635	27.62
98	0.0645	0.0675	0.0635	0.064	27.6
99	0.064	0.066	0.064	0.064	27.68
100	0.0645	0.067	0.064	0.064	27.66

ตาราง 4.40 ผลการผลิตชิ้นงานขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า (ต่อ)

ลำดับ	ความกว้างขดลวด (สูงสุด 0.075)		ความหนาขดลวด .060-.067		ความต้านทาน 27.50 ±10 %
	น้อยสุด	มากที่สุด	น้อยสุด	มากที่สุด	
101	0.0645	0.067	0.063	0.064	27.63
102	0.0645	0.065	0.064	0.064	27.66
103	0.063	0.066	0.0635	0.0635	27.72
104	0.064	0.066	0.0635	0.0635	27.63
105	0.0645	0.0655	0.063	0.063	27.87
106	0.0655	0.067	0.064	0.0645	27.63
107	0.064	0.0665	0.0635	0.065	27.63
108	0.063	0.067	0.0635	0.0645	27.64
109	0.063	0.0675	0.0625	0.064	27.55
110	0.065	0.0675	0.064	0.0645	27.59
111	0.0635	0.065	0.063	0.0635	27.65
112	0.064	0.065	0.063	0.0635	27.64
113	0.063	0.0645	0.063	0.064	27.38
114	0.064	0.064	0.063	0.0635	27.71
115	0.063	0.065	0.063	0.066	27.65
116	0.063	0.064	0.0625	0.064	27.71
117	0.064	0.065	0.063	0.063	27.75
118	0.0635	0.0645	0.063	0.0635	27.72
119	0.0645	0.0665	0.063	0.0635	27.66
120	0.0635	0.0645	0.0635	0.064	27.66
121	0.064	0.0665	0.0625	0.0655	27.9
122	0.0635	0.066	0.063	0.0645	27.67
123	0.064	0.0645	0.0625	0.063	27.59
124	0.064	0.0665	0.063	0.0635	27.65
125	0.0635	0.0665	0.064	0.064	27.61
126	0.063	0.065	0.063	0.0635	27.66
127	0.066	0.067	0.063	0.063	27.75
128	0.064	0.0665	0.063	0.0635	27.7
129	0.0645	0.067	0.063	0.063	27.69
130	0.064	0.065	0.0635	0.0635	27.69
131	0.063	0.0665	0.0635	0.0635	27.87
132	0.0635	0.0655	0.0635	0.0635	27.64
133	0.0635	0.066	0.0635	0.0645	27.79
134	0.064	0.0665	0.0625	0.0635	27.65
135	0.064	0.0665	0.0625	0.064	27.71
136	0.066	0.068	0.063	0.064	27.67
137	0.0645	0.0665	0.063	0.064	27.71
138	0.063	0.066	0.062	0.0635	27.63
139	0.063	0.066	0.0615	0.063	27.98
140	0.0635	0.066	0.0625	0.063	27.83
141	0.064	0.0655	0.062	0.0635	27.84
142	0.063	0.066	0.063	0.064	27.84
143	0.0645	0.067	0.0615	0.064	27.84
144	0.065	0.065	0.0645	0.0645	27.72
145	0.063	0.066	0.063	0.064	27.67
146	0.064	0.063	0.064	0.064	27.84
147	0.065	0.0665	0.063	0.064	27.67
148	0.0655	0.0665	0.064	0.0645	27.43
149	0.065	0.065	0.064	0.0645	27.59
150	0.064	0.0665	0.0635	0.064	27.61




### The process capability of coil width



รูปที่ 4.11 ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าส่วนของพารามิเตอร์ความกว้างของขดลวด


### Process capability of maximum coil thickness



รูปที่ 4.12 ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าส่วนของพารามิเตอร์ความ

หนาของขดลวด

### The process capability of resistance coil



รูปที่ 4.13 ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตผลิตขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า ส่วนของพารามิเตอร์ค่าความต้านทาน

#### 4.5.2 ผลการทดลองผลิตกรอบขดลวด

การทดลองที่ 4 ปฏิบัติการผลิตชิ้นงานตัวอย่าง

จุดประสงค์ การทดลองทำการขึ้นรูปชิ้นงานตามแบบกำหนดเบื้องต้น

วิธีการทดลอง

2. ขึ้นรูปชิ้นงานตามขบวนการผลิต
3. ปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ
4. สุ่มตัวอย่างชิ้นงาน 5 ชิ้นจากการผลิต 30 ชิ้น
5. วัดค่าขนาดของชิ้นงานตามค่าต่างๆ อย่างละเอียดตามการออกแบบและข้อกำหนด

หมายเหตุ

ในการผลิตจริงไม่จำเป็นต้องวัดทุกค่า แต่เนื่องจากว่าเป็นการผลิตงานต้นแบบ ดังนั้นเพื่อความแน่ใจจึงต้องวัดค่าเพื่อประเมินขบวนการผลิต

ผลการวัดชิ้นงานตัวอย่าง

ตาราง 4.41 ผลการตรวจสอบงานต้นแบบกรอบขดลวด

รหัสงาน :		ลำดับการแก้ไข :	ชื่อชิ้นงาน : ขดลวดนำไฟฟ้าสนามแม่เหล็ก	ผู้ผลิต			ผู้ใช้			ผู้ผลิต	วันที่
ตำแหน่งการวัด	ค่ากำหนดทางวิศวกรรม			ผู้วัด	ผู้ตรวจ	วันที่	ผู้ตรวจ	วันที่			
			ผู้วัด	ค่าการวัด					"X" กรณีงานเสีย	เครื่องมือวัด	หมายเหตุ
				งานชิ้นที่	งานชิ้นที่	งานชิ้นที่	งานชิ้นที่	งานชิ้นที่			
1A	Ø 0103 0098 THRU		ผู้ผลิต	00995	00998	00999	00998	00999		CMM	
			ผู้ใช้								
			ผู้ผลิต	00854	00865	00868	00864	00868			
			ผู้ใช้								
			ผู้ผลิต	03239	03231	03235	03233	03235		CMM	
			ผู้ใช้								
			ผู้ผลิต	00025	00039	00034	00035	00034		CMM	
			ผู้ใช้								
1B	Ø 0103 0098 THRU		ผู้ผลิต	00995	00999	00998	00996	00999		CMM	
			ผู้ใช้								
			ผู้ผลิต	00856	00855	00864	00858	00855			
			ผู้ใช้								
			ผู้ผลิต	03248	03252	03249	03255	03249		CMM	
			ผู้ใช้								
			ผู้ผลิต	00009	00011	00012	00011	00010		CMM	
			ผู้ใช้								
1C	Ø 0103 0098 THRU		ผู้ผลิต	00997	01001	00996	00998	01000		CMM	
			ผู้ใช้								
			ผู้ผลิต	1.2851	1.2851	1.2855	1.2853	1.2850			
			ผู้ใช้								
			ผู้ผลิต	04185	04215	04211	04205	04211		CMM	
			ผู้ใช้								
			ผู้ผลิต	00031	00035	00024	00017	00030		CMM	
			ผู้ใช้								
1D	Ø 0103 0098 THRU		ผู้ผลิต	00995	00999	01005	01001	00999		CMM	
			ผู้ใช้								
			ผู้ผลิต	1.2845	1.2849	1.2848	1.2851	1.2848			
			ผู้ใช้								
			ผู้ผลิต	04210	04205	04208	04206	04211		CMM	
			ผู้ใช้								
			ผู้ผลิต	00036	00024	00029	00022	00033		CMM	
			ผู้ใช้								
2	1.38	± 001	ผู้ผลิต	1.3802	1.3805	1.3809	1.3804	1.3802		CMM	
			ผู้ใช้								
3	0100	± 0005	ผู้ผลิต	00999	01000	01000	01001	00998		CMM	
			ผู้ใช้								
3A	2X R 002	± 001	ผู้ผลิต	00208	00210	00205	00211	00207		CMM	
			ผู้ใช้								





ตาราง 4.41 ผลการตรวจสอบงานต้นแบบกรอบขดลวด (ต่อ)

		4 <sup>๕</sup>	± 5°	ผู้ผลิต	45023	45123	45089	451150	450980		CMM	
				ผู้ใช้								
1๕	(4X)	003	± 001	ผู้ผลิต	00297	00295	00288	00293	00298		CMM	
				ผู้ใช้								
		4 <sup>๕</sup>	± 5°	ผู้ผลิต	45028	45045	45123	450480	450590		CMM	
				ผู้ใช้								
		003	± 001	ผู้ผลิต	00298	00295	00289	00293	00289		CMM	
				ผู้ใช้								
		4 <sup>๕</sup>	± 5°	ผู้ผลิต	45055	45055	45118	450590	451120		CMM	
				ผู้ใช้								
		003	± 001	ผู้ผลิต	00295	00298	00299	00297	00295		CMM	
				ผู้ใช้								
		4 <sup>๕</sup>	± 5°	ผู้ผลิต	44995	45059	44995	451130	449980		CMM	
				ผู้ใช้								
		003	± 001	ผู้ผลิต	00289	00293	00288	00293	00294		CMM	
				ผู้ใช้								
		4 <sup>๕</sup>	± 5°	ผู้ผลิต	45023	45101	45089	451020	449870		CMM	
				ผู้ใช้								
17	E.005A B]C			ผู้ผลิต	00003	00002	00003	00002	00003		CMM	
				ผู้ใช้								
18	0070		± 0005	ผู้ผลิต	00701	00702	00705	00703	00704		CMM	
				ผู้ใช้								
19	0025		± 0005	ผู้ผลิต	00249	00249	00251	00250	00248		CMM	
				ผู้ใช้								
20	I .002A			ผู้ผลิต	00010	00009	00008	00005	00008		CMM	
				ผู้ใช้								
21	A .002			ผู้ผลิต	00008	00010	00012	00006	00008		CMM	
				ผู้ใช้								

สรุปผลการทดลองผลิตงานต้นแบบกรอบขดลวด


การใช้เครื่องกลึง CNC ในการตัดชิ้นรูปของชิ้นงาน ได้ผลเป็นที่น่าพอใจในเรื่องของขนาดต่าง ๆ ที่กำหนด ดังที่แสดงผลไว้ในตารางผลการวัด การปรับโปรแกรมที่เครื่องอาจเสียเวลาบ้างในเบื้องต้น แต่เมื่อปรับได้จุดที่ต้องการก็สามารถดำเนินการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง สำหรับการใช้ขบวนการ Electro chemical Deburring (ECD) ในการกำจัดเศษเสี้ยนของอลูมิเนียมที่บริเวณขอบในรูเจาะและบนผิวของชิ้นงาน เมื่อนำชิ้นงานมาวัดความเรียบผิวก็พบว่า ได้ความเรียบผิวตามความต้องการของลูกค้า สาเหตุของความต้องการความเรียบผิวสูงนั้นมีผลต่อความสะอาดของชิ้นงานโดยตรง เนื่องจากถ้าผิวไม่เรียบมากพอ จะทำให้ขบวนการทำความสะอาดชิ้นงานทำได้ยาก และยังทำให้เกิดออกไซด์ของอลูมิเนียมได้ง่ายกว่าผิวที่เรียบ

จากการยืนยันผลการทดสอบขบวนการผลิตโดยการวัดชิ้นงาน ทำให้มั่นใจว่าขบวนการที่ใช้เหมาะสมจะนำมาเป็นขบวนการผลิตกรอบขดลวดได้ตามความต้องการ

#### 4.5.3 ผลการทดสอบการประกอบชุดขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า

การทดลองที่ 5 ปฏิบัติการสุ่มชิ้นงานตัวอย่างหลังการประกอบเพื่อทดสอบจุดประสงค์ การทดสอบตรวจสอบการออกแบบกระบวนการประกอบชิ้นงาน  
วิธีการทดลอง

1. สุ่มชิ้นงาน 10 ตัว ไปทดสอบความสามารถในการรับแรงกดของกาว



2. สุ่มชิ้นงาน 50 ตัว ไปทดสอบค่าความต้านทาน และ การลัดวงจร
3. สุ่มตัวอย่างชิ้นงาน 3 ชิ้นส่งห้องวิจัยตรวจสอบสารประกอบที่สามารถระเหิดออกมาได้ที่อุณหภูมิสูง
4. สุ่มตัวอย่างชิ้นงาน 3 ชิ้นส่งห้องวิจัยตรวจสอบค่าความสะอาด NVR (Non-Volatile Residue)

## ผลการทดลอง

ตาราง 4.42 ผลการตรวจสอบงานประกอบชุดขวดนมแม่เหล็กไฟฟ้า

ผลการตรวจสอบชิ้นงานหลังกระบวนการประกอบ			
ตัวอย่างที่	ตรวจกระแสลัดวงจร	ค่าความต้านทาน (โอห์ม)	ค่าการรับแรงกด (lb)
1	Pass	27.19	> 66
2	Pass	27.15	> 66
3	Pass	27.11	> 66
4	Pass	27.17	> 66
5	Pass	27.19	> 66
6	Pass	27.14	> 66
7	Pass	27.20	> 66
8	Pass	27.18	> 66
9	Pass	27.19	> 66
10	Pass	27.40	> 66
11	Pass	27.19	
12	Pass	27.12	
13	Pass	27.11	
14	Pass	27.16	
15	Pass	27.14	
16	Pass	27.16	
17	Pass	27.19	
18	Pass	27.15	
19	Pass	27.17	
20	Pass	27.22	
21	Pass	27.19	
22	Pass	27.17	
23	Pass	27.32	
24	Pass	27.16	
25	Pass	27.27	
26	Pass	27.13	
27	Pass	27.18	
28	Pass	27.14	
29	Pass	27.13	
30	Pass	27.11	



ตาราง 4.42 ผลการตรวจสอบงานประกอบชุดขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า (ต่อ)

ผลการตรวจสอบชิ้นงานหลังกระบวนการประกอบ			
ตัวอย่างที่	ตรวจกระแสลัดวงจร	ค่าความต้านทาน (โอห์ม)	ค่าการรับแรงกด (lb)
31	Pass	27.22	
32	Pass	27.20	
33	Pass	27.15	
34	Pass	27.15	
35	Pass	27.07	
36	Pass	27.16	
37	Pass	27.19	
38	Pass	27.26	
39	Pass	27.09	
40	Pass	27.20	
41	Pass	27.04	
42	Pass	27.15	
43	Pass	27.20	
44	Pass	27.16	
45	Pass	27.31	
46	Pass	27.21	
47	Pass	27.21	
48	Pass	27.16	
49	Pass	27.20	
50	Pass	27.23	
Xbar		27.18	
R		0.36	
Max		27.40	
Min		27.04	
Stdv.		0.0614	

## ผลการตรวจสอบสารที่ระเหิดออกมาจากชิ้นงานที่อุณหภูมิสูง

ลำดับ	ชื่อสารประกอบการตรวจ	ตัวอย่างที่	ตัวอย่างที่	ตัวอย่างที่	ค่ากำหนด
		1	2	3	ng/ชิ้น
1	Phenol and Derivatives	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	20000
2	Hydrocarbons.( Aliphatic,Aromatic,Halogen containing )	268	462	403	6000
	Ketones,Aldehydes,Ethers				
3	Amines and Amides	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	2000
4	Alcohols	2248	2418	2624	3000
5	Each Unspecified Compound	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	1000
6	Total of All Compounds	2516	2880	3027	30000

ตาราง 4.43 ผลการตรวจสอบสารระเหิดจากงานประกอบ

## ผลการตรวจความสะอาดชิ้นงาน

พารามิเตอร์	ค่าที่วัดได้ ( ug/cm <sup>2</sup> )	ค่ากำหนด อ้างอิงมาตรฐาน 1246C ( ug/cm <sup>2</sup> )
NVR	1.06	น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3.0
หมายเหตุ : NVR คือการตรวจสอบคราบความสกปรกที่หลงเหลือหลังล้างชิ้นงานด้วยสารละลายเคมีแล้วนำสารละลายที่ได้ไประเหยให้แห้งทำให้แห้ง		

ตาราง 4.44 ผลการตรวจสอบความสะอาดของงานประกอบ

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## บทที่ 5

### อภิปรายผลการวิจัย

#### 5.1 อภิปรายผลการวิจัย

โดยทั่วไปกระบวนการ QFD เป็นการแปลความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าต่างๆ เพื่อออกแบบสนองตามความต้องการได้อย่างเหมาะสมกระบวนการต่างๆ ของงานวิจัยนี้ได้แสดงถึงแนวทางการแปลความต้องการของลูกค้าสู่การออกแบบผลิตภัณฑ์ (QFD) อย่างมีระบบ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า โดยเริ่มจากการรวบรวมข้อมูลความต้องการในด้านต่างๆ ของลูกค้า ซึ่งในกรณีของงานวิจัยนี้เป็นการผลิตสำหรับรองรับความต้องการของลูกค้าเพียงรายเดียว ดังนั้นความต้องการของลูกค้าจึงเกิดจากการขอข้อมูลจากลูกค้าได้โดยตรงทำให้ไม่มีรายละเอียดของการรวบรวมข้อมูลความต้องการของลูกค้า เหมือนอย่างในกรณีที่มีลูกค้าหลากหลาย เพียงแต่ข้อมูลที่ได้มีลักษณะเป็นความต้องการเชิงคุณภาพที่ไม่สามารถนำมาเป็นเกณฑ์ในการวัดผลเพื่อยืนยันการออกแบบผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิตว่าได้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าแล้วหรือไม่ จึงต้องนำมาแปลเป็นความต้องการเชิงปริมาณที่สามารถกำหนดเป็นเกณฑ์ในการวัดผลได้ โดยอาศัยกลไกของตารางคุณภาพตามกระบวนการQFD หลังจากนั้นจึงนำมาจัดลำดับความสำคัญ สร้างเป็นพื้นฐานในการพิจารณาในขั้นตอนต่างๆ เป็นการแสดงให้เห็นถึงระบบกลไกการออกแบบโครงสร้างผลิตภัณฑ์อย่างเป็นลำดับ นับตั้งแต่การแปลความสัมพันธ์ไปสู่ความต้องการของผลิตภัณฑ์ และการวางกลยุทธ์เป้าหมายของผลิตภัณฑ์และนำไปสู่กำหนดข้อกำหนดของระบบกลไกต่างๆ ที่เป็นองค์ประกอบในตัวผลิตภัณฑ์จนกระทั่งการวางแผนกระบวนการผลิตและกระบวนการควบคุม อย่างไรก็ตามในกรณีของการออกแบบผลิตภัณฑ์อื่นที่มีลูกค้าหลากหลาย และมีความต้องการต่อตัวผลิตภัณฑ์แตกต่างกันไป กระบวนการรวบรวมความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบสอบถามหรือการประเมินจากผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะใกล้เคียงในท้องตลาดที่ได้รับความนิยม และการนำมาวิเคราะห์ โดยอาศัยกระบวนการQFD จะช่วยทำให้การออกแบบผลิตภัณฑ์สามารถสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายได้มากที่สุด

ดังนั้นเทคนิคในการแก้ปัญหาQFD ได้ช่วยเป็นแนวทางการพิจารณาความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงอย่างมีระบบมีเหตุและผลที่ต่อเนื่องอ้างอิงได้ ระหว่างความต้องการกับข้อกำหนดในการออกแบบและคุณลักษณะในด้านคุณภาพ และกระบวนการผลิต ซึ่งการยืนยันความสำเร็จของการใช้เทคนิคQFD นี้ได้แสดงไว้ให้เห็นในการออกแบบอุปกรณ์เคลื่อนที่ขดลวดแม่เหล็ก

ผลของการทำงานวิจัย ทำให้สามารถเข้าใจความต้องการของผลิตภัณฑ์ที่แท้จริงโดยการนำ ตารางการกระจายคุณภาพ ( House of Quality) มาใช้เป็นเครื่องมือในการพิจารณาความสัมพันธ์ต่างๆตั้งแต่ต้นจนจบ ซึ่งผลที่ได้จากการพิจารณาในแต่ละขั้นตอน จะถูกตั้งเป็น

บรรทัดฐานหรือเกณฑ์กำหนดในการพิจารณาที่ต่อเนื่องลงไปโดย เมื่อแปรความต้องการของลูกค้า มาสู่ความต้องการของผลิตภัณฑ์ ก็สามารถนำเอาความต้องการของผลิตภัณฑ์ที่ได้มาแปรไปสู่ องค์ประกอบย่อยที่ประกอบเป็นตัวผลิตภัณฑ์ รวมถึงความต้องการขององค์ประกอบย่อยต่าง ๆ และเมื่อทราบความต้องการขององค์ประกอบย่อย ก็จะทำให้สามารถแปรเป็นข้อกำหนดทาง วิศวกรรม เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนกระบวนการผลิตและกระบวนการควบคุม ซึ่งจะเห็นได้ว่าไม่ ว่าการแปรความต้องการหรือการแปรความสัมพันธ์จะซับซ้อนมากเพียงใด ผู้ปฏิบัติงานก็เชื่อมั่นได้ ว่าด้วยความสัมพันธ์ที่มีการถ่ายทอดมาตั้งแต่ต้น จะทำให้ผลการดำเนินงานขั้นสุดท้ายได้ตอบสนอง ต่อความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดี ซึ่งผลการออกแบบและผลิตชุดชุดลดแม่เหล็กไฟฟ้าตาม กระบวนการวิธี QFD ในงานวิจัยนี้พบว่าได้ผลเป็นที่พอใจของลูกค้าเป็นอย่างดี โดยยืนยันได้จากการ ตรวจสอบผลการผลิต โดยใช้ข้อกำหนดทางวิศวกรรมเป็นเกณฑ์ในการวัดผล

เมื่อเปรียบเทียบการดำเนินการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่อาศัยแนวทาง QFD กับ การออกแบบอื่นโดยทั่วไปที่ไม่ได้ใช้หลักการ QFD พบว่าการดำเนินงานโดยยึดแนวทางเทคนิคการ กระจายความต้องการของลูกค้าสู่ข้อกำหนดทางวิศวกรรม หรือ QFD ให้ผลที่ดีกว่าคือ ช่วยลดการ ทำงานบางขั้นตอนที่ไม่สำคัญลงได้ โดยอย่างน้อยก็ไม่ต้องไปเสียเวลาให้ความสำคัญกับสิ่งที่ไม่ใช่ ความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าหรือผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ในการวางแผนกระบวนการผลิตและ กระบวนการควบคุม ก็จะเน้นการควบคุมในส่วนที่เป็นปัจจัยหลักที่มีนัยสำคัญเท่านั้น ไม่ จำเป็นต้องทำการควบคุมในทุก ๆ ข้อกำหนด ดังนั้นข้อดีที่เห็นได้ชัดของผลการวิจัย สามารถกล่าว รวมได้ว่า เป็นการสร้างระบบการออกแบบอุปกรณ์เคลื่อนที่ชุดลดแม่เหล็กไฟฟ้าให้ตรงกับ ความต้องการของลูกค้าและเป็นการยืนยันความสำเร็จของกลไก ในการแปลงความต้องการของลูกค้า ไปสู่ข้อกำหนดทางวิศวกรรมและการผลิต ประโยชน์ของงานวิจัยนี้ คือ สามารถป้องกันปัญหาอัน เกิดจากความผิดพลาดของกระบวนการการออกแบบ อันเป็นเหตุที่จะส่งผลให้เกิดของเสียใน กระบวนการผลิตและสามารถสร้างระบบควบคุมขั้นตอนการออกแบบ เพื่อให้สะดวกต่อการสืบ ค้นหาความผิดพลาดของขั้นตอนการออกแบบต่าง ๆ

ปัญหาหลักสำคัญในการดำเนินงานโดยใช้กระบวนการ QFD คือ ความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับ QFD ของผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจากการดำเนินงานตามแนวทางของ QFD จะต้องอาศัยความ ร่วมมือจากกลุ่มผู้ปฏิบัติงานหลายฝ่ายเป็นสำคัญ ซึ่งถ้าไม่มีความเข้าใจในวิธีการของ QFD อาจทำ ให้สับสนในการปฏิบัติงาน หรืออาจรู้สึกว่าการต้องสูญเสียเวลาในการระดมความคิดเห็นในแต่ละ ขั้นตอนเป็นการสูญเปล่า ทำให้ไม่แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ ซึ่งทำให้ข้อมูลที่ได้จากการใช้ ตารางคุณภาพด้อยประสิทธิภาพลงไป トラบใดที่ไม่มีความเชื่อมั่นหรือทราบถึงประโยชน์ของ กระบวนการดังกล่าวอย่างแท้จริง ดังนั้นการจะต้องอาศัยกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้มีส่วนร่วมในการ ทำงานตามแนวทางของ QFD จำเป็นจะต้องทำให้ทุกฝ่ายทราบถึงประโยชน์ของ QFD ที่จะได้รับ

## บทที่ 6

### สรุปผลการวิจัย และ ข้อเสนอแนะ

#### 6.1 สรุปผลการวิจัย

##### 6.1.1 สรุปผลการจัดเตรียมความพร้อมของปัจจัยการดำเนินงาน

ผลการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ นับตั้งแต่การแปลความต้องการของลูกค้าสู่ข้อกำหนดทางวิศวกรรมจนกระทั่งกระบวนการออกแบบการผลิต และควบคุมการผลิตเป็นผลให้ได้รับผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าในด้านต่าง ๆ อยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจในกระบวนการแปลความต้องการของลูกค้าสู่ความต้องการด้านต่าง ๆ (Quality Function Deployment) ของผู้ปฏิบัติงานเป็นสำคัญ การจัดเตรียมความพร้อมของปัจจัยในการดำเนินงานในขั้นตอนแรกจึงมีความสำคัญอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการจัดทีมปฏิบัติงาน ในกลุ่มต่าง ๆ เพื่อช่วยสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินกระบวนการ QFD อย่างมีคุณภาพ มีการวางเป้าหมายและวัตถุประสงค์อย่างเด่นชัดซึ่งจะทำให้ทีมผู้ปฏิบัติงานรับรู้ถึงวัตถุประสงค์หลักของการดำเนินงาน มีการประเมินกลุ่มลูกค้าและการกำหนดแผนการตลาดของผลิตภัณฑ์ ซึ่งในบางกรณีผลิตภัณฑ์ที่ทำการผลิตเป็นที่ต้องการของลูกค้าหลายกลุ่มก็จะต้องมีการลำดับกลุ่มความสำคัญของลูกค้าอย่างชัดเจน เพื่อให้น้ำหนักของความสำคัญและความสนใจต่อความต้องการมากขึ้นก่อนนำเอาความต้องการทั้งหมดที่เก็บรวบรวมได้จากลูกค้าทุกกลุ่มมาจัดลำดับความสำคัญก่อนนำไปแปลสู่ความต้องการหรือข้อกำหนดทางวิศวกรรมของผลิตภัณฑ์ ก่อนที่จะไปเริ่มทำการศึกษาถึงแนวคิดของผลิตภัณฑ์ ในส่วนทฤษฎีพื้นฐานและเทคนิคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของความรู้ในเบื้องต้น พร้อมทั้งการจัดสรรภาระหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในการปฏิบัติงานและสามารถแน่ใจได้ว่าภาระกิจของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานครอบคลุมทุก ๆ ส่วนความต้องการของการดำเนินงาน ให้เดินไปตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้ และสิ่งที่สำคัญก่อนการลงมือปฏิบัติงาน คือการจัดเตรียมทรัพยากร องค์ประกอบอื่น ๆ เพื่อรองรับ ได้แก่ เรื่องของสถานที่ในการผลิต อุปกรณ์ต่าง ๆ โดยสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ทั้งหมดจะเป็นส่วนกำลังสำคัญในการสนับสนุนกิจกรรม QFD ให้ดำเนินไปได้อย่างราบรื่น

##### 6.1.2 สรุปผลการวางแผนผลิตภัณฑ์

ด้วยความเข้าใจถึงองค์ประกอบของความต้องการของลูกค้าอย่างลึกซึ้ง จะถูกนำมาทำการจัดลำดับความสำคัญของความต้องการด้านต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของกระบวนการวางแผนผลิตภัณฑ์ ซึ่งเราจะพบว่าหมวดของความต้องการของลูกค้ามีหลักใหญ่สำคัญอยู่ 3 หมวด คือ หมวดการใช้งาน , หมวดลักษณะ , และราคา ซึ่งในแต่ละหมวดจะมีองค์ประกอบย่อยของความต้องการ คือ

- หมวดการใช้งาน
  1. ความเที่ยงตรงสูง
  2. มีอายุการทำงานยาวนาน
  3. ไม่เกิดเสียงดังขณะทำงาน
  4. มีความน่าเชื่อถือสูง
- หมวดลักษณะทางกายภาพ
  1. ไม่มีความซับซ้อนมากเกินไป
  2. ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะต้องมีขนาดเล็ก
  3. เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำหนักเบา
- หมวดราคา
  1. มีราคาถูก

ทำการจัดลำดับความสำคัญในแต่ละความต้องการ บรรจุเข้าในส่วนด้านซ้ายของตารางคุณภาพแล้วจัดทำความต้องการของผลิตภัณฑ์บรรจุไว้ด้านบนของตารางคุณภาพ (House of Quality) หลังจากนั้นทำการระดมความคิดถึงความสัมพันธ์ของความต้องการของลูกค้ากับความ ต้องการของผลิตภัณฑ์และความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการของผลิตภัณฑ์เอง พิจารณาความ ยากง่ายในแต่ละความต้องการของผลิตภัณฑ์ จัดทำข้อกำหนดและเปรียบเทียบแนวทางในการ วางแผนผลิตภัณฑ์ กำหนดเป็นกลยุทธ์ในการออกแบบ ซึ่งจากผลการดำเนินการในช่วงวางแผน ผลิตภัณฑ์ทำให้ทราบว่ากลยุทธ์ในการมุ่งเน้นตอบสนองต่อประโยชน์การใช้งานเป็นหลัก

### 6.1.3 สรุปผลการวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์

ในขั้นตอนนี้เป็นการกระจายความต้องการของผลิตภัณฑ์ไปสู่ชิ้นส่วนประกอบย่อยของตัว ผลิตภัณฑ์ คือ ขดลวด, กรอบขดลวด, กาว, จุดเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้าสู่ขดลวด ซึ่งจะทำให้ทราบถึง ความต้องการขององค์ประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ รวมถึงข้อกำหนดทางวิศวกรรม ดังนั้นสิ่งที่ได้จากการ วิจัยในขั้นตอนนี้คือ ความต้องการของเส้นลวดและข้อกำหนด, ความต้องการของกรอบขดลวด และข้อกำหนด, ความต้องการของกาวและข้อกำหนด, ความต้องการของจุดเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้า และข้อกำหนด ซึ่งการได้ข้อกำหนดดังกล่าวจะสามารถนำไปทำการออกแบบขดลวด แม่เหล็กไฟฟ้า โดยการพิจารณาเลือกชนิดของสารเคลือบผิวขดลวด และการกำหนดขนาดที่ สอดคล้องกับความต้องการของผลิตภัณฑ์ และในแนวทางเดียวกันสำหรับการออกแบบกรอบ ขดลวดก็สามารถตัดสินใจเลือกกระบวนการวิธีการขึ้นรูปที่เหมาะสม และการกำหนดขนาดต่าง ๆ ส่วนในเรื่องของจุดต่อกระแสไฟฟ้าก็จะสามารถตัดสินใจได้ว่าควรจะมีลักษณะของจุดต่อ

กระแสไฟฟ้าที่มีลักษณะเช่นไร เช่นเดียวกับการเลือกประเภทของกาวที่เหมาะสมก็จะทำได้ในขั้นตอนนี้

#### 6.1.4 สรุปการวางแผนกระบวนการผลิต

เมื่อได้ข้อกำหนดของแต่ละชิ้นส่วนขององค์ประกอบของผลิตภัณฑ์แล้วก็นำเอาข้อกำหนดที่ได้ในแต่ละส่วนไปแปรเป็นความต้องการของกระบวนการผลิตชิ้นส่วนนั้น ๆ คือ กระบวนการผลิตชุดลดแม่เหล็กไฟฟ้า, กระบวนการผลิตกรอบชุดลด สำหรับกระบวนการผลิตจุดต่อเชื่อมกระแสไฟฟ้านั้น เมื่อเลือกลักษณะที่ควรจะเป็นจากหัวข้อ 6.1.3 แล้วพบว่า ลักษณะที่เหมาะสมเป็นการผลิตประเภทมาตรฐานชิ้นส่วน PCB ทั่วไปจึงสั่งผลิตจากผู้ผลิตรายอื่น ทำให้ไม่มีรายละเอียดการวางแผนกระบวนการผลิต แต่อย่างไรก็ตามก็ได้แสดงรายละเอียดกระบวนการประกอบชุดลดแม่เหล็กไฟฟ้า โดยนำเอาองค์ประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ มาทำการประกอบ โดยการแปรความต้องการของผลิตภัณฑ์ในส่วนขององค์ประกอบไปสู่ความต้องการของกระบวนการผลิต ซึ่งในขั้นตอนนี้จะทำให้ได้รู้ถึงกระบวนการผลิตชุดลดแม่เหล็กไฟฟ้า กระบวนการผลิตกรอบชุดลดแม่เหล็กไฟฟ้า และกระบวนการประกอบชุดลดแม่เหล็กไฟฟ้า

#### 6.1.5 สรุปการวางแผนควบคุมการผลิต

จากกระบวนการผลิตต่าง ๆ ที่ได้ในกระบวนการวางแผนการผลิตของแต่ละชิ้นส่วนจะถูกแปรไปสู่ความต้องการของกระบวนการควบคุมการผลิต พร้อมทั้งข้อกำหนดในการควบคุม เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบกระบวนการผลิต และการจัดลำดับความสำคัญของแต่ละความต้องการของกระบวนการควบคุมการผลิต เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการตรวจสอบในการควบคุมการผลิต กระบวนการเหล่านี้เกิดขึ้นในลักษณะเดียวกัน เมื่อทำการวางแผนควบคุมการประกอบขั้นสุดท้าย โดยในกระบวนการประกอบได้แสดงการวิเคราะห์ความสำคัญของแต่ละกระบวนการย่อยในกระบวนการประกอบโดยใช้ตารางวิเคราะห์จุดวิกฤตของกระบวนการโดยใช้หลักการ FMEA เพื่อเน้นย้ำให้ทราบว่าที่กระบวนการย่อยใดมีความสำคัญมากหรือเสี่ยงต่อการเกิดความผิดพลาดในกระบวนการประกอบ เพื่อปรับปรุงแก้ไข โดยอาจใช้การเพิ่มการสุ่มการเก็บตัวอย่าง หรือการวางแผนป้องกันไว้ล่วงหน้า

#### 6.1.6 สรุปผลการทดสอบการผลิต

การดำเนินการออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างมีลำดับขั้นตอน ด้วยแนวทางที่แสดงไว้ในงานวิจัยนี้ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างครบถ้วน โดยยืนยันได้จากการผลการทดสอบกระบวนการผลิตและกระบวนการประกอบ ดังนั้นจึงทำให้แน่ใจได้

ว่าผลิตภัณฑ์ที่ทำการออกแบบจนถึงกระบวนการผลิตนั้นจะสามารถแข่งขันในตลาดการค้าได้ และกลไกในการแปลงความต้องการของลูกค้าไปสู่ข้อกำหนดทางวิศวกรรมและการผลิตที่ได้เสนอไว้ในงานวิจัยนี้ยังสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางให้กับผู้ปฏิบัติงานหรือผู้สนใจเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ การทำงานให้ดีขึ้น ไม่เกิดความสับสนในการปฏิบัติงานหรือใช้กรรมวิธี QFD ได้อย่างถูกวิธีและยังช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานมองเห็นถึงปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการออกแบบและกระบวนการการผลิตผลิตภัณฑ์ เพื่อวางแผนควบคุมการผลิตผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพตามความต้องการอย่างสม่ำเสมอหรือปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต่อไป

## 6.2 ข้อเสนอแนะ

การออกแบบข้อกำหนดทางวิศวกรรมและการผลิตอุปกรณ์เคลื่อนที่ขดลวดแม่เหล็ก โดยใช้เทคนิคการแปลงความต้องการของลูกค้าจะประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใดนอกเหนือจากความเข้าใจกระบวนการวิธีที่ถูกต้องแล้ว สิ่งที่สำคัญที่สุดอีกประการได้แก่ระบบการรวบรวมข้อมูลความต้องการของลูกค้าที่มีประสิทธิภาพเพื่อช่วยยืนยันได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ทำการผลิตออกมาจะได้รับการตอบสนองจากลูกค้าเป็นอย่างดี ซึ่งระบบการรวบรวมข้อมูลดังกล่าวอาจทำได้โดยการวิจัยตลาด การออกแบบสอบถาม หรือแม้กระทั่งการเปรียบเทียบกับผู้ผลิตรายอื่นที่มีการผลิตผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน มาทำการพัฒนาเป็นจุดแข็งของผลิตภัณฑ์และวิเคราะห์จุดแข็งของคู่แข่งเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เท่าเทียมหรือดีกว่า รวมทั้งการติดตามเก็บผลลัพธ์ของข้อมูลที่มีความสำคัญเมื่อเริ่มกระบวนการผลิตมาทำการวิเคราะห์เพื่อยืนยันผลของการปฏิบัติงานออกแบบและพัฒนา ซึ่งผลของการวิเคราะห์จะช่วยชี้ให้เห็นถึงข้อบกพร่องของการดำเนินงานได้เป็นอย่างดี ถ้าหากมีข้อบกพร่องเกิดขึ้นและด้วยกลไกการออกแบบอย่างมีระบบจะช่วยให้เกิดความสะดวกในการสืบค้นหาสาเหตุของความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้ก่อนจะนำเอาข้อมูลที่ได้เก็บไว้เป็นพื้นฐานความรู้ในการปรับปรุงต่อไปในอนาคต

สถาบันนวัตกรรมการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



## รายการอ้างอิง

- Cohen,L., Quality Function Deployment. : How to make QFD work for you. Engineering Process Improvement. United State of America : Addison-Wesley Publishing Company, 1995.
- Crow, Kenneth. Quality Function Deployment. <http://www.npd-solutions.com>: DRM Associates, 2001.
- Elektrisola Co.Ltd., Magnet wire engineering data. <http://www.elektrisola.com> : Elektrisola,
- Ellekjaer, M.R. and Bisgaard, S., The use of experimental design in the development of new product. International Journal of Quality Science Volume 3 No. 3; 1998 : 254-274.
- Fabricius, F., A seven step procedure for design for manufacture. World Class Design to Manufacture Volume 1 No. 2; 1994 : 23 -30.
- Gunasekaran, A., An integrated product development-quality Management system for manufacturing. The TQM Magazine Volume 10 No. 2; 1998 : 115-123.
- Lyu, J. and Gunasekaran, A., Design for Quality in the Shipbuilding industry. International Journal of Quality and Reliability Management Volume 10 No. 4; 1993: 100-115.
- Riedel, J. C.K.H.and Pawar, K. S., The Consideration of Production aspects during product design stages. Integrated Manufacturing Systems Volume 8 No. 4; 1997 : 208-214.
- Vonderembse, M.A. and Raghunathan,T. S., Quality function deployment' s impact on product development. International Journal of Quality Science Volume 2 No. 4; 1997 :253-271.
- Zhang, Z. Application of experimental design in new product development. The TQM Magazine Volume 10 No. 6; 1998 : 432 - 437.

## ภาคผนวก ก

## 1. ข้อมูลผู้ผลิต ขดลวดไฟฟ้า (Magnet wire)


เป็นรายชื่อผู้ผลิตและรายละเอียดที่ผลิตขายในวงการอุตสาหกรรมที่ต้องการนำเส้นลวดไปใช้ในการผลิต ผลิตภัณฑ์ต่างๆ

ชื่อบริษัท	รายละเอียด
Syntron Wires (P) Limited	เป็นโรงงานผลิตขดลวดทองแดง หุ้มด้วยสาร Polyester
Intermagnetic General Corporation	ผู้ผลิตและพัฒนาขดลวดแม่เหล็กนำไฟฟ้า ซึ่งใช้ในงานอุณหภูมิต่ำและสูง เช่น อุปกรณ์ประเภทตู้แช่แข็ง และในขดลวดของวิทยุ
Electrisola	ผู้ผลิตขดลวดทองแดงขนาดเล็ก ตั้งแต่ 0.50-0.010 มิลลิเมตร (AWG 24-58)
Eraser Company Inc.	เส้นลวดและสายเคเบิลที่ใช้พลังงานประเภทโรตารี
Ampac International, Inc	ออกแบบอุปกรณ์ในการตรวจสอบสำหรับอุตสาหกรรมของขดลวดและอุปกรณ์ในการเคลือบผิวฉนวนบนเส้นลวดที่ได้มาตรฐาน NEMA

ตารางที่ ก1 รายละเอียดข้อมูลผู้ผลิตเส้นลวดสำหรับอุตสาหกรรม

## 2. เทคนิคการเคลือบผิวขดลวดทองแดงด้วยสารที่มีคุณสมบัติเป็นฉนวนนำไฟฟ้า

แนวความคิดพื้นฐานหรือกระบวนการผลิตของเครื่องจักรในการเคลือบผิวสามารถแสดงได้ดังภาพด้านล่างนี้



รูปที่ ก1 กระบวนการเคลือบผิวเส้นลวด

ความหมายของจุดต่าง ๆ ที่แสดงในภาพ

1. ตู้อบเพื่อหลอมโลหะให้อ่อนตัว (Annealing Oven)
2. จุดที่ทำการเคลือบผิวโลหะ (Enamel Applicator)
3. ตู้อบ (Curing Oven)
4. จุดเคลือบสารหล่อลื่น (Lubrication Application)
5. จุดควบคุมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของขดลวดที่เคลือบผิวแล้ว (Laser –O.D. Control)
6. จุดควบคุมแรงดึงของขดลวดที่จะพันสู่แกนขดลวด (Tension Control)
7. แกนขดลวด (Spooling)
8. จอคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการควบคุม (Monitor)

ข้อควรทราบ

1. เส้นขดลวดที่นำมาเคลือบผิวจะต้องมีคุณสมบัติของทองแดงที่ยืดหยุ่น (softness)
2. การเคลือบผิวชั้นเดียวที่มีความหนาถึงขนาด 30 สามารถรับประกันค่าการยึดเกาะของผิวนวนกับทองแดงที่ดีและมีคุณสมบัติความเป็นฉนวนที่ดี
3. ในตู้อบสารละลายจะถูกระเหยให้เหลือเพียงแคสารเคลือบด้วยการให้ความร้อน
4. สารหล่อลื่นจะถูกเคลือบบนผิวของขดลวดที่ผ่านการหุ้มฉนวนแล้ว เพื่อช่วยในการพันสานขดลวดเข้าสู่แกนขดลวดได้อย่างดี
5. ขดลวดจะถูกพันเข้าสู่แกนขดลวดด้วยการควบคุมแรงดึง

ประเภทของสารที่ใช้ในการเคลือบผิวขดลวดทองแดงมีหลายชนิดด้วยกัน การจะเลือกนำมาใช้ขึ้นอยู่กับประเภทของการใช้งาน ซึ่งประกอบด้วยข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของขดลวดทองแดง ในหลักการพิจารณาอาจแบ่งการคำนึงถึงในด้านการใช้ประโยชน์ทั่วไป (General Application) , คุณสมบัติทางความร้อน (Thermal property) และคุณสมบัติทางไฟฟ้า (Electric property) ตามลำดับ

สารที่ใช้เคลือบผิวอาจแบ่งประเภทใหญ่ ๆ ได้เป็น 5 ประเภท จากข้อมูลของผู้ผลิตคือ

1. Polyurethane
2. Polyurethane Polyamide overcoat
3. Polyesterimide
4. Theic-mod Polyesterimide
5. Polyimide

### 3. กระบวนการทำให้ผิวชิ้นงานเรียบโดยการใช้อิทธิพลไฟฟ้า (Electro Chemical Deburring )

เป็นข้อมูลโดยสังเขปแสดงให้เห็นถึงกระบวนการวิธีดังกล่าวในตารางต่อไปนี้

#### ขบวนการ ECD

ลำดับ	รายละเอียด	สารเคมีที่ใช้	สารละลาย	เวลา (วินาที)	ระยะเวลาที่ใช้ทำงาน	ขบวนการควบคุม	ค่ากำหนด	ความถี่ในการตรวจสอบ	เครื่องมือ
Opn 1	ECD	Burlyte A Electrolyte		20-25	ค่าการนำไฟฟ้าไม่ได้ตามข้อกำหนด	1. PH	4.5-6.5	2 ครั้ง/กะ	PH Meter
						2. การนำไฟฟ้า	28-60 ms-cm <sup>2</sup>	1 ครั้ง/กะ	Conductivity meter
						3. % Solic	15 % มากสุด	1 ครั้ง/กะ	Centrifuge
						4. โปรแกรม			คู่มือควบคุม
Opn 2	แช่ในน้ำ DI	น้ำ DI	DI						
Opn 3	แช่ในน้ำ DI	น้ำ DI	DI						

ตารางที่ ก2 รายละเอียดขบวนการขัดผิวกรอบขดลวดด้วยกระแสไฟฟ้า



รูปที่ ก2 ภาพแสดงเครื่อง Electro Chemical Deburring (ECD)

## ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

นายไพฑูรย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร เกิดเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2514 สำเร็จ  
การศึกษาปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ จาก  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปัจจุบันทำงานในตำแหน่ง วิศวกร เข้าศึกษาในระดับปริญญาโท  
ภาควิชาอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปีการศึกษา 2543



สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย