

บทที่ 6

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

สรุปผลการวิจัย

1. ด้านการทดสอบความเที่ยงตรง

1.1 การทดสอบความเที่ยงตรง จะเห็นได้อย่างชัดเจน ที่ปริมาณอัตราการไหลด ที่การประปานครหลวงให้บริการกับประชาชนคือ 25 ลิตร/นาที ซึ่งมาตรฐานนิดใบพัดทึ้ง ก และ มีความผิดพลาดในการวัดเบอร์ เช่นต์ความคลาดเคลื่อนสูงกว่ามาตรฐานน้ำชนิดลูกสูบ ซึ่งจะพบได้จากกราฟภาคผนวก ฯ

1.2 จากการวิเคราะห์ทางสถิติดังภาคผนวก ค พบร่วมมาตรฐานนิดลูกสูบให้ความเที่ยงตรงสูงที่สุด เมื่อเทียบกับมาตรฐานนิดใบพัด ก และ ข สอดคล้องกับการทดลอง เพราะมีค่าเฉลี่ยของเบอร์ เช่นต์ความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยเท่ากับ 1.021 ส่วนมาตรฐานน้ำชนิดใบพัด ก และ ข มีค่าเฉลี่ยของเบอร์ เช่นต์ความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 1.921 และ 1.875 ตามลำดับ ในสภาวะและปัจจัยที่กำหนดไว้ในการทดลอง

2. ด้านราคามาตรฐานน้ำ

จากข้อมูลที่ได้จากการประปานครหลวง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526 ไม่มีการสั่งซื้อมารวัดน้ำชนิดลูกสูบตัวใหม่เลย มีแต่เฉพาะสั่งซื้ออะไหล่เพื่อมาทำการซ่อมแซมมาตรฐานน้ำ ที่อายุครบกำหนด หรือชำรุดเพื่อนำกลับไปใช้ใหม่อีกครั้ง

2.1 มาตรฐานน้ำชนิดลูกสูบด้านราคามารวัดน้ำใหม่ ราคาเครื่องละ 580 บาท จัดว่ามีราคาที่สูงกว่ามาตรฐานน้ำชนิดใบพัด มีสาเหตุมาจากการนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนของมาตรฐานน้ำมีราคาสูง

2.2 มาตรฐานนิดใบพัด เป็นการผลิตที่มายในประเทศไทยอยู่แล้ว ย่อมได้เปรียบมากกว่าชนิดลูกสูบ มาตรฐานน้ำชนิดใบพัดทึ้ง ก และ ข ราคาเพียงเครื่องละ 527 บาท

3. ด้านการบำรุงรักษา

จากข้อมูลของกองโรงงานมาตรฐานน้ำ พบว่า มาตรฐานนิดลูกสูบมีเบอร์ เช่นต์ที่ต้องการ

บำรุงรักษา หรือที่ต้องซ่อมแซมต่ำที่สุด เพราะ โครงสร้างที่เป็นทองเหลืองและวัสดุที่คงทน จากการทดลองพบว่า เมื่อนำมาตรวัดน้ำหนักลูกสูบที่มีอายุการใช้งานครบ 8 ปี มาซ่อมแซม พบว่ามีเบอร์เซ็นต์การบำรุงรักษาต่ำที่สุด เมื่อเบรีบันเทียบกับมาตรฐานดิบพัค ก และ ข คือ 65.78%

4. การติดตั้ง

เนื่องจากมาตรฐานดิบลูกสูบวัดโดยการแทนที่น้ำ จึงทำให้มีข้อได้เบรีบันมาตรฐานด้านน้ำหนักในพัค ก และ ข เพราะอาศัยแรงดันที่น้ำไหลผ่านไปพัคแล้วจึงบันทึกข้อมูล จึงทำให้มาตรฐานดิบลูกสูบติดตั้งได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน ส่วนมาตรฐานดิบพัคติดตั้งได้แนวนอนอย่างเดียว จึงจะทำให้การวัดมีความเที่ยงตรง

5. ด้านอายุการใช้งาน

จากการทดสอบมาตรฐานน้ำหนักที่มีอายุครบกำหนด 8 ปี ให้ผลดังภาคผนวก ง ซึ่งเราจะพบว่า

5.1 มาตรวัดน้ำหนักลูกสูบที่อัตราการไหล 25 ลิตร/นาที จะให้ความถูกต้องเที่ยงตรงสูงสุด แต่ทำการเดินช้า และไม่เดินในเบอร์เซ็นต์ความผิดพลาดที่สูงที่สุด เช่นกัน

5.2 มาตรวัดน้ำหนักในพัค

เนื่องจากอาศัยพลังงานจลน์ของน้ำ เป็นตัวช่วยในการวัดปริมาณน้ำ เพื่อไปหมุนในพัค แต่ผลจากภาคผนวก ง พบว่ามาตรฐานดิบพัค ข ให้ความเที่ยงตรงสูงสุดที่อัตราการไหล 1 ลิตร/นาที แต่มาตรฐานน้ำหนักดิบพัคจะมีมาตรฐานเดินเร็วกว่าปกติและเดินช้ากว่าปกติ

ผลการทดสอบดังภาคผนวก ง พบว่ามาตรฐานน้ำหนักดิบพัค ข ให้เบอร์เซ็นต์ความเที่ยงมีจำนวนรวมมากที่สุด สำหรับมาตรฐานน้ำหนักที่ทดสอบเมื่อครบอายุการใช้งาน 8 ปี

6. ด้านความสะดวกในการอ่านค่า

มาตรฐานน้ำหนักลูกสูบ จะเป็นตัวเลขที่ให้สีที่แตกต่างกัน ทำให้สังเกตเห็นได้ชัด และที่สำคัญหน้าบันมีเป็นแบบเบียก ซึ่งมีของเหลวบรรจุอยู่เพื่อช่วยในการหล่อเลี้น ซึ่งส่งผลดีให้มองเห็นได้ชัดกว่ามาตรฐานดิบพัค ก และ ข ซึ่งมีหน้าบันมีเป็นแบบแห้ง

7. ด้านราคากอง ไอล

เนื่องจากกอง ไอลมาตรฐานน้ำหนักส่วนประกอบหลากหลาย ซึ่งการซ่อมแซมไม่จำเป็นต้องใช้อะไหล่ทุกชิ้น ดังนั้นมาตรฐานดิบพัค ก จะเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมต่อเครื่องเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ

118.11 นาท/เครื่อง ส่วนค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมของมาตรการวัดน้ำหนักใบพับ ฯ สูงที่สุดคือ 360.10 นาท/เครื่อง

ตาราง 6.1 สรุปลักษณะเด่นของมาตรการวัดน้ำหนักแต่ละชนิด

ชนิดมาตรการวัดน้ำหนัก	ลักษณะเด่น
ลูกสูบ	1 เที่บงคงที่สุด 2 มีการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องที่สุด 3 ติดตั้งสะดวกที่สุด 4 อ่านได้ง่ายและละเอียด
ใบพับ ก	1 ราคาถูก 2 ค่าใช้จ่ายในการซื้ออะไหล่ต่ำสุด
ใบพับ ฯ	1 ราคาถูก 2 อายุการใช้งานนานที่สุด

ดังนั้นการตัดสินใจเลือกมาตรการวัดน้ำหนัก โดยใช้เทคนิควิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ จะพบว่ามาตรการชนิดลูกสูบเหมาะสมสมที่สุดในสภาวะปัจจุบัน แต่ถ้าบริเวณที่มีการซ่อมแซมท่อนบ่อคั่งหรือเลี้นห่อเก่าควรจะใช้มาตรการชนิดใบพับ เพราะถ้ามีเศษวัสดุที่ไม่ใหญ่มากนักหลุดไอลเข้าไปก็ยังทำการวัดได้

ข้อเสนอแนะ

1. จากการทดสอบความเที่ยงตรง ซึ่งจะพบว่ามาตรฐานลูกสูบให้ความเที่ยงตรงสูงสุด ดังนี้ น่าจะพิจารณาเลือกใช้ชนิดที่เหมาะสมกว่าที่จะพิจารณาสั่งซื้อตามความต้องการประมูลเป็นหลักใหญ่ เพราะบางครั้งอาจทำให้ไม่เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ใช้น้ำ หรืออาจทำให้ทางการประปาต้องขาดรายได้
2. การทดสอบมาตรฐานน้ำที่น้ำกลับมาทดสอบ หรือทดสอบเพื่อนำไปติดตั้งใหม่ ควรที่จะมีเครื่องมือที่ทันสมัย เพราะบางครั้งอาจทำให้ค่าที่ทำการทดสอบผิดพลาดได้โดยเครื่องแท่นทดสอบมักพบข้อเสียดังนี้
 - 2.1 น้ำมีรอยร้าวตามข้อต่อระหว่างมาตรฐานวัดน้ำกับท่อที่ทดสอบ
 - 2.2 บริษัทที่ทดสอบ เราใช้การอ่านค่าด้วยสายตา ไม่มีเครื่องมือที่ดีพอ อาจคลาดเคลื่อนได้

จากสาเหตุเหล่านี้ จึงอาจทำให้ความผิดพลาดนี้เกินเบอร์เซ็นต์ที่ทางมาตรฐานของมอก. กำหนด โดยไม่ใช่สาเหตุของความผิดปกติของตัวมาตรฐานน้ำเอง
3. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการออกแบบของมาตรฐานน้ำชนิดลูกสูบหรือชนิดใบพัด น่าจะมีการนำกลับมาทดสอบ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ใช้น้ำ
4. การที่มีเศษวัสดุหรืออนุภาคเข้าไปติด ทำให้มาตรฐานน้ำหยุดเดินเมื่อเวลาที่ต้องแก้ไขเวลาช่วงแซม ให้พนักงานมีความระมัดระวังหรือให้มีตัวช่วยในการดักอนุภาคก่อนที่จะให้ปิดให้ใช้บริการ เพราะถือเป็นความสูญเสียรายได้ของการประปาอย่างมาก