



บทที่ 4

วงจรจุดชนวน วงจรวัด และ วงจรประกอบอื่น ๆ

4.1 คำนำ

ในบทที่ 3 ได้กล่าวถึงวงจรแปลงผันซึ่งต้องจุดชนวนที่เกตเพื่อให้ เอสซีอาร์นำกระแส วงจรแปลงผันนี้จึงสามารถทำงานได้ ในบทนี้จะได้กล่าวถึงวงจรควบคุมการจุดชนวนเกต ซึ่งจะใช้วงจรรวม (IC) เบอร์ TCA 785 ดังรูปที่ 4.1 และนอกจากนั้นยังจะต้องมีส่วนประกอบอื่น ๆ เพื่อใช้ในการทำงานให้สมบูรณ์และปลอดภัย ดังจะกล่าวรายละเอียดต่อไป




Fig.1 Block diagram of the TCA 785 integrated phase control

รูปที่ 4.1 แผนภาพการทำงานของวงจร TCA 785

4.2 วงจรจุดชนวน (Schott, 1985 ; Siemen, 1985)

การที่เอสซีอาร์จะนำกระแสจะต้องมีการจุดชนวนเกิดขึ้นก่อนโดยใช้พัลส์ไปกระตุ้นเกิด วงจรจุดชนวนประกอบด้วยอุปกรณ์หลักคือ IC เบอร์ TCA 785 ของ Siemens ซึ่งเป็นวงจรรวม (integrated circuit) สำหรับใช้ในการควบคุมเฟสโดยเฉพาะ มีรายละเอียดดังแสดงด้วยรูปที่ 4.1 และสัญญาณแสดงการทำงาน แสดงด้วยรูปที่ 4.2




Fig.2 TCA 785 waveforms

รูปที่ 4.2 แสดงสัญญาณการทำงานของ TCA 785


หลักการทำงานของ TCA 785 สรุปได้ดังนี้ เราจะป้อนแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับเข้าที่ขา 5 เพื่อให้วงจรตรวจจับการผ่านศูนย์ (zero detector) สัญญาณที่

ป้อนให้เรียกว่าสัญญาณซิงโครไนซ์ (synchronization signal) เพื่อจะบังคับให้เกิดสัญญาณฟันเลื่อยของขา 10 (V_{10}) โดยมีจุดเริ่มต้นของแต่ละคาบที่ระยะเวลาสัญญาณซิงโครไนซ์ผ่านศูนย์ การควบคุมสัญญาณพัลส์ที่จะไปจุดชนวนกระทำได้โดยการป้อนแรงดันเข้าที่ขา 11 (V_{11}) ภายในวงจรรวม TCA 785 จะมีวงจรเปรียบเทียบสัญญาณระหว่างขา 11 กับ ขา 10 ใน 1 วัฏจักรของสัญญาณฟันเลื่อย จุดตัดระหว่างสัญญาณขา 10 และ 11 ครั้งแรก จะเป็นจุดเริ่มต้นของสัญญาณพัลส์ที่ออกมา จากขา 14 และ 15 เราสามารถกำหนดสัญญาณพัลส์ที่ออกมาให้มีช่วงเวลายาว (จุดที่สัญญาณลงเป็นศูนย์ เป็นเวลาเดียวกับสัญญาณฟันเลื่อยลงศูนย์) หรือสั้น (สัญญาณลงเป็นศูนย์ก่อนสัญญาณฟันเลื่อยลงเป็นศูนย์) ได้ ซึ่งอันนี้จะมีประโยชน์ในการเลือกใช้งานภายหลังต่อไป

ที่ขณะ $V_{11} = 0$ โวลต์ จะให้พัลส์ตรงจุดกำเนิด (origin) พอดีเรียกว่ามุมจุดชนวน $= 0^\circ$ (โดยประมาณ) เมื่อ $V_{11} > 0$ โวลต์ จุดตัดของ V_{11} กับ V_{10} จะอยู่สูงขึ้น ดังนั้นสัญญาณพัลส์จะเกิดช้าหรือมุมจุดชนวนมากกว่า 0° นั้นหมายความว่า จะปรับมุมจุดชนวนได้ด้วยการปรับ V_{11} ตามอุดมคติมุมจุดชนวนจะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับ V_{11} ที่ป้อนเข้าไป ดังแสดงด้วยรูปที่ 4.2

โดยทั่วไปแล้วสัญญาณพัลส์ที่เกิดขึ้น หากไปจุดชนวน SCR ทันทีนั้น ทำไม่ได้เนื่องจากแรงดันที่ขาคาทอดของเอสซีอาร์ไม่เท่ากันทุกตัว หากจุดชนวนโดยตรงจะทำให้วงจรเกิดความเสียหายได้ การแยกโหนดทางไฟฟ้าระหว่างชุดกำลัง (คือชุดวงจรเรียงกระแส) กับชุดควบคุม (คือชุดของ TCA 785) เป็นสิ่งจำเป็น แต่เพื่อให้วงจรทำงานร่วมกันได้จึงมีการใช้แสงหรือสนามแม่เหล็ก (ด้วยหม้อแปลง) เชื่อมโยงกันแทน วิธีที่นิยมใช้กันมากคือใช้หม้อแปลง ขนาดของหม้อแปลงขึ้นกับความถี่ของสัญญาณพัลส์ที่ป้อนให้ เพื่อให้ขนาดหม้อแปลงที่ใช้มีขนาดเล็กพอเหมาะกับความเป็นจริงนำเอาสัญญาณพัลส์ที่ได้จาก TCA 785 มาผสมกับสัญญาณความถี่สูงขึ้น (ประมาณ 20 kHz) โดยการผ่านวงจรแนนด์ (NAND - gate) เบอร์ 7403 (ซีเอ็ดยูเคชั่น, ไม่ระบุปี) ซึ่งรับสัญญาณจากวงจรกำเนิดสัญญาณนาฬิกา 555 นำสัญญาณที่ได้เข้าวงจรขับนำผ่านหม้อแปลงป้อนให้ขาเกตของเอสซีอาร์ เอสซีอาร์นั้นก็เริ่มนำกระแสต่อไปดังแสดงด้วยรูปที่ 4.3


สัญญาณพัลส์ที่ผ่านหม้อแปลงออกมาจะมีค่าบวกและลบ ก่อนป้อนเข้าเอสซีอาร์จึงมีการทำให้เป็นแรงดันไฟตรงก่อนผ่านตัวต้านทาน เพื่อเป็นการป้องกันกระแสเกิน มีวงจร R, C เพื่อลดผลของสัญญาณรบกวนต่อวงจรเกต



รูปที่ 4.3 แสดงวงจรจุดชนวน

4.3 วงจรวัด (Dubey, 1989)

ในการควบคุมความเร็วมอเตอร์กระแสตรงแรงกระตุ้นแยกนั้น การใช้ วงจรคุมค่าเพื่อรักษาความเร็วของมอเตอร์ให้คงค่าตามที่ต้องการ จำเป็นต้องวัดค่ากระแส ที่ไหลผ่านขดลวดอาร์เมเจอร์และวัดความเร็วรอบของมอเตอร์ เนื่องจากการควบคุม ความเร็วมอเตอร์ที่ทำนี้ไม่ใช่วิธีของการปรับความเร็วโดยการลดกระแสที่ผ่านขดลวดสนาม จึงไม่จำเป็นต้องวัดกระแสที่ไหลผ่านขดลวดสนามนี้ก็ได้



รูปที่ 4.4 แสดงการใช้ CT วัดกระแส

การวัดค่ากระแสที่ไหลผ่านวงจรอาร์เมเจอร์ สามารถกระทำได้หลาย รูปแบบ เช่นการใช้หม้อแปลงกระแส (CT) วัดกระแสสลับทางด้าน 3 เฟสที่เข้ามา ตาม ที่แสดงด้วยรูป 4.4 หรือการใช้อุปกรณ์ชุดกระแสแบบชุดสำเร็จ เป็นต้น

การใช้หม้อแปลงกระแสสำหรับวัดกระแสของวงจรอาร์เมเจอร์ เราไม่สามารถวัดที่กระแสไฟตรงได้ ดังนั้น เราจึงใช้วัดด้านกระแสสลับแล้วผ่านวงจรเรียงกระแสมาเป็นกระแสไฟตรง ซึ่งเป็นค่าที่เป็นปฏิภาคกับกระแสไฟตรงไหลผ่านอาร์เมเจอร์ วิธีนี้นิยมกันมากเนื่องจากมีข้อดีคือ ราคาถูก วัดกระแสได้มาก และมีอายุการใช้งานตามปกติยาวนาน ในวิทยานิพนธ์นี้ เลือกใช้แบบอุปกรณ์วัดกระแสแบบชุดสำเร็จโดยใช้ปรากฏการณ์ของฮอลล์ (Hall's effect) เนื่องจากสามารถวัดกระแสตรงที่ไหลผ่านวงจรอาร์เมเจอร์ได้โดยไม่มีกระแสที่ไหลผ่านวงจรสลับเบอร์เข้ามาเกี่ยวข้อง (ซึ่งหากวัดโดยหม้อแปลงกระแสจะรวมกระแสสลับเบอร์นี้ด้วย แต่ไม่รวมกระแสอาร์เมเจอร์บางส่วนที่ไม่ผ่านหม้อแปลงกระแส) ทำให้ง่ายต่อการศึกษาารูปคลื่นของกระแส และศึกษาระบบการขับเคลื่อนมอเตอร์กระแสตรงที่ใช้วงจรคุมค่าแบบปรับตัวเองนี้ด้วย

ในการวัดความเร็วของมอเตอร์ ได้ใช้เครื่องวัดรอบที่ติดมาพร้อมกับมอเตอร์เป็นอุปกรณ์วัด โดยที่เครื่องวัดรอบนี้จะให้กระแสไฟตรง และมีแรงดันเป็นปฏิภาคโดยตรงกับความเร็วรอบ เครื่องวัดรอบนี้ใช้หลักการของ Tachogenerator

4.4 ส่วนประกอบอื่น ๆ


นอกจากวงจรที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนี้แล้ว ยังมีส่วนประกอบอื่น ๆ เพื่อช่วยในการทำงานและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้อีก นอกเหนือจากวงจรคุมค่าที่จะกล่าวถึงต่อไป ส่วนประกอบเหล่านี้ได้แก่

4.4.1 พัดลมระบายความร้อน

ในการควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ โหลดบางอย่างต้องใช้แรงบิดสูงที่ความเร็วรอบต่ำ ภาวะเช่นนี้มอเตอร์อาจระบายความร้อนไม่ทันทำให้ต้องมีพัดลมช่วยในการระบายความร้อนนี้

4.4.2 อุปกรณ์จัดลำดับการทำงาน

การควบคุมมอเตอร์แบบกระตุ้นแยก จะต้องให้กระแสไหลในขดลวดสนามก่อน มิฉะนั้นหากมีการต่อวงจรคุมค่าเมื่อมอเตอร์กำลังรับภาระโหลด (load) อยู่ กระแสอาร์เมเจอร์จะไหลมากหากไม่มีการจำกัดกระแส กระแสนี้อาจไหลมากเกินไป หรือขณะที่มอเตอร์กำลังหมุนเกิดไม่มีกระแสไหลในวงจรสนาม มอเตอร์อาจหยุดหมุนได้ เป็นต้น นั่นคือ ระบบควรมีการจัดลำดับการทำงานและป้องกันเหตุเสียที่อาจเกิดขึ้นได้



รูปที่ 4.5 แสดงอุปกรณ์ตัดต่อวงจร


4.4.3 อุปกรณ์ตัดต่อวงจร

หลักการทำงานของอุปกรณ์ตัดต่อวงจรนี้ เราได้ออกแบบโดยเน้นความปลอดภัยเป็นหลักสำคัญโดยใช้แมกเนติกส์คอนแทกเตอร์ 2 ชุด ชุดแรกใช้สำหรับวงจรควบคุม พัดลมระบายความร้อนให้มอเตอร์ พัดลมระบายความร้อนของวงจรเรียงกระแส วงจรป้องกันแรงดันเกินหรือต่ำกว่าปกติ และ วงจรเช็คการล้าดับเฟส เหตุที่ต้องมีการเช็คล้าดับเฟสเนื่องจาก พัดลมระบายความร้อนให้มอเตอร์หากหมุนผิดทิศทางการหมุนจะส่งผลให้ระบายความร้อนออกมาไม่ดีเท่าที่ควร ทำให้อุณหภูมิมอเตอร์เสียหายได้ และมีฟิวส์สำหรับป้องกันพัลลวม วงจรควบคุมขดลวดของแมกเนติกส์คอนแทกเตอร์ต้องต่อวารีสเตอร์ เพื่อป้องกันการต่อสายนิวตราลสลับกับเฟส อีกชุดหนึ่งสำหรับเดินเครื่องมอเตอร์จะเป็นชุดสำหรับจ่าย

กำลังไฟให้มอเตอร์โดยผ่านเอสซีอาร์ เหตุที่ต้องใช้แมกเนติกส์คอนแทกเตอร์ 2 ชุด เพื่อ
ว่าเวลาหยุดมอเตอร์แล้ว แต่มอเตอร์ยังมีความร้อนสะสมอยู่ จึงควรมีพัดลมเป่าอยู่ตลอดเวลา
เวลาจนกว่ามอเตอร์จะเย็น

4.4.4 แหล่งจ่ายแรงดันกระแสตรง

แหล่งจ่ายแรงดันกระแสตรงที่มีการคงค่าที่ใช้ในนี้แสดงอยู่รูปที่ 4.6



รูปที่ 4.6 แหล่งจ่ายแรงดันกระแสตรงที่มีการคงค่า (ตัวอย่าง)

เหตุที่ต้องใช้แรงดันหลายระดับจนดูเสมือนว่ามากเกินไป เนื่องจาก
วงจรย่อยที่ใช้ต้องการแหล่งจ่ายไฟในหลายระดับ

+15V., 0, -15V. ใช้สำหรับ อุปกรณ์วัดกระแสที่ไหลผ่านวงจรอาร์เมเจอร์


+12V., 0, -12V. ใช้สำหรับ op amp ที่ใช้

+5V., 0, -5V. ใช้สำหรับ 555, TTL


4.4.5 วงจรป้องกันภาคขาเข้า

วงจรป้องกัน มีหน้าที่ป้องกันอุปกรณ์ไม่ให้เกิดความเสียหาย

เนื่องจากกระแสเกิน เฟสไม่ครบ 3 เฟส แรงดันขาเข้าต่ำหรือสูงเกินไป แรงดันเสิร์จ
(surge voltage) อุปกรณ์ป้องกันที่ออกแบบนี้ สามารถป้องกันได้เพียงระดับหนึ่งเท่านั้น
เนื่องจากความสามารถในการออกแบบมีจำกัด



รูปที่ 4.7 แสดงวงจรป้องกันภาคขาเข้า (เกษียร สุทธิโมกษ์, 2527)



รูปที่ 4.7 (ต่อ) แสดงวงจรป้องกันภาคขาเข้า

หลักการดำเนินงานของวงจรป้องกันแรงดันตกและแรงดันเฟสไม่ครบ 3 เฟส เป็นดังนี้ จะมีหม้อแปลงทำหน้าที่ตรวจสอบแรงดันโดยต่อหม้อแปลงแบบเดลตาทางปฐมภูมิ และทางทุติยภูมิต่อแบบสตาร์ ทั้งนี้เพราะใช้กับระบบไฟที่ไม่มีสายนิวทรัล ซึ่งสัญญาณที่ออกจากหม้อแปลงจะอยู่ในรูปของสัญญาณรูปคลื่นไซน์ โดยแต่ละสัญญาณเกิดจากแรงดันในแต่ละคู่ของเฟส (R-S, S-T, T-R) เพราะฉะนั้น เมื่อเกิดความผิดปกติกับเฟสใดเฟสหนึ่งจะแสดงออกมาที่ด้านทุติยภูมิของหม้อแปลง 2 ตัว เนื่องจากเราต่อด้านทุติยภูมิของหม้อแปลงแบบสตาร์ การทำงานของวงจรอธิบายได้ดังนี้

1. เมื่อสัญญาณของแรงดันถูกส่งผ่านหม้อแปลงแล้ว จะเข้าสู่วงจรเรียงกระแสเต็มคลื่น โดยในแต่ละเฟสจะผ่านวงจรเรียงกระแส 2 วงจร และสัญญาณที่ผ่านออกมาจากวงจรเรียงกระแสสามารถรวมกันให้กับวงจรคงค่าแรงดัน เพื่อสร้างไฟเลี้ยงให้กับวงจรและสัญญาณจากวงจรเรียงกระแสที่เหลืออยู่ จะเข้าสู่วงจรเปรียบเทียบต่อไป

2. สัญญาณในแต่ละเฟสจะเข้าสู่วงจรเปรียบเทียบแรงดันสูงและแรงดันต่ำกว่าปกติ เพื่อเปรียบเทียบหาความผิดปกติ ถ้าเกิดความผิดปกติขึ้น เช่น แรงดันสูงหรือต่ำกว่าปกติ สัญญาณขาออกจะเป็นลอจิก 1 (สูง)

3. สัญญาณที่ออกจากวงจรเปรียบเทียบ จะเข้าสู่วงจรตั้งเวลาการตัด เพื่อให้มีช่วงเวลาในการตัดให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน และจะส่งสัญญาณไปตัดรีเลย์เมื่อหมดช่วงการตั้งเวลา

4. เมื่อระบบแรงดันกลับเข้าสู่ภาวะปกติหลังจากผิดปกติ จะต้องอาศัยช่วงเวลาจากการต่อ โดยเมื่อสัญญาณจากวงจรเปรียบเทียบเป็นปกติ รีเลย์จะต่อวงจร

5. ในขณะที่วงจรเปรียบเทียบแรงดันทำงานวงจรตรวจจับการขาดหาย 1 เฟส และการลัดลำดับเฟสก็จะทำงานอยู่ด้วย โดยรับสัญญาณขาเข้าจากหม้อแปลงแต่ละตัวซึ่งมีการลำดับเฟสแล้ว และนำสัญญาณผ่านวงจร R-C ที่คำนวณไว้หาผลรวมของแรงดัน เมื่อเกิดการลัดดับเฟส โดยนำสัญญาณผ่านวงจรเรียงกระแส แล้วนำไปขับออปโต-คัปเปิลอร์ โดยมีเฟต (FET) เป็นตัวกำหนดให้กระแสคงที่เมื่อมีการขาดหายไป 1 เฟส หรือการลัดลำดับเกิดขึ้น ทรานซิสเตอร์ของออปโต-คัปเปิลอร์ จะได้รับแสงจากไดโอดในออปโต-คัปเปิลอร์และนำกระแส ทำให้ทรานซิสเตอร์ Q_1 หยุดนำกระแส ทรานซิสเตอร์ Q_2 จะนำกระแสซึ่งจะทำให้คาปาซิเตอร์ C_{10} คายประจุผ่านทรานซิสเตอร์ Q_2 ลงกราวนด์ไป รีเลย์จะหยุดทำงานโดยไม่ผ่านภาคหนึ่งช่วงเวลา และเมื่อระบบแรงดันเข้าสู่ภาวะปกติ วงจรหน่วงเวลาการต่อจะตั้งเวลาเพื่อต่อรีเลย์เข้าสู่วงจร หรือจะเลือกให้ต่อโดยกดสวิทช์

รีเลย์

6. การแสดงผลที่ LED จะนำสัญญาณจากวงจรเปรียบเทียบและสัญญาณขาออกจากวงจรตั้งเวลาการตัดมา AND กัน และนำสัญญาณขาออกไปขับ LED โดยมี LED แสดงภาพแรงดันเกิด แรงดันตก สำหรับ LED ที่แสดงผลการทำงานของวงจรตรวจขาดหาย 1 เฟส และการสลับเฟสใช้ LED ต่อกอนุกรมในวงจรเลข ส่วน LED แสดงผลการทำงานของรีเลย์จะสว่างเมื่อภาวะปกติ และจะดับเมื่อผิดปกติ

การทำงานของวงจรทั้งหมดจะเห็นได้ว่า เมื่อมีการผิดปกติของแรงดัน เช่น แรงดันต่ำกว่าปกติ หรือ แรงดันสูงกว่าปกติ วงจรจะตั้งเวลาแล้วไปตัดรีเลย์ เพื่อให้คอนแทกเตอร์ของรีเลย์ไปตัดวงจรควบคุมมอเตอร์ และเมื่อระบบแรงดันเข้าสู่ภาวะปกติแล้ววงจรจะตั้งเวลาเพื่อต่อรีเลย์เข้าในวงจรอีกครั้ง เช่นเดียวกัน ในวงจรตรวจสอบการขาดหาย 1 เฟส และการกลับเฟส เมื่อเกิดการผิดปกติ เช่น เฟสขาด หรือ เกิดการผิดลำดับเฟส รีเลย์จะถูกตัดออกจากวงจรทันที

เหตุที่ต้องการให้มีการตัดวงจรเมื่อมีการต่อลำดับเฟสผิด เนื่องจากต้องการให้ระบบระบายความร้อนของมอเตอร์ปกติ เมื่อมีการ on ภาควัดคุมจึงให้วงจรต่าง ๆ ทำงาน ยกเว้นภาคที่จ่ายกำลังให้มอเตอร์ ทั้งนี้เพราะ เราต้องการให้มอเตอร์มีการระบายความร้อนอยู่เสมอ แม้จะเลิกใช้มอเตอร์แล้วก็ตามยังมีความร้อนสะสมอยู่ เมื่อมอเตอร์เย็นตัวลงเราค่อย off เครื่องทั้งหมด

ปัญหาหนึ่งของการควบคุมมอเตอร์กระแสตรงแบบกระตุ้นแยก คือการไม่ให้มอเตอร์ทำงานในขณะที่ไม่มีกระแสสนามหรือมีแต่น้อยเกินไป วิธีหนึ่งซึ่งง่ายและประหยัดคือการใช้สวิตช์แบบ reed switch โดยนำสวิตช์มาวางไว้ระหว่างขดลวดที่กระแสสนามไหลผ่าน ขดลวดนี้จะสร้างสนามแม่เหล็กเพื่อให้สวิตช์ทำงานต่อวงจร เสมือนว่าหากไม่มีกระแสไหลผ่านขดลวดสนามก็จะไม่มีกระแสหรือแรงดันที่ขดลวดอาร์เมเจอร์

นอกจากนี้ยังมีการต่อฟิวส์ที่ตำแหน่งต่าง ๆ ของวงจร เพื่อป้องกันกระแสไหลมากเกินไป สำหรับเอสซีอาร์จะมีฟิวส์ที่ป้องกันโดยเฉพาะ การใช้เอสซีอาร์แบบเกลียว (stub) เรามักติดฟิวส์ประจำ SCR แต่ละตัว หากการใช้เอสซีอาร์ที่เป็นแบบกล่อง (pack) เรามักจะใช้ฟิวส์ประจำเฟสที่เข้าสำหรับวงจรที่ได้ทำนี้ เพื่อลดขนาดปริมาณของตู้ จึงได้ต่อฟิวส์ที่ขาออกของวงจรแทน เพราะเราใช้เอสซีอาร์ที่สามารถจ่ายกระแสได้เกินปกติมอเตอร์มากพอสมควรแล้ว อีกประการหนึ่งก็คือ ไม่มีเนื้อที่ว่างพอจะใส่ฟิวส์จำนวนมากนั้นได้

ส่วนวิธีการจำกัดกระแส แรงดัน และ ความเร็วรอบ จะอยู่ในส่วนของ
วงจรควบคุม ซึ่งกล่าวถึงในบทต่อไป



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย