

## การอภิปรายผลการวิจัย

## 5.1 อภิปรายผลการตรวจสอบลุ่มดุลย์เพลลา

พิจารณาจากผลการตรวจสอบลุ่มดุลย์เพลลา ปรากฏว่าสามารถลดขนาดการสั่นที่แบริ่ง ทั้ง 2 ลงได้ โดยมีความไม่ลุ่มดุลย์เหลืออยู่ 0.01 mA หรือ 1  $\mu\text{m}$  ดังแสดงในตาราง ภาคผนวกที่ ก-2 ถ้าเปลี่ยน residual unbalance ให้อยู่ในหน่วย gm-mm/kg จะได้เท่ากับ  $\frac{0.001 \text{ mm} \times 2683.63 \text{ gm}}{2.68363 \text{ Kg}} = 1 \text{ gm-mm/kg}$  ฉะนั้นผลที่ได้ออกมาเปรียบเทียบกับ Balancing Quality Group A ภาคผนวกรูปที่ ข-1 สำหรับเพลลา ซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง 0.2 - 1.0 gm-mm/kg อยู่ในช่วงที่ยอมให้เหลือขนาดการสั่นได้

## 5.2 อภิปรายผลการทดสอบสมรรถนะของเครื่องตรวจสอบแบบระนาบเดียว

การทดสอบ proportionality หรือเรียกว่า Balancing Machine response check ทำให้เราทราบถึงคุณลักษณะของเครื่องมือวัดและพฤติกรรมที่แสดงออกมาของตัวเครื่องตรวจสอบ จากการทดสอบแสดงความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักของความไม่ลุ่มดุลย์ กับ Amplitude ที่เกิดขึ้นในระบบเมื่อเติมความไม่ลุ่มดุลย์จำนวนน้อย ๆ เครื่องรับสัญญาณขนาดของการสั่นได้ เมื่อเพิ่มจำนวนของความไม่ลุ่มดุลย์มากขึ้นเรื่อย ๆ ขนาดการสั่นที่อ่านได้เพิ่มขึ้นไม่เป็นสัดส่วนโดยตรง แต่อัตราการเพิ่มของขนาดการสั่นมีแนวโน้มเข้าหาความเป็นสัดส่วน สำหรับค่า sensitivity หากนำค่าเฉลี่ยเป็น reference ปรากฏว่าค่า sensitivity ต่าง ๆ เบี่ยงเบนไปจากค่าเฉลี่ยดังนี้สำหรับด้าน แบริ่งซ้าย มากกว่าค่าเฉลี่ยมากที่สุด 13.10 % และน้อยกว่าค่าเฉลี่ยมากที่สุด 6.95 % ส่วนด้าน แบริ่งขวา มากกว่าค่าเฉลี่ยสูงสุด 22.78 % และน้อยกว่าค่าเฉลี่ยมากที่สุด 21.62 % จะเห็นได้ว่าการเบี่ยงเบนส่วนใหญ่มีแนวโน้มน้อยกว่าเฉลี่ย ดังแสดงในตารางที่ 4-1

การหาขนาดของความไม่ลุ่มดุลย์ ปกติแล้วหากเติมความไม่ลุ่มดุลย์ ด้วยขนาดจำนวนหนึ่งไม่ว่าจะเปลี่ยนตำแหน่งเติมไปที่ใด ๆ ก็ตามขนาดการสั่นควรจะอ่านออกมาได้เท่ากัน จากผลการทดสอบขนาดการสั่นอ่านออกมาใกล้เคียงกัน เนื่องจากมีความไม่ลุ่มดุลย์หลงเหลือ

อยู่บ้างแต่มีน้อย และค่าคลาดเคลื่อนจากการวัดเพราะเข็มมิเตอร์ย้ายไปมาขณะวัด ส่วนการทดสอบหาตำแหน่งของความไม่สมดุลพิจารณาตารางข้อมูลที่ ก-3 หรือ ก-4 เมื่อ กำหนดตำแหน่งของ  $m$  โดยการแปรเปลี่ยนมวลที่เดิมเข้าไปปรากฏว่าเครื่องมือวัดแสดงตำแหน่งไม่ค่อย stable เมื่อเติมขนาดของความไม่สมดุลจำนวนน้อย ๆ และจะ stable มากขึ้นเมื่อขนาดเพิ่มขึ้น โดยที่ค่าคลาดเคลื่อนจากการอ่านตำแหน่ง  $+3^{\circ}$  ถึง  $+6^{\circ}$  หากพิจารณาตารางที่ 4-4 phase relation ระหว่าง cause กับ Effect ยังไม่คงที่เท่าที่ควร แต่ก็อยู่ในช่วงพอจะยอมรับได้

### 5.3 อภิปรายผลการทดสอบสมรรถนะของเครื่องตรวจสอบแบบสองระนาบ

ในการทดสอบสมรรถนะแบบ 2 ระนาบ ได้วางตำแหน่งของแผ่น disk ทั้ง 2 แผ่น โดยให้ระนาบแก้มทั้งสองห่างจากแบร์ริงทั้ง 2 ด้านเท่ากัน แต่จุด C.g. ของชิ้นงานไม่ได้อยู่ที่ตรงกลางแต่จะ shift มาทางขวามือ เนื่องจากจุด c.g. ของเพลงไม่ได้อยู่ตรงระหว่างกลางเพลง ดังนั้นการทดสอบความเป็นสัดส่วนจะเห็นได้ว่ากราฟรูปที่ 4-6 จะ shift ต่ำลงมาข้างล่าง ถ้าเทียบกับกราฟรูปที่ 4-5 เพราะโมเมนต์ของความไม่สมดุลทั้งสองด้านไม่เท่ากัน โดยที่โมเมนต์ของความไม่สมดุลที่กระทำต่อระนาบแก้มซ้ายมือมากกว่าด้านขวามือ รวมกับการถูก restrained จากคัปปลิง เนื่องจากแรงที่ใช้จับหมุนชิ้นงาน และตลอดจนถึงความผิดที่มีอยู่ระหว่างผิวสัมผัสของลูกปืน ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักทดสอบกับขนาดการสั่น มีลักษณะไม่เป็นเชิงเส้น คงจะเนื่องมาจากการสั่นที่ไม่พึงประสงค์จากมอเตอร์ทำให้พิลล์ต่อลสันบ้าง ความเร็วรอบของมอเตอร์ไม่คงที่ การอ่านขนาดการสั่นผิดพลาดบ้าง สปริงชดที่อยู่มิเตอร์แสดงขนาดการสั่นมีค่า stiffness อาจไม่คงที่ ลักษณะของโหลดต่าง ๆ ที่ต่อขึ้นเป็นวงจรชุด Meter driver และภาคขยายที่มีอยู่ในชุด Analyzer ตลอดจนถึงตัวรับสัญญาณซึ่งก็มีส่วนอยู่บ้างแต่น้อยมาก

พิจารณาค่า sensitivity ต่าง ๆ ที่หาได้จากการทดสอบความเป็นสัดส่วนที่ระนาบแก้มซ้ายมือ ถ้ากำหนดให้ sensitivity เฉลี่ยเป็น reference, sensitivity ต่าง ๆ เปรียบเบนจากค่าเฉลี่ยดังนี้สำหรับด้านแบร์ริงซ้ายมากกว่าเฉลี่ยมากที่สุด 21.18 % น้อยกว่าค่าเฉลี่ยมากที่สุด 20.44 % และ sensitivity ทางด้านแบร์ริงขวามือ มากกว่าเฉลี่ยมากที่สุด 33.08 % และน้อยกว่าเฉลี่ยมากที่สุด 38.57 % สำหรับ sensitivity ที่หาได้จาก การทดสอบความเป็นสัดส่วนต่อระนาบแก้มขวามือ เปรียบเบนจากค่าเฉลี่ยมากที่สุด 29.39 %

และน้อยกว่าเฉลี่ยมากที่สุด 32.49 % ส่วนด้าน cross Effect มากกว่าเฉลี่ยมากที่สุด 34.11 % และน้อยกว่าเฉลี่ยมากที่สุด 37.49 % ส่วนใหญ่แนวโน้มมากกว่าค่าเฉลี่ย

เครื่องตรวจสอบของเราเป็นชนิด soft-bearing เคลื่อนที่ได้อิสระในแนวนอน ถ้าเติม ความไม่สมดุล ซึ่งทราบจำนวนในระนาบแกต้านใดด้านหนึ่ง ของ Test disks ซึ่งผ่านการตรวจสอบสมดุล เมื่อเดินเครื่องขนาดการสั่นที่เกิดขึ้นกับแบริ่งที่อยู่ใกล้กับระนาบแกต้านที่ใดเติม unbalance wt. ก็จะเกิดการสั่นมากกว่าแบริ่งที่อยู่ไกลออกไป เราจะวัดการสั่นที่มากกว่าโดยที่เครื่องแสดงค่าขนาดออกมาในหน่วย mA. ซึ่งจะเห็นได้ว่าสามารถแทนขนาดของความไม่สมดุลที่เติมเข้าไปได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงการสั่นที่เกิดขึ้นกับแบริ่งอีกด้านหนึ่ง

การหาขนาดของความไม่สมดุลเราได้เติม ความไม่สมดุล ทุก ๆ ตำแหน่งเชิงมุม ห่างกัน  $30^{\circ}$  ขนาดการสั่นที่อ่านได้ออกมาอยู่ในช่วงที่ใกล้เคียงกัน ถ้าเหตุที่อ่านค่าออกมาไม่เท่ากัน เนื่องจากว่าปกติแล้วมีเตอร์ที่ใช้สำหรับอ่านค่า เข็มซึ่งแสดงค่าอ่านโดยล่ายไปมาอยู่ตลอดเวลา ทำให้เกิดความผิดพลาดในการอ่าน residual unbalance มีส่วนบ้างแต่ถ้าเล็กน้อย นอกจากนั้นอาจจะเนื่องมาจากชุดขับปลิงล่ายตัวไปมาได้ไม่เท่ากันใด ๆ ก็คงทาง เพราะมีความผิดที่ผิวสัมผัสของลูกปืนแต่ละชุดไม่เท่ากัน ผิวสัมผัสไม่ล้ามาารถ machine ให้ผิวเรียบที่สุดได้

สำหรับการทดสอบหาตำแหน่งของความไม่สมดุล เครื่องมีวัดอ่านตำแหน่งของความไม่สมดุลไม่ stable ปกติแล้วเมื่อเอาสโตรโบสโคปแลมัลลิ่งที่ไดฮัลโปรแทรกเตอร์ ควรจะเห็นตัวเลขนิ่งอยู่กับที่ ไม่ควรมีสภาพอาการ drift แต่จากการทดสอบของเราจะเห็นตัวเลขมีลักษณะอาการขยับไปมาอยู่ตลอดเวลา ถ้าจำนวนของความไม่สมดุลน้อย ๆ ตัวเลขขยับไปมาสูงที่สุด  $+7^{\circ}$  แต่เมื่อความไม่สมดุลเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ขยับไปมาในช่วงนี้น้อยลงประมาณ  $+3^{\circ}$  ถึง  $+4^{\circ}$  สาเหตุที่เป็นเช่นนี้เนื่องมาจากเกิดการ oscillate ของสัญญาณขณะแสดงตำแหน่งบวกกับสัญญาณจากแหล่งภายนอกมารบกวน เช่น Noise เป็นต้น

พิจารณา phase lag ของระบบ เราทดสอบชิ้นงานที่ความเร็วรอบค่อนข้างจะคงที่ ดังนั้น phase lag ทั้ง 2 ด้านควรจะเท่ากัน แต่จากผลการทดสอบปรากฏว่า phase lag หรือ Angle of lag ทั้ง 2 ด้านไม่เท่ากันโดยทางด้านแบริ่งซ้าย มากกว่าทางด้าน แบริ่งขวา ประมาณ  $5^{\circ}$  สาเหตุเนื่องมาจากเห็นตัวเลขขยับไปมา และ

เกิดการสั่นของมอเตอร์ เขย่าโต๊ะจะมีผลทำให้พิคเคลสตัดล้นด้วยความถี่ที่ใกล้เคียงกับความถี่การหมุนของชิ้นงานทดสอบ ดังนั้นทิศทางการเคลื่อนที่ในลักษณะ linear motion ของแบริ่ง ทั้ง 2 กับตัวพิคเคลสตัด ซึ่งยึดสปริงแผ่นเคลื่อนที่ over lap กันนิดหน่อย ทำให้สัญญาณที่ได้ออกมาเหลื่อมล้ำกันบ้าง

หากพิจารณาความเร็วรอบที่ทดสอบคือ 1440 RPM จะเห็นว่าความเร็วรอบไม่สูงจนเกินไปในการขับหมุนชิ้นงาน ซึ่งยึดอยู่บนแบริ่งทั้ง 2 ถูกแขวนไว้ด้วยสปริงแผ่นจะ soft มาก ๆ ในทิศทางแนวนอน และจะแข็งแกร็งมาก ๆ ในแนวตั้ง จะเห็นว่าระบบการรองรับ ชิ้นงานมีความถี่ธรรมชาติอยู่ในระนาบแนวนอน และตัวสปริงแผ่น Small damping จากการคำนวณความถี่ธรรมชาติของระบบ การรองรับ ของเรา 103 rpm หากพิจารณาความเร็วที่ไข้ทดสอบ จะเห็นว่า  $\omega/\omega_n \approx 14$  ดังนั้นความเร็วรอบที่ไข้ทดสอบห่างไกลจากความถี่ธรรมชาติของระบบมากพอสมควร มุม ล้าหลังควรจะอยู่ในช่วง  $90^\circ - 180^\circ$  แต่เนื่องจากว่าระบบ การรองรับ เป็นแบบ Small damping มุม ล้าหลังควรจะมากกว่า  $90^\circ$  นิดหน่อย แต่คงไม่ถึง  $180^\circ$

จะเห็นว่านอกจาก Mechanical damping แล้วยังมี Electrical damping ที่มีอยู่ในตัวเครื่องมือวัด ซึ่งมีอิทธิพลเหมือนกัน

สำหรับสาเหตุทำให้ระบบของเครื่องแสดง phase Angle ไม่ consistence เท่าที่ควร เนื่องจาก 2 ประการใหญ่ ๆ ประการแรกเกี่ยวกับตัวเครื่องตรวจสอบคือ Test disk มีความไม่สมดุลย์หลงเหลือ อยู่บ้าง ความไม่สมบูรณ์จากการ machine ของชุดคัปปลิง เช่น มี Clearance และ Eccentric อยู่บ้าง ประการที่ 2 เกี่ยวกับตัวเครื่องมือวัด สัญญาณที่ออกจากทรานซ์ดิวเซอร์ไม่ค่อยดี มีสัญญาณแทรกซ้อนปะปนเข้ามาในระบบเครื่องมือวัด

#### 5.4 อภิปรายผลการตรวจสอบสมดุลย์ระดับเดียว

ชิ้นงานที่นำมาใช้ในการทดสอบครั้งนี้ได้มาจากชิ้นงานที่ถูกสร้างขึ้นมาสำหรับทดสอบสมรรถนะของเครื่องตรวจสอบนั่นเอง แผ่นดิสก์ชิ้นแรกได้ผ่านการตรวจสอบสมดุลย์แล้ว แต่ยังคงมีความไม่สมดุลย์หลงเหลืออยู่  $0.01 \text{ mA}$  หรือ  $1 \text{ } \mu\text{m}$  ซึ่งมีค่าเท่ากับ  $594.6 \times 0.001 /$

0.5946 = 1 gm-mm/kg ถ้าหากเปรียบเทียบกับ Balancing Quality Group 0.4 ในภาคผนวกรูปที่ ข-2 และ ข-3 สำหรับแผ่นดิสก์ ซึ่ง Residual unbalance ยอมให้เหลือได้ 4.5 gm-mm/Kg ซึ่งก็อยู่ในช่วงที่ยอมให้ได้ สำหรับแผ่นดิสก์ชั้นที่ 2 ทดสอบเดินเครื่องเพียงครั้งเดียว วัดขนาดการสั่น และตำแหน่ง ซึ่งเกิดจาก Initial unbalance สามารถถ่วงน้ำหนักได้เลย เมื่อถ่วงแล้ว เดินเครื่อง (check run) ปรากฏว่าก็ยังมีความไม่สมดุลเหลืออยู่ 0.03 mA หรือ 2  $\mu$ m หรือเท่ากับ  $595 \text{ gm} \times 0.002 \text{ mm} / 0.595 \text{ Kg} = 2 \text{ gm-mm/kg}$  อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมให้ได้

#### 5.5 อภิปรายผลการตรวจสอบสมดุลแบบล่องระนาบ

จุดประสงค์ของการทดสอบครั้งนี้ ต้องการเช็คว่า วิธีการตรวจสอบสมดุลเป็นเทคนิค หรือวิธีการอีกแบบหนึ่งที่กำหนดขึ้นมาสามารถใช้ในการตรวจสอบกับชิ้นงานที่เป็นแบบล่องระนาบได้เหมือนกัน สามารถลดจำนวนครั้งในการเดินเครื่อง จากการทดสอบจะเห็นได้ว่าเปรียบเทียบกับค่าที่คำนวณได้ออกมา ปรากฏว่าด้านระนาบแก๊ I น้อยกว่าค่าที่ได้เติมเข้าไปเป็นจำนวน 7.498 gm-mm สำหรับระนาบแก๊ II น้อยกว่าหรือคลาดเคลื่อน 9.877 gm-mm ค่าคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้น เนื่องมาจากอ่าน Initial reading ผิดพลาดทั้ง Amplitude และ phase Angle ตลอดจนค่า Complex dynamic influence Number ทั้ง 4 ค่า ผิดพลาดไปบ้าง

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย