



## หลักการทํางานของเครื่องกลึง และ Stepping Motor

### 2.1 เครื่องกลึง (Lathe)


เครื่องกลึงเป็นเครื่องมือกลชนิดหนึ่งที่สามารถใช้ในการแปรรูปชิ้นโลหะได้อย่างกว้างขวาง โดยจับชิ้นงานให้หมุนกับที่และเคลื่อนใบมีดกลึงเข้าไปกัดชิ้นงาน มีดกลึงจะติดตั้งอยู่บนแท่น ซึ่งสามารถเคลื่อนที่ทั้งในแนวแกนกัคลึง (แกน Y) และในแนวตามยาว (แกน X) โดยการหมุนที่ด้ามจับ ดังแสดงในรูปที่ 2.1 ดังนั้น ช่างกลึงจะต้องใช้มือหมุนควบคุมการเคลื่อนที่ของมีดกลึง จึงจะสามารถแปรรูปชิ้นโลหะให้เป็นไปตามรูปร่างที่ต้องการได้ ความละเอียดของชิ้นงานจึงขึ้นอยู่กับความเที่ยงตรงของตัวเครื่องกับฝีมือของช่าง

เครื่องกลึงที่ใช้ในงานวิจัย จะมีส่วนประกอบต่าง ๆ ดังแสดงในรูปที่ 2.1 และมีการใช้งานอย่างคร่าว ๆ ดังนี้

ก) หัวจับ แท่นศูนย์หัว และชุดเฟืองทดชักกลึง ประกอบกันเป็นระบบหัวแทนทำหน้าที่จับยึด และหมุนชิ้นงานโดยสามารถทำการเปลี่ยนความเร็วของเพลากลึงได้ โดยวิธีสับเปลี่ยนชุดเฟืองทดชักกลึง


ข) แท่นมีด เป็นแท่นจับมีดและพามีดเข้ากลึง (กัค) ผิวโลหะ มีคเดินได้สองทาง คือ เดินเข้ากัคผิวโลหะลึกและเดินกลึงตามยาว และยังสามารถตั้งแท่นมีดให้เป็นมุมตามที่ต้องการได้

ค) แท่นศูนย์ท้าย ใช้สำหรับยันศูนย์ของชิ้นงานยาว ๆ ที่ท้ายแท่นหรือจะใช้จับคอกส่วานเจาะรูหรือขยายปากกรูบนชิ้นงานก็ได้



- a) ฐานเครื่องกลึง
- b) แท่นศูนย์กลาง
- c) แท่นเม็ด
- d) แท่นศูนย์กลางท้าย
- e) ชุดเฟืองทดชักใบเลื่อย
- f) เพลาควงหน้า
- g) เพลาหน้า
- h) เพลาสายพาน
- i) หัวจับ

รูปที่ 2.1 แสดงส่วนประกอบที่สำคัญของเครื่องกลึง




รูปที่ 2.2 การกลึง

การกลิ้ง คือ ขบวนการในการแปรรูปชิ้นโลหะด้วยเครื่องกลิ้งจากรูปที่ 2.2 เวลาทำการกลิ้งนั้น ชิ้นงานจะถูกหมุนและใบมีดกลิ้งจะถูกควบคุมให้เคลื่อนที่เพื่อปาดผิวด้วยการเคลื่อนที่มีดกลิ้งในแนวทแยง และแนวเส้นตรง โดยการเคลื่อนที่ในลักษณะต่าง ๆ ของมีดกลิ้งก็จะสามารถทำการแปรรูปชิ้นงานแบบต่าง ๆ ได้ เช่น การกลิ้งผิวนอก การกลิ้งหน้าตัด การกลิ้งรีียว และ การกลิ้งขึ้นรูป เป็นต้น

## 2.2 Stepping Motor


Stepping Motor คือ มอเตอร์ไฟฟ้าชนิดหนึ่ง แต่การหมุนของเฟลามาเตอร์จะเป็นไปแบบทีละขั้น (Step) ไม่ใช่หมุนอย่างต่อเนื่องแบบในมอเตอร์ทั่วไป มอเตอร์ชนิดนี้หมุนได้ทั้งในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาและในทิศทางตามเข็มนาฬิกา แต่ละขั้นของการหมุนจะวัดออกมาเป็นมุม ซึ่งผู้ผลิตจะเป็นผู้กำหนดมาให้ว่า มุมที่เล็กที่สุดที่จะหมุนไปได้มีค่าเท่าใด ตัวอย่างเช่น สำหรับการควบคุมการเคลื่อนที่มีดกลิ้งในแนวแกนยาว (แกน X) ใช้ Stepping Motor ซึ่งสามารถหมุนได้ควมมุมเล็กสุด มีค่า 1.8 องศา มุมที่จะสามารถให้เฟลาหมุนไปได้ จึงมีค่าเป็นจำนวนเท่า (ต้องเป็นเลขจำนวนเต็ม) ของ 1.8 องศา การหมุน 1.8 องศา จะเรียกว่าการหมุน 1 ขั้น ดังรูปที่ 2.3



รูปที่ 2.3 การหมุนของ Stepping Motor

โครงสร้างของ Stepping Motor จะประกอบด้วยส่วนที่สำคัญ 2 ส่วน ดังแสดงในรูปที่ 2.4 คือ

1. ส่วนที่หมุนได้ เรียกว่า โรเตอร์ (Rotor) มักทำด้วยแม่เหล็กถาวร ติดอยู่กับเพลลาของมอเตอร์ สามารถหมุนได้รอบตัว
2. ส่วนที่อยู่กับที่ เรียกว่า สเตเตอร์ (Stator) ทำด้วยเหล็กอ่อนที่มีขดลวดพันอยู่โดยรอบหลายชุด เมื่อขดลวดได้รับกระแสไฟตรงก็จะเกิดสนามแม่เหล็กซึ่งทำให้เหล็กอ่อนนั้นมีแม่เหล็กขึ้น



รูปที่ 2.4 โครงสร้างและการทำงานของ Stepping Motor

จากรูปที่ 2.4.1 เมื่อปล่อยกระแสไฟตรงไหลในขดลวดของ stator จะทำให้ขดลวด stator เหนียวนำเหล็กอ่อนให้เป็นแม่เหล็ก แม่เหล็กถาวรซึ่งมีขั้วเหนือและขั้วใต้ติดอยู่กับโรเตอร์ จะหมุนตัวเองให้ขั้วเหนือติดอยู่กับขั้วใต้ของขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า และขั้วใต้ของแม่เหล็กถาวรติดอยู่กับขั้วเหนือของขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า โรเตอร์ก็จะค้างหยุดนิ่งอยู่กับที่ในลักษณะของรูป 2.4.1 โดยมีแรงยึดเหนี่ยวเกิดขึ้นที่ เกิดจากสนามแม่เหล็กของแม่เหล็กถาวรและของขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า

เมื่อทำการเปลี่ยนสนามแม่เหล็กไฟฟ้าของขดลวดให้เป็นเหมือนรูป 2.4.2 แม่เหล็กถาวรซึ่งอยู่ติดกับโรเตอร์ จะหมุนตัวมาอยู่ในตำแหน่งใหม่ เพื่อให้ขั้วเหนือและ


ขั้วใต้ของแม่เหล็กถาวรคู่อยู่กับขั้วใต้และขั้วเหนือของขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า ตามลำดับซึ่งจะยังผลทำให้เพลลาของมอเตอร์หมุนไปอยู่ในตำแหน่งใหม่ด้วย มุมที่หมุนได้มีค่าเป็นมุม  $\theta$  ซึ่งเป็นมุมเดียวกับรูป 2.3 เมื่อมีแรงกระทำจากภายนอกมากกระทำกับเพลลาเพื่อให้หมุนไปจากเดิม แรงของขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าและแม่เหล็กถาวรที่คู่กัน จะต้านแรงกระทำภายนอกไว้ไม่ให้โรเตอร์หมุนไป แรงต้านที่เกิดขึ้นนี้เรียกว่า Holding Torque ซึ่งจะจำกัดอยู่ค่าหนึ่ง ถ้าแรงกระทำภายนอกมากกว่าจะทำให้เพลลาหมุนไปได้ ดังนั้น เพื่อให้เพลลาหยุดอยู่กับที่ เราต้องทำให้เหล็กอ่อนของสเตเตอร์มีสภาพเป็นแม่เหล็กอยู่ตลอดเวลาเพื่อต้านแรงจากภายนอก

ถ้าต้องการให้มีมุมในการหมุนได้หลายชั้นใน 1 รอบ ก็สามารถทำได้ โดยการมีขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้หลายชุด เพลลาจะหมุนได้หลายชั้น กว่าจะครบ 1 รอบ มอเตอร์ที่ใส่ในที่มีสายควบคุมอยู่ 4 ชุด ชุดละ 2 สาย ดังรูปที่ 2.5

การควบคุมการหมุนของ Stepping Motor สามารถกระทำได้โดยปล่อยให้กระแสไหลในขดลวดของ Stepping Motor ตามตารางในรูปที่ 2.6 โดยถ้าให้มีกระแสไหลในลำดับที่ 1 แล้วเปลี่ยนมาเป็นลำดับที่ 2 มอเตอร์จะหมุนไป 1 ชั้น ถ้าเปลี่ยนจากลำดับที่ 2 เป็นลำดับที่ 3 มอเตอร์ก็จะหมุนอีก 1 ชั้น ถ้าให้หมุนในลำดับที่ 1-2-3-4-1 มอเตอร์จะหมุนไป 4 ชั้น ชั้นละ 1.8 องศา จะได้มุมทั้งสิ้น 7.2 องศา

ถ้าหมุนจากลำดับที่ 1-4-3-2-1 มอเตอร์จะหมุนไป 4 ชั้น เช่นกัน แต่จะหมุนในทิศทางตรงกันข้าม จะเห็นได้ว่า เราสามารถควบคุมการหมุนได้ตามมุมและทิศทางที่ต้องการได้โดยการ เปิด ปิด กระแสไฟฟ้าในสายควบคุมทั้ง 4 ชุด

เนื่องจากการเปลี่ยนจากตำแหน่งเดิมของเพลลา ให้หมุนไป 1 ชั้น ต้องเสียเวลาจำนวนหนึ่ง แม้ว่าการไหลของกระแสจะเปลี่ยนจาก ลำดับที่ 1 ไปเป็นลำดับที่ 2 เรียบร้อยแล้วก็ตาม แกนของมอเตอร์ก็จะมีมุมมายังตำแหน่งใหม่ไม่ถึงในทันที เนื่องจากความเฉื่อยของมวลทั้งหมด ที่ต่ออยู่กับเพลลาของมอเตอร์ ดังนั้น การควบคุมการหมุนในลำดับที่ 2 ให้เปลี่ยนเป็นลำดับที่ 3 จึงยังเกิดขึ้นไม่ได้ ต้องรอให้โรเตอร์หมุนมาครบ 1 ชั้น เรียบร้อยก่อน จึงจะดำเนินการหมุนในขั้นต่อไปได้ เวลาที่ใช้ในการรอนี้ เรียกว่า Time Delay



รูปที่ 2.5 Stepping Motor พร้อมสายไฟควบคุม

- 1 แทนการไม่มีกระแสไหล  
0 แทนการมีกระแสไหล

ลำดับที่	ชุดของสายไฟควบคุม			
	A	B	C	D
1	0	1	0	1
2	0	1	1	0
3	1	0	1	0
4	1	0	0	1

รูปที่ 2.6 ตารางแสดงการควบคุมการทำงานของ Stepping Motor

จากหลักการในการแปรรูปชิ้นงานของเครื่องกลึง ซึ่งกระทำได้โดยการให้การเคลื่อนที่เพื่อส่งแก้มักกลึงในลักษณะต่าง ๆ ทั้งในแนวแกนการกัดลึกและในแนวแกนยาว สำหรับการแปรรูปชิ้นงานในลักษณะต่าง ๆ ดังนั้น เมื่อใช้ Stepping Motor ต่อเข้ากับกลไกสำหรับส่งมีดทั้งในแนวแกนกัดลึกเข้าไปในผิวโลหะ และแนวแกนยาว การกลึงชิ้นงานให้ได้รูปต่าง ๆ ก็จะสามารถกระทำได้ โดยการควบคุมการหมุนของ Stepping Motor ที่สอดคล้องกันทั้งสองตัว

เนื่องจากการเคลื่อนที่ของ Stepping Motor เป็นการเคลื่อนที่ด้วยความถี่คงที่รอบแกนของเพลา ในขณะที่แท่นมีดของมีดกลึงมีการเคลื่อนที่ด้วยระยะทางเป็นมิลลิเมตรในแนวเส้นตรง จึงต้องมีการคำนวณเพื่อเปลี่ยนจำนวนมุมของการเคลื่อนที่ของ Stepping Motor ไปเป็นระยะทางของการเคลื่อนที่ของแท่นมีดกลึง ดังนี้

ในการเคลื่อนที่ของมีดกลึง ในแนวแกนกัดลึกเข้าไปในผิวโลหะ เมื่อหมุนกลไกในการส่งมีด 1 รอบ จะทำให้ส่งมีดได้ระยะทาง 2.5 มม. ในการนี้ใช้ Stepping Motor สำหรับการควบคุมการส่งมีดนี้ มีจำนวน 180 ชั้น ต่อการหมุน 1 รอบ

ดังนั้น สำหรับการเคลื่อนที่ของมีดกลึงในแนวแกนกัดลึกเข้าไปในผิวโลหะ 1 มม. จะต้องหมุน Stepping Motor ไป  $180/2.5 = 72$  ชั้น

การเคลื่อนที่ของมีดกลึงในแนวแกนยาว เมื่อหมุนกลไกในการส่งมีด 1 รอบ จะทำให้ส่งมีดได้ระยะทาง 2.5 มม. ในการนี้ใช้ Stepping Motor สำหรับการควบคุมการส่งมีดนี้ที่มีจำนวน 200 ชั้น ต่อการหมุน 1 รอบ

ดังนั้น สำหรับการเคลื่อนที่ของมีดกลึง ในแนวแกนยาว 1 มม. จะต้องหมุน Stepping Motor ไปทั้งหมด  $200/2.5 = 80$  ชั้น