


บทที่ 2

→
ทฤษฎี

การอนแท้ง

การอนแท้งคือ การให้ความร้อนแก่สกุลที่อ่อน เพื่อห้องการให้น้ำในเนื้อรัศมีระเหยออกมานำทำให้สกุลที่อ่อนแท้งนั้น แห้งลง

ขบวนการอนแท้ง



รูปที่ 3. แผนภูมิแสดงขบวนการอนแท้ง


สามารถยกซึ่งมีอุณหภูมิปกติ T_a มีความชื้นสัมพัทธ์ $A\%$ และเมื่อปริมาณไอน้ำในอากาศเท่ากับ a ก็จะรักษาความชื้นของอากาศแห้ง 1 กิโลกรัม เมื่ออากาศนี้เข้าไปในกระบวนการให้ความร้อนซึ่งประกอบด้วยการดูดซับและซึมซึบของอากาศจะถูกขับ遣เป็น T_b และความชื้นสัมพัทธ์จะเพิ่มเป็น $B\%$ อากาศร้อนนี้จะบานเข้าห้องอบแห้ง จ่ายเทกความร้อนให้แก่สกุลที่อ่อนในห้องอบแห้ง และจะนำให้น้ำที่อยู่ในเนื้อรัศมีระเหย ออกจากจากนั้นในน้ำนี้จะถูกอากาศร้อนสักพักใหญ่ อากาศที่ออกจากห้องอบแห้งจะมีอุณหภูมิลดลงเหลือ T_c ส่วนความชื้นสัมพัทธ์จะเพิ่มขึ้นเป็น $C\%$

และปริมาณไอน้ำที่อุณหภูมิอากาศจะเพิ่มขึ้นเป็น c กิโลกรัมท่อปั๊มอากาศแห้ง

1 กิโลกรัม

ที่จารณาอยู่บนแห้ง ที่มีรัศกูบแห้งอยู่ภายใน เมื่อเรียบ CONTROL VOLUME ล้อมรอบชุดแห้งแล้ว จะเห็นว่า เมื่ออากาศร้อนปริมาณ m_e ซึ่งมีค่า เอ็นталปี (Enthalpy) เท่ากับ h_i และอุณหภูมิ T_i ໄก้ในอุชุดแห้งแล้ว อากาศร้อนนี้ จะถ่ายเทความร้อนให้กับรัศกูบแห้ง ทำให้ไอน้ำในเนื้อรัศกูบแห้งระเหยออกมานะ และอากาศร้อนจำนวนนี้จะพาไอน้ำออกจากห้องอบแห้ง ถ้าันดีที่ออกจากห้องอบแห้งจะเป็นอากาศร้อน มีปริมาณ ma_e ซึ่งประกอบด้วย ปริมาณอากาศหนึ่งที่เข้าอยู่ ma_i รวมกับปริมาณไอน้ำที่ระเหยออกมาน้ำก็กล่าวว่า m_w อากาศร้อนปริมาณ ma_e นี้จะมีค่า เอ็นталปี(Enthalpy) เท่ากับ h_e และมีอุณหภูมิออกองจาก T_i เหลือ T_e

Control Volume



รูปที่ 4. แสดง Control Volume ล้อมรอบห้องอบแห้ง

ปริมาณความร้อนที่ใช้ในการอบแห้ง เพื่อจะทำให้น้ำที่อยู่ในเนื้อรัศกูบระเหย ออกมานั้น จะมีค่าเท่ากับ Q นั้นคือ

$$Q = ma_i h_i = ma_e h_e + (m_b u_2 - m_b u_1) + Q_{loss} \dots (1)$$

ให้การเปลี่ยนแปลงของบล็อกระหว่าง นน.น้ำในเนื้อกลัวยกับการทำงานภายในของน้ำใน เนื้อกลัวในระหว่างการอบแห้ง ($m_b u_2 - m_b u_1$) ให้มีค่าใกล้เคียงกับ $m_w h_{fg}$ (2)

พ้องกับความร้อนจำนวนนี้ จะมีค่าเท่ากับ ผลกระทบของพลังงานที่ใช้ใน การระเหยน้ำจากรัศกูบ (Q1) กับ ความร้อนส่วนหนึ่งที่สูญเสียจากการศักดิ์สูญในกับ

บรรยายการร้อน ๆ พลังงานที่ใช้ในการระเหยน้ำจากวัสดุจะมีค่าเท่ากับผลรวมของค่าความร้อนแฝงในการถ่ายเป็นไอของน้ำกับน้ำหนักน้ำที่ระเหยเหลือจากวัสดุบนแห้งซึ่งแสดงเป็นสมการได้ดังนี้

$$\begin{aligned} Q &= Q_1 + Q_{loss} + m_a h_e \\ &= \pi_w h_{fg} + Q_{loss} + m_a h_e \end{aligned}$$

เมื่อ

Q	=	ปริมาณความร้อนที่ใช้ในการอบแห้งทั้งหมด
Q_1	=	ปริมาณพลังงานความร้อนที่ใช้ระเหยน้ำออกจากวัสดุ
Q_{loss}	=	พลังงานความร้อนที่ระบบสูญเสียให้แก่บรรยากาศที่ยอมรับ
π_w	=	น้ำหนักของน้ำที่ระเหยจากวัสดุบนแห้ง
m_a	=	น้ำหนักของอากาศที่ในล่างวัสดุบนแห้ง
h_i	=	เขนหาดี ของอากาศที่เข้าชูบันแห้ง
h_e	=	เขนหาดี ของอากาศที่ออกจากการชูบันแห้ง
h_{fg}	=	ค่าความร้อนแฝงในการถ่ายเป็นไอของน้ำ
C_p	=	ค่าความร้อนจำเพาะของอากาศ
T_i	=	อุณหภูมิของอากาศที่เข้าชูบันแห้ง
T_e	=	อุณหภูมิของอากาศที่ออกจากการชูบันแห้ง

น้ำหนักของน้ำที่ระเหยออกจากวัสดุบนแห้ง π_w นี้ เรียกว่า Cooling Load สามารถหาได้จากการคำนวณเริ่มแรกของวัสดุที่จะอบแห้งกับความชื้นที่ก่อนการอบแห้งท้ายที่อยู่

$$\pi_w = \frac{w_i (M_i - M_f)}{(100 - M_f)} \quad \dots \dots \dots (2)$$

เมื่อ

- w_1 = น้ำหนักเริ่มแรกก่อนอบของวัสดุที่จะอบแห้ง
 M_1 = ความชื้นเริ่มแรกของวัสดุ % (มาตรฐานเปรียบ)
 M_2 = ความชื้นสุกห้ำยของวัสดุ % (มาตรฐานเปรียบ)

สมการที่ (2) ไน์จากสมการของความชื้น ชี้งแสดงໄก็ตังนี้

$$M = \frac{(w - d)}{w} \times 100 \% \text{ (มาตรฐานเปรียบ)}$$

เมื่อ

- M = ความชื้น
 w = น้ำหนักเริ่มแรกของวัสดุ
 d = น้ำหนักของเนื้อวัสดุล้วน ๆ ที่แห้งสนิทโดยไม่มีน้ำเหลืออยู่

น้ำหนัก d สามารถหาໄก็ตอกอบวัสดุนั้นในถุงอบ ໄก็ตอีกอุณหภูมิ 100°C อบจนน้ำหนักของวัสดุไม่เปลี่ยนแปลง (7)

ศูนย์วิทยทรัพยากร
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย