



บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัจจุบัน

จากการศึกษาของกระทรวงสาธารณสุข ในปี พ.ศ.2536 พบว่า ในสถานพยาบาลทั่วประเทศซึ่งมีจำนวนเตียงรวม 73,390 เตียง มีอัตราการเกิดมูลฝอยติดเชื้อด้วยเฉลี่ยมีค่าประมาณ 0.3 กิโลกรัม/เตียง/วัน ซึ่งประมาณอัตราการเกิดทั่วประเทศได้ 22 ตันต่อวัน หรือปีละ 8.036.2 ตัน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี

วิธีการทำลายมูลฝอยติดเชื้อจากสถานพยาบาลที่ถูกหลักวิชาการ และมีประสิทธิภาพที่สุด คือ การเผาโดยเตาเผา โดยจากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข เมื่อเดือนมิถุนายน 2537 พบว่า สถานพยาบาลขนาดดังต่อไปนี้ 150 เตียงที่มีเตาเผามูลฝอย แบบของกองอนามัยดึงแวดล้อม กรมอนามัยมี 86 แห่ง และสถานพยาบาลขนาดน้อยกว่า 150 เตียงที่มีเตาเผามูลฝอย แบบของกองสุขาภิบาล กรมอนามัย มี 474 แห่ง ยังมีสถานพยาบาลของรัฐในส่วนภูมิภาคอีก 482 แห่งที่ยังไม่มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อด้วยเตาเผา ส่วนใหญ่จะให้ทางเทศบาล หรือสุขาภิบาลนำไปกำจัดรวมกับมูลฝอยจากทุ่มทานซึ่งเป็นมูลฝอยธรรมด้า เช่นเดียวกับสถานพยาบาลขนาดเล็กเช่น ศูนย์บริการสาธารณสุข สถานีอนามัย รวมทั้งสถานพยาบาลเอกชนทุกขนาดที่ไม่มีระบบกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ นอกจากนั้นสถานพยาบาลของรัฐบางแห่งที่ประสบปัญหาในการใช้เตาเผาและหยุดใช้งาน ยังรวมอยู่ในกลุ่มนี้ด้วย

ลักษณะของมูลฝอยติดเชื้อที่นำมาจัดการเผาทำลายนั้นส่วนมากจะมีความชื้นสูง และยังมีส่วนประกอบอื่นๆ หลายชนิด เช่น ถุงมือ ผ้ากอช ไนท์พันสำลี สายยาง หลอดฉีดยา น้ำยาฆ่าเชื้อ เป็นต้น ทางกองอนามัยดึงแวดล้อม กรมอนามัย จึงออกแบบสร้างเตาเผามูลฝอยติดเชื้อแบบ Multiple-chamber ซึ่งจะมีการเผาใหม่แบบไม่สมบูรณ์ในห้องเผาแรก (มีการที่เกิดจากการเผาใหม่ไม่สมบูรณ์) เนื่องจากมูลฝอยมีความชื้นสูง และจะถูกเผาใหม่สมบูรณ์ในห้องเผาที่สอง โดยที่กาซจะถูกเผาใหม่ในห้องเผาที่สอง ประมาณ 0.2-1 วินาทีที่อุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 700°C (สุทธิรักษ์ สุจริตดานนท์, 2536) โดยหลักการแล้วการที่ออกจากปล่องระบายน้ำจะเป็นการที่ไม่เป็นผลพิช

เนื่องจากความเป็นจริงการควบคุมมิให้เกิดสารมลพิษทางอากาศได้สามารถนำบัคสารมลพิษทางอากาศได้ทั้งหมด ซึ่งสารมลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผา Müll อยู่ติดเรือ ที่สำคัญมีดังนี้

- คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เกิดจากการเผาไม้ไม่สมบูรณ์ เป็นพิษต่อระบบการหายใจ อากาศในของเม็ดเลือดแดง ทำให้ร่างกายขาดออกซิเจน

- ออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x) เกิดจากการเผาไม้ที่อุณหภูมิสูง โดยปกติจะเกิดที่ อุณหภูมิสูงกว่า 815°C และมีออกซิเจนมากพอ มากเกิดในห้องเผาที่สอง ่วนมากจะเป็นในตริก ออกไซด์(NO_3) ่วนน้อยจะถูกออกซิไดร์ต์ต่อเป็นในไนโตรเจนไดออกไซด์(NO_2) ซึ่งมีสีน้ำตาลแดงและ เป็นสารมลพิษทางอากาศที่มีผลต่อระบบทางเดินหายใจมนุษย์

- ชัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2) เกิดจากการเผา Müll ที่มีกำมะถันเป็นองค์ประกอบและจากน้ำมัน เชื้อเพลิงที่ใช้ ซึ่งในน้ำมันดีเซลจะมีกำมะถันเจือปนอยู่ร้อยละ 0.6-0.8 ดังนั้นน้ำมันดีเซล 1 กิโลกรัม จะเกิดสารนี้ประมาณ 14 กรัม การนี้มีกลิ่นฉุนและเป็นพิษต่อระบบทางเดินหายใจ

- ไฮโดรเจนฟลูออไรด์ (HF) เกิดจากการเผา Müll ที่มีคลอรีนเป็นองค์ประกอบ เช่น PVC น้ำ ยาฆ่าเชื้อ การนี้ทำให้ระคายเคืองตา และจมูก

- ไฮโดรเจนฟลูออไรด์ (HF) เกิดจากการเผา Müll ที่มีฟลูออเรนเป็นองค์ประกอบอยู่ มีฤทธิ์คล้าย กรดเกลือ แต่สามารถละลายได้ในมนุษย์และสัตว์ มีผลต่อการสร้างกระดูก

- ไวนิลคลอไรด์มอนомер (Vinyl Chloride Monomer :VCM) เกิดจากการเผาไม้ไม่สมบูรณ์ ของพลาสติกจำพวก PVC เป็นสารก่อมะเร็งที่อันตรายมากชนิดหนึ่ง

- ฝุ่น (Particulate Matter : PM) เกิดจากการเผาไม้ไม่สมบูรณ์ และช่วงเวลาในห้องเผาที่ สองต่ำกว่า 0.5 วินาที ทำให้เกิดความสกปรก และเสริมผลกระบวนการหลบให้กับชัลเฟอร์ได ออกไซด์ต่อมนุษย์

สำหรับเตาเผา Müll แบบของกองอนามัยสิ่งแวดล้อม ก้มอนามัย ได้รับการ ออกแบบภายใต้ข้อมูลการสำรวจ Müll อยู่ติดเรือจากสถานพยาบาลทั่วประเทศ จึงเป็นที่น่าสนใจว่า เตาเผา Müll แบบของกองอนามัยสิ่งแวดล้อม ก้มอนามัย จะมีประสิทธิภาพหรือไม่ ทั้งนี้จาก การสำรวจภาคสนามพบว่ามีการดำเนินการเผา Müll อยู่ที่ยังไม่ถูกต้องทำให้เกิดการร้องเรียนเกี่ยวกับเรม่า คุณจากการเผา Müll อยู่อีกด้วย

ปัญหาเหล่านี้ส่งผลให้ ต้องสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงและค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงโดย ไม่จำเป็น ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ ทำเลที่ตั้งของเตานี้ยังอยู่ในเขตสถานพยาบาลซึ่งถือว่าเป็น พื้นที่ที่ต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับภาวะมลพิษที่อาจเกิดขึ้น

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1.2.1 ศึกษาปริมาณสารมลพิษทางอากาศจากเตาเผาเชื้อ แบบของกองอนามัยสิ่งแวดล้อม กромอนามัย

1.2.2 ประเมินประสิทธิภาพของเตาเผาเชื้อ แบบของกองอนามัยสิ่งแวดล้อม กромอนามัย

1.3 ขอบเขตของการวิจัย

ทดสอบประสิทธิภาพเตาเผาเชื้อ แบบของกองอนามัยสิ่งแวดล้อม กромอนามัยจำนวน 9 แห่ง จากสถานพยาบาลของรัฐในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ซึ่งแบ่งเป็น อัตราการเผาเชื้อ บริมาณเก้าที่เกิดขึ้น และปริมาณสารมลพิษทางอากาศ โดยมีพารามิเตอร์ที่ตรวจวัดคือ คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ในไตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) ไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCl) ไฮโดรเจนฟลูออยด์ (HF) ไนโอลคลอไรด์มอนิเมอร์ (VCM) ฝุ่น (PM) รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง คือ สภาพการทำงานขณะเผาเชื้อ เช่น อุณหภูมิในห้องเผาปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ เป็นต้น

1.3.1 สถานที่ทำการวิจัย

1.3.1.1 โรงพยาบาลโรคทั่วไป จังหวัดนนทบุรี

1.3.1.2 โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

1.3.1.3 โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก

1.3.1.4 โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

1.3.1.5 โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

1.3.1.6 โรงพยาบาลมหาสารคุณราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

1.3.1.7 โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

1.3.1.8 โรงพยาบาลสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

1.3.1.9 โรงพยาบาลชลบุรี จังหวัดชลบุรี

จำนวนตัวอย่างที่ศึกษานี้คิดเป็นร้อยละ 10.47 ของสถานพยาบาลของรัฐในส่วนภูมิภาคที่มีเตาเผาเชื้อ แบบของกองอนามัยสิ่งแวดล้อม กромอนามัย ซึ่งมีอยู่ 86 แห่งในปัจจุบัน โดยแบ่งเป็นโรงพยาบาลศูนย์ (มากกว่า 500 เตียง) 5 แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป (150-500 เตียง) 4 แห่ง และโรงพยาบาลเฉพาะโรค 1 แห่ง

1.3.2 การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจัย

ข้อมูลประสิทธิภาพและคุณภาพจากเดาผ่านมูลฝอยจะแสดงในรูปของค่าเฉลี่ยเลขคณิต และค่าพิสัย โดยจะใช้ข้อกำหนดของแบบเดาเพา และมาตรฐานคุณภาพจากเดาจากแหล่งกำเนิดของกรมโรงงานและมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้องในการประเมิน และสรุปประสิทธิภาพเดาผ่านมูลฝอยติดเชือแบบของ กองอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย รวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลด้วย สัมประสิทธิ์ชนสัมพันธ์ และการวิเคราะห์การทดสอบ

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1.4.1 เพื่อยืนยันความสามารถของเดาผ่านมูลฝอยติดเชือแบบข่อง ให้กับกองอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัยในการกำจัดมูลฝอยติดเชืออย่างมีประสิทธิภาพ ตามการออกแบบที่กำหนด
- 1.4.2 สร้างความเชื่อมั่นในการขยายโครงการติดตั้งเดาผ่านมูลฝอยติดเชือในสถานพยาบาลอื่นๆ
- 1.4.3 เป็นแนวทางในการพัฒนาเดาผ่านมูลฝอยติดเชือให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย