



### สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อแยกวูลแฟรไมต์ ออกจาก โคลัมไบต์-แทนทาลด์ โดยวิธีการชะละลายเคมีจากตัวอย่างแร่พลอยด์ ที่ผ่านขั้นตอนการแต่งแร่ทางฟิสิกส์มาแล้ว โดยเครื่องแยกแร่ไฟฟ้าแรงสูง และเครื่องแยกแร่แม่เหล็กไฟฟ้า แต่ไม่สามารถแยกแร่ทั้งสองชนิดออกจากกันได้ เนื่องจากคุณสมบัติการดูดซับแม่เหล็กใกล้เคียงกัน จากคุณสมบัติทางเคมีของวูลแฟรไมต์ ที่สามารถละลายได้ในโซเดียมไฮดรอกไซด์ และกรดไฮโดรคลอริก แต่โคลัมไบต์-แทนทาลด์ ไม่สามารถละลายได้ (4) จึงได้กำหนดเป็นวิธีการแยกแร่ ในการวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาถึงตัวแปรต่าง ๆ ที่มีผลต่อการชะละลาย และสภาวะที่เหมาะสมในการชะละลาย ตลอดจนการศึกษาการผลิตทั้งผลิตภัณฑ์จากสารละลายที่ได้จากการชะละลาย

#### 5.1 สรุปผลการวิจัย

จากการศึกษาการกระจายตัวของขนาดของแร่ พบว่าแร่ที่นำมาวิจัยมีขนาดเล็ก และการกระจายตัวของโคลัมไบต์-แทนทาลด์ และวูลแฟรไมต์มีมากอยู่ในช่วงขนาดตั้งแต่เล็กกว่า 100 ไมครอน

จากการศึกษาทางแร่วิทยาถึงชนิด ลักษณะ และปริมาณของแร่พบว่า ตัวอย่างที่นำมาวิจัยประกอบด้วยโคลัมไบต์-แทนทาลด์ วูลแฟรไมต์ อิลเมนไนต์ คอโรนาไคต์ เป็นส่วนใหญ่ ส่วนน้อยได้แก่ ดีบุก ควอร์ตซ์ โมนาไซต์ ซีโนโทม เซอร์คอน รูไทล์ และไพไรต์ จากการวิเคราะห์ปริมาณของแร่แต่ละชนิด โดยวิธีการนับเม็ด ผลการวิเคราะห์มีดังนี้

โคลัมไบต์-แทนทาลด์	26.3 %
วูลแฟรไมต์	28.0 %
อิลเมนไนต์	20.4 %
คอโรนาไคต์	14.7 %

โมนาไซต์+ซีโนไทม์	0.9 %
ควอตซ์	3.9 %
ควอตซ์คาบวุลแฟรไมต์	2.0 %
ดีบุก	1.4 %
เซอร์คอน	0.4 %

ผลจากการวิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมี มีดังนี้

$Nb_2O_5$	6.60 %
$Ta_2O_5$	4.36 %
$WO_3$	14.02 %
$Fe_2O_3$	12.15 %
$MnO$	18.75 %
$TiO_2$	14.42 %
$PbO$	4.35 %
$SnO_2$	1.66 %
$SiO_2$	5.40 %
$ZrO_2$	0.18 %

จากการศึกษาการแยกแร่โดยเครื่องแยกแร่แม่เหล็กไฟฟ้า (Frantz Isodynamic separator) โดยปรับกระแสไฟฟ้าที่ 0.4 0.5 และ 0.6 แอมแปร์ และตรวจสอบโดยกล้องขยายส่องคานพบว่าโมนาไซต์ ซีโนไทม์ ควอตซ์ ปะปนอยู่ในตัวอย่างทุกส่วน อาจเป็นไปได้ว่าเนื่องจากตัวอย่างแร่มีขนาดเล็ก ขบวนการแยกแร่โดยเครื่องแยกแร่แม่เหล็กไฟฟ้าไม่สามารถแยกแร่ให้สะอาดได้ และควอตซ์มักมีวุลแฟรไมต์แทรกอยู่ด้วย หรือไม่ก็มี คราบสนิมเหล็กเกาะอยู่ตามผิวเม็ดแร่ ทำให้สามารถคัดแม่เหล็กได้ ส่วนโคลัมไบต์-แทนทาลิต วุลแฟรไมต์ และอิลเมนไนต์ พบปะปนกันอยู่ในทุกส่วน

ในการศึกษาการชะละลายครั้งนี้เป็นการชะละลายแบบการชะละลายทั้งหมด ดังนั้นจึงใช้ตัวอย่างแร่ขนาดเล็กลงกว่า 200 เมช (4) เพื่อให้เกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่างเม็ดแร่และสารละลายเป็นไปอย่างสม่ำเสมอ และสมบูรณ์ จากการศึกษาตัวแปรอุณหภูมิ ความเข้มข้นของสารละลาย อัตราการสั่น และเวลาที่ใช้ในการชะละลาย พบว่าทั้งการชะละลายด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ และกรดไฮโดรคลอริก เมื่อตัวแปรเหล่านี้มีค่าเพิ่มขึ้นการชะละลายวุลแฟรมิต์ จะเกิดมากขึ้น แต่ตัวแปรเปอร์เซ็นต์ของแข็งในน้ำหนักรวม (% solid) นั้นพบว่า เมื่อเปอร์เซ็นต์ของแข็งในน้ำหนักรวมมีค่ามากขึ้น การชะละลายวุลแฟรมิต์จะมีค่าลดลงสภาวะที่เหมาะสมในการทดลองชะละลายด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ คือ

ความเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์	10	N
อุณหภูมิ	90	องศาเซลเซียส
เปอร์เซ็นต์ของแข็งในน้ำหนักรวม	10	% (นน./ นน.)
อัตราการสั่น	80	%
เวลาที่ใช้ในการชะละลาย	5	ชั่วโมง

การตรวจสอบชนิดแร่ของตัวอย่างที่ชะละลายด้วยสภาวะที่เหมาะสมโดยวิธีรังสีเอกซ์เลเซอร์ เชน ประกอบด้วยโคลัมไบต์-แทนทาลิต์ อิลเมนิต์ คอโรนาโคล์ วุลแฟรมิต์ และส่วนประกอบทางเคมีที่สำคัญของตัวอย่างนี้ มีดังนี้

$Nb_2O_5$	7.68	%
$Ta_2O_5$	5.18	%
$WO_3$	2.45	%
$Fe_2O_3$	12.31	%
$MnO$	29.75	%
$TiO_2$	14.38	%
$PbO$	4.55	%

สภาวะที่เหมาะสมในการชะละลายด้วยกรดไฮโดรคลอริก มีดังนี้

ความเข้มข้นของกรดไฮโดรคลอริก	10	N
อุณหภูมิ	90	องศาเซลเซียส
เปอร์เซ็นต์ของแข็งในน้ำหนักรวม	10	% (นน./นน.)
อัตราการสั่น	80	%
เวลาที่ใช้ในการชะละลาย	5	ชม.

การตรวจสอบชนิดแร่ของตัวอย่างที่ผ่านการชะละลายที่สภาวะที่เหมาะสมโดยวิธีรังสีเอกซ์เลี้ยวเบน ประกอบด้วยโคลัมไบต์-แทนทาลไซด์ อิลเมนไนต์ วุลแฟรมไต์ และส่วนประกอบทางเคมีที่สำคัญของตัวอย่าง มีดังนี้

$Nb_2O_5$	16.89	%
$Ta_2O_5$	11.59	%
$WO_3$	3.81	%
$Fe_2O_3$	13.41	%
MnO	7.38	%
$TiO_2$	26.28	%
PbO	น้อยมาก	

จากการเปรียบเทียบผลการชะละลายด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ และกรดไฮโดรคลอริก พบว่าตัวแปรต่างๆ ที่ได้จากการทดลองมีผลต่อการชะละลายเหมือนกัน แต่ผลวิเคราะห์ส่วนประกอบหลักทางเคมี มีค่าแตกต่างกัน แสดงในตารางที่ 5.1

ตารางที่ 5.1 เปรียบเทียบผลวิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมี ของตัวอย่างที่ผ่านการ  
ชะละลายด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ และกรดไฮโดรคลอริก

หน่วย : เปอร์เซ็นต์

ออกไซด์	ตัวอย่างก่อนการ ชะละลาย	ตัวอย่างหลังการ ชะละลายด้วย NaOH	ตัวอย่างหลังการ ชะละลายด้วย HCl
$Nb_2O_5$	6.60	7.68	16.89
$Ta_2O_5$	4.36	5.18	11.19
$WO_3$	14.02	2.45	3.81
$Fe_2O_3$	12.15	12.31	13.41
MnO	18.75	29.75	7.38
$TiO_2$	14.42	14.83	26.28
PbO	4.35	4.55	nil

จากผลการวิเคราะห์ปริมาณทั้งสติกออกไซด์ ( $WO_3$ ) แสดงว่า วุลแฟรมไมต์ สามารถ  
ที่จะชะละลายออกได้ด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ และกรดไฮโดรคลอริก แต่ปริมาณไนโอเบียม  
เพนตอกไซด์ ( $Nb_2O_5$ ) และแทนทาลัมเพนตอกไซด์ ( $Ta_2O_5$ ) จากการชะละลายด้วยโซเดียม  
ไฮดรอกไซด์นั้น มีค่าเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากว่า ในการชะละลายเหล็ก และแมงกานีส  
จากวุลแฟรมไมต์จะเกิดอยู่ในรูปของเหล็ก และแมงกานีสไฮดรอกไซด์ ซึ่งเป็นตะกอนขนาดเล็ก  
ปนอยู่ในส่วนของโคลัมไบต์-แทนทาลอไซด์ที่ไม่ละลาย ส่วนการชะละลายด้วยกรดไฮโดรคลอริก  
นั้น ปริมาณไนโอเบียมเพนตอกไซด์ และแทนทาลัมเพนตอกไซด์มีค่าเพิ่มขึ้นมาก เนื่องจาก  
ในการชะละลาย เหล็กและแมงกานีส จากวุลแฟรมไมต์ จะเกิดอยู่ในรูปของเหล็กและแมงกานีส  
คลอไรด์. ซึ่งเกิดเป็นสารละลาย และคอโรนาไคต์ละลายได้ในกรด

จากการทดลองการผลิตทั้งสติกออกไซด์ จากสารละลายที่ได้จากการชะละลายด้วย โซเดียมไฮดรอกไซด์ และกรดไฮโดรคลอริก สามารถเก็บทั้งสติกออกไซด์ได้ 99.18 % และ 99.44 % ตามลำดับ

## 5.2 ข้อเสนอแนะ

1. ในการทดลองชะละลายวูลแฟรมด์ครั้งนี้ ใช้เครื่องสั่น (Shaker) เป็นอุปกรณ์ในการทดลอง ดังนั้นถ้ามีการทดลองการชะละลายโดยใช้เครื่องมือที่แตกต่างออกไป เช่นการใช้ถังที่มีใบพัดสำหรับการกวน ผลการทดลองอาจจะเปลี่ยนไปจากการทดลองครั้งนี้ เนื่องจากขบวนการทางกลไกในการกวนที่แตกต่างกัน
2. ในการศึกษาการชะละลายแร่ ควรทำการศึกษาทางด้านแร่วิทยาอย่างละเอียด เพื่อช่วยในการวางแผนการเลือกวิธีการชะละลาย และการปรับปรุงคุณภาพสินแร่ก่อนการชะละลาย เพื่อให้การชะละลายมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
3. จากการทดลองการชะละลายพบว่า วูลแฟรมด์ สามารถที่จะทำการชะละลายได้ด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ และกรดไฮโดรคลอริก ดังนั้นการที่จะเลือกวิธีการชะละลาย ควรที่จะคำนึงถึงผลที่เกิดจากการชะละลายต่อสภาพแวดล้อม เนื่องจากการชะละลายด้วยกรดไฮโดรคลอริกนั้น กรดไฮโดรคลอริกจะระเหยได้ง่าย ดังนั้นจึงควรออกแบบอุปกรณ์ควบคุมไม่ให้กรดระเหยออกไปได้ แต่การชะละลายด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์นั้น โซเดียมไฮดรอกไซด์จะไม่ระเหยออกไป เนื่องจากโซเดียมไฮดรอกไซด์มีความคงตัวจนถึงอุณหภูมิประมาณ 1000 องศาเซลเซียส (49) มีเพียงน้ำเท่านั้นที่ระเหยออกไป
4. จากข้อมูลทางด้านเอกสาร วูลแฟรมด์สามารถที่จะถูกสลายได้โดยกรด หรือ ค่าง ภายใต้อุณหภูมิและความดัน ซึ่งจะต้องทำการทดลองโดยใช้หม้อความดัน (Autoclave) เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ ไม่สามารถที่จะจัดหาหม้อความดันได้ จึงไม่ได้ทำการทดลอง ดังนั้นถ้ามีอุปกรณ์ดังกล่าวนี้ ก็น่าที่จะได้มีการศึกษาทดลองต่อไป

5. การผลิตทั้งสคิกออกไซด์ จากสารละลายที่ได้ จากการชะละลายนั้น สามารถกระทำได้ในสเกลห้องปฏิบัติการ แต่เป็นวิธีที่ไม่ประหยัด ดังนั้น อาจะผลิตเป็นกรดทั้งสคิก แทนการผลิตทั้งสคิกออกไซด์ โดยการนำเอาตะกอนของกรดทั้งสคิก ไปละลายในแอมโมเนีย แล้วนำไปประเทยเอาแอมโมเนียออกไป ก็จะได้กรดทั้งสคิก หรือ อาจะทำการทดลองผลิตเป็นซีไลต์สังเคราะห์ (Synthetic scheelite) (3,4) โดยการเติมแคลเซียมคลอไรด์ ซึ่งจะเกิดปฏิกิริยา ดังสมการ



จะได้ตะกอนซีไลต์ ( $\text{CaWO}_4$ ) ซึ่งวิธีการผลิตซีไลต์สังเคราะห์นี้ ก็น่าที่จะได้มีการศึกษาต่อไป

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย