



## สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ

### 6.1 สรุปผลการวิจัย

ข้อมูลของการวิจัยเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของร่องผลิตน้ำแบบเคลื่อนที่ด้วยพลังกระแทกท่อสิ่งแวดล้อม ในระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงฤกษ์จิกายน 2532 ที่มีห้องเวลาหนึ่งห้อง สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้

1. คุณภาพน้ำดินในแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณสะพานพระรามที่ จักรวรรดิ คุณภาพน้ำไม่เหมาะสมที่จะใช้น้ำในการผลิตน้ำประปา เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานน้ำดินเพื่อการประปาแล้วพบว่า มีหลายพารามิเตอร์ เช่น ความชื้น ปริมาณสารหั้งหมอดี, ร.อ., บ.ร.อ.ต. และแบคทีเรียทุกประเภทเกินมาตรฐาน กรณีที่อาจเป็นต้องใช้เป็นน้ำดินจากบริเวณดังกล่าว จึงอาจเป็นต้องควบคุมระบบผลิตให้คำเนินงานอย่างดี เพื่อให้ผลิตน้ำประปาที่มีคุณภาพดี

2. การศึกษาข้อมูลคุณภาพน้ำในระบบผลิตพบว่า น้ำที่ผลิตมาจากร่องผลิตน้ำแห่งนี้ ซึ่งใช้น้ำดินที่มีคุณภาพที่มากกว่ามาตรฐานน้ำดินเพื่อการประปา และมีการล้างการผลิตสูงมากถึง 800 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ประสิทธิภาพของร่องผลิตแห่งนี้ยังสูงพอที่จะผลิตน้ำประปาที่มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานน้ำดื่มทุกประการ

3. คุณภาพน้ำทึ้งของร่องผลิตน้ำแห่งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานน้ำทึ้งของร่องงานอุตสาหกรรม ของกระทรวงอุตสาหกรรมพบว่ามีบางพารามิเตอร์ของน้ำทึ้งที่เกินมาตรฐานคือ ปริมาณสารแขวนลอย ออกซิเจนคงอยู่ และ บ.ร.อ.ต. โดยเฉพาะผลการเปรียบเทียบปริมาณสารแขวนลอยพบว่ามีค่าเกินมาตรฐานมาก

4. การทึ้งน้ำทึ้งของร่องผลิตน้ำแห่งนี้ล้วนสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโดยตรงพบว่า คุณภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานั่นมีการเปลี่ยนแปลงในทุกพารามิเตอร์ จนสามารถสรุปได้ว่าการทึ้งน้ำทึ้งสู่แม่น้ำเจ้าพระยานั่น ไม่มีผลกระทบกับคุณภาพน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยา

5. คุณภาพน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยานั่นในปัจจุบัน (ปี 2532) เมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพน้ำเมื่อ 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2530) พบว่าคุณภาพน้ำในปัจจุบันมีสภาพ

เจวลงมาก เมื่อนำสกัดคิมารพิจารณาพบว่ามีหลายพารามิเตอร์ เช่น สี ปริมาณชัลเพค ออกรูปเซนเซอร์ บี.จี.ดี. และแบคทีเรีย มีการเปลี่ยนแปลงในสภาพเจวลงอย่างมีนัยสำคัญ

## 6.2 หัวแนะนำ

6.2.1 เนื่องจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ทางการวิจัยในวงกว้างรายหัวฯ ได้คัดเลือกเช่นนี้ เนื่องจาก การศึกษาค้นคว้าในคราวหน้าทางการศึกษาค้านการเจือนของโรคหนักในน้ำดิน น้ำในระบบผลิต น้ำบรรบาก แล้วน้ำทึบ เพาะและปลูกน้ำดินในบังกะโล บันนีแวนรัตน์มีการเพิ่มขึ้นของปริมาณโรคหนัก นอกจานั้นรองผลิตน้ำในลักษณะนี้มักจะต้องค้างในสถานที่ที่ใกล้เส้นทางสัญจรซึ่งมีโอกาสที่โรคหนัก เช่น ตะกั่วจากน้ำมันเชื้อเพลิง เจือนเป็นเช่นมา

6.2.2 สาหรับเรื่องคุณภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ผลสรุปของการศึกษาพบว่ามีคุณภาพค่าลงในระยะเวลาเรื่วมาก คังนั้นรองงานที่ตั้งริมแม่น้ำหรือบริเวณใกล้แม่น้ำ จะต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียของรองงานก่อนมีการทิ้งน้ำทึบลงแม่น้ำ แม้ว่าน้ำทึบบางแห่งจะไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพน้ำของแม่น้ำคังรองผลิตน้ำแห่งนี้ แต่เมื่อรวมโดยรวม รองงานแล้วอาจเกิดผลกระทบได้ มีเช่นน้ำในอนาคตอันใกล้นี้ประเทศไทยจะเผชิญกับปัญหาภารชาตแคลนน้ำสะอาดที่สามารถใช้ประโยชน์ได้

6.2.3 รองงานประเภทนี้ การเลือกสถานที่ตั้งควรพิจารณาให้อยู่ในสถานที่ใกล้จากย่านชุมชน รองงานอุตสาหกรรม และบริเวณที่มีการสัญจรเพื่อบรรจุภัณฑ์ เป็นพิษค่าวา ที่จะบ่นเบื้องต้น

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย