

บทที่ 2

ทฤษฎี




สาเหตุที่ทำให้เกิดความไม่สมมาตร

1. การไม่สมมาตร(assymmetry) ของชิ้นงาน เช่น การกดต่อเคลื่อนของ core ขณะหดอ ที่ผ่านการขึ้นรูปแบบ forging หรือปร่างของชิ้นงานไม่สมมาตร อย่างเช่น ว่าเกิดจากความไม่สมมาตรในขบวนการผลิต
2. ชิ้นงานนั้นไม่เป็นเนื้อเดียวกัน เช่น การเกิดการไม่โครงสร้างของเนื้อวัสดุ ซึ่งจะทำให้ความหนาแน่นของเนื้อวัสดุไม่เท่ากันโดยตลอด
3. เกิด eccentricity ที่พื้นผิวสัมผัสร่องแบร์ริง เช่น inner race ของ ball bearing เกิด eccentric
4. เกิดการปิดเฉียงขณะใช้งาน เช่นในพัดลมของฟัดลมกรองกระดาษอัดไปขณะใช้งานเมื่อใบไถในหนึ่งมีก้าไป ฉะนั้นย่อล่วงของพัดลมก็จะเปลี่ยนไป ทำให้เกิดการสั่น
5. เกิดการไม้อยู่ในแนวแกนของแบร์ริง
6. การโคงงอ, ปิดเฉียงของเพลาซึ่งใช้เป็นแกนหมุน
7. การกระจายของมวลไม่ดีพอ (poor distribution of mass)
8. ขนาดของชิ้นงานเปลี่ยนแปลงไปขณะผ่านงาน
9. อุณหภูมิซึ่งอาจทำให้โครงสร้างของชิ้นงานเปลี่ยนไป โดยจะทำให้ความเร็ว วิบากเข้าใกล้ operating speed เช่น steam - turbine

รูปที่ของความไม่สมดุล


1. Static Unbalance เกิดจากชุดศูนย์ถ่วงของวัตถุเปลี่ยนไปจากแนว
การหมุน



รูปที่ 2-1 การไม่สมดุลแบบสเตติก

สมมุติว่าชิ้นงานอยู่ในสภาพสมดุลแล้ว ถ้าเราใส่น้ำหนักลง ณ ตำแหน่งที่ไม่ใช่ของชิ้นงานนั้น
เป็นจากแรงโน้มถ่วงของโลกจะทำให้ส่วนของชิ้นงานที่มีน้ำหนักถ่วงอยู่อยู่ส่วนต่ำสุด เพราะฉะนั้น
การตรวจสอบความไม่สมดุลแบบสเตติกโดยการวางชิ้นงานนั้นบนคอมมีด 2 คอมมีงอยู่ในระดับเดียวกัน


2. Pure Dynamic Unbalance เกิดจากน้ำหนักหรือแรงไม่สมดุล
แรงไม่สมดุล



รูปที่ 2-2 การไม่สมดุลแบบเพี้ยวไกนา米ค


รูปที่ 2-2 แสดงรูปแบบของความไม่สมดุลที่มีทิศทางตรงกันข้ามและขนาดเท่ากัน ลักษณะ
การไม่สมดุลแบบ dynamic เช่นนี้จะเกิดการสั่นคลึงรูปเป็นรูปกรวย ส่องกรวย ซึ่งจะ^{จะ}
มีจุดยอดรวมกันที่ชุดศูนย์ถ่วงของชิ้นงานนั้น จะเห็นได้ว่าลักษณะเช่นนี้มีการสมดุลแบบ
static แต่ไม่สมดุลแบบเพี้ยวไกนา米ค

3. Static และ Dynamic Unbalance เกิดจากความไม่สมดุลอันเนื่อง
จาก static และ dynamic รวมกัน จะเห็นได้ว่าจุดยอดของกรวยหันสอง ໄດ



รูปที่ 2-3 การไม่สมดุลแบบสแตติกและไคนาเมิคราวนกัน

ผลของจำนวนความไม่สมดุลย์น้อย ๆ ที่ความเร็วรอบสูง




รูปที่ 2-4

แสดงผลของแรงหนีศูนย์ที่ความเร็วรอบคงท่าของ 1 in-ounce unbalance
รูปที่ 2-4 เป็นกราฟแสดงแรงหนีศูนย์ที่เกิดจากความไม่สมดุล 1 นิว-อونซ์ ที่ความเร็วรอบ
คงท่า (1 นิว-ออนซ์ เท่ากับหนึ่งหนึ่งส่วนหกของความไม่สมดุล 1 ออนซ์ เกิดขึ้นที่ระยะทาง 1 นิว-

ห่างจากแกนของการหมุน) จะเห็นว่าแรงหนีศูนย์เป็นจากแรงไม่สมดุล 1 นิว-ตันที่ความเร็วรอบ 1000 rpm = 1.76 ปอนด์ แต่ถ้าที่ความเร็วรอบ 10000 rpm แรงหนีศูนย์จะเปลี่ยนเป็น 176 ปอนด์ แรงหนีศูนย์เป็นบันทามกำลังสองของความเร็วรอบ ในกรณีที่ชั้นงานใหญ่มากแรงหนีศูนย์จะมากตามคัวมูลค่า ถึงแม้ว่าจุดศูนย์ถ่วงของชั้นงานจะเคลื่อนจากแกนการหมุนไปเพียงเล็กน้อยก็ตาม เช่น พิจารณา rotor ของ aircraft gas turbine ที่มี 400 ปอนด์ หมุน 16,000 rpm จุดศูนย์ถ่วงห่างจากแกนหมุน 0.001 นิวจะเกิดความไม่สมดุล 400x16x0.001 นิว-ตัน = 6.4 นิว-ตัน และจะเกิดแรงหนีศูนย์ $F = MR\omega^2 = \frac{400}{32.2} \times \frac{0.001}{12} \left(\frac{2\pi \times 16000}{60} \right)^2 = 2900$ ปอนด์ แรงที่เกิดขึ้นนี้จะทำให้ชั้นงานนั้นพังได้ขณะใช้งาน ในขณะการผลิตมันเป็นไปไม่ได้ที่จะผลิตให้ชั้นงานนี้มีจุดศูนย์ถ่วงมากกว่า 0.001 นิว ห่างจากแกนการหมุน เพราะฉะนั้น เราจึงก่อการทำ试验เพื่อทดสอบสมดุลภายนอกของชั้นงานโดยการผลิตออกมานแล้ว โดยการสมดุลในเครื่องตรวจสอบความสมดุล วัดหาตำแหน่ง และขนาดของน้ำหนักที่จะถ่วง เพื่อให้ชั้นงานนั้นอยู่ในสภาพสมดุล

ความซึ้งพื้นที่ระหว่างจุดส่องกับจุดนัก



รูปที่ 2-5 แสดงมุมล้านลังที่ความเร็วรอบคง ๆ

จุดนักคือจุดบนวัตถุหมุนซึ่งให้ยังออกมารอเนื่องจากแรงไม่สมดุลในแหล่งรอบของ การหมุน โดยมีองค์เป็นตัวเลขหรือเครื่องหมายสัญญาณบันทุนหมุนหรือ dial protractor ให้ใช้ในการใช้สกอป์คอมพ์ส่อง จุดส่องนี้ไม่จำเป็นก้องอยู่จุดเดียว


กับกับจุดนัก แม้กระนั้นจะเป็นจุดซึ่งจะบอกรือแนะนำทางที่จะทราบน้ำหนักถ่วง (balance weight) สำหรับที่ความเร็วรอบต่ำ การสั่นอยู่ในเฟสเดียวกับมีการหมุน (rotary motion) เพราะฉะนั้น จุดสองกับจุดนักจะเป็นจุดเดียวกัน ดังนั้น น้ำหนักถ่วงก็ถ่วงที่ทำแน่นตรงกันข้ามกับจุดสองนั้น แต่ความเร็วรอบเพิ่มขึ้น การสั่นเริ่ม lag กับความเร็วของการหมุน (rotary motion) ดังนั้นจุดทั้งสองจึงไม่ไปอยู่ที่จุดเดียวกันบุณหรือการเปลี่ยนไประหว่างจุดสองกับจุดนักเรียกว่า "มุมแห่งการล้าหลัง" มุมนี้จะอยู่ระหว่าง 0° - 180° วีนอยู่กับเครื่องและความเร็วรอบที่หมุน

การฟังชั่งบนแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วรอบหน่วยเป็น rpm กับมุมแห่งการล้าหลัง ณ จุดต่ำกว่าความเร็วิกฤต มุมล้าหลังจะต่ำกว่า 90° สูงกว่าความเร็วิกฤต มุมล้าหลังจะอยู่ระหว่าง 90° - 180°

การพิจารณาจำนวนระนาบแก๊สใช้ในการตรวจสอบสมดุลย์

จำนวนระนาบแก๊สใช้ในการตรวจสอบสมดุลย์ขึ้นอยู่กับปริมาณของชั้นงานที่จะนำมาตรวจสอบ แต่จะต้องมีระนาบแก๊สอย่างเพียงพอและให้ความแน่นอนให้กับที่ต้องการสำหรับการตรวจสอบสมดุลย์ เช่น ชั้นงานที่มีรูปร่างเป็นแผ่นราบบาง การใช้ระนาบแก๊สเพียงระนาบเดียวเพียงพอ ซึ่งระนาบแก๊ส ก็อยู่ใกล้ระนาบซึ่งบานจุดศูนย์ถ่วงของวัสดุมาก ถึงแม้จะใช้ระนาบแก๊สสองระนาบก็ไม่มีความหมาย เพราะ ระนาบแก๊สสองจะซัดกันมาก อีกอย่างโน้มตัวของความไม่สมดุลย์ันเนื่องจากผลทางไนโตริกมีค่าน้อยมาก สำหรับชั้นงานที่มีความยาวตามแนวแกนมาก เมื่อเทียบกับเส้นผ่าศูนย์กลางหรือชั้นงานที่หมุนที่ความเร็วรอบ สูง ๆ ก็จะต้องมีระนาบแก่นักกว่าหนึ่งระนาบทันใด ด้วยนั้นมีความแข็งแกร่งทุกชนิด เมื่อมันหมุน หรือใช้งานอยู่ การใช้ระนาบแก๊สเพียงสองระนาบก็จะเป็นการเพียงพอ เพราะสามารถทำภาระตรวจสอบ สมดุลย์ได้อย่างสัญจรแล้ว การใช้ระนาบแก่นักกว่าหนึ่งชั้นจะเป็นการลื้นเปลืองเวลาโดยใช้เหตุ ชั้นงาน บางอย่างที่หมุนที่ความเร็วเกินความเร็วิกฤตที่อาจต้องใช้ระนาบแก๊สสามระนาบทันใด

การสั่นอันเนื่องจากแรงไม่สมกูล์



เครื่องตรวจสูบสมกูล์ที่สร้างขึ้นในการวิจัยครั้งนี้ มีลักษณะไม่เกลิงรูปช้างบน การวัดขนาดของการสั่นที่เกิดที่แบร์งหง่านขยายและซ华 และจากการวิเคราะห์การสั่นในภาค แนว ก ไก่คานาคของ การสั่นที่เกิดที่แบร์งหงส่องคือ

$$x_1 = \frac{mrw^2b(k_1L_1 - k_2L_2) - mrw^2(k_1L_1^2 + k_2L_2^2 - J_0w^2)}{(k_1 + k_2 - Mw^2)(k_1L_1^2 + k_2L_2^2 - J_0w^2) - (k_1L_1 - k_2L_2)^2} \sin wt - L_1 \theta$$

$$x_2 = \frac{mrw^2b(k_1L_1 - k_2L_2) - mrw^2(k_1L_1^2 + k_2L_2^2 - J_0w^2)}{(k_1 + k_2 - Mw^2)(k_1L_1^2 + k_2L_2^2 - J_0w^2) - (k_1L_1 - k_2L_2)^2} \sin wt + L_2 \theta$$

$$\theta = \frac{mrw^2b(k_1 + k_2 - Mw^2) - mrw^2(k_1L_1 - k_2L_2)}{(k_1 + k_2 - Mw^2)(k_1L_1^2 + k_2L_2^2 - J_0w^2) - (k_1L_1 - k_2L_2)^2} \sin wt$$