

การกำหนดเงื่อนไขที่เหมาะสมในการลดของเสียในกระบวนการสกรีนโลหะบัดกรี

นางสาววรรณฤทิ อินทนนก

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

CHULALONGKORN UNIVERSITY

บทคัดย่อและแฟ้มข้อมูลฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 ที่ให้บริการในคลังปัญญาจุฬาฯ (CUIR)  
เป็นแฟ้มข้อมูลของนิสิตเจ้าของวิทยานิพนธ์ ที่ส่งผ่านทางบันทึกวิทยาลัย

The abstract and full text of theses from the academic year 2011 in Chulalongkorn University Intellectual Repository (CUIR)  
are the thesis authors' files submitted through the University Graduate School.

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2558

ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

DETERMINE PROPER CONDITIONS TO REDUCE DEFECTIVES  
IN A SOLDER PASTE SCREEN PRINTING PROCESS



A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements  
for the Degree of Master of Engineering Program in Industrial Engineering  
Department of Industrial Engineering  
Faculty of Engineering  
Chulalongkorn University  
Academic Year 2015  
Copyright of Chulalongkorn University

หัวข้อวิทยานิพนธ์

การกำหนดเงื่อนไขที่เหมาะสมในการลดของเสียใน

กระบวนการสกรีนโลหะบัดกรี

โดย

นางสาววรรณฤดี อินทนนก

สาขาวิชา

วิศวกรรมอุตสาหการ

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

รองศาสตราจารย์ ดร. วิภาวดี ธรรมภรณ์พิลาศ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วน  
หนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

(รองศาสตราจารย์ ดร. สุพจน์ เดชารสินสกุล)

คณครุกรรมการสอบบวิทยานิพนธ์

ประธานกรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นภัสสร โอลสตีลป์)

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

(รองศาสตราจารย์ ดร. วิภาวดี ธรรมภรณ์พิลาศ)

กรรมการ

(รองศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ ตั้งจิตสิตเจริญ)

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นันทชัย กานตานันทะ)

วรรณฤทธิ อินทนนท์ : การกำหนดเงื่อนไขที่เหมาะสมในการลดของเสียในกระบวนการ  
สกรีนโลหะบัดกรี (DETERMINE PROPER CONDITIONS TO REDUCE DEFECTIVES IN  
A SOLDER PASTE SCREEN PRINTING PROCESS) อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก: รศ. ดร.  
วิภาวดี ธรรมารณ์พิลาศ, 183 หน้า.

กระบวนการสกรีนโลหะบัดกรีเป็นกระบวนการผลิตหลักกระบวนการที่เน้นของการผลิต  
แพลงวารไฟฟ้าสำหรับเครื่องกระตุกหัวใจ ค่าเฉลี่ยเพอร์เซ็นต์ปริมาณของโลหะบัดกรีที่เบี่ยงเบนไป  
จากขีดจำกัดข้อกำหนดเป็นสาเหตุหลักทำให้ของเสียเพิ่มสูงขึ้นและส่งผลต่อปัญหาด้านคุณภาพของ  
แพลงวารไฟฟ้า งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อลดของเสียจากการกระบวนการสกรีนโลหะบัดกรีที่เกิด  
ขึ้นกับแพลงวารไฟฟ้าด้านล่างและด้านบน

การออกแบบการทดลองแบบแฟคทอเรียลบางส่วนถูกนำมาใช้เพื่อคัดกรองปัจจัย 6 ปัจจัย  
หลักในกระบวนการสกรีนโลหะบัดกรีประกอบด้วย (1) ความเร็วที่ใช้ในการสกรีน (2) แรงที่ใช้ในการ  
สกรีน (3) ความเร็วในการแยกออกของการสกรีน (4) ระยะทางในการแยกออกของการสกรีน (5)  
ขนาดของใบปาด และ (6) อายุการใช้งานของโลหะบัดกรี วิธีการพื้นผิวตอบสนองด้วยการออกแบบ  
การทดลองแบบ บีอกซ์-เบทต์เคน ถูกนำมาใช้เพื่อหาค่าที่เหมาะสมที่สุดแก่ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อตัว  
แปรตอบสนองของแพลงวารด้านล่างและด้านบน

การทดลองเพื่อยืนยันผลของเงื่อนไขที่ได้พบว่า ค่าเฉลี่ยเพอร์เซ็นต์ปริมาณโลหะบัดกรีบน  
แพลงวารด้านล่างอยู่ที่ 102 เพอร์เซ็นต์ใกล้เคียงกับค่าเป้าหมายที่ 100 เพอร์เซ็นต์ และจำนวนของ  
เสียลดลงจากเดิม 3 เพอร์เซ็นต์มาอยู่ที่ 1 เพอร์เซ็นต์

นอกจากนี้การทดลองเพื่อยืนยันผลของแพลงวารด้านบน พบว่า ค่าเฉลี่ยเพอร์เซ็นต์ปริมาณ  
โลหะบัดกรีบนแพลงวารด้านบนอยู่ที่ 105 เพอร์เซ็นต์ใกล้เคียงค่าเป้าหมายที่ 100 เพอร์เซ็นต์ และมี  
จำนวนของเสียลดลงจากเดิม 2 เพอร์เซ็นต์มาอยู่ที่ 0 เพอร์เซ็นต์

# # 5670952921 : MAJOR INDUSTRIAL ENGINEERING

KEYWORDS: PRINT CIRCUIT BOARD ASSEMBLY / FRICTIONAL FACTORIAL DESIGN / BOX-BEHNKEN

WANRUEDEE INTANANOK: DETERMINE PROPER CONDITIONS TO REDUCE DEFECTIVES IN A SOLDER PASTE SCREEN PRINTING PROCESS. ADVISOR: ASSOC. PROF. WIPAWEE THARMMAPHORNPHILAS, 183 pp.

Solder paste screen printing process is one of the major processes in print circuit board assembly (PCBA) for defibrillator. The average percentage volume of solder paste deviated from specification limits is the main cause of increasing soldering defects and impacting PCBA quality. The objective of this paper is to reduce defectives from solder paste screen printing process in PCBA bottom and top sides.

Fractional Factorial Design was employed in the experiment of screening six main process factors including (1) Screening Speed (2) Screening Force (3) Snap off Speed (4) Snap off Distance (5) Squeegee Size and (6) Solder paste shelf life. Response Surface Methodology with Box-Behnken experimental design was used to find the best conditions of significant factors that affect the response of PCBA bottom and top sides.

The evaluation was performed to confirm the optimal conditions. The analysis found that the average percentage volume of solder paste on bottom side is 102 percentage closed to the target of 100 percentage and soldering defects reduce from 3 percentage to 1 percentage.

In addition, the evaluation was performed to confirm the optimal conditions of top side found that the average percentage volume of solder paste is 105 percentage closed to the target of 100 percentage and soldering defects reduce from 2 percentage to 0 percentage.

Department: Industrial Engineering Student's Signature .....

Field of Study: Industrial Engineering Advisor's Signature .....

Academic Year: 2015

## กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความเมตตาและช่วยเหลือของรองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวดี ธรรมกรรณพิลาศ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่กรุณาให้ความช่วยเหลือและสละเวลาในการให้ความรู้ คำปรึกษา ข้อเสนอแนะทั้งในส่วนทฤษฎีและขั้นตอนการทำวิจัยอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการทำวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้ ผู้ทำวิจัยจึงขอโอกาสอีกคราวขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูง

ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นภัสสรวงศ์ โรจน์โรวรรณ ประธานกรรมการรองศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ ตั้งจิตสิตเจริญ กรรมการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นันทชัย งานtanนทะ กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย ที่ช่วยให้คำแนะนำและข้อคิดเห็นต่างๆ ตลอดจนการตรวจสอบข้อบกพร่องของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ขอบคุณหัวหน้างาน ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมแผนก Sustaining Engineering ผู้จัดการฝ่ายผลิต และเพื่อนร่วมงานทุกท่านที่ช่วยให้ข้อมูล ระดมความคิดเห็น คอยำนาวความสะอาด และช่วยติดต่อประสานงานให้เป็นอย่างดีขณะทำการวิจัยในครั้งนี้ ตลอดจนพนักงานฝ่ายผลิตในโรงงานกรณีศึกษาที่ให้ความร่วมมือในการทำวิจัยครั้งนี้

นอกจากนี้ผู้ทำวิจัยขอขอบพระคุณคณะครุศาสตร์อาจารย์ในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกท่าน ที่ได้ถ่ายทอดความรู้ด้านวิศวกรรมอุตสาหกรรมให้แก่ผู้วิจัย

สุดท้ายขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสำหรับบิดา มารดา และบุคคลในครอบครัว ที่เป็นผู้ให้กำลังใจสำหรับการศึกษาของผู้ทำวิจัยมาโดยตลอด และอีกหลายคนที่ไม่ได้กล่าวนามที่มีส่วนทำให้วิทยานิพนธ์ครั้งนี้เสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์

## สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อภาษาไทย.....	๑
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	๑
กิตติกรรมประกาศ.....	๑
สารบัญ.....	๓
สารบัญตาราง.....	๔
สารบัญภาพ .....	๕
บทที่ 1 บทนำ .....	๑
1.1. ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนกรณีศึกษา .....	๑
1.2. กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ .....	๒
1.3. ที่มาและความสำคัญของปัญหา .....	๘
1.4. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย .....	๑๗
1.5. ขอบเขตของงานวิจัย .....	๑๗
1.6. วิธีดำเนินการวิจัย .....	๑๘
1.7. ผลที่ได้รับ .....	๑๘
1.8. ประโยชน์ที่ได้รับ.....	๑๙
1.9. แผนการดำเนินการวิจัย .....	๑๙
บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง .....	๒๕
2.1. การวิเคราะห์ความแม่นและเที่ยงของระบบการวัด .....	๒๕
2.1.1. การประเมินผลคุณสมบัติด้านความเข้มแข็งของระบบการวัด.....	๒๕
2.1.2. การประเมินผลคุณสมบัติเชิงเส้นตรงของระบบการวัด.....	๒๖
2.1.3. การวิเคราะห์ความแม่นยำของระบบการวัดแบบข้อมูลนับ .....	๒๘
2.2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบการทดลอง.....	๓๐

## หน้า

2.2.1. ความหมายของการออกแบบการทดลอง.....	30
2.2.2. แนวทางในการออกแบบการทดลอง .....	30
2.2.3. หลักการที่ใช้ในการออกแบบการทดลอง .....	31
2.2.4. การตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลอง (Model Adequacy Checking) .....	32
2.3. การทดลองแบบแฟคทอเรียลบางส่วน (Fractional Factorial Experiment).....	33
2.4. วิธีการพื้นผิวตอบสนองเพื่อหาค่าที่เหมาะสมที่สุดของกระบวนการ .....	37
2.5. พังก์ชันความพึงพอใจ (Desirability Function).....	40
2.6. แผนภูมิควบคุม.....	42
2.7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง .....	46
2.7.1. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสกรีนโลหะบดกรี .....	46
2.7.2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบการทดลอง .....	49
บทที่ 3 การระบุสาเหตุของปัญหา .....	51
3.1. การศึกษากระบวนการผลิตและเครื่องจักรที่เกี่ยวข้อง.....	51
3.1.1. ແຜງຈະຈອງພລິຕັກນ໌ຫຸ່ນ B.....	51
3.1.2. ກະບວນການສກຽນໂລໜທະບັດກີລົງບນແຜງຈະ.....	52
3.1.3. ເຄື່ອງສກຽນໂລໜທະບັດກີ .....	53
3.2. ກະບວນການສກຽນໂລໜທະບັດກີກ່ອນການປັບປຸງ .....	55
3.3. ກາຣັນຫາປັຈຈີຍທີ່ມີອີທີພລຕ່ອປຣິມາຕຣອງໂລໜທະບັດກີ .....	58
3.3.1. ກາຣັຈາຣາປັຈຈີຍທີ່ມີອີທີພລຕ່ອປຣິມາຕຣອງໂລໜທະບັດກີຕ້ວຍວິຊີຮະດມຄວາມຄິດ.....	58
3.3.2. ກາຣັກຊາງນວິຈີຍທີ່ເກື່ອງຂອງກັບກະບວນການສກຽນໂລໜທະບັດກີເພື່ອວິເຄຣາ໌ .....	69
3.4. ສຽງປັຈຈີຍທີ່ມີອີທີພລຕ່ອປຣິມາຕຣອງໂລໜທະບັດກີ .....	70
บทที่ 4 ກາຣັວິເຄຣາ໌ຄວາມແມ່ນແລະເຖິງຂອງເຄື່ອງມືອວັດ .....	72
4.1. หลักการทำงานของເຄື່ອງວັດປຣິມາຕຣໂລໜທະບັດກີ .....	72

4.2. ขั้นตอนการวิเคราะห์ความแม่นยำของเครื่องวัดปริมาตรโลหะบัดกรี.....	73
4.3. หลักการทำงานของเครื่องตรวจสอบแพงว่งจร .....	77
4.4. ขั้นตอนการวิเคราะห์ความแม่นยำของเครื่องตรวจสอบแพงว่งจร .....	77
บทที่ 5 ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย .....	86
5.1. การคัดเลือกปัจจัยที่ใช้ในการทดลอง .....	86
5.2. แผนการทดลองแบบแฟคทอเรียลบางส่วน (Fractional Factorial Design).....	86
5.2.1. ปัจจัยและระดับของปัจจัยที่ใช้ในการทดลอง.....	87
5.2.2. ตัวแปรตอบสนอง .....	89
5.2.3. การออกแบบการทดลอง .....	90
5.2.4. ขั้นตอนการทดลอง.....	95
5.2.5. การวิเคราะห์ผลการออกแบบการทดลองของแพงว่งจรด้านล่าง .....	96
5.2.6. การวิเคราะห์ผลการออกแบบการทดลองของแพงว่งจรด้านบน .....	107
5.3. วิธีการพื้นผิวสะท้อน (Response Surface Methodology) ของแพงว่งจรด้านล่าง.....	119
5.3.1. ปัจจัยและระดับของปัจจัยที่ใช้ในการทดลอง.....	120
5.3.2. ตัวแปรตอบสนอง .....	120
5.3.3. การทดลอง.....	121
5.3.4. การวิเคราะห์ผลการทดลองของแพงว่งจรด้านล่างด้วยวิธีการพื้นผิว.....	122
5.4. วิธีการพื้นผิวสะท้อน (Response Surface Methodology) ของแพงว่งจรด้านบน.....	132
5.4.1. ปัจจัยและระดับของปัจจัยที่ใช้ในการทดลอง.....	133
5.4.2. ตัวแปรตอบสนอง .....	133
5.4.3. การทดลอง.....	134
5.4.4. การวิเคราะห์ผลการทดลองของแพงว่งจรด้านบนด้วยวิธีการพื้นผิว .....	136
บทที่ 6 การควบคุมและติดตามผล .....	151

6.1. การทดลองเพื่อยืนยันผลของแ肠วงจรด้านล่าง .....	151
6.2. การทดลองเพื่อยืนยันผลของแ肠วงจรด้านบน .....	152
6.3. การจัดทำเอกสารแนะนำวิธีการปรับตั้งค่าปัจจัยที่เหมาะสมแก่ช่างเทคนิค .....	153
6.4. การจัดทำเอกสารแนะนำวิธีการปฏิบัติงานแก่พนักงานปฏิบัติการ .....	157
6.5. แผนภูมิควบคุมเบอร์เซ็นต์ปริมาณของโลหะบัดกรี .....	160
<b>บทที่ 7 บทสรุปและข้อเสนอแนะ .....</b>	<b>164</b>
7.1. บทสรุป .....	164
7.1.1. สรุปปัญหาที่เกิดขึ้นบนผลิตภัณฑ์ของโรงพยาบาลศึกษา .....	164
7.1.2. สรุปสาเหตุของปัญหาที่มีผลกระทบต่อปริมาณโลหะบัดกรี.....	164
7.1.3. สรุปขั้นตอนการหาเงื่อนไขที่เหมาะสมด้วยการออกแบบการทดลอง .....	165
7.1.4. สรุปขั้นตอนการควบคุมและติดตามผลที่เกิดจากการปรับปรุงแก้ไข.....	166
7.2. ข้อเสนอแนะ .....	166
รายการอ้างอิง .....	167
ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์ .....	183

## สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 1.1 ตัวอย่างของเสียงที่เกิดขึ้นบนผลิตภัณฑ์ .....	15
ตารางที่ 2.1 ตารางสรุปความสัมพันธ์ของโครงสร้างแฝง (Alias Structure).....	35
ตารางที่ 2.2 ตัวอย่างตารางการทดลองแบบแฟคทอรีเรียลบางส่วน .....	36
ตารางที่ 2.3 ค่าคงที่สำหรับสร้างแผนภูมิควบคุม .....	45
ตารางที่ 2.4 สรุปสูตรการคำนวณหาขีดจำกัดข้อกำหนด .....	46
ตารางที่ 3.1 สัดส่วนของของเสียงที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ B ในช่วงระหว่างเดือน .....	55
ตารางที่ 3.2 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องแต่ละประเภท .....	58
ตารางที่ 3.3 สรุปการวิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบเพื่อจัดลำดับความสำคัญ .....	62
ตารางที่ 4.1 ขนาดช่องเปิดบนแผ่นพิมพ์ของผลิตภัณฑ์รุ่น B .....	73
ตารางที่ 4.2 ค่าของอุปกรณ์วัดปริมาตรฐาน .....	74
ตารางที่ 4.3 ผลลัพธ์จากการทดสอบ .....	74
ตารางที่ 4.4 ตารางแจกแจงตัวอย่างและจำนวนคนที่ใช้ในการทดสอบ .....	78
ตารางที่ 4.5 ตารางแจกแจงอาการเสียงของชิ้นงานตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบ .....	78
ตารางที่ 4.6 สรุปผลการวิเคราะห์ระบบการวัดแบบข้อมูลนับเปรียบเทียบกับเกณฑ์.....	85
ตารางที่ 5.1 ปัจจัยนำเข้า 6 ปัจจัย .....	86
ตารางที่ 5.2 ระดับของปัจจัยสำหรับใช้การออกแบบการทดลองแบบแฟคทอรีเรียลบางส่วน .....	87
ตารางที่ 5.3 ตัวแปรตอบสนองที่ต้องการควบคุม.....	90
ตารางที่ 5.4 ลำดับของการทดลองที่ได้จากการสั่นลำดับ .....	93
ตารางที่ 5.5 ผลการทดลองของแพงวังจรด้านล่าง.....	96
ตารางที่ 5.6 ผลวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าเฉลี่ยแพงวังจรด้านล่าง .....	100
ตารางที่ 5.7 ผลวิเคราะห์ความแปรปรวนของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแพงวังจรด้านล่าง .....	104
ตารางที่ 5.8 ผลการทดลองของแพงวังจรด้านบน .....	107

ตารางที่ 5.9 ผลวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าเฉลี่ย酡งวงจรด้านบน .....	112
ตารางที่ 5.10 ผลวิเคราะห์ความแปรปรวนของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน酡งวงจรด้านบน .....	116
ตารางที่ 5.11 ระดับของปัจจัยสำหรับใช้ทดลองแบบบีอ็อกซ์-เบท์นเคนของ酡งวงจรด้านล่าง .....	120
ตารางที่ 5.12 ตัวแปรตอบสนองของ酡งวงจรด้านล่าง .....	120
ตารางที่ 5.13 ลำดับของการทดลองแบบบีอ็อกซ์-เบท์นเ肯酡งวงจรด้านล่าง.....	122
ตารางที่ 5.14 ผลการทดลองของ酡งวงจรด้านล่าง.....	123
ตารางที่ 5.15 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าเฉลี่ย酡งวงจรด้านล่าง .....	125
ตารางที่ 5.16 เงื่อนไขสำหรับหาสภาวะที่เหมาะสมที่สุดของ酡งวงจรด้านล่าง .....	129
ตารางที่ 5.17 ระดับของปัจจัยสำหรับใช้ทดลองแบบบีอ็อกซ์-เบท์นเคนของ酡งวงจรด้านบน .....	133
ตารางที่ 5.18 ตัวแปรตอบสนองของ酡งวงจรด้านบน .....	133
ตารางที่ 5.19 ลำดับของการทดลองแบบบีอ็อกซ์-เบท์นเ肯酡งวงจรด้านบน .....	134
ตารางที่ 5.20 ผลการทดลองของ酡งวงจรด้านบน .....	136
ตารางที่ 5.21 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าเฉลี่ย酡งวงจรด้านบน .....	140
ตารางที่ 5.22 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน酡งวงจรด้านบน .....	142
ตารางที่ 5.23 การกำหนดเงื่อนไขสำหรับหาสภาวะที่เหมาะสมที่สุดในกระบวนการสกрин .....	146
ตารางที่ 5.24 การหาเงื่อนไขที่เหมาะสมที่สุดในกระบวนการสกрин酡งวงจรด้านบน.....	147
ตารางที่ 6.1 เงื่อนไขที่เหมาะสมที่สุดในกระบวนการสกринโลหะบัดกรีของ酡งวงจรด้านล่าง ....	151
ตารางที่ 6.2 ผลการทดลอง酡งวงจรด้านล่างเพื่อยืนยันผลของเงื่อนไขที่เหมาะสมที่สุด .....	151
ตารางที่ 6.3 เงื่อนไขที่เหมาะสมที่สุดในกระบวนการสกринโลหะบัดกรีของ酡งวงจรด้านบน ....	152
ตารางที่ 6.4 ผลการทดลอง酡งวงจรด้านบนเพื่อยืนยันผลของเงื่อนไขที่เหมาะสมที่สุด .....	153

## สารบัญภาพ

หน้า

รูปที่ 1.1	แผนผังกระบวนการผลิตแพงวงจรอแบบใช้เทคโนโลยีการผลิตแบบพื้นผิวดิต .....	4
รูปที่ 1.2	ของเสียที่เกิดขึ้นระหว่างเดือนกรกฎาคม – เดือนธันวาคม 2557 .....	9
รูปที่ 1.3	ของเสียที่เกิดขึ้นระหว่างเดือนกรกฎาคม 2557 – เดือนมีนาคม 2558 .....	10
รูปที่ 1.4	ชนิดของเสียที่เกิดขึ้นแพงวงจรอต้านล่าง .....	11
รูปที่ 1.5	ชนิดของเสียที่เกิดขึ้นแพงวงจรอต้านบน .....	12
รูปที่ 1.6	แผนภูมิพาร์เตของแพงวงจรอต้านล่าง .....	13
รูปที่ 1.7	แผนภูมิพาร์เตของแพงวงจรอต้านบน .....	14
รูปที่ 1.8	การทำเปอร์เซ็นต์ปริมาตรของโลหะบัดกรีที่เครื่องวัดตรวจวัดปริมาตรโลหะบัดกรี .....	16
รูปที่ 2.1	พื้นผิวตอบสนองสามมิติ .....	38
รูปที่ 2.2	รูปแบบของการออกแบบด้วยวิธีการแบบส่วนผสมกลางกรณี 3 ปัจจัย .....	39
รูปที่ 2.3	รูปแบบของการออกแบบด้วยวิธีการแบบบีอ็อกซ์-เบท์นเคนกรณี 3 ปัจจัย .....	39
รูปที่ 2.4	แผนภูมิ X-bar-R กรณีผลกระทบจากความคลาดเคลื่อนแบบสุ่ม .....	42
รูปที่ 2.5	แผนภูมิความคุณแบบ I-MR-R/S .....	43
รูปที่ 3.1	ตัวอย่างแพงวงจรอของผลิตภัณฑ์รุ่น B .....	51
รูปที่ 3.2	ขั้นตอนการสกринโลหะบัดกรีแต่ละขั้นตอน .....	52
รูปที่ 3.3	เครื่องสกринโลหะบัดกรี .....	53
รูปที่ 3.4	ชุดใบปาด .....	53
รูปที่ 3.5	ชุดผ้าทำความสะอาดแผ่นพิมพ์ .....	54
รูปที่ 3.6	ชุดสายพานควบคุมการเคลื่อนของแพงวงจรอ .....	55
รูปที่ 3.7	ลักษณะการกระจายตัวของปริมาตรโลหะบัดกรีบนแพงวงจรอต้านล่าง .....	56
รูปที่ 3.8	ลักษณะการกระจายตัวของปริมาตรโลหะบัดกรีบนแพงวงจรอต้านบน .....	57
รูปที่ 3.9	การเรียงลำดับความสำคัญของปัจจัยที่ส่งผลกระทบ .....	68

รูปที่ 4.1 การวัดค่าปริมาตรโลหะบัดกรีจากการสะท้อนของแสงที่ส่องผ่านวัตถุ .....	72
รูปที่ 4.2 ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติของความเอนเอียงและคุณสมบัติเชิงเส้นตรง.....	75
รูปที่ 4.3 หลักการทำงานของเครื่องตรวจสอบแพลงวจจารด้วยเทคนิคการสะท้อนของแสง .....	77
รูปที่ 4.4 รูปแบบของตารางบันทึกผลการวัด .....	80
รูปที่ 4.5 ผลการประเมินความสามารถของระบบการวัดแบบข้อมูลนับ .....	83
รูปที่ 5.1 ตำแหน่งของเบิดบนแผ่นพิมพ์.....	89
รูปที่ 5.2 ปฏิสัมพันธ์ร่วมกับความเสี่ยงในการคาดเดาผลพิสดาราด .....	91
รูปที่ 5.3 ขั้นตอนดำเนินการทดลองและเก็บผลการทดลอง .....	95
รูปที่ 5.4 การตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลองค่าเฉลี่ยแพลงวจจารด้านล่าง .....	98
รูปที่ 5.5 แบบจำลองของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแพลงวจจารด้านล่าง .....	99
รูปที่ 5.6 กราฟแสดงปัจจัยที่มีผลต่อค่าเฉลี่ยแพลงวจจารด้านล่าง .....	102
รูปที่ 5.7 แผนภูมิพารอโตของปัจจัยที่มีผลต่อค่าเฉลี่ยแพลงวจจารด้านล่าง .....	103
รูปที่ 5.8 กราฟแสดงปัจจัยที่มีผลต่อส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแพลงวจจารด้านล่าง .....	106
รูปที่ 5.9 แผนภูมิพารอโตของปัจจัยที่มีผลต่อส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแพลงวจจารด้านล่าง .....	106
รูปที่ 5.10 การตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลองค่าเฉลี่ยแพลงวจจารด้านบน .....	110
รูปที่ 5.11 แบบจำลองของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแพลงวจจารด้านบน .....	111
รูปที่ 5.12 กราฟแสดงปัจจัยที่มีผลต่อค่าเฉลี่ยแพลงวจจารด้านบน .....	114
รูปที่ 5.13 แผนภูมิพารอโตของปัจจัยที่มีผลต่อค่าเฉลี่ยแพลงวจจารด้านบน .....	114
รูปที่ 5.14 กราฟแสดงปัจจัยที่มีผลต่อส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแพลงวจจารด้านบน .....	118
รูปที่ 5.15 แผนภูมิพารอโตของปัจจัยที่มีผลต่อส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแพลงวจจารด้านบน .....	118
รูปที่ 5.16 การตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลองค่าเฉลี่ยแพลงวจจารด้านล่าง .....	124
รูปที่ 5.17 กราฟโครงร่างและพื้นผิวตอบสนองระหว่างปัจจัย $B^*A$ .....	127
รูปที่ 5.18 กราฟโครงร่างและพื้นผิวตอบสนองระหว่างปัจจัย $D^*A$ .....	128
รูปที่ 5.19 สภาวะที่เหมาะสมที่สุดแก่กระบวนการสกринโลหะบัดกรีแพลงวจจารด้านล่าง .....	130

รูปที่ 5.20 การตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลองค่าเฉลี่ยแสงวงจรด้านบน .....	138
รูปที่ 5.21 การตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลองส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .....	139
รูปที่ 5.22 กราฟโครงร่างและพื้นผิวตอบสนองระหว่างปัจจัย B*A.....	145
รูปที่ 5.23 สภาวะที่เหมาะสมที่สุดแก่กระบวนการสกринโลหะบัดกรีแสงวงจรด้านบน .....	149
รูปที่ 6.1 เอกสารแนะนำวิธีการปรับตั้งค่าปัจจัยที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์รุ่น B .....	154
รูปที่ 6.2 เอกสารแนะนำวิธีการปฏิบัติงานแก่พนักงานปฏิบัติการ .....	157
รูปที่ 6.3 แผนภูมิควบคุมเปอร์เซ็นต์ปริมาตรของโลหะบัดกรีของแสงวงจรด้านล่าง .....	160
รูปที่ 6.4 แผนภูมิควบคุมเปอร์เซ็นต์ปริมาตรของโลหะบัดกรีของแสงวงจรด้านบน .....	160



## บทที่ 1

### บทนำ

อุปกรณ์ทางการแพทย์ประเภทเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า (Defibrillator) เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้รับการออกแบบมาให้ภายในบรรจุแบงว่งจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไว้เป็นจำนวนมาก เพื่อให้การทำงานของอุปกรณ์ทำงานได้อย่างอัตโนมัติและเป็นเครื่องมือที่มีความชาญฉลาดมากขึ้น สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะให้กลับมาทำงานได้ตามปกติในระยะเวลาอันสั้น เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความใกล้ชิดและสั่งผลต่อชีวิตของผู้ป่วยโดยตรง องค์การอาหารและยาของประเทศไทยรับรองว่าจึงเข้ามาปรับผิดชอบและออกแบบข้อกำหนดเพื่อควบคุมทุกกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถนำไปใช้งานและเกิดความปลอดภัยสูงสุด ดังนั้น ในทุกกระบวนการผลิตเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าจึงต้องมีการควบคุมกระบวนการผลิตอย่างเคร่งครัด โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยสูงสุดแก่ลูกค้า

ในกระบวนการผลิตแบงว่งจนนั้น การสกรีนโลหะบัดกรีถือกระบวนการผลิตแรกของการผลิตแบงว่งจร และเป็นกระบวนการผลิตหลักซึ่งต้องมีการควบคุมคุณภาพ ลดความแปรปรวน และลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นให้เหลือน้อยที่สุด เนื่องจากหากมีการป้องกันการเกิดของเสียตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการผลิตจะส่งผลให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี ช่วยให้โรงงานประหยัดค่าใช้จ่ายด้านวัตถุทุกประเภท และแรงงานที่ใช้ในการซ้อมแม่ของเสียลงได้

ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นการนำแนวทางการออกแบบการทดลองมาช่วยในการหาเงื่อนไขที่เหมาะสมในกระบวนการสกรีนโลหะบัดกรี และนำเงื่อนไขที่เหมาะสมเหล่านั้นไปใช้ในควบคุมการทำงานของเครื่องจักรเพื่อให้เครื่องจักรสามารถผลิตงานได้อย่างมีคุณภาพและลดจำนวนของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตลงได้

#### 1.1. ข้อมูลทั่วไปของโรงงานกรณีศึกษา

โรงงานกรณีศึกษาเป็นโรงงานผลิตเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า โดยผลิตภายใต้เครื่องหมายทางการค้าของลูกค้าและตามแบบที่ลูกค้ากำหนดมา แบ่งส่วนการผลิตของโรงงานออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนงานผลิตแบงว่งจร (Print Circuit Board Assembly; PCBA) และส่วนงานประกอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า ซึ่งผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่นั้นการส่งออกไปยังต่างประเทศโดยมีลูกค้าหลักเป็นประเทศไทยและอเมริกาและสหภาพยุโรป

## ผลิตภัณฑ์ของโรงงานกรณีศึกษา

ผลิตภัณฑ์ของโรงงานกรณีศึกษาแบ่งรุ่นการผลิตของเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าออกเป็น 3 รุ่นได้แก่

- (1) เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดทำงานอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator; AED) ทำหน้าที่ในการอ่านคลื่นหัวใจในผู้ป่วยที่มีการเต้นของหัวใจผิดปกติและส่งกระแสไฟกระตุ้นการทำงานของหัวใจอย่างอัตโนมัติ เน้นการใช้งานในภาวะฉุกเฉินซึ่งผู้ใช้งานอุปกรณ์ไม่มีความเชี่ยวชาญในการช่วยฟื้นคืนชีพผู้ป่วย
- (2) เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิด DIGITAL เป็นเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าที่ใช้ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่มีผู้เชี่ยวชาญในการช่วยฟื้นคืนชีพ อุปกรณ์นี้จะทำการแปลงผลรูปสัญญาณไฟฟ้า (Waveform) ของคลื่นหัวใจออกมายังระบบดิจิตอลผ่านทางหน้าจอแสดงผล
- (3) เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิด ANALOG เป็นเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าที่ใช้ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่มีผู้เชี่ยวชาญในการช่วยฟื้นคืนชีพ เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ชนิดที่ 2 แต่ใช้การแปลงผลสัญญาณไฟฟ้าของคลื่นหัวใจออกมายังแบบสัญญาณข้อมูลแบบต่อเนื่อง

### 1.2. กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์


โรงงานกรณีศึกษาแบ่งส่วนของการผลิตออกเป็น 2 ส่วนหลัก “ได้แก่ ส่วนของกระบวนการผลิตแบ่งวัสดุโดยใช้เทคโนโลยีการผลิตแบบพื้นผิวดิบ (Surface Mount Technology; SMT) และส่วนของการติดตั้งและประกอบชิ้นส่วนเป็นผลิตภัณฑ์ (Box Build Assembly)

สายพานการผลิตประกอบด้วย เครื่องจักรชนิดทำงานแบบอัตโนมัติซึ่งใช้การลำเลียงผลิตภัณฑ์ให้เคลื่อนที่ไปตามสายพานการผลิตอย่างอัตโนมัติ เครื่องจักรชนิดทำงานแบบกึ่งอัตโนมัติมีพนักงานฝ่ายผลิตทำหน้าที่ในการควบคุมและป้อนวัตถุดิบเข้าสู่เครื่องจักร และ

## กระบวนการประกอบผลิตภัณฑ์ที่ต้องอาศัยทักษะของพนักงานฝ่ายผลิตในการประกอบผลิตภัณฑ์

กระบวนการผลิตแผงวงจรแบบปั๊วเตคโนโลยีการผลิตแบบพื้นผิวดิบ ถือเป็นกระบวนการผลิตสำคัญของการผลิตแผงวงจร เพื่อใช้ประกอบเป็นเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า โดยเป็นกระบวนการยึดติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Surface Mount Device; SMD) เข้ากับแผงวงจรโดยใช้โลหะบัดกรี (Solder Paste) เป็นตัวประสานและเชื่อมติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้ติดกับแผงวงจร ก่อนการนำแผงวงจรที่ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ไปติดตั้งและประกอบเข้ากับอุปกรณ์อื่นเพื่อผลิตเป็นเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าต่อไป กระบวนการผลิตแผงวงจรแบบปั๊วเตคโนโลยีการผลิตแบบพื้นผิวดิบสามารถแบ่งกระบวนการผลิตย่อยออกเป็นขั้นตอนดังรูปที่ 1.1





รูปที่ 1.1 แผนผังกระบวนการผลิตแผงวงจรแบบใช้เทคโนโลยีการผลิตแบบพื้นผิวดิบ

### (1) การจัดเตรียมชิ้นงาน (Part Preparation)

หลังจากรับคำสั่งการผลิต ฝ่ายผลิตต้องดำเนินการจัดเตรียมอุปกรณ์ ดำเนินการเบิกແ Pangwajr อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โลหะบัดกรี รวมถึงเครื่องมือต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการผลิตให้พร้อมและเพียงพอต่อการผลิตในแต่ละคำสั่งการผลิต

### (2) กระบวนการสกรีนโลหะบัดกรี (Solder Paste Screen Printing)

กระบวนการสกรีนโลหะบัดกรีเป็นกระบวนการผลิตแรกของ Pangwajr กระบวนการนี้ทำหน้าที่ในการปัดโลหะบัดกรีให้ลงไปยังตำแหน่งของแผ่นพิมพ์ (Stencil) ในตำแหน่งที่ถูกต้อง และปีกปริมาตรที่เหมาะสม กระบวนการสกรีนโลหะบัดกรีประกอบด้วยอุปกรณ์และวัสดุดิบที่สำคัญในกระบวนการผลิต 3 ส่วน ได้แก่ (1) แผ่นพิมพ์ (Stencil) ได้รับการออกแบบให้มีรูปร่างและขนาดตามชนิดของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (2) โลหะบัดกรี (Solder Paste) มีหลายชนิดขึ้นอยู่กับวัสดุประสงค์ใน การใช้งาน ประกอบด้วย ผงโลหะ พลักซ์ และตัวทำละลาย (3) เปปัด (Squeegee) ทำหน้าที่ในการส่องแสงและควบคุมทิศทางของโลหะบัดกรีให้เป็นไปตามที่กำหนด

### (3) การตรวจวัดปริมาตรโลหะบัดกรี (Solder Paste Inspection)

ภายหลังกระบวนการสกรีนโลหะบัดกรี Pangwajr จะถูกลำเลียงมาทางสายพาน การผลิต และเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจสอบปริมาตรของโลหะบัดกรีด้วยเครื่องตรวจวัดปริมาตรโลหะบัดกรีเพื่อตรวจสอบปริมาตรของโลหะบัดกรีว่าเป็นตามขีดจำกัด ข้อกำหนดหรือไม่ ก่อนการลำเลียง Pangwajr ไปยังกระบวนการผลิตต่อไป

### (4) กระบวนการวางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ลงบนแพงวจ (SMD Mounting)

เป็นกระบวนการผลิตหลักของการประกอบ Pangwajr เครื่องจักรทำหน้าที่อย่าง อัตโนมัติในการหยิบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จากสายพานลำเลียงและวางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ลงบนแพงวจตามตำแหน่งที่ได้กำหนดไว้ เครื่องวางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประกอบด้วย กล้องซึ่งทำหน้าที่ในการจับภาพตำแหน่งของแพงวจ และหัวจับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Pick up nozzle) เคลื่อนที่ในการหยิบและวาง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตามตำแหน่ง X-Y ที่ได้กำหนดไว้

### (5) กระบวนการออบด้วยความร้อนสูง (Reflow Soldering)

กระบวนการนี้เป็นขั้นตอนในการให้ความร้อนแก่โลหะบัดกรีจนกระทั้งถึงจุดหลอมละลาย โลหะบัดกรีที่หลอมละลายเป็นของเหลวจะช่วยให้การประสานระหว่างแพลงวิจกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยึดแน่นขึ้น และลดอุณหภูมิลงจนกระทั้งของเหลวคืนกลับมาอยู่ในรูปของแข็งอีกครั้ง หลังจากสิ้นสุดกระบวนการนี้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จะยึดติดกันอย่างสมบูรณ์กับแพลงวิจ

### (6) กระบวนการล้างทำความสะอาด (Aqueous Cleaning)

กระบวนการล้างทำความสะอาดเป็นขั้นตอนการล้างทำความสะอาดคราบฟลักซ์และสิ่งสกปรกที่ติดอยู่บนแพลงวิจหลังจากการออบแพลงวิจด้วยความร้อนสูง

### (7) การตรวจสอบแพลงวิจ (Automated Optical Inspection)

เมื่อกระบวนการล้างทำความสะอาดแพลงวิจสิ้นสุดลง แพลงวิจจะถูกลำเลียงเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบแรร์เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแพลงวิจ โดยใช้เครื่องตรวจสอบแพลงวิจแบบอัตโนมัติ (Automated Optical Inspection; AOI) โดยเครื่องจักรอาทัยหลักการทำงานของกล้องความละเอียดสูง ทำหน้าที่ในการจับภาพและแยกความแตกต่างระหว่างของดีและของเสียของชิ้นงาน ผ่านการตั้งค่าของโปรแกรมโดยโปรแกรมเมอร์ และแสดงของเสียที่ตรวจสอบแล้วพบความผิดปกติขึ้นมาเพื่อให้พนักงานตรวจสอบและยืนยันของเสีย

### (8) กระบวนการตัดขอบของแพลงวิจ (De-Panel)

ขอบของแพลงวิจที่เกินออกมาจากบริเวณการใช้งานจริง จะช่วยป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการลำเลียงแพลงวิจผ่านกระบวนการต่างๆ ก่อนการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมด้วยมือ ดังนั้นกระบวนการสุดท้ายก่อนการนำแพลงวิจไปประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมด้วยมือ คือ กระบวนการตัดขอบของแพลงวิจ

**(9) กระบวนการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยมือ (Manual Insertion)**

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บางประเภทไม่สามารถประกอบโดยใช้เทคโนโลยีการผลิตแบบพื้นผิวดิจิตได้ โดยเฉพาะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีขนาดใหญ่หรือมีความซับซ้อนในการประกอบ จึงต้องอาศัยการประกอบขึ้นงานโดยพนักงานฝ่ายผลิต

**(10) กระบวนการเชื่อมแบบคลีน (Wave Soldering)**

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประเภท Through-hole ขนาดใหญ่ จะไม่สามารถผลิตด้วยวิธีการผลิตแบบพื้นผิวดิจิตได้ จึงต้องแทนที่ด้วยกระบวนการเชื่อมแบบคลีน กระบวนการเชื่อมแบบคลีนเริ่มต้นขึ้นภายหลังจากการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประเภท Through-hole ด้วยมือ แล้วล้ำเลี้ยงแพลงวนจรไปบนสายพานให้แพลงวนเครื่องที่ลงเป็นอ่างโลหะบัดกรี โลหะบัดกรีที่หลอมละลายเป็นของเหลวจะไหลมาลงเชื่อมติดกับขาของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

**(11) กระบวนการล้างทำความสะอาด (Aqueous Cleaning)**

เป็นกระบวนการล้างทำความสะอาดด้วยสารเคมี เช่น สบู่ น้ำยาล้างจาน ฯลฯ แพลงวนจะถูกครั้ง ภายหลังจากการเชื่อมแพลงวนแบบคลีน

**(12) การตรวจสอบแพลงวนด้วยรังสี X-Ray (Automated X-Ray Inspection)**

ในการตรวจสอบคุณภาพอยเชื่อมประสานระหว่างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประเภท Through-hole ขนาดใหญ่กับพื้นผิวของแพลงวนจรที่ผ่านกระบวนการเชื่อมแบบคลีนแล้ว ต้องทำการตรวจสอบคุณภาพการเชื่อมด้วยการยิงรังสี X-ray ผ่านไปยังตำแหน่งของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเครื่องตรวจสอบแพลงวนจรด้วยรังสี X-Ray (Automated X-Ray Inspection; AXI) โดยเครื่องจักรจะทำหน้าที่ในการจับภาพและแยกความแตกต่างระหว่างของดีและของเสียของชิ้นงาน ผ่านการตั้งค่าของโปรแกรมโดยโปรแกรมเมอร์ และจะแสดงภาพของเสียที่ตรวจพบความผิดปกติขึ้นมาให้พนักงานดำเนินการตรวจสอบ

**(13) การตรวจสอบการทำงานของแพลงวน (In Circuit Test)**

แพลงวนที่ผ่านการประกอบขึ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ครบถ้วนแล้ว จะผ่านการตรวจสอบการทำงานของแพลงวนจรอีกครั้งด้วยการทดสอบค่าทางไฟฟ้าเพื่อ

ตรวจเช็คความถูกต้องของสัญญาณทางไฟฟ้า ก่อนการนำไปประกอบเป็นเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า


#### (14) การตรวจสอบครั้งสุดท้าย (Final Inspection)

การตรวจสอบครั้งสุดท้ายประกอบด้วยการตรวจสอบยืนยันลักษณะภายนอก เป็นครั้งสุดท้าย ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล รุ่นการผลิต วันที่ผลิต และออกเอกสารรับรองคุณภาพ ก่อนการบรรจุแพ่งวงจรลงกล่อง รอส่งต่อไปยังส่วนงานประกอบเพื่อประกอบเป็นเครื่องกระตุกหัวใจต่อไป

### 1.3. ที่มาและความสำคัญของปัญหา

สัดส่วนของของเสียที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์เป็นตัวบ่งชี้หนึ่งที่แสดงถึงประสิทธิภาพของการผลิตแพ่งวงจร แม้ว่าของเสียที่เกิดขึ้นจะสามารถแก้ไขได้ภายในหลังการตรวจสอบ แต่ได้ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งใหม่ ค่าใช้จ่ายด้านแรงงานที่ต้องเพิ่มเข้ามาเพื่อทำงานแก้ไขของเสียดังกล่าว และทำให้ระยะเวลาในการผลิตผลิตภัณฑ์เพิ่มสูงขึ้น

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลของเสียจากเครื่องตรวจสอบแพ่งวงจร (Automated Optical Inspection; AOI) ที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตแพ่งวงจรแบบใช้เทคโนโลยีการผลิตแบบพื้นผิวดิบ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 โดยจำแนกตามรุ่นของผลิตภัณฑ์ออกเป็น 3 รุ่น ดังรูปที่ 1.2 เพื่อนำมาใช้พิจารณาหาแนวทางปรับปรุงและแก้ไขปัญหาของเสียที่เกิดขึ้น




รูปที่ 1.2 ของเสียที่เกิดขึ้นระหว่างเดือนกรกฎาคม – เดือนธันวาคม 2557

ของผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 รุ่น

จากการเปรียบเทียบของเสียของผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นทั้ง 3 รุ่น พบร่วมในระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา ผลิตภัณฑ์รุ่น B เป็นรุ่นที่มีของเสียเฉลี่ยเกิดขึ้นมากที่สุดและพบว่าของเสียของผลิตภัณฑ์รุ่น B ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2557 มีสูงกว่าค่าเป้าหมายที่โรงเรียนกรณีศึกษากำหนดไว้

ทั้งนี้เนื่องจากพบความผิดปกติของอัตราการเกิดของเสียในช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2557 ซึ่งมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้วิจัยจึงได้ทำการเก็บข้อมูลของเสียเพิ่มเติมในช่วงเวลา ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม 2558 เพื่อให้สามารถมองเห็นแนวโน้มของอัตราการเกิดของเสียได้ชัดเจนยิ่งขึ้น




แผนกวิชาภาษาไทย	จำนวนที่ตรวจด้วยชิ้น	27,615	155,509	6,751	14,261	66,063	47,328	34,821	65,759	30,803
	จำนวนของเสีย (ชิ้น)	297	1,872	106	425	2,854	3,175	993	1,719	865
	% ของเสีย	1.08%	1.20%	1.57%	2.98%	4.32%	6.71%	2.85%	2.61%	2.81%
แผนกวิชาภาษาไทย	จำนวนที่ตรวจด้วยชิ้น	62,959	37,845	1,650	14,622	42,035	60,490	32,068	44,492	25,520
	จำนวนของเสีย (ชิ้น)	1,044	198	30	199	500	2,454	644	886	516
	% ของเสีย	1.66%	0.52%	1.82%	1.36%	1.19%	4.06%	2.01%	1.99%	2.02%

รูปที่ 1.3 ของเสียที่เกิดขึ้นระหว่างเดือนกรกฎาคม 2557 – เดือนมีนาคม 2558


ของผลิตภัณฑ์รุ่น B

จากรูปที่ 1.3 ของเสียที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม 2558 ลดลงมาจากในช่วงเดือนธันวาคม 2557 ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวมีเปอร์เซ็นต์ของเสียเฉลี่ยลดลงมาใกล้เคียงกับในช่วงเดือนตุลาคม 2557 คือ เปอร์เซ็นต์ของเสียของแผงวงจรด้านล่างลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ และเปอร์เซ็นต์ของเสียของแผงวงจรด้านบนลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 2 เปอร์เซ็นต์

ทั้งนี้ ผู้วิจัยต้องการหาความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับช่วงเดือนพฤษภาคมและธันวาคม 2557 ผู้วิจัยจึงได้แบ่งชนิดของเสียออกมาเป็นรายเดือน เพื่อให้สามารถตรวจสอบชนิดของเสียที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่แตกต่างกันได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น โดยของเสียที่เกิดขึ้นกับแพงวงจรด้านล่าง ดังแสดงในรูปที่ 1.4 และของเสียที่เกิดขึ้นกับแพงวงจรด้านบนดังรูปที่ 1.5




จากรูปที่ 1.4 พบว่า ของเสียที่เกิดขึ้นจนทำให้เบอร์เซ็นต์ของเสียในเดือนพฤษภาคม 2557 เพิ่มสูงขึ้นเป็น 4.32% นั้น มีหลายชนิดและไม่พบว่ามีของเสียชนิดใดที่มีการเพิ่มสูงขึ้น อย่างชัดเจน ซึ่งแตกต่างจากของเสียที่เกิดขึ้นในเดือนธันวาคม 2557 โดยในช่วงเวลาดังกล่าว พบว่ามีของเสียประเภท Wrong Component เพิ่มสูงขึ้นมาอย่างผิดปกติ และเมื่อนำไฟล์บันทึกผลการตรวจสอบของเสีย (Log file) มาตรวจสอบ พบว่าของเสียประเภท Wrong Component เกิดจากการโหลดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ผิดประเภทในขณะประกอบอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์




ของเสียที่เกิดขึ้นกับวงจรด้านบนในรูปที่ 1.5 พบว่าของเสียที่เกิดขึ้นสูงในเดือนธันวาคม 2557 เกิดของเสียหลายชนิดพร้อมกันและไม่พบว่ามีของเสียชนิดใดที่มีการเพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สามารถคัดแยกปัญหาและลำดับความสำคัญของปัญหาของเสียได้อย่างชัดเจน ผู้วิจัยจึงได้เลือกใช้แผนภูมิพาราเมตริกมาเป็นเครื่องมือช่วยในการคัดเลือกปัญหา โดยแบ่งของเสียที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์รุ่น B ออกเป็น 16 ชนิดและแบ่งตามด้านของวงจรประกอบเป็นด้านล่างและด้านบน โดยตัดของเสียประเภท Wrong Component ที่เกิดขึ้นกับวงจรด้านล่างในเดือนธันวาคมออกจากพิจารณาคัดแยกและลำดับความสำคัญของปัญหา เนื่องจากปัญหาดังกล่าวตรวจสอบในเดือนธันวาคมเท่านั้นและไม่ตรวจพบเปอร์เซ็นต์ของเสียตั้งแต่ล่างในเดือนถัดมา

การคัดเลือกปัญหาของเสียที่จะต้องได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วน ผู้วิจัยใช้การคัดเลือกลำดับความสำคัญของปัญหาตามคำแนะนำของโจเซฟ จูราน นักเศรษฐศาสตร์ผู้นำแนวคิดของอัลเฟรโด พาร์เตมาประยุกต์ใช้ โดยจูรานแนะนำให้ใช้ตัวเลขหมายๆ กับการตัดสินใจในหลักการพาร์โต คือ 80-20 ซึ่งหมายความว่า “ปัญหาหรือความสูญเสียที่มีความสำคัญมากจำนวน 80% มักจะมีสาเหตุมาจากประมาณ 20% ของสาเหตุทั้งหมด (The Vital Few) ในขณะที่อีกประมาณ 80% ของสาเหตุจะมีผลต่อปัญหาที่มีความสำคัญเพียงเล็กน้อยอีกจำนวน 20% ของปัญหาเท่านั้น (The Trivial Many)” [1]



จากแผนภูมิพาร์โตของแพงวงจรด้านล่างในรูปที่ 1.6 เมื่อ Lakat เสน่ห์ที่ความถี่สูงสุด 80% ไปชนกับกราฟแท่งชนิดของเสียที่อยู่ทางซ้ายมือ พบว่ามีของเสียประมาณ 20% ที่จะต้องได้รับการแก้ไขประกอบไปด้วยของเสีย 5 ชนิดได้แก่

- อันดับที่ 1 คือ ปัญหาโลหะบัดกรีน้อยเกินไป (Insufficient Solder)
- อันดับที่ 2 คือ ปัญหามีโลหะบัดกรี (No Solder)
- อันดับที่ 3 คือ ปัญหาโลหะบัดกรีมากเกินไป (Excessive Solder)
- อันดับที่ 4 คือ ปัญหาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กลับขั้ว (Reverse Polarity) และ
- อันดับที่ 5 คือ ปัญหาโลหะบัดกรียึดติดกับขาข้างเคียง (Bridging Solder)



และเมื่อพิจารณาแผนภูมิพาร์โลตุของแพงวງจรอไฟฟ้าด้านบน ในรูปที่ 1.7 พบว่า ของเสียที่เกิดขึ้นกับแพงวງจรอไฟฟ้าด้านบนซึ่งคัดเลือกโดยใช้หลักการพาร์โลตุมีของเสีย 5 ชนิดที่ควรจะได้รับการแก้ไข ได้แก่

- อันดับที่ 1 คือ ปัญหาโลหะบัดกรีมากเกินไป (Excessive Solder)
- อันดับที่ 2 คือ ปัญหาโลหะบัดกรียึดติดกับขาข้างเคียง (Bridging Solder)
- อันดับที่ 3 คือ ปัญหาโลหะบัดกรีน้อยเกินไป (Insufficient Solder)
- อันดับที่ 4 คือ ปัญหามีเม็ดกรานิตอยู่ในอุปกรณ์ (Missing Component) และ
- อันดับที่ 5 คือ ปัญหามีเม็ดกรี (No Solder)

ตัวอย่างภาพของเสียทั้ง 6 ประเภท จาก 5 อันดับแรกของแพงวງจรอไฟฟ้าด้านบนและด้านล่างแสดงดังตารางที่ 1.1

ตารางที่ 1.1 ตัวอย่างของเสียที่เกิดขึ้นบนผลิตภัณฑ์


ชนิดของของเสีย	ภาพตัวอย่างงานดี	ภาพตัวอย่างงานเสีย
โลหะบัดกรียืดติดกับขาข้างเคียง (Bridging Solder)		
โลหะบัดกรีมาก เกินไป (Excessive Solder)		
โลหะบัดกรีน้อย เกินไป (Insufficient Solder)		
ไม่มีโลหะบัดกรี (No Solder)		
อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์กลับ ข้า (Reverse Polarity)		
ไม่มีอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ (Missing Component)		

เมื่อพิจารณาจากชนิดของเสียที่เกิดขึ้นสามารถแบ่งเหล่าที่มาของปัญหาได้เป็น 2 กระบวนการผลิตหลัก คือ (1) กระบวนการวางแผนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ลงบนแพงวงจร และ (2) กระบวนการสร้างโลหะบัดกรี อย่างไรก็ตามเนื่องด้วยข้อจำกัดทางด้านเวลา ผู้วิจัยจึงต้องการนำปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างโลหะบัดกรีมาดำเนินการแก้ไขเป็นอันดับแรก เนื่องจากกระบวนการผลิตดังกล่าวมีของเสียเกิดขึ้นหลายชนิด และคาดการณ์ว่าเมื่อลดปริมาณของเสีย

ชนิดดังกล่าวลงได้จะทำให้เปอร์เซ็นต์ของเสียของผลิตภัณฑ์รุ่น B ลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 1% ซึ่งเป็นค่าที่ต่ำกว่าค่าที่โรงงานกรณีศึกษาตั้งเป้าหมายไว้

ของเสียที่เกิดขึ้นจากการกรองการสกรีนโลหะบัดกรี พบว่า ส่วนใหญ่เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับปริมาณของโลหะบัดกรี อันเนื่องมาจากปัจจัยหลายอย่างในระหว่างการสกรีนโลหะบัดกรีไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติของโลหะบัดกรี อุณหภูมิ ความชื้น การปรับตั้งค่าเครื่องจักร หรือชนิดของแพลงวัจร ส่งผลให้ปริมาตรโลหะบัดกรีไม่เป็นไปตามที่จำกัดข้อกำหนด

ปริมาณของโลหะบัดกรีที่สกรีนลงบนแพลงวัจของโรงงานกรณีศึกษา ต้องผ่านการตรวจวัดปริมาตรโลหะบัดกรี แต่เนื่องจากแพลงวัจแต่ละแผ่นประกอบด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลายชนิด มีขนาดและรูปร่างที่แตกต่างกัน ทำให้การตรวจสอบเพื่ออ่านค่าปริมาตรของแต่ละช่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยตรงมีความยุ่งยาก จึงจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการอ่านค่าใหม่ให้อยู่ในรูปของ “เปอร์เซ็นต์ของปริมาตร (% Volume)” โดยการเปรียบเทียบค่าที่เครื่องจักรอ่านได้เทียบกับพื้นที่เปิดบนแผ่นพิมพ์ของชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แต่ละชนิดแล้วคำนวณค่าอุกมาในรูปเปอร์เซ็นต์ ดังรูปที่ 1.8



รูปที่ 1.8 การหาเปอร์เซ็นต์ปริมาตรของโลหะบัดกรีที่เครื่องวัดตรวจวัดปริมาตรโลหะบัดกรี

ค่าเปอร์เซ็นต์ปริมาตรที่เป็นค่ามาตรฐานของผลิตภัณฑ์รุ่น B มีค่าเป้าหมายอยู่ที่  $100 \pm 50\%$  โดยพบว่า เมื่อค่าเปอร์เซ็นต์ปริมาตรสูงกว่า  $150\%$  มีโอกาสที่จะทำให้ชิ้นงานที่ผลิตออกมากเกิดของเสีย โดยเฉพาะของเสียชนิดโลหะบัดกรียึดติดกับขาข้างเดียว และปัญหาโลหะบัดกรีมากเกินไป

ในทางกลับกันเมื่อค่าเปอร์เซ็นต์ปริมาณต่ำกว่า 50% มีโอกาสที่จะเกิดของเสียชนิดโลหะบัดกรีน้อยเกินไป และปัญหาไม่มีโลหะบัดกรี เนื่องจากถ้าปริมาณโลหะบัดกรีน้อยเกินไปจะทำให้แรงดึงดูดระหว่างแผงวงจรกับขาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์น้อยจนเกินไป เมื่อนำมาทดสอบทางไฟฟ้าจะส่งผลให้เกิดการเปิดวงจร (Open circuit) ขึ้นที่ขาของอุปกรณ์ตัวนั้นๆ และทำให้แผงวงจรทำงานผิดพลาด

แม้ว่าปัญหาโลหะบัดกรียังติดกับขาข้างเคียง ปัญหาโลหะบัดกรีมากเกินไป ปัญหาโลหะบัดกรีน้อยเกินไป และปัญหาไม่มีโลหะบัดกรี จะเป็นของเสียที่สามารถซ่อนแซ่อนได้โดยพนักงานฝ่ายผลิต แต่แนวทางการแก้ปัญหาด้วยวิธีการดังกล่าวเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ การหมายมาตรการป้องกันเป็นแนวทางที่เหมาะสมมากกว่าในการแก้ปัญหา

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมุ่งเน้นการศึกษาและหาแนวทางการแก้ปัญหาของเสียที่เกิดขึ้นจากการกระบวนการสกรีนโลหะบัดกรี 4 ชนิด ได้แก่ (1) ปัญหาโลหะบัดกรียังติดกับขาข้างเคียง (2) ปัญหาโลหะบัดกรีมากเกินไป (3) ปัญหาโลหะบัดกรีน้อยเกินไปและ (4) ปัญหาไม่มีโลหะบัดกรี โดยการศึกษาถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องและแนวทางการป้องกันของเสียอันเนื่องมาจากกระบวนการสกรีนโลหะบัดกรีเป็นลำดับแรก โดยต้องลดปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของการสกรีนและให้ปริมาณของโลหะบัดกรีเข้าใกล้ค่าเป้าหมายที่ 100 % ให้มากที่สุด

#### 1.4. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

กำหนดเงื่อนไขที่เหมาะสมในการสกรีนโลหะบัดกรีลงบนแผงวงจรเพื่อลดของเสียโดยใช้เทคนิคการออกแบบการทดลอง

#### 1.5. ขอบเขตของงานวิจัย

- ทำการศึกษาเฉพาะค่าปริมาณของโลหะบัดกรีที่สกรีนลงบนแผงวงจรของแผงวงจรชนิด 2 ด้านที่ใช้ประกอบกับผลิตภัณฑ์รุ่น B และทำการศึกษากับเครื่องจักรที่หมายเลขอุตสาหกรรมที่ 17 เท่านั้น
- ทำการศึกษาลดของเสียที่เกิดขึ้นจากการกระบวนการสกรีนโลหะบัดกรี 4 ชนิด ได้แก่ ปัญหาโลหะบัดกรียังติดกับขาข้างเคียง ปัญหาโลหะบัดกรีมากเกินไป ปัญหาโลหะบัดกรีน้อยเกินไปและปัญหาไม่มีโลหะบัดกรี

### 1.6. วิธีดำเนินการวิจัย

1. สำรวจงานวิจัยและศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบการทดลอง
2. ศึกษาสภาพปัจุบัน วิธีการดำเนินงานและเก็บรวบรวมสภาพปัจุบันในปัจจุบันของโรงงานกรณีศึกษา
3. กำหนดปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขตของการวิจัย
4. ระดมความคิดจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านกระบวนการสกรีนโลหะบัดกรีเพื่อวิเคราะห์หาปัจจัยขาเข้าที่มีผลกระทบต่อปริมาณของโลหะบัดกรีโดยใช้ตารางสาเหตุและผล
5. แบ่งประเภทของปัจจัยขาเข้าและตัวแปรตอบสนอง
6. กำหนดระดับของปัจจัยขาเข้าและเลือกรูปแบบของการทดลอง
7. วิเคราะห์ความแม่นและเที่ยงของเครื่องมือวัด ได้แก่ เครื่องวัดปริมาตรโลหะบัดกรีและเครื่องตรวจสอบแพลงวัจ
8. ดำเนินการทดลองตามแผนการออกแบบการทดลองที่วางแผนไว้
9. นำข้อมูลที่ได้จากการทดลองมาวิเคราะห์ผลตามหลักการทางสถิติ
10. ทำการสรุปผลการทดลองและนำปัจจัยที่เหมาะสมไปใช้จริงในกระบวนการสกรีนโลหะบัดกรีของผลิตภัณฑ์รุ่น B
11. จัดทำเอกสารแนะนำวิธีการปรับตั้งค่าปัจจัยที่เหมาะสมของเครื่องสกรีนที่ให้แก่ช่างเทคนิค
12. จัดทำเอกสารแนะนำวิธีการปฏิบัติงานที่เครื่องตรวจวัดปริมาตรโลหะบัดกรีที่ถูกต้องให้แก่พนักงานปฏิบัติการ
13. จัดทำแผนภูมิควบคุมเบอร์เซ็นต์ปริมาตรของโลหะบัดกรี ติดตามผลหลังจากการปรับปรุงและสรุปผลการวิจัย
14. จัดทำรูปเล่มวิทยานิพนธ์

### 1.7. ผลที่ได้รับ

1. เงื่อนไขที่เหมาะสมในการสกรีนเพื่อให้ค่าปริมาตรของโลหะบัดกรีใกล้เคียงค่าเป้าหมาย

2. เงื่อนไขที่เหมาะสมในการสกринเพื่อลดความแปรปรวนของค่าปริมาตรของโลหะบัดกรีที่สกринลงบนแผงวงจร
3. เอกสารแนะนำเพื่อเป็นแนวทางในการปรับตั้งค่าเครื่องสกринให้แก่ช่างเทคนิค
4. เอกสารแนะนำวิธีการทำงานปฏิบัติงานที่เครื่องตรวจวัดปริมาตรโลหะบัดกรีที่ถูกต้องให้แก่พนักงานปฏิบัติการ
5. แผนภูมิควบคุม珮อร์เซ็นต์ปริมาตรของโลหะบัดกรี

### 1.8. ประโยชน์ที่ได้รับ

1. ผลจากการศึกษาวิจัยเรื่องการกำหนดเงื่อนไขที่เหมาะสมในการลดของเสียในกระบวนการสกринโลหะบัดกรีของแผงวงจรที่ใช้สำหรับเครื่องกระตุกหัวใจ ทำให้ทราบถึงปัจจัยที่มีส่วนสำคัญต่อการปัญหาโลหะบัดกรียืดติดกับขาข้างเดียว ปัญหาโลหะบัดกรีมากเกินไปปัญหาโลหะบัดกรีน้อยเกินไป ปัญหาไม่มีโลหะบัดกรี และช่วยปรับปรุงผลผลิตของผลิตภัณฑ์ให้เพิ่มสูงขึ้น
2. ลดเวลาที่ต้องสูญเสียไปในระหว่างการซ่อมแซมของเสีย
3. เป็นแนวทางสำหรับนำไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตแผงวงจรแบบพื้นผิวดิบรุนอื่นๆต่อไป

卷之三









## บทที่ 2

### ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในบทนี้จะกล่าวถึงทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่ทำการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ การวิเคราะห์ความแม่นและเที่ยงของระบบการวัด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ การทดลอง แผนภูมิควบคุม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

#### 2.1. การวิเคราะห์ความแม่นและเที่ยงของระบบการวัด

กิตติศักดิ์ [2] ชี้ให้เห็นความสำคัญของระบบการวิเคราะห์ความแม่นและเที่ยงของระบบการวัดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ว่า ค่าความผันแปรของค่าวัดจากระบบการวัดที่ได้ทำการวัดผลิตภัณฑ์หนึ่งจะทำให้เกิดความผิดพลาดในการตัดสินใจได้ โดยจำแนกเป็น 2 กรณี คือ กรณี ก พบว่าผลิตภัณฑ์ดีแต่การตัดสินใจจากข้อมูลของระบบการวัดว่าเป็นผลิตภัณฑ์บกพร่อง เป็นความผิดพลาดของการตัดสินใจประเภทที่ 1 (Type I Error) ในงานควบคุมคุณภาพถือว่าเป็นความเสียหายของผู้ผลิต สำหรับกรณี ข ที่จะพบว่าเป็นผลิตภัณฑ์บกพร่องแต่มีการตัดสินใจจากข้อมูลของระบบการวัดว่าเป็นผลิตภัณฑ์ดี เป็นความผิดพลาดของการตัดสินใจประเภทที่ 2 (Type II Error) ในการควบคุมคุณภาพจะถือว่าเป็นความเสียหายของผู้บริโภค

การประเมินระบบการวัดจะช่วยลดความเสียหายจากการตัดสินใจผิดพลาดได้ แม้ว่าผลิตภัณฑ์จะมีความเสียหายต่อความผิดพลาดของการตัดสินใจก็ตาม

##### 2.1.1. การประเมินผลคุณสมบัติด้านความเอนเอียงของระบบการวัด

ค่าความเอนเอียงของระบบการวัด คือ ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของค่าที่ได้จากการวัดเทียบกับค่าอ้างอิง โดยค่าอ้างอิงเป็นค่าเฉลี่ยที่ได้มาจากการวัดซ้ำด้วยเครื่องมือวัดที่มีความเที่ยงสูงกว่าภายในได้สภาพควบคุม การประเมินผลค่าความเอนเอียงพิจารณาจาก

$$\text{ค่าความเอนเอียง} = \text{ค่าเฉลี่ยของค่าวัด} - \text{ค่าอ้างอิง} \quad (2.1)$$

และประเมินผลค่าความเอนเอียงเทียบกับความผันแปรของกระบวนการ (ในกรณีใช้ระบบการวัดในการประเมินผลความผันแปรของกระบวนการผลิตเพื่อควบคุมกระบวนการ)

โดยความผันแปรของกระบวนการเป็นสัดส่วนระหว่างชีดจำกัดข้อกำหนดกับค่าจำกัดความคลาดเคลื่อนธรรมชาติ (Natural Tolerance Limits) ซึ่ง Montgomery [3] ได้กล่าว

เพิ่มเติมว่า ค่าจำกัดความคลาดเคลื่อนธรรมชาติเป็นค่าจำกัด  $3\sigma$  ในแต่ละด้านของค่าเฉลี่ยกระบวนการ โดยค่าจำกัดนี้ครอบคลุมช่วงส่วนใหญ่กระบวนการผลิต ทั่วไปจึงมักอ้างอิงความก้าวหน้าของกระบวนการทั้งหมดด้วย  $6\sigma$

$$\text{ความผันแปรของกระบวนการ} = \frac{\text{USL}-\text{LSL}}{6\sigma} \quad (2.2)$$

โดยที่  $\text{USL} = \text{ค่าจำกัดข้อกำหนดบน}$   
 $\text{LSL} = \text{ค่าจำกัดข้อกำหนดล่าง}$   
 $\sigma = \text{ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูล}$   
 ดังนั้น

$$\% \text{ ความเออนเอียง} = \frac{\text{ค่าความเออนเอียง}}{\text{ความผันแปรของกระบวนการ}} \times 100\% \quad (2.3)$$

ในการนี้ประเมินผลค่าความเออนเอียงของระบบการวัดนั้น จะต้องตัดสินใจภายใต้เกณฑ์การยอมรับ คือ

$\% \text{ ความเออนเอียง} < 5\%$	อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ โดยไม่แก้ไข
$5\% \leq \% \text{ ความเออนเอียง} < 10\%$	อาจจะยอมรับได้ (ให้พิจารณาองค์ประกอบอื่นๆ อาทิ การประยุกต์ใช้ ค่าใช้จ่าย ฯลฯ)
$\% \text{ ความเออนเอียง} \geq 10\%$	ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องค้นหาสาเหตุและทำการแก้ไข

### 2.1.2. การประเมินผลคุณสมบัติเชิงเส้นตรงของระบบการวัด

คุณสมบัติเชิงเส้นตรงของระบบการวัด คือ การที่ค่าความเออนเอียงของระบบการวัดจะมีค่าไม่เปลี่ยนแปลงไปตลอดย่านการวัดของระบบการวัดนั้น ในการพิจารณาคุณสมบัติเชิงเส้นตรงของระบบการวัดจะได้มาจากการเลือกชั้นงานตลอดช่วงย่านวัด เพื่อศึกษาถึงค่าไบอสที่แต่ละค่าของค่ามาตรฐาน (ค่าอ้างอิง) และพิจารณาค่าการเปลี่ยนแปลงของค่าความชัน

Montgomery [3] ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า การประเมินผลคุณสมบัติเชิงเส้นตรง จะต้องเริ่มต้นจากการตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบทดสอบ (Adequacy of the Regression Model) ซึ่งการตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบทดสอบที่ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลาย คือ สัมประสิทธิ์การตัดสินใจ ( $R^2$ ) โดยที่  $R^2$  เป็นสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง X และ Y

ดังนั้น ตัวแบบทดสอบเชิงเส้นตรงของคุณสมบัติเชิงเส้นตรงของระบบการวัด คือ การสร้างกราฟแสดงการกระจายให้แก่นอน (X) คือ ค่าอ้างอิง และแกนตั้ง (Y) คือ ค่าความเออน

เอียง แล้วพิจารณาว่า จำนวนตัวแปรอิสระทั้งหมดในสมการมีความสัมพันธ์กับตัวแปรตาม  $Y$  เพียงใด และสามารถอธิบายจำนวนความผันแปรระหว่างตัวแปรตาม  $Y$

### สัมประสิทธิ์การตัดสินใจ ( $R^2$ )

$$R^2 = \frac{\hat{\beta}_1 S_{XY}}{S_{YY}} \quad (2.4)$$

โดยมีค่าความชัน  $\hat{\beta}_1$  เท่ากับ

$$\hat{\beta}_1 = \frac{S_{XY}}{S_{XX}} \quad (2.5)$$

$$S_{YY} = \sum Y^2 - \frac{(\sum Y)^2}{n} \quad (2.6)$$

$$S_{XY} = \sum XY - \frac{(\sum X)(\sum Y)}{n} \quad (2.7)$$

ถ้าค่า  $R^2$  มีค่าสูงพอ นั่นคือ ความแปรปรวนของค่าความเออนเอียง ( $Y$ ) สามารถอธิบายหรือทำนายค่าอ้างอิง ( $X$ ) ได้แม่นยำมากขึ้น (โดยทั่วไปแนะนำว่าควรมีค่าไม่ต่ำกว่า 0.70)

เมื่อค่าความเออนเอียงและค่าอ้างอิงมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงอย่างมั่นยำคัญแล้ว ให้ทำการคำนวณสมการทดแทนเชิงเส้นตรง

$$Y = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 X \quad (2.8)$$

$$\text{เมื่อ } \hat{\beta}_1 = \frac{S_{XY}}{S_{XX}} \quad (2.9)$$

$$\hat{\beta}_0 = \bar{Y} - \hat{\beta}_1 \bar{X} \quad (2.10)$$

### การคำนวณดัชนีเชิงเส้นตรง (Linearity) ของระบบการวัด

$$\text{ดัชนีเชิงเส้นตรง} = \hat{\beta}_1 \times \text{ความผันแปรของกระบวนการ} \quad (2.11)$$

### เปอร์เซ็นต์เชิงเส้นตรง (%Linearity)

$$\% \text{ เชิงเส้นตรง} = \frac{\text{ดัชนีเชิงเส้นตรง}}{\text{ความผันแปรของกระบวนการ}} \times 100\% \quad (2.12)$$

โดยมีเกณฑ์การตัดสินใจเพื่อการยอมรับ คือ

$\% \text{ เชิงเส้นตรง} < 5\%$  อุปกรณ์ที่ยอมรับได้ โดยไม่แก้ไข

$5\% \leq \% \text{ เชิงเส้นตรง} < 10\%$  อาจจะยอมรับได้ (ให้พิจารณาองค์ประกอบอื่นๆ อาทิ การ

%เชิงเส้นตรง ≥ 10%	ประยุกต์ใช้ ค่าใช้จ่าย ฯลฯ)
	ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องค้นหาสาเหตุและทำการแก้ไข

### 2.1.3. การวิเคราะห์ความแม่นยำของระบบการวัดแบบข้อมูลนับ

การวิเคราะห์ความแม่นยำของระบบการวัดแบบข้อมูลนับ เป็นการตัดสินใจด้วยข้อกำหนดเพื่อให้ได้ข้อมูลประเภท ผ่าน หรือ ไม่ผ่าน หรืออาจแบ่งออกเป็น ดีมาก ดี พอใช้ และไม่ดี การวิเคราะห์ความแม่นยำของระบบการวัดแบบข้อมูลนับเป็นการวิเคราะห์ความเที่ยงพ้องกันของพนักงานผู้ประเมิน ทำให้สามารถประยุกต์ใช้เพื่อประเมินความสามารถในการตรวจสอบของพนักงานได้

ในการประเมินความสามารถของพนักงานวัดนั้น อาจจะประเมินที่พนักงานแต่ละคน (Within Appraiser) หรือการประเมินระหว่างพนักงาน (Between Appraisers) เพื่อพิจารณา ว่า พนักงานคนใดมีความสามารถไม่เข้าเกณฑ์ ก็มีความจำเป็นต้องดำเนินการเพิ่มความสามารถให้พนักงานดังกล่าวก่อน

#### การวิเคราะห์พนักงานแต่ละคน (Within Appraiser)

มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบว่าพนักงานวัดแต่ละคน มีความสามารถในการวัดซ้ำมากน้อยเพียงใด ใน การวิเคราะห์พนักงานแต่ละคนใช้การพิจารณาถึงความสามารถในการวัดซ้ำ โดย

$$\text{เปอร์เซ็นต์การวัดซ้ำของพนักงานแต่ละคน} = \frac{\text{จำนวนครั้งที่ตรวจสอบได้ผลเหมือนกัน}}{\text{จำนวนชั้นงานทั้งหมดที่ตรวจสอบ}} \quad (2.13)$$

หากเปอร์เซ็นต์การวัดซ้ำของพนักงานแต่ละคนมีค่าต่ำ พนักงานจะขาดความสามารถในการทำซ้ำ ซึ่งมีความเสี่ยงที่พนักงานจะตัดสินใจในแต่ละครั้งแตกต่างกันและให้ผลการตัดสินใจที่ผิดพลาด

#### การวิเคราะห์ระหว่างพนักงาน (Between Appraisers)

เป็นการวิเคราะห์ถึงระดับของความเที่ยงพ้องกันระหว่างพนักงาน เนื่องจากการวิเคราะห์พนักงานแต่ละคนทำให้ทราบเพียงว่าพนักงานคนนั้นมีความสามารถในการวัดซ้ำหรือไม่ แต่ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าพนักงานคนดังกล่าวตัดสินใจได้เหมือนกับพนักงานคนอื่นที่ร่วมทำการทดสอบความแม่นยำของระบบการวัดหรือไม่ โดย

$$\text{เปอร์เซ็นต์ความเห็นพ้องระหว่างพนักงาน} = \frac{\text{จำนวนครั้งที่พนักงานตรวจสอบได้ผลเหมือนกัน}}{\text{จำนวนชั้นงานทั้งหมดที่ตรวจสอบ}} \quad (2.14)$$

### การวิเคราะห์พนักงานวัดแต่ละคนเปรียบเทียบกับมาตรฐาน (Each Appraiser vs Standard)

เพื่อให้มาตราฐานการตรวจวัดเป็นไปตามข้อกำหนดที่ลูกค้าระบุไว้ จึงต้องมีการกำหนดชั้นงานมาตรฐานขึ้น ดังนั้น ถึงแม้ว่าพนักงานแต่ละคนจะมีความสามารถในวัดซ้ำ แต่ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าพนักงานคนดังกล่าวตัดสินใจได้ถูกต้องตามมาตรฐานหรือไม่ การวิเคราะห์พนักงานวัดแต่ละคนเปรียบเทียบกับมาตรฐานจึงถูกนำมาใช้เพื่อตรวจสอบว่ามีความผิดพลาดมากน้อยเพียงใดที่จะเกิดความผิดพลาดของการตัดสินใจประเภทที่ । คือ ตัดสินใจผลิตภัณฑ์ดี เป็นผลิตภัณฑ์เสีย และความผิดพลาดของการตัดสินใจประเภทที่ ॥ คือ ตัดสินใจผลิตภัณฑ์เสีย ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี

$$\text{เปอร์เซ็นต์ความเห็นพ้องเปรียบเทียบกับมาตรฐาน} = \frac{\text{จำนวนครั้งที่ผลการตรวจสอบเหมือนกันและถูกต้อง}}{\text{จำนวนชั้นงานทั้งหมดที่ตรวจสอบ}} \quad (2.15)$$

### การวิเคราะห์พนักงานวัดทุกคนเปรียบเทียบกับมาตรฐาน (All Appraisers vs Standard)

แม้ว่าพนักงานจะมีระดับของความเห็นพ้องระหว่างพนักงาน แต่ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าพนักงานกลุ่มดังกล่าวตัดสินใจได้ถูกต้องตามชั้นงานมาตรฐานหรือไม่ ดังนั้น การวิเคราะห์พนักงานทุกคนโดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานจึงถูกนำมาประยุกต์ใช้เพื่อตรวจสอบว่ามีความผิดพลาดมากน้อยเพียงใดที่จะเกิดความผิดพลาดของการตัดสินใจผลิตภัณฑ์ดี เป็นผลิตภัณฑ์เสีย และความตัดสินใจผลิตภัณฑ์เสียว่าเป็นผลิตภัณฑ์ดี [4]

$$\text{เปอร์เซ็นต์ความเห็นพ้องพนักงานวัดทุกคน} = \frac{\text{จำนวนครั้งที่พนักงานทุกคนตรวจสอบได้ถูกต้องเหมือนกัน}}{\text{จำนวนชั้นงานทั้งหมดที่ตรวจสอบ}} \quad (2.16)$$

## 2.2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบการทดลอง

### 2.2.1. ความหมายของการออกแบบการทดลอง

การออกแบบการทดลอง คือ การทดลองเพียงครั้งเดียวหรือต่อเนื่อง โดยทำการเปลี่ยนแปลงค่าตัวแปรนำเข้า (Input Variable) ในระบบหรือกระบวนการที่สนใจศึกษา เพื่อที่จะทำให้สามารถสังเกตและชี้ถึงสาเหตุต่างๆ ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของผลลัพธ์ที่ได้ (Output) จากกระบวนการหรือระบบนั้น โดยตัวแปรนำเข้าจะถูกจัดแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มที่ควบคุมได้ เรียกว่า “ตัวแปร (หรือปัจจัย) ที่ควบคุมได้ (Controllable Variables or Factors)” และกลุ่มที่ไม่สามารถควบคุมได้ เรียกว่า “ตัวแปร (หรือปัจจัย) ที่รับการระบบ (Uncontrollable or Noise Variables (Factors))”

การกำหนดตัวแปรที่ควบคุมได้และตัวแปรที่ควบคุมไม่ได้ ขึ้นอยู่กับระบบแต่ละระบบ ซึ่งโดยหลักแล้วตัวแปรที่ควบคุมไม่ได้หรือตัวแปรของคน มักจะเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติ เช่น ลม ฝน ละออง ความชื้น สัมพัทธ์ อุณหภูมิภายนอก หรือส่วนของอุปกรณ์หรือระบบที่ยากแก่การควบคุมเนื่องจากในการควบคุมต้องใช้ความระมัดระวังสูง เพราะเมื่อชำรุดอาจส่งผลถึงต้นทุนค่าใช้จ่ายที่สูงมาก ส่วนตัวแปรที่ควบคุมได้ เช่น ที่มาของวัตถุดิบ เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต พนักงานที่ควบคุม (ซึ่งในบางระบบ อาจพิจารณาให้เป็น “ตัวแปรที่ควบคุมไม่ได้”) อุณหภูมิในการผลิต เป็นต้น

การออกแบบการทดลองมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อการกำหนดตัวแปรที่ควบคุมที่มีอิทธิพลสูงสุดต่อการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตอบสนองให้มีโอกาสที่ตัวแปรตอบสนองนั้น มีค่าใกล้เคียงกับค่าเป้าหมายที่ต้องการมากที่สุด และมีค่าความแปรปรวนต่ำที่สุด นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้ผลกระทบของตัวแปรที่ควบคุมไม่ได้มีค่าน้อยที่สุด [5]

### 2.2.2. แนวทางในการออกแบบการทดลอง

Montgomery [3] ได้แนะนำแนวทางในการออกแบบการทดลองแบ่งออกเป็น 7 ขั้นตอนดังนี้

- (1) **การรับรู้และกำหนดปัญหา (Recognition of and statement of the problem)** การระบุปัญหาของการทดลอง เป็นสิ่งสำคัญในการกำหนดวัตถุประสงค์ทั้งหมดของการทดลอง การทดลองขนาดใหญ่เพียงครั้งเดียวมักจะไม่สามารถตอบคำถามที่ต้องการได้ทั้งหมด ดังนั้นการแบ่งการทดลองออกเป็นขนาดย่อยๆ จึงถือเป็นกลยุทธ์ในการทดลองที่ดีกว่า

- (2) การเลือกตัวแปรตอบสนอง (Selection of the response variable) ใน การเลือกตัวแปรตอบสนองพบว่าป้อยครั้งค่าเฉลี่ยหรือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการวัดผลมักจะเป็นตัวแปรตอบสนอง
- (3) การเลือกปัจจัย ระดับ และช่วงของปัจจัย (Choice of factors, levels and range) มีปัจจัยมากมายในการทดลอง ปัจจัยที่ไม่ได้สนใจควรกำหนดเป็น ค่าคงที่ ในการคัดเลือกปัจจัยนั้นจะต้องอาศัยความรู้ทางด้านกระบวนการผลิตมา ช่วยในการตัดสินใจระบุปัจจัย และเมื่อจุดประสงค์ของการทดลองคือการคัด กรองปัจจัยเบื้องต้น การกำหนดระดับของปัจจัย ควรมีระดับของปัจจัยน้อยๆ โดยทั่วไประดับปัจจัยเพียง 2 ปัจจัยถือว่ามีเหมาะสมกับการศึกษาเพื่อคัดกรอง ปัจจัยเบื้องต้น
- (4) การเลือกแผนการออกแบบการทดลอง (Choice of experimental design) แผนการทดลองขึ้นอยู่ปัจจัยที่ใช้เป็นหลัก การเลือกการทดลองขึ้นอยู่ กับการทำซ้ำ แบบการสุ่ม และการบล็อก
- (5) การดำเนินการทดลอง (Performing the experiment) ติดตาม กระบวนการทดลองอย่างระมัดระวัง ความผิดพลาดในขั้นตอนนี้จะทำลายความ เชื่อมั่นของการทดลองได้
- (6) การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ (Statistical analysis of the data) ปัจจุบันมี โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติมากมายช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล แต่ต้องอาศัย ความรู้ทางสถิติบวกกับความรู้ทางวิศวกรรมที่ดี จึงจะช่วยให้สามารถสรุปผลลัพธ์ ได้อย่างถูกต้อง
- (7) การสรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ (Conclusion and recommendations) เมื่อข้อมูลจากการทดลองได้รับการวิเคราะห์ จะต้องมีการ สรุปผลการทดลอง ติดตามผลและยืนยันผลการทดลองที่ได้ทำการทดลอง

### 2.2.3. หลักการที่ใช้ในการออกแบบการทดลอง

ประชิชาติ นาทะสัน [6] ได้สรุปหลักการที่ใช้ในการออกแบบการทดลองตามหลักการของ Montgomery และแบ่งหลักการออกแบบการทดลองเป็น 3 แบบ ดังนี้

- (1) **การทำซ้ำ (Replication)** ในการทดลองแต่ละครั้ง อาจมีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นในการทดลองได้ เพื่อความถูกต้องในการวิเคราะห์ข้อมูลจึงต้องการทำซ้ำเพื่อทำให้สามารถประมาณค่าความคลาดเคลื่อนในการทดลองได้ และข้อมูลที่ได้มีความแม่นยำถูกต้องมากขึ้น
- (2) **การทำแบบสุ่ม (Randomization)** คือ การสุ่มลำดับการทดลอง ซึ่งจะเป็นการกระจายโอกาสที่จะได้รับความผันแปรจากปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การทดสอบการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่มีผลต่อเวลาในการทำปฏิกริยา ความเที่ยงตรงในการจับเวลาของผู้ทดลอง ทดลองด้วยโอกาสเท่ากัน การสุ่มยังสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 วิธี ดังนี้
- 1) การทำแบบสุ่มสมบูรณ์ (Complete Randomization)
  - 2) การทำแบบสุ่มอย่างง่าย (Simple Randomization)
  - 3) การทำแบบสุ่มสมบูรณ์ในบล็อก (Complete Randomization within Blocks)
- (3) **การบล็อก (Blocking)** คือ การจัดกลุ่มการทดลองเพื่อลดผลกระทบปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ เช่น พนักงานไม่สามารถทำการทดลองแต่ละสภาวะในวันเดียวกันได้ อาจจะทำให้ปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ เช่น ความชื้นในแต่ละการทดลองไม่เท่ากัน เพื่อให้การทดลองนั้นมีความเที่ยงตรงมากขึ้น

#### 2.2.4. การตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลอง (Model Adequacy Checking)

การตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลอง เป็นการตรวจสอบเพื่อให้ข้อมูลที่มาจากการทดลองมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือตามหลักการทางสถิติ ก่อนการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance) โดยต้องตรวจสอบส่วนตกค้าง (Residual) ว่าเป็นไปตามสมมติฐาน 3 ข้อ ดังต่อไปนี้หรือไม่

- 1) สมมติฐานของการแจกแจงแบบปกติ (The Normality Assumption)
- 2) การตรวจสอบส่วนตกค้างตามลำดับเวลา (Plot of Residuals in Time Sequence)

3) การตรวจสอบส่วนตกลงค้างเทียบกับค่าตอบสนองที่ได้จากการทดลอง (Plot of Residuals Versus Fitted Values) โดย Montgomery [3] ได้กล่าวว่า ส่วนตกลงค้างที่มาจากการออกแบบการทดลองมาจาก

$$e_i = y_i - \hat{y}_i \quad (2.17)$$

โดยที่  $e_i$  คือ ส่วนตกลงค้างที่เป็นผลต่างระหว่างผลการทดลองและค่าประมาณของผลการทดลองวิธีการที่  $i$

$\hat{y}_i$  คือ ค่าประมาณของข้อมูล สำหรับการออกแบบที่ทำสุ่มแบบสมบูรณ์ ค่าประมาณของข้อมูลจะเท่ากับค่าเฉลี่ยผลรวมทั้งหมดของผลการทดลองที่อยู่ภายใต้วิธีการทดลองที่  $i$  โดย  $\hat{y}_i = \bar{y}_i$

### 2.3. การทดลองแบบแฟคทอเรียลบางส่วน (Fractional Factorial Experiment)

การทดลองแบบแฟคทอเรียลเป็นการทดลองที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวางในการออกแบบการทดลอง เนื่องจากสามารถศึกษาปัจจัย (Factor) ได้หลายปัจจัยพร้อมกัน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาผลกระทบหลักของปัจจัย (Main Effect) และการศึกษาผลกระทบร่วมระหว่างปัจจัย (Interaction)

เมื่อจำนวนของปัจจัยมีปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น จำนวนการทดลองในแต่ละครั้งของการทำซ้ำอย่างสมบูรณ์จะมีจำนวนรอบในการทดลองมากขึ้นพร้อมๆ กับการใช้ทรัพยากริมามากขึ้น การออกแบบการทดลองแบบแฟคทอเรียลบางส่วนจึงถูกเลือกมาใช้ ถ้าผู้ทำการทดลองต้องข้อสมมติฐานว่าความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีค่าสูงๆ (Higher-Order Interaction) สามารถละเว้นได้ เพราะพบว่าจะมีความสำคัญน้อยลง และเลือกพิจารณาเฉพาะผลกระทบหลักและผลกระทบร่วมที่มีความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีอันดับต่ำ (Low-order Interactions)

การออกแบบการทดลองแบบแฟคทอเรียลบางส่วนส่วนใหญ่มักใช้เพื่อการทดลองเบื้องต้น (Screening Experiment) โดยที่ระบบมีหลายปัจจัยที่จะต้องพิจารณาว่า ปัจจัยใดคือปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบ ดังนั้นการทดลองนี้จึงเป็นการทดลองในขั้นตอนแรกของการพัฒนาและนำผลที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบการทดลองอย่างสมบูรณ์สำหรับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระบบ

รูปแบบทั่วไปของการทดลองแบบแฟคทอร์เรียลบางส่วน คือ  $2^{k-p}$  โดยที่ k คือจำนวนปัจจัยที่ใช้ในการออกแบบการทดลอง (Factor) และ p คือ ตัวกำหนดอิสระ (Independent Generators) การออกแบบแฟคทอร์เรียลบางส่วน  $2^{k-1}$  จะมี p เท่ากับ 1 เรียกว่า การทดลองแบบลดลงครึ่งหนึ่ง (One-Half Fraction Factorial) การเลือกตัวกำหนดอิสระ p ถือว่ามีความสำคัญมากกับการออกแบบแบบการทดลองแบบแฟคทอร์เรียลบางส่วน เนื่องจากจะเป็นแนวทางเพื่อให้เราได้ความสัมพันธ์ของโครงสร้างແ Pang (Alias Structure) ที่ดีที่สุด [3]

การออกแบบการทดลองแบบแฟคทอร์เรียลบางส่วน จะมีหนึ่งหรือสองปัจจัยร่วมกันอยู่ในการออกแบบการทดลอง หากเลือกใช้การออกแบบที่มีผลกระทบหลักมีปฏิสัมพันธ์ร่วมแบบสี่ทาง (Resolution IV) จะดีกว่าการเลือกใช้การออกแบบซึ่งผลกระทบหลักมีปฏิสัมพันธ์ร่วมแบบสามทาง (Resolution III) [7] โดยลักษณะของปฏิสัมพันธ์ร่วมเป็นดังต่อไปนี้

Resolution III ไม่มีผลกระทบหลักແ Pang อยู่ในผลกระทบหลักอื่นๆ แต่ผลกระทบหลักจะແ Pang อยู่กับผลกระทบร่วมระหว่าง 2 ปัจจัย

Resolution IV ผลกระทบหลักปนกับผลกระทบร่วมระหว่าง 3 ปัจจัยในสมการແ Pang และผลกระทบร่วมระหว่าง 2 ปัจจัยอย่างน้อย 2 เทอมปนอยู่ในสมการແ Pang

Resolution V ผลกระทบหลักปนกับผลกระทบร่วมระหว่าง 4 ปัจจัยในสมการແ Pang และผลกระทบร่วมระหว่าง 2 ปัจจัยปนกับผลกระทบร่วมระหว่าง 3 ปัจจัย ในสมการແ Pang [8]

การจำแนกความแตกต่างว่าการออกแบบใดเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดทำได้ค่อนข้างยาก จึงมีการออกแบบตารางสรุปความสัมพันธ์ของการແ Pang (Alias) ออกแบบโดยสนใจที่ผลกระทบหลักและผลกระทบร่วมระหว่าง 2 และ 3 ปัจจัย [3] การเลือกใช้  $2^{k-p}$  ของการออกแบบการทดลองแบบแฟคทอร์เรียลบางส่วนเลือกใช้จากตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 ตารางสรุปความสัมพันธ์ของโครงสร้างแฝง (Alias Structure) [3]

Number of Factors, $k$	Fraction	Number of Runs	Design Generators
3	$2_{\text{III}}^{3-1}$	4	$C = \pm AB$
4	$2_{\text{IV}}^{4-1}$	8	$D = \pm ABC$
5	$2_{\text{V}}^{5-1}$ $2_{\text{III}}^{5-2}$	16	$E = \pm ABCD$
		8	$D = \pm AB$ $E = \pm AC$
6	$2_{\text{VI}}^{6-1}$ $2_{\text{IV}}^{6-2}$ $2_{\text{III}}^{6-3}$	32 16 8	$F = \pm ABCDE$ $E = \pm ABC$ $F = \pm BCD$ $D = \pm AB$ $E = \pm AC$ $F = \pm BC$
7	$2_{\text{VII}}^{7-1}$ $2_{\text{IV}}^{7-2}$ $2_{\text{III}}^{7-3}$ $2_{\text{III}}^{7-4}$	64 32 16 8	$G = \pm ABCDEF$ $F = \pm ABCD$ $G = \pm ABDE$ $E = \pm ABC$ $F = \pm BCD$ $G = \pm ACD$ $D = \pm AB$ $E = \pm AC$ $F = \pm BC$ $G = \pm ABC$
8	$2_{\text{V}}^{8-2}$ $2_{\text{IV}}^{8-3}$ $2_{\text{IV}}^{8-4}$	64 32 16	$G = \pm ABCD$ $H = \pm ABEF$ $F = \pm ABC$ $G = \pm ABD$ $H = \pm BCDE$ $E = \pm BCD$ $F = \pm ACD$ $G = \pm ABC$ $H = \pm ABD$
9	$2_{\text{VI}}^{9-2}$ $2_{\text{IV}}^{9-3}$ $2_{\text{IV}}^{9-4}$ $2_{\text{III}}^{9-5}$	128 64 32 16	$H = \pm ACDFG$ $J = \pm BCEFG$ $G = \pm ABCD$ $H = \pm ACEF$ $J = \pm CDEF$ $F = \pm BCDE$ $G = \pm ACDE$ $H = \pm ABDE$ $J = \pm ABCE$ $E = \pm ABC$ $F = \pm BCD$ $G = \pm ACD$

10                   $2_{\text{V}}^{10-3}$ 

128

$$\begin{aligned} H &= \pm ABD \\ J &= \pm ABCD \\ H &= \pm ABCG \\ J &= \pm ACDE \\ K &= \pm ACDF \end{aligned}$$

ตัวอย่างการนำใช้งานตารางสรุปความสัมพันธ์ของโครงสร้างแฟกต์ เช่น เมื่อเรามีปัจจัยที่สนใจมาใช้ในการออกแบบการทดลองทั้งหมด 6 ปัจจัย ( $k=6$ ) เมื่อพิจารณาตารางที่ 2.1 จะพบว่าจำนวนปัจจัย 6 ปัจจัยมีการทดลองแบบแฟคทอร์เรียลบางส่วนทั้งหมด 3 รูปแบบ คือ  $2_{\text{VI}}^{6-1}$  มีจำนวนในการทดลอง 32 ครั้ง  $2_{\text{IV}}^{6-2}$  มีจำนวนในการทดลอง 16 ครั้ง และ  $2_{\text{III}}^{6-3}$  มีจำนวนในการทดลอง 8 ครั้ง ถ้าตั้งข้อสมมติฐานว่าความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีค่าสูงๆ สามารถลดเว้นได้ เพราะพบว่าจะมีความสำคัญน้อยลง และเลือกพิจารณาเฉพาะผลกระทบหลักและผลกระทบทั่วไปที่มีความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีอันดับต่ำลงมา จึงเลือกการทดลองแบบแฟคทอร์เรียลบางส่วนแบบ  $2_{\text{IV}}^{6-2}$  มีจำนวนในการทดลอง 16 ครั้ง จะมีตัวกำหนดการออกแบบ (Design Generator) เป็น  $E = ABC$  และ  $F = BCD$

การเขียนระดับการออกแบบทดลองของปัจจัย E จะไม่พิจารณาปัจจัย D แต่พิจารณาเฉพาะระดับของปัจจัย A B C ในแต่ละคอลัมน์ การเขียนระดับการออกแบบทดลองของปัจจัย F จะไม่พิจารณาปัจจัย A แต่พิจารณาเฉพาะระดับของปัจจัย B C D ในแต่ละคอลัมน์

พิจารณาเครื่องหมายบวกลบของแต่ละปัจจัยในแต่ละแควเป็นเครื่องหมาย – คู่กับเครื่องหมาย – จะได้ระดับของ E เป็นเครื่องหมาย + ในทางกลับกันหากเครื่องหมาย – คู่กับเครื่องหมาย + จะได้ระดับของ E เป็นเครื่องหมาย – โดยการหาระดับการออกแบบทดลองของทั้งปัจจัย E และ F แสดงดังตารางที่ 2.2

ตารางที่ 2.2 ตัวอย่างตารางการทดลองแบบแฟคทอร์เรียลบางส่วน

รอบที่	ปัจจัยเดิม						
	A	B	C	D	E = ABC	F = BCD	
1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	
2	1	-1	-1	-1	1	-1	
3	-1	1	-1	-1	1	1	
4	1	1	-1	-1	-1	1	
5	-1	-1	1	-1	1	1	

รอบที่	ปัจจัยเดิม					
	A	B	C	D	E = ABC	F = BCD
6	1	-1	1	-1	-1	1
7	-1	1	1	-1	-1	-1
8	1	1	1	-1	1	-1
9	-1	-1	-1	1	-1	1
10	1	-1	-1	1	1	1
11	-1	1	-1	1	1	-1
12	1	1	-1	1	-1	-1
13	-1	-1	1	1	1	-1
14	1	-1	1	1	-1	-1
15	-1	1	1	1	-1	1
16	1	1	1	1	1	1

#### 2.4. วิธีการพื้นผิวตอบสนองเพื่อหาค่าที่เหมาะสมที่สุดของกระบวนการ (Response Surface Method to Process Optimization) [3]

วิธีการพื้นผิวตอบสนอง (Response Surface Methodology; RSM) เป็นการรวมวิธีการทางคณิตศาสตร์และเทคนิคทางสถิติเข้ามาไว้ด้วยกัน เพื่อการสร้างแบบจำลองและวิเคราะห์ปัญหาที่มีผลตอบสนองที่สนใจหลายๆ ตัว และมีวัตถุประสงค์เพื่อหาค่าที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผลตอบสนองเหล่านี้

ปัญหาของวิธีการพื้นผิวตอบสนองส่วนใหญ่จะไม่ทราบรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบสนองกับตัวแปรอิสระ ดังนั้นขั้นตอนแรกของวิธีการพื้นผิวตอบสนอง คือ การหาความสัมพันธ์ที่เหมาะสมระหว่าง  $y$  และชุดของตัวแปรอิสระ

ถ้าผลตอบสนองมีลักษณะรูปแบบเป็นฟังก์ชันเส้นตรงกับตัวแปรอิสระ ฟังก์ชันโดยประมาณจะเป็นแบบจำลองลำดับที่หนึ่ง (First order model) ดังสมการที่ (2.18)


$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \dots + \beta_k x_k + \varepsilon \quad (2.18)$$

โดยที่  $y$  คือ ผลตอบสนอง  $x$  คือ ตัวแปรที่สนใจ  $\beta$  คือ สัมประสิทธิ์การทดถอย (Regression Coefficient) และ  $\varepsilon$  คือ สิ่งรบกวนที่เกิดขึ้นในผลตอบสนอง  $y$

ถ้ามีส่วนโค้งในระบบ พิ่งก์ชันพหุนามกำลังสูงจะต้องนำมาใช้ตัวอย่างเช่น แบบจำลองลำดับที่สอง (Second-order model) ดังสมการที่ (2.19)

$$y = \beta_0 + \sum_{i=1}^k \beta_i x_i + \sum_{i=1}^k \beta_{ii} x_i^2 + \sum_i \sum_{j < i} \beta_{ij} x_i x_j + \varepsilon \quad (2.19)$$

โดยที่  $y$  คือ ผลตอบสนอง  $x$  คือ ตัวแปรที่สนใจ  $\beta$  คือ สัมประสิทธิ์การถดถอย (Regression Coefficient) และ  $\varepsilon$  คือ สิ่งรบกวนที่เกิดขึ้นในผลตอบสนอง  $y$   
รูป่างของพื้นผิวตอบสนองมักนำเสนอในรูปแบบของกราฟดังรูปที่ 2.1



รูปที่ 2.1 พื้นผิวตอบสนองสามมิติ [3]  
CHULALONGKORN UNIVERSITY


ปัญหาของพื้นผิวตอบสนองส่วนใหญ่มักใช้หนึ่งหรือสองรูปแบบจำลองที่กล่าวมานี้ แบบจำลองพหุนามสามารถนำมาใช้ประมาณการพิ่งก์ชันความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระได้ แต่จะใช้ได้ผลดีเมื่อเราใช้เปรียบเทียบกับพื้นที่ขนาดเล็กเท่านั้น

การวิเคราะห์พื้นผิวตอบสนองจะใช้การจำกัดพื้นผิว (Fitted Surface) ถ้าการจำกัดพื้นผิวสามารถประมาณพิ่งก์ชันตอบสนองจริงได้ ดังนั้น การวิเคราะห์ด้วยการจำกัดพื้นผิวจะสามารถประมาณได้ เช่นเดียวกันกับการวิเคราะห์ระบบจริง

การออกแบบการทดลองเพื่อจำกัดพื้นผิวตอบสนองที่นิยมใช้ คือ วิธีการแบบส่วนผสมกลาง (Central Composite Design) และวิธีการแบบบ็อกซ์-เบน์นเคน (Box-Behnken Design)

### วิธีการแบบส่วนผสมกล่าง


วิธีการแบบส่วนผสมกล่างใช้การทดลองที่ระดับปัจจัย 5 ระดับ คือ  $-\alpha \quad -1 \quad 0 \quad +1$   $+\alpha$  ซึ่งประกอบด้วย การออกแบบ  $2^k$  แฟคทอเรียลบางส่วน ที่ซึ่ง  $k$  คือ จำนวนของปัจจัย โดย แกนของ  $2^k$  การออกแบบแบบดาวทำให้การออกแบบมีความสามารถในการอธิบายส่วนโถ้งได้ รูปแบบของการออกแบบด้วยวิธีการแบบส่วนผสมกล่างเป็นการออกแบบที่ทุกระดับของแต่ละ ปัจจัยห่างจากจุดกึ่งกลางเป็นระยะ  $\alpha$  เท่ากันและจะทำซ้ำที่จุดกึ่งกลาง ดังรูปที่ 2.2



รูปที่ 2.2 รูปแบบของการออกแบบด้วยวิธีการแบบส่วนผสมกล่างกรณี 3 ปัจจัย [9]

### วิธีการแบบบี๊อกซ์-เบทต์นเคน

วิธีการแบบบี๊อกซ์-เบทต์นเคน ใช้การทดลองที่ระดับปัจจัย 3 ระดับ ได้แก่  $-1 \quad 0 \quad +1$  โดยเป็นการผสมกันระหว่างการออกแบบ  $2^k$  แฟคทอเรียลบางส่วนกับการออกแบบบล็อกไม่ สมบูรณ์ การออกแบบด้วยวิธีการนี้มีประสิทธิภาพมากในด้านของจำนวนในการทดลองที่น้อย และสามารถหมุนได้หรือเกือบหมุนได้ ในกรณีที่มี 3 ปัจจัยรูปแบบของการออกแบบด้วยวิธีการ แบบบี๊อกซ์-เบทต์นเคน ดังรูปที่ 2.3



รูปที่ 2.3 รูปแบบของการออกแบบด้วยวิธีการแบบบี๊อกซ์-เบทต์นเคนกรณี 3 ปัจจัย [3]

ในด้านความสามารถของการทำนายหาสภาพะที่เหมาะสมที่สุด Zolgharnein และคณะ [9] ให้ความเห็นว่า ผลลัพธ์จากการทำนายทางสถิติระหว่างวิธีการแบบบีอ็อกซ์-เบห์นเคนและวิธีการแบบส่วนผสมกล่างที่ระดับความเชื่อมั่น 95% วิธีการแบบส่วนผสมกล่างค่อนข้างให้ผลการทำนายที่แม่นยำกว่า ในขณะที่งานวิจัยของ Ferreira และคณะ [10] กล่าวว่าวิธีการแบบบีอ็อกซ์-เบห์นเคนเป็นวิธีการที่ดีสำหรับวิธีการพื้นผิวนตอบสนอง เพราะทำให้การประมาณค่าพารามิเตอร์ของรูปแบบสมการกำลังสองและการตรวจสอบความไม่เหมาะสมของแบบจำลองมีประสิทธิภาพมากกว่าวิธีการแบบส่วนผสมกล่างเล็กน้อย

อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบจำนวนครั้งของการทดลองระหว่างวิธีการแบบส่วนผสมกล่างและวิธีการแบบบีอ็อกซ์-เบห์นเคน พบว่า เมื่อปัจจัยเท่ากับจำนวน 3 ปัจจัย วิธีการแบบส่วนผสมกล่างมีจำนวนครั้งในทดลองทั้งหมด 20 ครั้ง ในขณะที่วิธีการแบบบีอ็อกซ์-เบห์นเคน มีจำนวนการทดลองทั้งหมด 15 ครั้ง โดยหากคำนึงถึงค่าใช้จ่ายและเวลาที่จะต้องสูญเสียไปในการทดลอง วิธีการพื้นผิวนตอบสนองแบบบีอ็อกซ์-เบห์นเคน มีจำนวนครั้งในการทดลองน้อยกว่าและเป็นวิธีการจำกัดแบบจำลองลำดับที่สองที่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการทดลองได้มากกว่า

## 2.5. พังก์ชันความพึงพอใจ (Desirability Function)

กรณีการออกแบบการทดลองมีผลตอบสนองหลายค่า (Multi-response) แนวทางที่ทั่วไปในการแก้ปัญหาผลตอบสนองหลายค่า คือ การรวมผลตอบสนองทุกค่ามาไว้ในพังก์ชันผลตอบสนองค่าเดียว (Single-response function) โดยผลตอบสนองแต่ละตัวจะจัดรูปให้อยู่ในรูปของ  $y = f(x_1, x_2, \dots, x_k) + \epsilon$  โดยที่  $f(x_1, x_2, \dots, x_k)$  คือ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรป้อนเข้าอิสระ และ  $\epsilon$  คือ ค่าความผิดพลาดแบบสุ่ม พังก์ชันของ  $f$  ส่วนใหญ่มักจะไม่ทราบค่า แต่สามารถหาได้จากวิธีการทำสถิติ [11]

มีหลากหลายเทคนิคเกี่ยวกับตัวเลขที่สามารถนำมาใช้ในการแก้ปัญหาเพื่อหาจุดที่เหมาะสมที่สุดแก่ผลตอบสนองหลายค่า วิธีการหนึ่งที่มีประโยชน์ในการแก้ปัญหาเพื่อหาจุดที่เหมาะสมแก่ผลตอบสนองหลายค่า คือ พังก์ชันความพึงพอใจ (Desirability Function) วิธีการทั่วไป คือ การเปลี่ยนผลตอบสนอง  $y_i$  เป็นอยู่ในพังก์ชันความพึงพอใจ  $d_i$  มีค่าอยู่ในช่วง

$$0 \leq d_i \leq 1$$

โดยที่ ถ้าผลตอบสนอง  $y_i$  อยู่ที่ค่าเป้าหมาย  $d_i$  จะเท่ากับ 1 และถ้าผลตอบสนองอยู่นอกเหนือขอบเขตที่ยอมรับได้  $d_i$  จะเท่ากับ 0 ดังนั้น ในการออกแบบควรเลือกค่าความพึงพอใจที่มีค่ามากที่สุด

ถ้าต้องการให้ผลตอบสนอง  $y$  ที่มีค่ามากที่สุด

$$d = \begin{cases} 0 & , \quad y < L \\ \left(\frac{y-L}{T-L}\right)^r & , \quad L \leq y \leq T \\ 1 & , \quad y > T \end{cases} \quad \begin{array}{l} \text{โดยที่} \\ T \text{ คือ ค่าเป้าหมาย} \\ L \text{ คือ ขีดจำกัดล่าง (Lower Limit)} \\ r \text{ คือ น้ำหนัก} \end{array} \quad (2.20)$$

ถ้าต้องการให้ผลตอบสนอง  $y$  ที่มีค่าน้อยที่สุด

$$d = \begin{cases} 1 & , \quad y < T \\ \left(\frac{U-y}{U-T}\right)^r & , \quad T \leq y \leq U \\ 0 & , \quad y > U \end{cases} \quad \begin{array}{l} \text{โดยที่} \\ T \text{ คือ ค่าเป้าหมาย} \\ U \text{ คือ ขีดจำกัดบน (Upper Limit)} \\ r \text{ คือ น้ำหนัก} \end{array} \quad (2.21)$$

และถ้าต้องการให้ผลตอบสนอง  $y$  อยู่ที่ค่าเป้าหมาย

$$d = \begin{cases} 0 & , \quad y < L \\ \left(\frac{y-L}{T-L}\right)^{r_1} & , \quad L \leq y \leq T \\ \left(\frac{U-y}{U-T}\right)^{r_2} & , \quad T \leq y \leq U \\ 0 & , \quad y > U \end{cases} \quad \begin{array}{l} \text{โดยที่} \\ T \text{ คือ ค่าเป้าหมาย} \\ L \text{ คือ ขีดจำกัดล่าง (Lower Limit)} \\ U \text{ คือ ขีดจำกัดบน (Upper Limit)} \\ r \text{ คือ น้ำหนัก} \end{array} \quad (2.22)$$

หากค่าน้ำหนัก  $r$  มีค่าเท่ากับ 1 ฟังก์ชันความพึงพอใจจะเป็นเส้นตรง ถ้าเลือก  $r > 1$  แสดงว่ามีความสำคัญมากยิ่งขึ้นที่จะเข้าใกล้เคียงกับค่าเป้าหมาย และหากเลือก  $0 < r < 1$  แสดงว่ามีความสำคัญน้อย [3]

ในสถานการณ์ที่มีผลตอบสนองหลายค่า ฟังก์ชันความพึงพอใจในทางอุดมคติต้องการให้ฟังก์ชันความพึงพอใจแต่ละตัวมีค่าเท่ากับ 1 และฟังก์ชันความพึงพอใจรวมก็มีค่าเท่ากับ 1 ด้วย เช่นกัน ดังนั้นในสถานการณ์จริง เราจึงสนใจที่จะให้ค่าฟังก์ชันความพึงพอใจรวมมีค่ามากที่สุด ซึ่งคำนวณได้จากค่าเฉลี่ยเรขาคณิต (Geometric Mean) ของฟังก์ชันความพึงพอใจแต่ละตัว ดังสมการที่ (2.23)

$$D = [d_1 \times d_2 \times \dots \times d_m]^{1/m} \quad (2.23)$$


ที่ซึ่ง  $m$  คือ จำนวนของผลตอบสนอง และเป็นที่ทราบว่าถ้าฟังก์ชันความพึงพอใจแต่ละตัวไม่เป็นที่พอใจ เช่น  $d_i = 0$  จะทำให้ค่าความพึงพอใจรวมเท่ากับศูนย์เช่นกัน [12]

## 2.6. แผนภูมิควบคุม

เนื่องจากการสุ่มตัวอย่างเพื่อเรียนรู้ปริมาณโดยบัดกรีใช้การวัดในหลายตำแหน่งต่อแผนกวจ 1 แผ่นโดยสนใจความผันแปรที่เกิดขึ้นภายในกลุ่มตัวอย่างด้วยกันเอง และสนใจความผันแปรระหว่างกลุ่มตัวอย่างด้วย การใช้แผนภูมิควบคุมแบบ X-bar-S จึงไม่มีความเหมาะสมใน การนำมามิใช้เพื่อตรวจจับความผิดปกติของกระบวนการผลิตได้ เนื่องจากแผนภูมิควบคุมแบบ X-bar-S ใช้ตรวจจับความผิดปกติในการนับชิ้นงานเพียง 1 ตำแหน่งต่อชิ้นงาน 1 ชิ้นเท่านั้น จึงเป็นการตรวจสอบความผันแปรระหว่างกลุ่มตัวอย่างเท่านั้น


การสุ่มตัวอย่างชิ้นส่วนทุกๆชิ้น โดยในแต่ละชิ้นต้องทำการวัด 5 ตำแหน่งต่อชิ้น เมื่อเวลาเปลี่ยนไปทำให้ตำแหน่งที่ทำการวัด 5 ตำแหน่งนั้นๆแตกต่างกันออกไป บางตำแหน่งให้ค่าการวัดที่ใหญ่มากหรือเล็กมากแตกต่างกันเป็นความผันแปรภายในกลุ่มตัวอย่าง [14]

เมื่อการผลิตแบบกลุ่มย่อยไม่เหมาะสมสำหรับใช้แทนกลุ่มตัวอย่างย่อย เนื่องจากขีดจำกัดของแผนภูมิควบคุมอาจจำกัดหรือแคบจนเกินไป [15] ส่งผลให้การใช้แผนภูมิ Xbar-R แบบเดิมไม่สามารถใช้ในการเฝ้าติดตามกระบวนการผลิตได้ ดังรูปที่ 2.4 ซึ่งตำแหน่งของค่าเฉลี่ยในแผนภูมิ Xbar-R ทุกจุดอยู่นอกเหนือขีดจำกัดการควบคุม เนื่องจากความผันแปรภายในทำให้ค่าผันแปรแคบ ส่งผลให้การคำนวนหาขีดจำกัดการควบคุมสูงและขีดจำกัดการควบคุมต่ำสุดของแผนภูมิ Xbar-R แคบ [16]



รูปที่ 2.4 แผนภูมิ X-bar-R กรณีผลกระบวนการควบคุมคลาดเคลื่อนแบบสุ่ม และผลผลกระทบจากตำแหน่งที่ทำการวัด [16]

แผนภูมิควบคุมแบบ I-MR-R/S เป็นแผนภูมิควบคุมที่ใช้ควบคุมทั้งแบบระหว่างกลุ่มตัวอย่างและแบบภายในกลุ่มตัวอย่างชุดเดียวกัน โดยค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างจะถูกแสดงในรูปแบบของค่าเดียว (Individual Value) และระหว่างกลุ่มตัวอย่างจะถูกแสดงในรูปของแผนภูมิช่วง (Range Chart) ดังรูปที่ 2.5



รูปที่ 2.5 แผนภูมิควบคุมแบบ I-MR-R/S [13]

### แผนภูมิควบคุม I-MR-R/S

แผนภูมิควบคุมแบบ I-MR-R/S จะประกอบด้วยแผนภูมิ 3 ชนิด ได้แก่ แผนภูมิควบคุมสำหรับตัวอย่างเดียว แผนภูมิค่าพิสัยเคลื่อนที่ และแผนภูมิ R หรือ S [13]

#### (1) แผนภูมิควบคุมสำหรับตัวอย่างเดียว (Individuals Control Chart)

ใช้ในสถานการณ์ซึ่งขนาดตัวอย่างเท่ากับ 1 เช่น ใช้กับเครื่องจักรที่เป็นแบบอัตโนมัติและสามารถตรวจวัดค่าได้ทุกชิ้น แผนภูมิควบคุมสำหรับตัวอย่างเดียวสามารถคำนวณได้จากสมการที่ 2.24

$$\overline{MR} = \frac{1}{m-1} \sum_{i=2}^m |X_i - X_{i-1}| \quad (2.24)$$

โดยที่  $m$  คือ จำนวนตัวอย่างทั้งหมด และ  $X_i$  คือ ค่าที่ตรวจวัด

เส้นกลาง ชี้ดีจำกัดของการควบคุมบน และ ชี้ดีจำกัดของการควบคุมล่าง สำหรับแผนภูมิควบคุมสำหรับตัวอย่างเดียว สามารถคำนวณได้จากการดังต่อไปนี้

$$UCL = \bar{X} + 3 \frac{\bar{mr}}{d_2} = \bar{X} + 3 \frac{\bar{mr}}{1.128} \quad (2.25)$$

$$CL = \bar{X} \quad (2.26)$$

$$LCL = \bar{X} - 3 \frac{\bar{mr}}{d_2} = \bar{X} - 3 \frac{\bar{mr}}{1.128} \quad (2.27)$$

### (2) แผนภูมิค่าพิสัยเคลื่อนที่ (Moving Range Chart)

เส้นกลาง ชี้ดีจำกัดของการควบคุมบน และชี้ดีจำกัดของการควบคุมล่าง สำหรับแผนภูมิควบคุมค่าพิสัยเคลื่อนที่ สามารถคำนวณได้จากการด้านล่าง

$$UCL = D_4 \bar{mr} = 3.267 \bar{mr} \quad (2.28)$$

$$CL = \bar{mr} \quad (2.30)$$

$$LCL = D_3 \bar{mr} = 0 \quad (2.29)$$

หมายเหตุ: LCL ของแผนภูมิค่าพิสัยเคลื่อนที่มักจะเป็นศูนย์เสมอ เพราะ  $D_3 = 0$   
ที่  $n = 2$

### (3) แผนภูมิ R หรือ S (R chart or S chart)

ความแปรปรวนของกระบวนการสามารถที่จะควบคุมได้ด้วยแผนภูมิพิสัย (R chart) หรือ แผนภูมิส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S chart) โดยขึ้นอยู่กับวิธีการประมาณขนาดของประชากร

การคำนวณหาค่าพิสัยเฉลี่ยดังสมการด้านล่าง

$$\bar{r} = \frac{1}{m} \sum_{i=2}^m r_i \quad (2.31)$$

เส้นกลาง ชี้ดีจำกัดของการควบคุมบน และชี้ดีจำกัดของการควบคุมล่าง สำหรับแผนภูมิ R สามารถคำนวณได้ดังสมการต่อไปนี้

$$UCL = D_4 \bar{r} \quad (2.32)$$

$$CL = \bar{r} \quad (2.34)$$

$$LCL = D_3 \bar{r} \quad (2.33)$$

โดยที่

$\bar{r}$  คือ พิสัยเฉลี่ยของตัวอย่าง และค่าคงที่  $D_3$  และ  $D_4$  ขึ้นอยู่กับขนาดของตัวอย่าง โดยนำค่าที่ได้จากการที่ 2.3 ไปแทนค่าในสมการ

ตารางที่ 2.3 ค่าคงที่สำหรับสร้างแผนภูมิควบคุม [3]

$n^*$	Factor for Control Limits						
	$\bar{X}$ Chart			R Chart		S Chart	
	$A_1$	$A_2$	$d_2$	$D_3$	$D_4$	$c_4$	$n$
2	3.760	1.880	1.128	0	3.267	0.7979	2
3	2.394	1.023	1.693	0	2.575	0.8862	3
4	1.880	.729	2.059	0	2.282	0.9213	4
5	1.596	.577	2.326	0	2.115	0.9400	5
6	1.410	.483	2.534	0	2.004	0.9515	6
7	1.277	.419	2.704	.076	1.924	0.9594	7
8	1.175	.373	2.847	.136	1.864	0.9650	8
9	1.094	.337	2.970	.184	1.816	0.9693	9
10	1.028	.308	3.078	.223	1.777	0.9727	10
11	.973	.285	3.173	.256	1.744	0.9754	11
12	.925	.266	3.258	.284	1.716	0.9776	12
13	.884	.249	3.336	.308	1.692	0.9794	13
14	.848	.235	3.407	.329	1.671	0.9810	14
15	.816	.223	3.472	.348	1.652	0.9823	15
16	.788	.212	3.532	.364	1.636	0.9835	16
17	.762	.203	3.588	.379	1.621	0.9845	17
18	.738	.194	3.640	.392	1.608	0.9854	18
19	.717	.187	3.689	.404	1.596	0.9862	19
20	.697	.180	3.735	.414	1.586	0.9869	20
21	.679	.173	3.778	.425	1.575	0.9876	21
22	.662	.167	3.819	.434	1.566	0.9882	22
23	.647	.162	3.858	.443	1.557	0.9887	23
24	.632	.157	3.895	.452	1.548	0.9892	24
25	.619	.153	3.931	.459	1.541	0.9896	25

\* $n > 25: A_1 = 3/\sqrt{n}$  where  $n$  = number of observations in sample.

และสามารถสรุปสูตรในการหาแผนภูมิควบคุมได้ดังตารางที่ 2.4 โดยแบ่งเป็นกรณีของการหาขีดจำกัดข้อกำหนดของพิสัยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานซึ่งขึ้นอยู่กับขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ในการฝึกติดตาม

ตารางที่ 2.4 สรุปสูตรการคำนวณหาขีดจำกัดข้อกำหนด

ประเภทของแผนภูมิ		UCL	CL	LCL
X-bar-R/S	แผนภูมิ $\bar{X}$ -R	$\bar{x} + A_2 \bar{r}$	$\bar{x}$	$\bar{x} - A_2 \bar{r}$
		$D_4 \bar{r}$	$\bar{r}$	$D_3 \bar{r}$
	แผนภูมิ $\bar{X}$ -S	$\bar{x} + 3 \frac{\bar{s}}{c_4 \sqrt{n}}$	$\bar{x}$	$\bar{x} - 3 \frac{\bar{s}}{c_4 \sqrt{n}}$
		$\bar{s} + 3 \frac{\bar{s}}{c_4} \sqrt{1 - c_4^2}$	$\bar{s}$	$\bar{s} - 3 \frac{\bar{s}}{c_4} \sqrt{1 - c_4^2}$
I-MR-R/S	แผนภูมิควบคุม สำหรับตัวอย่าง เดียว	$\bar{x} + 3 \frac{\bar{m}r}{d_2}$	$\bar{x}$	$\bar{x} - 3 \frac{\bar{m}r}{d_2}$
	แผนภูมิค่าพิสัย เคลื่อนที่	$D_4 \bar{m}r$	$\bar{m}r$	$D_3 \bar{m}r$
	แผนภูมิ $\bar{R}$	$D_4 \bar{r}$	$\bar{r}$	$D_3 \bar{r}$
	แผนภูมิ $\bar{S}$	$\bar{s} + 3 \frac{\bar{s}}{c_4} \sqrt{1 - c_4^2}$	$\bar{s}$	$\bar{s} - 3 \frac{\bar{s}}{c_4} \sqrt{1 - c_4^2}$

## 2.7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

### 2.7.1. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสกัดกรองโลหะบดกรี

แนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เน้นการออกแบบให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดต่างๆ มีขนาดเล็กลงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้อุปกรณ์ทางไฟฟ้ามีขนาดที่เล็กลง จึงแก่การพกพา และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุผลดังกล่าว ส่งผลให้กระบวนการผลิตแห่งวงจรจำเป็นต้องมีความเข้มงวดในกระบวนการผลิต และมี

กระบวนการผลิตที่สลับซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น ในปัจจุบันจึงมีนักวิจัยจำนวนมากให้ความสนใจในการศึกษาถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อกระบวนการสกรีนโลหะบัดกรีโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อทำความเข้าใจถึงปัจจัยที่มีผลผลกระทบต่อการสกรีนโลหะบัดกรี ตลอดจนการควบคุมคุณภาพของการสกรีนโลหะบัดกรี เพื่อป้องกันของเสียให้เกิดขึ้นน้อยที่สุดตั้งแต่กระบวนการแรกของการผลิต

จากรายงานการศึกษาพบว่าของเสียประมาณ 60% ที่ตรวจพบหลังกระบวนการอบด้วยความร้อนสูง (Reflow Oven) เกิดขึ้นมาจากการกระบวนการสกรีนโลหะบัดกรีเนื่องจากกระบวนการสกรีนโลหะบัดกรี มีปัจจัยอิสระมาก many ส่งผลกระทบต่อกระบวนการสกรีนโลหะบัดกรี [17] - [18]

นอกจากนี้ Huang และคณะ [19] ให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า เพื่อให้อัตราผลผลิตของกระบวนการ (Process Yield) เป็นไปตามที่กำหนด และมีการเชื่อมติดระหว่างโลหะบัดกรีกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ดี มีความจำเป็นจะต้องลดความแปรปรวนของโลหะบัดกรีให้เหลือน้อยที่สุด ถ้ามีของเสียเกิดขึ้นจากการกระบวนการสกรีนโลหะบัดกรีจะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังกระบวนการถัดไป ตัวอย่างเช่น กระบวนการสกรีนโลหะบัดกรีที่ไม่ได้รูป สามารถเป็นสาเหตุให้เกิดของเสียประเภท void ได้ หรือการสกรีนที่เกิดการเชื่อมติดกันของโลหะบัดกรี สามารถเป็นสาเหตุของของเสียประเภทลักษณะจรูบันแห้งง่วงจรได้

หากความสามารถในการผลิตมีเพิ่มขึ้นแต่สูญเสียคุณภาพในการผลิต สิ่งเหล่านี้จะเป็นสาเหตุทำให้จำเป็นต้องเพิ่มเติมค่าใช้จ่ายให้สูงขึ้นในภายหลังเนื่องจากต้องแก้ไขและซ่อมแซมของเสียที่เพิ่มขึ้น [20] - [21]

Chen และคณะ [22] ได้ทำการศึกษาถึงปัจจัยด้านการขันถ่ายโลหะบัดกรีในระหว่างกระบวนการสกรีน ในกรณีของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีขนาดใหญ่และเล็กแตกต่างกันในแต่ละแพลงวาร์ โดยการสกรีนลงบนแผ่นพิมพ์ที่ออกแบบมาแบบมีขั้น (Step) ด้วยการออกแบบการทดลองแบบแฟคทอร์เรียลเต็มรูป แล้วพิจารณาผลลัพธ์ของประสิทธิภาพการสกรีน จากจำนวนและการของของเสียที่ตรวจสอบหลังกระบวนการอบแห้งง่วงจะด้วยความร้อนแล้ว พบรากทกๆ ของเสียที่ตรวจสอบเกี่ยวข้องกับระยะห่างซ่องเปิดของแผ่นพิมพ์ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แต่ละชนิด ที่ระยะห่างซ่องเปิดค่อนข้างชิดกันจะมีปริมาณของเสียเกิดขึ้นสูง

Tsai [23] ทำการศึกษาการปรับปรุงความสามารถของ IC fine-pitch ขนาด 0.4 มิลลิเมตรและ 0.5 มิลลิเมตรเพื่อตู้พารามิเตอร์ที่มีผลต่อกระบวนการสกรีนโลหะบัดกรีโดยใช้วิธีการ DMAIC และใช้ Taguchi method เพื่อการหาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมโดยทำการศึกษาปัจจัยทั้งหมด 7 ปัจจัยได้แก่ (1) ระยะพิทช์ของ IC fine-pitch (2) ขนาดอนุภาชนะของโลหะบัดกรี

(3) แรงดันบนใบปาด (4) ความเร็วของใบปาด (5) การแยกออก (Snap-off) (6) พื้นที่เปิดและความหนาของแผ่นพิมพ์ และ (7) ความหนืดของโลหะบัดกรี จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยหลักของกระบวนการสกรีน IC fine-pitch ที่มีระยะพิทซ์ขนาด 0.4 และ 0.5 มิลลิเมตรที่เหมาะสมที่สุด คือ ความเร็วของใบปาดที่ความเร็วปานกลาง คือ 40 มิลลิเมตรต่อวินาที การแยกออกจะดับต่ำที่สุด คือ 2 มิลลิเมตร พื้นที่เปิดของแผ่นพิมพ์ต้องมีความกว้างมากกว่าขนาดของระยะพิทซ์ 120% ของพื้นที่ และโลหะบัดกรีมีความหนืดที่ค่าสูง คือ 1300 kcps ปัจจัยเหล่านี้ทำให้ดัชนีชี้วัดของกระบวนการเพิ่มสูงขึ้น

Tong และคณะ [24] ทำการศึกษาการควบคุมกระบวนการสกรีนโลหะบัดกรีลงบนแผงวงจรโดยวิธีการ DMAIC ในผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่า PSSD โดยเลือกใช้ความสูงของโลหะบัดกรีเป็นตัวชี้วัดคุณภาพ (Critical-to-quality) ในขั้นตอนแรกของการศึกษาผู้ทำการศึกษาได้ให้พนักงานตรวจวัดความสูงของโลหะบัดกรี 5 ตำแหน่งต่อ 1 บอร์ดทุกๆ 4 ชั่วโมงโดยตรวจวัดบนตำแหน่งของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประเภท Connector และ BGA จากนั้นนำค่าเหล่านี้ไปบันทึกในตาราง X bar-R เพื่อนำข้อมูลมาเลือกทำการปรับปรุงกระบวนการสกรีนของเครื่องสกรีน โดยใช้วิธีออกแบบการทดลองแบบแฟคทอเรียลเติมรูปเป็นเครื่องมือทางสถิติหลักในการปรับปรุงระดับซิกมา โดยเลือกปัจจัยหลักในการทดลอง 5 ปัจจัยได้แก่ ค่าความหนืดของโลหะบัดกรี ความเร็วของใบปาด แรงดันที่ใบปาด ทิศทางของแผ่นพิมพ์ และทิศทางของใบปาดมาทำการทดลองแบบแฟคทอเรียลเติมรูป ผลหลังจากการศึกษาพบว่า ที่ความหนืดของโลหะบัดกรีต่ำกว่า 150 เมกะปascal ความเร็วของใบปาดต่ำ 0.4 นิวตันต่อวินาที ปาดไปในทิศทางเดียวกันนานๆ แล้วและปาดจากทางเดียวของ แผ่นพิมพ์ ทำให้ความแปรปรวนของความสูงมีค่าน้อยที่สุด และทำให้ระดับของซิกม่าของกระบวนการสกรีนได้รับการปรับปรุงจาก 1.162 เป็น 5.924 ซึ่งใกล้เคียงกับระดับความสามารถที่ระดับหกซิกม่า

การศึกษาของนักวิจัยหลายท่านที่กล่าวมานี้ทำให้ทราบถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีส่วนต่อกระบวนการสกรีนโลหะบัดกรีเพิ่มมากขึ้น รวมถึงวิธีการปรับปรุงความประสมประสิทธิภาพของกระบวนการเพื่อให้ผลผลิตในกระบวนการผลิตสูงขึ้น รวมถึงการคาดการณ์อาการของเสียที่เกิดขึ้นหลังการเข้าเครื่องอบความร้อนและการตรวจสอบของเสียด้วยเครื่อง AOI

อย่างไรก็ตาม จากการบทวนงานวิจัยพบว่าการศึกษาดังกล่าวไม่ได้กล่าวถึงการนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมประกอบแผงวงจรที่ประกอบด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีขนาดรูปทรงที่หลากหลาย และประกอบขึ้นด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากกว่าหนึ่งพันชิ้นขึ้นไป ซึ่งมีกระบวนการผลิตที่ยุ่งยาก ซับซ้อนมากกว่า หากแต่กล่าวถึงการศึกษาในระดับของการทดลอง

เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลผลกระทบต่อการสกรีนโลหะบัดกรี และทำการศึกษาบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพียงบางชนิดเท่านั้น ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเลือกเห็นว่าควรนำการศึกษาของนักวิจัยในอดีตมาประยุกต์ใช้โดยต่อยอดวิธีการคัดเลือกปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการสกรีนโลหะบัดกรี และวิธีการทดลองมาประยุกต์ใช้กับกระบวนการผลิตแผงวงจรสำหรับเครื่องกระตุกหัวใจเพื่อการควบคุมคุณภาพของการผลิตแผงวงจรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

### 2.7.2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบการทดลอง

ในการสกรีนโลหะบัดกรีลงบนแผงวงจรหนึ่งแผ่น มีจำนวนตำแหน่งที่เครื่องตรวจวัดปริมาณโลหะบัดกรีต้องตรวจวัดมากกว่าหนึ่งพันตำแหน่ง ผลลัพธ์ที่ได้จากการวัดจะอุกมากในรูปเปอร์เซ็นต์ปริมาณ โดยเปอร์เซ็นต์ปริมาณจะถูกแบ่งออกเป็นหลายค่าขั้นอยู่กับจำนวนตำแหน่งที่ต้องการตรวจวัด

เมื่อมีการแบ่งจุดวัดค่าของขั้นงานออกเป็นหลายตำแหน่ง งานวิจัยส่วนใหญ่มักนำค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มาเป็นตัวแปรตอบสนองของการทดลอง ตัวอย่างเช่น

งานวิจัยของ Xi-Ping และคณะ [25] ทำการศึกษาการกระจายความร้อนในขั้นตอนการฉีดพลาสติกของจอ LCD TV แต่เนื่องจากสภาพมีขนาดใหญ่ การวัดการกระจายความร้อนจึงต้องวัดอุณหภูมิหลายตำแหน่ง ผู้ทำการทดลองใช้การทดลองแบบ Latin Hypercube Design (LHD) ในการค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการกับผลลัพธ์ของกระบวนการ โดยแบ่งจุดวัดอุณหภูมิทั้งหมด 12 จุด ตัวแปรตอบสนองจากการทดลอง คือค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้วิเคราะห์การทดสอบโดยของสมการพื้นผิวตอบสนองโดยมีฟังก์ชันเป้าหมาย (Objective Function) คือ สมการ (2.35) การหาค่าที่เหมาะสมของปัญหาจะประสบความสำเร็จ เมื่อค่าของสมการ (2.35) มีค่าน้อยแสดงว่าการกระจายของอุณหภูมิมีค่าต่ำ

$$\begin{aligned} \min_{x \in R} F(X) &= \min \sum_i^n (T_i - \bar{T})^2 = \min_{x \in R} (OBJ_f(x_1, x_2)) \\ &\text{subject to } \begin{cases} a_1 \leq x_1 \leq b_1 \\ a_2 \leq x_2 \leq b_2 \end{cases} \end{aligned} \quad (2.35)$$

รวมถึงงานวิจัยของ Huang [26] ได้ทำการศึกษากระบวนการกรองโลหะบัดกรีเพื่อหาแนวทางในการลดจำนวนการตรวจวัดโลหะบัดกรีบนแผงวงจรด้วยวิธีการ Mahalanobis–Taguchi โดยทำการเก็บข้อมูลความหนาของแผงวงจร 203 ตำแหน่ง และให้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นผลตอบสนอง

การนำค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมาเป็นตัวแปรตอบสนองของการทดลองทำให้การออกแบบการทดลองมีผลตอบสนองหลายค่า (Multi-response) จึงมีแนวทางทั่วไปในการแก้ปัญหาผลตอบสนองหลายค่า คือ การรวมผลตอบสนองทุกค่ามาไว้ในฟังก์ชันผลตอบสนองค่าเดียว (Single-response function) โดยผลตอบสนองแต่ละตัวจะจัดรูปให้อยู่ในรูปของ  $y = f(x_1, x_2, \dots, x_k) + \epsilon$  โดยที่  $f(x_1, x_2, \dots, x_k)$  คือ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรป้อนเข้าอิสระ และ  $\epsilon$  คือ ค่าความผิดพลาดแบบสุ่ม ฟังก์ชันของ  $f$  ส่วนใหญ่มักจะไม่ทราบค่าแต่สามารถหาได้จากการทางสถิติ [11]

มีหลากหลายเทคนิคเกี่ยวกับตัวเลขที่สามารถนำมาใช้ในการแก้ปัญหาเพื่อหาจุดที่เหมาะสมที่สุดแก่ผลตอบสนองหลายค่า วิธีการหนึ่งที่มีประโยชน์ในการแก้ปัญหาเพื่อหาจุดที่เหมาะสมแก่ผลตอบสนองหลายค่า คือ ฟังก์ชันความพึงพอใจ (Desirability Function) [3]

งานวิจัยของ Cojocaru และคณะ [27] ทำการศึกษากระบวนการแยกสารที่เรียกว่ากระบวนการ Pervaporation โดยประยุกต์ใช้การออกแบบการทดลองแบบแฟคทอเรียลและฟังก์ชันความพึงพอใจ โดยมีผลตอบสนองแบบหลายค่า (Multi-response) คือส่วนผสมระหว่าง water/acetonitrile และ water/ethanol ฟังก์ชันความพึงพอใจถูกพัฒนาจากรูปแบบของแฟคทอเรียล และรวมให้อยู่ในรูปฟังก์ชันความพึงพอใจรวม

## บทที่ 3

### การระบุสาเหตุของปัญหา


ในบทนี้จะกล่าวถึงการระบุสาเหตุของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสกรีนโลหะบัดกรีโดยเริ่มต้นตั้งแต่การศึกษากระบวนการผลิต เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต รวมทั้งปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง กับกระบวนการสกรีนโลหะบัดกรี เพื่อค้นหาสาเหตุของปัญหา จากนั้นทำการคัดเลือกปัจจัยที่ เกี่ยวข้องและดำเนินการวางแผนการออกแบบการทดลองเพื่อนำปัจจัยเหล่านั้นมาดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงต่อไป

การแก้ไขปัญหาของเสียที่เกิดขึ้นจากการกระบวนการสกรีนโลหะบัดกรีทั้ง 4 ชนิด ได้แก่ (1) ปัญหาโลหะบัดกรียึดติดกับขาข้างเดียว (2) ปัญหาโลหะบัดกรีมากเกินไป (3) ปัญหาโลหะบัดกรีน้อยเกินไป และ (4) ปัญหาไม่มีโลหะบัดกรีนั้น จะเป็นจะต้องศึกษาถึงกระบวนการผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต รวมทั้งปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสกรีนโลหะบัดกรีเพื่อค้นหาสาเหตุของปัญหา และนำสาเหตุเหล่านั้นมาแก้ไขปรับปรุง

#### 3.1. การศึกษากระบวนการผลิตและเครื่องจักรที่เกี่ยวข้อง

##### 3.1.1. ແຜງຈາກຂອງພລິຕັກນ໌ທີ່ຮູ່ນ B

ແຜງຈາກຂອງພລິຕັກນ໌ທີ່ຮູ່ນ B ເປັນໜົດ 2 ດ້ານ ປະກອບດ້ວຍແຜງຈາກດ້ານລ່າງແລະ ດ້ານບນ ດັ່ງຕ້ອງຢ່າງໃນຮູບທີ່ 3.1



ຮູບທີ່ 3.1 ຕ້າວອຍ່າງແຜງຈາກຂອງພລິຕັກນ໌ທີ່ຮູ່ນ B

โดยรูป/r่างที่ซับซ้อนและการจัดเรียงตัวของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่หนาแน่นทำให้มี โอกาสที่จะเกิดของเสียที่เกี่ยวข้องกับโลหะบัดกรีได้ง่าย


### 3.1.2. กระบวนการสกรีนโลหะบัดกรีลงบนแผงวงจร

กระบวนการสกรีนโลหะบัดกรี คือ กระบวนการที่ทำหน้าที่ในการขยับย้ายโลหะบัดกรี (Solder Paste) ไปยังตำแหน่งของแผ่นพิมพ์ (Stencil) ในตำแหน่งที่ถูกต้องและมีปริมาณที่เหมาะสมโดยที่ผลิตภัณฑ์จะต้องมีผลผลิตที่มากที่สุด และมีจำนวนของเสียงเกิดขึ้นน้อยที่สุด โดยพบว่าปัจจัยหลักที่มีผลต่อความสำเร็จหลัก ได้แก่ ปัจจัยด้านสารด้วร์ของเครื่องสกรีนโลหะบัดกรี พารามิเตอร์ที่ใช้ในกระบวนการผลิต ปัจจัยด้านความสะอาด และปัจจัยของสิ่งแวดล้อมภายนอก [28]

กระบวนการสกรีนโลหะบัดกรีประกอบด้วย

- (1) **แผ่นพิมพ์ (Stencil)** แผ่นพิมพ์เป็นตัวกำหนดปริมาณและรูปร่างของโลหะบัดกรีที่สกรีนลงบนแผงวงจร
- (2) **โลหะบัดกรี (Solder Paste)** โลหะบัดกรีมีหลายประเภทและหลายผู้ผลิตขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการใช้งาน โลหะบัดกรีจะประกอบด้วย 3 ส่วนหลักได้แก่ ผงโลหะ พลักซ์ และตัวทำละลาย และ
- (3) **ใบปาด (Squeegee)** ทำหน้าที่ในการส่งแรงเพื่อควบคุมโลหะบัดกรีให้เป็นทิศทางที่กำหนด


กระบวนการสกรีนโลหะบัดกรีสามารถแบ่งออกเป็น 3 ระยะได้แก่ ระยะที่ 1 คือ ระยะการเคลื่อนที่ของโลหะบัดกรี ระยะที่ 2 คือ ระยะของใบปาดเคลื่อนที่นำโลหะบัดกรีไปเติมยังช่องเปิดของแบบพิมพ์ และระยะที่ 3 คือ โลหะบัดกรีถูกสกรีนลงไปบนแผงวงจร ดังขั้นตอนการทำงานในรูปที่ 3.2



รูปที่ 3.2 ขั้นตอนการสกรีนโลหะบัดกรีแต่ละขั้นตอน [29]

### 3.1.3. เครื่องสกรีนโลหะบัดกรี

เครื่องสกรีนโลหะบัดกรีเป็นเครื่องจักรที่ใช้ในการสกรีนโลหะบัดกรีลงบนแผงวงจรภายในเครื่องจักรประกอบด้วยชุดควบคุมการทำงานและอุปกรณ์ที่สำคัญในกระบวนการผลิตได้แก่ แผ่นพิมพ์และใบปาด ดังรูปที่ 3.3




รูปที่ 3.3 เครื่องสกรีนโลหะบัดกรี

ภายในเครื่องจักรประกอบด้วยชุดควบคุมการทำงาน ได้แก่


- (1) ชุดใบปาด ทำหน้าที่ควบคุมให้ใบปาดเคลื่อนที่ลงมาสัมผัสกับแผ่นพิมพ์ และปาดโลหะบัดกรีให้เคลื่อนที่ไปในทิศทางที่กำหนด ชุดใบปาดมีทิศทางในการเคลื่อนที่ 2 ทิศทาง คือ การเคลื่อนที่จากหน้าไปหลังเพื่อปาดโลหะบัดกรีไปด้านหลัง (Rear) และการเคลื่อนที่จากหลังไปหน้าเพื่อปาดโลหะบัดกรีไปด้านหน้า (Front) ดังรูปที่ 3.4

มอเตอร์ควบคุมความสูงของใบปาด เชื่อมต่อตรวจวัดความสูง




รูปที่ 3.4 ชุดใบปาด [30]

- (1) ชุดผ้าทำความสะอาดแผ่นพิมพ์ ทำหน้าที่ทำความสะอาดแผ่นพิมพ์อย่างอัตโนมัติ ภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการสกรีน โดยความถี่ในการทำความสะอาดขึ้นอยู่กับการตั้งค่าใช้งานของผู้ใช้งาน ชุดผ้าทำความสะอาดแผ่นพิมพ์จะเคลื่อนที่เข้าไปชุบน้ำยาทำความสะอาด หลังจากนั้นจะเคลื่อนที่กลับมาทำความสะอาดเศษโลหะบัดกรีที่ติดอยู่บนแผ่นพิมพ์ โดยอาศัยการเคลื่อนที่ของระบบยกสูบและชุดมอเตอร์ในการควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ ดังรูปที่ 3.5



รูปที่ 3.5 ชุดผ้าทำความสะอาดแผ่นพิมพ์ [30]

- (2) ชุดสายพานควบคุมการเคลื่อนของแผงวงจร ชุดสายพานประกอบด้วยอุปกรณ์เช่นเซอร์ทำหน้าที่ในการตรวจสอบและควบคุมการหมุนของมอเตอร์สายพานเพื่อให้สายพานลำเลียงแผงวงจรมาหยุดในตำแหน่งที่ถูกต้องและเตรียมพร้อมสำหรับการเริ่มต้นกระบวนการสกรีนโลหะบัดกรี รวมถึงอุปกรณ์เช่นเซอร์ทำหน้าที่ในการตรวจสอบการลำเลียงแผงวงจรที่สกรีนโลหะบัดกรี เรียบร้อยแล้ว ออกไบยเครื่องตรวจวัดปริมาตรของโลหะบัดกรี ดังรูปที่ 3.6



รูปที่ 3.6 ชุดสายพานควบคุมการเคลื่อนของแพงวงจร [30]

### 3.2. กระบวนการสกринโลหะบัดกรีก่อนการปรับปรุง


สัดส่วนของของเสียที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ B ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม – มีนาคม 2558 เป็นของเสียที่เกิดขึ้นสูงกว่าค่าเป้าหมายที่โรงงานกรณีศึกษากำหนดไว้ ซึ่งปัญหาที่พบมากที่สุด คือ ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับปริมาณของโลหะบัดกรี ดังตารางที่ 3.1 ดังนั้นในขั้นตอนการระบุสาเหตุของปัญหาของเสียที่เกิดขึ้นจากโลหะบัดกรี จึงได้ทำการสำรวจเรื่องลักษณะการกระจายตัวของค่าเบอร์เช็นต์ปริมาตรโลหะบัดกรีร่วมด้วย

ตารางที่ 3.1 สัดส่วนของของเสียที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ B ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม 2557–มีนาคม 2558

เดือน	ต.ค.57	พ.ย.57	ธ.ค.57	ม.ค.-58	ก.พ.-58	มี.ค.-58
% ของเสียของแพงวงจร ด้านล่าง	3%	4%	7%	3%	3%	3%
% ของเสียแพงวงจร ด้านบน	1%	1%	4%	2%	2%	2%


ข้อมูลจากเครื่องตรวจวัดปริมาตรของโลหะบัดกรีของผลิตภัณฑ์รุ่น B แสดงจำนวนค่าเบอร์เช็นต์ปริมาตรของโลหะบัดกรีของแพงวงจรด้านล่างและด้านบน โดยนำข้อมูลเหล่านี้มาหาลักษณะการกระจายตัวของปริมาตรโลหะบัดกรีในกระบวนการผลิตโลหะบัดกรีปัจจุบัน ผู้วิจัยจึงได้ทำการสุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์จำนวน 9 วัน สุ่มวันละ 2 ครั้ง ครั้งละ 2 บอร์ด แพงวงจรด้านล่าง มีข้อมูลค่าเบอร์เช็นต์ปริมาตรของโลหะบัดกรีทั้งหมด 176,364 ข้อมูล และแพงวงจรด้านบนมี

ข้อมูลค่าเบอร์เซ็นต์ปริมาตรของโลหะบัดกรีจำนวนทั้งหมด 323,100 ข้อมูล ผลการวิเคราะห์ดังรูปที่ 3.7 และรูปที่ 3.8



รูปที่ 3.7 ลักษณะการกระจายตัวของปริมาตรโลหะบัดกรีบนแพลงจรด้านล่าง

จากรูปที่ 3.7 การกระจายตัวของค่าเบอร์เซ็นต์ปริมาตรโลหะบัดกรีบนแพลงจรด้านล่าง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 107.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 17.9 แต่มีการกระจายตัวค่อนข้างสูง โดยพบว่าข้อมูลบางส่วนอยู่นอกเหนือขีดจำกัดข้อกำหนด (Out of specification control) โดยลักษณะอาการดังกล่าวเป็นสาเหตุหลักทำให้เกิดของเสียที่เกี่ยวข้องกับโลหะบัดกรีทั้ง 4 ชนิด ที่ได้กล่าวมาแล้ว นอกจากนี้เมื่อทดสอบความเป็นปกติ (Normality Test) ด้วยวิธีการของ Anderson-Darling พบร้าข้อมูลมีการกระจายตัวไม่เป็นปกติ อันเนื่องมาจาก การกระจายตัวของโลหะบัดกรีในแต่ละตำแหน่งมีความแตกต่างกันมาก ปริมาตรของโลหะบัดกรีจึงกระจายออกเป็นกลุ่มย่อย โดยสังเกตได้จากการพื้นที่แกรมซึ่งมีจำนวนยอดหลายยอดในกราฟเดียวกันและไม่เป็นทรงระฆังคัว ด้วยลักษณะการกระจายตัวดังกล่าวทำให้ต้องมีการปรับปรุงค่าค่าเบอร์เซ็นต์ปริมาตรโลหะบัดกรีให้ใกล้เคียงค่าเป้าหมาย และลดส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของโลหะบัดกรีบนแพลงจรด้านล่างให้เหลือน้อยที่สุด



รูปที่ 3.8 ลักษณะการกระจายตัวของปริมาตรโลหะบัดกรีบันແຜງຈරດ້ານບນ

จากรูปที่ 3.8 การกระจายตัวของค่าเบอร์เซ็นต์ปริมาตรโลหะบัดกรีบันແຜງຈරດ້ານບນ มีการกระจายตัวค่อนข้างสูงเช่นกัน ค่าเบอร์เซ็นต์ปริมาตรโลหะบัดกรีมีค่าเฉลี่ยของเท่ากับ 113.75 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 15.84 และเมื่อทดสอบความเป็นปกติด้วยวิธีการของ Anderson-Darling พบร้าข้อมูลมีการกระจายตัวไม่เป็นปกติ อันเนื่องมาจากการกระจายตัวของปริมาตรโลหะบัดกรีในแต่ละແນ່ງມีความแตกต่างกันมาก กราฟฮิสໂຕແກຣມของเบอร์เซ็นต์ปริมาตรโลหะบัดกรีจะออกเป็นกลุ่มຍ່ອຍ โดยสังเกตได้จากการหີສໂຕແກຣມໄມ່ເປັນທຽງຮະຊັງຄວ່າ ນອກຈາກນີ້ພວກວ່າปริมาตรโลหะบัดกรีບາງສ່ວນຍຸ່ນອົກເໜືອຢືນຈຳກັດຂ້ອກໍານົດ (Out of specification control) ຜຶ້ງລักษณะອາກາດດັ່ງກ່າວເປັນສາເຫຼຸ້ຫລັກທຳໃຫ້ເກີດຂອງເສີຍທີ່ເກີດຂອງກັບໂລຫະບັດກີ

ດ້ວຍລักษณะการกระจายตัวດັ່ງກ່າວທຳໃຫ້ຕ້ອງມີການປັບປຸງຄ່າເປົ້າເວັ້ນຕົ້ນປະມິດໃຫ້ໄກລ້ດີຍັງຄ່າເປົ້າໝາຍແລະລດສ່ວນເບື່ອງເປັນມາຕຽບກັບຂອງໂລຫະບັດກີບັນແຜງຈරດ້ານບນໃຫ້ເຫຼືອນ້ອຍທີ່ສຸດເພື່ອໃຫ້ຄ່າເປົ້າເວັ້ນຕົ້ນປະມິດຂອງໂລຫະບັດກີຮູ້ຢູ່ໃນຈີດຈຳກັດຂ້ອກໍານົດແລະໜ່ວຍລດຈຳນວນຂອງເສີຍທີ່ເກີດຈິນ

### 3.3. การค้นหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อปริมาณของโลหะบัดกรี

การค้นหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อปริมาณของโลหะบัดกรี ผู้วิจัยใช้วิธีระดมความคิดจากผู้มีความเชี่ยวชาญด้านกระบวนการสกрин์โลหะบัดกรีประกอบด้วย วิศวกรอาชุสฝ่ายผลิต วิศวกรฝ่ายผลิต หัวหน้าช่างเทคนิคและช่างเทคนิค ร่วมกับการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสกрин์โลหะบัดกรี เพื่อวิเคราะห์หาปัจจัยขาเข้าที่มีผลกระทบต่อปริมาณของโลหะบัดกรีและส่งผลให้เกิดของเสียประเภทโลหะบัดกรียังติดกับขาข้างเดียว โลหะบัดกรีมากเกินไป โลหะบัดกรีน้อยเกินไป และไม่มีโลหะบัดกรี

#### 3.3.1. การพิจารณาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อปริมาณของโลหะบัดกรีด้วยวิธีระดมความคิดจากผู้เชี่ยวชาญ

การพิจารณาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อปริมาณของโลหะบัดกรีด้วยวิธีระดมความคิดจากผู้มีความเชี่ยวชาญด้านกระบวนการสกрин์โลหะบัดกรีใช้ตารางสาเหตุและผล แบ่งประเภทของสาเหตุออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ สาเหตุที่เกิดขึ้นจากบุคลากร เครื่องจักร วิธีการทำงาน และวัสดุดีบุคคลากร โดยวิเคราะห์ผลกระทบจากการของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้น

ข้อมูลจากการระดมความคิดสามารถนำมาสรุปเป็นตารางวิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบ ดังตารางที่ 3.2

ตารางที่ 3.2 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องแต่ละประเภท

ประเภทของสาเหตุ	ตัวแปรแทนปัจจัยที่เกี่ยวข้อง	ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
บุคลากร	M-1	เลือกซื้อโปรแกรมของเครื่องสกрин์โลหะบัดกรีไม่สอดคล้องกับแผ่นพิมพ์ที่ติดตั้งไว้ทำให้ค่าพารามิเตอร์ของเครื่องจักรไม่เหมาะสมกับแผ่นพิมพ์ชนิดนั้น
บุคลากร	M-2	ใส่แผ่นพิมพ์กลับทิศทางทำให้เมื่อสกрин์โลหะบัดกรีลงบนแผงวางจะเกิดปัญหาไม่มีโลหะบัดกรีในตำแหน่งที่แผ่นพิมพ์กลับทิศทาง
บุคลากร	M-3	ช่างเทคนิคใหม่ อาจจะไม่เข้าใจการใช้งานเครื่องจักรอย่างชัดเจน
บุคลากร	M-4	ช่างเทคนิคขาดความรู้ที่เพียงพอโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ประเภทของ สาเหตุ	ตัวแปรแทน ปัจจัยที่ เกี่ยวข้อง	ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
		การปรับตั้งค่าพารามิเตอร์ของเครื่องจักรที่จะต้อง อาศัยความเข้าใจและมีความรู้เพียงพอเกี่ยวกับ ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ
บุคลากร	M-5	สร้างโปรแกรมของเครื่องตรวจวัดปริมาตรโลหะบัดกรี ผิดพลาด ส่งผลให้การตรวจวัดค่าของเปอร์เซ็นต์ ปริมาตรผิดพลาด และทำให้เครื่องจักรตัดสินใจว่า แรงงานจรที่สกринลงมาไม่ปริมาตรโลหะบัดกรีผิดปกติ ไปจากขีดจำกัดข้อกำหนดที่ตั้งไว้
บุคลากร	M-6	ปรับตั้งค่าพารามิเตอร์ผิดพลาดเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ เกิดของเสียที่เกี่ยวข้องกับปริมาตรโลหะบัดกรีทั้ง 4 ชนิด ไม่ว่าจะเป็นปัญหา ปัญหาโลหะบัดกรียึดติดกับ ขาข้างเดียว ปัญหาโลหะบัดกรีมากเกินไป ปัญหา โลหะบัดกรีน้อยเกินไป หรือปัญหาไม่มีโลหะบัดกรี
บุคลากร	M-7	ออกแบบแผ่นพิมพ์ให้ระยะชาของอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์กว้างเกินไป เป็นสาเหตุให้ปริมาตร โลหะบัดกรีที่สกринลงมาไม่ปริมาณมากเนื่องจากขนาด ของช่องเปิดกว้าง โลหะบัดกรีบางส่วนจะหลัก ออกมากไปยึดติดกับชาของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิด อันที่อยู่ข้างเดียว ทำให้เกิดปัญหาโลหะบัดกรียึดติดกับ ขาข้างเดียวขึ้น
เครื่องจักร	M-8	เครื่องสกринโลหะบัดกรีขาดความแม่นยำในการปัด โลหะบัดกรีในแต่ละครั้ง ส่งผลให้ปริมาตรโลหะบัดกรี ที่เกิดขึ้นจากการปัดไปด้านหน้ามีปริมาตรไม่เท่ากับ การปัดไปด้านหลัง ทำให้การควบคุมปริมาตรโลหะ บัดกรีที่สกринลงบนแรงงานแรงงานทำได้ยาก เนื่องจาก เครื่องจักรขาดความแม่นยำ
เครื่องจักร	M-9	เช็นเชอร์ทำงานผิดพลาดทำให้แรงงานจรที่ลำเลียงมา

ประเภทของ สาเหตุ	ตัวแปรแทน ปัจจัยที่ เกี่ยวข้อง	ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
		ตามสายพานการผลิตหยุดผิดตำแหน่ง ส่งผลให้ในขณะสกринโลหะบัดกรีมีโลหะบัดกรีบางส่วนไม่ได้แหล่งไปยังแรงงานจร
เครื่องจักร	M-10	กล้องจับภาพตำแหน่งจุดอ้างอิงบนแรงงานจะผิดพลาดทำให้ขณะสกринโลหะบัดกรีมีโลหะบัดกรีบางส่วนไม่ได้แหล่งไปยังแรงงานในปริมาณที่เหมาะสมเกิดของเสียงประกายโลหะบัดกรีน้อยเกินไป และไม่มีโลหะบัดกรี
เครื่องจักร	M-11	น้ำยาทำความสะอาดแผ่นพิมพ์หมด ทำให้แผ่นพิมพ์ไม่ได้รับการทำความสะอาด จึงมีเศษโลหะบัดกรีติดค้างอยู่บนแผ่นพิมพ์ เมื่อทำการสกринครั้งถัดไปเศษโลหะบัดกรีที่ตกค้างอยู่จะลงไปติดบนแรงงานจะทำให้เกิดปัญหาโลหะบัดกรียึดติดกับขาข้างเดียวได้ง่าย
เครื่องจักร	M-12	ผ้าที่ใช้ทำความสะอาดแผ่นพิมพ์หมด จึงมีเศษโลหะบัดกรีติดค้างอยู่บนแผ่นพิมพ์ เมื่อทำการสกринครั้งถัดไปเศษโลหะบัดกรีที่ตกค้างอยู่จะลงไปติดบนแรงงานจะทำให้เกิดปัญหาโลหะบัดกรียึดติดกับขาข้างเดียว
วิธีการทำงาน	M-13	ใช้ใบปาดผิดขนาด
วิธีการทำงาน	M-14	ใช้แรงในการสกринน้อยทำให้ใบปาดกดโลหะบัดกรีที่ติดค้างอยู่
วิธีการทำงาน	M-15	ใช้แรงในการสกринสูงเกินไปทำให้ใบปาดกดโลหะบัดกรีลิงไปน้อย
วิธีการทำงาน	M-16	ใช้ความเร็วในการสกринช้าเกินไปทำให้ใบปาดกดโลหะบัดกรีออกไปจากช่องเปิดจนหมด
วิธีการทำงาน	M-17	ใช้ความเร็วในการสกринเร็วเกินไปทำให้ใบปาดกดโลหะบัดกรีลิงไปเยอะ

ประเภทของ สาเหตุ	ตัวแปรแทน ปัจจัยที่ เกี่ยวข้อง	ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
วิธีการทำงาน	M-18	ใช้ความถี่ในการทำงานสอดคล้องกับความต้องการพิมพ์ ไม่ใช้ความถี่ที่สูงกว่าความต้องการ
วิธีการทำงาน	M-19	ไม่มีเอกสารแน่นวิธีการทำงานที่ถูกต้อง
วิธีการทำงาน	M-20	กำหนดความเร็วในการแยกออก (Snap off) เร็วเกินไป
วิธีการทำงาน	M-21	กำหนดความเร็วในการแยกออกช้าเกินไป
วิธีการทำงาน	M-22	กำหนดระยะในการพิมพ์ (Print Gap) มีค่าไม่เท่ากับศูนย์
วิธีการทำงาน	M-23	กำหนดระยะทางในการแยกออกสั้นเกินไป
วัตถุดิบ	M-24	แผ่นพิมพ์ที่ใช้ในการสกรีนชำรุด
วัตถุดิบ	M-25	แผ่นพิมพ์หยาบคาย ทำให้สกรีนไม่ตรงตามตำแหน่งที่ต้องการ
วัตถุดิบ	M-26	แผ่วงจะรอกอง ทำให้สกรีนไม่ตรงตามตำแหน่งที่ต้องการ
วัตถุดิบ	M-27	โลหะบัดกรีเหลวจนเกินไป เกิดปัญหาโลหะบัดกรีเชื่อมติดกับขาข้างเดียวได้ง่าย
วัตถุดิบ	M-28	โลหะบัดกรีแห้งจนเกินไปเกิดปัญหาไม่มีโลหะบัดกรีได้ง่าย
วัตถุดิบ	M-29	โลหะบัดกรีหมดอายุ ทำให้ประสิทธิภาพในการใช้งานน้อยลงโดยเฉพาะโลหะบัดกรีจะมีความขันและแห้งมากขึ้น
วัตถุดิบ	M-30	ขาดของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีระยะชิดกันมากทำให้มีโอกาสที่จะเกิดปัญหาโลหะบัดกรีเชื่อมติดกับขาข้างเดียวได้ง่ายขึ้น
วัตถุดิบ	M-31	ผิวของใบปาดชำรุด ทำให้ไม่สามารถควบคุมปริมาณโลหะบัดกรีที่จะสกรีนลงไปบนผ่านวงจรพิมพ์ได้

จากนั้นนำข้อมูลมาสรุปเป็นตารางวิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบเพื่อจัดลำดับความสำคัญและคัดกรองปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของเปอร์เซ็นต์ปริมาตรโลหะบัดกรี รวมถึงผลกระทบต่ออาการของเสีย

ในขั้นตอนการจัดลำดับความสำคัญของตารางวิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบมีเกณฑ์การให้คะแนนตั้งแต่ 0-9 คะแนนของลำดับความสำคัญและผลกระทบเป็นดังนี้

ลำดับความสำคัญ	ระดับผลกระทบ
0	ไม่มีผลกระทบ
1	ผลกระทบน้อย
3	ผลกระทบปานกลาง
9	ผลกระทบมาก

หลังจากนั้นนำคะแนนของผู้เข้าสำรวจทั้ง 4 คน ได้แก่ วิศวกรอาชีวส่งฝ่ายผลิต วิศวกรฝ่ายผลิต หัวหน้าช่างเทคนิค และช่างเทคนิครวมกันแล้วคิดเป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนทั้งหมด สรุปลงไปยังตารางที่ 3.3 และเรียงลำดับความสำคัญของปัจจัยจากปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยต่ำง น้ำหนักสูงที่สุดไปหาปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยต่ำง น้ำหนักต่ำที่สุด โดยปัจจัยที่มีสัญลักษณ์ \* คือปัจจัยที่ยังขาดมาตรการในแก้ไขปัญหาที่ชัดเจน

และจัดเรียงลำดับความสำคัญของปัจจัยในรูปของภาพดังรูปที่ 3.9 เพื่อให้สามารถเห็นความแตกต่างของลำดับความสำคัญได้ชัดเจนขึ้น

### ตารางที่ 3.3 สรุปการวิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบเพื่อจัดลำดับความสำคัญ

อันดับความสำคัญ	10	7	10	10	10	10	
ผลกระทบที่	1	2	3	4	5	6	
	ผลกระทบต่อ ปริมาตรโลหะ บัดกรี		ผลกระทบต่ออาการของเสีย				
	ไม่สูญเสียปริมาตรของโลหะบัดกรี	ไม่เป็นมาตรฐานของปริมาตร โลหะบัดกรี	โลหะบัดกรีติดบนขาบังคับปั๊ม	โครงสร้างรากไม้ใหญ่	โลหะบัดกรีมีรอยเกินไป	ไม่คงที่	

ลำดับความสำคัญ	ระดับผลกระทบ
0	ไม่มีผลกระทบ
1	ผลกระทบน้อย
3	ผลกระทบปานกลาง
9	ผลกระทบมาก

ลำดับที่	ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง							ค่าเฉลี่ยต่อหน่วยน้ำหนัก	เปอร์เซ็นต์	แนวทางการแก้ไขในปัจุบัน
*1	M-23	6.5	6.5	7	7	7	7	390.5	6%	ปัจจุบันยังขาดมาตรการในแก้ไขปัญหาที่ชัดเจน อาศัยประสบการณ์ในการปรับตั้งค่าของช่างเทคนิคแต่ละคน
*2	M-14	7	5	6	6	6	6	345	5%	ปัจจุบันยังขาดมาตรการในแก้ไขปัญหาที่ชัดเจน อาศัยประสบการณ์ในการปรับตั้งค่าของช่างเทคนิคแต่ละคน
3	M-18	6.5	4	4	7	7	7	343	5%	ทำความสะอาดผิวพื้นที่ที่ครอบคลุม การสกรีน
4	M-26	5	5	5	5.5	5.5	5.5	300	5%	แผนก IQA สุม ตรวจสอบແຜງວາງຈະจากຜູ້ຜົລິຕົກອນ นำมาໃຊ້ຈານ
*5	M-15	3.5	1.5	7	2.5	7	7	280.5	4%	ปัจจุบันยังขาดมาตรการในแก้ไขปัญหาที่ชัดเจน อาศัยประสบการณ์ในการปรับตั้งค่าของช่างเทคนิคแต่ละคน
*6	M-6	4.5	4.5	5	5	5	5	276.5	4%	ปัจจุบันยังขาดมาตรการในแก้ไขปัญหาที่ชัดเจน

7	M-28	4.5	4.5	5	5	5	5	276.5	<b>4%</b>	ใช้วัสดุอย่างโลหะบัดกรีเป็นตัวชี้บอกคุณภาพของโลหะบัดกรี ซึ่งโลหะบัดกรีที่เปิดใหเมื่อมีความหนืดน้อยกว่าส่วนโลหะบัดกรีที่กล้ามด้อยจะมีความหนืดมากกว่าและแห้ง
8	M-22	5	3.5	5	5	5	5	274.5	<b>4%</b>	ในการปรับตั้งเครื่องทุกครั้งซ่างเทคนิคต้องปรับค่าระยะในการพิมพ์ใหเป็นศูนย์
*9	M-21	4.5	3	5	5	5	5	266	<b>4%</b>	ปัจจัยข้างๆ มาตรการในแก๊สไขปัญหาที่ขาดเจน อาศัยประสบการณ์ในการปรับตั้งค่าซ่างเทคนิคแต่ละคน
10	M-29	5.5	3	8.5	8.5	0.5	0.5	256	<b>4%</b>	สังเกตจากวัสดุอย่างโลหะบัดกรีที่ระบุอยู่บนฉลาก
11	M-27	4.5	4	4	4	4	4	233	<b>4%</b>	ใช้วัสดุอย่างโลหะบัดกรีเป็นตัวชี้บอกคุณภาพของโลหะบัดกรีซึ่งโลหะบัดกรีที่เปิดใหเมื่อมีความหนืดน้อยกว่าส่วนโลหะบัดกรีที่กล้าม

										หมวดอายุจะมีความ หนึ่งมากกว่าและ แท้จริง
*12	M-17	5	3	1	1	7	7	231	4%	ปัจจุบันยังขาด มาตรการในแก้ไข ปัญหาที่ชัดเจน อาศัยประสบการณ์ ในการปรับตั้งค่า ของช่างเทคนิคแต่ ละคน
*13	M-16	4	4	4	4	4	4	228	4%	ปัจจุบันยังขาด มาตรการในแก้ไข ปัญหาที่ชัดเจน อาศัยประสบการณ์ ในการปรับตั้งค่า ของช่างเทคนิคแต่ ละคน
*14	M-20	4	4	4	4	4	4	228	4%	ปัจจุบันยังขาด มาตรการในแก้ไข ปัญหาที่ชัดเจน อาศัยประสบการณ์ ในการปรับตั้งค่า ของช่างเทคนิคแต่ ละคน
*15	M-13	5	2.5	0	0	8	8	227.5	4%	ปัจจุบันยังขาด มาตรการในแก้ไข ปัญหาที่ชัดเจน อาศัยประสบการณ์ ในการปรับตั้งค่า ของช่างเทคนิคแต่ ละคน
16	M-2	4	3	4	4	4	4	221	3%	ใช้การสังเกต ตำแหน่งของบนบน แผ่นพิมพ์

										เปรียบเทียบกับ ແຜງຈາກໃນຂະ ທຳກາຣຕິດຕັ້ງ
17	M-5	5.5	2.5	0.5	0.5	6.5	6.5	212.5	3%	ສ້າງໂປຣແກຣມຈາກ Gerber file ທີ່ຮູບ ໜາຍເລຂດເດືອກນັນ ກັບທີ່ຮູບອູ້ນ ແຜ່ນພິມພົບ
18	M-8	3.5	2.5	4	4	4	4	212.5	3%	ຕຽບສອບຄວາມ ພ້ອມຂອງການໃຊ້ ງານຂະນະທຳກາຣ ບໍາຮຸງຮັກຫາເຊີງ ປັ້ງກັນໃນແຕ່ລະ ເດືອນ ເນື້ອພົບຄວາມ ພົດປັກຕິຈິງຕິດຕ່ອໄຫ້ ບຣີ້ຫຼັກຜູ້ຜລິຕເຂົ້າມາ ສອບເຖິງບວດຄວາມ ແມ່ນຢ່າງ ເຄື່ອງຈັກ
19	M-3	3.5	1.5	7	7	1	1	205.5	3%	ທາງແພນກຈັດໃຫ້ ພັນການໃໝ່ ຝຶກອບຮມແລະນີ້ ພັນການພື້ເລີ່ຍງ ຄອຍສອນຈານໃຫ້ແກ່ ພັນການໃໝ່ ໃນຫ່ວງຮະຍະເວລາ 3 ເດືອນແຮກຂອງກາຣ ທຳການ
20	M-7	5.5	3.5	6	6	0	0	199.5	3%	ອອກແບບແຜ່ນພິມພົບ ແລະກຳຫນດຄວາມ ກວ່າງຂອງຫາ ອຸປະກອນ ອີເລີກທຣອນິກສີແຕ່ ລະຫັດຕາມ ມາຕຮຮານຂອງ IPC

21	M-4	4.5	2	0	0	7	7	199	3%	ทางแผนกได้จัดให้ พนักงานใหม่มีการฝึกอบรมและมีพนักงานพี่เลี้ยง ค่อยสอนงานให้แก่ พนักงานใหม่เป็นระยะเวลาตลอด 3 เดือน
22	M-9	5	2	6.5	6.5	0	0	194	3%	ตรวจสอบความพร้อมของการใช้งานขณะทำการบำรุงรักษาเชิงป้องกันแต่ละเดือน
23	M-19	5	1	5	1.5	1.5	1.5	152	2%	ปฏิบัติงานตามเอกสารวิธีการใช้งานเครื่องสกринโลหะบัดกรีซึ่งบริษัทผู้ผลิตเครื่องจักรเป็นผู้จัดเตรียมไว้
24	M-1	5	2	2	2	2	2	144	2%	ปฏิบัติงานตามเอกสารแนะนำวิธีการปฏิบัติงาน
25	M-24	4.5	1	2	2	2	2	132	2%	ใช้การตรวจสอบแผ่นพิมพ์ทุกครั้งก่อนการนำมาใช้งาน
26	M-10	2.5	2	2	2	2	2	119	2%	ตรวจสอบความพร้อมของการใช้งานขณะทำการบำรุงรักษาเชิงป้องกันในแต่ละเดือน
27	M-25	2	1	1.5	1.5	1.5	1.5	87	1%	ใช้การตรวจสอบ

										แผ่นพิมพ์ทุกรัง ก่อนการนำมาใช้ งาน
28	M-12	1.5	1	1.5	1.5	1.5	1.5	82	1%	เครื่องสกรีนโลหะ บัดกรีแสดง ข้อความแจ้งเตือน
29	M-30	1	1	2	1	1	1	67	1%	ออกแบบช่องเปิด บนแผ่นพิมพ์ให้ แคบกว่าขนาดจริง เล็กน้อย
30	M-11	1	1	1	1	1	1	57	1%	เครื่องสกรีนโลหะ บัดกรีแสดง ข้อความแจ้งเตือน เมื่อน้ำยาทำความสะอาด สะอาดແພັ່ນພິມ หมด
31	M-31	1	1	1	1	1	1	57	1%	เปลี่ยนใบปาดใหม่ ทันทีเมื่อชำรุด



รูปที่ 3.9 การเรียงลำดับความสำคัญของปัจจัยที่ส่งผลกระทบ

### 3.3.2. การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการการสกรีนโลหะบัดกรีเพื่อวิเคราะห์หาปัจจัยขาเข้าที่มีผลกระทบต่อปริมาณของโลหะบัดกรี

Huang และคณะ [19] ทำการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของโลหะบัดกรีกับการเกิดขึ้นของของเสียหลังกระบวนการรอบด้วยความร้อน โดยศึกษาจากผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 37 รุ่นประกอบด้วยแพลงຈารของโน๊ตบุ๊ก คอมพิวเตอร์ และสมาร์ทการ์ด ให้ความเห็นว่า อาการโลหะบัดกรีเปิด (Solder Open) มีสาเหตุหลักมาจากการสูญเสียของโลหะบัดกรีน้อยเกินไป และอาการโลหะบัดกรีเชื่อมติดกัน (Solder Shorts) มีผลมาจากการสูญเสียของโลหะบัดกรีที่มากเกินไป ความหนืดของโลหะบัดกรีต่ำ และมักเกิดกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิด Fine pitch เนื่องจากมีระยะห่างระหว่างชานอย

Tsai [23] ทำการศึกษาการปรับปรุงความสามารถของ IC fine-pitch ขนาด 0.4 มิลลิเมตรและ 0.5 มิลลิเมตรเพื่อคุณภาพมีเทอร์ที่มีผลต่อกระบวนการการสกรีนโลหะบัดกรีโดยใช้วิธีการ DMAIC และใช้ Taguchi method เพื่อการหาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมโดยทำการศึกษาปัจจัยทั้งหมด 7 ปัจจัยได้แก่ (1) ระยะพิทซ์ของ IC fine-pitch (2) ขนาดอนุภาคของโลหะบัดกรี (3) แรงดันบนใบปาด (4) ความเร็วของใบปาด (5) การแยกออก (Snap-off) (6) พื้นที่เปิดและความหนาของแผ่นพิมพ์ และ (7) ความหนืดของโลหะบัดกรี จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยหลักของกระบวนการสกรีน IC fine-pitch ที่มีระยะพิทซ์ขนาด 0.4 และ 0.5 มิลลิเมตรที่เหมาะสมที่สุด คือ ความเร็วของใบปาดที่ความเร็วปานกลาง คือ 40 มิลลิเมตรต่อวินาที การแยกออกจะดับต่ำที่สุด คือ 2 มิลลิเมตร พื้นที่เปิดของแผ่นพิมพ์ต้องมีความกว้างมากกว่าขนาดของระยะพิทซ์ 120% ของพื้นที่ และโลหะบัดกรีมีความหนืดที่ค่าสูง คือ 1300 kcps ปัจจัยเหล่านี้ทำให้ดัชนีชี้วัดของกระบวนการเพิ่มสูงขึ้น

Tong และคณะ [24] ทำการศึกษาการควบคุมกระบวนการสกรีนโลหะบัดกรีลงบนแพลงຈารโดยวิธีการ DMAIC ในผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่า PSSD โดยเลือกใช้ความสูงของโลหะบัดกรีเป็นตัวชี้วัดคุณภาพ (Critical-to-quality) ในขั้นตอนแรกของการศึกษาผู้ทำการศึกษาได้ให้พนักงานตรวจวัดความสูงของโลหะบัดกรี 5 ตำแหน่งต่อ 1 บอร์ดทุกๆ 4 ชั่วโมงโดยตรวจวัดบนตำแหน่งของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประเภท Connector และ BGA จากนั้นนำค่าเหล่านั้นไปบันทึกในตาราง X bar-R เพื่อนำข้อมูลมาเลือกทำการปรับปรุงกระบวนการสกรีนของเครื่องสกรีน โดยใช้วิธีออกแบบการทดลองแบบแฟคทอเรียลเติมรูปเป็นเครื่องมือทางสถิติหลักในการปรับปรุงระดับซิกมา โดยเลือกปัจจัยหลักในการทดลอง 5 ปัจจัยได้แก่ ค่าความหนืดของโลหะบัดกรี ความเร็วของใบปาด แรงดันที่ใบปาด ทิศทางของแผ่นพิมพ์

และทิศทางของใบปาดมาทำทดลองแบบแฟคทอเรียลเต็มรูป ผลหลังจากการศึกษาพบว่า ที่ความหนืดของโลหะบัดกรีต่ำกว่า 150 เมกะปานาแคล ความเร็วของใบปาดต่ำ 0.4 นิวตันวินาที ปาดไปในทิศทางด้านหน้าด้านเดียวและปาดจากทางด้านขวาของ แผ่นพิมพ์ ทำให้ความแปรปรวนของความสูงมีค่าน้อยที่สุด และทำให้ระดับของซิกม่าของกระบวนการสกринได้รับการปรับปรุงจาก 1.162 เป็น 5.924 ซึ่งใกล้เคียงกับระดับความสามารถที่ระดับหกซิกม่า

การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องของนักวิจัยหลายท่านสามารถสรุปปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อปริมาณของโลหะบัดกรีได้ดังต่อไปนี้

- 1) ขนาดอนุภาคของโลหะบัดกรี
- 2) แรงตันบนใบปาด
- 3) ความเร็วของใบปาด
- 4) ความสูงของการแยกออก
- 5) พื้นที่เปิดของแผ่นพิมพ์
- 6) ความหนาของแผ่นพิมพ์
- 7) ค่าความหนืดของโลหะบัดกรี
- 8) ทิศทางของแผ่นพิมพ์
- 9) ทิศทางของใบปาด

#### จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

### 3.4. สรุปปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อปริมาณของโลหะบัดกรี

ผลการวิเคราะห์สาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อปริมาณของโลหะบัดกรีด้วยวิธีระดมความคิดจากผู้มีความเชี่ยวชาญดังตารางที่ 3.3 สรุปการวิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบเพื่อจัดลำดับความสำคัญ พบว่า สาเหตุของปัญหาบางประเภทได้รับการแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดไปแล้วดังที่ระบุในส่วนของแนวทางป้องกันในปัจจุบัน ในขณะที่สาเหตุบางส่วนมีความจำเป็นจะต้องได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาสความผิดพลาดในกระบวนการผลิต และความผิดพลาดในการทำงานให้ลดน้อยลง จากแนวทางการแก้ปัญหาของโรงงานกรณีศึกษาในปัจจุบัน พบว่า ปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขและจำเป็นจะต้องแก้ไขนั้น เป็นปัญหาการปรับตั้งค่าพารามิเตอร์ผิดพลาด ประกอบด้วย

- 1) ปัญหาการปรับความเร็วในการสกрин

- 2) ปัญหาการปรับแรงที่ใช้ในการสกรีน
- 3) ปัญหาการกำหนดความเร็วในการแยกออกของการสกรีน
- 4) ปัญหาการกำหนดระยะเวลาในการแยกออกของการสกรีน
- 5) ปัญหาการเลือกใช้ขนาดของใบปาด

ความเร็วในการสกรีน แรงที่ใช้ในการสกรีน ความเร็วในการแยกออกของการสกรีน ระยะเวลาในการแยกออกของการสกรีน และขนาดของใบปาด เป็นค่าพารามิเตอร์ของเครื่องจักร และการปรับตั้งค่าพารามิเตอร์ผิดพลาดมักเกิดขึ้นกับช่างเทคนิคที่มีอายุการทำงานน้อยเนื่องจากขาดประสบการณ์ในการทำงาน ทำให้มีโอกาสใช้ค่าผิดและทำให้ผลิตงานเสียอกมาเนื่องจากวิธีการแก้ปัญหาของเสียในปัจจุบันยังคงใช้วิธีการลองผิด-ลองถูก ปรับเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์ไปเรื่อยๆ เพื่อหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมที่สุด ดังนั้น การปรับเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์ของเครื่องสกรีนในแต่ละรอบต้องอาศัยความชำนาญของช่างเทคนิคแต่ละคน ผลลัพธ์จากการดังกล่าวทำให้การปรับแต่งเครื่องจักรเพื่อเริ่มต้นการผลิตใหม่ในแต่ละครั้งใช้เวลานานและมีค่าของพารามิเตอร์ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับประสบการณ์ทำงานของช่างเทคนิคแต่ละคน

การค้นหาปัจจัยจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบร่วมกับวิธีระดมความคิดส่วนใหญ่ครอบคลุมค่าพารามิเตอร์ที่นักวิจัยเลือกใช้ และบางพารามิเตอร์ไม่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ได้เนื่องจากเป็นค่าที่ถูกกำหนดไว้จึงไม่สามารถปรับแก้ได้ตัวอย่างเช่น ขนาดอนุภาคของโลหะบัดกรี พื้นที่เปิด ความหนา และทิศทางของแผ่นพิมพ์ ซึ่งโรงงานกรณีศึกษาไม่สามารถปรับเปลี่ยนเองได้ ในทางกลับกันมีปัจจัยหนึ่งซึ่งนอกเหนือจากวิธีระดมความคิด คือ ปัจจัยด้านความหนืดของโลหะบัดกรี ซึ่งนักวิจัยกล่าวว่าความหนืดมีความเกี่ยวข้องกับปริมาตรของโลหะบัดกรีด้วยเช่นเดียวกัน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเลือกปัจจัยด้านความหนืดเข้ามาเป็นปัจจัยเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการทดลอง

แต่เนื่องจากการวัดค่าความหนืดจำเป็นต้องมีการลงทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือวัดความหนืดซึ่งเครื่องมือดังกล่าวค่อนข้างมีราคาสูง ผู้วิจัยจึงต้องเปลี่ยนวิธีการวัดค่าความหนืดโดยประมาณจากอายุการใช้งานของโลหะบัดกรีแทน เพราะจากการศึกษาคุณสมบัติของโลหะบัดกรีพบว่า โลหะบัดกรีมีคุณสมบัติการเปลี่ยนแปลงความข้นเหลว (Thixotropy) โดยโลหะบัดกรีที่เพิ่งเปิดใช้งานจะมีความค่าหนืดต่ำและเหลว หลังจากนั้นจะค่อยๆ มีค่าความหนืดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากโลหะบัดกรีสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมภายนอกเป็นระยะเวลานานขึ้น ออกซิเจนที่อยู่ในอากาศจะเข้าไปทำปฏิกิริยา กับสารเคมีในโลหะบัดกรีทำให้โลหะบัดกรีมีค่าความหนืดสูงขึ้น

## บทที่ 4


### การวิเคราะห์ความแม่นและเที่ยงของเครื่องมือวัด

ในบทนี้จะกล่าวถึงการวิเคราะห์ความแม่นและเที่ยงของระบบการวัดของเครื่องวัดปริมาตรโลหะบัดกรีและเครื่องตรวจสอบแพลงวจฯ โดยจะกล่าวถึงหลักการทำงานเบื้องต้นของเครื่องมือวัดทั้งสองชนิด วิธีดำเนินการวัด ตลอดจนผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ เพื่อนำผลลัพธ์เหล่านั้นมาอ้างอิง ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของระบบการวัดก่อนเริ่มต้นการดำเนินการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลและตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย เครื่องมือวัด 2 ชนิด ได้แก่ เครื่องวัดปริมาตรโลหะบัดกรีและเครื่องตรวจสอบแพลงวจฯ

#### 4.1. หลักการทำงานของเครื่องวัดปริมาตรโลหะบัดกรี

เครื่องตรวจวัดปริมาตรโลหะบัดกรี เป็นเครื่องจักรระบบอัตโนมัติ ทำงานที่ตรวจวัดปริมาตรของโลหะบัดกรีที่สกปรกบนแพลงวจที่ถูกจำเลียงมาตามสายพานการผลิต โดยการใช้ซอฟแวร์เปรียบเทียบระหว่างปริมาตรโลหะบัดกรีมาตรฐานกับปริมาตรที่วัดได้จริง เรียกเทคโนโลยีนี้ว่า Moiré phase shift image processing โดยอาศัยหลักการทำงานของการประมวลผลรูปภาพ (Image processing) ซึ่งวัดค่าปริมาตรโลหะบัดกรีจากการสะท้อนของแสงที่ส่องผ่านวัตถุใน 3 ทิศทางดังรูปที่ 4.1 และสร้างแบบจำลองพื้นผิวแบบ 3 มิติขึ้นมา จากนั้นซอฟแวร์จึงคำนวณขนาดในแต่ละพิกเซลล์ของภาพและแสดงผลออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ของปริมาตร



รูปที่ 4.1 การวัดค่าปริมาตรโลหะบัดกรีจากการสะท้อนของแสงที่ส่องผ่านวัตถุ

## 4.2. ขั้นตอนการวิเคราะห์ความแม่นยำของเครื่องวัดปริมาตรโลหะบัดกรี

### (1) เครื่องมือวัด

เครื่องตรวจวัดปริมาตรโลหะบัดกรีมีระบบการทำงานแบบอัตโนมัติ ผลิตร้อนที่ต้องการตรวจสอบจะวิ่งผ่านสายพานการผลิตマイยังเครื่องจักร ดังนั้น พนักงานฝ่ายผลิตจึงไม่จำเป็นต้องเข้ามาปฏิบัติงานยังเครื่องจักรตั้งกล่าว การตรวจวัดความแม่นยำ (Accuracy) ของเครื่องวัดปริมาตรโลหะบัดกรีจะใช้การประเมินเฉพาะคุณสมบัติด้านความเอียง (Bias) และคุณสมบัติเชิงเส้นตรง (Linearity)

เครื่องตรวจวัดปริมาตรโลหะบัดกรีจะวัดโลหะบัดกรีจากช่องเปิดบนแผ่นพิมพ์ แผ่นพิมพ์ของผลิตภัณฑ์รุ่น B มีความหนาเท่ากับ 5 มิล (mil) หรือ 0.005 นิ้ว (1 มิล มีค่าเท่ากับ 0.0254 มิลลิเมตร) และช่องเปิดบนแผ่นพิมพ์ที่เปิดไว้สำหรับรูโลหะบัดกรีมีขนาดที่เล็กที่สุดและใหญ่ที่สุดดังตารางที่ 4.1 โดยขนาดความกว้างช่องเปิดที่เล็กที่สุดคือ 11 มิล เหมาะสมกับโลหะบัดกรีประเภทที่ 4 ซึ่งมีขนาดของอนุภาคโลหะบัดกรีตั้งแต่ 0.8 - 1.5 มิล

ตารางที่ 4.1 ขนาดช่องเปิดบนแผ่นพิมพ์ของผลิตภัณฑ์รุ่น B

ขนาดของช่องเปิดบน แผ่นพิมพ์	ความกว้าง (หน่วย: มิล)	ความยาว (หน่วย: มิล)	ความหนา (หน่วย: มิล)	ปริมาตร (หน่วย: มิล³)
ช่องเปิดขนาดเล็กที่สุด	11	14	5	770
ช่องเปิดขนาดใหญ่ที่สุด	80	108	5	43200

ในการวิเคราะห์ความแม่นยำของเครื่องจักรใช้อุปกรณ์วัดปริมาตรมาตรฐาน (Volume Standard Jig) ที่ผ่านการสอบเทียบจากสถาบัน NIST มาใช้ในการทดสอบความแม่นยำของเครื่องวัดปริมาตรโลหะบัดกรีเนื่องจากสามารถทดสอบกลับได้และมีค่าอ้างอิงที่เป็นมาตรฐาน

### (2) วิธีการวัด

ค่าของอุปกรณ์วัดปริมาตรมาตรฐานที่นำมาใช้เป็นค่าอ้างอิงสำหรับการทดสอบความแม่นยำแบ่งออกเป็น 3 ขนาด โดยเรียงลำดับจากขนาดเล็กไปขนาดใหญ่ ดังตารางที่ 4.2 โดยนำอุปกรณ์วัดปริมาตรมาตรฐานเหล่านี้มาทำการทดสอบยังเครื่องวัดปริมาตรโลหะบัดกรีโดยการวัดซ้ำขนาดละ 10 ครั้ง ภายใต้ระบบการทำงานและวิธีการทดสอบเดียวกัน

ตารางที่ 4.2 ค่าของอุปกรณ์วัดปริมาตรรากฐาน

ขนาด	S	M	L
ปริมาตรทั้งหมด (หน่วย: มิล³)	641	1855	5846

(3) บันทึกผลการวัด ผลลัพธ์จากการทดสอบแสดงดังตารางที่ 4.3


ตารางที่ 4.3 ผลลัพธ์จากการทดสอบ

ขนาดอุปกรณ์วัดปริมาตรรากฐาน	ปริมาตรที่วัดได้ (มิล³)	ค่าปริมาตรอ้างอิง (มิล³)
S	622	641
S	629	641
M	1,849	1,855
M	1,855	1,855
L	5,870	5,846
L	5,870	5,846

ขนาดอุปกรณ์วัดปริมาตรรูปทรง	ปริมาตรที่วัดได้ (มิล³)	ค่าปริมาตรอ้างอิง (มิล³)
L	5,870	5,846
L	5,877	5,846
L	5,877	5,846
L	5,883	5,846

#### (4) การวิเคราะห์ความแม่นยำของระบบการวัด

เมื่อนำผลการทดสอบมาวิเคราะห์คุณสมบัติของความเรอนเอียงและคุณสมบัติเชิงเส้นตรงได้ผลลัพธ์ดังต่อไปนี้




รูปที่ 4.2 ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติของความเรอนเอียงและคุณสมบัติเชิงเส้นตรง

จากรูปที่ 4.2 สามารถอธิบายผลการวิเคราะห์คุณสมบัติของความเอนเอียงและคุณสมบัติเชิงเส้นตรงได้ดังนี้

- 1) **ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R-Square) ของคุณสมบัติเชิงเส้นตรง การประเมินผลคุณสมบัติเชิงเส้นตรงจะต้องเริ่มต้นจากการตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบทดสอบอย่างการตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบทดสอบจะใช้ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ ( $R^2$ ) จากผลการวิเคราะห์พบร่วมกันอน ( $X$ ) คือ ค่าอ้างอิง และแกนตั้ง ( $Y$ ) คือ ค่าความเอนเอียง มี  $R^2$  เท่ากับ 97.2% ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่าค่าความผันแปรที่กระจายตัวอยู่ในค่าเฉลี่ยของความเอนเอียงอยู่ในรูปเชิงเส้น 97.2 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมากกว่าค่าโดยทั่วไปที่มักกำหนดให้  $R^2$  มากกว่า 70% ดังนั้น เครื่องจักรนี้จึงมีผลการวัดอยู่ในรูปเชิงเส้นตรง**
- 2) **เปอร์เซ็นต์เชิงเส้นตรง (%Linearity)** มาจากดัชนีเชิงเส้น(Linearity) หารด้วยความผันแปรของกระบวนการ ยิ่งมีค่าเข้าใกล้ 0 แสดงว่า ความผันแปรของ การวัดมีความสอดคล้องกันสูง [2] ดังนั้น เมื่อนำดัชนีเชิงเส้นมาหารด้วยความผันแปรของกระบวนการ พบร่วม ว่า มีค่าเปอร์เซ็นต์ของความเป็นเชิงเส้นตรงเท่ากับ 0.8 ซึ่งน้อยกว่า 5% ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าระบบการวัดของเครื่องวัดปริมาตรโลหะบัดกรีมีคุณสมบัติเชิงเส้นตรง
- 3) **เปอร์เซ็นต์ของความเอนเอียง (%Bias)** มาจากเปอร์เซ็นต์ของสัดส่วนระหว่างค่าความเอนเอียงและความผันแปรของกระบวนการ ผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ระบบการวัดของเครื่องวัดปริมาตรโลหะบัดกรี พบร่วม ว่า เปอร์เซ็นต์ของความเอนเอียงเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 0% ซึ่งน้อยกว่า 10 % และค่าความเอนเอียงเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 1

### 4.3. หลักการทำงานของเครื่องตรวจสอบแพงว่งจร

เครื่องตรวจสอบแพงว่งจร เป็นเครื่องจักรแบบกึ่งอัตโนมัติถูกออกแบบมาให้สามารถตรวจสอบคุณภาพของแพงว่งจร ด้วยเทคนิคการสะท้อนของแสง 3 สี ได้แก่ สีแดง สีเขียว และสีน้ำเงิน ที่เรียกว่า LED lighting technology ดังรูปที่ 4.3 ผ่านการมองเห็นด้วยกล้องความละเอียดสูงในการตรวจสอบรอยเชื่อมประสานของโลหะบัดกรีที่ผิดปกติและแจ้งอาการผิดปกติให้พนักงานวัดทราบ [31] พนักงานต้องทำการตรวจสอบและตัดสินใจว่าจะยอมรับหรือปฏิเสธอาการผิดปกติ โดยอ้างอิงตามมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพแพงว่งจร ที่เรียกว่า IPC-A-610 Class 3



รูปที่ 4.3 หลักการทำงานของเครื่องตรวจสอบแพงว่งจรด้วยเทคนิคการสะท้อนของแสง

### 4.4. ขั้นตอนการวิเคราะห์ความแม่นยำของเครื่องตรวจสอบแพงว่งจร

#### (1) เครื่องมือวัด

เครื่องตรวจสอบแพงว่งจรมีระบบการทำงานเป็นแบบกึ่งอัตโนมัติ ใช้การตรวจสอบและตัดสินใจผลการตรวจสอบคุณภาพของแพงว่งจรด้วยพนักงานวัด ดังนั้นก่อนการปฏิบัติงานที่เครื่องตรวจสอบแพงว่งจร พนักงานวัดทุกคนจะต้องผ่านการฝึกอบรมการใช้งานเครื่องจนชำนาญและผ่านการประเมินความสามารถในระบบการวัดแบบข้อมูลนับ (Attribute Measurement System) เพื่อประเมินความสามารถในการวัดของพนักงานแต่ละคนก่อนเริ่มต้นการดำเนินการวิจัย

#### (2) วิธีการวัด

ชิ้นงานตัวอย่างสำหรับใช้ในการทดสอบประกอบด้วย ตัวอย่างงานดีและเสีย จำนวน 35 ตัวอย่าง แบ่งออกเป็นตัวอย่างงานดี 10 ตัวอย่างและตัวอย่างงานเสีย 25 ตัวอย่าง ทำการสุ่ม

เลือกพนักงานวัด 3 คนจากพนักงานประจำเครื่องตรวจสอบแผงวงจร ทำการวัดซ้ำคนละ 2 ครั้ง ดังตารางที่ 4.4

ตารางที่ 4.4 ตารางแจกแจงตัวอย่างและจำนวนคนที่ใช้ในการทดสอบ

	จำนวนตัวอย่าง (ชิ้น)	จำนวนการทำวัดซ้ำ (ครั้ง)	จำนวนพนักงาน (คน)
ตัวอย่างงานดี	10	2	3
ตัวอย่างงานเสีย	25	2	3

อาการเสียที่ต้องตรวจวัดด้วยเครื่องตรวจสอบแผงวงจร มีรายชื่อ พนักงานผู้ปฏิบัติงานซึ่งจำเป็นต้องมีทักษะในการจำแนกอาการเสียออกเป็นชนิดต่างๆได้ ทั้งนี้เพื่อช่วยให้การแก้ปัญหาของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตสามารถแก้ปัญหาได้รวดเร็วขึ้น เนื่องจากอาการเสียแต่ละชนิด จะนำไปสู่วิธีการและแนวทางการแก้ปัญหาที่แตกต่างกัน ดังนั้น ชิ้นงานตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบระบบการวัดแบบข้อมูลนับ จึงต้องถูกแบ่งออกเป็นชนิดต่างๆ ดังตารางที่ 4.5

ตารางที่ 4.5 ตารางแจกแจงอาการเสียของชิ้นงานตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบ

ลำดับที่	ตำแหน่งของตัวอย่าง	ชนิดของตัวอย่าง	ชื่อย่อใช้เรียกแทนตัวอย่าง
1	C253	อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สูญหาย (Missing Component)	C01
2	R185	อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สูญหาย (Missing Component)	C01
3	R267	อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สูญหาย (Missing Component)	C01
4	R107	อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขยับ (Side Overhang)	C07
5	C392	อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขยับ (Side Overhang)	C07
6	R283	อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขยับ (Side Overhang)	C07
7	Q3	อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กลับซ้ำ (Reverse)	C10

ลำดับที่	ตำแหน่งของตัวอย่าง	ชนิดของตัวอย่าง	ชื่อย่อใช้เรียกแทนตัวอย่าง
		Polarity)	
8	L3	อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กลับข้าม (Reverse Polarity)	C10
9	U24	โลหะบัดกรีย์ดติดกับขาข้างเดียว (Bridging Solder)	S06
10	U51	โลหะบัดกรีย์ดติดกับขาข้างเดียว (Bridging Solder)	S06
11	R586	อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยึดตื้ง (Tombstone)	C12
12	R440	อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยึดตื้ง (Tombstone)	C12
13	U15	ขาของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยกขึ้น (Lifted Up Lead)	C21
14	U21	ขาของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยกขึ้น (Lifted Up Lead)	C21
15	R540	อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กลับด้าน (Upside down)	C25
16	R490	อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กลับด้าน (Upside down)	C25
17	R461	ไม่มีโลหะบัดกรี (No Solder)	S02
18	R136	ไม่มีโลหะบัดกรี (No Solder)	S02
19	C219	โลหะบัดกรีน้อยเกินไป (Insufficient Solder)	S04
20	R219	โลหะบัดกรีน้อยเกินไป (Insufficient Solder)	S04
21	C253	โลหะบัดกรีมากเกินไป (Excessive Solder)	S05
22	R266	โลหะบัดกรีมากเกินไป (Excessive Solder)	S05
23	U39	โลหะบัดกรีย์ดติดกับขาข้างเดียว (Bridging Solder)	S06
24	U16	โลหะบัดกรีย์ดติดกับขาข้างเดียว (Bridging Solder)	S06
25	R379	โลหะบัดกรีไม่เข้ม (Non wetting)	S13
26	R389	งานดี (Good)	P
27	U33	งานดี (Good)	P
28	U26	งานดี (Good)	P
29	C30	งานดี (Good)	P
30	U5	งานดี (Good)	P

ลำดับที่	ตำแหน่งของตัวอย่าง	ชนิดของตัวอย่าง	ชื่อย่อใช้เรียกแทนตัวอย่าง
31	C66	งานดี (Good)	P
32	R223	งานดี (Good)	P
33	C92	งานดี (Good)	P
34	R43	งานดี (Good)	P
35	R312	งานดี (Good)	P

### (3) บันทึกผลการวัด

เมื่อพนักงานวัดแต่ละคนทำการตรวจสอบชิ้นงานตัวอย่างโดยการสูมเลือกลำดับของตัวอย่างในแต่ละครั้ง ผลการทดสอบทั้งหมดจะถูกเก็บบันทึกไว้ในฐานข้อมูลของเครื่องจัดดังตัวอย่างในรูปที่ 4.4 และสามารถศึกษาข้อมูลผลการวัดเพิ่มเติมได้จากภาคผนวก ก ท้ายเล่ม

Sample Number	Inspector	Name	TRIAL	IDate	SN	Code	Defect Type
001	b30148	Kancharee	Trial#1	17-ส.ค.-15 10:08:54 AM	phyglo001-c253	C01	Missing Component
011	b30148	Kancharee	Trial#1	17-ส.ค.-15 10:27:36 AM	phyglo011-r586	C12	Tombstone
010	b30148	Kancharee	Trial#1	17-ส.ค.-15 10:16:00 AM	phyglo010-u51	S06	Bridging Solder
026	b30148	Kancharee	Trial#1	17-ส.ค.-15 10:20:07 AM	phyglo026-r389	P	Good
023	b30148	Kancharee	Trial#1	17-ส.ค.-15 11:36:35 AM	phyglo023-u39	S06	Bridging Solder
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
30	b10346	Seenual	Trial#2	18-ส.ค.-15 3:20:08 PM	PHYGLO030-U5	P	Good
24	b10346	Seenual	Trial#2	18-ส.ค.-15 3:21:03 PM	PHYGLO024-U16	S06	Bridging Solder
34	b10346	Seenual	Trial#2	18-ส.ค.-15 3:22:05 PM	PHYGLO034-R43	P	Good
19	b10346	Seenual	Trial#2	18-ส.ค.-15 3:22:59 PM	PHYGLO019-C219	S04	Insufficient Solder

รูปที่ 4.4 รูปแบบของตารางบันทึกผลการวัด

### (4) การวิเคราะห์ความแม่นยำของระบบการวัดแบบข้อมูลนับ

การประเมินความสามารถของระบบการวัดแบบข้อมูลนับแสดงดังรูปที่ 4.5

## Attribute Agreement Analysis

Samples:	35	Appraisers:	3
Replicates:	2	Total runs:	210

1

## Attribute Agreement Analysis for AOI

Date of study: June 12. 2015  
 Reported by: Wanruedee I.  
 Name of product: AOI machine  
 Misc:

### Within Appraisers

Assessment Agreement

Appraiser	# Inspected	# Matched	Percent	95% CI
a31412	35	35	100.00	(91.80, 100.00)
b10346	35	35	100.00	(91.80, 100.00)
b30148	35	35	100.00	(91.80, 100.00)

2

# Matched: Appraiser agrees with him/herself across trials.

### Each Appraiser vs Standard

Assessment Agreement

Appraiser	# Inspected	# Matched	Percent	95% CI
a31412	35	34	97.14	(85.08, 99.93)
b10346	35	35	100.00	(91.80, 100.00)
b30148	35	35	100.00	(91.80, 100.00)

3

# Matched: Appraiser's assessment across trials agrees with the known standard.

### Between Appraisers

Assessment Agreement

# Inspected	# Matched	Percent	95% CI
35	34	97.14	(85.08, 99.93)

4

# Matched: All appraisers' assessments agree with each other.

### All Appraisers vs Standard

Assessment Agreement


# Inspected	# Matched	Percent	95% CI
35	34	97.14	(85.08, 99.93)

5

# Matched: All appraisers' assessments agree with the known standard.

### Summary of Assessment Disagreement with Standard

Inspector Sample	Standard	a31412		b10346		b30148	
		Count	Percent	Count	Percent	Count	Percent
001	C01	0	0.00	0	0.00	0	0.00
002	C01	0	0.00	0	0.00	0	0.00
003	C01	0	0.00	0	0.00	0	0.00
004	C07	0	0.00	0	0.00	0	0.00
005	C07	0	0.00	0	0.00	0	0.00
006	C07	0	0.00	0	0.00	0	0.00
007	C10	0	0.00	0	0.00	0	0.00
008	C10	0	0.00	0	0.00	0	0.00
009	S06	0	0.00	0	0.00	0	0.00
010	S06	0	0.00	0	0.00	0	0.00
011	C12	2	100.00	0	0.00	0	0.00
012	C12	0	0.00	0	0.00	0	0.00
013	C21	0	0.00	0	0.00	0	0.00
014	C21	0	0.00	0	0.00	0	0.00
015	C25	0	0.00	0	0.00	0	0.00
016	C25	0	0.00	0	0.00	0	0.00
017	S02	0	0.00	0	0.00	0	0.00
018	S02	0	0.00	0	0.00	0	0.00
019	S04	0	0.00	0	0.00	0	0.00
020	S04	0	0.00	0	0.00	0	0.00
021	S05	0	0.00	0	0.00	0	0.00
022	S05	0	0.00	0	0.00	0	0.00
023	S06	0	0.00	0	0.00	0	0.00
024	S06	0	0.00	0	0.00	0	0.00
025	S13	0	0.00	0	0.00	0	0.00
026	P	0	0.00	0	0.00	0	0.00
027	P	0	0.00	0	0.00	0	0.00
028	P	0	0.00	0	0.00	0	0.00
029	P	0	0.00	0	0.00	0	0.00
030	P	0	0.00	0	0.00	0	0.00
031	P	0	0.00	0	0.00	0	0.00
032	P	0	0.00	0	0.00	0	0.00
033	P	0	0.00	0	0.00	0	0.00
034	P	0	0.00	0	0.00	0	0.00
035	P	0	0.00	0	0.00	0	0.00



รูปที่ 4.5 ผลการประเมินความสามารถของระบบการวัดแบบข้อมูลนับผลการวิเคราะห์ระบบการวัดสามารถอธิบายได้ดังนี้

- 1) การทดสอบระบบการวัดแบบข้อมูลนับ มีขั้นงานตัวอย่างจำนวน 35 ตัวอย่าง ผู้ทำการวัด 3 คน วัดซ้ำคนละ 2 ครั้ง รวมการทดสอบทั้งหมด 210 ครั้ง
- 2) ผลการวิเคราะห์พนักงานแต่ละคน (Within Appraiser) พบว่าในการวัดซ้ำแต่ละครั้งพนักงานทั้ง 3 คน ให้ผลการตรวจสอบที่เหมือนกันในทุกรอบของการวัด ค่าเบอร์เซ็นต์การวัดซ้ำของพนักงานแต่ละคนเท่ากับ 100 ดังผลลัพธ์ในรูปที่ 4.5 กราฟหมายเลข ⑦
- 3) ผลการวิเคราะห์พนักงานวัดแต่ละคนเปรียบเทียบกับมาตรฐาน (Each Appraiser vs Standard) พบว่า มีพนักงานวัด 1 คน จากจำนวนพนักงานวัดทั้งหมด 3 คน มีผลการวัดที่แตกต่างไปจากมาตรฐาน โดยพนักงานคนดังกล่าวมีผลลัพธ์ของความแม่นยำอยู่ที่ 97.14 เปอร์เซ็นต์ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ดังผลลัพธ์ในรูปที่ 4.5 กราฟหมายเลข ⑧ แต่เนื่องจากพนักงานคนดังกล่าวมีความสามารถในการคัดแยกความแตกต่างระหว่างของดีและของเสียได้มากกว่า 95 เปอร์เซ็นต์ ผลการวัดของพนักงานคนดังกล่าวจึงอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้

- 4) ผลการวิเคราะห์ระหว่างพนักงาน (Between Appraisers) พบว่า พนักงานมีความเห็นพ้องกัน 97.14 เปอร์เซ็นต์ โดยมากกว่า 95 เปอร์เซ็นต์จึงผ่านเกณฑ์ที่ยอมรับได้
- 5) ผลการวิเคราะห์พนักงานวัดทุกคนเปรียบเทียบกับมาตรฐาน (All Appraisers vs Standard) เท่ากับ 97.14 เปอร์เซ็นต์ โดยมากกว่า 95 เปอร์เซ็นต์จึงผ่านเกณฑ์ที่ยอมรับได้
- 6) เมื่อพิจารณาบทสรุปการประเมินความไม่สอดคล้องเปรียบเทียบกับมาตรฐาน พบว่า ผลการตัดสินใจของพนักงานวัดคนที่ 1 ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานของตัวอย่างลำดับที่ 11 โดยพนักงานคนดังกล่าวตัดสินใจผิดพลาดทั้งสองครั้ง
- ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้ทำการวิเคราะห์เพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุที่ทำให้พนักงานคนดังกล่าวตัดสินใจผิดพลาดไปจากค่ามาตรฐาน (โดยค่ามาตรฐานคือของเสียงชนิด C12 – อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยกตั้ง) โดยพิจารณาจากข้อมูลของตารางบันทึกผลการวัดและชิ้นงานที่ใช้ในการทดสอบ ซึ่งพนักงานคนที่ 1 ตัดสินใจเลือกตัวอย่างลำดับที่ 11 เป็นของเสียงชนิด C01-อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สูญหาย ทั้ง 2 ครั้งของการทดสอบ เนื่องจากหากพิจารณาลักษณะของตัวอย่างการทดลองลำดับที่ 11 ไม่ล่อลวงเพียงพอ ตัวอย่างดังกล่าวจะมีความใกล้เคียงกับตัวอย่างชนิด C01-อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สูญหายเป็นอย่างมาก

ผู้วิจัยจึงให้พนักงานคนดังกล่าวตรวจสอบอีกครั้งโดยให้ตรวจสอบทั้งภาพจากหน้าจอคอมพิวเตอร์และตรวจสอบจากแ朋วางจริงด้วย พบว่า พนักงานสามารถบอกอาการเสียได้อย่างถูกต้อง ผู้วิจัยจึงได้ปรึกษา กับส่วนงานฝึกอบรมให้ส่วนงานฝึกอบรมเข้ามาอบรมพนักงานเพิ่มเติมถึงวิธีการทำงานโดยจะต้องให้พนักงานหยิบงานจริงที่นำสัญญาตรวจนัดด้วยกล้องส่องขยาย (Magnifier) เพิ่มเติมนอกจากนี้จากการตรวจสอบงานผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์เท่านั้น ซึ่งในการวัดแต่ละครั้งนอกจากผู้ทำการวัดจะต้องมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอแล้ว ความละเอียดและความรอบคอบในการตัดสินใจก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะต้องให้ความสำคัญเช่นกัน

สรุปผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ยอมรับได้ของการประเมินความสามารถของระบบการวัดด้วยข้อมูลนับ โดยพนักงานวัดทั้ง 3 คนผ่านเกณฑ์ที่ยอมรับได้ทั้งหมด ดังตาราง

ที่ 4.6 ดังนั้น พนักงานตั้งกล่าวว่าจึงมีความสามารถในยืนยันความถูกต้องและน่าเชื่อถือเพียงพอในการยอมรับผลการตัดสินใจเลือกของเสียที่จะเกิดขึ้นกับแพลงวัจร

ตารางที่ 4.6 สรุปผลการวิเคราะห์ระบบการวัดแบบข้อมูลนับเปรียบเทียบกับเกณฑ์  
ที่ยอมรับได้

หลักเกณฑ์การประเมินความสามารถของ ระบบการวัดด้วยข้อมูลนับ	เกณฑ์ที่ ยอมรับได้	ผลการประเมินความสามารถ ของระบบการวัดของพนักงาน แต่ละคน		
		คนที่ 1	คนที่ 2	คนที่ 3
พนักงานแต่ละคน (Within Appraiser)	มากกว่า 95%	100%	100%	100%
พนักงานวัดแต่ละคนเปรียบเทียบกับ มาตรฐาน (Each Appraiser vs Standard)	มากกว่า 95%	97%	100%	100%
ระหว่างพนักงาน (Between Appraisers)	มากกว่า 95%	97 %		
พนักงานวัดทุกคนเปรียบเทียบกับมาตรฐาน (All Appraisers vs Standard)	มากกว่า 95%	97%		

## บทที่ 5

### ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย

ในบทนี้จะกล่าวถึงการนำปัจจัยจากการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อปริมาณของโลหะบดกรีที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ 3 มาวิเคราะห์หาปัจจัยนำเข้าที่มีอิทธิพลต่อค่าป้อนออกของกระบวนการสกринโลหะบดกรีทั้งสองวงจรด้านล่างและด้านบน ด้วยวิธีการทางสถิติ และนำปัจจัยเหล่านั้นมาทดลองใช้ในกระบวนการผลิตจริงเพื่อยืนยันผลการวิเคราะห์

#### 5.1. การคัดเลือกปัจจัยที่ใช้ในการทดลอง

จากการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อปริมาณของโลหะบดกรีร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการสกринโลหะบดกรีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุปปัจจัยนำเข้าได้ 6 ปัจจัย ได้ดังตารางที่ 5.1 ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะนำมาใช้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยนำเข้ากับค่าป้อนออกด้วยวิธีการออกแบบการทดลอง

ตารางที่ 5.1 ปัจจัยนำเข้า 6 ปัจจัย

ลำดับที่	ปัจจัย
1	ความเร็วที่ใช้ในการสกрин
2	แรงที่ใช้ในการสกрин
3	ความเร็วในการแยกออกของการสกрин
4	ระยะทางในการแยกออกของการสกрин
5	ขนาดของใบปาด
6	อายุการใช้งานของโลหะบดกรี

#### 5.2. แผนการทดลองแบบแฟคทอเรียลบางส่วน (Fractional Factorial Design)

ด้วยจำนวนปัจจัยที่เกี่ยวข้องมีมากถึง 6 ปัจจัย และต้องทำการทดลองบนแพลงวาร์ทั้งด้านล่างและด้านบน หากใช้แผนการออกแบบการทดลองแบบเต็มรูปแบบ (Full Factorial Design) และทำซ้ำ 2 ครั้งต่อ 1 การทดลอง จะทำให้ต้องใช้การทดลองมากถึง 128 ครั้ง และต้องใช้เวลาในทดลองด้านละประมาณ 20 ชั่วโมงรวมเวลาทั้งสิ้น 40 ชั่วโมง ซึ่งไม่สามารถ

นำมาใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้ เนื่องจากต้องหยุดสายการผลิตเพื่อทำการทดลอง yuanan เกินไป ส่งผลกระทบต่อการผลิตผลิตภัณฑ์ทำให้ไม่สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ออกไปจำหน่ายได้

ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงต้องเปลี่ยนแผนการออกแบบทดลองใหม่เป็นการออกแบบ การทดลองแบบ  $2^{k-p}$  แฟคทอเรียลบางส่วน โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อลดจำนวนครั้งและเวลาใน การทดลองลง โดยจะเลือกใช้แผนการทดลองดังกล่าวในการคัดกรองว่าปัจจัยใดที่มีอิทธิพลมาก ที่สุดและคัดกรองปัจจัยที่ไม่มีอิทธิพลออกไป

### 5.2.1. ปัจจัยและระดับของปัจจัยที่ใช้ในการทดลอง

ระดับของปัจจัยสำหรับใช้การออกแบบการทดลองแฟคทอเรียลบางส่วน แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับต่ำและระดับสูง ดังตารางที่ 5.2

ตารางที่ 5.2 ระดับของปัจจัยสำหรับใช้การออกแบบการทดลองแบบแฟคทอเรียลบางส่วน

สัญลักษณ์ ของปัจจัย	ปัจจัย	หน่วยวัด	ระดับต่ำ	ระดับสูง
A	ความเร็วที่ใช้ในการสกрин	มิลลิเมตร/วินาที	20	100
B	แรงที่ใช้ในการสกрин	กิโลกรัม	3	10
C	ความเร็วในการแยกออกของ การสกрин	มิลลิเมตร/วินาที	1	5
D	ระยะทางในการแยกออกของ การสกрин	มิลลิเมตร	0	3
E	ขนาดของใบปาด	มิลลิเมตร	300	350
F	อายุการใช้งานของโลหะบัดกรี	ชั่วโมง	1	8

ปัจจัยที่เลือกมาทั้ง 6 ปัจจัยแบ่งระดับของการทดลองเป็น 2 ระดับ ซึ่งรายละเอียดของแต่ละ ปัจจัยเป็นดังต่อไปนี้

- (A) ความเร็วที่ใช้ในการสกрин คือ อัตราการเคลื่อนที่ของใบปาดจากทิศทางหนึ่งไปยัง อีกทิศทางหนึ่ง เพื่อปาดโลหะบัดกรีให้หลังไปตามช่องเปิดของโลหะบัดกรี ความเร็ว


ในการปัดมีผลต่อปริมาณของโลหะบดกรีที่จะเคลื่อนที่ลงไประบินเปิดของแผ่นพิมพ์ โดยความเร็วของเครื่องจักรของโรงงานกรณีศึกษาที่จะทำการทดสอบอยู่ที่ต่ำสุดคือ 20 มิลลิเมตร/วินาที และสูงสุดอยู่ที่ 100 มิลลิเมตร/วินาที

- (B) แรงที่ใช้ในการสกรีน เป็นแรงที่ระบบอกรสูบถ่ายลงบนใบปาด เพื่อให้ใบปาดกดโลหะบดกรีแบบไปกับแผ่นพิมพ์ แรงที่ใบปาดกดลงไปเพื่อปัดโลหะบดกรีที่สูงจะทำให้โลหะบดกรีที่สกรีนออกมาโดยนุ่ดออกและมีปริมาตรของโลหะบดกรีไม่เต็มช่องเปิดของแผ่นพิมพ์ ในทางกลับกันหากใช้แรงในการกดเพื่อปัดโลหะบดกรีน้อยก็จะให้โลหะบดกรีไม่ได้รูปทรง การเลือกระดับของแรงที่ใช้ในการอกรอบแบบการทดลองครั้งนี้เลือกจากค่าต่ำสุดและสูงสุดที่เครื่องจักรสามารถทำงานได้
- (C) ความเร็วในการแยกออกของการสกรีน คือ ความเร็วในการยกตัวลงของแท่งประคงแหงงจะเริ่มเสียงสีน้ำเงินตอนการสกรีน ความเร็วในการยกตัวลงของแท่งประคงแหงงจะเริ่มเสียงสีน้ำเงินไปจะทำให้โลหะบดกรีเกิดการสั่นสะเทือนและโลหะบดกรีล้มเชื่อมติดกับบริเวณใกล้เคียงได้ ซึ่งค่าความเร็วต่ำสุดและสูงสุดที่เครื่องจักรสามารถทำงานได้อยู่ที่ 1 และ 5 มิลลิเมตร/วินาที
- (D) ระยะทางในการแยกออกของการสกรีน คือ ระยะทางที่ใบปาดเคลื่อนที่เลยอกไปจากความยาวทั้งหมดของแหงง จะเพื่อให้การสกรีนโลหะบดกรีสกรีนมีปริมาณโลหะบดกรีเต็มพื้นที่ความกว้างของแหงง ค่าต่ำสุดและสูงสุดที่เครื่องจักรสามารถทำงานได้อยู่ที่ 0 และ 3 มิลลิเมตร
- (E) ขนาดของใบปาด ความยาวของใบปาดที่แตกต่างกัน ส่งผลให้การกระจายแรงที่เครื่องสกรีนส่งลงบนใบปาดแตกต่างกัน ใบปาดที่ยาวกว่าจะทำให้แรงกดที่ใช้ในการสกรีนน้อยกว่าใบปาดที่มีขนาดสั้นกว่า

(F) อายุการใช้งานของโลหะบัดกรี อายุการใช้งานของโลหะบัดกรีมีความสัมพันธ์กับค่าความหนืดของโลหะบัดกรี เนื่องจากโลหะบัดกรีมีคุณสมบัติการเปลี่ยนแปลงความขึ้นๆลงๆ (Thixotropy) โลหะบัดกรีใหม่จะมีความหนืดต่ำกว่าโลหะบัดกรีที่เปิดใช้งานเป็นระยะเวลานาน เนื่องจากโลหะบัดกรีที่สัมผัสกับสิ่งแวดล้อมภายนอกเป็นเวลานานจะมีความหนืดสูงขึ้น ในการทดลองจึงใช้อายุการใช้งานของโลหะบัดกรีต่ำที่สุดเท่ากับ 1 ชั่วโมงเพราคุณสมบัติของโลหะบัดกรีอยู่ในสภาพมีค่าความหนืดต่ำที่สุด และเลือกใช้โลหะบัดกรีที่ผ่านการใช้งานมาแล้วสูงสุดเท่ากับ 8 ชั่วโมงมีค่าความหนืดสูงขึ้น

### 5.2.2. ตัวแปรตอบสนอง

ตัวแปรตอบสนองที่ต้องการควบคุม คือ ค่าเบอร์เซ็นต์ปริมาตรของโลหะบัดกรี แต่เนื่องจากการทดลองใช้การตรวจวัดในทุกตำแหน่งของการสกรีนบันແ Pangwang จะโดย Pangwang จะด้านล่างมีตำแหน่งที่ต้องสกรีนโลหะบัดกรีลงไปทั้งหมด 2,324 ตำแหน่ง และ Pangwang จะด้านบนมีตำแหน่งที่ต้องสกรีนโลหะบัดกรีลงไปทั้งหมด 4,648 ตำแหน่ง จากตัวอย่างในรูปที่ 5.1 พื้นที่เปิดสีขาว คือ ตำแหน่งซ่องเปิดบันແຜ่นพิมพ์ที่จะต้องสกรีนโลหะบัดกรีลงไป



รูปที่ 5.1 ตำแหน่งซ่องเปิดบันແຜ่นพิมพ์

ด้วยการตรวจวัดในทุกตำแหน่งของการสกรีนบันແ Pangwang จะ ตัวแปรตอบสนองที่ต้องการควบคุมจึงประกอบด้วย เบอร์เซ็นต์ปริมาตรของโลหะบัดกรีเฉลี่ยบันແ Pangwang และส่วนเปียงaben มาตรฐานของโลหะบัดกรีเพื่อตรวจวัดการกระจายตัวของแต่ละจุดที่แตกต่างกัน ตัวแปรตอบสนองที่ต้องการควบคุมแสดงดังตารางที่ 5.3

### ตารางที่ 5.3 ตัวแปรตอบสนองที่ต้องการควบคุม

ตัวแปรตอบสนอง	หน่วยวัด	ค่าเป้าหมาย
ค่าเฉลี่ยเบอร์เซ็นต์ปริมาตรโลหะบัดกรีบันແ Pangwajar ด้านล่าง	%Volume	100
ค่าเฉลี่ยเบอร์เซ็นต์ปริมาตรโลหะบัดกรีบันແ Pangwajar ด้านบน	%Volume	100
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปริมาตรโลหะบัดกรีบัน ແ Pangwajar ด้านล่าง	%Volume	ใกล้เคียง 0
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปริมาตรโลหะบัดกรีบัน ແ Pangwajar ด้านบน	%Volume	ใกล้เคียง 0

#### 5.2.3. การออกแบบการทดลอง

การทดลองแบบแฟคทอเรียลบางส่วนจะมีหนึ่งหรือสองปัจจัยร่วมกันอยู่ในการออกแบบการทดลอง จึงต้องเลือกปฏิสัมพันธ์ร่วม (Resolution) เพื่อให้สามารถได้ความสัมพันธ์ของโครงสร้างแฟง (Alias Structure) ที่เหมาะสมที่สุด เนื่องจากการเลือกปฏิสัมพันธ์ร่วมโดยเลือก ลำดับที่ต่างกันไปจะมีความเสี่ยงทำให้การคาดเดาผลลัพธ์ผิดพลาดได้มากขึ้น อันเนื่องจากผลกระบวนการหลักบางตัวไปແפגอยู่ในผลกระทบบร่วมระหว่างปัจจัย [3]

การเลือกใช้ปฏิสัมพันธ์ร่วมของแผนการออกแบบการทดลองแบบแฟคทอเรียลบางส่วน ของ 6 ปัจจัย ใช้การประเมินจากความเสี่ยงในการคาดเดาผลลัพธ์ผิดพลาดจากรูปที่ 5.2 และ คำนึงถึงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการทดลอง เพื่อให้การทดลองส่งผลกระทบต่อการผลิตผลิตภัณฑ์ที่จะนำไปจำหน่ายน้อยที่สุด จากการประเมินพบว่า

- หากใช้ปฏิสัมพันธ์ร่วมแบบ VI ซึ่งมีความเสี่ยงในคาดเดาผลลัพธ์ผิดพลาดน้อยที่สุด และ ทำซ้ำ 2 ครั้งต่อ 1 การทดลอง ต้องใช้การทดลอง 64 ครั้ง แต่จะต้องใช้เวลาในทดลอง ด้านละประมาณ 10 ชั่วโมง รวมเวลาทั้งสิ้น 20 ชั่วโมง
- หากใช้ปฏิสัมพันธ์ร่วมแบบ IV มีความเสี่ยงในคาดเดาผลลัพธ์ผิดพลาดปานกลาง ทำซ้ำ 2 ครั้งต่อ 1 การทดลอง จะต้องใช้การทดลอง 32 ครั้ง และต้องใช้เวลาในทดลองด้านละประมาณ 5 ชั่วโมงรวมเวลาทั้งสิ้น 10 ชั่วโมง

- และหากใช้ปฏิสัมพันธ์ร่วมแบบ III มีความเสี่ยงในการคาดเดาผลลัพธ์ผิดพลาดมากที่สุด ทำซ้ำ 2 ครั้งต่อ 1 การทดลอง จะต้องใช้การทดลอง 16 ครั้ง และต้องใช้เวลาในทดลองด้านละประมาณ 3 ชั่วโมงรวมเวลาทั้งสิ้น 6 ชั่วโมง  
เมื่อประเมินจากความเสี่ยงในการคาดเดาผลลัพธ์ผิดพลาด และระยะเวลาที่ต้องใช้ในการทดลอง ผู้วิจัยจึงเลือกใช้ลำดับของปฏิสัมพันธ์ร่วมแบบ IV หรือการออกแบบแบบ 1/4 แฟคทอร์เรียงลำบากส่วน มีจำนวนในการทดลอง 16 ครั้งและทำซ้ำจำนวน 2 ครั้ง และใช้เวลาในการทดลองด้านละประมาณ 5 ชั่วโมงรวมเวลาทั้งสิ้น 10 ชั่วโมง

Available Factorial Designs (with Resolution)														
	Factors													
Run	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	Full	III												
8		Full	IV	III	III	III								
16			Full	V	IV	IV	IV	III						
32				Full	VI	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV
64					Full	VII	V	IV						
128						Full	VIII	VI	V	V	IV	IV	IV	IV

Available Resolution III Plackett-Burman Designs									
Factors	Runs	Factors	Runs	Factors	Runs	Factors	Runs	Factors	Runs
2-7	12,20,24,28,...,48	20-23	24,28,32,36,...,48	36-39	40,44,48				
8-11	12,20,24,28,...,48	24-27	28,32,36,40,44,48	40-43	44,48				
12-15	20,24,28,36,...,48	28-31	32,36,40,44,48	44-47	48				
16-19	20,24,28,32,...,48	32-35	36,40,44,48						

รูปที่ 5.2 ปฏิสัมพันธ์ร่วมกับความเสี่ยงในการคาดเดาผลลัพธ์ผิดพลาด ของการออกแบบการทดลองแบบแฟคทอร์เรียงลำบากส่วน

และสามารถอธิบายการออกแบบการทดลองแบบ  $2^{6-2}$  แฟคทอร์เรียงลำบากส่วน ได้ดังต่อไปนี้

## Fractional Factorial Design

Factors: 6 Runs: 32 Blocks: 1	Base Design: 6, 16 Replicates: 2 Center pts (total): 0	Resolution: IV Fraction: 1/4
Design Generators: E = ABC, F = BCD		

1

2

Defining Relation:  $I = ABCE = BCDF = ADEF$

3

#### Alias Structure

$I + ABCE + ADEF + BCDF$

$A + BCE + DEF + ABCDF$   
 $B + ACE + CDF + ABDEF$   
 $C + ABE + BDF + ACDEF$   
 $D + AEF + BCF + ABCDE$   
 $E + ABC + ADF + BCDEF$   
 $F + ADE + BCD + ABCEF$   
 $AB + CE + ACDF + BDEF$   
 $AC + BE + ABDF + CDEF$   
 $AD + EF + ABCF + BCDE$   
 $AE + BC + DF + ABCDEF$   
 $AF + DE + ABCD + BCEF$   
 $BD + CF + ABEF + ACDE$   
 $BF + CD + ABDE + ACEF$   
 $ABD + ACF + BEF + CDE$   
 $ABF + ACD + BDE + CEF$

#### Design Table (randomized)

4

Run	A	B	C	D	E	F
1	-	-	-	+	-	+
2	-	-	-	-	-	-
3	-	+	+	+	-	+
4	-	-	+	-	+	+
5	-	+	-	-	+	+
6	-	+	-	+	+	-
7	+	+	+	-	+	-
8	+	-	+	-	-	+
9	+	-	+	-	-	+
10	+	+	-	+	-	-
11	+	-	-	-	+	-
12	+	+	+	+	+	+
13	-	+	-	-	+	+
14	-	-	+	+	+	-
15	-	-	-	-	-	-
16	-	+	-	+	+	-
17	+	-	+	+	-	-
18	+	-	-	+	+	+
19	+	+	-	-	-	+
20	-	+	+	-	-	-
21	+	-	-	-	+	-
22	-	+	+	-	-	-
23	+	+	+	-	+	-
24	+	-	+	+	-	-
25	+	+	+	+	+	+
26	+	+	-	+	-	-
27	+	+	-	-	-	+
28	+	-	-	+	+	+
29	-	+	+	+	-	+
30	-	-	+	-	+	+
31	-	-	+	+	+	-
32	-	-	-	+	-	+

- (1) รูปแบบของการออกแบบการทดลองแบบแฟคทอเรียลบางส่วน ประกอบด้วย ปัจจัยที่ใช้ในการทดลอง 6 ปัจจัย รูปแบบของปฏิสัมพันธ์ร่วมแบบ IV ทำการทดลองทั้งหมด 32 ครั้ง โดยทำซ้ำ 2 ครั้ง และรูปแบบการออกแบบการทดลองแบบ  $\frac{1}{4}$  แฟคทอเรียล บางส่วน
- (2) การออกแบบการทดลองตั้งกล่าวมีรูปแบบของ Design Generators คือ  $E = ABC$  และ  $F = BCD$  โดยปัจจัย E จะแฝง (Confound) อยู่กับผลกระทบร่วมระหว่างปัจจัยแบบสามทาง ABC และปัจจัย F จะแฝงอยู่กับผลกระทบร่วมระหว่างปัจจัยแบบสามทาง BCD ซึ่งอยู่ภายใต้สมมติฐานว่าหากผลกระทบร่วมระหว่างปัจจัยที่มีลำดับสูงเกินกว่า 3 ลำดับสามารถลดเว้นได้ เพราะจะมีความสำคัญน้อยลง จึงเลือกพิจารณาเฉพาะผลกระทบหลักและผลกระทบร่วมระหว่างปัจจัยที่มีอันดับต่ำ
- (3) แสดง Defining Relation คือ  $I = ABCE = BCDF = ADEF$  และแสดงรูปแบบโครงสร้างแฝง (Alias Structure) ของปัจจัย A B C D E และ F
- (4) ตารางการออกแบบการทดลอง (Design Table) ของปัจจัยแต่ละตัว โดยเครื่องหมาย – บวกถึงระดับของปัจจัยที่มีค่าต่ำ เครื่องหมาย + บวกถึงระดับของปัจจัยที่มีค่าสูง

เพื่อให้ข้อมูลที่เกิดขึ้นระหว่างการทดลองมีความเป็นอิสระต่อกันและเป็นการกระจายโอกาสของความผันแปรที่ได้รับจากปัจจัยภายนอก [3] การออกแบบการทดลองแบบ  $2^{6-2}$  แฟคทอเรียลบางส่วนจึงต้องทำการสุ่มลำดับการทดลอง โดยลำดับการทดลองแสดงดังตารางที่ 5.4


ตารางที่ 5.4 ลำดับของการทดลองที่ได้จากการสุ่มลำดับ

ลำดับของการทดลอง	การทดลองครั้งที่	ปัจจัย					
		A	B	C	D	E	F
25	1	20	3	1	3	300	8
17	2	20	3	1	0	300	1
15	3	20	10	5	3	300	8
5	4	20	3	5	0	350	8

ลำดับของการทดลอง	การทดลองครั้งที่	ปัจจัย					
		A	B	C	D	E	F
3	5	20	10	1	0	350	8
27	6	20	10	1	3	350	1
24	7	100	10	5	0	350	1
6	8	100	3	5	0	300	8
22	9	100	3	5	0	300	8
28	10	100	10	1	3	300	1
18	11	100	3	1	0	350	1
32	12	100	10	5	3	350	8
19	13	20	10	1	0	350	8
13	14	20	3	5	3	350	1
1	15	20	3	1	0	300	1
11	16	20	10	1	3	350	1
14	17	100	3	5	3	300	1
26	18	100	3	1	3	350	8
20	19	100	10	1	0	300	8
23	20	20	10	5	0	300	1
2	21	100	3	1	0	350	1
7	22	20	10	5	0	300	1
8	23	100	10	5	0	350	1
30	24	100	3	5	3	300	1
16	25	100	10	5	3	350	8
12	26	100	10	1	3	300	1
4	27	100	10	1	0	300	8
10	28	100	3	1	3	350	8
31	29	20	10	5	3	300	8
21	30	20	3	5	0	350	8
29	31	20	3	5	3	350	1
9	32	20	3	1	3	300	8

#### 5.2.4. ขั้นตอนการทดลอง

แบ่งการทดลองเป็น 2 ครั้ง คือ การทดลองกับแผงวงจรด้านล่าง และการทดลองกับแผงวงจรด้านบน ทั้งสองการทดลองดำเนินการภายใต้สภาวะควบคุมอุณหภูมิไม่เกิน 35 องศาเซลเซียส และมีความชื้นสัมพัทธ์อยู่ระหว่าง 40-80 %RH ขั้นตอนการทดลองและการเก็บผลการทดลองเป็นดังรูปที่ 5.3



รูปที่ 5.3 ขั้นตอนดำเนินการทดลองและการเก็บผลการทดลอง

### 5.2.5. การวิเคราะห์ผลการออกแบบการทดลองของแพงวงจรด้านล่าง

เพื่อปรับปรุงคุณภาพของการผลิตแพงวงจร มีตัวแปรตอบสนองที่ต้องการควบคุม 2 ค่า คือ ต้องการให้ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ปริมาณของโลหะบัดกรีเข้าใกล้ 100 % และลดส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐานของปริมาณโลหะบัดกรีให้มีการกระจายตัวน้อยที่สุด ผลการทดลองของแพงวงจร ด้านล่างแสดงดังตารางที่ 5.5

ตารางที่ 5.5 ผลการทดลองของแพงวงจรด้านล่าง

ลำดับที่	ลำดับการทดลอง	ปัจจัยนำเข้า						ผลตอบสนอง	
		ปัจจัย						ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ปริมาณ (แพงวงจร ด้านล่าง)	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (แพงวงจร ด้านล่าง)
		A	B	C	D	E	F		
1	25	20	3	1	3	300	8	103.50	8.12
2	17	20	3	1	0	300	1	113.79	9.66
3	15	20	10	5	3	300	8	99.84	8.36
4	5	20	3	5	0	350	8	96.25	7.15
5	3	20	10	1	0	350	8	99.57	8.26
6	27	20	10	1	3	350	1	113.41	9.58
7	24	100	10	5	0	350	1	119.07	11.71
8	6	100	3	5	0	300	8	96.83	8.07
9	22	100	3	5	0	300	8	91.09	6.82
10	28	100	10	1	3	300	1	101.25	8.50
11	18	100	3	1	0	350	1	115.74	11.13
12	32	100	10	5	3	350	8	110.63	10.04
13	19	20	10	1	0	350	8	93.81	8.97
14	13	20	3	5	3	350	1	96.82	7.17
15	1	20	3	1	0	300	1	99.18	8.29
16	11	20	10	1	3	350	1	115.38	10.03
17	14	100	3	5	3	300	1	111.55	11.99

ลำดับที่	ลำดับการทดลอง	ปัจจัยนำเข้า						ผลตอบสนอง	
		ปัจจัย						ค่าเฉลี่ย เปอร์เซ็นต์ ปริมาณ (แ่งวงจร ด้านล่าง)	ส่วน เบี่ยงเบน มาตรฐาน (แ่งวงจร ด้านล่าง)
		A	B	C	D	E	F		
18	26	100	3	1	3	350	8	119.41	13.82
19	20	100	10	1	0	300	8	101.67	8.01
20	23	20	10	5	0	300	1	100.00	9.14
21	2	100	3	1	0	350	1	105.80	9.05
22	7	20	10	5	0	300	1	97.49	8.38
23	8	100	10	5	0	350	1	104.92	9.14
24	30	100	3	5	3	300	1	112.95	9.78
25	16	100	10	5	3	350	8	65.28	11.18
26	12	100	10	1	3	300	1	113.12	9.66
27	4	100	10	1	0	300	8	127.62	15.25
28	10	100	3	1	3	350	8	114.86	10.09
29	31	20	10	5	3	300	8	89.79	7.63
30	21	20	3	5	0	350	8	117.96	11.90
31	29	20	3	5	3	350	1	113.14	10.95
32	9	20	3	1	3	300	8	100.83	8.79


ผลการวิเคราะห์ของแ่งวงจรด้านล่างเป็นดังต่อไปนี้

#### (1) การตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลอง (Model Adequacy Checking)

##### (ค่าเฉลี่ยแ่งวงจรด้านล่าง)

เพื่อให้ข้อมูลที่มาจากการทดลองมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือตามหลักการทางสถิติก่อนการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance) ต้องตรวจสอบส่วนตกค้าง (Residual) ว่าเป็นไปตามสมมติฐานหรือไม่ โดยการตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลองตามสมมติฐาน 3 ข้อ ได้แก่

- 1) สมมติฐานของการแจกแจงแบบปกติ (The Normality Assumption)
- 2) การตรวจสอบส่วนตกลักษณะที่เทียบกับค่าตอบสนองที่ได้จากการทดลอง (Plot of Residuals Versus Fitted Values)
- 3) การตรวจสอบส่วนตกลักษณะตามลำดับเวลา (Plot of Residuals in Time Sequence)



รูปที่ 5.4 การตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลองค่าเฉลี่ยเมืองจังหวัดต้านล่าง


จากการพิจารณารูปที่ 5.4 กราฟ Normal Probability Plot ของส่วนตกลักษณะ มีลักษณะการเรียงตัวเป็นแนวเส้นตรง และผลการทดสอบการแจกแจงแบบปกติ (Normal Distribution) ที่ระดับนัยสำคัญ  $\alpha = 0.05$  พบร่วมค่า P-value ของส่วนตกลักษณะเท่ากับ 0.551 ซึ่งมีค่ามากกว่าเอลฟ่า 0.05 จึงสรุปได้ว่าส่วนตกลักษณะมีการแจกแจงแบบปกติ

กราฟความสัมพันธ์ระหว่างส่วนตกลักษณะที่เทียบกับค่าตอบสนองที่ได้จากการทดลอง (Residuals Versus Fitted Values) เป็นการตรวจสอบความมีเสถียรภาพในด้านความแปรปรวน จากกราฟลักษณะการกระจายตัวของข้อมูลเป็นแบบสุ่ม ไม่มีแนวโน้มหรือรูปแบบกระจายตัวที่ชัดเจน จึงสามารถสรุปได้ว่าข้อมูลมีความเสถียรต่อความแปรปรวน

แผนภาพพิสโตแกรมของส่วนตกลค้างมีข้อมูลส่วนใหญ่ของส่วนตกลค้างตกอยู่ในตำแหน่งศูนย์ และกราฟความสัมพันธ์ระหว่างส่วนตกลค้างกับลำดับเวลา (Residuals in Time Sequence) ไม่มีแนวโน้มหรือรูปแบบกระจายตัวที่ชัดเจนภายใต้เวลาที่เปลี่ยนแปลงไปข้อมูลจึงมีความอิสระต่อกัน

ดังนั้นข้อมูลที่มาจากการทดลองจึงมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือตามหลักการทางสถิติสามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์หาความแปรปรวนได้

## (2) การตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลอง (Model Adequacy Checking) (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแพงวงจรด้านล่าง)



รูปที่ 5.5 แบบจำลองของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแพงวงจรด้านล่าง

จากการพิจารณารูปที่ 5.5 กราฟ Normal Probability Plot ของส่วนตกลค้าง มีลักษณะการเรียงตัวเป็นแนวเส้นตรง และผลการทดสอบการแจกแจงแบบปกติ (Normal Distribution) ที่ระดับนัยสำคัญ  $\alpha = 0.05$  พบว่าค่า P-value ของส่วนตกลค้างเท่ากับ 0.545 มีค่ามากกว่าค่าแหลมฟ้า 0.05 จึงสรุปได้ว่าส่วนตกลค้างมีการแจกแจงแบบปกติ

กราฟความสัมพันธ์ระหว่างส่วนตกลค้างเทียบกับค่าตอบสนองที่ได้จากการทดลอง (Residuals Versus Fitted Values) ซึ่งเป็นการตรวจสอบความมีเสถียรภาพในด้านความแปรปรวน จากราฟพบว่าลักษณะการกระจายตัวของข้อมูลเป็นแบบสุ่มไม่มีแนวโน้มหรือรูปแบบกระจายตัวที่ชัดเจน จึงสรุปได้ว่าข้อมูลมีความเสถียรต่อความแปรปรวน แผนภาพฮิสโตแกรมของส่วนตกลค้างมีข้อมูลส่วนใหญ่ของส่วนตกลค้างตกอยู่ในตำแหน่งศูนย์

กราฟความสัมพันธ์ระหว่างส่วนตกลค้างกับลำดับเวลา (Residuals in Time Sequence) ไม่มีแนวโน้มหรือรูปแบบกระจายตัวที่ชัดเจนภายใต้เวลาที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อมูลจึงมีความอิสระต่อกัน

ดังนั้นข้อมูลที่มาจากการทดลองจึงมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือตามหลักการทำงาน สถิติสามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์หาความแปรปรวนได้

### (3) การวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อคัดกรองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ (ค่าเฉลี่ยแ朋วงจรด้านล่าง)

ผลการทดลองจากตารางบันทึกผลการทดลอง นำมารวิเคราะห์เพื่อคัดกรองปัจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุด และคัดกรองปัจจัยที่ไม่มีอิทธิพลออกไป

ตารางที่ 5.6 ผลวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าเฉลี่ยแ朋วงจรด้านล่าง

Factor	Name	Low	High
A	Speed	20	100
B	Pressure	3	10
C	Snap-off Speed	1	5
D	Snap-off Pressure	0	3
E	Squeegee	300	350
F	Useful life	1	8

Estimated Effects and Coefficients for %Volume\_BTM (coded units)

Term	Effect	Coef	SE Coef	T	P

Constant		105.079	2.056	51.11	0
A	3.813	1.907	2.056	0.93	0.367
B	-3.553	-1.777	2.056	-0.86	0.4
C	-7.206	-3.603	2.056	-1.75	0.099
D	0.06	0.03	2.056	0.01	0.989
E	2.598	1.299	2.056	0.63	0.536
F	-6.54	-3.27	2.056	-1.59	0.131
A*B	0.47	0.235	2.056	0.11	0.91
A*C	-3.684	-1.842	2.056	-0.9	0.384
A*D	-1.773	-0.886	2.056	-0.43	0.672
A*E	-2.643	-1.322	2.056	-0.64	0.529
A*F	-0.584	-0.292	2.056	-0.14	0.889
B*D	-4.49	-2.245	2.056	-1.09	0.291
B*F	-3.013	-1.506	2.056	-0.73	0.474
<b>A*B*D</b>	<b>-9.547</b>	<b>-4.774</b>	<b>2.056</b>	<b>-2.32</b>	<b>0.034</b>
A*B*F	1.848	0.924	2.056	0.45	0.659


---

#### Analysis of Variance for %Volume\_BTM (coded units)


---

Source	DF	Seq SS	Adj SS	Adj MS	F	P
Main Effects	6	1028.99	1028.99	171.498	1.27	0.326
A	1	116.33	116.33	116.333	0.86	0.367
B	1	101.02	101.02	101.015	0.75	0.4
C	1	415.4	415.4	415.404	3.07	0.099
D	1	0.03	0.03	0.029	0	0.989
E	1	53.99	53.99	53.992	0.4	0.536
F	1	342.21	342.21	342.212	2.53	0.131
2-Way Interactions	7	428.03	428.03	61.147	0.45	0.855
A*B	1	1.77	1.77	1.77	0.01	0.91
A*C	1	108.58	108.58	108.578	0.8	0.384
A*D	1	25.14	25.14	25.138	0.19	0.672

Source	DF	Seq SS	Adj SS	Adj MS	F	P
A*E	1	55.89	55.89	55.893	0.41	0.529
A*F	1	2.73	2.73	2.726	0.02	0.889
B*D	1	161.31	161.31	161.311	1.19	0.291
B*F	1	72.61	72.61	72.615	0.54	0.474
3-Way Interactions	2	756.48	756.48	378.242	2.8	0.091
<b>A*B*D</b>	1	729.17	729.17	729.167	5.39	<b>0.034</b>
A*B*F	1	27.32	27.32	27.316	0.2	0.659
Residual Error	16	2163.8	2163.8	135.237		
Pure Error	16	2163.8	2163.8	135.237		
Total	31	4377.3				



รูปที่ 5.6 กราฟแสดงปัจจัยที่มีผลต่อค่าเฉลี่ยแพลงวนจกด้านล่าง



รูปที่ 5.7 แผนภูมิพาร์เตอของปัจจัยที่มีผลต่อค่าเฉลี่ยของรด้านล่าง

จากผลวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าเฉลี่ยของรด้านล่าง โดยกำหนดระดับนัยสำคัญที่  $\alpha$  เท่ากับ 0.05 พบร่วมกับผลวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าเฉลี่ยของรด้านล่างที่เกิดขึ้นจากผลกระทบของปัจจัยทั้ง 15 ปัจจัยในตารางที่ 5.6 และกราฟ Normal effects plot ในรูปที่ 5.6 นั้น ผลกระทบร่วมระหว่างปัจจัย 2 ทาง (2-Way Interactions) และผลกระทบหลักของปัจจัย (Main Effect) พบร่วมกันไม่มีผลกระทบหลักของปัจจัยใดส่งผลต่อค่าเฉลี่ยของรด้านล่างอย่างมีนัยสำคัญ

แต่เมื่อพิจารณาผลกระทบร่วมระหว่างปัจจัย 3 ทาง (3-Way Interactions) พบร่วมกันผลกระทบร่วมระหว่างปัจจัย  $A*B*D$  มีค่า P-value น้อยกว่า 0.05 สรุปได้ว่า ผลกระทบร่วม  $A*B*D$  ส่งผลกระทบต่อค่าเฉลี่ยของรด้านล่างอย่างมีนัยสำคัญ

และเมื่อนำค่าสัมบูรณ์ของตัวสถิติ T (T-statistic) ไปพล็อตด้วยแผนภูมิพาร์เตอในรูปที่ 5.7 พบร่วมกับผลกระทบร่วมระหว่างปัจจัย  $A*B*D$  มีค่าสัมบูรณ์เท่ากับ 2.32 มากกว่าค่าวิกฤตของการกระจายตัวแบบ T คือ 2.12 จึงสรุปได้ว่า ผลกระทบร่วมระหว่างปัจจัย  $A*B*D$  ส่งผลกระทบต่อค่าเฉลี่ยของรด้านล่างอย่างมีนัยสำคัญ

ผลกระทบร่วมระหว่างปัจจัย  $A*B*D$  ได้แก่

ปัจจัย A คือ ความเร็วที่ใช้ในการสกрин

ปัจจัย B คือ แรงที่ใช้ในการสกรีน และ  
 ปัจจัย D คือ ระยะทางในการแยกอุกของการสกรีน  
 ทั้ง 3 ปัจจัย จะถูกนำไปใช้ในการออกแบบการทดลองด้วยวิธีการหาพื้นผิวสะท้อน  
 เพื่อหาค่าที่เหมาะสมแก่ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ปริมาตรของแพลงวงจุด้านล่างต่อไป

#### (4) การวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อคัดกรองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ

##### (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแพลงวงจุด้านล่าง)

เพื่อลดส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปริมาตรโลหะบัดกรีให้มีการกระจายตัวน้อยที่สุด  
 ตัวแปรตอบสนองที่ต้องการควบคุม คือ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จึงถูกนำมาวิเคราะห์เพื่อ  
 คัดกรองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคัดกรองปัจจัยที่ไม่มีอิทธิพล  
 ออกไป

ตารางที่ 5.7 ผลวิเคราะห์ความแปรปรวนของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแพลงวงจุด้านล่าง

Factor	Name	Low	High
A	Speed	20	100
B	Pressure	3	10
C	Snap-off Speed	1	5
D	Snap-off Pressure	0	3
E	Squeegee	300	350
F	Useful life	1	8

Estimated Effects and Coefficients for SD\_BTM (coded units)

Term	Effect	Coef	SE Coef	T	P
Constant		9.582	0.3525	27.18	0
A	1.3659	0.683	0.3525	1.94	0.071
B	0.0662	0.0331	0.3525	0.09	0.926
C	-0.4866	-0.2433	0.3525	-0.69	0.5
D	0.2971	0.1486	0.3525	0.42	0.679
E	0.8588	0.4294	0.3525	1.22	0.241


Term	Effect	Coef	SE Coef	T	P
F	-0.1093	-0.0547	0.3525	-0.16	0.879
A*B	0.2765	0.1382	0.3525	0.39	0.7
A*C	-0.3608	-0.1804	0.3525	-0.51	0.616
A*D	0.437	0.2185	0.3525	0.62	0.544
A*E	0.1523	0.0762	0.3525	0.22	0.832
A*F	0.395	0.1975	0.3525	0.56	0.583
B*D	-0.7835	-0.3917	0.3525	-1.11	0.283
B*F	0.3015	0.1507	0.3525	0.43	0.675
A*B*D	-1.1349	-0.5675	0.3525	-1.61	0.127
A*B*F	0.7773	0.3887	0.3525	1.1	0.287

---


 Analysis of Variance for SD\_BTM (coded units)

Source	DF	Seq SS	Adj SS	Adj MS	F	P
Main Effects	6	23.558	23.5579	3.9263	0.99	0.466
A	1	14.926	14.9263	14.9263	3.75	0.071
B	1	0.035	0.0351	0.0351	0.01	0.926
C	1	1.894	1.8942	1.8942	0.48	0.5
D	1	0.706	0.7063	0.7063	0.18	0.679
E	1	5.9	5.9005	5.9005	1.48	0.241
F	1	0.096	0.0956	0.0956	0.02	0.879
2-Way Interactions	7	10.251	10.2515	1.4645	0.37	0.908
A*B	1	0.612	0.6116	0.6116	0.15	0.7
A*C	1	1.041	1.0413	1.0413	0.26	0.616
A*D	1	1.528	1.5277	1.5277	0.38	0.544
A*E	1	0.186	0.1856	0.1856	0.05	0.832
A*F	1	1.248	1.248	1.248	0.31	0.583
B*D	1	4.91	4.9104	4.9104	1.23	0.283
B*F	1	0.727	0.727	0.727	0.18	0.675
3-Way Interactions	2	15.138	15.1379	7.569	1.9	0.181

Source	DF	Seq SS	Adj SS	Adj MS	F	P
A*B*D	1	10.304	10.3042	10.3042	2.59	0.127
A*B*F	1	4.834	4.8337	4.8337	1.22	0.287
Residual Error	16	63.635	63.6348	3.9772		
Pure Error	16	63.635	63.6348	3.9772		
Total	31	112.582				



รูปที่ 5.8 กราฟแสดงปัจจัยที่มีผลต่อส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแผลงวงจรด้านล่าง



รูปที่ 5.9 แผนภูมิพาร์เตอของปัจจัยที่มีผลต่อส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแผลงวงจรด้านล่าง

จากผลวิเคราะห์ความแปรปรวนของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแ่งวงจรด้านล่าง โดยกำหนดระดับนัยสำคัญที่  $\alpha$  เท่ากับ 0.05 ในตารางที่ 5.7 แสดงกราฟแสดงปัจจัยที่มีผลต่อส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแ่งวงจรด้านล่างในรูปที่ 5.8 และนำค่าสัมบูรณ์ของตัวสถิติ T (T-statistic) ไปพล็อตด้วยแผนภูมิพาร์เตอในรูปที่ 5.9 พบร้า

เมื่อพิจารณาผลกระทบร่วมระหว่างปัจจัย 2 ทาง (2-Way Interactions) ผลกระทบร่วมระหว่างปัจจัย 3 ทาง (3-Way Interactions) และผลกระทบหลักของปัจจัย (Main Effect) พบร้า ไม่มีปัจจัยใดมีค่า P-value น้อยกว่าระดับนัยสำคัญ

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ไม่มีปัจจัยใดที่ส่งผลกระทบต่อส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแ่งวงจรด้านล่างอย่างมีนัยสำคัญ

#### 5.2.6. การวิเคราะห์ผลการออกแบบการทดลองของแ่งวงจรด้านบน

เพื่อปรับปรุงคุณภาพของการผลิตแ่งวงจรด้านบน มีตัวแปรตอบสนอง 2 ค่าที่ต้องการควบคุม คือ ค่าเฉลี่ยเบอร์เซ็นต์ปริมาตรของโลหะบัดกรีต้องเข้าใกล้ 100 % เพื่อลดโอกาสการผลิตงานที่อยู่นอกเหนือขีดจำกัดข้อกำหนดและผลิตงานเสียออกมาก นอกจากนี้ยังต้องลดส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปริมาตรโลหะบัดกรีให้มีการกระจายตัวน้อยที่สุดเพื่อการกระจายตัวที่น้อยที่สุดแสดงถึงค่าเบอร์เซ็นต์ปริมาตรของโลหะบัดกรีในแต่ละตำแหน่งใกล้เคียงกัน ผลการทดลองของแ่งวงจรด้านบนแสดงดังตารางที่ 5.8

ตารางที่ 5.8 ผลการทดลองของแ่งวงจรด้านบน

ปัจจัยนำเข้า							ผลตอบสนอง	
ลำดับ การ ทดลอง	ปัจจัย						ค่าเฉลี่ย เบอร์เซ็นต์ ปริมาตร (แ่งวงจร ด้านบน)	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (แ่งวงจร ด้านบน)
	A	B	C	D	E	F		
25	20	3	1	3	300	8	106.92	9.81
17	20	3	1	0	300	1	124.41	12.66
15	20	10	5	3	300	8	102.05	8.19

ปัจจัยนำเข้า							ผลตอบสนอง	
ลำดับ การ ทดลอง	ปัจจัย						ค่าเฉลี่ย เปอร์เซ็นต์ ปริมาตร (แรงງຈຣ ດ້ານບັນ)	ส่วนเบี่ยงเบນ มาตรฐาน (ແຜງງຈຣ ດ້ານບັນ)
	A	B	C	D	E	F		
5	20	3	5	0	350	8	110.16	11.11
3	20	10	1	0	350	8	105.53	9.51
27	20	10	1	3	350	1	107.22	9.57
24	100	10	5	0	350	1	111.62	10.93
6	100	3	5	0	300	8	133.53	16.09
22	100	3	5	0	300	8	126.45	14.45
28	100	10	1	3	300	1	106.43	7.96
18	100	3	1	0	350	1	126.27	7.71
32	100	10	5	3	350	8	136.51	9.16
19	20	10	1	0	350	8	105.45	10.61
13	20	3	5	3	350	1	105.72	9.66
1	20	3	1	0	300	1	99.96	8.33
11	20	10	1	3	350	1	118.77	9.58
14	100	3	5	3	300	1	115.28	8.90
26	100	3	1	3	350	8	119.38	10.89
20	100	10	1	0	300	8	107.12	8.50
23	20	10	5	0	300	1	122.26	17.03
2	100	3	1	0	350	1	124.46	13.20
7	20	10	5	0	300	1	122.78	13.90
8	100	10	5	0	350	1	105.85	8.14
30	100	3	5	3	300	1	126.20	13.49
16	100	10	5	3	350	8	135.01	17.19
12	100	10	1	3	300	1	115.73	10.52

ปัจจัยนำเข้า							ผลตอบสนอง	
ลำดับ การ ทดลอง	ปัจจัย						ค่าเฉลี่ย เปอร์เซ็นต์ ปริมาตร (ແຜງງຈຣ ດ້ານບນ)	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (ແຜງງຈຣ ດ້ານບນ)
	A	B	C	D	E	F		
4	100	10	1	0	300	8	111.76	13.47
10	100	3	1	3	350	8	108.21	8.32
31	20	10	5	3	300	8	127.72	14.40
21	20	3	5	0	350	8	121.55	11.62
29	20	3	5	3	350	1	105.85	9.20
9	20	3	1	3	300	8	104.46	8.41

และการวิเคราะห์ของແຜງງຈຣດ້ານບນເປັນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້

#### (1) การตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลอง (Model Adequacy Checking)


##### (ค่าเฉลี่ยແຜງງຈຣດ້ານບນ)

ก่อนการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance) จะต้องตรวจสอบส่วนตกค้าง (Residual) ว่าเป็นไปตามสมมติฐานหรือไม่ เพื่อให้ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือตามหลักการทางสถิติ การตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลองตามสมมติฐาน 3 ข้อ ได้แก่

(1) สมมติฐานของการแจกแจงแบบปกติ (The Normality Assumption)

(2) การตรวจสอบส่วนตกค้างเทียบกับค่าตอบสนองที่ได้จากการทดลอง (Plot of Residuals Versus Fitted Values)

(3) การตรวจสอบส่วนตกค้างตามลำดับเวลา (Plot of Residuals in Time Sequence)



รูปที่ 5.10 การตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลองค่าเฉลี่ยแรงงานจราด้านบน

จากการพิจารณาสมมติฐานของการแจกแจงแบบปกติด้วยกราฟ Normal Probability Plot ของส่วนตกล้าง พบร้า กราฟมีลักษณะการเรียงตัวเป็นแนวเส้นตรงและผลการทดสอบการแจกแจงแบบปกติที่ระดับนัยสำคัญ  $\alpha = 0.05$  ค่า P-value ของส่วนตกล้างเท่ากับ 0.209 มีค่ามากกว่าค่าแหล่งมา 0.05 จึงสรุปได้ว่าส่วนตกล้างมีการแจกแจงแบบปกติ


กราฟความสัมพันธ์ระหว่างส่วนตกล้างเทียบกับค่าตอบสนองที่ได้จากการทดลอง (Residuals Versus Fitted Values) พบร้าลักษณะการกระจายตัวของข้อมูลเป็นแบบสุ่มไม่มีแนวโน้มหรือรูปแบบกระกระจายตัวที่ชัดเจน จึงสรุปได้ว่าข้อมูลมีเสถียรภาพต่อความแปรปรวน

แผนภูมิสโตแกรมของส่วนตกล้างมีข้อมูลส่วนใหญ่ของส่วนตกล้างตกอยู่ในตำแหน่งศูนย์

และเพื่อตรวจสอบความเป็นอิสระซึ่งกันและกัน จากราฟความสัมพันธ์ระหว่างส่วนตกล้างกับลำดับเวลา พบร้า ไม่มีแนวโน้มหรือรูปแบบกระกระจายตัวที่ชัดเจนภายในเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปจึงสรุปได้ว่าข้อมูลจึงมีความอิสระต่อกัน

ดังนั้น ข้อมูลที่มาจากการทดลองจึงมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือตามหลักการทางสถิติสามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์หาความแปรปรวนได้

(2) การตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลอง (Model Adequacy Checking)  
(ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแพ่งวงจรด้านบน)



รูปที่ 5.11 แบบจำลองของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแพ่งวงจรด้านบน

CHULALONGKORN UNIVERSITY

กราฟ Normal Probability Plot ของส่วนตกลักษณะ มีลักษณะการเรียงตัวเป็นแนวเส้นตรง และผลการทดสอบการแจกแจงแบบปกติที่ระดับนัยสำคัญ  $\alpha = 0.05$  พบร่วมค่า P-value ของส่วนตกลักษณะเท่ากับ 0.556 มีค่ามากกว่าค่าแหล่งพ้า 0.05 จึงสรุปได้ว่าส่วนตกลักษณะมีการแจกแจงแบบปกติ

กราฟความสัมพันธ์ระหว่างส่วนตกลักษณะเทียบกับค่าตอบสนองที่ได้จากการทดลองพบว่า ลักษณะการกระจายตัวของข้อมูลเป็นแบบสุ่ม ไม่มีแนวโน้มหรือรูปแบบกระจายตัวที่ชัดเจนจึงสรุปได้ว่าข้อมูลมีเสถียรภาพต่อความแปรปรวน

แผนภาพฮิสโตแกรมของส่วนตกลักษณะมีข้อมูลส่วนใหญ่ตกลอยู่ในตำแหน่งศูนย์

และการฟ์ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนตกลค้างกับลำดับเวลา พบว่า ลักษณะการกระจายตัวไม่มีแนวโน้มหรือรูปแบบกระจายตัวที่ซัดเจนภายใต้เวลาที่เปลี่ยนแปลงไป จึงสรุปได้ว่าข้อมูลจึงมีความอิสระต่อกัน

ดังนั้น ข้อมูลที่มาจากการทดลองจึงมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือตามหลักการทางสถิติสามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์หาความแปรปรวนต่อได้

### (3) การวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อคัดกรองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ

#### (ค่าเฉลี่ยแ pareto chart)

ผลการวิเคราะห์เพื่อคัดกรองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อค่าเฉลี่ยเบอร์เซ็นต์ปริมาตร (แ pareto chart) และคัดกรองปัจจัยที่ไม่มีอิทธิพลออกไปดังตารางที่ 5.9

ตารางที่ 5.9 ผลวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าเฉลี่ยแ pareto chart

Factor	Name	Low	High
A	Speed	20	100
B	Pressure	3	10
C	Snap-off Speed	1	5
D	Snap-off Pressure	0	3
E	Squeegee	300	350
F	Useful life	1	8

Estimated Effects and Coefficients for %Volume\_TOP (coded units)

Term	Effect	Coef	SE Coef	T	P
Constant		115.645	1.386	83.44	0
A	7.437	3.719	1.386	<b>2.68</b>	<b>0.016</b>
B	-1.063	-0.531	1.386	-0.38	0.706
C	7.278	3.639	1.386	<b>2.63</b>	<b>0.018</b>
D	-1.107	-0.553	1.386	-0.4	0.695
E	-0.344	-0.172	1.386	-0.12	0.903
F	1.437	0.719	1.386	0.52	0.611

Term	Effect	Coef	SE Coef	T	P
A*B	-5.156	-2.578	1.386	-1.86	0.081
A*C	1.608	0.804	1.386	0.58	0.57
A*D	3.068	1.534	1.386	1.11	0.285
A*E	3.445	1.723	1.386	1.24	0.232
A*F	4.329	2.165	1.386	1.56	0.138
B*D	8.24	4.12	1.386	<b>2.97</b>	<b>0.009</b>
B*F	1.124	0.562	1.386	0.41	0.69
A*B*D	4.131	2.065	1.386	1.49	0.156
A*B*F	5.802	2.901	1.386	2.09	0.053

---


 Analysis of Variance for %Volume\_TOP (coded units)
 

---

Source	DF	Seq SS	Adj SS	Adj MS	F	P
Main Effects	6	902.61	902.61	150.435	2.45	0.071
<b>A</b>	1	442.5	442.5	442.499	7.2	<b>0.016</b>
B	1	9.04	9.04	9.036	0.15	0.706
<b>C</b>	1	423.81	423.81	423.81	6.89	<b>0.018</b>
D	1	9.8	9.8	9.795	0.16	0.695
E	1	0.95	0.95	0.947	0.02	0.903
F	1	16.53	16.53	16.525	0.27	0.611
2-Way Interactions	7	1106.85	1106.85	158.121	2.57	0.056
A*B	1	212.67	212.67	212.673	3.46	0.081
A*C	1	20.68	20.68	20.679	0.34	0.57
A*D	1	75.29	75.29	75.29	1.22	0.285
A*E	1	94.96	94.96	94.959	1.54	0.232
A*F	1	149.92	149.92	149.923	2.44	0.138
<b>B*D</b>	1	543.22	543.22	543.216	8.84	<b>0.009</b>
B*F	1	10.11	10.11	10.107	0.16	0.69
3-Way Interactions	2	405.85	405.85	202.924	3.3	0.063
A*B*D	1	136.52	136.52	136.52	2.22	0.156


Source	DF	Seq SS	Adj SS	Adj MS	F	P
A*B*F	1	269.33	269.33	269.327	4.38	0.053
Residual Error	16	983.6	983.6	61.475		
Pure Error	16	983.6	983.6	61.475		
Total	31	3398.91				

**Normal Plot of the Standardized Effects**  
(response is %Volume\_TOP, Alpha = 0.05)



รูปที่ 5.12 กราฟแสดงปัจจัยที่มีผลต่อค่าเฉลี่ยแรงง่วงจรด้านบน

**Pareto Chart of the Standardized Effects**  
(response is %Volume\_TOP, Alpha = 0.05)



รูปที่ 5.13 แผนภูมิพาร์เตอของปัจจัยที่มีผลต่อค่าเฉลี่ยแรงง่วงจรด้านบน

จากผลวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าเฉลี่ยແ Pang Wong จรด้านบน โดยกำหนดระดับนัยสำคัญที่  $\alpha$  เท่ากับ 0.05 ในตารางที่ 5.9 และแสดงด้วยกราฟปัจจัยที่มีผลต่อค่าเฉลี่ยແ Pang Wong จรด้านบนในรูปที่ 5.12 พบว่า เมื่อพิจารณาผลกราฟบร่วมระหว่างปัจจัย 3 ทาง (3-Way Interactions) พบว่า ไม่มีปัจจัยใดส่งผลต่อค่าเฉลี่ยของແ Pang Wong จรด้านบนอย่างมีนัยสำคัญ

แต่เมื่อพิจารณาผลกราฟบร่วมระหว่างปัจจัย 2 ทาง (2-Way Interactions) พบว่า ผลกราฟบร่วมระหว่างปัจจัย  $B*D$  มีค่า P-value น้อยกว่า 0.05 โดยปัจจัย  $B$  คือ แรงที่ใช้ในการสกрин และปัจจัย  $D$  คือ ระยะทางในการแยกออกของการสกрин ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ผลกราฟบร่วมระหว่าง (แรงที่ใช้ในการสกрин\*ระยะทางในการแยกออกของการสกрин) ส่งผลกราฟบทต่อค่าเฉลี่ยของແ Pang Wong จรด้านบนอย่างมีนัยสำคัญ

และเมื่อพิจารณาผลกราฟบทหลักของปัจจัย (Main Effect) พบว่า ผลกระทบหลักของปัจจัย  $A$  และ  $C$  มีค่า P-value น้อยกว่า 0.05 โดยปัจจัย  $A$  คือ ความเร็วที่ใช้ในการสกрин และปัจจัย  $C$  คือ ความเร็วในการแยกออกของการสกрин ดังนั้นจึงสรุปได้ ผลกระทบหลักของความเร็วที่ใช้ในการสกринและความเร็วในการแยกออกของการสกрин ส่งผลกระทบต่อค่าเฉลี่ยของແ Pang Wong จรด้านบนอย่างมีนัยสำคัญ

นอกจากนี้เมื่อนำค่าสัมบูรณ์ของตัวสถิติ  $T$  (T-statistic) ไปพล็อตด้วยแผนภูมิพาร์โต ในรูปที่ 5.13 พบว่าผลกระทบของปัจจัยหลัก  $A$   $C$  และผลกระทบบร่วมระหว่างปัจจัย  $B*D$  มีค่าสัมบูรณ์เท่ากับ 2.68, 2.63 และ 2.97 ตามลำดับ โดยมีค่ามากกว่าค่าวิกฤตของการกระจายตัวแบบ  $T$  คือ 2.12

ดังนั้น ปัจจัยทั้ง 4 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัย  $A$   $B$   $C$  และ  $D$  เป็นปัจจัยที่จะต้องนำไปใช้ในการออกแบบการทดลองด้วยวิธีการหาพื้นผิวสะท้อน เพื่อหาค่าที่เหมาะสมแก่ค่าเฉลี่ยเบอร์เช็นต์ปริมาตรของແ Pang Wong จรด้านบนต่อไป

#### (4) การวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อคัดกรองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานແ Pang Wong จรด้านบน)

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นตัวแปรตอบสนองที่ต้องการควบคุม เพื่อลดส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปริมาตรโลหะบัดกรีให้มีการกระจายตัวน้อยที่สุด ผลการวิเคราะห์

ความแปรปรวนเพื่อคัดกรองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคัดกรองปัจจัยที่ไม่มีอิทธิพลออกไป เป็นตังต่อไปนี้

ตารางที่ 5.10 ผลวิเคราะห์ความแปรปรวนของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแห่งวงจรด้านบน

Factor	Name	Low	High
A	Speed	20	100
B	Pressure	3	10
C	Snap-off Speed	1	5
D	Snap-off Pressure	0	3
E	Squeegee	300	350
F	Useful life	1	8


Estimated Effects and Coefficients for SD\_TOP (coded units)

Term	Effect	Coef	SE Coef	T	P
Constant		11.0159	0.4788	23.01	0
A	0.3331	0.1666	0.4788	0.35	0.732
B	0.3006	0.1503	0.4788	0.31	0.758
C	2.1506	1.0753	0.4788	2.25	0.039
D	-1.3756	-0.6878	0.4788	-1.44	0.17
E	-1.2319	-0.6159	0.4788	-1.29	0.217
F	0.6844	0.3422	0.4788	0.71	0.485
A*B	-1.1981	-0.5991	0.4788	-1.25	0.229
A*C	0.0719	0.0359	0.4788	0.08	0.941
A*D	0.6181	0.3091	0.4788	0.65	0.528
A*E	0.2519	0.1259	0.4788	0.26	0.796
A*F	1.4681	0.7341	0.4788	1.53	0.145
B*D	0.6856	0.3428	0.4788	0.72	0.484
B*F	-0.2594	-0.1297	0.4788	-0.27	0.79
A*B*D	1.0194	0.5097	0.4788	1.06	0.303
A*B*F	0.7994	0.3997	0.4788	0.83	0.416


---

 Analysis of Variance for SD\_TOP (coded units)

Source	DF	Seq SS	Adj SS	Adj MS	F	P
Main Effects	6	69.638	69.638	11.6064	1.58	0.216
A	1	0.888	0.888	0.8878	0.12	0.732
B	1	0.723	0.723	0.723	0.1	0.758
<b>C</b>	1	37.002	37.002	37.0015	5.04	<b>0.039</b>
D	1	15.139	15.139	15.1388	2.06	0.17
E	1	12.14	12.14	12.1401	1.65	0.217
F	1	3.747	3.747	3.747	0.51	0.485
2-Way Interactions	7	36.631	36.631	5.2331	0.71	0.662
A*B	1	11.484	11.484	11.484	1.57	0.229
A*C	1	0.041	0.041	0.0413	0.01	0.941
A*D	1	3.057	3.057	3.0566	0.42	0.528
A*E	1	0.508	0.508	0.5075	0.07	0.796
A*F	1	17.243	17.243	17.2431	2.35	0.145
B*D	1	3.761	3.761	3.7607	0.51	0.484
B*F	1	0.538	0.538	0.5382	0.07	0.79
3-Way Interactions	2	13.425	13.425	6.7125	0.91	0.421
A*B*D	1	8.313	8.313	8.313	1.13	0.303
A*B*F	1	5.112	5.112	5.112	0.7	0.416
Residual Error	16	117.387	117.387	7.3367		
Pure Error	16	117.387	117.387	7.3367		
Total	31	237.082				



รูปที่ 5.14 กราฟแสดงปัจจัยที่มีผลต่อส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแพ่งวงจรด้านบน



รูปที่ 5.15 แผนภูมิพารోโตของปัจจัยที่มีผลต่อส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแพ่งวงจรด้านบน

จากผลวิเคราะห์ความแปรปรวนของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแพ่งวงจรด้านบน โดยกำหนดระดับนัยสำคัญที่  $\alpha$  เท่ากับ 0.05 ในตารางที่ 5.10 และกราฟแสดงปัจจัยที่มีผลต่อส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแพ่งวงจรด้านบนในรูปที่ 5.14 รวมถึงเปรียบเทียบผลกระทบของปัจจัยกับค่าวิกฤตของการกระจายตัวแบบ T มีค่าเท่ากับ 2.12 ในแผนภูมิพารోโตรูปที่

5.15 พบร่วมระหว่างปัจจัย 3 ทาง (3-Way Interactions) พบร่วมระหว่างปัจจัย 2 ทาง (2-Way Interactions) พบร่วมไม่มีปัจจัยใดมีค่า P-value น้อยกว่าระดับนัยสำคัญ

แต่เมื่อพิจารณาผลกระทบหลักของปัจจัย C พบร่วมค่า P-value น้อยกว่า 0.05 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ผลกระทบหลักของปัจจัย C (ความเร็วในการแยกออกของการสกรีน) ส่งผลกระทบต่อส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแรงงานจรด้านบนอย่างมีนัยสำคัญ

### 5.3. วิธีการพื้นผิวสะท้อน (Response Surface Methodology) ของแรงงานจรด้านล่าง

เมื่อคัดกรองปัจจัยที่ไม่มีอิทธิพลออกไปด้วยแผนการออกแบบการทดลองแบบ  $2^{k-2}$  แฟคทอร์เรียบบางส่วนแล้ว ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อค่าเฉลี่ยเบอร์เซ็นต์ปริมาตรของแรงงานจรด้านล่างอย่างมีนัยสำคัญ ได้แก่ ผลกระทบร่วมระหว่างปัจจัย A\*B\*D (ปัจจัย A คือ ความเร็วที่ใช้ในการสกรีน ปัจจัย B คือ แรงที่ใช้ในการสกรีน และปัจจัย D คือ ระยะทางในการแยกออกของการสกรีน) ซึ่งจะถูกนำมาออกแบบการทดลองด้วยวิธีการพื้นผิวตอบสนอง เพื่อหารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบสนองกับปัจจัยที่เหมาะสมที่สุดแก่กระบวนการสกรีนโลหะบัดกรี

ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยเบอร์เซ็นต์ปริมาตรกับปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ความเร็วที่ใช้ในการสกรีน แรงที่ใช้ในการสกรีน และระยะทางในการแยกออกของการสกรีน สามารถอธิบายได้ดังสมการที่ (5.1)

$$y = f(x_A, x_B, x_D) + \epsilon \quad (5.1)$$

โดยที่  $y$  คือ ค่าเฉลี่ยเบอร์เซ็นต์ปริมาตร  $x_A$  คือ ความเร็วที่ใช้ในการสกรีน  $x_B$  คือ แรงที่ใช้ในการสกรีน  $x_D$  คือ ระยะทางในการแยกออกของการสกรีน และ  $\epsilon$  คือ ค่าความคลาดเคลื่อน

และจากการเปรียบเทียบจำนวนครั้งที่จะต้องทดลองระหว่างวิธีการแบบส่วนผสมกลาง (Central Composite Design) และวิธีการแบบบีอกซ์-เบhnken (Box-Behnken Design) พบร่วม เมื่อปัจจัยจำนวน 3 ปัจจัย วิธีการแบบส่วนผสมกลาง มีจำนวนครั้งในทดลองทั้งหมด 20 ครั้ง ในขณะที่วิธีการแบบบีอกซ์-เบhnken มีจำนวนการทดลองทั้งหมด 15 ครั้ง เนื่องจากวิธีการพื้นผิวตอบสนองแบบบีอกซ์-เบhnken มีจำนวนครั้งในการทดลองน้อยกว่าจึงเป็นวิธีการที่เลือกมาใช้เพื่อจำกัดแบบจำลองลำดับที่สอง และประมาณความสัมพันธ์ของสมการเพราะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการทดลองได้มากกว่า

### 5.3.1. ปัจจัยและระดับของปัจจัยที่ใช้ในการทดลอง

ระดับของปัจจัยสำหรับใช้ออกแบบการทดลองด้วยวิธีการพื้นผิวตอบสนองแบบ บี็อกซ์-เบท์นเคน แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับต่ำ ระดับกลาง และระดับสูง แสดงดังตารางที่ 5.11

ตารางที่ 5.11 ระดับของปัจจัยสำหรับใช้ทดลองแบบบี็อกซ์-เบท์นเคนของแรงงานจรด้านล่าง

สัญลักษณ์ของปัจจัย	ปัจจัย	หน่วยวัด	ระดับต่ำ	ระดับกลาง	ระดับสูง
A	ความเร็วที่ใช้ในการสกรีน	มิลลิเมตร/วินาที	20	60	100
B	แรงที่ใช้ในการสกรีน	กิโลกรัม	3	6.5	10
D	ระยะทางในการแยกออกของการสกรีน	มิลลิเมตร	0	1.5	3

### 5.3.2. ตัวแปรตอบสนอง

ผลลัพธ์จากการคัดกรองปัจจัยด้วยแผนการออกแบบการทดลองแบบ  $2^{k-2}$  แพคทอเรียล บางส่วน พบว่าไม่มีปัจจัยใดที่มีอิทธิพลต่อส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของโลหะบัดกรีอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นตัวแปรตอบสนองที่ต้องการควบคุม คือ ค่าเฉลี่ยเบอร์เซ็นต์ปริมาตรของโลหะบัดกรีบนแรงงานจรด้านล่างดังตารางที่ 5.12 ในขณะส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของโลหะบัดกรีใช้เป็นตัวแปรตอบสนองเพื่อการติดตามผลเท่านั้น

ตารางที่ 5.12 ตัวแปรตอบสนองของแรงงานจรด้านล่าง

ตัวแปรตอบสนอง	หน่วยวัด	ค่าเป้าหมาย
ค่าเฉลี่ยเบอร์เซ็นต์ปริมาตรโลหะบัดกรีบนแรงงานจรด้านล่าง	%Volume	100%
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปริมาตรโลหะบัดกรีบนแรงงานจรด้านล่าง	%Volume	ใกล้เคียง 0

### 5.3.3. การทดลอง

ในขณะทำการทดลองต้องควบคุมปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้คงที่ เพื่อให้ผลลัพธ์จากการทดลองมีความแม่นยำและน่าเชื่อถือมากขึ้น โดยปัจจัยที่ต้องควบคุมให้คงที่ ได้แก่

1. ความเร็วในการแยกออกของการสกรีน ควบคุมความเร็วที่ 1.5 มิลลิเมตร/วินาที ซึ่งเป็นค่าเริ่มต้นของเครื่องจักร อย่างไรก็ตามหากฝ่ายผลิตต้องการเพิ่มจำนวนการผลิตสามารถปรับให้เร็วขึ้นเป็นความเร็วสูงสุดในการแยกออกที่ 5 มิลลิเมตร/วินาที ได้ เนื่องจากปัจจัยด้านความเร็วในการแยกออกของการสกรีนไม่ส่งผลกระทบต่อค่าเฉลี่ยของปริมาตรโลหะบัดกรีด้านล่าง
2. ขนาดของใบปาด ผู้วิจัยเลือกใช้ใบปาดขนาด 300 มิลลิเมตร เพราะมีความกว้างพอดีกับแผงวงจร
3. อายุการใช้งานของโลหะบัดกรี เลือกใช้โลหะบัดกรีที่อายุการใช้งานตั้งแต่เริ่มต้น เปิดฝาจนกระทั่งอายุการใช้งานครบ 8 ชั่วโมง เพราะจากการทดลองพบว่าค่าความหนืดระหว่าง 1-8 ชั่วโมงไม่ส่งผลกระทบต่อค่าเฉลี่ยของปริมาตรโลหะบัดกรีด้านล่าง
4. อุณหภูมิในขณะทำการทดลองควบคุมให้มีค่าไม่เกิน 35 องศาเซลเซียส
5. ความชื้นสัมพัทธ์ควบคุมให้มีค่าอยู่ระหว่าง 40-80 %RH

การทดลองด้วยวิธีการพื้นผิวตอบสนองแบบบ็อกซ์-เบนken (Box-Behnken Design) มีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเปอร์เซ็นต์ปริมาตรของโลหะบัดกรีเฉลี่ยบนแผงวงจรด้านล่าง 3 ปัจจัย ได้แก่

- ปัจจัย A คือ ความเร็วที่ใช้ในการสกรีน
- ปัจจัย B คือ แรงที่ใช้ในการสกรีน และ
- ปัจจัย D คือ ระยะทางในการแยกออกของการสกรีน

ทำการทดลอง 15 ครั้งแบบสุ่ม โดยลำดับของการทดลองแสดงดังตารางที่ 5.13

ตารางที่ 5.13 ลำดับของการทดลองแบบบีอกซ์-เบhnkenແຜງວຈරດ້ານລ່າງ

<b>Box-Behnken Design</b>					
		Factors:	3	Replicates:	1
		Base runs:	15	Total runs:	15
		Base blocks:	1	Total blocks:	1
		Center points:	3		
การทดลอง ครั้งที่	ลำดับของการ ทดลอง	ปัจจัย			
		A	B	C	D
1	6	100	6.5	0	
2	5	20	6.5	0	
3	3	20	10	1.5	
4	8	100	6.5	3	
5	11	60	3	3	
6	7	20	6.5	3	
7	13	60	6.5	1.5	
8	10	60	10	0	
9	2	100	3	1.5	
10	14	60	6.5	1.5	
11	1	20	3	1.5	
12	4	100	10	1.5	
13	9	60	3	0	
14	12	60	10	3	
15	15	60	6.5	1.5	

#### 5.3.4. การวิเคราะห์ผลการทดลองของແຜງວຈරດ້ານລ່າງດ້ວຍວິທີການພື້ນປົວ

##### ຕອບສນອງແບບบีอกซ์-ເບໍ່ນເຄນ

ผลการทดลองດ້ວຍວິທີການພື້ນປົວຕອບສນອງແບບบีอกซ์-ເບໍ່ນເຄນຂອງແຜງວຈරດ້ານລ່າງ  
ແສດງດັ່ງตารางที่ 5.14

ตารางที่ 5.14 ผลการทดลองของแผลงจรด้านล่าง

ลำดับของการทดลอง	ปัจจัยนำเข้า			ผลตอบสนองที่ต้องการควบคุม	ผลตอบสนอง
	A	B	D	ค่าเฉลี่ยเบอร์เซ็นต์	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปริมาณโลหะบัดกรี
				ปริมาณของโลหะบัดกรี (แผลงจรด้านล่าง)	(แผลงจรด้านล่าง)
6	100	6.5	0	95.28	6.74
5	20	6.5	0	102.88	9.68
3	20	10	1.5	104.37	9.11
8	100	6.5	3	93.46	7.05
11	60	3	3	93.21	7.35
7	20	6.5	3	91.21	7.14
13	60	6.5	1.5	91.94	7.17
10	60	10	0	101.04	8.88
2	100	3	1.5	92.02	6.87
14	60	6.5	1.5	92.46	7.51
1	20	3	1.5	92.81	6.45
4	100	10	1.5	90.59	6.74
9	60	3	0	100.00	8.55
12	60	10	3	100.01	6.12
15	60	6.5	1.5	91.60	6.66


ผลวิเคราะห์การทดลองด้วยวิธีการพื้นผิวนิวเคลียร์แบบบีกอกซ์-เบท์นเนนของแผลงจรด้านล่าง เป็นดังต่อไปนี้

- 1) การตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลอง (Model Adequacy Checking)  
(ค่าเฉลี่ยแผลงจรด้านล่าง)

ก่อนการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance) จะต้องตรวจสอบส่วนตาก้าง (Residual) ว่าเป็นไปตามสมมติฐานหรือไม่ เพื่อให้ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์

ความแปรปรวนมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือตามหลักการทางสถิติ การตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลองตามสมมติฐาน 3 ข้อ ได้แก่

- (1) สมมติฐานของการแจกแจงแบบปกติ (The Normality Assumption)
- (2) การตรวจสอบส่วนตกลักษณะที่เปลี่ยนไปจากค่าตอบสนองที่ได้จากการทดลอง (Plot of Residuals Versus Fitted Values)
- (3) การตรวจสอบส่วนตกลักษณะตามลำดับเวลา (Plot of Residuals in Time Sequence)



รูปที่ 5.16 การตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลองค่าเฉลี่ยแรงงานจราดล่าง

จากการพิจารณากราฟ Normal Probability Plot ของส่วนตกลักษณะ มีลักษณะการเรียงตัวเป็นแนวเส้นตรง และผลการทดสอบการแจกแจงแบบปกติ (Normal Distribution) ที่ระดับนัยสำคัญ  $\alpha = 0.05$  พบร่วมค่า P-value ของส่วนตกลักษณะ เท่ากับ 0.949 ซึ่งมีค่ามากกว่าแหล่งฟ้า 0.05 จึงสรุปได้ว่า ส่วนตกลักษณะมีการแจกแจงแบบปกติ กราฟความสัมพันธ์ระหว่างส่วนตกลักษณะที่เปลี่ยนไปจากค่าตอบสนองที่ได้จากการทดลอง (Residuals Versus Fitted Values) เป็นการตรวจสอบความมีเสถียรภาพในด้านความแปรปรวน จากกราฟลักษณะการกระจายตัวของข้อมูลเป็นแบบสุ่ม ไม่มีแนวโน้มหรือรูปแบบกระจายตัวที่ชัดเจน จึงสรุปได้ว่าข้อมูลมีความเสถียรต่อความแปรปรวน

แผนภาพฮิสโตแกรมของส่วนตกลค้าง มีข้อมูลส่วนใหญ่ของส่วนตกลค้างตกอยู่ในตำแหน่งใกล้เคียงค่าศูนย์ และมีลักษณะการกระจายตัวเป็นทรงกระบอกว่าซึ่งบอกถึงการแจ้งแจงของข้อมูลเป็นแบบปกติ

กราฟความสัมพันธ์ระหว่างส่วนตกลค้างกับลำดับเวลา (Residuals in Time Sequence) มีลักษณะการกระจายตัวที่เป็นอิสระต่อกัน ไม่มีแนวโน้มหรือรูปแบบกระจายตัวที่ชัดเจนภายใต้เวลาที่เปลี่ยนแปลงไปข้อมูลจึงมีความอิสระต่อกัน

## 2) การหาแบบจำลองพหุนามเพื่อจำกัดพื้นผิวตอบสนอง

ปัญหาของพื้นผิวตอบสนองส่วนใหญ่มากใช้แบบจำลองพหุนามลำดับที่หนึ่งหรือลำดับที่สองมาใช้ประมาณการฟังก์ชันความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระได้ [3] ดังนั้น การประมาณผลตอบสนองกรณีมีส่วนโดยของค่าเฉลี่ยແങວງจรด้านล่าง จะใช้ข้อมูลผลการวิเคราะห์จากตารางที่ 5.15 เพื่อจำกัดพื้นผิวตอบสนอง

ตารางที่ 5.15 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าเฉลี่ยແങວງจรด้านล่าง

### Response Surface Regression: %Volume RSM\_BTM\_N\_1 versus A, B, D

The analysis was done using uncoded units.

Estimated Regression Coefficients for %Volume RSM\_BTM\_N\_1

Term	Coef	SE Coef	T	P
Constant	105.323	4.922	21.399	0.000
A	0.024	0.085	0.278	0.792
B	-1.458	1.094	-1.333	0.240
D	-10.905	1.915	-5.693	0.002
A*A	0.000	0.001	0.049	0.963
B*B	0.237	0.075	3.150	0.025
D*D	1.628	0.410	3.975	0.011
A*B	-0.023	0.006	-3.668	0.014
A*D	0.041	0.015	2.782	0.039
B*D	0.274	0.169	1.627	0.165

R-Sq = 94.99% R-Sq(adj) = 85.97%

---

### Analysis of Variance for %Volume RSM\_BTM\_N\_1

Source	DF	Seq SS	Adj SS	Adj MS	F	P
Regression	9	297.18	297.18	33.02	10.53	0.009
<b>Linear</b>	<b>3</b>	146.73	107.28	35.76	11.41	0.011
A	1	49.60	0.24	0.24	0.08	0.792
B	1	40.37	5.57	5.57	1.78	0.240
D	1	56.77	101.61	101.61	32.41	0.002
<b>Square</b>	<b>3</b>	75.71	75.71	25.24	8.05	0.023
A*A	1	0.67	0.01	0.01	0.00	0.963
B*B	1	25.51	31.11	31.11	9.92	0.025
D*D	1	49.53	49.53	49.53	15.80	0.011
<b>Interaction</b>	<b>3</b>	74.74	74.74	24.91	7.95	0.024
A*B	1	42.19	42.19	42.19	13.46	0.014
A*D	1	24.26	24.26	24.26	7.74	0.039
B*D	1	8.29	8.29	8.29	2.65	0.165
Residual Error	5	15.68	15.68	3.14		
Lack-of-Fit	3	15.30	15.30	5.10	27.19	0.036
Pure Error	2	0.38	0.38	0.19		
Total	14	312.85				

---


การพิจารณาค่า R-Sq(adj) ในตารางที่ 5.15 มีค่าเท่ากับ 85.97% โดยค่าความผันแปรทั้งหมดที่กระจายตัวอยู่ในค่าเฉลี่ยของแ่งวงจรด้านล่างอยู่ในรูปที่สามารถอธิบายได้ 85.97 เปอร์เซ็นต์ และอยู่ในรูปที่ไม่สามารถอธิบายได้ 14.03 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งพอจะยอมรับได้ว่าข้อมูลสามารถใช้คาดการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรกับค่าเฉลี่ยของแ่งวงจรด้านล่างได้ และจากการพิจารณาปัจจัยที่มีผลต่อค่าเฉลี่ยแ่งวงจรด้านล่างที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 คือ ปัจจัยที่มีค่า P-value น้อยกว่าระดับนัยสำคัญ ได้แก่

- ปัจจัย D (ระยะทางในการแยกออกของการสกรีน)
- ปัจจัย B\*B (แรงที่ใช้ในการสกรีน\*แรงที่ใช้ในการสกรีน)

- ปัจจัย D\*D (ระยะทางในการแยกออกของการสกрин)\*ระยะทางในการแยกออกของการสกрин)
  - ปัจจัย A\*B (ความเร็วที่ใช้ในการสกрин\*แรงที่ใช้ในการสกрин) และ
  - ปัจจัย A\*D (ความเร็วที่ใช้ในการสกрин\*ระยะทางในการแยกออกของการสกрин)
- และแบบจำลองถดถอยที่มีค่า P-Value น้อยกว่า 0.05 ได้แก่ เทอมของสมการเส้นตรง เทอมของสมการกำลังสอง และเทอมของผลกระทบร่วมระหว่างปัจจัย จึงสรุปได้ว่าเทอมเหล่านี้ส่งผลกระทบท่อแบบจำลองการถดถอยของค่าเฉลี่ยของแ朋วงจรด้านล่างอย่างมีนัยสำคัญ


### 3) การแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้วยกราฟโครงร่างและพื้นผิวตอบสนอง (Contour and Response Surface Plot)

กราฟโครงร่างและพื้นผิวตอบสนองช่วยให้สามารถมองเห็นความสัมพันธ์ของค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ปริมาตรในรูปแบบสามมิติได้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยกราฟโครงร่างจะแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ปริมาตรกับปัจจัยในแนวระนาบ x และ y ที่แตกต่างกันในแต่ละระดับ และแสดงความสัมพันธ์ของแต่ละปัจจัยในรูปแบบสามมิติ ด้วยกราฟพื้นผิวตอบสนอง [32]



รูปที่ 5.17 กราฟโครงร่างและพื้นผิวตอบสนองระหว่างปัจจัย B\*A

จากการพิจารณารูปที่ 5.17 กราฟโครงร่างและพื้นผิวตอบสนองระหว่างแรงที่ใช้ในการสกรีน (B) และความเร็วที่ใช้ในการสกรีน (A) พบว่า ที่ระยะทางในการแยกออกของการสกรีน (D) มีค่าคงที่เท่ากับ 1.5 มิลลิเมตร ถ้าใช้แรงในการสกรีนสูงและใช้ความเร็วในการสกรีนต่ำ ค่าเฉลี่ยเบอร์เซ็นต์ปริมาตรมีแนวโน้มเข้าใกล้ค่าเป้าหมายที่ 100% หากยิ่งขึ้นการใช้แรงในการสกรีนที่ต่ำเกินไป พบว่า โลหะบัดกรีส่วนใหญ่จะกระจายเป็นแผ่นฝ้าปกคลุมอยู่บนแผ่นพิมพ์เนื่องจากไม่มีแรงกดมากพอในการผลักให้โลหะบัดกรีหลงไปในช่องเปิดของแผ่นพิมพ์ ทำให้ปริมาตรโลหะบัดกรีบนแผงวงจรน้อยลง



รูปที่ 5.18 กราฟโครงร่างและพื้นผิวตอบสนองระหว่างปัจจัย D\*A

CHULALONGKORN UNIVERSITY

จากการพิจารณารูปที่ 5.18 กราฟโครงร่างและพื้นผิวตอบสนองระหว่างปัจจัยระยะทางในการแยกออก (D) และความเร็วที่ใช้ในการสกรีน (A) พบว่า ระยะทางในการแยกออกเท่ากับ 0 และความเร็วที่ใช้ในการสกรีนต่ำ ทำให้ค่าเฉลี่ยเบอร์เซ็นต์ปริมาตรเข้าใกล้ค่าเป้าหมายที่ 100% หากว่าหากใบปาดเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว โลหะบัดกรีที่ต้องหลงไปเติมในช่องเปิดของแผ่นพิมพ์จะหลงไปได้น้อยลง นอกจากนี้เมื่อมีระยะทางในการแยกออกที่ยิ่งมากขึ้น ส่งผลให้โลหะบัดกรีที่อยู่บริเวณขอบของแผงวงจรถูกรีดให้ใกล้ออกไป ทำให้บริเวณดังกล่าวมีโลหะบัดกรีบางส่วนสูญหายไป จึงมีแนวโน้มทำให้ค่าเฉลี่ยเบอร์เซ็นต์ปริมาตรลดน้อยลง


#### 4) การหาสภาวะที่เหมาะสมที่สุดของແຜງຈາດ້ານລ່າງ

ເນື່ອທຣາບແບບຈຳລອງພහຸນາມລຳດັບທີ່ສອງຂອງຄ່າເນີລີ່ຢີເປົ້ອງເຊື້ນຕີປະມາຕຽບແຜງຈາດ້ານລ່າງແລະຄວາມສັນພັນຮ່ອງແຕ່ລະບັບຈັກຍາກກາຣົໂຄຣງ່າງແລະຝຶ່ນພິວຕອບສນອງແລ້ວ ກາຮ່າເງື່ອນໄຂທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດເພື່ອໃຫ້ຄ່າເນີລີ່ຢີເປົ້ອງເຊື້ນຕີປະມາຕຽບເຂົ້າໃກລັກ່າເປົ້າໝາຍມາກທີ່ສຸດ ໄດ້ຈຳລັງແບບຈຳລອງພහຸນາມລຳດັບທີ່ສອງແລະຄວາມສັນພັນຮ່ອງແຕ່ລະບັບຈັກຍີເດຍຈະຕ້ອງເປັນ ສພາວະທີ່ກຳໃຫ້ຄ່າເນີລີ່ຢີເປົ້ອງເຊື້ນຕີປະມາຕຽບເຂົ້າໃກລັກ່າເປົ້າໝາຍທີ່ 100 ເປົ້ອງເຊື້ນຕີມາກທີ່ສຸດ ໂດຍອູ່ກາຍໃຫ້ຈຳກັດຂໍ້ກຳນົດຕໍ່ສຸດເທົ່າກັບ 50 ເປົ້ອງເຊື້ນຕີແລະເຈີດຈຳກັດຂໍ້ກຳນົດສູງສຸດ ເທົ່າກັບ 150 ເປົ້ອງເຊື້ນຕີ ແລະກຳນົດໃຫ້ຄ່ານໍ້າໜັກເທົ່າກັບ 1 ດັ່ງຕາງໆທີ່ 5.16

ຕາງໆທີ່ 5.16 ເງື່ອນໄຂສໍາຮັບຫາສພາວະທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດຂອງແຜງຈາດ້ານລ່າງ

ຜລຕອບສນອງ	ເປົ້າໝາຍ	ຄ່າ ເປົ້າໝາຍ	ຂີດຈຳກັດ ຂໍ້ກຳນົດ ຕໍ່ສຸດ	ຂີດຈຳກັດ ຂໍ້ກຳນົດ ສູງສຸດ	ຄວາມ ສຳຄັນ
ຄ່າເນີລີ່ຢີເປົ້ອງເຊື້ນຕີ ປະມາຕຽບໂລທະບັດກົງ ຂອງແຜງຈາດ້ານລ່າງ	ໃກລັກເຄີຍງ ເປົ້າໝາຍດີ ທີ່ສຸດ	100%	50%	150%	1

ແລະຜລຈາກກາຣົວິເຄຣາທີ່ຫາສພາວະທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດແກ່ກະບວນກາຮສກວິນໂລທະບັດກົງຂອງແຜງຈາດ້ານລ່າງ ແສດຕັ້ງຮູບທີ່ 5.19



รูปที่ 5.19 สภาพที่เหมาะสมที่สุดแก่กระบวนการสกринโลหะบัดกรีแห่งวงจรด้านล่าง

- จากรูปที่ 5.19 พบร้า เงื่อนไขที่เหมาะสมที่สุดที่ทำให้ค่าเฉลี่ยเบอร์เซ็นต์ปริมาตรเข้าใกล้ค่าเป้าหมาย 100 เปอร์เซ็นต์มากที่สุด คือ
- ปัจจัย A (ความเร็วที่ใช้ในการสกрин) เท่ากับ 60 มิลลิเมตร/วินาที
  - ปัจจัย B (แรงที่ใช้ในการสกрин) เท่ากับ 8.6 กิโลกรัม และ
  - ปัจจัย D (ระยะทางในการแยกออกของการสกрин) เท่ากับ 0 มิลลิเมตร

ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วที่ใช้ในการสกрин (A) แรงที่ใช้ในการสกрин (B) และ ที่ระยะทางในการแยกออกของการสกрин (D) พบร้า ค่าเฉลี่ยเบอร์เซ็นต์ปริมาตรมีแนวโน้มเข้าใกล้ค่าเป้าหมายที่ 100% มาที่สุด เมื่อใช้ความเร็วที่ใช้ในการสกринที่มีค่าสูง ใช้ระยะทางในการแยกออกของการสกринต่ำ และพบร้าสามารถใช้แรงในการสกринได้ 2 ระดับโดยที่ได้ค่าเป้าหมายใกล้เคียงกันคือ คือระดับต่ำและสูง

อย่างไรก็ตามในด้านการประยุกต์ใช้งานถ้าใช้แรงในการสกринสูงจะช่วยประหยัดน้ำยาและชุดผ้าทำความสะอาดแผ่นพิมพ์ที่ต้องใช้กระบวนการผลิตได้มากกว่า เนื่องจาก

การใช้แรงในการสกรีนที่ต่ำเกินไป พบว่า โลหะบัดกรีส่วนใหญ่จะกระจายเป็นแผ่นผ้าปกคลุมอยู่บนแผ่นพิมพ์เนื่องจากไม่มีแรงกดมากพอในการผลักให้โลหะบัดกรีหลงไปในช่องเบิดของแผ่นพิมพ์ ทำให้โลหะบัดกรีส่วนใหญ่ติดบนแผ่นพิมพ์และสิ้นเปลืองผ้าทำความสะอาดในการล้างโลหะบัดกรีให้สะอาด



#### 5.4. วิธีการพื้นผิวสะท้อน (Response Surface Methodology) ของแพงวงจรด้านบน

เมื่อคัดกรองปัจจัยที่ไม่มีอิทธิพลออกไปด้วยแผนกรากแบบการทดลองแบบแฟคทอเรียลบางส่วนแล้ว จึงเหลือเฉพาะปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อค่าเฉลี่ยเบอร์เช็นต์ปริมาตรของแพงวงจรด้านบนอย่างมีนัยสำคัญ คือ ผลกระทบหลักของปัจจัย A C และผลกระทบร่วมระหว่างปัจจัย B\*D และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแพงวงจรด้านบนอย่างมีนัยสำคัญ คือ ผลกระทบหลักของปัจจัย C (โดยที่ ปัจจัย A คือ ความเร็วที่ใช้ในการสกрин ปัจจัย B คือ แรงที่ใช้ในการสกрин ปัจจัย C คือ ความเร็วในการแยกออกของการสกринและปัจจัย D คือ ระยะทางในการแยกออกของการสกрин)

การออกแบบการทดลองด้วยวิธีการพื้นผิวตอบสนองในกรณีของแพงวงจรด้านบนมีผลตอบสนอง 2 ค่า คือ ค่าเฉลี่ยเบอร์เช็นต์ปริมาตร ( $y_1$ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( $y_2$ ) ดังนั้น ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยเบอร์เช็นต์ปริมาตรและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน กับปัจจัยที่เกี่ยวข้อง คือ ความเร็วที่ใช้ในการสกрин แรงที่ใช้ในการสกрин ความเร็วในการแยกออกของการสกрин และระยะทางในการแยกออกของการสกрин สามารถอธิบายได้ดังสมการที่ (5.2) และ (5.3)

$$y_1 = f(x_A, x_B, x_C, x_D) + \varepsilon_1 \quad (5.2)$$

$$y_2 = f(x_C) + \varepsilon_2 \quad (5.3)$$

โดยที่  $y_1$  คือ ค่าเฉลี่ยเบอร์เช็นต์ปริมาตร

$y_2$  คือ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเบอร์เช็นต์ปริมาตร

$x_A$  คือ ความเร็วที่ใช้ในการสกрин

$x_B$  คือ แรงที่ใช้ในการสกрин

$x_C$  คือ ความเร็วในการแยกออกของการสกрин

$x_D$  คือ ระยะทางในการแยกออกของการสกрин และ

$\varepsilon_1, \varepsilon_2$  คือ ค่าความคลาดเคลื่อน

เมื่อทำการเปรียบเทียบจำนวนครั้งของการทดลองด้วยวิธีการแบบส่วนผสมกลาง (Central Composite Design) และวิธีการแบบบีอกซ์-เบห์นเคน (Box-Behnken Design) พบร้า เมื่อปัจจัยจำนวนปัจจัยเท่ากับ 4 ปัจจัย วิธีการแบบส่วนผสมกลาง มีจำนวนครั้งในทดลองทั้งหมด 31 ครั้ง ในขณะที่วิธีการแบบบีอกซ์-เบห์นเคน มีจำนวนการทดลองทั้งหมด 27 ครั้ง ซึ่งมีจำนวนครั้งในการทดลองน้อยกว่าจึงเป็นวิธีการที่เลือกมาใช้เพื่อจำกัดแบบจำลองลำดับที่สอง

และประมาณความสัมพันธ์ของสมการ เพราะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการทดลองได้มากกว่า

#### 5.4.1. ปัจจัยและระดับของปัจจัยที่ใช้ในการทดลอง

ระดับของปัจจัยสำคัญที่ใช้ออกแบบการทดลองด้วยวิธีการพื้นผิวน้ำในแบบบีโอกซ์-เบท์นเคน แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับต่ำ ระดับกลาง และระดับสูง แสดงดังตารางที่ 5.17

ตารางที่ 5.17 ระดับของปัจจัยสำคัญที่ใช้ในการทดลองแบบบีโอกซ์-เบท์นเคนของแพลงวัจน์ด้านบน

สัญลักษณ์ ของปัจจัย	ปัจจัย	หน่วยวัด	ระดับ ต่ำ	ระดับ กลาง	ระดับ สูง
A	ความเร็วที่ใช้ในการสกรีน	มิลลิเมตร/วินาที	20	60	100
B	แรงที่ใช้ในการสกรีน	กิโลกรัม	3	6.5	10
C	ความเร็วในการแยกออก ของการสกรีน	มิลลิเมตร/วินาที	1	3	5
D	ระยะทางในการแยกออก ของการสกรีน	มิลลิเมตร	0	1.5	3

#### 5.4.2. ตัวแปรตอบสนอง

ตัวแปรตอบสนองที่ต้องการควบคุมประกอบด้วย ค่าเฉลี่ยเบอร์เช่นต์ปริมาตรและส่วน  
เบี่ยงเบนมาตรฐานของโลหะบัดกรี ดังตารางที่ 5.18

ตารางที่ 5.18 ตัวแปรตอบสนองของแพลงวัจน์ด้านบน

ตัวแปรตอบสนอง	หน่วยวัด	ค่าเป้าหมาย
ค่าเฉลี่ยเบอร์เช่นต์ปริมาตรโลหะบัดกรีบนแพลงวัจน์ด้านบน	%Volume	100
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของโลหะบัดกรีบนแพลงวัจน์ด้านบน	%Volume	ใกล้เคียง 0

### 5.4.3. การทดลอง

ในขณะทำการทดลองต้องควบคุมปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้คงที่ เพื่อให้ผลลัพธ์จากการทดลองมีความแม่นยำและน่าเชื่อถือมากขึ้น โดยปัจจัยที่ต้องควบคุมให้คงที่ ได้แก่

1. ขนาดของใบปาด ผู้วิจัยเลือกใช้ใบปาดขนาด 300 มิลลิเมตร เพราะมีความกว้างพอดี กับแห้งง่าย
2. อายุการใช้งานของโลหะบัดกรี เลือกใช้โลหะบัดกรีที่อายุการใช้งานตั้งแต่เริ่มต้นเปิดฝาจนกระทั่งอายุการใช้งานครบ 8 ชั่วโมง เพราะจากการทดลองพบว่าค่าความหนืดระหว่าง 1-8 ชั่วโมงไม่ส่งผลกระทบต่อค่าเฉลี่ยของปริมาตรโลหะบัดกรีด้านบน
3. อุณหภูมิในขณะทำการทดลองควบคุมให้มีค่าไม่เกิน 35 องศาเซลเซียส
4. ความชื้นสัมพัทธ์ควบคุมให้มีค่าอยู่ระหว่าง 40-80 %RH

การทดลองด้วยวิธีการพื้นผิวตอบสนองแบบบ็อกซ์-เบนken (Box-Behnken Design) มีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ปริมาตรและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของโลหะบัดกรีบนแห้งง่ายด้านบน 4 ปัจจัย ได้แก่

- ปัจจัย A คือ ความเร็วที่ใช้ในการสกรีน
- ปัจจัย B คือ แรงที่ใช้ในการสกรีน
- ปัจจัย C คือ ความเร็วในการแยกออกของการสกรีนและ
- ปัจจัย D คือ ระยะทางในการแยกออกของการสกรีน

ทำการทดลอง 27 ครั้งแบบสุ่ม ลำดับของการทดลองแสดงดังตารางที่ 5.19

ตารางที่ 5.19 ลำดับของการทดลองแบบบ็อกซ์-เบนkenแห้งง่ายด้านบน

#### **Box-Behnken Design**

Factors:	4	Replicates:	1
Base runs:	27	Total runs:	27
Base blocks:	1	Total blocks:	1
Center points: 3			

การทดลอง ครั้งที่	ลำดับของ การทดลอง	ปัจจัย			
		A	B	C	D
1	26	60	6.5	3	1.5
2	12	100	6.5	3	3
3	7	60	6.5	1	3
4	21	60	3	3	0
5	13	60	3	1	1.5
6	10	100	6.5	3	0
7	11	20	6.5	3	3
8	6	60	6.5	5	0
9	24	60	10	3	3
10	17	20	6.5	1	1.5
11	23	60	3	3	3
12	5	60	6.5	1	0
13	3	20	10	3	1.5
14	14	60	10	1	1.5
15	1	20	3	3	1.5
16	20	100	6.5	5	1.5
17	16	60	10	5	1.5
18	15	60	3	5	1.5
19	18	100	6.5	1	1.5
20	25	60	6.5	3	1.5
21	8	60	6.5	5	3
22	9	20	6.5	3	0
23	19	20	6.5	5	1.5
24	2	100	3	3	1.5
25	4	100	10	3	1.5
26	22	60	10	3	0
27	27	60	6.5	3	1.5

**5.4.4. การวิเคราะห์ผลการทดลองของแพงวงจรด้านบนด้วยวิธีการพื้นผิว  
ตอบสนองแบบบีโอกซ์-เบท์นเคน**

ผลการทดลองด้วยวิธีการพื้นผิวตอบสนองแบบบีโอกซ์-เบท์นเคนของแพงวงจรด้านบน  
แสดงดังตารางที่ 5.20

ตารางที่ 5.20 ผลการทดลองของแพงวงจรด้านบน

ลำดับของ การ ทดลอง	ปัจจัยนำเข้า				ผลตอบสนอง	
	ปัจจัย				ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ ปริมาตรของโลหะ บัดกรี (แพงวงจรด้านบน)	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐานของ ปริมาตรโลหะบัดกรี (แพงวงจรด้านบน)
A	B	C	D			
26	60	6.5	3	1.5	92.95	7.04
12	100	6.5	3	3	92.81	7.80
7	60	6.5	1	3	96.88	7.46
21	60	3	3	0	100.54	9.10
13	60	3	1	1.5	101.11	9.68
10	100	6.5	3	0	95.60	7.71
11	20	6.5	3	3	91.70	7.18
6	60	6.5	5	0	97.63	7.94
24	60	10	3	3	89.08	7.39
17	20	6.5	1	1.5	105.48	9.42
23	60	3	3	3	92.12	6.82
5	60	6.5	1	0	99.57	10.63
3	20	10	3	1.5	106.70	5.52
14	60	10	1	1.5	102.02	7.73
1	20	3	3	1.5	92.78	6.54
20	100	6.5	5	1.5	98.59	6.84
16	60	10	5	1.5	100.09	7.98
15	60	3	5	1.5	102.63	8.00

ลำดับของ การ ทดลอง	ปัจจัยนำเข้า				ผลตอบสนอง	
	ปัจจัย				ค่าเฉลี่ยเบอร์เซ็นต์ ปริมาณของโลหะ บัดกรี (ແຜງຈຽດ້ານບັນ)	ส່ວນເບື່ອງເບີນ ມາຕຣູານຂອງ ປຣິມາຕຣໄລ້ທະບັດກຣີ (ແຜງຈຽດ້ານບັນ)
	A	B	C	D		
18	100	6.5	1	1.5	97.55	5.50
25	60	6.5	3	1.5	94.45	7.17
8	60	6.5	5	3	97.40	6.73
9	20	6.5	3	0	102.17	10.34
19	20	6.5	5	1.5	101.74	5.50
2	100	3	3	1.5	92.94	6.89
4	100	10	3	1.5	90.78	7.54
22	60	10	3	0	100.87	8.69
27	60	6.5	3	1.5	91.95	7.43


ผลวิเคราะห์การทดลองด้วยวิธีการพื้นผิวตอบสนองแบบบ็อกซ์-เบໜນເຄນของແຜງຈຽດ້ານບັນ ເປັນດັ່ງຕ່ອໄປນີ້

### 1) การตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลอง (Model Adequacy Checking)

#### (ค่าเฉลี่ยແຜງຈຽດ້ານບັນ)

ก่อนการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance) จะต้องตรวจสอบส่วนตาก้าง (Residual) ว่าเป็นไปตามสมมติฐานหรือไม่ เพื่อให้ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือตามหลักการทางสถิติ การตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลองตามสมมติฐาน 3 ข้อ ได้แก่

- (1) สมมติฐานของการแจกแจงแบบปกติ (The Normality Assumption)
- (2) การตรวจสอบส่วนตาก้างเทียบกับค่าตอบสนองที่ได้จากการทดลอง (Plot of Residuals Versus Fitted Values)
- (3) การตรวจสอบส่วนตาก้างตามลำดับเวลา (Plot of Residuals in Time Sequence)



รูปที่ 5.20 การตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลองค่าเฉลี่ยแรงง่วงจรวด้านบน

จากการพิจารณารูปที่ 5.20 กราฟ Normal Probability Plot ของส่วนตกล้าง มีลักษณะการเรียงตัวเป็นแนวเส้นตรง และผลการทดสอบการแจกแจงแบบปกติ (Normal Distribution) ที่ระดับนัยสำคัญ  $\alpha = 0.05$  พบร่วมกับค่า P-value ของส่วนตกล้าง เท่ากับ 0.25 โดยมีค่ามากกว่าและฟ้า 0.05 จึงสรุปได้ว่า ส่วนตกล้างมีการแจกแจงแบบปกติ

กราฟความสัมพันธ์ระหว่างส่วนตกล้างเทียบกับค่าตอบสนองที่ได้จากการทดลอง (Residuals Versus Fitted Values) เป็นการตรวจสอบความมีเสถียรภาพในด้านความแปรปรวน จากกราฟลักษณะการกระจายตัวของข้อมูลเป็นแบบสุ่ม ไม่มีแนวโน้มหรือรูปแบบกระจายตัวที่ชัดเจน จึงสรุปได้ว่าข้อมูลมีความเสถียรต่อความแปรปรวน


แผนภูมิสโตแทร์ของส่วนตกล้าง มีข้อมูลส่วนใหญ่ของส่วนตกล้างตกอยู่ในตำแหน่งใกล้เคียงค่าศูนย์ และมีลักษณะการกระจายตัวเป็นทรงกระบอกกว่าซึ่งบ่งถึงการแจงของข้อมูลเป็นแบบปกติ

กราฟความสัมพันธ์ระหว่างส่วนตกล้างกับลำดับเวลา (Residuals in Time Sequence) มีลักษณะการกระจายตัวที่เป็นอิสระต่อกัน ไม่มีแนวโน้มหรือรูปแบบกระจายตัวที่ชัดเจนภายในไตรมาสเดียวกัน ไม่เปลี่ยนแปลงไป ข้อมูลจึงมีความอิสระต่อกัน

2) การตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลอง (Model Adequacy Checking)  
(ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแพ่วงจรด้านบน)

ก่อนการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance) จะต้องตรวจสอบส่วนตกค้าง (Residual) ว่าเป็นไปตามสมมติฐานหรือไม่ เพื่อให้ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือตามหลักการทางสถิติ การตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลองตามสมมติฐาน 3 ข้อ ได้แก่

- (1) สมมติฐานของการแจกแจงแบบปกติ (The Normality Assumption)
- (2) การตรวจสอบส่วนตกค้างเทียบกับค่าตอบสนองที่ได้จากการทดลอง (Plot of Residuals Versus Fitted Values)
- (3) การตรวจสอบส่วนตกค้างตามลำดับเวลา (Plot of Residuals in Time Sequence)



รูปที่ 5.21 การตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลองส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
(แพ่วงจรด้านบน)

จากการพิจารณารูปที่ 5.21 กราฟ Normal Probability Plot ของส่วนตกค้าง มีลักษณะการเรียงตัวเป็นแนวเส้นตรง และผลการทดสอบการแจกแจงแบบปกติ (Normal

Distribution) ที่ระดับนัยสำคัญ  $\alpha = 0.05$  พบร่วมค่า P-value ของส่วนตกลงค้าง เท่ากับ 0.153 โดยมีค่ามากกว่าแหล่งฟ้า 0.05 จึงสรุปได้ว่า ส่วนตกลงค้างมีการแจกแจงแบบปกติ

กราฟความสัมพันธ์ระหว่างส่วนตกลงค้างเทียบกับค่าตอบสนองที่ได้จากการทดลอง เป็นการตรวจสอบความมีเสถียรภาพในด้านความแปรปรวน จากกราฟลักษณะการกระจายตัวของข้อมูลเป็นแบบสุ่ม ไม่มีแนวโน้มกระจายตัวที่ชัดเจน จึงสรุปได้ว่าข้อมูลมีความเสถียร ต่อความแปรปรวน

แผนภูมิสโตแกรมของส่วนตกลงค้าง มีข้อมูลส่วนใหญ่ของส่วนตกลงค้างตกลอยู่ใน ตำแหน่งใกล้เคียงค่าศูนย์ และมีลักษณะการกระจายตัวเป็นทรงรูซังค่าว่าซึ่งบอกถึงการแจก แจงของข้อมูลเป็นแบบปกติ

กราฟความสัมพันธ์ระหว่างส่วนตกลงค้างกับลำดับเวลา (Residuals in Time Sequence) มีลักษณะการกระจายตัวที่เป็นอิสระต่อกัน ไม่มีแนวโน้มกระจายตัวที่ชัดเจน ภายใต้เวลาที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อมูลจึงมีความอิสระต่อกัน

### 3) การหาแบบจำลองพหุนามเพื่อจำกัดพื้นผิวตอบสนอง

ปัญหาของพื้นผิวตอบสนองส่วนใหญ่นักใช้แบบจำลองพหุนามลำดับที่หนึ่งหรือ ลำดับที่สองมาใช้ประมาณการฟังก์ชันความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระได้ [3] ดังนั้น การ ประมาณผลตอบสนองกรณีมีส่วนได้ของค่าเฉลี่ยແ Pang Wong จารึกตาร่างที่ 5.22 ในการจำกัดพื้นผิวตอบสนองของค่าเฉลี่ยແ Pang Wong จารึกตาร่างที่

ตารางที่ 5.21 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าเฉลี่ยແ Pang Wong จารึกตารง

---

#### Response Surface Regression: %VOLUME\_RSM\_TOP\_N versus A, B, C, D

---

The analysis was done using uncoded units.

Estimated Regression Coefficients for %VOLUME\_RSM\_TOP\_N

Term	Coef	SE Coef	T	P
Constant	114.587	10.479	10.935	0
A	-0.100	0.134	-0.741	0.473
B	0.352	1.663	0.212	0.836

Term	Coef	SE Coef	T	P
C	-9.085	2.686	-3.382	0.005
D	-3.676	3.240	-1.135	0.279
A*A	0.001	0.001	1.341	0.205
B*B	0.166	0.102	1.623	0.131
C*C	1.416	0.313	4.518	0.001
D*D	0.054	0.557	0.097	0.924
A*B	-0.029	0.010	-2.778	0.017
A*C	0.015	0.018	0.826	0.425
A*D	0.032	0.024	1.327	0.209
B*C	-0.123	0.207	-0.596	0.562
B*D	-0.160	0.276	-0.582	0.571
C*D	0.205	0.482	0.425	0.678

R-Sq = 82.92% R-Sq(adj) = 63.00%

#### Analysis of Variance for %VOLUME\_RSM\_TOP

Source	DF	Seq SS	Adj SS	Adj MS	F	P
Regression	14	487.997	487.997	34.857	4.16	0.009
Linear	4	203.592	120.717	30.179	3.6	0.038
A	1	86.941	4.6	4.6	0.55	0.473
B	1	4.588	0.375	0.375	0.04	0.836
C	1	1.71	95.812	95.812	11.44	0.005
D	1	110.353	10.781	10.781	1.29	0.279
Square	4	191.979	191.979	47.995	5.73	0.008
A*A	1	0.092	15.068	15.068	1.8	0.205
B*B	1	2.207	22.05	22.05	2.63	0.131
C*C	1	189.6	170.982	170.982	20.42	0.001
D*D	1	0.079	0.079	0.079	0.01	0.924
Interaction	6	92.427	92.427	15.405	1.84	0.174
A*B	1	64.642	64.642	64.642	7.72	0.017

Source	DF	Seq SS	Adj SS	Adj MS	F	P
A*C	1	5.712	5.712	5.712	0.68	0.425
A*D	1	14.746	14.746	14.746	1.76	0.209
B*C	1	2.976	2.976	2.976	0.36	0.562
B*D	1	2.839	2.839	2.839	0.34	0.571
C*D	1	1.513	1.513	1.513	0.18	0.678
Residual Error	12	100.5	100.5	8.375		
Lack-of-Fit	10	97.333	97.333	9.733	6.15	0.148
Pure Error	2	3.167	3.167	1.583		
Total	26	588.497				

การพิจารณาผลการวิเคราะห์ในตารางที่ 5.22 พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อค่าเฉลี่ย แ朋งวงจรด้านบนที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 คือ ปัจจัยที่มีค่า P-value น้อยกว่าระดับนัยสำคัญ ได้แก่

- ปัจจัย C (ความเร็วในการแยกออกของการสกรีน)
- ปัจจัย C\*C (ความเร็วในการแยกออกของการสกรีน \* ความเร็วในการแยกออกของการสกรีน) และ
- ปัจจัย A\*B (ความเร็วที่ใช้ในการสกรีน \* แรงที่ใช้ในการสกรีน)

และพบว่าแบบจำลองถดถอย (Regression) ที่มีค่า P-Value น้อยกว่า 0.05 ได้แก่ เทอมของสมการเส้นตรง และเทอมของสมการกำลังสอง จึงสรุปได้ว่า เทอมเหล่านี้ส่งผล กระทบต่อแบบจำลองการถดถอยของค่าเฉลี่ยของแ朋งวงจรด้านบนอย่างมีนัยสำคัญ

ตารางที่ 5.22 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแ朋งวงจรด้านบน

#### Response Surface Regression: SD\_RSM\_TOP\_N versus A, B, C, D

The analysis was done using uncoded units.

Estimated Regression Coefficients for SD\_RSM\_TOP\_N

Term	Coef	SE Coef	T	P
Constant	18.833	3.197	5.890	0

Term	Coef	SE Coef	T	P
A	-0.059	0.041	-1.435	0.177
B	-0.691	0.507	-1.362	0.198
C	<b>-2.535</b>	<b>0.820</b>	<b>-3.093</b>	<b>0.009</b>
D	<b>-3.434</b>	<b>0.989</b>	<b>-3.474</b>	<b>0.005</b>
A*A	0.000	0.000	-1.215	0.248
B*B	0.014	0.031	0.452	0.659
C*C	0.091	0.096	0.952	0.360
D*D	<b>0.405</b>	<b>0.170</b>	<b>2.384</b>	<b>0.034</b>
A*B	0.003	0.003	0.946	0.363
A*C	<b>0.016</b>	<b>0.006</b>	<b>2.978</b>	<b>0.012</b>
A*D	0.014	0.007	1.840	0.091
B*C	0.069	0.063	1.093	0.296
B*D	0.047	0.084	0.555	0.589
C*D	0.163	0.147	1.110	0.289

R-Sq = 79.51% R-Sq(adj) = 55.61%

#### Analysis of Variance for SD\_RSM\_TOP

Source	DF	Seq SS	Adj SS	Adj MS	F	P
Regression	14	36.317	36.317	2.594	3.330	0.022
Linear	<b>4</b>	<b>15.546</b>	<b>13.730</b>	<b>3.433</b>	<b>4.400</b>	<b>0.020</b>
A	1	0.411	1.605	1.605	2.060	0.177
B	1	0.396	1.447	1.447	1.860	0.198
C	1	4.600	7.461	7.461	9.570	0.009
D	1	10.138	9.408	9.408	12.070	0.005
Square	4	8.385	8.385	2.096	2.690	0.083
A*A	1	3.794	1.151	1.151	1.480	0.248
B*B	1	0.137	0.160	0.159	0.200	0.659
C*C	1	0.022	0.707	0.707	0.910	0.360
D*D	1	4.433	4.433	4.433	5.690	0.034

Source	DF	Seq SS	Adj SS	Adj MS	F	P
Interaction	6	12.387	12.387	2.064	2.650	0.071
A*B	1	0.697	0.697	0.697	0.890	0.363
A*C	1	6.917	6.917	6.917	8.870	0.012
A*D	1	2.641	2.641	2.641	3.390	0.091
B*C	1	0.931	0.931	0.931	1.190	0.296
B*D	1	0.240	0.240	0.240	0.310	0.589
C*D	1	0.960	0.960	0.960	1.230	0.289
Residual Error	12	9.357	9.357	0.780		
Lack-of-Fit	10	9.278	9.278	0.928	23.530	0.041
Pure Error	2	0.079	0.079	0.039		
Total	26	45.673				


จากการพิจารณาผลการวิเคราะห์ในตารางที่ 5.23 พบร่วมกับปัจจัยที่มีผลต่อส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานແ Pang ใจด้านบนที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 คือ ปัจจัยที่มีค่า P-value น้อยกว่าระดับนัยสำคัญ ได้แก่

- ปัจจัย C (ความเร็วในการแยกออกของการสกรีน)
- ปัจจัย D (ระยะเวลาในการแยกออกของการสกรีน)
- ปัจจัย D\*D (ระยะเวลาในการแยกออกของการสกรีน \* ระยะเวลาในการแยกออกของการสกรีน)
- ปัจจัย A\*C (ความเร็วที่ใช้ในการสกรีน \* ความเร็วในการแยกออกของการสกรีน)

แต่จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อวิเคราะห์การทดสอบที่ระดับนัยสำคัญ  $\alpha$  เท่ากับ 0.05 พบร่วมแบบจำลองทดสอบที่มีค่า P-Value น้อยกว่า 0.05 ได้แก่ เทอมของสมการเส้นตรงเท่านั้น จึงสรุปได้ว่า มีเฉพาะเทอมของสมการเส้นตรงเท่านั้นที่ส่งผลกระทบต่อแบบจำลองการทดสอบของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานແ Pang ใจด้านบนอย่างนัยสำคัญ

4) การแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้วยกราฟโครงร่างและพื้นผิวตอบสนอง  
(Contour and Response Surface Plot)

กราฟโครงร่างและพื้นผิวตอบสนองจะช่วยให้สามารถมองเห็นความสัมพันธ์ของค่าเฉลี่ยเบอร์เซ็นต์ปริมาตรในรูปแบบสามมิติได้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยกราฟโครงร่างจะแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยเบอร์เซ็นต์ปริมาตรกับปัจจัยในแนวระนาบ x และ y ที่แตกต่างกันในแต่ละระดับ และแสดงความสัมพันธ์ของแต่ละปัจจัยในรูปแบบสามมิติ ด้วยกราฟพื้นผิวตอบสนอง



รูปที่ 5.22 กราฟโครงร่างและพื้นผิวตอบสนองระหว่างปัจจัย B\*A

จากการพิจารณารูปที่ 5.22 กราฟโครงร่างและพื้นผิวตอบสนองระหว่างปัจจัยความเร็วที่ใช้ในการสกรีน (B) และแรงที่ใช้ในการสกรีน (A) พบว่า เมื่อความเร็วในการแยกออกของการสกรีนมีค่าคงที่เท่ากับ 3 มิลลิเมตรต่อวินาที และระยะทางในการแยกออกของการสกรีนมีค่าคงที่เท่ากับ 1.5 มิลลิเมตร ถ้าใช้ความเร็วในการสกรีนสูงและใช้แรงในการสกรีนต่ำ ค่าเฉลี่ยเบอร์เซ็นต์ปริมาตรมีแนวโน้มเข้าใกล้ค่าเป้าหมายที่ 100% หากขึ้น

5) การหาสภาวะที่เหมาะสมที่สุดของแรงงานจรด้านบน

การหาสภาวะที่เหมาะสมที่สุดของแรงงานจรด้านบนนั้นมีความแตกต่างจากการหาสภาวะที่เหมาะสมที่สุดของแรงงานจรด้านล่าง เพราะผลจากการออกแบบการทดลองด้วยวิธีการพื้นผิวตอบสนองประกอบด้วยผลตอบสนอง 2 ค่า คือ ค่าเฉลี่ยเบอร์เซ็นต์ปริมาตร ( $y_1$ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเบอร์เซ็นต์ปริมาตร ( $y_2$ ) ดังนั้น การหารูปแบบ

ความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบสนองกับปัจจัยที่เหมาะสมที่สุดแก่กระบวนการสกรีนโลหะบัดกรีจึงไม่สามารถใช้วิธีการหาผลตอบสนองแต่ละตัวแบบแยกกันได้ เนื่องจากผลตอบสนองทั้งสองค่าเกิดจากปัจจัยที่ใช้ในการทดลองร่วมกัน

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของผลตอบสนองจึงต้องใช้การวิเคราะห์ในกรณีผลตอบสนองหลายค่า (Multi-response) โดย Montgomery [3] ได้แนะนำวิธีการหนึ่งของ Derringer และ Suich ที่มีประโยชน์และเป็นที่นิยมในการแก้ปัญหาเพื่อหาจุดที่เหมาะสมแก่ผลตอบสนองหลายค่า คือ พังก์ชันความพึงพอใจ (Desirability Function) ซึ่งพังก์ชันดังกล่าวเป็นการแก้ปัญหาผลตอบสนองหลายค่าโดยการรวมผลตอบสนองทุกค่ามาไว้ในพังก์ชันผลตอบสนองค่าเดียว โดยคำนวณได้จากค่าเฉลี่ยเรขาคณิต (Geometric Mean) ของพังก์ชันความพึงพอใจแต่ละตัว ดังสมการที่ (5.4)

$$D = [d_1 \times d_2 \times \dots \times d_m]^{1/m} \quad (5.4)$$

โดยที่  $d$  คือ พังก์ชันความพึงพอใจแต่ละค่า และ  $m$  คือ จำนวนของผลตอบสนอง

การหาเงื่อนไขที่เหมาะสมที่สุดเพื่อให้ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ปริมาตรเข้าใกล้ค่าเป้าหมาย 100 % มากที่สุด และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเปอร์เซ็นต์ปริมาตรเข้าใกล้ 0 หากที่สุด มีการกำหนดเงื่อนไขดังตารางที่ 5.23

ตารางที่ 5.23 การกำหนดเงื่อนไขสำหรับหาสภาพที่เหมาะสมที่สุดในกระบวนการสกรีน (ແຜງຈรถ້ານບົນ)

ผลตอบสนอง	ตัวแปร	เป้าหมาย	ค่าเป้าหมาย	ขีดจำกัดข้อกำหนดต่ำสุด	ขีดจำกัดข้อกำหนดสูงสุด	น้ำหนักความสำคัญ
ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ปริมาตร	$y_1$	ใกล้เคียงเป้าหมายดีที่สุด	100%	50%	150%	5
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเปอร์เซ็นต์ปริมาตร	$y_2$	ค่าน้อยที่สุด	-	0	15	1

การเปลี่ยนผลตอบสนอง  $y_1$  ไปอยู่ในฟังก์ชันความพึงพอใจ  $d_1$  โดยที่ต้องการให้ผลตอบสนองอยู่ที่ค่าเป้าหมาย สามารถคำนวณได้จากสมการที่ 5.5

$$d_2 = \begin{cases} 1 & y < T \\ \left(\frac{y-L}{T-L}\right)^{r_1} & L \leq y \leq T \\ \left(\frac{U-y}{U-T}\right)^{r_2} & T \leq y \leq U \\ 0 & y > U \end{cases} \quad \begin{array}{l} \text{โดยที่} \\ T \text{ คือ ค่าเป้าหมาย} \\ L \text{ คือ ขีดจำกัดข้อกำหนดล่าง} \\ U \text{ คือ ขีดจำกัดข้อกำหนดบน} \\ r \text{ คือ ค่าน้ำหนัก} \end{array} \quad (5.5)$$

และการเปลี่ยนผลตอบสนอง  $y_2$  ไปอยู่ในฟังก์ชันความพึงพอใจ  $d_2$  โดยที่ต้องการให้ผลตอบสนองที่มีค่าน้อยที่สุด สามารถคำนวณได้จากสมการที่ 5.6


$$d_2 = \begin{cases} 1 & y < T \\ \left(\frac{U-y}{U-T}\right)^r & T \leq y \leq U \\ 0 & y > U \end{cases} \quad \begin{array}{l} \text{โดยที่} \\ T \text{ คือ ค่าเป้าหมาย} \\ U \text{ คือ ขีดจำกัดข้อกำหนดบน} \\ r \text{ คือ น้ำหนัก} \end{array} \quad (5.6)$$

และเนื่องจากการเลือกน้ำหนักความสำคัญ หาก  $r > 1$  แสดงว่ามีความสำคัญมากยิ่งขึ้นที่จะเข้าใกล้เคียงกับค่าเป้าหมาย และหากเลือก  $0 < r < 1$  แสดงว่ามีความสำคัญน้อย [4] ผู้จัดจึงกำหนดให้น้ำหนักความสำคัญของค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ปริมาตรเท่ากับ 5 และเลือกให้น้ำหนักความสำคัญของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเปอร์เซ็นต์ปริมาตรเท่ากับ 1 เพราะต้องการให้ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ปริมาตรเข้าใกล้เคียงกับค่าเป้าหมายมากที่สุด เนื่องจากหากค่าดังกล่าวอยู่น้อยกว่าหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งจะทำให้ผลลัพธ์ไม่คงเสียถูกต้อง แต่หากต่อผลลัพธ์มากกว่า ผลลัพธ์จากการหาเงื่อนไขที่เหมาะสมที่สุดด้วยการคำนวณแสดงในตารางที่ 5.24 และรูปที่ 5.23

ตารางที่ 5.24 การหาเงื่อนไขที่เหมาะสมที่สุดในกระบวนการสกรีนแพร่งจรด้านบน

วิธีการ ที่	ปัจจัย				ตัวแปรตอบสนอง		ฟังก์ชันความ พึงพอใจรวม
	A	B	C	D	$y_1$	$y_2$	
1	99.98	9.87	5.00	0.38	0.948	0.432	0.730

วิธีการ ที่	ปัจจัย				ตัวแปรตอบสนอง		พักร์ชันความ พึงพอใจรวม
	A	B	C	D	$y_1$	$y_2$	
2	20.53	7.53	1.06	2.31	0.941	0.469	0.746
3	20.05	9.79	2.47	1.72	0.924	0.551	0.778
4	20.01	10.00	1.73	3.00	0.961	0.554	0.800
5	65.11	9.99	1.00	2.12	0.998	0.515	0.801
6	99.96	3.32	4.37	1.41	0.988	0.544	0.810
7	100.00	3.40	4.37	1.45	0.991	0.544	0.811
8	99.26	3.24	4.21	1.43	1.000	0.547	0.818
9	100.00	3.99	1.02	1.15	1.000	0.551	0.820
10	50.03	3.00	5.00	1.45	0.996	0.557	0.820
11	100.00	3.37	1.02	2.83	1.000	0.561	0.825
12	100.00	3.65	1.00	2.08	0.999	0.575	0.831
13	20.00	3.06	5.00	2.64	0.945	0.664	0.840
14	20.05	9.34	4.29	2.19	0.979	0.643	0.851
15	20.00	8.66	5.00	2.45	0.968	0.664	0.854
16	20.00	9.99	4.18	2.82	1.000	0.638	0.861
17	20.00	9.51	4.68	3.00	1.000	0.645	0.864
18	20.00	9.51	4.68	3.00	1.000	0.645	0.864



รูปที่ 5.23 สภาพที่เหมาะสมที่สุดแก่กระบวนการสกรีนโลหะบัดกรีแรงงจราด้านบน

จากตารางที่ 5.24 และรูปที่ 5.23 พบว่า พังก์ชันความพึงพอใจรวมสูงสุด คือ 0.86 โดยเป็นค่าที่ใกล้เคียงกับพังก์ชันความพึงพอใจรวมในอุดมคติที่จะต้องเท่ากับ 1 ดังนั้น เนื่องไขที่เหมาะสมที่สุดที่ทำให้ค่าเฉลี่ยเบอร์เซ็นต์ปริมาตรเข้าใกล้ค่าเป้าหมาย 100 % และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเบอร์เซ็นต์ปริมาตรมีค่าน้อยมากที่สุด คือ

- ปัจจัย A (ความเร็วที่ใช้ในการสกรีน) เท่ากับ 20 มิลลิเมตร/วินาที
- ปัจจัย B (แรงที่ใช้ในการสกรีน) เท่ากับ 10 กิโลกรัม
- ปัจจัย C (ความเร็วในการแยกออกของการสกรีน) เท่ากับ 5 มิลลิเมตร/วินาทีและ
- ปัจจัย D (ระยะทางในการแยกออกของการสกรีน) เท่ากับ 3 มิลลิเมตร

ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วที่ใช้ในการสกรีน (A) แรงที่ใช้ในการสกรีน (B) ความเร็วในการแยกออกของการสกรีน (C) และ ที่ระยะทางในการแยกออกของการสกรีน (D) พบร้า ค่าเฉลี่ยเบอร์เซ็นต์ปริมาตรมีแนวโน้มเข้าใกล้ค่าเป้าหมายที่ 100% มากรที่สุด และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเบอร์เซ็นต์ปริมาตรมีค่าน้อยมากที่สุด เมื่อใช้ความเร็วที่ใช้ใน

การสกринที่มีค่าต่ำ ใช้ความเร็วในการสกрин ความเร็วในการแยกออกและระยะทางในการแยกออกของการสกринที่ระดับต่ำ



## บทที่ 6

### การควบคุมและติดตามผล

#### 6.1. การทดลองเพื่อยืนยันผลของแพลงวจกรด้านล่าง

เพื่อยืนยันผลของเงื่อนไขที่ได้มาจากการวิเคราะห์ จึงได้ทำการทดลองเพิ่มเติมโดยนำเงื่อนไขในตารางที่ 6.1 ไปใช้งานจริงในกระบวนการผลิตแพลงวจกรด้านล่างของผลิตภัณฑ์รุ่น B โดยใช้การทดสอบจำนวน 2 รอบการผลิต เพื่อตรวจสอบความเสถียรของเงื่อนไขที่นำมาทดลอง

ตารางที่ 6.1 เงื่อนไขที่เหมาะสมที่สุดในกระบวนการสกรีนโลหะบัดกรีของแพลงวจกรด้านล่าง

สัญลักษณ์ของปัจจัย	ปัจจัย	ค่าที่เหมาะสม	หน่วย
A	ความเร็วที่ใช้ในการสกรีน	60	มิลลิเมตร/วินาที
B	แรงที่ใช้ในการสกรีน	8.6	กิโลกรัม
D	ระยะทางในการแยกอกของการสกรีน	0	มิลลิเมตร

ผลลัพธ์จากการทดลองเพิ่มเติมเพื่อยืนยันผลของเงื่อนไขที่เหมาะสมที่สุด แสดงออกมาในรูปค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของเปอร์เซ็นต์ปริมาณโลหะบัดกรีและจำนวนของเสียที่เกิดขึ้น ดังตารางที่ 6.2

ตารางที่ 6.2 ผลการทดลองแพลงวจกรด้านล่างเพื่อยืนยันผลของเงื่อนไขที่เหมาะสมที่สุด

รอบการผลิตที่	จำนวนการผลิต(ชิ้น)	เงื่อนไขที่ใช้ในกระบวนการสกรีน (แพลงวจกรด้านล่าง)			เปอร์เซ็นต์ปริมาณโลหะบัดกรี	ข้อมูลด้านปริมาณ		ข้อมูลด้านคุณภาพ	
		ค่าเฉลี่ย (%)	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	จำนวนของเสีย(ชิ้น)					
1	90	60	8.6	0	104.38	9.38	1	1.1%	
2	140	60	8.6	0	100.69	7.60	2	1.4%	

ผลจากการทดลอง พบร้า ภัยหลังการปรับปรุงโดยใช้วิธีการพื้นผิวตอบสนองด้วยการออกแบบการทดลองแบบ บ็อกซ์-เบท์นเคน และหาเงื่อนไขที่เหมาะสมที่สุดต่อกระบวนการสกรีนโลหะบัดกรีของแผงวงจรด้านล่าง ทำให้ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ปริมาตรโลหะบัดกรีในรอบการผลิตที่ 1 และรอบการผลิตที่ 2 มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 102 เปอร์เซ็นต์ซึ่งใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ปริมาตรเป้าหมายที่ 100 เปอร์เซ็นต์ และมีจำนวนของเสียลดลงจากช่วงเวลา ก่อนการปรับปรุงที่ 3 เปอร์เซ็นต์ลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 1 เปอร์เซ็นต์

และจากการทดสอบจับเวลาในการผลิตของกระบวนการผลิต แผงวงจรเปรียบเทียบกับเวลาการผลิตเดิม พบร้า ให้ผลผลิตอุกมาเท่ากับ 56 ชิ้นต่อชั่วโมงซึ่งเท่ากับเวลาการผลิตเดิม โดยคงขวดของกระบวนการผลิตแผงวงจรคือ กระบวนการอบชิ้นงานด้วยความร้อนสูง ดังนั้นแม้จะมีการปรับเปลี่ยนความเร็วในกระบวนการสกรีนโลหะบัดกรีแต่ไม่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตแผงวงจรหากใช้เวลาในการผลิตนานเกิน 30 วินาที

## 6.2. การทดลองเพื่อยืนยันผลของแผงวงจรด้านบน

เพื่อการยืนยันผลของเงื่อนไขที่ได้มาจากการวิเคราะห์จึงทำการทดลองเพิ่มเติม โดยนำเงื่อนไขที่ได้จากการวิเคราะห์ไปใช้งานจริงในขั้นตอนกระบวนการผลิตแผงวงจรด้านบนของผลิตภัณฑ์รุ่น B

ตารางที่ 6.3 เงื่อนไขที่เหมาะสมที่สุดในกระบวนการสกรีนโลหะบัดกรีของแผงวงจรด้านบน

สัญลักษณ์ของปัจจัย	ปัจจัย	ค่าที่เหมาะสม	หน่วย
A	ความเร็วที่ใช้ในการสกรีน	20	มิลลิเมตร/วินาที
B	แรงที่ใช้ในการสกรีน	10	กิโลกรัม
C	ความเร็วในการแยกออกของการสกรีน	5	มิลลิเมตร/วินาที
D	ระยะทางในการแยกออกของการสกรีน	3	มิลลิเมตร

การทดสอบเพื่อยืนยันผลการวิเคราะห์จำนวน 2 รอบการผลิต ซึ่งแต่ละรอบการผลิตมีระยะเวลาห่างกันประมาณ 4 วัน ผลลัพธ์จากการทดลองเพิ่มเติมเพื่อยืนยันผลของเงื่อนไขที่เหมาะสมที่สุด ในรูปแบบของข้อมูลด้านปริมาณ และข้อมูลด้านคุณภาพ แสดงดังตารางที่ 6.4

### ตารางที่ 6.4 ผลการทดลองแพ่วงจรด้านบนเพื่อยืนยันผลของเงื่อนไขที่เหมาะสมที่สุด

รุ่น การ ผลิตที่	จำนวน การผลิต (ชิ้น)	เงื่อนไขที่ใช้ในกระบวนการสกรีน (แพ่วงจรด้านบน)				ข้อมูลด้านปริมาณ		ข้อมูลด้านคุณภาพ	
		พื้นผิวแบบหนาๆ (พูบๆ)	พื้นผิวแบบบางๆ (เรียบ)	ความกว้างของเครื่องแบบที่ใช้ในการสกรีน (มม.)	เวลาในการสกรีน (นาที)	ค่าเฉลี่ย (%)	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	จำนวน ของเสีย (ชิ้น)	% ของ เสีย
1	85	20	10	5	3	105.13	8.52	0	0%
2	90	20	10	5	3	104.86	8.67	0	0%

ผลจากการทดลองในตารางที่ 6.4 พบว่า ภายหลังการปรับปรุงโดยใช้วิธีการพื้นผิว ตอบสนองด้วยการออกแบบการทดลองแบบ บีอ็อกซ์-เบท์นเคน และหาเงื่อนไขที่เหมาะสมที่สุด ต่อกระบวนการสกรีนโลหะบัดกรีของแพ่วงจรด้านบน ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ปริมาตรโลหะบัดกรีมีค่า เท่ากับ 105% ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ปริมาตรเป้าหมายที่ 100 เปอร์เซ็นต์ และมี จำนวนของเสียลดลงจากช่วงเวลา ก่อนการปรับปรุงที่ 2 เปอร์เซ็นต์ลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 0 เปอร์เซ็นต์

และการทดสอบจับเวลาในการผลิตของกระบวนการผลิตแพ่วงจรเปรียบเทียบกับ เวลาการผลิตเดิม พบว่า ให้ผลผลิตออกมากเท่ากับ 20 ชิ้นต่อชั่วโมงซึ่งเท่ากับเวลาการผลิตเดิม โดยคงขวดของกระบวนการผลิตแพ่วงจรคือ กระบวนการวางแผนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ลงบน แพ่วงจร ดังนั้นแม้จะมีการปรับเปลี่ยนความเร็วในกระบวนการสกรีนโลหะบัดกรีแต่ไม่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตแพ่วงจร

### 6.3. การจัดทำเอกสารแนะนำวิธีการปรับตั้งค่าปัจจัยที่เหมาะสมแก่ช่างเทคนิค

หลังจากการทดลองเพื่อยืนยันผลการวิเคราะห์ของแพ่วงจรด้านล่างและแพ่วงจร ด้านบนแล้ว จึงนำปัจจัยที่เหมาะสมเหล่านี้มาจัดทำเป็นมาตรฐานการทำงาน โดยจัดทำเอกสารแนะนำวิธีการปรับตั้งค่าปัจจัยที่เหมาะสมให้แก่ช่างเทคนิค และให้ช่างเทคนิคลงบันทึกทุกรั้ง

ภายหลังจากการเปลี่ยนรุ่นของผลิตภัณฑ์เสรีจเรียบร้อย เอกสารแนะนำวิธีการปรับตั้งค่าปัจจัยที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์รุ่น B แสดงดังรูปที่ 6.1



วันที่ (Date)	บอร์ดด้านล่าง (Bottom Side)			บอร์ดด้านบน (Top Side)		
	ค่าที่กำหนด (SPECIFICATION)	ค่าจริง (ACTUAL)	ค่าที่กำหนด (SPECIFICATION)	ค่าจริง (ACTUAL)	ค่าที่กำหนด (SPECIFICATION)	ค่าจริง (ACTUAL)
กะ (Shift)						
หมายเลขอุปกรณ์ (Project No)	28036		28036			
หมายเลขอุปกรณ์ (Assy P/N)	9053628-LFM99		9053628-LFM99			
ลำดับขั้นตอน (Work Order)						
จำนวนชิ้น (Qty)						
โลหะปั๊ดครีด (Solder Paste)						
หมายเลขอุปกรณ์ (Solder Paste P/N)	EI0019894-LF	<input type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> NO	EI0019894-LF	<input type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> NO
วันที่ปั๊ดใช้ชิ้นเดียว (Solder Paste open date)						
เวลาปั๊ดใช้ชิ้นเดียว (Solder Paste open time)						
เครื่องสกรีน (Screen Printing M/C)						
หมายเลขอุปกรณ์พิมพ์ (Stencil ID No)	3-ST-28036-B-004	<input type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> NO	3-ST-28036-T-005	<input type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> NO
หมายเลขอุปกรณ์ Base Screen (Base Screen Fixture ID No)						N/A
ชื่อโปรแกรมที่เครื่องสกรีน (Screen Printing Program Name)	B036LC1A	<input type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> NO	T036LC1C	<input type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> NO
ขนาดของงาปัด (Squeegee Size)	300 mm	<input type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> NO	300 mm	<input type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> NO
ไม่มีปัญหาเรื่องต้องเปลี่ยนการสกรีนเม็ดพลาสติก (No position error)		<input type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> NO
ความเร็วที่ใช้ในการสกรีน (Screen Printing Speed)	60 mm/s			20 mm/s		
แรงที่ใช้ในการสกรีน (Screen Printing Force)	8.6 kg			10 kg		
ความเร็วในการออกของการสกรีน (Snap off Speed)	1.5 mm/s			5 mm/s		
ระยะทางในการแยกออกจากของการสกรีน (Snap off Distance)	0 mm			3 mm		

<b>เครื่องตรวจวัดปริมาตรโลหะมัตกร (SPI)</b>						
<b>M/C</b>	SPI (SPI Program Name)	B036LC1B	<input type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> NO	T036LC1C	<input type="checkbox"/> YES
ชื่อโปรแกรมที่เครื่อง SPI (SPI Program Name)		น้อยกว่า 25 % ( $\leq 25\%$ )	<input type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> NO	น้อยกว่า 25 % ( $\leq 25\%$ )	<input type="checkbox"/> YES
ตำแหน่งของโลหะมัตกร (Solder Paste Position)						
ครั้งที่ 1	ประมาณ 100%				ประมาณ 100%	<input type="checkbox"/> YES
ครั้งที่ 2	ประมาณ 100%				ประมาณ 100%	<input type="checkbox"/> NO
ครั้งที่ 3	ประมาณ 100%				ประมาณ 100%	
ครั้งที่ 4	ประมาณ 100%				ประมาณ 100%	
<b>ลงชื่อ (Sign)</b>						
ชื่อของช่างเทคนิค (Technician name)						
วันที่ (Date)						
เวลา (Time)						

รูปที่ 6.1 เอกสารแนบสำหรับปรับตั้งค่าปัจจัยที่เหมาะสมสมของผลิตภัณฑ์รุ่น B

#### 6.4. การจัดทำเอกสารแนะนำวิธีการปฏิบัติงานแก่พนักงานปฏิบัติการ

เพื่อให้แผนการปรับปรุงเพื่อลดของเสียที่เกิดขึ้นจากการกระบวนการสกรีโนโลหะบัดกรีสามารถดำเนินไปได้อย่างยั่งยืน การออกแบบเอกสารแนะนำวิธีการปฏิบัติงานที่เครื่องสกรีโนโลหะบัดกรีและเครื่องตรวจวัดปริมาตรโลหะบัดกรีทุกครั้งที่มีการแก้ไขปรับปรุงกระบวนการผลิตให้แก่พนักงานปฏิบัติการ เป็นสิ่งที่ไม่สามารถมองข้ามได้เนื่องจากพนักงานปฏิบัติการผู้อยู่ประจำเครื่องเหล่านั้นจะต้องปฏิบัติงานตามเอกสารวิธีการทำงานอย่างเคร่งครัด ได้แก่ การโดยเอกสารวิธีการทำงานของพนักงานปฏิบัติการภายหลังการปรับปรุงครั้งนี้ ดังรูปที่ 6.2



<p style="text-align: center;">เอกสารการปฏิบัติงาน</p> <p>หัวข้อ: กระบวนการสร้างผลิตภัณฑ์</p> <p style="text-align: right;">*AYAHNT-9053628-1422*</p> 	
	
<b>กระบวนการ: สร้างผลิตภัณฑ์</b>	<b>ลำดับงานที่: 1422</b>
<b>สำคัญ</b>	<b>P/N: T9053628</b>
<p>1. ในการรับบันยอยร์ค ให้ถูกใจน้ำทุกครั้ง และ ให้บันทึกว่าผลิตภัณฑ์ที่ซื้อถูกกลับมาโดยเดิมรูปแบบ</p> <p>2. ตรวจสอบพิเศษท่อน้ำทึ่งงาน ต้องไม่เป็นรอยบุบ หรือ เสียหาย</p> <p>3. กรณีแพ็คเกจชำรุดบานอยู่ในห้องที่จะส่งร้าน</p> <p>4. ไม่ได้ใช้ปั๊ครีส์ให้ลิ้นชักตันอยู่ในห้องที่จะส่งร้าน</p> <p>5. กรณีแพ็คเกจชำรุดบานอยู่ในห้องที่จะส่งร้าน ให้แยกไว้แล้ว</p> <p>และต่อหัวห้นงานทราบ</p>	<p style="text-align: right;">หมายเหตุ</p> <p>ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่ง</p>
 <b>วิธีปฏิบัติงาน</b>	<p>1. การรับบันยอยร์คจะต้องรังวังไม่ให้โดนไฟประ摹ก็รีบนำร่อง</p> <p>2. กรณีไม่ได้</p>

<p>2. แผ่นพิมพ์ Tooling ID: 3-T-28036-B/T</p> <p>3. Base Screen ID: 3-S-T-28036-B/T</p> <p>4. แบบ Template Set up ID: 4-S-28036-A-001 หรือ 4-S-9053628-A-001 ในการตั้งค่าเครื่องสกรีนโลหะแม็คกี้</p> <p>5. เครื่องสกรีนโลหะแม็คกี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ แมลงวันด้านล่างใช้ไปร์เบกเมทช์อ : B036LC1A</li> <li>■ แมลงวันด้านบนใช้ไปร์เบกเมทช์อ : T036LC1A</li> </ul> <p>6. เครื่องศรีวาราชปริมาคราฟ เอกหัสดีกี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ แมลงวันด้านล่างใช้ไปร์เบกเมทช์อ : B036LC1A</li> <li>■ แมลงวันด้านบนใช้ไปร์เบกเมทช์อ : T036LC1A</li> </ul> <p>7. วิธีการงาน ให้คลุกซ้นงานเข้ากันดี ก่อนนำไปเผาเท่านั้น</p> <p>8. เปอร์เซ็นต์ปริมาณโลหะมีค่า <math>100 \pm 50</math> เปอร์เซ็นต์</p>	 จุดตรวจสอบ	 WASH	 RoHS Compliant
--	---	---	---


รูปที่ 6.2 เอกสารแนะนำการรักษาปริมาณโลหะมีค่าเพื่อกำหนดมาตรฐานปฏิบัติการ

## 6.5. แผนภูมิควบคุมเปอร์เซ็นต์ปริมาตรของโลหะบัดกรี


หลังจากการจัดทำเอกสารแนะนำวิธีการปรับตั้งค่าปัจจัยที่เหมาะสมแก่ช่างเทคนิค และจัดทำเอกสารแนะนำวิธีการปฏิบัติงานแก่พนักงานปฏิบัติการแล้ว ในส่วนการฝึกอบรม เปอร์เซ็นต์ปริมาตรโลหะบัดกรีของกระบวนการสกринโลหะบัดกรีที่เกิดขึ้นในระหว่างการผลิต พนักงานฝ่ายควบคุมคุณภาพจะต้องทำการสุ่มตรวจสอบค่าปริมาตรโลหะบัดกรีครั้งละ 1 ชิ้นทุก 4 ชั่วโมง ซึ่งผู้วิจัยเลือกใช้แผนภูมิควบคุมแบบ I-MR-S มาใช้แทนการใช้แผนภูมิควบคุมแบบ X-bar-S เนื่องจากต้องสุ่มวัดโลหะบัดกรีในทุกตำแหน่งของแผงวงจรทำให้แผนภูมิควบคุมแบบ X-bar-S ไม่มีความเหมาะสมเนื่องจากแผนภูมิควบคุมแบบ X-bar-S ใช้ตรวจจับความผิดปกติในกรณีการวัดชิ้นงานเพียง 1 ตำแหน่งต่อชิ้นงาน 1 ชิ้นเท่านั้น การใช้แผนภูมิควบคุมดังกล่าวจึงไม่สามารถตรวจจับความผิดปกติของกระบวนการผลิตในกรณีการตรวจวัดค่าหลายตำแหน่งต่อหนึ่งชิ้นงาน

แผนภูมิควบคุมเปอร์เซ็นต์ปริมาตรของโลหะบัดกรีของแผงวงจรด้านล่างเปรียบเทียบระหว่างก่อนการปรับปรุงและภายหลังการปรับปรุงแล้วเป็นระยะเวลา 4 เดือน โดยผลิตภัณฑ์รุ่น B จะมีรอบการผลิตเดือนละ 1 ครั้งแต่จะผลิตอย่างต่อเนื่องตามคำสั่งการผลิตในแต่ละเดือนระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2559 ดังรูปที่ 6.3 และแผนภูมิควบคุมเปอร์เซ็นต์ปริมาตรของโลหะบัดกรีของแผงวงจรด้านบนเปรียบเทียบระหว่างก่อนการปรับปรุงและภายหลังการปรับปรุงแล้วเป็นระยะเวลา 3 เดือนระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน 2559 ดังรูปที่ 6.4

### I-MR-R/S (Between/Within) Chart of %Volume\_BTM by Monthly



รูปที่ 6.3 แสดงภูมิคานบุนเมปอร์เซ็นต์ปริมาณตระอรงให้บดีก็ขอแบ่งวงจรตามล่าง

**I-MR-R/S (Between/Within) Chart of %Volume top by Monthly**

รูปที่ 6.4 เมนูนี้คำนวณปัจจุบันที่ปริมาณตราชອงโดยประมาณของทางจราจรที่น้ำ奔

หลังการปรับปรุง

ก่อนการปรับปรุง

จากรูปที่ 6.3 พบร่วมกับเปอร์เซ็นต์ปริมาณครองส่วนของภาษาไทยในการควบคุมมากขึ้น ข้อมูลค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ปริมาณครองภาษาหลังการปรับปรุงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมิถุนายนใกล้เคียงค่าเป้าหมายที่ 100% นอกจากนี้ยังพบว่าลักษณะการกระจายตัวของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของเปอร์เซ็นต์ปริมาณครมีการกระจายตัวน้อยลง

แต่พบความเปลี่ยนแปลงของค่าเปอร์เซ็นต์ปริมาณในแต่ละรอบของการผลิตโดยพบความผิดปกติของปริมาณโลหะบัดกรีในช่วงระหว่างเดือนมีนาคมและเมษายน เมื่อตรวจสอบกลับไป จากบันทึกการผลิตของส่วนงานฝ่ายผลิตพบว่ามีการเปลี่ยนแผ่นพิมพ์ชิ้นใหม่ ซึ่งแผ่นพิมพ์ที่มีอายุการใช้งานไม่เท่ากันมีแนวโน้มที่จะให้ค่าความตึงของแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์ไม่เท่ากันโดยแผ่นพิมพ์ที่ผ่านการใช้งานเป็นระยะเวลานาน ความตึงของแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์จะค่อยๆ หย่อนลงทำให้ค่าปริมาณโลหะบัดกรีมากขึ้นกว่าในกรณีของการใช้แผ่นพิมพ์ใหม่ ซึ่งนั่นคาดการณ์ว่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ค่าเปอร์เซ็นต์ปริมาณโลหะบัดกรีในเดือนเมษายนลดลงน้อยกว่าเดือนมีนาคม จึงผ้าติดตามอีกครั้งในเดือนพฤษภาคมพบว่า แนวโน้มค่าเปอร์เซ็นต์ปริมาณโลหะบัดกรีลดลงมาใกล้เคียงกับของเดือนเมษายนกัน จึงสรุปว่าการเปลี่ยนแผ่นพิมพ์ใหม่เป็นสาเหตุทำให้ค่าโลหะบัดกรีลดลง

จากรูปที่ 6.4 พบร่วมกับเปอร์เซ็นต์ปริมาณของโลหะบัดกรีบนแผงวงจรด้านบนอยู่ภายใต้การควบคุมมากขึ้น ข้อมูลค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ปริมาณครองภาษาหลังการปรับปรุงระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมใกล้เคียงค่าเป้าหมายที่ 100% หากขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่าลักษณะการกระจายตัวของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของเปอร์เซ็นต์ปริมาณครมีการกระจายตัวน้อยลง

## บทที่ 7

### บทสรุปและข้อเสนอแนะ

#### 7.1. บทสรุป

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดเงื่อนไขที่เหมาะสมในการสกรีนโลหะบัดกรีลงบนแพลงค์ เพื่อลดของเสียที่เกิดขึ้นจากการกระบวนการสกรีนโลหะบัดกรีโดยใช้เทคนิคการออกแบบการทดลอง มีขั้นตอนการดำเนินการวิจัย ได้แก่ การศึกษาความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นบนผลิตภัณฑ์ของโรงงานกรณีศึกษา การศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบการทดลองรวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสกรีนโลหะบัดกรี การค้นหาสาเหตุของปัญหา การดำเนินการแก้ไขปรับปรุงด้วยวิธีการออกแบบการทดลอง ตลอดจนการควบคุมและเฝ้าติดตามผลหลังจากการปรับปรุงแก้ไข

#### 7.1.1. สรุปปัญหาที่เกิดขึ้นบนผลิตภัณฑ์ของโรงงานกรณีศึกษา

ผลิตภัณฑ์รุ่น B เป็นแพลงค์รุ่นที่มีของเสียเกิดขึ้นมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์รุ่นอื่นๆ ในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 โดยของเสียเกิดจากกระบวนการสกรีนโลหะบัดกรีมากที่สุด ของเสีย 4 อันดับแรก ได้แก่ (1) ปัญหาโลหะบัดกรียืดติดกับขาข้างเดียว (2) ปัญหาโลหะบัดกรีมากเกินไป (3) ปัญหาโลหะบัดกรีน้อยเกินไป และ (4) ปัญหาไม่มีโลหะบัดกรี

#### 7.1.2. สรุปสาเหตุของปัญหาที่มีผลกระทบต่อปริมาณโลหะบัดกรี

การค้นหาสาเหตุของปัญหาที่มีผลกระทบต่อปริมาณโลหะบัดกรีแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนแรก คือ การระดมความคิดจากผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการสกรีนโลหะบัดกรีและจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยขาเข้าด้วยตารางสาเหตุและผล โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อปริมาณของโลหะบัดกรีและจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขปรับปรุง ประกอบด้วย ปัญหาการกำหนดระยะเวลาในการแยกออกของกระบวนการสกรีน ปัญหาการปรับแรงที่ใช้ในการสกรีน ปัญหาการกำหนดความเร็วในการแยกออกของการสกรีน ปัญหาการปรับความเร็วในการสกรีน และ ปัญหาการเลือกใช้ขนาดของใบปาด

และส่วนที่สอง คือ การค้นหาสาเหตุของปัญหาจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสกรีนโลหะบัดกรี พบว่า ปัจจัยขาเข้าจากวิธีระดมความคิดจากผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการสกรีนโลหะบัดกรีครอบคลุมค่าปัจจัยขาเข้าที่นักวิจัยส่วนใหญ่เลือกใช้ มีเพียงปัจจัยด้านความหนืดของโลหะบัดกรีเท่านั้น ผู้วิจัยจึงเลือกปัจจัยด้านความหนืดเข้ามาเป็นปัจจัยเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการทดลอง แต่เนื่องจากการวัดค่าความหนืดจำเป็นต้องมีการลงทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือวัดความหนืดซึ่งเครื่องมือดังกล่าวมีราคาค่อนข้างสูง ผู้วิจัยจึงต้องเปลี่ยนวิธีเป็นการวัดค่าความหนืดโดยประมาณจากอายุการใช้งานของโลหะบัดกรี เพราะจากการศึกษาคุณสมบัติของโลหะบัดกรีพบว่า โลหะบัดกรีที่เริ่มเปิดใช้งานจะมีความค่าหนืดต่ำ หลังจากนั้นค่าความหนืดจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเนื่องจากออกซิเจนที่อยู่ในอากาศจะเข้าไปทำปฏิกิริยากับสารเคมีในโลหะบัดกรีทำให้โลหะบัดกรีมีค่าความหนืดสูงขึ้น

ดังนั้นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อปริมาตรของโลหะบัดกรีมาจากปัจจัย 6 ปัจจัย ดังนี้

- (1) ความเร็วที่ใช้ในการสกรีน
- (2) แรงที่ใช้ในการสกรีน
- (3) ความเร็วในการแยกออกของการสกรีน
- (4) ระยะทางในการแยกออกของการสกรีน
- (5) ขนาดของใบปาดและ
- (6) อายุการใช้งานของโลหะบัดกรี

#### 7.1.3. สรุปขั้นตอนการหาเงื่อนไขที่เหมาะสมด้วยการออกแบบการทดลอง

ผู้วิจัยเลือกใช้แผนการทดลองแบบแฟคทอร์เรียลบางส่วน เพื่อคัดกรองปัจจัยว่าปัจจัยขาเข้าทั้ง 6 ปัจจัยมีปัจจัยใดบ้างมีอิทธิพลและคัดกรองปัจจัยที่ไม่มีอิทธิพลออกไป โดยเลือกใช้การออกแบบแบบแฟคทอร์เรียลบางส่วนที่มีปฏิสัมพันธ์ร่วมแบบ IV หรือ การออกแบบการทดลองแบบ  $2^6$ <sup>2</sup> แฟคทอร์เรียลบางส่วน มีความเสี่ยงในคาดเดาผลลัพธ์ผิดพลาดปานกลาง ใช้จำนวนในการทดลอง 16 ครั้งและทำซ้ำจำนวน 2 ครั้งต่อແ Pang จรหนึ่งด้าน

จากนั้นนำผลการทดลองมาตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลองเพื่อให้ข้อมูลที่มากจากการทดลองมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือตามหลักการทางสถิติ และจึงนำผลการทดลองเหล่านั้นมาวิเคราะห์ความแปรปรวน เพื่อคัดกรองปัจจัยที่ไม่มีอิทธิพลออกไป โดยกำหนดระดับนัยสำคัญที่  $\alpha = 0.05$  ปัจจัยใดมีค่า P-Value น้อยกว่าค่าเอลฟ่าถือว่าไม่มีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญ

เมื่อคัดกรองปัจจัยที่ไม่มีอิทธิพลออกไปด้วยแผนการอุกเบบการทดลองแบบแฟคทอร์เรียลบางส่วนแล้ว จึงนำปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลตอบสนองเหล่านั้นมาหาเงื่อนไขที่เหมาะสมด้วยวิธีการพื้นผิวตอบสนองแบบบีอกซ์-เบท์นเคน และในกรณีที่ผลตอบสนองมากกว่า 2 ค่า การหาสภาวะที่เหมาะสมที่สุดใช้การวิเคราะห์ฟังก์ชันความพึงพอใจรวม ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิตของฟังก์ชันความพึงพอใจในแต่ละค่า โดยการเลือกสภาวะที่เหมาะสมที่สุดจะพิจารณาจากค่าความพึงพอใจรวมที่มีค่าใกล้เคียง 1 มากที่สุด

#### **7.1.4. สรุปขั้นตอนการควบคุมและติดตามผลที่เกิดจากการปรับปรุงแก้ไข**

หลังจากการจัดทำเอกสารแนะนำวิธีการปรับตั้งค่าปัจจัยที่เหมาะสมแก่ช่างเทคนิค และจัดทำเอกสารแนะนำวิธีการปฏิบัติงานแก่พนักงานปฏิบัติการ จึงเริ่มต้นการควบคุมและติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขด้วยแผนภูมิควบคุมแบบ I-MR-S

### **7.2. ข้อเสนอแนะ**

- เนื่องจากขั้นตอนการปรับตั้งค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมเกี่ยวข้องโดยตรงกับเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต ดังนั้นจะต้องตรวจสอบถึงความพร้อมและสภาพการทำงานของเครื่องจักรอยู่เสมอ โดยเฉพาะภายหลังจากการบำรุงรักษาเชิงป้องในแต่ละเดือน เพราะอาจเกิดปัญหาความไม่แน่นหนาในการปรับตั้งระยะแนวแกน Y ของระบบอุกสูบและส่งผลต่อแรงที่ใช้การสกรีนได้
- แนวทางในการทำวิจัยเพื่อกำหนดเงื่อนไขที่เหมาะสมในการลดของเสียในกระบวนการสกรีนโลหะบัดกรีของผลิตภัณฑ์รุ่น B ในครั้งนี้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับกระบวนการสกรีนโลหะบัดกรีของผลิตภัณฑ์อื่นๆได้ หรือนำไปประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมอื่นๆที่มีปัจจัยหลายค่าเข้ามาเกี่ยวข้องในกระบวนการผลิต
- แม้การปฏิบัติงานจะมีเอกสารแนะนำวิธีการปฏิบัติงานให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องแล้ว แต่จำเป็นจะต้องมีการตรวจสอบเป็นระยะๆ เพื่อตรวจเช็คความถูกต้องในการปฏิบัติงาน
- งานวิจัยนี้ชี้ให้เห็นวิธีการพื้นผิวสะท้อนแบบบีอกซ์-เบท์นเคนเท่านั้น โดยในงานวิจัยหน้าควรจะทำการทดลองเปรียบเทียบระหว่างวิธีการแบบบีอกซ์-เบท์นเคนและวิธีการแบบส่วนผสมกลางเพื่อดูผลลัพธ์ว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่

## รายการอ้างอิง

- [1] ศุภชัย นาทะพันธ์, การควบคุมคุณภาพ (Quality Control), เล่มที่ 19, กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดดูเคชั่น, 2551.
- [2] กิตติศักดิ์ พลอยพาณิชเจริญ, “การประเมินผลกระทบการวัด (MSE) สำหรับข้อมูลแบบผันแปร,” ใน การวิเคราะห์ระบบการวัด (MSA) (ประมวลผลด้วย Minitab 15), กรุงเทพฯ, สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2553.
- [3] D. C. Montgomery, Design and Analysis of Experiments, Singapore: John Wiley & Sons Singapore Pte.Ltd, 2013.
- [4] G. Groh, Writer, *Lean Six Sigma Black Belt Training*. [Performance]. Benchmark Electronics, Inc., 2015.
- [5] ประไพศรี สุทัศน์ ณ อุยรยา และ พงศ์ชนัน พหลิองไพบูลย์, การออกแบบและวิเคราะห์การทดลอง, กรุงเทพมหานคร: ท็อป, 2551.
- [6] ประชาติ นาทะสัน, “การออกแบบการทดลองเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยในกระบวนการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก,” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, หน้า 21, 2553.
- [7] Minitab Inc., Minitab Help-Factorial Design, New South Wales: Minitab Inc., 2010.
- [8] รณภัทร สุวางค์, “การหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมของกระบวนการด้ายบอนดิ้งแบบบูตติก โดยใช้เทคนิคการออกแบบการทดลอง,” เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555, หน้า 8, 2555.
- [9] J. Zolgharnein, A. Shahmoradi and J. B. Ghasemib, "Comparative study of Box-Behnken, central composite, and Doehlert matrix for multivariate optimization of Pb (II) adsorption onto Robinia tree leave," *Chemometrics*, no. 27, pp. 2-20, 2013.
- [10] S. Ferreira, R. Brunsb, H. Ferreira, G. Matosa, J. Davida, G. Brand, E. d. Silvaa, L. Portugal, P. d. Reisc, A. Souzaa and W. d. Santosc, "Box-Behnken design: An

- alternative for the optimization of analytical methods," *Analytica Chimica Acta*, vol. 597, no. 2, pp. 179-186, 2007.
- [11] M. Zandieh, M. Amiri, B. Vahdani and R. Soltani, "A robust parameter design for multi-response problems," *Journal of Computational and Applied Mathematics*, pp. 463-476, 2009.
- [12] C. Cojocaru, M. Khayet, G. Zakrzewska-Trznadel and A. Jaworska, "Modeling and multi-response optimization of pervaporation of organic aqueous solutions using desirability function approach," *Journal of Hazardous Materials*, vol. 167, pp. 52-63, 2009.
- [13] Minitab Inc, "I-MR-R/S (Between/Within) chart," 2015. [Online]. Available: <http://support.minitab.com/en-us/minitab/17/topic-library/quality-tools/control-charts/understanding-variables-control-charts/what-is-an-i-mr-r-s-between-within-chart/>. [Accessed 15 April 2015].
- [14] B. Scibilia, "How Could You Benefit from Between / Within Control Charts," 14 September 2014. [Online]. Available: <http://blog.minitab.com/blog/applying-statistics-in-quality-projects/how-could-you-benefit-from-between-within-control-charts>. [Accessed 25 April 2015].
- [15] B. McNeese, "Xbar-mR-R (Between/Within) Control Chart," January 2011. [Online]. Available: <http://www.spcforexcel.com/knowledge/variable-control-charts/xbar-mr-r-betweenwithin-control-chart>. [Accessed 25 April 2015].
- [16] SigmaXL, "I-MR-R/S Control Charts in Excel Using SigmaXL," 2015. [Online]. Available: <http://www.sigmaxl.com/I-MR-R.shtml>. [Accessed 15 April 2015].
- [17] M. H. Caleb Li, A. Al-Refaie and C. Y. Yang, "DMAIC Approach to Improve the Capability of SMT Solder Printing Process," *IEEE Transactions on electronics packaging manufacturing*, vol. 31, no. 2, pp. 126-133, 2008.

- [18] G. SEKHARAN, R. JAFRI MOHD, Y. SHA'RI MOHD and B. ZAILIS ABU, "OPTIMIZATION OF SOLDER PASTE PRINTING PARAMETERS USING DESIGN OF EXPERIMENTS (DOE)," *Jurnal Teknologi*, no. 43, pp. 11-20, 2006.
- [19] C. Y. Huang, Y. H. Lin, Y. C. and C. L. Ku, "The solder paste printing process: critical parameters, defect scenarios, specifications and cost reduction," *Soldering & Surface Mount Technology*, vol. 23, no. 4, pp. 211–223, 2011.
- [20] T.-N. Tsai and T. Yang, "A neuro-computing approach to the thermal profile control of the second-side reflow process in surface mount assembly," *Journal of Manufacturing Technology Management*, vol. 3, no. 16, pp. 343-359, 2005.
- [21] M. Liukkonen, T. Hiltunen, E. Havia, H. Leinonen and Y. Hiltunen, "Modeling of soldering quality by using artificial neural networks," *IEEE Transactions on Electronics Packaging Manufacturing*, vol. 2, no. 32, pp. 89-96, 2009.
- [22] C. Cherie, H. Laye Feng, M. Rita, M. Runsheng, X. Chuan and T. Desmond, "iNEMI solder paste deposition project report-optimizing solder paste printing for large and small components," in *Microsystems Packaging Assembly and Circuits Technology Conference (IMPACT), 2010 5th International*, Taipei, 2010.
- [23] T.-N. Tsai, "Improving the fine-pitch stencil printing capability using the Taguchi method and Taguchi fuzzy-based model," *Robotics and Computer-Integrated Manufacturing*, pp. 808–817, 2011.
- [24] J. P. C. Tong, T. F. and B. P. C. Yen, "A DMAIC approach to printed circuit board quality improvement," *Springer-Verlag London*, pp. 524-531, 2004.
- [25] Xi-Ping Li, Guo-Qun Zhao, Yan-Jin Guan and Ming-Xing Ma, "Optimal design of heating channels for rapid heating cycle injection mold based on response surface and genetic algorithm," *Materials and Design*, vol. 30, pp. 4317–43, 2009.
- [26] Jay C. Y. Huang, "Reducing Solder Paste Inspection in Surface-Mount Assembly

Through Mahalanobis–Taguchi Analysis," *IEEE TRANSACTIONS ON ELECTRONICS PACKAGING MANUFACTURING*, vol. 33, no. 4, pp. 269, 2010.

- [27] C. Cojocaru, K. M. Z.-T. G and J. A, "Modeling and multi-response optimization of pervaporation of organic aqueous solutions using desirability function approach," *Journal of Hazardous Materials*, pp. 52-63, 2009.
- [28] DEK Printing Machine, Ltd., "SMT Process Design," *SMT Process Design Training Course Workbook*, pp. 6, 2008.
- [29] J. Pan and G. L. Tonkey, "A study of the aperture filling process in solder paste stencil printing," 2006.
- [30] Speedline Technologies, Inc., MPM | Accuflex Printer User Manual, Massachusetts: Speedline Technologies, Inc., 2004.
- [31] YESTech Inc., "AOI Inspection Methodology," in *YesVision™ User Manual Version 2.7*, California, YESTech Inc., 2007, pp. 48.
- [32] M. Mourabet, "Use of response surface methodology for optimization of fluoride adsorption in an aqueous solution by Brushite," *Arabian Journal of Chemistry*, pp. 5, 2014.
- [33] นภัสสรวงศ์ ใจกลางกรุง, การควบคุมคุณภาพ (Quality Control), กรุงเทพมหานคร: ภาควิชา  
วิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556.



### ภาคผนวก ก

#### ตารางบันทึกผลการวัดความแม่นยำของเครื่องตรวจสอบแพงว่งจร

Sample Number	System ID	Inspector	Inspector Name	TRIAL	Date	SN	Defect Code	Defect Type
1	YTVFX16_VER	b30148	Kancharee	Trial#1	17-ส.ค-15 10:08:54 AM	phyglo00 1-c253	C01	Missing Component
11	YTVFX16_VER	b30148	Kancharee	Trial#1	17-ส.ค-15 10:27:36 AM	phyglo01 1-r586	C12	Tombstone
10	YTVFX16_VER	b30148	Kancharee	Trial#1	17-ส.ค-15 10:16:00 AM	phyglo01 0-u51	S06	Bridging Solder
26	YTVFX16_VER	b30148	Kancharee	Trial#1	17-ส.ค-15 10:20:07 AM	phyglo02 6-r389	P	No defect
23	YTVFX16_VER	b30148	Kancharee	Trial#1	17-ส.ค-15 11:36:35 AM	phyglo02 3-u39	S06	Bridging Solder
7	YTVFX16_VER	b30148	Kancharee	Trial#1	17-ส.ค-15 11:41:55 AM	phyglo00 7-q3	C10	Reverse Polarity
24	YTVFX16_VER	b30148	Kancharee	Trial#1	17-ส.ค-15 11:43:01 AM	phyglo02 4-u16	S06	Bridging Solder
21	YTVFX16_VER	b30148	Kancharee	Trial#1	17-ส.ค-15 11:45:03 AM	phyglo02 1-c253	S05	Excessive Solder
33	YTVFX16_VER	b30148	Kancharee	Trial#1	17-ส.ค-15 11:46:03 AM	phyglo03 3-c92	P	No defect
28	YTVFX16_VER	b30148	Kancharee	Trial#1	17-ส.ค-15 11:48:04 AM	phyglo02 8-u26	P	No defect
2	YTVFX16_VER	b30148	Kancharee	Trial#1	17-ส.ค-15 11:49:03 AM	phyglo00 2-r185	C01	Missing Component
13	YTVFX16_VER	b30148	Kancharee	Trial#1	17-ส.ค-15 11:50:12 AM	phyglo01 3-u15	C21	Lifted Up Lead
25	YTVFX16_VER	b30148	Kancharee	Trial#1	17-ส.ค-15 11:52:15 AM	phyglo02 5-r379	S13	Non wetting
8	YTVFX16_VER	b30148	Kancharee	Trial#1	17-ส.ค-15 11:53:14 AM	phyglo00 8-l3	C10	Reverse Polarity
31	YTVFX16_VER	b30148	Kancharee	Trial#1	17-ส.ค-15 11:54:47 AM	phyglo03 1-c66	P	No defect
14	YTVFX16_VER	b30148	Kancharee	Trial#1	17-ส.ค-15 11:57:44 AM	phyglo01 4-u21	C21	Lifted Up Lead
27	YTVFX16_VER	b30148	Kancharee	Trial#1	17-ส.ค-15 11:58:55 AM	phyglo02 7-u33	P	No defect
5	YTVFX16_VER	b30148	Kancharee	Trial#1	17-ส.ค-15 12:00:18 PM	phyglo00 5-c392	C07	Side Overhang
9	YTVFX16_VER	b30148	Kancharee	Trial#1	17-ส.ค-15 12:02:07 PM	phyglo00 9-u24	S06	Bridging Solder

Sample Number	System ID	Inspector	Inspector Name	TRIAL	Date	SN	Defect Code	Defect Type
16	YTVFX16_VER	b30148	Kancharee	Trial#1	17-ສ.ຄ-15 12:03:20 PM	phyglo01 6-r490	C25	Upside down
30	YTVFX16_VER	b30148	Kancharee	Trial#1	17-ສ.ຄ-15 12:05:51 PM	phyglo03 0-u5	P	No defect
20	YTVFX16_VER	b30148	Kancharee	Trial#1	17-ສ.ຄ-15 12:06:47 PM	phyglo02 0-r219	S04	Insufficient Solder
29	YTVFX16_VER	b30148	Kancharee	Trial#1	17-ສ.ຄ-15 12:07:49 PM	phyglo02 9-c30	P	No defect
12	YTVFX16_VER	b30148	Kancharee	Trial#1	17-ສ.ຄ-15 12:09:08 PM	phyglo01 2-r440	C12	Tombstone
15	YTVFX16_VER	b30148	Kancharee	Trial#1	17-ສ.ຄ-15 12:10:30 PM	phyglo01 5-r540	C25	Upside down
3	YTVFX16_VER	b30148	Kancharee	Trial#1	17-ສ.ຄ-15 12:11:45 PM	phyglo00 3-r267	C01	Missing Component
34	YTVFX16_VER	b30148	Kancharee	Trial#1	17-ສ.ຄ-15 12:13:05 PM	phyglo03 4-r43	P	No defect
17	YTVFX16_VER	b30148	Kancharee	Trial#1	17-ສ.ຄ-15 12:14:18 PM	phyglo01 7-r461	S02	No Solder
18	YTVFX16_VER	b30148	Kancharee	Trial#1	17-ສ.ຄ-15 12:16:42 PM	phyglo01 8-r136	S02	No Solder
32	YTVFX16_VER	b30148	Kancharee	Trial#1	17-ສ.ຄ-15 12:17:43 PM	phyglo03 2-r223	P	No defect
22	YTVFX16_VER	b30148	Kancharee	Trial#1	17-ສ.ຄ-15 12:20:41 PM	phyglo02 2-r266	S05	Excessive Solder
6	YTVFX16_VER	b30148	Kancharee	Trial#1	17-ສ.ຄ-15 12:45:51 PM	phyglo00 6-r283	C07	Side Overhang
35	YTVFX16_VER	b30148	Kancharee	Trial#1	17-ສ.ຄ-15 12:48:34 PM	phyglo03 5-r312	P	No defect
4	YTVFX16_VER	b30148	Kancharee	Trial#1	17-ສ.ຄ-15 12:51:39 PM	phyglo00 4-r107	C07	Side Overhang
19	YTVFX16_VER	b30148	Kancharee	Trial#1	17-ສ.ຄ-15 12:53:05 PM	phyglo01 9-c219	S04	Insufficient Solder
7	YTVFX16_VER	b30148	Kancharee	Trial#2	17-ສ.ຄ-15 1:37:51 PM	phyglo00 7-q3	C10	Reverse Polarity
23	YTVFX16_VER	b30148	Kancharee	Trial#2	17-ສ.ຄ-15 1:38:59 PM	phyglo02 3-u39	S06	Bridging Solder
8	YTVFX16_VER	b30148	Kancharee	Trial#2	17-ສ.ຄ-15 1:39:59 PM	phyglo00 8-l3	C10	Reverse Polarity
10	YTVFX16_VER	b30148	Kancharee	Trial#2	17-ສ.ຄ-15 1:42:37 PM	phyglo01 0-u51	S06	Bridging Solder
34	YTVFX16_VER	b30148	Kancharee	Trial#2	17-ສ.ຄ-15 1:43:44 PM	phyglo03 4-r43	P	No defect

Sample Number	System ID	Inspector	Inspector Name	TRIAL	Date	SN	Defect Code	Defect Type
5	YTVFX16_VER	b30148	Kancharee	Trial#2	17-ສ.ຄ-15 1:44:58 PM	phyglo00 5-c392	C07	Side Overhang
18	YTVFX16_VER	b30148	Kancharee	Trial#2	17-ສ.ຄ-15 1:46:40 PM	phyglo01 8-r136	S02	No Solder
9	YTVFX16_VER	b30148	Kancharee	Trial#2	17-ສ.ຄ-15 1:47:41 PM	phyglo00 9-u24	S06	Bridging Solder
19	YTVFX16_VER	b30148	Kancharee	Trial#2	17-ສ.ຄ-15 1:55:12 PM	phyglo01 9-c219	S04	Insufficient Solder
24	YTVFX16_VER	b30148	Kancharee	Trial#2	17-ສ.ຄ-15 2:01:40 PM	phyglo02 4-u16	S06	Bridging Solder
21	YTVFX16_VER	b30148	Kancharee	Trial#2	17-ສ.ຄ-15 2:04:21 PM	phyglo02 1-c253	S05	Excessive Solder
2	YTVFX16_VER	b30148	Kancharee	Trial#2	17-ສ.ຄ-15 2:05:22 PM	phyglo00 2-r185	C01	Missing Component
32	YTVFX16_VER	b30148	Kancharee	Trial#2	17-ສ.ຄ-15 2:06:26 PM	phyglo03 2-r223	P	No defect
3	YTVFX16_VER	b30148	Kancharee	Trial#2	17-ສ.ຄ-15 2:07:42 PM	phyglo00 3-r267	C01	Missing Component
35	YTVFX16_VER	b30148	Kancharee	Trial#2	17-ສ.ຄ-15 2:09:00 PM	phyglo03 5-r312	P	No defect
17	YTVFX16_VER	b30148	Kancharee	Trial#2	17-ສ.ຄ-15 2:10:26 PM	phyglo01 7-r461	S02	No Solder
26	YTVFX16_VER	b30148	Kancharee	Trial#2	17-ສ.ຄ-15 2:11:30 PM	phyglo02 6-r389	P	No defect
4	YTVFX16_VER	b30148	Kancharee	Trial#2	17-ສ.ຄ-15 2:12:44 PM	phyglo00 4-r107	C07	Side Overhang
25	YTVFX16_VER	b30148	Kancharee	Trial#2	17-ສ.ຄ-15 2:13:49 PM	phyglo02 5-r379	S13	Non wetting
15	YTVFX16_VER	b30148	Kancharee	Trial#2	17-ສ.ຄ-15 2:16:44 PM	phyglo01 5-r540	C25	Upside down
14	YTVFX16_VER	b30148	Kancharee	Trial#2	17-ສ.ຄ-15 2:18:49 PM	phyglo01 4-u21	C21	Lifted Up Lead
22	YTVFX16_VER	b30148	Kancharee	Trial#2	17-ສ.ຄ-15 2:20:39 PM	phyglo02 2-r266	S05	Excessive Solder
13	YTVFX16_VER	b30148	Kancharee	Trial#2	17-ສ.ຄ-15 2:22:42 PM	phyglo01 3-u15	C21	Lifted Up Lead
27	YTVFX16_VER	b30148	Kancharee	Trial#2	17-ສ.ຄ-15 2:23:44 PM	phyglo02 7-u33	P	No defect
31	YTVFX16_VER	b30148	Kancharee	Trial#2	17-ສ.ຄ-15 2:25:20 PM	phyglo03 1-c66	P	No defect
16	YTVFX16_VER	b30148	Kancharee	Trial#2	17-ສ.ຄ-15 2:26:14 PM	phyglo01 6-r490	C25	Upside down

Sample Number	System ID	Inspector	Inspector Name	TRIAL	Date	SN	Defect Code	Defect Type
12	YTVFX16_VER	b30148	Kancharee	Trial#2	17-ສ.ຄ-15 2:27:14 PM	phyglo01 2-r440	C12	Tombstone
33	YTVFX16_VER	b30148	Kancharee	Trial#2	17-ສ.ຄ-15 2:28:20 PM	phyglo03 3-c92	P	No defect
6	YTVFX16_VER	b30148	Kancharee	Trial#2	17-ສ.ຄ-15 2:29:35 PM	phyglo00 6-r283	C07	Side Overhang
30	YTVFX16_VER	b30148	Kancharee	Trial#2	17-ສ.ຄ-15 2:30:51 PM	phyglo03 0-u5	P	No defect
28	YTVFX16_VER	b30148	Kancharee	Trial#2	17-ສ.ຄ-15 2:33:25 PM	phyglo02 8-u26	P	No defect
11	YTVFX16_VER	b30148	Kancharee	Trial#2	17-ສ.ຄ-15 2:35:32 PM	phyglo01 1-r586	C12	Tombstone
20	YTVFX16_VER	b30148	Kancharee	Trial#2	17-ສ.ຄ-15 2:36:37 PM	phyglo02 0-r219	S04	Insufficient Solder
1	YTVFX16_VER	b30148	Kancharee	Trial#2	17-ສ.ຄ-15 2:37:56 PM	phyglo00 1-c253	C01	Missing Component
29	YTVFX16_VER	b30148	Kancharee	Trial#2	17-ສ.ຄ-15 2:39:46 PM	phyglo02 9-c30	P	No defect
18	YTVFX16_VER	a31412	Watsana	Trial#1	17-ສ.ຄ-15 3:22:10 PM	PHYGLO0 18-R136	S02	No Solder
4	YTVFX16_VER	a31412	Watsana	Trial#1	17-ສ.ຄ-15 3:23:24 PM	PHYGLO0 04-R107	C07	Side Overhang
34	YTVFX16_VER	a31412	Watsana	Trial#1	17-ສ.ຄ-15 3:25:09 PM	PHYGLO0 34-R43	P	No defect
30	YTVFX16_VER	a31412	Watsana	Trial#1	17-ສ.ຄ-15 3:33:43 PM	PHYGLO0 30-U5	P	No defect
3	YTVFX16_VER	a31412	Watsana	Trial#1	17-ສ.ຄ-15 3:37:29 PM	PHYGLO0 03-R267	C01	Missing Component
9	YTVFX16_VER	a31412	Watsana	Trial#1	17-ສ.ຄ-15 3:40:58 PM	PHYGLO0 09-U24	S06	Bridging Solder
17	YTVFX16_VER	a31412	Watsana	Trial#1	17-ສ.ຄ-15 4:32:40 PM	PHYGLO0 17-R461	S02	No Solder
13	YTVFX16_VER	a31412	Watsana	Trial#1	17-ສ.ຄ-15 4:36:18 PM	PHYGLO0 13-U15	C21	Lifted Up Lead
33	YTVFX16_VER	a31412	Watsana	Trial#1	17-ສ.ຄ-15 4:39:08 PM	PHYGLO0 33-C92	P	No defect
26	YTVFX16_VER	a31412	Watsana	Trial#1	17-ສ.ຄ-15 4:41:55 PM	PHYGLO0 26-R389	P	No defect
31	YTVFX16_VER	a31412	Watsana	Trial#1	17-ສ.ຄ-15 4:44:33 PM	PHYGLO0 31-C66	P	No defect
15	YTVFX16_VER	a31412	Watsana	Trial#1	17-ສ.ຄ-15 4:45:32 PM	PHYGLO0 15-R540	C25	Upside down

Sample Number	System ID	Inspector	Inspector Name	TRIAL	Date	SN	Defect Code	Defect Type
24	YTVFX16_VER	a31412	Watsana	Trial#1	17-ສ.ຄ-15 4:48:37 PM	PHYGLOO 24-U16	S06	Bridging Solder
32	YTVFX16_VER	a31412	Watsana	Trial#1	17-ສ.ຄ-15 4:55:35 PM	PHYGLOO 32-R223	P	No defect
2	YTVFX16_VER	a31412	Watsana	Trial#1	17-ສ.ຄ-15 4:56:53 PM	PHYGLOO 02-R185	C01	Missing Component
6	YTVFX16_VER	a31412	Watsana	Trial#1	17-ສ.ຄ-15 4:59:30 PM	PHYGLOO 06-R283	C07	Side Overhang
19	YTVFX16_VER	a31412	Watsana	Trial#1	17-ສ.ຄ-15 5:01:13 PM	PHYGLOO 19-C219	S04	Insufficient Solder
1	YTVFX16_VER	a31412	Watsana	Trial#1	17-ສ.ຄ-15 5:03:12 PM	PHYGLOO 01-C253	C01	Missing Component
28	YTVFX16_VER	a31412	Watsana	Trial#1	17-ສ.ຄ-15 5:14:51 PM	PHYGLOO 28-U26	P	No defect
7	YTVFX16_VER	a31412	Watsana	Trial#1	17-ສ.ຄ-15 5:16:09 PM	PHYGLOO 07-Q3	C10	Reverse Polarity
8	YTVFX16_VER	a31412	Watsana	Trial#1	17-ສ.ຄ-15 5:18:24 PM	PHYGLOO 08-L3	C10	Reverse Polarity
20	YTVFX16_VER	a31412	Watsana	Trial#1	17-ສ.ຄ-15 5:19:34 PM	PHYGLOO 20-R219	S04	Insufficient Solder
16	YTVFX16_VER	a31412	Watsana	Trial#1	17-ສ.ຄ-15 5:23:34 PM	PHYGLOO 16-R490	C25	Upside down
29	YTVFX16_VER	a31412	Watsana	Trial#1	17-ສ.ຄ-15 5:24:40 PM	PHYGLOO 29-C30	P	No defect
27	YTVFX16_VER	a31412	Watsana	Trial#1	17-ສ.ຄ-15 5:28:00 PM	PHYGLOO 27-U33	P	No defect
10	YTVFX16_VER	a31412	Watsana	Trial#1	17-ສ.ຄ-15 5:29:40 PM	PHYGLOO 10-U51	S06	Bridging Solder
12	YTVFX16_VER	a31412	Watsana	Trial#1	17-ສ.ຄ-15 5:31:29 PM	PHYGLOO 12-R440	C12	Tombstone
5	YTVFX16_VER	a31412	Watsana	Trial#1	17-ສ.ຄ-15 5:34:07 PM	PHYGLOO 05-C392	C07	Side Overhang
11	YTVFX16_VER	a31412	Watsana	Trial#1	17-ສ.ຄ-15 5:36:49 PM	PHYGLOO 11-R586	C01	Tombstone
22	YTVFX16_VER	a31412	Watsana	Trial#1	17-ສ.ຄ-15 5:38:02 PM	PHYGLOO 22-R266	S05	Excessive Solder
14	YTVFX16_VER	a31412	Watsana	Trial#1	17-ສ.ຄ-15 5:42:01 PM	PHYGLOO 14-U21	C21	Lifted Up Lead
23	YTVFX16_VER	a31412	Watsana	Trial#1	17-ສ.ຄ-15 5:45:04 PM	PHYGLOO 23-U39	S06	Bridging Solder
35	YTVFX16_VER	a31412	Watsana	Trial#1	17-ສ.ຄ-15 5:46:05 PM	PHYGLOO 35-R312	P	No defect

Sample Number	System ID	Inspector	Inspector Name	TRIAL	Date	SN	Defect Code	Defect Type
25	YTVFX16_VER	a31412	Watsana	Trial#1	17-ສ.ຄ-15 5:47:00 PM	PHYGLOO 25-R379	S13	Non wetting
21	YTVFX16_VER	a31412	Watsana	Trial#1	17-ສ.ຄ-15 5:49:27 PM	PHYGLOO 21-C253	S05	Excessive Solder
19	YTVFX16_VER	a31412	Watsana	Trial#2	17-ສ.ຄ-15 6:08:15 PM	PHYGLOO 19-C219	S04	Insufficient Solder
32	YTVFX16_VER	a31412	Watsana	Trial#2	17-ສ.ຄ-15 6:09:30 PM	PHYGLOO 32-R223	P	No defect
22	YTVFX16_VER	a31412	Watsana	Trial#2	17-ສ.ຄ-15 6:11:00 PM	PHYGLOO 22-R266	S05	Excessive Solder
7	YTVFX16_VER	a31412	Watsana	Trial#2	17-ສ.ຄ-15 6:12:26 PM	PHYGLOO 07-Q3	C10	Reverse Polarity
11	YTVFX16_VER	a31412	Watsana	Trial#2	17-ສ.ຄ-15 6:14:53 PM	PHYGLOO 11-R586	C01	Tombstone
4	YTVFX16_VER	a31412	Watsana	Trial#2	17-ສ.ຄ-15 6:17:00 PM	PHYGLOO 04-R107	C07	Side Overhang
5	YTVFX16_VER	a31412	Watsana	Trial#2	17-ສ.ຄ-15 6:19:19 PM	PHYGLOO 05-C392	C07	Side Overhang
10	YTVFX16_VER	a31412	Watsana	Trial#2	17-ສ.ຄ-15 6:20:56 PM	PHYGLOO 10-U51	S06	Bridging Solder
15	YTVFX16_VER	a31412	Watsana	Trial#2	17-ສ.ຄ-15 6:22:30 PM	PHYGLOO 15-R540	C25	Upside down
20	YTVFX16_VER	a31412	Watsana	Trial#2	17-ສ.ຄ-15 6:24:55 PM	PHYGLOO 20-R219	S04	Insufficient Solder
28	YTVFX16_VER	a31412	Watsana	Trial#2	17-ສ.ຄ-15 6:27:07 PM	PHYGLOO 28-U26	P	No defect
23	YTVFX16_VER	a31412	Watsana	Trial#2	17-ສ.ຄ-15 6:28:53 PM	PHYGLOO 23-U39	S06	Bridging Solder
12	YTVFX16_VER	a31412	Watsana	Trial#2	17-ສ.ຄ-15 6:29:55 PM	PHYGLOO 12-R440	C12	Tombstone
30	YTVFX16_VER	a31412	Watsana	Trial#2	17-ສ.ຄ-15 6:31:09 PM	PHYGLOO 30-U5	P	No defect
33	YTVFX16_VER	a31412	Watsana	Trial#2	17-ສ.ຄ-15 6:33:39 PM	PHYGLOO 33-C92	P	No defect
8	YTVFX16_VER	a31412	Watsana	Trial#2	17-ສ.ຄ-15 6:34:46 PM	PHYGLOO 08-L3	C10	Reverse Polarity
14	YTVFX16_VER	a31412	Watsana	Trial#2	17-ສ.ຄ-15 6:35:52 PM	PHYGLOO 14-U21	C21	Lifted Up Lead
6	YTVFX16_VER	a31412	Watsana	Trial#2	17-ສ.ຄ-15 6:37:33 PM	PHYGLOO 06-R283	C07	Side Overhang
3	YTVFX16_VER	a31412	Watsana	Trial#2	17-ສ.ຄ-15 6:40:12 PM	PHYGLOO 03-R267	C01	Missing Component

Sample Number	System ID	Inspector	Inspector Name	TRIAL	Date	SN	Defect Code	Defect Type
18	YTVFX16_VER	a31412	Watsana	Trial#2	17-ສ.ຄ-15 6:41:27 PM	PHYGLOO 18-R136	S02	No Solder
25	YTVFX16_VER	a31412	Watsana	Trial#2	17-ສ.ຄ-15 6:44:14 PM	PHYGLOO 25-R379	S13	Non wetting
26	YTVFX16_VER	a31412	Watsana	Trial#2	17-ສ.ຄ-15 6:45:45 PM	PHYGLOO 26-R389	P	No defect
17	YTVFX16_VER	a31412	Watsana	Trial#2	17-ສ.ຄ-15 6:47:15 PM	PHYGLOO 17-R461	S02	No Solder
35	YTVFX16_VER	a31412	Watsana	Trial#2	17-ສ.ຄ-15 6:48:19 PM	PHYGLOO 35-R312	P	No defect
21	YTVFX16_VER	a31412	Watsana	Trial#2	17-ສ.ຄ-15 6:50:32 PM	PHYGLOO 21-C253	S05	Excessive Solder
1	YTVFX16_VER	a31412	Watsana	Trial#2	17-ສ.ຄ-15 6:51:39 PM	PHYGLOO 01-C253	C01	Missing Component
13	YTVFX16_VER	a31412	Watsana	Trial#2	17-ສ.ຄ-15 6:52:44 PM	PHYGLOO 13-U15	C21	Lifted Up Lead
2	YTVFX16_VER	a31412	Watsana	Trial#2	17-ສ.ຄ-15 8:10:19 PM	PHYGLOO 02-R185	C01	Missing Component
24	YTVFX16_VER	a31412	Watsana	Trial#2	17-ສ.ຄ-15 8:11:43 PM	PHYGLOO 24-U16	S06	Bridging Solder
29	YTVFX16_VER	a31412	Watsana	Trial#2	17-ສ.ຄ-15 8:13:51 PM	PHYGLOO 29-C30	P	No defect
16	YTVFX16_VER	a31412	Watsana	Trial#2	17-ສ.ຄ-15 8:15:26 PM	PHYGLOO 16-R490	C25	Upside down
34	YTVFX16_VER	a31412	Watsana	Trial#2	17-ສ.ຄ-15 8:16:33 PM	PHYGLOO 34-R43	P	No defect
9	YTVFX16_VER	a31412	Watsana	Trial#2	17-ສ.ຄ-15 8:18:12 PM	PHYGLOO 09-U24	S06	Bridging Solder
27	YTVFX16_VER	a31412	Watsana	Trial#2	17-ສ.ຄ-15 8:19:19 PM	PHYGLOO 27-U33	P	No defect
31	YTVFX16_VER	a31412	Watsana	Trial#2	17-ສ.ຄ-15 8:21:57 PM	PHYGLOO 31-C66	P	No defect
7	YTVFX16_VER	b10346	Seenual	Trial#1	18-ສ.ຄ-15 2:41:07 PM	PHYGLOO 07-Q3	C10	Reverse Polarity
15	YTVFX16_VER	b10346	Seenual	Trial#1	18-ສ.ຄ-15 2:47:17 PM	PHYGLOO 15-R540	C25	Upside down
2	YTVFX16_VER	b10346	Seenual	Trial#1	18-ສ.ຄ-15 2:48:19 PM	PHYGLOO 02-R185	C01	Missing Component
21	YTVFX16_VER	b10346	Seenual	Trial#1	18-ສ.ຄ-15 2:49:26 PM	PHYGLOO 21-C253	S05	Excessive Solder
12	YTVFX16_VER	b10346	Seenual	Trial#1	18-ສ.ຄ-15 2:50:25 PM	PHYGLOO 12-R440	C12	Tombstone

Sample Number	System ID	Inspector	Inspector Name	TRIAL	Date	SN	Defect Code	Defect Type
35	YTVFX16_VER	b10346	Seenual	Trial#1	18-ສ.ຄ-15 2:51:55 PM	PHYGLOO 35-R312	P	No defect
26	YTVFX16_VER	b10346	Seenual	Trial#1	18-ສ.ຄ-15 2:54:09 PM	PHYGLOO 26-R389	P	No defect
30	YTVFX16_VER	b10346	Seenual	Trial#1	18-ສ.ຄ-15 2:55:45 PM	PHYGLOO 30-U5	P	No defect
17	YTVFX16_VER	b10346	Seenual	Trial#1	18-ສ.ຄ-15 2:56:39 PM	PHYGLOO 17-R461	S02	No Solder
13	YTVFX16_VER	b10346	Seenual	Trial#1	18-ສ.ຄ-15 2:59:24 PM	PHYGLOO 13-U15	C21	Lifted Up Lead
3	YTVFX16_VER	b10346	Seenual	Trial#1	18-ສ.ຄ-15 3:00:33 PM	PHYGLOO 03-R267	C01	Missing Component
28	YTVFX16_VER	b10346	Seenual	Trial#1	18-ສ.ຄ-15 3:01:38 PM	PHYGLOO 28-U26	P	No defect
6	YTVFX16_VER	b10346	Seenual	Trial#1	18-ສ.ຄ-15 3:03:13 PM	PHYGLOO 06-R283	C07	Side Overhang
31	YTVFX16_VER	b10346	Seenual	Trial#1	18-ສ.ຄ-15 3:04:15 PM	PHYGLOO 31-C66	P	No defect
22	YTVFX16_VER	b10346	Seenual	Trial#1	18-ສ.ຄ-15 3:05:56 PM	PHYGLOO 22-R266	S05	Excessive Solder
24	YTVFX16_VER	b10346	Seenual	Trial#1	18-ສ.ຄ-15 3:08:09 PM	PHYGLOO 24-U16	S06	Bridging Solder
32	YTVFX16_VER	b10346	Seenual	Trial#1	18-ສ.ຄ-15 3:09:29 PM	PHYGLOO 32-R223	P	No defect
23	YTVFX16_VER	b10346	Seenual	Trial#1	18-ສ.ຄ-15 3:10:51 PM	PHYGLOO 23-U39	S06	Bridging Solder
5	YTVFX16_VER	b10346	Seenual	Trial#1	18-ສ.ຄ-15 3:12:09 PM	PHYGLOO 05-C392	C07	Side Overhang
20	YTVFX16_VER	b10346	Seenual	Trial#1	18-ສ.ຄ-15 3:13:12 PM	PHYGLOO 20-R219	S04	Insufficient Solder
25	YTVFX16_VER	b10346	Seenual	Trial#1	18-ສ.ຄ-15 2:04:49 PM	PHYGLOO 25-R379	S13	Non wetting
4	YTVFX16_VER	b10346	Seenual	Trial#1	18-ສ.ຄ-15 2:06:12 PM	PHYGLOO 04-R107	C07	Side Overhang
10	YTVFX16_VER	b10346	Seenual	Trial#1	18-ສ.ຄ-15 2:11:24 PM	PHYGLOO 10-U51	S06	Bridging Solder
16	YTVFX16_VER	b10346	Seenual	Trial#1	18-ສ.ຄ-15 2:18:23 PM	PHYGLOO 16-R490	C25	Upside down
9	YTVFX16_VER	b10346	Seenual	Trial#1	18-ສ.ຄ-15 2:19:37 PM	PHYGLOO 09-U24	S06	Bridging Solder
27	YTVFX16_VER	b10346	Seenual	Trial#1	18-ສ.ຄ-15 2:21:00 PM	PHYGLOO 27-U33	P	No defect

Sample Number	System ID	Inspector	Inspector Name	TRIAL	Date	SN	Defect Code	Defect Type
18	YTVFX16_VER	b10346	Seenual	Trial#1	18-ສ.ຄ-15 2:22:22 PM	PHYGLOO 18-R136	S02	No Solder
14	YTVFX16_VER	b10346	Seenual	Trial#1	18-ສ.ຄ-15 2:25:44 PM	PHYGLOO 14-U21	C21	Lifted Up Lead
11	YTVFX16_VER	b10346	Seenual	Trial#1	18-ສ.ຄ-15 2:26:43 PM	PHYGLOO 11-R586	C12	Tombstone
34	YTVFX16_VER	b10346	Seenual	Trial#1	18-ສ.ຄ-15 2:28:10 PM	PHYGLOO 34-R43	P	No defect
33	YTVFX16_VER	b10346	Seenual	Trial#1	18-ສ.ຄ-15 2:31:40 PM	PHYGLOO 33-C92	P	No defect
1	YTVFX16_VER	b10346	Seenual	Trial#1	18-ສ.ຄ-15 2:32:35 PM	PHYGLOO 01-C253	C01	Missing Component
29	YTVFX16_VER	b10346	Seenual	Trial#1	18-ສ.ຄ-15 2:33:46 PM	PHYGLOO 29-C30	P	No defect
19	YTVFX16_VER	b10346	Seenual	Trial#1	18-ສ.ຄ-15 2:34:41 PM	PHYGLOO 19-C219	S04	Insufficient Solder
8	YTVFX16_VER	b10346	Seenual	Trial#1	18-ສ.ຄ-15 2:35:59 PM	PHYGLOO 08-L3	C10	Reverse Polarity
30	YTVFX16_VER	b10346	Seenual	Trial#2	18-ສ.ຄ-15 3:20:08 PM	PHYGLOO 30-U5	P	No defect
24	YTVFX16_VER	b10346	Seenual	Trial#2	18-ສ.ຄ-15 3:21:03 PM	PHYGLOO 24-U16	S06	Bridging Solder
34	YTVFX16_VER	b10346	Seenual	Trial#2	18-ສ.ຄ-15 3:22:05 PM	PHYGLOO 34-R43	P	No defect
19	YTVFX16_VER	b10346	Seenual	Trial#2	18-ສ.ຄ-15 3:22:59 PM	PHYGLOO 19-C219	S04	Insufficient Solder
18	YTVFX16_VER	b10346	Seenual	Trial#2	18-ສ.ຄ-15 3:24:51 PM	PHYGLOO 18-R136	S02	No Solder
4	YTVFX16_VER	b10346	Seenual	Trial#2	18-ສ.ຄ-15 3:25:56 PM	PHYGLOO 04-R107	C07	Side Overhang
15	YTVFX16_VER	b10346	Seenual	Trial#2	18-ສ.ຄ-15 3:27:14 PM	PHYGLOO 15-R540	C25	Upside down
1	YTVFX16_VER	b10346	Seenual	Trial#2	18-ສ.ຄ-15 4:14:45 PM	PHYGLOO 01-C253	C01	Missing Component
12	YTVFX16_VER	b10346	Seenual	Trial#2	18-ສ.ຄ-15 4:16:38 PM	PHYGLOO 12-R440	C12	Tombstone
23	YTVFX16_VER	b10346	Seenual	Trial#2	18-ສ.ຄ-15 4:17:42 PM	PHYGLOO 23-U39	S06	Bridging Solder
26	YTVFX16_VER	b10346	Seenual	Trial#2	18-ສ.ຄ-15 4:18:55 PM	PHYGLOO 26-R389	P	No defect
14	YTVFX16_VER	b10346	Seenual	Trial#2	18-ສ.ຄ-15 4:23:39 PM	PHYGLOO 14-U21	C21	Lifted Up Lead

Sample Number	System ID	Inspector	Inspector Name	TRIAL	Date	SN	Defect Code	Defect Type
10	YTVFX16_VER	b10346	Seenual	Trial#2	18-ສ.ຄ-15 4:24:38 PM	PHYGLOO 10-U51	S06	Bridging Solder
6	YTVFX16_VER	b10346	Seenual	Trial#2	18-ສ.ຄ-15 4:26:43 PM	PHYGLOO 06-R283	C07	Side Overhang
35	YTVFX16_VER	b10346	Seenual	Trial#2	18-ສ.ຄ-15 4:27:48 PM	PHYGLOO 35-R312	P	No defect
21	YTVFX16_VER	b10346	Seenual	Trial#2	18-ສ.ຄ-15 4:28:58 PM	PHYGLOO 21-C253	S05	Excessive Solder
13	YTVFX16_VER	b10346	Seenual	Trial#2	18-ສ.ຄ-15 4:31:07 PM	PHYGLOO 13-U15	C21	Lifted Up Lead
16	YTVFX16_VER	b10346	Seenual	Trial#2	18-ສ.ຄ-15 4:33:02 PM	PHYGLOO 16-R490	C25	Upside down
29	YTVFX16_VER	b10346	Seenual	Trial#2	18-ສ.ຄ-15 4:34:03 PM	PHYGLOO 29-C30	P	No defect
27	YTVFX16_VER	b10346	Seenual	Trial#2	18-ສ.ຄ-15 4:36:35 PM	PHYGLOO 27-U33	P	No defect
33	YTVFX16_VER	b10346	Seenual	Trial#2	18-ສ.ຄ-15 4:40:17 PM	PHYGLOO 33-C92	P	No defect
2	YTVFX16_VER	b10346	Seenual	Trial#2	18-ສ.ຄ-15 4:41:19 PM	PHYGLOO 02-R185	C01	Missing Component
25	YTVFX16_VER	b10346	Seenual	Trial#2	18-ສ.ຄ-15 4:42:23 PM	PHYGLOO 25-R379	S13	Non wetting
17	YTVFX16_VER	b10346	Seenual	Trial#2	18-ສ.ຄ-15 4:45:22 PM	PHYGLOO 17-R461	S02	No Solder
22	YTVFX16_VER	b10346	Seenual	Trial#2	18-ສ.ຄ-15 4:47:53 PM	PHYGLOO 22-R266	S05	Excessive Solder
7	YTVFX16_VER	b10346	Seenual	Trial#2	18-ສ.ຄ-15 4:48:59 PM	PHYGLOO 07-Q3	C10	Reverse Polarity
3	YTVFX16_VER	b10346	Seenual	Trial#2	18-ສ.ຄ-15 4:50:59 PM	PHYGLOO 03-R267	C01	Missing Component
9	YTVFX16_VER	b10346	Seenual	Trial#2	18-ສ.ຄ-15 4:53:24 PM	PHYGLOO 09-U24	S06	Bridging Solder
32	YTVFX16_VER	b10346	Seenual	Trial#2	18-ສ.ຄ-15 4:54:33 PM	PHYGLOO 32-R223	P	No defect
20	YTVFX16_VER	b10346	Seenual	Trial#2	18-ສ.ຄ-15 4:55:34 PM	PHYGLOO 20-R219	S04	Insufficient Solder
11	YTVFX16_VER	b10346	Seenual	Trial#2	18-ສ.ຄ-15 4:56:33 PM	PHYGLOO 11-R586	C12	Tombstone
5	YTVFX16_VER	b10346	Seenual	Trial#2	18-ສ.ຄ-15 4:58:45 PM	PHYGLOO 05-C392	C07	Side Overhang
28	YTVFX16_VER	b10346	Seenual	Trial#2	18-ສ.ຄ-15 4:59:54 PM	PHYGLOO 28-U26	P	No defect

Sample Number	System ID	Inspector	Inspector Name	TRIAL	Date	SN	Defect Code	Defect Type
8	YTVFX16_VER	b10346	Seenual	Trial#2	18-ส.ค-15 5:00:49 PM	PHYGLOO 08-L3	C10	Reverse Polarity
31	YTVFX16_VER	b10346	Seenual	Trial#2	18-ส.ค-15 5:01:53 PM	PHYGLOO 31-C66	P	No defect



### ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

นางสาววรรณฤดี อินทนนท์ ก็อตเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2530 สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมเมคາทรอนิกส์ คณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในปีการศึกษา 2549 ภายหลังจบการศึกษาได้เข้าปฏิบัติงานยังบริษัทประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ในตำแหน่ง วิศวกรฝ่ายผลิต หลังจากนั้นจึงได้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต คณะ วิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2556



