

## บทที่ 3

### เครื่องมือและวิธีการทดลอง

#### 3.1 เครื่องมือและอุปกรณ์การทดลอง

##### 3.1.1 ชุดอุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาโพแทสเซียมคาร์บอเนต-นิกเกิลออกไซด์บนโดโลไมต์

การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาโพแทสเซียมคาร์บอเนต-นิกเกิลออกไซด์บนโดโลไมต์ ที่ใช้ศึกษาในงานวิจัยนี้ เตรียมด้วยวิธีเคลือบฝัง โดยมีวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ดังนี้

- 1) อ่างอะลูมิเนียม (water bath)
- 2) เทอร์โมมิเตอร์ (thermometer)
- 3) ปีกเกอร์ (beaker) ขนาด 250 มิลลิลิตร
- 4) แท่งแก้วคน
- 5) ขวดวัดปริมาตร (volumetric flask)
- 6) เตาอบ (oven)
- 7) เตาเผาความร้อนสูง (muffle furnace)
- 8) โกร่ง (mortar)
- 9) ช้อนตักสาร
- 10) หลอดหยด (dropper)
- 11) ครุชีเบิล (crucible)
- 12) เครื่องอัดขึ้นรูปตัวเร่งปฏิกิริยา


##### 3.1.2 อุปกรณ์เตรียมแกลบ

- 1) เครื่องบดแกลบชนิดละเอียด
- 2) ตะแกรงร่อนขนาด 150, 250, 500 ไมครอน


##### 3.1.3 เครื่องปฏิกรณ์แบบเบตนิ่ง

เครื่องปฏิกรณ์แบบเบตนิ่งที่ใช้ในงานวิจัยนี้ แสดงดังรูปที่ 3.1 และ 3.2 ซึ่งประกอบด้วย ส่วนต่างๆ ดังนี้

- 1) ท่อชั้นนอกทำจากแก้วควอทซ์ (quartz) ทนความร้อน สูง 50 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 20 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 22 มิลลิเมตร โดยที่บริเวณกึ่งกลางมีการสอดแก้วเพื่อรองรับตัวเร่งปฏิกิริยา
- 2) ท่อชั้นในทำจากแก้วควอทซ์ สูง 22 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 9 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 11 มิลลิเมตร
- 3) อุปกรณ์วัดและควบคุมอัตราการไหลของแก๊สไนโตรเจน โดยควบคุมอัตราการไหลรวมให้คงที่ที่ 150 มิลลิลิตรต่อนาที
- 4) เครื่องปั๊มน้ำเพื่อผลิตไอน้ำ โดยใช้ร้อยละของไอน้ำ 58 โดยปริมาตร
- 5) เทอร์โมคัพเพิล (thermocouple) ชนิด K
- 6) เครื่องควบคุมอุณหภูมิ (temperature controller) สำหรับผลิตไอน้ำ
- 7) เครื่องให้ความร้อน (tube furnace) ในการเกิดปฏิกิริยาตามอุณหภูมิที่ต้องการ ( 700 800 และ 900 องศาเซลเซียส )
- 8) เครื่องควบคุมแรง
- 9) อุปกรณ์ดูดความชื้น บรรจุด้วยซิลิกาเจล
- 10) ถุงเก็บตัวอย่างแก๊ส (sampling bag) ขนาด 2 ลิตร




รูปที่ 3.1 แบบจำลองเครื่องปฏิกรณ์แบบเบดนิ่ง



รูปที่ 3.2 เครื่องปฏิกรณ์แบบเบดนิ่ง

#### 3.1.4 เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ

งานวิจัยนี้ใช้เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ ยี่ห้อ Agilent 3000A ดังรูปที่ 3.3 โดยภาวะที่ใช้ในการวิเคราะห์แก๊ส แสดงดังตารางที่ 3.1



รูปที่ 3.3 เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ

ตารางที่ 3.1 ภาวะที่ใช้ในการวิเคราะห์แก๊สด้วยเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี

แก๊สพา (carrier gas)	แก๊สฮีเลียม (He) , แก๊สอาร์กอน (Ar)
ชนิดคอลัมน์	ประกอบด้วย 3 คอลัมน์ คือ - Molecular Sieve - Plot Q - OV-1
อุณหภูมิการฉีด (injector temperature)	70 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิคอลัมน์	110 , 60 และ 90 องศาเซลเซียส
ระบบตรวจวัด (detector)	ระบบวัดสภาพการนำความร้อน (TCD)

### 3.2 สารตั้งต้นและสารเคมี

- 1) แกลบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 150-250 ไมโครเมตร
- 2) โพแทสเซียมคาร์บอเนต ( $K_2CO_3$ ) จากบริษัท Merck
- 3) นิกเกิลไนเตรต ( $Ni(NO_3)_2$ ) จาก บริษัท Fluka
- 4) โดโลไมต์ ( $CaMg(CO_3)_2$ )
- 5) ซิลิกาเจล จาก บริษัท วิทยาศาสตร์ จำกัด
- 6) แก๊สไนโตรเจน 99.5% จาก บริษัท แพรกแอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

### 3.3 วิธีการทดลอง

#### 3.3.1 การวิเคราะห์สมบัติของชีวมวล

##### 3.3.1.1 การวิเคราะห์แบบประมาณ

วิเคราะห์ตามมาตรฐานของ ASTM D3172-3175 ได้แก่ ปริมาณความชื้น ปริมาณเถ้า ปริมาณสารระเหยได้ และปริมาณคาร์บอนคงตัว

##### 3.3.1.2 การวิเคราะห์แบบแยกธาตุ

วิเคราะห์หาปริมาณองค์ประกอบต่างๆ ได้แก่ คาร์บอน ไฮโดรเจน และไนโตรเจน ด้วยเครื่อง CHN analyzer


### 3.3.2 การเตรียมตัวรองรับโดโลไมต์

นำโดโลไมต์มาแคลไซต์ที่อุณหภูมิ 850 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง แล้วจึงนำไปเก็บในเดสิเคเตอร์

### 3.3.3 การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาโพแทสเซียมคาร์บอเนต-นิกเกิลออกไซด์บนโดโลไมต์โดยวิธีฝังตัว

1. เตรียมสารละลายอิมเพรกแนนต์ (impregnant) โดยการละลายนิกเกิลไนเตรตในน้ำกลั่น โดยชั่งน้ำหนักนิกเกิลไนเตรตตามร้อยละของนิกเกิลที่ต้องการ (ร้อยละ 9 โดยน้ำหนัก)
2. นำสารละลายอิมเพรกแนนต์ที่เตรียมได้มาใส่บนตัวรองรับโดโลไมต์ ให้ความร้อนด้วยการแช่ในอ่างน้ำร้อนที่อุณหภูมิประมาณ 70 องศาเซลเซียส พร้อมทั้งคนตลอดเวลาจนกระทั่งเป็นเนื้อเดียวกัน สารที่ได้จะมีลักษณะขุ่นเหนียว
3. หลังจากนั้นนำไปอบให้แห้งที่อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง
4. นำตัวเร่งปฏิกิริยาที่ได้มาอบให้ละเอียด จากนั้นนำไปแคลไซต์ในเตาเผา ความร้อนสูง ที่อุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง จะได้ NiO/dolomite
5. หลังจากนั้นเตรียมสารละลายอิมเพรกแนนต์ ของโพแทสเซียมคาร์บอเนต โดยการละลายโพแทสเซียมคาร์บอเนตในน้ำกลั่น โดยชั่งน้ำหนักโพแทสเซียมคาร์บอเนตตามร้อยละของโพแทสเซียมที่ต้องการ (ร้อยละ 5 และ 9 โดยน้ำหนัก)
6. นำสารละลายอิมเพรกแนนต์ที่เตรียมได้มาใส่บน NiO/dolomite ให้ความร้อนด้วยการแช่ในอ่างน้ำร้อนที่อุณหภูมิประมาณ 70 องศาเซลเซียส พร้อมทั้งคนตลอดเวลาจนกระทั่งเป็นเนื้อเดียวกัน สารที่ได้จะมีลักษณะขุ่นเหนียว
7. หลังจากนั้นนำไปอบให้แห้งที่อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง
8. นำตัวเร่งปฏิกิริยาที่ได้มาอบให้ละเอียด จากนั้นนำไปแคลไซต์ในเตาเผา ความร้อนสูง ที่อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง จะได้  $K_2CO_3$ -NiO/dolomite

9. นำตัวเร่งปฏิกิริยา  $K_2CO_3$ -NiO/dolomite ที่ได้มาขึ้นรูป ด้วยเครื่องอัดขึ้นรูป ตัวเร่งปฏิกิริยา ดังรูปที่ 3.4




(ก)



(ข)

รูปที่ 3.4 (ก) เครื่องอัดขึ้นรูป (ข) ชุดอุปกรณ์อัดขึ้นรูป

10. หลังจากนั้นนำไปอบให้แห้งที่อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง
11. แล้วนำไปแคลไซต์ในเตาเผาความร้อนสูง ที่อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง จะได้  $K_2CO_3$ -NiO/dolomite ที่มีลักษณะเป็นเม็ด ดังรูปที่ 3.5

รูปที่ 3.5 ตัวเร่งปฏิกิริยา  $K_2CO_3$ -NiO/dolomite แบบอัดเม็ด

### 3.3.4 การแกซีฟิเคชันของชีวมวลด้วยไอน้ำโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา

1. เตรียมแกลบขนาด 150-250 ไมโครเมตร
2. ชั่งแกลบหนัก 120 มิลลิกรัม เพื่อเตรียมปล่อยลงในเครื่องปฏิกรณ์แบบเบตนิ่ง
3. ชั่งตัวเร่งปฏิกิริยา 1.7 กรัม ใส่ลงในท่อชั้นนอก โดยใช้ quartz wool รองรับ จะได้ความสูงของตัวเร่งปฏิกิริยาประมาณ 1 เซนติเมตร
4. เปิดแก๊สไนโตรเจนซึ่งใช้เป็นแก๊สตัวพาเข้าสู่ระบบด้วยอัตราการไหลเข้าท่อชั้นใน 35 มิลลิลิตรต่อนาที และเข้าท่อชั้นนอก 115 มิลลิลิตรต่อนาที พร้อมทั้งเปิดเครื่องให้ความร้อนสำหรับผลิตไอน้ำ และเครื่องให้ความร้อนในการเกิดปฏิกิริยา
5. เมื่ออุณหภูมิในเครื่องปฏิกรณ์ถึงอุณหภูมิที่ต้องการ (700 800 และ 900 องศาเซลเซียส) ทำการเปิดเครื่องป้อนน้ำเพื่อผลิตไอน้ำ ที่ร้อยละของไอน้ำ 58 โดยปริมาตร รอจนเข้าสู่ภาวะคงที่ จากนั้นทำการป้อนแกลบจากทางด้านบนของเครื่องปฏิกรณ์
6. เก็บแก๊สที่ได้ทุกๆ 10 นาที เป็นเวลา 50 นาที โดยใช้ถุงเก็บแก๊ส ขนาด 2 ลิตร แล้วนำแก๊สที่เก็บได้ไปวิเคราะห์หาชนิดของแก๊สและสัดส่วนของแก๊สแต่ละชนิดด้วยเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี
7. ปิดเครื่องป้อนน้ำ เครื่องให้ความร้อนสำหรับผลิตไอน้ำ แก๊สไนโตรเจน และเครื่องให้ความร้อนในการเกิดปฏิกิริยา
8. เมื่ออุณหภูมิลดลงถึงอุณหภูมิต่ำ จึงเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของแข็ง ได้แก่ ส่วนที่เหลือ และตัวเร่งปฏิกิริยาที่ใช้ เพื่อนำไปวิเคราะห์สมบัติต่างๆ ต่อไป
  - วิเคราะห์ลักษณะพื้นผิว ด้วยเทคนิค scanning electron microscope
  - วิเคราะห์หาพื้นที่ผิวจำเพาะ
  - วิเคราะห์หาปริมาณโลหะในตัวเร่งปฏิกิริยา ด้วยเทคนิค X-ray fluorescence