

การกำจัดโลหะหนักออกจากร้าน้ำเสียโรงงานชุบโลหะโดยใช้โซเดียมโบโรไฮไดรด์



นางสาว มณีรัตน์ องค์กรวรรณี

สถาบันวิทยบริการ

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2542

ISBN 974-333-641-9

ลิขสิทธิ์ของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

18 S.A. 2545

I 19246986

**HEAVY METALS REMOVAL FROM ELECTROPLATING WASTEWATER USING
SODIUM BOROHYDRIDE**



Miss Maneerat Ongwandee

**A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master of Engineering in Environmental Engineering
Department of Environmental Engineering**

**Faculty of Engineering
Chulalongkorn University**

Academic Year 1999

ISBN 974-333-641-9

มณีนรีรัตน์ อังศวรณที : การกำจัดโลหะหนักออกจากน้ำเสียโรงงานชุบโลหะ โดยใช้โซเดียมโบโรไฮไดรด์ (HEAVY METALS REMOVAL FROM ELECTROPLATING WASTEWATER USING SODIUM BOROHYDRIDE) อ. ที่ปริกมา : รศ. อรทัย ชาวภาคฤทธิ์, 201 หน้า. ISBN 974-333-641-9.

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาแนวทางในการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานชุบโลหะ โดยการโซเดียมโบโรไฮไดรด์ ในรูปของการละลายที่เป็นค่า (SBH) ความเข้มข้น 1.2 % ของ NaBH_4 ใน 4 % ของ NaOH กำจัดโลหะหนักที่ละลายในน้ำเสีย 4 ประเภท ได้แก่ น้ำเสียจากการชุบทองแดง น้ำเสียจากการชุบนิกเกิล น้ำเสียจากการชุบโครเมียม และน้ำเสียรวม ซึ่งเป็นน้ำเสียจริงที่ได้จากโรงงานชุบโลหะด้วยไฟฟ้า

จากการทดลองพบว่า การบำบัดน้ำเสียจากการชุบทองแดงที่มีความเข้มข้น 550 มก./ล. ทำได้โดยการปรับพีเอชของน้ำเสียด้วยค่าทำให้มีพีเอชอยู่ในช่วง 4 ถึง 5 แล้วจึงเติม NaHSO_3 5 เท่าของทองแดง และเติม SBH จนได้พีเอชสุดท้ายประมาณ 7 จะสามารถกำจัดทองแดงทั้งหมดได้ตามมาตรฐานน้ำทิ้ง นอกจากนี้การใช้น้ำขาวปรับพีเอชจะมีผลให้ทองแดงทั้งหมดที่เหลือในน้ำต่ำกว่า 1 มก./ล. ได้

น้ำเสียจากการชุบนิกเกิลที่มีความเข้มข้น 380 มก./ล. ให้ปรับพีเอชของน้ำเสียเท่ากับ 8.5 ด้วยค่า แล้วจึงเติม NaHSO_3 0.5 เท่าของนิกเกิล และเติม SBH จนได้พีเอชสุดท้ายประมาณ 9 จะสามารถกำจัดนิกเกิลละลายได้ตามมาตรฐานน้ำทิ้ง

น้ำเสียจากการชุบโครเมียม มีความเข้มข้นโครเมียม นิกเกิล ทองแดง และสังกะสี เท่ากับ 1460 180 145 และ 90 มก./ล.ตามลำดับ การบำบัดขั้นแรกให้ทำปฏิกิริยากับ NaHSO_3 3 เท่าของโครเมียม หลังจากนั้นปรับพีเอชของน้ำเสียเป็น 8 ด้วยค่า เติม SBH ให้ได้พีเอชสุดท้ายประมาณ 9 จะสามารถกำจัดโลหะหนักทุกชนิดที่ละลายในน้ำได้ตามมาตรฐานน้ำทิ้ง

น้ำเสียรวม มีความเข้มข้นนิกเกิล ทองแดง โครเมียม สังกะสี และเหล็ก เท่ากับ 1660 770 250 160 และ 140 มก./ล.ตามลำดับ มีขั้นตอนการบำบัดเช่นเดียวกับน้ำเสียจากการชุบโครเมียม โดยใช้ปริมาณ NaHSO_3 1 เท่าของโครเมียม จากนั้นปรับพีเอชของน้ำเสียเป็น 8 ด้วยค่า เติม SBH จนได้พีเอชประมาณ 9.2 ถึง 9.5 จะสามารถกำจัดโลหะหนักทุกชนิดที่ละลายในน้ำได้ตามมาตรฐานน้ำทิ้ง

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการบำบัดน้ำเสียด้วย SBH สำหรับน้ำเสียจากการชุบทองแดง การชุบนิกเกิล การชุบโครเมียม และน้ำเสียรวม คิดเป็นเงิน 133 247 446 และ 541 บาทต่อน้ำเสีย 1 ลบ.ม. ตามลำดับ ซึ่งแยกเป็นค่าสารเคมีเท่ากับ 106 242 335 และ 384 บาทตามลำดับ และเป็นค่าใช้จ่ายในการกำจัดตะกอนเท่ากับ 27 5 111 และ 157 บาทตามลำดับ

ภาควิชา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ปีการศึกษา 2542

ลายมือชื่อนิสิต มณีนรีรัตน์ อังศวรณที
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อรทัย ชาวภาคฤทธิ์
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม _____

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความช่วยเหลืออย่างดียิ่งของ รศ. อรทัย ชาวถภา
 ฤทธิ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตลอดจน รศ. ดร. สุรพล สายพานิช รศ. ดร. ชีระ เกรอุด และ รศ.
 ดร. เพ็ชรพร เขาวงกัจเจริญ ที่ได้กรุณาตรวจสอบและให้คำแนะนำต่าง ๆ ในการวิจัย

ขอบคุณ มุถุนิชิ ซิน โสภณพานิช และ บัณฑิตวิทยาลัย ที่กรุณาอนุญาตให้พิมพ์วิทยานิพนธ์ฉบับนี้

ขอบคุณ บริษัท สยามซานิทารีโปรดักส์ จำกัด ที่อนุเคราะห์นำเสียงที่ใช้ในการวิจัย และเจ้าหน้าที่
 ของบริษัทที่ติดต่อด้วยทุกท่าน ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลที่มีประโยชน์ต่องานวิจัย
 มากมาย

ขอบคุณ ครูห้องปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และศูนย์เครื่องมือ
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกท่าน ที่ให้ความช่วยเหลือด้วยดีมาโดยตลอด

ขอบคุณ เพื่อน ๆ พี่ ๆ ร่วมรุ่นทุกคน ที่ให้ความช่วยเหลือทุกครั้งเมื่อเผลอปาก และช่วยให้เวลา
 ตลอด 4 ปีที่ผ่านมาเมื่อเรื่องสนุกสนานเกิดขึ้นเสมอ

ท้ายนี้ใคร่ขอกราบขอบพระคุณ บิดา-มารดา ซึ่งคอยเป็นกำลังใจให้ด้วยดีเสมอมาจนสำเร็จ
 การศึกษา

สถาบันวิทยบริการ
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	๖
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	๗
กิตติกรรมประกาศ.....	๘
สารบัญ.....	๙
สารบัญตาราง.....	๑๑
สารบัญรูป.....	๑๓
บทที่	
1 บทนำ.....	1
2 วัตถุประสงค์และขอบเขตการวิจัย.....	3
2.1 วัตถุประสงค์.....	3
2.2 ขอบเขตการวิจัย.....	3
3 ทบทวนเอกสาร.....	4
3.1 การชุบโลหะด้วยไฟฟ้า.....	4
3.2 การชุบโลหะประเภทต่าง ๆ.....	6
3.3 ผลกระทบของน้ำเสียจากโรงงานชุบโลหะ.....	9
3.4 กระบวนการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานชุบโลหะ.....	10
3.5 การตกตะกอนทางเคมี.....	11
3.6 Oxidation-Reduction Technology.....	17
3.7 Borohydride Reduction.....	20
3.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	22
3.9 น้ำเสียที่ใช้ในการศึกษา.....	24
4 วิธีดำเนินการวิจัย.....	30
4.1 ขั้นตอนการทดลอง.....	30
4.2 วิธีการทดลอง.....	30
4.3 ทารามิเตอร์.....	40
4.4 จำนวนชุดการทดลองในขั้นตอนที่ 2.....	41

สารบัญ (ต่อ)

บทที่	หน้า
4.5 สารเคมีที่ใช้ในการทดลอง.....	41
4.6 วิธีวิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ.....	42
5 ผลการทดลองและวิจารณ์.....	44
5.1 วิเคราะห์ลักษณะน้ำเสีย.....	44
5.2 การหาสถานะที่เหมาะสมสำหรับการเกิดปฏิกิริยารีดักชันของโลหะหนัก.....	45
5.2.1 การใช้ SBH เพียงอย่างเดียว.....	45
5.2.2 การใช้ SBH ร่วมกับ NaHSO_3	47
5.3 สถานะที่เหมาะสมในการกำจัดโลหะหนัก.....	52
5.3.1 น้ำเสียจากการชุบทองแดง.....	52
5.3.2 น้ำเสียจากการชุบนิกเกิล.....	77
5.3.3 น้ำเสียจากการชุบโครเมียม.....	101
5.3.4 น้ำเสียรวม.....	112
5.3.5 เปรียบเทียบสถานะการบำบัดน้ำเสียระหว่างกระบวนการ ไบโไรโอไครดรีดักชันกับการตกตะกอนทางเคมีด้วย NaOH	126
5.4 การบำบัดน้ำเสียโดยใช้แบบจำลอง.....	131
5.4.1 น้ำเสียจากการชุบทองแดง.....	132
5.4.2 น้ำเสียจากการชุบนิกเกิล.....	134
5.4.3 น้ำเสียจากการชุบโครเมียม.....	137
5.4.4 น้ำเสียรวม.....	139
5.4.5 เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายระหว่างการบำบัดน้ำเสียด้วยกระบวนการ การไบโไรโอไครดรีดักชันกับการตกตะกอนทางเคมีด้วยค่าง.....	141
5.4.6 สรุปการใช้ SBH.....	143
5.4.7 การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียด้วย SBH แบบแบบ อย่างง่าย.....	143
5.5 ความเป็นไปได้ในการนำตะกอนจากการบำบัดน้ำเสียโรงงานชุบโลหะด้วย SBH กลับมาใช้ใหม่.....	145

สารบัญ (ต่อ)

บทที่	หน้า
6 สรุปผลการวิจัย.....	147
6.1 บทสรุป.....	147
6.2 ข้อเสนอแนะสำหรับงานวิจัยครั้งต่อไป.....	149
รายการอ้างอิง.....	150
ภาคผนวก.....	153
ภาคผนวก ก.....	154
ภาคผนวก ข.....	158
ภาคผนวก ค.....	160
ภาคผนวก ง.....	174
ภาคผนวก จ.....	183
ประวัติผู้เขียน.....	200

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
3.1	16
3.2	18
3.3	19
3.4	20
3.5	21
3.6	28
4.1	38
4.2	42
5.1	44
5.2	56
5.3	70
5.4	75
5.5	82
5.6	94
5.7	106
5.8	107
5.9	119
5.10	120
5.11	120
5.12	127
5.13	128
5.14	129

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่	หน้า
5.15 สภาวะที่เหมาะสมในการบำบัดน้ำเสียรวม.....	130
5.16 ผลการทดลองบำบัดน้ำเสียของแควที่สภาวะต่าง ๆ.....	133
5.17 ผลการทดลองบำบัดน้ำเสียนิกเกิลที่สภาวะต่าง ๆ.....	136
5.18 ผลการทดลองบำบัดน้ำเสียโครเมียมที่สภาวะต่าง ๆ.....	138
5.19 ผลการทดลองบำบัดน้ำเสียรวมที่สภาวะต่าง ๆ.....	140
5.20 เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายระหว่างกระบวนการบำบัดน้ำเสีย 3 วิธี.....	141
6.1 สภาวะที่เหมาะสมในการบำบัดน้ำเสียประเภทต่าง ๆ ด้วย SBE.....	148



สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
3.1 วิธีการชุบโลหะด้วยไฟฟ้า.....	4
3.2 ขั้นตอนการชุบโลหะด้วยไฟฟ้าอย่างง่าย.....	5
3.3 ความสัมพันธ์ระหว่างพีเอชของสารละลายกับความสามารถในการละลายของโลหะไฮดรอกไซด์และโลหะซัลไฟด์.....	13
3.4 ขั้นตอนการชุบทองแดง.....	25
3.5 กระบวนการชุบเงินงานด้วยนิกเกิล-โครเมียม.....	26
3.6 กระบวนการบำบัดน้ำเสียของโรงงาน.....	28
4.1 แผนผังการทดลองการบำบัดน้ำเสียโดยใช้ SBH.....	33
4.2 แผนผังการทดลองการบำบัดน้ำเสียโดยใช้ NaHSO_3 ร่วมกับ SBH ปรับพีเอชขั้นแรกด้วย NaOH	35
4.3 แผนผังการทดลองการบำบัดน้ำเสียโดยใช้ NaHSO_3 ร่วมกับ SBH ปรับพีเอชขั้นแรกด้วย Ca(OH)_2	36
4.4 แผนผังการทดลองบำบัดน้ำเสียโดยใช้ SBH ร่วมกับ โพลีเมอร์.....	37
4.5 แบบจำลองที่ใช้บำบัดน้ำเสีย.....	39
5.1 ความสัมพันธ์ระหว่างเวลาที่ใช้กวนกับค่าพีเอชและไออาร์พี (น้ำเสียทองแดง).....	45
5.2 ความเข้มข้นของแฉงที่เหลือที่เวลาต่าง ๆ.....	45
5.3 ความสัมพันธ์ระหว่างเวลาที่ใช้กวนกับค่าพีเอชและไออาร์พี (น้ำเสียนิกเกิล).....	46
5.4 ความเข้มข้นนิกเกิลที่เหลือที่เวลาต่าง ๆ.....	46
5.5 ความสัมพันธ์ระหว่างเวลาที่ใช้กวนกับค่าพีเอชและไออาร์พี (น้ำเสียทองแดง).....	48
5.6 ความเข้มข้นของแฉงที่เหลือที่เวลาต่าง ๆ.....	48
5.7 ความสัมพันธ์ระหว่างเวลาที่ใช้กวนกับค่าพีเอชและไออาร์พี (น้ำเสียนิกเกิล).....	49
5.8 ความเข้มข้นนิกเกิลที่เหลือที่เวลาต่าง ๆ.....	49
5.9 ความสัมพันธ์ระหว่างเวลาที่ใช้กวนกับค่าพีเอชและ ไออาร์พี (น้ำเสียโครเมียม).....	50
5.10 ความเข้มข้นโครเมียมที่เหลือที่เวลาต่าง ๆ หลังจากเติม SBH.....	50
5.11 ความสัมพันธ์ระหว่างเวลาที่ใช้กวนกับค่าพีเอชและ ไออาร์พี (น้ำเสียรวม).....	51
5.12 ความเข้มข้นรวมที่เหลือที่เวลาต่าง ๆ หลังจากเติม SBH.....	51
5.13 ความเข้มข้นของแฉงที่เหลือกับปริมาณ SBH ที่ใช้ ณ พีเอชเริ่มต้นของน้ำเสียต่าง ๆ กัน.....	53

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
5.14 ความเข้มข้นของแคลท์ที่เหลืองกับฟิเออร์สุคท้ายของน้ำ ณ ฟิเออร์เริ่มต้นต่าง ๆ กัน.	54
5.15 ฟิเออร์สุคท้ายของน้ำและค่าไออาร์ที่กับปริมาณ SBH ที่ใช้ ณ ฟิเออร์เริ่มต้นต่าง ๆ กัน	55
5.16 ลักษณะของตะกอนของแคลท์ที่เกิดขึ้นเมื่อมีการเติม SBH จำนวน 1, 2, 3 และ 4 เท่า.	57
5.17 เปรียบเทียบผลการทดลองระหว่างการปรับฟิเออร์เริ่มต้นเป็น 4 ด้วย NaOH และ Ca(OH) ₂	60
5.18 ทองแดงที่เหลืองกับปริมาณโพธิเมอร์ที่ใช้ ณ สภาพการกำจัดฟิเออร์น้ำเสียเริ่มต้น เท่ากับ 3 โดยใช้ SBH 3 เท่าเพียงอย่างเดียว.	61
5.19 ความเข้มข้นของแคลท์ที่เหลืองกับปริมาณ SBH ที่ใช้ ณ ฟิเออร์เริ่มต้นของน้ำเสีย และ NaHSO ₃ ต่าง ๆ กัน.	64
5.20 ความเข้มข้นของแคลท์ที่เหลืองกับฟิเออร์สุคท้ายของน้ำ ณ ฟิเออร์เริ่มต้นของน้ำเสีย และ NaHSO ₃ ต่าง ๆ กัน.	66
5.21 ฟิเออร์สุคท้ายของน้ำและค่าไออาร์ที่กับปริมาณ SBH ที่ใช้ ณ ฟิเออร์เริ่มต้น และ NaHSO ₃ ต่าง ๆ กัน.	68
5.22 เปรียบเทียบลักษณะตะกอนที่ได้จากการบำบัดน้ำเสียของแคลท์ด้วยวิธีการต่าง ๆ.	71
5.23 ลักษณะตะกอนที่เกิดจากการใช้ SBH ร่วมกับ NaHSO ₃	73
5.24 เปรียบเทียบความเข้มข้นของแคลท์ทั้งหมดที่เหลืองระหว่างการ ใช้ SBH ร่วมกับ NaHSO ₃ 10 เท่า กับการใช้ SBH อย่างเดียว ที่ฟิเออร์เริ่มต้นเท่ากับ 3.	74
5.25 ความเข้มข้นนิกเกิลที่เกิดเหลืองกับปริมาณ SBH ที่ใช้ ณ ฟิเออร์เริ่มต้นของน้ำเสียต่าง ๆ กัน. ...	79
5.26 ความเข้มข้นนิกเกิลที่เกิดเหลืองกับฟิเออร์สุคท้ายของน้ำ ณ ฟิเออร์เริ่มต้นต่าง ๆ กัน.	80
5.27 ฟิเออร์สุคท้ายของน้ำและค่าไออาร์ที่กับปริมาณ SBH ที่ใช้ ณ ฟิเออร์เริ่มต้นต่าง ๆ กัน. ...	81
5.28 นิกเกิลที่เกิดเหลืองกับปริมาณโพธิเมอร์ที่ใช้ ณ สภาพการกำจัดฟิเออร์น้ำเสียเริ่มต้น เท่ากับ 7 โดยใช้ SBH 1 เท่าเพียงอย่างเดียว.	83
5.29 ความเข้มข้นนิกเกิลที่เกิดเหลืองกับปริมาณ SBH ที่ใช้ ณ ฟิเออร์เริ่มต้นของน้ำเสีย และ ปริมาณ NaHSO ₃ ต่าง ๆ กัน.	85
5.30 ความเข้มข้นนิกเกิลที่เกิดเหลืองกับฟิเออร์สุคท้ายของน้ำ ณ ฟิเออร์เริ่มต้นของน้ำเสีย และ NaHSO ₃ ต่าง ๆ กัน.	88

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
5.31	ฟิเออร์ทุกท้ายของน้ำและค่าไออาร์ฟิกับปริมาณ SBH ที่ใช้ ณ ฟิเออร์เริ่มต้นและปริมาณ NaHSO_3 ต่าง ๆ กัน. 91
5.32	ลักษณะของตะกอนนิกเกิดที่เกิดขึ้นเมื่อมีการเติม NaHSO_3 0.5 เท่า และ SBH จำนวน 1, 2, 3 และ 4 เท่า. 95
5.33	เปรียบเทียบลักษณะตะกอนที่ได้จากการบำบัดน้ำเสียนิกเกิดด้วยวิธีการต่าง ๆ. 96
5.34	ลักษณะของตะกอนที่เกิดจากการใช้ SBH ร่วมกับ NaHSO_3 97
5.35	ความสามารถในการละลายของนิกเกิดที่ฟิเออร์ต่าง ๆ. 98
5.36	นิกเกิดที่เหลือกับปริมาณโพติเมอร์ที่ใช้ ณ สภาวะการกำจัดฟิเออร์น้ำเสียเริ่มต้นเท่ากับ 7 NaHSO_3 , 1 เท่า และ SBH 1.2 เท่า. 99
5.37	ความเข้มข้นโครเมียมที่เหลือที่ปริมาณ SBH ต่าง ๆ กัน. 101
5.38	ความเข้มข้นโครเมียมที่เหลือที่ปริมาณ SBH ที่ใช้ที่ปริมาณ NaHSO_3 ต่าง ๆ กัน. 102
5.39	ความเข้มข้นโครเมียมที่เหลือที่ฟิเออร์ทุกท้ายของน้ำที่ปริมาณ NaHSO_3 ต่าง ๆ กัน. 103
5.40	ฟิเออร์ทุกท้ายของน้ำและค่าไออาร์ฟิกับปริมาณ SBH ที่ใช้ที่ปริมาณ NaHSO_3 ต่าง ๆ กัน. 104
5.41	เปรียบเทียบลักษณะการตกตะกอนที่ได้ด้วยวิธีการบำบัดน้ำเสียโครเมียม โดย การตกตะกอนทางเคมีด้วย NaOH กับการใช้ SBH ร่วมกับ NaHSO_3 108
5.42	ความเข้มข้นโครเมียมละลายที่เหลือที่ฟิเออร์ทุกท้ายต่าง ๆ กัน โดยใช้ปริมาณ NaHSO_3 2 เท่าของ Cr. 109
5.43	ความสามารถในการละลายของโครเมียมที่ฟิเออร์ต่าง ๆ. 109
5.44	โครเมียมที่เหลือที่ปริมาณโพติเมอร์ที่ใช้ ณ สภาวะการกำจัด NaHSO_3 2 เท่า และ SBH 0.43 เท่า. 110
5.45	ความเข้มข้นโลหะที่เหลือที่ปริมาณ SBH ที่ใช้ที่ปริมาณ NaHSO_3 ต่าง ๆ กัน. 114
5.46	ค่าไออาร์ฟิกับฟิเออร์ทุกท้ายของน้ำที่ปริมาณ NaHSO_3 ต่าง ๆ กัน. 119
5.47	เปรียบเทียบลักษณะตะกอนที่ได้จากการบำบัดน้ำเสียรวมด้วยการตกตะกอนทางเคมี ด้วย NaOH กับการใช้ SBH ร่วมกับ NaHSO_3 120
5.48	เปรียบเทียบผลการทดลองระหว่างการปรับฟิเออร์เริ่มต้นเป็น 4, 5, 6, 7 และ 8 ด้วย NaOH และ Ca(OH)_2 122

สารบัญญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
5.49 ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นโลหะที่ละลายกับปริมาณโทลิมอร์ที่ใช้ ณ สภาพการกำจัด NaHSO_3 , 1 เท่า และพีเอชสุดท้าย 9.5.	124
5.50 ดังปฏิกิริยา.	131
5.51 การบำบัดน้ำเสียทองแดงโดยปรับพีเอชเริ่มต้นค่า 4 ด้วย NaOH เติม NaHSO_3 , 5 เท่า และ SBH 2.75 เท่าของจำนวนสคอบซีโอมคริก.	134
5.52 การบำบัดน้ำเสียนิกเกิลโดยปรับพีเอชเริ่มต้นค่า 8.5 ด้วย NaOH เติม NaHSO_3 , 0.5 เท่า และ SBH 0.19 เท่าของจำนวนสคอบซีโอมคริก.	135
5.53 การบำบัดน้ำเสียโครเมียมโดยใช้ NaHSO_3 และ SBH.	137
5.54 การบำบัดน้ำเสียรวมโดยใช้ NaHSO_3 และ SBH.	139
5.55 เวลาที่ใช้ในการตกตะกอนเมื่อบำบัดน้ำเสียด้วย SBH กับการตกตะกอนทางเคมี ด้วย NaOH	142
5.56 ขั้นตอนการบำบัดน้ำเสียแบบนบทรด้วย SBH.	143
5.57 การสกัดทองแดงด้วยวิธี Wet metallurgical process.	146