

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปั๊มห่า

เนื่องจากตัวลูกปืนเป็นชิ้นส่วนที่เป็นส่วนประกอบหนึ่งที่สำคัญในผลิตภัณฑ์หลากหลายที่มนุษย์ใช้อยู่ในปัจจุบัน เช่น Fan motor, Generator, Hard disk, Printer roller, Copy machine และอื่นๆ อีกมากมาย ดังนั้นความต้องการใช้งานตัวลูกปืนจึงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

กระบวนการผลิตตัวลูกปืนประกอบด้วยการเจาะ ตัด กัด ขึ้นรูป การประกอบ (Assembly) ทั้งนี้กระบวนการที่สำคัญมากอีกกระบวนการหนึ่งก็คือ กระบวนการทำความสะอาดผิวเพื่อช่วยล้างเอาสิ่งสกปรกที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิตอันได้แก่ เศษโลหะ (Chip) ที่มาจากการตัด วัตถุคุณภาพ โลหะที่มาจากการ cutting tooling และอนุภาค (Particle) ขนาดเล็กได้แก่ สารประกอบของอนินทรีย์ซึ่งเป็นพลาสติกที่ใช้ในขั้นตอนการขัดร่องนำบล็อกชิ้นงาน (Race of rolling bearings)

เครื่องทำความสะอาดแบบใช้คลื่นเสียง (Ultrasonic Cleaner) เป็นเครื่องมือในการทำความสะอาดผิวที่ใช้ในการกำจัดอนุภาคที่มีขนาดเล็กออกจากผิวของชิ้นงาน แต่ในเวลาเดียวกันก็อาจจะทำให้เกิดของเสียในกระบวนการผลิตได้ เช่น กัน อย่างไรก็ได้หากไม่ทำความสะอาดผิวของชิ้นงานด้วยคลื่นเสียงก็อาจจะก่อให้เกิดของเสียได้ เช่น กัน เนื่องจากมีอนุภาคขนาดเล็กตั้งแต่ 0.1 – 10 micron ตกค้างในตัวตัวลูกปืน และส่งผลกระทบต่อสมรรถนะและอายุการใช้งานของตัวลูกปืน

ดังนั้นการวิจัยในครั้งนี้จึงมีเป้าหมายที่จะศึกษาสาเหตุ และทำความสะอาดเข้าใจปัจจัยที่ทำให้เกิดการสึกกร่อน หรือ การเกิด Cavity ซึ่งส่งผลให้เกิดแพลเป็นหรือตำแหน่งนิบบันผิวของตัวลูกปืน โดยจะทำการทดลองแก้ปั๊มห่าในกระบวนการผลิตจริงเพื่อเป็นแนวทางในการลดปั๊มห่าของเสียในกระบวนการผลิตซึ่งจะส่งผลให้สามารถผลิตตัวลูกปืนที่มีสมรรถนะสูงขึ้นและมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น

1.2 ปัญหาที่พบในกระบวนการล้างตลับลูกปืนด้วยคลื่นเห็นอีเสียง

ตลับลูกปืนเมื่อผ่านกระบวนการล้างด้วยคลื่นเห็นอีเสียงมักจะพบแพลงพิวของร่องนำบอล 2 ลักษณะ คือ

- 1) Fretting รอยขีด กด บนผิวของร่องนำบอล
- 2) Dust ฝุ่น หรือ อนุภาคขนาดเล็กที่ถูกอัดบนร่องนำบอล

ในกระบวนการผลิต ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพจะแยกลักษณะของรอยแพลงพิวของร่องนำบอลด้วยการพิงเสียงของตลับลูกปืนขณะหมุน จากนั้นจึงแยกชิ้นส่วนของตลับลูกปืนออกแล้วดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ เพื่อยืนยันรูปร่างลักษณะของแพลงที่เกิดขึ้นเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา



1) Fretting



2) Dust

รูปที่ 1.1 ตัวอย่างลักษณะของรอยแพลงที่เกิดบนร่องนำบอลของ Inner Ring

ซึ่งปัญหาทั้ง 2 แบบนี้มักเกิดขึ้นจากการใช้คลื่นเห็นอีเสียง ไปทำให้ส่วนประกอบของตลับลูกปืน (Inner Ring, Outer Ring และ ลูกบอล) เกิดการสั่นอย่างรุนแรงแล้วกระทบกัน ซึ่งปัจจัยภายนอกเนื่องมาจากการที่ต้องล้างออก

1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

ศึกษาอิทธิพลของการใช้คลื่นเห็นอีเสียงต่อการเกิดรอยแพลงที่ผิวของร่องนำบอล (raceway) ที่เกิดจากกระบวนการล้างตลับลูกปืน

1.4 ขอบเขตของการวิจัย

1. ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้คลื่นเห็นอีเสียงที่ทำให้เกิดรอยแพลงบนชิ้นงานโดยปัจจัยที่ศึกษาได้แก่

- อุณหภูมิของสารละลายในถังล้างชิ้นงาน
- อัตราการไหลเวียนของสารละลายในถังล้างชิ้นงาน

2. ศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิ อัตราการไหหลีกและการเปลี่ยนของสารละลายในถังถังชิ้นงาน ต่อจำนวนชิ้นงานที่เกิดรอยแพลงผิวของร่องนำบอล

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. มีความรู้และความเข้าใจในกระบวนการกลั่นทำความสะอาดโดยใช้คลื่นเหนือเสียง
2. สามารถนำความรู้ที่ได้ปรับปรุงในกระบวนการผลิตเพื่อลดปริมาณของเสีย ทั้งในกระบวนการที่ทดลองและกระบวนการการทำความสะอาดโดยใช้คลื่นเหนือเสียงอื่นๆที่มีในโรงงาน

1.6 วิธีดำเนินการวิจัย

1. ค้นคว้าข้อมูลพื้นฐานของคลื่นเหนือเสียง กลไกของการทำความสะอาดด้วยคลื่นเหนือเสียง และลักษณะของรอยแพลงที่เกิดจากการล้างด้วยคลื่นเหนือเสียง
2. ทำการทดลองโดยเก็บรวบรวมข้อมูลของตัวอย่างลูกปืนที่เกิดรอยแพลงอันเนื่องมาจากการล้าง โดยใช้เวลาประมาณ 1 เดือน
3. ทำการทดลองโดยเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ของเครื่องล้างชิ้นงาน โดยใช้เวลาประมาณ 1 เดือน
4. วิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดรอยแพลงผิวของร่องนำบอลโดยใช้หลักการทำงานสอดคล้อง

1.7 ลำดับขั้นตอนในการเสนอผลการวิจัย

1. พฤติภูมิเกี่ยวกับคลื่นเหนือเสียง
2. กลไกการทำความสะอาดด้วยคลื่นเหนือเสียง
3. ขั้นตอนการล้างตัวอย่างลูกปืนด้วยคลื่นเหนือเสียง
4. เทคนิคการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา
5. การทดลองแบบแฟคทอริ얼(Factorial Experiment) เพื่อวิเคราะห์ผลการทดลอง
6. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
7. การเก็บรวบรวมข้อมูล

8.การวิเคราะห์ผลการทดลอง

9.การสรุปผลการวิจัย



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย