



## บรรณานุกรม

### ภาษาไทย

จาเร็ฐ เหลืองเพชรจາ . การศึกษาระบบการควบคุมคุณภาพสำหรับอุดสาหกรรม  
ผสมเสริมแบบholay โรงงาน . วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชา  
วิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2536.

คำรังษี ทวีแสงสกุลไทย . การควบคุมคุณภาพสำหรับนักบริหาร และกรณีศึกษา .  
กรุงเทพมหานคร : บริษัท อีมแอนด์อี จำกัด , 2533.

พงษ์ กักคีกุล . การปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิตในโรงงานคู่เขี้ยν . วิทยานิพนธ์ปริญญา  
มหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2532.

พิชิต สุขเจริญพงษ์ . การควบคุมคุณภาพเชิงวิศวกรรม . กรุงเทพมหานคร : บริษัท  
ซีเอ็คยูเคชั่น จำกัด , 2535.

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย .  
เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง ระบบคุณภาพอนุกรรมมาตรฐาน นอ. 9000  
, 2536.

สมชาย วิศววิรศักดิ์ . การพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพของอุตสาหกรรมเครื่องใช้  
ประจำไว้ด้วยอาหาร . วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรม  
อุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2534.

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย - ญี่ปุ่น) . เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่องมาตรฐาน  
การบริหารงานคุณภาพ และการประกันคุณภาพ ISO 9000 . กรุงเทพ  
มหานคร : 2535.

สวัสดิ์ สุชา肇ิณ . การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพสำหรับอุตสาห  
กรรมเหมือน . วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาห  
การ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2537.



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม . เอกสารมาตรฐาน  
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 9000 - 9004 . กรุงเทพมหานคร : 2534.

### ภาษาอังกฤษ

Excel Quality International Co.,Ltd. How to prepare quality manual , plan , and procedures . Bangkok : 1993.

Gitlow,Howard , Oppenheim,Alan , and Oppenheim,Rosa . Quality Management : Tools and Methods for Improvement . 2nd ed. New York : Richard D. Irwin , 1995.

Johnson,Perry L. ISO 9000 Meeting the New International Standards . Singapore : McGraw-Hill , 1993.

Juran,J.M. , and Oryna,Frank M. Quality Planning and Analysis . 3rd ed. Singapore : McGraw-Hill , 1994.

Rothery,Brian . ISO 9000 . London : Richard Clay Ltd. , 1991.

Wilton,P.S. The Quality System Development Handbook with ISO 9002 . Singapore : Prentice Hall ,1994.

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฝ่ายบริหารงานด้านเชื่อมั่น

ระเบียบปฏิบัติงาน




# ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

|                |           |                 |                 |     |
|----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----|
| หมายเลขอekoสาร | เอกสารชุด | วันที่ออกเอกสาร | ผู้อำนวยการฝ่าย | QMR |
| RF - QC - P 01 | A         | 6-6-37          |                 |     |

|                                       |     |  |                |
|---------------------------------------|-----|--|----------------|
| บริษัท                                |     | ระเบียบการปฏิบัติงาน                           |                |
| ฝ่าย โรงจานดูแลน แผนก ความคุ้มครองภัย |     | เรื่อง การประเมินภัยการแก้ไขปัญหารของผลิตภัณฑ์ |                |
| ผู้อำนวยการฝ่าย                       | QMR | หมายเลขอekoสาร                                 | RF - QC - P 01 |
|                                       |     | หน้า 1 / 6                                     | งานควบคุมที่ 0 |
|                                       |     | วันที่ 6-6-37                                  | เอกสารชุด A    |

### แผนผังการดำเนินงาน



| การทํางาน                                 |     | ระเบียบงานปฏิบัติงาน                            |                 |
|---|-----|---|-----------------|
| ฝ่าย โครงการศูนย์เรียน แผนก ความคุณคุณภาพ |     | เรื่อง การริบูนติการะเก็บไข่ไก่ในงานของผู้อพยพฯ |                 |
| ผู้อำนวยการฝ่าย                           | QMR | หมายเหตุเอกสาร                                  | RF - QC - P 01  |
|   |     | หน้า 2 / 6                                      | หากวนครั้งที่ 0 |
|   |     | วันที่ 6-6-37                                   | เอกสารชุด A     |

### แผนกทั้งการดำเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม

เอกสาร

ผู้เกี่ยวข้อง

5. STAFF แผนกความคุณคุณภาพ

ผู้ทําสิ่งที่ผลการประชุม : เสนอผู้จัดการแผนกความคุณคุณภาพ

เอกสารสรุปผลการประชุม

ผู้จัดการแผนกความคุณคุณภาพ

6. ผู้จัดการแผนกความคุณคุณภาพ

พิจารณาและลงชื่อรับทราบ ; สำเนาส่งเว็บให้ผู้จัดการแผนกที่เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อดำเนินการ ; จัดเก็บเอกสารสรุปผลการประชุม

สำเนาสรุปผลการประชุม

ผู้จัดการแผนกที่เกี่ยวข้อง

7. STAFF แผนกความคุณคุณภาพ

ตรวจสอบติดตามผลการดำเนินการแก้ไข : รายงานให้ผู้จัดการแผนกความคุณคุณภาพ

รายงานผลการตรวจสอบติดตาม

ผู้จัดการแผนกความคุณคุณภาพ

8. ผู้จัดการแผนกความคุณคุณภาพ

ตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบติดตาม ; จัดทำเอกสาร RF-QC-S 04 ; สำเนาให้ลูกค้าผ่านผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด และผู้บังคับบัญชาตามลําดับขั้น ; จัดเก็บเอกสาร RF-QC-S 04

RF-QC-S 04

ลูกค้า

**ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย**

| บริษัท                               |     | ระเบียบการปฏิบัติงาน                       |                 |
|--------------------------------------|-----|--|-----------------|
| ฝ่าย โรงงานผู้เชื่อม แผนก ความคุณภาพ |     | เรื่อง การปฏิบัติการแก้ไขปัญหาของผลิตภัณฑ์ |                 |
| ผู้อำนวยการฝ่าย                      | QMR | หมายเลขอคสาร                               | RF - QC - P 01  |
|                                      |     | หน้า 3 / 6                                 | หากวนครั้งที่ 0 |
|                                      |     | วันที่ 6-6-37                              | เอกสารชุด A     |

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาของผลิตภัณฑ์ มีกระบวนการดำเนินงาน และความคุณได้ยมีผู้รับผิดชอบในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนของการปฏิบัติงาน

ข้อกำหนดมาตรฐาน มอก./ ISO 9002 - 2534 : 4.13 การปฏิบัติการแก้ไข

ข้อมูลความรับผิดชอบ

การปฏิบัติการแก้ไขปัญหาของผลิตภัณฑ์ที่มีการแจ้งของลูกค้า

เอกสารอ้างอิง

|                      |            |   |
|----------------------|------------|---|
| ระเบียบการปฏิบัติงาน | RF-QC-P 07 | การปฏิบัติการแก้ไขปัญหาในการผลิต                              |
| แบบฟอร์ม             | RF-QC-F 79 | ใบแจ้งปัญหาผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิต ที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนด |
| ระเบียบการปฏิบัติงาน | RF-QC-P 09 | การควบคุมผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิต ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด   |
| เอกสารสนับสนุน       | RF-QC-S 04 | ใบแจ้งผลการติดตามแก้ไขปัญหา                                   |

# ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

| บริษัท                                   |  | ระเบียบการปฏิริหาริงาน |                |               |
|--|--|------------------------|----------------|---------------|
| ฝ่าย โครงงานศูนย์เข็น แผนก ความคุณคุณภาพ | เรื่อง การรายงานติดตามแก้ไขปัญหาของผลิตภัณฑ์ |                        |                |               |
| ผู้อำนวยการฝ่าย                          | QMR  | หมายเหตุเอกสาร         | RF - QC - P 01 |               |
|  |  | หน้า                   | 4 / 6          | กำหนดครั้งที่ |
|  |  | วันที่                 | 6-6-37         | เอกสารชุด     |

### 1. ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

- 1.1 รับไปແຈ້ງໃໝ່ຫາຍອງຜລິດກົມພົມຈາກຄູກຄ້າ

### 2. ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

- 2.1 ພິຈາລະນາໄປໝາຫາທີ່ໄດ້ຮັບແຈ້ງ ແລະ ລອງຫ້ອງຮັກຮານ
- 2.2 ແຈ້ງຄັນໃຫ້ຄູກຄ້າຫາຮານ ເພື່ອເຫັນຫຼວງໄດ້ຮັບໄປແຈ້ງໄປໝາຫາສ້າງ
- 2.3 ສໍານາໄປແຈ້ງໃໝ່ຫາຍອງຜລິດກົມພົມຈາກຄູກຄ້າສ່າງໄກ້ຜູ້ອໍານວຍການຝ່າຍໂຮງຈານศູ່ເຂົ້າ
- 2.4 ຈັດເຖິງໄປແຈ້ງປໍ່ໄປໝາຫາອຳນວຍອໍານົາ FILE

### 3. ຜູ້ອໍານວຍການຝ່າຍໂຮງຈານศູ່ເຂົ້າ

- 3.1 ພິຈາລະນາໄປໝາຫາ ແລະ ລອງຫ້ອງຮັກຮານ
- 3.2 ສ່າງໆໄປແຈ້ງໄດ້ຮັກກັບຄູ່ຫາຕາມຄໍາຕັ້ງບັນ ໄປໃຊ້ຜູ້ອໍານວຍການຝ່າຍໂຮງຈານສ່າງ

### 4. ຜູ້ອໍານວຍການຝ່າຍໂຮງຈານ

- 4.1 ພິຈາລະນາໄປໝາຫາ ແລະ ລອງຫ້ອງຮັກຮານ
- 4.2 ນັດໝາຍການປະໜຸນກັນ STAFF ແພນດກວາງຄຸນຄຸນກາພົມທີ່ມີການນ້ຳໃຫ້ຮັບຜິດອົບເມື່ອບໍ່ຢັ້ງ  
ກັນໄປໝາຫາທີ່ເກີດບັນ ແລະ ປະໜຸນເຫຼືອຕິດຄານແກ້ໄຂໄປໝາຫາ ຈະຕ້ອງກະຮາກກາຍໃນ 2 ວັນ  
ທີ່ຈັດກາໄດ້ຮັບແຈ້ງປໍ່ໄປໝາຫາ

- 4.3 ຈັດເຖິງສໍານາໄປແຈ້ງປໍ່ໄປໝາຫາເຂົ້າ FILE

## ສູນຍວທຍທຣພຍາກຣ

- 4.4 ຄໍາເນີນການປະໜຸນເຫຼືອຕິດຄານແກ້ໄຂໄປໝາຫາ ໂດຍມີບັນຫອນໃນການປະໜຸນດັ່ງນີ້
- ທ່າງການຕົກລົງສອນ ແລະ ພິຈາລະນາໄປໝາຫາໄດ້ປະເລີດ
  - ວິກຮະເກົ່າສາມາດຖືທີ່ກ່າວໄກໃຫ້ເກີດປໍ່ໄປໝາຫາ
  - ພິຈາລະນາແນວກາງແກ້ໄຂໄປໝາຫາທີ່ແກ້ໄຂກ່າວໄກ

## ຊັບພົມການຝ່າຍໂຮງຈານ

| บริษัท                                |     | ระบุเป้าหมาย/ภารกิจงาน                     |                 |
|---------------------------------------|-----|--|-----------------|
| ฝ่าย โรงงานคู่เข็น แผนก ความคุณคุณภาพ |     | เรื่อง การปฏิบัติการแก้ไขปัญหาของผลิตภัณฑ์ |                 |
| ผู้อำนวยการฝ่าย                       | QMR | หมายเลขอfer                                | RF - QC - P 01  |
|                                       |     | หน้า 5 / 6                                 | หากวนครั้งที่ 0 |
|                                       |     | วันที่ 6-6-37                              | เอกสารชุด A     |

## 5. STAFF แผนกความคุณคุณภาพ

- 5.1 นำเสนอวางแผนแก้ไขปัญหาเพื่อทดสอบดูว่าสามารถแก้ไขได้ตามวัตถุประสงค์ ด้วยวิธีการแก้ไขปัญหาได้ไม่เสียเวลากับการแผนกความคุณคุณภาพ เพื่อปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ ที่ 4 ข้อครั้ง
- 5.2 ขัดห้ามรุ่นผลการประชุม โดยมีรุ่นข้อเรื่อง ปัญหาของผลิตภัณฑ์ สาเหตุ และแนวแนวทางการแก้ไข
- 5.3 เสนอสุ่มผลการประชุมให้ผู้จัดการแผนกความคุณคุณภาพ

## 6. ผู้จัดการแผนกความคุณคุณภาพ

- 6.1 พิจารณาตรวจสอบ และลงชื่อรับทราบ
- 6.2 สำเนาส่งเว็บไซต์ผู้จัดการแผนกที่เกี่ยวข้องรับทราบ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- 6.3 ในกรณีที่ผู้จัดการแผนกที่เกี่ยวข้องมีความเห็นว่าไม่สามารถปฏิบัติตามแนวแนวทางการแก้ไขได้ ให้ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติงาน RF-QC-P 07 การปฏิบัติการแก้ไขปัญหาในการผลิต
- 6.4 จัดเก็บเอกสารสรุปผลการประชุมเข้า ไฟล์

## 7. STAFF แผนกความคุณคุณภาพ

- 7.1 ตรวจสอบคิดความผลการดำเนินการแก้ไขว่าเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้

- 7.2 รายงานให้ผู้จัดการแผนกความคุณคุณภาพทราบ

**หุ้นส่วนวิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย**

| บริษัท                                |     | ระเบียบงานปฏิบัติงาน                         |                  |
|---------------------------------------|-----|--|------------------|
| ฝ่าย โรงจานดูแลน แผนก ความคุ้มครองภัย |     | เรื่อง การประเมินผลการแก้ไขปัญหาของผลิตภัณฑ์ |                  |
| ผู้อำนวยการฝ่าย                       | QMR | หมายเลขอโกสาร                                | RF - QC - P 01   |
|                                       |     | หน้า 6/6                                     | หนาทวนครั้งที่ 0 |
|                                       |     | วันที่ 6-6-37                                | เอกสารชุด A      |

- 7.3 ในกรณีที่พนักงานดำเนินการไม่ถูกใจตามแนวทางที่กำหนดไว้ ให้กรอกเอกสาร RF - QC - F 79 ใบแจ้งปัญหาผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิตไม่ถูกใจตามที่กำหนด ยังไงผู้จัดการแผนกความคุ้มครองภัยเพื่อปฏิบัติตามระเบียบงานปฏิบัติงาน RF - QC P 09 การควบคุมผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิตที่ไม่ถูกใจตามข้อกำหนด
- 7.4 ในกรณีที่พนักงานเกิดปัญหาในการผลิต มี้มีการรายงานติดตามแนวทางการแก้ไขให้กับผู้อำนวยการ RF - QC - P 07 การประเมินผลการแก้ไขปัญหาในการผลิต

#### 8. ผู้จัดการแผนกความคุ้มครองภัย

- 8.1 ตรวจสอบรายงานผลการตรวจติดตามการดำเนินงานตามแนวทางการแก้ไขปัญหา
- 8.2 จัดทำเอกสาร RF - QC - S 04 ใบแจ้งผลการติดตามแก้ไขปัญหา
- 8.3 สำเนาเอกสารส่งไปยังผู้อำนวยการแผนกความคุ้มครองภัยปัญหาของผลิตภัณฑ์ ผ่านผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด และผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้น
- 8.4 จัดเก็บเอกสาร RF - QC - S 04 เข้า FILE



**ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย**

ฝ่ายโรงงานคู่เขี้ยน

ระเบียบปฏิบัติงาน

การควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

สำเนาฉบับที่ 0

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

|                |           |                 |                 |     |
|----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----|
| หมายเลขเอกสาร  | เอกสารชุด | วันที่ออกเอกสาร | ผู้อำนวยการฝ่าย | QMR |
| RF - QC - P 02 | A         | 25-7-37         |                 |     |

| บริษัท                                |     | ระเบียบปฏิบัติงาน                                |                |                 |
|---------------------------------------|-----|--|----------------|-----------------|
| ฝ่าย โรงงานซึ่งเป็น แผนก ควบคุมคุณภาพ |     | เรื่อง การควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด |                |                 |
| ผู้อำนวยการฝ่าย<br>ผู้อำนวยการฝ่าย    | QMR | หมายเลขอekoสาร                                   | RF - QC - P 02 |                 |
|                                       |     | หน้า   | 1 / 5          | ทบทวนครั้งที่ 0 |
|                                       |     | วันที่   | 25-7-37        | เอกสารชุด A     |

### แผนผังการดำเนินงาน



|                                       |     |  |                 |
|---------------------------------------|-----|--|-----------------|
| บริษัท                                |     | ระเบียบปฏิบัติงาน                                |                 |
| ฝ่าย โรงงานซึ่งเป็น แผนก ควบคุมคุณภาพ |     | เรื่อง การควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด |                 |
| ผู้อำนวยการฝ่าย                       | QMR | หมายเลขอកสาร                                     | RF - QC - P 02  |
|                                       |     | หน้า 2 / 5                                       | หน่วยครั้งที่ 0 |
|                                       |     | วันที่ 25-7-37                                   | เอกสารชุด A     |

### แผนผังการดำเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม

เอกสาร

ผู้เกี่ยวข้อง

4. ผู้จัดการแผนกคลังขึ้นส่วน  
วัสดุ หรือผู้จัดการแผนกคลัง  
สินค้าสำเร็จรูป

รับเอกสารและตรวจสอบ ; ลงชื่อรับทราบ  
และส่งต่อให้หนักงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนิน  
การจัดเก็บผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

สำเนาเอกสาร พนักงานแผนกคลังขึ้นส่วน  
วัสดุ หรือแผนกคลังสินค้า  
สำเร็จรูป

5. พนักงานแผนกคลังขึ้นส่วน  
วัสดุหรือพนักงานแผนกคลัง  
สินค้าสำเร็จรูป

รับเอกสาร ; จัดเก็บผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตาม  
ข้อกำหนด ; ดำเนินการส่งคืน หรือแจ้งช่อง  
เปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

สำเนาเอกสาร  
RF-QC-F38

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

|                                     |     |  |                |
|-------------------------------------|-----|--|----------------|
| บริษัท                              |     | ระเบียบปฏิบัติงาน                                |                |
| ฝ่าย โรงงานซีเข็น แผนก ควบคุมคุณภาพ |     | เรื่อง การควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด |                |
| ผู้อำนวยการฝ่าย                     | QMR | หมายเลขอเอกสาร                                   | RF - QC - P 02 |
|                                     |     | หน้า   | 3 / 5          |
|                                     |     | ทบทวนครั้งที่                                    | 0              |
|                                     |     | วันที่   | 25-7-37        |
|                                     |     | เอกสารชุด  | A              |

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มั่นใจได้ว่า วัตถุดิน ชิ้นส่วน และผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดมีกระบวนการ  
ดำเนินงานและควบคุมโดยมีผู้รับผิดชอบในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนของการปฏิบัติงาน

ข้อกำหนดมาตรฐาน มอก./ ISO 9002 - 2534 : 4.12 การควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

ขอบเขตความรับผิดชอบ

การควบคุมวัตถุดินจากภายนอกภายในประเทศ ชิ้นส่วน และผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

เอกสารข้างต้น

แบบฟอร์ม

RF - QC - F 38

ใบแจ้งปัญหาข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์

คู่มือทางเทคนิค

RF - QC - T40(K)

การแสดงสถานะของผลิตภัณฑ์ ชิ้นส่วน  
และวัตถุดิน



ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

| บริษัท                                   |     | ระเบียบปฏิบัติงาน                                |                |            |
|--|-----|--|----------------|------------|
| ฝ่าย โครงงานศูนย์เรียน แผนก ควบคุมคุณภาพ |     | เรื่อง การควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด |                |            |
| ผู้อำนวยการฝ่าย                          | QMR | หมายเหตุเอกสาร                                   | RF - QC - P 02 |            |
|  |     | หน้า   | 4 / 5          | หนาทั้งที่ |
|  |     | วันที่   | 25-7-37        | เอกสารชุด  |

### 1. พนักงานตรวจสอบคุณภาพ

- 1.1 กรอกรายละเอียด และผลการตรวจสอบอย่างไม่แบบฟอร์มใบแจ้งปัญหา RF-QC-F38 จำนวน 3 ชุด
- 1.2 ส่งใบแจ้งปัญหาทั้ง 3 ชุด ให้ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ ตามสายงานบังคับบัญชา
- 1.3 แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องเคลื่อนข้ามผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ไปจัดเก็บที่พื้นที่ที่จัดไว้สำหรับการตรวจสอบ

### 2. ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ

- 2.1 รับและพิจารณาใบแจ้งปัญหา
- 2.2 ลงชื่อรับทราบในเอกสารทั้ง 3 ชุด
- 2.3 ส่งเอกสารใบแจ้งปัญหาคืนให้กับพนักงานตรวจสอบคุณภาพ ตามสายงานบังคับบัญชา  
โดยขึ้นตอนของการจัดทำใบแจ้งปัญหา จนผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพลงชื่อรับทราบ  
จะต้องเสร็จสิ้นภายใน 1 วัน

### 3. พนักงานตรวจสอบคุณภาพ

- 3.1 ติด STICKER หรือป้ายเพื่อแสดงสถานะของผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด  
ตามกฎมืออาชีวเทคนิค RF-QC-T40(K) เรื่องการแสดงสถานะของผลิตภัณฑ์  
ที่น้ำดื่มน้ำ และวัสดุอุตสาหกรรม
- 3.2 ส่งเอกสารชุดที่ 1 ให้ผู้จัดการแผนกลังชิ้นส่วนวัสดุ ในกรณีที่เป็นชิ้นส่วนจ้างผลิต  
หรือ ผลิตภัณฑ์ระหว่างการผลิต และส่งเอกสารชุดที่ 1 ให้ผู้จัดการแผนกลังสินค้าสำเร็จรูป<sup>จดหมาย</sup>  
ในการพิที่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
- 3.3 ส่งเอกสารชุดที่ 2 ให้ผู้จัดการแผนกวางแผนควบคุมชิ้นส่วนวัสดุ หรือผู้จัดการแผนกวางแผน  
การผลิต ตามความเกี่ยวข้องของชิ้นส่วนนั้นๆ และส่งเอกสารชุดที่ 2 ให้ผู้จัดการแผนกวางแผน  
การผลิต ในกรณีที่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
- 3.4 ส่งเอกสารใบแจ้งปัญหาให้หัวหน้าหมวดชิ้นส่วนวัสดุเพื่อเก็บเข้า FILE

|                                     |     |  |                |                 |
|-------------------------------------|-----|--|----------------|-----------------|
| บริษัท                              |     | ระเบียบปฏิบัติงาน                                |                |                 |
| ฝ่าย โรงงานคู่สืบ แผนก ควบคุมคุณภาพ |     | เรื่อง การควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด |                |                 |
| ผู้อำนวยการฝ่าย                     | QMR | หมายเลขอเอกสาร                                   | RF - QC - P 02 |                 |
|                                     |     | หน้า   | 5 / 5          | ทบทวนครั้งที่ 0 |
|                                     |     | วันที่   | 25-7-37        | เอกสารฯลฯ       |

#### 4. ผู้จัดการแผนกคลังขึ้นส่วนวัสดุ หรือ ผู้จัดการแผนกคลังสินค้าสำเร็จรูป

4.1 รับและตรวจสอบใบแจ้งปัญหา

4.2 ลงชื่อรับทราบ และส่งต่อให้พนักงานในแผนกที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการจัดเก็บขึ้นส่วน และผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

#### 5. พนักงานแผนกคลังขึ้นส่วนวัสดุ หรือ พนักงานแผนกคลังสินค้าสำเร็จรูป

5.1 รับและตรวจสอบใบแจ้งปัญหา

5.2 ดำเนินการจัดเก็บขึ้นส่วน และผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ในบริเวณพื้นที่ ที่กำหนดไว้

5.3 ในการผ่านของขึ้นส่วนที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ให้จัดการส่งคืนชิ้นส่วนนั้นให้ผู้รับช่วง การผลิต พร้อมทั้งส่งใบแจ้งปัญหาคืนให้ผู้รับช่วงการผลิตพร้อมกับขึ้นส่วนนั้นด้วย

ในการผ่านของผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ให้ส่งใบแจ้งปัญหาคืนให้ ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ ผ่านผู้จัดการแผนกคลังสินค้าสำเร็จรูป เพื่อดำเนินการซ่อนเปลี่ยนผลิตภัณฑ์นั้นต่อไป

# ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฝ่ายโรงงานตู้เย็น

ระเบียบปฏิบัติงาน

การนำวัสดุดินหรือชิ้นส่วนที่ยังไม่ได้รับการตรวจ และทดสอบไปใช้งาน

สำเนาฉบับที่ ๐

# ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

|                |           |                 |                 |     |
|----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----|
| หมายเลขเอกสาร  | เอกสารชุด | วันที่ออกเอกสาร | ผู้อำนวยการฝ่าย | QMR |
| RF - QC - P 03 | A         | 8-8-37          |                 |     |

|                                 |   |                   |                       |
|---------------------------------|---|-------------------|-----------------------|
| บริษัท<br>ฝ่าย โรงงานคู่เขี้ยวน |   | ระเบียบปฏิบัติงาน |                       |
| แผนก ควบคุมคุณภาพ               | เรื่อง การนำไปวัดดูคิบหรือขึ้นส่วนที่ซังไม่ได้รับการตรวจสอบโดยทดสอบไปใช้งาน |                   |                       |
| ผู้อำนวยการฝ่าย                 | QMR   | หมายเลขอสาร       | RF - QC - P 03        |
|                                 |   | หน้า              | 1 / 5 หนทางครั้งที่ 0 |
|                                 |   | วันที่            | 8-8-37 เอกสารชุด A    |

### แผนพังก์การดำเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม

เอกสาร

ผู้เก็บข้อมูล

1. พนักงานแผนกว่างแผน  
ควบคุมขึ้นส่วนวัสดุ

กรอกแบบฟอร์มใบอนุมัติใช้ขึ้นส่วน  
RF-QC-F46 ; ส่งให้ผู้จัดการแผนกว่างแผน  
ควบคุมขึ้นส่วนวัสดุ

RF - QC - F 46 ผู้จัดการแผนกว่างแผน  
ควบคุมขึ้นส่วนวัสดุ

2. ผู้จัดการแผนกว่างแผน  
ควบคุมขึ้นส่วนวัสดุ

รับและตรวจสอบเอกสารใบอนุมัติใช้ขึ้นส่วน ;  
ลงชื่อรับทราบ ; ส่งเอกสารใบอนุมัติใช้ขึ้นส่วน  
ให้ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ

RF - QC - F 46 ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ

3. ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ

รับและตรวจสอบเอกสารใบอนุมัติใช้ขึ้นส่วน ;  
ลงชื่อเพื่อยกเว้น หรือไม่อนุญาตให้นำวัดดูคิบ  
หรือขึ้นส่วนที่ซังไม่ได้รับการตรวจสอบไปใช้งาน  
; ส่งเอกสารให้พนักงานแผนกควบคุมคุณภาพ

RF - QC - F 46 พนักงานแผนกควบคุมคุณภาพ

4. พนักงานแผนกควบคุมคุณภาพ

รับและตรวจสอบเอกสาร ; สำเนาเอกสาร 1 ชุด  
ส่งให้ผู้จัดการคัดถึงขึ้นส่วนวัสดุ หรือผู้จัดการแผนก  
คัดถึงวัดดูคิบ ในกรณีที่อนุญาต หรือสำเนาเอกสาร  
1 ชุด ส่งให้ผู้จัดการแผนกว่างแผนควบคุมขึ้นส่วน  
วัสดุ ในกรณีที่ไม่อนุญาต ; ส่งเอกสารให้พนักงาน  
ตรวจสอบคุณภาพ

RF - QC - F 46 ผู้จัดการแผนกคัดถึงขึ้นส่วน

วัสดุ หรือผู้จัดการแผนก  
คัดถึงวัดดูคิบ หรือผู้จัดการ  
แผนกว่างแผนควบคุมขึ้นส่วน  
วัสดุ

คุณภาพการดำเนินงานรายลักษณะ

|                     |     |                   |                |                  |
|---------------------|-----|-------------------|----------------|------------------|
| บริษัท              |     | ระเบียบปฏิบัติงาน |                |                  |
| ฝ่าย โครงการคู่เห็น |     | แผนก ควบคุมคุณภาพ |                |                  |
| ผู้อำนวยการฝ่าย     | QMR | หมายเลขอekoสาร    | RF - QC - P 03 |                  |
|                     |     | หน้า              | 2 / 5          | หนาทวนครึ่งที่ 0 |
|                     |     | วันที่            | 8-8-37         | เอกสารชุด A      |

### แผนพัสดุการดำเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม

เอกสาร

ผู้เกี่ยวข้อง

#### 5. พนักงานตรวจสอบคุณภาพ

รับและตรวจสอบเอกสาร ; ในกรณีที่อนุญาตให้ติด STICKER หรือป้ายแสดงสถานะของชิ้นส่วน หรือ วัดดุเดิน ตามที่มีอย่างเทคนิค RF-QC-T40(K) เรื่องการแสดงสถานะของผลิตภัณฑ์ ชิ้นส่วน และวัดดุเดิน หรือในกรณีที่ไม่อนุญาตให้ทำการ ตรวจสอบคุณภาพตามที่มีอย่างเทคนิคที่เกี่ยวข้อง ; ส่งเอกสารคืนให้ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ

RF-QC-F46 ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ

RF-QC-T40(K)

#### 6. ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ

เก็บเอกสารใบอนุญาตใช้ชิ้นส่วนเข้า FILE

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

|   |     |  |                |                 |
|---|-----|--|----------------|-----------------|
| บริษัท                                  |     | ระเบียบปฏิบัติงาน  |                |                 |
| ฝ่าย โรงงานคู่เขี้ยวน แผนก ควบคุมคุณภาพ |     | เรื่อง การนำวัสดุคืนหรือขึ้นส่วนที่ซึ่งไม่ได้รับการตรวจ และทดสอบไปใช้งาน |                |                 |
| ผู้อำนวยการฝ่าย                         | QMR | หมายเลขอเอกสาร   | RF - QC - P 03 |                 |
|   |     | หน้า   | 3 / 5          | ทบทวนครั้งที่ 0 |
|   |     | วันที่   | 8-8-37         | เอกสารชุด A     |

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการนำวัสดุคืน หรือขึ้นส่วนที่ซึ่งไม่ได้รับการตรวจและทดสอบไปใช้งาน มีกระบวนการดำเนินงาน ควบคุม และสามารถตรวจสอบติดตามได้ โดยมีผู้รับผิดชอบในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนของการปฏิบัติงาน

ข้อกำหนดมาตรฐาน มอก./ ISO 9002 - 2534 : 4.9 การตรวจและการทดสอบ

ขอบเขตความรับผิดชอบ

การนำวัสดุคืนหรือขึ้นส่วนที่ซึ่งไม่ได้รับการตรวจ และทดสอบไปใช้งาน

เอกสารอ้างอิง

แบบฟอร์ม RF - QC - E 46 ในอนุมติใช้ขึ้นส่วน

คู่มือทางเทคนิค RF - QC - T40(K) การแสดงสถานะของผลิตภัณฑ์ ขึ้นส่วน

และวัสดุคืน

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

|                               |     |  |                |                 |
|-------------------------------|-----|--|----------------|-----------------|
| บริษัท<br>ฝ่าย โครงการตู้เข็บ |     | ระเบียบปฏิบัติงาน  |                |                 |
| แผนก ควบคุมคุณภาพ             |     | เรื่อง การนำวัสดุดินหรือชิ้นส่วนที่ซึ้งไม่ได้รับการตรวจสอบโดยทดสอบไปใช้งาน |                |                 |
| ผู้อำนวยการฝ่าย               | QMR | หมายเลขอekoสาร   | RF - QC - P 03 |                 |
|                               |     | หน้า   | 4 / 5          | ทบทวนครั้งที่ 0 |
|                               |     | วันที่   | 8-8-37         | เอกสารชุด A     |

### 1. พนักงานแผนกว่างแผนควบคุมชิ้นส่วนวัสดุ

- 1.1 กรอกรายละเอียด และเหตุผลในการขอใช้วัสดุดิน หรือชิ้นส่วนลงในแบบฟอร์มใบขอใช้ชิ้นส่วน
- 1.2 ส่งเอกสารใบขอใช้ชิ้นส่วนให้ผู้จัดการแผนกว่างแผนควบคุมชิ้นส่วนวัสดุ

### 2. ผู้จัดการแผนกว่างแผนควบคุมชิ้นส่วนวัสดุ

- 2.1 รับและตรวจสอบแบบฟอร์มใบขอใช้ชิ้นส่วน
- 2.2 ลงชื่อรับทราบ
- 2.3 ส่งเอกสารใบขอใช้ชิ้นส่วนให้ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ

### 3. ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ

- 3.1 รับและตรวจสอบเอกสารใบขอใช้ชิ้นส่วน
- 3.2 ลงชื่อเพื่อยอนยุติ หรือไม่อนุญาตให้นำวัสดุดิน หรือชิ้นส่วนที่ซึ้งไม่ได้รับการตรวจสอบโดยทดสอบไปใช้งาน
- 3.3 ส่งเอกสารใบขอใช้ชิ้นส่วนให้พนักงานแผนกควบคุมคุณภาพ

### 4. พนักงานแผนกควบคุมคุณภาพ

- 4.1 รับและตรวจสอบเอกสารใบขอใช้ชิ้นส่วน
- 4.2 ในกรณีที่ผู้จัดการแผนกว่างแผนควบคุมคุณภาพอนุญาตให้นำมาใช้ได้ ให้ดำเนินการตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสารใบขอใช้ชิ้นส่วน
  - 1 ชุด ส่งให้ผู้จัดการแผนกคลังชิ้นส่วนวัสดุ หรือผู้จัดการคลังวัสดุดิน เพื่อรับทราบและดำเนินการจัดเก็บหรือจัดจ้างไปใช้งานต่อไป และในกรณีที่ไม่อนุญาตให้นำไปใช้งาน ให้ดำเนินการจัดจ้างใหม่
  - 1 ชุด ส่งให้ผู้จัดการแผนกว่างแผนควบคุมชิ้นส่วนวัสดุเพื่อทราบ และเพื่อประสานงานกับผู้จัดการแผนกว่างแผนการผลิต เพื่อปรับเปลี่ยนแผนการผลิตต่อไป
- 4.3 ส่งเอกสารใบอนุมัติใช้ชิ้นส่วนให้พนักงานตรวจสอบคุณภาพ



|                     |                   |   |                |               |
|---------------------|-------------------|---|----------------|---------------|
| บริษัท              |                   | ระเบียบปฏิบัติงาน   |                |               |
| ฝ่าย โครงการคู่เข็น | แผนก ควบคุมคุณภาพ | เรื่อง การนำวัสดุดินหรือชิ้นส่วนที่ซังไม่ได้รับการตรวจ และทดสอบไปใช้งาน |                |               |
| ผู้อำนวยการฝ่าย     | QMR               | หมายเหตุเอกสาร  | RF - QC - P 03 |               |
|                     |                   | หน้า  | 5 / 5          | หนาทั้งหมดที่ |
|                     |                   | วันที่  | 8-8-37         | เอกสารชุด     |

## 5. พนักงานตรวจสอบคุณภาพ

- 5.1 รับและตรวจสอบเอกสารใบอนุมัติใช้ชิ้นส่วน
- 5.2 ในกรณีที่อนุญาตให้นำวัสดุดินหรือชิ้นส่วนที่ซังไม่ได้รับการตรวจ และทดสอบไปใช้งานได้ ให้ติด STICKER หรือป้ายแสดงสถานะของชิ้นส่วน หรือวัสดุดินตามคู่มือทางเทคนิค RF-QC-T40(K) เรื่องการทดสอบสถานะของผลิตภัณฑ์ ชิ้นส่วน และวัสดุดิน หรือในกรณีที่ไม่ อนุญาต ให้ทำการตรวจสอบคุณภาพตามคู่มือทางเทคนิคที่เกี่ยวข้อง
- 5.3 ส่งเอกสารใบอนุมัติใช้ชิ้นส่วนกืน ให้ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ

## 6. ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ

- 6.1 เก็บเอกสารใบอนุมัติใช้ชิ้นส่วนเข้า FILE

**ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย**

ฝ่ายโรงงานดูแลเรียน

ระเบียบปฏิบัติงาน

การจัดทำและทบทวนแผนภูมิการประกันคุณภาพ

สำเนาฉบับที่ ๐

# ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

| หมายเลขเอกสาร  | เอกสารชุด | วันที่ออกเอกสาร | ผู้อำนวยการฝ่าย | QMR |
|----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----|
| RF - QC - P 04 | A         | 10-8-37         |                 |     |

| บริษัท                 |                   | ระเบียบปฏิบัติงาน                             |                 |
|------------------------|-------------------|---|-----------------|
| ฝ่าย โครงการศูนย์เรียน | แผนก ควบคุมคุณภาพ | เรื่อง การจัดทำและทบทวนแผนภูมิการประกันคุณภาพ |                 |
| ผู้อำนวยการฝ่าย        | QMR               | หมายเลขอekoสาร                                | RF - QC - P 04  |
|                        |                   | หน้า 1 / 5                                    | ทบทวนครั้งที่ 0 |
|                        |                   | วันที่ 10-8-37                                | เอกสารชุด A     |

### แผนผังการดำเนินงาน



คู่นับวิถีทางรักษาคุณภาพ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

| รายการ             |                   | ระเบียบด้านคุณภาพ                               |                |
|--------------------|-------------------|---|----------------|
| ฝ่าย โรงงานตู้เย็น | แผนก ควบคุมคุณภาพ | เรื่อง การจัดทำและทวนทราบแผนภูมิการประกันคุณภาพ |                |
| ผู้อำนวยการฝ่าย    | QMR               | หมายเหตุเอกสาร                                  | RF - QC - P 04 |
|                    |                   | หน้า  | 2 / 5          |
|                    |                   | วันที่  | 10-8-37        |
|                    |                   | ท่านผู้ทรงคุณวุฒิ                               | ออกสารชุด      |
|                    |                   |   | 八              |

### แผนผังการดำเนินงาน



|                    |                   |   |                 |
|--------------------|-------------------|---|-----------------|
| บริษัท             |                   | ระเบียบปฏิบัติงาน                             |                 |
| ฝ่าย โรงงานตู้เย็น | แผนก ควบคุมคุณภาพ | เรื่อง การจัดทำและทบทวนแผนภูมิการประกันคุณภาพ |                 |
| ผู้อำนวยการฝ่าย    | QMR               | หมายเลขอโกสรา                                 | RF - QC - P 04  |
|                    |                   | หน้า 3 / 5                                    | ทบทวนครั้งที่ 0 |
|                    |                   | วันที่ 10-8-37                                | เอกสารชุด A     |

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดทำและทบทวนแผนภูมิการประกันคุณภาพ มีกระบวนการ  
ในการควบคุม โดยมีผู้รับผิดชอบในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนของการจัดทำ  
ตลอดจนการแยกจ่ายใช้งาน

ข้อกำหนดมาตรฐาน น.QC./ ISO 9002 - 2534 : 4.4 การควบคุมเอกสาร

ขอบเขตความรับผิดชอบ

การจัดทำและทบทวนแผนภูมิการประกันคุณภาพ

เอกสารอ้างอิง

คู่มือผู้ใช้

RF - QC - U 01

การลงทะเบียนเอกสาร

แบบฟอร์ม

RF - QC - F 70

ใบลงชื่อรับเอกสาร

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

|                      |                   |   |                 |
|----------------------|-------------------|---|-----------------|
| การหัก               |                   | ระเบี๊บปฏิบัติงาน                             |                 |
| ฝ่าย โรงงานศูนย์ชื่อ | แผนก ควบคุมคุณภาพ | เรื่อง การจัดทำและทบทวนแผนภูมิการประกันคุณภาพ |                 |
| ผู้อำนวยการฝ่าย      | QMR               | หมายเลขอកสาร                                  | RF - QC - P 04  |
|                      |                   | หน้า 4 / 5                                    | ทบทวนครั้งที่ 0 |
|                      |                   | วันที่ 10-8-37                                | เอกสารชุด A     |

### 1. ผู้จัดการแผนกวิชากรรมโรงงาน

- 1.1 ส่งแผนภูมิขั้นตอนการผลิต (PROCESS SHEET) ให้ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ

### 2. ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ

- 2.1 รับและตรวจสอบแผนภูมิขั้นตอนการผลิต  
2.2 นัดประชุม STAFF แผนกควบคุมคุณภาพ เพื่อจัดทำและทบทวนแผนภูมิการประกันคุณภาพ

### 3. ที่ประชุมแผนกควบคุมคุณภาพ

- 3.1 พิจารณาแผนภูมิขั้นตอนการผลิต หรือทบทวนแผนภูมิการประกันคุณภาพ  
3.2 จัดทำร่างแผนภูมิการประกันคุณภาพ  
3.3 มอบหมายให้ STAFF แผนกควบคุมคุณภาพ ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมติที่ประชุม

### 4. STAFF แผนกควบคุมคุณภาพ

- 4.1 ตรวจสอบ และทดสอบการตรวจสอบคุณภาพตามร่างแผนภูมิการประกันคุณภาพ  
4.2 ในกรณีที่ตรวจสอบแล้วพบว่า การตรวจสอบคุณภาพสามารถปฏิบัติตามร่างแผนภูมิ การประกันคุณภาพได้ ให้จัดทำรายงานการตรวจสอบ และทดสอบ รวมทั้งคู่มือทางเทคนิค และคำสั่งปฏิบัติงานสำหรับการตรวจสอบคุณภาพตามร่างแผนภูมิประกันคุณภาพ  
4.3 ในกรณีที่ตรวจสอบแล้วพบว่า "ไม่สามารถปฏิบัติได" หรือมีปัญหาในการปฏิบัติงาน ให้จัดทำรายงานการตรวจสอบร่างแผนภูมิการประกันคุณภาพ  
4.4 จัดส่งเอกสารที่จัดทำทั้งหมด ให้ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ

แผนภูมิตรวจสอบคุณภาพ

ของสาขาวิชาชีววิทยาลัย

|                       |                   |   |                |
|-----------------------|-------------------|---|----------------|
| บริษัท                |                   | ระเบียบปฏิบัติงาน                             |                |
| ฝ่าย โรงงานคู่เขี้ยวน | แผนก ควบคุมคุณภาพ | เรื่อง การจัดทำและทบทวนแผนภูมิการประกันคุณภาพ |                |
| ผู้อำนวยการฝ่าย       | QMR               | หมายเหตุเอกสาร                                | RF - QC - P 04 |
|                       |                   | หน้า  | 5 / 5          |
|                       |                   | ทบทวนครั้งที่                                 | 0              |
|                       |                   | วันที่  | 10-8-37        |
|                       |                   | เอกสารชุด                                     | A              |

### 5. ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ

- 5.1 รับและพิจารณาเอกสารรายงานการตรวจสอบและทดสอบ คู่มือทางเทคนิค และคำสั่งปฏิบัติงาน
- 5.2 ในกรณีที่ร่างแผนภูมิการประกันคุณภาพสามารถนำมาปฏิบัติได้ ให้ทำการตรวจสอบ เรียนเรื่อง และส่งให้ธุรการแผนกควบคุมคุณภาพจัดพิมพ์
- 5.3 ในกรณีที่ร่างแผนภูมิการประกันคุณภาพไม่สามารถนำมาปฏิบัติได้ ให้นัดประชุม STAFF แผนกควบคุมคุณภาพ เพื่อหาแนวทางแผนภูมิการประกันคุณภาพ

### 6. ธุรการแผนกควบคุมคุณภาพ

- 6.1 จัดพิมพ์แผนภูมิการประกันคุณภาพ คู่มือทางเทคนิค และคำสั่งปฏิบัติงาน
- 6.2 จัดส่งแผนภูมิการประกันคุณภาพ คู่มือทางเทคนิค และคำสั่งปฏิบัติงานที่พิมพ์แล้ว ให้ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ

### 7. ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ

- 7.1 ร่างและตรวจสอบแผนภูมิการประกันคุณภาพ คู่มือทางเทคนิค และคำสั่งปฏิบัติงาน
- 7.2 ลงชื่อรับรองแผนภูมิการประกันคุณภาพ คู่มือทางเทคนิค และคำสั่งปฏิบัติงาน ชุดใหม่
- 7.3 ส่งเอกสารทั้งหมดให้ธุรการแผนกควบคุมคุณภาพ เพื่อทำการแจกจ่าย

## ศูนย์วิทยทรัพยากร

### 8. ธุรการแผนกควบคุมคุณภาพ

- 8.1 ลงนามเมื่อยกเอกสาร ตามคู่มือการใช้ RF-QC-U 01 เตรียมการจะเมื่อยก และการจัดเก็บเอกสาร
- 8.2 แจกจ่ายเอกสารใหม่ให้ผู้มีสิทธิ์ของครอง และให้ผู้มีสิทธิ์ของครองที่รับเอกสารแล้ว ลงชื่อในเอกสาร RF-QC-F 70 ในลงชื่อรับเอกสาร
- 8.3 นำเอกสารเก่ากลับมาท้าลาย



# ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

| บริษัท               |                   | คำสั่งปฏิบัติงาน                 |                    |
|----------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------|
| ฝ่าย โรงงานซึ่งเขียน | แผนก ควบคุมคุณภาพ | เรื่อง การตรวจซึ่งพ่นสี ชุดที่ 1 |                    |
| ผู้อำนวยการฝ่าย      | QMR               | หมายเหตุเอกสาร                   | RF-QC-W 16         |
|                      |                   | หน้า 1/2                         | ทบทวนครั้งที่ 0    |
|                      |                   | วันที่ 12/6/37                   | ดำเนินมาครั้งที่ 0 |

- ### 1. คำแนะนำพนักงานตรวจคุณภาพ จุดที่ 1

## 2. คุณสมบัติเฉพาะ

### 3. ขั้นตอนการทํางาน

- 3.1 ตรวจศูนย์ด้านข้างซ้าย
  - 3.2 หมุนศูนย์
  - 3.3 ตรวจศูนย์ด้านหน้า, ตรวจขอบหน้าศูนย์, ตรวจว่องถัน, ตรวจสีภายในศูนย์
  - 3.4 การตรวจกระแทกโดยดึงศูนย์ที่เบวนอนผู้บนรางเดื่อน ทำมุมกับพื้นประมาณ  $130^{\circ}$  ให้ช่วงล่างของฝ่าเท้าที่เบวนอนอยู่ในระดับสายตา แล้วมองสายตาไปกับแสงของหลอดไฟ เพื่อให้เห็นอาการบกพร่องทั้งหมด
  - 3.5 ด้านอาการบกพร่องใดที่ต้องส่งเข้ามิว หรือเสื้อ ให้ MARK โดยให้เขียนหมายเลขประจำเป็น CODE ของข้อมูลบกพร่องนั้น ส่วนข้อมูลบกพร่องเล็กน้อยที่สามารถปล่อยผ่านได้ไม่ต้อง MARK

4. หลักเกณฑ์การตัดสินใจให้คุณภาพในคุณภาพ RF-QC-T 30 G

# ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

|                              |     |                                   |                 |
|------------------------------|-----|-----------------------------------|-----------------|
| บริษัท<br>ฝ่าย โรงงานตู้เย็น |     | คำสั่งปฏิบัติงาน                  |                 |
| แผนก ควบคุมคุณภาพ            |     | เรื่อง การตรวจสอบตู้เย็น ชุดที่ 1 |                 |
| ผู้อ่านรายการฝ่าย            | QMR | หมายเลขอកสาร                      | RF-QC-W 16      |
|                              |     | หน้า 2/2                          | หนทางครั้งที่ 0 |
|                              |     | วันที่ 12/6/37                    | สำเนาชุดที่ 0   |

ตัวเลขที่ใช้เป็น CODE เพื่อแทนอาการบกพร่องในการตรวจสอบ ตู้เย็น ที่มา พนส

| CODE<br>NO. | ใช้แทนข้อบกพร่อง | CODE<br>NO. | ใช้แทนข้อบกพร่อง |
|-------------|------------------|-------------|------------------|
| 1           | รอยน้ำด          | 19          | พ่นสีไม่ทั่ว     |
| 2           | สีเป็นฟอง        | 20          | สีเป็นเม็ด       |
| 3           | เป็นตามด         | 21          | สนิมตก           |
| 4           | ผุนสกปรก         | 23          | รอยกระดาษทราย    |
| 5           | บุบ              | 24          | บุบไม่เรียบ      |
| 6           | บุน              | 25          | สีด้าน           |
| 7           | สีบาง            | 26          | รอยคราบเกลือ     |
| 8           | สีหยด            | 27          | สีเป็นละออง      |
| 9           | ดวงน้ำมัน        | 29          | สีเป็นหลุม       |
| 10          | สีกะเทาะ         | 31          | คราบพิมเนอร์     |
| 11          | รอยขีด           | 32          | สีหยด            |
| 12          | บุบบางย่น        | 33          | บุบเป็นรู        |
| 14          | รอยน้ำกรด        | 34          | รอยขาว           |
| 15          | ขัดแห้งไม่เรียบ  | 35          | รอยถุงมือ        |
| 16          | สีมีน้ำ          | 36          | ตะกั่วตะลาย      |
| 17          | รอยแมลง          | 37          | น้ำมันหยด        |
| 18          | สีขางาน          | 38          | รอยคินตอ         |

| บริษัท              |     | คำสั่งปฏิบัติงาน                     |                |
|---------------------|-----|--------------------------------------|----------------|
| ฝ่าย โครงการตู้เย็น |     | แผนก ควบคุมคุณภาพ                    |                |
| ผู้อำนวยการฝ่าย     | QMR | เรื่อง การตรวจสอบตู้เย็น สี จุดที่ 2 |                |
|                     |     | หมายเลขออกสาร                        | RF-QC-W 17     |
|                     |     | หน้า 1/2                             | ทบวงครั้งที่ 0 |
|                     |     | วันที่ 12/6/37                       | สำเนาชุดที่ 0  |

1. ตัวແນ່ນັກງານตรวจสอบตู้เย็น สี จุดที่ 2

2. คุณสมบัติเฉพาะ

3. ขั้นตอนการทํางาน

3.1 ตรวจสอบด้านข้างขวา

3.2 หมุนตู้

3.3 ตรวจสอบด้านหลัง และแผ่นกัน

3.4 การตรวจสอบหากได้ดึงตู้ที่แนวนอนอยู่บนรางเลื่อน ห้ามหมุนกับพื้นประมาณ  $130^{\circ}$  ให้ห่วงล่างของฝาที่แนวนอนอยู่ในระดับสายตา แล้วมองหาด้วยตาเปล่า กับแสงของหลอดไฟ เพื่อให้เห็นอาการบกพร่องทั้งหมด

3.5 ถ้าอาการบกพร่องใดที่ต้องส่งซ่อม หรือเสีย ให้ MARK ให้เขียนหมายเลขประจำเป็น CODE ของข้อบกพร่องนั้น หัวข้อบกพร่องเล็กน้อยที่สามารถปล่อยผ่านได้ไม่ต้อง MARK

4. หลักเกณฑ์การตัดสินใจให้คุณภาพนิคหมายเลข RF-QC-T 30 G

# ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

|                                       |     |                                   |                |
|---------------------------------------|-----|-----------------------------------|----------------|
| บริษัท                                |     | คำสั่งผู้ว่าด้วยงาน               |                |
| ฝ่าย โรงงานซึ่งเป็น แผนก ควบคุมคุณภาพ |     | เรื่อง การตรวจสอบพื้นที่ จุดที่ 2 |                |
| ผู้อำนวยการฝ่าย                       | QMR | หมายเลขเอกสาร                     | RF-QC-W 17     |
|                                       |     | หน้า 2/2                          | ทบวงครั้งที่ 0 |
|                                       |     | วันที่ 12/6/37                    | สำเนาชุดที่ 0  |

ตัวเลขที่ใช้เป็น CODE เพื่อแทนอาการรุนแรงของในการตรวจสอบ ศูนย์ พื้นที่

| CODE<br>NO. | ใช้แทนข้อบกพร่อง | CODE<br>NO. | ใช้แทนข้อบกพร่อง |
|-------------|------------------|-------------|------------------|
| 1           | รอบปิด           | 19          | พ่นสีไม่ทั่ว     |
| 2           | สีเป็นฟอง        | 20          | สีเป็นเม็ด       |
| 3           | เป็นตามด         | 21          | สนิมลอก          |
| 4           | ผุนสกปรก         | 23          | รอยกระดาษทราย    |
| 5           | บุน              | 24          | บุนไม่เรียบ      |
| 6           | บุน              | 25          | สีด้าน           |
| 7           | สีบาง            | 26          | รอยคราบเกลือ     |
| 8           | สีหยด            | 27          | สีเป็นละออง      |
| 9           | ดวงน้ำมัน        | 29          | สีเป็นหุ่น       |
| 10          | สีกะเทาะ         | 31          | คราบกินเนอร์     |
| 11          | รอบปิด           | 32          | สีหยด            |
| 12          | บุนบางข้น        | 33          | บุนเป็นรู        |
| 14          | รอบน้ำกรด        | 34          | รอยกาว           |
| 15          | ขัดแย้งไม่เรียบ  | 35          | รอยถุงน้ำอ       |
| 16          | สีมีน้ำ          | 36          | ตะกั่วละลาย      |
| 17          | รอบเม็ด          | 37          | น้ำมันหยด        |
| 18          | สีขำ             | 38          | รอยคืนสี         |

คุณบริษัทพยุง  
คุ้มภารณ์มหาวิทยาลัย

|  |     |                              |                    |
|--|-----|------------------------------|--------------------|
| บริษัท                                 |     | ค่าสั่งปฏิบัติงาน            |                    |
| ฝ่าย โครงการซื้อเข็น แผนก ควบคุมคุณภาพ |     | เรื่อง การตรวจสอบสี จุดที่ 3 |                    |
| ผู้อำนวยการฝ่าย                        | QMR | หมายเหตุเอกสาร               | RF-QC-W 18         |
|  |     | หน้า 1/1                     | ทบทวนครั้งที่ 0    |
|  |     | วันที่ 12/6/37               | ดำเนินมาครั้งที่ 0 |

1. ตำแหน่งผู้ดูแลงานตรวจสอบสี จุดที่ 3

2. คุณสมบัติเฉพาะ

3. ขั้นตอนการทำงาน

3.1 ยกตัวอย่างข้อแนะนำ

4. ข้อควรระวัง

4.1 ไม่ควรวางแผนกับพื้นแรงงาน

4.2 ไม่ควรกระแทกตัวออกจากข้อแนะนำแรงงาน เมื่อเวลาขยติดควรใช้มือปัดออก  
 เพราะอาจทำให้ตัวเสียหายได้



# ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

| บริษัท             |     | กำลังปฏิบัติงาน                 |                 |                |
|--------------------|-----|---------------------------------|-----------------|----------------|
| ฝ่าย โรงงานตู้เย็น |     | แผนก ควบคุมคุณภาพ               |                 |                |
| ผู้อำนวยการฝ่าย    | QMR | เรื่อง การตรวจตู้ฟันสี จุดที่ 4 | หน่วยเลขเอกสาร  | RF-QC-W 19     |
|                    |     | หน้า 1/2                        | ทบทวนครั้งที่ 0 | วันที่ 12/6/37 |
|                    |     |                                 | สำเนาชุดที่ 0   |                |

1. ดำเนินการพนักงานตรวจตู้ฟันสี จุดที่ 4

2. คุณสมบัติเฉพาะ

3. ขั้นตอนการทำงาน

- 3.1 รับตู้จากพนักงานตรวจตู้ฟันสีจุดที่ 3
- 3.2 ตรวจสอบหัวตู้, ตรวจสอบด้านข้างขวาเมือ, ตรวจสอบด้านหลังตู้, ตรวจสอบด้านข้างซ้ายเมือ และตรวจสอบบนหน้าของหัวตู้
- 3.3 ถ้าอาการบกพร่องใดที่ต้องส่งซ่อม หรือเสียให้ MARK โดยให้เขียนหมายเลขประจำเป็น CODE ของข้อบกพร่องนั้น ส่วนข้อบกพร่องเล็กน้อยที่สามารถปล่อยผ่านได้ไม่ต้อง MARK
- 3.4 พิจารณาส่งเสีย, ซ่อม และเคาะ โดยใช้หัวลักษณะของการตัดสินใจให้ดูในคู่มือทางเทคนิค หมายเลข RF-QC-T30 G
- 3.5 ลงรายงานอาการเสีย, ซ่อม, เคาะ และ OK ลงในใบรายงาน



# ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

|                                |     |                                   |                 |
|--------------------------------|-----|-----------------------------------|-----------------|
| บริษัท<br>ฝ่าย โรงงานศูนย์เข็น |     | ค่าสั่งปฏิบัติงาน                 |                 |
| แผนก กวับคุณคุณภาพ             |     | เรื่อง การตรวจสอบพื้นดิน ชุดที่ 4 |                 |
| ผู้อำนวยการฝ่าย                | QMR | หมายเลขเอกสาร                     | RF-QC-W 19      |
|                                |     | หน้า 2/2                          | ทบทวนครั้งที่ 0 |
|                                |     | วันที่ 12/6/37                    | สำเนาชุดที่ 0   |

ตัวเลขที่ใช้เป็น CODE เขียนแทนอาการบกพร่องในการตรวจสอบ ศูนย์ฝ่า พื้นดิน

| CODE<br>NO. | ไข้แทนข้อบกพร่อง | CODE<br>NO. | ไข้แทนข้อบกพร่อง |
|-------------|------------------|-------------|------------------|
| 1           | รอยปีค           | 19          | พื้นดินไม่ทั่ว   |
| 2           | สีเป็นฟอง        | 20          | สีเป็นเม็ด       |
| 3           | เป็นตามด         | 21          | ชนิดลอก          |
| 4           | ผุนสะปรก         | 23          | รอยกระดาษทราย    |
| 5           | บุบ              | 24          | บุบไม่เรียบ      |
| 6           | บุน              | 25          | สีด้าน           |
| 7           | สีบาง            | 26          | รอยคราบเกลือ     |
| 8           | สีเหลด           | 27          | สีเป็นละออง      |
| 9           | ดวงน้ำมัน        | 29          | สีเป็นหยุน       |
| 10          | สีกะเทาะ         | 31          | คราบกินเนอร์     |
| 11          | รอยปีค           | 32          | สีเหลด           |
| 12          | บุบบางข้น        | 33          | บุบเป็นรู        |
| 14          | รอยน้ำกรด        | 34          | รอยกา            |
| 15          | ขดແห้งไม่เรียบ   | 35          | รอยถุงมือ        |
| 16          | สีมีน้ำ          | 36          | ตะกั่วคละลาย     |
| 17          | รอยแมลง          | 37          | น้ำมันหมักดิบ    |
| 18          | สีเหลบๆ          | 38          | รอยดินสอ         |

คุณย์วิทยาร์พยุงกร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

| บริษัท               |  | ผู้รับ            |  | ที่มาสั่งปฏิบัติงาน       |            |
|----------------------|--|-------------------|--|---------------------------|------------|
| ฝ่าย โรงงานคู่เขื่อน |  | แผนก ควบคุมคุณภาพ |  | เรื่อง การจัดเก็บไครองคู่ |            |
| ผู้อำนวยการฝ่าย      |  | QMR               |  | หมายเลขอekoสาร            | RF-QC-W 20 |
|                      |  |                   |  | หน้า                      | 1/1        |
|                      |  |                   |  | ทบวงค์รังที่              | 0          |
|                      |  |                   |  | วันที่                    | 12/6/37    |
|                      |  |                   |  | สำเนาชุดที่               | 0          |

1. ดำเนินการพนักงานตรวจสอบคู่พ่นสีชุดที่ 5

2. คุณสมบัติเฉพาะ

3. ขั้นตอนการทำงาน

3.1 รับคู่ OK จากพนักงาน จุดตรวจสอบที่ 4, พนักงานซ่อม และพนักงานเคาะ  
นำเข้าขึ้นแขวนขึ้นบนขั้นถอย

3.2 รับคู่เสียงจากพนักงาน จุดตรวจสอบที่ 4, พนักงานซ่อม และพนักงานเคาะ  
นาขอกซ่อนรอพนักงานชุดที่ 6 มาเข็น



ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

| บริษัท                                 |  | ผู้มีอิทธิพล                |  |
|--|--|-----------------------------|--|
| ฝ่าย โรงงานดูแลรักษา แผนก ควบคุมคุณภาพ |  | เครื่อง มาตรฐานการตรวจสอบสี |  |
| หมวด PAINT                             | หน่วย ห้องทดสอบสี  |                             |  |
| ผู้จัดการแผนก                          | ตำแหน่งงานที่ได้รับการแต่งตั้ง<br>หน่วยทดสอบและตรวจสอบ<br>คุณภาพสี | หมายเลขเอกสาร<br>หน้า       | RF - QC - T30 ( A )<br>1 / 9<br>ทบทวนครั้งที่ 0<br>วันที่ 10/6/37<br>สำเนาครั้งที่ 0 |

1. จุดประสงค์ เพื่อตรวจสอบคุณภาพของสีพ่นภายนอกตู้ ก่อนที่จะนำไปใช้งาน

2. การซักดูดอย่างเพื่อตรวจสอบ ตรวจสอบเมื่อรับของทุกชิ้นทุกสี

3. ลักษณะที่ต้องการ

3.1 สีอบแต่ละชิ้นจะต้องมีใบรับรอง ผลการตรวจสอบคุณภาพจากผู้ขาย โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังนี้

- สี
- วันที่ผลิต
- ความหนืด
- ค่าความละเอียดของเนื้อที่ (FINENESS)
- ค่า % NON-VOLATILE MATERIAL
- ค่าความเบา (GROSS)
- ค่าความแข็ง (HARDNESS)
- ความติดแน่นของสี (ADHESION)
- ความทนต่อแรงกระแทก (IMPACT TEST)
- ความทนต่อการดัดโค้ง (BENDING TEST)
- ค่า ERICHSEN



## คุณยุทธทรัพย์การ

## คุ้มครองกรรมหมาย

3.2 ตัวอย่างสีที่เก็บต้องผ่านการตรวจสอบทุกขั้นตอนตามที่ระบุไว้ในตารางที่ 1

3.3 สีทุกรุ่นต้องมีคุณภาพ ตามที่ระบุไว้ในตารางที่ 1 สำหรับสีที่ไม่ได้ระบุไว้เฉพาะ (หรือสีใหม่) ให้ขึ้นต้องคุณภาพพื้นฐาน  
ที่ต้องการแทนก่อน จนกว่าจะมีระบุไว้เพิ่มเติม

3.4 แผ่นป้ายที่ติดข้างภายนอกบรรจุสี ต้องมีรายละเอียดบนสี และวันที่ผลิตติดอยู่ให้ชัดเจน

3.5 สีทุกรุ่นจะต้องสามารถเก็บไว้ได้ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือน โดยไม่เกิดเป็นรุนแรงขึ้น ไม่นอนกันแข็ง

| บริษัท                    |                             | คุณภาพทางเทคนิค                |                    |                 |
|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------|
| ฝ่าย โรงงานศูนย์เบื้องต้น | แผนก ควบคุมคุณภาพ           | เรื่อง มาตรฐานการตรวจสอบสีอ่อน |                    |                 |
| หมวด PAINT                | หน่วย จุดตรวจสอบ LINE พ่น A | ACRYLIC - MELAMINE ENAMEL      |                    |                 |
| ผู้จัดการแผนก             | ตำแหน่งงานที่ใช้ออกสาร      | หมายเหตุเอกสาร                 | RF - QC - T 30 (A) |                 |
|                           | Q.C. งานโภชนา               | หน้า                           | 2 / 9              | ทบทวนครั้งที่ 0 |
|                           |                             | วันที่                         | 10/6/37            | สำเนาชุดที่ 0   |

| รายการที่ต้องตรวจสอบ  | คุณภาพพื้นฐานที่ต้องการสำหรับสีที่ไม่ได้ระบุ | วิธีการตรวจสอบ                 | มาตรฐานข้างต้น |
|-----------------------|--|--------------------------------|----------------|
| Viscosity             | < 10 micron                                  | ตามข้อ 4.1                     |                |
| Fineness              | > 55% W/W                                    | -                              |                |
| Non-Volatile          | เก็บแบบน้ำมาร์ฐาน                            | ตามข้อ 4.2                     |                |
| Colour Shade          | >90 on 60 gm                                 | ตามข้อ 4.3                     |                |
| Gross                 | <25 micron                                   | ตรวจสอบเมื่อมีปัญหา หรือสีใหม่ |                |
| Hiding Power          | Pass 5 mm.                                   | ตามข้อ 4.4                     |                |
| Erichsen Test         | 1/2x500 gm. x 50 cm.                         | -                              |                |
| Impact Resistance     | Pass 3 mm.                                   | ตามข้อ 4.5                     |                |
| Flexibility           | Pass 3000 gm.                                | ตามข้อ 4.6                     |                |
| Scratch Resistance    | Over 2 H                                     | ตามข้อ 4.7                     |                |
| Pencil Scratch        | 100/100 mm.                                  | ตามข้อ 4.8                     |                |
| Tester                | Pass 48 hr.                                  | ตามข้อ 4.9                     |                |
| Adhesion              | Pass 48 hrs. 5% H So                         | ตามข้อ 4.10                    |                |
| Water Resistance      | Pass 48 hrs. 5% NaOH                         | ตามข้อ 4.11                    |                |
| Acid Resistance       | Pass 3 Cycles 5% Salt                        | ตามข้อ 4.12                    |                |
| Alkali Resistance     | No Stain                                     | ตามข้อ 4.13                    |                |
| Salt Spray Resistance | Pass 170 c 90 min.                           | ตามข้อ 4.14                    |                |
| Stain Resistance      | -  | ตามข้อ 4.15                    |                |
| Heating Resistance    | -  | -                              |                |
| Accelerated           | -  | -                              |                |
| Weathering Test       | -  | -                              |                |

ตารางที่ 1

คุณภาพที่ต้องการและรายการที่ต้องตรวจสอบ

| บริษัท              |  | คู่มือทางเทคนิค            |                     |               |
|---------------------|--|----------------------------|---------------------|---------------|
| ฝ่าย โรงงานคุ้มครอง | แผนก ควบคุมคุณภาพ  | เรื่อง มาตรฐานการตรวจสอบสี |                     |               |
| หมวด PAINT          | หน่วย ห้องทดสอบ  |                            |                     |               |
| ผู้จัดการแผนก       | ตำแหน่งงานที่ใช้ออกสาร<br>หน่วยทดสอบและตรวจสอบ<br>คุณภาพสี | หมายเลขอโกสรา              | RF - QC - T30 ( A ) |               |
|                     |  | หน้า                       | 3 / 9               | ทบวงค้วงที่ 0 |
|                     |  | วันที่                     | 10/6/37             | สำเนาชุดที่ 0 |

#### 4. ขั้นตอนการตรวจสอบ และเกณฑ์การตัดสิน

##### 4.0 การเตรียมแผ่นทดสอบ

- สำหรับแผ่นทดสอบขนาด 100 x 200 x 0.6 mm. ให้ใช้เหล็ก SPCC ผ่านเข้ากระบวนการล้างไขมัน
- เกล็ดอบด้วย ZINC - PHOSPHATE แล้วนำไปพ่นด้วยด้ายสีที่ต้องการ ตามขบวนการพ่นสี เพื่อให้ได้ความหนาของฟิล์มแห้ง 25 MICRON แล้วอบให้แห้งพิเศษตามขบวนการผลิต
- สำหรับแผ่นทดสอบขนาด 50 x 125 x 0.4 mm. ให้ใช้เหล็ก SPCC ผ่านเข้ากระบวนการล้างไขมัน
- เกล็ดอบด้วย ZINC - PHOSPHATE แล้วนำไปพ่นด้วยด้ายสีที่ต้องการ ตามขบวนการพ่นสี เพื่อให้ได้ความหนาของฟิล์มแห้ง 25 MICRON แล้วอบให้แห้งตามลักษณะของขบวนการผลิต

##### 4.1 การตรวจสอบ VISCOSITY

- เก็บตัวอย่างสีอย่างน้อย 120 cc โดยจะต้องเก็บต้องการเนื้อสีในภาชนะให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกัน อย่างน้อย 10 นาที
- วัดอุณหภูมิของเนื้อสี
- วัดความหนืดของสีเป็นวินาที โดยใช้ถ้วยวัดความหนืด FORD CUP NO.4 (ASTM D1200)
- บันทึกอุณหภูมิและเวลา

##### 4.2 การตรวจสอบ NON - VOLATILE

- เก็บตัวอย่างสีประมาณ 10 cc ใส่ลงใน PORCELAIN BASIN (ซึ่งซึ่งน้ำหนักไว้แน่นอน (W1) นำไปอบที่อุณหภูมิ 105-110°C นาน 3 ชม. แล้วนำออกนำไปเก็บไว้ใน DESICATOR ที่ไว้ใจอุณหภูมิเข้มงวด อุณหภูมิห้อง นำไปซึ่งน้ำหนักใหม่อีกครั้ง (W2)
- ค่า NV (%) =  $\frac{W2}{W1} \times 100$

##### 4.3 การตรวจสอบ COLOUR SHADE

- เตรียมตัวอย่างสี ตามวิธี 4.0 ขนาดแผ่น 100 x 200 x 0.6 mm.
- นำไปเทียนกันเพลิงสีที่เก็บเป็นมาตรฐาน และเทียนกันเพลิงตัวอย่างสี 2 LOT ศุดท้ายที่ผ่านมา โดยเทียนจากแสงมาตรฐานของเครื่อง COLOUR ASSESSMENT LIGHTING CABINET (BS-950 = PART 1) ดังนี้

| บริษัท              |                        | ผู้มีอำนาจtechnic              |                     |                 |
|---------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|
| ฝ่าย โรงงานคู่เขื่น | แผนก ควบคุมคุณภาพ      | เรื่อง มาตรฐานการตรวจสอบสีอ่อน |                     |                 |
| หมวด PAINT          | หน่วย ห้องพัฒนาสี      |                                |                     |                 |
| ผู้จัดการแผนก       | ตำแหน่งงานที่ใช้ออกสาร | หมายเลขเอกสาร                  | RF - QC - T30 ( A ) |                 |
|                     | หน่วยพัฒนาและตรวจสอบ   | หน้า                           | 4 / 9               | ทบทวนครั้งที่ 0 |
|                     | คุณภาพสี               | วันที่                         | 10/6/37             | สำเนาชุดที่ 0   |

| รายการที่ต้องตรวจสอบ        | คุณภาพพื้นฐานที่ต้องการสำหรับสีที่ไม่ได้ระบุ   | วิธีการตรวจสอบ              | มาตรฐานอ้างอิง |
|-----------------------------|--|-----------------------------|----------------|
| Viscosity                   | < 10 micron                                    | ตามข้อ 4.1                  |                |
| Fineness                    | > 55% W/W                                      | -                           |                |
| Non-Volatile                | เทียนแบ่งมาตรฐาน                               | ตามข้อ 4.2                  |                |
| Colour Shade                | >90 on 60 gm                                   | ตามข้อ 4.3                  |                |
| Gross                       | <25 micron                                     | ตรวจเมื่อมีปัญหา หรือสีใหม่ |                |
| Hiding Power                | Pass 5 mm.                                     | ตามข้อ 4.4                  |                |
| Erichsen Test               | 1/2x500 gm. x 50 cm.                           | ตามข้อ 4.5                  |                |
| Impact Resistance           | Pass 3 mm.                                     | ตามข้อ 4.6                  |                |
| Flexibility                 | Pass 3000 gm.                                  | ตามข้อ 4.7                  |                |
| Scratch Resistance          | Over 2 H                                       | ตามข้อ 4.8                  |                |
| Pencil Scratch              | 100/100 mm.                                    | ตามข้อ 4.9                  |                |
| Tester                      | Pass 48 hr.                                    | ตามข้อ 4.10                 |                |
| Adhesion                    | Pass 48 hrs. 5% H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> | ตามข้อ 4.11                 |                |
| Water Resistance            | Pass 48 hrs. 5% NaOH                           | ตามข้อ 4.12                 |                |
| Acid Resistance             | Pass 3 Cycles 5% Salt                          | ตามข้อ 4.13                 |                |
| Alkali Resistance           | No Stain                                       | ตามข้อ 4.14                 |                |
| Salt Spray Resistance       | Pass 170 c 90 min.                             | ตามข้อ 4.15                 |                |
| Stain Resistance            | -  | -                           |                |
| Heating Resistance          | -  | -                           |                |
| Accelerated Weathering Test | -  | -                           |                |

ตารางที่ 1

คุณภาพที่ต้องการและการทดสอบที่ต้องตรวจสอบ

| บริษัท           |  | คุณภาพทางเทคนิค            |                              |                 |
|------------------|--|----------------------------|------------------------------|-----------------|
| ฝ่าย โรงงานศูนย์ | แผนก ควบคุมคุณภาพ  | เรื่อง มาตรฐานการตรวจสอบสี |                              |                 |
| หมวด PAINT       | หน่วย ห้องทดสอบ  |                            |                              |                 |
| ผู้จัดการแผนก    | ตำแหน่งงานที่ใช้ออกสาร<br>หน่วยทดสอบและตรวจสอบ<br>คุณภาพสี | หมายเหตุเอกสาร<br>หน้า     | RF - QC - T30 ( A )<br>5 / 9 | ทบทวนครั้งที่ 0 |
|                  |  | วันที่                     | 10/6/37                      | สำเนาชุดที่ 0   |

#### 1. ARTIFICIAL DAYLIGHT

#### 2. DAYLIGHT + ULTRA - VIOLET

#### 3. INCANDESCENT LAMP

#### 4. FLUORESCENT LAMP

- เมื่อเทียบคุณภาพต้องไม่เกินความแตกต่างของ SHEEN ดัง
- ตัวอย่างสี และแผ่นสีมาตรฐานที่เก็บไว้ต้องเก็บในช่องพลาสติกสีดำ ไม่ให้มีแสงเข้าระหว่างการเก็บ

#### 4.4 การตรวจค่า HIDING POWER

- ติดกระดาษขาว - ดำ (เลือกใช้ของ SHEEN, HIDING POWER SHART CODE 301-B) บนแผ่นเหล็ก SPCC 100 x 200 x 0.6 mm. แล้วนำไปพับด้วยตัวอย่างสี โดยได้ให้มีความหนาของน้ำขึ้ไปมาก แล้วนำไปปิดไฟแท็ง
- วัดความหนาของฟิล์มสีที่แท็งแล้ว ณ. จุดที่เนื้อที่ขึ้นไม่เกินพื้นสีของกระดาษขาว-ดำ บันทึกความหนาที่วัดได้

#### 4.5 การตรวจค่า IMPACT RESISTANCE

- เตรียมตัวอย่างสี ตามวิธี 4.0 ขนาดแผ่น 100 x 200 x 0.6 mm. ทึ่งไว้ในห้องทดสอบก่อนอย่างน้อย 1 ชม.
- นำไปทดสอบด้วยเครื่อง IMPACT TESTER โดยทิ้งตุ้มน้ำหนักขนาด 500 กรัม เส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว ณ. ที่ความสูงต่างๆ กัน (หางด้านหน้าสีขึ้นรับตุ้มน้ำหนัก)
- ตรวจคุณภาพสีต้องไม่เกิดการแตกร้าว, ล่อน โดยตรวจสอบตัวอย่างละเอียดตัวข่าย
- บันทึกค่าความสูงที่ฟิล์มสีเริ่มมีการแตกร้าว, ล่อน

## คุณภาพทางเทคนิค

# คุณภาพทางวิทยาลัย

#### 4.6 การตรวจสอบ FLEXIBILITY

- เตรียมตัวอย่างสี ตามวิธี 4.0 ขนาดแผ่น 50 x 125 x 0.4 mm. ทึ่งไว้ในห้องทดสอบก่อนอย่างน้อย 1 ชม.
- นำไปทดสอบด้วย BEND TEST UNIT ( BS - 3900 ) ที่ขนาดแกน (MANDEREL ROD) ต่างๆ กัน โดยหันตัวอย่างแผ่นรอบแกนทุก 180 ใช้เวลาประมาณ 1 วินาที (ให้ด้านที่หันสีอ่อนด้านนอก ที่ไม่สัมผัสกับแกน)
- ตรวจคุณภาพสีต้องไม่เกิดรอยแตกร้าวตัวข่ายแน่นข่าย
- บันทึกขนาดแกนที่ทดสอบ ที่ทำให้เริ่มเกิดการแตกร้าว

| บริษัท             |  | คุณภาพทางเทคนิค              |                     |                  |
|--------------------|--|------------------------------|---------------------|------------------|
| ฝ่าย โรงงานคู่เข็น | แผนก ความคุณคุณภาพ   | เรื่อง มาตรฐานการตรวจสอบสีอบ |                     |                  |
| หมวด PAINT         | หน่วย ห้องทดสอบสี  |                              |                     |                  |
| ผู้จัดการแผนก      | ตำแหน่งงานที่ใช้ออกสาร<br>หน่วยทดสอบและตรวจสอบ<br>คุณภาพสี | หมายเหตุเอกสาร               | RF - QC - T30 ( A ) |                  |
|                    |  | หน้า                         | 6 / 9               | หนบทวนครั้งที่ 0 |
|                    |  | วันที่                       | 10/6/37             | สำเนาชุดที่ 0    |

#### 4.7 การตรวจสอบ SCRATCH RESISTANCE

- เครื่องด้าวอย่างฟี ตามวิธี 4.0 ขนาดแผ่น 50 x 125 x 0.4 mm. ทึ้งไว้ในห้องทดสอบก่อนอุ่นอ่อนน้อบ 1 ชม.
- นำไปทดสอบด้วยเครื่อง SCRATCH TESTTER,( BS - 3900 ) โดยใช้ผู้ชุมน้ำหนักเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และเปลี่ยน  
ตัวแหน่งไปทุกครั้งที่ทดสอบ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดชำรุดขึ้น
- บันทึกน้ำหนักที่ทำให้หัวด้าวหัก ผ่านสิ่งของเหล็ก ( ควรได้จาก VOLT METER ที่เครื่อง )

#### 4.8 การตรวจสอบ PENCIL SCRATCH TESTER (JISK 5400)

- เครื่องด้าวอย่างฟี ตามวิธี 4.0 ขนาดแผ่น 100 x 200 x 0.6 mm. ทึ้งไว้ในห้องทดสอบก่อนอุ่นอ่อนน้อบ 1 ชม.
- นำไปทดสอบด้วยดินสอ MITSUBISHI ( หรือตาม JIS S6006 PENCIL ) ขนาดความแข็งต่างๆ กัน

# ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แล้วจากดินสอไป ด้วยความเร็วประมาณ 0.5 mm./sec เป็นระยะทาง 5-10 mm. ทดสอบ 5 ครั้ง

- สังเกตรอยที่เกิดขึ้น และบันทึกขนาดความแข็งแรงของดินสอที่ใช้ ที่ทำให้เกิดรอยขึ้น

| บริษัท           |  | คู่มือทางเทคนิค                |                   |                 |
|------------------|--|--------------------------------|-------------------|-----------------|
| ฝ่าย โรงงานศูนย์ | แผนก ควบคุมคุณภาพ  | เรื่อง มาตรฐานการตรวจสอบสีอ่อน |                   |                 |
| หมวด PAINT       | หน่วย ห้องทดสอบ  |                                |                   |                 |
| ผู้จัดการแผนก    | ตำแหน่งงานที่ใช้ออกสาร<br>หน่วยทดสอบและตรวจสอบ<br>คุณภาพสี | หมายเหตุเอกสาร                 | RF - QC - T30 (A) |                 |
|                  |  | หน้า                           | 7 / 9             | ทบทวนครั้งที่ 0 |
|                  |  | วันที่                         | 10/6/37           | สำเนาชุดที่ 0   |

#### 4.9 การตรวจสอบ ADHESION

- เครื่องมือตัวอย่างสี ตามวิธี 4.0 ขนาดแผ่น 100 x 200 x 0.6 mm. ทึ้งไว้ในห้องทดสอบก่อนอุ่นน้ำอุ่น 1 ชม.
- ใช้ไม้มีดขิดให้เป็นเส้นสีกึ่งเฉือนเล็ก ตามความกว้าง 11 เส้น และยาว 11 เส้น แตะเดินทั่งทัน 1 mm.  
เพื่อให้ได้ตารางทั้งหมด 100 ตาราง
- ใช้แบบการ FILAMENT TAPE ของ 3 M ขนาดกว้าง 1" (หรือแบบการใช้โลไฟฟ์ ตาม มอก. 228)  
ติดบนพื้นที่ที่ขิดไว้ ใช้ยางลบรีดให้เรียบ
- ถอดแบบการออกหันที่ ให้ยกหันหานุ่นไกล์เกียง 180 ° ให้มากที่สุด
- นับจำนวนชิ้นของพิล์มสีที่ติดออกมา (ชิ้นพิล์มที่หลุดไม่เต็มชิ้นให้นับเป็นหนึ่งชิ้น)

#### 4.10 การตรวจสอบ WATER RESISTANCE (JISK 5400)

- เครื่องมือตัวอย่างสี ตามวิธี 4.0 ขนาด 100 x 200 x 0.6 mm.
- ตามขอบทั้ง 4 ด้านของแผ่น และด้านหลังให้เคลือบด้วยเทปในมีสี เพื่อป้องกันไม่เกิดการริบขาด
- จุ่มแผ่นทดสอบลงในน้ำอุ่นที่อุณหภูมิประมาณ 40 ° C ถึงไม่ต่ำกว่า 80 mm.
- ทึ้งไว้จนครบเวลาที่จะทดสอบ นำขึ้นมาตรวจสอบของพิล์มสีทันที บันทึกผล
- ปลดอย่างทึ้งไว้ในอุณหภูมิห้องนาน 2 ชม. ตรวจสอบสภาพของพิล์มอีกครั้งหนึ่ง บันทึกผล
- สภาพของพิล์มสีที่ตรวจต้องไม่เกิดการพอง บ่น ไม่อ่อนตัว ไม่หลุดล่อน และไม่เปลี่ยนสีหลังจากตรวจสอบครั้งที่ 2

## ศูนย์วิทยทรัพยากร

#### 4.11 การตรวจสอบ ACID RESISTANCE

- เครื่องมือตัวอย่างสี ตามวิธี 4.0 ขนาด 100 x 200 x 0.6 mm.
- เกลือบเทียน ไข่ตามข้อมูลและบริเวณที่ไม่ต้องการตรวจสอบ
- จุ่มแผ่นทดสอบลงในสารละลายด่างที่ต้องการ ถึงไม่ต่ำกว่า 120 mm.
- ทึ้งไว้จนครบเวลาที่ทดสอบ นำขึ้นมาดูด้วยน้ำสะอาดทันที ทึ้งไว้ในอุณหภูมิห้อง 2 ชม. เพื่อให้แห้ง
- นำมาตรวจสอบของพิล์มสี และบันทึกผล
- สภาพของพิล์มสีที่ตรวจ ต้องไม่เกิดการพอง ร้าว หลุดล่อน ไม่เป็นรู ไม่อ่อนตัว และไม่เปลี่ยนสี

| บริษัท              |  | คู่มือทางเทคนิค              |                             |                 |
|---------------------|--|------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| ฝ่าย โรงงานคุ้ยเข็น | แผนก ควบคุมคุณภาพ  | เรื่อง มาตรฐานการตรวจสอบสีอบ |                             |                 |
| หมวด PAINT          | หน่วย ห้องทดสอบสี  |                              |                             |                 |
| ผู้จัดการแผนก       | ตำแหน่งงานที่ใช้ออกสาร<br>หน่วยทดสอบและตรวจสอบ<br>คุณภาพสี | หมายเลขออกสาร<br>หน้า        | RF - QC - T30 (A )<br>8 / 9 | หนทางครั้งที่ 0 |
|                     |  | วันที่                       | 10/6/37                     | สำเนาชุดที่ 0   |

#### 4.13 การตรวจสอบ SALT SPRAY RESISTANCE (JISK 5400)

- เครื่องด้าวอ่อนตัวอย่างสี ตามวิธี 4.0 ขนาด 100 x 200 x 0.6 mm.
- เกลื่อนเทียนไขตามข้อมูล และบริเวณที่ไม่ต้องการตรวจสอบ
- ใช้คอมพิวเตอร์เป็นเส้นทางแบบมุ่ง 2 เส้น ให้ลักษณะเป็นเส้นที่ต้องการทดสอบ
- นำแผ่นทดสอบไปป้อนในตู้ SALT SPRAY โดยเฉพาะให้ด้านที่ทดสอบหงายขึ้น ทำมุมกับแนวตั้ง 30 ° บนไว้เป็นระยะเวลา 3 CYCLES
- นำออกมาดึงด้าวอ่อนตัวอย่างสีออกทันที ซึบให้แห้งด้วยกระดาษซับ แล้วตรวจสอบของฟิล์มสีทันที
- สภาพของฟิล์มสีที่ตรวจสอบต้องไม่เกิดการหลัง ล่อน ไม่เกิดสนิม (ขอมให้เกิดสนิมได้ในบริเวณที่กรีดทำร่องจากเส้นที่กรีดไม่เกินข้างละ 1 mm.)
- ในการถ่ายร่องขึ้นสัก ให้ใช้น้ำยาลอกสีที่ไม่ทำให้เกิดสนิมป้ายเป็นทางกร้างประมาณ 30 mm. ร่องเส้นที่กรีด ค่อยๆ ลอกสีออก แล้วตรวจสอบที่ผิวเหล็ก

#### 4.14 การตรวจสอบ STAIN RESISTANCE

- เครื่องด้าวอ่อนตัวอย่างสี ตามวิธี 4.0 ขนาด 100 x 200 x 0.6 mm.
- นำไปป้ายด้วยเครื่องคั่มชนิดต่างๆ อ่อนตัว 1 cc แยกจากกัน เช่น COCA-COLA, กาแฟ
- ทิ้งไว้ให้แห้งเป็นเวลา 48 ชม. แล้วใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดออกตรวจสอบของฟิล์มสี และบันทึกผล
- สภาพของฟิล์มสีต้องไม่เกิดรอยต่าง และไม่เปลี่ยนสี


คู่มือวิทยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

| บริษัท                               |  | คู่มือทางเทคนิค                |                    |
|--------------------------------------|--|--------------------------------|--------------------|
| ฝ่าย โรงงานตู้เย็น แผนก ควบคุมคุณภาพ |  | เรื่อง มาตรฐานการตรวจสอบสีอ่อน |                    |
| หมวด PAINT                           | หน่วย ห้องพัฒนาสี  | หมายเลขออกสาร                  | RF - QC - T30 (A ) |
| ผู้จัดการแผนก                        | ตำแหน่งงานที่ใช้ออกสาร<br>หน่วยพัฒนาและตรวจสอบ<br>คุณภาพสี | หน้า                           | 9 / 9              |
|                                      |  | วันที่                         | 10/6/37            |
|                                      |  |                                | สำเนาชุดที่ 0      |

#### 4.15 การตรวจสอบ HEATING RESISTANCE

- เครื่องด้าวอย่างสี ตามวิธี 4.0 ขนาด  $50 \times 125 \times 0.4$  mm.
- นำไปป้อนที่อุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิที่อยู่ปกติ  $20^{\circ}\text{C}$  และให้เวลาในการอยู่ 3 เท่าของเวลาปกติ (อยู่ที่อุณหภูมิ  $170^{\circ}\text{C}$  นาน 90 นาที) แล้วนำออกมาทิ้งไว้ให้เย็นที่อุณหภูมิห้อง 1 ชม. ตรวจสอบสภาพของพิล์ม และบันทึกผล
- สภาพของพิล์มสีต้องไม่เปลี่ยนสี และความเงาต้องไม่ตื้อลง
- เก็บด้าวอย่างแผ่นทดสอบไว้ 24 ชม. แล้วนำไปทดสอบ FLEXIBILITY ต้องผ่านที่ขันดากันทดสอบ  $10 \text{ mm.}$  บันทึกผล

หมายเหตุ สำหรับการตรวจสอบสภาพของพิล์มสี ตามข้อ 4.10, 4.11 และ 4.12 ให้ตรวจสอบริเวณที่อยู่ต่ำกว่า  
ระดับของสารละลาย  $10 \text{ mm.}$  ลงไป



ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

|                       |  |                                       |                   |
|-----------------------|--|---------------------------------------|-------------------|
| บริษัท                |  | คู่มือทางเทคนิค                       |                   |
| ฝ่าย โรงงานคู่เขี้ยวน | แผนก ควบคุมคุณภาพ                          | เรื่อง มาตรฐานการตรวจสอบแผ่นโลหะเหล็ก |                   |
| หน่วย PAINT           | หน่วย จุดตรวจ LINE พื้น A                  | SPCC, SPEG และ SPCC - SB              |                   |
| ผู้จัดการแผนก         | ตำแหน่งงานที่ใช้ออกสาร<br>พนักงานตรวจสอบสี | หมายเลขอเอกสาร                        | RF - QC - T30 (B) |
|                       |  | หน้า                                  | 1 / 1             |
|                       |  | วันที่                                | 18/6/37           |
|                       |  | หน่วยครั้งที่                         | 0                 |
|                       |  | สำเนาครั้งที่                         | 0                 |

1. จุดประสงค์ เพื่อตรวจสอบแผ่นโลหะเหล็ก ก่อนจะนำไปท่าการตัดและขึ้นรูป

2. การสุ่มตัวอย่างเพื่อตรวจสอบ ตรวจสอบทุก LOT ครั้งละ 10 แผ่น

3. เกณฑ์การตัดสิน

| รายการตรวจ | SPCC | SPEG | SPCC-SB | เกณฑ์การตัดสิน                                    |
|------------|------|------|---------|---|
| บุบบุน     | *    | *    | *       | เป็นแหล่งเสียงสามารถยื่นได้ ไม่เกิน 1 จุด ผ่านได้ |
| รอยขีด     | *    | *    | *       | ไขนิวมือสัมผัสไม่เกิดความรู้สึก ผ่านได้           |
| รอยขีด     | *    | *    | *       | นอกพื้นที่ใช้งาน ผ่านได้                          |
| เป็นคลื่น  | *    | *    | *       | ไม่เกิน 1 แห่ง ต้องเพ่งจึงจะเห็น ผ่านได้          |
| ขาด        | *    | *    | *       | ตามมาตรฐาน  |
| ขาด        | *    | *    | *       | ตามมาตรฐาน  |
| ควาเคลือบ  | *    | *    | *       | ขาวนวลปุกติ                                       |
| ความเจา    |      |      | *       | ตามมาตรฐาน  |

ศูนย์วิทยาทรัพยากร  
ดำเนินขั้นตอนพร่องอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้สุ่มตัวอย่างเพิ่มอีก 1 ตัวอย่าง  
และหากยังพบขั้นตอนพร่องอีกให้ REJECT ของใน LOT นั้น  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

| บริษัท            |                            | ผู้มีอำนาจtechnic |                                  |
|-------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------------|
| ฝ่าย โรงงานตู้ชีน | แผนก ควบคุมคุณภาพ          | เรื่อง            | มาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพโครงสร้าง |
| หมวด PAINT        | หน่วย โครงสร้าง            |                   |                                  |
| ผู้จัดการแผนก     | ตำแหน่งงานที่ใช้ออกสาร     | หมายเหตุเอกสาร    | RF-QC-T30 (C)                    |
|                   | พนักงานชุดตรวจสอบโครงสร้าง | หน้า              | 1/1 ทบบทวนครั้งที่ 0             |
|                   |                            | วันที่            | 15/7/37 สานนาชุดที่ 0            |

| รายการตรวจ                            | เกณฑ์การตัดสินใจ                                       |
|---------------------------------------|--|
| 1. ขนาดของแม่เหล็ก กว้าง ยาว หนา      | 1. ตาม DWG   |
| 2. รอยเบ็ด                            | 2. ให้นิวเมอสัมผัส ไม่เกิดความรู้สึกผ่านได้            |
| 3. บุบ,บุน                            | 3. ต้องเพ่งมองทำนุ่ม $80^{\circ}$ ถ้ามองไม่เห็นผ่านได้ |
| 4. เป็นคลื่น                          | 4. ต้องไม่มีคลื่นเลย                                   |
| 5. รอย ROLL                           | 5. ต้องไม่มีรอย ROLL                                   |
| 6. ระบบซูชีด้านพับบน                  | 6. ตาม DWG.  |
| 7. วัดระยะไก่ก่องกลางตู้ก่อนเขื่อนมุน | 7. ตาม DWG.  |
| 8. วัดระยะแผ่นหน้า                    | 8. ตาม DWG.  |
| 9. วัดระยะขอบถังใน                    | 9. ตาม DWG.  |
| 10. ระยะหะแยกมุน                      | 10. ตาม DWG.   |
| 11. ระยะห่างของมุนพับก่อนเขื่อน       | 11. ตาม DWG.   |
| 12. ระยะของแผ่นกัน                    | 12. ตาม DWG.   |
| 13. ระยะไก่ก่องกลางตู้ก่อนเขื่อนมุน   | 13. ตาม DWG.   |
| 14. ระยะหะแยกมุนขาดๆ                  | 14. ตาม DWG.   |
| 15. วัดระยะนานพับถัง                  | 15. ตาม DWG.   |
| 16. ตรวจตู้ก่อนเขียนถัง               | 16. ตามข้อ 2 ถึงข้อ 6                                  |

# ศูนย์วิทยวิธีการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

| บริษัท              |  | คู่มือทางเทคนิค                    |                   |                  |
|---------------------|--|------------------------------------|-------------------|------------------|
| ฝ่าย โรงงานซึ้งเย็น | แผนก ควบคุมคุณภาพ                            | เรื่อง มาตรฐานการตรวจสอบขั้นวางของ |                   |                  |
| หมวด PAINT          | หน่วย ตรวจสอบโลหะ                            |                                    |                   |                  |
| ผู้จัดการแผนก       | ตำแหน่งงานที่ใช้เอกสาร<br>พนักงานตรวจสอบโลหะ | หมายเหตุเอกสาร                     | RF - QC - T30 (D) |                  |
|                     |  | หน้า                               | 1 / 1             | หน้าทั้งหมดที่ 0 |
|                     |  | วันที่                             | 14/6/37           | สำเนาที่ 0       |

1. ชุดประสร์ เพื่อตรวจสอบขั้นวางของก่อนนำไปใช้งาน

2. การสูบด้วยปาก เพื่อตรวจสอบ ตรวจสอบสับปด้าห์ละ 1 กรัม

3. เกณฑ์การตัดสินใจ

| รายการตรวจ<br>MODEL | อุณหภูมิ (°C) |         | ความเร็วอบ<br>นาที/รอบ | ตรวจสอบ<br>การทานกรด | เกณฑ์การตัดสินใจ    |
|---------------------|---------------|---------|------------------------|----------------------|---------------------|
|                     | เตา 1         | เตา 2   |                        |                      |                     |
| 4 - 7 Q             | 200-205       | 460-470 | 15                     |                      |                     |
| 8 - 10 Q            | 205-210       | 440-450 | 15-20                  | ชุบลงในกรด           | ผิวของขั้นวางของ    |
| 14 Q                | 205           | 460-470 | 20                     | ชัลฟุตอิค 98%        | เรียบเนียนไม่เหลือง |
| C - 144             | 210           | 490     | 20                     | เป็นเวลา 1 ชม.       |                     |
| 10 Q NF             | 210           | 460-470 | 20                     |                      |                     |
| ตะกร้า              | 205           | 460-470 | 20                     |                      |                     |

หลังจากการทดสอบจะมีขั้นวางของลงในกรดชัลฟุตอิค และกิจกรรมเหลือไม่ว่าจะมากหรือน้อย  
ให้ข้อนไปดูข้อมูลของอุณหภูมิ และความเร็วอบในการทำงานว่าผิดจากมาตรฐานหรือไม่ ถ้าไม่พบ  
การผิดปกติแสดงว่า POWDER ที่ใช้ชุบผิดปกติให้รีบแจ้ง SUPPLIER แก้ไข

## จุดลงกรณ์หมายลักษณะ

| บริษัท                               |   | คู่มือทางเทคนิค                                |              |               |   |
|--------------------------------------|---|--|--------------|---------------|---|
| ฝ่าย โรงงานตู้เข็น แผนก ควบคุมคุณภาพ |   | เรื่อง การตรวจสอบและทดสอบน้ำยา LINE ถังเกลือ A |              |               |   |
| หมวด PAINT หน่วย ถังเกลือ A          |   |  |              |               |   |
| ผู้จัดการแผนก                        | ตำแหน่งงานที่ใช้ออกสาร<br>พนักงานถังเกลือ A | หมายเลขอ客สาร                                   | RF-QC-T30(E) |               |   |
|                                      |   | หน้า   | 1/7          | ทบทวนครั้งที่ | 0 |
|                                      |   | วันที่   | 23/6/37      | สำเนาชุดที่   | 0 |

มาตรฐานการเติมน้ำยาและการควบคุมน้ำยาถังเกลือบ

ถัง 2 DEGREASING น้ำยา SURF CLEANER 1007 N

การ TITRATE หาปริมาณน้ำยา

- คูดน้ำยาจำนวน 10 cc ใส่ขวดหานปริมาณ
- เติมน้ำยาในขวดจะต้องเป็นสีเข้มฟู
- ใช้ HYDROCHLORIC ACID 0.1N จาก BURATE ดึงไปบนกระหังสีเข้มฟูจากหอยไป ปริมาณ HYDROCHLORIC ACID ที่ใช้เป็น CC = จำนวน POINT

ตัวอย่าง ใช้ HYDROCHLORIC 10 CC น้ำยาเข้มข้น = 10 POINT เติม SURF CLEANER 1007N ลงไป

ตามจำนวนที่ขาดจากค่าความคุณถัง 2 1 POINT (CC) = 5.7 kgs.

| CC  | KG   | CC  | KG   |
|-----|------|-----|------|
| 0.5 | 2.8  | 2.5 | 14.1 |
| 1   | 2.8  | 3   | 16.9 |
| 1.5 | 8.5  | 3.5 | 12.7 |
| 2   | 11.3 | 4   | 22.5 |

ถัง 5 SURFACE CONDITIONING น้ำยา SURFFINE N.O.5

ตักน้ำยาประมาณ 1000 CC นำไปวัดค่า PH โดยใช้เครื่องวัด PH จากค่าความคุณถัง 5 ถ้าค่าว PH ขาด 1

ให้เติม SURFFING 1.15 kg.

| PH | KG   | PH | KG |
|----|------|----|----|
| 1  | 1.15 | 5  |    |
| 2  | 2.3  | 6  |    |
| 3  | 3.45 | 7  |    |
| 4  | 4.6  | 8  |    |

| บริษัท                                 |                        | ผู้มีอิทธิพลทางเทคนิค                            |                 |
|--|------------------------|--|-----------------|
| ฝ่าย โรงงานซึ่งเขียน แผนก ควบคุมคุณภาพ |                        | เรื่อง การตรวจสอบและทดสอบน้ำยา LINE ล้างเคลือบ A |                 |
| หน่วย PAINT หน่วย ล้างเคลือบ A         |                        |  |                 |
| ผู้จัดการแผนก                          | ตำแหน่งงานที่ใช้ออกสาร | หมายเหตุเอกสาร                                   | RF-QC-T30(E)    |
|  | พนักงานล้างเคลือบ A    | หน้า 2/7   | หนทางครั้งที่ 0 |
|  |                        | วันที่ 23/6/37                                   | สำเนาครั้งที่ 0 |

### ธง 6 PHOSPHATING น้ำยา SURFDINE 16N.18

น้ำยา TONER 30TX.51

น้ำยา PRIMER

น้ำยา STARTER

#### การ TITRATE หาค่าปริมาณน้ำยา

##### 1. ค่า TOTAL ACID (TA) น้ำยา SURFDINE 16N.18

- คุณน้ำยาปริมาณ 10 cc ใส่ในขวดหาน้ำยา
- เติมน้ำยา 6 - 10 หยด
- ใส่ SODIUM HYDROXIDE 0.1N จาก BURATE ลงไป เท่าขวดหาน้ำยาให้น้ำยาที่ลงไป ผสมกับน้ำยาในขวดให้ดีจนกระถางถ้วยเป็นสีหมุก

จำนวน cc ของ SODIUMXHYDROXIDE = จำนวน POINT น้ำยา การเติมน้ำยาแต่ละ POINT ที่ขาด

จากมาตรฐานให้เติม SURFDINE 16N.18

จำนวน POINT ละ 16 kgs. หรือเติมตามตารางดังนี้

| cc  | KG   | cc  | KG   | cc  | KG  | cc  | KG   | cc  | KG   | cc  | KG   |
|-----|------|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|------|
| 0.1 | 1.65 | 0.5 | 8.2  | 0.9 | 14. | 1.3 | 21.4 | 1.7 | 28.0 | 2.1 | 34.6 |
| 0.2 | 3.3  | 0.6 | 9.9  | 1.0 | 16. | 1.4 | 23.1 | 1.8 | 29.7 | 2.2 | 36.3 |
| 0.3 | 4.9  | 0.7 | 11.5 | 1.1 | 18. | 1.5 | 24.7 | 1.9 | 31.3 | 2.3 | 39.9 |
| 0.4 | 6.6  | 0.8 | 13.2 | 1.2 | 19. | 1.6 | 26.4 | 2.0 | 33.0 | 2.4 | 39.6 |

| บริษัท                               |   | ผู้มีอิทธิพลทางเทคนิค                            |              |
|--------------------------------------|---|--|--------------|
| ฝ่าย โรงงานตู้เย็น แผนก ควบคุมคุณภาพ |   | เรื่อง การตรวจสอบและทดสอบน้ำยา LINE สีางเคลือบ A |              |
| หมวด PAINT หน่วย สีางเคลือบ A        |   |  |              |
| ผู้จัดการแผนก                        | ตำแหน่งงานที่ใช้ออกสาร<br>พนักงานสีางเคลือบ A | หมายเลขอកสาร                                     | RF-QC-T30(E) |
|                                      |   | หน้า   | 3/7          |
|                                      |   | วันที่   | 23/6/37      |

### 2. ค่า FREE ACID (FA)

- ดูดน้ำยาปริมาณ 10 cc ใส่ในขวดห้ามปริมาณ
- เติมน้ำ BROMOTHENOL 4 - 5 หยด
- ไข SODIUM 0.1N จากบิวเตลลงไป ให้เปลือย SODIUM ลงไปช้าๆ จนกระทั้งเกิดสีน้ำเงิน

จำนวน cc ของ SODIUM HYDREX IDE = จำนวนน้ำยา

การเติมน้ำยาแต่ละ POINT ที่ขาดจากมาตรฐานให้เติม PRIMER POINT ละ 2.4 kg หรือเติมตามตารางดังนี้

| cc  | KG   | cc  | KG   | cc  | KG   | cc  | KG   |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|
| 0.1 | 2.4  | 0.6 | 14.4 | 1.1 | 26.  | 1.6 | 38.4 |
| 0.2 | 4.8  | 0.7 | 16.8 | 1.2 | 28.  | 1.7 | 40.8 |
| 0.3 | 7.2  | 0.8 | 19.2 | 1.3 | 31.  | 1.8 | 43.2 |
| 0.4 | 9.6  | 0.9 | 21.6 | 1.4 | 33.6 | 1.9 | 45.6 |
| 0.5 | 12.0 | 1.0 | 24   | 1.5 | 36   | 2.0 | 48.0 |

### 3. ค่า ACID RATIO

ค่า ACID PATTIO คือ อัตราส่วนของกรดในดังซึ่งเกี่ยวพันกับค่าของ FA และค่าของ TA คือหมายความว่า ค่า TA สูงกว่า FA ก็จะสูงตามไปด้วยซึ่งหากค่า ACID RATIO ได้ดังนี้

ศูนย์วิทยบริการ

วุฒิสังกัดน้อมหาวิทยาลัย

\* ถ้าค่า AR สูงหรือต่ำไปก็จะมีผลกับการล้างเคลือบ\*

| บริษัท                               |  | คุณภาพทางเทคนิค                            |              |
|--------------------------------------|--|--|--------------|
| ฝ่าย โรงงานตู้เข็น แผนก ควบคุมคุณภาพ |  | เรื่อง การตรวจสอบและพัฒนา LINE ถังเกลือน A |              |
| หน่วย PAINT หน่วย ถังเกลือน A        |  |  |              |
| ผู้จัดการแผนก                        | ตำแหน่งงานที่ใช้เอกสาร<br>พนักงานถังเกลือน A | หมายเหตุเอกสาร                             | RF-QC-T30(E) |
|                                      |  | หน้า                                       | 4/7          |
|                                      |  | วันที่                                     | 23/6/37      |
|                                      |  | ทบวงครั้งที่                               | 0            |
|                                      |  | สำเนาชุดที่                                | 0            |

#### 4. ค่า TONER

- เติมน้ำยาจากถัง 6 จากถังดังในหลอดแก้ว GAS EVOLUTION
- เติมสารประจำน้ำ TITRATION COMPOUND ประมาณ 1 ข้อนชา
- เอียงหลอดแก้ว GAS EVOLUTION ให้สัมภาระก่อนให้เหลือ CALIBRATE แล้วดึงหลอดแก้ว GAS EVOLUTION ที่ไว้จะเกิดฟองแก๊ส
- อ่านจำนวน cc ของฟองแก๊สที่เกิดขึ้น คือค่า TONER เติม TONER 30 TX-51 จำนวน 1.5 kg
- ต่อ 1 POINT ที่ขาดไป ในกรณีน้ำยา TONER และ GRANODINE จะหมดในเวลาทำงาน  
เพื่อไม่ให้ความเสี่ยงขึ้นของน้ำยาลัดลงอย่างรวดเร็ว เราแก้ไขโดยการหดน้ำยาทั้งสองถังไปในถังเรื่อง ฯ ลดระยะเวลาทำการถังเกลือน

#### หมายเหตุ

- ทุกครั้งที่เติมน้ำยาแล้วต้องทำการตรวจสอบอีกจนกว่าจะได้ความถูกต้องให้ตรวจสอบค่าน้ำยา  
ถังที่ 6 ทุก 1 ชั่วโมง ส่วนถังอื่น ๆ ตรวจสอบทุก 2 ชั่วโมง
- ถังน้ำถังต้องมีการระบายน้ำล้นให้ออกตลอดเวลา

#### 5. ค่า STARTER ทำหน้าที่เติมไม่ให้ผิวเกลือนเป็นครุ่น คงเดิมเท่ากับจำนวน TONER

**ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย**

| บริษัท                               |  | ผู้มีอิทธิพลทางเทคนิค                             |                             |
|--------------------------------------|--|---|-----------------------------|
| ฝ่าย โรงงานสีเขียน แผนก ควบคุมคุณภาพ |  | เรื่อง การตรวจสอบและทดสอบน้ำยา LINE สีangkeดีอบ A |                             |
| หมวด PAINT หน่วย สีangkeดีอบ A       |  |   |                             |
| ผู้จัดการแผนก                        | ตำแหน่งงานที่ใช้เอกสาร<br>พนักงานสีangkeดีอบ A |   | หมายเหตุเอกสาร RF-QC-T30(E) |
|                                      | หน้า   | 5/7   | ทบวงครั้งที่ 0              |
|                                      | วันที่   | 23/6/37   | สำเนาชุดที่ 0               |

| ลำดับ<br>NO | TANK                            | ชื่อน้ำ<br>SOLUTION   | ปริมาณน้ำยา<br>SOLUTION              | ค่า PH  | ค่า CONDUCT                      | ค่ามาตรฐาน<br>STD.POINT              |
|-------------|---------------------------------|---|--------------------------------------|---|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1           | RINES<br>TANK                   | PLAIN<br>WATER  |                                      | 8.8-9.7   | 900-2900                         | 11<br>POINT                          |
| 2           | DEGREASING<br>TANK              | SURF<br>CLEANER<br>1007N  | 67.2 kg                              | 11.0-11.4   | POINT<br>9.5-12.5                | 11<br>POINT                          |
| 3           | RINSE<br>TANK                   | PLAIN<br>WATER  | 45.6 kg                              | 8.5-9.2   | 850-1500                         | PH<br>8.5-9.2<br>CONDUCT<br>650-1600 |
| 4           | RINSE<br>TANK                   | PLAIN<br>WATER  |                                      | 8.0-8.5   | 650-1600                         | PH<br>8.0-8.5<br>CONDUCT<br>650-1600 |
| 5           | SURFACE<br>CONDITIONING<br>TANK | SURF<br>FINE<br>NO5   | 7.2 kg                               | 9.0-9.6   |                                  | PH<br>g                              |
| 6           | PHOSPHATING<br>TANK             | SURFDINE<br>NO 16N-18<br>PRIMER NO 4<br>STARTER NO7<br>TONER<br>NO 30 TX-51 | 331.5 kg<br>62 kg<br>60 kg<br>3.4 kg | POINT<br>FA = 1.0-1.5<br>TA = 16-19<br>AC = 1.0-2.0 | PA = 12<br>TA = 17.5<br>AC = 1.5 |                                      |

| บริษัท                                |   | ผู้มีอิทธิพล                                  |              |
|---------------------------------------|---|---|--------------|
| ฝ่าย โรงงานคุ้มครอง แผนก ควบคุมคุณภาพ |   | เรื่อง การตรวจสอบและทดสอบน้ำยา LINE ถังเก็บ A |              |
| หมายเหตุ PAINT หน่วย ถังเก็บ A        |   |   |              |
| ผู้จัดการแผนก                         | ดำเนินงานที่ใช้ออกสาร<br>พนักงานถังเก็บ A | หมายเหตุเอกสาร                                | RF-QC-T30(E) |
|                                       |   | หน้า  | 6/7          |
|                                       |   | วันที่  | 23/6/37      |

| ลำดับ<br>NO. | TANK                       | ชื่อน้ำยา<br>SOLUTION                  | ปริมาณน้ำยา<br>SOLUTION | ค่า PH  | ค่า CONDUCT | ค่ามาตรฐาน<br>STD.POINT         |
|--------------|----------------------------|--|-------------------------|---------|-------------|---------------------------------|
| 7            | RINSE<br>TANK              | PLAIN<br>WATER                         |                         | 6.5-7.5 | 800-1300    | PH<br>7<br>CONDUCT<br>800-1300  |
| 8            | RINSE<br>TANK              | PLAIN WATER<br>+<br>DISTILLED<br>WATER |                         | 6.8-8.2 | 300-600     | PH<br>7.5<br>CONDUCT<br>300-600 |
| 9            | DISTILLED<br>WATER<br>TANK | DISTILLED<br>WATER                     |                         | 7.0-8.0 | 3.5-5.5     | PH<br>8<br>CONDUCT<br>3.5-5.5   |
| 10           | BAKE<br>OVEN               |  |                         |         |             | TEMPERATURE<br>150 C            |

# ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

| บริษัท                                 |   | คู่มือทางเทคนิค                                   |              |
|--|---|---|--------------|
| ฝ่าย โรงงานดูแลรักษา แผนก ควบคุมคุณภาพ |   | เรื่อง การตรวจสอบและทดสอบน้ำยา LINE สีางเคลื่อน A |              |
| หมวด PAINT หน่วย สีางเคลื่อน A         |   |   |              |
| ผู้จัดการแผนก                          | ตัวแหน่งงานที่ใช้ออกสาร<br>พนักงานสีางเคลื่อน A | หมายเลขอโกสรา                                     | RF-QC-T30(E) |
|  |   | หน้า  | 7/7          |
|  |   | วันที่  | 23/6/37      |

| ลำดับ<br>NO. | TANK                            | ระยะเวลาสเปรย์<br>SPRAY TIME | ความดันหัวสเปรย์<br>NOZZLE<br>PRESSURE | อุณหภูมิ<br>TEMPERATURE | CONVEYOR<br>SPEED | OVER FLOW   |
|--------------|---------------------------------|------------------------------|--|-------------------------|-------------------|-------------|
| 1            | RINSE<br>TANK                   | 1 นาที<br>17 วินาที          | 1 kg/cm <sup>3</sup>                   | 50-55 °C                | ↑                 |             |
| 2            | DEGREASING<br>TANK              | 1 นาที<br>17 วินาที          | 1 kg/cm <sup>3</sup>                   | 60 °C                   |                   |             |
| 3            | RINSE<br>TANK                   | 33 วินาที                    | 1 kg/cm <sup>3</sup>                   | 40-50 °C                |                   |             |
| 4            | RINSE<br>TANK                   | 33 วินาที                    | 1 kg/cm <sup>3</sup>                   | 40-50 °C                |                   | 1.2 TON/hr. |
| 5            | SURFACE<br>CONDITIONING<br>TANK | 33 วินาที                    | 0.5 kg/cm <sup>3</sup>                 | 40-45 °C                | 90 CM/17 วินาที   |             |
| 6            | PHOSPATING<br>TANK              | 2 นาที<br>29 วินาที          | 1 kg/cm <sup>3</sup>                   | 50-55 °C                |                   |             |
| 7            | RINSE<br>TANK                   | 33 วินาที                    | 1 kg/cm <sup>3</sup>                   | 35-45 °C                |                   |             |
| 8            | RINSE<br>TANK                   | 41 วินาที                    | 1 kg/cm <sup>3</sup>                   | 30-40 °C                |                   |             |
| 9            | DISTILLED<br>WATER<br>TANK      | 12 วินาที                    | 0.2 kg/cm <sup>3</sup>                 | 30-35 °C                |                   |             |
| 10           | BAKE<br>OVEN                    | 15 นาที                      |  |                         | ↓                 |             |

|                  |                        |                        |                   |
|------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| บริษัท           |                        | ผู้มีทางเทคนิค         |                   |
| ฝ่าย โรงงานคู่สี | แผนก ควบคุมคุณภาพ      | เรื่อง ตารางความหนืดสี |                   |
| หมวด PAINT       | หน่วย พสมสี            |                        |                   |
| ผู้จัดการแผนก    | ตำแหน่งงานที่ใช้เอกสาร | หมายเลขอเอกสาร         | RF - QC - T30 (F) |
|                  | สูตรตรวจสอบขั้นส่วน    | หน้า                   | 1 / 3             |
|                  |                        | วันที่                 | 25/6/37           |
|                  |                        | สำเนาชุดที่            | 0                 |

ตารางความหนืดตามอุณหภูมิของ SHADE สีแห้งชา

| อุณหภูมิสี C | วินาที / CUP ( NK CUP NO.2) |         |         |         |
|--------------|-----------------------------|---------|---------|---------|
|              | จุดแห้ง                     | BOOTH 1 | BOOTH 2 | พ่นเก็บ |
| 36           | 27                          | 27      | 26      | 18      |
| 35           | 27.5                        | 27.5    | 26.5    | 18      |
| 34           | 28                          | 28      | 27      | 19      |
| 33           | 28.5                        | 28.5    | 27.5    | 19      |
| 32           | 29                          | 29      | 28      | 20      |
| 31           | 29.5                        | 29.5    | 28.5    | 20      |
| 30           | 30                          | 30      | 29      | 20      |
| 29           | 30.5                        | 30.5    | 29.5    | 20      |
| 28           | 31                          | 31      | 30      | 20      |
| 27           | 31.5                        | 31.5    | 30.5    | 21      |
| 26           | 32                          | 32      | 31      | 21      |
| 25           | 32.5                        | 32.5    | 31.5    | 22      |
| 24           | 33                          | 33      | 32      | 22      |

SHADE สี

- SWEET BLUE

- NW-32

คุณย์วิทยกรพยากรณ์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

|                      |   |                   |                   |  |
|----------------------|---|-------------------|-------------------|--|
| บริษัท               |   | คู่มือทางเทคนิค   |                   |  |
| ฝ่าย โรงงานศูนย์เย็น |   | แผนก ควบคุมคุณภาพ |                   |  |
| หมวด PAINT           |   | หน่วย ผสมสี       |                   |  |
| ผู้จัดการแผนก        | ตำแหน่งงานที่ใช้ออกสาร<br>ตุ่มตรวจสอบขั้นส่วน | หมายเหตุเอกสาร    | RF - QC - T30 (F) |  |
|                      |   | หน้า              | 2 / 3             |  |
|                      |   | วันที่            | 25/6/37           |  |
|                      |   | หนบหวานครั้งที่   | 0                 |  |
|                      |   | สำเนาชุดที่       | 0                 |  |

ตารางความหนืดตามอุณหภูมิของ SHADE สีแห้งปานกลาง

| อุณหภูมิ °C | วินาที / CUP ( NK CUP NO.2) |         |         |         |
|-------------|-----------------------------|---------|---------|---------|
|             | จุดพิ้น                     | BOOTH 1 | BOOTH 2 | พ่นเก็บ |
| 36          | 25                          | 25      | 24      | 17      |
| 35          | 25.5                        | 25.5    | 24.5    | 17      |
| 34          | 26                          | 26      | 25      | 18      |
| 33          | 26.5                        | 26.5    | 25.5    | 18      |
| 32          | 27                          | 27      | 26      | 19      |
| 31          | 27.5                        | 27.5    | 26.5    | 19      |
| 30          | 28                          | 28      | 27      | 19      |
| 29          | 28.5                        | 28.5    | 27.5    | 19      |
| 28          | 29                          | 29      | 28      | 19      |
| 27          | 29.5                        | 29.5    | 28.5    | 20      |
| 26          | 30                          | 30      | 29      | 20      |
| 25          | 30.5                        | 30.5    | 29.5    | 21      |
| 24          | 31                          | 31      | 30      | 21      |

SHADE สี

- SANYO WHITE

- SUNNY BLUE

- RE-46

- HI NV ทุก SHADE

- NC-15

คุณผู้วิทยครพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

|                    |                        |                        |                   |
|--------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| บริษัท             |                        | คู่มือทางเทคนิค        |                   |
| ฝ่าย โรงงานสีเขียน | แผนก ควบคุมคุณภาพ      | เรื่อง ตารางความหนืดสี |                   |
| หมวด PAINT         | หน่วย ผสมสี            |                        |                   |
| ผู้จัดการแผนก      | ตำแหน่งงานที่ใช้ออกสาร | หมายเลขออกสาร          | RF - QC - T30 (F) |
|                    | ผู้ตรวจสอบขั้นส่วน     | หน้า                   | 3 / 3             |
|                    |                        | วันที่                 | 25/6/37           |
|                    |                        | ทบทวนครั้งที่          | 0                 |
|                    |                        | สำเนาชุดที่            | 0                 |

ตารางความหนืดตามอุณหภูมิของ SHADE สีแห้งเร็ว

| อุณหภูมิสี C | วินาที / CUP ( NK CUP NO.2) |         |         |         |
|--------------|-----------------------------|---------|---------|---------|
|              | จุดติด                      | BOOTH 1 | BOOTH 2 | พ่นเด็น |
| 36           | 23                          | 23      | 22      | 17      |
| 35           | 23.5                        | 23.5    | 22.5    | 17      |
| 34           | 24                          | 24      | 23      | 18      |
| 33           | 24.5                        | 24.5    | 23.5    | 18      |
| 32           | 25                          | 25      | 24      | 19      |
| 31           | 25.5                        | 25.5    | 24.5    | 19      |
| 30           | 26                          | 26      | 25      | 19      |
| 29           | 26.5                        | 26.5    | 25.5    | 19      |
| 28           | 27                          | 27      | 26      | 19      |
| 27           | 27.5                        | 27.5    | 26.5    | 20      |
| 26           | 28                          | 28      | 27      | 20      |
| 25           | 28.5                        | 28.5    | 27.5    | 21      |
| 24           | 29                          | 29      | 28      | 21      |

SHADE สีเขียว ทุก SHADE

ในการเช็คอุณหภูมิให้ใช้เทอร์โนมิเตอร์ จุ่มลงในน้ำสีนานประมาณ 30 วินาที แล้วจึงอ่านค่าอุณหภูมิ พร้อมกับอุณหภูมิห้องเพื่อควบคุมไปด้วย ถ้าอุณหภูมิห้องแตกต่าง กับอุณหภูมิในน้ำสีเกิน 2 °C ให้ใช้อุณหภูมิห้องเป็นหลักในการทำความหนืดของสี

| บริษัท            |                        | คู่มือทางเทคนิค                           |                   |                 |
|-------------------|------------------------|---|-------------------|-----------------|
| ฝ่าย โรงงานสีเข็น | แผนก ควบคุมคุณภาพ      | เรื่อง หลักเกณฑ์การตัดสินใจในการตรวจสอบสี |                   |                 |
| หมวด PAINT        | หน่วย จุดตรวจสี        |   |                   |                 |
| ผู้จัดการแผนก     | ตำแหน่งงานที่ใช้ออกสาร | หมายเหตุเอกสาร                            | RF - QC - T30 (G) |                 |
|                   | พนักงานจุดตรวจสี       | หน้า                                      | 1 / 3             | ทบทวนครั้งที่ 0 |
|                   |                        | วันที่                                    | 22/6/37           | สำเนาชุดที่ ๐   |

| ระดับ<br>ความนิยมพร่อง | ลักษณะอาการนิยมพร่อง  | เกณฑ์การตรวจรับ  |
|------------------------|---|--|
| อาการเต็มมาก           | 1. สีบาง (มองเห็นเหล็กคำ)<br>2. สีกระเทา (ดึงเนื้อเหล็ก)<br>3. นมบางข้น<br>4. รอยน้ำกรด<br>5. นมแตก<br>6. ดวงน้ำมัน (ดึงเนื้อเหล็ก)<br>7. บุบบุน ( 2 mm. ขึ้นไป)<br>8. สีเป็นฟอง ( 0.5 mm. ขึ้นไป)<br>9. รอยคราบเหล็ก<br>10. รอยขีด (เจาะเล็บนุ่มแต้วรูสีก๊อก<br>สุด ยาว 3 mm. ขึ้นไป)<br>11. ชนิดลอก | ลักษณะทั้ง 11 ข้อนี้เกิด <sup>จากบนโครงสร้างฝ่า</sup><br>กางนออกสู่ ให้ดีกว่า<br>ตรวจไม่ผ่าน |

# ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

| บริษัท              |  | ผู้มือทางเทคนิค                                |                   |
|---------------------|--|--|-------------------|
| ฝ่าย โรงงานศูนย์อิน | แผนก ควบคุมคุณภาพ                                  | เรื่อง หลักเกณฑ์การตัดสินใจในการตรวจศูนย์พ่นสี |                   |
| หมวด PAINT          | หน่วย จุดตรวจสอบสีศูนย์                            |  |                   |
| ผู้จัดการแผนก       | ตำแหน่งงานที่ใช้ออกสาร<br>พนักงานจุดตรวจสอบสีศูนย์ | หมายเลขอ กสาร                                  | RF - QC - T30 (G) |
|                     |  | หน้า   | 2 / 3             |
|                     |  | วันที่   | 22/6/37           |
|                     |  | หน่วยครั้งที่                                  | ล้านนาชุดที่ 0    |

| ระดับ<br>ความบกพร่อง | ลักษณะอาการบกพร่อง   | เกณฑ์การตรวจรับ   |
|----------------------|--|---|
| ปานกลาง              | 1. สะปรง ( ° ไม่เกิน 0.4 mm.)<br>2. สีเป็นฟอง ( ° ไม่เกิน 0.4 mm.)<br>3. บุบ บุน ที่ต้องเพิ่มอย (ห้าบุน ไม่เกิน 70 )<br>4. สีหยาบ<br>5. รอยกระดาษทราย<br>6. บุบเป็นรู ( ° ไม่เกิน 0.3 mm.)<br>7. ดวงน้ำมัน ไม่ลึกลึกลึก ( ° ไม่เกิน 1 mm.)<br>8. รอยแมลงเด็กๆ ( ° ไม่เกิน 1 mm.)<br>9. สีเป็นหลุม ( ° ไม่เกิน 1 mm.)<br>10. คราบพิมพ์เนอร์ (กราว ไม่เกิน 1 mm. ขาว ไม่เกิน 10 mm. )<br>11. สีหยด ( ° ไม่เกิน 1 mm. แต่ต้องเป็นสีเดียวทั้ง) | 1. ลักษณะทั้ง 11 ข้อนี้<br>เกิดได้บนหัวศูนย์เพียง 2 จุด<br>เท่านั้น (สีไม่มี TOP<br>CASE) โดยจะมีอาการ<br>บกพร่องซ้ำ หรือไม่ซ้ำก็ได<br>2. ด้านข้างจากจุดกึ่งกลางศูนย์<br>ถึงหัวศูนย์เสียได้ 4 จุดเท่านั้น<br>โดยจะเป็นอาการเสียซ้ำ หรือ<br>ไม่ซ้ำก็ได<br>3. ด้านข้างจากกึ่งกลางศูนย์ถึง<br>กันศูนย์ ให้เสียได้ 6 จุดเท่านั้น<br>โดยจะเป็นอาการเสียซ้ำ<br>หรือไม่ซ้ำก็ได<br>4. ด้านหลังศูนย์เสียได้ 10 จุด |

ศูนย์วิทยทรพยากร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

|   |  |   |                   |                  |
|---|--|---|-------------------|------------------|
| บริษัท<br>ฝ่าย โรงงานตู้เย็น<br>นามวត PAINT |  | ผู้มือทางเทคนิค<br>เรื่อง หลักเกณฑ์การตัดสินใจในการตรวจตู้พ่นสี |                   |                  |
| ผู้จัดการแผนก<br>หน่วย จุดตรวจสอบสีตู้      |  |   |                   |                  |
| ผู้จัดการแผนก                               | ตำแหน่งงานที่ใช้ออกสาร<br>พนักงานจุดตรวจสอบสีตู้ | หมายเลขอเอกสาร  | RF - QC - T30 (G) |                  |
|   |  | หน้า  | 3 / 3             | หนบทวนครั้งที่ 0 |
|   |  | วันที่  | 22/6/37           | สำเนาชุดที่ 0    |

| ระดับ<br>ความบกพร่อง | ลักษณะอาการบกพร่อง  | เกณฑ์การตรวจรับ   |
|----------------------|---|---|
| เล็กน้อย             | 1. สีเป็นตามด<br>2. สีเป็นละออง<br>3. สีด้าน<br>4. รอยขีดเสีย (ใช้เล็บขุดไม่รื้อสีออก<br>ศุดย ยาวไม่เกิน 50 mm.)<br>5. รอยปั๊ก (กราว์ ไม่เกิน 30 mm.<br>เล็บขุดไม่ศุดย)<br>6. ขัดแห้งไม่เรียบ (กราว์ ไม่เกิน<br>* 20 mm.)<br>7. พ่นสีไม่ทั่ว<br>8. สีเป็นเม็ด (* ไม่เกิน 2mm.)<br>9. บุบ ไม่เรียบ | 1. ลักษณะทั้ง 9 ข้อนี้เกิดบน<br>หัวตู้ได้เพียง 2 จุดเท่านั้น<br>โดยจะเป็นอาการเสียช้ำ<br>(เฉพาะตู้ไม่มี TOP CASE )<br>2. ด้านข้างตู้จากกึ่งกลางถึง<br>กัวตู้ให้เสียได้ 5 จุดเท่านั้น<br>โดยจะเป็นอาการเสียช้ำก็ได้<br>3. ด้านหนังตู้จากกึ่งกลางตู้<br>ถึงกันตู้ ให้เสียได้ 8 จุด<br>เท่านั้น โดยจะเป็นอาการ<br>เสียช้ำ หรือไม่ช้ำก็ได้<br>4. อาการเสียทั้งหมดนี้<br>ด้วยเกินเกณฑ์ที่กำหนด ก็<br>สามารถขัดแต่ง ซ่อน ให้ออย<br>ในเกณฑ์ได้ |

**ศูนย์วิทยาการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย**



# ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

မြန်မာပြည်နယ်

ပြန်လည်ပေးသိမှု

# ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำนักงานมาตรฐาน  
และเconformity assessment  
ในการดำเนินการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ

วันที่ .....  
พ.ศ. ๒๕๒๐

| รายการที่ระบุ   | มาตรฐาน                                       | ผลการตรวจ |
|-----------------|---|-----------|
| วันที่ผลตรวจ    |   |           |
| วันที่รับตรวจ   |   |           |
| เลขที่<br>ชุด   | LOT<br>No.                                    |           |
| รายการและลักษณะ | มาตรฐานที่ใช้ในการตัดสินใจ                    |           |
| ชนิด            | วัสดุ ๙๐% ที่ ๔ วูบ                           |           |
| ชนิดของแม่เหล็ก | SPEC. SPEC-SB<br>SPEG                         |           |
| บุบ, บุน        | เป็นแม่เหล็กตามการซ่อนได้ในเกิน ๑ จุด         |           |
| ระยะห่าง        | ไม่ใช้แม่เหล็กที่ระยะห่างไม่เกิน ๘๐ มิลลิเมตร |           |
| ระยะหัก         | เก็บแม่เหล็กที่หักได้                         |           |
| เป็นเหล็ก       | ไม่เกิน ๑ แห่ง ๑๐๐ แห่งที่เจ็ทเท่น            |           |
| ยึดคงตัว        | ตัวขวางน้ำหนักและเรซิ่น (มาตรฐาน SPEG)        |           |
| ความคงตัว       | (มาตรฐาน SPEG)                                |           |
| หมายเหตุ        |   |           |
|                 |   |           |

รายงานประจำวัน งานก่อสร้างน้ำเสีย

วันที่ \_\_\_\_\_

วันที่ \_\_\_\_\_

|                            | รายการน้ำทิ้ง, PH |             |      |      |    |      |      |    |      |      |    |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|------|------|----|------|------|----|------|------|----|
| บันทึก                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |             |      |      |    |      |      |    |      |      |    |
| ชนิดน้ำทิ้ง, เวลาที่       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |             |      |      |    |      |      |    |      |      |    |
| บริเวณที่, สถานที่         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |             |      |      |    |      |      |    |      |      |    |
| STOCK No.                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |             |      |      |    |      |      |    |      |      |    |
| PH ภายนอก, อุณหภูมิน้ำทิ้ง |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |             |      |      |    |      |      |    |      |      |    |
| บันทึกการติดตามครัว        | เปิด              | ปิด               | เปิด              | ปิด               |                   |                   |                   |                   |             |      |      |    |      |      |    |      |      |    |
| คงเหลือใน STOCK            | STOCK             | STOCK 2           |             |      |      |    |      |      |    |      |      |    |
| จำนวน                      | จำนวน             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |             |      |      |    |      |      |    |      |      |    |
| บันทึกค่า PH               | 6.30              | 8.00              | 9.30              |                   | 11.00             | 12.30             | 14.00             | 15.30             | 17.00       |      |      |    |      |      |    |      |      |    |
| มาตรฐาน RT 1.6 - 7.5       | RT 1              | RT 3              | TT                | RT 1              | RT 3              | TT                | RT 1              | RT 3              | TT          | RT 1 | RT 3 | TT | RT 1 | RT 3 | TT | RT 1 | RT 3 | TT |
| มาตรฐาน TT 6 - 8.5         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |             |      |      |    |      |      |    |      |      |    |
| รายการทดสอบ                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |             |      |      |    |      |      |    |      |      |    |
| บันทึกน้ำยา                | ใบอนุญาต          | การซื้อขาย        | บุญญาภิเษก        | รายการน้ำยา       | รายการน้ำยา       | รายการน้ำยา       | รายการน้ำยา       | รายการน้ำยา       | รายการน้ำยา |      |      |    |      |      |    |      |      |    |
| ตรวจสอบน้ำยา               | ใบอนุญาต          | การซื้อขาย        | บุญญาภิเษก        | บุญญาภิเษก        | รายการน้ำยา       | รายการน้ำยา       | รายการน้ำยา       | รายการน้ำยา       | รายการน้ำยา |      |      |    |      |      |    |      |      |    |
| ปริมาณรวม 1 วัน            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |             |      |      |    |      |      |    |      |      |    |
| ปริมาณรวมเดือน             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |             |      |      |    |      |      |    |      |      |    |

หมายเหตุ

ศูนย์อิทธิพลน้ำ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำนักงานมาตรฐาน  
และเconคุณคุณภาพ  
ในการดำเนินการตรวจสอบผลิตภัณฑ์

วันที่.....  
ผู้ทดสอบ.....

| รายการที่ ๑              | รายการที่ ๒  |
|--------------------------|--|
| ชื่อ LOT No.             | รายการที่ ๒  |
| พิมพ์ LOT No.            |  |
| หัวเข็ม LOT เต่า No.     |  |
| หัวเข็ม LOT หัวอีก       |  |
| หัวเข็มหัวเดียว          |  |
| เบอร์ LOT เต่าปั๊วไบเพลท |  |
| ทดสอบยาที่ดู             |  |
| ทดสอบ LAB                |  |
| วันที่ เข้า              | <b>ศูนย์วิทยทรัพยากร<br/>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</b> |
| วันที่ ทดสอบ             |  |
| หมายเหตุ                 |  |
|                          |  |
|                          |  |
|                          |  |
|                          |  |

ฝ่ายโรงจานเดือน แยกเก็บรวมคุณคุณภาพ  
ในรายการการตรวจสอบ

วันที่.....  
ผู้ตรวจสอบ.....

| MODEL                   | รายการ |     | รับ   |         | สีขาว |       | ร่องรอย |     | รับ   |         | สีขาว |       | ร่องรอย |     | รับ   |         | สีขาว |       | ร่องรอย |     | รับ   |         | สีขาว |       | ร่องรอย |     |       |         |
|-------------------------|--------|-----|-------|---------|-------|-------|---------|-----|-------|---------|-------|-------|---------|-----|-------|---------|-------|-------|---------|-----|-------|---------|-------|-------|---------|-----|-------|---------|
| ลักษณะ                  | รายการ | รับ | สีขาว | ร่องรอย | รับ   | สีขาว | ร่องรอย | รับ | สีขาว | ร่องรอย | รับ   | สีขาว | ร่องรอย | รับ | สีขาว | ร่องรอย | รับ   | สีขาว | ร่องรอย | รับ | สีขาว | ร่องรอย | รับ   | สีขาว | ร่องรอย | รับ | สีขาว | ร่องรอย |
| 1. ร่องปีด              |        |     |       |         |       |       |         |     |       |         |       |       |         |     |       |         |       |       |         |     |       |         |       |       |         |     |       |         |
| 2. สีเป็นไฟฟ้า          |        |     |       |         |       |       |         |     |       |         |       |       |         |     |       |         |       |       |         |     |       |         |       |       |         |     |       |         |
| 3. เป็นเหลือง           |        |     |       |         |       |       |         |     |       |         |       |       |         |     |       |         |       |       |         |     |       |         |       |       |         |     |       |         |
| 4. ถูแตกไปตก            |        |     |       |         |       |       |         |     |       |         |       |       |         |     |       |         |       |       |         |     |       |         |       |       |         |     |       |         |
| 5. ญี่ปุ่น              |        |     |       |         |       |       |         |     |       |         |       |       |         |     |       |         |       |       |         |     |       |         |       |       |         |     |       |         |
| 6. ญี่วน                |        |     |       |         |       |       |         |     |       |         |       |       |         |     |       |         |       |       |         |     |       |         |       |       |         |     |       |         |
| 7. สีน้ำเงิน            |        |     |       |         |       |       |         |     |       |         |       |       |         |     |       |         |       |       |         |     |       |         |       |       |         |     |       |         |
| 8. สีเขียว              |        |     |       |         |       |       |         |     |       |         |       |       |         |     |       |         |       |       |         |     |       |         |       |       |         |     |       |         |
| 9. หวานใจไว้กัน         |        |     |       |         |       |       |         |     |       |         |       |       |         |     |       |         |       |       |         |     |       |         |       |       |         |     |       |         |
| 10. สีกระดาษ            |        |     |       |         |       |       |         |     |       |         |       |       |         |     |       |         |       |       |         |     |       |         |       |       |         |     |       |         |
| 11. ร่องปีด             |        |     |       |         |       |       |         |     |       |         |       |       |         |     |       |         |       |       |         |     |       |         |       |       |         |     |       |         |
| 12. ญี่ปุ่นพอกไว้       |        |     |       |         |       |       |         |     |       |         |       |       |         |     |       |         |       |       |         |     |       |         |       |       |         |     |       |         |
| 13. ร่องรอยไม้          |        |     |       |         |       |       |         |     |       |         |       |       |         |     |       |         |       |       |         |     |       |         |       |       |         |     |       |         |
| 14. ร่องรอยไม้          |        |     |       |         |       |       |         |     |       |         |       |       |         |     |       |         |       |       |         |     |       |         |       |       |         |     |       |         |
| 15. ขั้นบันไดไปเรียบ    |        |     |       |         |       |       |         |     |       |         |       |       |         |     |       |         |       |       |         |     |       |         |       |       |         |     |       |         |
| 16. สีไว้เนื้า          |        |     |       |         |       |       |         |     |       |         |       |       |         |     |       |         |       |       |         |     |       |         |       |       |         |     |       |         |
| 17. ร่องรอยเมฆ          |        |     |       |         |       |       |         |     |       |         |       |       |         |     |       |         |       |       |         |     |       |         |       |       |         |     |       |         |
| 18. สีห่าน              |        |     |       |         |       |       |         |     |       |         |       |       |         |     |       |         |       |       |         |     |       |         |       |       |         |     |       |         |
| 19. ห่านตีนไก่          |        |     |       |         |       |       |         |     |       |         |       |       |         |     |       |         |       |       |         |     |       |         |       |       |         |     |       |         |
| 20. สีเป็นแม่ไก่        |        |     |       |         |       |       |         |     |       |         |       |       |         |     |       |         |       |       |         |     |       |         |       |       |         |     |       |         |
| 21. ตามเยื่อออก         |        |     |       |         |       |       |         |     |       |         |       |       |         |     |       |         |       |       |         |     |       |         |       |       |         |     |       |         |
| 22. ร่องรอยกระดาษห่อไว้ |        |     |       |         |       |       |         |     |       |         |       |       |         |     |       |         |       |       |         |     |       |         |       |       |         |     |       |         |
| 23. ร่องรอยกระดาษห่อไว้ |        |     |       |         |       |       |         |     |       |         |       |       |         |     |       |         |       |       |         |     |       |         |       |       |         |     |       |         |
| 24. ญี่ปุ่นไปเรียบ      |        |     |       |         |       |       |         |     |       |         |       |       |         |     |       |         |       |       |         |     |       |         |       |       |         |     |       |         |
| 25. สีตัวคน             |        |     |       |         |       |       |         |     |       |         |       |       |         |     |       |         |       |       |         |     |       |         |       |       |         |     |       |         |
| 26. ร่องรอยกระดาษห่อไว้ |        |     |       |         |       |       |         |     |       |         |       |       |         |     |       |         |       |       |         |     |       |         |       |       |         |     |       |         |
| 27. สีเป็นกระซอง        |        |     |       |         |       |       |         |     |       |         |       |       |         |     |       |         |       |       |         |     |       |         |       |       |         |     |       |         |
| 28. สีเป็นเหลือง        |        |     |       |         |       |       |         |     |       |         |       |       |         |     |       |         |       |       |         |     |       |         |       |       |         |     |       |         |
| 29. ความทึบพาสเวย์      |        |     |       |         |       |       |         |     |       |         |       |       |         |     |       |         |       |       |         |     |       |         |       |       |         |     |       |         |
| 30. สีหยาด              |        |     |       |         |       |       |         |     |       |         |       |       |         |     |       |         |       |       |         |     |       |         |       |       |         |     |       |         |
| 31. ความทึบพาสเวย์      |        |     |       |         |       |       |         |     |       |         |       |       |         |     |       |         |       |       |         |     |       |         |       |       |         |     |       |         |
| 32. สีหยาด              |        |     |       |         |       |       |         |     |       |         |       |       |         |     |       |         |       |       |         |     |       |         |       |       |         |     |       |         |
| 33. ญี่ปุ่นเป็นๆ        |        |     |       |         |       |       |         |     |       |         |       |       |         |     |       |         |       |       |         |     |       |         |       |       |         |     |       |         |
| 34. ร่องรอยกาว          |        |     |       |         |       |       |         |     |       |         |       |       |         |     |       |         |       |       |         |     |       |         |       |       |         |     |       |         |
| 35. ร่องรอยตัวคน        |        |     |       |         |       |       |         |     |       |         |       |       |         |     |       |         |       |       |         |     |       |         |       |       |         |     |       |         |
| 36. รอยตัวคนหาย         |        |     |       |         |       |       |         |     |       |         |       |       |         |     |       |         |       |       |         |     |       |         |       |       |         |     |       |         |
| 37. โน้มตัวคนหาย        |        |     |       |         |       |       |         |     |       |         |       |       |         |     |       |         |       |       |         |     |       |         |       |       |         |     |       |         |

ศูนย์วิทยาห้องทดลอง  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฝ่าย:inline งานเดี่ยว เอ็น ແນກຄວນຄຸມຄຸນກາ

ໜ້າທີ.....

ໃນງານທະກາດຮຽບຂໍ້ງານເກົ່າກົດນິ້ນຢູ່ປະເທດ

ຫາວ່າ.....

ຜູ້ຕ່າງ.....

ຫຼັງຈາກ.....

| ລາຍງານເຫດວັດ         |      |      |        |      |          |      |      |      |        |      |          |      |    |
|----------------------|------|------|--------|------|----------|------|------|------|--------|------|----------|------|----|
|                      | ຮັບ  |      | ໄດ້ຮັບ |      | ຈ່ອນເຄາະ |      | ຮັບ  |      | ໄດ້ຮັບ |      | ຈ່ອນເຄາະ |      |    |
| ເຊົາ                 | ປ່າຍ | ເຊົາ | ປ່າຍ   | ເຊົາ | ປ່າຍ     | ເຊົາ | ປ່າຍ | ເຊົາ | ປ່າຍ   | ເຊົາ | ປ່າຍ     | ເຊົາ |    |
| 1. ລະຫວັດ            |      |      |        |      |          |      |      |      |        |      |          |      | 1  |
| 2. ສີເປີເທືອ         |      |      |        |      |          |      |      |      |        |      |          |      | 2  |
| 3. ເປັນພອດ           |      |      |        |      |          |      |      |      |        |      |          |      | 3  |
| 4. ຖຸນເທິກງາກ        |      |      |        |      |          |      |      |      |        |      |          |      | 4  |
| 5. ຖຸນ               |      |      |        |      |          |      |      |      |        |      |          |      | 5  |
| 6. ບຸນ               |      |      |        |      |          |      |      |      |        |      |          |      | 6  |
| 7. ສີບາ              |      |      |        |      |          |      |      |      |        |      |          |      | 7  |
| 8. ສີບົນ             |      |      |        |      |          |      |      |      |        |      |          |      | 8  |
| 9. ຄວາມເນັ້ນດຳ       |      |      |        |      |          |      |      |      |        |      |          |      | 9  |
| 10. ສີກະເທົາ         |      |      |        |      |          |      |      |      |        |      |          |      | 10 |
| 11. ລະຫວັດ           |      |      |        |      |          |      |      |      |        |      |          |      | 11 |
| 12. ປຸນການເປັນ       |      |      |        |      |          |      |      |      |        |      |          |      | 12 |
| 14. ລະຫວັດໂກນົດ      |      |      |        |      |          |      |      |      |        |      |          |      | 13 |
| 15. ຂັ້ນເຈົ້າໄປເຮືອນ |      |      |        |      |          |      |      |      |        |      |          |      | 14 |
| 16. ສີມິຕ້າ          |      |      |        |      |          |      |      |      |        |      |          |      | 15 |
| 17. ລະຫວັດຄອດ        |      |      |        |      |          |      |      |      |        |      |          |      | 16 |
| 18. ສີຫານ            |      |      |        |      |          |      |      |      |        |      |          |      | 17 |
| 19. ຜ່າຕີໄກ້ກ່າວ     |      |      |        |      |          |      |      |      |        |      |          |      | 18 |
| 20. ສີເປີເມື່ອ       |      |      |        |      |          |      |      |      |        |      |          |      | 19 |
| 23. ລະຫວັດຂາຍການ     |      |      |        |      |          |      |      |      |        |      |          |      | 20 |
| 24. ມຸນໄປເຮືອນ       |      |      |        |      |          |      |      |      |        |      |          |      | 21 |
| 25. ສີຕັກ            |      |      |        |      |          |      |      |      |        |      |          |      | 22 |
| 26. ລະຫວັດການເທົ່ອ   |      |      |        |      |          |      |      |      |        |      |          |      | 23 |
| 27. ສີເປີເຂົອອົງ     |      |      |        |      |          |      |      |      |        |      |          |      | 24 |
| 28. ສີເປີເຫຼຸດ       |      |      |        |      |          |      |      |      |        |      |          |      | 25 |
| 31. ຄວາມກັບແນວດີ     |      |      |        |      |          |      |      |      |        |      |          |      | 26 |
| 32. ສີເຫດ            |      |      |        |      |          |      |      |      |        |      |          |      | 27 |
| 33. ມຸນເປັນຫຼຸດ      |      |      |        |      |          |      |      |      |        |      |          |      | 28 |
| 34. ລະຫວັດກາ         |      |      |        |      |          |      |      |      |        |      |          |      | 29 |
| 35. ລະຫວັດຫົ່ວ່ອ     |      |      |        |      |          |      |      |      |        |      |          |      | 30 |
| 36. ຂະດີວົດຄວານ      |      |      |        |      |          |      |      |      |        |      |          |      | 31 |

ຈ້າງວາງເຫດວັດ..... ຈ້າງວາງເສີມ..... ຈ້າງວາງເປົ່ອເຄາະ.....

ជំរាប់រោងរាល់ពីរុបន ឃេមនកគេបុរិចុងម្រាម  
និងរាជរាជរាជរាជរាជរាជរាជរាជរាជរាជ

ប្រជាធិបតេយ្យ  
ពិធីរាជ

| លេខ   | ការងារ | អតិថិជាតា | កំណត់តាន | 15.00 | អតិថិជាតា | kg/cm <sup>2</sup> | OVER FLOW | អង្គភាពអតិ |
|-------|--------|-----------|----------|-------|-----------|--------------------|-----------|------------|
|       | POINT  | POINT     | POINT    | POINT | POINT     | POINT              | POINT     |            |
| 1     | POINT  | POINT     | POINT    | POINT | POINT     | POINT              | POINT     |            |
| 2     | POINT  | POINT     | POINT    | POINT | POINT     | POINT              | POINT     |            |
| 3     | Con    | Con       | Con      | Con   | Con       | Con                | Con       |            |
| 4     | PH     | PH        | PH       | PH    | PH        | PH                 | PH        |            |
| 5     | PH     | PH        | PH       | PH    | PH        | PH                 | PH        |            |
| 6     | TA     | TA        | TA       | TA    | TA        | TA                 | TA        |            |
| 7     | ACC    | ACC       | ACC      | ACC   | ACC       | ACC                | ACC       |            |
| 8     | FA     | FA        | FA       | FA    | FA        | FA                 | FA        |            |
| 9     | PH     | PH        | PH       | PH    | PH        | PH                 | PH        |            |
| ឯកតាង | Con    | Con       | Con      | Con   | Con       | Con                | Con       |            |
|       | PH     | PH        | PH       | PH    | PH        | PH                 | PH        |            |

ฝ่ายโรงจานเดือน ແນະກຄວນຄຸນຄຸນພາກ  
ໃນຮ່າງຈາກທຽບສັນເຄືອນ

ວັນທີ.....  
ຜູ້ອະນຸມາ.....

1. ຜົວ SPARY

| ເລກທີ    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ກິດຕາ    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRESSURE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Degreasing ປື້ນໄໝາ..... Built up ປີ 1..... ອົກ..... 8..... ອົກ.

| ເວດາ        | Built up ປີ 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Built up ປີ 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|-------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
|             | 1             | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1             | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |
| Point ດົກ 1 |               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| ເຕັມ        |               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Point ດົກ 2 |               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| ຊຸມຫຼັກ     |               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |

3. Surface conditioning ປື້ນໄໝາ..... Built up .....

| ເວດາ       |  |  |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|--|--|
| P.H. ດົກ   |  |  |  |  |  |  |
| ເຕັມ       |  |  |  |  |  |  |
| P.H. ດົກ 2 |  |  |  |  |  |  |
| ຊຸມຫຼັກ    |  |  |  |  |  |  |

4. ນໍາເຕັກ

| ເວດາ | P.H. | Conduct |
|------|------|---------|
|      | -    |         |
|      | -    |         |
|      | -    |         |
|      | -    |         |

5. ຊື່ Phosphating..... Built up.....

| ເວດາ       |  |  |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|--|--|
| F.A. ດົກ   |  |  |  |  |  |  |
| T.A. ດົກ   |  |  |  |  |  |  |
| ACC ດົກ    |  |  |  |  |  |  |
| ເຕັມ       |  |  |  |  |  |  |
| F.A. ດົກ 2 |  |  |  |  |  |  |
| T.A. ດົກ 2 |  |  |  |  |  |  |
| ACC ດົກ 2  |  |  |  |  |  |  |

6. ເນັດຕົ້ນ

| ເວດາ | PH Conduct |
|------|------------|
|      |            |
|      |            |
|      |            |
|      |            |

ທ່າງທຳການເປົ້ານັດຕົ້ນ

| ເວດາ | ເລື່ອງ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|      |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ເກມຍເຫດ

สำนักงานผู้เชื่น แผนกควบคุมคุณภาพ  
การผลิตและพัฒนา

ประจำวันที่ \_\_\_\_\_  
ผู้ผลิต \_\_\_\_\_  
ผู้ตรวจสอบ \_\_\_\_\_

|                    |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| วันที่ ๘๖๙๗        |  |  |  |  |  |  |  |
| วันที่รับของ       |  |  |  |  |  |  |  |
| สถานะของห้องแม่    |  |  |  |  |  |  |  |
| วันที่ประเมิน      |  |  |  |  |  |  |  |
| วิสโคซิตี้/เทมป.   |  |  |  |  |  |  |  |
| NON-VOLATILE %     |  |  |  |  |  |  |  |
| COLOUR SHADE       |  |  |  |  |  |  |  |
| HIDING POWER       |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPACT RESISTANCE  |  |  |  |  |  |  |  |
| FLEXIBILITY        |  |  |  |  |  |  |  |
| SCRATCH RESISTANCE |  |  |  |  |  |  |  |
| PENCIL SCRATCH     |  |  |  |  |  |  |  |
| ADHESION           |  |  |  |  |  |  |  |
| WATER RESISTANCE   |  |  |  |  |  |  |  |
| ACID RESISTANCE    |  |  |  |  |  |  |  |
| ALKALI RESISTANCE  |  |  |  |  |  |  |  |
| SALT SPRAY         |  |  |  |  |  |  |  |
| HEATING RESISTANCE |  |  |  |  |  |  |  |
| INSULATION         |  |  |  |  |  |  |  |
| JUDGEMENT          |  |  |  |  |  |  |  |
|                    |  |  |  |  |  |  |  |

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฝ่ายโครงการและเงิน แผนกควบคุมคุณภาพ

รายงานตรวจสอบ LINE ที่ A

ประจำวันที่ \_\_\_\_\_

เวลา \_\_\_\_\_

ผู้ตรวจสอบ \_\_\_\_\_

ตารางตรวจสอบ SPRAY

| รายการ           | พื้นที่ตรวจสอบ |   |   |   |   | พื้นที่ 1, 2 |   | พื้นที่แม่น้ำ |   |    | พื้นที่ SETTING |
|------------------|----------------|---|---|---|---|--------------|---|---------------|---|----|-----------------|
|                  | 1              | 2 | 3 | 4 | 5 | 6            | 7 | 8             | 9 | 10 |                 |
| ดูแลรักษาอุปกรณ์ |                |   |   |   |   |              |   |               |   |    |                 |
| และการตรวจสอบ    |                |   |   |   |   |              |   |               |   |    |                 |

ตารางตรวจสอบหัวเชือก

| รายการ           | พื้นที่ตรวจสอบ |   |   |   |   | พื้นที่ 1, 2 |   | พื้นที่แม่น้ำ |   |    | พื้นที่ SETTING | พื้นที่ติดตามการผลิต |
|------------------|----------------|---|---|---|---|--------------|---|---------------|---|----|-----------------|----------------------|
|                  | 1              | 2 | 3 | 4 | 5 | 6            | 7 | 8             | 9 | 10 |                 |                      |
| ดูแลรักษาอุปกรณ์ |                |   |   |   |   |              |   |               |   |    |                 |                      |
| และการตรวจสอบ    |                |   |   |   |   |              |   |               |   |    |                 |                      |

ตารางตรวจสอบเบ้าแม่น้ำ

| รายการ         | พื้นที่ตรวจสอบ     |                   |             |              |                   |                   |                   | พื้นที่ 1         |                   | พื้นที่ 2         |                   | พื้นที่แม่น้ำ     |  |
|----------------|--------------------|-------------------|-------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
|                | 1                  | 2                 | 3           | 4            | 5                 | 6                 | 7                 | 8                 | 9                 | 10                | 11                | 12                |  |
| ชนิดเบ้าแม่น้ำ | หัวเชือกเบ้าแม่น้ำ | หัวเชือกหัวแม่น้ำ | หัวเชือบทอง | หัวเชือบห้อง | หัวเชือกแม่น้ำ    | หัวเชือกหัวแม่น้ำ |  |
| F75            | F75                | ทองคำ             | AIR LESS    | AIR LESS     | หัวเชือกหัวแม่น้ำ |  |
| และการตรวจสอบ  |                    |                   |             |              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |

ตารางตรวจสอบการทำความสะอาดหัวแม่น้ำ

| รายการ        | พื้นที่ตรวจสอบ |   |   |   |   | พื้นที่แม่น้ำ |   |   |   |    |
|---------------|----------------|---|---|---|---|---------------|---|---|---|----|
|               | 1              | 2 | 3 | 4 | 5 | 6             | 7 | 8 | 9 | 10 |
| และการตรวจสอบ |                |   |   |   |   |               |   |   |   |    |
|               |                |   |   |   |   |               |   |   |   |    |
|               |                |   |   |   |   |               |   |   |   |    |
|               |                |   |   |   |   |               |   |   |   |    |

## QUALITY CONTROL SECTION

วันที่ \_\_\_\_\_

## ចុះថ្ងៃការងារ

ตัวอย่าง \_\_\_\_\_

วันเดือนปีช้าง

รายการวิเคราะห์

FILE : PAWITTA/PW.MJBB

BE = OC = F33

## QUALITY CONTROL SECTION

วันที่ \_\_\_\_\_

គោរបាន \_\_\_\_\_

วันที่นับตัวอย่าง \_\_\_\_\_

รายการวิเคราะห์ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

RF - OC - F33

#### QUALITY CONTROL SECTION

วันที่

សេចក្តីថ្ងៃ ៩០៨១

หนังสือท่องเที่ยว

วันกินตัวอย่าง

9

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

RF = QC = F33

#### QUALITY CONTROL SECTION

วันที่ \_\_\_\_\_

ผู้ส่งจดหมายที่

ตัวอย่าง

วันที่น่าอ่าน

8 HD 1080

---

---

---

---

---

---

---

---

---


---

SPRING 2014 EDITION | 14 OF 14

RF - QC - F33

ป้ายใบไม้สีเขียว หมายเหตุความคุ้มค่า  
เชื้อชื้นส่วนที่ทดสอบ.....  
**รูปดิน**  
รูปส่วนของป่า.....  
ภูมิประเทศในการทดสอบ.....

รายการเบิกจ่ายประจำเดือน  
วันที่ .....  
แบบ .....  
จำนวน .....  
จำนวน .....  
จำนวน .....



# ศูนย์วิทยบริการ อุปกรณ์การเรียนฯ

ก้าวต่อไป

ถ่ายไว้จะง่าย เนื่องจาก  
ไม่ต้องเดินทางไปที่สถานที่จริง

### ចំណាំផែវារ

## ၅၂။ ပြည်မြို့မြို့

พระราชนคร บังคับการตรวจแบบเบื้องต้นให้สิ่งของตาม (๔)

**REFRIGERATOR FACTORY  
QUALITY CONTROL SECTION**

REPORT OF DEFECTIVE THERMOSTAT (.

RF - QC -

ภาคผนวก จ ข้อมูลการส่งคืนชิ้นส่วนจ้างผลิตต่อการรับเข้าในช่วงก่อน  
และหลังการปรับปรุงระบบการตรวจสอบคุณภาพ



# ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

เดือนสิงหาคม 2537

|                         |  |  |  |  |  |    |    |    |    |  |  |  |    |    |    |    |    |  |  |    |    |    |    |    |  |  |    |    |    |
|-------------------------|--|--|--|--|--|----|----|----|----|--|--|--|----|----|----|----|----|--|--|----|----|----|----|----|--|--|----|----|----|
| จำนวนครั้งของการส่งคืน  |  |  |  |  |  | 2  | 1  | 2  | -  |  |  |  | 2  | -  | 1  | 2  | 2  |  |  | 1  | 1  | 2  | -  | 2  |  |  | 1  | 2  | 1  |
| จำนวนครั้งของการส่งเข้า |  |  |  |  |  | 59 | 57 | 62 | 55 |  |  |  | 68 | 62 | 64 | 68 | 56 |  |  | 65 | 59 | 66 | 63 | 68 |  |  | 63 | 57 | 62 |

เดือนกันยายน 2537

|                         |    |    |  |    |    |    |    |    |  |  |    |    |    |    |    |  |    |    |    |    |    |  |  |    |    |    |    |    |
|-------------------------|----|----|--|----|----|----|----|----|--|--|----|----|----|----|----|--|----|----|----|----|----|--|--|----|----|----|----|----|
| จำนวนครั้งของการส่งคืน  | 1  | 1  |  | 2  | 1  | 2  | -  | 1  |  |  | 2  | 1  | -  | 2  | 2  |  | 2  | 2  | 1  | 1  | 1  |  |  | 1  | 2  | 2  | 1  | 1  |
| จำนวนครั้งของการส่งเข้า | 60 | 58 |  | 54 | 57 | 55 | 64 | 52 |  |  | 65 | 63 | 60 | 67 | 63 |  | 59 | 62 | 49 | 53 | 60 |  |  | 57 | 52 | 62 | 49 | 60 |

เดือนตุลาคม 2537

|                         |  |  |    |    |    |    |    |  |  |    |    |    |    |    |  |    |    |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |  |    |
|-------------------------|--|--|----|----|----|----|----|--|--|----|----|----|----|----|--|----|----|--|--|--|--|--|--|----|----|----|----|--|----|
| จำนวนครั้งของการส่งคืน  |  |  | 1  | 2  | 2  | 1  | 2  |  |  | 2  | 2  | 1  | 1  | 2  |  | 2  | -  |  |  |  |  |  |  | 1  | -  | 2  | 2  |  | 1  |
| จำนวนครั้งของการส่งเข้า |  |  | 63 | 61 | 66 | 52 | 66 |  |  | 61 | 72 | 68 | 60 | 59 |  | 42 | 40 |  |  |  |  |  |  | 42 | 48 | 53 | 61 |  | 62 |

เดือนพฤษภาคม 2537

|                         |    |    |    |    |  |    |    |    |    |    |  |  |    |    |    |    |    |  |    |    |    |    |    |   |  |    |    |    |   |
|-------------------------|----|----|----|----|--|----|----|----|----|----|--|--|----|----|----|----|----|--|----|----|----|----|----|---|--|----|----|----|---|
| จำนวนครั้งของการส่งคืน  | 1  | 2  | 1  | 1  |  | 1  | 1  | 1  | 1  | 2  |  |  | 1  | 1  | 2  | 2  | -  |  |    | 1  | 1  | -  | 1  | 2 |  |    | 2  | 1  | 1 |
| จำนวนครั้งของการส่งเข้า | 58 | 47 | 52 | 57 |  | 60 | 63 | 55 | 59 | 50 |  |  | 65 | 54 | 59 | 61 | 53 |  | 60 | 64 | 58 | 51 | 61 |   |  | 52 | 56 | 69 |   |

ศูนย์วิทยาทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เดือนธันวาคม 2537

|                         |    |    |  |    |    |    |    |   |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |   |    |    |    |  |  |  |  |  |
|-------------------------|----|----|--|----|----|----|----|---|---|----|----|----|----|----|---|----|----|----|----|----|---|---|----|----|----|--|--|--|--|--|
| จำนวนครั้งของการส่งคืน  | -  | 1  |  | 1  | 1  | 2  | 1  | 1 | 1 | 1  |    |    | 1  | 1  | 1 | 1  | -  |    |    | -  | 1 | 1 |    |    |    |  |  |  |  |  |
| จำนวนครั้งของการส่งเข้า | 48 | 56 |  | 45 | 42 | 48 | 41 |   |   | 52 | 46 | 57 | 48 | 47 |   | 50 | 49 | 51 | 48 | 44 |   |   | 38 | 46 | 45 |  |  |  |  |  |

ภาคผนวก ฉ ข้อมูลของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่มีข้อบกพร่องต่อผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปทั้งหมดในช่วงก่อนและหลังการปรับปรุงระบบการตรวจสอบคุณภาพ

# ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

### เดือนพฤษภาคม 2537

|                             |  |  |  |  |  |    |    |    |    |  |  |    |    |    |    |    |  |  |    |    |    |    |    |  |  |    |    |    |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|----|----|----|----|--|--|----|----|----|----|----|--|--|----|----|----|----|----|--|--|----|----|----|
| จำนวนของผลิตภัณฑ์ที่บกพร่อง |  |  |  |  |  | 4  | 4  | 4  | 3  |  |  | 5  | 4  | 4  | 4  | 4  |  |  | 4  | 5  | 5  | 5  | 4  |  |  | 3  | 4  | 4  |
| จำนวนของผลิตภัณฑ์ที่ตรวจสอบ |  |  |  |  |  | 24 | 24 | 24 | 10 |  |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |  |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |  |  | 24 | 24 | 24 |

### เดือนกันยายน 2537

|                             |    |    |  |    |    |    |    |    |  |  |    |    |    |    |    |  |  |    |    |    |    |    |  |  |    |    |    |    |    |
|-----------------------------|----|----|--|----|----|----|----|----|--|--|----|----|----|----|----|--|--|----|----|----|----|----|--|--|----|----|----|----|----|
| จำนวนของผลิตภัณฑ์ที่บกพร่อง | 4  | 4  |  | 2  | 4  | 4  | 4  | 4  |  |  | 4  | 5  | 4  | 4  | 3  |  |  | 4  | 4  | 3  | 5  | 4  |  |  | 4  | 4  | 4  | 4  |    |
| จำนวนของผลิตภัณฑ์ที่ตรวจสอบ | 24 | 24 |  | 12 | 24 | 24 | 24 | 24 |  |  | 24 | 24 | 24 | 22 | 24 |  |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |  |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |

### เดือนตุลาคม 2537

|                             |  |  |    |    |    |    |    |  |  |    |    |    |    |    |  |  |    |    |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |   |    |
|-----------------------------|--|--|----|----|----|----|----|--|--|----|----|----|----|----|--|--|----|----|--|--|--|--|--|--|----|----|----|----|---|----|
| จำนวนของผลิตภัณฑ์ที่บกพร่อง |  |  | 4  | 4  | 2  | 3  | 3  |  |  | 3  | 3  | 4  | 2  | 3  |  |  | 2  | 1  |  |  |  |  |  |  | 3  | 3  | 3  | 2  |   | 4  |
| จำนวนของผลิตภัณฑ์ที่ตรวจสอบ |  |  | 24 | 24 | 12 | 22 | 24 |  |  | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 |  |  | 12 | 12 |  |  |  |  |  |  | 24 | 24 | 24 | 24 | . | 24 |

### เดือนพฤศจิกายน 2537

|                             |    |    |    |    |    |  |    |    |    |    |    |  |  |    |    |    |    |    |  |  |    |    |    |    |    |  |    |    |   |  |
|-----------------------------|----|----|----|----|----|--|----|----|----|----|----|--|--|----|----|----|----|----|--|--|----|----|----|----|----|--|----|----|---|--|
| จำนวนของผลิตภัณฑ์ที่บกพร่อง | 2  | 3  | 4  | 3  | 1  |  | 3  | 3  | 2  | 4  | 3  |  |  | 2  | 3  | 1  | 3  | 3  |  |  | 3  | 2  | 3  | 3  | 3  |  | 3  | 2  | - |  |
| จำนวนของผลิตภัณฑ์ที่ตรวจสอบ | 24 | 24 | 24 | 24 | 12 |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 29 |  |  | 24 | 24 | 16 | 24 | 24 |  |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |  | 24 | 24 | 8 |  |

### เดือนธันวาคม 2537

|                             |    |  |  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |    |    |    |    |    |  |    |    |    |    |    |  |    |    |    |  |  |
|-----------------------------|----|--|--|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|----|----|----|----|----|--|----|----|----|----|----|--|----|----|----|--|--|
| จำนวนของผลิตภัณฑ์ที่บกพร่อง | 2  |  |  | 4 | 3 | 1 |  | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |  | 3  | 2  | 2  | 3  | 3  |  | 2  | 3  | 3  | 2  | 3  |  | 2  | 2  | 3  |  |  |
| จำนวนของผลิตภัณฑ์ที่ตรวจสอบ | 24 |  |  | 4 | 3 | 1 |  | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |  | 24 | 24 | 24 | 22 | 29 |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 29 |  | 24 | 22 | 22 |  |  |

ศูนย์วิทยาทรัพยากร  
มหาวิทยาลัยมหามาตรฐาน



### ประวัติผู้เขียน

นายชนา บุญประสีทธิ์ เกิดวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2508 ที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร สำเร็จการศึกษาปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปีการศึกษา 2531 และเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อพ.ศ. 2534 ปัจจุบันทำงานเกี่ยวกับด้านการควบคุมคุณภาพของโรงงานผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า



ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย