



บทที่ 5

การสรุปผล และข้อเสนอแนะ

5.0 บทนำ

จากเนื้อหาในบทที่ 3 นั้น ได้กล่าวถึงการจัดทำชุดเครื่องมือ และทำการทดสอบแล้วว่า ชุดเครื่องมือที่ได้จัดทำขึ้นมานั้นสามารถทำงานได้จริง จากนั้นจึงได้ทำการกำหนดรูปแบบการทดลองการแต้มนิกเกิลบนเหล็กกล้าอะมุนในบทที่ 4 และได้ทำการทดลองแต้มนิกเกิลตามข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อศึกษาพฤติกรรมของการแต้มนิกเกิล ซึ่งผลการทดลองงานที่ได้ในบทที่ 4 นั้นจะได้ทำการวิเคราะห์, สรุปผล และเสนอแนะต่อไปในบทที่ 5

5.1 การวิเคราะห์ผลการทดลอง

จากผลการทดลองในบทที่ 4 ภายใต้รูปแบบการทดลองที่กำหนดสามารถวิเคราะห์ผลการทดลองไว้ในตารางที่ 5.0 ดังต่อไปนี้


ตารางที่ 5.0 แสดงค่าที่ได้จากผลการทดลอง

แรงดันไฟฟ้า (โวลต์)	เวลา (นาที)		
	5	10	15
6	6.27	8.36	10.45
9	11.84	13.58	15.67
12	20.55	22.64	24.73

ความหนา (μm)

นำค่าที่ได้จากตารางที่ 5.0 ไปพล็อตกราฟได้ดังรูปที่ 5.0

กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง เวลา , แรงดัน และความหนา



รูปที่ 5.0 กราฟแสดงความสัมพันธ์

จากตารางสรุปผลการทดลอง และกราฟแสดงความสัมพันธ์ สามารถวิเคราะห์ผลการทดลองได้ดังนี้ คือ ที่เวลาในการแฉ้ม 5 นาที แรงดันไฟฟ้ายิ่งมากก็ทำให้แฉ้มได้ความหนามากขึ้น โดยเฉพาะที่แรงดัน 12 โวลต์ ในการทดลองได้แบ่งช่วงแรงดันที่ทำการทดลองออกเป็นช่วงเท่า ๆ กัน คือ 3 โวลต์ จากกราฟแสดงความสัมพันธ์ได้แสดงให้เห็นความแตกต่างดังนี้คือ ที่เวลา 5 นาที เท่ากันเมื่อเราเพิ่มค่าแรงดันจาก 6 โวลต์ เป็น 9 โวลต์ ทำให้สามารถแฉ้มได้หนาขึ้น $5.57 \mu\text{m}$ จากนั้นเพิ่มแรงดันจาก 9 โวลต์ เป็น 12 โวลต์ ทำให้สามารถแฉ้มได้หนาขึ้น $8.71 \mu\text{m}$ แสดงให้เห็นประสิทธิภาพในการแฉ้มได้เพิ่มขึ้น 56.37% และที่เวลาในการแฉ้ม 10 และ 15 นาที ก็ให้ผลในรูปแบบที่คล้ายกัน

ในส่วนของแรงดันไฟฟ้าจากกราฟจะเห็นได้ว่าที่แรงดันไฟฟ้าเท่ากันแต่เวลาในการแฉ้มที่ต่างกันคือ 5, 10 และ 15 นาที นั้น ความหนาที่ได้มีค่าเพิ่มขึ้นแต่เพิ่มในอัตราส่วนที่น้อยกว่าการเพิ่มแรงดัน เช่น ที่แรงดัน 6 โวลต์ เพิ่มเวลาในการแฉ้มจาก 5 นาที เป็น 10 นาที ทำให้ได้ความหนาเพิ่มขึ้น $2.09 \mu\text{m}$ จากนั้นเพิ่มเวลาจาก 10 นาที เป็น 15 นาที สามารถทำความเข้าใจเพิ่มขึ้น $2.09 \mu\text{m}$ เห็นได้ว่าเวลาที่มากขึ้นประสิทธิภาพในการแฉ้มจะเพิ่มขึ้นแต่เพิ่มด้วยอัตราส่วนที่คงที่และผลการทดลองที่แรงดัน 9 โวลต์ และ 12 โวลต์ ก็ให้ผลในรูปแบบที่เหมือนกัน

5.2 สรุปผลการทดลอง

จากกราฟแสดงความสัมพันธ์ทำให้สรุปผลการทดลองชุดนี้ได้ว่าระหว่างปัจจัยทางด้านแรงดันไฟฟ้า (โวลต์) และปัจจัยทางด้านเวลา (นาที) นั้นปัจจัยทางด้านแรงดันไฟฟ้าจะมีผลกระทบต่อความหนาของการแฉ้มมากกว่าปัจจัยทางด้านเวลานั้นคือ หากต้องการทำการแฉ้มชิ้นงานด้วยนิกเกิลให้ได้ความหนาตามที่ต้องการแล้วควรจะใช้แรงดันไฟฟ้าที่สูง ๆ และใช้เวลาในการแฉ้มที่ไม่ยาวนานมากนัก โดยเฉพาะที่แรงดันไฟฟ้าสูงกว่า 9 โวลต์ ในช่วงเวลา 5 นาทีแรกจะเป็นวิธีการที่เพิ่มความหนาของการแฉ้มได้รวดเร็วประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายได้มากกว่า

5.3 ข้อเสนอแนะ

จากการดำเนินการทดลองในบทที่ 4 จนกระทั่งถึงการสรุปผลในหัวข้อที่ 5.2 นี้จะเห็นได้ว่าปัจจัยที่ต้องควบคุมเอาใจใส่เป็นพิเศษในการแฉ้มนิกเกิลด้วยไฟฟ้านี้ก็คือการเตรียมผิวชิ้นงานและความสะอาดของผิวชิ้นงานก่อนทำการแฉ้ม เนื่องจากปัจจัยข้างต้นนี้จะส่งผลกระทบต่อผลการเกาะยึดของทั้งทองแดง และนิกเกิลนั้นคือ ในขั้นตอนการขัดผิวชิ้นงานต้องทำการควบคุม

ให้ชิ้นงานทุกชิ้นผ่านกระบวนการเตรียมผิวที่เหมือนกันเพื่อให้ได้คุณภาพของผิวงานที่เหมือนกัน จากนั้นก่อนการแฉกโลหะต้องทำความสะอาดผิวงานโดยทำการขจัดคราบไขมันที่อยู่บนผิวชิ้นงานออกให้หมด เนื่องจากหากมีคราบไขมันบนผิวงานจะทำให้ไม่สามารถทำการแฉกโลหะติดบนผิวชิ้นงานได้เลย

ในส่วนของน้ำยาชุบโลหะในงานวิจัยนี้ใช้น้ำยาชุบโลหะที่มีขายตามท้องตลาด เนื่องจากวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้มุ่งเน้นที่ใช้เทคโนโลยีของการชุบโลหะแบบแฉกด้วยไฟฟ้านี้ ด้วยเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีขายตามท้องตลาดในประเทศไทย เพื่อให้สามารถนำเทคโนโลยีไปใช้ได้ในพื้นที่ที่ไม่สูงมากนัก

5.4 การประยุกต์ใช้กระบวนการแฉกโลหะด้วยไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม

จากเนื้อหาที่ผ่านมาสามารถสรุปข้อดี และข้อเสียของกระบวนการแฉกโลหะด้วยไฟฟ้าได้ดังต่อไปนี้คือ

ข้อดี

1. ชุดเครื่องมือ และอุปกรณ์สามารถเคลื่อนย้ายได้ (Portable) ทำให้สามารถทำการพอกผิวโลหะได้ทุกสถานที่
2. กระบวนการแฉกโลหะด้วยไฟฟ้าไม่ทำให้เกิดความร้อนสูง จึงทำให้ชิ้นงานไม่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากความร้อน เช่น การบิดตัวเนื่องจากความร้อน, การเกิดแรงเค้น ภายในเนื่องจากความร้อน และการแตกหักเนื่องจากความร้อน
3. ไม่ต้องตกแต่งผิวที่ได้จากการแฉก เนื่องจากความหนาที่ได้จะเกิดขึ้นที่ละน้อยทำให้สามารถควบคุมความหนาที่ต้องการได้ ซึ่งแตกต่างจากการพอกผิวโลหะด้วยวิธีการแฉกหรือพ่นผงโลหะซึ่งควบคุมความหนายากทำให้ต้องมีการตกแต่งผิวอีกครั้ง

ข้อเสีย

1. ความเร็วในการพอกผิวนั้นช้ากว่าวิธีเชื่อม และพ่นผงโลหะมาก
2. กระบวนการแฉกโลหะด้วยไฟฟ้านี้เหมาะที่จะใช้ในการพอกผิวที่ต้องการความหนาไม่มากนัก

จากคุณสมบัติ และข้อจำกัดต่าง ๆ ของกระบวนการแฉกโลหะด้วยไฟฟ้านี้ทำให้ทราบได้ว่ากระบวนการนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้


1. ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Applications)
2. งานแบบหล่อ หรือแม่พิมพ์ (Mold Applications)
3. งานพิมพ์ (Printing Applications)

- 4. งานขนถ่ายวัสดุ (Material Handlind Applications)
- 5. อากาศยาน (Aircraft Applications)
- 6. เรือเดินสมุทร (Marine Applications)
- 7. รถไฟ (Railroad Applications)

รายละเอียดของการประยุกต์ใช้งานแต่ละประเภทมีดังต่อไปนี้

1. ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Applications)


ในอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ที่ประกอบด้วยชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากนั้นจะเห็นได้ว่า ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ นั้นจะยึดติดอยู่บนแผงวงจร (Printed Circuit Board, P(B) ตัวอย่างเช่น แผงวงจรในเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นต้น โดยเฉพาะแผงวงจรที่มีความจำเป็นต้องการถอดเปลี่ยนบ่อย ๆ (แผงวงจรที่เสียบกับ Slot)นั้นอาจเกิดการสึกหรอของหน้าสัมผัส (Contact) ที่เป็นทองแดงได้ ในกรณีนี้สามารถใช้การเติมโลหะด้วยไฟฟ้าทำการเติมทองแดงเพื่อซ่อมแซมหน้าสัมผัสได้



รูปที่ 5.1 แสดงตัวอย่างการซ่อมหน้าสัมผัสของแผงวงจรไฟฟ้า

2. งานแบบหล่อ หรือแม่พิมพ์ (Mold Applications)


แบบหล่อ หรือแม่พิมพ์ (Mold) ที่ใช้ในการหล่อพลาสติก, ยาง และแก้ว เมื่อใช้งานไปนาน ๆ อาจเกิดการสึกหรอในโพรงแบบ (Mold Cavity) ได้ดังนั้น การเติมโลหะด้วยไฟฟ้าก็สามารถนำมาใช้ซ่อมแซม การสึกหรอนี้ได้เพื่อรักษาความถูกต้องของขนาด, รูปร่าง ฯลฯ




รูปที่ 5.2 แสดงตัวอย่างการใช้ Hard - Gold แต้มในโพรงแบบ (Mold Cavity) ของแบบเป่าขวดพลาสติก เพื่อป้องกันการกัดกร่อนขณะเป่าขวด PVC.

3. งานพิมพ์ (Printing Application)


ในอุตสาหกรรมงานพิมพ์ เช่น งานพิมพ์ลายผ้า นั้นต้องใช้แบบพิมพ์ลายผ้าที่มีลักษณะเป็นลูกกลิ้ง แม่พิมพ์ลายผ้านี้ หากเกิดการชำรุด หรือมีตำหนิขึ้นบนลูกกลิ้งแล้ว อาจจะทำให้เกิดลวดลายอันไม่พึงประสงค์ลงบนผ้าได้ การใช้การแต้มโลหะด้วยไฟฟ้าทำการพอกผิวในส่วนที่เกิดตำหนิแล้วตกแต่งให้ได้รูปร่าง ก็สามารถแก้ปัญหานี้ได้




1. เช็กหาตำหนิ



2. อุดด้วยสลักทองแดง



3. ล้างคราบน้ำมัน, หมักพิมพ์



4. แด้มทับด้วยทองแดง




5. แต่งให้เรียบแล้วแด้มด้วย Nickel Tungsten เพื่อป้องกันการสึกหรอ

รูปที่ 5.3 แสดงตัวอย่างการซ่อมแซมตำหนิบนลูกกลิ้งพิมพ์ลาย

4. งานขนถ่ายวัสดุ (Material Handling Applications)


ในอุตสาหกรรมงานผลิตต่าง ๆ นั้นจะต้องมีการขนถ่ายลำเลียงวัสดุด้วยเสมอไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ่ ตัวอย่างอุปกรณ์ข่าวัสดุได้แก่ ระบบสายพานลำเลียง, รถไฟร์คลิฟ, เครน ฯลฯ ซึ่งอุปกรณ์ต่าง ๆ เหล่านี้ต้องทำงานซ้ำซากต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน ดังนั้นการดูแลรักษาซ่อมแซมส่วนประกอบต่าง ๆ ของอุปกรณ์อย่างต่อเนื่อง และรวดเร็วจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ชุดอุปกรณ์แด้มโลหะด้วยไฟฟ้านี้สามารถเป็นอุปกรณ์ซ่อมบำรุงชนิดหนึ่งได้เช่นกัน โดยใช้ซ่อมแซมผิวที่สึกหรอของกระบอกลูกสูบไฮดรอลิกเป็นต้น




รูปที่ 5.4 แสดงการซ่อมแซมผิวกระบอกไฮดรอลิก
โดยไม่ต้องถอดกระบอกไฮดรอลิกออกมา

5. อากาศยาน (Aircraft Application)


ชิ้นส่วนต่าง ๆ ของอากาศยานนั้นต้องการความถูกต้องเที่ยงตรงของขนาดสูงมาก ดังนั้น การหมั่นตรวจสอบ และซ่อมแซมชิ้นส่วนต่าง ๆ ให้มีขนาดที่ถูกต้องจึงจำเป็นอย่างยิ่ง ในกรณีนี้ สามารถใช้การเติมโลหะด้วยไฟฟ้าพอกผิวโลหะของชิ้นส่วนต่าง ๆ ให้ได้ขนาดที่ถูกต้องตาม ต้องการ




1. เตรียมชิ้นงานบนแท่นกลึง




2. เช็คขนาด




3. ปิดพื้นที่ที่ไม่ต้องการซ่อม



4. ทำความสะอาดผิว



5. เตรียมหัวก่อนเติม




6. เติมเพื่อเพิ่มขนาด

รูปที่ 5.5 แสดงการพอกผิวเพื่อซ่อมแซมให้ได้ขนาดตามต้องการ

6. เรือเดินสมุทร (Marine Application)

ชิ้นส่วนหลัก ๆ ของเรือเดินสมุทรจะมีขนาดใหญ่มาก และต้องการความถูกต้องของขนาดสูง ดังนั้นการแต้มนโลหะด้วยไฟฟ้าสามารถนำไปใช้ซ่อมแซมชิ้นส่วนต่าง ๆ เหล่านี้ได้ เช่น ซ่อมแซมหน้าสัมผัสของหน้าแปลน (Flange) ของท่อความดันสูง (Steam Pipe), ซ่อมแซมขนาดที่สึกหรอของแกนเพลลา (Shaft) ต่าง ๆ ฯลฯ



รูปที่ 5.6 แสดงการแต้มนโลหะด้วยไฟฟ้าเพื่อซ่อมขนาดของเพลลา (Shaft) ของเรือเดินสมุทร

7. รถไฟ (Railroad Application)

ชิ้นส่วนต่าง ๆ ของรถไฟต้องรับภาระงานหนัก และอยู่ในภาวะที่ต้องเสียดสี ชิ้นส่วนต่าง ๆ มักจะชำรุด หรือทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเนื่องจากขนาดที่เสียไปเพราะการสึกหรอ เช่น การรั่วซึมของน้ำมันไฮดรอลิก เนื่องจากเพลลาเสียขนาดทำให้เล็กลงน้ำมันจึงรั่วออกมาได้, การเสียดสีของชิ้นส่วนที่ต้องหมุน เนื่องจากกระแยะความถี่มากขึ้น เพราะการสึกหรอการแต้มนโลหะด้วยไฟฟ้าสามารถนำมาซ่อมแซมการเสียหายต่าง ๆ เหล่านี้ได้



รูปที่ 5.7 แสดงการซ่อมขนาดด้วยการแต้มนโลหะด้วยไฟฟ้า

5.5 สรุป

จากเนื้อหาในบทที่ 5 ที่ผ่านมามองเห็นได้ว่าการแต้มนิกเกิลด้วยไฟฟ้าบนเหล็กกล้าอะมุนนี้จะสามารถทำความหนาของการแต้มนได้ดีที่แรงดันไฟฟ้าสูงกว่า 9 โวลท์ ในช่วง 5 นาทีแรกและผลจากการวิเคราะห์ทำให้ทราบได้ว่าประสิทธิภาพของการเพิ่มความหนาของการแต้มนั้นขึ้นกับปัจจัยทางด้านแรงดันไฟฟ้ามากกว่าปัจจัยทางด้านเวลา

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย