



1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ความแข็งแรงและความทนทานของไม้ เป็นคุณสมบัติที่พิจารณาในการเลือกไม้ เพื่อใช้งานให้เป็นไปอย่างประหยัดและตรงตามความประสงค์ โดยทั่วไปไม้ตามธรรมชาติมีคุณภาพและอายุการใช้งานในขอบเขตจำกัดและแตกต่างกันไปตามตระกูลของไม้ กล่าวคือ ไม้แต่ละชนิดทนต่อแรงหรือน้ำหนักบรรทุกทุกและด้านทานการทำลายของศัตรูไม้ เช่น เชื้อรา แมลง และความชื้นได้ไม่เหมือนกัน การค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพไม้ของ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งขึ้น เช่น อัดไม้ด้วยความดันสูง เพื่อเพิ่มความหนาแน่นและความแข็งแรงแก่ไม้เนื้ออ่อนบางชนิด อย่างไรก็ตามวิธีนี้จะ ประสบปัญหาเนื่องจากการค้ำรูปของไม้เมื่อได้รับความชื้น อีกวิธีหนึ่งที่อุตสาหกรรมไม้แปร- รูปของประเทศต่าง ๆ นิยมใช้ คือ การอัดน้ำยาเคมีบางชนิดเข้าสู่เนื้อไม้ซึ่งเป็นการรักษา สภาพไม้โดยลดการทำลายจากศัตรูไม้ทั้งหลาย ไม้อัดน้ำยาจึงช่วยยืดอายุการใช้งานของไม้ ไปได้ระยะหนึ่ง แต่คุณสมบัติเชิงกลของไม้จะเปลี่ยนแปลงไม่มาก จึงเลือกใช้วิธีนี้กับไม้ที่มี ความแข็งแรงตามธรรมชาติเพียงพออยู่แล้วเท่านั้น

การทำไม้อัดพลาสติก (Wood-Plastic Composite, WPC) เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ สามารถใช้ปรับปรุงคุณสมบัติเชิงกลของไม้ให้ดีขึ้น [1,2,3,4,5] ขณะเดียวกันก็สร้าง ความทนทานได้มากกว่าไม้ตามธรรมชาติ วิธีนี้ทำได้โดยอัด โมโนเมอร์ที่เหมาะสมให้ซึม แทรกอยู่ในรูพรุนของเซลล์ไม้ แล้วโพลีเมอร์ไรซ์ให้กลายเป็นโพลีเมอร์อยู่ในรูพรุนเหล่านั้น การโพลีเมอร์ไรซ์ของโมโนเมอร์ดังกล่าวมีหลายวิธี เช่น ใช้ความร้อน คายคัลซิสต์ และฉาย ด้วยรังสีแกมมา เมื่อพิจารณาถึงความสะดวกและความยากง่ายของกรรมวิธีแล้ว การฉาย ด้วยรังสีแกมมาจะได้เปรียบกว่าวิธีอื่น ๆ กล่าวคือถ้าใช้ความร้อนจะประสบปัญหาเรื่องการ ระเหยและการแตกตัวของโมโนเมอร์ นอกจากนี้คุณสมบัติของไม้ซึ่งนำความร้อนได้เลวจะ ทำให้การกระจายความร้อนไม่สม่ำเสมอ ซึ่งส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและอัตราการ เกิดปฏิกิริยาโพลีเมอร์ไรเซชันโดยตรง ส่วนการใช้คัลซิสต์แม้จะช่วยให้อุณหภูมิเกิดขึ้น ที่ความดันและอุณหภูมิปกติ แต่กระบวนการนี้เกิดในถังอัดน้ำยา ทำให้ไม่สามารถแยกเอาโม- โนเมอร์ที่เหลือออกมาใช้ประโยชน์ได้อีก และโพลีเมอร์ที่ได้มีคัลซิสต์เจือปนทำให้คุณภาพ ของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการเปลี่ยนไป

เมื่อไม่คำนึงถึงการลงทุนเริ่มต้น ข้อได้เปรียบของการใช้รังสีแกมมากระตุ้นให้เกิด โพลีเมอร์ไรเซชันมีหลายประการดังนี้ [1]

- ก. ไม้จำเป็นต้องใช้คัลซิสต์
- ข. สามารถควบคุมอัตราการปฏิกิริยาโพลีเมอร์ไรเซชัน ทำให้ไม่เกิดความร้อนมากเกินไปในเนื้อไม้

- ค. กรรมวิธีดำเนินการได้ภายใต้คุณภาพและความดันปกติ
- ง. ผลลัพธ์ที่ปราศจากการเจือปนของคละตะลิสต์ และไม่มีสารกัมมันตรังสีตกค้าง

หลังจากปี พ.ศ.2501 เป็นต้นมา เทคโนโลยีการทำโพลีเมอร์ด้วยรังสีแกมมา เริ่มเป็นที่รู้จัก [1] หลายประเทศที่มีต้นกำเนิดรังสีแกมมาจากไอโซโทปกัมมันตรังสีได้ให้ความสนใจค้นคว้าวิธีการทำไม้อัดพลาสติก บางประเทศในยุโรปและอเมริกาได้พัฒนา ด้านนี้ถึงขั้นระดับอุตสาหกรรม สำหรับประเทศไทยโดยสำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ร่วมกับการทำไม้ได้ทดลองอัดโมโนเมอร์กับไม้ไทยบางชนิดแล้ว โพลีเมอร์ไว้ด้วยรังสีแกมมา จาก Co-60 การทดลองประสบผล และได้ข้อมูลเบื้องต้นระดับหนึ่ง [2] แต่เนื่องจากเวลานั้นเห็นว่าไม้อัดพลาสติกยังไม่มีความจำเป็นสำหรับประเทศไทย การวิจัยค้นคว้า ทางด้านนี้จึงไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร

ด้วยเหตุที่ไม่มีน้ำหนักเบา แปรรูปง่าย ส่วนมากมีลายเสี้ยนงดงามตามธรรมชาติ และสะดวกต่อการใช้งาน ทำให้ปริมาณความต้องการใช้ไม้เพิ่มขึ้นทุกขณะ ปัจจุบันไม้คุณภาพดีเริ่มหายากและราคาสูงขึ้นตามลำดับ อีกทั้งทรัพยากรป่าไม้ถูกทำลายลงปีละมาก ๆ ย่อมกระทบต่ออุตสาหกรรมและกิจการต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับไม้ ดังนั้นการแสวงหาวิธีปรับปรุงไม้คุณภาพต่ำบางชนิดที่ยังไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง เช่น ไม้จิวผาหรือไม้เนื้ออ่อนอื่น ๆ ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อการนำไปใช้งาน จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถช่วยลดปัญหาขาดแคลนไม้ในอนาคต

1.2 วัตถุประสงค์

1.2.1 เพื่อศึกษาและทดลองหาเงื่อนไขที่เหมาะสมของการอัดโมโนเมอร์ เข้าในเนื้อไม้จิวผาและการ โพลีเมอร์ด้วยรังสีแกมมา เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีกว่าไม้จิวผาตามธรรมชาติ

1.2.2 ทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและเชิงกลของไม้จิวผาอัดพลาสติก รวมทั้งเปรียบเทียบคุณภาพไม้ที่ผ่านกรรมวิธีกับไม้เดิม เพื่อประเมินว่าผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ เหมาะแก่การใช้งานมากน้อยเพียงใด

1.3 ขอบเขตการวิจัย

1.3.1 ศึกษาการอัดโมโนเมอร์ [MMA] เข้าในเนื้อไม้จิวผาโดยพิจารณาความสัมพันธ์ของความดันภายในระบบสุญญากาศ และเวลาที่แช่ไม้ตัวอย่าง เพื่อให้ได้ปริมาณโมโนเมอร์ที่ต้องการ

1.3.2 ศึกษาปริมาณรังสีแกมมาจาก Co-60 ที่เหมาะสมต่อการโพลีเมอร์ไว้โมโนเมอร์ในเนื้อไม้ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ปราศจากการรบกวนของออกซิเจน ที่อุณหภูมิและความดันปกติ

1.3.3 ทดสอบคุณสมบัติเชิงกลตามมาตรฐานสากล

1.3.4 ทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพอื่น ๆ เช่น การบวม การดูดความชื้นและการถูกทำลายจากมอด

1.4 ขั้นตอนดำเนินการวิจัย

- 1.4.1 เตรียมไม้ตัวอย่าง โดยตัดตามขนาดที่ต้องใช้ในการทดสอบคุณสมบัติประการต่าง ๆ
- 1.4.2 หาคความหนาแน่นและปริมาณความชื้นของไม้ก่อนอัด โมโนเมอร์
- 1.4.3 อัดโมโนเมอร์ เข้าในเนื้อไม้และหาปริมาณโมโนเมอร์ที่ซึมแทรกอยู่ในไม้
- 1.4.4 นำไม้ตัวอย่างไปรับการฉายรังสีแกมมาจาก Co-60 เพื่อหาปริมาณรังสีที่เหมาะสมต่อการกระบวนการโพลีเมอไรเซชันของ โมโนเมอร์ที่เตรียมจาก เงื่อนไขต่าง ๆ
- 1.4.5 หาเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนของโมโนเมอร์ เป็นโพลีเมอร์ และเปอร์เซ็นต์ของโพลีเมอร์ในไม้
- 1.4.6 ทดสอบคุณสมบัติของไม้ตัวอย่างตามที่ระบุในขอบเขตการวิจัย เปรียบเทียบระหว่างไม้จิวฬารธรรมดา กับไม้จิวฬาอัดพลาสติก
- 1.4.7 วิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย

- 1.5.1 ได้วิธีและ เงื่อนไขที่เหมาะสมเพื่อปรับปรุงคุณภาพไม้จิวฬาให้มีความแข็งแรงทนทานยิ่งขึ้น
- 1.5.2 ได้แนวทางในการปรับปรุงคุณภาพไม้ชนิดอื่น ๆ ที่ยังใช้ประโยชน์ได้น้อยเนื่องจากมีคุณภาพต่ำ เพื่อช่วยส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไม้ในภาวะจำเป็นที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย