

การลดข้อบกพร่องประเททรายรัวของฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ

นางสาวสุนิลน์ ฤทธิทอง

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีการศึกษา 2556
ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทคัดย่อและแฟ้มข้อมูลฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ดังແป๊กษา 2554 ที่ให้บริการในคลังปัญญาแห่งชาติ(CUIR)
เป็นแฟ้มข้อมูลของนิสิตเจ้าของวิทยานิพนธ์ที่ส่งผ่านทางบันทึกวิทยาลัย



LEAK DEFECT REDUCTION OF HARD DISK DRIVES

Miss Suthinan Ritthong

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirement
for the Degree of Master of Engineering Program in Industrial Engineering

Department of Industrial Engineering

Faculty of Engineering

Chulalongkorn University

Academic Year 2013

Copyright of Chulalongkorn University

หัวข้อวิทยานิพนธ์

၆၈

สาขาวิชา

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

การลดข้อบกพร่องประเภทอยรัวของสาร์ดดิสก์ไดร์ฟ

นางสาวสุธินันท์ ฤทธิ์ทอง

วิศวกรรมอุตสาหการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังศุมาลิน เสนจันทร์มีไซด์

คณบดีวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้เป็นปีที่ ๑
หนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต

..... คณบดีคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
(ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์)

คณะกรรมการสอบบวชยานิพนธ์

..... อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังศมาลิน เสนจันทร์วนิชย์)

..... กรรมการ
(อาจารย์ ดร.โอลิฟาร์ กิตติธีรพงษ์)

..... กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญวา ธรรมพิทักษ์กุล)

สุนินันท์ ฤทธิ์ทอง : การลดข้อบกพร่องประเก troym ร้าของฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ. (LEAK DEFECT REDUCTION OF HARD DISK DRIVES) อ.ทีปรีกษาวิทยานิพนธ์หลัก :
ผศ.ดร.อังศุมาลิน เสนจันทร์ณิชัย, 128 หน้า

งานวิจัยฉบับนี้มีจุดประสงค์เพื่อลดข้องเสียในกระบวนการผลิตฮาร์ดดิสก์ ด้วยการวัดค่าเฉลี่ยของอัตราการร้าวไหลของอากาศของฮาร์ดดิสก์ โดยประยุกต์ใช้แนวคิดแบบ ซิกซ์ ซิกโน ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ การนิยามปัญหา การวัดเพื่อกำหนดสาเหตุของปัญหา การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา การปรับปรุงกระบวนการ และการติดตามควบคุม ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% พบว่า วิธีการขันสกรู Top cover และความเข้มแสง สว่างในพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นปัจจัยที่มีผลอย่างมีนัยสำคัญต่ออัตราการร้าวไหลของอากาศ ที่ค่า P-value น้อยกว่า 0.05 ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงเลือกใช้วิธีการออกแบบทดลองแบบพหุปัจจัย สำหรับปัจจัยจำนวน 2 ปัจจัย โดยที่ระดับของแต่ละปัจจัยเท่ากับ 3 ระดับ จากการวิเคราะห์ผลทางสถิติพบว่า วิธีการขันสกรูด้วยเครื่องจักรและความเข้มแสงที่ระดับ 600 ลักษ์ มีผลให้อัตราการร้าวไหลของอากาศต่ำสุด ผลจากการปรับระดับของปัจจัยที่เหมาะสมสมดังกล่าวแล้ว พบว่า ค่าเฉลี่ยของอัตราการร้าวไหลของอากาศของฮาร์ดดิสก์ลดลงจาก 0.364 มิลลิเมตรน้ำ เป็น 0.190 มิลลิเมตรน้ำ สำหรับวิธีการขันสกรู Top cover ด้วยเครื่องจักร แทนการใช้ Fixture แบบเก่าที่ระดับความเข้มแสง 600 ลักษ์ และส่งผลให้อัตราส่วนของเสียประเก troym ลดลงจาก 0.42% เป็น 0.11% คิดเป็น 73.81%

ภาควิชา.....วิศวกรรมคุณภาพ.....รายมีชื่อนิสิต.....
สาขาวิชา....วิศวกรรมคุณภาพ.....รายมีชื่ออ.ทีปรีกษาวิทยานิพนธ์หลัก.....
ปีการศึกษา.....2556.....

##5371512321 : MAJOR INDUSTRIAL ENGINEERING

KEYWORD : LEAK TEST/ SIX SIGMA/ HARD DISK DRIVES

APPROACH

SUTHINAN RITTHONG : LEAK DEFECT REDUCTION OF HARD DISK DRIVES.

ADVISOR : ASST.PROF.ANGSUMALIN SENJUNTICHAI, D.Eng., 128 pp.

The objective of this research is to reduce leak defect in Hard disk drives manufacturing by improving the air leak rate. To reduce the air leak rate, 5 phases of Six Sigma approach which are Define, Measure, Analze, Improve and Control phases (DMAIC) are applied. At 95% confidence level, top cover screw fastening method and light brightness are significant factor for air leak rate at significance level of 0.05. Then, the experiments are designed and performed based on Factorial experiment with two factors and three levels of each factor. At 5% significance level, there is no interaction effect between top cover screw fastening method and light brightness while the main effect is significant. The suggested process condition for the minimum air leak rate are the fastening screw method by machine with light brightness at 600 Lux. Under this condition, the average of air leak rate is decreased from 0.364 mm.H₂O to 0.190 mm.H₂O and the percentage of defect due to leak test failure is reduced by 73.81% from 0.42% to 0.11%.

Department.....Industrial Engineering.....Student's Signature.....

Field of Study....Industrial Engineering....Advisor's Signature.....

Acedemic Year.....2013.....

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จไปได้ด้วยดีจากความอนุเคราะห์ของบุคคลหลายท่าน ผู้วิจัยขอ
กราบขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังศุมาลิน เสนอจันทร์ณิชัย อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ที่ให้คำแนะนำและข้อคิดเห็นต่างๆระหว่างการทำวิทยานิพนธ์เป็นอย่างดี ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่อง
ด้วยความเอาใจใส่เพื่อให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สมบูรณ์ที่สุด

ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภัสสรวงศ์ โรจนโรวรรณ ประธานกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์ อาจารย์ ดร.โศพาว กิตติธีราพรชัย กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.บุญญา ธรรมพิทักษ์กุล กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ภายนอกมหาวิทยาลัย และรองศาสตราจารย์
ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย ที่กรุณายield="block"/>ให้คำแนะนำและตรวจแก้ไขข้อบกพร่องจึงทำให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ขอขอบพระคุณบริษัทกรณีศึกษาเป็นอย่างสูง ที่ให้โอกาสผู้วิจัยได้เข้าไปทำการศึกษาวิจัย
ให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลและทำการทดลองเป็นอย่างดี และขอขอบพระคุณเพื่อนๆ พี่
น้องๆ คณะทำงานที่ช่วยกันระดมสมอง ให้คำแนะนำ ความรู้ และความช่วยเหลือต่างๆที่เป็น
ประโยชน์ต่องานวิจัยเป็นอย่างยิ่ง

สุดท้ายนี้ขอกราบขอบพระคุณบิดา márada และครอบครัวที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ ให้
ความช่วยเหลือสนับสนุน และเป็นกำลังใจตลอดการทำวิทยานิพนธ์ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่
ไม่ได้กล่าวถึงไว้ ณ ที่นี้ด้วย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้งานวิจัยนี้ประสบผลสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

สารบัญ

| | หน้า |
|--|------|
| บทคัดย่อภาษาไทย..... | ๑ |
| บทคัดย่อภาษาอังกฤษ..... | ๑ |
| กิตติกรรมประกาศ..... | ๒ |
| สารบัญ..... | ๓ |
| สารบัญตาราง..... | ๔ |
| สารบัญรูป..... | ๕ |
| บทที่ 1 บทนำ..... | ๑ |
| 1.1 ข้อมูลเบื้องต้นของโรงงานกรณีศึกษา..... | ๑ |
| 1.2 ที่มาและความสำคัญของปัญหา..... | ๔ |
| 1.3 วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย..... | ๑๔ |
| 1.4 ขอบเขตของการศึกษาวิจัย..... | ๑๔ |
| 1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ..... | ๑๕ |
| 1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ..... | ๑๕ |
| 1.7 ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย..... | ๑๕ |
| 1.8 ระยะเวลาการดำเนินงานวิจัย..... | ๑๗ |
| บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง..... | ๑๘ |
| 2.1 ลักษณะทั่วไปของ Harvard Business Review..... | ๑๘ |
| 2.1.1 ส่วนประกอบของ Harvard Business Review..... | ๒๐ |
| 2.2 แนวคิดการผลิตแบบชิกเกอร์ ชิกมา..... | ๒๐ |
| 2.3 ขั้นตอนกระบวนการชิกเกอร์ ชิกมา..... | ๒๑ |
| 2.3.1 การนิยามปัญหา (Define)..... | ๒๑ |
| 2.3.2 การวัดเพื่อหาสาเหตุของปัญหา (Measurement)..... | ๒๒ |
| 2.3.3 การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (Analysis)..... | ๒๓ |
| 2.3.4 การปรับปรุงกระบวนการ (Improvement)..... | ๒๕ |
| 2.3.5 การติดตามควบคุม (Control)..... | ๒๗ |
| 2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง..... | ๒๘ |

| | หน้า |
|---|------|
| บพที่ 3 การนิยามปัญหา..... | 33 |
| 3.1 บทนำ..... | 33 |
| 3.2 การศึกษากระบวนการผลิต..... | 33 |
| 3.3 สภาพของปัญหานิปัจจุบัน..... | 37 |
| 3.4 การจัดตั้งทีมงานในการดำเนินงาน..... | 42 |
| 3.5 สรุปขั้นตอนการนิยามปัญหา..... | 43 |
| บพที่ 4 การวัดเพื่อหาสาเหตุของปัญหา..... | 44 |
| 4.1 บทนำ..... | 44 |
| 4.2 การวิเคราะห์ระบบการวัด..... | 44 |
| 4.3 การวิเคราะห์ความแม่นและความเที่ยงของระบบการวัดของเครื่องทดสอบรอยร้าว..... | 45 |
| 4.3.1 ผลการวิเคราะห์ระบบการวัดของเครื่องทดสอบรอยร้าวเครื่องที่ 1..... | 48 |
| 4.3.2 ผลการวิเคราะห์ระบบการวัดของเครื่องทดสอบรอยร้าวเครื่องที่ 2..... | 51 |
| 4.3.3 ผลการวิเคราะห์ระบบการวัดของเครื่องทดสอบรอยร้าวเครื่องที่ 3..... | 54 |
| 4.4 การระดมสมองเพื่อหาปัจจัยนำเข้าที่อาจมีผลกระทบต่อปัญหา..... | 57 |
| 4.4.1 การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาลักษณะรอยร้าวที่รอยต่อระหว่าง Top cover และ Base..... | 57 |
| 4.4.2 การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาลักษณะรอยร้าวจากสกรู Pivot Top cover float..... | 60 |
| 4.5 การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบ..... | 63 |
| 4.6 สรุปขั้นตอนการวัดเพื่อกำหนดสาเหตุของปัญหา..... | 75 |
| 4.6.1 การวิเคราะห์ระบบการวัด..... | 75 |
| 4.6.2 การระดมสมองเพื่อหาปัจจัยนำเข้าที่อาจมีผลกระทบต่อปัญหา..... | 75 |
| 4.6.3 การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบ..... | 76 |
| บพที่ 5 การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา..... | 77 |
| 5.1 บทนำ..... | 77 |
| 5.2 ปัจจัยนำเข้าที่จะนำมาศึกษาและทดสอบสมมติฐานเบื้องต้น..... | 77 |
| 5.3 การทดสอบสมมติฐาน..... | 80 |
| 5.3.1 การกำหนดขนาดชิ้นงานตัวอย่างเพื่อใช้ในการทดสอบสมมติฐาน.... | 80 |

| | หน้า |
|---|------------|
| 5.3.2 ขั้นตอนการทดลอง..... | 81 |
| 5.4 การทดสอบสมมติฐานของวิธีการขันสกู Top cover..... | 81 |
| 5.5 การทดสอบสมมติฐานของแสงสว่างในพื้นที่ปฏิบัติงาน..... | 83 |
| 5.6 สรุปขั้นตอนการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา..... | 84 |
| บทที่ 6 การปรับปรุงกระบวนการ..... | 86 |
| 6.1 บทนำ..... | 86 |
| 6.2 ปัจจัยนำเข้าที่สำคัญ..... | 86 |
| 6.3 ตัวแปรตอบสนอง..... | 88 |
| 6.4 การออกแบบการทดลอง..... | 88 |
| 6.4.1 จำนวนการทดลอง..... | 88 |
| 6.4.2 จำนวนชิ้นงานตัวอย่างในแต่ละการทดลอง..... | 88 |
| 6.5 ผลการทดลองและการวิเคราะห์ผลการทดลองแบบ Two-way ANOVA..... | 89 |
| 6.5.1 การวิเคราะห์ผลการทดลองด้วยวิธี Two-way ANOVA..... | 89 |
| 6.5.2 การตรวจสอบความเพียงพอของแบบจำลอง..... | 92 |
| 6.6 ผลการทดลองและการวิเคราะห์ผลการทดลองแบบ 2-Sample Z test..... | 96 |
| 6.7 สภาวะที่เหมาะสมของระดับของปัจจัยที่มีผลต่อค่าอัตราการร้าวไหลของอากาศ ของไฮาร์ดดิสก์..... | 99 |
| บทที่ 7 การติดตามควบคุม..... | 102 |
| 7.1 บทนำ..... | 102 |
| 7.2 การทดสอบเพื่อยืนยันผล..... | 102 |
| 7.3 การวิเคราะห์การทดสอบยืนยันผล..... | 103 |
| 7.4 การติดตามผลการทดลอง..... | 104 |
| 7.5 ผลหลังการปรับปรุงระดับของปัจจัยนำเข้าที่ส่งผลต่อค่าอัตราการร้าวไหลของอากาศ ของไฮาร์ดดิสก์..... | 105 |
| 7.5.1 อัตราส่วนของเสียงประเทรอร้าว..... | 105 |
| 7.5.2 มูลค่าความสูญเสียที่เกิดจากของเสียงประเทรอร้าว..... | 107 |
| 7.6 แผนควบคุมระดับของปัจจัยนำเข้า..... | 108 |

| | หน้า |
|---|------------|
| บทที่ 8 สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ..... | 112 |
| 8.1 บทนำ..... | 112 |
| 8.2 บทสรุปขั้นตอนการนิยามปัญหา..... | 112 |
| 8.3 บทสรุปขั้นตอนการวัดเพื่อกำหนดสาเหตุของปัญหา..... | 112 |
| 8.4 บทสรุปขั้นตอนการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา..... | 113 |
| 8.5 บทสรุปขั้นตอนการปรับปรุงกระบวนการ..... | 113 |
| 8.6 บทสรุปขั้นตอนการติดตามควบคุม..... | 114 |
| 8.7 ข้อจำกัดในการทดลอง..... | 115 |
| 8.8 ข้อเสนอแนะ..... | 115 |
| รายการอ้างอิง..... | 116 |
| ภาคผนวก..... | 119 |
| ประวัติผู้เขียนนิพนธ์..... | 128 |

สารบัญตาราง

หน้า

| | |
|--|----|
| ตารางที่ 1.1 ความหมายและลักษณะการวิเคราะห์ผลตัวอย่าง | |
| ลักษณะการวิเคราะห์ผลตัวอย่าง..... | 10 |
| ตารางที่ 1.2 ระยะเวลาการดำเนินงานวิจัย..... | 17 |
| ตารางที่ 4.1 ขนาดชิ้นงานตัวอย่างสำหรับการทดสอบด้วยข้อมูลผันแปร..... | 45 |
| ตารางที่ 4.2 เกณฑ์ในการประเมินระบบการวัด..... | 46 |
| ตารางที่ 4.3 ผลการวัดอัตราการรั่วไหลของอากาศ โดยเครื่องทดสอบโดยรั่วเครื่องที่ 1..... | 46 |
| ตารางที่ 4.4 ผลการวัดอัตราการรั่วไหลของอากาศ โดยเครื่องทดสอบโดยรั่วเครื่องที่ 2..... | 47 |
| ตารางที่ 4.5 ผลการวัดอัตราการรั่วไหลของอากาศ โดยเครื่องทดสอบโดยรั่วเครื่องที่ 3..... | 47 |
| ตารางที่ 4.6 เกณฑ์การให้คะแนนตามโอกาสในการเกิดสาเหตุ (O)..... | 63 |
| ตารางที่ 4.7 เกณฑ์การให้คะแนนตามความสามารถในการตรวจจับลักษณะข้อบกพร่อง (D) | 64 |
| ตารางที่ 4.8 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อลักษณะรอยรั่วที่ร้อยต่อระหว่าง Top cover และ Base และลักษณะรอยรั่วจากสกู๊ฟ Pivot Top cover float..... | 67 |
| ตารางที่ 4.9 การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบต่อลักษณะรอยรั่วที่ร้อยต่อ ระหว่าง Top cover และ Base..... | 68 |
| ตารางที่ 4.10 การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบต่อลักษณะรอยรั่วจาก สกู๊ฟ Pivot Top cover float..... | 69 |
| ตารางที่ 4.11 สาเหตุที่ถูกนำไปพิจารณาแก้ไขและคะแนน RPN ของลักษณะรอยรั่วที่ร้อยต่อ ระหว่าง Top cover และ Base..... | 70 |
| ตารางที่ 4.12 สาเหตุที่ถูกนำไปพิจารณาแก้ไขและคะแนน RPN ของลักษณะรอยรั่วจาก สกู๊ฟ Pivot Top cover float..... | 70 |
| ตารางที่ 4.13 สาเหตุที่ถูกนำไปพิจารณาแก้ไข, คะแนน RPN และ %Cumulative เรียงลำดับตามความสำคัญของลักษณะรอยรั่วทั้งสอง..... | 71 |
| ตารางที่ 4.14 มาตรฐานเทียบเคียงความเข้มของแสงสว่าง ณ ที่ที่ให้ลูกจักรคนใดคนหนึ่งทำงาน | 73 |
| ตารางที่ 4.15 ปัจจัยนำเข้าที่จะนำไปวิเคราะห์ในขั้นตอนการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาต่อไป | 75 |
| ตารางที่ 5.1 ปัจจัยนำเข้าที่ส่งผลต่อลักษณะรอยรั่วที่ร้อยต่อระหว่าง Top cover และ Base และลักษณะรอยรั่วจากสกู๊ฟ Pivot Top cover float..... | 78 |

| | หน้า |
|---|------|
| ตารางที่ 5.2 ผลการทดสอบสมมติฐานของปัจจัยนำเข้าที่ทำกิจกรรมศึกษา..... | 85 |
| ตารางที่ 5.3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อลักษณะร้อยรัวที่รอยต่อระหว่าง Top cover และ Base และลักษณะร้อยรัวจากสกู๊ป Pivot Top cover float..... | 85 |
| ตารางที่ 6.1 ปัจจัยนำเข้าและระดับของปัจจัยที่ส่งผลต่อลักษณะร้อยรัวที่รอยต่อระหว่าง Top cover และ Base และลักษณะร้อยรัวจากสกู๊ป Pivot Top cover float.... | 86 |
| ตารางที่ 6.2 ผลการทดสอบสมมติฐานของปัจจัยนำเข้าที่ระดับต่างๆ..... | 98 |
| ตารางที่ 6.3 ระดับของปัจจัยนำเข้าที่เหมาะสมต่อค่าอัตราการร่วนในลูกลูกของอากาศ ของยาาร์ดดิสก์..... | 101 |
| ตารางที่ 7.1 ผลการทดสอบร้อยรัวเพื่อทดสอบยืนยันผลก่อนและหลัง การปรับปรุงกระบวนการ..... | 103 |
| ตารางที่ 7.2 แผนการควบคุมในกระบวนการทดสอบร้อยรัวของยาาร์ดดิสก์..... | 111 |

สารบัญรูป

| | หน้า |
|--|------|
| รูปที่ 1.1 ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟขนาด 2.5 นิ้ว..... | 2 |
| รูปที่ 1.2 ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟขนาด 2.5 นิ้ว หนา 7.0 และ 9.5 มิลลิเมตร..... | 2 |
| รูปที่ 1.3 ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟขนาด 3.5 นิ้ว..... | 2 |
| รูปที่ 1.4 หัวอ่านเขียน Head Stack Assembly (HSA)..... | 3 |
| รูปที่ 1.5 ส่วนประกอบภายในของฮาร์ดดิสก์..... | 3 |
| รูปที่ 1.6 แผงวงจรไฟฟ้าและฮาร์ดดิสก์..... | 4 |
| รูปที่ 1.7 สายการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ..... | 4 |
| รูปที่ 1.8 เครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบboroyrwa..... | 5 |
| รูปที่ 1.9 พารามิเตอร์ที่ใช้ในการทดสอบboroyrwaของฮาร์ดดิสก์..... | 6 |
| รูปที่ 1.10 อัตราส่วนของเสียบประเภทboroyrwaของฮาร์ดดิสก์ขนาด 2.5 และ 3.5 นิ้ว..... | 7 |
| รูปที่ 1.11 มูลค่าความสูญเสียในแต่ละเดือนของเสียบประเภทboroyrwaของฮาร์ดดิสก์ ขนาด 2.5 นิ้ว หนา 7 มิลลิเมตร..... | 7 |
| รูปที่ 1.12 อัตราส่วนของเสียบประเภทต่างๆ ของการทดสอบboroyrwaของฮาร์ดดิสก์ ขนาด 2.5 นิ้ว หนา 7 มิลลิเมตร..... | 8 |
| รูปที่ 1.13 แผนภาพพารามิเตอร์อัตราส่วนของเสียบประเภทต่างๆ จากกระบวนการทดสอบboroyrwa ของฮาร์ดดิสก์..... | 9 |
| รูปที่ 2.1 ส่วนประกอบชุดหัวอ่านเขียน..... | 19 |
| รูปที่ 2.2 กลไกการอ่านเขียน และ MR/GMR Heads..... | 19 |
| รูปที่ 3.1 กระบวนการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ..... | 33 |
| รูปที่ 3.2 กระบวนการผลิตฮาร์ดดิสก์ในห้องสะอาดของโรงงานกรณีศึกษา..... | 34 |
| รูปที่ 3.3 ขั้นตอนการขันสกรู Top cover..... | 34 |
| รูปที่ 3.4 ขั้นตอนการขันสกรู Pivot Top cover..... | 35 |
| รูปที่ 3.5 ขั้นตอนการทดสอบผู้น..... | 35 |
| รูปที่ 3.6 ขั้นตอนการติด Particle seal..... | 36 |
| รูปที่ 3.7 ขั้นตอนการทดสอบboroyrwa..... | 36 |
| รูปที่ 3.8 อัตราส่วนของเสียบประเภทboroyrwaของฮาร์ดดิสก์ขนาด 2.5 และ 3.5 นิ้ว..... | 37 |

| | |
|---|----|
| หน้า | |
| รูปที่ 3.9 มูลค่าความสูญเสียในแต่ละเดือนของเสียงเลี้ยงประกายรั้วของไฮาร์ดดิสก์..... | 38 |
| รูปที่ 3.10 อัตราส่วนของเสียงประกายต่างๆ ของการทดสอบครอบรั้วของไฮาร์ดดิสก์..... | 38 |
| รูปที่ 3.11 แผนภาพพาเรโตอัตราส่วนของเสียงประกายต่างๆ จากกระบวนการทดสอบครอบรั้ว ของไฮาร์ดดิสก์..... | 39 |
| รูปที่ 3.12 การวิเคราะห์หารอยรั้วด้วยวิธีการตรวจจับการรั่วด้วยก้าชีลีเยน..... | 40 |
| รูปที่ 3.13 แผนภาพพาเรโตอัตราส่วนของเสียงประกายรั้วโดยการวิเคราะห์หารอยรั้ว ด้วยวิธีการตรวจจับการรั่วให้เหลือของก้าชีลีเยน..... | 41 |
| รูปที่ 3.14 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนของเสียงเก่าครอบรั้ว และค่าเฉลี่ยของอัตราการรั่วใหญ่ของอากาศของไฮาร์ดดิสก์..... | 42 |
| รูปที่ 4.1 ผลการวิเคราะห์ความผันแปรของเครื่องทดสอบครอบรั้วเครื่องที่ 1..... | 48 |
| รูปที่ 4.2 ผลการวิเคราะห์ความผันแปรของเครื่องทดสอบครอบรั้วเครื่องที่ 1 (2)..... | 49 |
| รูปที่ 4.3 ผลการวิเคราะห์ความผันแปรของเครื่องทดสอบครอบรั้วเครื่องที่ 2..... | 51 |
| รูปที่ 4.4 ผลการวิเคราะห์ความผันแปรของเครื่องทดสอบครอบรั้วเครื่องที่ 2 (2)..... | 52 |
| รูปที่ 4.5 ผลการวิเคราะห์ความผันแปรของเครื่องทดสอบครอบรั้วเครื่องที่ 3..... | 54 |
| รูปที่ 4.6 ผลการวิเคราะห์ความผันแปรของเครื่องทดสอบครอบรั้วเครื่องที่ 3 (2)..... | 55 |
| รูปที่ 4.7 แผนภาพแสดงสาเหตุและผลของลักษณะรอยรั่วที่รอยต่อระหว่าง Top cover และ Base..... | 58 |
| รูปที่ 4.8 วิธีการขันสกรู Top cover ครึ่งละหนึ่งตัวและลำดับในการขันสกรู Top cover ด้วยคน..... | 60 |
| รูปที่ 4.9 แผนภาพแสดงสาเหตุและผลของลักษณะรอยรั่วจากสกรู Pivot Top cover float..... | 61 |
| รูปที่ 4.10 สกรู Pivot บน Top cover เมื่อกับสกรู Pivot..... | 62 |
| รูปที่ 4.11 แผนภาพพาเรโตจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยที่มีผลกระทบต่อลักษณะรอยรั่ว ที่รอยต่อระหว่าง Top cover และ Base และลักษณะรอยรั่วจากสกรู Pivot Top cover float..... | 72 |
| รูปที่ 4.12 ตำแหน่งของคอมไฟส่องสว่างในพื้นที่ปฏิบัติงาน..... | 73 |
| รูปที่ 5.1 วิธีการขันสกรู Top cover ครึ่งละหนึ่งตัว โดยใช้ Fixture แบบปั๊มจุบัน..... | 78 |
| รูปที่ 5.2 วิธีการขันสกรู Top cover ครึ่งละ 6 ตัวและ Fixture โดยใช้เครื่องจักร..... | 78 |

| หน้า | |
|--|-----|
| รูปที่ 5.3 พื้นที่ปฏิบัติงานที่มีความเข้มแสง 600 ลักซ์ (คอมไฟส่องสว่างอยู่บนเพดาน)..... | 79 |
| รูปที่ 5.4 พื้นที่ปฏิบัติงานที่มีความเข้มแสง 700 ลักซ์ (ติดคอมไฟส่องสว่างที่สถานีงาน เพิ่ม 1 ดวง) | 79 |
| รูปที่ 5.5 ผลการทดสอบสมมติฐานของวิธีการขันสกรู Top cover ด้วยวิธี 2-Sample Z Test | 82 |
| รูปที่ 5.6 ผลการทดสอบสมมติฐานของค่าความเข้มแสงที่ตำแหน่งการขันสกรู Top cover ด้วยวิธี 2-Sample Z Test..... | 84 |
| รูปที่ 6.1 Fixture สำหรับขันสกรู Top cover ด้วยคน..... | 87 |
| รูปที่ 6.2 Fixture สำหรับขันสกรู Top cover แบบปั๊จจุบันและแบบใหม่ด้วยคน..... | 87 |
| รูปที่ 6.3 Fixture สำหรับขันสกรู Top cover ด้วยเครื่องจักร..... | 87 |
| รูปที่ 6.4 จำนวนชิ้นงานตัวอย่างในการออกแบบการทดลองแบบพหุปัจจัย..... | 89 |
| รูปที่ 6.5 เมทริกซ์การออกแบบการทดลองแบบพหุปัจจัย..... | 89 |
| รูปที่ 6.6 ผลการวิเคราะห์ Two-way ANOVA ด้วยโปรแกรม Minitab..... | 90 |
| รูปที่ 6.7 ผลของปัจจัยหลักที่มีต่ออัตราการร้าวไหลของอากาศของไฮาร์ดิสก์..... | 91 |
| รูปที่ 6.8 ผลของปัจจัยร่วมที่มีต่ออัตราการร้าวไหลของอากาศของไฮาร์ดิสก์..... | 92 |
| รูปที่ 6.9 ผลการทดสอบการกระจายตัวแบบปกติของค่าตกค้างด้วยโปรแกรม Minitab..... | 93 |
| รูปที่ 6.10 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าส่วนตกลดค้างกับลำดับความต่อเนื่อง ในการเก็บข้อมูล..... | 94 |
| รูปที่ 6.11 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าส่วนตกลดค้างค่าที่พิเศษของอัตราการร้าวไหลของ อากาศของไฮาร์ดิสก์..... | 95 |
| รูปที่ 6.12 ผลการทดสอบสมมติฐานของวิธีการขันสกรู Top cover ด้วยวิธี 2-Sample Z Test | 97 |
| รูปที่ 6.13 ตำแหน่งของคอมไฟส่องสว่างที่มีค่าความเข้มแสง 600 ลักซ์..... | 100 |
| รูปที่ 6.14 ตำแหน่งของคอมไฟส่องสว่างที่มีค่าความเข้มแสง 700 ลักซ์..... | 100 |
| รูปที่ 7.1 แผนภูมิ Xbar-R ของอัตราการร้าวไหลของอากาศของไฮาร์ดิสก์..... | 105 |
| รูปที่ 7.2 อัตราส่วนของเสียงประเทรอร์วักร่อนและหลังการปรับปรุงกระบวนการ..... | 106 |
| รูปที่ 7.3 อัตราส่วนของเสียงประเทรอร์วักรแยกตามลักษณะการร้าวกร่อนและหลังการปรับปรุง กระบวนการ..... | 106 |
| รูปที่ 7.4 ผลการทดสอบสมมติฐานของอัตราส่วนของเสียงประเทรอร์วักร่อนและหลังการปรับปรุง ก่อนและหลังปรับปรุงกระบวนการ..... | 107 |

หน้า

| | |
|---|-----|
| รูปที่ 7.5 นุ่มค่าความสูญเสียที่เกิดจากของเสียประเทรออยร่วงก่อนและหลังการปรับปรุง กระบวนการ..... | 107 |
| รูปที่ 7.6 เอกสาร PCN สำหรับเปลี่ยน Fixture ในการขันสกรู Top cover แบบใหม่..... | 108 |
| รูปที่ 7.7 ใบบันทึกการตรวจสอบค่าความเข้มแสงของตัวแทนการขันสกรู Top cover..... | 109 |
| รูปที่ 7.9 ใบรับรองการปฏิบัติงานของพนักงาน..... | 110 |

บทที่ 1

บทนำ

คอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของคนเรามากยิ่งขึ้น ในการนำ
คอมพิวเตอร์ไปใช้งานด้านต่างๆ ยังคงต้องการคอมพิวเตอร์ซึ่งมีประสิทธิภาพในการรองรับการ
ทำงานได้สูง และส่วนประกอบหนึ่งในคอมพิวเตอร์ซึ่งมีความสำคัญและได้รับการพัฒนาเพื่อ¹
ตอบสนองต่อความต้องการใช้งานเหล่านั้นคือ ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ อุตสาหกรรมยาาร์ดดิสก์ไดร์ฟใน
ตลาดโลกมีทิศทางการเติบโตที่ต่อเนื่อง และประเทศไทยเป็นฐานการผลิตยาาร์ดดิสก์ไดร์ฟรายใหญ่
รายหนึ่งของโลก ธุรกิจยาาร์ดดิสก์ไดร์ฟมีการแข่งขันกันสูงทั้งในด้านเทคโนโลยีการผลิต ราคา²
คุณภาพและการส่งมอบให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า สำหรับในด้านของราคานั้นกลไก
ทางการตลาดจะเป็นตัวช่วยกำหนดราคาของยาาร์ดดิสก์ไดร์ฟ เนื่องจากมีผู้ผลิตหลายราย ดังนั้น³
จุดเด่นที่จะทำให้ลูกค้าเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ยาาร์ดดิสก์ไดร์ฟคือ สินค้าที่มีคุณภาพ สงผลให้ผู้ผลิตแต่
ละรายให้ความสำคัญกับการผลิตสินค้าที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าด้วยความรวดเร็วและการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง

นอกจากต้องผลิตสินค้าที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าแล้ว ผู้ผลิตยังต้องพยายามหาแนวทาง
ปรับปรุงและลดต้นทุนการผลิตลง อีกทั้งยังต้องทำให้ของเสียในกระบวนการผลิตมีปริมาณน้อย
ที่สุด เพื่อให้สามารถทำกำไรและปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไปด้วย ซึ่งการลดของเสียใน
กระบวนการผลิตถือว่าเป็นวิธีการลดต้นทุนอย่างหนึ่งที่ผู้ผลิตสามารถทำได้

1.1 ข้อมูลเบื้องต้นของโรงงานกรณีศึกษา

โรงงานกรณีศึกษาเป็นโรงงานผลิตยาาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ผลิตยาาร์ดดิสก์ไดร์ฟ 2 ขนาดคือ ขนาด
2.5 นิ้ว และ 3.5 นิ้ว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ยาาร์ดดิสก์ไดร์ฟขนาด 2.5 นิ้ว ดังแสดงในรูปที่ 1.1 สำหรับคอมพิวเตอร์แบบพกพาหรือ⁴
โน้ตบุ๊ค อุปกรณ์นำทางในรถยนต์ กล่องบันทึกวีดีโอ และอุปกรณ์บันทึกภาพจากโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น
สามารถแบ่งออกเป็น ยาาร์ดดิสก์ไดร์ฟขนาด 2.5 นิ้ว ที่มีความหนา 7.0 มิลลิเมตรและ 9.5
มิลลิเมตร ดังแสดงในรูปที่ 1.2




รูปที่ 1.1 ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟขนาด 2.5 นิ้ว



รูปที่ 1.2 ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟขนาด 2.5 นิ้ว หนา 7.0 และ 9.5 มิลลิเมตร


2. ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟขนาด 3.5 นิ้ว ดังแสดงในรูปที่ 1.3 สำหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแบบตั้งโต๊ะ และนำมาใช้เป็นระบบแม่ข่าย (Server) ในการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ



รูปที่ 1.3 ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟขนาด 3.5 นิ้ว

กระบวนการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ ด้วยกัน ดังนี้

1. การผลิตหัวอ่านเขียน (Head Stack Assembly, HSA) ดังแสดงในรูปที่ 1.4 ในห้องสะอาดที่ควบคุมปริมาณฝุ่นขนาด 0.2 ไมครอนจำนวนไม่เกิน 10,000 อนุภาคต่อลูกบาศก์ฟุต



รูปที่ 1.4 หัวอ่านเขียน Head Stack Assembly (HSA)

2. การประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ ได้แก่ เบส มอเตอร์ (Base motor) แผ่นดิสก์ (Disk) หัวอ่านเขียน (HSA) พivot (Pivot) ชุดลมมอเตอร์แบบเสียง (Voice Coil Magnet, VCM) แรนพ์ (Ramp) ท็อปแคล้มพ์ (Top Clamp) และ ท็อป คัพเวอร์ (Top cover) เข้าด้วยกันเป็นฮาร์ดดิสก์ เครื่องคลังข้อมูล (Hard Disk Enclosure, HDE) ดังแสดงในรูปที่ 1.5 ในห้องสะอาดที่ควบคุม ปริมาณฝุ่นขนาด 0.2 ไมโครอนจำนวนไม่เกิน 100 อนุภาคต่อลูกบาศก์ฟุต การทดสอบโดยปริมาณฝุ่น ในฮาร์ดดิสก์ (Particle Test) และการทดสอบรอยรั่วของฮาร์ดดิสก์ (Leak Test)



รูปที่ 1.5 ส่วนประกอบภายในของฮาร์ดดิสก์


3. การประกอบແຜງຈราไฟฟ้าเข้ากับฮาร์ดดิสก์เครื่องคลังข้อมูลเป็นฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ (Hard Disk Drive, HDD) ดังแสดงในรูปที่ 1.6 ในพื้นที่สภาพแวดล้อมปกติที่ไม่มีการควบคุมปริมาณฝุ่น และการทดสอบการทำงาน (Test) ของฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟก่อนส่งมอบให้ลูกค้า เช่น การทดสอบการเริ่มต้นทำงานของฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ (Function Test) การทดสอบฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟด้วยโปรแกรมการ

ແປງັນອຸນຫກົມ ກາຣຕວຈສອບພື້ນຝຶກທີ່ໜຳມາດຂອງແຜ່ນດິສົກ (Self Run Stress Test, SRST) ແລະ ກາຣທດສອບຂັ້ນສຸດທ້າຍແລະຕັ້ງຄ່າເຂົາພາະຕ່າງໆຕາມຄວາມຕ້ອງກາຮຂອງລູກຄ້າ (Final Test)



ຮູບທີ່ 1.6 ແຜນງຈຣັກຟຳແລະຢາວົດດິສົກ

ກະບວນກາຣົດຢາວົດດິສົກໄດ້ຮັບຝຳດັ່ງແສດງຮູບທີ່ 1.7




ຮູບທີ່ 1.7 ສາຍກາຣົດຢາວົດດິສົກໄດ້ຮັບຝຳ

1.2 ທີ່ມາແລະຄວາມສຳຄັນຂອງປົມໜ້າ

ໃນກາຣົດຢາວົດດິສົກໄດ້ຮັບຝຳນັ້ນອາຈາກຈະມີກາຣປະກອບຊື່ນສົວນຕ່າງໆ ເຊົ້າດ້ວຍກັນຈຸນເປັນຢາວົດດິສົກໄດ້ຮັບຝຳແລ້ວ ຍັງຕ້ອງມີກາຣທດສອບກາຣທຳການຂອງຢາວົດດິສົກໄດ້ຮັບຝຳວ່າສາມາດທຳການໄດ້ຈິງ ພຽວ່າໄມ່ ກະບວນກາຣທດສອບຮອຍຮັວເປັນກາຣທດສອບຍ່າງໜຶ່ງໃນຂັ້ນຕອນກາຣປະກອບຊື່ນສົວນຕ່າງໆ ເຊົ້າດ້ວຍກັນເປັນຢາວົດດິສົກ໌ທີ່ລັງຈາກທຳກາຣປະກອບເປັນຢາວົດດິສົກແລ້ວ ເພື່ອໃຫ້ມີນິຈໍາໄດ້ວ່າຈະໄມ່ມີຜູ້ອຸນຸກາຄທີ່ເປັນສາງປະກອບທາງເຄມີ້ (ສາງໄອອອນິກ) ປີ້ອສິ່ງສັກປຽກຫຼຸດເຂົ້າໄປໃນຢາວົດດິສົກໄດ້ເນື່ອງຈາກອຸນຸກາຄເຫຼຸ່ນນີ້ຈະທຳໃຫ້ຫົວໜ້າເຂົ້າໄປໃນຢາວົດດິສົກແລ້ວ ເພົ່າຈະໄປກີ່ຂວາງກາຣເຄລື່ອນທີ່ຂອງຫົວໜ້າເຂົ້າໄປໃນຢາວົດດິສົກ ກາຣເຂົ້າໄປແລະອ່ານສົງຄູານແມ່ເໜັດໄຟຟ້າຮ່ວ່າງຫົວໜ້າ


เขียนและแผ่นดิสก์ ทำให้หัวอ่านเขียนเสียหรือคุณสมบัติทางแม่เหล็กไฟฟ้าเปลี่ยนไป เกิดการเสียดสีระหว่างหัวอ่านเขียนและแผ่นดิสก์ในขณะที่หัวอ่านเขียนและแผ่นดิสก์เคลื่อนที่ เป็นผลทำให้เกิดรอยขีดข่วนบนแผ่นดิสก์ ดังนั้นจึงต้องมีการทดสอบครอบรัวของฮาร์ดดิสก์เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีสิ่งแปลกปลอมดังกล่าวหลุดเข้าไปทำให้เกิดความเสียหายกับฮาร์ดดิสก์ได้ โดยนำฮาร์ดดิสก์ที่ประกอบแล้วเสร็จมาเข้าเครื่องมือทดสอบครอบรัวดังแสดงในรูปที่ 1.8



รูปที่ 1.8 เครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบครอบรัว

หลักการในการทดสอบครอบรัวของฮาร์ดดิสก์มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. อัดอากาศเข้าไปในฮาร์ดดิสก์ เป็นเวลา 4.50 วินาที จนความดันอากาศภายในฮาร์ดดิสก์มีค่าเท่ากับ 28 มิลลิเมตรน้ำ (mmH_2O) หรือ จุด A (Point A) ดังแสดงในรูปที่ 1.9 (HITACHI Global Storage Technologies Ltd., 2010)
2. วัดค่าความดันอากาศสูงสุดภายในฮาร์ดดิสก์ เป็นเวลา 0.3 – 1 วินาที หรือ จุด B (Point B)
3. วัดค่าความดันอากาศภายในฮาร์ดดิสก์ที่ลดลง เป็นเวลา 5 วินาที หรือ จุด C (Point C)



รูปที่ 1.9 พารามิเตอร์ที่ใช้ในการทดสอบรั่วของไฮร์ดดิสก์


จากนั้น นำค่าความดันอากาศมาพิจารณาว่ามีรอยรั่วเกิดขึ้นในกระบวนการประกอบไฮร์ดดิสก์หรือไม่ โดยมีเกณฑ์การพิจารณาดังต่อไปนี้

1. จุด B ผิดปกติ เมื่อค่าความดันอากาศภายในไฮร์ดดิสก์ที่จุดสิ้นสุดของจุด B มีค่ามากกว่า 32 มิลลิเมตรน้ำ แสดงว่าค่าความดันอากาศภายในไฮร์ดดิสก์มีค่ามากเกินไป (Pressure too high)


2. จุด B ผิดปกติ เมื่อค่าความดันอากาศภายในไฮร์ดดิสก์ที่จุดสิ้นสุดของจุด B มีค่าน้อยกว่า 20 มิลลิเมตรน้ำ แสดงว่าค่าความดันอากาศภายในไฮร์ดดิสก์มีค่าน้อยเกินไป (Pressure too low)

3. จุด C ผิดปกติ เมื่อความแตกต่างของค่าความดันอากาศภายในไฮร์ดดิสก์ที่จุดสิ้นสุดของจุด B และจุด C มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 1.5 มิลลิเมตรน้ำ แสดงว่ามีการรั่วของอากาศภายในไฮร์ดดิสก์ (Air Leak)

จากการวิเคราะห์ของเสียประเทรอรั่วของไฮร์ดดิสก์ในโรงงานกรณีศึกษา ในเดือนกรกฎาคม 2554 - กรกฎาคม 2556 พบร่วมของเสียประเทรอรั่วของไฮร์ดดิสก์ขนาด 2.5 นิ้ว หนา 7 มิลลิเมตร มีอัตราส่วนสูงที่สุด โดยมีอัตราส่วนของเสียประเทรอรั่วของไฮร์ดดิสก์เฉลี่ยอยู่ที่ 0.42% ของไฮร์ดดิสก์ขนาด 2.5 นิ้ว หนา 7 มิลลิเมตร ที่เข้าทดสอบร้อยรั่วทั้งหมด และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นในเดือนมกราคม 2555 – กรกฎาคม 2556 ดังแสดงในรูปที่ 1.10 โดยของเสียดังกล่าวก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายคิดเป็นมูลค่าความสูญเสียรวม 6,154,934 บาท ในเดือนกรกฎาคม 2554 - กรกฎาคม 2556 หรือคิดเป็นความสูญเสียเฉลี่ยต่อเดือนเท่ากับ 115,127 บาท ดังแสดงในรูปที่ 1.11




รูปที่ 1.10 อัตราส่วนของเสียประภากอยรั่วของไฮาร์ดดิสก์ขนาด 2.5 และ 3.5 นิ้ว



รูปที่ 1.11 มูลค่าความสูญเสียในแต่ละเดือนของเสียประภากอยรั่วของไฮาร์ดดิสก์ขนาด 2.5 นิ้ว หนา 7 มิลลิเมตร


และเมื่อนำมาวิเคราะห์หาลักษณะการรั่วประเภท เช่น ประภากอยรั่วที่ไม่ชัดเจน (Unclear) ประภากอยรั่วที่รอยต่อระหว่าง Top cover และ Base มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นในเดือนมกราคม 2555 – กรกฎาคม 2556 ดังแสดงในรูปที่ 1.12



รูปที่ 1.12 อัตราส่วนของเสียประเภทต่างๆ ของการทดสอบอยรัวของยาวยดีสก์
ขนาด 2.5 นิ้ว หนา 7 มิลลิเมตร


ซึ่งเมื่อนำมาของเสียประเภทอยรัวในเดือนมกราคม 2555 – กรกฎาคม 2556 จากการวิเคราะห์หารอยรัวด้วยวิธีวัดความดันอากาศมาพิจารณา พบว่าลักษณะการอยรัวประเภทอยรัวที่ไม่ชัดเจนมีอัตราส่วนมากที่สุด โดยคิดเป็นอัตราส่วนของเสียเท่ากับ 59.1 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนของเสียประเภทอยรัว รองลงมาเป็นประเภทอยรัวที่รอยต่อระหว่าง Top cover และ Base คิดเป็นอัตราส่วนของเสียเท่ากับ 25.2% ประเภทอยรัวจากสกรู Pivot Top cover float คิดเป็นอัตราส่วนของเสียเท่ากับ 8.3% รอยรัวที่ยางป้องกันการรัวของจุดเชื่อมต่อ (Connector seal) คิดเป็นอัตราส่วนของเสียเท่ากับ 5.1% และประเภทอื่นๆ ซึ่งประกอบไปด้วยประเภทอยรัวจากการป้องกันการรัวด้านล่างของเบสหลุดลอก (Bottom seal peel off) ประเภทอยรัวจากสกรู Pivot Base float ประเภทอยรัวจากการป้องกันการรัวด้านบนเบสหลุดลอกหรือเสียหาย (Base Leak seal peel off / damage) ประเภทอยรัวจากการป้องกันการรัวด้วยการปิดรูที่ใช้ทดสอบปริมาณผุนป้องกันการรัวหลุดลอก (Particle seal peel off) และประเภทอยรัวจากการป้องกันการรัวแบบชั่วคราวหลุดลอก (Temporary seal peel off) คิดเป็นอัตราส่วนของเสียเท่ากับ 2.4% ของจำนวนของเสียประเภทอยรัว ตามลำดับดังแสดงในรูปที่ 1.13 โดยคำนึงถึงความหมายและลักษณะการรัวของยาวยดีสก์และภาพตัวอย่างการรัวของยาวยดีสก์ แสดงดังตารางที่ 1.1





สำหรับของเสียประเภทหอยรัวที่ไม่ชัดเจนที่มีอัตราส่วนมากที่สุดในของเสียทุกประเภทจะมีการนำกราวิเคราะห์ด้วยวิธีตรวจจับการรัวด้วยก้าชีลีย์มเพิ่มเติมเพื่อวิเคราะห์หาลักษณะการรัว โดยวิธีการตรวจจับการรัวด้วยก้าชีลีย์มเป็นวิธีการที่ต้องนำยาวยอดดิสก์ออกมายังพื้นที่ป กติ เพื่อไปดัดก้าชีลีย์มและใช้เครื่องมือในการตรวจจับการรัวให้เหลือของก้าชีลีย์มมาซ้ายในกราวิเคราะห์หารอยรัว หลังจากกราวิเคราะห์เสร็จแล้วยังต้องส่งยาวยอดดิสก์กลับเข้าไปในห้องสะอาดเพื่อทำการทดสอบชั้นส่วนเพื่อประกอบเป็นยาวยอดดิสก์ใหม่อีกครั้งซึ่งถือว่าเป็นวิธีการที่ข้าช้อนมาก ประกอบกับค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการกราวิเคราะห์หารอยรัวด้วยวิธีตรวจจับด้วยก้าชีลีย์มค่าสูงถึง 72.80 บาทต่อชิ้นงาน ดังนั้นจึงนำวิธีนี้มาใช้ในการหาลักษณะการรัวของของเสียประเภทหอยรัวที่ไม่ชัดเจนเท่านั้น สำหรับของเสียจากการอยรัวประเภทอื่นๆ ที่สามารถตรวจจับการรัวด้วยหากาศได้ จะใช้การกราวิเคราะห์หาลักษณะการรัวด้วยวิธีวัดความดันหากาศซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพียง 5.26 บาทต่อชิ้นงานเท่านั้น








รูปที่ 1.13 แผนภาพพาร์โตอัตราส่วนของเสียประเภทต่างๆ จากกระบวนการทดสอบหอยรัวของยาวยอดดิสก์

ตารางที่ 1.1 ความหมายและลักษณะการรับของฮาร์ดดิสก์และภาพตัวอย่างลักษณะการรับของฮาร์ดดิสก์

| ลักษณะการรับของฮาร์ดดิสก์ | ภาพตัวอย่างลักษณะการรับของฮาร์ดดิสก์ |
|---|--|
| 1. รอยร้าวที่ไม่ซัดเจน จากการวิเคราะห์ หาลักษณะการร้าวด้วยวิธีวัดความดันอากาศ | หาลักษณะการร้าวไม่เจอด้วยวิธีวัดความดันอากาศ  |
| 2. รอยร้าวที่รอยต่อระหว่าง Top cover และ Base |   |

| ลักษณะการร้าวของสาร์ดิสก์ | ภาพตัวอย่างลักษณะการร้าวของสาร์ดิสก์ |
|--|--|
| 3. รอยร้าวจากสกรู Pivot Top cover float |   |
| 4. รอยร้าวที่ย่างป้องกันการร้าวของจุดเชื่อมต่อ |  |
| 5. รอยร้าวจากการชำรุดของเบสหลุดลอก |   |

| ลักษณะการร้าวของฮาร์ดดิสก์ | ภาพตัวอย่างลักษณะการร้าวของฮาร์ดดิสก์ |
|---|---|
| 6. รอยร้าวจาก Screw Pivot Base float |   <p style="text-align: center;">Pivot Base screw</p> |
| 7. รอยร้าวจากการกระดาษการป้องกันการร้าวด้านเบสหลุดอกหรือเสียหาย |   |

| ลักษณะการรั่วของฮาร์ดดิสก์ | ภาพตัวอย่างลักษณะการรั่วของฮาร์ดดิสก์ |
|---|--|
| 8. รอยรั่วจากกระบวนการปิดรูที่ใช้ทดสอบปริมาณฝุ่นป้องกันการรั่วหลุดออก |   |
| 9. รอยรั่วจากกระบวนการป้องกันการรั่วแบบชั่วคราวหลุดออก |   |

งานวิจัยนี้วางแผนที่จะนำแนวคิดการผลิตแบบซิกซ์ ซิกมา มาใช้ในการวิเคราะห์และลดปัญหาของเสียจากการทดสอบร้อยรั่วของฮาร์ดดิสก์ขนาด 2.5 นิ้ว หนา 7 มิลลิเมตร ที่เกิดขึ้นเนื่องจากแนวคิดการผลิตแบบซิกซ์ ซิกมา เป็นการวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดของเสีย โดยนำ

ข้อมูลทางสถิติมาช่วยในการตัดสินใจและหาแนวทางแก้ไขกระบวนการ สรุคุณภาพของสินค้าและการให้บริการที่ดีขึ้น (วรชัย เยาวพาณี, 2552) ซึ่งในหลาย ๆ งานวิจัยได้นำแนวคิดการผลิตแบบซิกซ์ ซิกมานี้ ไปใช้ในการช่วยวิเคราะห์และแก้ปัญหาในด้านต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย โดยแนวคิดซิกซ์ ซิกมามีการดำเนินงานทั้งหมด 5 ขั้นตอน (DMAIC) ด้วยกัน ดังนี้ (ศิรภัทร เบญจารี, 2554)

1. Define Phase คือ ขั้นตอนในการระบุปัญหา กำหนดขอบเขตของงานวิจัย จัดตั้งทีมงานเพื่อเข้าร่วมงานวิจัยและระบุระยะเวลาในการทำวิจัย
2. Measurement Phase คือ ขั้นตอนในการวัดความสามารถของเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ปัญหา รวมถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลของปัญหาที่สนใจ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. Analysis Phase คือ ขั้นตอนในการนำข้อมูลที่ได้จากการวัดและการเก็บข้อมูล มาทำการแปลงให้อยู่ในรูปของข้อมูลเชิงสถิติ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาต่อไป
4. Improve Phase เป็นขั้นตอนสำคัญในการหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขที่ถูกต้อง โดยเลือกระดับของปัจจัยที่เหมาะสมที่สุด เพื่อนำมาปรับปรุงกระบวนการ
5. Control Phase เป็นขั้นตอนสุดท้าย โดยทำการควบคุมติดตามผลเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ โดยมีการจัดทำแผนควบคุมและมาตรฐานการทำงาน

1.3 วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย

1. เพื่อลดของเสียในกระบวนการผลิตของไฮดริดสีก้อนเนื่องมาจากภาระของไฮดริดสีก้อน

1.4 ขอบเขตของการศึกษาวิจัย

1. ศึกษาเก็บข้อมูลในกระบวนการผลิตของไฮดริดสีก้อนขนาด 2.5 นิ้ว หนา 7 มิลลิเมตร
2. ศึกษาเพื่อลดของเสีย 3 ลักษณะที่เกิดจากรอยร้าว ได้แก่
 - รอยร้าวที่ไม่ชัดเจนจากการวิเคราะห์หลักฐานจะร้าวด้วยวิธีวัดความดันอากาศ
 - รอยร้าวที่รอยต่อระหว่าง Top cover และ Base
 - รอยร้าวจากสกู๊ฟ Pivot Top cover float

1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. สาเหตุของการเกิดของเสียงประเทรออยร้าวของฮาร์ดดิสก์
2. ระดับและปัจจัยนำเข้าที่เหมาะสม ที่ทำให้อัตราส่วนของเสียงประเทรออยร้าวของฮาร์ดดิสก์ลดลงมากที่สุด

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ลดปริมาณของเสียงจากรอยร้าวที่ไม่ชัดเจนจากการวิเคราะห์หารอยร้าวด้วยวิธีวัดความดันอากาศ รอยร้าวที่รอยต่อระหว่าง Top cover และ Base และรอยร้าวจากสกรู Pivot Top Cover Float
2. ลดต้นทุนความซ้ำซ้อนเสียจากของเสียงประเทรออยร้าว
3. ลดต้นทุนที่ใช้ในกระบวนการผลิตฮาร์ดดิสก์
4. สามารถนำวิธีการแก้ปัญหานี้ไปประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์รุ่นงานอื่นๆ ได้

1.7 ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย

1. ศึกษางานวิจัยและทดลองพื้นฐานของแนวคิดการผลิตแบบบีก้าร์ซิกมา

2. ระยะนิยามปัญหา (Define phase)

2.1 จัดตั้งทีมงานและหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อเข้าร่วมโครงการ โดยกำหนดผู้ที่เข้าร่วมให้เป็นผู้ชำนาญในการผลิต และมีความรู้ทางเทคนิคในกระบวนการทดสอบโดยรอยร้าวของฮาร์ดดิสก์

2.2 ศึกษาข้อมูลปัญหาจากฝ่ายผลิตโดยนำข้อมูลที่เก็บรวบรวมในช่วง 2 ปี ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2554 – กรกฎาคม 2556 มาพิจารณา

2.3 นำประเภทข้อมูลพร่องจากการทดสอบโดยรอยร้าวมาจำแนกและพิจารณา

3. ระยะการวัดเพื่อหาสาเหตุของปัญหา (Measure phase)

3.1 เก็บรวบรวมข้อมูล และพิจารณาสาเหตุที่ส่งผลทำให้เกิดของเสียงจากการทดสอบโดยรอยร้าว

3.2 วิเคราะห์ระบบการวัด (Measurement System Analysis, MSA) เครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบโดยรอยร้าว

3.3 ระดมสมองเพื่อทำแผนภาพเหตุและผล (Cause and Effect diagram) ของสาเหตุที่ทำให้เกิดของเสียงจากการทดสอบโดยรอยร้าว

- 3.4 นำหลักการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบ ที่อาจเกิดขึ้น (Failure Mode and Effect Analysis, FMEA) ในการวัดความรุนแรง ความถี่และความสามารถในการตรวจจับมาช่วยพิจารณาในการตัดสินใจเลือกสาเหตุที่ส่งผลกระทบต่อของเสียประเภทรอยร้าวเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป
4. ระยะวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (Analysis phase)
- 4.1 นำสาเหตุที่เกิดจาก การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบ ที่สามารถควบคุมได้มาทดสอบสมมติฐานเบื้องต้น และเลือกปัจจัยที่มีผลต่อการทำให้เกิดของเสียจากการทดสอบโดยร่วมมาปรับปรุง เพื่อทำการลดของเสียที่เกิดจากการทดสอบโดยร้าว
 - 4.2 ดำเนินการทดลองตามแผนการทดลองที่ได้กำหนดไว้
 - 4.3 วิเคราะห์ผลการทดสอบสมมติฐานเบื้องต้น เพื่อนำไปสู่กระบวนการปรับปรุงกระบวนการ
5. ระยะการปรับปรุงกระบวนการ (Improve phase)
- 5.1 ออกแบบการทดลองเพื่อหาระดับของปัจจัยที่เหมาะสมที่สุด
 - 5.2 นำเทคนิคทางสถิติมาช่วยในการวิเคราะห์ผลและประเมินผลหลังการทดลอง
6. ระยะติดตามควบคุม (Control phase)
- 6.1 ทำการทดสอบเพื่อยืนยันผลการทดลอง
 - 6.2 กำหนดวิธีการปรับปรุงและควบคุมสำหรับปัจจัยที่ส่งผลต่อของเสียที่เกิดจากการทดสอบโดยร้าว
 - 6.3 จัดทำแผนควบคุม (Control plan) และมาตรฐานการทำงานของกระบวนการผลิต
7. เรียบเรียงและจัดทำบทความเพื่อตีพิมพ์
8. เรียบเรียงและจัดทำรูปเล่มวิทยานิพนธ์

1.8 ระยะเวลาการดำเนินงานวิจัย

ตารางที่ 1.2 ระยะเวลาการดำเนินงานวิจัย

| หัวข้อ | ปี 2555 | ปี 2556 | | | | | | | | |
|---|---------|---------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|
| | - | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. ศึกษางานวิจัยและทฤษฎีพื้นฐานของแนวคิดการผลิตแบบชิการ์ ซิกามา | | | | | | | | | | |
| 2. ระยะนิยามปัญหา (Define phase) | | | | | | | | | | |
| 3. ระยะการวัดเพื่อหาสาเหตุของปัญหา (Measure phase) | | | | | | | | | | |
| 4. ระยะวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (Analysis phase) | | | | | | | | | | |
| 5. ระยะการปรับปรุงกระบวนการ (Improve phase) | | | | | | | | | | |
| 6. ระยะติดตามควบคุม (Control phase) | | | | | | | | | | |
| 7. เรียบเรียงและจัดทำบทความเพื่อตีพิมพ์ | | | | | | | | | | |
| 8. เรียบเรียงและจัดทำฐานปล่มวิทยานิพนธ์ | | | | | | | | | | |

บทที่ 2

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

อุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟให้มีศักยภาพจำเป็นต้องเข้าใจถึงเทคโนโลยีการผลิต และกลไกการทำงานของส่วนประกอบต่างๆภายในฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ เพื่อที่จะให้ได้ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟที่มีคุณภาพสูง และสามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันทางการค้าได้ ในส่วนของทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้จะกล่าวถึงลักษณะทั่วไปของฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ เพื่อให้เข้าใจถึงกลไกการทำงานของฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ จากนั้นจะมุ่งเน้นการนำแนวคิดการผลิตแบบซิกซ์ ชิกมา มาประยุกต์ใช้ในการทบทวนหาสาเหตุของการเกิดข่องเสียประเภทรอยร้าวและแนวทางแก้ปัญหาเพื่อลดลงเสียงประเภทรอยร้าวในกระบวนการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ


2.1 ลักษณะทั่วไปของฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ

ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ (Hard Disk Drive, HDD) (ฐิติมา จินตนารักษ์, 2554) เป็นอุปกรณ์บันทึกข้อมูลดิจิตอลที่อาศัยหลักการแปลความหมายของตัวเลขใบหน้า จากการหมุนต่างของหัวแม่เหล็กที่กำหนดในแบบข้อมูลบนแผ่นดิสก์ หรือเรียกว่าเป็นอุปกรณ์ประเภท Magnetic Recording


คุณลักษณะจำเพาะของฮาร์ดดิสก์ที่สำคัญ ได้แก่ ขนาด และความจุของฮาร์ดดิสก์ โดยขนาดของฮาร์ดดิสก์กำหนดตามความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางของแผ่นดิสก์โดยประมาณ ในปัจจุบันมี 2 ขนาด ที่เป็นหลักในการใช้งาน ได้แก่ ขนาด 2.5 นิ้ว ซึ่งนิยมใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา และขนาด 3.5 นิ้ว ซึ่งนิยมใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ โดย ขนาด 2.5 นิ้ว จะมีอัตราส่วนในตลาดมากที่สุด เนื่องจากความนิยมของเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาที่มีมากขึ้นในปัจจุบัน ส่วนขนาด 3.5 นิ้วจะเน้นพัฒนาสำหรับกลุ่มคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ต้องการความจุข้อมูลสูง

ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟหนึ่งตัวจะประกอบไปด้วย แผ่นดิสก์หนึ่งแผ่นหรือมากกว่าวางเรียงตัวเป็นชั้นอยู่บนสปินเดลไมโคร ที่จะขับให้แผ่นดิสก์หมุนด้วยความเร็วรอบที่ จากชั้นตอนการผลิตส่วนสำคัญอีกส่วนของฮาร์ดดิสก์ ได้แก่ ชุดหัวอ่านเขียน ซึ่งติดตั้งอยู่บนตัวหัวที่เรียกว่า Voice Coil Motor (VCM) ตั้งแสดงในรูปที่ 2.1 ชุดหัวอ่านเขียนนี้จะประกอบไปด้วย หัวอ่านเขียน (Heads) ติดตั้งใกล้ๆกัน อยู่บนสไลเดอร์ (Slider) โดยที่สไลเดอร์จะยึดติดอยู่ที่ปลายแขนด้านหนึ่งของ Suspension เพื่อทำให้สไลเดอร์บินอยู่เหนือแผ่นดิสก์ได้โดยไม่สัมผัสแผ่นดิสก์ ที่ปลายอีกด้านหนึ่งของ Suspension จะต่อเข้ากับ Actuator Arm เพื่อจะยึดติดกับแขนของ VCM ซึ่งหัวชุด

หัวอ่านเขียนผ่านการควบคุมของเซอร์โว ทำให้ชุดหัวอ่านเขียนเคลื่อนที่ไปอยู่ต่ำตำแหน่งของข้อมูลหนีดแผ่นดิสก์ตามที่ต้องการได้ โดยที่สปินเดลนมอเตอร์และ VCM จะประกอบเข้ากับฐานของอาร์ดดิสก์โดยมีฝาปิดที่ด้านบน กลไกการเขียนข้อมูลเกิดจากการผ่านกระแสไฟฟ้าที่ขดลวดที่พันอยู่รอบหัวเขียน (Write Head) ดังแสดงในรูปที่ 2.2 กระแสที่กลับทาง จะเปลี่ยนขั้วแม่เหล็กของแบบข้อมูลที่วางตัวตามแนวเส้นรอบวงของแผ่นดิสก์ ทำให้เปลี่ยนไปจากที่กำหนดมาในทันท่อนการผลิต ในขณะที่กลไกการอ่านข้อมูลจะอาศัยหัวอ่านที่มีขดลวดพันรอบแกนหัวอ่านเช่นกัน เมื่อแบบข้อมูลบนแผ่นดิสก์เคลื่อนที่ผ่านหัวอ่าน จะทำให้เกิดความต่างศักย์ไฟฟ้าที่ขั้วของขดลวดขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กที่เป็นผลจากการเปลี่ยนขั้วของแบบข้อมูล กลไกการทำงานอ่านเขียนนี้จะต้องรวดเร็วและแม่นยำมากขึ้น เมื่ออาร์ดดิสก์ในปัจจุบันมีขนาดที่เล็กลง มีความหนาแน่นของข้อมูลที่มากขึ้น และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น



รูปที่ 2.1 ส่วนประกอบชุดหัวอ่านเขียน



รูปที่ 2.2 กลไกการอ่านเขียน และ MR/GMR Heads

2.1.1 ส่วนประกอบของฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ

ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟประกอบไปด้วย ajanแม่เหล็กหรือแผ่นดิสก์ (Disk) ซึ่งใช้สำหรับบันทึกข้อมูล ความเร็วในการหมุนของสปินเดลิมอเตอร์อยู่ระหว่าง 3000 ถึง 15000 รอบต่อนาที มีชุดหัวอ่านเขียน และແຜງງຈະສໍາຮັບຄຸມການທ່ານໂດຍເຂົ້ມຕົວກັບຄອມພິວເຕອຣ (ວັນເພື່ອ, 2554) ສາມາດແປ່ງໂຄງສ້າງຂອງຫາວັດຖານທີ່ການທ່ານອອກເປັນ 4 ສ່ວນຫລັກ ໄດ້ແກ່

1. ส่วนอ่านเขียน (Read-Write Part) ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ส่วนหัวบันทึก (Recording Head) และส่วนแขนจับ (Suspension) หากแบ่งตามหน้าที่การทำงานของส่วนหัวบันทึกแล้วจะมีทั้งหมด 3 ส่วนย่อยคือ ส่วนที่ทำหน้าที่ในการอ่านและเขียน (Read-Write Head) ส่วนป้องกันสนามแม่เหล็กภายนอก (Magnetic Shield Part) และส่วนของแขนจับ เนื่องจากหัวบันทึกไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เอง จึงต้องอาศัยแขนหัวบันทึกเพื่อให้เคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ

2. ส่วนจัดเก็บข้อมูล (Storage Part) หรือแผ่นดิสก์ (Disk) ของຫາວັດຖານທີ່ໄດ້ນຳໃໝ່ແປ່ງດີສົກແບບແກ້ວແລະແບບອລຸມືນີ່ຍມ ໂດຍມີຂາດເສັ້ນຜ່ານສູນຍົກລາງຂອງແປ່ງດີສົກຕັ້ງແຕ່ 2.5 ນິ້ວ ຈົນເຖິງຂາດ 3.5 ນິ້ວ

3. ส่วนควบคุมการเคลื่อนที่ (Movement Controlling Part) ในส่วนของการควบคุมการเคลื่อนที่ของหัวบันทึกจะใช้มอเตอร์ชุดລາວແບບເສີຍ (VCM) ທີ່ຈະທຳໃຫ້ຫຼັບເວົ້າ (Actuator) ທີ່ອຸ່ນຫວ່າອ่านเขียนเคลื่อนที่ໃນແນວຮັມຂອງແປ່ງດີສົກ ສ່ວນກາງກວບຄຸມການເຄີ່ອນທີ່ຂອງແປ່ງດີສົກຈະໃຊ້ສິນເຕີມອເຕອຣ (Spindle motor) ບັນດັບໃຫ້ແປ່ງດີສົກຮູນຕາມໃນຮ່ວ່າງກາຮ່ານເຂົ້ານຂໍ້ມູນ

4. ส่วนเชื่อมต่อทางไฟฟ้า (Electrical Interconnection Part) ສ້າງມານຈາກສ່ວນອ່ານເຂົ້ານຈະຖືກເຂົ້ມຕົວກັບງາງຈະກຸມຂອງ ອົງໄຫວ່ຍປະມາລຸ່ມຂໍ້ມູນຂອງເຄົ່ອງໃໝ່ໄຟຟ້າຜ່ານທາງສາຍຮັບສິ່ງສ້າງມານກາຮ່ານເຂົ້ານຂໍ້ມູນ ທີ່ຈຶ່ງຈະຈຽວທັງໝາດຈະອູ້ໃນຮູ່ແຜງງຈະໄຟຟ້າ

2.2 ແນວດກົດກາຮັດແບບຊີກ່າງ (Six Sigma)

ວິຊາພົງໝໍ ສາລືສິງຫຼີ (ວຸฒິກູມ ເຄີປຣີຈາກມລ, 2551 ອ້າງເຖິງໃນ ວິຊາພົງໝໍ ສາລືສິງຫຼີ, 2548) ໄດ້ໃຫ້ຄວາມໝາຍຂອງຊີກ່າງ (Sigma: σ) ໃນທາງສົດຕິໄວ້ວ່າ ເປັນຮະດັບຄວາມຜັນແປງຂອງກະຮະບວນກາຮ ແລະ Mikel Harry (ວຸฒິກູມ ເຄີປຣີຈາກມລ, 2551 ອ້າງເຖິງໃນ Mikel Harry, 1998) ກລ່າວວ່າ ຊີກ່າງ ຊີກ ມາ ຄື່ອ ວິດີແໜ່ງຮະບບຄຸມກາພແບບໜາຍມືຕີ ໂດຍປະກອບໄປດ້າຍ ຖຸປະບົບທີ່ເປັນມາຕຽບງານ ກາຮ ຈັດກາຮທີ່ລົງຕ້າ ແລະກາຮຕອບສັນອົງຕາມຫຼັກທີ່ໃນອອກຈາກ

นอกจากนี้ความหมายของซิกซ์ ซิกมา อาจตีความเป็นสองนัยสำคัญ คือ ความหมายเชิงทฤษฎีและความหมายเชิงปฏิบัติ ได้ดังนี้

ความหมายเชิงทฤษฎี ซิกซ์ ซิกมา คือ ความพยายามในการลดความแปรผันของกระบวนการ โดยลดความผันแปรทั้งหมดของกระบวนการให้อยู่ภายใต้ขีดจำกัดของข้อกำหนดด้านคุณภาพ และยคอมให้มีข่องเสียได้ไม่เกิน 3.4 ครั้งใน 1 ล้านครั้ง (3.4 PPM)

ความหมายเชิงปฏิบัติ ทำได้โดยใช้หลักสูตรในการปรับปรุงความสามารถของกระบวนการ โดยใช้ควบคู่กับการบริหารโครงการ และเน้นผลสำเร็จในรูปของมูลค่าการลดต้นทุนจากการดำเนินโครงการ ดังนั้น ซิกซ์ ซิกมา ถือว่าเป็นทั้งเครื่องมือปรับปรุงคุณภาพ (Quality Improvement) และกลยุทธ์การจัดการธุรกิจ (Business Strategy)

2.3 ขั้นตอนกระบวนการซิกซ์ ซิกมา (Six Sigma Steps)

ขั้นตอนของกระบวนการซิกซ์ ซิกมาประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอน (ลำปาง แสนจันทร์, 2554) ดังนี้

2.3.1 การนิยามปัญหา (Define)

ขั้นตอนการนิยามปัญหา เริ่มจากการกำหนดปัญหา และคัดเลือกหัวข้อเพื่อใช้ในการดำเนินงาน จากนั้นทำการคัดเลือกบุคคลตามระดับความรู้ความสามารถที่เหมาะสมเพื่อทำหน้าที่ในการกำกับดูแลงานในส่วนต่างๆ โดยมีเครื่องมือทางสถิติที่ใช้ดังนี้

- **ฮีสโตแกรม (Histogram)**

ฮีสโตแกรม คือ กราฟแท่งแสดงการแจกแจงความถี่ของข้อมูล ใช้ดูความแปรปรวนของกระบวนการ วิเคราะห์โดยการสังเกตวุ่นร่าของฮีสโตแกรม ใช้ทำการสุมตัวอย่าง และติดตามการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการที่มีข้อมูลจำนวนมาก แผนภูมินี้ใช้ในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาในกระบวนการทำงาน

- **แผนภูมิพาราโต (Pareto diagram)**

แผนภูมิพาราโตเป็นแผนภูมิที่แสดงการจัดเรียงหมวดหมู่ของข้อมูล โดยทำการเรียงจากมากไปน้อยและจากซ้ายไปขวา เพื่อศึกษาหาปัญหาที่ใหญ่ที่สุด หรือ สาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหามากที่สุด แล้วทำการพิจารณาแก้ไขปัญหาตามลำดับความสัมพันธ์จากมากไปน้อยตามลำดับต่อไป

2.3.2 การวัดเพื่อหาสาเหตุของปัญหา (Measurement)

ขั้นตอนการวัดเพื่อหาสาเหตุของปัญหา เริ่มจากการเขียนผังรายละเอียดของกระบวนการ โดยละเอียดเพื่อให้เห็นช่องเขตในการผลิตของกระบวนการ ทำการวิเคราะห์ระบบการวัดของกระบวนการ จากนั้นทำการสร้างผังแสดงสาเหตุและผล แล้วทำการประเมินว่าควรทำการแก้ไขที่จุดใด มีค่าวัดใดบ้างสำหรับกระบวนการผลิตนั้นๆ ลิงที่ป้อนเข้าในกระบวนการ และผลลัพธ์ที่ได้จากกระบวนการ รวมถึงการเกิดขึ้นงานที่บกพร่องและผลกระทบที่เกิดจากการเกิดข้อบกพร่อง

- **แผนภูมิกระบวนการ (Process Charts)**

แผนภูมิกระบวนการ เป็นเครื่องมือที่ใช้บอกรายละเอียดของขั้นตอนกระบวนการผลิตโดยละเอียด ช่วยให้มองเห็นภาพของกระบวนการผลิตได้อย่างชัดเจนตั้งแต่ต้นจนจบ และนำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ดีขึ้น

- **แผนภูมิก้างปลา (Fish Bone Diagram)**

ใช้ในการหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น โดยทั่วไปสาเหตุหลักของปัญหาจะมาจากการสาเหตุด้วยกัน คือ วัตถุดิบ เครื่องจักร คน วิธีการทำงาน การวัด และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เมื่อได้สาเหตุหลักแล้ว จึงทำการระดมสมองเพื่อหาสาเหตุย่อยๆ ที่เกิดจากสาเหตุหลักดังกล่าว ต่อไป

- **การวิเคราะห์ระบบการวัด**

การวิเคราะห์ระบบการวัด โดยทำการวิเคราะห์คุณสมบัติของการวัดได้ 2 แบบ คือ

1. ความเที่ยง (Accuracy) โดยพิจารณาจาก

- ความเออนเอียง (Bias) คือ ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของค่าที่วัดได้ และค่าอ้างอิง
- ความเสถียรภาพ (Stability) คือ ความผันแปรโดยรวมของระบบการวัดที่ได้จากการวัด ขึ้นลงมาสัตอเรื่องหนึ่งตลอดช่วงเวลาหนึ่งว่ายังคงมีความผันแปรเท่าเดิมหรือไม่
- ความเป็นเส้นตรง (Linearity) คือ การที่ค่าใบอัศของระบบการวัดมีค่าไม่เปลี่ยนแปลงไปตลอดระยะเวลาการวัดของระบบการวัด

2. ความแม่น (Precision) โดยพิจารณาจาก

- ความสามารถในการทำซ้ำ (Repeatability) คือ ความผันแปรของระบบการวัด เมื่อกำหนดชุดรายการครั้ง บนขึ้นงานเดียวกันด้วยเครื่องมือวัดและพนักงานเดียวกัน
- ความสามารถในการทำเหมือน (Reproducibility) คือ ความผันแปรของค่าเฉลี่ยจากการวัดของงานขึ้นเดียวกันด้วยเครื่องมือวัดเดียวกัน โดยต่างพนักงานกัน

- การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (FMEA)

โดยทั่วไปการแบ่งประเภท FMEA จะมีการแบ่งตามสิ่งที่มีการนำเข้า FMEA ไปใช้ วิเคราะห์ความล้มเหลว ซึ่งตามข้อกำหนดของ ISO/TS 16949 จะแบ่งประเภทของ FMEA ออกเป็น 2 ประเภท คือ

1) FMEA ด้านการออกแบบ (Design FMEA : DFMEA) จะทำการวิเคราะห์ในขั้นตอนการออกแบบ เพื่อพิจารณาคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ว่าตรงตามข้อกำหนดของลูกค้าและสามารถผลิตได้ตามเป้าหมายหรือไม่

2) FMEA ด้านกระบวนการ (Process FMEA : PFMEA) จะทำการวิเคราะห์กระบวนการผลิต เพื่อให้แน่ใจว่าได้มีการพิจารณาถึงข้อบกพร่องที่มีโอกาสเกิดขึ้นทั้งหมด รวมทั้งสาเหตุและกลไกในการเกิดที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิต

โดยมีขั้นตอนในการทำ FMEA ดังนี้

- 1) ศึกษากระบวนการผลิตโดยละเอียด
- 2) กำหนดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น (S = Severity)
- 3) กำหนดคะแนนความถี่ของการเกิดความเสี่ยง (O = Occurrence)
- 4) กำหนดคะแนนวิธีการตรวจสอบการเกิดความเสี่ยงในปัจจุบัน (D = Detectability)
- 5) วิเคราะห์แนวโน้มของลักษณะข้อบกพร่อง แนวโน้มของสาเหตุ/กลไก การควบคุมการออกแบบในปัจจุบัน และทำการให้คะแนนตามที่ได้กำหนดไว้
- 6) คำนวนค่า Risk Priority Number (RPN)
- 7) เลือกสาเหตุที่มีค่าคะแนน RPN สูง มาทำการปรับปรุงแก้ไข

2.3.3 การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (Analysis)

ขั้นตอนการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา จะถูกทำเมื่อทราบสาเหตุที่ต้องทำการแก้ไขแล้ว โดยกำหนดค่าวิกฤตของคุณภาพ สร้างสมมติฐานที่สนใจ และทำการทดสอบ โดยใช้วิธีการทำงาน สวิติในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การทดสอบสมมติฐาน

- การทดสอบสมมติฐาน

การทดสอบสมมติฐาน หมายถึง การทดสอบค่าพารามิเตอร์ของกลุ่มตัวอย่างว่ามีค่าตามที่คาดไว้หรือไม่ภายใต้ระดับความเชื่อมั่นหนึ่งที่กำหนด โดยมีขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

- 1) ตั้งสมมติฐานทางสถิติ โดยทำการตั้งสมมติฐาน 2 ประเภท ดังนี้
- สมมติฐานว่าง (Null hypothesis หรือ H_0) หมายถึง สมมติฐานที่คาดว่าจะเกิด
 - สมมติฐานแย้ง (Alternative hypothesis หรือ H_a หรือ H_1) หมายถึง สมมติฐานทางเลือก หรือสมมติฐานที่ตรงกันข้าม
- 2) กำหนดค่าความผิดพลาดในการทดสอบสมมติฐาน 2 ประเภท คือ
- ค่าความผิดพลาดประเภทที่ 1 (type I error หรือ α) หมายถึง ค่าความผิดพลาดที่เกิดจากการปฏิเสธ H_0 ในขณะที่ H_0 เป็นจริง
 - ค่าความผิดพลาดประเภทที่ 2 (type II error หรือ β) หมายถึง ค่าความผิดพลาดที่เกิดจากการยอมรับ H_0 ในขณะที่ H_0 ไม่เป็นจริง
- 3) ทำการทดสอบสมมติฐาน
- การทดสอบแบบสองข้าง (two-tailed test) คือ การทดสอบสมมติฐานที่กำหนดให้มีค่าเท่ากับหรือไม่เท่ากับ

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2$$

$$H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$$

โดยกำหนดค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบ ในงานวิจัยนี้ ใช้ค่าสถิติทดสอบซี (Z) ดังแสดงในสมการที่ 2.1

$$Z = \frac{\overline{X}_1 - \overline{X}_2}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}} \quad \text{สมการที่ 2.1}$$

โดย $\overline{X}_1, \overline{X}_2$ คือ ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 1 และ 2

S_1^2, S_2^2 คือ ความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 1 และ 2

n_1, n_2 คือ ขนาดตัวอย่างของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 1 และ 2

ขนาดตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบสามารถหาได้จากสมการที่ 2.2

$$n = \frac{\sigma^2}{\Delta^2} (Z_{\alpha/2} + Z_{\beta})^2 \quad \text{สมการที่ 2.2}$$

โดย n คือ ขนาดชิ้นงานตัวอย่าง
 $Z_{\alpha/2}$ เท่ากับ 1.96 โดยที่กำหนดระดับนัยสำคัญ $\alpha = 5\%$
 Z_{β} เท่ากับ 1.282 โดยที่กำหนดความน่าจะเป็นสำหรับความผิดพลาดในการยอมรับสมมติฐานหลักเมื่อสมมติฐานหลักไม่เป็นจริง หรือ $\beta = 0.1$
 Δ คือ ความคลาดเคลื่อนในการทดสอบสมมติฐาน
 σ^2 คือ ความแปรปรวนของประชากร

4) คำนวณค่าสถิติทดสอบชี้

- 5) กำหนดระดับนัยสำคัญ (significance level) โดยทั่วไปกำหนดที่ 95%
- 6) กำหนดเขตปฏิเสธสมมติฐาน (critical region) คือ เขตที่ผู้วิจัยกำหนดให้เป็นเขตวิกฤติซึ่งหากค่าสถิติทดสอบชี้ตกอยู่ในเขตนี้จะปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้
- 7) สรุปผลการทดสอบ โดยการนำค่าสถิติทดสอบชี้ที่คำนวณได้มาเปรียบเทียบกับเขตวิกฤติ หากค่าที่ได้อ่านออกเขตวิกฤติแสดงว่ายอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ แต่หากค่าที่ได้อ่านในเขตวิกฤติแสดงว่าปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้

2.3.4 การปรับปรุงกระบวนการ (Improvement)

ขั้นตอนการปรับปรุงกระบวนการ เป็นขั้นตอนการออกแบบการทดลองเพื่อหาค่าปรับตั้งที่เหมาะสม เพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้น โดยมีเครื่องมือทางสถิติที่นำมาใช้叫做แบบการทดลอง คือ Two-way Analysis of Variance

- Two-way Analysis of Variance (Two-way ANOVA)

เป็นการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง ใช้สำหรับทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยกรณีที่มีตัวแปรอิสระตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป และตัวแปรตาม 1 ตัวเปรียบ มีลักษณะเฉพาะดังต่อไปนี้

- 1) มีตัวแปรทรีทเมนต์ 1 ตัว โดยมีระดับของตัวแปรทรีทเมนต์ตั้งแต่สองขึ้นไป ($a > 2$)
- 2) มีการจัดกลุ่มตัวอย่างออกเป็นกลุ่ม (block) โดยแต่ละกลุ่มจะมีลักษณะคือ ความแปรปรวนภายในกลุ่มนี้อยู่กว่าความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม และมีจำนวนหน่วยทดลองในแต่ละกลุ่มเท่ากัน
- 3) สูตรระดับของตัวแปรทรีทเมนต์ ให้กับหน่วยทดลองในแต่ละกลุ่ม ดังนั้นกลุ่มหนึ่ง ๆ จะได้รับทรีทเมนต์ทุกรอบดับ

● การตรวจสอบความเพียงพอของแบบจำลอง (ปาร์เมศ ชุติมา, 2545)

การแยกเอาความแปรผันในค่าสั�งเกตออกจากความแปรปรวน เพื่อทำการทดสอบสมมติฐาน ในกรณีที่ไม่มีความแตกต่างกันของค่าเฉลี่ยของระดับข้างอิงกับสมมติฐานบางประการ โดยเฉพาะสมมติฐานที่ว่า ค่าสั�งเกตจะต้องอธิบายได้โดยแบบจำลองดังนี้

$$y_{ij} = \mu + \tau_i + \varepsilon_{ij} \quad \text{สมการที่ 2.3}$$

โดยค่าความผิดพลาดจะต้องมีการแจกแจงแบบปกติ และเป็นอิสระด้วยค่าเฉลี่ยที่เท่ากับศูนย์ และค่าความแปรปรวนต้องมีค่าคงตัวแต่ไม่ทราบค่า ถ้าสมมติฐานเหล่านี้เป็นจริง กระบวนการวิเคราะห์ความแปรปรวนนี้ จะเป็นการทดสอบสมมติฐานที่ไม่มีความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของระดับที่ถูกต้อง

ในทางปฏิบัติ สมมติฐานที่กล่าวถึงมักไม่เป็นเช่นนี้ โดยที่เราสามารถตรวจสอบความถูกต้องของสมมติฐานว่าเป็นจริงหรือไม่ได้จากการตรวจสอบค่าส่วนตกค้าง (Residual, ε_{ij}) สำหรับค่าสั�งเกต j ที่ระดับ i ดังสมการที่ 2.4 ค่าส่วนตกค้างจะมีค่าเป็น

$$\varepsilon_{ij} = \hat{y}_{ij} - \bar{y}_{ij} \quad \text{สมการที่ 2.4}$$

โดยที่ \hat{y}_{ij} คือ ค่าประมาณของค่าสังเกต y_{ij} ซึ่งหาได้จากการที่ 2.5 ทำให้ทราบว่า ค่าประมาณของค่าสังเกตใดๆ ในระดับที่ i คือ ค่าเฉลี่ยของระดับนั้นๆ นั่นเอง

$$\begin{aligned} \hat{y}_{ij} &= \hat{\mu} + \hat{\tau}_i \\ &= \bar{y}_{..} + (\bar{y}_{i..} - \bar{y}_{..}) \\ &= \bar{y}_{i..} \end{aligned} \quad \text{สมการที่ 2.5}$$

การตรวจสอบส่วนตกลดค้างควรทำก่อนการวิเคราะห์ความแปรปรวนทุกรัง
ตรวจสอบสมมติฐาน 3 ขั้นตอน ดังนี้

- 1) การตรวจสอบว่าค่าส่วนตกลดค้างมีการกระจายตัวแบบปกติหรือไม่ โดยที่ Normal Probability Plot ของค่าส่วนตกลดค้างจะต้องเป็นเส้นตรง
- 2) การตรวจสอบความเป็นอิสระของข้อมูล โดยสร้างกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าส่วนตกลดค้างตามลำดับเวลา โดยการกระจายของค่าส่วนตกลดค้างไม่ควรมีลักษณะของข้อมูลที่เป็นแนวโน้มหรือมีรูปแบบใดๆ รวมมีการกระจายของข้อมูลแบบไม่เป็นรูปแบบที่แน่นอน
- 3) การตรวจสอบความมีเสถียรภาพของความแปรปรวน โดยสร้างกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าส่วนตกลดค้างกับค่าที่พิเศษ โดยกราฟต้องมีการกระจายตัวแบบสุ่ม คืออยู่เหนือและใต้เส้นกึ่งกลางเท่านั้น

2.3.5 การติดตามควบคุม (Control)

ขั้นตอนการติดตามควบคุม โดยทำการกำหนดแผนควบคุม ปรับปรุงมาตรฐานการทำงาน และติดตามผู้ดูแลกระบวนการให้อยู่ในขอบเขตที่ควบคุม เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ากระบวนการจะไม่ย้อนกลับไปเกิดปัญหาเดิมซ้ำอีก

- แผนภูมิควบคุม Xbar-R

แผนภูมิควบคุม คือ แผนภูมิที่ใช้เพื่อติดตามค่าของตัวแปรที่ต้องการควบคุมคุณภาพว่า เกิดความแปรผันเกินจากขอบเขตที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งหากพบว่าเกินจากขอบเขตที่กำหนดไว้ ผู้วิเคราะห์จะต้องหาสาเหตุของความแปรผัน และดำเนินการแก้ไขก่อนที่จะเกิดความเสียหายขึ้นกับผลิตภัณฑ์

แผนภูมิควบคุม Xbar-R หมายความว่ารับข้อมูลเชิงปริมาณ ซึ่งมีลักษณะการควบรวมข้อมูลโดยการสุ่มจากกลุ่มย่อย (Subgroup) โดยในแต่ละกลุ่มย่อยจะสุ่มตัวอย่างกลุ่มละ n_i ชิ้น หลังจากนั้นคำนวณหาค่าเฉลี่ยในแต่ละกลุ่มย่อยเพื่อนำค่าเฉลี่ยที่ได้มาเป็นตัวแทนค่าข้อมูลของแต่ละกลุ่มย่อยนั้นๆ ถ้า \bar{X} มีการแจกแจงปกติ ภายในขอบเขตของคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่กำหนดไว้ ที่ระดับความเชื่อมั่น 99.73% สามารถหาขอบเขตควบคุมบน (Upper control limit) เส้นศูนย์กลาง (Central line) และขอบเขตควบคุมล่าง (Lower control limit) ได้ดังสมการที่ 2.6

$$\begin{aligned}
 CL &= \bar{\bar{X}} \\
 UCL &= \bar{\bar{X}} + 3S \\
 LCL &= \bar{\bar{X}} - 3S
 \end{aligned}
 \quad \text{สมการที่ 2.6}$$

| | | | |
|-----|-----------------|---|--|
| โดย | CL | = | เส้นศูนย์กลาง |
| | UCL | = | ขอบเขตควบคุมบน |
| | LCL | = | ขอบเขตควบคุมล่าง |
| | $\bar{\bar{X}}$ | = | ค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดของประชากร |
| | S | = | ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน |

ในปัจจุบันแนวคิดการผลิตแบบซิกซ์ ซิกมาได้ถูกนำมาใช้ในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา และทำการแก้ไขเพื่อลดของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการ อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนและมุ่ลค่าความสูญเสีย ปรับปรุงและควบคุมกระบวนการไม่ให้ปัญหานั้นเกิดซ้ำขึ้นได้อีก ซึ่งทำให้ในหลาย ๆ องค์กรได้นำแนวคิดนี้ไปประยุกต์ใช้กันอย่างแพร่หลายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการบริการ ด้วยขั้นตอนทั้ง 5 ขั้นตอนและเครื่องมือทางสถิติที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

แนวคิดการผลิตแบบซิกซ์ ซิกมา เป็นการวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดของเสีย โดยนำข้อมูลทางสถิติมาช่วยในการตัดสินใจและหาแนวทางแก้ไข โดยมุ่งเน้นที่การปรับปรุงสมรรถนะ (Capability) ของกระบวนการ โดยแนวคิดซิกซ์ ซิกมา มีการดำเนินงานทั้งหมด 5 ขั้นตอน (DMAIC) ดังนี้

1. Define Phase คือ ขั้นตอนในการระบุปัญหา กำหนดขอบเขตของงานวิจัย และระบุระยะเวลา
2. Measurement Phase คือ ขั้นตอนในการตรวจวัดค่า รวมถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลของปัญหาที่สนใจ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. Analysis Phase คือ ขั้นตอนในการนำข้อมูลที่ได้จากการวัดและการเก็บข้อมูล มาทำการแปลงให้อยู่ในรูปข้อมูลตัวเลข เป็นข้อมูลเชิงสถิติ ให้เหมาะสมสำหรับการนำไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมา

4. Improve Phase เป็นขั้นตอนสำคัญในการหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขที่ถูกต้อง โดยมีรูปแบบที่แตกต่างจากการปรับปรุงคุณภาพด้วยวิธีอื่นๆ คือ มีแผนการคัดเลือก การฝึกอบรมและระยะเวลาการฝึกอบรมที่แนนอนตามตัว

5. Control Phase เป็นขั้นตอนการควบคุมติดตามผลเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้

มีการนำแนวคิดการผลิตแบบซิกซ์ ซิกมา ไปใช้ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาในกระบวนการผลิตทั้งในอุตสาหกรรมการผลิตยาร์ดดิสก์ไดร์ฟและอีกหน่วยผลิตอุตสาหกรรม ตัวอย่างการนำแนวคิดซิกซ์ ซิกมา มาใช้ในการช่วยลดของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมยาร์ดดิสก์ไดร์ฟ เช่น กันตา สุวรรณฤทธิ และณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย (กันตา สุวรรณฤทธิ และณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย, 2554) ได้นำแนวคิดลีน ซิกซ์ ซิกมา มาใช้ในการลดของเสียในกระบวนการเรียนสัญญาณบันยาร์ดดิสก์ไดร์ฟ โดยได้ดำเนินการตามขั้นตอนการศึกษาวิจัยตามแนวคิดของลีน ซิกซ์ ซิกมา ทั้ง 5 ขั้นตอน ดังนี้ การนิยามปัญหา การวัดเพื่อกำหนดสาเหตุของปัญหา การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา การปรับปรุงแก้ไขกระบวนการ และการควบคุมกระบวนการตามลำดับ ซึ่งเมื่อได้ศึกษาวิจัยตามแนวคิดของลีน ซิกซ์ ซิกมาแล้ว ได้มีการกำหนดมาตรฐานการทำงานให้กับพนักงาน จากนั้นได้มีการติดตามให้พนักงานปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดไว้แล้ว พ布ว่า สามารถลดของเสียประเภท Drive exceeded time limit ซึ่งเป็นของเสียจากกระบวนการเรียนสัญญาณบันยาร์ดดิสก์ไดร์ฟส่วนบุคคล รุ่นชาสต้าลลงได้ 39,346 DPPM และส่งผลให้ DPPM ของของเสียรวมบันยาร์ดดิสก์ไดร์ฟส่วนบุคคล รุ่นชาสต้าลดลง 45,420 DPPM

ชัยพันธ์ พทธิกุล (ชัยพันธ์ พทธิกุล, 2552) ได้นำแนวทางซิกซ์ ซิกมา มาช่วยในการลดของคืนจากการส่งมอบฐานรองรับมอเตอร์ โดยทำการแก้ปัญหาด้านคุณภาพเพื่อลดของเสียจากกระบวนการประกอบฐานรองรับมอเตอร์ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนหัวอ่านยาร์ดดิสก์ไดร์ฟ อันเนื่องมาจากข้อบกพร่องประเภทประเภท Open Circuit และ Hi-pot ซึ่งมีปริมาณของเสียอยู่ที่ 1,157 DPPM แต่เมื่อนำแนวทางซิกซ์ ซิกมาทั้ง 5 ขั้นตอนมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดอัตราส่วนของเสียโดยใช้หลักการทำงานสถิติวิศวกรรม ในกรอบแบบการทดลองและทดสอบ สมมติฐานเชิงสถิติ และจัดทำเป็นมาตรฐาน พ布ว่าอัตราส่วนของเสียลดลงมาอยู่ที่ 257 DPPM (ลดลง 78 เบอร์เซนต์) เมื่อเปรียบเทียบเป็นจำนวนตันทุนที่สามารถลดได้จะมีค่าเท่ากับ 64,732 บาทต่อยอดการผลิตชิ้นงานหนึ่งล้านชิ้นหรือ 12,946 บาทต่อเดือนต่อยอดการผลิตหนึ่งล้านชิ้น เกษม พิพัฒน์ปัญญาณุกุล และคณะ (เกษม พิพัฒน์ปัญญาณุกุล และคณะ, 2552) ได้นำหลักการซิกซ์ ซิกมา มาช่วยในการลดของเสียการเกิดผุนบนแผ่นดิสก์ได้ซึ่งเป็นสาเหตุ

ประกอบยาร์ดิสก์ไดร์ฟ โดยนำเครื่องมือทางสถิติ (พารอโต้ไอดอกรอม) มาช่วยในการกำหนดปัญหาที่จะศึกษา การตรวจสอบความสามารถในการวัดของพนักงาน (Attribute R&R) การวิเคราะห์แผนภาพรวมของสายการประกอบหลักการผลิตยาร์ดิสก์ไดร์ฟ (Process Mapping) การแจกแจงรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนการทำงาน (The Input/Output Worksheet) การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาโดยเมตริกซ์เหตุผล (Cause & Effect Matrix) และการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาโดยการประเมินสาเหตุและผลกระทบที่เกิดขึ้น (FMEA) ในขั้นตอนการเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ ทำให้ได้สาเหตุของปัญหาที่สนใจอยู่ 7 ตัว จากนั้นนำสาเหตุของปัญหามาคัดเลือกในขั้นตอนการหาสาเหตุของปัญหาและแนวทางแก้ไข ทำให้เหลือปัญหาที่ต้องทำการทดลองเก็บข้อมูล 5 ตัว ในขั้นตอนการดำเนินการแก้ไขปัญหาได้มีการทดสอบสมมติฐานด้วยการทดสอบสัดส่วน พบร่วม เครื่องมือ Disk centering tool V02 สามารถลดการเกิดผุบบันแห่งดิสก์ได้ชีคูนย์จาก 23.58% เหลือ 17.53% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และได้มีการนำ p-chart มาใช้ในขั้นตอนการควบคุมสัดส่วนของการเกิดผุบบันได้ชีคูนย์ การนำหลักการซิกซ์ซิกมา มาช่วยในการลดจำนวนของเสียง ทำให้สามารถพบปัญหาของสาเหตุที่แท้จริง เนื่องจากได้ทำการวิเคราะห์และประเมินสาเหตุที่เกี่ยวข้องทุกปัจจัยตลอดจนทำการแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด ทำให้สามารถลดต้นทุนการผลิตลงได้ประมาณ 148,282 долลาร์สหรัฐต่อปี

นอกจากจะใช้แนวคิดนี้ในการลดของเสียงที่เกิดขึ้นแล้วยังสามารถใช้เพื่อปรับปรุงคุณภาพของสินค้าได้ด้วย เช่น ชิต เหล่าวัฒนา และ ณัฐพงศ์ วุฒิกร (ชิต เหล่าวัฒนา และ ณัฐพงศ์ วุฒิกร, 2544) ได้ศึกษาการปรับปรุงคุณภาพระบบการวัดความสั่นสะเทือนของสปินเดล年由เตอร์โดยผ่านแนวทางซิกซ์ซิกมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดค่าใช้จ่ายและความสูญเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ซึ่งได้ทำการศึกษาผ่านโมเดลชีต้า 18 และพี พบร่วมกระบวนการวัดนี้ยังขาดคุณสมบัติเชิงเส้นตรงและคุณสมบัติความแม่นยำ โดยมีแบร์จึงเป็นส่วนประกอบหลักที่มีผลต่อปัญหาดังกล่าว จากที่ได้ยกตัวอย่างมาเป็นการนำแนวคิดการผลิตแบบซิกซ์ซิกมาไปใช้ในการแก้ปัญหาในอุตสาหกรรมยาร์ดิสก์ไดร์ฟ แต่ก็ยังมีอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ได้นำแนวคิดนี้ไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วย (Young and Frank, 2006) เช่น อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมของใช้คุปโภคบริโภค หรือใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานของพังค์ชันอื่นๆ ในหน่วยงาน ไม่เพียงแต่ฝ่ายการผลิตเท่านั้น ตัวอย่างการนำแนวคิดซิกซ์ซิกมา มาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ คือ วราภรณ์ ชำสันิท (วราภรณ์ ชำสันิท, 2551) ได้ประยุกต์แนวคิดซิกซ์ซิกมาเข้ามาใช้ในการปรับปรุงการขึ้นรูปพลาสติก เพื่อลดต้นทุนของเสียรวมที่เกิดจากข้อบกพร่องชนิดครีบ และข้อบกพร่องชนิดฉีดไม่เต็มแม่พิมพ์โดยดำเนินการวิจัยทั้ง 5 ขั้นตอน ทำ

ให้ได้ระดับของปัจจัยที่เหมาะสมที่ทำให้ต้นทุนของเสียรวมที่ก้ารจากข้อบกพร่องทั้งสองชนิดมีค่าต่ำที่สุด จากนั้นจึงจัดทำแผนการควบคุมโดยใช้เครื่องมือคุณภาพที่เหมาะสมในการตรวจติดตาม และควบคุมปัจจัยนำเข้าเพื่อรักษามาตรฐานหลังการปรับปูง ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเกิดข้อบกพร่องทั้งสองชนิดมากที่สุด คือ ความดันน้ำดี ความเร็วฉีด และระยะย้ำ สภาวะการฉีดที่ทำให้ต้นทุนของเสียรวมของทั้งสองข้อบกพร่องมีค่าต่ำที่สุด คือ ความดันน้ำดี 55.6 เมกะบาร์ascal ความเร็วฉีด 62.9 มิลลิเมตรต่อวินาที และระยะย้ำ 5.3 มิลลิเมตร จากสภาวะการฉีดดังกล่าวสามารถลดต้นทุนของเสียรวมของทั้งสองข้อบกพร่องจากเดิม 0.3194 บาทต่อชิ้น เหลือ 0.0293 บาทต่อชิ้น

อิกทั้งยังมีผู้ที่ทำการศึกษาถึงประโยชน์ของการนำแนวคิดการผลิตแบบซิกซ์ ซิกมา มาใช้ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาต่างๆ ภายในองค์กร ซึ่งเมื่อได้ทราบนักถึงอุปสรรคและข้อบกพร่อง ของแนวคิดซิกซ์ ซิกมา แล้วทำการปรับปรุงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประسبความสำเร็จของการใช้งานแนวคิดซิกซ์ ซิกมา จะพบว่า แนวคิดนี้ช่วยปรับปรุงกระบวนการจัดการ และประสิทธิภาพใน การจัดการได้อย่างดีที่เดียว

กระบวนการทดสอบอย่างร่วมมือในอุตสาหกรรมการชั้นรุ่ปท่อโลหะหรือท่อส่งก๊าซ เพื่อ ตรวจหารอยร่องของท่อซึ่งเป็นขั้นตอนในการทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ว่าจะต้องไม่วร้า แตกหัก หรือเสียหาย ก่อนส่งมอบให้ลูกค้า เช่นเดียวกับกับฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟที่จะต้องมีการทดสอบอย่างร่วม เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีสิ่งแปลงปลอมจากภายนอกหลุดรอดเข้าไปทำความเสียหายให้กับ ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ

สำหรับกระบวนการทดสอบอย่างร่วมมือที่มีผู้ทำการศึกษาเกี่ยวกับอัตราการรั่วของอากาศโดย ใช้ก๊าซไฮเดรย์ในการหาอัตราการรั่วของอากาศ เนื่องจากก๊าซไฮเดรย์เป็นก๊าซเฉื่อยและมี โมเลกุลเล็กกว่าอากาศมาก จึงทำให้สามารถตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซต่อผลิตภัณฑ์ได้ดีกว่า อากาศ จากนั้นจึงนำค่าการรั่วไหลของไฮเดรย์ที่ได้มาเปรียบเทียบแล้วหาอุกมาเป็นค่าการรั่วไหล ของอากาศของผลิตภัณฑ์ที่เราสนใจ (Wang et al., 2007) ซึ่งทำให้ความสามารถหาจุดที่ก๊าซรั่วไหล แล้วนำมาวิเคราะห์หาสาเหตุของการรั่วไหลต่อไปได้ นอกจากนี้ Y.S. Chang และคณะ (Y.S. Chang et al., 2009) ได้นำการตรวจจับการรั่วไหลด้วยก๊าซไฮเดรย์มาเปรียบเทียบอัตราการรั่วไหล ซึ่งสามารถนำมาประเมินความสมบูรณ์ของโครงสร้าง ซึ่งสามารถช่วยให้การวิเคราะห์มีความ น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น จากงานวิจัยทั้งสองนี้ผู้ศึกษาจึงได้นำหลักการหารอยรั่วโดยใช้ก๊าซไฮเดรย์เพื่อ มาทำการหาสาเหตุของการรั่วในของเสียประเภทอย่างรั่วที่หาไม่เจอก ที่มีอัตราส่วนการเกิดมากที่สุด เพื่อนำไปทำการปรับปรุงกระบวนการผลิตต่อไป

สำหรับปัจจัยที่ส่งผลต่อการร่วมนั่นมีได้หลากหลาย ซึ่งมีผู้ได้ทำการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการร่วแล้วนำมาปรับปรุงเพื่อลดอัตราการร่วไหลของก้าช ดังเช่น Yukio Takahashi (Yukio Takahashi, 2002) ได้ทำการศึกษาการร่วไหลของก้าชในห้องส่งก้าชซึ่งจะนำไปถึงการแตกร่องท่อส่งก้าชในภายหลัง พบร่วพื้นที่เปิดที่มีการแตกร่องท่อส่งก้าชจะส่งผลต่ออัตราการร่วไหล ซึ่งการแตกร่องท่อส่งก้าชนี้เป็นผลมาจากการร้าวของผนังท่อ ซึ่งผู้วิจัยได้ทำการศึกษาถึงวิธีการแก้ปัญหาโดยแบ่งวิธีการแก้ปัญหาออกเป็น 2 แนวทางด้วยกัน จากนั้นทำการทดลองเพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์จากการแก้ปัญหา พบร่ว แรงกระทำต่อห้องส่งก้าชที่มากเกินไปจะทำให้เกิดรอยแตกขนาดปานกลางถึงใหญ่มากซึ่งขึ้นอยู่กับแรงกระทำที่ใส่เข้าไปในขณะนั้น จากการศึกษานี้ทำให้สามารถปรับปรุงเพื่อลดอัตราการร่วไหลของก้าช โดยทำการควบคุมแรงกระทำต่อห้องส่งก้าชไม่ให้มากเกินข้อกำหนดที่ทำการศึกษา สำหรับ Youn-Won Park และ Yeon-Ki Chung (Youn-Won Park and Yeon-Ki Chung, 1999) ได้ทำการศึกษาถึงพฤติกรรมการร่วก่อนที่จะเกิดการแตกหักของเตา CANDU เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงของเสียในหลอดความดันที่ไม่แน่นอน โดยทำการประเมินถึงความสามารถในการตรวจจับการร่วและความสามารถในการหาตำแหน่งการร่ว แล้วทำการปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อให้มีของเสียในหลอดความดันน้อยที่สุด

บทที่ 3


การนิยามปัญหา

3.1 บทนำ

กระบวนการนิยามปัญหา เป็นขั้นตอนแรกที่จะทำเพื่อนำไปสู่การทำหน้าที่ของบุคคลและทิศทางของงานวิจัยตามแนวคิดซิกซ์ ซิกมา โดยทำการกำหนดปัญหาที่เกิดขึ้น วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และระยะเวลาดำเนินการ จากนั้นทำการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลงานในส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทดสอบรายร่วงของฮาร์ดดิสก์และดำเนินการปรับปรุงกระบวนการต่อไป


3.2 การศึกษาระบวนการผลิต

กระบวนการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ ด้วยกัน คือ การผลิตหัวอ่านเขียน การประกอบชิ้นส่วนต่างๆ เข้าด้วยกันเป็นฮาร์ดดิสก์เข็นโคลลสเซอร์ และการประกอบแ朋วงจรไฟฟ้าเข้ากับฮาร์ดดิสก์เข็นโคลลสเซอร์เป็นฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟและการทดสอบการทำงาน ดังแสดงในรูปที่ 3.1




รูปที่ 3.1 กระบวนการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ

กระบวนการทดสอบรายร่วงเป็นการทำทดสอบอย่างหนึ่งในขั้นตอนการประกอบชิ้นส่วนต่างๆ เข้าด้วยกันเป็นฮาร์ดดิสก์หลังจากทำการประกอบเป็นฮาร์ดดิสก์แล้ว เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีผิด 오누ภาคที่เป็นสารประกอบทางเคมี (สารไอโอดินิก) หรือสิ่งสกปรกหลุดเข้าไปทำความเสียหายในการเขียนและอ่านสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้าระหว่างหัวอ่านเขียนและแผ่นดิสก์ได้ ซึ่งกระบวนการทดสอบรายร่วงจะถูกทำการทดสอบในขั้นตอนกระบวนการผลิตในส่วนของ Main ASM-2 ซึ่งมีทั้งหมด 5 ขั้นตอน ดังแสดงในรูปที่ 3.2 และมีรายละเอียดดังต่อไปนี้



รูปที่ 3.2 กระบวนการผลิตฮาร์ดดิสก์ในห้องสะอาดของโรงงานการเรซิเกิล化

- ขั้นตอนการขันสกรู Top cover พนักงานจะทำการขันสกรู Top cover ครึ่งละหนึ่งตัว จำนวน 6 ตัว ด้วย Electric driver ดังแสดงในรูปที่ 3.3



รูปที่ 3.3 ขั้นตอนการขันสกรู Top cover

2. ขั้นตอนการขันสกรู Pivot top cover พนักงานจะทำการขันสกรู Pivot Top cover จำนวน 1 ตัว ด้วยเครื่องขันสกรู ดังแสดงในรูปที่ 3.4



รูปที่ 3.4 ขั้นตอนการขันสกรู Pivot Top cover

3. ขั้นตอนการทดสอบฝุ่น พนักงานจะนำยาardดิสก์เข้าเครื่องทดสอบฝุ่นครั้งละ 1 ชิ้นงาน ผลการทดสอบฝุ่นจะแสดงเป็นผ่านหรือไม่ผ่านการทดสอบ ดังแสดงในรูปที่ 3.5



รูปที่ 3.5 ขั้นตอนการทดสอบฝุ่น

4. ขั้นตอนการติด Particle seal พนักงานจะนำไฮาร์ดดิสก์ที่ผ่านการทดสอบผู้นั่งแล้ว มาทำการติด Particle seal ดังแสดงในรูปที่ 3.6



รูปที่ 3.6 ขั้นตอนการติด Particle seal

5. ขั้นตอนการทดสอบรอยร้าว พนักงานจะนำไฮาร์ดดิสก์ที่ผ่านการติด Particle seal แล้ว มาเข้าเครื่องทดสอบรอยร้าว ผลการทดสอบรอยร้าวจะแสดงเป็นผืนหรือไม่ผ่านการทดสอบ ดัง แสดงในรูปที่ 3.7




รูปที่ 3.7 ขั้นตอนการทดสอบรอยร้าว

3.3 สภาพของปั๊มหาน้ำในปัจจุบัน


ในการผลิตอาร์ดิสก์ไดร์ฟนั้นนอกจากจะมีการประกอบชิ้นส่วนต่างๆ เข้าด้วยกันจนเป็นอาร์ดิสก์ไดร์ฟแล้ว ยังต้องมีการทดสอบการทำงานของอาร์ดิสก์ไดร์ฟว่าสามารถทำงานได้จริงหรือไม่ กระบวนการทดสอบอย่างหนึ่งในขั้นตอนการประกอบชิ้นส่วนต่างๆ เข้าด้วยกันเป็นอาร์ดิสก์หลังจากทำการประกอบเป็นอาร์ดิสก์แล้ว เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีสิ่งแผลกล瘤หลุดเข้าไปทำให้เกิดความเสียหายกับอาร์ดิสก์ได้

จากการวิเคราะห์ของเสียประเทรออย่างรัวของอาร์ดิสก์ในโรงงานกรณีศึกษา ในเดือนกรกฎาคม 2554 - กรกฎาคม 2556 พบร่วมของเสียประเทรออย่างรัวของอาร์ดิสก์ขนาด 2.5 นิ้ว หนา 7 มิลลิเมตร มีอัตราส่วนสูงที่สุด โดยมีอัตราส่วนของเสียประเทרוอย่างรัวของอาร์ดิสก์เฉลี่ยอยู่ที่ 0.42% และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นในเดือนมกราคม 2555 – กรกฎาคม 2556 ดังแสดงในรูปที่ 3.8 โดยของเสียดังกล่าวก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายคิดเป็นมูลค่าความสูญเสียรวม 6,154,934 บาท ในเดือนกรกฎาคม 2554 - กรกฎาคม 2556 หรือคิดเป็นความสูญเสียเฉลี่ยต่อเดือนเท่ากับ 115,127 บาท ดังแสดงในรูปที่ 3.9


และเมื่อนำของเสียประเทรออย่างรัวมาวิเคราะห์หาลักษณะการรัว พบร่วมของเสียบางประเภท เช่น ประเทรออย่างรัวที่ไม่ชัดเจน (Unclear) ประเทרוอย่างรัวที่รอยต่อระหว่าง Top cover และ Base มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นในเดือนมกราคม 2555 – กรกฎาคม 2556 ดังแสดงในรูปที่ 3.10



รูปที่ 3.8 อัตราส่วนของเสียประเทרוอย่างรัวของอาร์ดิสก์ขนาด 2.5 และ 3.5 นิ้ว




รูปที่ 3.9 มูลค่าความสูญเสียในแต่ละเดือนของของเสียประเภทรอยร้าวของยาาร์ดดิสก์



รูปที่ 3.10 อัตราส่วนของเสียประเภทต่างๆ ของการทดสอบรอยร้าวของยาาร์ดดิสก์


เมื่อนำของเสียประเภทรอยร้าวในเดือนมกราคม 2555 – กรกฎาคม 2556 จากการวิเคราะห์หารอยร้าวด้วยวิธีวัดความดันอากาศมาพิจารณา พบว่าลักษณะการร้าวประเภทรอยร้าวที่ไม่ชัดเจนเป็นอัตราส่วนมากที่สุด โดยคิดเป็นอัตราส่วนของเสียเท่ากับ 59.1% ของจำนวนของเสียประเภทรอยร้าว รองลงมาเป็นประเภทรอยร้าวที่รอยต่อระหว่าง Top cover และ Base คิดเป็นอัตราส่วนของเสียเท่ากับ 25.2% ประเภทรอยร้าวจากสกุล Pivot Top cover float คิดเป็นอัตราส่วนของเสียเท่ากับ 8.3% รอยร้าวที่ยางป้องกันการร้าวของจุดเชื่อมต่อ (Connector seal) คิดเป็น

อัตราส่วนของเสียเท่ากับ 5.1% และประเภทอื่นๆ ซึ่งประกอบไปด้วยประเภทรอยร้าวจากกระดาษ การป้องกันการร้าวด้านล่างของเบสหลุดลอก (Bottom seal peel off) ประเภทรอยร้าวจากสกรู Pivot Base float ประเภทรอยร้าวจากการดัดแปลงการป้องกันการร้าวด้านเบสหลุดลอกหรือเสียหาย (Base Leak seal peel off / damage) ประเภทรอยร้าวจากการดัดแปลงปิดรูที่ใช้ทดสอบปริมาณฝุ่นป้องกันการร้าวหลุดลอก (Particle seal peel off) และประเภทรอยร้าวจากการดัดแปลงการป้องกันการร้าวแบบชั่วคราวหลุดลอก (Temporary seal peel off) คิดเป็นอัตราส่วนของเสียเท่ากับ 2.4% ของจำนวนของเสียประเภทรอยร้าวตามลำดับ ดังแสดงในรูปที่ 3.11



รูปที่ 3.11 แผนภาพพาร์เตอ้อตอัตราส่วนของเสียประเภทต่างๆ จากกระบวนการทดสอบรอยร้าวของไฮริดสก์

จากของเสียประเภทรอยร้าวที่ไม่ชัดเจนที่ไม่สามารถระบุอยู่ร้าวของไฮริดสก์ ด้วยวิธีการวิเคราะห์หารอยร้าวของไฮริดสก์ด้วยวิธีการวัดความดันอากาศได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้นำการวิเคราะห์หารอยร้าวของไฮริดสก์ด้วยวิธีการตรวจจับการร้าวด้วยก้าชีลีย์ม เข้ามาช่วยในการหารอยร้าวของไฮริดสก์ โดยทำการอัดก้าชีลีย์มเข้าไปในไฮริดสก์ งานนั้นนำเครื่องตรวจจับการร้าวของก้าชีลีย์มมาวิเคราะห์หารอยร้าว ดังแสดงในรูปที่ 3.12 โดยไฟลีเขียวหมายถึงไม่มีการร้าวให้ของก้าชีลีย์ม และไฟลีแดงหมายถึงมีการร้าวให้เหลือของก้าชีลีย์มในตำแหน่งนั้น




รูปที่ 3.12 การวิเคราะห์หารอยรั่วด้วยวิธีการตรวจจับการรั่วด้วยก๊าซไฮเลียม

เนื่องจากวิธีการวิเคราะห์หารอยรั่วด้วยวิธีการตรวจจับการรั่วด้วยก๊าซไฮเลียม มีค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์เท่ากับ 72.80 บาทต่อชิ้นงาน เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์ ทางผู้วิจัยจึงนำตัวอย่างของเสียประเภทรอยรั่วที่ไม่ขัดเจนจำนวน 100 ชิ้นงานมาทำการวิเคราะห์หารอยรั่วด้วยวิธีการตรวจจับการรั่วด้วยก๊าซไฮเลียมเพื่อเป็นตัวแทนของเสียประเภทรอยรั่วที่ไม่ขัดเจน

จากการวิเคราะห์ของเสียประเภทรอยรั่วที่ไม่ขัดเจน ด้วยวิธีการตรวจจับการรั่วด้วยก๊าซไฮเลียมจากตัวอย่างของเสียประเภทรอยรั่วที่ไม่ขัดเจนจำนวน 100 ชิ้นงาน พบร่วมรอยรั่วที่รอยต่อระหว่าง Top cover และ Base จำนวน 58 ชิ้นงาน คิดเป็น 58% และรอยรั่วจากสกรู Pivot Top cover float จำนวน 42 ชิ้นงาน คิดเป็น 42% ดังนั้นจึงให้อัตราส่วนของเสียจากการวิเคราะห์หารอยรั่วของตัวอย่างของเสียประเภทรอยรั่วที่ไม่ขัดเจน ด้วยวิธีการตรวจจับการรั่วด้วยก๊าซไฮเลียม เป็นตัวแทนของของเสียประเภทรอยรั่วที่ไม่ขัดเจน ดังนั้นสามารถสรุปลักษณะการรั่วของของเสียประเภทรอยรั่ว หลังจากทำการวิเคราะห์ของเสียประเภทรอยรั่วที่ไม่ขัดเจนด้วยวิธีการตรวจจับการรั่วด้วยก๊าซไฮเลียมได้ดังแสดงในรูปที่ 3.13


หลังจากการวิเคราะห์ของเสียประเภทรอยรั่วที่ไม่ขัดเจน ด้วยวิธีการตรวจจับการรั่วด้วยก๊าซไฮเลียม พบร่วมอัตราส่วนของเสียประเภทรอยรั่วที่รอยต่อระหว่าง Top cover และ Base มีอัตราส่วนมากที่สุด คิดเป็น 59.5% รองลงมาเป็นประเภทรอยรั่วจากสกรู Pivot Top cover float คิดเป็น 33.1% รอยรั่วที่ยางป้องกันการรั่วของจุดเชื่อมต่อคิดเป็น 5.1% และประเภทอื่นๆ คิดเป็น 2.4% ตามลำดับ



รูปที่ 3.13 แผนภาพพาราเมตริกอัตราส่วนของเสียประภากอยรั่วโดยการวิเคราะห์หาร้อยรั่วด้วยวิธีการตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซไฮเดรน

เมื่อพิจารณาแผนภาพพาราเมตริกอัตราส่วนของเสียประภากอยรั่วของชาร์ดดิสก์ โดยแยกตามลักษณะการรั่วและอาศัยหลักการ 80:20 ของแผนภาพพาราเมตริก พบร่วมของเสียประภากอยรั่วที่ rotaryต่อระหว่าง Top cover และ Base และประภากอยรั่วจากสกรู Pivot Top cover float มีอัตราส่วนรวมกันเป็น 92.6% ของอัตราส่วนของเสียประภากอยรั่วทั้งหมด ดังนั้นงานกิจยานี้จึงเลือกของเสีย 2 ลักษณะนี้มาทำการลดของเสียประภากอยรั่วต่อไป

ดังที่ทราบกันแล้วว่าของเสียประภากอยรั่ว ถ้ามีอัตราส่วนของเสียที่เกิดขึ้นน้อยยิ่งดีแสดงถึงกระบวนการผลิตชาร์ดดิสก์ที่ดี ทำให้เกิดของเสียน้อย ซึ่งทางบริษัทกรณีศึกษาได้กำหนดค่าอัตราการรั่วไหลของอากาศของชาร์ดดิสก์ ซึ่งเป็นข้อกำหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์แบบพิกัดด้านเดียวคือ ข้อกำหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์ด้านสูง มีค่าเท่ากับ 1.5 มิลลิเมตรน้ำ และเมื่อพิจารณาอัตราส่วนของเสียประภากอยรั่ว และค่าเฉลี่ยของอัตราการรั่วไหลของอากาศของชาร์ดดิสก์ในเดือนกุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2556 พบร่วมเมื่ออัตราส่วนของเสียประภากอยรั่วสูง จะส่งผลทำให้ค่าเฉลี่ยของอัตราการรั่วไหลของอากาศของชาร์ดดิสก์มีค่าสูงขึ้นด้วย ดังแสดงในรูปที่ 3.14



รูปที่ 3.14 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนของเสียเก่าอยู่รัวและค่าเฉลี่ยของอัตราการรั่วไหลของอาคารชุดของไฮาร์ดดิสก์

จากอัตราส่วนของเสียประภากทรอยรัว และค่าเฉลี่ยของอัตราการรั่วไหลของอาคารชุดของไฮาร์ดดิสก์ที่ได้ก่อสร้างมาข้างต้น งานวิจัยนี้จึงวางแผนที่จะทำการลดปัญหาของเสียจากการทดสอบอยรัวของไฮาร์ดดิสก์ขนาด 2.5 นิ้ว หนา 7 มิลลิเมตร ที่เกิดขึ้น โดยปรับปรุงค่าเฉลี่ยของอัตราการรั่วไหลของอาคารชุดของไฮาร์ดดิสก์ร่วมด้วย

3.4 การจัดตั้งทีมงานในการดำเนินงาน

การจัดตั้งทีมงานในการดำเนินงานนั้น ผู้วิจัยได้ทำการกำหนดทีมงานจากผู้ที่มีความชำนาญในการผลิตและมีความรู้ทางเทคนิคในกระบวนการทดสอบอยรัว อีกทั้งยังนำผู้เชี่ยวชาญในด้านลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์มาเข้าร่วมในทีมด้วย เพื่อช่วยในการระดมสมองด้วยเครื่องมือและเทคนิคต่างๆ ที่จะส่งผลให้อัตราการรั่วไหลของอาคารชุดของไฮาร์ดดิสก์ไม่ตรงกับข้อกำหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์ด้านสูง ที่มีค่าเท่ากับ 1.5 มิลลิเมตรน้ำ ซึ่งทีมงานในการดำเนินงานนี้ จะช่วยในการสนับสนุนการทดลองต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยทีมงานในการดำเนินงานประกอบไปด้วย

- วิศวกรฝ่ายผลิต
- วิศวกรควบคุมคุณภาพ
- วิศวกรควบคุมเครื่องจักร

- วิศวกรผลิตภัณฑ์
- ฝ่ายผลิต

3.5 สรุปขั้นตอนการนิยามปัญหา

ในขั้นตอนการนิยามปัญหา ได้ทำการศึกษากระบวนการผลิตและสภาพปัญหานิปป์จูบัน ของบริษัทกรณีศึกษา ซึ่งพบว่าของเสียประเภทรอยร้าวของยาาร์ดดิสก์ขนาด 2.5 นิ้ว หนา 7 มม. ผลิตเมตร มีอัตราส่วนมากที่สุด คิดเป็นมูลค่าความสูญเสียรวม 6,154,934 บาท ในเดือน กรกฎาคม 2554 - กรกฎาคม 2556 โดยมีลักษณะการร้าวมากที่สุดเป็นประเภทรอยร้าวที่รอยต่อ ระหว่าง Top cover และ Base และประเภทรอยร้าวจากสกู๊ Pivot Top cover float ตามลำดับ โดยมีอัตราส่วนของเสียรวมกันเป็น 92.6% ของอัตราส่วนของเสียประเภทรอยร้าวทั้งหมด ดังนั้น วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้จะทำการศึกษาเพื่อลดของเสียในกระบวนการผลิตยาาร์ดดิสก์ อันเนื่อง มาจากการร้าวของยาาร์ดดิสก์โดยปรับปรุงค่าเฉลี่ยของอัตราการร้าวให้ลดลงของอากาศของยาาร์ดดิสก์

บทที่ 4

การวัดเพื่อหาสาเหตุของปัญหา

4.1 บทนำ

ขั้นตอนการวัดเพื่อหาสาเหตุของปัญหา จะทำหลังจากที่ได้กำหนดปัญหาและขอบเขต ต่างๆ ใน การแก้ไขปัญหาแล้ว โดยนำเครื่องมือทางคุณภาพและสถิติคือ แผนภาพแสดงสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) มาช่วยในการวิเคราะห์สาเหตุที่เป็นไปได้ โดยเริ่มจากการวิเคราะห์ความถูกต้องและความแม่นของระบบการวัด การระดมสมองเพื่อหาปัจจัยนำเข้าที่อาจมีผลกระทบต่อปัญหา การศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการผลิตโดยละเอียด และนำหลักการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นมาช่วยพิจารณาเลือกสาเหตุที่ส่งผลกระทบต่อไป

4.2 การวิเคราะห์ระบบการวัด (Measurement System Analysis, MSA)

การวิเคราะห์ระบบการวัดทำเพื่อให้มั่นใจในเสถียรภาพของระบบการวัด ด้วยการวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนของระบบการวัดของเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้หรือไม่ โดยทำการวัดทั้งความแม่นและความเที่ยงของระบบการวัด

ระบบการวัดของโรงงานกรณีศึกษา มีลักษณะเป็นการประเมินผลด้วยข้อมูลผันแปร (Variable data) คือ ทำการประเมินผลโดยวัดอัตราการรัวว่าในหลังของอากาศของไฮาร์ดิสก์ไดร์ฟแล้วนำมาเปรียบเทียบกับข้อกำหนดเฉพาะ

ความแม่น (Accuracy) ตรวจสอบโดยเปรียบเทียบค่าอัตราการรัวว่าในหลังของอากาศที่ได้จากเครื่องทดสอบอยู่ร่วงกับค่าอ้างอิง

ความเที่ยง (Precision) ตรวจสอบโดยเปรียบเทียบผลการตรวจสอบซ้ำของเครื่องทดสอบ รายรัวและพนักงานคนนั้นๆ

โดยใช้เกณฑ์ในการกำหนดขนาดชิ้นงานตัวอย่าง และจำนวนการวัดซ้ำในแต่ละชิ้นงาน (Fasser and Brettner, 1992) ดังตารางที่ 4.1

ในการวิเคราะห์ระบบการวัดของเครื่องทดสอบอยู่รัว โดยวิเคราะห์อัตราการรัวว่าในหลังของอากาศ กำหนดให้มีจำนวนผู้ทดสอบ 3 คน จำนวนอุปกรณ์วัด (เครื่องทดสอบอยู่รัว) 3 เครื่อง ดังนั้นจำนวนชิ้นงานที่น้อยที่สุดที่ต้องทำการวัดเท่ากับ 10 ชิ้น และจำนวนการวัดซ้ำในแต่ละชิ้นงานเท่ากับ 2 ครั้ง

ตารางที่ 4.1 ขนาดชิ้นงานตัวอย่างสำหรับการทดสอบด้วยข้อมูลผันแปร

| จำนวนผู้ทดสอบ (พนักงานวัด) | จำนวนอุปกรณ์วัด | จำนวนชิ้นงาน ที่น้อยที่สุด | จำนวนการวัดซ้ำ ในแต่ละชิ้นงาน |
|-------------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 1 | 10 | 5 |
| 1 | 2 | 15 | 3 |
| 2 | 1 | 15 | 3 |
| 2 | 2 | 10 | 2 |
| 1 หรือ 2 | 3 หรือ มากกว่า | 10 | 2 |
| 3 หรือ มากกว่า | 1 หรือ 2 | 10 | 2 |
| 3 หรือ มากกว่า | 3 หรือ มากกว่า | 10 | 2 |

4.3 การวิเคราะห์ความแม่นและความเที่ยงของระบบการวัดของเครื่องทดสอบโดยร่วง

การวิเคราะห์ความแม่นและความเที่ยงของระบบการวัดแบบข้อมูลผันแปร เป็นการประเมินระบบการวัดว่ามีความแม่นและความเที่ยงพอหรือไม่ โดยแบ่งการวิเคราะห์ความแม่นและความเที่ยงออกเป็น การวิเคราะห์ความสามารถในการวัดซ้ำ (Repeatability) และการวิเคราะห์ความสามารถในการให้ผลซ้ำ (Reproducibility) มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

- คัดเลือกพนักงานที่มีทักษะและได้รับการฝึกอบรมในการทดสอบการร่วงให้เหลือของอาชีวศึกษาเป็นอย่างดี จำนวน 3 คน
- คัดเลือกชิ้นงานตัวอย่างอย่างสุ่ม จำนวน 10 ชิ้นงาน โดยชิ้นงานนั้นมีอัตราการร่วงไว้เหลือของอาชีวศึกษาอยู่ในข้อกำหนดเฉพาะ และอุณหภูมิที่ต้องการ แล้วครอบคลุมตลอดช่วงการวัด
- วัดอัตราการร่วงไว้เหลือของอาชีวศึกษาของชิ้นงานตัวอย่าง โดยนำชิ้นงานตัวอย่างเข้าเครื่องทดสอบร่วงซึ่งมีทั้งหมด 3 เครื่องอย่างสุ่มทั้ง 10 ชิ้นงาน และบันทึกค่า
- ทำการวัดซ้ำทั้งหมด 2 ครั้งแบบสุ่มหมายเลขอชิ้นงานตัวอย่างและบันทึกค่า
- นำข้อมูลที่บันทึกไว้ มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม Minitab โดยวิธี ANOVA และคำนวณ %GR&R มาวิเคราะห์ โดยอ้างอิงเกณฑ์ของ AIAG (The Automotive Industry Action Group) ดังแสดงในตารางที่ 4.2

ตารางที่ 4.2 เกณฑ์ในการประเมินระบบการวัด

| ค่า Gage R&R | ความหมายในการยอมรับ |
|--------------------------|--|
| P/T และ P/TV < 10% | สามารถยอมรับความสามารถของระบบการวัดได้ |
| 10% ≤ P/T และ P/TV < 30% | อาจจะยอมรับได้ซึ่งขึ้นอยู่กับความสำคัญในสิ่งที่ประยุกต์ใช้ ค่าใช้จ่ายในการวัด ตลอดจนปัจจัยอื่นๆ |
| P/T และ P/TV ≥ 30% | ไม่สามารถยอมรับความสามารถของระบบการวัดได้มีความจำเป็นต้องระบุถึงสาเหตุความผันแปรแล้วทำการลดหรือกำจัดทิ้ง |

ผลการวัดอัตราการรั่วไหลของอากาศของชิ้นงานตัวอย่างทั้ง 10 ชิ้น โดยเครื่องทดสอบร้อยรั่ว 3 เครื่อง พนักงานวัด 3 คน โดยทำการวัดซ้ำทั้งหมด 2 ครั้ง ดังแสดงในตารางที่ 4.3, 4.4 และ 4.5 ตามลำดับ

ตารางที่ 4.3 ผลการวัดอัตราการรั่วไหลของอากาศ โดยเครื่องทดสอบร้อยรั่วเครื่องที่ 1

| ชิ้นงาน ตัวอย่าง | อัตราการรั่วไหลของอากาศ (mmH ₂ O) | | | | | |
|---------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| | พนักงาน A | | พนักงาน B | | พนักงาน C | |
| | ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 | ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 | ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 |
| 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 |
| 2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 |
| 3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| 6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 7 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 |
| 8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| 9 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 10 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |

ตารางที่ 4.4 ผลการวัดอัตราการรั่วไนลอนของอากาศ โดยเครื่องทดสอบร้อยรั่วเครื่องที่ 2

| ชิ้นงาน ตัวอย่าง | อัตราการรั่วไนลอนของอากาศ (mmH ₂ O) | | | | | |
|---------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| | พนักงาน A | | พนักงาน B | | พนักงาน C | |
| | ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 | ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 | ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 |
| 1 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
| 3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| 4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| 5 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 6 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
| 7 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
| 8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 |
| 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |

ตารางที่ 4.5 ผลการวัดอัตราการรั่วไนลอนของอากาศ โดยเครื่องทดสอบร้อยรั่วเครื่องที่ 3

| ชิ้นงาน ตัวอย่าง | อัตราการรั่วไนลอนของอากาศ (mmH ₂ O) | | | | | |
|---------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| | พนักงาน A | | พนักงาน B | | พนักงาน C | |
| | ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 | ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 | ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 |
| 1 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
| 4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| 5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 7 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
| 8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 |
| 9 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| 10 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.8 |

4.3.1 ผลการวิเคราะห์ระบบการวัดของเครื่องทดสอบร้อยรั่วเครื่องที่ 1


ผลการวิเคราะห์ระบบการวัดของเครื่องทดสอบร้อยรั่วเครื่องที่ 1 โดยโปรแกรม Minitab แสดงดังรูปที่ 4.1 และ 4.2

เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์ความแม่นของระบบการวัดของเครื่องทดสอบร้อยรั่วเครื่องที่ 1 พบร่วม

1. จากกราฟ Components of Variation พบร่วม ค่าความแปรปรวนส่วนใหญ่ของระบบการวัดนี้มาจากการความแตกต่างของลักษณะชิ้นงานตัวอย่าง (Part to Part) ซึ่งมีค่าเท่ากับ 96.81% มากกว่าค่าความแปรปรวนจากการวัดของเครื่องมือ (Total Gage R&R) ซึ่งมีค่าเท่ากับ 3.19%

2. จากแผนภูมิควบคุมพิสัย (R-Chart) พบร่วมพนักงาน C มีลักษณะการวัดไม่สม่ำเสมอ สำหรับชิ้นงานตัวอย่างที่ 2 ซึ่งมีพิสัยของข้อมูลเกินขอบเขตบน (Upper Control limit, UCL) ของควบคุมทางสถิติ ซึ่งเกิดจากการที่พนักงาน C วางแผนงานไม่ตรงตำแหน่งจึงทำให้อัตราการรั่วเหลือของอากาศที่รั่วได้ออกมาคลาดเคลื่อน

3. จากแผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ย (Xbar-Chart) พบร่วมค่าเฉลี่ยของชิ้นงานตัวอย่างเกือบทุกจุดอยู่นอกขอบเขตการควบคุมทั้งขอบเขตบนและขอบเขตล่าง (Lower Control limit, LCL) แสดงถึงว่า ระบบการวัดนี้สามารถบอกรความแตกต่างของชิ้นงานตัวอย่างได้



รูปที่ 4.1 ผลการวิเคราะห์ความผันแปรของเครื่องทดสอบร้อยรั่วเครื่องที่ 1

Results for: Leak test Cell 1

Gage R&R Study - ANOVA Method

Gage R&R for Leak value (mmH20)

Gage name: GR&R Leak tester Cell 1
 Date of study: 20 Jul 2012
 Reported by: Suthinan
 Tolerance: 1.5 mmH20
 Misc:

Two-Way ANOVA Table With Interaction

| Source | DF | SS | MS | F | P |
|-------------------|----|---------|----------|---------|-------|
| Sample | 9 | 3.69017 | 0.410019 | 243.308 | 0.000 |
| Operator | 2 | 0.00633 | 0.003167 | 1.879 | 0.181 |
| Sample * Operator | 18 | 0.03033 | 0.001685 | 0.674 | 0.809 |
| Repeatability | 30 | 0.07500 | 0.002500 | | |
| Total | 59 | 3.80183 | | | |

Alpha to remove interaction term = 0.05

Two-Way ANOVA Table Without Interaction

| Source | DF | SS | MS | F | P |
|---------------|----|---------|----------|---------|-------|
| Sample | 9 | 3.69017 | 0.410019 | 186.844 | 0.000 |
| Operator | 2 | 0.00633 | 0.003167 | 1.443 | 0.246 |
| Repeatability | 48 | 0.10533 | 0.002194 | | |
| Total | 59 | 3.80183 | | | |

4

Gage R&R

| Source | VarComp | %Contribution (of VarComp) | |
|-----------------|-----------|-------------------------------|------|
| | | Total Gage R&R | 3.19 |
| Repeatability | 0.0021944 | 3.13 | |
| Reproducibility | 0.0000486 | 0.07 | |
| Operator | 0.0000486 | 0.07 | |
| Part-To-Part | 0.0679707 | 96.81 | |
| Total Variation | 0.0702137 | 100.00 | |

Process tolerance = 1.5

5

| Source | StdDev (SD) | (6 * SD) | Study Var | %Study Var | %Tolerance |
|-----------------|-------------|----------|-----------|------------|------------|
| | | | (%SV) | (SV/Toler) | |
| Total Gage R&R | 0.047361 | 0.28417 | 17.87 | 18.94 | |
| Repeatability | 0.046845 | 0.28107 | 17.68 | 18.74 | |
| Reproducibility | 0.006972 | 0.04183 | 2.63 | 2.79 | |
| Operator | 0.006972 | 0.04183 | 2.63 | 2.79 | |
| Part-To-Part | 0.260712 | 1.56427 | 98.39 | 104.28 | |
| Total Variation | 0.264979 | 1.58987 | 100.00 | 105.99 | |

Number of Distinct Categories = 7

6

รูปที่ 4.2 ผลการวิเคราะห์ความผันแปรของเครื่องทดสอบรอยรั่วเครื่องที่ 1 (2)

4. ผลการวิเคราะห์ทางสถิติ การวิเคราะห์ความแปรปรวน Two-way ANOVA with interaction เพื่อพิจารณาสาเหตุของความแปรปรวน โดยทดสอบสมมติฐานดังนี้

4.1 อิทธิพลร่วมระหว่างชั้นงานตัวอย่างและพนักงาน (Sample*Operator)

H_0 : อิทธิพลร่วมระหว่างชั้นงานตัวอย่างและพนักงานไม่มีผลต่อความแปรปรวน

H_1 : อิทธิพลร่วมระหว่างชั้นงานตัวอย่างและพนักงานมีผลต่อความแปรปรวน

จากตาราง ANOVA ค่า P value = 0.809 ซึ่งมากกว่า $\alpha = 0.05$ จึงยอมรับ H_0 และสามารถสรุปได้ว่า อิทธิพลร่วมระหว่างชั้นงานตัวอย่างและพนักงานไม่มีผลต่อความแปรปรวนที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ดังนั้นจึงตัดอิทธิพลร่วมระหว่างชั้นงานตัวอย่างและพนักงานออก แล้วทำการวิเคราะห์ความแปรปรวน Two-way ANOVA without interaction และทำการทดสอบสมมติฐานดังนี้

4.2 ชั้นงานตัวอย่าง (Sample)

H_0 : ชั้นงานตัวอย่างไม่มีผลต่อความแปรปรวน

H_1 : ชั้นงานตัวอย่างมีผลต่อความแปรปรวน

จากตาราง ANOVA ค่า P value < 0.0005 ซึ่งน้อยกว่า $\alpha = 0.05$ จึงปฏิเสธ H_0 และสามารถสรุปได้ว่า ชั้นงานตัวอย่างมีอิทธิพลต่อความแปรปรวนที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

4.3 พนักงาน (Operator)

H_0 : พนักงานไม่มีผลต่อความแปรปรวน

H_1 : พนักงานมีผลต่อความแปรปรวน

จากตาราง ANOVA ค่า P value = 0.246 ซึ่งมากกว่า $\alpha = 0.05$ จึงยอมรับ H_0 และสามารถสรุปได้ว่า พนักงานไม่มีอิทธิพลต่อความแปรปรวนที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

5. ค่าความผันแปรเมื่อเทียบกับความผันแปรโดยรวมของกระบวนการ Variation, %SV หรือ Precision to Total Variation ratio, P/TV) โดยที่ความผันแปรโดยรวมของกระบวนการมีค่าเท่ากับ 100% พบว่ามีค่าความผันแปรที่มาจากการวัด 17.87% โดยมากจากค่าความผันแปรจากความสามารถในการวัดซึ่ง 17.68% และค่าความผันแปรจากความสามารถในการให้ผลซึ่ง 2.63% จากค่าความผันแปรของระบบการวัดที่มีอยู่ระหว่าง 10% ถึง 30% แสดงถึงว่า ระบบการวัดนี้มีความผันแปรอยู่ในเกณฑ์ที่อาจจะยอมรับได้

6. ค่า Number of Distinct Categories หรือ ndc เท่ากับ 7 ซึ่งมากกว่าค่ามาตรฐานที่ 5 แสดงถึงว่า ข้อมูลที่ได้จากการวัดนี้สามารถประมาณค่าความผันแปรของกระบวนการการวัดได้โดยที่สามารถแยกกลุ่มของข้อมูลที่วัดได้ออกเป็น 7 กลุ่มที่มีความแตกต่างกัน

4.3.2 ผลการวิเคราะห์ระบบการวัดของเครื่องทดสอบร้อยรั่วเครื่องที่ 2

ผลการวิเคราะห์ระบบการวัดของเครื่องทดสอบร้อยรั่วเครื่องที่ 2 แสดงดังรูปที่ 4.3 และ


4.4

เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์ความแม่นของระบบการวัดของเครื่องทดสอบร้อยรั่วเครื่องที่ 2 พบร้า

1. จากกราฟ Components of Variation พบร้า ค่าความแปรปรวนส่วนใหญ่ของระบบการวัดนี้มาจากการความแตกต่างของลักษณะชิ้นงานตัวอย่าง ซึ่งมีค่าเท่ากับ 95.09% หากกว่าค่าความแปรปรวนจากระบบการวัดของเครื่องมือ ซึ่งมีค่าเท่ากับ 4.91%

2. จากแผนภูมิควบคุมพิสัย พบร้า พนักงาน A และ B มีลักษณะการวัดไม่สม่ำเสมอ สำหรับชิ้นงานตัวอย่างที่ 2, 6 และ 7 ซึ่งมีพิสัยของข้อมูลเกินขอบเขตบนของการควบคุมทางสถิติ ซึ่งเกิดจากการที่พนักงาน A และ B วางแผนงานไม่ตรงตามกำหนดจริงทำให้อัตราการรั่วเหลือของอากาศที่วัดได้ออกมากล้าดเคลื่อน

3. จากแผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ย พบร้า ค่าเฉลี่ยของชิ้นงานตัวอย่างเกือบทุกจุดอยู่นอกขอบเขตการควบคุมทั้งขอบบนและขอบล่างแสดงถึงว่า ระบบการวัดนี้สามารถบอกรความแตกต่างของชิ้นงานตัวอย่างได้



รูปที่ 4.3 ผลการวิเคราะห์ความผันแปรของเครื่องทดสอบร้อยรั่วเครื่องที่ 2

Results for: Leak test Cell 2

Gage R&R Study - ANOVA Method

Gage R&R for Leak value (mmH20)

Gage name: GR&R Leak tester Cell 2
 Date of study: 20 Jul 2012
 Reported by: Suthinan
 Tolerance: 1.5 mmH20
 Misc:

Two-Way ANOVA Table With Interaction

| Source | DF | SS | MS | F | P |
|-------------------|----|---------|----------|---------|-------|
| Sample | 9 | 4.19400 | 0.466000 | 103.556 | 0.000 |
| Operator | 2 | 0.00233 | 0.001167 | 0.259 | 0.774 |
| Sample * Operator | 18 | 0.08100 | 0.004500 | 1.227 | 0.302 |
| Repeatability | 30 | 0.11000 | 0.003667 | | |
| Total | 59 | 4.38733 | | | |

Alpha to remove interaction term = 0.05

Two-Way ANOVA Table Without Interaction

| Source | DF | SS | MS | F | P |
|---------------|----|---------|----------|---------|-------|
| Sample | 9 | 4.19400 | 0.466000 | 117.110 | 0.000 |
| Operator | 2 | 0.00233 | 0.001167 | 0.293 | 0.747 |
| Repeatability | 48 | 0.19100 | 0.003979 | | |
| Total | 59 | 4.38733 | | | |

4

Gage R&R

| Source | VarComp | %Contribution (of VarComp) | |
|-----------------|-----------|-------------------------------|-------|
| | | (6 * SD) | (%SV) |
| Total Gage R&R | 0.0039792 | 4.91 | |
| Repeatability | 0.0039792 | 4.91 | |
| Reproducibility | 0.0000000 | 0.00 | |
| Operator | 0.0000000 | 0.00 | |
| Part-To-Part | 0.0770035 | 95.09 | |
| Total Variation | 0.0809826 | 100.00 | |

Process tolerance = 1.5

5

| Source | StdDev (SD) | (6 * SD) | (%SV) | %Tolerance | |
|-----------------|-------------|----------|--------|------------|------------|
| | | | | (%SV) | (SV/Toler) |
| Total Gage R&R | 0.063081 | 0.37848 | 22.17 | | 25.23 |
| Repeatability | 0.063081 | 0.37848 | 22.17 | | 25.23 |
| Reproducibility | 0.000000 | 0.000000 | 0.00 | | 0.00 |
| Operator | 0.000000 | 0.000000 | 0.00 | | 0.00 |
| Part-To-Part | 0.277495 | 1.66497 | 97.51 | | 111.00 |
| Total Variation | 0.284574 | 1.70745 | 100.00 | | 113.83 |

Number of Distinct Categories = 6

6

รูปที่ 4.4 ผลการวิเคราะห์ความผันแปรของเครื่องทดสอบรั่วเครื่องที่ 2 (2)

4. ผลการวิเคราะห์ทางสถิติ การวิเคราะห์ความแปรปรวน Two-way ANOVA with interaction เพื่อพิจารณาสาเหตุของความแปรปรวน โดยทดสอบสมมติฐาน ดังนี้

4.1 อิทธิพลร่วมระหว่างชี้นงานตัวอย่างและพนักงาน (Sample*Operator)

H_0 : อิทธิพลร่วมระหว่างชี้นงานตัวอย่างและพนักงานไม่มีผลต่อความแปรปรวน

H_1 : อิทธิพลร่วมระหว่างชี้นงานตัวอย่างและพนักงานมีผลต่อความแปรปรวน

จากตาราง ANOVA ค่า P value = 0.302 ซึ่งมากกว่า $\alpha = 0.05$ จึงยอมรับ H_0 และสามารถสรุปได้ว่า อิทธิพลร่วมระหว่างชี้นงานตัวอย่างและพนักงานไม่มีผลต่อความแปรปรวนที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ดังนั้นจึงตัดอิทธิพลร่วมระหว่างชี้นงานตัวอย่างและพนักงานออก แล้วทำการวิเคราะห์ความแปรปรวน Two-way ANOVA without interaction และทำการทดสอบสมมติฐาน ดังนี้

4.2 ชี้นงานตัวอย่าง (Sample)

H_0 : ชี้นงานตัวอย่างไม่มีผลต่อความแปรปรวน

H_1 : ชี้นงานตัวอย่างมีผลต่อความแปรปรวน

จากตาราง ANOVA ค่า P value < 0.0005 ซึ่งน้อยกว่า $\alpha = 0.05$ จึงปฏิเสธ H_0 และสามารถสรุปได้ว่า ชี้นงานตัวอย่างมีอิทธิพลต่อความแปรปรวนที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

4.3 พนักงาน (Operator)

H_0 : พนักงานไม่มีผลต่อความแปรปรวน

H_1 : พนักงานมีผลต่อความแปรปรวน

จากตาราง ANOVA ค่า P value = 0.747 ซึ่งมากกว่า $\alpha = 0.05$ จึงยอมรับ H_0 และสามารถสรุปได้ว่า พนักงานไม่มีอิทธิพลต่อความแปรปรวนที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

5. ค่าความผันแปรเมื่อเทียบกับความผันแปรโดยรวมของกระบวนการ (%SV หรือ P/TV) โดยที่ความผันแปรโดยรวมของกระบวนการมีค่าเท่ากับ 100% พบว่ามีค่าความผันแปรที่มากจากระบบการวัด 22.17% โดยมาจากการค่าความผันแปรจากความสามารถในการวัดซึ่ง 22.17% และค่าความผันแปรจากความสามารถในการให้ผลลัพธ์ 0% จากค่าความผันแปรของระบบการวัดที่มีอยู่ระหว่าง 10% ถึง 30% แสดงถึงว่า ระบบการวัดนี้มีความผันแปรอยู่ในเกณฑ์ที่อาจจะยอมรับได้

6. ค่า Number of Distinct Categories เท่ากับ 6 ซึ่งมากกว่าค่ามาตรฐานที่ 5 แสดงถึงว่า ข้อมูลที่ได้จากการวัดนี้สามารถประมาณค่าความผันแปรของกระบวนการได้ โดยที่สามารถแยกกลุ่มของข้อมูลที่วัดได้ออกเป็น 6 กลุ่มที่มีความแตกต่างกัน

4.3.3 ผลการวิเคราะห์ระบบการวัดของเครื่องทดสอบรอยรั่วเครื่องที่ 3

ผลการวิเคราะห์ระบบการวัดของเครื่องทดสอบรอยรั่วเครื่องที่ 3 แสดงดังรูปที่ 4.5 และ


4.6

เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์ความแม่นของระบบการวัดของเครื่องทดสอบรอยรั่วเครื่องที่ 2 พบร้า

1. จากกราฟ Components of Variation พบร้า ค่าความแปรปรวนส่วนใหญ่ของระบบการวัดนี้มาจากการความแตกต่างของลักษณะชิ้นงานตัวอย่าง ซึ่งมีค่าเท่ากับ 93.73% หากกว่าค่าความแปรปรวนจากการวัดของเครื่องมือ ซึ่งมีค่าเท่ากับ 6.27%

2. จากแผนภูมิควบคุมพิสัย พบร้า มีพิสัยของข้อมูลอยู่ในขอบเขตของการควบคุมทางสถิติ แสดงถึงว่าการวัดในแต่ละครั้งของเครื่องมือวัดและพนักงานมีค่าใกล้เคียงกัน หรือ มีความสามารถในการวัดดีที่สุด

3. จากแผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ย พบร้า ค่าเฉลี่ยของชิ้นงานตัวอย่างเกือบถูกจุดอยู่นอกขอบเขตการควบคุมทั้งขอบบนและขอบล่างแสดงถึงว่า ระบบการวัดนี้สามารถบอกรความแตกต่างของชิ้นงานตัวอย่างได้



รูปที่ 4.5 ผลการวิเคราะห์ความผันแปรของเครื่องทดสอบรอยรั่วเครื่องที่ 3

Results for: Leak test Cell 3

Gage R&R Study - ANOVA Method

Gage R&R for Leak value (mmH20)

Gage name: GR&R Leak tester Cell 3
 Date of study: 20 Jul 2012
 Reported by: Suthinan
 Tolerance: 1.5 mmH20
 Misc:

Two-Way ANOVA Table With Interaction

| Source | DF | SS | MS | F | P |
|-------------------|----|---------|----------|---------|-------|
| Sample | 9 | 3.94817 | 0.438685 | 81.1267 | 0.000 |
| Operator | 2 | 0.00933 | 0.004667 | 0.8630 | 0.439 |
| Sample * Operator | 18 | 0.09733 | 0.005407 | 1.2016 | 0.319 |
| Repeatability | 30 | 0.13500 | 0.004500 | | |
| Total | 59 | 4.18983 | | | |

Alpha to remove interaction term = 0.05

Two-Way ANOVA Table Without Interaction

| Source | DF | SS | MS | F | P |
|---------------|----|---------|----------|---------|-------|
| Sample | 9 | 3.94817 | 0.438685 | 90.6322 | 0.000 |
| Operator | 2 | 0.00933 | 0.004667 | 0.9641 | 0.389 |
| Repeatability | 48 | 0.23233 | 0.004840 | | |
| Total | 59 | 4.18983 | | | |

4

Gage R&R

| Source | VarComp | %Contribution (of VarComp) | |
|-----------------|-----------|-------------------------------|--|
| | | | |
| Total Gage R&R | 0.0048403 | 6.27 | |
| Repeatability | 0.0048403 | 6.27 | |
| Reproducibility | 0.0000000 | 0.00 | |
| Operator | 0.0000000 | 0.00 | |
| Part-To-Part | 0.0723075 | 93.73 | |
| Total Variation | 0.0771478 | 100.00 | |

Process tolerance = 1.5

5

| Source | StdDev (SD) | (6 * SD) | Study Var | %Study Var | %Tolerance (SV/Toler) |
|-----------------|-------------|----------|-----------|------------|--------------------------|
| | | | | (%SV) | |
| Total Gage R&R | 0.069572 | 0.41743 | 25.05 | 27.83 | |
| Repeatability | 0.069572 | 0.41743 | 25.05 | 27.83 | |
| Reproducibility | 0.000000 | 0.00000 | 0.00 | 0.00 | |
| Operator | 0.000000 | 0.00000 | 0.00 | 0.00 | |
| Part-To-Part | 0.268901 | 1.61340 | 96.81 | 107.56 | |
| Total Variation | 0.277755 | 1.66653 | 100.00 | 111.10 | |

Number of Distinct Categories = 5

6

รูปที่ 4.6 ผลการวิเคราะห์ความผันแปรของเครื่องทดสอบรอยรั่วเครื่องที่ 3 (2)

4. ผลการวิเคราะห์ทางสถิติ การวิเคราะห์ความแปรปรวน Two-way ANOVA with interaction เพื่อพิจารณาสาเหตุของความแปรปรวน โดยทดสอบสมมติฐาน ดังนี้

4.1 อิทธิพลร่วมระหว่างชิ้นงานตัวอย่างและพนักงาน (Sample*Operator)

H_0 : อิทธิพลร่วมระหว่างชิ้นงานตัวอย่างและพนักงานไม่มีผลต่อความแปรปรวน

H_1 : อิทธิพลร่วมระหว่างชิ้นงานตัวอย่างและพนักงานมีผลต่อความแปรปรวน

จากตาราง ANOVA ค่า P value = 0.319 ซึ่งมากกว่า $\alpha = 0.05$ จึงยอมรับ H_0 และสามารถสรุปได้ว่า อิทธิพลร่วมระหว่างชิ้นงานตัวอย่างและพนักงานไม่มีผลต่อความแปรปรวนที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ดังนั้นจึงตัดอิทธิพลร่วมระหว่างชิ้นงานตัวอย่างและพนักงานออก แล้วทำการวิเคราะห์ความแปรปรวน Two-way ANOVA without interaction และทำการทดสอบสมมติฐาน ดังนี้

4.2 ชิ้นงานตัวอย่าง (Sample)

H_0 : ชิ้นงานตัวอย่างไม่มีผลต่อความแปรปรวน

H_1 : ชิ้นงานตัวอย่างมีผลต่อความแปรปรวน

จากตาราง ANOVA ค่า P value < 0.0005 ซึ่งน้อยกว่า $\alpha = 0.05$ จึงปฏิเสธ H_0 และสามารถสรุปได้ว่า ชิ้นงานตัวอย่างมีอิทธิพลต่อความแปรปรวนที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

4.3 พนักงาน (Operator)

H_0 : พนักงานไม่มีผลต่อความแปรปรวน

H_1 : พนักงานมีผลต่อความแปรปรวน

จากตาราง ANOVA ค่า P value = 0.389 ซึ่งมากกว่า $\alpha = 0.05$ จึงยอมรับ H_0 และสามารถสรุปได้ว่า พนักงานไม่มีอิทธิพลต่อความแปรปรวนที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

5. ค่าความผันแปรเมื่อเทียบกับความผันแปรโดยรวมของกระบวนการ (%SV หรือ P/TV) โดยที่ความผันแปรโดยรวมของกระบวนการมีค่าเท่ากับ 100% พบว่ามีค่าความผันแปรที่มากจากระบบการวัด 25.05% โดยมาจากการค่าความผันแปรจากความสามารถในการวัดซึ่ง 25.05% และค่าความผันแปรจากความสามารถในการให้ผลลัพธ์ 0% จากค่าความผันแปรของระบบการวัดที่มีอยู่ระหว่าง 10% ถึง 30% แสดงถึงว่า ระบบการวัดนี้มีความผันแปรอยู่ในเกณฑ์ที่อาจจะยอมรับได้

6. ค่า Number of Distinct Categories เท่ากับ 5 ซึ่งเท่ากับค่ามาตรฐาน แสดงถึงว่า ข้อมูลที่ได้จากการวัดนี้สามารถประมาณค่าความผันแปรของกระบวนการการวัดได้ โดยที่สามารถแยกกลุ่มของข้อมูลที่วัดได้ออกเป็น 5 กลุ่มที่มีความแตกต่างกัน

สรุปการวิเคราะห์ความแม่นและความเที่ยงของระบบการวัดของเครื่องทดสอบรอยร้าวที่ใช้การวิเคราะห์แบบข้อมูลผันแปร พบร่วมกับเครื่องทดสอบรอยร้าวมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่อาจจะยอมรับได้ โดยจะทำการฝึกอบรมวิธีการวัดของพนักงานเกี่ยวกับตำแหน่งของการวางชิ้นงานตัวอย่างใหม่ เพื่อทำให้ระบบการวัดมีความแม่นและความเที่ยงเพิ่มมากขึ้น

4.4 การระดมสมองเพื่อหาปัจจัยนำเข้าที่อาจมีผลกระทบต่อปัญหา (Key Process Input Variable, KPIV)


จากการระดมสมอง เพื่อหาปัจจัยนำเข้าที่ส่งผลกระทบต่อการทำให้เกิดของเสียจากการทดสอบรอยร้าวโดยนำเสนอภาพแสดงสาเหตุและผล มาช่วยในการหาความสัมพันธ์ระหว่างผล และ สาเหตุ หรือปัจจัยนำเข้าที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาภรณ์ที่เป็นรากเหง้า (root cause) ของปัญหา โดยแบ่งหมวดหมู่ของสาเหตุของปัญหาออกเป็น 6 กลุ่ม ดังนี้

1. ปัจจัยที่เกิดจากวัสดุติด (Material)
2. ปัจจัยที่เกิดจากเครื่องจักร (Machine)
3. ปัจจัยที่เกิดจากคน (Man)
4. ปัจจัยที่เกิดจากการวัด (Measurement)
5. ปัจจัยที่เกิดจากสภาพแวดล้อม (Environment)

จากลักษณะการร้าวของยาวยดีสก์ สามารถแบ่งการวิเคราะห์สาเหตุของลักษณะการร้าวของยาวยดีสก์ออกได้เป็น 2 ลักษณะด้วยกัน คือ ลักษณะรอยร้าวที่รอยต่อระหว่าง Top cover และ Base และลักษณะรอยร้าวจากสกู๊ป Pivot Top cover float

4.4.1 การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาลักษณะรอยร้าวที่รอยต่อระหว่าง Top cover และ Base

ปัญหาลักษณะรอยร้าวที่รอยต่อระหว่าง Top cover และ Base นั้นมีสาเหตุที่เป็นไปได้หลายสาเหตุ แบ่งเป็นหมวดหมู่ต่างๆ ดังแสดงในรูปที่ 4.7



รูปที่ 4.7 แผนภาพแสดงสาเหตุและผลของลักษณะรอยร้าวที่รอยต่อระหว่าง Top cover และ Base

จากแผนภาพพบว่า สาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาลักษณะรอยร้าวที่รอยต่อระหว่าง Top cover และ Base สามารถเป็นไปได้ทั้ง 5 หมวดหมู่ ดังนี้

1. สาเหตุที่เกิดจากการติดต่อบน Top cover และ Base

ปัญหาลักษณะรอยร้าวที่รอยต่อระหว่าง Top cover และ Base อันเนื่องมาจากวัสดุที่ใช้คือผู้ผลิตมีการควบคุมกระบวนการขึ้นรูป Top cover ที่ไม่ดี ทำให้มีขนาดมากกว่าข้อกำหนด จึงส่งผลให้เกิดช่องว่างระหว่าง Top cover และ Base ขึ้นเมื่อทำการประกอบชิ้นส่วนทั้งสองเข้าด้วยกัน จึงเป็นสาเหตุทำให้เกิดรอยร้าวที่รอยต่อระหว่างชิ้นส่วนทั้งสอง ดังนั้นจึงได้นำ Top cover จากชิ้นงานที่มีลักษณะรอยร้าวที่รอยต่อระหว่าง Top cover และ Base ไปทำการวัดพบว่า Top cover มีขนาดเข้าใกล้ข้อกำหนดด้านบาก แต่ไม่เกินข้อกำหนด ซึ่งไม่สามารถสรุปได้ว่าขนาดของ Top cover ส่งผลให้เกิดลักษณะรอยร้าวที่รอยต่อระหว่าง Top cover และ Base

2. สาเหตุที่เกิดจากเครื่องจักร


สาเหตุอันเนื่องมาจากการเครื่องจักร คือ Fixture ที่ใช้ในการวางแผนการติดตั้งหาร์ดดิสก์ในขณะที่ทำการขันสกรู Top cover มีการกำหนดตำแหน่งของ Top cover ไม่อยู่ในแนวกึ่งกลางของ Base ส่งผลให้เกิดช่องว่างระหว่าง Top cover และ Base ขึ้น จึงทำให้เกิดรอยร้าวของหาร์ดดิสก์

3. สาเหตุที่เกิดจากคน

สาเหตุอันเนื่องมาจากการ คน อาจเกิดได้จากการพักงานขาดทักษะและความชำนาญ และขาดความระมัดระวังในการวาง Top cover ลงบน Base ทำให้ Top cover มีตำแหน่งที่ไม่ถูกต้องในขณะขันสกรู และทำให้รอยร้าวเกิดขึ้น

4. สาเหตุที่เกิดจากวิธีการ

สาเหตุอันเนื่องมาจากการวิธีการ อาจเกิดมาจากการขันสกรู Top cover ครั้งละหนึ่งตัว ดังแสดงในรูปที่ 4.8 ซึ่งทำให้ Top cover เกิดการขยับตัวไปด้านใดด้านหนึ่งในระหว่างที่ทำการขันสกรูตัวแรกมากเกินไป จึงทำให้ Top cover เกิดการเยื้อง และส่งผลให้หาร์ดดิสก์เกิดรอยร้าว หรืออาจเกิดมาจากการลัดบันดาลในการขันสกรู Top cover ที่ทำให้ Top cover ขยับตัวไปด้านใดด้านหนึ่งในระหว่างขันสกรูตัวแรกๆ แต่เนื่องจาก ไม่สามารถทำการเปลี่ยนลัดบันดาลการขันสกรู Top cover ได้เนื่องจากได้มีการทำข้อตกลงในด้านข้อกำหนดเฉพาะ และการออกแบบผลิตภัณฑ์กับลูกค้าแล้ว ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงมีข้อจำกัดคือ ไม่สามารถทำการเปลี่ยนลัดบันดาลการขันสกรู Top cover ได้



รูปที่ 4.8 วิธีการขันสกรู Top cover ครั้งละหนึ่งตัวและลำดับในการขันสกรู Top cover ด้วยคน

5. สาเหตุที่เกิดจากสภาพแวดล้อม

สาเหตุอันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อม อาจเกิดมาจากการที่พื้นที่ปฏิบัติงานมีแสงสว่างไม่เพียงพอ ส่งผลให้พนักงานมองตำแหน่งในการวาง Top cover ไม่ชัดเจน ทำให้วาง Top cover ไม่อยู่ที่ตำแหน่งกึ่งกลางของ Base และทำให้เกิดรอยร้าวของยาาร์ดดิสก์


4.4.2 การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาลักษณะรอยร้าวจากสกรู Pivot Top cover float

ปัญหาลักษณะรอยร้าวจากสกรู Pivot Top cover float นั้นมีสาเหตุที่เป็นไปได้หลายสาเหตุ แบ่งเป็นหมวดหมู่ต่างๆ ดังแสดงในรูปที่ 4.9

จากแผนภาพพบว่า สาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาลักษณะรอยร้าวจากสกรู Pivot Top cover float สามารถเป็นไปได้ทั้ง 5 หมวดหมู่ ดังนี้

1. สาเหตุที่เกิดจากวัตถุดิบ

ปัญหาลักษณะรอยร้าวจากสกรู Pivot Top cover float อันเนื่องมาจากวัตถุดิบ คือ ผู้ผลิต มีการควบคุมกระบวนการผลิต Top cover ที่ไม่ดี โดยมีขนาดมากกว่าข้อกำหนด จึงส่งผลให้สกรู Pivot บน Top cover มีตำแหน่งเยื่องกับสกรู Pivot ทำให้เมื่อทำการขันสกรู Pivot แล้วเกิดสกรู Pivot Top cover float จึงเป็นสาเหตุทำให้เกิดรอยร้าว ดังนั้นจึงได้นำ Top cover จากชิ้นงานที่มีลักษณะรอยร้าวจากสกรู Pivot top cover float ไปทำการวัด พบร่วยว่า Top cover มีขนาดเข้าใกล้ข้อกำหนดด้านบวก แต่ไม่เกินข้อกำหนด ซึ่งไม่สามารถสรุปได้ว่าขนาดของ Top cover ส่งผลให้เกิดลักษณะรอยร้าวจากสกรู Pivot top cover float



รูปที่ 4.9 แผนภาพแสดงสาเหตุและผลของลักษณะรอยร้าวจากสกอร์ Pivot Top cover float

2. สาเหตุที่เกิดจากเครื่องจักร

สาเหตุอันเนื่องมาจากเครื่องจักร คือ Fixture ที่ใช้ในการวางแผนขั้นตอนที่ทำการขันสกรู Top cover มีการกำหนดตำแหน่ง Top cover ไม่ตรงกับกลาง Base ในขณะขันสกรู Top cover จึงทำให้รูสกรู Pivot บน Top cover มีตำแหน่งเยื่องกับรูสกรู Pivot ดังนั้นเมื่อทำการขันสกรู Pivot แล้วจึงเกิดสกรู Pivot Top cover float เป็นสาเหตุทำให้เกิดรอยร้าว

3. สาเหตุที่เกิดจากคน

สาเหตุอันเนื่องมาจากคน อาจเกิดได้จากการพนักงานขาดทักษะและความชำนาญ และขาดความระมัดระวังในการคีบสกรู Pivot top cover และจัดตำแหน่งสกรูก่อนที่จะทำการขันสกรู Pivot top cover จึงทำให้สกรู Pivot top cover ไม่อยู่ในตำแหน่งตั้งตรงในขณะที่ทำการขันสกรู Pivot top cover จึงทำให้สกรู Pivot top cover float และทำให้รอยร้าวเกิดขึ้น

4. สาเหตุที่เกิดจากวิธีการ

สาเหตุอันเนื่องมาจากวิธีการ อาจเกิดมาจากการวิธีการขันสกรู Top cover ครั้งละหนึ่งตัว จึงทำให้ Top cover เกิดการขยายตัวไปด้านในเด้านหนึ่งในระหว่างที่ทำการขันสกรู Top cover ตัวแรกมากเกินไป จึงทำให้รูสกรู Pivot บน Top cover เกิดการเยื่อง ไม่ตรงตำแหน่งกับรูสกรู Pivot ดังแสดงในรูปที่ 4.10 ส่งผลให้ในขณะที่ทำการขันสกรู Pivot top cover จึงทำให้สกรู Pivot top cover ไม่สามารถขันลงไปในรูสกรู Pivot ได้ จึงทำให้สกรู Pivot Top cover float และทำให้เกิดรอยร้าวขึ้น



รูปที่ 4.10 รูสกรู Pivot บน Top cover เยื่องกับรูสกรู Pivot

5. สาเหตุที่เกิดจากสภาพแวดล้อม

สาเหตุอันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อม อาจเกิดมาจากการที่พื้นที่ปฏิบัติงานมีแสงสว่างไม่เพียงพอ ทำให้พนักงานมองตำแหน่งในการวางแผน Top cover ไม่ชัดเจน ส่งผลให้พนักงานวางแผน Top cover ไม่อยู่ที่ตำแหน่งกึ่งกลางของ Base และทำให้เกิดสกรู Pivot Top cover float และเกิดรอยร้าวขึ้น

4.5 การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบ

เนื่องจากการอยู่ร้าวทั้งสองลักษณะมีความรุนแรงของลักษณะข้อบกพร่อง (Severity, S) เท่ากัน คือ เมื่อเกิดรอยร้าวขึ้น ชิ้นงานจะเป็นของเสียเหมือนกัน ดังนั้นในงานวิจัยนี้จะประยุกต์ใช้เกณฑ์การให้คะแนนในด้านโอกาสในการเกิดสาเหตุ (Occurrence, O) และความสามารถในการตรวจจับลักษณะข้อบกพร่อง (Detection, D) ของ FMEA มาช่วยในการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบต่อลักษณะรอยร้าวที่รอยต่อระหว่าง Top cover และ Base และลักษณะรอยร้าวจากสกรู Pivot Top cover float โดยพิจารณาความเป็นไปได้ในการเกิดข้อบกพร่องจากนั้นจะนำองค์ประกอบทั้งสองมาคูณเป็นคะแนน RPN (Risk Priority Number) แล้วนำมาเรียงลำดับจากมากไปน้อย เพื่อกลั่นกรองปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการร้าวเหลือของการศึกษา ยกตัวอย่างเช่น ชิ้นงานที่มีผลลัพธ์ต่อปัญหาที่วิเคราะห์ได้ไปทดสอบสมมติฐานต่อไปโดยทำการศึกษากระบวนการผลิตโดยละเอียด ชิ้นงานจะถูกนำมาวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบของกระบวนการผลิต โดยอาศัยตัวแปรที่มีกระบวนการผลิตในห้องสะอาดดังที่กล่าวไปแล้วในบทที่ 3 หัวข้อ 3.2

ทั้งนี้ทีมงานที่รับผิดชอบในการลดของเสียประเภทรอยร้าวของบริษัทกรณีศึกษา ได้มีการกำหนดให้คะแนนค่า O และ D โดยมีเกณฑ์ดังตารางที่ 4.6 และ 4.7 ตามลำดับ

ตารางที่ 4.6 เกณฑ์การให้คะแนนตามโอกาสในการเกิดสาเหตุ (O)

| โอกาสในการพบ ความล้มเหลว | เกณฑ์ : เหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุ | ระดับ |
|-----------------------------|---|-------|
| สูงมาก | จำนวนมากกว่าหรือเท่ากับ 100 ต่อพันชิ้นงาน หรือ มากกว่าหรือเท่ากับ 1 ใน 10 ของจำนวนชิ้นงานที่ทำการผลิตทั้งหมด | 10 |
| สูง | จำนวน 50 ต่อพันชิ้นงาน หรือ 1 ใน 20 ของจำนวนชิ้นงานที่ทำการผลิตทั้งหมด | 9 |
| | จำนวน 20 ต่อพันชิ้นงาน หรือ 1 ใน 50 ของจำนวนชิ้นงานที่ทำการผลิตทั้งหมด | 8 |
| | จำนวน 10 ต่อพันชิ้นงาน หรือ 1 ใน 100 ของจำนวนชิ้นงานที่ทำการผลิตทั้งหมด | 7 |

ตารางที่ 4.6 เกณฑ์การให้คะแนนตามโอกาสในการเกิดสาเหตุ (O) (ต่อ)

| โอกาสในการพบ ความล้มเหลว | เกณฑ์ : เหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุ | ระดับ |
|-----------------------------|--|-------|
| ปานกลาง | จำนวน 2 ต่อพันชิ้นงาน หรือ 1 ใน 500 ของจำนวนชิ้นงานที่ทำการผลิตทั้งหมด | 6 |
| | จำนวน 0.5 ต่อพันชิ้นงาน หรือ 1 ใน 2,000 ของจำนวนชิ้นงานที่ทำการผลิตทั้งหมด | 5 |
| | จำนวน 0.1 ต่อพันชิ้นงาน หรือ 1 ใน 10,000 ของจำนวนชิ้นงานที่ทำการผลิตทั้งหมด | 4 |
| ต่ำ | จำนวน 0.01 ต่อพันชิ้นงาน หรือ 1 ใน 100,000 ของจำนวนชิ้นงานที่ทำการผลิตทั้งหมด | 3 |
| | จำนวนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.001 ต่อพันชิ้นงาน หรือ 1 ใน 1,000,000 ของจำนวนชิ้นงานที่ทำการผลิตทั้งหมด | 2 |
| ต่ำมาก | ความล้มเหลวถูกกำจัดโดยการป้องกันและควบคุม | 1 |

ตารางที่ 4.7 เกณฑ์การให้คะแนนตามความสามารถในการตรวจจับลักษณะข้อบกพร่อง (D)

| โอกาสสำหรับ การตรวจพบ | เกณฑ์ : การตรวจพบโดยการควบคุม การดำเนินการ | ระดับ | ความเป็นไปได้ ของการตรวจพบ |
|---|--|-------|-------------------------------|
| ไม่มีโอกาสตรวจ พบปัญหา | ไม่มีการควบคุมการดำเนินการในปัจจุบัน : ไม่สามารถตรวจพบความบกพร่อง หรือ ไม่มี การวิเคราะห์ประเด็นปัญหา | 10 | เกือบจะเป็นไป ไม่ได้ |
| ไม่มีทางที่จะ ตรวจพบปัญหา ที่ระดับใดๆ | รูปแบบของความบกพร่อง และ/หรือ กรณี ของข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นยากที่จะสามารถ ตรวจพบประเด็นปัญหา | 9 | ห่างไกลมาก |
| ตรวจพบปัญหา ภายหลังจากการ ดำเนินการ | รูปแบบของความบกพร่องตรวจพบได้ ภายหลังการดำเนินการผลิตเสร็จสิ้น โดยผ่าน การใช้ประสานสัมผัส (หมายถึง สายตา หรือ การได้ยินเสียง) ในการตรวจสอบ จากทางผู้ ปฏิบัติการ (Visual Check) | 8 | ค่อนข้างห่างไกล |

ตารางที่ 4.7 เกณฑ์การให้คะแนนตามความสามารถในการตรวจจับลักษณะข้อบกพร่อง (D) (ต่อ)

| โภกษาสสำหรับ การตรวจพบ | เกณฑ์ : การตรวจพบโดยการควบคุม การดำเนินการ | ระดับ | ความเป็นไปได้ ของการตรวจพบ |
|---|--|-------|-------------------------------|
| มีการตรวจพบ ปัญหาที่สาเหตุ | รูปแบบของความบกพร่องสามารถตรวจพบ ได้ในระหว่างการดำเนินการผลิตโดยผ่านการ ใช้ประสานสัมผัส (หมายถึง สายตา หรือ การ ได้ยินเดี่ยว : Visual Check) ในกระบวนการทดสอบ หรือมีการใช้เครื่องมือวัดประเภท Attribute Gauging อาทิเช่น Go/No-Go Gauge จาก ทางผู้ปฏิบัติการ | 7 | ต่ำมาก |
| ตรวจพบปัญหา ภายหลังจาก การดำเนินการ | รูปแบบของความบกพร่องสามารถตรวจพบ ได้ภายหลังการดำเนินการผลิตเสร็จสิ้น โดย ผ่านการใช้ Variable Gauge หรือ มีการ ตรวจสอบในกระบวนการผลิตโดยการใช้ เครื่องมือวัดประเภท Attribute Gauging อาทิ เช่น Go/No-Go Gauge จากทางผู้ปฏิบัติการ | 6 | ต่ำ |
| มีการตรวจพบ ปัญหาที่สาเหตุ | รูปแบบของความบกพร่องสามารถตรวจพบ ได้ภายหลังการดำเนินการผลิตเสร็จสิ้น โดย ผ่านการใช้ Variable Gauge หรือ มีการ ตรวจสอบในกระบวนการผลิตโดยการใช้ เครื่องมือวัดประเภท Attribute Gauging อาทิ เช่น Go/No-Go Gauge จากทางผู้ปฏิบัติการ (ในขั้นตอนการใช้ Gauge ตรวจสอบใน กระบวนการ จะกำหนดให้มีการดำเนินการใน ขั้นตอนของการทำ Job Setup หรือ first piece check ด้วย) | 5 | ปานกลาง |

ตารางที่ 4.7 เกณฑ์การให้คะแนนตามความสามารถในการตรวจจับลักษณะข้อบกพร่อง (D) (ต่อ)

| โอกาสสำหรับการตรวจพบ | เกณฑ์ : การตรวจพบโดยการควบคุมการดำเนินการ | ระดับ | ความเป็นไปได้ของการตรวจพบ |
|--|---|-------|---------------------------|
| ตรวจพบปัญหาภายหลังจากการดำเนินการ | รูปแบบของความบกพร่องสามารถตรวจพบได้ภายหลังการดำเนินการผลิตเสร็จสิ้น โดยผ่านเครื่องควบคุมอัตโนมัติ ซึ่งจะสามารถตรวจพบประเด็นความบกพร่อง และสามารถที่จะหยุดชั่วส่วนข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นได้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้องเสียเข้าสู่กระบวนการผลิตไป | 4 | ค่อนข้างสูง |
| มีการตรวจพบปัญหาที่สาเหตุ | รูปแบบของความบกพร่องสามารถตรวจพบได้ในระหว่างกระบวนการผลิตโดยผ่านเครื่องควบคุมอัตโนมัติ ซึ่งจะสามารถตรวจพบประเด็นความบกพร่อง และสามารถที่จะหยุดชั่วส่วนข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นได้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้องเสียเข้าสู่กระบวนการผลิตไป | 3 | สูง |
| มีระบบในการตรวจจับความบกพร่องที่เกิดขึ้น | ข้อผิดพลาดสามารถตรวจพบได้ในระหว่างกระบวนการผลิต โดยผ่านเครื่องควบคุมอัตโนมัติ ซึ่งจะสามารถตรวจพบประเด็นความบกพร่อง และสามารถป้องกันข้อขัดข้องของขึ้นส่วนที่เกิดขึ้นได้ในช่วงต้นของการทำงาน | 2 | สูงมาก |
| มีระบบในการป้องกันความผิดพลาด | ข้อผิดพลาดได้รับการป้องกันแล้ว จากการออกแบบเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต หรือจากการบันทึกการในการออกแบบ ผลิตภัณฑ์; ผลิตภัณฑ์ที่ไม่สอดคล้องไม่สามารถผลิตได้เนื่องมาจากมีการนำเทคนิคทางด้าน (Error-proofed หรือ Poka-Yoke) ไปใช้ในขั้นตอนของการออกแบบผลิตภัณฑ์ และกระบวนการ | 1 | ค่อนข้างแน่นอน |

สรุปสาเหตุที่ควบคุมได้แล้วถูกนำไปพิจารณาแก้ไข ของลักษณะรอยร้าวที่รอยต่อระหว่าง Top cover และ Base และลักษณะรอยร้าวจากสกรู Pivot Top cover float แสดงดังตารางที่ 4.8

ตารางที่ 4.8 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อลักษณะรอยร้าวที่รอยต่อระหว่าง Top cover และ Base และลักษณะรอยร้าวจากสกรู Pivot Top cover float

| หมวดหมู่ | สาเหตุที่ควบคุมได้แล้วถูกนำไปพิจารณาแก้ไข |
|-----------------------------|--|
| ปัจจัยที่เกิดจากเครื่องจักร | 1. Fixture ที่ใช้ในการวางแผนการดิสก์ในขณะที่ทำการขันสกรู Top cover |
| ปัจจัยที่เกิดจากคน | 2. พนักงานขาดทักษะและความชำนาญในการปฏิบัติงาน |
| ปัจจัยที่เกิดจากวิธีการ | 3. วิธีการขันสกรู Top cover ครั้งละหนึ่งตัว |
| ปัจจัยที่เกิดจากสภาพแวดล้อม | 4. พื้นที่ปฏิบัติงานมีแสงสว่างไม่เพียงพอ |

การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบต่อลักษณะรอยร้าวที่รอยต่อระหว่าง Top cover และ Base และลักษณะรอยร้าวจากสกรู Pivot Top cover float แสดงดังตารางที่ 4.9 และ 4.10 ตามลำดับ

จากการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่อง และผลกระทบต่อลักษณะรอยร้าวที่รอยต่อระหว่าง Top cover และ Base และลักษณะรอยร้าวจากสกรู Pivot Top cover float สามารถนำสาเหตุที่ถูกพิจารณาแก้ไขและค่าคะแนน RPN มาเรียงลำดับความสำคัญมากไปน้อยได้ ดังแสดงในตารางที่ 4.11 และ 4.12

จากแนวโน้มของสาเหตุของลักษณะรอยร้าวทั้งสอง พบว่าลักษณะรอยร้าวทั้งสองมีสาเหตุของปัญหา ค่าคะแนน RPN และลำดับในการเกิดสาเหตุของปัญหาแบบเดียวกัน คือ Fixture ที่ใช้ในการวางแผนการดิสก์ในขณะที่ทำการขันสกรู Top cover, วิธีการขันสกรู Top cover ครั้งละหนึ่งตัว, แสงสว่างในพื้นที่ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ และพนักงานขาดทักษะและความชำนาญในการปฏิบัติงาน เรียงตามลำดับ ซึ่งสามารถนำสาเหตุของปัญหาของรอยร้าวทั้งสองลักษณะ ค่าคะแนน RPN มาสรุปเพื่อเรียงลำดับความสำคัญได้ ดังตารางที่ 4.13 จากนั้นนำแนวโน้มของสาเหตุที่ถูกพิจารณาแก้ไขและค่าคะแนน RPN มาทำเป็นแผนภาพพาราโบลา เพื่อจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยที่มีผลกระทบต่อลักษณะรอยร้าวที่รอยต่อระหว่าง Top cover และ Base และลักษณะรอยร้าวจากสกรู Pivot Top cover float และนำสาเหตุของปัญหาที่มีค่าคะแนน RPN คิดเป็น 80% ของสาเหตุของปัญหาทั้งหมดไปวิเคราะห์ในขั้นตอนการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาต่อไป ดังแสดงในรูปที่ 4.11

ตารางที่ 4.9 การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบต่อลักษณะรอยร้าวที่รอยต่อระหว่าง Top cover และ Base

กระบวนการ: Main ASM-2

คณะทำงาน: วิศวกรฝ่ายผลิต, วิศวกรควบคุมคุณภาพ, วิศวกรควบคุมเครื่องจักร, ฝ่ายผลิต

| หน้าที่ของกระบวนการ | ข้อ | แนวโน้มของลักษณะข้อบกพร่อง | แนวโน้มของสาเหตุ/ กลไก | O | การควบคุมการออกแบบในปัจจุบัน | D | RPN |
|---------------------|-----|---|---|---|------------------------------|---|-----|
| การทดสอบร้อยร้าว | 1 | ชิ้นงานมีรอยร้าวที่รอยต่อระหว่าง Top cover และ Base | Top cover เยื่องจากการที่พนักงานวาง Top cover ไม่ถูกต้องชิ้นงาน เนื่องจากพนักงานขาดทักษะและความชำนาญในการปฏิบัติงาน | 2 | - | 6 | 12 |
| | | | Top cover เยื่องจากการที่พนักงานวาง Top cover ไม่ถูกต้องชิ้นงาน เนื่องจากแสงสว่างในพื้นที่ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ | 3 | - | 6 | 18 |
| | | | Top cover เยื่องจากการที่ Fixture ดัน Top cover ให้ขยูงในตำแหน่งไม่ถูกต้องชิ้นงาน | 6 | - | 6 | 36 |
| | | | Top cover เยื่องจากการที่ Top cover เกิดการขยายตัวไปด้านใดด้านหนึ่งในระหว่างที่ทำการขันสกรูตัวแรกๆ มากเกินไป | 6 | - | 6 | 36 |

ตารางที่ 4.10 การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบต่อลักษณะร้อยรัวจากสกรู Pivot Top cover float

กระบวนการ: Main ASM-2

คณะทำงาน: วิศวกรฝ่ายผลิต, วิศวกรควบคุมคุณภาพ, วิศวกรควบคุมเครื่องจักร, ฝ่ายผลิต

| หน้าที่ของกระบวนการ | ข้อ | แนวโน้มของลักษณะข้อบกพร่อง | แนวโน้มของสาเหตุ/ กลไก | O | การควบคุมการออกแบบในปัจจุบัน | D | RPN |
|---------------------|-----|---|---|---|------------------------------|---|-----|
| การทดสอบร้อยรัว | 1 | ชิ้นงานมีรอยรั่วที่สกรู Pivot top cover | พนักงานขาดความระมัดระวังในการคีบสกรูและจัดตำแหน่งสกรูก่อนที่จะทำการขันสกรู Pivot top cover | 2 | - | 6 | 12 |
| | | | รูสกรู Pivot บน Top cover เยื่องกับรูสกรู Pivot จากการที่พนักงานวาง Top cover ไม่เก็บกลางชิ้นงาน เนื่องจากแสงสว่างในพื้นที่ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ | 3 | - | 6 | 18 |
| | | | รูสกรู Pivot บน Top cover เยื่องกับรูสกรู Pivot จากการที่ Fixture ที่ใช้ในการขันสกรู Top cover ดัน Top cover ให้อยู่ในตำแหน่งไม่เก็บกลางชิ้นงานในขณะขันสกรู Top cover | 6 | - | 6 | 36 |
| | | | รูสกรู Pivot บน Top cover เยื่องกับรูสกรู Pivot จากการที่ Top cover เกิดการขยายตัวไปด้านได้ด้านหนึ่งในระหว่างที่ทำการขันสกรู Top cover ตัวแรกๆ มากเกินไป | 6 | - | 6 | 36 |

ตารางที่ 4.11 สาเหตุที่ถูกนำไปพิจารณาแก้ไขและคะแนน RPN ของลักษณะอย่างร้าวที่รอยต่อระหว่าง Top cover และ Base

| ลำดับ | แนวโน้มของสาเหตุ/กลไก | RPN |
|-------|--|-----|
| 1 | Top cover เยื่อง จากการที่ Fixture ดัน Top cover ให้อยู่ในตำแหน่งไม่ถูกกลางชิ้นงาน | 36 |
| 2 | Top cover เยื่อง จากการที่ Top cover เกิดการขยับตัวไปด้านใดด้านหนึ่งในระหว่างที่ทำการขันสกรูตัวแรกๆ มากเกินไป | 36 |
| 3 | Top cover เยื่อง จากการที่พนังงานวาง Top cover ไม่ถูกกลางชิ้นงาน เนื่องจากแสงสว่างในพื้นที่ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ | 18 |
| 4 | Top cover เยื่อง จากการที่พนังงานวาง Top cover ไม่ถูกกลางชิ้นงาน เนื่องจากพนังงานขาดทักษะและความชำนาญในการปฏิบัติงาน | 12 |

ตารางที่ 4.12 สาเหตุที่ถูกนำไปพิจารณาแก้ไขและคะแนน RPN ของลักษณะรอยร้าวจากสกรู Pivot Top cover float

| ลำดับ | แนวโน้มของสาเหตุ/กลไก | RPN |
|-------|--|-----|
| 1 | สกรู Pivot บน Top cover เยื่องกับสกรู Pivot จากการที่ Fixture ที่ใช้ในการขันสกรู Top cover ดัน Top cover ให้อยู่ในตำแหน่งไม่ถูกกลางชิ้นงานในขณะขันสกรู Top cover | 36 |
| 2 | สกรู Pivot บน Top cover เยื่องกับสกรู Pivot จากการที่ Top cover เกิดการขยับตัวไปด้านใดด้านหนึ่งในระหว่างที่ทำการขันสกรู Top cover ตัวแรกๆ มากเกินไป | 36 |
| 3 | สกรู Pivot บน Top cover เยื่องกับสกรู Pivot จากการที่พนังงานวาง Top cover ไม่ถูกกลางชิ้นงาน เนื่องจากแสงสว่างในพื้นที่ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ | 18 |
| 4 | พนังงานขาดความระมัดระวังในการคีบสกรูและจัดตำแหน่งสกรูก่อนที่จะทำการขันสกรู Pivot top cover | 12 |


ตารางที่ 4.13 สาเหตุที่ถูกนำไปพิจารณาแก้ไข, คะแนน RPN และ %Cumulative เรียงลำดับตามความสำคัญของลักษณะรอยร้าวทั้งสอง

| ลำดับที่ | สาเหตุที่ถูกนำไปพิจารณาแก้ไข | คะแนน RPN | %Cumulative |
|----------|---|-----------|-------------|
| 1 | Fixture ที่ใช้ในการวางยาาร์ดดิสก์ในขณะที่ทำการขันสกรู Top cover | 36 | 35.29% |
| 2 | วิธีการขันสกรู Top cover ครึ่งละหนึ่งตัว | 36 | 70.58% |
| 3 | พื้นที่ปูนบดิงานมีแสงสว่างไม่เพียงพอ | 18 | 88.23% |
| 4 | พนักงานขาดทักษะและความชำนาญในการปูนบดิงาน | 12 | 100.00% |

จากผลการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่อง และผลกระทบต่อลักษณะรอยร้าวที่อยู่ต่อระหว่าง Top cover และ Base และลักษณะรอยร้าวจากสกรู Pivot Top cover float และได้นำสาเหตุที่มีผลกระทบต่อลักษณะรอยร้าวดังกล่าวมาเรียงลำดับจากค่าคะแนน RPN ด้วยแผนภาพพาร์เต๊ต พบว่ามีสาเหตุที่สำคัญที่จะนำไปวิเคราะห์ต่อในขั้นตอนการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาต่อไป 3 สาเหตุ คิดเป็น 88.23% ของสาเหตุรวมทั้งหมด

จากสาเหตุดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปเป็นปัจจัยนำเข้าที่จะนำไปศึกษาต่อในขั้นตอนการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาทั้งหมด 2 สาเหตุด้วยกัน คือ วิธีการขันสกรู Top cover และแสงสว่างในพื้นที่ปูนบดิงาน เนื่องจากสาเหตุที่เกิดจาก Fixture ที่ใช้ในการวางยาาร์ดดิสก์ในขณะที่ทำการขันสกรู Top cover จะใช้กับวิธีการขันสกรู Top cover ครึ่งละหนึ่งตัวด้วยคนเท่านั้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ทำการออกแบบ Fixture แบบใหม่เพื่อใช้แก้ปัญหา Top cover เยื่องจากการที่ Fixture แบบปัจจุบันดัน Top cover ให้อยู่ในตำแหน่งไม่ก่อ大局งานชิ้นงาน สำหรับสาเหตุจากการวิธีการขันสกรู Top cover ครึ่งละหนึ่งตัว ที่ก่อให้เกิดปัญหา Top cover เกิดการขยายตัวจากการที่ขันสกรูตัวแรกๆ มากเกินไป ผู้วิจัยได้นำเครื่องจักรที่ใช้ในการขันสกรู Top cover ครึ่งละ 6 ตัวมาปรับใช้สำหรับขันสกรู Top cover กับยาาร์ดดิสก์ขนาด 2.5 นิ้ว 7 มิลลิเมตร ซึ่งต้องใช้ Fixture สำหรับชิ้นงานที่ขันสกรู Top cover ด้วยเครื่องจักรโดยเฉพาะ ดังนั้นจึงนำสาเหตุทั้งสองนี้มาร่วมกันเป็นปัจจัย วิธีการขันสกรู Top cover

สำหรับปัจจัยแสงสว่างในพื้นที่ปูนบดิงาน โรงงานกรณีศึกษาได้มีการกำหนดเกณฑ์ค่าความเข้มแสงไว้ที่มากกว่าหรือเท่ากับ 600 ลักซ์ โดยมีตัวแหน่งของคอมไฟในพื้นที่ปูนบดิงาน ดังแสดงในรูปที่ 4.12



ຮັບທີ່ 4.11 ແຜນກາພພາເວໂຕຈັດລຳດັບຄວາມສຳຄັນຂອງປັຈຍີທີ່ມີຜົດກະທບຕ່ອລັກຂະນະຮອຍຮ້ວ່າທີ່ຮອຍຕ່ອຮ່ວງວ່າ Top cover ແລະ Base ແລະລັກຂະນະຮອຍຮ້ວ່າຈາກສົກຖໍ Pivot Top cover float



รูปที่ 4.12 ตำแหน่งของคอมไฟส่องสว่างในพื้นที่ปฏิบัติงาน

จากที่ได้กล่าวไว้แล้วว่า แสงสว่างที่ไม่เพียงพอทำให้พนักงานมองตำแหน่งในการวางแผนกรุ Top cover ไม่ชัดเจน และทำให้วาง Top cover ไม่ถูกในตำแหน่งกึ่งกลางของ Base ส่งผลให้เกิดรายร้าวขึ้น และเมื่อพิจารณาแสงสว่างในพื้นที่ปฏิบัติงานในปัจจุบันซึ่งเป็นการทำงานที่มีความละเอียดสูง โดยการวัดความเข้มแสง พบร่วมความเข้มแสงของพื้นที่ปฏิบัติงานมีค่าเท่ากับ 600 ลักซ์ ซึ่งต่ำกว่ามาตรฐานที่ยึดเคียงความเข้มแสงสว่าง ณ ที่ที่ให้ลูกจ้างคนได้คนหนึ่งทำงาน (กระทรวงแรงงาน, 2549) ที่กำหนดค่าความเข้มแสงสำหรับการใช้สายตาภายนอกและละเอียดสูงไว้ที่ 800 ลักซ์ ดังแสดงในตารางที่ 4.14 ดังนั้นผู้จัดจึงได้นำปั๊บจ่ายแสงสว่างในพื้นที่ปฏิบัติงานไปวิเคราะห์ในขั้นตอนการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาต่อไป สรุปปั๊บจ่ายนำเข้าที่จะนำไปวิเคราะห์ในขั้นตอนการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาดังแสดงในตารางที่ 4.15

ตารางที่ 4.14 มาตรฐานที่ยึดเคียงความเข้มของแสงสว่าง ณ ที่ที่ให้ลูกจ้างคนได้คนหนึ่งทำงาน

| การใช้สายตา ตามลักษณะงาน | ความเข้มของ แสงสว่าง (ลักซ์) | ตัวอย่าง |
|-------------------------------|---------------------------------|---|
| งานละเอียดสูง มากเป็นพิเศษ | 2400 หรือมากกว่า | <ul style="list-style-type: none"> - การตรวจสอบขึ้นงานที่มีขนาดเล็ก - การทำเครื่องประดับและทำนาฬิกาในกระบวนการที่มีขนาดเล็ก - การถักถุงเท้า เสื้อผ้าที่มีสีเข้ม รวมทั้งการซ่อมแซมสินค้าที่มีสีเข้ม |

ตารางที่ 4.14 มาตรฐานที่ยับเคียงความเข้มของแสงสว่าง ณ ที่ที่ให้ลูกจ้างคนได้คนหนึ่งทำงาน (ต่อ)

| การใช้สายตา ตามลักษณะงาน | ความเข้มของ แสงสว่าง (ลักซ์) | ตัวอย่าง |
|-----------------------------|---------------------------------|---|
| งานละเอียดสูง มาก | 1600 | <ul style="list-style-type: none"> - งานละเอียดที่ต้องทำงานโดยหัวหรือ - การซ้อมแซมสินค้าสิ่งทอ สิ่งถักที่มีสีอ่อน - การตรวจสอบและตัดชิ้นส่วนของสินค้า สิ่งทอ สิ่งถักที่มีสีเข้ม - การวัดระยะความยาวขั้นสุดท้าย |
| งานละเอียดสูง | 1200 | <ul style="list-style-type: none"> - การตรวจสอบการตัดเย็บเสื้อผ้าด้วยมือ - การตรวจสอบและการตัดชิ้นส่วนสินค้าสิ่งทอ สิ่งถักหรือเสื้อผ้าที่มีสีอ่อนขั้นสุดท้ายด้วยมือ - การแบ่งเกรดและที่ยับสีของหนังที่มีสีเข้ม - การเทียบสีในงานย้อมผ้า |
| | 800 | <ul style="list-style-type: none"> - การระบายน้ำ พ่นสี และตัดแต่งชิ้นงานที่ละเอียดมากเป็นพิเศษ - การเทียบสีที่ระบายน้ำชิ้นงาน - งานย้อมสี - งานละเอียดที่ทำงานโดยและเครื่องจักร การตรวจสอบงานละเอียด |
| งานละเอียดปาน กลาง | 600 | <ul style="list-style-type: none"> - การทำงานสำนักงานที่มีสีติดกันน้อย - งานวาดภาพหรือเขียนแบบร่างกายสี พ่นสี และตัดแต่งสีงานที่ละเอียด - งานพิสูจน์อักษร - การตรวจสอบขั้นสุดท้ายในโรงงานผลิตรถยนต์ - งานบันทึกข้อมูลทางจากภาพ |
| งานละเอียดน้อย | 400 | <ul style="list-style-type: none"> - งานขนาดปานกลางที่ทำที่โดยหรือเครื่องจักร - งานประจำในสำนักงาน เช่น การพิมพ์ การจัดเก็บแฟ้มหรือการเขียน - การตรวจสอบงานที่มีขนาดปานกลาง - การประกอบรถยนต์และตัวถัง - การทำงานไม้อ่อน弱 ละเอียดบนโดยหรือที่เครื่องจักร - การประดิษฐ์หรือแบ่งขนาดโครงสร้างเหล็ก - งานส่วนผสม หรืองานประปาสันพันธ์ |
| | 300 | <ul style="list-style-type: none"> - การเขียนหรืออ่านกระดาษคำหรือแผ่นchart ในห้องเรียน - งานรับและจ่ายเสื้อผ้า - งานร้านขายยา - การทำงานไม้อ่อน弱 ละเอียดปานกลางซึ่งทำที่โดยหรือเครื่องจักร - งานบรรจุน้ำลงขวดหรือกระป๋อง - งานทากา瓜 เจาะฉู่และที่ยับเล่มหนังสือ - งานเตรียมอาหาร ปูจุอาหาร และล้างจาน |
| งานละเอียดน้อย มาก | 200 | <ul style="list-style-type: none"> - งานheavyที่ทำที่โดยหรือเครื่องจักร การตรวจสอบheavyด้วยสายตา การนับ หรือการตรวจเช็คสิ่งของที่มีขนาดใหญ่ในห้องเก็บของ |

ตารางที่ 4.15 ปัจจัยนำเข้าที่จะนำไปวิเคราะห์ในขั้นตอนการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาต่อไป

| ลำดับที่ | ประเภทของสาเหตุ | ปัจจัย |
|----------|-----------------|-----------------------------|
| 1 | Method | วิธีการขันสกรู Top cover |
| 2 | Environment | แสงสว่างในพื้นที่ปฏิบัติงาน |

4.6 สรุปขั้นตอนการวัดเพื่อกำหนดสาเหตุของปัญหา

4.6.1 การวิเคราะห์ระบบการวัด

การวิเคราะห์ระบบการวัดเพื่อให้มั่นใจในเสถียรภาพของระบบการวัด โดยวิเคราะห์ความแม่นและความเที่ยงของระบบการวัดของเครื่องทดสอบโดยร่วงของโรงงานกรณีศึกษาทั้ง 3 เครื่อง โดยทดสอบอัตราการร่วงให้เหลือของอากาศแล้ววิเคราะห์ความสามารถในการวัดซ้ำและความสามารถในการให้ผลซ้ำของเครื่องทดสอบโดยร่วงพบว่า เครื่องทดสอบโดยร่วงทั้ง 3 เครื่องมีค่าความแปรปรวนที่มาจากการวัดน้อยกว่า 10% ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถยอมรับได้ และมีค่าความคลาเดล่อนอนุกรมที่มาจากการวัดมากกว่า 10% แต่ไม่เกิน 30% แสดงถึงว่า ระบบการวัดนี้มีความแม่นอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่อาจจะยอมรับได้ แต่ต้องทำการฝึกอบรมวิธีการวัดของพนักงานเกี่ยวกับตำแหน่งของการวางชิ้นงานตัวอย่างใหม่ จึงจะทำให้ระบบการวัดมีความแม่นและความเที่ยงเพิ่มมากขึ้น

4.6.2 การระดมสมองเพื่อหาปัจจัยนำเข้าที่อาจมีผลกระทบต่อปัญหา

การระดมสมองเพื่อหาปัจจัยนำเข้าที่ส่งผลต่อการทำให้เกิดของเสียจากการทดสอบโดยร่วงโดยแผนภาพแสดงสาเหตุและผล โดยแบ่งการวิเคราะห์สาเหตุของลักษณะการร่วงของยาาร์ดิสก์ออกเป็น สาเหตุของปัญหาลักษณะโดยร่วงที่รอยต่อระหว่าง Top cover และ Base และสาเหตุของปัญหาลักษณะโดยร่วงจากสกรู Pivot Top cover float พบร่วง ปัญหาทั้งสองลักษณะมีสาเหตุของปัญหาแบบเดียวกัน โดยแบ่งหมวดหมู่ของสาเหตุของปัญหาทั้งสอง ดังนี้ สาเหตุที่เกิดจากวัสดุดิบจากการที่ Top cover มีขนาดมากกว่าข้อกำหนด สาเหตุที่เกิดจากเครื่องจักรจากการที่ Fixture ที่ใช้ในการวางยาาร์ดิสก์ในขณะที่ทำการขันสกรู Top cover มีการกำหนดตำแหน่ง Top cover ไม่ตรงกับกลาง Base ในขณะขันสกรู Top cover สาเหตุที่เกิดจากคนจากการที่พนักงานขาดทักษะความชำนาญ และความระมัดระวังในการวาง Top cover ลงบน Base และพนักงานขาดทักษะความชำนาญ และความระมัดระวังในการคีบสกรู Pivot top cover และจัดตำแหน่งสกรูก่อนที่จะทำการขันสกรู Pivot top cover สาเหตุที่เกิดจากวิธีการจากการที่มีวิธีการขันสกรู Top cover ครั้งละหนึ่งตัว และสาเหตุที่เกิดจากสภาพแวดล้อมจากการที่พื้นที่ปฏิบัติงานมีแสงสว่างไม่เพียงพอ

4.6.3 การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบ

การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบของระบบกระบวนการผลิตต่อลักษณะรอยร้าวที่รอยต่อระหว่าง Top cover และ Base และลักษณะรอยร้าวจากสกรู Pivot Top cover float โดยนำสาเหตุที่สามารถควบคุมได้มาพิจารณา และนำปัจจัยนำเข้าที่มีผลกระทบต่อลักษณะรอยร้าวที่รอยต่อระหว่าง Top cover และ Base และลักษณะรอยร้าวจากสกรู Pivot Top cover float มาเรียงลำดับจากคะแนน RPN ด้วยแผนภาพพาราโต พบร่วม มีปัจจัยที่สำคัญที่จะนำไปวิเคราะห์ต่อในขั้นตอนการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาทั้งหมด 2 ปัจจัย ดังต่อไปนี้

1. วิธีการขันสกรู Top cover
2. แสงสว่างในพื้นที่ปฏิบัติงาน

บทที่ 5

การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา

5.1 บทนำ

การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ขั้นตอนนี้จะนำปัจจัยนำเข้าจากวิธีการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบต่อลักษณะรอยร้าวที่รอยต่อระหว่าง Top cover และ Base และลักษณะรอยร้าวจากสกรู Pivot Top cover float จากขั้นตอนการวัดเพื่อหาสาเหตุของปัญหา มาทำการทดสอบสมมติฐานเบื้องต้น เพื่อพิสูจน์ว่าปัจจัยนำเข้าที่สนใจนี้มีผลอย่างมีนัยสำคัญต่อลักษณะรอยร้าวที่รอยต่อระหว่าง Top cover และ Base และลักษณะรอยร้าวจากสกรู Pivot Top cover float หรือไม่ หากนั้นจึงจะนำเอาปัจจัยนำเข้าที่มีผลอย่างมีนัยสำคัญไปวิเคราะห์โดยวิธีการออกแบบการทดลองต่อในขั้นตอนการปรับเปลี่ยนกระบวนการ เพื่อหาระดับของปัจจัยที่เหมาะสมที่สุดที่สามารถลดของเสียงลักษณะรอยร้าวที่รอยต่อระหว่าง Top cover และ Base และลักษณะรอยร้าวจากสกรู Pivot Top cover float และลดค่าเฉลี่ยของอัตราการร้าวให้เหลือของคาดการณ์ต่อไป

5.2 ปัจจัยนำเข้าที่จะนำมาศึกษาและทดสอบสมมติฐานเบื้องต้น


จากการวิเคราะห์ปัจจัยนำเข้าด้วยวิธีการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบของกระบวนการผลิตต่อลักษณะรอยร้าวที่รอยต่อระหว่าง Top cover และ Base และลักษณะรอยร้าวจากสกรู Pivot Top cover float ในขั้นตอนการวัดเพื่อหาสาเหตุของปัญหา พบว่ามีปัจจัยนำเข้าที่สำคัญที่จะนำมาทำการศึกษาและทดสอบสมมติฐานทั้งหมด 2 ปัจจัย ได้แก่

1. วิธีการขันสกรู Top cover
2. แสงสว่างในพื้นที่ปฏิบัติงาน


จากนั้นทำการกำหนดระดับของปัจจัย ในการทดลองนี้ได้ทำการกำหนดระดับของปัจจัย ออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับต่ำ (-) และระดับสูง (+) เพื่อทำการทดสอบสมมติฐานเบื้องต้น เพื่อหาปัจจัยที่ส่งผลต่อลักษณะรอยร้าวที่รอยต่อระหว่าง Top cover และ Base และลักษณะรอยร้าวจากสกรู Pivot Top cover float อย่างแท้จริง โดยมีวิธีในการทดลองสมมติฐานของแต่ละปัจจัย ดังแสดงในตารางที่ 5.1

ตารางที่ 5.1 ปัจจัยนำเข้าที่ส่งผลต่อลักษณะรอยร้าวที่ระหว่าง Top cover และ Base และลักษณะรอยร้าวจากสกรู Pivot Top cover float

| ลำดับ ที่ | ประเภทของ สาเหตุ | ปัจจัย | ลักษณะ ของปัจจัย | วิธีการทดสอบสมมติฐาน |
|--------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 1 | Method | วิธีการขันสกรู Top cover | ควบคุมได้ | กำหนดระดับของปัจจัยเป็น 2 ระดับ คือ การขันสกรู Top cover ครั้งละหนึ่งตัว โดยใช้ Fixture แบบปั๊บๆบัน และการขันสกรู Top cover ครั้งละ 6 ตัว โดยใช้เครื่องจักร ดังแสดงในรูปที่ 5.1 และ 5.2 |
| 2 | Environment | แสงสว่างในพื้นที่ปฏิบัติงาน | ควบคุมได้ | กำหนดระดับของปัจจัยเป็น 2 ระดับ คือ ค่าความเข้มแสง 600 ลักซ์ และ 700 ลักซ์ ตำแหน่งของคอมไฟส่องสว่างในพื้นที่ปฏิบัติงาน ดังแสดงในรูปที่ 5.3 และ 5.4 |



รูปที่ 5.1 วิธีการขันสกรู Top cover ครั้งละหนึ่งตัว โดยใช้ Fixture แบบปั๊บๆบัน



รูปที่ 5.2 วิธีการขันสกรู Top cover ครั้งละ 6 ตัวและ Fixture โดยใช้เครื่องจักร



รูปที่ 5.3 พื้นที่ปฏิบัติงานที่มีความเข้มแสง 600 ลักซ์ (คอมไฟส่องสว่างอยู่บนเพดาน)

เนื่องจากคอมไฟส่องสว่างของพื้นที่ปฏิบัติงานอยู่ในระดับที่สูงเกินไป จึงทำให้ค่าความเข้มแสงน้อย ดังนั้นจึงทำการติดคอมไฟส่องสว่างที่สถานีงานเพิ่ม 1 ดวง เพื่อเพิ่มค่าความเข้มแสงที่พื้นที่ปฏิบัติงาน ดังแสดงในรูปที่ 5.4



รูปที่ 5.4 พื้นที่ปฏิบัติงานที่มีความเข้มแสง 700 ลักซ์
(ติดคอมไฟส่องสว่างที่สถานีงานเพิ่ม 1 ดวง)

5.3 การทดสอบสมมติฐาน

การทดสอบสมมติฐานเบื้องต้น ว่าปัจจัยนำเข้าที่นำมาทำการศึกษา มีผลอย่างมีนัยสำคัญ ต่อลักษณะรอยร้าวที่อยู่ต่อระหว่าง Top cover และ Base และลักษณะรอยร้าวจากสกู๊ Pivot Top cover float หรือไม่ โดยใช้วิธีการทดสอบสมมติฐานสำหรับค่าเฉลี่ยของประชากร 2 กลุ่ม (2-Sample Z Test) ทำเพื่อทดสอบว่าค่าเฉลี่ยของประชากรทั้ง 2 กลุ่ม มีความแตกต่างกันหรือไม่ และจะนำปัจจัยที่มีผลอย่างมีนัยสำคัญไปทำการทดสอบ เพื่อปรับปรุงในขั้นตอนการปรับปรุงกระบวนการต่อไป

5.3.1 การกำหนดขนาดชิ้นงานตัวอย่างเพื่อใช้ในการทดสอบสมมติฐาน

การหาขนาดชิ้นงานตัวอย่างเพื่อใช้ในการทดสอบสมมติฐานสำหรับค่าเฉลี่ยของประชากรที่ 2 กลุ่ม สามารถหาได้จากสมการที่ 5.1

$$n = \frac{\sigma^2}{\Delta^2} (Z_{\alpha/2} + Z_{\beta})^2 \quad \text{สมการที่ 5.1}$$

| | | |
|----------|----------------|---|
| กำหนดให้ | n | คือ ขนาดชิ้นงานตัวอย่าง |
| | $Z_{\alpha/2}$ | เท่ากับ 1.96 โดยที่กำหนดระดับนัยสำคัญ $\alpha = 5\%$ |
| | Z_{β} | เท่ากับ 1.282 โดยที่กำหนดความน่าจะเป็นสำหรับความผิดพลาดในการยอมรับสมมติฐานหลักเมื่อสมมติฐานหลักไม่เป็นจริง หรือ $\beta = 0.1$ |
| | Δ | คือ ความคลาดเคลื่อนในการทดสอบสมมติฐาน กำหนดให้เท่ากับ 0.065 มิลลิเมตร |
| | σ^2 | คือ ความแปรปรวนของประชากร เท่ากับ $(0.450592)^2$ (จากรูปที่ 4.7) |

แทนค่าในสมการที่ 5.1 ได้ขนาดชิ้นงานตัวอย่างเท่ากับ

$$n = \frac{(0.450592)^2}{(0.065)^2} (1.96 + 1.282)^2 \approx 505 \text{ ชิ้นงานตัวอย่าง}$$

จากผลการคำนวณหาขนาดชิ้นงานตัวอย่าง พบร่วมกันขนาดชิ้นงานตัวอย่างอย่างน้อยที่ต้องใช้ในการทดลองแต่ละครั้งเพื่อทดสอบสมมติฐานเบื้องต้น คือ 505 ชิ้น ดังนั้นผู้วิจัยจะใช้ชิ้นงานตัวอย่างจำนวน 505 ชิ้นงานในการทดสอบสมมติฐาน โดยจะทำการทดลองซ้ำในแต่ละการทดลองเท่ากับ 1 ครั้ง เนื่องจากต้องการประหยัดเวลาที่ใช้ในการทดลอง

5.3.2 ขั้นตอนการทดลอง

1. คัดเลือกพนักงานที่มีทักษะและได้รับการฝึกอบรมในการขันสกรู Top cover สกรู Pivot Top cover และทดสอบโดยร่วมของยาาร์ดดิสก์มาเป็นอย่างดี ซึ่งจะใช้พนักงานคนเดียวกันในการผลิตยาาร์ดดิสก์เพื่อลดปัจจัยเกี่ยวกับความแตกต่างของทักษะของพนักงาน
2. ทำการผลิตยาาร์ดดิสก์ ซึ่งใช้ชิ้นส่วนใหม่ทั้งหมดในการผลิต เพื่อลดปัจจัยเกี่ยวกับความแตกต่างของชิ้นส่วนที่นำมาผลิต โดยในแต่ละการทดลองจะมีการนำเข้าปัจจัยนำเข้าที่จะนำมาศึกษาและทดสอบสมมติฐานการทดลองครั้งละปัจจัย และมีการเปลี่ยนระดับของปัจจัยนำเข้าที่ทำการทดสอบสมมติฐานในขณะที่ปัจจัยนำเข้าอื่นๆ มีระดับของปัจจัยคงที่ และมีจำนวนยาาร์ดดิสก์ที่จะผลิตในแต่ละการทดลองเท่ากับ 505 ชิ้นงาน
3. นำยาาร์ดดิสก์ที่ผ่านการขันสกรู Top cover, สกรู Pivot Pop cover และการทดสอบผู้นั้นแล้วเข้าเครื่องทดสอบโดยร้า และบันทึกค่าอัตราการร้าวให้เหลือของภาคของยาาร์ดดิสก์ในแต่ละชิ้นงาน
4. วิเคราะห์ผลการทดสอบสมมติฐานโดยวิธี 2-Sample Z Test ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel และสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน

5.4 การทดสอบสมมติฐานของวิธีการขันสกรู Top cover

สมมติฐานที่ต้องการทดสอบ

วัตถุประสงค์เพื่อพิสูจน์ว่า ค่าเฉลี่ยของอัตราการร้าวให้เหลือของภาคของยาาร์ดดิสก์ด้วยวิธีการขันสกรู Top cover ทั้ง 2 วิธี มีค่าแตกต่างกัน

สมมติฐานสำหรับทดสอบในทางสถิติ

กำหนดให้ μ_1 แทน ค่าเฉลี่ยของอัตราการร้าวให้เหลือของภาคของยาาร์ดดิสก์ด้วยวิธีการขันสกรู Top cover ครั้งละหนึ่งตัว โดยใช้ Fixture แบบปัจจุบัน μ_2 แทน ค่าเฉลี่ยของอัตราการร้าวให้เหลือของภาคของยาาร์ดดิสก์ด้วยวิธีการขันสกรู Top cover ครั้งละ 6 ตัว โดยใช้เครื่องจักร

สมมติฐานที่ใช้ในการทดสอบดังนี้

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 \quad (\text{หมายถึงค่าเฉลี่ยของอัตราการร้าวไหลของอากาศของไฮาร์ดดิสก์}\newline \text{ด้วยวิธีการขันสกรู Top cover ทั้ง 2 วิธีมีค่าไม่แตกต่างกัน})$$

$$H_a : \mu_1 \neq \mu_2 \quad (\text{หมายถึงค่าเฉลี่ยของอัตราการร้าวไหลของอากาศของไฮาร์ดดิสก์}\newline \text{ด้วยวิธีการขันสกรู Top cover ทั้ง 2 วิธีมีค่าแตกต่าง})$$

ผลการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ 2-Sample Z Test ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel
ค่าสถิติทดสอบที่ใช้ในการทดสอบคือ ค่าสถิติทดสอบซี (Z) ซึ่งสามารถหาได้จากสมการที่ 5.2

$$Z = \frac{\overline{X}_1 - \overline{X}_2}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}} \quad \text{สมการที่ 5.2}$$

| | | |
|----------|----------------------------------|--|
| กำหนดให้ | $\overline{X}_1, \overline{X}_2$ | คือ ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 1 และ 2 |
| | S_1^2, S_2^2 | คือ ความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 1 และ 2 |
| | n_1, n_2 | คือ ขนาดตัวอย่างของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 1 และ 2 |

โดยผลการทดสอบสมมติฐานของค่าเฉลี่ยอัตราการร้าวไหลของอากาศของไฮาร์ดดิสก์ ของวิธีการขันสกรู Top cover ทั้ง 2 วิธี แสดงในรูปที่ 5.5

| z-Test: Two Sample for Means | | |
|------------------------------|--------------------|-------------|
| | Current Fixture | Machine |
| Mean | 0.365322772 | 0.235267327 |
| Known Variance | 1.2092 | 0.0108 |
| Observations | 505 | 505 |
| Hypothesized Mean Difference | 0 | |
| z | 2.646027265 | |
| P(Z<=z) two-tail | 0.008144325 | |
| z Critical two-tail | 1.959963985 | |

รูปที่ 5.5 ผลการทดสอบสมมติฐานของวิธีการขันสกรู Top cover ด้วยวิธี 2-Sample Z Test

จากผลการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ได้ค่าสถิติทดสอบซีที่เท่ากับ 2.65 ซึ่งมีค่ามากกว่าค่า $Z_{critical}$ เท่ากับ 1.96 และค่า P-value เท่ากับ 0.008 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 จึงปฏิเสธ H_0 ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าค่าเฉลี่ยของอัตราการร้าวไหลของอากาศของไฮาร์ดดิสก์ที่มีผลอย่างมีนัยสำคัญต่อค่าเฉลี่ยของอัตราการร้าวไหลของอากาศของไฮาร์ดดิสก์ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

5.5 การทดสอบสมมติฐานของแสงสว่างในพื้นที่ปฏิบัติงาน

สมมติฐานที่ต้องการทดสอบ

วัตถุประสงค์เพื่อพิสูจน์ว่า ค่าเฉลี่ยของอัตราการร้าวไหลของอากาศของไฮาร์ดดิสก์ที่มีค่าความเข้มแสงที่ตำแหน่งการขันสกรู Top cover ทั้ง 2 ค่า มีค่าไม่แตกต่างกัน

สมมติฐานสำหรับทดสอบในทางสถิติ

กำหนดให้ μ_1 แทน ค่าเฉลี่ยของอัตราการร้าวไหลของอากาศของไฮาร์ดดิสก์ที่มีค่าความเข้มแสงที่ตำแหน่งการขันสกรู Top cover เท่ากับ 600 ลักซ์
 μ_2 แทน ค่าเฉลี่ยของอัตราการร้าวไหลของอากาศของไฮาร์ดดิสก์ที่มีค่าความเข้มแสงที่ตำแหน่งการขันสกรู Top cover เท่ากับ 700 ลักซ์

สมมติฐานที่ใช้ในการทดสอบดังนี้

$H_0 : \mu_1 = \mu_2$ (หมายถึงค่าเฉลี่ยของอัตราการร้าวไหลของอากาศของไฮาร์ดดิสก์ที่มีค่าความเข้มแสงที่ตำแหน่งการขันสกรู Top cover ทั้ง 2 ค่า มีค่าไม่แตกต่างกัน)

$H_a : \mu_1 \neq \mu_2$ (หมายถึงค่าเฉลี่ยของอัตราการร้าวไหลของอากาศของไฮาร์ดดิสก์ที่มีค่าความเข้มแสงที่ตำแหน่งการขันสกรู Top cover ทั้ง 2 ค่า มีค่าแตกต่างกัน)

ผลการทดสอบทางสถิติ 2-Sample Z Test ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel

ค่าสถิติทดสอบที่ใช้ในการทดสอบคือค่าสถิติทดสอบซี โดยผลการทดสอบสมมติฐานของค่าเฉลี่ยอัตราการร้าวไหลของอากาศของไฮาร์ดดิสก์ ที่มีค่าความเข้มแสงที่ตำแหน่งการขันสกรู Top cover ทั้ง 2 ค่า แสดงในรูปที่ 5.6

| z-Test: Two Sample for Means | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| | 600 Lux | 700 Lux |
| Mean | 0.343621782 | 0.228661386 |
| Known Variance | 1.0299 | 0.0818 |
| Observations | 505 | 505 |
| Hypothesized Mean Difference | 0 | |
| z | 2.450192113 | |
| P(Z<=z) two-tail | 0.014278001 | |
| z Critical two-tail | 1.959963985 | |

รูปที่ 5.6 ผลการทดสอบสมมติฐานของค่าความเข้มแสงที่ตำแหน่งการขันสกรู Top cover ด้วยวิธี 2-Sample Z Test

จากการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ได้ค่าสถิติทดสอบซึ่งเท่ากับ 2.45 ซึ่งมีค่ามากกว่าค่า $Z_{critical}$ เท่ากับ 1.96 และค่า P-value เท่ากับ 0.014 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 จึงปฏิเสธ H_0 ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าค่าเฉลี่ยของอัตราการร้าวไอล์ของอากาศของยาาร์ดิสก์ที่มีค่าความเข้มแสงที่ตำแหน่งการขันสกรู Top cover ทั้ง 2 ค่ามีค่าแตกต่างกัน หรืออาจสรุปได้ว่าค่าความเข้มแสงที่ตำแหน่งการขันสกรู Top cover มีผลอย่างมีนัยสำคัญต่อค่าเฉลี่ยของอัตราการร้าวไอล์ของอากาศของยาาร์ดิสก์ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

5.6 สรุปขั้นตอนการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา

จากการทดสอบสมมติฐานของค่าเฉลี่ยของอัตราการร้าวไอล์ของอากาศของยาาร์ดิสก์ของปัจจัยนำเข้าที่ส่งผลต่อลักษณะร้อยร้าวที่รอยต่อระหว่าง Top cover และ Base และลักษณะร้อยร้าวจากสกรู Pivot Top cover float ด้วยวิธี 2-Sample Z Test โดยโปรแกรม Microsoft Excel สามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานได้ดังแสดงในตารางที่ 5.2

ตารางที่ 5.2 ผลการทดสอบสมมติฐานของปัจจัยนำเข้าที่ทำการศึกษา

| ลำดับ | ปัจจัย | วิธีการทดสอบสมมติฐาน | Z-test | P-value | สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน |
|-------|-----------------------------|---|--------|---------|--|
| 1 | วิธีการขันสกรู Top cover | กำหนดระดับของปัจจัยเป็น 2 ระดับ คือ การขันสกรู Top cover ครั้งละหนึ่งตัว โดยใช้ Fixture แบบปั๊บบัน และ การขันสกรู Top cover ครั้งละ 6 ตัว โดยใช้เครื่องจักร | 2.65 | 0.008 | มีผลต่ออัตราการร้าวไหลของอากาศของชาร์ดดิสก์อย่างมีนัยสำคัญ |
| 2 | แสงสว่างในพื้นที่ปฏิบัติงาน | กำหนดระดับของปัจจัยเป็น 2 ระดับ คือ ค่าความเข้มแสงที่ต่ำแห่งการขันสกรู Top cover เท่ากับ 600 ลักซ์ และ 700 ลักซ์ | 2.45 | 0.014 | มีผลต่ออัตราการร้าวไหลของอากาศของชาร์ดดิสก์อย่างมีนัยสำคัญ |

และจากการทดสอบสมมติฐานเบื้องต้น สามารถสรุปปัจจัยนำเข้าที่ส่งผลต่อลักษณะรอยร้าวที่รอยต่อระหว่าง Top cover และ Base และลักษณะรอยร้าวจากสกรู Pivot Top cover float ที่จะนำไปศึกษาต่อในขั้นตอนการปรับปรุงกระบวนการ ดังแสดงในตารางที่ 5.3

ตารางที่ 5.3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อลักษณะรอยร้าวที่รอยต่อระหว่าง Top cover และ Base และลักษณะรอยร้าวจากสกรู Pivot Top cover float

| ลำดับ | ปัจจัย | หน่วย | ประเภทของข้อมูล |
|-------|-----------------------------|-------|-----------------|
| 1 | วิธีการขันสกรู Top cover | - | Qualitative |
| 2 | แสงสว่างในพื้นที่ปฏิบัติงาน | ลักซ์ | Quantitative |

บทที่ 6

การปรับปรุงกระบวนการ

6.1 บทนำ


การปรับปรุงกระบวนการ เป็นขั้นตอนที่จะนำปัจจัยนำเข้าที่ส่งผลต่อลักษณะรอยร้าวที่รอยต่อระหว่าง Top cover และ Base และลักษณะรอยร้าวจากสกรู Pivot Top cover float อย่างมีนัยสำคัญมาทำการออกแบบการทดลองเพื่อหาระดับของปัจจัยที่เหมาะสมที่สุด ที่ทำให้สัดส่วนของเสียงประกายรอยร้าวของชาร์ดดิสก์ลดลงมากที่สุด และลดค่าเฉลี่ยของอัตราการร้าวให้เหลือของอักษรของชาร์ดดิสก์

6.2 ปัจจัยนำเข้าที่สำคัญ


จากการทดสอบสมมติฐานเบื้องต้นในขั้นตอนการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา พบว่ามีปัจจัยนำเข้าที่ส่งผลต่อลักษณะรอยร้าวที่รอยต่อระหว่าง Top cover และ Base และลักษณะรอยร้าวจากสกรู Pivot Top cover float ทั้งหมด 2 ปัจจัยคือ วิธีการขันสกรู Top cover และแสงสว่างในพื้นที่ปฏิบัติงาน โดยกำหนดให้แต่ละปัจจัยประกอบไปด้วย 3 ระดับ คือ ระดับต่ำ (-1) ระดับกลาง (0) และระดับสูง (+1) ดังแสดงในตารางที่ 6.1 และ Fixture ที่ใช้ในการขันสกรู Top cover แสดงในรูปที่ 6.1, 6.2 และ 6.3

ตารางที่ 6.1 ปัจจัยนำเข้าและระดับของปัจจัยที่ส่งผลต่อลักษณะรอยร้าวที่รอยต่อระหว่าง Top cover และ Base และลักษณะรอยร้าวจากสกรู Pivot Top cover float

| ลำดับ | ปัจจัยนำเข้า | หน่วย | ระดับของปัจจัย | | |
|-------|--|--------|-------------------------|--------------------|-------------|
| | | | ต่ำ (-1) | กลาง (0) | สูง (+1) |
| 1 | วิธีการขันสกรู Top cover (Method) | - | Fixture แบบปั๊จจุบัน | Fixture แบบใหม่ | เครื่องจักร |
| 2 | แสงสว่างในพื้นที่ปฏิบัติงาน (Light) | ลักษณะ | 600 | 650 | 700 |



รูปที่ 6.1 Fixture สำหรับขันสกรู Top cover ด้วยคน



รูปที่ 6.2 Fixture สำหรับขันสกรู Top cover แบบปัจจุบันและแบบใหม่ด้วยคน



รูปที่ 6.3 Fixture สำหรับขันสกรู Top cover ด้วยเครื่องจักร

6.3 ตัวแปรตอบสนอง

งานวิจัยนี้มีตัวแปรตอบสนองคือค่าอัตราการร้าวไหลของอากาศของยาาร์ดิสก์ โดยถ้ายาาร์ดิสก์มีค่าอัตราการร้าวไหลของอากาศยิ่งดี นั่นคือสามารถน้ำใจได้ดีจะไม่มีสิ่งสกปรกหลุดเข้าไปทำความเสียหายให้กับยาาร์ดิสก์ได้

6.4 การออกแบบการทดลอง

งานวิจัยนี้นำการออกแบบการทดลองแบบพหุปัจจัย ซึ่งเป็นการทดลองที่พิจารณาถึงผลที่เกิดจากการรวมกันของ 2 ปัจจัยที่เป็นไปได้ในการทดลองนั้น มาทำการทดลองเพื่อหาระดับของปัจจัยที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งมีรายละเอียดในการออกแบบการทดลองดังนี้

6.4.1 จำนวนการทดลอง

การออกแบบการทดลองในงานวิจัยนี้ เป็นการออกแบบการทดลองแบบพหุปัจจัยแบบสามระดับ มีปัจจัยนำเข้าที่นำมาทำการทดลอง 2 ปัจจัย โดยกำหนดให้ที่แต่ละระดับของปัจจัยเป็นระดับต่ำ (-1) ระดับกลาง (0) และระดับสูง (+1) ดังนั้นจำนวนการทดลองจะเท่ากับ 9 การทดลอง (3×3 การทดลอง)

6.4.2 จำนวนชิ้นงานตัวอย่างในแต่ละการทดลอง

จำนวนชิ้นงานตัวอย่างในแต่ละการทดลองแบบพหุปัจจัยนี้ สามารถหาได้จากโปรแกรม Minitab โดยกำหนดให้ จำนวนในการทดสอบเท่ากับ 90% หรือ 0.9 ค่าความคลาดเคลื่อนในการทดสอบสมมติฐานเท่ากับ 0.19265 มิลลิเมตรน้ำ โดยมีค่าความแปรปรวนของอัตราการร้าวไหลของอากาศของยาาร์ดิสก์ จากการสุ่มตัวอย่างในกระบวนการปัจจุบันในขั้นตอนการวัดเพื่อหาสาเหตุของปัญหาเท่ากับ $(0.450592)^2$ ได้จำนวนชิ้นงานตัวอย่างเท่ากับ 4,616 ชิ้นงาน ดังแสดงในรูปที่ 6.4

| Power and Sample Size | | | | | |
|--|------|------------|--------------|--------------|--|
| General Full Factorial Design | | | | | |
| Alpha = 0.05 Assumed standard deviation = 0.450592 | | | | | |
| Factors: 2 Number of levels: 3, 3 | | | | | |
| Include terms in the model up through order: 2 Not including blocks in model. | | | | | |
| Maximum Difference | Reps | Total Runs | Target Power | Actual Power | |
| 0.019265 | 4616 | 41544 | 0.9 | 0.900050 | |

รูปที่ 6.4 จำนวนชิ้นงานตัวอย่างในการออกแบบการทดลองแบบพหุปัจจัย

6.5 ผลการทดลองและการวิเคราะห์ผลการทดลองแบบ Two-way ANOVA

จากการออกแบบการทดลองแบบพหุปัจจัยแบบสามระดับ ของปัจจัยนำเข้า 2 ปัจจัย โดยมีขนาดชิ้นงานตัวอย่าง 4,617 ชิ้นงานตัวอย่างแสดงดังเมทริกซ์ในรูปที่ 6.5

| | | ค่าความสว่างของพื้นที่ปฏิบัติงานที่ตำแหน่ง การขันสกรู Top cover (Lux) | | |
|--------------------------|-----------------|--|------------------|------------------|
| | | 600 | 650 | 700 |
| วิธีการขันสกรู Top cover | Current Fixture | 4,617 ชิ้นงาน | 4,617 ชิ้นงาน | 4,617 ชิ้นงาน |
| | New Fixture | 4,617 ชิ้นงาน | 4,617 ชิ้นงาน | 4,617 ชิ้นงาน |
| | Machine | 4,617 ชิ้นงาน | 4,617 ชิ้นงาน | 4,617 ชิ้นงาน |

รูปที่ 6.5 เมทริกซ์การออกแบบการทดลองแบบพหุปัจจัย

6.5.1 การวิเคราะห์ผลการทดลองด้วยวิธี Two-way ANOVA

การวิเคราะห์ผลการทดลองด้วยการวิเคราะห์ Two-way ANOVA ใช้เมื่อตัวแปรตอบสนองกับปัจจัยนำเข้ามีความสัมพันธ์กัน ซึ่งการวิเคราะห์ผลการทดลองของค่าอัตราการร้าวไหลของอากาศของชาร์ดดิสก์ด้วยวิธี Two-way ANOVA ด้วยโปรแกรม Minitab แสดงดังรูปที่ 6.6

| Two-way ANOVA: Leak rate versus Method, Light | | | | | |
|---|-------|---------|---------|--------|-------|
| Source | DF | SS | MS | F | P |
| Method | 2 | 134.5 | 67.2574 | 139.31 | 0.000 |
| Light | 2 | 4.5 | 2.2456 | 4.65 | 0.010 |
| Interaction | 4 | 3.0 | 0.7493 | 1.55 | 0.184 |
| Error | 41544 | 20056.6 | 0.4828 | | |
| Total | 41552 | 20198.6 | | | |

S = 0.6948 R-Sq = 0.70% R-Sq(adj) = 0.68%

Individual 95% CIs For Mean Based on
Pooled StDev

| Method | Mean | -----+-----+-----+-----+ |
|---------|--|--------------------------|
| Current | 0.328230 | (--*--) |
| Machine | 0.190125 | (-*--) |
| New | 0.275388 | (-*--) |
| | 0.200 0.250 0.300 0.350 | -----+-----+-----+-----+ |

Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev


| Light | Mean | -----+-----+-----+-----+ |
|-------|--|--------------------------|
| 600 | 0.278138 | (-----*-----) |
| 650 | 0.262729 | (-----*-----) |
| 700 | 0.252875 | (-----*-----) |
| | 0.255 0.270 0.285 0.300 | -----+-----+-----+-----+ |

รูปที่ 6.6 ผลการวิเคราะห์ Two-way ANOVA ด้วยโปรแกรม Minitab

จากผลการวิเคราะห์ Two-way ANOVA ของค่าอัตราการรั่วไหลของอากาศของฮาร์ดดิสก์ เมื่อพิจารณาความมีนัยสำคัญของอิทธิพลของปัจจัยหลักและอิทธิพลร่วมของปัจจัย พบว่า อิทธิพลของปัจจัยหลัก Method มีค่า P-value น้อยกว่า 0.005 และ Light มีค่า P-value เท่ากับ 0.010 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 และอิทธิพลร่วมของปัจจัย Method และ Light มีค่า P-value เท่ากับ 0.184 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าปัจจัยหลัก Method และ Light มีผลอย่างมีนัยสำคัญต่อค่าอัตราการรั่วไหลของอากาศของฮาร์ดดิสก์ และอิทธิพลร่วมของปัจจัย Method และ Light ไม่มีผลอย่างมีนัยสำคัญต่อค่าอัตราการรั่วไหลของอากาศของฮาร์ดดิสก์ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%


และเมื่อพิจารณาผลของปัจจัยหลัก ดังแสดงในรูปที่ 6.7 พบว่า วิธีการขันสกรู Top cover โดยใช้เครื่องจักร จะให้ค่าอัตราการรั่วไหลของอากาศของฮาร์ดดิสก์น้อยที่สุด และวิธีการขันสกรู Top cover ด้วย Fixture แบบปั๊บบันด้วยคนจะให้ค่าอัตราการรั่วไหลของอากาศของฮาร์ดดิสก์มากที่สุด

สำหรับแสงสว่างในพื้นที่ปฏิบัติงานพบว่าที่ค่าความเข้มแสง 700 ลักซ์ จะให้ค่าอัตราการรั่วไนล์ของอากาศของยาาร์ดดิสก์น้อยที่สุด และที่ 600 ลักซ์ จะให้ค่าอัตราการรั่วไนล์ของอากาศของยาาร์ดดิสก์มากที่สุด



รูปที่ 6.7 ผลของปัจจัยหลักที่มีต่ออัตราการรั่วไนล์ของอากาศของยาาร์ดดิสก์

เมื่อพิจารณาผลของอิทธิพลร่วมของปัจจัย Method และ Light ดังแสดงในรูปที่ 6.8 พบว่า สำหรับวิธีการขันสกรู Top cover ด้วย Fixture แบบปัจจุบันและแบบใหม่ด้วยคน ค่าความเข้มแสงมีผลต่อค่าอัตราการรั่วไนล์ของอากาศของยาาร์ดดิสก์ โดยที่ค่าความเข้มแสง 700 ลักซ์ ทั้งสองวิธีให้ค่าอัตราการรั่วไนล์ของอากาศของยาาร์ดดิสก์ต่ำที่สุด ในขณะที่ค่าความเข้มแสง 600 ลักซ์ ทั้งสองวิธีให้ค่าอัตราการรั่วไนล์ของอากาศสูงที่สุด ดังนั้น วิธีการขันสกรู Top cover ด้วย Fixture แบบปัจจุบันและแบบใหม่ด้วยคน ควรเลือกใช้ค่าความเข้มแสงที่ 700 ลักซ์ในพื้นที่ปฏิบัติงาน สำหรับวิธีการขันสกรู Top cover ด้วยเครื่องจักร พบร้า วิธีนี้ให้ค่าอัตราการรั่วไนล์ของอากาศของยาาร์ดดิสก์ต่ำที่สุด โดยค่าความเข้มแสงไม่มีผลต่ออัตราการรั่วไนล์ของอากาศของยาาร์ดดิสก์มากนัก ดังนั้น สำหรับวิธีการขันสกรู Top cover ด้วยเครื่องจักร สามารถใช้ค่าความเข้มแสงที่ 600 ลักซ์ได้




รูปที่ 6.8 ผลของปัจจัยร่วมที่มีต่ออัตราการรั่วไหลของอากาศของฮาร์ดดิสก์

6.5.2 การตรวจสอบความเพียงพอของแบบจำลอง

การตรวจสอบความเพียงพอของแบบจำลอง (Residual, ε_{ij}) มีการกระจายตัวแบบปกติ มีความเป็นอิสระต่อกันด้วยค่าเฉลี่ยเท่ากับศูนย์ และค่าความแปรปรวนคงที่ค่าหนึ่ง ซึ่งถ้าข้อมูลมีความถูกต้องดังที่กล่าวไว้แล้ว ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของการออกแบบการทดลองสามารถนำไปใช้ได้ ผลการตรวจสอบแสดงดังนี้

1. การทดสอบการกระจายตัวแบบปกติ

การทดสอบว่าค่าส่วนตกลงมีการกระจายตัวแบบปกติและมีค่าเฉลี่ยเท่ากับศูนย์นั้น โดยการพล็อตกราฟความน่าจะเป็นแบบปกติของค่าส่วนตกลง และทดสอบสมมติฐานว่าค่าส่วนตกลงมีการกระจายตัวแบบปกติด้วยค่าสถิติทดสอบ Anderson-Darling (AD) ดังแสดงในรูปที่ 6.9




รูปที่ 6.9 ผลการทดสอบการกระจายตัวแบบปกติของค่าตกค้างด้วยโปรแกรม Minitab

จากการภาพความน่าจะเป็นพบว่าค่าตกค้างส่วนค้างมีการกระจายตัวแบบไม่ปกติ คือการกระจายตัวของค่าส่วนตกค้างไม่อยู่รอบๆ เส้นตรง ค่าสถิติทดสอบ AD มีค่าเท่ากับ 7769.945 ซึ่งมากกว่า 0.05 แต่ค่า P-value มีค่าน้อยกว่า 0.005 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% แสดงถึงว่าสามารถปฏิเสธได้ว่าค่าส่วนตกค้างมีการกระจายตัวแบบปกติ

2. การทดสอบความเป็นอิสระ

การทดสอบสมมติฐานความเป็นอิสระนั้น สามารถตรวจสอบได้โดยการพล็อตกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าส่วนตกค้างกับลำดับความต่อเนื่องในการเก็บข้อมูล โดยการกระจายของค่าส่วนตกค้างไม่ควรมีลักษณะของข้อมูลที่เป็นแนวโน้มหรือมีรูปแบบใดๆ หรือควรมีการกระจายของข้อมูลแบบไม่เป็นรูปแบบที่แน่นอน ดังแสดงในรูปที่ 6.10




รูปที่ 6.10 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าส่วนตกล้างกับลำดับความต่อเนื่อง
ในการเก็บข้อมูล

จากการกราฟการกระจายตัวของค่าส่วนตกล้าง พบร่วมกับค่าส่วนตกล้างมีการกระจายตัวในรูปแบบที่เป็นอิสระต่อกัน หรือมีการกระจายของข้อมูลแบบไม่เป็นรูปแบบที่แน่นอน ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าข้อมูลมีความเป็นอิสระต่อกันตรงตามสมมติฐาน

3. การทดสอบความมีเสถียรภาพของความแปรปรวน

การทดสอบสมมติฐานความมีเสถียรภาพของความแปรปรวนนี้ เป็นการพล็อตกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าส่วนตกล้างกับค่าที่ฟิต (Fitted value) โดยกราฟต้องมีการกระจายตัวแบบสุ่ม คืออยู่เหนือและใต้เส้นกึ่งกลางเท่านั้น ดังแสดงในรูปที่ 6.11



รูปที่ 6.11 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าส่วนตกลดค้างกับค่าที่ฟิตของอัตราการรั่วไหลของ
อากาศของยาาร์ดดิสก์

จากการกระจายตัวของค่าส่วนตกลดค้างกับค่าที่ฟิต ส่วนตกลดแล้วค่าที่ฟิตของอัตราการรั่วไหลของอากาศของยาาร์ดดิสก์ มีการกระจายตัวแบบไม่เป็นอิสระ มีลักษณะของข้อมูลที่เป็นแนวโน้มของค่าส่วนตกลดค้างอยู่เหนือเส้นกึ่งกลาง ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าข้อมูลไม่มีเสถียรภาพของความแปรปรวน หรือค่าส่วนตกลดค้างมีความแปรปรวนไม่คงที่ไม่ตรงตามสมมติฐาน

จากการตรวจสอบความเพียงพอของแบบจำลอง ออกแบบการทดลองไม่เป็นไปตามสมมติฐานทั้ง 3 ข้อ คือ ข้อมูลมีการกระจายตัวแบบไม่ปกติ มีความเป็นอิสระต่อกัน และมีค่าความแปรปรวนไม่คงที่ ดังนั้นจึงไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้เคราะห์ผลในขั้นตอนต่อไปได้

จากการวิเคราะห์ความเพียงพอของแบบจำลอง กระจายตัวแบบไม่ปกติ และมีค่าความแปรปรวนไม่คงที่ และจากผลการวิเคราะห์ Two-way ANOVA พบว่าปัจจัยหลัก Method และ Light มีผลอย่างมีนัยสำคัญต่อค่าอัตราการรั่วไหลของอากาศของยาาร์ดดิสก์ และอิทธิพลร่วมของปัจจัย Method และ Light ไม่มีผลอย่างมีนัยสำคัญต่อค่าอัตราการรั่วไหลของอากาศของอากาศของยาาร์ดดิสก์ ดังนั้น ผู้ทำการวิจัยจึงอนุมัติปัจจัยหลักแต่ละปัจจัยมาทำการออกแบบการทดลองแบบสุ่มบิบิวอน์ คือ การออกแบบการทดลองที่พยายามควบคุม

ปัจจัยอื่นๆ ที่ผู้วิจัยไม่สนใจศึกษาแต่เป็นปัจจัยควบคุมที่ส่งผลต่อผลการทดลองด้วย และทำการทดลองเพียง 1 ปัจจัย ที่ระดับของปัจจัยต่างๆ ครั้งละหนึ่งคู่ เพื่อทดสอบว่าที่ระดับของปัจจัยนำเข้าต่างกันจะส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่ออัตราการร้าวไหลของอากาศหรือไม่

6.6 ผลการทดลองและการวิเคราะห์ผลการทดลองแบบ 2-Sample Z test

1. การทดสอบสมมติฐานระหว่างวิธีการขันสกรู Top cover ครั้งละหนึ่งตัว โดยใช้ Fixture แบบปัจจุบัน และการขันสกรู Top cover ครั้งละหนึ่งตัว โดยใช้ Fixture แบบใหม่ สมมติฐานที่ต้องการทดสอบ

วัตถุประสงค์เพื่อพิสูจน์ว่า ค่าเฉลี่ยของอัตราการร้าวไหลของอากาศของยาร์ดดิสก์ด้วยวิธีการขันสกรู Top cover ทั้ง 2 วิธี มีค่าไม่แตกต่างกัน

สมมติฐานสำหรับทดสอบในทางสถิติ

กำหนดให้ μ_1 แทน ค่าเฉลี่ยของอัตราการร้าวไหลของอากาศของยาร์ดดิสก์ด้วยวิธีการขันสกรู Top cover ครั้งละหนึ่งตัว โดยใช้ Fixture แบบปัจจุบัน μ_2 แทน ค่าเฉลี่ยของอัตราการร้าวไหลของอากาศของยาร์ดดิสก์ด้วยวิธีการขันสกรู Top cover ครั้งละหนึ่งตัว โดยใช้ Fixture แบบใหม่

สมมติฐานที่ใช้ในการทดสอบดังนี้

$H_0 : \mu_1 = \mu_2$ (หมายถึงค่าเฉลี่ยของอัตราการร้าวไหลของอากาศของยาร์ดดิสก์ด้วยวิธีการขันสกรู Top cover ทั้ง 2 วิธีมีค่าไม่แตกต่างกัน)

$H_a : \mu_1 \neq \mu_2$ (หมายถึงค่าเฉลี่ยของอัตราการร้าวไหลของอากาศของยาร์ดดิสก์ด้วยวิธีการขันสกรู Top cover ทั้ง 2 วิธีมีค่าแตกต่าง)

ผลการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ 2-Sample Z Test ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel

ค่าสถิติทดสอบที่ใช้ในการทดสอบคือ ค่าสถิติทดสอบซี โดยผลการทดสอบสมมติฐานของค่าเฉลี่ยอัตราการร้าวไหลของอากาศของยาร์ดดิสก์ ของวิธีการขันสกรู Top cover ทั้ง 2 วิธี แสดงในรูปที่ 6.12

| z-Test: Two Sample for Means | | |
|------------------------------|--------------------|--------------------|
| | Current Fixture | New Fixture |
| Mean | 0.328229514 | 0.275387986 |
| Known Variance | 0.9841 | 0.44 |
| Observations | 13851 | 13851 |
| Hypothesized Mean Difference | 0 | |
| z | 5.211295336 | |
| P(Z<=z) two-tail | | 1.88E-07 |
| z Critical two-tail | | 1.959963985 |

รูปที่ 6.12 ผลการทดสอบสมมติฐานของวิธีการขันสกรู Top cover ด้วยวิธี 2-Sample Z Test

จากผลการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ได้ค่าสถิติทดสอบซึ่งเท่ากับ 5.21 ซึ่งมีค่ามากกว่าค่า $Z_{critical}$ เท่ากับ 1.96 และค่า P-value น้อยกว่า 0.005 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 จึงปฏิเสธ H_0 ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าค่าเฉลี่ยของอัตราการร้าวไหลของอากาศของยาาร์ดดิสก์ด้วยวิธีการขันสกรู Top cover ทั้ง 2 วิธีมีค่าแตกต่างกัน หรืออาจสรุปได้ว่าวิธีการขันสกรู Top cover มีผลอย่างมีนัยสำคัญต่อค่าเฉลี่ยของอัตราการร้าวไหลของอากาศของยาาร์ดดิสก์ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

จากวิธีการทดสอบสมมติฐานของวิธีการขันสกรู Top cover ข้างต้นได้นำมาใช้ทดสอบกับวิธีการขันสกรู Top cover ที่ระดับของปัจจัยอื่นๆ และปัจจัยแสงสว่างในพื้นที่ปฏิบัติงานที่ระดับของปัจจัยต่างๆ ว่าส่งผลกระทบต่อค่าอัตราการร้าวไหลของอากาศของยาาร์ดดิสก์หรือไม่ ค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน และการสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงในตารางที่ 6.2

จากผลการทดสอบสมมติฐานของปัจจัยวิธีการขันสกรู Top cover และ แสงสว่างในพื้นที่ปฏิบัติงาน พบร่วมกัน วิธีการขันสกรู Top cover มีผลต่ออัตราการร้าวไหลของอากาศของยาาร์ดดิสก์อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับของปัจจัยต่างๆ และแสงสว่างในพื้นที่ปฏิบัติงานมีผลต่ออัตราการร้าวไหลของอากาศของยาาร์ดดิสก์ที่ระดับของปัจจัย 700 ลักซ์ เท่านั้น แต่ที่ระดับของปัจจัย 650 ลักซ์ แสงสว่างในพื้นที่ปฏิบัติงานไม่มีผลอย่างมีนัยสำคัญต่ออัตราการร้าวไหลของอากาศของยาาร์ดดิสก์ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

ตารางที่ 6.2 ผลการทดสอบสมมติฐานของปัจจัยนำเข้าที่ระดับต่างๆ

| ลำดับ | ปัจจัย | ระดับของปัจจัยที่ทดสอบ | | Z-test | P-value | สรุปผลการทดสอบ สมมติฐาน |
|-------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------|---------|--|
| | | ระดับที่ 1 | ระดับที่ 2 | | | |
| 1 | วิธีการขัน สกรู Top cover | Fixture แบบ ปัจจุบัน | Fixture แบบใหม่ | 5.21 | <0.005 | มีผลต่ออัตราการ ร้าวไหลของอาคารของ ยาาร์ดดิสก์อย่างมี นัยสำคัญ |
| | | Fixture แบบ ปัจจุบัน | เครื่องจักร | 16.18 | <0.005 | มีผลต่ออัตราการ ร้าวไหลของอาคารของ ยาาร์ดดิสก์อย่างมี นัยสำคัญ |
| | | Fixture แบบ ปัจจุบัน | เครื่องจักร | 14.72 | <0.005 | มีผลต่ออัตราการ ร้าวไหลของอาคารของ ยาาร์ดดิสก์อย่างมี นัยสำคัญ |
| 2 | แสงสว่าง ในพื้นที่ ปฏิบัติงาน | 600 ลักซ์ | 650 ลักซ์ | 1.74 | 0.082 | ไม่มีผลต่ออัตราการ ร้าวไหลของอาคารของ ยาาร์ดดิสก์อย่างมี นัยสำคัญ |
| | | 600 ลักซ์ | 700 ลักซ์ | 3.04 | 0.002 | มีผลต่ออัตราการ ร้าวไหลของอาคารของ ยาาร์ดดิสก์อย่างมี นัยสำคัญ |
| | | 650 ลักซ์ | 700 ลักซ์ | 1.24 | 0.215 | ไม่มีผลต่ออัตราการ ร้าวไหลของอาคารของ ยาาร์ดดิสก์อย่างมี นัยสำคัญ |

6.7 สภาวะที่เหมาะสมของระดับของปัจจัยที่มีผลต่อค่าอัตราการร้าวไหลของอากาศของยาาร์ดดิสก์

การหาสภาวะที่เหมาะสมของระดับของปัจจัยที่มีผลต่อค่าอัตราการร้าวไหลของอากาศของยาาร์ดดิสก์จะทำการพิจารณาทั้งอิทธิพลของปัจจัยหลักและอิทธิพลของปัจจัยร่วมร่วมกัน เนื่องจากผลการวิเคราะห์การออกแบบการทดลองพบว่า ปัจจัยหลักมีผลต่อค่าอัตราการร้าวไหลของอากาศของยาาร์ดดิสก์อย่างมีนัยสำคัญ แต่อิทธิพลของปัจจัยร่วมไม่มีผลต่ออัตราการร้าวไหลของอากาศอย่างมีนัยสำคัญ และบริษัทกรณีศึกษามีวิธีการขันสกรู Top cover 2 วิธีด้วยกัน คือ การขันสกรู Top cover ครั้งละหนึ่งตัว โดยใช้ Fixture และ การขันสกรู Top cover ครั้งละ 6 ตัว โดยใช้เครื่องจักร ตั้งที่กล่าวไปแล้วในบทก่อนหน้านี้ แต่เนื่องจากบริษัทกรณีศึกษามีข้อจำกัดในเรื่องจำนวน เครื่องจักร ที่ใช้ในการขันสกรู Top cover มีไม่เพียงพอต่อจำนวนยาาร์ดดิสก์ที่ต้องการผลิต ในแต่ละวัน จึงจำเป็นต้องใช้วิธีการขันสกรู Top cover ทั้งสองแบบ ซึ่งจากการวิเคราะห์ผลการทดลองสามารถกำหนดสภาวะที่เหมาะสมของระดับของปัจจัยออกเป็น 2 สภาวะด้วยกัน ดังนี้

1. วิธีการขันสกรู Top cover จะใช้วิธีการขันสกรู Top cover ครั้งละ 6 ตัวด้วยเครื่องจักร และวิธีการขันสกรู Top cover ครั้งละหนึ่งตัวด้วย Fixture แบบใหม่ ที่ให้ค่าอัตราการร้าวไหลของอากาศของยาาร์ดดิสก์น้อยที่สุด และรองลงมาตามลำดับ

2. แสงสว่างในพื้นที่ปฏิบัติงาน จะใช้ค่าความเข้มแสงของพื้นที่ปฏิบัติงานเท่ากับ 600 ลักซ์ สำหรับวิธีการขันสกรู Top cover ครั้งละ 6 ตัวด้วยเครื่องจักร และค่าความเข้มแสงของพื้นที่ปฏิบัติงานเท่ากับ 700 ลักซ์ สำหรับวิธีการขันสกรู Top cover ครั้งละหนึ่งตัวด้วย Fixture แบบใหม่ ซึ่งให้ค่าอัตราการร้าวไหลของอากาศของยาาร์ดดิสก์น้อยที่สุด ตำแหน่งของคอมไฟส่องสว่างสำหรับวิธีการขันสกรู Top cover ต่าง แสดงในรูปที่ 6.13 และ 6.14



รูปที่ 6.13 ตำแหน่งของคอมไฟส่องสว่างที่มีค่าความเข้มแสง 600 ลักซ์



รูปที่ 6.14 ตำแหน่งของคอมไฟส่องสว่างที่มีค่าความเข้มแสง 700 ลักซ์

สรุประดับของปัจจัยนำเข้าที่เหมาะสมต่อค่าอัตราการร้าวไหลของอากาศของยาาร์ดดิสก์ ดังแสดงในตารางที่ 6.3

ตารางที่ 6.3 ระดับของปัจจัยนำเข้าที่เหมาะสมต่อค่าอัตราการร้าวไฟลุของอากาศของไฮาร์ดิสก์

| ลำดับที่ | ปัจจัยนำเข้า | หน่วย | ระดับที่เหมาะสม |
|----------|--|-------|--|
| 1 | วิธีการขันสกรู Top cover (Method) | - | วิธีการขันสกรู Top cover ครั้งละ 6 ตัวด้วยเครื่องจักร |
| | | - | วิธีการขันสกรู Top cover ครั้งละหนึ่ง ตัวด้วย Fixture แบบใหม่ |
| 2 | แสงสว่างในพื้นที่ปฏิบัติงาน (Light) | ลักซ์ | 600 (สำหรับวิธีการขันสกรู Top cover ครั้งละ 6 ตัวด้วยเครื่องจักร) |
| | | ลักซ์ | 700 (สำหรับวิธีการขันสกรู Top cover ครั้งละหนึ่งตัวด้วย Fixture แบบใหม่) |

บทที่ 7

การติดตามควบคุม

7.1 บทนำ

ขั้นตอนการติดตามควบคุม เป็นขั้นตอนสุดท้ายของงานวิจัยนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ควบคุมและติดตามผล จากการปรับปรุงระดับของปัจจัยนำเข้าที่ได้จากขั้นตอนการปรับปรุง กระบวนการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ และให้เกิดความมั่นใจว่ากระบวนการจะ ไม่มีข้อกลับไปเกิดปัญหาเดิมซ้ำอีก โดยจัดทำแผนการควบคุมคุณภาพ และกำหนดการปฏิบัติงาน ที่เป็นมาตรฐาน เพื่อติดตามและควบคุมปัจจัยเหล่านั้น

7.2 การทดสอบเพื่อยืนยันผล

ในขั้นตอนการปรับปรุงกระบวนการ ได้นำปัจจัยนำเข้าที่มีนัยสำคัญไปออกแบบการ ทดลองเพื่อหาระดับของปัจจัยที่เหมาะสมทั้ง 2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อของเสียงประกายร่วงของ ยาาร์ดดิสก์ ซึ่งผลจากการออกแบบการทดลองเป็นเพียงข้อมูลจากการทดลองเท่านั้น ดังนั้นจึงมี ความจำเป็นต้องนำระดับของปัจจัยที่เหมาะสมมาทำการทดสอบ เพื่อยืนยันผลว่าของเสียงประกาย รอยร้าวของยาาร์ดดิสก์ และค่าอัตราการร้าวไหลของอากาศของยาาร์ดดิสก์สอดคล้องกับผลการ วิเคราะห์หรือไม่ โดยมีขั้นตอนในการทดสอบดังต่อไปนี้

1. ปรับระดับของปัจจัยทั้ง 2 ปัจจัยที่ได้จากขั้นตอนการปรับปรุงกระบวนการดังตารางที่ 6.3 ดังนี้

ปัจจัยที่ 1

- วิธีการขันสกรู Top cover คือ ขันสกรู Top cover ครั้งละ 6 ตัวด้วยเครื่องจักร
- วิธีการขันสกรู Top cover คือ ขันสกรู Top cover ครั้งละหนึ่งตัวด้วย Fixture แบบใหม่

ปัจจัยที่ 2

- ค่าความเข้มแสงในพื้นที่ปฏิบัติงาน เท่ากับ 600 ลักซ์ (สำหรับวิธีการขันสกรู Top cover ครั้งละ 6 ตัวด้วยเครื่องจักร)
- ค่าความเข้มแสงในพื้นที่ปฏิบัติงาน เท่ากับ 700 ลักซ์ (สำหรับวิธีการขันสกรู Top cover ครั้งละหนึ่งตัวด้วย Fixture แบบใหม่)

2. จำนวนยาวยอดิสก์ที่ทำการผลิตอ้างอิงจากการหาขนาดชิ้นงานตัวอย่างในบทที่ 5 หัวข้อ 5.3.1 โดยมีจำนวนยาวยอดิสก์ที่จะทำการผลิตเพื่อทดสอบยืนยันผลเท่ากับ 505 ชิ้นงาน
3. นำยาวยอด迪สก์ที่ผลิตด้วยกระบวนการวิธีการขันสกรู Top cover ทั้งสองวิธีที่มีค่าความเข้มแสงในพื้นที่ปฎิบัติงานเท่ากับ 600 ลักซ์ (สำหรับวิธีการขันสกรู Top cover ครั้งละ 6 ตัวด้วยเครื่องจักร) และ 700 ลักซ์ (สำหรับวิธีการขันสกรู Top cover ครั้งละหนึ่งตัวด้วย Fixture แบบใหม่) ไปทดสอบรอยร้าว และบันทึกค่าอัตราการร้าวให้ของภาคของยาวยอด迪สก์
4. เปรียบเทียบอัตราส่วนของเสียงประกายทรายร้าว และค่าอัตราการร้าวให้ของภาคของยาวยอด迪สก์ของกระบวนการ การก่อนและหลังการปรับปรุงกระบวนการ

7.3 การวิเคราะห์การทดสอบยืนยันผล

จากการทดสอบเพื่อยืนยันผลด้วยการปรับระดับของปั๊จจัยนำเข้าที่เหมาะสมทั้ง 2 ปัจจัย ดังที่กล่าวไว้แล้วในหัวข้อ 7.2 และทำการทดสอบยืนยันผลจากชิ้นงานตัวอย่าง 505 ชิ้นงาน โดยมีผลการทดสอบดังแสดงในตารางที่ 7.1

ตารางที่ 7.1 ผลการทดสอบรอยร้าวเพื่อทดสอบยืนยันผลก่อนและหลังการปรับปรุงกระบวนการ

| กระบวนการ | ระดับของปั๊จจัย | | Leak rate (mmH ₂ O) | |
|--------------|--|---|--------------------------------|-------|
| | วิธีการขันสกรู Top cover | ค่าความเข้มแสงในพื้นที่ปฎิบัติงาน (ลักซ์) | Mean | StDev |
| ก่อนปรับปรุง | ขันสกรู Top cover ครั้งละหนึ่งตัวด้วย Fixture แบบปั๊จจุบัน | 600 | 0.364 | 1.100 |
| หลังปรับปรุง | (สภาพที่ 1) ขันสกรู Top cover ครั้งละหนึ่งตัวด้วย Fixture แบบใหม่ | 700 | 0.267 | 0.190 |
| | (สภาพที่ 2) ขันสกรู Top cover ครั้งละ 6 ตัวด้วยเครื่องจักร | 600 | 0.190 | 0.144 |

จากผลการทดสอบอย่างร่วง
เพื่อทดสอบยืนยันผลเบรียบเที่ยบก่อนและหลังการปรับปรุง
กระบวนการ พบร่วง ค่าเฉลี่ยอัตราการร่วงให้ของอากาศของไฮาร์ดิสก์มีค่าลดลงจาก 0.364
มิลลิเมตรน้ำ เป็น 0.267 มิลลิเมตรน้ำ ในสภาวะที่ 1 และเป็น 0.190 มิลลิเมตรน้ำ ในสภาวะที่ 2
โดยมีค่าความแปรปรวนของค่าอัตราการร่วงให้ของอากาศของไฮาร์ดิสก์ลดลง จาก 1.100
มิลลิเมตรน้ำ เป็น 0.190 มิลลิเมตรน้ำ ในสภาวะที่ 1 และเป็น 0.144 มิลลิเมตรน้ำ ในสภาวะที่ 2
สามารถสรุปได้ว่า หลังการปรับปรุงกระบวนการตัวอย่างระดับของปัจจัยนำเข้าที่เหมาะสมแล้ว ส่งผล
ให้กระบวนการผลิตไฮาร์ดิสก์มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น และอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้

7.4 การติดตามผลการทดลอง

จากระดับของปัจจัยนำเข้าที่เหมาะสมที่ทำให้อัตราการร่วงให้ของอากาศของไฮาร์ดิสก์มี
ค่าลดลง และค่าอัตราการร่วงให้ของอากาศของไฮาร์ดิสก์ที่ลดลง คือ วิธีการขันสกรู Top cover
ครั้งละหนึ่งตัวด้วย Fixture แบบใหม่ ที่ค่าความเข้มแสงของพื้นที่ปฏิบัติงานเท่ากับ 700 ลักซ์ และ
วิธีการขันสกรู Top cover ครั้งละ 6 ตัวด้วยเครื่องจักร ที่ค่าความเข้มแสงของพื้นที่ปฏิบัติงาน
เท่ากับ 600 ลักซ์ นำมาเป็นค่าปรับตั้งการทำงานในกระบวนการขันสกรู Top cover เพื่อทำการ
ติดตามผลการทดลองตัวอย่างแนวภูมิคุบคูม Xbar-R ตั้งแสดงในรูปที่ 7.1 เป็นเวลา 31 วัน ตัวอย่าง
จำนวนข้อมูล 3,100 ข้อมูล โดยมี

$$CL = \bar{\bar{X}} = 0.19221$$

$$UCL = \bar{\bar{X}} + 3S = 0.23288$$

$$LCL = \bar{\bar{X}} - 3S = 0.15154$$


โดย CL = เส้นศูนย์กลาง

UCL = ขอบเขตควบคุมบน

LCL = ขอบเขตควบคุมล่าง

$\bar{\bar{X}}$ = ค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดของประชากร

S = ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.01356



รูปที่ 7.1 แผนภูมิ Xbar-R ของอัตราการรั่วไหลของอากาศของฮาร์ดดิสก์


เมื่อพิจารณาแผนภูมิควบคุม Xbar-R พบร่วมกับค่าเฉลี่ยอัตราการรั่วไหลของอากาศของฮาร์ดดิสก์มีค่าเท่ากับ 0.19221 มิลลิเมตร ซึ่งมีค่าลดลงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยก่อนการปรับปรุงกระบวนการ ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงนำค่าปัจจัยที่เหมาะสมที่ทำการทดลองมาเป็นค่าปรับตั้งในการทำงานในกระบวนการขันสกรู Top cover เพื่อทำให้ของเสียประเภททรอยรั่วลดลงมากที่สุด

7.5 ผลหลังการปรับปรุงระดับของปัจจัยนำเข้าที่ส่งผลต่ออัตราการรั่วไหลของอากาศของฮาร์ดดิสก์


7.5.1 อัตราส่วนของเสียประเภททรอยรั่ว

เมื่อทำการพิจารณาของเสียประเภททรอยรั่วที่เกิดขึ้นก่อนและหลังการปรับปรุงกระบวนการที่ส่งผลต่ออัตราการรั่วไหลของอากาศของฮาร์ดดิสก์ ดังแสดงในรูปที่ 7.2 พบร่วมกับอัตราส่วนของเสียประเภททรอยรั่วเฉลี่ยก่อนการปรับปรุงกระบวนการมีค่าเท่ากับ 0.42% และหลังจากการปรับปรุงกระบวนการแล้วทำให้อัตราส่วนของเสียประเภททรอยรั่วมีค่าลดลงเป็น 0.11% ซึ่งลดลงจากเดิมคิดเป็น 73.81% โดยที่สามารถแยกอัตราส่วนของเสียตามลักษณะการรั่วได้ดังรูปที่ 7.3 จากรูปพบว่า ของเสียประเภททรอยรั่วที่ไม่ขัดเจน ประเภททรอยรั่วที่รอยต่อระหว่าง Top cover และ Base และประเภททรอยรั่วจากสกรู Pivot Top cover float มีอัตราส่วนลดลงภายหลังการปรับปรุงกระบวนการ โดยของเสียประเภททรอยรั่วที่ไม่ขัดเจนมีอัตราส่วนเฉลี่ยลดลงจาก 0.22% เป็น 0.01% ของเสียประเภททรอยรั่วที่รอยต่อระหว่าง Top cover และ Base มีอัตราส่วนเฉลี่ยลดลงจาก

0.09% เป็น 0.01% และของเสียประภากroyรัวจากสกุ๊ป Pivot Top cover float มีอัตราส่วนเฉลี่ยลดลงจาก 0.03% เป็น 0.01% และเมื่อทำการทดสอบสมมติฐานของอัตราส่วนของเสียประภากroyร้อยรัวก่อนและหลังจากการปรับปรุงกระบวนการด้วยวิธี 2-Proportion test ดังแสดงในรูปที่ 7.4 พบว่าผลการทดสอบสมมติฐานมีค่า P-value น้อยกว่า 0.005 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าการปรับปรุงกระบวนการมีผลอย่างมีนัยสำคัญต่ออัตราส่วนของเสียประภากroyรัวอย่างมีนัยสำคัญ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%



รูปที่ 7.2 อัตราส่วนของเสียประภากroyรัวก่อนและหลังการปรับปรุงกระบวนการ



รูปที่ 7.3 อัตราส่วนของเสียประภากroyรัวแยกตามลักษณะการรัวก่อนและหลังการปรับปรุงกระบวนการ

Test and CI for Two Proportions

| Sample | X | N | Sample p |
|--------|------|--------|----------|
| 1 | 1989 | 483454 | 0.004114 |
| 2 | 535 | 465887 | 0.001148 |


Difference = p (1) - p (2)
 Estimate for difference: 0.00296580
 95% CI for difference: (0.00276083, 0.00317077)
 Test for difference = 0 (vs not = 0): Z = 28.36 P-Value = 0.000

รูปที่ 7.4 ผลการทดสอบสมมติฐานของอัตราส่วนของเสียประเภทรอยร้าว

ก่อนและหลังปรับปรุงกระบวนการ

7.5.2 มูลค่าความสูญเสียที่เกิดจากของเสียประเภทรอยร้าว

เมื่อทำการพิจารณา มูลค่าความสูญเสียที่เกิดจากของเสียประเภทรอยร้าว ก่อนและหลังการปรับปรุงกระบวนการ ดังแสดงในรูปที่ 7.5 พบว่า ก่อนการปรับปรุงกระบวนการ มูลค่าความสูญเสียเฉลี่ยต่อเดือน มีค่าเท่ากับ 115,127 บาท และภายหลังจากการปรับปรุงกระบวนการ แล้ว มูลค่าความสูญเสียที่เกิดจากของเสียประเภทรอยร้าว เฉลี่ยต่อเดือนลดลงเป็น 19,655 บาท ซึ่งมีมูลค่าลดลงจากเดิมคิดเป็น 82.93%



รูปที่ 7.5 มูลค่าความสูญเสียที่เกิดจากของเสียประเภทรอยร้าว ก่อนและหลังการปรับปรุง

กระบวนการ

7.6 แผนควบคุมระดับของปั๊จจัยนำเข้า

การกำหนดแผนควบคุมระดับของปั๊จจัยนำเข้า จะช่วยควบคุมและรักษาเสถียรภาพของกระบวนการขันสกรู Top cover ที่ทำให้อัตราการรั่วไหลของอากาศของยาร์ดิสก์ไม่เกิดความผันแปรจนส่งผลกระทบต่อของเสียประเทรอรั่ว โดยมีการตั้งค่าและควบคุมปั๊จจัยนำเข้าดังนี้

1. ออกเอกสาร PCN (Process Change Notice) เพื่อทำการเปลี่ยน Fixture ในกระบวนการขันสกรู Top cover เป็น Fixture แบบใหม่ทั้งหมด เอกสาร PCN แสดงในรูปที่ 7.6



รูปที่ 7.6 เอกสาร PCN สำหรับเปลี่ยน Fixture ในกระบวนการขันสกรู Top cover แบบใหม่

2. กำหนดค่าความเข้มแสงของตำแหน่งการขันสกรู Top cover ด้วยวิธีการขันสกรู Top cover ครั้งละหนึ่งตัวด้วย Fixture แบบใหม่ เท่ากับ 700 ± 50 ลักซ์ เนื่องจากในการทดสอบสมมติฐานพบว่า ที่ค่าความเข้มแสง 650 ลักซ์ ไม่มีผลอย่างมีนัยสำคัญต่ออัตราการร่วนไฟลของอากาศของไฮดริดิก ดังนั้นจึงกำหนดค่าเพิ่อของค่าความเข้มแสงไว้ที่ ± 50 ลักซ์ และกำหนดค่าความเข้มแสงของตำแหน่งการขันสกรู Top cover ด้วยวิธีการขันสกรู Top cover ครั้งละ 6 ตัวด้วยเครื่องจักร เท่ากับ 600 ลักซ์ เนื่องจากค่าความเข้มแสงไม่มีผลอย่างมีนัยสำคัญกับวิธีการขันสกรู Top cover ด้วยเครื่องจักร จึงกำหนดไว้ที่ค่าความเข้มแสงเท่ากับ 600 ลักซ์ เพื่อเป็นการประหยัดค่าไฟฟ้า และกำหนดให้มีการตรวจสอบค่าความเข้มแสงของตำแหน่งการขันสกรู Top cover ทุกเดือน โดยใบบันทึกการตรวจสอบพารามิเตอร์แสดงในรูปที่ 7.7

| STATION NO. | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|----|----|----|----------|
| แบบรายงานการทำงานและอุปกรณ์/เครื่องมือการทำงานประจำเดือน | | | หน่วยงาน : | | | | เอกสารเลขที่ : F-MTC-HDE-xxx | | | | | | | |
| ชื่อเรื่อง : การตรวจสอบริบบิ่นเดินของหัวสcrews ตามกำหนด | | | ผู้ที่ทำการตรวจสอบ : ทุกเดือน | | ผู้ที่ตรวจสอบเครื่อง : พนักงาน (Operator) | | วันเดือนปี : 1 Sep 2013 | | แก้ไขครั้งที่ : 0.00 | | | | | |
| ผู้ดูแล : พนักงาน | | | รายการที่ต้องตรวจสอบ/พิจารณาความสะอาด | | ข้อมูลในการตรวจสอบ/พิจารณา | | วิธีการตรวจสอบ/อุปกรณ์ | | อีเมลที่เก็บได้เมื่อแนบสคบคุมติด | | | | | |
| ลำดับ | เวลา | ผู้ตรวจสอบ | จุดที่ต้องตรวจสอบ/พิจารณา | รายการที่ต้องตรวจสอบ/พิจารณา | ความหมายของศัพท์ที่มีอยู่ในรายงาน | ค่ามาตรฐาน | เครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบ | อุปกรณ์ที่ใช้ตรวจสอบ | | | | | | |
| 1 | ทุกเดือน | พนักงาน | Top cover screw fastening | 1. ความนิ่นของหัวสcrews ที่มีผิวสีเงา | 700 ± 50 Lux (Conveyor) 600 Lux (Machine) | | เครื่องมือส่อง Lux meter | ลักษณะของหัวสcrews ที่มีผิวสีเงา | ดำเนินการให้แจ้งทีมห้องน้ำ | | | | | |
| รายการที่ต้องตรวจสอบ/พิจารณา ผู้ที่ตรวจสอบ (operator) | | | | | | | | | | | | | | |
| ผู้ที่ตรวจสอบ : บังคับก่อสร้างตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมเช็คปรับปรุง ของลักษณะ | | | | | | | | | | | | | | |
| ผู้ที่ตรวจสอบ : พนักงาน | | | | | | | | | | | | | | |
| (ถ้า必要) เผื่อน : | | | | | | | | | | | | | | |
| ผู้ที่ตรวจสอบ : บังคับก่อสร้าง (ปักดิ้) | | | | | | | | | | | | | | |
| ผู้ที่ตรวจสอบ : บังคับก่อสร้าง (ปักดิ้) | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการที่ต้องตรวจสอบ/พิจารณาในห้องน้ำ ให้ใส่เครื่องหมาย "N/A" ลงในช่องว่าง | | | | | | | | | | | | | | |
| Station | ເລື່ອງ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | หมายเหตุ |
| Station#1 | Lux | | | | | | | | | | | | | |
| Station#2 | 叻 | | | | | | | | | | | | | |
| Station#3 | Lux | | | | | | | | | | | | | |
| Station#4 | 叻 | | | | | | | | | | | | | |
| หมายเหตุ : ในการเติบโตนี้มีการทำงานติดต่อคือ ให้ทีมห้องน้ำสืบสานในเดือนต่อไปนี้อย่างที่ไม่มีการวางแผนและเรียก N/A ไว้ช่องลงสถานะที่ของเดือน N/A ให้มีการทำงานใน station นี้ | | | | | | | | | | | | | | |

รูปที่ 7.7 ใบบันทึกการตรวจสอบค่าความเข้มแสงของตำแหน่งการขันสกรู Top cover

3. กำหนดให้มีการทบทวนการฝึกอบรมพนักงานทุกๆ 6 เดือน เพื่อย้ำเตือนทักษะที่ถูกต้องในการปฏิบัติงานให้พนักงาน โดยมีการกำหนดระยะเวลาการทบทวนการฝึกอบรมในปรับปรุงการปฏิบัติงานในตำแหน่งการขันสกรู Top cover ให้กับพนักงาน แสดงในรูปที่ 7.8

| HGST (THAILAND) LIMITED | | |
|--------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| CERTIFICATE BADGE | | |
| NAME : ນັກພຣ | SURNAME : ໙າທຣສວ່າຮຣຍ | |
| S/N : 2003529 | HIRING DATE : 01/09/1999 | |
| PROCESS | MODEL | CERTIFIED BY |
| Top cover screw fastening | 2.5" All | Niramol Ch. |
| | | / / |
| | | / / |
| | | / / |
| Training | | |

ຮູບທີ 7.8 ໃປຮັບຮອງການປົງປັດຕິການຂອງພනັກງານ

ນອກຈາກມີການກຳຫນດການຕັ້ງຄ່າແລະຄວບຄຸມປັບປຸງຢັນນຳເຂົາຕ່າງໆແລ້ວ ເພື່ອໃຫ້ກະບວນການ
ພລິຕິມີປະສິທິກາພແລະຄວບຄຸມປັບປຸງຢັນນຳເຂົາໃຫ້ໄດ້ຜລລັບພົມຕາມທີ່ຕ້ອງການ ຈຶ່ງມີກາຈັດທຳແນນການ
ຄວບຄຸມກະບວນການ (Control plan) ໃນກາງທດສອບຮອຍຮ້ວ່າ ດັ່ງແສດງໃນຕາງໆທີ່ 7.2 ຜຶ່ງມີການ
ກຳຫນດຄ່າຄວາມເຂັ້ມແສງໃນຕໍ່ແໜ່ງການຂັ້ນສກູ້ Top cover ເປັນພາວັນມີເຕອຮົນໃກ່ຄວບຄຸມ ໂດຍທີ່
ມີສັບປະກິດໃນການຄວບຄຸມເທົກກັບ 600 ລັກໜ້າ ສໍາຫຼວບວິທີການຂັ້ນສກູ້ Top cover ດ້ວຍເຄື່ອງຈັກ ແລະ
700±50 ລັກໜ້າ ສໍາຫຼວບວິທີການຂັ້ນສກູ້ Top cover ດ້ວຍ Fixture ແບບໃໝ່ດ້ວຍຄົນ ໂດຍທີ່ຄວາມຄືໃນການ
ຕຽບສອບເປັນທຸກເດືອນ ແລະຜູ້ຮັບຜິດຂອບໃນກາງຕຽບສອບຕື່ອງ ຝ່າຍພລິຕິ ໂດຍມີໜ້າທີ່ກຳຫນດ
ຕຽບສອບຄ່າຄວາມເຂັ້ມແສງໃນພື້ນທີ່ປົງປັດຕິການໃຫ້ຕຽບຕາມຂໍ້ອກຫານ ຈາກນັ້ນທໍາການບັນທຶກຄ່າຄວາມ
ເຂັ້ມແສງທີ່ທໍາການຕຽບສອບ ໃນໄປບັນທຶກກາງຕຽບສອບຄ່າຄວາມເຂັ້ມແສງຂອງຕໍ່ແໜ່ງການຂັ້ນສກູ້
Top cover (ຮູບທີ່ 7.7) ຜຶ່ງຄ້າມີເພີ້ມພົບວ່າຄ່າຄວາມເຂັ້ມແສງທີ່ທໍາການຕຽບສອບມີຄ່າໄມ່ຕຽບຕາມ
ຂໍ້ອກຫານດ ໃ້ວ່າທໍາການແຈ້ງຊ່າງເຕັກນິກ (Technician) ເພື່ອທໍາການແກ້ໄຂຄ່າຄວາມເຂັ້ມແສງໃຫ້ຕຽບຕາມ
ຂໍ້ອກຫານດແລະທໍາການບັນທຶກສາເຫຼືອພ້ອມທັງວິທີການແກ້ໄຂ ໃນໄປບັນທຶກກາງຕຽບສອບຄ່າຄວາມເຂັ້ມ
ແສງຂອງຕໍ່ແໜ່ງການຂັ້ນສກູ້ Top cover ດ້ວຍ

ตารางที่ 7.2 แผนกรากควบคุมในกระบวนการทดสอบอย่างร้าวของไฮาร์ดิสก์

| ลำดับ | พารามิเตอร์ | สเปก | หน่วย | ความถี่ | วิธีการ | ผู้รับผิดชอบ | แบบทึก คุณภาพ | การตัดสินใจและการ แก้ปัญหา |
|-------|--|------------|-------|----------|--|--------------|------------------|--|
| 1 | ค่าความเข้มแสงในพื้นที่ ปฏิบัติงาน สำหรับวิธีการขัน สกรู Top cover ครั้งละ 6 ตัว ด้วยเครื่องจักร | 600 | ลักซ์ | ทุกเดือน | ตรวจสอบค่าพารามิเตอร์ ให้ตรงตามข้อกำหนด | ฝ่ายผลิต | รูปที่ 7.7 | แจ้งช่างเทคนิคเพื่อทำ การแก้ไข และบันทึก ¹ สาเหตุและแก้ไข พารามิเตอร์ให้ตรงตาม ข้อกำหนด |
| 2 | ค่าความเข้มแสงในพื้นที่ ปฏิบัติงาน สำหรับวิธีการขัน สกรู Top cover ครั้งละหนึ่ง ตัวด้วย Fixture แบบใหม่ | 700 ± 50 | ลักซ์ | ทุกเดือน | ตรวจสอบค่าพารามิเตอร์ ให้ตรงตามข้อกำหนด | ฝ่ายผลิต | รูปที่ 7.7 | แจ้งช่างเทคนิคเพื่อทำ การแก้ไข และบันทึก ¹ สาเหตุและแก้ไข พารามิเตอร์ให้ตรงตาม ข้อกำหนด |

บทที่ 8

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

8.1 บทนำ

งานวิจัยนี้ได้นำแนวคิดการผลิตแบบซิกซ์ ซิกมาทั้ง 5 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการนิยามปัญหา ขั้นตอนการวัดเพื่อหาสาเหตุของปัญหา ขั้นตอนการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ขั้นตอนการปรับปรุงกระบวนการฯ และขั้นตอนการติดตามควบคุมมาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดของเสียในกระบวนการผลิตยาardดิสก์อันเนื่องมาจากภาระร้าวของยาardดิสก์โดยปรับปรุงค่าตัวคงที่ที่วัดความสามารถของกระบวนการอัตราการร้าวให้ลดลงจากศูนย์ของยาardดิสก์ร่วมด้วยอีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนความสูญเสีย และต้นทุนที่ใช้ในกระบวนการผลิตยาardดิสก์ได้อีกด้วย

8.2 บทสรุปขั้นตอนการนิยามปัญหา

งานวิจัยนี้เริ่มต้นจากขั้นตอนการนิยามปัญหา เพื่อทำการกำหนดปัญหาและคัดเลือกหัวข้อที่จะทำการปรับปรุง โดยเริ่มต้นจากศึกษาระบวนการผลิต เก็บข้อมูล และจัดลำดับความสำคัญของสภาพปัญหาในปัจจุบันของบริษัทกรณีศึกษา รวมทั้งจัดตั้งทีมงานในการดำเนินงาน ซึ่งในขั้นตอนนี้พบว่าของเสียประเภทรอยร้าวของยาardดิสก์ขนาด 2.5 นิ้ว หนา 7 มิลลิเมตร มีอัตราส่วนมากที่สุด ซึ่งคิดเป็นมูลค่าความสูญเสียรวมเท่ากับ 6,154,934 บาท ในเดือนกรกฎาคม 2554 - กรกฎาคม 2556 โดยมีลักษณะการร้าวประเภทรอยร้าวที่รอยต่อระหว่าง Top cover และ Base มากที่สุด รองลงมาเป็นประเภทรอยร้าวจาก Screw Pivot Top cover float โดยมีอัตราส่วนของเสียรวมกันเป็น 92.6% ของอัตราส่วนของเสียประเภทรอยร้าวทั้งหมด ดังนั้น วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ จะทำการศึกษาเพื่อลดของเสียในกระบวนการผลิตยาardดิสก์อันเนื่องมาจากภาระร้าวของยาardดิสก์ โดยปรับปรุงค่าเฉลี่ยของอัตราการร้าวให้ลดลงจากศูนย์ของยาardดิสก์

8.3 บทสรุปขั้นตอนการวัดเพื่อกำหนดสาเหตุของปัญหา

ขั้นตอนการวัดเพื่อหาสาเหตุของปัญหา เริ่มจากการวิเคราะห์ระบบการวัดเพื่อให้มั่นใจในเสถียรภาพของระบบการวัด โดยวิเคราะห์ความแม่นและความเที่ยงของระบบการวัดของเครื่องทดสอบรอยร้าว จากผลการวิเคราะห์พบว่า เครื่องทดสอบรอยร้าวมีค่าความแปรปรวนที่มาจากการวัด ความสามารถในการวัดซ้ำ และความสามารถในการวัดซ้ำน้อยกว่า 10% ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่

สามารถยอมรับได้ตามการอ้างอิงจาก AIAG ดังนั้นจึงถือได้ว่าระบบการวัดนี้มีความแม่นและความผันแปรอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ จากนั้นทำการระดมสมองเพื่อหาปัจจัยนำเข้าที่ส่งผลต่อการทำให้เกิดของเสียจากการทดสอบโดยใช้แผนภาพแสดงสาเหตุและผล พบว่า ปัญหาทั้งสองลักษณะมีสาเหตุของปัญหาแบบเดียวกัน โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ได้ดังนี้

- สาเหตุที่เกิดจากวัสดุดิบ คือ Top cover มีขนาดมากกว่าข้อกำหนด
- สาเหตุที่เกิดจากเครื่องจักร คือ Fixture ที่ใช้ในการวางแผนการหาร์ดดิสก์ในขณะที่ทำการขันสกรู

Top cover มีการกำหนดตำแหน่ง Top cover ไม่ตรงกับกลาง Base

- สาเหตุที่เกิดจากคน คือ พนักงานขาดทักษะและความชำนาญในการปฏิบัติงาน
- สาเหตุที่เกิดจากวิธีการ คือ วิธีการขันสกรู Top cover ที่ไม่ได้ทำให้ Top cover เยื่อง
- สาเหตุที่เกิดจากสภาพแวดล้อม คือ ความสว่างของพื้นที่ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ

จากนั้นทำการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบ ของกระบวนการผลิตต่อ ลักษณะรอยร้าวทั้งสองโดยอ้างอิงเทคนิค FMEA และนำค่าแนว RPN มาเรียงลำดับด้วยแผนภาพ พาเวโล โดยใช้กฎ 80:20 พบว่า มีปัจจัยที่สำคัญที่จะนำไปวิเคราะห์ต่อในขั้นตอนการวิเคราะห์ สาเหตุของปัญหาทั้งหมด 2 ปัจจัย คือ

- 1) วิธีการขันสกรู Top cover
- 2) แสงสว่างในพื้นที่ปฏิบัติงาน

8.4 บทสรุปขั้นตอนการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา

ขั้นตอนการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา จะนำปัจจัยที่สำคัญที่ได้จากขั้นตอนการวัดเพื่อหาสาเหตุของปัญหามาทำการทดสอบสมมติฐานเพื่อพิสูจน์นัยสำคัญของสาเหตุของปัญหา โดยมีปัจจัยนำเข้าที่ควบคุมได้และสามารถนำไปทดสอบสมมติฐานได้ 2 ปัจจัยคือ วิธีการขันสกรู Top cover และแสงสว่างในพื้นที่ปฏิบัติงาน โดยทำการกำหนดระดับของปัจจัยในการทดสอบ สมมติฐานออกเป็น 2 ระดับ จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยนำเข้าทั้งสองปัจจัยมีผลต่ออัตราการร้าวไว้เหลือของอากาศของฮาร์ดดิสก์อย่างมีนัยสำคัญ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนั้นจึงนำปัจจัยทั้ง 2 ปัจจัย คือ วิธีการขันสกรู Top cover และแสงสว่างในพื้นที่ปฏิบัติงานไปทำการวิเคราะห์ต่อในขั้นตอนถัดไป

8.5 บทสรุปขั้นตอนการปรับปรุงกระบวนการ

ขั้นตอนการปรับปรุงกระบวนการ จะนำปัจจัยที่มีผลอย่างมีนัยสำคัญต่ออัตราการร้าวไว้เหลือของอากาศของฮาร์ดดิสก์มาทำการออกแบบการทดลอง เพื่อหาระดับของปัจจัยที่เหมาะสมที่สุดที่

ทำให้อัตราส่วนของเสียงประกายร้าวของยาาร์ดิสก์ลดลงมากที่สุด ซึ่งในการวิจัยนี้ใช้การออกแบบการทดลองแบบพหุปัจจัย โดยกำหนดระดับของปัจจัยเป็น 3 ระดับ จากผลการวิเคราะห์การออกแบบการทดลองแบบพหุปัจจัย พบว่าปัจจัยหลัก วิธีการขันสกรู Top cover และ แสงสว่างในพื้นที่ปฏิบัติงาน มีผลอย่างมีนัยสำคัญต่ออัตราการร้าวไฟลของอากาศ แต่อิทธิพลร่วมของทั้งสองปัจจัย ไม่มีผลอย่างมีนัยสำคัญต่ออัตราการร้าวไฟลของอากาศ ดังนั้น ผู้ทำการวิจัยจึงนำปัจจัยหลักทั้งสองปัจจัยมาทำการออกแบบการทดลองแบบสุ่มบริบูรณ์ โดยทำการทดสอบที่ระดับของปัจจัยต่างๆ ครั้งละหนึ่งครั้งการทดลอง จากผลการออกแบบการทดลองแบบสุ่มบริบูรณ์ พบว่า วิธีการขันสกรู Top cover มีผลต่ออัตราการร้าวไฟลของอากาศของยาาร์ดิสก์อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับของปัจจัยต่างๆ และแสงสว่างในพื้นที่ปฏิบัติงานมีผลต่ออัตราการร้าวไฟลของอากาศของยาาร์ดิสก์ที่ระดับของปัจจัย 600 และ 700 ลักษ์ เท่านั้น แต่ที่ระดับของปัจจัย 650 ลักษ์ แสงสว่างในพื้นที่ปฏิบัติงานไม่มีผลอย่างมีนัยสำคัญต่ออัตราการร้าวไฟลของอากาศของยาาร์ดิสก์ ที่ระดับความเข้มนั้น 95%

แต่เนื่องจากบริษัทกรณีศึกษามีข้อจำกัดในเรื่องจำนวน เครื่องจักร ที่ใช้ในการขันสกรู Top cover มีไม่เพียงพอต่อจำนวนยาาร์ดิสก์ที่ต้องการผลิตในแต่ละวัน จึงสามารถกำหนดสภาพภาวะที่เหมาะสมของระดับของปัจจัยออกเป็น 2 สภาวะด้วยกัน ดังนี้

1) วิธีการขันสกรู Top cover คือ วิธีการขันสกรู Top cover ด้วยเครื่องจักร และวิธีการขันสกรู Top cover ด้วย Fixture แบบใหม่

2) แสงสว่างในพื้นที่ปฏิบัติงานที่ระดับ 600 ลักษ์ สำหรับวิธีการขันสกรู Top cover ครั้งละ 6 ตัวด้วยเครื่องจักร และค่าความเข้มแสงของพื้นที่ปฏิบัติงานเท่ากับ 700 ลักษ์ สำหรับวิธีการขันสกรู Top cover ครั้งละหนึ่งตัวด้วย Fixture แบบใหม่

8.6 บทสรุปขั้นตอนการติดตามควบคุม

ขั้นตอนการติดตามควบคุมเป็นขั้นตอนสุดท้ายของงานวิจัยนี้ จากผลการทดสอบและยืนยันผลโดยการปรับตั้งค่าพารามิเตอร์ไว้ที่ระดับที่เหมาะสมพบว่า ค่าเฉลี่ยของอัตราการร้าวไฟลของอากาศมีค่าลดลงจาก 0.364 มิลลิเมตรน้ำ เป็น 0.267 มิลลิเมตรน้ำ ด้วยวิธีการขันสกรู Top cover ด้วย Fixture แบบใหม่ ที่ค่าความเข้มแสง 700 ลักษ์ และลดลงเป็น 0.190 มิลลิเมตรน้ำ ด้วยวิธีการขันสกรู Top cover ด้วยเครื่องจักร ที่ค่าความเข้มแสงในพื้นที่ปฏิบัติงานเท่ากับ 600 ลักษ์

เมื่อทำการวิเคราะห์อัตราส่วนของเสีย เปรียบเทียบก่อนและหลังการปรับปรุงกระบวนการ พบว่า อัตราส่วนของเสียประเภทรอยร้าวเฉลี่ยมีค่าลดลงจากอัตราส่วนของเสียประเภทรอยร้าวเฉลี่ย ก่อนการปรับปรุงกระบวนการเท่ากับ 0.42% เป็นอัตราส่วนของเสียประเภทรอยร้าวภายหลังการปรับปรุงกระบวนการเท่ากับ 0.11% ซึ่งลดลงจากเดิมคิดเป็น 73.81% และเมื่อเปรียบเทียบมูลค่าความสูญเสียที่เกิดจากของเสียประเภทรอยร้าวเฉลี่ยต่อเดือน เป็น 115,127 บาท และภายหลังจากการปรับปรุงกระบวนการ แล้วมูลค่าความสูญเสียเฉลี่ยต่อเดือนลดลงเป็น 19,655 บาท ซึ่งมีมูลค่าลดลงจากเดิมคิดเป็น 82.93%

8.7 ข้อจำกัดในการทดลอง

1. งานวิจัยนี้ทำการศึกษาเฉพาะผลิตภัณฑ์ฮาร์ดดิสก์ขนาด 2.5 นิ้ว หนา 7 มิลลิเมตร และทำการศึกษาของเสียประเภทรอยร้าว ที่มีลักษณะการร้าวที่รอยต่อระหว่าง Top cover และ Base และรอยร้าวจาก Screw Pivot Top cover float เท่านั้น
2. งานวิจัยนี้ไม่สามารถปรับปรุงกระบวนการ ด้วยระดับของปัจจัยที่เหมาะสมที่สุดเพียงแบบเดียวได้ เนื่องจากมีข้อจำกัดในเรื่องจำนวน เครื่องจักร ที่ใช้ในการขันสกรู Top cover ไม่เพียงพอต่อจำนวนฮาร์ดดิสก์ที่ต้องการผลิตในแต่ละวัน
3. ลำดับในการขันสกรู Top cover เป็นปัจจัยที่ไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้ จึงไม่สามารถนำมาทำการทดลองในงานวิจัยนี้ได้

8.8 ข้อเสนอแนะ

1. ผลที่ได้จากการวิจัยนี้ สามารถใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาของเสียประเภทรอยร้าว ของผลิตภัณฑ์รุ่นงานอื่นได้
2. จากการวิเคราะห์ของเสียประเภทรอยร้าวพบว่าสิ่งมีลักษณะการร้าวแบบอื่นๆด้วย ถ้าทำการปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดของเสียประเภทรอยร้าวลักษณะอื่นๆได้ จะช่วยทำให้อัตราส่วนของเสียประเภทรอยร้าวและมูลค่าความสูญเสียลดลงได้

รายการอ้างอิง

ภาษาไทย

กันดา สุวรรณฤทธิ์ และณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย. 2554. การลดของเสียงในกระบวนการเขียนสัญญาณบนฮาร์ดไดร์ฟโดยใช้แนวคิดลีน ซิกซ์ ซิกมา. วารสารวิศวกรรมศาสตร์. 13 (มีนาคม 2554): 47-60.

กิตติศักดิ์ พลอยพาณิชเจริญ. 2546. การวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการผลิต หาร์ดไดร์ฟ กรุงเทพมหานคร : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น.

เกษตร พิพัฒน์ปัญญาณุกูล และคณะ. 2552. การลดของเสียงในกระบวนการผลิตฮาร์ดไดร์ฟกรณีศึกษา: สายการประกอบ Hard Disk Enclosure (HDE). ภาควิชาชีววิศวกรรม อุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.

ชัยพันธ์ พทธิกุล. 2552. การลดของคืนจากการส่งมอบฐานรองรับมอเตอร์โดยใช้แนวทางซิกซ์ ซิกมา. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบัณฑิต, สาขาวิชาชีววิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาชีววิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ชิต เหล่าวัฒนา และณัฐพงศ์ วุฒิกร. 2544. การปรับปรุงคุณภาพระบบการวัดความสั่นสะเทือนของสปินเดลล์มอเตอร์โดยผ่านแนวทางซิกซ์ ซิกมา. วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. 24 (กันยายน-ธันวาคม 2544): 247-267.

ธิตima จินตนาวัน. 2554. เครื่องศตวรรษฮาร์ดไดร์ฟ กับเส้นทางในอนาคต [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: <http://www.eng.chula.ac.th/newsletter/index.php?q=node/227>, [19 เมษายน 2554].

นภัสสรวงศ์ ใจจนิรารณ. 2554. การควบคุมคุณภาพ (Quality control). กรุงเทพมหานคร : คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาชีววิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (เอกสารไม่ตีพิมพ์)

ปารเมศ ชุติมา. 2545. การออกแบบการทดลองทางวิศวกรรม. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

จำปาง แสนจันทร์. 2554. การควบคุมคุณภาพ [ออนไลน์]. แหล่งที่มา:

http://www.lampang.cmustat.com/QC_Book/Lesson%206.pdf, [28 มกราคม 2554].

วรรษิย เยาวพาณี. 2552. การควบคุมคุณภาพทางสถิติ. กรุงเทพมหานคร : คณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.

ภากรณ์ ขำสนิท. 2551. การปรับปรุงค่าพารามิเตอร์สำหรับกระบวนการฉีดพลาสติกกรณีที่มีข้อบกพร่องหลายชนิด. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท สาขาวิชาบริหารและพัฒนาการภาควิชาบริหารและพัฒนาการ คณะบริหารและพัฒนาการ ภาควิชาบริหารและพัฒนาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.

วันเพ็ญ มุ่ลครุบุรี. 2554. การวิเคราะห์กระบวนการจากความผิดพลาดในการแสดงผลข้ามเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตของชุดหัวอ่านเขียนในยาวยด์ดิสก์ไดร์ฟ. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม ภาควิชาบริหารและพัฒนาการ คณะบริหารและพัฒนาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

วุฒิภูมิ เลิศปรีชาภรณ์. 2551. การควบคุมคุณภาพโดยวิธีเชิงซึ่กม่างของบริษัทโอลิแก๊ส (ประเทศไทย) จำกัด. การค้นคว้าแบบอิสระปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ศิรภัทร เปญจารี. 2554. SIX SIGMA. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา:

http://www.ie.eng.chula.ac.th/2544/senior43/096/basic_knowledge.htm.,
[10 กันยายน 2554]

ภาษาอังกฤษ

HITACHI Global Storage Technologies Ltd. 2010. MFG SPEC FOR 2.5" LEAK, PARTICLE, TEST. Japan. (Mimeographed)

Wang G., Wang L., Dong L., and Huang Z. 2007. Study on Leak Rate Formula and Criterion for Helium Mass Spectrometer Fine Leak Test. Beijing Keytone Electronic Relay Corporation, and The 40th Research Institute of CECT.

Youn-Won Park and Yeon-Ki Chung. 1999. Leak-before-break assessment of CANDU pressure tube considering leak detection capability. Korea Institute of Nuclear Safety, South Korea.

Young H.K., and Frank T.A. 2006. Benefits, obstacles, and future of six sigma approach. The George Washington University.

Y.S. Chang, J.U. Jeong, Y.J. Kim, S.S. Hwang and H.P. Kim. 2009. Enhancement of leak rate estimation model for corroded cracked thin tubes. Sungkyunkwan University.

Yukio Takahashi. 2002. Evaluation of leak-before-break assessment methodology for pipes with a circumferential through-wall crack. Part III: estimation of crack opening area. Central Research Institute of Electric Power Industry, Japan.

ภาคผนวก

การทดสอบสมมติฐานของปัจจัยที่ส่งผลต่ออัตราการร้ายในเขตของอาชีวะดิสก์ที่ระดับของ
ปัจจัยต่างๆ

ก.1 การทดสอบสมมติฐานระหว่างวิธีการขันสกรู Top cover ครั้งละหนึ่งตัว โดยใช้ Fixture แบบปั๊จจุบัน และการขันสกรู Top cover ครั้งละ 6 ตัว โดยใช้ เครื่องจักร สมมติฐานที่ต้องการทดสอบ

วัตถุประสงค์เพื่อพิสูจน์ว่า ค่าเฉลี่ยของอัตราการร้าวไหลของอากาศของไฮาร์ดดิสก์ด้วย วิธีการขันสกรู Top cover ทั้ง 2 วิธี มีค่าไม่แตกต่างกัน

สมมติฐานสำหรับทดสอบในทางสถิติ

กำหนดให้ μ_1 แทน ค่าเฉลี่ยของอัตราการร้าวไหลของอากาศของไฮาร์ดดิสก์ด้วยวิธีการ

ขันสกรู Top cover ครั้งละหนึ่งตัว โดยใช้ Fixture แบบปั๊จจุบัน

μ_2 แทน ค่าเฉลี่ยของอัตราการร้าวไหลของอากาศของไฮาร์ดดิสก์ด้วยวิธีการ

ขันสกรู Top cover ครั้งละ 6 ตัว โดยใช้ เครื่องจักร

สมมติฐานที่ใช้ในการทดสอบดังนี้

$H_0 : \mu_1 = \mu_2$ (หมายถึงค่าเฉลี่ยของอัตราการร้าวไหลของอากาศของไฮาร์ดดิสก์ ด้วยวิธีการขันสกรู Top cover ทั้ง 2 วิธีมีค่าไม่แตกต่างกัน)

$H_a : \mu_1 \neq \mu_2$ (หมายถึงค่าเฉลี่ยของอัตราการร้าวไหลของอากาศของไฮาร์ดดิสก์ ด้วยวิธีการขันสกรู Top cover ทั้ง 2 วิธีมีค่าแตกต่าง)

ผลการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ 2-Sample Z Test ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel

ค่าสถิติทดสอบที่ใช้ในการทดสอบคือค่าสถิติทดสอบซี โดยผลการทดสอบสมมติฐานของ ค่าเฉลี่ยอัตราการร้าวไหลของอากาศของไฮาร์ดดิสก์ ของวิธีการขันสกรู Top cover ทั้ง 2 วิธี แสดง ในรูปที่ ก.1

| z-Test: Two Sample for Means | | |
|------------------------------|--------------------|--------------------|
| | Current Fixture | Machine |
| Mean | 0.328229514 | 0.190125406 |
| Known Variance | 0.9841 | 0.0246 |
| Observations | 13851 | 13851 |
| Hypothesized Mean Difference | 0 | |
| z | 16.18326521 | |
| P(Z<=z) two-tail | | 0 |
| z Critical two-tail | | 1.959963985 |

รูปที่ ก.1 ผลการทดสอบสมมติฐานของวิธีการขันสกรู Top cover ด้วยวิธี 2-Sample Z Test

จากผลการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ได้ค่าสถิติทดสอบซีเท่ากับ 16.18 ซึ่งมีค่ามากกว่าค่า $Z_{critical}$ เท่ากับ 1.96 และค่า P-value น้อยกว่า 0.005 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 จึงปฏิเสธ H_0 ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าค่าเฉลี่ยของอัตราการร้าวในหลังของอากาศของยาาร์ดดิสก์ด้วยวิธีการขันสกรู Top cover ทั้ง 2 วิธีมีค่าแตกต่างกัน หรืออาจสรุปได้ว่า วิธีการขันสกรู Top cover มีผลอย่างมีนัยสำคัญต่อค่าเฉลี่ยของอัตราการร้าวในหลังของอากาศของยาาร์ดดิสก์ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

ก.2 การทดสอบสมมติฐานระหว่างวิธีการขันสกรู Top cover ครั้งละหนึ่งตัว โดยใช้ Fixture แบบใหม่ และการขันสกรู Top cover ครั้งละ 6 ตัว โดยใช้ เครื่องจักร สมมติฐานที่ต้องการทดสอบ

วัตถุประสงค์เพื่อพิสูจน์ว่า ค่าเฉลี่ยของอัตราการร้าวในหลังของอากาศของยาาร์ดดิสก์ด้วยวิธีการขันสกรู Top cover ทั้ง 2 วิธี มีค่าไม่แตกต่างกัน

สมมติฐานสำหรับทดสอบในทางสถิติ

กำหนดให้ μ_1 แทน ค่าเฉลี่ยของอัตราการร้าวในหลังของอากาศของยาาร์ดดิสก์ด้วยวิธีการขันสกรู Top cover ครั้งละหนึ่งตัว โดยใช้ Fixture แบบใหม่ μ_2 แทน ค่าเฉลี่ยของอัตราการร้าวในหลังของอากาศของยาาร์ดดิสก์ด้วยวิธีการขันสกรู Top cover ครั้งละ 6 ตัว โดยใช้ เครื่องจักร

สมมติฐานที่ใช้ในการทดสอบดังนี้

$H_0 : \mu_1 = \mu_2$ (หมายถึงค่าเฉลี่ยของอัตราการร้าวในหลังของอากาศของยาาร์ดดิสก์ด้วยวิธีการขันสกรู Top cover ทั้ง 2 วิธีมีค่าไม่แตกต่างกัน)

$H_a : \mu_1 \neq \mu_2$ (หมายถึงค่าเฉลี่ยของอัตราการร้าวในหลังของอากาศของยาาร์ดดิสก์ด้วยวิธีการขันสกรู Top cover ทั้ง 2 วิธีมีค่าแตกต่าง)

ผลการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ 2-Sample Z Test ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel

ค่าสถิติทดสอบที่ใช้ในการทดสอบคือค่าสถิติทดสอบซี โดยผลการทดสอบสมมติฐานของค่าเฉลี่ยอัตราการร้าวในหลังของอากาศของยาาร์ดดิสก์ ของวิธีการขันสกรู Top cover ทั้ง 2 วิธี แสดงในรูปที่ ก.2

| z-Test: Two Sample for Means | | |
|------------------------------|--------------------|--------------------|
| | New Fixture | Machine |
| Mean | 0.275387986 | 0.190125406 |
| Known Variance | 0.44 | 0.0246 |
| Observations | 13851 | 13851 |
| Hypothesized Mean Difference | 0 | |
| z | 14.72174984 | |
| P(Z<=z) two-tail | | 0 |
| z Critical two-tail | | 1.959963985 |

รูปที่ ก.2 ผลการทดสอบสมมติฐานของวิธีการขันสกรู Top cover ด้วยวิธี 2-Sample Z Test

จากผลการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ได้ค่าสถิติทดสอบซึ่งเท่ากับ 14.72 ซึ่งมีค่ามากกว่าค่า $Z_{critical}$ เท่ากับ 1.96 และค่า P-value น้อยกว่า 0.005 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 จึงปฏิเสธ H_0 ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าค่าเฉลี่ยของอัตราการร้าวไหลของภาคซขของชาร์ดดิสก์ด้วยวิธีการขันสกรู Top cover ทั้ง 2 วิธีมีค่าแตกต่างกัน หรืออาจสรุปได้ว่า วิธีการขันสกรู Top cover มีผลอย่างมีนัยสำคัญต่อค่าเฉลี่ยของอัตราการร้าวไหลของภาคซขของชาร์ดดิสก์ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

ก.3 การทดสอบสมมติฐานระหว่างค่าความเข้มแสงที่ตำแหน่งการขันสกรู Top cover เท่ากับ 600 ลักซ์ และ 650 ลักซ์

สมมติฐานที่ต้องการทดสอบ

วัตถุประสงค์เพื่อพิสูจน์ว่า ค่าเฉลี่ยของอัตราการร้าวไหลของภาคซขของชาร์ดดิสก์ที่มีค่าความเข้มแสงที่ตำแหน่งการขันสกรู Top cover ทั้ง 2 ค่า มีค่าไม่แตกต่างกัน

สมมติฐานสำหรับทดสอบในทางสถิติ

กำหนดให้ μ_1 แทน ค่าเฉลี่ยของอัตราการร้าวไหลของภาคซขของชาร์ดดิสก์ที่มีค่าความ

สว่างที่ตำแหน่งการขันสกรู Top cover เท่ากับ 600 ลักซ์

μ_2 แทน ค่าเฉลี่ยของอัตราการร้าวไหลของภาคซขของชาร์ดดิสก์ที่มีค่าความสว่างที่ตำแหน่งการขันสกรู Top cover เท่ากับ 650 ลักซ์

สมมติฐานที่ใช้ในการทดสอบดังนี้

$H_0 : \mu_1 = \mu_2$ (หมายถึงค่าเฉลี่ยของอัตราการร้าวไอล์ของภาคซ้ายของยาาร์ดดิสก์ที่มีค่าความเข้มแสงที่ตำแหน่งการขันสกรู Top cover ห้อง 2 ค่ามีค่าไม่แตกต่างกัน)

$H_a : \mu_1 \neq \mu_2$ (หมายถึงค่าเฉลี่ยของอัตราการร้าวไอล์ของภาคซ้ายของยาาร์ดดิสก์ที่มีค่าความเข้มแสงที่ตำแหน่งการขันสกรู Top cover ห้อง 2 ค่ามีค่าแตกต่าง)

ผลการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ 2-Sample Z Test ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel

ค่าสถิติทดสอบที่ใช้ในการทดสอบคือค่าสถิติทดสอบที่ โดยผลการทดสอบสมมติฐานของค่าเฉลี่ยอัตราการร้าวไอล์ของภาคซ้ายของยาาร์ดดิสก์ ที่มีค่าความเข้มแสงที่ตำแหน่งการขันสกรู Top cover ห้อง 2 ค่า แสดงในรูปที่ ก.3

| z-Test: Two Sample for Means | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| | 600 Lux | 650 Lux |
| Mean | 0.278138185 | 0.262729478 |
| Known Variance | 0.5817 | 0.502 |
| Observations | 13851 | 13851 |
| Hypothesized Mean Difference | 0 | |
| z | 1.742016337 | |
| P(Z<=z) two-tail | 0.081505586 | |
| z Critical two-tail | 1.959963985 | |

รูปที่ ก.3 ผลการทดสอบสมมติฐานของค่าความเข้มแสงที่ตำแหน่งการขันสกรู Top cover ด้วยวิธี 2-Sample Z Test

จากผลการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ได้ค่าสถิติทดสอบที่เท่ากับ 1.74 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าค่า $Z_{critical}$ เท่ากับ 1.96 และค่า P-value เท่ากับ 0.08 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 จึงไม่สามารถปฏิเสธ H_0 ได้ ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าค่าเฉลี่ยของอัตราการร้าวไอล์ของภาคซ้ายของยาาร์ดดิสก์ที่มีค่าความเข้มแสงที่ตำแหน่งการขันสกรู Top cover ห้อง 2 ค่ามีค่าไม่แตกต่างกัน หรืออาจสรุปได้ว่าค่าความเข้มแสงที่ตำแหน่งการขันสกรู Top cover ไม่มีผลอย่างมีนัยสำคัญต่อค่าเฉลี่ยของอัตราการร้าวไอล์ของภาคซ้ายของยาาร์ดดิสก์ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

ก.4 การทดสอบสมมติฐานระหว่างค่าความเข้มแสงที่ตำแหน่งการขันสกรู Top cover เท่ากับ 600 ลักซ์ และ 700 ลักซ์

สมมติฐานที่ต้องการทดสอบ

วัตถุประสงค์เพื่อพิสูจน์ว่า ค่าเฉลี่ยของอัตราการร้าวไหลดของอากาศของไฮาร์ดดิสก์ที่มีค่าความเข้มแสงที่ตำแหน่งการขันสกรู Top cover ทั้ง 2 ค่า มีค่าไม่แตกต่างกัน

สมมติฐานสำหรับทดสอบในทางสถิติ

กำหนดให้ μ_1 แทน ค่าเฉลี่ยของอัตราการร้าวไหลดของอากาศของไฮาร์ดดิสก์ที่มีค่าความสว่างที่ตำแหน่งการขันสกรู Top cover เท่ากับ 600 ลักซ์

μ_2 แทน ค่าเฉลี่ยของอัตราการร้าวไหลดของอากาศของไฮาร์ดดิสก์ที่มีค่าความสว่างที่ตำแหน่งการขันสกรู Top cover เท่ากับ 700 ลักซ์

สมมติฐานที่ใช้ในการทดสอบดังนี้

$H_0 : \mu_1 = \mu_2$ (หมายถึงค่าเฉลี่ยของอัตราการร้าวไหลดของอากาศของไฮาร์ดดิสก์ที่มีค่าความเข้มแสงที่ตำแหน่งการขันสกรู Top cover ทั้ง 2 ค่า มีค่าไม่แตกต่างกัน)

$H_a : \mu_1 \neq \mu_2$ (หมายถึงค่าเฉลี่ยของอัตราการร้าวไหลดของอากาศของไฮาร์ดดิสก์ที่มีค่าความเข้มแสงที่ตำแหน่งการขันสกรู Top cover ทั้ง 2 ค่า มีค่าแตกต่าง)

ผลการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ 2-Sample Z Test ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel

ค่าสถิติดทดสอบที่ใช้ในการทดสอบคือค่าสถิติดทดสอบซี โดยผลการทดสอบสมมติฐานของค่าเฉลี่ยอัตราการร้าวไหลดของอากาศของไฮาร์ดดิสก์ ที่มีค่าความเข้มแสงที่ตำแหน่งการขันสกรู Top cover ทั้ง 2 ค่า แสดงในรูปที่ ก.4

| z-Test: Two Sample for Means | | |
|------------------------------|--------------------|-------------|
| | 600 Lux | 700 Lux |
| Mean | 0.278138185 | 0.252875244 |
| Known Variance | 0.5817 | 0.3744 |
| Observations | 13851 | 13851 |
| Hypothesized Mean Difference | 0 | |
| z | 3.04069471 | |
| P(Z<=z) two-tail | 0.00236033 | |
| z Critical two-tail | 1.959963985 | |

รูปที่ ก.4 ผลการทดสอบสมมติฐานของค่าความเข้มแสงที่ตำแหน่งการขันสกรู Top cover ด้วยวิธี 2-Sample Z Test

จากผลการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ได้ค่าสถิติทดสอบซึ่งเท่ากับ 3.04 ซึ่งมีค่ามากกว่าค่า $Z_{critical}$ เท่ากับ 1.96 และค่า P-value เท่ากับ 0.002 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 จึงปฏิเสธ H_0 ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าค่าเฉลี่ยของอัตราการร้าวไหลงของอากาศของยาาร์ดดิสก์ที่มีค่าความเข้มแสงที่ตำแหน่งการขันสกรู Top cover ทั้ง 2 ค่ามีค่าแตกต่างกัน หรืออาจสรุปได้ว่าค่าความเข้มแสงที่ตำแหน่งการขันสกรู Top cover มีผลอย่างมีนัยสำคัญต่อค่าเฉลี่ยของอัตราการร้าวไหลงของอากาศของยาาร์ดดิสก์ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

ก.5 การทดสอบสมมติฐานระหว่างค่าความเข้มแสงที่ตำแหน่งการขันสกรู Top cover เท่ากับ 650 ลักซ์ และ 700 ลักซ์

สมมติฐานที่ต้องการทดสอบ

วัตถุประสงค์เพื่อพิสูจน์ว่า ค่าเฉลี่ยของอัตราการร้าวไหลงของอากาศของยาาร์ดดิสก์ที่มีค่าความเข้มแสงที่ตำแหน่งการขันสกรู Top cover ทั้ง 2 ค่า มีค่าไม่แตกต่างกัน

สมมติฐานสำหรับทดสอบในทางสถิติ

กำหนดให้ μ_1 แทน ค่าเฉลี่ยของอัตราการร้าวไหลงของอากาศของยาาร์ดดิสก์ที่มีค่าความ
สว่างที่ตำแหน่งการขันสกรู Top cover เท่ากับ 650 ลักซ์
 μ_2 แทน ค่าเฉลี่ยของอัตราการร้าวไหลงของอากาศของยาาร์ดดิสก์ที่มีค่าความ
สว่างที่ตำแหน่งการขันสกรู Top cover เท่ากับ 700 ลักซ์

สมมติฐานที่ใช้ในการทดสอบดังนี้

$H_0 : \mu_1 = \mu_2$ (หมายถึงค่าเฉลี่ยของอัตราการร้าวไหลของอากาศของยาาร์ด迪สก์ ที่มีค่าความเข้มแสงที่ตำแหน่งการขันสกรู Top cover ห้อง 2 ค่า มีค่าไม่แตกต่างกัน)

$H_a : \mu_1 \neq \mu_2$ (หมายถึงค่าเฉลี่ยของอัตราการร้าวไหลของอากาศของยาาร์ด迪สก์ ที่มีค่าความเข้มแสงที่ตำแหน่งการขันสกรู Top cover ห้อง 2 ค่า มีค่าแตกต่าง)

ผลการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ 2-Sample Z Test ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel

ค่าสถิติดทดสอบที่ใช้ในการทดสอบคือค่าสถิติดทดสอบซี โดยผลการทดสอบสมมติฐานของ ค่าเฉลี่ยอัตราการร้าวไหลของอากาศของยาาร์ด迪สก์ ที่มีค่าความเข้มแสงที่ตำแหน่งการขันสกรู Top cover ห้อง 2 ค่า แสดงในรูปที่ ก.5

| z-Test: Two Sample for Means | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| | 650 Lux | 700 Lux |
| Mean | 0.262729478 | 0.252875244 |
| Known Variance | 0.502 | 0.3744 |
| Observations | 13851 | 13851 |
| Hypothesized Mean Difference | 0 | |
| z | 1.238831577 | |
| P(Z<=z) two-tail | 0.215407877 | |
| z Critical two-tail | 1.959963985 | |

รูปที่ ก.5 ผลการทดสอบสมมติฐานของค่าความเข้มแสงที่ตำแหน่งการขันสกรู Top cover ด้วยวิธี 2-Sample Z Test

จากผลการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ได้ค่าสถิติทดสอบซีเท่ากับ 1.24 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าค่า $Z_{critical}$ เท่ากับ 1.96 และค่า P-value เท่ากับ 0.215 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 จึงไม่สามารถปฏิเสธ H_0 ได้ ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าค่าเฉลี่ยของอัตราการร้าวไหลของอากาศของยาาร์ด迪สก์ที่มีค่าความเข้มแสงที่ตำแหน่งการขันสกรู Top cover ห้อง 2 ค่า มีค่าไม่แตกต่างกัน หรืออาจสรุปได้ว่าค่าความเข้มแสงที่ตำแหน่งการขันสกรู Top cover ไม่มีผลอย่างมีนัยสำคัญต่อค่าเฉลี่ยของอัตราการร้าวไหลของอากาศของยาาร์ด迪สก์ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

ชื่อ – ชื่อสกุล นางสาวสุนิณน์ ฤทธิ์ทอง
วัน เดือน ปี เกิด 12 ตุลาคม 2528
สถานที่เกิด นครสวรรค์
ที่อยู่ปัจจุบัน 100 หมู่ 9 ตำบลพยุหะ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน วิศวกรฝ่ายผลิต โรงงานผลิตยาาร์ดดิสก์ไดร์ฟ
ประวัติการศึกษา
 พ.ศ.2550 วิทยาศาสตรบัณฑิต ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม สาขatechnology
 พอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่