

บทที่ 6

การตรวจพบ วินิจฉัยและบอกระดับขนาดของความผิดปกติ ได้ในช่วงภาวะชั่วคราวของระบบ โดยอาศัยรายงานประสาทแบบลำดับชั้นหลายขั้นตอน

โดยส่วนใหญ่แล้ว ระบบตรวจพบความผิดปกติโดยอาศัยรายงานประสาทจะมีความสามารถในการตรวจพบและวินิจฉัยหรือจำแนกชนิดของความผิดปกติได้เท่านั้น แต่ในงานวิจัยของ Watanabe, Matsuura, Abe, Kubota, Himmelblau[18] และ Mageed, Sakr, Bahgat[21] ยังได้นำเสนอโครงสร้างของ HANN ที่สามารถตรวจพบ วินิจฉัยและบอกระดับของความผิดปกติได้ถูกต้อง เมื่อระบบเข้าสู่สถานะอยู่ตัวแล้ว

การสร้างสัญญาณเตือนที่บอกถึงระดับขนาดหรือระดับความรุนแรงของความผิดปกติที่เกิดขึ้นช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถทราบได้ทันทีที่มีความผิดปกติชนิดใดเกิดขึ้นในระบบ และความผิดปกตินั้นส่งผลกระทบต่อระบบมากหรือน้อยเพียงไร ทำให้การตัดสินใจแก้ไขทำได้ถูกต้องและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยสัญญาณเตือนที่ระดับความรุนแรงน้อย อาจคิดได้ว่าเป็นการรบกวนระบบและสามารถปล่อยให้ระบบทำงานต่อไปได้อย่างปกติ แต่หากระบบตรวจพบความผิดปกติสร้างสัญญาณเตือนที่ระดับความรุนแรงมาก อาจต้องรีบหยุดการทำงานของระบบเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อผลผลิต เครื่องจักรและคนงาน

นอกจากนี้ การทราบระดับขนาดของความผิดปกติที่เกิดขึ้น จะช่วยให้การปรับแก้ไขความผิดปกติที่เกิดขึ้น โดยอาศัยการปรับโครงสร้างของตัวควบคุม สามารถทำได้สอดคล้องกับขนาดของสัญญาณที่เปลี่ยนแปลงไป และทำให้ควบคุมระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ในบทที่ 6 นี้จะกล่าวถึงระบบตรวจพบ วินิจฉัยและบอกระดับขนาดของความผิดปกติเพื่อให้ได้ถูกต้องตั้งแต่ระบบยังอยู่ในภาวะชั่วคราว โดยอาศัยรายงานประสาทแบบลำดับชั้นหลายขั้นตอน (MSHANN) และศึกษาการปรับโครงสร้างของตัวควบคุมเพื่อแก้ไขความผิดปกติเฉพาะในบางกรณี และทดสอบด้วยการจำลองระบบกับหอกลิ้นแยกสารผสมสองชนิด

6.1 โครงสร้าง MSHANN และรูปแบบของการสอนเพื่อการวินิจฉัยและบอกระดับขนาดของความผิดปกติ


โครงสร้างของระบบตรวจพบ วินิจฉัยและบอกระดับของความผิดปกติให้ได้ตั้งแต่ในภาวะชั่วคราว โดยอาศัย MSHANN ดังรูปที่ 6.1 ประกอบด้วยการทำงานของข่ายงานประสาทใน 3 ขั้นตอน โดยในขั้นตอนที่หนึ่งจะมีหน้าตาที่เคลื่อนที่คอยติดตามการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณที่วัดได้จากระบบ ส่งต่อไปยังข่ายงานประสาทปฐมภูมิซึ่งทำหน้าที่จำแนกแนวโน้มทางพลวัตของแต่ละสัญญาณออกเป็น 3 ลักษณะ และส่งต่อไปยังขั้นตอนที่สอง ซึ่งเป็นข่ายงานประสาทที่ทำหน้าที่ตรวจพบและวินิจฉัยความผิดปกติของระบบ จากนั้นสัญญาณเตือนความผิดปกติจะถูกส่งต่อไปยังขั้นตอนที่สาม ซึ่งเป็นข่ายงานประสาทที่ทำหน้าที่สร้างสัญญาณที่บอกระดับของความผิดปกติที่เกิดขึ้นจากสัญญาณเข้าที่เป็นสัญญาณที่วัดได้จากระบบ โดยในงานวิจัยนี้จะแบ่งระดับขนาดของความผิดปกติออกเป็น 3 ระดับ คือ

- ระดับ 1 (L_1) เป็นความผิดปกติระดับต่ำ
- ระดับ 2 (L_2) เป็นความผิดปกติระดับปานกลาง
- ระดับ 3 (L_3) เป็นความผิดปกติระดับรุนแรง

และใช้ขนาดที่เวลาพุ่งเกินสูงสุดอันแรกของสัญญาณ เป็นสัญญาณเข้าของข่ายงานในขั้นตอนที่สาม เพื่อวินิจฉัยระดับขนาดความผิดปกติที่เกิดขึ้น เนื่องจากระดับขนาดที่ต่างกันของความผิดปกติ จะทำให้สัญญาณมีการเปลี่ยนแปลงด้วยค่าที่พุ่งเกินสูงสุดต่างกัน

ข้อดีของโครงสร้างนี้ ได้แก่

1. มีข่ายงานประสาทหลายข่ายงานที่ทำงานร่วมกัน จึงใช้จำนวนข้อมูลในการสอนต่อ 1 ข่ายงานน้อยกว่าการใช้ข่ายงานประสาทข่ายงานเดียวในการวินิจฉัยและบอกระดับความผิดปกติ ทำให้ MSHANN มีประสิทธิภาพในการวินิจฉัยความผิดปกติดีกว่า
2. เนื่องจากการสอนข่ายงานประสาทแต่ละข่ายงานทำได้อย่างอิสระต่อกัน จึงสามารถเพิ่มเติมข้อมูลใหม่ให้กับข่ายงานประสาทข่ายงานใดข่ายงานหนึ่งได้ง่าย โดยทำการสอนเฉพาะข่ายงานที่ต้องการเพิ่มข้อมูลนั้น เช่น ทำการสอนเฉพาะข่ายงานประสาทขั้นตอนที่สองหากต้องการเพิ่มชนิดของความผิดปกติหรือสอนข่ายงานประสาทในขั้นตอนที่สาม เฉพาะข่ายงานที่ต้องการเพิ่มจำนวนระดับของความผิดปกติ
3. สามารถตรวจพบ วินิจฉัยและบอกระดับขนาดของความผิดปกติที่เกิดขึ้นได้ในช่วงภาวะชั่วคราวของระบบ



รูปที่ 6.1 โครงสร้างของ MSHANN สำหรับการบอกระดับของความผิดปกติ

6.2 การปรับแก้ความผิดปกติที่เกิดขึ้น โดยอาศัยการปรับโครงสร้างของตัวควบคุมแบบ PI


โดยทั่วไป การควบคุมแบบป้อนกลับจะถูกออกแบบเพื่อให้ทำงานได้ดีในสภาวะปกติของระบบ แต่ถ้าระบบมีการเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากเกิดความผิดปกติขึ้น หากตัวควบคุมเดิมไม่สามารถควบคุมให้สัญญาณต่างๆ ในระบบมีค่าอยู่ที่สภาวะปกติแล้ว อาจทำให้เกิดการสูญเสียพลังงาน หรือหากตัวควบคุมเดิมไม่สามารถควบคุมให้ระบบมีเสถียรภาพได้ จะทำให้เกิดความสูญเสียของผลผลิต เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ราคาแพง และอาจทำให้สูญเสียชีวิตของแรงงาน นอกจากนี้ ในสภาพแวดล้อมที่อันตรายยังจำกัดความสามารถของมนุษย์ ทำให้ยากในการตรวจสอบและเข้าไปแก้ไขความผิดปกติที่เกิดขึ้น ดังนั้น การบำรุงรักษาโดยอัตโนมัติเมื่อตรวจพบความผิดปกติได้ในช่วงต้น จึงกลายเป็นปัญหาสำคัญในการประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ และทำให้มีการพัฒนาโครงสร้างสอดส่องระบบโดยอัตโนมัติ และวิธีการปรับแก้ความผิดปกติ (Fault Accommodation Schemes) ที่เกิดขึ้นในระบบได้

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน เมื่อตรวจพบว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นในระบบแล้วยังมีความต้องการให้ระบบสามารถแก้ไขความผิดปกติได้เองโดยอัตโนมัติ โดยผ่านการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของตัวควบคุมใหม่ (Control Reconfiguration) ได้แก่ เครื่องบินสมรรถภาพสูงซึ่งต้องการรักษาให้สภาวะการทำงานเป็นปกติอยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งเกิดความผิดปกติหรือมีความเสียหายบางส่วน เช่น เครื่องบินทหาร

จุดประสงค์ของหัวข้อนี้คือการออกแบบและวิเคราะห์วิธีการปรับแก้ความผิดพลาด โดยอาศัยการปรับค่าอัตราขยายสัดส่วนและอินทิกรัลของตัวควบคุมแบบ PI ให้เหมาะสมกับระดับขนาดของความผิดพลาดชนิดที่เกิดขึ้นนั้นๆ โดยผ่านการตัดสินใจสวิตช์ด้วยสัญญาณเตือนความผิดพลาดที่แบ่งออกเป็น 3 ระดับต่อความผิดพลาด 1 ชนิด ซึ่งการทำงานในส่วนนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อตรวจพบว่ามีความผิดพลาดเกิดขึ้นในระบบแล้วเท่านั้น

รูปที่ 6.2 แสดงโครงสร้างของระบบตรวจพบ วินิจฉัยและปรับแก้ความผิดพลาด ที่ได้ทดลองศึกษาในเบื้องต้นกับแบบจำลองของระบบหอกลิ้นแยกสารผสมสองชนิดของ Luyben[27] โดยพิจารณาเฉพาะความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราการป้อนสารและความเข้มข้นของสารที่ป้อนเข้ากลางหอ(F และ z) ซึ่งใช้การปรับแก้ความผิดพลาดด้วยตัวควบคุมอัตราการป้อนสารและตัวควบคุมความเข้มข้นของสาร เพื่อทดสอบการปรับแก้ความผิดพลาดผ่านการจำลองระบบด้วยคอมพิวเตอร์

สำหรับในหอกลิ้นจริงซึ่งมีตัวควบคุมอัตราการป้อนสารกลางหออยู่แล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราการป้อนสาร ตัวควบคุมเพียงอย่างเดียวก็อาจจะสามารถควบคุมให้ได้ค่าอัตราการป้อนสารที่สภาวะปกติได้ แต่หากเกิดความผิดพลาดของตัวควบคุมเองและทำให้สัญญาณควบคุมที่ได้ผิดไป (เช่น กรณีที่เกิด F#5) การมีโครงสร้างสอดส่องระบบที่สามารถตรวจพบความผิดพลาดของตัวควบคุมนั้นและสามารถปรับแก้ไขความผิดพลาดได้ โดยการปรับค่าอัตราขยายของตัวควบคุมเดิม(ในกรณีที่ตัวควบคุมเดิมเป็นตัวควบคุมแบบ PI) ให้เหมาะสมกับระดับขนาดของความผิดพลาดที่เกิดขึ้น หรืออาจมีตัวควบคุมแบบ PI เข้ามาเสริมการทำงานของตัวควบคุมเดิมเมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้น จะช่วยให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องที่สภาวะปกติของระบบได้ดีกว่าการใช้ตัวควบคุมเพียงอย่างเดียว



รูปที่ 6.2 แผนภาพของระบบตรวจพบ วินิจฉัย และแก้ไขความผิดพลาดเดี่ยว F#5 และ F#7 ของหอกลิ้น

6.3 ผลการทดลองกับระบบหอกลั่นแยกสารผสมสองชนิด โดยการจำลองระบบด้วยคอมพิวเตอร์

6.3.1 ผลการตรวจพบ วินิจฉัยและบอกระดับขนาดของความผิดพลาดเดียว


สัญญาณที่วัดได้จากระบบหอกลั่นมีทั้งหมด 6 แห่ง ได้แก่ ความเข้มข้นของสารที่ยอดหอ(x_D), ความเข้มข้นของสารที่ฐานหอ(x_B), อัตราการป้อนกลับสารที่ยอดหอ(R), อัตราการไหลของไอ(V), อัตราการป้อนสารกลางหอ(F) และความเข้มข้นของสารที่ป้อนกลางหอ(z)

สำหรับหน้าตาเครื่องที่ ข่ายงานประสาทปฐมภูมิและข่ายงานประสาททุติยภูมิ(Net_0) ในขั้นตอนที่ 1 และ 2 จะเป็นโครงสร้างแบบเดียวกับที่ออกแบบไว้ในบทที่ 5 ดังนั้น จะมีข่ายงานประสาทที่ต้องทำการสอนใหม่ เฉพาะในขั้นตอนที่ 3 เพื่อบอกระดับขนาดของความผิดพลาดเดียวให้ได้เท่านั้น


ผลการจำลองระบบกรณีเกิดความผิดพลาด $F \pm 2\%$ ณ เวลาผ่านไป 1 นาที ที่ขนาด 15%, 35% และ 45% ของค่า R ที่สภาวะปกติ จะได้รับการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสารที่ฐานหอและยอดหอในช่วงภาวะชั่วคราว ดังรูปที่ 6.3 และ 6.4 ซึ่งเนื่องมาจาก R ที่ลดลงทำให้ความบริสุทธิ์ของสารผลิตภัณฑ์ยอดหอลดลง(x_D ลดลง) และเนื่องจากของเหลวความเข้มข้นสูงเข้ามาในยอดหอปล่อยลงจึงทำให้ความเข้มข้นของสารที่ฐานหอลดลงด้วย(x_B ลดลง) และจากรูปจะเห็นขนาดพุ่งเกินสูงสุดอันแรกของแต่ละสัญญาณ พบว่ามีเปลี่ยนแปลงไปมากขึ้นตามระดับขนาดความผิดพลาดที่มีเปอร์เซ็นต์มากขึ้น ซึ่งจะนำมาเป็นตัวบอกระดับขนาดของความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้โดยการวินิจฉัยของข่ายงานประสาทในขั้นตอนที่สาม

ข่ายงานประสาททุติยภูมิในขั้นตอนที่สาม มีทั้งหมด 8 ข่ายงาน(Net_1 ถึง Net_8) แต่ละข่ายงานเป็นข่ายงานประสาท 2 ชั้น โดยมีจำนวนโหนดในชั้นอินพุตเท่ากับ 2 โหนด ซึ่งเท่ากับจำนวนสัญญาณ x_B และ x_D ที่เป็นสัญญาณเข้าของข่ายงาน, จำนวนโหนดในชั้นซ่อนเท่ากับ 10 โหนด และจำนวนโหนดในชั้นเอาต์พุตเท่ากับ 3 โหนด ซึ่งเป็นจำนวนระดับขนาดของความผิดพลาด

สำหรับรูปแบบของชุดข้อมูลที่ใช้สอนเป็นดังตารางที่ 6.1



รูปที่ 6.3 ความเข้มข้นของสารที่ฐานหอ x_B



รูปที่ 6.4 ความเข้มข้นของสารที่ยอดหอ x_D

ตารางที่ 6.1 รูปแบบของข้อมูลสัญญาณเข้าและสัญญาณออกสำหรับสอน Net_1 ถึง Net_8

ระดับขนาด ของความผิดพลาด	สัญญาณออก		
	L_1	L_2	L_3
ระดับ 1	1	0	0
ระดับ 2	0	1	0
ระดับ 3	0	0	1

ผลการตรวจพบ วินิจฉัยและบอกระดับขนาดของความผิดพลาดเพียง 3 ระดับ ของหอกลับโดยอาศัย MSHANN พบว่าสามารถตรวจพบ วินิจฉัยและบอกระดับความผิดพลาดได้ถูกต้องภายในเวลาประมาณ 1.6 - 6 นาที ขณะที่ช่วงเวลาเข้าที่ของระบบประมาณ 15 - 30 นาที โดยแสดงผลดังตารางที่ 6.2

รูปที่ 6.5 แสดงผลการตรวจพบและวินิจฉัยความผิดพลาดกรณีเกิด F#1 30% (ระดับ 2) ณ นาทีที่ 2 โดยรูปที่ 6.5(ก) เป็นสัญญาณเตือนความผิดพลาดที่ออกจาก Net_0 จะเห็นว่าสามารถตรวจพบ F#1 ได้ภายในช่วงภาวะชั่วคราวของระบบ รูปที่ 6.5(ข) แสดงสัญญาณบอกระดับขนาดของ F#1 ที่ออกจาก Net_1 ซึ่งสามารถบอกได้ถูกต้องว่าเกิดความผิดพลาดที่ระดับ 2 โดยบอกระดับขนาดได้ในเวลาประมาณ 3 นาทีหลังจากเกิดความผิดพลาด ทั้งนี้เนื่องจากการสร้างสัญญาณบอกระดับขนาดของความผิดพลาดนั้น ต้องอาศัยการวินิจฉัยจากค่าพุ่งเกินสูงสุดอันแรกของ x_B และ x_D ซึ่งจะเห็นได้จากรูปที่ 6.5(ค)-(ง) แสดงการเปลี่ยนแปลงของ x_B และ x_D ที่ต้องใช้เวลาประมาณ 3 นาทีจึงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงถึงค่าพุ่งเกินสูงสุดอันแรก

รูปที่ 6.6(ก)-(ข) เป็นสัญญาณเตือนความผิดพลาดที่ออกจาก Net_0 และสัญญาณบอกระดับขนาดของ F#4 ที่ออกจาก Net_4 กรณีที่เกิด F#4 12% (ระดับ 1) ซึ่งเกิดขึ้น ณ นาทีที่ 1 จะเห็นว่าสามารถตรวจพบ F#4 ได้ภายในช่วงภาวะชั่วคราวของระบบ และสามารถบอกระดับขนาดได้ถูกต้องว่าเกิดความผิดพลาดที่ระดับ 1 ภายในเวลาประมาณ 1.6 นาทีหลังจากเกิดความผิดพลาด ซึ่งจะเห็นได้จากการเปลี่ยนแปลงถึงค่าพุ่งเกินสูงสุดอันแรกของ x_B และ x_D ที่เวลาประมาณ 1.6 นาทีหลังเกิดความผิดพลาด ดังรูปที่ 6.6(ค)-(ง)

สำหรับกรณีของหอกลับ ซึ่งพิจารณาความผิดพลาดเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณ R , V , F และ z แต่จะเห็นได้ว่าข่ายงานประสาท Net_1 ถึง Net_8 สามารถบอกระดับขนาดของความผิดพลาดเพียงที่เกิดขึ้นได้โดยอาศัยเพียงข้อมูลจากสัญญาณ x_B และ x_D เท่านั้น


ตารางที่ 6.2 ผลการตรวจพบ วินิจฉัยและบอกระดับขนาดของความผิดปกติ

Fault (%)		L ₁	L ₂	L ₃	เวลา(นาที)	Fault (%)		L ₁	L ₂	L ₃	เวลา(นาที)
F#1	10	✓			2.86 - 3.1	F#5	10	✓			3 - 4
	15	✓					15	✓			
	25		✓				25		✓		
	35		✓				35		✓		
	45			✓			45			✓	
50			✓	50			✓				
F#2	10	✓			2.93 - 2.95	F#6	10	✓			4.7 - 6
	15	✓					15	✓			
	25		✓				25		✓		
	35		✓				35		✓		
	45			✓			45			✓	
50			✓	50			✓				
F#3	10	✓			1.86 - 2.07	F#7	10	✓			2.9 - 5.5
	15	✓					15	✓			
	25		✓				25		✓		
	35		✓				35		✓		
	45			✓			45			✓	
50			✓	50			✓				
F#4	10	✓			1.6 - 1.69	F#8	10	✓			2.87 - 2.9
	15	✓					15	✓			
	25		✓				25		✓		
	35		✓				35		✓		
	45			✓			45			✓	
50			✓	50			✓				


ระดับ 1(L₁): ความผิดปกติมีขนาด 10% - 20%

ระดับ 2(L₂): ความผิดปกติมีขนาด 25% - 40%





ระดับ 3(L₃): ความผิดปกติมีขนาด มากกว่าหรือเท่ากับ 45%



(ก)




(ข)

(ค) x_B (ง) x_D (จ) R (ฉ) V

รูปที่ 6.5 ผลการตรวจพบ วินิจฉัยและบอกระดับขนาดของ F#1 30% (ระดับ 2) ซึ่งเกิดขึ้น ณ นาทีที่ 2

(ก) สัญญาณเตือนความผิดปกติที่ออกจาก Net_0 (ข) สัญญาณบอกระดับขนาดที่ออกจาก Net_1

(ค)-(ฉ) การเปลี่ยนแปลงของสัญญาณต่างๆ ที่วัดได้จากระบบ





รูปที่ 6.6 ผลการตรวจพบ วินิจฉัยและบอกระดับขนาดของ F#4 12% (ระดับ 1) ซึ่งเกิดขึ้น ณ นาทีที่ 1

(ก) สัญญาณเตือนความผิดปกติที่ออกจาก Net_0 (ข) สัญญาณบอกระดับขนาดที่ออกจาก Net_4


(ค)-(ฉ) การเปลี่ยนแปลงของสัญญาณต่างๆ ที่วัดได้จากระบบ

อย่างไรก็ตาม การบอกระดับขนาดความผิดพลาดโดยอาศัย MSHANN นี้ ยังมีข้อจำกัดอยู่บ้างตรงบริเวณรอยต่อของแต่ละระดับขนาด เนื่องจากการตัดสินใจว่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับใด จะต้องสอนให้ข่ายงานประสาทแยกรูปแบบการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณเมื่อเกิดความผิดพลาดที่ต่างระดับขนาดกันให้ได้ว่าเกิดความผิดพลาดที่ระดับขนาดใด และที่บริเวณรอยต่อของแต่ละระดับขนาด การเปลี่ยนแปลงของสัญญาณจะใกล้เคียงกัน การจะทำให้ข่ายงานประสาทสร้างสัญญาณบอกระดับความผิดพลาดที่ต่างกันจึงทำได้ยาก ดังนั้นหากเกิดความผิดพลาดในบริเวณรอยต่อนี้ MSHANN จะไม่สามารถบอกระดับขนาดของความผิดพลาดขึ้นได้แน่ชัดว่าเป็นระดับใด

รูปที่ 6.7 เป็นรูปเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณ x_B และ x_D กรณีที่เกิดความผิดพลาด F#8 20% และ 25% จะเห็นได้ว่าค่าพุ่งเกินสูงสุดของสัญญาณใน 2 ระดับของความผิดพลาดนั้น มีค่าใกล้เคียงกัน และรูปที่ 6.8 แสดงสัญญาณบอกระดับขนาดของ MSHANN เมื่อเกิดความผิดพลาด F#8 23% จะเห็นได้ว่า MSHANN จะสร้างสัญญาณที่บอกทั้งระดับ 1 และระดับ 2 แต่มีค่าของสัญญาณเตือนไม่มากพอที่จะตัดสินใจได้ว่าเป็นความผิดพลาดที่ระดับขนาดใด อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ในลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะที่บริเวณรอยต่อของระดับขนาดเท่านั้น ซึ่งผู้ดูแลระบบสามารถทราบได้ว่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นมีระดับขนาดอยู่บริเวณรอยต่อระหว่างระดับ 1 และระดับ 2

(ก) x_B (ข) x_D

รูปที่ 6.7 เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณ x_B และ x_D กรณีที่เกิด F#8 20% และ 25%



รูปที่ 6.8 สัญญาณเตือนบอกระดับขนาดความผิดพลาด เมื่อเกิด F#8 23%


6.3.2 ผลการปรับแก้ความผิดพลาดเดียวที่เกิดขึ้นในระบบ

ในการปรับแก้ความผิดพลาดโดยอาศัยการปรับค่าอัตราขยายสัดส่วนและอินทิกรัลของตัวควบคุมแบบ PI ให้เหมาะสมกับระดับขนาดของความผิดพลาดชนิดที่เกิดขึ้น โดยผ่านการตัดสินใจสวิตช์ด้วยสัญญาณเตือนความผิดพลาดที่แบ่งออกเป็น 3 ระดับต่อความผิดพลาด 1 ชนิด สำหรับชนิดของความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราการไหลของสาร จะพิจารณาเฉพาะในกรณีที่อัตราการไหลมีค่ามากเกินไปเท่านั้น เนื่องจากหากมีการตันของท่อเกิดขึ้น การแก้ไขความผิดพลาดควรจะเป็นการซ่อมแซมระบบโดยตรงมากกว่าอาศัยการปรับตัวควบคุม ซึ่งอาจทำให้สิ้นเปลืองพลังงานได้






ในงานวิทยานิพนธ์นี้จะพิจารณาและทดลองแก้ไขความผิดพลาดเดียวของหอกลิ้นใน 2 กรณี คือ F มีค่ามากขึ้น (F#5) และ z มีค่ามากขึ้น (F#7)

จากรูปที่ 6.9 แสดงให้เห็นว่าเมื่อช่างงานประจำตรวจพบความผิดพลาดเนื่องจาก F เพิ่มขึ้นกว่าปกติแล้ว จะสวิตช์ให้สัญญาณนี้ผ่านเข้าตัวควบคุมแบบ PI เพื่อควบคุมให้ F มีค่าเท่ากับที่สภาวะปกติก่อนส่งเข้าสู่หอกลิ้น และจะเห็นได้ว่าสัญญาณอื่นๆ ในระบบเช่น V และ R จะลดลงเข้าสู่ระดับปกติ ซึ่งหากไม่มีการแก้ไขความผิดพลาดแล้วจะทำให้ V และ R มีค่าสูงตลอดเวลาเพื่อควบคุมความเข้มข้นสารให้ได้ตามต้องการ ซึ่งมีผลให้ต้องใส่พลังงานมากๆ และปริมาณสารผลิตภัณฑ์ที่ได้จะน้อยลงด้วย

รูปที่ 6.10 เป็นกรณีเกิดความผิดพลาดเนื่องจาก z เพิ่มขึ้น จะพบว่าระบบตรวจพบ วินิจฉัย บอกระดับขนาด และปรับแก้ไขความผิดพลาด สามารถสร้างสัญญาณเตือนที่บอกระดับความผิดพลาดได้ถูกต้อง อีกทั้งยังสามารถแก้ไขให้ z มีค่าเท่ากับที่สภาวะปกติได้ และเป็นผลให้สัญญาณตัวอื่นๆ ในระบบกลับเข้าสู่ค่าที่สภาวะปกติได้ด้วย




(ก) สัญญาณเตือนที่บอกระดับความผิดปกติ


(ง) F (ข) x_B (จ) R (ค) x_D (ฉ) V

รูปที่ 6.9 ผลการตรวจพบ วินิจฉัย บอกระดับขนาด และปรับแก้ไขตัวควบคุม เมื่อเกิด F#5 50% (ระดับ 3)


(ข)-(ฉ) เปรียบเทียบกรณีไม่มีการแก้ไขความผิดปกติ _____ กับกรณีปรับแก้ผ่านตัวควบคุม _____




(ก) สัญญาณเตือนที่บอกระดับความผิดปกติ




(ง) z




(ข) x_B



(จ) R



(ค) x_D



(ฉ) V

รูปที่ 6.10 ผลการตรวจพบ วินิจฉัย บอกระดับขนาด และปรับแก้ไขตัวควบคุม เมื่อเกิด F#7 27% (ระดับ 2)
 (ข)-(ฉ) เปรียบเทียบกรณีไม่มีการแก้ไขความผิดปกติ _____ กับกรณีปรับแก้ผ่านตัวควบคุม _____

6.4 สรุปและวิจารณ์

งานวิจัยในบทที่ 6 นี้ได้พัฒนาข่ายงานประสาทแบบลำดับชั้นหลายชั้นตอน(MSHANN) ให้สามารถตรวจพบ วินิจฉัยและบอกระดับขนาดต่างๆกันของความผิดปกติที่เกิดขึ้นได้ตั้งแต่ในช่วงภาวะชั่วคราวของระบบ ผลการจำลองระบบด้วยคอมพิวเตอร์กับหากลั่นแยกสารผสมสองชนิด ที่มีสัญญาณที่วัดได้ 6 แห่ง และมีความผิดปกติเดี่ยว 8 แห่งโดยแบ่งขนาดความผิดปกติเป็น 3 ระดับ แสดงให้เห็นว่าข่ายงานประสาทแบบลำดับชั้นหลายชั้นตอน สามารถตรวจพบ วินิจฉัยและบอกระดับขนาดของความผิดปกติที่พิจารณาได้ถูกต้อง ภายในเวลาประมาณ 1.6 – 6 นาที ซึ่งอยู่ในช่วงภาวะชั่วคราวของระบบ

ระบบตรวจพบ วินิจฉัย บอกระดับขนาดและปรับแก้ไขความผิดปกติโดยอัตโนมัติอาจจะเป็นส่วนเสริมการทำงานของตัวควบคุมเดิมที่ใช้ควบคุมการเปลี่ยนแปลงสัญญาณต่างๆ เนื่องจากความผิดปกติ เช่น ตัวควบคุมแบบป้อนไปหน้าเพื่อกำจัดสัญญาณรบกวน หรือตัวควบคุมในระบบเพื่อควบคุมสัญญาณออกของระบบให้ได้ตามต้องการ โดยเมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้น การตรวจพบและปรับแก้ไขความผิดปกติได้โดยอัตโนมัติผ่านการปรับโครงสร้างของตัวควบคุมเดิมที่มีอยู่ จะช่วยให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องที่สภาวะปกติของระบบได้ดีกว่าการใช้ตัวควบคุมที่มีอยู่เดิมในระบบเพียงอย่างเดียว แต่ในกรณีที่เกิดตำแหน่งที่เกิดความผิดปกติไม่มีตัวควบคุมอยู่แล้ว การออกแบบตัวควบคุมที่สามารถจะแก้ไขความผิดปกติได้เมื่อตรวจพบความผิดปกติ ณ จุดนั้น จะช่วยให้ระบบทำงานได้อย่างต่อเนื่องเช่นกัน

จากผลการทดลองปรับแก้ไขความผิดปกติเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของอัตราไหลและความเข้มข้นของสารที่ป้อนกลางหอ โดยอาศัยการปรับค่าอัตราขยายสัดส่วนและอินทิกรัลของตัวควบคุมแบบ PI ให้เหมาะสมกับระดับขนาดของความผิดปกติที่เกิดขึ้น โดยผ่านการตัดสินใจสวิตช์ด้วยสัญญาณเตือนความผิดปกติที่แบ่งออกเป็น 3 ระดับต่อความผิดปกติ 1 ชนิด นั้นพบว่าสามารถแก้ไขความผิดปกติได้โดยควบคุมให้ลดลงสู่ค่าที่สภาวะปกติ และทำให้สัญญาณอื่นๆ ในระบบเปลี่ยนแปลง โดยกลับมาอยู่ที่ค่าในสภาวะปกติ จึงเป็นข้อดีในแง่ของการประหยัดพลังงานและป้องกันความเสียหายในเบื้องต้นได้

สำหรับแนวทางในการศึกษาต่อไปนั้น นอกจากการปรับแก้ไขความผิดปกติบางแห่งที่ได้ทดลองทำในงานวิทยานิพนธ์นี้แล้ว ยังอาจจะต้องศึกษาการปรับแก้ไขความผิดปกติอื่นๆ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราการป้อนกลับสารยอดหอและอัตราการไหลของไอน้ำผ่านการปรับโครงสร้างของตัวควบคุมที่มีในระบบ นอกจากนี้ การปรับแก้ไขความผิดปกติที่พิจารณาในงานวิทยานิพนธ์นั้น เป็นการพิจารณาในทางทฤษฎี แต่สำหรับการประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ จำเป็นจะต้องพิจารณาถึงความสอดคล้องของอุปกรณ์ที่ใช้และความเป็นไปได้ในการปรับแก้ไขโดยอัตโนมัติสำหรับการทดลองกับหากลั่นจริง