

## บทที่ 1 บทนำ



### 1.1 บทนำ

มีหลายคนกล่าวว่า “ทำไม่จึงต้องมีการวางแผนในการออกแบบผังโรงงาน” หากลองเปรียบเทียบการวางแผนเครื่องจักรในโรงงานกับสิ่งใกล้ตัว ก็คงเปรียบได้กับการวางแผนเพื่อรักษาในบ้าน สำหรับการวางแผนเครื่องจักรนั้น จะจัดวางเพื่อความสวยงาม ความสะอาดสวยงามหรือตามความพอใจของเจ้าของ การย้ายเพื่อรักษาความสามารถทำเมื่อไรก็ได้ เนื่องจากมีน้ำหนักไม่มาก จึงเคลื่อนย้ายได้สะดวก 有名 ไม่สามารถกลับกัน หากวางแผนเครื่องจักรผิดตำแหน่ง หรือกำหนดที่ดังแผนกไม่เหมาะสม ก็จะทำให้เกิดความสูญเสียในการทำงาน เกิดความจํารวจงาน คนงานตื้มสนในการทำงาน เป็นผลให้เสียค่าใช้จ่ายมากขึ้น จะทำการแก้ไขก็ไม่สามารถเคลื่อนย้ายหรือทำการแก้ไขได้ง่าย เพราะเครื่องจักรมีน้ำหนักมาก และมีความสัมพันธ์กัน ดังนั้นการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรอย่างไม่มีหลักการ ย่อมทำตำแหน่งที่เหมาะสมได้ยาก

ในความเป็นจริง การเคลื่อนย้ายโดยเด็ดขาดเครื่องจักรหรือกำหนดตำแหน่งของแผนกค้างๆ อย่างไม่มีหลักการนั้นก็สามารถทำตำแหน่งที่เหมาะสมได้ แต่ก่อนที่จะพบตำแหน่งที่เหมาะสมนั้นก็ต้องผ่านตำแหน่งที่ไม่เหมาะสมก่อน แล้วค่อยเคลื่อนย้ายปรับปรุงจนพบตำแหน่งที่เหมาะสมซึ่งจะทำให้เสียค่าใช้จ่ายสูง

อย่างไรก็ตามหากไม่ทำการวางแผนเพื่อจัดตำแหน่งของเครื่องจักรหรือแผนกก่อนที่ทำการเด็ด สามารถป้องกันความสูญเสียดังกล่าวได้ การวางแผนอาจใช้เวลาไม่นาน กการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรหรือแผนกบนกระดาษย่อมง่ายและประยุกต์กว่าการเคลื่อนย้ายจริง

การวางแผนผังโรงงานเป็นพื้นฐานที่สำคัญของระบบผลิต โรงงานที่มีแผนผังที่เหมาะสมจะส่งผลให้ระบบผลิตมีประสิทธิภาพสูง แต่ผังโรงงานที่เหมาะสมนั้นขึ้นกับระบบผลิต ผลิตภัณฑ์ที่ทำการผลิต รวมทั้งปัจจัยต่างๆ เช่น จำนวนเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต กระบวนการผลิต เวลาในการผลิต เป็นต้น ซึ่งผังโรงงานที่เหมาะสมกับระบบผลิตหนึ่งๆ ไม่จำเป็นว่าจะต้องเหมาะสมกับระบบผลิตแบบอื่นๆ และเราไม่สามารถหาแผนผังโรงงานที่ดีที่สุดได้ เพราะการวางแผนผังโรงงานนั้นมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องมากมายดังกล่าวข้างต้น โดยทั่วไปสามารถแบ่งผังโรงงานออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ (บุญรา, 2540) คือ

1. การวางแผนผังโรงงานแบบผลิตภัณฑ์ เป็นการจัดเครื่องจักร คน หรือหน่วยการผลิต วางเรียงตามลำดับขั้นตอนในการผลิตสินผลิตภัณฑ์ชนิดนั้นๆ กระบวนการผลิตใดเริ่มต้นก่อน ก็จะวางหน่วยผลิตหรือเครื่องจักรประเภทนั้นไว้ก่อน กระบวนการผลิต

ถัดไปเป็นอย่างไร ก้าวหน่วยผลิตหรือเครื่องจักรประทบกันนัดไป จนกระทั่งผลิตเสร็จเรียบร้อย ดังนั้น ในบริเวณหนึ่งจะมีการผลิตผลิตภัณฑ์เพียงประเภทเดียว ในโรงงานที่ผลิตผลิตภัณฑ์หลายประเภทก็จะมีบริเวณหลายแห่งสำหรับ ผลิตภัณฑ์ เหล่านั้น

2. การวางแผนโรงงานแบบกระบวนการผลิต เป็นการจัดเครื่องจักรหรือหุ่นยนต์ที่ มีลักษณะอย่างเดียวกันให้อยู่รวมกันเป็นหน่วยเดียวกัน เช่นแผนกเครื่องกลึง จะมีเครื่องกลึงต่างๆ รวมอยู่ในบริเวณนั้น ผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นชนิดใด ต้องผ่านกลึงก็ จะถูกส่งมากลึงที่แผนกนี้
3. การวางแผนโรงงานแบบที่ตั้งคงที่ของงาน เป็นการจัดให้วัสดุหรือชิ้นส่วนที่มี ขนาดใหญ่ น้ำหนักมากตั้งอยู่กับที่ โดยที่คน เครื่องจักรและชิ้นส่วนอื่นๆ จะถูกนำ เข้ามาทำการผลิตบริเวณที่กำหนดไว้ เครื่องจักรหรือเครื่องมือที่ใช้มักมีขนาดเล็ก ทำให้เคลื่อนย้ายได้สะดวกกว่าชิ้นส่วนหลักของผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างของการวางแผน แบบนี้ได้แก่ การต่อเรือเดินสมุทร การประกอบเครื่องมินโดยสาร เป็นต้น

**การวางแผนโรงงานตามชนิดผลิตภัณฑ์และการวางแผนโรงงานตามกระบวนการผลิตมีรูป แบบของปัญหาการจัดผังโรงงานเป็น 2 แบบใหญ่ๆ คือ**

1. การจัดวางผังโรงงานโดยใช้ข้อมูลเชิงปริมาณ เป็นการจัดวางผังโดยพิจารณา จากข้อมูลในศักยภาพ ในการให้ผลของวัสดุและค่าใช้จ่ายของการใช้ ลงของวัสดุ ระหว่างสถานีงานต่างๆ
2. การจัดวางผังโรงงานโดยใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นการจัดวางผังโดยพิจารณา จากข้อมูลที่ใช้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสถานีงานต่างๆ ในระบบผลิต

ในการหาค่าตอบของปัญหาการจัดผังโรงงานทั้งสองแบบนั้นสามารถค่า. ในการได้ helytic ขึ้นอยู่กับผู้ที่ทำการวางแผนผังโรงงาน แต่โดยทั่วไปมักจะหาค่าตอบของปัญหาด้วยวิธีการ ทางอิวาริสติก (Heuristic) ซึ่งวิธีที่นิยมใช้ ได้แก่ คอนสตรัคชันอิวาริสติก (Construction heuristic) และ อิมพ्रูฟเม้นท์อิวาริสติก (Improvement heuristic) โดยคอนสตรัคชันอิวาริสติกเป็นวิธีการจัด ผังโรงงานโดยเริ่มจากการวางแผนผังโรงงานไปทีละแผนก แล้วทำการคำนวณหาค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น จากนั้นย้ายตำแหน่งการวางแผนแล้วคำนวณหาค่าใช้จ่ายใหม่จนครบทุกตำแหน่ง เลือกตำแหน่งการ วางแผนที่ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดจากนั้นก็เพิ่มแผนกที่เหลือทีละแผนกแล้วทำการคำนวณใหม่ อีกครั้ง ทำเช่นนี้จนครบทุกแผนกนได้ค่าตอบ และ อิมพ्रูฟเม้นท์อิวาริสติกเป็นการจัดผัง โรงงานที่จำเป็นต้องมีโครงสร้างของผังเริ่มต้นก่อนแล้วทำการปรับปรุงผังโรงงานนั้นจนได้ผัง โรงงานใหม่ที่มีค่าตอบดีกว่าผังโรงงานเดิม อิมพ्रูฟเม้นท์อิวาริสติกมีอยู่หลายวิธี เช่น คราฟท์อิวาริสติก (CRAFT) (Armour และ Buffa, 1963) หรือ Steepest Descent Pairwise Interchange

Heuristic (SDPI) (Meller และ Bozer, 1996) ซึ่ง SDPI เป็นวิธีการหาค่าตอบโดยอาศัยการสลับคุณในโครงสร้างของผังโรง งานที่จะคุ้มและเลือกคุณที่ดีที่สุดหรือคุณที่สลับแล้วทำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่น้อยที่สุด ทำการเก็บค่าແ恽หนึ่งทั้งสองไว้ จากนั้นทำการสลับคุณที่เหลือตามขั้นตอนเดิมจนได้ค่าตอบครบถ้วนค่าແ恽หนึ่ง

ข้อดีของอิวาริสติกคือง่ายด้วยการใช้งาน ไม่จำเป็นต้องมีการกำหนดพารามิเตอร์ต่างๆ และมีความซับซ้อนน้อย เหมาะสมกับปัญหานาดเล็ก แต่อย่างไรก็ตามวิธีการของอิวาริสติกอาจทำให้ค่าตอบที่ได้ไม่เป็นค่าตอบที่ดีที่สุด ดังนั้นจึงมีผู้ทำการศึกษาเพื่อหาวิธีการที่ทำให้ได้ค่าตอบของปัญหาที่ดีกว่าการใช้อิวาริสติก ซึ่ง Jenne เนติกอัลกอริทึม (Genetic Algorithms: GAs) เป็นวิธีการหนึ่งที่มีผู้ทำการศึกษาและพบว่าสามารถให้ค่าตอบที่ดีกว่าการใช้อิวาริสติก (Tate และ Smith, 1995)

Jenner เนติกอัลกอริทึม (Holland, 1975) เป็นวิธีการค้นหาค่าตอบโดยมีพื้นฐานมาจากกระบวนการคัดเลือกทางธรรมชาติ (Natural selection) และกระบวนการคัดเลือกทางพันธุศาสตร์ (Natural Genetics Selection) โดยการคัดเลือกสตริง (String) ที่มีความเหมาะสมจากกลุ่มของสตริงทั้งหมดด้วยวิธีการสุ่ม และนำสตริงเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการคัดเลือกที่เลียนแบบกระบวนการคัดเลือกทางธรรมชาติเพื่อหาสตริงที่มีความเหมาะสมในการอยู่รอด ซึ่งสตริงที่มีความเหมาะสมนี้คือค่าตอบที่ดีที่สุดหรือใกล้เคียงค่าตอบที่ดีที่สุด

ในปัจจุบันเริ่มมีการนำ GAs มาใช้ในการหาค่าตอบสำหรับการทำ Optimization เมื่องจากการหาค่าตอบมีข้อดีคือ เป็นการค้นหาพร้อมๆ กันหลายจุด (Parallel Search) ทำให้การค้นหาดีด้วยใน Local Optima ได้ยากและอีกทั้งยังมีความทนทาน (Robustness) ที่สามารถเข้ากับปัญหาลักษณะต่างๆ ได้มากด้วย

แต่อย่างไรก็ตามงานวิจัยที่ผ่านมาส่วนมากจะเป็นการศึกษาโดยการนำ GAs มาทำการจัดผังโรงงานที่พิจารณาเฉพาะข้อมูลเชิงปริมาณเท่านั้น โดยไม่ได้มีการนำข้อมูลเชิงคุณภาพมาทำการศึกษาด้วย ดังนั้นงานวิจัยฉบับนี้จึงเลือกทำการศึกษาโดยนำ GAs มาทำการจัดผังโรงงานโดยพิจารณาทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และศึกษาถึงปัจจัยด้านๆ ของ GAs ที่มีผลต่อการหาค่าตอบในการออกแบบ

## 1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

สร้างแบบจำลองทางคอมพิวเตอร์สำหรับออกแบบผังโรงงาน โดยนำ Jenne เนติกอัลกอริทึมมาประยุกต์ใช้ในการหาค่าตอบ

### 1.3. ขอบเขตของการวิจัย

ในการวิจัยนี้ ได้ใช้เงนเนดิกอัลกอริทึมในการออกแบบผังโรงงานที่แผนกมีขนาดไม่เท่ากัน โดยปัญหาที่นำมาวิจัยนั้น มีลักษณะดังนี้

ทำการศึกษาเฉพาะปัญหาการจัดผังโรงงานแบบกระบวนการผลิต แบ่งเป็น ๒ ประเภท

1. การออกแบบผังโรงงานแบบวัตถุประสงค์เดียว (พิจารณาข้อมูลเชิงปริมาณ)
2. การออกแบบผังโรงงานแบบหลายวัตถุประสงค์ (พิจารณาทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ)

#### ข้อกำหนดของผังโรงงาน

- โรงงาน มีพื้นที่ใหญ่ที่สุด ขนาด(A) 40,000 ตารางหน่วย โฉกร้าง (M) 200 หน่วย และ ยาว(L) 200 หน่วย
- มีจำนวนแผนกมากที่สุด 20 (I) แผนก และจำนวนแผนกน้อยที่สุด 2 แผนก แต่ละแผนกมีขนาด  $N$ , ตารางเมตร ( I คือลำดับของแผนก)

#### ข้อกำหนดทั่วไป :

- พื้นที่รวมของแผนกทั้งหมดต้องไม่นากกว่าพื้นที่ของโรงงาน
- พื้นที่ของแต่ละแผนกที่สร้างขึ้นนั้นต้องเท่ากับความต้องการพื้นที่สำหรับแผนกนั้นๆ
- ไม่มีแผนกใดๆ ในโรงงานใช้พื้นที่เดียวกัน หรือสร้างขึ้นช้อนทับกัน
- พื้นที่ของแต่ละแผนกดังต้องติดต่อกันเป็นพื้นที่เดียว
- ไม่มีพื้นที่ส่วนหนึ่งส่วนใดของแผนกใดๆ อยู่นอกพื้นที่โรงงาน
- รูปร่างของแผนกที่สร้างขึ้นนั้นจะมีพื้นฐานมาจาก การต่อ กันของรูปสี่เหลี่ยม มุมฉาก

#### ข้อกำหนดด้านรูปร่างเพิ่มเติม : (เพื่อความเหมาะสมในการนำไปใช้งานจริง)

- ในแต่ละแผนกจะมี ส่วนพื้นที่ที่เล็กที่สุดของแผนกนั้นๆ ซึ่งเป็นรูปเส้นรอบ เครื่องจักรที่จำเป็นในแผนก โดยพื้นที่ที่เล็กที่สุดของแผนกที่ i จะกำหนด เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก กว้าง p, หน่วย และยาว l, หน่วย
- แผนกที่สร้างขึ้นนั้นต้องสามารถบรรจุพื้นที่ที่เล็กที่สุดของแผนกได้
- แต่ละแผนกมีการกำหนดอัตราส่วนด้านกว้างต่อด้านยาวของแผนก กำหนดไว้เพื่อป้องกันการสร้างผังโรงงานที่มีรูปร่างเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ ยาวและแคบ จนไม่เหมาะสมกับการใช้งานจริง

- ໃນການຟື້ອງອອກແບນໂຮງງານແນບວັດຖຸປະສົງເດືອນ ຈະພິຈານເນັດີ່ງຂ້ອມູລ ເຮັງປິຣັນານ ແລະສາມາດກໍາທັນໃຫ້ຂ້ອມູລເຊີງຄຸນກາພເປັນຂ້ອງຈ້າວັດເພີ່ມເຕີມ ໄດ້ ຄວາມໄກລ້ອມຮ່ວມແນນກໂຄຍພິຈານາ 2 ກຣັນດືອ
  - 1. ແນກທີ່ຈໍາເປັນດັ່ງຕັ້ງອູ້ໄກລ້ກັນ ໃຫ້ຈັດຕັ້ງອູ້ຕິດກັນ (A)
  - 2. ແນກທີ່ຫ້າມອູ້ໄກລ້ກັນ ໃຫ້ຈັດຕັ້ງອູ້ຫ່າງກັນ (X)

## 1.4 ປະໂຍບັນທຶນທີ່ຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບ

- 1.4.1 ໂປຣແກຣມຄອມພິວເຕອີໃນການຈັດຜັງໂຮງງານທີ່ແນນກມີຂາດໄມ່ເຖິງກັນ
- 1.4.2 ລົດຄວາມຢູ່ຢາກໃນການຫາຄໍາຕອບໃນການຈັດຜັງໂຮງງານ ສາມາດໃຫ້ເວລາໃນການຫາຄໍາຕອບນັ້ນຍົກວ່າ ຮົມຖິ່ງມີຄໍາໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່ກວ່າ
- 1.4.3 ເປັນຂ້ອມູລປະກອນການດັດສິນໃຈຂອງຜູ້ບໍລິຫານໃນກາງວັງຜັງໂຮງງານໄທ່ວ່າ ທີ່ໄວ້ປ່ວນປຽບງັງຜັງໂຮງງານເດີມ

## 1.5 ຂັ້ນດອນກາຮືກໝາເລະວິຈັຍ

- 1.5.1 ສຶກໝາກຖະໜົງ ຈຳກັດວ່າຈັດຜັງໂຮງງານໄດ້ກັບຄວາມຮັບຮັດທີ່ເກີ່ມວ່າຈັດຜັງໂຮງງານ
- 1.5.2 ສຶກໝາວິທີກາຮືກໝາເລະວິຈັຍ
- 1.5.3 ອອກແບນໂປຣແກຣມວັງຜັງໂຮງງານ ໂດຍໃຫ້ການຈຳລອງມັງຫຼາກທຳກອມພິວເຕອີ
- 1.5.4 ບັນທຶກ ວິເຄຣະໜ້າ ຖດສອນຄວາມຖຸກຕ້ອງຂອງຜູ້ກົດລອງ
- 1.5.5 ສຽງຜຸດກາຮືກໝາເລະວິຈັຍ ແລະຂ້ອເສັນອັນນະ
- 1.5.6 ຈັດທ່າງຽຸປ່າເລີ່ມວິທີການພົນ

## 1.6 ສຽງເນື້ອຫາ

ນທກໍ 2 ຈຳກັດວ່າຈັດຜັງ ໃນບົກນິກສ່າວົດົງ ຈຳກັດວ່າຈັດຜັງ ທີ່ເກີ່ມວ່າຈັດຜັງກັບການປະບຸກຕົວເຈັນແນດີກອັລກອົງທຶນເພື່ອແກ້ມັງຫຼາກກາຮືກໝາເລະວິຈັຍ

ນທກໍ 3 ເຈັນແນດີກອັລກອົງທຶນແລະກາຮືກໝາເລະວິຈັຍ ດັ່ງນີ້  
ຮັດກາງຂອງເຈັນແນດີກອັລກອົງທຶນ ກາຮືກໂປຣດັກຫຸ້ນ ກາຮືກໂຄຣສໂໂເວົງ ກາຮືກມິວເຫັນ ແລະກາຮືກມັງຫຼາກແນບຫລາຍວັດຖຸປະສົງ

ນທກໍ 4 ຮູ່ປະມົງການຂອງມັງຫຼາກກາຮືກໝາເລະວິຈັຍ ດັ່ງນີ້  
ກາຮືກໂອກແບນຜັງໂຮງງານ ດັ່ງນີ້ ກາຮືກໂອກແບນຜັງໂຮງງານໂດຍໃຫ້  
ຂ້ອມູລເຊີງປິຣັນານ (ຄໍາໃຊ້ຈ່າຍ) ແລະຂ້ອມູລເຊີງຄຸນກາພ (ຄໍາTCRທີ່ພິຈານາຮະຍະທາງຮາວງແນນກ

และค่าTCRที่พิจารณาความไม่สัมบูรณ์ของแผนก) รวมถึงวิธีการคำนวณระยะทางระหว่างแผนกแบบเรคดิลเนียร์และ แบบยุคลีเดียน

**บทที่ 5 ผังโรงงานที่แผนกมีขนาดไม่เท่ากัน ได้แก่ลักษณะ หลักการของการออกแบบที่ใช้ในการวิจัย ซึ่งจะแบบผังโรงงานออกแบบเป็นแบบเลิกๆ และบรรจุพื้นที่ของแผนกต่างๆ ไปตามแนวของแบบที่กำหนด**

**บทที่ 6 การประยุกต์ใช้เจนเนติกอัลกอริทึมในการออกแบบผังโรงงานที่แผนกมีขนาดไม่เท่ากัน อธิบายกระบวนการต่างๆ ได้แก่การโปรดักชัน การครอบโอลิเวอร์ การมิวเดชั่นของเจนเนติกอัลกอริทึมอย่างละเอียด รวมถึงตัวอย่างการประยุกต์เจนเนติกอัลกอริทึมเพื่อแก้ปัญหาผังโรงงานทั้งแบบวัดถูกประสงค์เดียวและแบบหลายวัดถูกประสงค์**

**บทที่ 7 การออกแบบการทดลอง บทนี้เสนอการออกแบบการทดลองเพื่อทดสอบผลของพารามิเตอร์ต่างๆที่มีต่อค่าตอบสนอง ใช้การทดลองแบบ full factorial design มี 5 ปัจจัย คือจำนวนประชากรเริ่มต้น วิธีการครอบโอลิเวอร์ ความนำจะะเป็นในการครอบโอลิเวอร์ วิธีการมิวเดชั่น และความนำจะะเป็นในการมิวเดชั่น ซึ่งจะทำการทดลองขั้น 2 รอบ**

**บทที่ 8 วิเคราะห์ผลการทดลอง ในบทนี้เสนอการวิเคราะห์ผลของพารามิเตอร์ต่างๆ ของเจนเนติกอัลกอริทึมที่มีต่อค่าตอบสนอง(ความเหมาะสมของค่าตอบและเวลาที่ใช้ในการคำนวณ) ในรูปแบบปัญหาต่างๆ ที่ระดับความเชื่อมั่น 0.95**

**บทที่ 9 การเปรียบเทียบค่าตอบ ได้ทำการเปรียบเทียบระหว่างผังโรงงานที่ออกแบบโดยเจนเนติกอัลกอริทึมและผังโรงงานที่ออกแบบโดยวิธีการอื่นๆ พนว่า ผังโรงงานที่ออกแบบโดยเจนเนติกอัลกอริทึมมีพังก์ชันวัดถูกประสงค์ต่กว่าการออกแบบโดยวิธีการแบบอื่นๆ**

**ผังโรงงานที่ปรับ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย**