

บทที่ 1

บทนำ

ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ป้องกันนิคสเปรย์ (aerosol)⁽¹⁾ กำลังเป็นที่นิยมของห้องทดลองมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่ใช่เป็นสารเคมี น้ำยาขัดเงา น้ำยาหลอดลิ้น น้ำยาป้องกันความชื้น สี ยาสีฟัน ยาสีฟัน หรือ อื่นๆ พอกอาหารก็มี เช่น ครีมโบทัลล์ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ให้ความสะดวกแก่ผู้ใช้มาก เพียงแค่กดให้ลิน เปิดเท่านั้น น้ำยาภายในจะพ่นออกมานเป็นละอองเล็กๆ (ขนาด 50 μ) ให้ลง เพราะภายในมีสารพาก fluorochlorohydrocarbons, freons และบางที่มีพาก methyl chloride or methylene chloride ผสมด้วย (ยกเว้นในอาหาร) ซึ่งเป็นสารที่มีจุดเดือดต่ำกว่า 0°C จึงทำให้ภายในมีความคันประมาณ 50 ปอนด์ ต่อตารางนิวต์ตี้ 21°C และจะอยู่ในสภาพของก๊าซ กับละลายในน้ำยาบางส่วนในสภาพเป็นเมือกขาว (emulsion) หรือเป็นการแพร่กระจายในน้ำยา เมื่อลิน เปิดสารเหล่านั้นจะคันให้ฟ้าๆ พุงออกมาย่างเร็ว และตัวมันเองจะเป็นก๊าซโดยทันทีในบรรยายกาศ ไปท่าทางซึ่งของไอโซนในบรรยายกาศของโลก (ซึ่งเป็นผลกระทบ pollution) ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่บูฐ์ของไม้เห็น).

ภาระที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นโลหะ และปิคนิกอย่างคี เพื่อกันไม่ให้สารที่มีความคันสูงภายในรัวออกมาน ซึ่งเป็นช่องทางให้บุคคลก็สามารถทำได้ บรรจุน้ำยา (สินค้า) น้อยกว่าที่กำหนด ซึ่งก็ยากแก่การตรวจสอบ เพราะยุบเดินรูวายลิทิกดูที่เบนนี้ไม่มีวิธีอื่นที่จะทราบได้ นอกจากการซั่งหนัก เช้าจึงทำวิธีไกวิธีนี้เพื่อให้ไก่นำหนักที่ถูกทอง ซึ่งเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับการผลิต ที่จะทอยคุณภาพและปริมาณให้กับบูฐ์สินค้านั้นๆ.

การตรวจสอบทางตรงนี้ไม่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์นิคสเปรย์ เพราะหากจะเลี่ยงสารในการพนแผล บังคับแรงดันกระบอกความดันภายในกระป๋องอีกด้วย วิธีทางนี้ เกลี่ยร์สามารถตรวจสอบได้โดยไม่ต้องเปิดภาระ หรือสิ่งห้อมหุ้มใดๆ เพราะรังสีสามารถทะลุผ่านโลหะได้โดยมีค่ากันเนิร์สี และหัววัดรังสี (radioactive source and detector) พร้อม

ก้าวอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อปรับเลื่อนภาระผ่านระหว่างลักษณะของรังสีกับหัววัด จะคร่าวๆ หาระดับของ เหลวภายนอกชั้นๆ ให้เป็นบริการกับค่าอย่างที่ให้ไว้ การหาระดับนี้สามารถถูกให้จากปริมาณรังสีที่เปลี่ยนแปลง เมื่อระดับของเหลวนานหัววัด เนื่องจากรังสีสามารถถูกดูดซึมหรือสะท้อนในสารได้ไม่เท่ากัน จึงมากหรือลดลงขึ้นอยู่กับชนิดของชาตุที่เป็นสารประกอบของสารนั้น ๆ จึงเกิดความแตกต่างระหว่างปริมาณรังสีที่ผ่านในอากาศและในของเหลวที่บรรจุในภาชนะ

การวัดระดับโดยนิวเคลียร์ เทคนิคนี้ได้มีมานานมากกว่า 20 ปีแล้ว มีหลายบริษัทที่ผลิต อุปกรณ์อย่าง เช่น Industrial Nucleonics Corp., Instruments, Inc., In-Vol-Co, Products of Instruments, Inc., Nuclear Chicago Corp., and Ohmart Corp in U.S.A., Nuclear Enterprises in England เป็นต้น ก็จะนับรายละเอียดค้าง ๆ เกี่ยวกับอุปกรณ์ของเครื่องวัดเช่นนี้ในมากนัก เพราะเป็นเทคนิคทางการค้า (commercial technique) ที่แพร่ระบาดไปทั่วโลกกันซึ่น และเครื่องวัดดังกล่าว ไอบลิคมา เพื่อใช้งานใหญ่ ๆ ในทางอุตสาหกรรม จึงแตกต่างไปจากที่จะวิจัยเพื่อทางส่วน การวิจัยนี้ต้องการศึกษา และสร้างอุปกรณ์การวัดระดับแบบง่าย ๆ เพื่อเป็นเครื่องมือตรวจสอบปริมาณลิน้ำในผลิตภัณฑ์นิคสเปรย์ และเป็นแนวทางในการศึกษาอุปกรณ์การควบคุมระดับของเหลวในงานอุตสาหกรรมต่อไป

คำนิยามที่ควรทราบ

แบนกราวน์ (Background, bg.) คือ ปริมาณของรังสีที่วัดได้ ซึ่งเกิดจากรังสีใน ที่ไม่ผ่าน กระบวนการของการทำลาย เช่น รังสีจากแหล่งอื่น ๆ หรือจากคนกำเนิดรังสีที่ใช้ทดลอง ซึ่งสะท้อน หรือเข้าหัววัดโดยตรง

เคาน์ท (Count, C.) คือ จำนวนนับของพัลซ์ (pulse) ซึ่งเป็นสัญญาณไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในหัววัด (อนุภาค หรืออิฟคอน 1 ตัว จะให้ 1 พัลซ์), cpm. เป็นจำนวนนับใน 1 นาที

คูรี (Curie, Ci.) คือ หน่วยวัดปริมาณของสารกัมมันตรังสี ซึ่ง 1 คูรี เท่ากับ การสลายตัวของสารนั้น ๆ 3.7×10^{10} ครั้ง ต่อวินาที