



ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ของเสียที่เหลือจากการอุบัติภัยหรือสิ่งที่เสื่อมสภาพจนใช้การไม่ได้ ซึ่งเรียกว่า น้ำมันฟองหือรักษากองของเสียนี้ สามารถแบ่งได้เป็น น้ำมันฟองเปียกและน้ำมันฟองแห้ง น้ำมันฟองเปียก เช่น ผัก เศษอาหาร เปลือกผลไม้ต่าง ๆ ฯลฯ ปัจจุบันสามารถนำมาปรับรูปเป็นปุ๋ย กลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกและไม่ทำให้เกิดพิษภัยต่อสิ่งแวดล้อมและมนุษย์มากนัก ส่วนน้ำมันฟองแห้ง เช่น เศษผ้า เศษไม้ ยาง พลาสติก ฯลฯ ที่สามารถคัดแยกกลับมาใช้ประโยชน์ได้ เช่น เดียวกัน สำหรับในอดีตนั้น การทิ้งกองของเสียเกลื่อนกองโดยทั่วไป โดยไม่มีการจัดการใด ๆ ยังไม่ถูกให้เกิดปัญหาต่อสภาพแวดล้อมเท่าไนน์กเนื่องจากประชากรยังมีไม่นัก และการพัฒนาประเทศอยู่ในอัตราที่ไม่สูงนัก จึงทำให้มีปริมาณน้ำมันฟองหือรักษากองของเสียค่อนข้างน้อย รวมทั้งยังมีที่ดินว่างเปล่ามากพอที่จะรองรับการกำจัดของเสียที่เกิดขึ้นได้ แต่เมื่อชุมชนมีการขยายตัวและมีจำนวนกิจกรรมต่าง ๆ มากขึ้น ทำให้กองของเสียนั้นจะเพิ่มมากขึ้น ปริมาณน้ำมันฟองที่เกิดขึ้นจึงนับเป็นปัญหาที่ควรให้ความสำคัญ โดยเฉพาะในเขตเมืองใหญ่ ได้มีปัญหาเกี่ยวกับน้ำมันฟองมากขึ้นทุกปี

จากการศึกษาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในปี 2525 พบว่า การผลิตน้ำมันฟองของประเทศไทยอยู่ตามเมืองต่าง ๆ ทั่วประเทศจะอยู่ในช่วง 0.5 - 1.4 กิโลกรัมต่อกอนต่อวัน หรือเฉลี่ยเท่ากับ 0.82 กิโลกรัมต่อกอนต่อวัน ทำให้มีน้ำมันฟองอยู่พื้นที่ชั้นราวน ประมาณ 3.4 ล้านตันต่อปี และในจำนวนนี้เป็นน้ำมันฟองที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครไม่น้อยกว่า 5,000 ตันต่อวันหรือเท่ากับปีละ 1.8 ล้านตันต่อปี ได้มีการประมาณไว้ว่า ในปี 2543 จะมีขยะน้ำมันฟองเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครประมาณ 8,700 ตันต่อวัน น้ำมันฟองที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้เพียงร้อยละ 70 - 80 ที่ได้รับการเก็บขยะและนำไปกำจัดส่วนที่เหลือจะตกค้างตามถนน ซอย แม่น้ำ ลำคลองต่างๆ ก่อให้เกิดความสกปรกและมีปัญหาระเบิงกลิ้นตามมา และจะมีเพียงบางส่วนที่

ประชาชนค่าเนินการกำจัดเมือง

ในเขตกรุงเทพมหานครนั้น มูลฝอยจากแหล่งชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ สำนักรักษาระบบน้ำมูลฝอย สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร เป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมมูลฝอยในพื้นที่ทั่วกรุงเทพมหานครประมาณ 1,568.7 ตารางกิโลเมตร มีประชากรรวมทั้งสิ้นประมาณ 6.5 ล้านคน และนำไปกำจัดยังสถานกำจัดมูลฝอยอื่นๆ เช่นพระโขนง กทม. และสถานกำจัดมูลฝอยหนองแขม เขตหนองแขม กทม.

ปริมาณมูลฝอยและการของเสียที่ถูกผลิตขึ้นในระยะหลัง มักมีส่วนประกอบของวัสดุที่กำจัดได้ยากขึ้นในช่วงปี 2523 - 2528 มูลฝอยส่วนที่เป็นกระดาษลดน้อยลงจากร้อยละ 21.9 เหลือร้อยละ 18.4 ในขณะที่อัตราส่วนของพลาสติกและยางเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 8.9 เป็นร้อยละ 14.5 วัสดุไม้ลดลงจากร้อยละ 23.2 เหลือร้อยละ 8.9 เศษอาหารรวมทั้งผัก หญ้า เพิ่มจากร้อยละ 29.9 เป็นร้อยละ 39.9 ส่วนวัสดุไม้ติดไฟอื่น ๆ เช่น ขวดโลหะลดลงจากร้อยละ 10.1 เหลือร้อยละ 6.0 รวมทั้งภาชนะสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ อีกมากน้อย (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2531)

การกำจัดมูลฝอยโดยการเทกองกลางแจ้ง (open dumping) ให้อิ่อมสายไปเอง โดยธรรมชาติเป็นวิธีการที่ไม่ถูกสุขาภิบาลก่อให้เกิดกลิ่นเหม็น เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรค นอกจากร่องน้ำอุบัติใหม่ทางด้านก่องมูลฝอยจะทำให้น้ำเลี้ยงจากก่องมูลฝอยไหลปนเปื้อนดิน แหล่งน้ำที่ให้เกิดการเน่าเสีย การใช้ประโยชน์ในที่ดินจะเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งมูลฝอยบางชนิดที่เป็นอันตราย หรือของเสียที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือติดไฟง่าย หรือมีเชื้อโรคປะปนอยู่ เช่น ซากถ่านไฟฉาย ซากแบตเตอรี่ ซากหลอดฟลูออเรสเซนต์ ภาชนะสารเคมี ถ้วยผ้าพันแพรจากโรงงานยาเสพติด สารพิษและโลหะหนักรากของเสียเหล่านี้ จะละลายปนออกมากับน้ำเสียจากกองมูลฝอย โลหะหนักมีพิษบางตัว เช่น ปรอท แคลเมียม แมงกานีส ซึ่งคาดว่าจะมีปะปนออกมากับน้ำเสียจากกองมูลฝอยค่อนข้างสูง ดังนั้นกลุ่มโลหะหนักที่ให้ความสนใจทำการศึกษาดู จะประกอบด้วยปรอท แคลเมียม และแมงกานีส โดยผู้ศึกษาได้ระบุหนักถึงปริมาณการใช้โลหะหนักกลุ่มนี้มากขึ้นในประเทศไทย โดยได้ตั้งข้อสังเกตว่า ระยะนี้มูลฝอยประเภทหลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ในเขตกรุงเทพมหานครนั้น มีปริมาณการใช้หลอดไฟฟ้าชนิดนี้จำนวนมาก และในแต่ละวันย่อมจะมีหลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพแล้วเข้าสู่ระบบกำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร

ในปริมาณสูง ซึ่งจะมีป्रอทเป็นองค์ประกอบอยู่

การใช้ถ่านไฟฉายชนิดแห้ง (Dry - cell battery) ซึ่งมีอายุการใช้งานแบบปกติ จะมีแบ่งกานีสเป็นองค์ประกอบอยู่

กลุ่มถ่านไฟฉายที่มีอายุการใช้งานนานพิเศษ (Heavy duty, long life battery) ซึ่งสามารถอัดประจุให้มีได้และกลุ่มถ่านขนาดจิ๋ว (Button dry - cell battery) ที่มีการใช้ในอุปกรณ์ขนาดเล็ก รวมทั้งกลุ่มแบตเตอรี่ จะมีแอดเมียบปะปนอยู่ ซึ่งมีการกำจัดรวมกับมูลฟอยส์ ทั่วไป เช่นเดียวกัน ตามปกติสิ่งที่ชี้วิตจะรับมาจากการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่แล้ว ซึ่งถ้ามีในปริมาณปกติตามสภาพธรรมชาติ ก็จะไม่ก่อให้เกิดปัญหาใดๆ แต่ถ้ามีอยู่ในปริมาณที่มากเกินกว่าปกติ ในสิ่งแวดล้อม ก็จะทำให้เกิดปัญหาขึ้น

การจัดการที่เหมาะสมกับมูลฟอยเหล่านี้ เป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญยิ่ง เนื่องจากปัจจุบันทางกรุงเทพมหานครไม่มีขั้นตอนหรือระบบใด ๆ ที่จะใช้ในการกำจัดมูลฟอยอันตรายเหล่านี้ โดยเฉพาะ นอกจากเทกของกลางแจ้งแล้วน้ำมานาเพา นอกจากนั้นได้มีการออกแบบให้สามารถป้องกันชั้นนำที่ดินจากภาวะมลพิษได้ ซึ่งสารพิษเหล่านี้อาจซึมลงสู่ชั้นนำที่ดินที่ใช้สำหรับอุปโภคบริโภค และเมื่อมีน้ำจากกองมูลฟอยหรือน้ำฝนไหลมาจะละลายหนักเหล่านี้ไปส่วนหนึ่งจะตกค้างสะสมอยู่ในดินตะกอน ซึ่งทั้งแหล่งน้ำและดินตะกอนเป็นแหล่งที่ก่อให้เกิดการสะสมของโลหะหนักต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี อาจจะส่งผลเป็นจุดเริ่มต้นของอันตราย และหากบริเวณนี้มีการปลูกพืชผักหรือมีสัตว์น้ำอาศัยอยู่ ก็จะได้รับและสะสมโลหะหนักเหล่านี้ไว้ในตัวและสะสมกันต่อไปตามลำดับห่วงโซ่ออาหาร ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาต่อสิ่งมีชีวิต และต่อระบบ生นิเวศ เกิดปัญหาการแพร่กระจายของสารอันตรายมากยิ่งขึ้น

การศึกษาถึงกลุ่มโลหะหนักเหล่านี้จะเป็นการสังเกตเพื่อว่า จากสมมติฐานและข้อสังเกตที่คาดว่าปริมาณการใช้ หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ ถ่านไฟฉายชนิดแห้ง และกลุ่มแบตเตอรี่ชนิดต่างๆ ที่มีปริมาณมากนี้ เมื่อหมดอายุการใช้งานแล้วและประสงค์ภาพมาเป็นมูลฟอย จะปล่อยเอาโลหะหนักที่เป็นองค์ประกอบอยู่ภายในออกมาระบบในปัจจุบันกับข้อมูลที่เคยมีผู้ทำการศึกษาไว้ในอดีต รวมทั้งอาจคาดการณ์ถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เพื่อกำเนิดแนวทางการป้องกันและแก้ไขแก่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อไป

จุดประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันของการปนเปื้อนprototh diatoms เมียน แมลงภายในดินตะกอนใกล้เคียงสถานกำจัดมูลฟอยของกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาปริมาณความเข้มข้นของprototh diatoms เมียน แมลงภายในดินตะกอนตามทิศทางการไหลของน้ำ
3. เพื่อเปรียบเทียบปริมาณการสะสมของprototh diatoms เมียน แมลงภายในดินตะกอนและในน้ำชั่วโมงในบริเวณเดียวกัน

ขอบเขตการวิจัย

1. ตัวอย่างดินตะกอนที่นำมายังเคราะห์เก็บจากสถานกำจัดมูลฟอย 2 สถานที่ได้แก่
 - สถานกำจัดมูลฟอยอ่อนนุช เขตพะรอยดง กทม. และแนวคลองบริเวณใกล้เคียงสถานกำจัดมูลฟอยซึ่งได้แก่ คลองตะเข็บ คลองสองห้อง และคลองพระโขนง มีสถานที่เก็บตัวอย่างทั้งหมด 10 สถานที่
 - สถานกำจัดมูลฟอยหนองแขม เขตหนองแขม กทม. และแนวคลองบริเวณใกล้เคียงสถานกำจัดมูลฟอยซึ่งได้แก่ คลองเจริญสุขและคลองท่าวังนา มีสถานที่เก็บตัวอย่างทั้งหมด 7 สถานที่
2. การเก็บตัวอย่างดินตะกอน จะทำการเก็บ 2 ช่วง ทั้ง 2 สถานที่ โดยทำการเก็บตัวอย่างดินตะกอน ในเดือนพฤษภาคมและกรกฎาคม สำหรับสถานกำจัดมูลฟอยอ่อนนุช และทำการเก็บตัวอย่างดินตะกอน ในเดือนมิถุนายนและสิงหาคม สำหรับสถานกำจัดมูลฟอยหนองแขม
3. จะทำการเก็บตัวอย่างดินตะกอนสถานที่ละ 3 ครั้ง ทุกสถานที่เก็บตัวอย่างทั้ง 2 สถานที่
4. ทุกสถานที่เก็บตัวอย่างจะสังเกตสภาพแวดล้อมโดยรอบๆ สถานที่ มีการวัดค่า pH, อุณหภูมิน้ำ และ อุณหภูมิอากาศ
5. ทุกตัวอย่างดินตะกอนจะมีการสังเกตองค์ประกอบของเนื้อดินและตากให้แห้ง (air dry) แล้วทำการบดละเอียดเก็บไว้ในเคราะห์ปริมาณprototh diatoms เมียน แมลงภายในสี และลักษณะ



สมบัติทางกายภาพและทางเคมีทางประการ

6. วิธีการและอุปกรณ์เก็บตัวอย่างดินตะกอน ใช้วิธีตามคู่มือการเก็บและรักษาตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์โลหะหนัก โดยคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการวิเคราะห์สารพิษ สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (2530) หน้า 13 - 14 และ 47 - 54

7. วิธีการวิเคราะห์ตัวอย่างในห้องปฏิบัติการจะขึดตามคู่มือการวิเคราะห์ Method of soil analysis (40) ด้วยวิธี Atomic Absorption Spectrophotometry (AAS)

8. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการทดลองด้วยโปรแกรมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสํารูป SPSS/PC⁺

9. ประเมินผลกระทบของโลหะหนักกลุ่มแรก แคดเมียม แมงกานีส จากข้อมูลต่างๆ โดยเปรียบเทียบปริมาณโลหะหนักกลุ่มที่ทำการศึกษา กับปัจจัยต่างๆ ที่กล่าวมาแล้ว ตามสถานีต่างๆ ในแต่ละเดือน และเปรียบเทียบปริมาณโลหะหนักเหล่านี้ในดินตะกอนในแหล่งน้ำจืดที่มีอยู่

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

ผลการศึกษาจะบ่งชี้ภาวะความรุนแรงของการปนเปื้อนของโลหะหนักต่อสภาพแวดล้อมบริเวณสถานที่จัดมูลฝอยและบริเวณใกล้เคียง นอกจากนี้สามารถช่วยเหลือในด้านข้อมูลพื้นฐานบางประการ เพื่อให้เป็นตัวกำหนดแนวทางในการจัดการมูลฝอยจากพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล อันจะสามารถนำไปปรับแก้ไขแนวทางที่เหมาะสมตามปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไปในแต่ละพื้นที่ และสามารถใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบในอนาคตได้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย