



1.1 ประวัติความเป็นมา(1-3)

กระบวนการโซล-เจล เกิดขึ้นจากความคิดที่จะขยายความต้องการในการนำเชือเพลิงจากเครื่องปฏิกรณ์ชนิดใช้น้ำอธรรมดามาเป็นหัวหน่วงปีวตร้อนและระบายความร้อน (LWR) กลับมาใช้ช่องความสูญเสียไปที่ พลูโตเนียม, ยูเรเนียม-233 และทองเรียม และกระบวนการนี้ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ในการผลิตเชือเพลิงแบบเชาว์มิก เพื่อใช้ในเครื่องปฏิกรณ์ในเวลาต่อมา เมื่อเปรียบเทียบกันระหว่างวิธีเตรียมเชือเพลิงแบบธรรมดากับกระบวนการโซล-เจล จะเห็นได้ว่า กระบวนการโซล-เจล ให้ประโยชน์มากกว่า คือ

1. สามารถควบคุมขนาดและรูปร่างของผลผลิตได้ง่าย
2. สารตั้งต้นที่ใช้ในกระบวนการเป็นสารอธรรมด้า คือสารละลายในเครื่องของโลหะหนักซึ่งเป็นผลผลิตที่ได้จากการนำเชือเพลิงกลับมาใช้ช่องที่วิธีอื่น ๆ ต้องทำการเปลี่ยนสารให้อยู่ในรูปแบบที่ต้องการก่อน
3. ตลอดกระบวนการหั่นหดสารที่ใช้อยู่ในรูปสารละลายหรือไม่โครงสร้าง ซึ่งทำให้สารเหลวได้สะอาดและไม่มีผุ่มภัยมันคงทนรังสี
4. ขั้นตอนในการหั่นหดกว้างและใช้ขั้นตอนทางด้านแมคคานิคันอยกว่าวิธีอธรรมด้า
5. สามารถนำไปใช้ง่ายกว่า
6. ใช้อุณหภูมิในการเผาประสงค์ด้วยกว่า
7. สามารถควบคุมการทำงานได้ในระยะไกล

จากประโยชน์เหล่านี้ จะเห็นว่าประโยชน์ข้อสุดท้าย เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการนำเชือเพลิงยูเรเนียม-233 และทองเรียมกลับมาใช้ เนื่องจากมีรังสีแกมมาที่เกิดจากการสลายตัวของยูเรเนียม-233 และทองเรียม-228 ดังนั้น การที่สามารถควบคุมการทำงานในระยะไกลได้ ทำให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับรังสีอย่างน้อย ก็ได้มีการพัฒนากระบวนการโซล-เจลต่อไป เพื่อใช้ในการผลิตเม็ดในโครงสร้าง ของทองเรียม-ยูเรเนียมออกไซด์ หลังการบรรจุในแท่งเชือเพลิงแล้ว ให้มีความหนาแน่นสูงโดยใช้

วิธีบรรจุแบบเขย่า (Vibratory packing) ซึ่งต้องมาได้มีการพัฒนาผลิต เชือเพลิงที่มีองค์ประกอบ (Composition) ต่าง ๆ กัน เช่น หอเรียมการ์บีดและเชือเหลิงผสมระหว่างหอเรียมกับญเรเนียมเป็นต้น

1.2 แนวthoughtทฤษฎีสำหรับสมนติฐาน (4-5)

กระบวนการโซล-เจล เกี่ยวข้องกับขั้นตอนใหญ่ ๆ 3 ขั้นตอนคือ

1. การเตรียมโซลหรือสารละลายน้ำ (broth)
2. การทำเจลขั้นของหยดโซลหรือน้ำ ให้ได้ในโครงสร้างเก็บน้ำแข็งตามขนาดที่ความคุณ
3. การทำให้แห้งและการผาประทานให้มีความหนาแน่นสูง

การทำเจลขั้นของกระบวนการโซล-เจล แยกออกได้เป็น 3 วิธีคือ

1. วอเตอร์เอ็กซ์แทรกชัน (Water Extraction) เป็นการดึงน้ำออกจากโครงสร้าง วิธีนี้จะได้ในโครงสร้างขนาดตั้งแต่เล็กที่สุด (fine) จนถึงเส้นผ่าศูนย์กลาง 150 ไมโครเมตร วิธีนี้หมายความว่าหัวใจโซลเพียงอย่างเดียว

2. เอ็กซ์เทอร์นอล เจลเลชัน (External Gelation) เป็นการทำให้โซลลายเป็นเจล โดยการเติมสารซึ่งให้แอนโนมิเนียหรือก๊าซแอนโนมิเนียลงในออร์แกนิกคลิกวิด (organic liquid) ซึ่งอยู่รอบ ๆ ในโครงสร้าง วิธีนี้หมายความที่จะใช้กับหัวใจโซลและน้ำ แค่บักใช้เฉพาะกับน้ำ ข้อเสียของเอ็กซ์เทอร์นอล เจลเลชัน คือ ทำให้เกิดความไม่สมดุลของแรงดันออสโมติก (osmotic imbalance) เป็นเหตุให้ในโครงสร้างแตกเมื่อนำไปทำขั้นตอนต่อไป โดยเฉพาะตอนที่ทำให้แห้ง วิธีนี้จึงไม่สามารถผลิตในโครงสร้างที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางเกินกว่า 25 ไมโครเมตร ได้

3. อินเทอร์นอล เจลเลชัน (Internal Gelation) เป็นวิธีที่พัฒนาจาก เอ็กซ์เทอร์นอล เจลเลชัน เนื่องจากเหตุผลดังกล่าวในข้อ 2. จึงมีการแก้ไข โดยการเติมสารที่จะให้แอนโนมิเนียลงในโซลหรือน้ำ แทนที่จะใส่ลงในออร์แกนิกคลิกวิด และไม่เนียจะห่ออยู่ ภายนอกหัวใจโซล (sol droplet) เมื่อจุกหุ้มของของเหลวอินทรีย์เพิ่มขึ้น เป็นการลดความเข้ม

ขันที่ต้องกัน (concentration gradient) ใน thyroid ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดการไม่สมดุลของแรงดันอสูลมิตริก วิธีนี้สามารถผลิตในครัสเพียร์ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่ถึง 3 มิลลิเมตร

จากเชือกเคลิงแบบในครัสเพียร์ที่ได้สามารถนำไปบรรจุลงในแท่งเชือกเคลิง โดยการบรรจุแบบเขียวขี้ไว้กับการผสมผสานของเชือกเคลิง 3 ขนาด อัตราส่วนเส้นผ่าศูนย์กลางเป็น 40:10:1 เส้นผ่าศูนย์กลางจริง ๆ คือ 1200, 300 และ 30-50 ในคราเมคร ปริมาณที่ผสมกันคือ ขนาดใหญ่ 60 เปอร์เซ็นต์ ขนาดกลาง 18 เปอร์เซ็นต์ และขนาดเล็ก 22 เปอร์เซ็นต์

การทำรังสรรค์นี้จะใช้วิธีที่ 3 (อินเทอร์นอล เจลชัน) โดยใช้เอกซ์เบทิลีนเทราเมิน (Hexamethylene tetramine หรือ HMTA) ซึ่งเป็นสารที่ละลายน้ำได้ และเมื่อให้ความร้อนจะเกิดกําชวยไมเนีย ทำให้ชลของยูเรเนียมคงตัวอยู่ในรูปของเจล โดยเหตุที่อ่อนของ HMTA และยูเรเนียมละลายอยู่ในสารเดียวทัน (โซลฟิอบรอท) เจลชันจะเกิดได้รวดเร็ว อัตราเร็วของการทำเจลชันจะขึ้นกับความเข้มข้นของชล และการส่งผ่านความร้อนของอุปกรณ์กันลิกวิดไปยัง thyroid

เนื่องจากการใช้สารละลายยูเรนิลในเครหท $[(\text{UO}_2(\text{NO}_3)_2)]$ ทำให้สีนเปลือง HMTA มากในการทำอินเทอร์นอล เจลชัน จึงใช้สารละลายแอดซิต-เดฟพิเซียนยูเรนิลในเครหท (acid-deficient uranyl nitrate หรือ ADUN) ซึ่งนอกจำกัดที่ให้ใช้ HMTA น้อยลงแล้ว ยังช่วยแก้ pH ที่ลดลงในกรณีที่ต้องการเติมสารละลายที่เป็นกรดของพลูโทเนียมลงไป ในกรณีที่ต้องการเชือกเคลิงผสมพลูโทเนียม

เมื่อเตรียม ADUN ความเข้มข้นยูเรเนียม 3 ในลาร์ได้แล้วทำให้เย็น (-5 ถึง 5° เชลเซียส) แล้วผสมกับสารละลายที่เย็น (-5 ถึง 5° เชลเซียส) ของสารละลายผสมยูเรีย + HMTA เข้มข้น 3 ในลาร์ นำของผสมที่ได้ (บرومหรือชล) ไปติดเพอส (disperse) ผ่านเครื่องมือติดเพอสให้อยู่ในรูปสเพียร์ จะเกิดเจลชันขึ้นในอุปกรณ์กันลิกวิดที่ร้อน ล้างอุปกรณ์กันลิกวิดที่เก่าในครัสเพียร์ออก ด้วยตัวทำละลายที่เหมาะสมแล้วนำไปทำให้แห้งในอากาศ เพาที่อุณหภูมิสูงและเพาประสานในบรรยายกาศที่เป็นตัวริดิวชั่ง เพื่อให้มีความหนาแน่นสูงใกล้เคียงกับความหนาแน่นตามทฤษฎี (theoretical density)

1.3 วัสดุประสงค์ของกิจกรรม

การทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัสดุประสงค์เพื่อ


1. หาเงื่อนไขต่าง ๆ ในการผลิตยูเรเนียมไดออกไซด์ ในครัสเตียร์ โดยกระบวนการโซล-เจล ด้วยวิธีอินเทอร์นอล เจเลชัน
2. เปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย กับกระบวนการโซล-เจล โดยวิธีด้วยเครชัน
3. เพื่อใช้ข้อมูลที่ได้สำหรับการขยายสเกลการผลิตไปสู่ขั้นกึ่งห้องทดลอง

1.4 ขอบเขตของการวิจัย

1. หารือที่เหมาะสมในการผลิต UO_2 ในครัสเตียร์โดยวิธีอินเทอร์นอล เจเลชัน
2. การเตรียมโซล
3. การเกิดเจลที่สภาวะต่าง ๆ
4. การล้างเจลสเตียร์ที่ได้ ท่าให้แห้งและเผาประسان

1.5 ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย

1. เป็นการพัฒนากระบวนการโซล-เจล โดยวิธีอินเทอร์นอล เจเลชัน ต่อจากวิธีด้วยเครชัน ที่กระทำไปแล้วที่ภาควิชาโนวเคลียร์เทคโนโลยี
2. ได้ข้อมูลในการผลิต ยูเรเนียมไดออกไซด์ ในครัสเตียร์ เพื่อเปรียบเทียบกับวิธีด้วยเครชัน
3. เพื่อให้ได้วิธีที่เหมาะสมในการขยายการผลิตยูเรเนียมไดออกไซด์ ในครัสเตียร์



รูปที่ 1.1 แสดงขั้นตอนของการทดลองที่ใช้ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้