

# บทที่ 1

## บทนำ

### 1.1 หัวใจ

เหล็กกล้าไร้สนิมเป็นกลุ่มโลหะผสม ซึ่งมีคุณสมบัตินลักษ์ คือ สามารถด้านทานการผุกร่อน ทั้งในสภาพบรรยายกาศปกติ และในสภาพของบรรยายกาศที่มีอุณหภูมิสูง ส่วนผสมหลักของโลหะผสมชนิดนี้ประกอบด้วยเหล็ก โครงเมียม และมักจะมีนิเกิลผสมอยู่ด้วย ธาตุโครงเมียมนั้นเป็นธาตุที่มีค่าความเป็น Anodic สูงกว่าเหล็ก ทำให้เหล็กที่มีโครงเมียมผสมอยู่จะเกิดการผุกร่อน และเกิดการออกซิไดส์อย่างรวดเร็วในขณะที่ยังไม่มีโครงเมียมออกไซด์ปอกคลุกที่ผิวของเหล็ก สวยงามดังกล่าวเรียกว่า Active State แต่เมื่อปริมาณของโครงเมียมออกไซด์ที่ปอกคลุกที่ผิวมากเพียงพอ ตัวโครงเมียมออกไซด์นี้ก็ลับสามารถป้องกันเนื้อโลหะที่อยู่ด้านใต้ไม่ให้เกิดปฏิกิริยา กันออกซิเจนในอากาศได้ การเกิดโครงเมียมออกไซด์ก็จะหยุดลง ทำให้ไม่เกิดการผุกร่อนต่อไป สวยงามเช่นนี้เรียกว่า Passive State

คุณสมบัติของเหล็กกล้าไร้สนิมดังกล่าว ทำให้มีการนำไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมอย่าง กว้างขวาง เช่น อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร การผลิตยา แต่อย่างไรก็ตามการนำเหล็กกล้าไร้สนิม ไปใช้งาน จำเป็นต้องผ่านกระบวนการการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง เช่น การขึ้นรูป การเชื่อม เป็นต้น ซึ่งจะทำให้คุณสมบัติของเนื้อโลหะที่ผ่านกระบวนการเหล่านี้เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะการเชื่อม ที่ทำให้โครงสร้างจุลภาคของเนื้อโลหะบริเวณที่ถูกความร้อนจนหลอมละลายเปลี่ยนแปลง ด้วยเหตุนี้ จึงมีความจำเป็นต้องศึกษาถึงวิธีการรักษาและควบคุมคุณสมบัติของเนื้อโลหะที่ผ่านการ เชื่อมให้อยู่ในสภาพที่ยังมีพฤติกรรมเช่นเดียวกับเนื้อโลหะก่อนการเชื่อม

เหล็กกล้าไร้สนิมอสเทนนิติกเกรด 304L เป็นเหล็กที่มีการใช้งานอย่างกว้างขวางใน วงการอุตสาหกรรม การศึกษาถึงวิธีการเชื่อมให้ได้รอยเชื่อมที่ดีตามมาตรฐาน และยังคงรักษา คุณสมบัติของเนื้อโลหะในรอยเชื่อมให้คงไว้ซึ่งคุณสมบัติในการด้านทานการผุกร่อน จึงเป็นเรื่องที่

น่าสนใจ และได้นำมาพิจารณาศึกษาเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการปรับปรุงวิธีการเชื่อมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

วิธีการเชื่อมพัลส์ทิกเป็นวิธีการหนึ่งที่ใช้เชื่อมเหล็กกล้าไว้สนิม ใช้เชื่อมเทียรูฐาน (Root pass) ของห่อเหล็กกล้าไว้สนิมที่มีความหนาพอควร แล้วตามด้วยการเชื่อมมิก การเชื่อมแมก หรือ การเชื่อมด้วยมือ รอยเชื่อมพัลส์ทิกจะมีรูประยะเข้มลึก (Penetration) พอดุมควร การศึกษาถึงเทคนิค การเชื่อมพัลส์ทิกเพื่อใช้เป็นการเชื่อมเทียรูฐานของห่อเหล็กกล้า จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจ เพราะที่ตัวแทนการเชื่อมต่าง ๆ จะมีอิทธิพลของแรงโน้มถ่วงต่อการเกิดหยดน้ำโลหะ การไหลของน้ำโลหะ การเกิดปอบน้ำโลหะ ต่างกัน

## 1.2 วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์หลักสำหรับหัวข้อศึกษานี้ คือ

1. เพื่อศึกษาตัวแปรในการเชื่อมพัลส์ทิก และส่วนผสมในตรารูนในอาร์กอนที่ใช้เป็นก๊าซปกคุณ สำหรับการเชื่อมเหล็กกล้าไว้สนิมอสเตนนิติกเกรด 304L ให้ได้รอยเชื่อมในลักษณะการเชื่อมแนวราบ แนวตั้ง แนวหน้าหัว ตามมาตรฐาน DIN 8563 เกรด AS
2. เพื่อศึกษาโครงสร้างจุลภาคของเนื้อโลหะรอยเชื่อมที่ได้ตามข้อ 1

## 1.3 ขอบเขตการศึกษา

ศึกษาตัวแปรในการเชื่อมพัลส์ทิกที่เหมาะสม เมื่อใช้ก๊าซปกคุณ อาร์กอน และเมื่อผสมก๊าชในตรารูนในก๊าซปกคุณ อาร์กอน ในอัตราส่วน 1 - 3 % โดยปริมาตร สำหรับการเชื่อมเหล็กกล้าไว้สนิมอสเตนนิติกเกรด 304L ความหนา 3.0 มิลลิเมตร โดยไม่ใช้โลหะเชื่อม (Filler) การศึกษานี้จะศึกษาการเชื่อมในลักษณะการเชื่อมแนวราบ การเชื่อมแนวตั้ง และการเชื่อมแนวหน้าหัว เพื่อให้ได้แนวเชื่อมที่ดีตามมาตรฐาน DIN 8563 เกรด AS พร้อมทั้งตรวจสอบปริมาณเดลต้าเฟอร์ไรท์ ( $\delta$  - Ferrite) ในโครงสร้างจุลภาคของเนื้อโลหะรอยเชื่อม (Weld Metal)

#### 1.4 ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา

1. สามารถหาตัวแปรในการเชื่อมพัลส์ทิกที่เหมาะสม เมื่อใช้ก้าชปักคลุมอาร์กอน และ เมื่อผสมก้าชในไตรเจน 1 - 3% โดยปริมาตร ในก้าชปักคลุมอาร์กอน สำหรับการเชื่อมเหล็กกล้า ไร้สนิมอสตเดนนิติกเกรด 304L ให้ได้รอยเชื่อมในลักษณะการเชื่อมแนวราบ แนวตั้ง แนวหน้าหัว ตามมาตรฐาน DIN 8563 เกรด AS อันจะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม
2. สามารถศึกษาอิทธิพลของตัวแปรและส่วนผสมของก้าชปักคลุมที่ได้ตามข้อ 1 ที่มีผล ต่อปริมาณเดลต้าเฟอร์ไรท์ในโครงสร้างจุลภาคของเนื้อลิด惚รอยเชื่อม
3. เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการเชื่อมท่อเหล็กกล้าไร้สนิม
4. เป็นการเพิ่มทักษะของวิศวกรเชื่อม ในการเชื่อมเหล็กกล้าไร้สนิมอสตเดนนิติกเกรด 304L ด้วยวิธีการเชื่อมพัลส์ทิก

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย