



สภาพแวดล้อมทั่วไปของพื้นที่ศึกษาและการตรวจเอกสาร


2.1 สภาพภูมิประเทศ

ภูมิประเทศของจังหวัดนราธิวาส จำแนกออกได้เป็น 3 ลักษณะ คือ

- 1) พื้นที่เป็นป่าและภูเขาอยู่ทางทิศตะวันตกจดเทือกเขาสันกาลาคีรีติดต่อกับชายแดนมาเลเซียได้แก่ท้องที่ อำเภอแว้ง กิ่งอำเภอสุดิริน อำเภอเรือเสาะ และอำเภอระแงะ
- 2) พื้นที่ราบเชิงเขา ได้แก่ ท้องที่อำเภอบาเจาะ อำเภอยี่งอ อำเภอสุดิริน อำเภอสุโงโกลก
- 3) พื้นที่ราบชายทะเล ได้แก่ ท้องที่ อำเภอเมืองนราธิวาส อำเภอบาเจาะ และอำเภอตากใบ พื้นที่ราบเหล่านี้ส่วนใหญ่มีสภาพเป็นพรุ หรือ ที่ลุ่มมีน้ำขังเกือบตลอดทั้งปี เช่น พรุโต๊ะแดง พรุกาบแดง เป็นต้น

เนื่องจากทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดมีเทือกเขาสูง ๆ เป็นแนวกั้นลมมรสุมเป็นอย่างดีจึงทำให้เกิดลำน้ำที่มีต้นน้ำจากเทือกเขาเหล่านี้และไหลลงสู่ทะเลทางทิศตะวันออกหลายสายด้วยกัน เช่น แม่น้ำสุโงโกลก แม่น้ำยาบัง คลองปุยู คลองโต๊ะแดง คลองสุโงปาดิ ฯลฯ ดังแสดงในรูป 2-1 ในฤดูฝนน้ำจะท่วมพื้นที่ราบเชิงเขาและที่ราบลุ่มเป็นแห่ง ๆ โดยเฉพาะในที่ราบลุ่มที่เป็นมีลักษณะพรุจะมีน้ำท่วมขังอยู่ตลอดเวลา น้ำที่ท่วมขังนี้จะค่อย ๆ ระบายลงแม่น้ำบางนรา และไหลลงสู่ทะเลในที่สุด

สำหรับบริเวณพื้นที่ศึกษา ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่ม มีลักษณะต่ำราบเรียบอยู่ริมสองฝั่งของแม่น้ำบางนรา และพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นที่ราบน้ำท่วมถึง มีระดับพื้นดินเฉลี่ยระหว่างประมาณ +1.000 เมตร-รทก. ถึง +2.000 เมตร-รทก.



รูป 2-1 แผนที่แสดงขอบเขตและขนาดพื้นที่รับน้ำของลำน้ำสาขาของลำน้ำบางเรา

2.2 สภาพภูมิอากาศ

เนื่องจากพื้นที่ศึกษาอยู่ทางด้านตะวันออกในเขตภาคใต้ของประเทศไทยซึ่งมีลักษณะเป็นคาบสมุทรยื่นออกไปในทะเลและอยู่ใกล้แนวศูนย์สูตร ลักษณะภูมิอากาศจึงเป็นแบบฝนเมืองร้อนตลอดปี อีกทั้งยังได้รับอิทธิพลจากมรสุมอย่างเต็มที่ตลอดทั้งปี คือ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และ ดีเปรสชันจากทะเลจีนใต้ ในระหว่างที่ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดมาในเดือนตุลาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ฝนจะตกหนัก เนื่องจากลมมรสุมนี้จะปะทะทิวเขาสันกาลาคีรีกับเทือกเขาที่อยู่ด้านตะวันตกและตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดนราธิวาสในเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกันยายน ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดมาลมฝนมาปะทะเทือกเขาซึ่งจะทำให้ทำน้ำค้างฝน เป็นเหตุให้ฝนตกน้อยกว่าทางฝั่งตะวันตก(ด้านทะเลอันดามัน) ในช่วงต่อของลมมรสุมทั้งสองนี้อาจมีลมพายุดีเปรสชันจากทะเลจีนใต้ พัดเข้ามาเป็นเหตุให้เกิดลมพายุฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักได้ ซึ่งจะอยู่ในช่วงประมาณเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน สถานีตรวจอากาศจังหวัดนราธิวาส ซึ่งดำเนินงานโดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้บันทึกข้อมูลอุตุนิยมวิทยารายวัน และสรุปข้อมูลเฉลี่ยรายเดือนในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2494 ถึง พ.ศ. 2523) ดังแสดงในตาราง 2-1 และรูป 2-2 ซึ่งสรุปได้ดังนี้

2.2.1 ปริมาณน้ำฝน

ปริมาณน้ำฝนรายปีเฉลี่ยของจังหวัดนราธิวาสระหว่างปี พ.ศ. 2494 ถึง พ.ศ. 2523 มีค่าประมาณ 2,618.8 มิลลิเมตร จากสถิติน้ำฝนในรอบ 30 ปีที่ผ่านมาฝนจะตกหนักในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมโดยมีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 639.0 และ 503.7 มิลลิเมตรตามลำดับ ซึ่งจะมีฝนตก 22-23 วันในช่วงสองเดือนนี้ บริเวณอำเภอที่อยู่ทางด้านเทือกเขาหรือในบริเวณตะวันตกและตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัด จะมีฝนตกโดยเฉลี่ยประมาณ 2,600-2,700 มิลลิเมตรต่อปี เช่น ที่อำเภอแว้ง อำเภอสุโหงโกลก เป็นต้น ปริมาณฝนจะน้อยลงในบริเวณที่ราบชายฝั่งทะเล เช่นในท้องที่อำเภอตากใบ อำเภอระแงะ คือ ประมาณ 700-2,000 มิลลิเมตรต่อปี ในระหว่างฤดูมรสุมบางครั้งอาจมีฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลา 3-5 วัน ซึ่งเป็นเหตุให้มีปริมาณน้ำฝนมากถึง 200-600 มิลลิเมตรหรือมากกว่า ทำให้บริเวณที่ราบลุ่มเกิดน้ำท่วมอย่างฉับพลัน โดยทั่วไปพื้นที่บริเวณพรุจะถูกน้ำท่วมทุกปี และมีน้ำขังอยู่เกือบตลอดปี


ตาราง 2-1 ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาของจังหวัดนราธิวาส (พ.ศ.2494-พ.ศ.2523)

Station	NARATHIWAT	Elevation of station above MSL.	2 meters
Index Station	48 583	Height of barometer above MSL.	5 meters
Latitude	05° 25' N.	Height of thermometer above ground	1.23 meters
Longitude	101° 49' E.	Height of wind vane above ground	12.50 meters
		Height of rain gauge	0.80 meters

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Year
Pressure (+ 1000 or 900 abs.)													
Mean	11.97	11.53	10.72	09.43	08.48	08.70	08.84	08.93	09.39	10.04	10.45	11.43	09.99
Ext. Max.	16.91	18.95	18.25	15.85	14.70	14.10	14.44	15.00	15.54	15.25	16.90	17.80	18.95
Ext. Min.	04.90	04.95	03.47	03.12	02.57	02.55	02.25	02.50	02.17	02.45	04.08	04.27	02.15
Mean daily range	3.49	3.66	4.05	4.10	3.99	3.66	3.66	3.88	4.27	4.29	3.89	3.59	3.88
Temperature (C.)													
Mean	26.1	26.9	27.7	28.6	28.4	28.0	27.7	27.5	27.4	27.3	26.2	25.9	27.3
Mean Max.	29.8	30.8	31.9	33.0	32.8	32.4	32.1	32.0	31.9	30.8	29.3	29.0	31.3
Mean Min.	22.2	22.3	22.7	23.4	23.8	23.5	23.1	23.1	23.1	23.1	23.0	22.8	23.0
Ext. Max.	33.6	35.1	35.8	36.4	36.9	36.0	35.8	36.0	36.4	35.0	33.9	32.5	36.9
Ext. Min.	17.1	17.5	19.0	19.8	20.5	21.0	20.7	20.6	20.2	20.3	18.7	19.1	17.1
Relative Humidity (%)													
Mean	81.0	79.0	78.0	77.0	79.0	79.0	79.0	79.0	80.0	83.0	86.0	85.0	80.0
Mean Max.	94.1	94.0	94.3	94.0	94.0	94.4	94.7	94.7	94.9	95.7	96.7	96.7	94.8
Mean Min.	69.6	67.4	65.2	64.7	65.2	64.9	65.2	65.1	65.9	71.2	76.0	75.3	68.0
Ext. Min.	49.0	47.0	40.0	50.0	42.0	40.0	42.0	43.0	42.0	46.0	53.0	56.0	40.0
Dew Point (°C.)													
Mean	22.5	22.7	23.2	24.0	24.1	23.8	23.5	23.4	23.5	23.7	23.6	23.0	23.4
Evaporation (mm.)													
Mean - Pan	No Observation												
Cloudiness (0 - 8)													
Mean	5.6	5.0	3.7	4.6	5.8	6.0	6.0	6.2	6.2	6.3	6.5	6.3	5.8
Sunshine Duration (hr.)													
Mean	No Observation												
Visibility (km.)													
0700 L.S.T.	7.3	7.0	7.3	7.5	8.1	8.4	8.3	8.3	8.2	8.0	7.3	7.3	7.8
Mean	10.7	11.2	11.2	10.9	10.5	10.7	10.5	10.5	10.5	10.2	9.7	9.6	10.5
Wind (Knots)													
Prevailing wind	E	E	E	NE	NE	NE	NE	NE	E	NE	NE	E	-
Mean wind speed	6.9	6.8	6.1	5.8	5.1	4.7	4.5	4.6	4.8	4.8	5.0	6.1	-
Max. wind speed	40 NE	33 E	40 E	35 E	50 SW	45 NE	55 NE	50 E	45 E	55 E	60 NE	45 NE	60 NE
Rainfall (mm.)													
Mean	200.5	53.8	73.9	62.8	145.3	135.6	137.2	158.7	209.2	304.9	639.0	503.7	2618.8
Mean rainy days	13.9	7.9	6.8	6.7	13.0	12.8	13.3	15.2	16.4	20.3	22.0	22.3	170.8
Greatest in 24 hr.	625.9	117.7	154.2	109.9	105.6	115.3	91.1	81.0	124.3	145.9	366.1	291.5	625.9
Day/Year	1/55	15/53	25/73	23/79	2/51	23/54	10/69	3/78	79/68	20/65	22/59	4/66	1/55
Number of days with													
Haze	7.0	10.1	10.9	13.3	8.8	7.2	7.4	6.8	5.8	6.0	5.3	4.0	92.6
Fog	2.8	2.2	1.8	3.4	3.3	2.6	2.3	1.3	1.3	1.4	1.2	1.2	24.8
Hail	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Thunderstorm	0.2	0.5	1.9	5.2	13.2	12.0	12.6	12.1	11.3	8.5	5.1	1.4	84.3
Squall	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Remark :

Temperature 1956 - 1980



รูป 2-2 สภาพภูมิอากาศในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2494 - พ.ศ. 2523) อ.เมือง จ.นราธิวาส

2.2.2 ลม

ลมที่พัดผ่านพื้นที่ มีความเร็วลมเฉลี่ยรายเดือน 4.5-6.9 น็อต(8-13 กม./ชม.) รูป 2-3 แสดงผังลม (wind rose) ซึ่งจะสังเกตเห็นได้ว่าทิศทางลมส่วนใหญ่จะพัดมาจากทางทิศตะวันออก และตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคม ทิศทางลมส่วนใหญ่จะพัดมาจากทิศตะวันออก มีความเร็วเฉลี่ย 6.1-6.9 น็อต (11-13 กม./ชม.) ส่วนในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤศจิกายน ทิศทางลมส่วนใหญ่จะพัดมาจากทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ มีความเร็วเฉลี่ย 4.5-5.1 น็อต (8-9 กม./ชม.) จากสถิติข้อมูลลมในช่วง 30 ปี (พ.ศ. 2494-2523) ความเร็วลมสูงสุดเท่าที่ตรวจวัด มีค่า 60 น็อต (111 กม./ชม.) เกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งเป็นช่วงมรสุมเปลี่ยนแปลง และเป็นลมที่พัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

2.2.3 อุณหภูมิ


โดยทั่ว ๆ ไป ภาคใต้ของประเทศไทยมีอุณหภูมิ ไม่แตกต่างกันมากนักตลอดปี คืออยู่ในช่วงประมาณ 26.0-28.0 องศาเซลเซียส ทั้งนี้เนื่องจากตั้งอยู่บนแหลมที่ยื่นออกไปในทะเลระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดีย อุณหภูมิเฉลี่ยของจังหวัดนราธิวาสในช่วง 30 ปี คือระหว่าง พ.ศ. 2494-2523 มีอุณหภูมิเฉลี่ย 27.3 องศาเซลเซียส

2.2.4 ความชื้นสัมพัทธ์


ความชื้นสัมพัทธ์บริเวณพื้นที่ศึกษา อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างสูง และไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมากนัก เนื่องมาจากได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยรายเดือนอยู่ระหว่าง 77-86 เปอร์เซ็นต์ หรือโดยเฉลี่ยทั้งปีประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ โดยมีความชื้นสัมพัทธ์สูงสุดเฉลี่ย 94.8 เปอร์เซ็นต์ ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุดเฉลี่ย 68 เปอร์เซ็นต์

016239


จ. นราธิวาส
Lat. 05° 25' N. Long. 101° 49' E.




มกราคม




กุมภาพันธ์




มีนาคม




เมษายน




พฤษภาคม




มิถุนายน




กรกฎาคม




สิงหาคม




กันยายน



ตุลาคม





พฤศจิกายน



ธันวาคม

Height of wind vane above ground 12.5 m (41.1 m above MSL)
Height of anemometer above ground 12.5 m (41.1 m above MSL)



รูป 2-3 ผังลม (wind rose) ในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2494 - พ.ศ. 2523) ของ จ.นราธิวาส

2.2.5 พายุหมุน

พายุหมุนเขตร้อนที่พัดผ่านบริเวณภาคใต้ และมีผลกระทบต่อจังหวัดนราธิวาส ส่วนมากจะเป็นดีเปรสชันที่มีกำลังอ่อน ซึ่งมักจะเกิดจากทะเลจีนใต้ มีส่วนน้อยที่เกิดจากมหาสมุทรแปซิฟิก และมีโอกาสผ่านบริเวณภาคใต้ของประเทศไทยไปยังอ่าวเบงกอลในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคม พายุดีเปรสชันและพายุโซนร้อนที่เคลื่อนตัวเข้าสู่ภาคใต้เกือบทุกครั้งจะมีผลต่อสภาพภูมิอากาศในจังหวัดนราธิวาส คือทำให้มีฝนตกหนัก ลมกระโชกแรง และเกิดน้ำท่วมฉับพลันขึ้น

2.3 สภาพอุทกศาสตร์

สภาพอุทกศาสตร์บริเวณชายฝั่งทะเลของภาคใต้ตอนล่าง ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งทำให้เกิดสภาพอุทกศาสตร์ที่แตกต่างกันออกไปตามฤดูกาล ดังนี้

- 1) ฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคม สภาพทะเลค่อนข้างจะรุนแรงโดยมีคลื่นปานกลาง (ความสูง 1.25-2.5 ม.) ถึงคลื่นจัด (ความสูง 2.5-4 ม.) และอาจมีคลื่นจัดมาก (ความสูง 4-6 ม.) เกิดขึ้นบ่อย ๆ
- 2) ฤดูมรสุมเปลี่ยนแปลง ในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม สภาพทะเลค่อนข้างสงบ โดยมีคลื่นปานกลางถึงคลื่นเล็กน้อย (ความสูง 0.5-1.25 ม.) เดือนพฤษภาคมจะเป็นเดือนที่มีสภาพทะเลสงบที่สุดในรอบปี
- 3) ฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งพัดระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกันยายน โดยทั่วไปสภาพทะเลจะมีคลื่นเล็กน้อยถึงปานกลาง
- 4) ฤดูมรสุมเปลี่ยนแปลง ในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน สภาพทะเลมีคลื่นเล็กน้อย ถึงปานกลาง

ในบางปี ในช่วงฤดูมรสุมเปลี่ยนแปลง ซึ่งมักจะเกิดขึ้นระหว่างช่วงเดือนเมษายน

ถึงพฤษภาคมและช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน อาจมีคลื่นรุนแรงเกิดในบริเวณชายฝั่งทะเลของภาคใต้ตอนล่างได้บ้าง

2.4 การตรวจเอกสาร

2.4.1 การศึกษาที่ผ่านมา

การศึกษาในอดีตที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานี้แบ่งออกเป็น การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแบบจำลองคณิตศาสตร์และที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาต่าง ๆ เพื่อพัฒนาระบบบรรยายน้ำในพื้นที่ศึกษา

2.4.1.1 การศึกษาเกี่ยวกับแบบจำลองคณิตศาสตร์

1) การศึกษาในต่างประเทศ

Amein และ Fang (11) ได้ทำการศึกษาสถานะของการไหล ในขณะที่เกิดน้ำหลาก โดยมีข้อมูลของอัตราการไหลทุก ๆ 3 ชั่วโมง เป็นเงื่อนไขที่ขอบเขต ในการคำนวณ โดยใช้วิธีค่าแตกต่างจำกัด แบบอิมพลีสิท โดยใช้ช่วงเวลาคำนวณ (Δt) 3 ชั่วโมง และ 6 ชั่วโมง จะให้ผลลัพธ์มีระดับความถูกต้องใกล้เคียงกันมาก และเมื่อทดสอบโดยวิธีแบบเออร์พลีสิท พบว่าจะมีข้อจำกัดที่ไม่สามารถกำหนดช่วงเวลาคำนวณที่มีช่วงยาวได้คือสามารถกำหนดได้เพียงไม่กี่วินาทีหรือนาทีเท่านั้น เพราะหากช่วงเวลาคำนวณยาวจะส่งผลทำให้ผลที่ได้จากการคำนวณคลาดเคลื่อนมากหรือลู่ออกไปเลย จึงสรุปว่าวิธีแบบอิมพลีสิทจะมีความยืดหยุ่นในการกำหนดช่วงระยะเวลาคำนวณยาวกว่าวิธีแบบเออร์พลีสิท โดยเฉพาะกับสถานะของการไหลที่เกิดขึ้นเป็นระยะเวลานาน ๆ เช่น การศึกษาน้ำหลากในลำน้ำธรรมชาติ หรือกรณีของการไหลที่ได้รับอิทธิพลน้ำขึ้นน้ำลงที่ปากน้ำ จะใช้เวลาคำนวณสั้นกว่าและได้ผลลัพธ์ที่มีถูกต้อง

Fang C.S. (17) ได้พัฒนาแบบจำลองคณิตศาสตร์ ด้วยสมการของการเคลื่อนที่มวลสารเพื่อคำนวณคุณภาพน้ำโดยวิธีค่าแตกต่างจำกัด 1 มิติ และ 2 มิติ และได้ทำการศึกษาเปรียบเทียบความถูกต้องของการคำนวณ ระหว่างแบบแผนเอกซ์พลีสิทกับแบบแผน Crank-Nicolson ซึ่งเป็นแบบแผนอิมพลีสิท ผลปรากฏว่าได้ค่าใกล้เคียงกับผลลัพธ์ที่คำนวณจากวิธีวิเคราะห์ แต่แบบแผน Crank-Nicolson ใช้เวลาในการคำนวณมากกว่าแบบแผนเอกซ์พลีสิทประมาณ 1.75 เท่าในกรณี 1 มิติ และ 2.5 เท่าในกรณี 2 มิติ โดยใช้ช่วงเวลาในการคำนวณ (Δt) และช่วงระยะทาง (Δx) เหมือนกัน แต่บางครั้งแบบแผน Crank-Nicolson จะใช้เวลาในการคำนวณน้อยกว่า เพราะสามารถใช้ช่วงระยะเวลาการคำนวณและช่วงระยะทางได้ยาวกว่า ในขณะที่ความถูกต้องและเสถียรภาพของผลลัพธ์อยู่ในระดับเดียวกัน

Price K. Roland (26) ได้ทดลองใช้วิธีค่าแตกต่างจำกัด ทั้งแบบอิมพลีสิทและเอกซ์พลีสิทเพื่อศึกษาปัญหาการเคลื่อนตัวของคลิ่นในน้ำตื้น โดยทดลองเปรียบเทียบผลลัพธ์กับค่าที่คำนวณได้จากวิธีวิเคราะห์ ผลการทดลองสรุปดังตาราง 2-2 ซึ่ง จะสังเกตเห็นได้ว่าข้อได้เปรียบที่เด่นชัดที่สุดของวิธีค่าแตกต่างจำกัดแบบอิมพลีสิทก็คือ จะมีความยืดหยุ่นในการเลือกช่วงระยะทางและช่วงระยะเวลาคำนวณมากกว่า โดยจะไม่เกิดปัญหาที่ผลลัพธ์ไม่มีเสถียรภาพ

Fletcher, A.G. และ Hamilton W.S. (18) ได้ศึกษาปัญหาการไหลในทางน้ำธรรมชาติ ซึ่งมีรูปร่างหน้าตัดไม่สม่ำเสมอ โดยใช้ วิธีค่าแตกต่างจำกัด ทั้งแบบอิมพลีสิทและเอกซ์พลีสิท ผลปรากฏว่าวิธีแบบเอกซ์พลีสิทต้องใช้ช่วงเวลาคำนวณ (Δt) สั้น ๆ ถ้าหากใช้ค่ามากเกินไปจะส่งผลกระทบต่อความถูกต้องและเสถียรภาพของผลลัพธ์ ในขณะที่วิธีแบบอิมพลีสิท สามารถกำหนดค่าช่วงเวลาดังกล่าวได้มากกว่า และได้เสนอแนะว่าวิธีแบบอิมพลีสิทเหมาะสมที่จะนำไปใช้ศึกษา ปัญหาการไหลในทางน้ำที่มีรูปร่างหน้าตัดเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอน สภาวะของการไหลเปลี่ยนแปลงน้อยและภายใต้เงื่อนไขบางประเภท เช่น การไหลในทางน้ำเปิดธรรมชาติ การไหลภายใต้อิทธิพลของน้ำขึ้นน้ำลงที่ปากน้ำ การปล่อยน้ำผ่านกังหันเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าก่อนที่จะไหลลงสู่ลำน้ำ เป็นต้น

ตาราง 2-2 เปรียบเทียบค่าผิดพลาดสูงสุดและเวลาที่ใช้คำนวณระหว่าง แบบแผนค่าแตกต่างจำกัด 4 แบบแผน

Run number (1)	Δx , in feet (meters) (2)	Δt , in seconds (3)	LEAP-FROG EXPLICIT METHOD				TWO-STEP LAX WENDROFF METHOD				FOUR-POINT IMPLICIT METHOD		FIXED MESH CHARACTERISTIC METHOD			
			No Rating Curve		Rating Curve		No Rating Curve		Rating Curve		Rating Curve		No Rating Curve		Rating Curve	
			ϵ , in feet (meters) (4)	σ , in seconds (5)	ϵ , in feet (meters) (6)	σ , in seconds (7)	ϵ , in feet (meters) (8)	σ , in seconds (9)	ϵ , in feet (meters) (10)	σ , in seconds (11)	ϵ , in feet (meters) (12)	σ , in seconds (13)	ϵ , in feet (meters) (14)	σ , in seconds (15)	ϵ , in feet (meters) (16)	σ , in seconds (17)
1	8,197 (2,500)	180	0.089 (0.027)	112	0.059 (0.018)	104	0.318 (0.097)	103	0.308 (0.094)	96	0.164 (0.050)	265	0.131 (0.040)	411	0.091 (0.028)	413
2	8,197 (2,500)	360	unstable	unstable	unstable	unstable	unstable	unstable	unstable	unstable	0.144 (0.044)	137	0.089 (0.027)	224	0.033 (0.010)	226
3	8,197 (2,500)	720	unstable	unstable	unstable	unstable	unstable	unstable	unstable	unstable	0.069 (0.021)	88	0.492 (0.150)	129	0.282 (0.086)	131
4	8,197 (2,500)	756	unstable	unstable	unstable	unstable	unstable	unstable	unstable	unstable	0.062 (0.019)	85	not run	not run	not run	not run
5	8,197 (2,500)	1,800	unstable	unstable	unstable	unstable	unstable	unstable	unstable	unstable	0.626 (0.191)	40	1.705 (0.520)	70	1.019 (0.311)	72
6	8,197 (2,500)	3,600	unstable	unstable	unstable	unstable	unstable	unstable	unstable	unstable	1.823 (0.556)	25	unstable	unstable	unstable	unstable
7	16,393 (5,000)	180	0.197 (0.060)	76	0.210 (0.064)	69	0.734 (0.224)	73	0.790 (0.241)	65	0.534 (0.163)	138	0.790 (0.241)	218	0.833 (0.254)	220
8	16,393 (5,000)	360	0.315 (0.096)	47	0.141 (0.043)	37	0.846 (0.258)	40	0.830 (0.253)	35	0.511 (0.156)	73	0.498 (0.152)	118	0.439 (0.134)	118
9	16,393 (5,000)	720	unstable	unstable	unstable	unstable	unstable	unstable	unstable	unstable	0.443 (0.135)	47	0.464 (0.142)	66	0.134 (0.041)	67
10	16,393 (5,000)	1,512	unstable	unstable	unstable	unstable	unstable	unstable	unstable	unstable	0.154 (0.047)	25	not run	not run	not run	not run
11	16,393 (5,000)	1,800	unstable	unstable	unstable	unstable	unstable	unstable	unstable	unstable	0.216 (0.066)	22	1.820 (0.555)	37	1.030 (.314)	36
12	16,393 (5,000)	3,600	unstable	unstable	unstable	unstable	unstable	unstable	unstable	unstable	1.616 (0.493)	14	unstable	unstable	unstable	unstable
13	16,393 (5,000)	7,200	unstable	unstable	unstable	unstable	unstable	unstable	unstable	unstable	3.416 (1.042)	10	unstable	unstable	unstable	unstable
14	32,787 (10,000)	360	0.610 (0.186)	34	0.574 (0.175)	30	1.584 (0.483)	34	1.895 (0.578)	29	1.521 (0.464)	41	2.393 (0.730)	65	2.685 (0.819)	66
15	32,787 (10,000)	720	1.344 (0.410)	21	0.764 (0.233)	18	1.675 (0.511)	20	1.748 (0.533)	17	1.475 (0.450)	27	2.495 (0.761)	37	2.128 (0.649)	38
16	32,787 (10,000)	1,800	unstable	unstable	unstable	unstable	unstable	unstable	unstable	unstable	1.141 (0.348)	14	unstable	unstable	1.669 (0.509)	20
17	32,787 (10,000)	3,025	unstable	unstable	unstable	unstable	unstable	unstable	unstable	unstable	0.190 (0.058)	10	not run	not run	not run	not run
18	32,787 (10,000)	3,600	unstable	unstable	unstable	unstable	unstable	unstable	unstable	unstable	0.636 (0.194)	9	unstable	unstable	unstable	unstable
19	32,787 (10,000)	7,200	unstable	unstable	unstable	unstable	unstable	unstable	unstable	unstable	3.249 (0.991)	7	unstable	unstable	unstable	unstable

Run number (1)	Δx , in feet (meters) (2)	Δt , in seconds (3)	LEAP-FROG EXPLICIT METHOD				TWO-STEP LAX WENDROFF METHOD				FOUR-POINT IMPLICIT METHOD		FIXED MESH CHARACTERISTIC METHOD			
			No Rating Curve		Rating Curve		No Rating Curve		Rating Curve		Rating Curve		No Rating Curve		Rating Curve	
			ϵ , in feet (meters) (4)	σ , in seconds (5)	ϵ , in feet (meters) (6)	σ , in seconds (7)	ϵ , in feet (meters) (8)	σ , in seconds (9)	ϵ , in feet (meters) (10)	σ , in seconds (11)	ϵ , in feet (meters) (12)	σ , in seconds (13)	ϵ , in feet (meters) (14)	σ , in seconds (15)	ϵ , in feet (meters) (16)	σ , in seconds (17)
21	16,393 (5,000)	360	0.013 (0.004)	123	0.016 (0.005)	113	0.046 (0.014)	118	0.056 (0.017)	106	0.020 (0.006)	193	0.046 (0.014)	364	0.030 (0.009)	373
22	16,393 (5,000)	720	unstable	unstable	unstable	unstable	unstable	unstable	unstable	unstable	0.020 (0.006)	112	0.030 (0.009)	206	0.007 (0.002)	211
23	16,393 (5,000)	1,800	unstable	unstable	unstable	unstable	unstable	unstable	unstable	unstable	0.013 (0.004)	47	0.118 (0.036)	100	0.049 (0.015)	101
24	16,393 (5,000)	3,025	unstable	unstable	unstable	unstable	unstable	unstable	unstable	unstable	0.010 (0.003)	31	not run	not run	not run	not run
25	16,393 (5,000)	3,600	unstable	unstable	unstable	unstable	unstable	unstable	unstable	unstable	0.016 (0.005)	30	0.502 (0.153)	60	0.190 (0.058)	62
26	16,393 (5,000)	7,200	unstable	unstable	unstable	unstable	unstable	unstable	unstable	unstable	0.105 (0.032)	19	unstable	unstable	0.787 (0.240)	41
27	32,787 (10,000)	360	0.046 (0.014)	97	0.049 (0.015)	87	0.128 (0.039)	94	0.141 (0.043)	84	0.072 (0.022)	107	0.144 (0.044)	198	0.128 (0.039)	207
28	32,787 (10,000)	720	0.066 (0.020)	57	0.059 (0.018)	50	0.105 (0.032)	57	0.128 (0.039)	49	0.069 (0.021)	64	0.108 (0.033)	112	0.062 (0.019)	117
29	32,787 (10,000)	1,800	unstable	unstable	unstable	unstable	unstable	unstable	unstable	unstable	0.066 (0.020)	29	0.187 (0.057)	54	0.115 (0.035)	56
30	32,787 (10,000)	3,600	unstable	unstable	unstable	unstable	unstable	unstable	unstable	unstable	0.046 (0.014)	19	0.584 (0.178)	32	0.187 (0.057)	33
31	32,787 (10,000)	6,050	unstable	unstable	unstable	unstable	unstable	unstable	unstable	unstable	0.010 (0.003)	14	not run	not run	not run	not run
32	32,787 (10,000)	7,200	unstable	unstable	unstable	unstable	unstable	unstable	unstable	unstable	0.036 (0.011)	12	unstable	unstable	0.771 (0.235)	23
33	32,787 (10,000)	14,400	unstable	unstable	unstable	unstable	unstable	unstable	unstable	unstable	0.334 (0.102)	8	unstable	unstable	unstable	unstable
34	65,574 (20,000)	720	0.207 (0.063)	52	0.125 (0.038)	42	0.377 (0.115)	51	0.380 (0.116)	42	0.282 (0.086)	38	0.430 (0.131)	64	0.377 (0.115)	69
35	65,574 (20,000)	1,800	0.548 (0.167)	25	0.380 (0.116)	20	0.601 (0.184)	24	0.243 (0.074)	20	0.279 (0.085)	17	0.325 (0.099)	30	0.098 (0.030)	31
36	65,574 (20,000)	3,600	unstable	unstable	unstable	unstable	unstable	unstable	unstable	unstable	0.262 (0.080)	11	0.721 (0.220)	18	0.312 (0.095)	20
37	65,574 (20,000)	7,200	unstable	unstable	unstable	unstable	unstable	unstable	unstable	unstable	0.200 (0.061)	8	unstable	unstable	0.705 (0.215)	13
38	65,574 (20,000)	12,100	unstable	unstable	unstable	unstable	unstable	unstable	unstable	unstable	0.062 (0.019)	5	not run	not run	not run	not run
39	65,574 (20,000)	14,400	unstable	unstable	unstable	unstable	unstable	unstable	unstable	unstable	0.105 (0.032)	5	unstable	unstable	unstable	unstable



2) การศึกษาในประเทศ

Netherland Engineering Consultants, NEDECO (12) บริษัทวิศวกรที่ปรึกษา จากประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้พัฒนาแบบจำลองเพื่อศึกษาและออกแบบระบบระบายน้ำในเขตชั้นในของกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 82 ตร.กม. โดยตั้งสมมติฐานการไหลของน้ำในคลองเป็นแบบการไหลไม่คงที่ และอธิบายการไหลโดยวิธีสมการต่อเนื่องของการไหลและสมการโมเมนต์มัม ในการคำนวณหาค่าอัตราการไหลและระดับน้ำ ใช้วิธีค่าแตกต่างจำกัด แบบเอกซ์พลลิติก ผลการศึกษาสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง

Geritse, L; Folkertma, S; ทวีศักดิ์, สุพงษ์ (34) นักศึกษาจาก Delft University of Technology, Netherland และนิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เสนอผลงานการศึกษาวิจัยเรื่อง "Bangkok Flood Control Project" ซึ่งได้ทำการสร้างแบบจำลองคณิตศาสตร์เพื่อใช้เป็นรูปแบบสภาพคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร บริเวณเขตพระโขนง พื้นที่ประมาณ 15 ตร.กม. โดยตั้งสมมติฐานของการไหลภายในแต่ละช่วงคลองเป็นการไหลแบบไม่คงที่และอธิบายการไหลโดยใช้ สมการต่อเนื่องของการไหลและสมการของ Manning การประยุกต์ใช้แบบจำลองให้ผลเป็นที่น่าพอใจ

JICA (21) ได้ดำเนินการศึกษาพฤติกรรมทางชลศาสตร์ในแม่น้ำบางนรา โดยการสร้างแบบจำลองคณิตศาสตร์และใช้วิธีค่าแตกต่างจำกัด แบบเอกซ์พลลิติก ในการแก้สมการอนุพันธ์ของการไหลแบบไม่คงที่ เนื่องจากการไหลของน้ำสัมพันธ์กับน้ำขึ้นน้ำลงบริเวณปากแม่น้ำและมีปริมาณน้ำไหลเข้าสายต่าง ๆ จากลำน้ำสาขา การวิเคราะห์ดำเนินการโดยการแบ่งแม่น้ำบางนราออกเป็น 60 ช่วง มีความยาวช่วงละ 1 กม. และกำหนดค่าของช่วงระยะเวลาคำนวณไม่เกิน 60 วินาทีได้ผลการคำนวณที่ถูกต้องอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ถ้าหากกำหนดค่าช่วงระยะเวลาคำนวณยาวกว่านี้จะเกิดการลู่ออกของผลการคำนวณ

พิชัย พิธานพิทยารัตน์ (8) ได้ดำเนินการการสร้างแบบจำลองคณิตศาสตร์โดยใช้วิธีค่าแตกต่างจำกัดแบบอิมพลลิติก เพื่อใช้ศึกษาการระบายน้ำและไล่น้ำเสียในระบบทางน้ำเปิด

ที่มีการไหลแบบไม่คงที่ โดยใช้บริเวณคลองผดุงกรุงเกษมตลอดทั้งคลองเป็นพื้นที่ศึกษา จาก การเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้จากการคำนวณกับข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัด ปรากฏว่าค่าทั้งสอง มีความสอดคล้องกันทั้งในเชิงปริมาณ คืออัตราการไหลและระดับน้ำ และเชิงคุณภาพ

สุจริต คุณธนกุลวงศ์ (10) ได้พัฒนาแบบจำลองคณิตศาสตร์วิธี finite element สำหรับศึกษาการแพร่ของน้ำเค็ม มีการทดสอบช่วงความถูกต้องของการคำนวณของแบบจำลอง รวมทั้งทดสอบตัวแปรต่างๆที่มีผลกระทบต่อ การคำนวณ และนำแบบจำลองมาประยุกต์ใช้ศึกษา ความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา สามารถคำนวณผลความเค็มได้เที่ยงตรงเพียงพอสำหรับงาน ประยุกต์

2.4.1.2 การศึกษาต่าง ๆ เพื่อพัฒนาระบบระบายน้ำในพื้นที่

1) การศึกษาของ Japan International Cooperation Agency (JICA)

JICA (21) ได้ทำการศึกษาพฤติกรรมชลศาสตร์ในแม่น้ำบางนรา โดยจำลอง ปัญหา และใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นมาโดยมีเป้าหมายที่จะทำการกำหนดตำแหน่ง และขนาดของประตูระบายน้ำ ที่ ปากแม่น้ำบางนรา ทั้งสองแห่ง คือ ปากน้ำที่ อ.เมือง และ อ. ตากใบ จ. นราธิวาส

ในการศึกษาได้พิจารณาถึงความเป็นไปได้ทางวิศวกรรม โดยมุ่งเน้นเกี่ยวกับ ตัวแปรชลศาสตร์ที่สำคัญ 3 ตัวแปร ได้แก่ อัตราการไหล ระดับน้ำ และระยะเวลาท่วมขัง ในลำน้ำและพื้นที่ริมตลิ่งทั้งสองฝั่ง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการหามาตรการที่ เหมาะสมในการบรรเทาความเสียหายต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความเสียหายบนพื้นที่ เกษตรกรรมที่ถูกน้ำท่วมขังอยู่เป็นระยะเวลานานเกินไป จนกระทั่งทำให้ผลผลิตตกต่ำหรืออาจ จะถึงขั้นเก็บผลผลิตไม่ได้เลย

JICA ได้กำหนดมาตรการเบื้องต้น เพื่อจะใช้กำหนดเป็น กรณีดำเนินการ
ศึกษาต่าง ๆ ได้แก่

- มาตรการที่ 1 : สร้างประตูควบคุมน้ำที่ปากแม่น้ำบางนรา
- มาตรการที่ 2 : ทำการปรับปรุงปากแม่น้ำที่เกิดมีตะกอนทรายมาทับถม
- มาตรการที่ 3 : ทำการปรับปรุงลำน้ำบางช่วง เพื่อให้มีคุณสมบัติทาง
ชลศาสตร์ในการระบายน้ำดีขึ้น

จากมาตรการเบื้องต้นทั้ง 3 ประการนี้ JICA ได้กำหนดเป็นกรณีดำเนินการศึกษาที่คาดว่าจะมีความเหมาะสมทางวิศวกรรม ในการบรรเทาปัญหาอุทกภัยได้เป็น 8 กรณี ดังรายละเอียดใน ตาราง 2-3 การวิเคราะห์ดำเนินการโดยการจำลองแบบปัญหาในแต่ละกรณี และนำผลที่ได้มาทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบถึงความสามารถในการระบายน้ำเพื่อหาวิธีการดำเนินงานที่เหมาะสมที่สุด

ผลการจำลองแบบปัญหาและวิเคราะห์เปรียบเทียบกันระหว่างกรณีดำเนินการศึกษาดังกล่าวทั้ง 8 กรณี และวิเคราะห์เปรียบเทียบ โดยพิจารณาถึงความสามารถในการลดระยะเวลาท่วมขังและระดับน้ำในบริเวณที่มีปัญหา สรุปได้ว่า วิธีการดำเนินการศึกษาที่ 2 เป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุด คือ สร้างประตูระบายน้ำตัวบน ที่ตำแหน่งห่างจากปากน้ำด้าน อ.เมือง ประมาณ 7 กิโลเมตร มีขนาดช่องเปิดประตูระบายกว้าง 120 เมตร และสร้างประตูระบายน้ำตัวล่าง ที่ตำแหน่งห่างจากจุดบรรจบของแม่น้ำบางนรากับแม่น้ำสุไหงโกลกลงมาทางเหนือประมาณ 7 กิโลเมตร มีขนาดช่องเปิดประตูระบายกว้าง 24 เมตร ผลการศึกษาสรุปได้ดังต่อไปนี้

- 1.1) การขยายความกว้างช่องเปิดประตูระบายของประตูควบคุมน้ำตัวบน (U-1) จาก 120 เมตร เป็น 180 เมตร พร้อมกับปรับปรุงปากแม่น้ำที่ อ.เมือง และบางช่วงของลำน้ำให้มีคุณสมบัติทางชลศาสตร์ดีขึ้น ก็ยังไม่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำได้ในระดับที่น่าพอใจ
- 1.2) การดำเนินงานจำเป็นต้องมีประตูควบคุมน้ำตัวล่าง(L)และไม่สามารถสร้างทำนบกั้นดินเปิดกั้นตายตัวได้ เนื่องจากความจุของแม่น้ำบางนรา ในช่วงจาก

ตาราง 2-3 กรณีดำเนินการศึกษา 8 กรณี ที่กำหนดขึ้นโดย JICA เพื่อใช้พิจารณาหามาตรการที่เหมาะสม สำหรับบรรเทาอุทกภัย
ในแม่น้ำบางนรา

รายละเอียด	กรณีดำเนินการศึกษาที่							
	1	2	3	4	5	6	7	8
- ความกว้างของประตูระบายน้ำตัวบน ณ ตำแหน่งที่ 1 (U-1) ; เมตร	180	120	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	120	120
- ความกว้างของประตูระบายน้ำตัวบน ณ ตำแหน่งที่ 2 (U-2) ; เมตร	ไม่มี	ไม่มี	60	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
- ความกว้างของประตูระบายน้ำตัวล่าง (L) ; เมตร	24	24	24	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	24	ไม่มี
- ความกว้างของประตูระบายปากคลองน้ำแบ่ง (N) ; เมตร	24	24	24	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	24	24
- ปรับปรุงปากแม่น้ำด้าน อ.เมือง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	มี	ไม่มี
- ปรับปรุงช่วงลำน้ำตั้งแต่ กม.30+000 ถึง กม. 54+000 จาก อ.ตากใบ	ไม่มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	มี	มี	ไม่มี

ตำแหน่งของประตูควบคุมน้ำตัวล่างถึงจุดแยกคลองน้ำแบ่ง ไม่พอเพียงที่จะ
ลำเลียงน้ำออกจากประตูควบคุมน้ำตัวบนและคลองน้ำแบ่งได้ทัน ซึ่งจะก่อให้เกิด
เกิดน้ำเอ่อล้นตลิ่งตลอดช่วงของแม่น้ำดังกล่าว นอกจากนี้การดำเนินการเปิด-
ปิดประตูควบคุมน้ำเป็นครั้งคราวจะทำให้ไม่เกิดปัญหาหน้าเสียวขึ้น

- 1.3) การกำหนดตำแหน่งของประตูควบคุมน้ำตัวบน ที่ตำแหน่ง U-1 และที่ตำแหน่ง
U-2 จะแตกต่างกันตรงที่หากกำหนดที่ตำแหน่งของ U-1 นั้นจะรวมเอาแม่น้ำ
ยาแก้งเข้ามาอยู่ในระบบเก็บกัก (channel storage) ของแม่น้ำบางนรา
ด้วย แต่อย่างไรก็ตาม "ตำแหน่ง" ของประตูควบคุมน้ำทั้งสองไม่ได้มีผลต่อ
ความสามารถในการลดระดับน้ำตรงจุดบรรจบของแม่น้ำบางนากับแม่น้ำยาแก้ง
แต่อย่างใด
- 1.4) อัตราการไหลสูงสุดผ่านประตูควบคุมน้ำตัวบนมีค่าใกล้เคียงกันในทุกกรณี โดยมี
ค่าอยู่ระหว่าง 1,200 ถึง 1,250 ลูกบาศก์เมตร/วินาที
- 1.5) เมื่อเปรียบเทียบความสามารถในการระบายน้ำระหว่างประตูระบายที่ U-1 ซึ่ง
มีขนาดช่องเปิดประตูระบาย 120 ม. กับ U-2 ซึ่งมีขนาดช่องเปิด 60 ม.
ปรากฏว่า มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกัน ค่าก่อสร้าง U-1 มีราคา 303 ล้านบาท
ในขณะที่ U-2 มีราคา 224 ล้านบาทเท่านั้น แต่เนื่องจากมีความต้องการให้
แม่น้ำบางนราเป็นแหล่งเก็บกักน้ำเพื่อใช้สำหรับการเกษตรกรรมในช่วงฤดูแล้ง
ด้วยการสร้างประตูควบคุมน้ำตัวบนที่ตำแหน่ง U-2 นี้ไม่รวมเอาแม่น้ำยาแก้งซึ่ง
มีพื้นที่รับน้ำ 724 ตร.กม. รวมเข้าในระบบเก็บกักน้ำด้วยซึ่งหากต้องการผันน้ำ
เข้ามาในระบบด้วยจะต้องลงทุนเพิ่มอีกประมาณ 125 ล้านบาท อันจะมีผล
ทำให้ราคาค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น 349 ล้านบาท สูงกว่ากรณีการเลือกก่อสร้างที่
ตำแหน่ง U-1 ซึ่งรวมแม่น้ำยาแก้งเข้ามาอยู่ในระบบเก็บกักน้ำแล้ว ด้วยเหตุนี้
จึงสรุปว่า ควรจะกำหนดตำแหน่งประตูควบคุมน้ำตัวบนที่ตำแหน่งของ U-1 จะ
มีความเหมาะสมมากกว่า
- 1.6) ระดับน้ำท่วมสูงสุดเฉลี่ย (mean water level at peak stage) มีค่า
ประมาณ +2.22 เมตร-รทก. เปรียบเทียบกับกรณีที่ไม่มีโครงการ ค่าระดับ
น้ำท่วมสูงสุดเฉลี่ยจะมีค่าประมาณ +2.32 เมตร-รทก. สามารถลดระดับลงได้
เพียง 0.10 เมตร



1.7) ระยะเวลาท่วมขังเฉลี่ย (inundation duration) มีค่าดังต่อไปนี้

ระดับน้ำ (เมตร-รทก.)	ปัจจุบัน (ชม.)	มีโครงการ (ชม.)	ลดลง (ชม.)
> +2.00	75	68	7
> +1.00	162	154	8

1.8) จากประสิทธิภาพในการลดระดับน้ำสูงสุดและระยะเวลาท่วมขัง ดังสรุปใน ข้อ 1.6 และข้อ 1.7 นั้น JICA ได้เสนอแนะว่าการขยายความกว้างของคลองระบายน้ำแบ่งและขยายขนาดของประตูควบคุมน้ำปลายคลองน้ำแบ่ง หรือการเพิ่มจำนวนของทางระบายน้ำ อาจจะเป็นอีกมาตรการหนึ่งที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำได้

2) การศึกษาของ Snowy Mountains Engineering Corporation (SMEC)


SMEC (31,32) ได้ดำเนินการศึกษาโครงการพัฒนาลุ่มน้ำโกลก ซึ่งเป็นโครงการร่วมระหว่างไทยและมาเลเซียโดยได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลออสเตรเลีย โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อจะศึกษาหาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโครงการพัฒนาการเกษตรต่าง ๆ ภายในเขตของลุ่มน้ำเพื่อปรับปรุงสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประชาชน งานศึกษายังครอบคลุมไปถึงการออกแบบเบื้องต้นด้วย การศึกษาได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2526 และแล้วเสร็จเมื่อเดือนมีนาคม 2528 การศึกษาในส่วนที่สัมพันธ์กับการระบายน้ำของลุ่มน้ำบางนรา มีดังนี้

2.1) SMEC ได้เสนอให้มีการปรับปรุงปากแม่น้ำโกลกซึ่งไหลมาบรรจบกับแม่น้ำบางนราที่ระยะประมาณ 1 กิโลเมตรจากชายฝั่งทะเล โดยเสนอให้มีการสร้างเขื่อนกันคลื่นทั้งสองฝั่งจากปากแม่น้ำยื่นออกไปในทะเลยาวประมาณ 1 กิโลเมตร ซึ่งคาดหมายว่าจะใช้งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ 420 ล้านบาท ผลประโยชน์ที่จะได้รับ คือจะทำให้ปากแม่น้ำ

โลกมีเสถียรภาพดีขึ้น นอกจากนั้นจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในบริเวณพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำ โลกตอนล่างและแม่น้ำบางนราตอนล่าง กล่าวคือ ในสภาพปัจจุบัน ระดับน้ำในแม่น้ำ โลกทางด้านเหนือ น้ำจะสูงกว่าระดับน้ำทะเลที่ปากน้ำประมาณ ๑.๕ เมตร ในช่วงน้ำขึ้น และประมาณ ๑.๐ เมตร ในช่วงน้ำลง อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากแนวสันทรายที่ก่อดัวยบริเวณปากแม่น้ำ ดังนั้น ถ้าหากมีการขุดลอกสันทรายพร้อมกับสร้างกำแพงกันคลื่นก็สามารถที่จะลดค่าความแตกต่างของระดับน้ำนี้ลงได้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในแม่น้ำบางนราด้วย เพราะว่าระดับน้ำในลำน้ำบางนราในช่วงตั้งแต่จุดบรรจบกับแม่น้ำ โลกขึ้นมาทางเหนือ น้ำประมาณ ๕ กิโลเมตร จะลดต่ำลงด้วย ยังผลให้การระบายน้ำในบริเวณพื้นที่ของบ้านเกาะสะท้อนและบ้านศรีพ้อง ซึ่งเป็นบริเวณพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำบางนราทางทิศใต้มีประสิทธิภาพการระบายน้ำที่ดีขึ้น

2.2) ในบริเวณพื้นที่ที่เป็นที่ลุ่มของลุ่มน้ำบางนราซึ่งมีสภาพน้ำท่วมขังเป็นประจำทุกปี ส่วนใหญ่จะมีสภาพเป็นพรุและคุณสมบัติของดินมีสภาพเป็นกรดไม่เหมาะที่จะใช้ทำการเพาะปลูก การใช้ประโยชน์จากที่ดินสำหรับการปลูกข้าวจะหนาแน่นเฉพาะในบางพื้นที่เท่านั้น เช่น ต.เกาะสะท้อน ต.โฆษิต ต.นานาก SMEC ได้เสนอแนวทางเพื่อบรรเทาความรุนแรงของอุทกภัยโดยการสร้างคันกันน้ำที่มีแนวล้อมรอบบริเวณพื้นที่เพาะปลูก พร้อมทั้งติดตั้งประตูควบคุมน้ำ และมีการจัดการควบคุมน้ำอย่างเหมาะสม แนวของคันกันน้ำที่ เสนอโดย SMEC แสดงไว้ในรูป 2-4

2.3) สำหรับการบรรเทาสภาวะน้ำท่วมบริเวณพื้นที่เพาะปลูกรอบพรุโติยะแดงนั้น SMEC เสนอว่าควรสร้างคันดินล้อมรอบบริเวณพรุ มีความยาวประมาณ 25 กิโลเมตร ในช่วงน้ำหลากคันกันน้ำนี้จะช่วยหน่วงปริมาณน้ำจำนวนหนึ่งไม่ให้ไหลลงสู่แม่น้ำบางนราขณะที่น้ำในแม่น้ำยังมีระดับสูง ซึ่งจะมีผลทำให้ สามารถช่วยบรรเทาความรุนแรงของอุทกภัยในบริเวณพื้นที่



รูป 2-4 แนวคั้นน้ำล้อมรอบ ต. โฆสิต ต. นานาค และ ต. เกาะสะท้อน จ. นราธิวาส ที่เสนอโดย SMBC

สองฝั่งตลอดแนวลำน้ำได้ในระดับหนึ่ง ในสภาพปัจจุบัน ปริมาณน้ำที่ไหลลงพรุโต๊ะแดงสามารถจำแนกออกเป็นสองส่วนคือ ส่วนแรกมาจากลำน้ำสาขาต่าง ๆ ซึ่งมีพื้นที่รับน้ำรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 333 ตารางกิโลเมตร อีกส่วนหนึ่งเป็นปริมาณน้ำจากแม่น้ำโกลกที่เอ่อล้นตลิ่งไหลบ่ามาสู่พรุ เนื่องมาจากการที่กระแสน้ำไหลย้อนกลับ ปริมาณน้ำทั้งสองส่วนนี้เป็นสาเหตุสำคัญของสภาวะท่วมขังรุนแรงบริเวณพื้นที่ขอบพรุทางด้านทิศเหนือและด้านทิศตะวันออก

- 2.4) SMEC เสนอให้มีการดำเนินการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมภายในบริเวณพรุโต๊ะแดง เช่น การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศวิทยาหลังจากที่ทำการเปลี่ยนแปลงสภาพทางกายภาพตามธรรมชาติของพื้นที่ โดยการสร้างคันดินล้อมรอบ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อคุณภาพของน้ำในแม่น้ำบางนราด้วย เพราะว่าในที่สุดน้ำจากพรุจะถูกระบายลงสู่แม่น้ำบางนรา ดังนั้น การศึกษาเหล่านี้จะเกิดประโยชน์ต่อแม่น้ำบางนรา ทั้งทางด้านแหล่งน้ำและคุณภาพน้ำ
- 2.5) ทางน้ำที่มีปากน้ำออกสู่ทะเลโดยตรง จะประสบกับปัญหาของการก่อตัวของสันทรายเป็นแนวยาวที่บริเวณปากน้ำ เช่น ที่ปากแม่น้ำทั้งสองแห่งของแม่น้ำบางนรา ที่ปลายคลองระบายน้ำน้ำแบ่ง ปัญหาที่เกิดขึ้นของคลองน้ำแบ่งซึ่งได้ติดตั้งประตูควบคุมน้ำไว้ที่ปลายคลอง ก็คือ ในขณะที่เกิดน้ำหลากจะไม่สามารถจัดการกับประตูน้ำเพื่อระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีแนวสันทรายมาปิดกั้นการไหลไว้ที่บริเวณปากน้ำปลายคลอง ระดับของสันทรายดังกล่าวเมื่อปี พ.ศ.2527 จากผลการสำรวจ มีค่าประมาณ + 2.01 เมตร.-รทก. จึงจำเป็นต้องอย่างยิ่งที่จะต้องทำการเคลื่อนย้ายตะกอนทรายเหล่านี้ในการแก้ปัญหาในระยะสั้น อาจดำเนินการได้โดยการขุดลอกเป็นระยะ ๆ ตามความเหมาะสม สำหรับในระยะยาวนั้นควรทำการศึกษาหามาตรการป้องกันการก่อตัวของสันทรายที่บริเวณปากน้ำแต่ละแห่ง

3) การศึกษาของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (5) ได้รับมอบหมายจากสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท เมื่อปี พ.ศ. 2527 ให้ดำเนินการศึกษาเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล โครงการพัฒนาลุ่มแม่น้ำตากใบ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ซึ่งในข้อสรุปผลการศึกษาที่คณะทำงานได้ดำเนินการมา ระหว่างเดือนตุลาคม 2527 - เดือนพฤศจิกายน 2528 ได้สรุปผลการศึกษาเกี่ยวกับ ปรากฏการณ์ด้านชลศาสตร์บริเวณชายฝั่งทะเลแม่น้ำตากใบ สภาพปัญหาการกัดเซาะถนนและชายฝั่ง และแนวทางการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมกรไหลของน้ำในแม่น้ำบางนราด้วย นอกจากนี้ ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการกัดเซาะชายฝั่งนั้น จะมีผลกระทบโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพบริเวณปากน้ำที่ปลายคลองระบายน้ำน้ำแบ่งหรือทางน้ำสายอื่นที่มีปากน้ำเปิดสู่ทะเลโดยตรงตามแนวชายฝั่งทะเลแม่น้ำตากใบจนถึงเขาตันหยง ผลการศึกษาสรุปดังต่อไปนี้

- 3.1) ตัวแปรชลศาสตร์ที่ควรพิจารณาเกี่ยวกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพชายฝั่งปากแม่น้ำโกลกและแม่น้ำตากใบ ตลอดจนแนวชายฝั่งทะเลแม่น้ำตากใบ ได้แก่ คลื่น และการเคลื่อนที่ของกระแสน้ำและตะกอนชายฝั่ง การไหลของแม่น้ำโกลก แม่น้ำบางนรา และแม่น้ำตากใบ
- 3.2) การกัดเซาะชายฝั่งทะเลแม่น้ำตากใบ และบริเวณปากแม่น้ำโกลกและแม่น้ำตากใบ มีสาเหตุหลักมาจากความรุนแรงของคลื่นและการเคลื่อนที่ของกระแสน้ำและตะกอนชายฝั่งซึ่งเป็นขบวนการชายฝั่ง การพัฒนาลุ่มน้ำโกลกและลุ่มน้ำบางนราต่าง ๆ ที่มีการดำเนินการมาแล้ว และที่จะมีการดำเนินการในอนาคต คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อกรกัดเซาะดังกล่าวอย่างมาก และสภาพปัญหาการกัดเซาะบริเวณชายฝั่งแห่งนี้เป็นเพียงปัญหาส่วนหนึ่งของปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพชายฝั่งในบริเวณกว้างของชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่างซึ่งครอบคลุมชายฝั่งส่วนบนของรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย จ.นราธิวาส จ.ปัตตานี จ.สงขลา และ จ.นครศรีธรรมราช

3.3) โครงการปรับปรุงปากแม่น้ำ โกลก โดยการสร้างเขื่อนกันคลื่นยื่นออกไป ในทะเลประมาณ 1 กิโลเมตรที่เสนอโดย บริษัทวิศวกรที่ปรึกษา SMEC นั้น แม้ว่า จะมีผลต่อเสถียรภาพของปากแม่น้ำ โกลก แต่ก็ส่งผลให้อัตราการกัดเซาะชายฝั่งทะเลแม่น้ำตากใบจนถึงเขาตันหยง สูงขึ้นกว่าที่ควรจะเป็นตามธรรมชาติ สำหรับผลการพัฒนาลุ่มแม่น้ำ โกลก อื่น ๆ ตามผลการศึกษาของ SMEC ถ้าหากจะมีการก่อสร้างหรือพัฒนาขึ้นในอนาคตคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อปัญหาการกัดเซาะบริเวณปากแม่น้ำ โกลกและชายฝั่งทะเลแม่น้ำตากใบ แต่อย่างไรก็ตามควรจะได้มีการติดตามและศึกษาสภาพของปัญหาการกัดเซาะนี้ ตลอดจนผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

4) การศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (4) ได้ทำการศึกษารวบรวมและจัดทำรายงานข้อมูลเบื้องต้นทางด้านสิ่งแวดล้อมของ โครงการระบายน้ำและเก็บกักน้ำของลุ่มน้ำบางนราตามพระราชดำริ เพื่อใช้สำหรับการพิจารณาปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากการระบายน้ำออกจากพรุลงสู่แม่น้ำบางนรา การเก็บกักน้ำในแม่น้ำบางนรา และผลกระทบต่อปากแม่น้ำ โกลก ซึ่งสามารถได้ข้อสรุปเบื้องต้น เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการศึกษาในชั้นรายละเอียดต่อไป ดังนี้

4.1) จากการพิจารณาข้อมูลคุณภาพน้ำของแม่น้ำบางนรา ที่ตำแหน่งต่าง ๆ ตลอดแนวลำน้ำจำนวน 18 สถานีและในบริเวณโครงการชลประทานในเขตลุ่มน้ำอีกจำนวน 16 สถานี ที่ได้จากการสำรวจ เมื่อวันที่ 20 ถึง 26 กันยายน พ.ศ. 2526 ผลปรากฏว่าคุณภาพของน้ำมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และสัมพันธ์กับปัจจัยต่าง ๆ ที่ควบคุมซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามการสมดุลงของระบบนิเวศวิทยา ดังนั้นเมื่อมีการดำเนินการตามโครงการสร้างอาคารบังคับน้ำแม่น้ำบางนรา ที่จะมีทั้งระบบการเก็บกักและระบายน้ำ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำในแต่ละส่วนในบริเวณพื้นที่ในเขตลุ่มน้ำอย่างละเอียดตามระยะเวลา

ที่ครอบคลุมฤดูกาลต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาหา
มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหที่อาจเกิดขึ้นได้ทันทั่วทั้งที่

- 4.2) วัตถุประสงค์หลักของโครงการนี้คือ การเก็บกักน้ำจืดไว้ใช้เพื่อการ
เพาะปลูกและอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปีและระบายน้ำส่วนที่เกินความต้อง
การออกสู่ทะเลเพื่อบรรเทาสภาพน้ำท่วมในเขตลุ่มน้ำบางนราจึงควรทำ
การศึกษาปริมาณน้ำในแม่น้ำบางนราตลอดจนปริมาณน้ำในลำน้ำสายอื่นๆ
ที่ไหลลงสู่แม่น้ำบางนราและแม่น้ำโกลกหรือทะเลด้านอ่าวไทยเพื่อนำมา
ใช้ศึกษาหามาตรการป้องกันปัญหาต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น เช่น การเกิดสัน-
ดอนทราย การกัดเซาะด้านแม่น้ำตากใบ ปัญหาเรื่องเขตแดนระหว่าง
ประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย ซึ่งปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลง ของปริมาณน้ำจากที่เคยไหลอยู่ตามลำน้ำในสภาพปัจจุบัน
อันเนื่องมาจากการสร้างอาคารบังคับน้ำปิดกั้นลำน้ำเอาไว้
- 4.3) การก่อสร้างอาคารต่าง ๆ ตามโครงการจะมีผลทำให้ปริมาณและลักษณะ
การไหลของน้ำในแม่น้ำต่าง ๆ เกิดการเปลี่ยนแปลง สภาพปากแม่น้ำ
จะเปลี่ยนรูปสู่สมดุลใหม่ โดยมีปริมาณน้ำจากแม่น้ำสาขาต่าง ๆ ลดน้อย
ลงแนวโน้มที่จะเกิดการตกตะกอนบริเวณปากแม่น้ำ โดยเฉพาะในพื้นที่
ท้องทะเลชายฝั่งจังหวัดนราธิวาสที่มีความตื้นอยู่แล้วคือที่ระยะทางประมาณ
1.5 ถึง 4 กิโลเมตร จากชายฝั่งทะเล ซึ่งมีความลึกเพียง 5 เมตร
เท่านั้น การเปลี่ยนแปลงความสมดุลของแรงดันนี้จะทำให้แรงดันของน้ำ
จากแม่น้ำมีค่าน้อยกว่าแรงดันของน้ำทะเล ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการทับถม
ของตะกอนทราย เกิดเป็นหาดและแผ่นดินยื่นเพิ่มออกไปในทะเล

2.3.2 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่ได้ดำเนินการไปแล้วในบริเวณพื้นที่ศึกษา

พื้นที่ส่วนใหญ่ในจังหวัดนราธิวาสจะเป็นพื้นที่พรุ ซึ่งเป็นบริเวณที่มีน้ำท่วมขังตลอดปี
และมีพืชไม้เตี้ยปกคลุม ราษฎรจึงไม่สามารถใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมได้ ดังนั้น
การเพิ่มพื้นที่เกษตรกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการพื้นฐานของราษฎรต้องดำเนินการโดยการ
ระบายน้ำจากพรุ การสร้างเขื่อนหรือฝายทดน้ำ การสร้างทำนบปิดกั้นน้ำเค็มจากทะเลไม่ให้

ไหลเข้าพรุ โดยมีหน่วยงานราชการต่าง ๆ รับผิดชอบและดำเนินการ เช่น กรมชลประทาน เป็นต้น โครงการชลประทานที่ดำเนินการแล้วเสร็จในเขตจังหวัดนราธิวาสตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2517 เป็นต้นมา ได้สรุปไว้ในตาราง 2-4 ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งโครงการชลประทานขนาดกลางและขนาดเล็กโครงการชลประทานประเภทระบายน้ำ ที่ระบายน้ำลงสู่แม่น้ำบางนรามีดังต่อไปนี้

- 1) โครงการมูโนะ มีห้วงงานอยู่ที่ประตูระบายน้ำปลายคลองโต๊ะแดง บ้านโคกมือบา ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นอำเภอชายแดนอยู่ทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโกลก เป็นโครงการระบายน้ำตามพระราชดำริโครงการที่ 2 ต่อจากโครงการระบายน้ำพญาเงาะ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2525 ลักษณะของโครงการเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรทำการระบายน้ำจากพื้นที่ในบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโกลกและบริเวณพื้นที่พรุโต๊ะแดงในเขตอำเภอสูโหงโลกและอำเภอตากใบ ทำให้เกิดพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้นประมาณ 12,000 ไร่และยังสามารถป้องกันน้ำเค็มให้กับพื้นที่เพาะปลูกบริเวณชายทะเลและเกาะสะท้อนด้วย
- 2) โครงการน้ำแบ่ง มีห้วงงานอยู่ที่บ้านปามะนรา ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เป็นโครงการระบายน้ำ โดยทำการปรับปรุงคลองธรรมชาติคือ คลองสุโหงปาดิ เพื่อทำการระบายน้ำในพรุโต๊ะแดงลงสู่แม่น้ำบางนราและชุดคลองระบายน้ำจากแม่น้ำบางนราให้น้ำในพรุไหลลงทะเลและก่อสร้างอาคารบังคับน้ำที่ปลายคลองน้ำแบ่ง เพื่อระบายน้ำบางส่วนให้ไปลงแม่น้ำตากใบเพื่อให้กระแสน้ำไปดันล้นทรายที่ปากแม่น้ำตากใบ
- 3) โครงการบิเหล็ง มีห้วงงานอยู่ที่บ้านบิเหล็ง อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เป็นโครงการระบายน้ำและเก็บกักน้ำ โดยการชุดคลองระบายน้ำเพื่อระบายน้ำออกจากบริเวณที่ลุ่มลงสู่แม่น้ำบางนราในฤดูฝน และสร้างอาคารบังคับน้ำตามช่วงต่าง ๆ ในคลองเพื่อใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกพืชในฤดูแล้ง
- 4) โครงการท่าพรุ มีห้วงงานอยู่ที่บ้านท่าพรุ ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เป็นโครงการระบายน้ำ โดยทำการชุดคลองระบายน้ำออกจากพรุลง

สู่ทะเลที่บ้านท่าพรุเพื่อช่วยเหลือการเพาะปลูกในเขตพื้นที่ลุ่มประมาณ 5,000 ไร่ มีการสร้างอาคารบังคับน้ำที่ปากคลองระบายน้ำและทำนบปิดกั้นน้ำเค็มจากแม่น้ำตากใบไม่ให้น้ำไหลเข้าพรุ

- 5) โครงการบ้านโคกมู มีหน่วยงานอยู่ที่ บ้านโคกมู ตำบลท่าแพรก อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เป็นโครงการระบายน้ำ โดยทำการขุดคลองระบายน้ำจากพื้นที่นาในเขตน้ำท่วมลุ่มแม่น้ำบางนรา และทำการขุดช่องลัดในตอนโค้งของแม่น้ำบางนราเพื่อย่นระยะทางให้น้ำไหลออกสู่ทะเลได้เร็วขึ้น ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำบางนราลดลงสามารถช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกริมฝั่งแม่น้ำได้ 5,000 ไร่
- 6) โครงการตอหลัง มีหน่วยงานอยู่ที่บ้านตอหลัง บ้านทรายขาว ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เป็นโครงการระบายน้ำโดยทำการขุดคลองระบายน้ำเพื่อทำการระบายน้ำในพื้นที่นาในเขตน้ำท่วม ลุ่มแม่น้ำบางนรา และขุดลอกคลองธรรมชาติเพื่อนำน้ำไหลลงคลองได้เร็วขึ้นทำให้สามารถช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกได้ 3,000 ไร่

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตาราง 2-4 สรุปโครงการชลประทานใน จังหวัดนครราชสีมา

ทำเนียบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ดำเนินการเสร็จแล้ว ตั้งแต่ปี 2517 เป็นต้นมา		
โครงการชลประทานขนาดกลาง		
1. โครงการระบายน้ำห้วยจรเข้ม	อำเภอเมืองนครราชสีมา	เสร็จสิ้นปี 2525
2. โครงการอ่างเก็บน้ำโกสุมพิสัย	อำเภอเมืองนครราชสีมา	เสร็จสิ้นปี 2526
3. โครงการระบายน้ำน้ำบึง	อำเภอศากุโบ	เสร็จสิ้นปี 2526
โครงการชลประทานขนาดเล็ก		
4. โครงการโคกศิโยน	อำเภอเมืองนครราชสีมา	เสร็จสิ้นปี 2522
5. โครงการบึงราเป๊ะ	อำเภอเมืองนครราชสีมา	เสร็จสิ้นปี 2521
6. โครงการคันหยง	อำเภอเมืองนครราชสีมา	เสร็จสิ้นปี 2521
7. โครงการปลัดกปลา	อำเภอเมืองนครราชสีมา	เสร็จสิ้นปี 2523
8. โครงการคันหูกูล	อำเภอเมืองนครราชสีมา	เสร็จสิ้นปี 2523
9. โครงการชะบืออ	อำเภอเมืองนครราชสีมา	เสร็จสิ้นปี 2524
10. โครงการยาบี	อำเภอเมืองนครราชสีมา	เสร็จสิ้นปี 2525
11. โครงการโคกกุ	อำเภอศากุโบ	เสร็จสิ้นปี 2520
12. โครงการคอหัง	อำเภอศากุโบ	เสร็จสิ้นปี 2524
13. โครงการโคกกระท่อม	อำเภอศากุโบ	เสร็จสิ้นปี 2523
14. โครงการโคกไม้	อำเภอศากุโบ	เสร็จสิ้นปี 2523
15. โครงการท่าหุ	อำเภอศากุโบ	เสร็จสิ้นปี 2523
16. โครงการห้วยกานคง	อำเภอศากุโบ	เสร็จสิ้นปี 2524
17. โครงการบางเขย	อำเภอศากุโบ	เสร็จสิ้นปี 2524
18. โครงการห้วยเวระ	อำเภอเชียง	เสร็จสิ้นปี 2525
19. โครงการอ่างเก็บน้ำวิเศษชัยชาญ- กรรมนครราชสีมา	อำเภอระแงะ	เสร็จสิ้นปี 2523
20. โครงการคลองขุด	อำเภอระแงะ	เสร็จสิ้นปี 2523
21. โครงการกุดกง	อำเภอระแงะ	เสร็จสิ้นปี 2525
22. โครงการบึงนบุด	อำเภอระแงะ	เสร็จสิ้นปี 2525
23. โครงการไอบือคง	อำเภอระแงะ	เสร็จสิ้นปี 2526
24. โครงการประสู	อำเภอสุโขทัย	เสร็จสิ้นปี 2523
25. โครงการไอบาก	อำเภอสุโขทัย	เสร็จสิ้นปี 2524
26. โครงการบ้านโหลง	อำเภอสุโขทัย	เสร็จสิ้นปี 2525
27. โครงการคาป่า	อำเภอวิเศษชัยชาญ	เสร็จสิ้นปี 2524
28. โครงการจบกี้	อำเภอวิเศษชัยชาญ	เสร็จสิ้นปี 2523
29. โครงการฝายบ้านนาละบัว	อำเภอวิเศษชัยชาญ	เสร็จสิ้นปี 2524
30. โครงการไอบาใจ 1	กิ่งอำเภอสุคิริน	เสร็จสิ้นปี 2521
31. โครงการไอบาใจ 2	กิ่งอำเภอสุคิริน	เสร็จสิ้นปี 2522
32. โครงการกุเขาทอง	กิ่งอำเภอสุคิริน	เสร็จสิ้นปี 2523
33. โครงการกาป่า	กิ่งอำเภอสุคิริน	เสร็จสิ้นปี 2522
34. โครงการไอบาใจ 3	กิ่งอำเภอสุคิริน	เสร็จสิ้นปี 2522
35. โครงการไอบาใจ 4	กิ่งอำเภอสุคิริน	เสร็จสิ้นปี 2522
36. โครงการนพททอง	กิ่งอำเภอสุคิริน	เสร็จสิ้นปี 2525
37. โครงการโนนสนบูน 1	กิ่งอำเภอสุคิริน	เสร็จสิ้นปี 2526
38. โครงการบะอีเตาะ	กิ่งอำเภอสุคิริน	เสร็จสิ้นปี 2522
39. โครงการริ้วป่า	กิ่งอำเภอจะนะ	เสร็จสิ้นปี 2523
40. โครงการคูน	กิ่งอำเภอจะนะ	เสร็จสิ้นปี 2524
41. โครงการบะอ	กิ่งอำเภอจะนะ	เสร็จสิ้นปี 2525

จาก : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครราชสีมา พศ 2527