

ເອກສາරົ້າງອີງ

1. Smith, R.A. Semiconductors pp. 1-20., Cambridge University Press, London, 1964.
2. Nicollion, E.H.; Brew, J.A. MOS Physics and Technology, pp. 1-100., Wiley- Interscience, New York, 1982.
3. Tell, B.; Shay, J.L.; and Kasper, H.M. "Room temperature Electrical Properties of I-III-VI₂ Semiconductors", J. Appl. Phys., 43, 2496 (1972).
4. Sze, S.M., Semiconductor Device Physics and Technology, Wiley - Interscience , New York , 1985 , pp.1-10
5. ພຣມຄັກຕີ ສິງຄເສລີຕ "ຄ່າຄົງທີ່ຂອງໂຄຮັກພລິກແລະຫ່ອງວ່າງແຄນພລັງງານຂອງໄລໜແຜນກົ່ງຕົວນໍາ AgGa_yIn_(1-y)Te_(1-z)Se_{zz} ເນື້ອ y=0.2" ວິກຂານິພັບປົງຢາມຫາມັກຕີ ກາດວິຊາຟິລິກສ ນັ້ນເຖີງວິກຂາລີຍຈຸ່າລາງການຝ່າຍຫາວິກຂາລີຍ 2526.
6. Kittel,C., Introduction to Solid State Physics, 5th ed., p.190, Wiley & Sons, New Delhi, 1983.
7. Many, A.; Galstein, Y.; and Grover, N.B., Semiconductor Surfaces, 2nd ed., pp. 19-22, North-Holland Publishing Company, Amsterdam and London, 1971.
8. Shay, J.L.; and Wernick, J.H., Ternary Chalcopyrite Semiconductor pp. 1-78, Pergamon Press, London, 1975.
9. ດັບຊັບ ພົມເນົາຖາກທີ່ "ຄ່າຄົງທີ່ຂອງໂຄຮັກພລິກແລະຫ່ອງວ່າງແຄນພລັງງານຂອງໄລໜແຜນ ກົ່ງຕົວນໍາ AgGa Te_(1-z)Se_{zz}" ວິກຂານິພັບປົງຢາມຫາມັກຕີ ກາດວິຊາຟິລິກສ ນັ້ນເຖີງວິກຂາລີຍ ຈຸ່າລາງການຝ່າຍຫາວິກຂາລີຍ 2526.
10. ປັບປັດທີ່ ສັນຕິເຖວກຖຸ "ກາຮັດກົກຂາໂຄຮັກສ້າງແຄນພລັງງານຂອງ AgGaTe₂ ໂດຍສາມາດໃນຝ່າ ເຊີແສ່ງ" ວິກຂານິພັບປົງຢາມຫາມັກຕີ ກາດວິຊາຟິລິກສ ນັ້ນເຖີງວິກຂາລີຍ ຈຸ່າລາງການຝ່າຍຫາວິກຂາລີຍ 2528.
11. ຫຼຸດິນຍ ແກ້ວແດງ "ກາຮັດກົກຂາແລະກາຮັດກົກຂາສົມບັດຂອງສາກົ່ງຕົວນໍາຄອບເປົວອິນເດືອນ ໄດ້ສັລະໄຟ (CuInSe₂)" ວິກຂານິພັບປົງຢາມຫາມັກຕີ ກາດວິຊາຟິລິກສ ນັ້ນເຖີງວິກຂາລີຍ ຈຸ່າລາງການຝ່າຍຫາວິກຂາລີຍ 2530.

12. วิรุฬห์ สายคณิต " ทฤษฎีกรรมของอิเล็กตรอนในสารไวรัลเบื้อง " หนังสือที่ระลึก
ในงาน รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2525 หน้า 17-31
13. Sze, S.M., Physics of Semiconductor Devices, 2 nd ed., John Wiley
& Sons, Inc., New York, 1981, p. 5, p.54
14. Yoodee, K., Ph.D. Thesis (1985), University of Ottawa, Canada.
15. Von Bardeleben, H.J., "The Chemistry of Structural Defects in
 CuInSe_2 " Solar Cells, 16 (1986) : 381-389.
16. Hannay, N.B., SEMICONDUCTORS, Reinhold Publishing Corporation,
New York, (1959) pp. 87-140.
17. De Kok, A.J.R., "Crystal Growth of Bulk Crystals : Purification,
Doping and Defects" Handbook on semiconductor Vol. 3,
North-Holland Publishing Company, 1980, pp. 247-333.
18. Fearheiley, M.L., "The phase relations in the Cu,In,Se system and
the grown of CuInSe_2 single crystals", Solar Cells, 16
(1986), pp. 91-100.
19. Neelkanth, G.D.; hourenco; M.C.; and Ramesh, G.D. "Preparation
and Characterization of Vacuum Deposited CuInSe_2
Thin films" Solar cells, 16 (1986) : 369-380.
20. Manca, P.; and Garbato, L., "Phase Relationships, Crystal Growth
And Stoichiometry Defects In A^I C^{III} D^{VII}/B^{II} D^{VI}
Heterojunction-forming systems" Solar Cells.. 16 (1986) :
101-121.
21. Becker, K.D.; and Wagner, S., "Temperature-dependent nuclear
magnetic resonance in CuInX_2 (X = S, Se, Te)
"chalcopyrite-structure compounds" Phys. Rev.B, Vol. 27,
No.9, 1983.
22. Wasim, S.M., "Transport properties of CuInSe_2 " Solar cells, 16
(1986) : 289-316.
23. Haupt, H; and Hess, K., "Growth of large CuInSe_2 single
Crystals" Ternary compound pp. 5-12, The Institute of
Physics Conference Series; No. 35, Bristol, 1977.

24. Matthes, H.; Viehmann, R.; Marshall, N.; Korozak, P., "Bridgman growth of AgGaSe_2 with improved optical properties" JOURNAL DE PHYSIQUE, Colloque C3, Supplement au n°9, Tome 36, (1975): C3-105-C3-108.
25. Haworth, L.; Tomlinson, R.D.; Al-Saffar, I.S., "Growth and Characterization of CuInTe_2 single Crystals" Japanese Journal of Applied Physics, Vol. 19, (1980) supplement 19-3, pp. 77-80.
26. Tomlinson, R.D.; "Fabrication of CuInSe_2 single crystals using melt-growth techniques" Solar Cells, 16(1986): 17-26.
27. Endo, S.; Irie, T.; and Nakanishi, H., "Preparation and some properties of CuInSe_2 single crystals" solar Cells 16 (1986): 1-15.
28. Feigelson, R.S., "The growth of ternary semiconductor crystals suitable for device applications" JOURNAL DE PHYSIQUE Colloque C3, supplement au n°9, Tome 36, (1975): C3-57-C3-66.
29. Romeo, N.; Canevari, V.; Sberveglieri, G; Bosio, A; and Zanotti, L., "Growth of large-grain CuInSe_2 thin films by flash-evaporation and sputtering" Solar cells, 16(1986): 155-164.
30. Shih, I.; Champness, C.H.; and Vahidshahidi, A., "Growth by directional freezing of CuInSe_2 and diffused homojunctions in bulk material" Solar cells, 16(1986): 27-41.
31. Neumann, H.; and Tomlinson, R.D., "Band-Gap Narrowing in n-type CuInSe_2 Single Crystals" Solid State Communications, Vol. 57, No.8, 1988, pp. 591-594.
32. Rincón, C.; and Sánchez Pérez, G., "Degeneracy effect on the optical Properties of CuInSe_2 " Solar cells, 16(1986): 363-368.
33. Datta, T.; Noufi, R.; and Dbe, K., "Electrical conductivity of p-type CuInSe_2 thin films" Appl. Phys. Lett. Vol. 47, No.10, 1985: 1102-1104.

34. Von Bardeleben, H.J., "Selenium Self-diffusion study in I-III-VI₂ semiconductor : CuInSe₂" J.Appl. Phys. Vol. 16, No.2, 1984: 321-326.
35. Rincon, C.; Bellabarba, c.; Gonzalez, J.; and Sanchez Perez., "Optical Properties and Characterization of CuInSe₂" Solar cells, 16(1986): 335-349.
36. Neumann, H., "Optical properties and electronic band structure of CuInSe₂" Solar cells, 16(1986): 317-320.
37. Brillson, L.J., "The Structure and Properties of Metal-Semiconductor interface" Surface Science Reports, Vol. 2, No.2, 1982: 123-166.
38. Milnes, A.G.; Feucht, D.L., Heterojunctions and Metal-Semiconductor Junctions, Academic Press, Inc., New York, 1972: 156-190.
39. Bube, R.H., Photoconductivity of Solids, pp. 110-115, Wiley & Sons, New York and London, 1960.
40. Many, A.; Golstein, Y. and Grover, N.B., Semiconductor Surfaces, 2nd ed., pp. 128-136. North-Holland Publishing Company, Amsterdam and London, 1971.
41. Newman, N.; Schilfgaarde, M.V., Kendelwicz, T., "Electrical study of schottky on atomically clean GaAs (110) surface" Phys. Rev.B, Vol. 33, No.2, 1986: 1146-1159.
42. Tan, H.S.; Yan, K.Y., "A comparative study on the production of ohmic contacts on Si by pulsed laser irradiation and by furnace heating" Sing. J. Phys., Vol. 3, No.1, 1986: 63-73.
43. Tantraporn, W., "Determination of low Barrier Heights in Metal-Semiconductor Contacts" J. Appl. Phys., Vol. 41, No.11, 1970: 4669-4671.
44. Hayden, H.W., Moffatt, W.C.; and Wulff, J., The Structure and Property of Materials, Vol. III, Wiley Eastern Private limited, New Delhi, 1974: pp. 61-65, pp. 111-116.
45. สั่งลีก์ ตรีสุวรรณ พฤติกรรมทางโครงสร้าง เล่ม 1 หน้า 1-100 สำนักพิมพ์ พลีก์เซ็นเตอร์การพิมพ์ 2529.

46. Ong, D.G., Modern MOS Technology : Process, Devices, and Design, pp. 19-20., Printed in Singapore by Chong Moh offset Printing Pte. Ltd., 1986.
47. Runyan, W.R., Semiconductor Measurements and Instrumentation McGraw-Hill Book Company, New York, 1975: 65-75.
48. Van der Pauw, L.J., "A method of measuring the resistivity and Hall Coefficient on lamellae of arbitrary Shape" Philips technical review. Vol. 20, No.8, 1958, pp. 220-224.
49. Van der Pauw, L.J., "A method of measuring specific resistivity and Hall effect of disc of arbitrary shape", Philips Res. Reports, 13, 1958: pp. 1-9.
50. Takenoshita, H., Nakau, T.; and Nakao, I., "Preparation and Some Properties of CuInSe₂ on ZnSe Heterojunction Grown by LPE", Japanese Journal of Applied Physics, Vol.9, (1980) supplement 19-3, pp. 33-41.
51. Thornton, J.A.; Lomasson, T.C., "Magnetron Reactive Sputtering of Copper-Indium-Selenide" Solar Cells, 16 (1986): 165-179.
52. Ong, D.G., Modern MOS Technology : Processes, Devices, and Design, Printed in Singapore by Chong Moh offset Printing Pte. Ltd., 1986, p. 37. pp. 39-40, pp. 50-79, pp. 60-62.
53. Marczewski, J., "Practical Aspects of the Measurements of C-V Curves on MOS Structures" Prace Instytutu Technologii Elektronowej, Z.8,S. 9-17, Warszawa, 1983.
54. Sze, S.M., Physics of Semiconductor Devices, 2nd ed., John Wiley & Sons, Inc. New York, 1981., p. 100, p. 196, pp. 362-375, pp. 379-407.
55. Nicollian, E.H.; and Brew, J.R., MOS Physics and Technology, Wiley-Interscience, New York, 1982., pp. 58-64, pp.170-172, p. 178, pp. 232-233, p. 285, pp. 375-380, pp. 385-387, pp. 424-435, p. 465, p. 492, pp. 496-498, p.506.
56. Sze, S.M., Semiconductor Device Physics and Technology, Wiley-Interscience, New York, 1985, pp. 196-200.

57. Bouchikhi, B; Michel, C; Valmont, G.; Ravelet, R. : and Lepley, B., "Interface properties of MIS structures prepared by plasma oxidation of n-InP" Semicond. Sci. Technol., 1(1986); pp. 143-149.
58. Goodge, M.E., Semiconductor Device Technology, Howard W. Sams & Co., Inc., Indiana, U.S.A., 1983, pp. 329-417.
59. Ohhata, T; and Yoshimi, M., "Band Bending And Interface State Density In CdS Thin-film MIS STRUCTURES" Solid-State Electronics, Vol. 29, No.9, 1986, pp. 994-995.
60. Ling, C.H.; Kwok, C.Y.; Chan, E.G.; and Tay, T.M., "Frequency Dependence of MOS Capacitance In Strong Inversion And At Elevated Temperatures" Solid-State Electronics, Vol. 29, No. 9, 1986, pp. 995-997.
61. Aspnes, D.E.; Studna, A.A., "Chemical etching and Cleaning procedures for Si, Ge, and some III-V Compound Semiconductors" Appl. Phys. Lett., 39(4), 1981, pp. 316-318.
62. Rubenstein, M., "The Oxidation of GaP and GaAs" J. Electrochem. Soc., Vol. 113, No.6, 1966, pp. 540-542.
63. Blood, F., "Capacitance-Voltage profiling and the characterization of III-V semiconductors using electrolyte barriers." Semicond. Sci. Technol.; 1(1986); pp. 7-27.
64. Zaininger, K.H.; Heiman, F.P., "The C-V Technique as an Analytical Tool Part 2." Solid State Technology, June, 1970, pp. 46-55.
65. Nakhmanson, R.S.; and Sevastianov, S.B., "Investigation of Metal-Insulator-Semiconductor Structure Inhomogeneities Using A Small-Size Mercury Probe" Solid-State Electronics, Vol. 27, No.10, 1984, pp. 881-891.
66. Beck, J.D.; Kinch, M.A.; Esposito, E.J.; and Chapman, R.A., "The MIS Physics of the native oxide-Hg_{1-x}Cd_xTe interface" J. Vac. Sci. Technol., 21(1), May/June 1982, pp. 172-177.
67. ໄຕສລ ເພິ່ງສູງຮາມ ແລະ ນາງໝາວອີຈະ ເກໂຄໂໄດຢ້າກັ້ງຕັວນໍາ ຈັດຝຶນິໂດຍ ສາມາຄມສັງເສົມຄວາມຮັດ້ານເກຕົນຄະຫະທຳກ່າວປະເທດ ນ.ສ. 2522 ໜ້າ 175-178.

68. วิชิต ศิริโชค " ระบน . ชี-วี ควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ สำหรับศึกษาสมบัติของ
รอยต่อ กึ่งตัวนำ " วิทยานิพนธ์ ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาฟิสิกส์ บัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2531.

ภาคผนวก


ภาคผนวก ก

ตารางแสดงค่า แฟคเตอร์ค่าก็องการวัดสภาพด้านทันทีในฝ่ายด้วยวิธีนวนธรรมเพื่อพิจารณา

ภาคผนวก ช

น้ำยาไวต่อแสง (Photo resist)

น้ำยาไวแสงเป็นสารที่เปลี่ยนสมบัติได้ (polymerization reaction) เมื่อถูกรังสีอุลตราไวโอลेट น้ำยาที่เปลี่ยนแปลงออกเป็นสองประเภทกล่าวคือ น้ำยาชนิดลบ (negative photo resist) และน้ำยาชนิดบวก (positive photoresist) สมบัติของน้ำยาชนิดลบ คือ ส่วนที่ไม่ถูกฉายด้วยแสงอุลตราไวโอลेटจะล้างออกได้ด้วยน้ำยาล้าง (developer) ซึ่งเป็นสารละลายประเกทอร์แกนิค เช่น สารพาราฟิน J-100 และเบซิลีนคลอร์ไรด์ เป็นต้น แต่ส่วนที่ถูกแสงจะแข็งตัวล้างออกด้วยน้ำยาล้างไม่ได้ จำเป็นต้องล้างด้วยการดูดเฉพาะอย่างได้แก่ การดูดน้ำริค เช้มชั้นร้อน แต่จะใช้กับน้ำยาบนแผ่น Al ไม่ได้ต้องใช้สารเคมีอย่างอื่น เช่น หากจะใช้สารละลายประเกทอร์แกนิก ตั้งกล่าวข้างต้น ต้องทำดังนี้คือ หลังจากจุ่มลงไปในสารพาราฟิน J-100 และเบซิลีนคลอร์ไรด์ แล้วให้ล้างสารพาราฟินด้วยไตรคลอโรเอтиลีน สำหรับน้ำยาไวแสงชนิดบวกจะมีสมบัติในการถูกแสงในลักษณะตรงกันข้ามกับน้ำยาชนิดลบ จากรูปที่ 1 จะพบว่าหลังจากให้แสงตกกระทบกับน้ำยาผ่านแผ่นแก้วน้ำกาก และนำไปล้างแล้ว น้ำยาชนิดลบส่วนที่ถูกแสงจะน้ำยาชนิดบวก ส่วนที่ไม่ถูกแสงจะยังเหลืออยู่




รูปที่ 1 ความแตกต่างระหว่างน้ำยาชนิดลบและชนิดบวก

สารประกอบของน้ำยาไว้แสงอาจเป็นยางธรรมชาติหรือยางสังเคราะห์ (natural or synthetic rubber) ซึ่งเป็นพลาสติกวินิล ซิโนเมท (polyvinyl cinnamate) ในน้ำยาลบ และเป็นพลาสติกวินิล ไนโวลาค ควินโนน ไดอะโซเนียม (novolac quinon diazonium) ในน้ำยา曝光 ส่วนสีอื่นที่เรียกในการชื้อขายตามท้องตลาดได้แก่ KPA (ใช้สำหรับ SiO_2 กับ Al) KTFR (ใช้สำหรับ SiO_2 และแผ่นมิลฟ์โลจะก้าวไป) KMEA (ใช้สำหรับโลจะก้าว) KOA (ใช้สำหรับโลจะ) ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นน้ำยาชนิดลบ ผลิตจากห้อโดยบริษัทโกดัก (Kodak) ส่วนน้ำยาชนิดบวกมีได้แก่ AZ-1350 และ AZ-111 ผลิตโดยบริษัทชิปเลย์ (Shipley)

การเคลือบน้ำยาไว้แสง (Coating of resist)

โดยก้าวไปการเคลือบน้ำยาไว้แสงแบบผ่านสารกั่งตัวนำนั้น เราใช้เครื่องส핀เนอร์ (spinner) โดยอาศัยหลักการของแรงสูญญากาศ ทำให้น้ำยาเคลือบลงบนผิวสารกั่งตัวนำ ด้วยความสม่ำเสมอ วิธีการคือวางแผ่นสารกั่งตัวนำลงบนแผ่นที่ต้องการแล้วหุ้งเครื่องสpinneR ผ่านสารกั่งตัวนำจะถูกดูดให้ติดแน่นแน่นี้ โดยระบบสูญญากาศ ต่อไปจึงหดน้ำยาลงบนแผ่นพิมพ์ แล้วจึงกดปุ่มให้แกนหมุนรอบตัวเอง น้ำยาจะถูกเหวี่ยงด้วยแรงสูญญากาศ จนสม่ำเสมอทั่วผิวน้ำ ความหนาของน้ำยาเห็นผิวน้ำของสารกั่งตัวนำ หรือเห็นผิวออกไซด์ จึงขึ้นอยู่กับความเร็วเฉิงมของแกน (โดยปกติ 500-1000 rpm) และความหนืด (viscosity) ของน้ำยาเอง นอกจากน้ำยาจะเคลือบสม่ำเสมออย่างดี หากแกนมีความเจือยน้อย กล่าวคือ มีความเร่งเฉิงมสูงมากกันทีกันได้ก็ดีปุ่มให้เครื่องทำงาน หากน้ำยาที่เคลือบบางจนเกินไป และถ้าผิวของสารกั่งตัวนำไม่เรียบสม่ำเสมอ ก็จะมีโอกาสเกิดรูเข็มเล็ก (pin holes) มากขึ้น ถ้าเคลือบหนาเกินไปจะมีความคงของน้ำยาที่ขอบลดลง จะมีเราจำเป็นต้องเลือกความหนาของการเคลือบให้พอเหมาะสมกับจุดประสงค์ รูปที่ 2 แสดงตัวอย่างความสัมพันธ์ระหว่างความหนาของน้ำยาไว้แสง และความเร็วเฉิงม หรือจำนวนรอบต่อนาที (rpm) ของเครื่องสpinneR ความสัมพันธ์นี้เป็นเพียงตัวอย่างเฉพาะเครื่องเท่านั้น ดังนั้นจึงจำเป็นต้องหาความสัมพันธ์ของเครื่องที่ใช้เองเสมอ



รูปที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความก้าวของน้ำชา กับจำนวนรอบต่อนาทีของเครื่องบินเนอร์

การเคลือบแผ่นสารกึ่งตัวนำด้วยน้ำยาไวแสงนี้ อาจใช้วิธีอื่น ๆ เช่น จุ่มแผ่นสารกึ่งตัวนำลงไปในน้ำยาโดยตรง (dipping method) ฉีดละอองน้ำยาลงบนแผ่นสารกึ่งตัวนำ (spray method) ใช้ลูกกลิ้งน้ำยาแผ่นสารกึ่งตัวนำ (roller method) ซึ่งในปัจจุบันการใช้เครื่องสเป็นเนอร์ ตั้งกล่าวมาช้าขึ้นจะเป็นวิธีที่นิยมแพร่หลายกว่าวิธีอื่น ๆ

สำหรับงานวิจัยนี้จะเลือกใช้น้ำยาไวแสงประกาย KPR ของบริษัทโกลดัก ซึ่งเป็นน้ำยาชนิดลบ หมายเลขเบียน 1892074 ที่ต้องเก็บรักษาไว้ ณ อุณหภูมิ 10°C ถึง 27°C แต่ก่อนอื่นต้องทำให้น้ำยาไวแสงเจือจางเสียก่อน เพื่อสอดคล้องต่อการควบคุมความหนาของน้ำยาที่ผิวน้ำสารกั่งตัวนำ CuInSe_2 หรือ GaAs โดยการเติมกินเนอร์ที่ใช้สำหรับสมบัติน้ำยาไวแสงของบริษัทโกลดักหมายเลขเบียน 1536531 ที่ต้องเก็บรักษาไว้ ณ อุณหภูมิ 5°C ถึง 27°C ด้วยอัตราส่วนสมบัติน้ำยาไวแสงต่อ กินเนอร์ มีค่าเท่ากับ $1 : 20$ โดยปริมาตร แล้วจึงนำมารองด้วยกระดาษกรองปะมาณวน 6-8 ครั้ง เนื่องให้ได้น้ำยาไวแสงเจือจางที่สะอาดไม่เป็นรุขันหนา เมื่อก่อนก่อนนำมารอง และจะเลือกใช้วัสดุแผ่นสารกั่งตัวนำลงไปในน้ำยาโดยตรง แล้วปล่อยให้แห้งบนภาชนะแก้วพิเศษ ที่ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วด้วย TCE อะซีโคน เมกซานอล น้ำดื่มไอโอดีนซ์ แล้วเป่าให้แห้งด้วยแก๊สไนโตรเจนบริสุทธิ์ ตามลำดับ ซึ่งโดยการใช้เทคนิคเพียงเล็กน้อย ก็จะทำให้น้ำยาเคลือบสนิท เช่นเดียวกับเครื่องลอกหน้าจอคอมพิวเตอร์ เนื่องจากเครื่องลอกหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่ห้องวิจัยมีใช้อยู่ไม่มีระบบสัญญาณ เมื่อมีแรงเหวี่งแผ่นสารจะหลุดหายได้ง่ายถึงแม้จะใช้วัสดุอื่น มาก็ต้องให้แผ่นสารติดกับพื้นของลิฟต์ตาม ก็ยังมีข้อเสียคือ

เมื่อแกะแผ่นสารออก แผ่นสารจะแตกร้าวเนื่องจากแผ่นสารกึ่งตัวนำ CuInSe₂ และ GaAs มีลักษณะบางเบาะอยู่แล้ว นอกจ้านี้น้ำยาໄວแสงที่เคลือบอยู่บนผิวน้ำแผ่นสารกึ่งตัวนำก็ยังมีลักษณะไม่เรียบ และหนาไม่สม่ำเสมอตัวข ทั้งนี้เนื่องมาจาก แกนของเครื่องปฏิบัติงานร มีความเร็วมาก จึงไม่สามารถเร่งให้มีความเร่งเชิงมุ่งสูงมากกันที่ก่อผลปูนให้เครื่องทำงาน (สังเกตุได้ว่าเมื่อเริ่มก่อปูนแล้วแกนจะเริ่มหมุนช้ามาก แล้วจังค่อน ฯ เร็วขึ้นในเวลาต่อไป นอกจ้านี้การขาดหลอดหยอดขนาดเล็กมาก ฯ ทำให้ไม่สามารถควบคุมปริมาณหยอดเนื้อให้ได้ ความหนาตามต้องการ ซึ่งต่างกันการใช้วัสดุ จะสามารถควบคุมความหนาของน้ำยา บผิวแผ่นสารกึ่งตัวนำได้ง่ายกว่าตัวยาการปูนเวลาขณะจุ่มให้พอเหมาะสม

อันตรายและข้อควรระวังขณะปฏิบัติงาน

ในการเก็บรักษารวมทั้งเวลาใช้น้ำยาໄວแสงและกินเนอร์นีดองระมัดระวังให้มั่นจาก ผู้ลงทะเบียน อีกทั้งต้องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นให้อยู่ที่ค่าป้องเนมานะตามฉลากที่ระบุติดไว้ข้างภาชนะ เนื่องจากน้ำยาทั้ง 2 อย่าง มีอันตรายต่อระบบประสาทและระบบเลือดในร่างกายของมนุษย์ โดยทั่วไป จึงจำเป็นต้องเลิกเลียงลังค่าง ฯ เหล่านี้ด้วย


1. การสูดหายใจเข้าไประเหยของน้ำยาเข้าไป
2. การกินอาหารเบื้องเสื้อผ้า ผิวหนัง หรือกระเด็นเข้าตา
3. การวางไว้ในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงเกินขีดจำกัดที่ระบุไว้ข้างภาชนะ
4. การวางไว้ใกล้เปลวไฟ เนื่องจากสารที่ใช้กันน้ำยาหากันเพลิง ไฟได้ง่าย
5. เมื่อถูกต้องผิวหนังส่วนใดของร่างกายก็ตามต้องรับล้างน้ำสะอาดมาก ฯ กันที

หลักการวัดความสัมพันธ์ระหว่างค่าความจุ-ความต่างศักย์ของroxotoplan MIS

การวัดความสัมพันธ์ระหว่างค่าความจุ-ค่าความต่างศักย์ของroxotoplan MIS เป็นศึกษาสัมบัติของตัวเก็บประจุ MIS ที่มีฐานรองเป็นสารกึ่งตัวนำ Si และ GaAs เป็นวิธีการที่นำมาใช้กันอย่างแพร่หลายมาแล้ว ปัจจุบันนี้ ได้ขยายเพิ่มเติมอีกมากเป็นการวัดความสัมพันธ์ระหว่างค่าความจุ-เวลาที่ผ่านไป และค่าความจุ-ความต่างศักย์ ที่ค่าอุณหภูมิและค่าความถี่ต่าง ๆ ซึ่งทำให้ทราบค่าความมิติของตัวเก็บประจุ MIS หรือสัมบัติของสารกึ่งตัวนำเพิ่มขึ้นอีกมากมาย เช่น นอกจากจะทราบค่าความหนาแน่นทางที่ระยะลักษณะต่าง ๆ ในเนื้อสารกึ่งตัวนำแล้ว ยังทราบถึงช่วงชีวิตพาหะ ค่าระดับพลังงานการดูดของพาหะด้วย เป็นต้น โดยทั่วไปจะนิจารณาการวัดความสัมพันธ์ระหว่างค่าความจุ-ความต่างศักย์ ออกเป็น 2 กรณีดัง

1. การวัดความสัมพันธ์ระหว่างค่าความจุ-ความต่างศักย์ที่ใช้ค่าความถี่สูง (the high frequency C-V curve)
2. การวัดความสัมพันธ์ระหว่างค่าความจุ-ความต่างศักย์ ที่ใช้ค่าความถี่ต่ำ (the low frequency C-V curve)

สำหรับงานวิจัยนี้ จะนิจารณาเฉพาะ หลักการวัดความสัมพันธ์ ระหว่างค่าความจุ-ความต่างศักย์ ที่ใช้ค่าความถี่สูง 1 MHz เมื่อกำการวัดที่อุณหภูมิห้อง โดยการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผลด้วยเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ แบบเบลท์ ชุดอย่างรากสุดจะกล่าวถึงหลักการนี้ในฐานของการวัด แล้วจึงกล่าวถึง หลักการทำงานของระบบ เครื่องมืออื่น ๆ ที่นำมาประกอบกับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ แบบเบลท์ เพื่อใช้วัดความสัมพันธ์นี้ ระบบเหล่านี้ได้ออกแบบและประกอบขึ้นเองที่ภาควิชาฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [68] กล่าวคือ เป็นการนำอุปกรณ์ที่มีอยู่เดิมได้แก่ เครื่องมือวัดค่าความจุบุณฑัน 72 เอ (Boonton 72 A capacitance meter) และแหล่งจ่ายไฟแบบโปรดักต์ได้ เคปโก เอนบี 425 เอ็ม (Kepco ABC 425 M) มาเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ แบบเบลท์ โดยใช้เครื่องอินเตอร์เฟสทูนิค (Interface Unit) เป็นเครื่องมือเชื่อมการทำงานของระบบทั้งหมดเข้าด้วยกัน เป็นระบบอัตโนมัติ ตามที่ได้แสดงลักษณะการจัดอุปกรณ์ไว้ ดังรูปที่ 3




COMPUTERIZED C-V SYSTEM

รูปที่ 3 แสดงการจัดอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดความสัมพันธ์ระหว่างค่าความจุ-ความต่างศักย์ที่ตัดแปลงให้เข้มต่อเข้ากับเครื่องในโครงการนิวเตอร์ แบบเปิลทุ เพื่อใช้ในการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล

หลักการที่นี้นี้ฐานของการวัดความสัมพันธ์ระหว่างค่าความจุ-ความต่างศักย์ ของรอยต่อแบบ MIS

หลักการที่นี้นี้ฐาน ของการวัดความสัมพันธ์ระหว่างค่าความจุ-ความต่างศักย์ของรอยต่อแบบ MIS นี้จะอาศัยการใช้เทคนิคของวงจร บริดจ์ (Bridge circuit) กล่าวคือ เป็นการป้อนสัญญาณไฟฟ้าที่มีค่าความถี่ 1 MHz และแอมป์ลิจูด เท่ากับ $15 \text{ mV}_{\text{rms}}$ เมื่อ $V = 0.707$ (ค่าสัญญาณไฟฟ้าจากค่าต่ำสุดถึงค่าสูงสุด) ซึ่งถูกป้อนมาจากอสซิลเลเตอร์ที่อยู่

ภายในเครื่องบุตัน เน้าผสานกับ (modulate) กับสัญญาณไฟฟารง (v_{DC}) โดยที่สัญญาณไฟฟารงจะมีความถี่อยู่ในช่วงเดียวกันและมีสัมประสิทธิ์ 4




รูปที่ 4 แสดงความต่างศักย์ที่ใช้ในอัลกอกตัวเก็บประจุ MIS ชั่งประกอนตัวยสัญญาณไฟฟารงและสัญญาณไฟฟลับ ความถี่ 1 MHz แอมป์ลิจูด 15 mV_{max} ผสานกัน

สัญญาณไฟฟลับจะตกรอบครัวต่อแบบ MIS และเป็นตัววัดค่าความจุของรอบตัวนี้ ส่วนสัญญาณไฟฟารงจะตกรอบครัวต่อแบบ เป็นตัวทำให้เกิดการสะสัมของพาหะตรงบริเวณผิวสารกึ่งตัวนำ อันเป็นสาเหตุการเกิดการต่าง ๆ เช่น เกิดแหล่งชุมชนพาหะช่วงเดินลีชัน ข้าวกลับลาย เป็นต้น เมื่อสัญญาณสมมั่นผ่านตัวเก็บประจุ MIS และจะวัดค่าอุกมาเป็น ค่ากระแสในฝ้าที่ไหลผ่านตัวเก็บประจุ MIS และผ่านเข้าสู่วงจรกำกับแบบ แอลซี (LC Resonance) เกิดค่าความต่างศักย์ตกรอบตัวเก็บประจุในวงวนนี้ ต่อจากนั้นสัญญาณไฟฟลับจะผ่านเข้าไปยังวงจร จุ้ยแอมป์ลิไฟเออร์ (Junction Amplifier) เพื่อขยายค่าสัญญาณไฟฟลับที่ความสัมพันธ์กับค่าความจุที่วัดได้จากการรอบต่อแบบ MIS ให้สูงขึ้นแล้วจึงผ่านเข้าสู่วงจรตรวจจับ แบบ ชิงโครนัส (Synchronous detector) จะเปลี่ยนสัญญาณไฟฟลับให้เป็นสัญญาณไฟฟารงที่ยังมีความสัมพันธ์กับค่าความจุที่วัดได้ จากนั้นสัญญาณนี้จะป้อนเข้าสู่เครื่องขยายสัญญาณไฟฟารง (DC Amplifier) เพื่อขยายสัญญาณไฟฟารงนี้ให้สูงขึ้นอีก และสัญญาณไฟฟารงที่ถูกขยายอุกมาเป็นไปเข้าเครื่องวัดชนิดเข็มของเครื่องบุตัน ในขณะเดียวกันที่จะป้องเข้าเครื่องอินเตอร์เน็ต บูนิต เพื่อแปลงสัญญาณให้เป็นดิจิตอลเข้าเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ และเปิดทุกต่อไป

หลักการทำงานของระบบเครื่องมือต่าง ๆ ที่ถูกนำมาประกอบเข้ากับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
แบบเบลทู เนื่องใช้วัดค่าความสัมพันธ์ระหว่าง ค่าความจุ-ความต่างศักย์

ในรูปข้างนี้ จะกล่าวถึงหลักการวัดค่าความสัมพันธ์ระหว่างค่าความจุ-ความต่างศักย์ ของรอยต่อแบบ MIS ด้วยระบบวัดอัตโนมัติ ซึ่งประกอบด้วยเครื่องวัดความจุในฝ้า บุณฑัน 72 เอ เครื่องไม้อัลฟ์วัดความต่างศักย์ เคบีโก เอ็นบี 425 เอ็ม เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ แบบเบลทู ที่เชื่อมต่อถังกันโดยผ่านเครื่องอินเตอร์เฟส ชุนิต ซึ่งมีส่วนประกอบที่สำคัญ ดังแสดงอยู่ในรูปที่ 5



INTERFACE UNIT

รูปที่ 5 แสดงส่วนประกอบที่สำคัญของเครื่องอินเตอร์เฟส ชุนิต

โปรแกรมควบคุม ได้ถูกผังนำเสนอ เป็นความคุณการวัดการเก็บข้อมูลการคำนวณ และแสดงผลเชิงกราฟ พร้อมทั้งหาค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ จากค่าความจุ-ความต่างศักย์ที่วัดได้ ซึ่งทำให้การวัดและการวิเคราะห์ คำนวณผลเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยำ หลักการทำงานของระบบมีความลับดังนี้

1. การควบคุมการเลือกช่วงค่าความต่างศักย์ ที่นำไปใช้ไปอัลกอริธึมต่อแบบ MIS ทำโดยป้อนสัญญาณจากเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ แบบเบิลทู ที่เป็นข้อมูลดิจิตอลเข้ามาอ้างอิง เอินเตอร์เฟสอยู่ในทางเอกสารที่มีพอกชนิด 24 บิต (24 BIT output port) แล้วจะถูกส่งต่อ เข้ามาอ้างอิงจะเป็น D/A เบอร์ เอ็มชี 1408 ขนาด 8 บิต (MC 1408 8 bit D/A) เพื่อแปลงสัญญาณดิจิตอลเป็นอนาล็อก ซึ่งให้เอกสารที่ถูกส่งเข้ามา เป็นค่าความต่างศักย์ที่ถูกโปรแกรมให้มีขนาดเท่ากัน 0-10 V, 0-20 V, 0-50 V เป็นต้น เข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อกำหนดค่าความคุณให้เป็นไปตามค่าความต่างศักย์ขนาดต่าง ๆ ดังกล่าวให้แยกก่อต่อแบบ MIS โดยผ่านออกทางเครื่องบุนเดิลไปยังสำหรับงานวิจัยนี้ จะใช้ค่าไปอัลกอริธึมต่างศักย์ขนาด 0-10 V และ 0-20 V ในกรณีของสารกึ่งตัวนำ CuInSe_2 , GaAs ตามลำดับ

2. การควบคุมการเลือกช่วงวัดค่าความจุ กระทำได้โดยป้อนความต่างศักย์ขนาดประมาณ 0.5 V เข้าที่ช่วงต่อขยายระบด้านหลังเครื่องบุนเดิล ข้อมูลที่ใช้ในการควบคุมเป็นข้อมูลขนาด 3 บิต จะถูกส่งมายังเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ แบบเบิลทู จะเข้ามาอ้างอิง เอินเตอร์เฟสอยู่ในทางเอกสารที่มีพอกชนิด 24 บิต ป้อนให้กับ 74LS145 3T08 DECODER ซึ่งจะให้เอกสารที่มีขนาด 0.5 V ขนาด 8 ช่วง ป้อนเข้ามาควบคุมบุนเดิลที่ตามปรกติสามารถวัดค่าความจุได้ในช่วง 0.1-3000 pF ให้เลือกวัดค่าความจุได้ในช่วงที่ต้องการ (range shifter) คือ จะวัดค่าความจุเต็มสเกล เฉพาะช่วง 1, 3, 10, 100, 300, 1000, 3000 pF

3. ค่าความต่างศักย์เอกสารที่มีขนาด 0-10 V และ 0-20 V ที่ได้จากชั้น 1 เมื่อผ่านเข้าเครื่องบุนเดิล ก็จะผลมเข้ากับสัญญาณไฟสัมภารณ์ 1 MHz และแอมป์ลิจูด เท่ากับ 15 mVRMS ดังรูปที่ 4 แล้วจะถูกส่งออกมายังอัลกอริธึมต่อแบบ MIS ของสารกึ่งตัวนำ CuInSe_2 และ GaAs ตามลำดับ แล้วจะป้อนค่าความต่างศักย์ที่ได้จากการ A/D เบอร์ ADC 1210¹V ซึ่งทำงานที่ความถี่ 100 KHz เพื่อแปลงสัญญาณนี้เป็นสัญญาณไฟแรงที่เป็นดิจิตอลขนาด 12 บิต เข้าสู่เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์แบบเบิลทู ทางอินพุกพอกชนิด 24 บิต (24 BIT input port)

4. ค่าความจุที่วัดโดยบุนเดิลจะให้เอกสารทุกอุปกรณ์เป็นค่าความต่างศักย์ ซึ่งมีความลับดังนี้ กับค่าความจุที่วัดได้จากการอัลกอริธึมต่อแบบ MIS สัญญาณค่าความต่างศักย์ที่เป็นอนาล็อกนี้ จะถูกส่งมาที่วงจร A/D เบอร์ ADC1210¹C และจะถูกแปลงเป็นข้อมูล ดิจิตอลขนาด 12 บิต ซึ่งจะถูกอ่านเข้าไปยังหน่วยความจำของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ แบบเบิลทู โดยผ่านออกจากเครื่องอินเตอร์เฟสอยู่ในทางอินพุกพอกชนิด 24 บิต

5. โปรแกรมจะสั่งแปลงค่าความต่างศักย์ให้ออกในหน่วย V และแปลงค่าความต่างศักย์ที่มีความสัมพันธ์กับค่าความจุที่วัดได้เป็นค่าความจุในหน่วย pF ซึ่งจะทำโดยการสอบถามเทียนช้อมูลที่แปลงมา กับเครื่องดิจิตอลໄวอล์ฟต์มิเตอร์ ขนาด 4 1/2 หลัก อีห้อ FLUKE 720 ปรากฏ

2

ผลการทดลองนนจะภาพที่สอดคล้องกับค่าที่อ่านจากเรซิมเมทริกปิดของเครื่องเคปโก และบุณฑัน ขณะเดียวกันค่าทั้งสองนี้จะถูกเก็บเข้าช้อมูลไว้ในหน่วยความจำของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์แบบเบิลทู และสร้างแฟ้มช้อมูล ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความจุ-ความต่างศักย์ เพื่อใช้เชิงการฟ และคำนวณหาค่าสมบัติทางไฟฟ้าของสารกึ่งตัวนำ CuInSe_2 และ GaAs ต่อไป

ภาคผนวก ว.

โปรแกรม CVMMASTER + + +

)LIST

```

1 GOTO 2500
5 IF F = 1 THEN HOME : GOTO 10
6 DIM D(200): HOME
7 F = 1
10 CDS = CHR$ (4): INPUT "DATA FILE NAME ";FS
20 PRINT CDS"OPEN "FS: PRINT CDS"READ ";FS
30 FOR I = 0 TO 192: INPUT A:D(I) = A: NEXT
40 PRINT CDS"CLOSE "FS
41 PR# 1: PRINT CHR$ (27); "E"; " DATA NAME ";FS
42 PRINT : PRINT CHR$ (15)
44 PRINT CHR$ (9); "C(pF)"; CHR$ (9); "V(volts)"; CHR$ (9); "C(pF)"; CHR$ (9); "V(volts)"
46 PRINT : PRINT CHR$ (27); "F"
50 FOR I = 1 TO 96 STEP 2
60 PRINT .CHR$ (9);D(I + 1); CHR$ (9);D(I); CHR$ (9); CHR$ (9);D(I + 97)
; CHR$ (9);D(I + 96)
70 NEXT : PRINT CHR$ (18): PR# 0
75 GOTO 2500
80 PRINT CHR$ (4); "BLOADSUBCV2"
90 DIM D(200):D(0) = 192
95 L = 1
100 REM MAIN CONTROL
101 PRINT : PRINT "Select bias range "
102 PRINT : PRINT " (1) 0-2 volts "
103 PRINT : PRINT " (2) 0-4 volts "
104 PRINT : PRINT " (3) 0-9 volts "
105 PRINT : PRINT " Request": GET AS
106 IF AS = "1" THEN M = 59:S = 1: PRINT "2 volts"
107 IF AS = "2" THEN M = 107:S = 2: PRINT "4 volts"
108 IF AS = "3" THEN M = 250:S = 5: PRINT "9 volts"
110 RANGE = 7: POKE - 15358,RANGE: POKE 24576,RANGE
115 POKE - 15360,11
120 POKE - 15359,254
121 PRINT : INPUT "DELAY TIME (SECOND) ";Y
125 PRINT "on Kepco..set switch to REV position": GET AS
126 IF AS = " " THEN 130
127 GOTO 125
130 FOR J = 11 TO M STEP S
140 POKE - 15360,J
141 FOR Z = 0 TO Y
142 FOR K = 0 TO 100: NEXT K
143 NEXT Z
150 CALL 28822
160 CALL 28784
170 GOSUB 500
180 GOSUB 610
190 IF FLAG = 1 THEN 140
200 C = .DEC
210 GOSUB 855
220 GOSUB 881
240 CALL 28803
250 GOSUB 500
260 V = DEC
270 GOSUB 905
271 VBIAS = VBIAS + -.1
280 PRINT C;"pF",VBIAS;"volt"
285 D(L) = VBIAS:D(L + 1) = C
286 L = L + 2
290 NEXT J
300 POKE - 15360,11: POKE - 15358,7
301 REM now forward bias
302 PRINT : PRINT "set switch to FOR position": GET AS
303 IF AS = " " THEN 310
304 GOTO 302
310 RANGE = 119: POKE - 15358,RANGE: POKE 24576,RANGE
315 FOR J = 11 TO M STEP S
320 POKE - 15360,J

```

```

321 FOR Z = 0 TO Y
322 FOR K = 0 TO 100: NEXT K
323 NEXT Z
324 CALL 28822
330 CALL 28784.
335 GOSUB 500
340 GOSUB 610
345 IF FLAG = 1 THEN 320
350 C = DEC
355 GOSUB 855
360 GOSUB 967
365 CALL 28803
370 GOSUB 500
380 V = DEC
385 GOSUB 905
390 PRINT C;"pF",VBIAS;"volt"
395 D(L) = VBIAS:D(L + 1) = C
400 L = L + 2
405 NEXT J
410 POKE - 15360,11: POKE - 15358,119
420 GOSUB 425: PRINT "C(MAX)= ";MAX: PRINT
421 GOSUB 437: PRINT "C(MIN)= ";MIN: PRINT
423 GOTO 976
425 MAX = 0
426 FOR L = 2 TO 192 STEP 2
427 IF MAX > D(L) THEN 429
428 MAX = D(L)
429 NEXT L
430 RETURN
431 REM subroutine normalized c to 1
432 GOSUB 425
433 FOR L = 2 TO 192 STEP 2
434 D(L) = D(L) / MAX
435 NEXT L
436 RETURN
437 REM subroutine find min
438 MIN = 3000
439 FOR L = 2 TO 192 STEP 2
440 IF MIN < D(L) THEN 442
441 MIN = D(L)
442 NEXT L
443 RETURN
500 DEC = 0
510 FOR K = 0 TO 18
520 CALL 28672
530 IF PEEK(24583) = 0 THEN 545
540 DEC = DEC + 2 ^ K
545 NEXT K
550 DEC = INT(DEC / 100)
560 RETURN
565 REM subroutine auto ranger
566 REM flag=0 ok : flag=1 outof'range
570 GOSUB 810
575 IF FULL = 2476 THEN 655
580 IF F1 = 1 AND F2 = 1 THEN 651
585 IF DEC < 203 THEN 685
590 IF DEC > 823 THEN 695
595 FLAG = 0: RETURN
600 FLAG = 0:F1 = 0:F2 = 0: CALL 28822: CALL 28784: GOSUB 500
605 RETURN
610 IF F1 = 1 AND F2 = 1 THEN 681
615 IF DEC < 595 THEN 685
620 IF DEC > 2476 THEN 695
625 FLAG = 0: RETURN
630 FLAG = 0:F1 = 0:F2 = 0: CALL 28822: CALL 28784: GOSUB 500
635 RETURN
640 IF RANGE = 0 OR RANGE = 112 THEN 845
645 RANGE = RANGE - 1: POKE - 15358,RANGE: POKE 24576,RANGE:FLAG = 1:F1
650 I: RETURN
655 IF RANGE = 7 OR RANGE = 119 THEN 845
660 RANGE = RANGE + 1: POKE - 15358,RANGE: POKE 24576,RANGE:FLAG = 1:F2
665 I: RETURN
670 REM subroutine check full scale
675 A = RANGE / 2 - INT(RANGE / 2)
680 IF A = 0 THEN FULL = 823: GOTO 840
685 FULL = 2476 .
690 RETURN
695 PRINT CHR$(7): PRINT "CHECK SAMPLE !!": GOTO 95
700 REM subroutine convert c-->volt
705 IF C > 823 THEN A = .0195528422:B = 1.20944044E - 3: GOTO 865
710 A = 1.76473975E - 4:B = 1.2045525E - 3
715 C = A + (B * C)
720 C = INT(C + 1000) / 1000
725 RETURN
730 REM subroutine volt-->c(pF)
735 IF RANGE = 0 OR RANGE = 1 THEN MUL = 1: GOTO 885
740 IF RANGE = 2 OR RANGE = 3 THEN MUL = 10: GOTO 885
745 IF RANGE = 4 OR RANGE = 5 THEN MUL = 100: GOTO 885
750 MUL = 1000
755 C = MUL * C
760 RETURN

```

```

900 REM subroutine .compute biasing voltage
905 IF V < 374 THEN A = .0586844653:B = 2.52673124E - 3: GOTO 955
910 IF V < 753 THEN A = .0527044:B = 2.54348258E - 3: GOTO 955
915 IF V < 1145 THEN A = .0490706829:B = 2.54513818E - 3: GOTO 955
920 IF V < 1527 THEN A = .0658087995:B = 2.53298339E - 3: GOTO 955
925 IF V < 1931 THEN A = .0646513977:B = 2.53558985E - 3: GOTO 955
930 IF V < 2230 THEN A = -.308304988:B = 2.7232288E - 3: GOTO 955
935 IF V < 2637 THEN A = .0681892308:B = 2.53774872E - 3: GOTO 955
940 IF V < 3024 THEN A = .0759024563:B = 2.53496067E - 3: GOTO 955
945 IF V < 3413 THEN A = .079059924:B = 2.53466067E - 3: GOTO 955
950 A = .038254044:B = 2.54597919E - 3
955 VBIAS = A + (B * V)
960 VBIAS = INT (VBIAS * 1000) / 1000
965 RETURN
966 REM subroutine volt-->c(pF)
967 IF RANGF = 112 OR RANGE = 113 THEN MUL = 1: GOTO 971
968 IF RANGE = 114 OR RANGE = 115 THEN MUL = 10: GOTO 971
969 IF RANGE = 116 OR RANGE = 117 THEN MUL = 100: GOTO 971
970 MUL = 1000
971 C = MUL * C
972 RETURN
973 PRINT : PRINNT "Save data (Y OR N) ": GET AS
974 IF AS = "N" THEN 1035
975 PRINT : GOTO 1000
1000 CDS = CHR$ (4): PRINT : INPUT "DATA FILE NAME ";FS
1010 PRINT CDS"OPEN "FS: PRINT CDS"WRITE "FS
1020 FOR I = 0 TO D(0): PRINT D(I): NEXT
1030 PRINT CDS"CLOSE "FS
1035 PRINT : PRINT "NEXT DATA READING (Y OR N) ": GET AS
1040 IF AS = "Y" THEN 95
1041 GOTO 2500
1045 PRINT : PRINT "PLOT CURVE"
1050 PRINT CHR$ (4); "RUN SCIPLOT"
1600 HOME : FLASH
1601 HTAB (18): PRINT "MANUAL"
1602 NORMAL : PRINT
1610 PRINT "Range","Full scale (pF)": PRINT
1611 PRINT " 0 "," 1"
1612 PRINT " 1 "," . 3"
1613 PRINT " 2 "," 10"
1614 PRINT " 3 "," 30"
1615 PRINT " 4 "," 100"
1616 PRINT " 5 "," 300"
1617 PRINT " 6 "," 1000"
1618 PRINT " 7 "," 3000": PRINT
1619 PRINT "KEY A ---->UP"
1620 PRINT "KEY Z ---->DOWN"
1621 PRINT "KEY Q ---->QUIT"
2000 REM Manual c reading
2010 POKE - 15358,7:RANGE = 7
2011 HTAB (5): VTAB (17)
2015 PRINT : PRINT "Select range :";RANGE
2016 GET AS
2020 IF AS = "A" THEN RANGE = RANGE + 1: GOTO 2050
2030 IF AS = "Z" THEN RANGE = RANGE - 1: GOTO 2050
2040 IF AS = "Q" THEN 2500
2045 PRINT CHR$ (7): GOTO 2011
2050 IF RANGE < 0 THEN RANGE = 0
2060 IF RANGE > 7 THEN RANGE = 7
2070 POKE - 15358,RANGE
2080 GOTO 2011
2500 HOME
2510 PRINT "*****"
2511 PRINT "C-V master control program"
2512 PRINT "*****"
2513 PRINT : PRINT
2524 PRINT " (1) MIS C-V PLOT"
2525 PRINT
2526 PRINT " (2) MS C-V PLOT"
2527 PRINT
2528 PRINT " (3) plot C-V curve"
2529 PRINT
2530 PRINT " (4) print C-V data"
2531 PRINT
2532 PRINT " (5) manual data reading"
2533 PRINT : PRINT : PRINT " Request:"; GET AS
2534 A = VAL (AS): PRINT : ON A GOTO 80,3100,3050,5,1600
2536 PRINT CHR$ (7): GOTO 2500
3050 HOME
3051 PRINT "Please wait"
3052 PRINT CHR$ (4); "RUNSCIPLOT"
3100 DIM (300):D(0) = 255
3110 L = 1
3120 RANGE = 7: POKE - 15358,RANGE: POKE 24576,RANGE
3130 POKE - 15360,11
3140 POKE - 15359,254

```

```

3050 HOME
3051 PRINT "Please wait"
3052 PRINT CHR$(4); "RUNSCI PLOT"
3100 DIM D(250):D(0) = 200
3101 PRINT CHR$(4); "LOAD SUBCVZ"
3110 L = 1:F3 = 0:N = 0:U = 0
3120 RANGE = 7: POKE - 15358, RANGE: POKE 24576, RANGE
3130 POKE - 15360, 11
3140 POKE - 15359, 254
3150 PRINT : PRINT "ON KEPCO...CONNECT SAMPLE TO HOONTON..": GET AS
3160 IF AS = " " THEN 3180
3170 GOTO 3150
3180 J = 11
3190 IF J > 255 THEN 3360
3191 POKE - 15360, J: FOR K = 0 TO 100: NEXT
3200 CALL 28822
3210 CALL 28784
3220 GOSUB 500
3230 GOSUB 610
3240 IF FLAG = 1 THEN 3190
3250 C = DEC
3260 GOSUB 855
3270 GOSUB 881
3271 IF F3 = 0 THEN D(L + 1) = C:F3 = 1: GOTO 3280
3272 D(L + 1) = C
3273 DC = ((D(N) - D(N + 2)) / D(N)) * 100
3274 IF DC < 5 THEN J = J + 1: GOTO 3190.
3275 PRINT DC
3280 CALL 28803
3290 GOSUB 500
3300 V = DEC
3310 GOSUB 905
3320 PRINT C; "pF", VBIAS; "volts"
3330 D(L) = VBIAS:D(L + 1) = C
3340 L = L + 2:N = N + 2
3350 IF O = 100 THEN 3360
3355 J = J + 1:O = O + 1: GOTO 3190
3360 POKE - 15360, 11: POKE - 15358, 7
3365 D(O) = O + 2: PRINT : PRINT O; " POINTS IS READ"
3370 CDS = CHR$(4): PRINT : INPUT "DATA FILE NAME "; FS
3380 PRINT CDS"OPEN "FS: PRINT CDS"WRITE "FS
3390 FOR I = 0 TO D(O): PRINT D(I): NEXT
3400 PRINT CDS"CLOSE "FS
3410 PRINT : PRINT "NEXT DATA READING (Y OR N)": GET AS
3420 IF AS = "Y" THEN 3110
3430 GOTO 3410

```

ภาคผนวก ๙.

โปรแกรม CVANALYSIS

LIST

```

1 HOME : INVERSE
2 PRINT " CV-PLOT ANALYSIS
3 PRINT : NORMAL
10 INPUT "ENTER CMAX(PF) ";CO
15 PRINT
20 INPUT "ENTER CMIN(PF) ";CM
30 PRINT : INPUT "ENTER DOT AREA(SQ CM) ";AREA
35 PRINT : INPUT "ENTER GATE MATERIAL ";GS
36 PRINT : INPUT "SUBSTRATE TYPE ";SS
37 PRINT : INPUT " ENERGY.GAP (eV) ";EG
38 PRINT : INPUT " DIELECTRIC CONSTANT ";DI
40 TEMP = 1 / CM - 1 / CO
50 CJ = 1 / TEMP
55 CJ = INT (CJ * 100) * .01
56 PR# 1
60 PRINT : PRINT "***** DATA INPUT *****"
65 PRINT : PRINT "SUBSTRATE TYPE: ";SS
66 PRINT : PRINT "DOT-AREA : ";AREA;" SQ CM"
67 PRINT : PRINT "CMAX : ";CO;" pF"
68 PRINT : PRINT "CMIN : ";CM;" pF"
69 PRINT : PRINT "GATE MATERIAL : ";GS
70 ND = 1.4090739E32 * (EG / DI) * (CJ * 1E - 12) ^ 2 / (AREA) ^ 2
75 CSFB = (2.7300316E - 15 * SQR (ND)) * AREA / 1E - 12
80 CFB = (CSFB * CO) / (CO + CSFB)
81 CFB = INT (CFB * 100) * .01
82 ND = INT ((ND / 1E + 15) * 100) * .01
85 XDMAX = 886 * DI * AREA / CJ
86 XDMAX = .001 * INT (XDMAX * 1000)
90 PRINT : PRINT "***** DATA OUTPUT *****"
91 PRINT
95 PRINT "DOPING CONCENTRATION=";ND" x 1E+15 CM-3"
96 PRINT
100 PRINT "C JUNCTION(CJ) =";CJ;" pF"
102 PRINT
110 PRINT "C FLATBAND(CFB) =";CFB;" pF"
120 PRINT : PRINT "DEPLETION WIDTH(MAX)=";XDMAX;" MICRON"
130 PR# 0

```



ประวัติผู้เขียน

นางสาว งามนิตย์ วงศ์เจริญ เกิดเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2501
ที่อำเภอ ตะพานหิน จังหวัด นิจิตรา สำเร็จการศึกษาปริญญาโทสาขาสตรีศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ที่จังหวัดนครปฐม เมื่อ พ.ศ. 2525 ในระหว่างการศึกษา ได้รับทุนจากมูลนิธิ
จอห์น เอฟ เคนเนดี้ แห่งประเทศไทยในการศึกษา 2522 และผ่านการฝึกงานเนื่องในภาระ
ที่แผนกวังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และที่กองสุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสื่อม ประจำปี 2524 จากนั้นได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในสาขา
จากโครงการผลิตและพัฒนาอาจารย์ ในปีการศึกษา 2528-2529