

บทที่ ๕

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

บทสรุป

การวิจัยโครงการวิทยานิพนธ์นี้ เป็นการสร้างระบบและหลักการในการสร้างแผ่นคลีท่อลม หน้าตัดรูปสี่เหลี่ยมให้มีประสิทธิภาพ และ เป็นการนำคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ เพื่อหารูปแบบของ แผ่นคลีท่อลมที่เหมาะสมที่ทำให้สำนวนแผ่นสังกะสีที่ใช้ และปริมาณเศษสังกะสีที่เหลือ ในระบบห่อลม มีค่าน้อยที่สุด ทำให้สามารถควบคุมและลดค่าใช้จ่ายรวมทั้งเวลาในการดำเนินการประกอบและติดตั้ง ระบบห่อลม

โปรแกรมสำเร็จรูปนี้สามารถใช้งานกับคอมพิวเตอร์ชนิด 18 บิท โดยทั่วไป ภายใต้ระบบ ควบคุมที่เรียกว่า Windows ซึ่งระบบนี้สามารถอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ได้เป็นอย่างดี ในส่วน รายละเอียดของโปรแกรมได้กำหนดข้อมูลต่าง ๆ ที่ใช้ในการทำห่อลมตามมาตรฐานของ SMACNA (Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National Association) แสดงไว้บน จอภาพเป็นข้อมูลเบื้องต้น หรือ ผู้ใช้สามารถใส่ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องและสะดวกในการใช้งาน รวมถึงมาตรฐานอื่น ๆ ในการทำห่อลม ผลลัพธ์จากการคำนวณจะแสดงออกทางจอภาพในรูป กราฟฟิคของแผ่นคลีท์ และ สามารถพิมพ์ออกมายได้ทางเครื่องพิมพ์ เพื่อให้เกิดความถูกต้องและสะดวก ในการใช้งาน

ข้อเสนอแนะ

เนื่องจากการวิจัยนี้เป็นการวิจัยขั้นริมต้น ในการสร้างโปรแกรมคำนวนหารูปแบบแผ่นคลีท์ ของห่อลมหน้าตัดรูปสี่เหลี่ยมที่เหมาะสม ซึ่งข้อมูลเบื้องต้นที่นำมาเป็นในการคำนวนผู้ใช้จะทำการวัดจาก แบบห่อลมด้วยตนเองซึ่งเป็นขั้นตอนที่เสียเวลา ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเห็นว่าควรมีการสร้างโปรแกรมเพื่อใช้ ในการประสานงานระหว่างโปรแกรมในการออกแบบ และเปลี่ยนแบบห่อลมกับโปรแกรมในวิทยานิพนธ์

ฉบับนี้ ซึ่งโปรแกรมประสานงานนี้สามารถลดเวลา และ บันทุณในการคำนวณหาจำนวนแผ่น สังกะสีที่ใช้ในระบบห่อลม รวมทั้งผลลัพธ์ที่ได้มีความถูกต้องและแม่นยำยิ่งขึ้น

สำหรับการพัฒนาโปรแกรมในอนาคต ผู้วิจัยขออوصคิดค้นและสร้างสมการฟังก์ชันคุณประโยชน์ (Objective Function), สมการเงื่อนไขบังคับต่าง ๆ (Constrain Functions) และ วิธีการหาผลที่ดีที่สุด (Optimization Method) ในรูปแบบใหม่ โดยมีหลักการในการเลือกเบอร์สังกะสี, การแบ่งจำนวนคุณต่อ (Joint) และ การคำนวณหาจำนวนชิ้นสังกะสีของแต่ละขนาดห่อลมที่ต้องการยังเป็นไปในลักษณะเดิม จากนั้น ดำเนินการหารูปแบบแผ่นคลี่ที่เหมาะสมลงบนแผ่นสังกะสีโดยวิธีใหม่ ดังนี้

ให้ X คือ ขนาดความกว้างของแผ่นคลี่ของห่อลม

L คือ ขนาดความยาวของชิ้นส่วนห่อลม 1 ชิ้น

n คือ จำนวนของขนาดห่อลมที่ต้องการ

a_{ij} คือ จำนวนครั้งในการวางของตัวน X ของขนาดห่อลมที่ต้องการบนแผ่นสังกะสี

b_{ij} คือ จำนวนครั้งในการวางของตัวน L ของขนาดห่อลมที่ต้องการบนแผ่นสังกะสี

c_{ij} คือ จำนวนครั้งในการวางของขนาดห่อลมที่ต้องการบนแผ่นสังกะสี

โดยสมการเมทริกเรียงตามขนาดความกว้างของแผ่นคลี่ห่อลม คือ

$$\begin{array}{cccccc}
 X_1 \times L_1 & a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1j} \\
 X_2 \times L_2 & a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2j} \\
 X_3 \times L_3 & a_{31} & a_{32} & \dots & a_{3j} \\
 \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\
 X_n \times L_n & a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nj}
 \end{array} \quad (5.1)$$

และสมการเมทริกเรียงตามขนาดความยาวของชิ้นส่วนห่อลม คือ

$$\begin{array}{cccccc}
 X_1 \times L_1 & b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1j} \\
 X_2 \times L_2 & b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2j}
 \end{array}$$

$$X_a \times L_a \quad b_{a1} \quad b_{a2} \quad \dots \quad b_{aj} \quad (5.2)$$

$$X_n \times L_n \quad b_{i1} \quad b_{i2} \quad \dots \quad b_{ij}$$

ดังนั้น จำนวนครั้งในการวางแผนขนาดห้องที่ต้องการบนแผ่นสังกะสี (c_{ij}) จึงเท่ากับ

$$c_{11} = a_{11}b_{11} + a_{21}b_{12} + \dots + a_{j1}b_{1j}$$

$$c_{21} = a_{11}b_{21} + a_{21}b_{22} + \dots + a_{j1}b_{2j}$$

(5.3)

$$c_{ij} = a_{ij}b_{i1} + a_{ej}b_{i2} + \dots + a_{jj}b_{ij}$$

ผลลัพธ์ที่ได้จากบันทอนข้างต้น คือ รูปแบบต่าง ๆ ของแผ่นคลื่ห้องที่จะนำไปตัดลงบนแผ่นสังกะสีเพื่อนำไปทำห้อง การทำเนินการในบันทอนต่อไป คือ การหาสมการฟังก์ชันจุดประสงค์ (Objective Function) และ เงื่อนไขบังคับ (Constrain Functions) รวมถึงวิธีการหาผลที่ดีที่สุด (Optimization Method) ที่เหมาะสม โดยสมการฟังก์ชันจุดประสงค์ที่ใช้ในการนี้จะมุ่งเน้นให้ได้จำนวนแผ่นสังกะสีที่ใช้มีจำนวนน้อยที่สุด โดยสอดคล้องกับสมการเงื่อนไขบังคับซึ่งอยู่ภายใต้เงื่อนไขของจำนวนขั้นบนของสังกะสีที่ต้องการในแต่ละขนาดห้อง รายละเอียดของสมการมีดังนี้

ให้ Z คือ จำนวนแผ่นสังกะสีทั้งหมดที่ใช้ในแต่ละเบอร์สังกะสี

N_k คือ จำนวนแผ่นสังกะสีที่ใช้ในรูปแบบแผ่นคลี่ที่ k

A_n คือ จำนวนขั้นสังกะสีที่ต้องการในแต่ละขนาดห้อง

k คือ รูปแบบต่าง ๆ ของแผ่นคลี่ห้องบนแผ่นสังกะสี

สมการฟังก์ชันจุดประสงค์ (Objective Function)

$$\text{Minimize } Z = N_1 + N_2 + N_3 + \dots + N_k \quad (5.4)$$

สมการเงื่อนไขบังคับ (Constrain Functions)

$$c_{11}N_1 + c_{12}N_2 + c_{13}N_3 + \dots + c_{1j}N_k = A_1$$

$$c_{21}N_1 + c_{22}N_2 + c_{23}N_3 + \dots + c_{2j}N_k = A_2$$

(5.5)

$$c_{ij}N_1 + c_{i2}N_2 + c_{i3}N_3 + \dots + c_{ij}N_k = A_n$$

จากการพิจารณาสมการฟังก์ชันคุณค่าประสงค์และสมการเงื่อนไขบังคับ จะเห็นได้ว่ารูปแบบของสมการทั้ง 2 สมการ อยู่ในลักษณะของสมการเชิงเส้นตรง คือ มีค่าเลขยกกำลังในแต่ละตัวแปรเท่ากัน และเท่ากับ 1 และค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรในสมการทั้ง 2 สมการ มีค่าคงที่ รวมถึงสมการเงื่อนไขบังคับอยู่ในรูปแบบที่เท่ากัน (Equality Constraints Function) ดังนั้นวิธีการหาผลที่ดีที่สุด (Optimization Method) แบบโปรแกรมเชิงเส้นตรง (Linear Programming) จึงเป็นวิธีการที่เหมาะสม และ สอดคล้องกับสมการฟังก์ชันคุณค่าประสงค์ และ สมการเงื่อนไขบังคับ ในกรณีนี้

วิธีการดังกล่าวข้างต้นนี้ เหมาะสำหรับการผลิตห่อ盒สำเร็จรูปในขนาด และ ความยาวต่าง ๆ ซึ่งในการผลิตห่อ盒สำเร็จรูปจำเป็นที่จะต้องมีการตัดออกแผ่นสังกะสีเบอร์ต่าง ๆ ไว้ ดังนั้น การกำหนดจำนวนชิ้นที่ต้องการในแต่ละขนาดของห่อ盒 เพื่อให้สอดคล้องกับเบอร์สังกะสีที่เก็บสต็อกไว้จะสามารถทำได้ และยังช่วยในการวางแผนอัดชิ้นแผ่นสังกะสีในแต่ละเบอร์ เพื่อให้ต้นทุนในส่วนของสินค้าคงคลังไม่สูงมากกินไป

การปรับปรุงโปรแกรมอีกส่วนหนึ่ง คือ การไม่แยกการคำนวนจำนวนแผ่นสังกะสีที่ใช้สำหรับห่อ盒ตรง และ ห่อ盒ส่วนอื่น ๆ อันได้แก่ ห่อโถง, ห่อแยก, ข้อต่อเปลี่ยนขนาด, ข้อต่อเปลี่ยนรูป รวมถึงค่าหัวจ่าย盒 ทั้งนี้เพราะว่า การแยกการคำนวนระหว่างสองส่วนออกไปจะทำให้แผ่นสังกะสีแผ่นสุดท้าย ซึ่งอาจอອซอื่อที่ว่างพอสำหรับทำ ห่อแยก, ห่อโถง, ข้อต่อเปลี่ยนขนาด, ข้อต่อเปลี่ยนรูป หรือ ค่าหัวจ่าย盒 ไม่สามารถจะกระทำได้