

ทฤษฎีการวิเคราะห์แบบนิวตรอนแอคติเวชัน

2.1 การวิเคราะห์แบบนิวตรอนแอคติเวชัน

การวิเคราะห์แบบนิวตรอนแอคติเวชัน หมายถึง การวิเคราะห์ธาตุโดยการยิง (bombard) ธาตุด้วยอนุภาคนิวตรอน ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในนิวเคลียส (nuclear transformation) ของอะตอมของธาตุนั้นเกิดเป็นสารกัมมันตรังสีหรือเรดิโอไอโซโทป ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะตัว คือ ครึ่งชีวิต ชนิดของรังสี และพลังงานที่ปลดปล่อยออกมา คุณสมบัติเฉพาะตัวจะทำให้ทราบได้ว่าเป็นเรดิโอไอโซโทปของธาตุใด และจากปริมาณรังสีที่วัดได้เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับปริมาณรังสีของสารมาตรฐานของธาตุนั้น ๆ ที่ทราบน้ำหนักแน่นอน จะสามารถคำนวณปริมาณของธาตุที่วิเคราะห์ได้

องค์ประกอบสำคัญของการวิเคราะห์แบบนิวตรอนแอคติเวชัน มีดังนี้คือ

2.1.1 แหล่งกำเนิดนิวตรอน (neutron source) อนุภาคนิวตรอนที่ใช้ในการทดลองนี้ได้จากเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู (reactor) ซึ่งเกิดจากปฏิกิริยาฟิชชัน (fission) ของเชื้อเพลิงปรมาณูยูเรเนียม-235 ในการฟิชชันแต่ละครั้งจะมีการปลดปล่อยนิวตรอนออกมา 2-3 อนุภาค และขณะเดียวกันจะเกิดพลังงานจำนวนมาก เนื่องจากอนุภาคนิวตรอนที่เกิดขึ้นในเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูมีพลังงานต่าง ๆ กัน จึงอาจจำแนกอนุภาคนิวตรอนออกตามขนาดของพลังงานได้เป็น 2 ชนิดคือ

2.1.1.1 เทอร์มัลนิวตรอน (thermal neutron) หมายถึง อนุภาคนิวตรอนที่มีพลังงานต่ำ คือ 0.025 อิเล็กตรอนโวลต์ (electron volt, ev.) ซึ่งสามารถทำให้เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์กับธาตุใดแทบทุกชนิด เนื่องจากธาตุส่วนมากมีความสามารถในการเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์จากนิวตรอนชนิดนี้สูง (thermal neutron cross-section) ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเป็นแบบ นิวตรอนแกมมา (n, γ)


2.1.1.2 อีพิเทอร์มัลนิวตรอน (epithermal neutron) หมายถึง อนุภาคนิวตรอนที่มีพลังงานสูงกว่าเทอร์มัลนิวตรอน ส่วนนิวตรอนเร็ว (fast neutron) มีพลังงานสูงกว่า 0.1 เมกัลเลียนอิเล็กตรอนโวลต์ (million electron volt, MeV.) ซึ่งทำให้เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์แบบ นิวตรอน-โปรตอน (n, p) หรือนิวตรอน-อัลฟา (n, α) หรือนิวตรอน-นิวตรอน (n, n ; $2n$) หรือนิวตรอนฟิชชัน (n, f) เป็นต้น

2.1.2 ปฏิกิริยานิวเคลียร์ (nuclear reaction)

เมื่อยังอนุภาคนิวตรอนเข้าไปในนิวเคลียสของธาตุ ปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่เกิดขึ้นมีดังนี้ คือ

2.1.2.1 ปฏิกิริยานิวตรอน-แกมมา (n, γ) คือ ปฏิกิริยาที่เกิดจากการยิงอนุภาคนิวตรอนเข้าไปในนิวเคลียสของธาตุ แล้วอะตอมของธาตุเปลี่ยนไปเป็นเรดิโอไอโซโทปของธาตุเดิมพร้อมกับปล่อยรังสีแกมมาออกมา

ตัวอย่างปฏิกิริยา ไคแท





เขียนย่อว่า $\text{Na}^{23} (n, \gamma) \text{Na}^{24}$



เขียนย่อว่า $\text{As}^{75} (n, \gamma) \text{As}^{76}$

2.1.2.2 ปฏิกิริยานิวตรอน-โปรตอน (n, p) คือ ปฏิกิริยาที่เกิดจากการยิงอนุภาคนิวตรอนที่มีพลังงานสูงเข้าไปในนิวเคลียสของธาตุ แล้วอะตอมของธาตุนั้นเปลี่ยนไปเป็นเรดิโอไอโซโทปของธาตุใหม่ พร้อมทั้งปล่อยอนุภาคโปรตอนออกมา


ตัวอย่างปฏิกิริยา ได้แก่



หรือ $\text{S}^{32} (n,p) \text{P}^{32}$

2.1.2.3 ปฏิกิริยานิวตรอน-อัลฟา (n, α) คือ ปฏิกิริยาที่เกิดจากการยิงอนุภาคนิวตรอนเร็วเข้าไปในนิวเคลียสของธาตุ แล้วให้เรคิโอไอโซโทปของธาตุใหม่ พร้อมทั้งปล่อยอนุภาคอัลฟาออกมา

ตัวอย่างปฏิกิริยา ได้แก่



หรือ $\text{Li}^6 (n, \alpha) \text{H}^3$

ปฏิกิริยานิวตรอน-แกมมาเหมาะสำหรับใช้ในการวิเคราะห์แบบนิวตรอนแอกติเวชัน เพราะกระทำไ้สะดวก ส่วนปฏิกิริยานิวตรอน-โปรตอนและนิวตรอน-อัลฟา นั้น นิยมใช้ในการผลิตสารเรคิโอไอโซโทป ทั้งนี้ เนื่องจากเรคิโอไอโซโทปที่เกิดขึ้นเป็นของธาตุใหม่ ซึ่งเป็นคนละชนิดกับธาตุเดิม ทำให้สะดวกในการแยกเรคิโอไอโซโทปนั้นออกมาอย่างบริสุทธิ์

2.1.3 การเกิดเรคิโอไอโซโทป และการสลายตัวของเรคิโอไอโซโทป

อัตราการเกิดเรคิโอไอโซโทปขึ้นอยู่กับจำนวนอะตอมของธาตุที่ถูกลีงด้วยอนุภาคนิวตรอน รวมทั้งสัดส่วนของปริมาณของธาตุนั้นที่มีอยู่ในธรรมชาติ ความสามารถในการจับนิวตรอนและความเข้มข้นของนิวตรอน

ถ้า P = อัตราการเกิดของเรคิโอไอโซโทป

N = จำนวนอะตอมทั้งหมดของธาตุ

σ = ความสามารถในการจับนิวตรอนของธาตุ (neutron cross-section) หน่วย บาร์น (barn)

ϕ = ความเข้มของนิวตรอน หน่วย นิวตรอนต่อ ตร.ซม.ต่อวินาที

จะได้ $P = N\phi$ (2.1)

เมื่อเรดีไอไอโซโทปเกิดขึ้นด้วยอัตราสม่ำเสมอ เรดีไอไอโซโทป
นั้นย่อมจะมีการสลายตัวตลอดเวลาดัง

เมื่อ $\frac{dN}{dt} = P - \lambda N$

$\frac{dN}{dt} =$ อัตราการสลายตัว

$\lambda =$ ค่าคงตัวในการสลายตัวของเรดีไอไอโซโทป

ดังนั้น $N = \frac{P}{\lambda} (1 - e^{-\lambda t_i}) + N_0 e^{-\lambda t_i}$

$= \frac{P}{\lambda} (1 - e^{-\lambda t_i}); N_0 = 0$

และความแรงของเรดีไอไอโซโทปที่เกิดขึ้น คือ

เมื่อ $A = \lambda N = P(1 - e^{-\lambda t_i})$ (2.2)

$N_0 =$ จำนวนอะตอมของเรดีไอไอโซโทปที่มีอยู่เมื่อ
 เริ่มแรก

$\lambda =$ ค่าคงตัวในการสลายตัวของเรดีไอไอโซโทป
 ที่เกิดขึ้น

$= \frac{0.693}{t_{1/2}}$

$t_{1/2} =$ ครึ่งชีวิตของเรดีไอไอโซโทปที่เกิด

$t_i =$ เวลาที่ใช้ในการอบรังสี

จาก (2.1) และ (2.2) จะได้

$A = N\phi (1 - e^{-\lambda t_i})$ (2.3)

$= \frac{Wf}{M} \phi \times 6.02 \times 10^{23} (1 - e^{-\lambda t_i})$..(2.4)

หรือ $W = \frac{MA}{\phi \times 6.02 \times 10^{23} (1 - e^{-\lambda t_i})}$..(2.5)

$$\text{เมื่อ } N = 6.02 \times 10^{23} \frac{w \cdot f}{M}$$

$w =$ น้ำหนักของธาตุ หน่วย กรัม

$f =$ สัดส่วนของไอโซโทปเสถียรของธาตุนั้นในธรรมชาติ
(abundance) หน่วย ร้อยละ

$M =$ น้ำหนักอะตอมของธาตุ

จากความแรงรังสีที่เกิดขึ้นสามารถคำนวณปริมาณธาตุที่มีอยู่ในสารตัวอย่างได้ แต่ในทางปฏิบัติ เนื่องจากความเข้มของนิวตรอน ในระหว่างการอาบรังสีอาจมีค่าเปลี่ยนแปลงได้ และความสามารถในการจับนิวตรอนของธาตุไม่สามารถหาได้อย่างถูกต้องแน่นอน ดังนั้น การวิเคราะห์แบบนิวตรอนแอคทีเวชัน นิยมใช้วิธีเปรียบเทียบระหว่างธาตุในสารตัวอย่างกับธาตุนั้น ในสารมาตรฐาน โดยการนำสารมาตรฐานเข้าอาบรังสีในตำแหน่ง และระยะเวลาเดียวกันกับสารตัวอย่าง แล้ววัดความแรงรังสีเปรียบเทียบกัน จะได้ความสัมพันธ์ดังนี้ คือ

$$\frac{\text{น้ำหนักของธาตุในสารตัวอย่าง}}{\text{น้ำหนักของธาตุในสารมาตรฐาน}} = \frac{\text{ความแรงรังสีของสารตัวอย่าง}}{\text{ความแรงรังสีของสารมาตรฐาน}} \dots (2.6)$$

2.2 เทคนิคการวิเคราะห์แบบนิวตรอนแอคทีเวชัน เทคนิคของการวิเคราะห์
มี 2 แบบ คือ

2.2.1 การวิเคราะห์แบบนิวตรอนแอคทีเวชัน โดยใช้เฉพาะเครื่องมือนับรังสี คือการวิเคราะห์ โดยการนำสารตัวอย่างและสารมาตรฐานเข้าอาบรังสีพร้อมกัน แล้ววัดความแรงรังสีแกมมาของเรดิโอไอโซโทปของธาตุที่ต้องการหาปริมาณเทียบกับสารมาตรฐานโดยตรง การวัดปริมาณรังสีจำเป็นต้องใช้เครื่องมือนับรังสีที่สามารถแสดงสเปกตรัมของรังสีแกมมาตามขนาดพลังงานต่าง ๆ ได้

2.2.2 การวิเคราะห์แบบนิวตรอนแอคทีเวชัน โดยผ่านการแยกทางเคมี คือการวิเคราะห์ที่ต้องนำสารตัวอย่างและสารมาตรฐานมาผ่านกรรมวิธีทางเคมีแยกชนิดของธาตุที่ต้องการวิเคราะห์ก่อนหรือหลังการอาบรังสี เช่น การกลั่น

การตกตะกอน การสกัดเป็นต้น เพื่อให้ปราศจากการรบกวนจากเรติโอไอโอโซโทปของธาตุอื่นในสารตัวอย่างนั้น แล้วจึงวัดความแรงรังสีเทียบกับสารมาตรฐาน

2.3 ข้อดีของการวิเคราะห์แบบนิวตรอนแอคติเวชัน

2.3.1 ความไวของการวิเคราะห์สูง ความไวของการวิเคราะห์ในที่นี้หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์ธาตุใดธาตุหนึ่งได้ต่ำที่สุดเท่าที่ภายใต้สภาวะที่กำหนด ความไวของการวิเคราะห์ขึ้นอยู่กับ ความเข้มของอนุภาคนิวตรอน ความสามารถในการจับนิวตรอน สัดส่วนการมีอยู่ตามธรรมชาติของไอโซโทปเสถียรของธาตุ และน้ำหนักปรมาณูของธาตุนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งธาตุที่มีน้ำหนักปรมาณูน้อยจะมีความไวของการวิเคราะห์สูงกว่าธาตุที่มีน้ำหนักปรมาณูสูง

นอกจากนี้ความไวของการวิเคราะห์ยังขึ้นกับประสิทธิภาพ (efficiency) ของเครื่องมือนับรังสีอีกด้วย กล่าวคือ

$$\text{ความแรงรังสีจริง} = \frac{\text{จำนวนที่นับได้}}{\text{ประสิทธิภาพของเครื่องมือนับรังสี}} \times 100$$

ฉะนั้น ถ้าประสิทธิภาพของเครื่องมือนับรังสีสูง ย่อมทำให้สามารถนับความแรงรังสีได้ใกล้เคียงกับความแรงรังสีจริง ซึ่งจะทำให้ความไวของการวิเคราะห์สูงด้วย

อนึ่ง ถ้าพิจารณาจากสูตร 2.5 คือ

$$W = \frac{MA}{60f (1 - e^{-\lambda t_i}) \times 6.02 \times 10^{23}} \dots \dots \dots (2.7)$$

จะเห็นว่า ถ้านำธาตุเข้าอบรังสีเป็นเวลานาน เมื่อเปรียบเทียบกับค่าครึ่งชีวิตของเรติโอไอโอโซโทปของธาตุนั้นที่เกิดขึ้นแล้ว เทอม $(1 - e^{-\lambda t_i})$ ซึ่งเรียกว่า เทอมอิ่มตัว (saturation term) จะมีค่าใกล้ 1 คือ

$$W = \frac{MA}{60f \times 6.02 \times 10^{23}} \dots \dots \dots (2.8)$$

ซึ่งจะทำให้เห็นชัดว่า จะทำให้ขีดจำกัดของการวิเคราะห์ (detection limit) ลดลง ซึ่งก็คือการเพิ่มความไวของการวิเคราะห์นั่นเอง

2.3.2 เป็นวิธีวิเคราะห์ที่ไม่ต้องกังวลต่อข้อผิดพลาดที่จะเกิดจากสิ่งเจือปน (impurity) ในระหว่างการปฏิบัติงานภายหลังจากการอาบรังสีแล้ว เนื่องจากธาตุที่ต้องการวิเคราะห์ได้กลายเป็นเรดิโอไอโซโทป

2.3.3 สามารถวิเคราะห์ธาตุที่มีปริมาณน้อยมาก ซึ่งไม่สามารถวิเคราะห์ได้ โดยวิธีทางเคมีธรรมดา (conventional chemical analysis) ทั้งนี้เพราะเทคนิคนี้คำนึงเฉพาะปริมาณรังสีที่จะเกิดขึ้น และถึงแม้ว่าจำเป็นต้องอาศัยกรรมวิธีทางเคมีเข้าช่วย ยังสามารถเติมไอโซโทปเสถียรของธาตุนั้นเป็นตัวพา (carrier) เพื่อป้องกันการสูญเสียได้

2.3.4 ไม่จำเป็นต้องแยกธาตุที่วิเคราะห์ให้ออกมาอย่างสมบูรณ์ เพียงแต่แยกออกมาให้บริสุทธิ์ และมากพอที่จะวัดปริมาณรังสีได้เท่านั้น เนื่องจากสามารถปรับค่าเคมีคัลยิลด์ (chemical yield) ให้เป็นร้อยละ 100 ได้จากปริมาณตัวพา ที่เติมลงไปในส่วนตัวอย่างภายหลังจากการอาบรังสี

2.3.5 ในการวิเคราะห์โดยใช้เฉพาะเครื่องมือนับรังสี สามารถวิเคราะห์สารตัวอย่างทั้งในเชิงคุณภาพ (qualitative) และเชิงปริมาณ (quantitative) ได้สะดวกและรวดเร็ว โดยไม่สูญเสียสารตัวอย่าง รวมทั้งรูปและลักษณะด้วย

2.4 ข้อเสียของการวิเคราะห์แบบนิวตรอนแอคติเวชัน

2.4.1 เป็นกรรมวิธีวิเคราะห์ที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง เนื่องจากจำเป็นต้องมีแหล่งกำเนิดนิวตรอน และเครื่องมือนับรังสีที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งทั้ง 2 สิ่งมีราคาแพงมาก

2.4.2 จำเป็นต้องมีอุปกรณ์สำหรับป้องกันและตรวจสอบรังสีชนิดต่าง ๆ อย่างพร้อมมูล

2.4.3 เป็นกรรมวิธีวิเคราะห์ซึ่งไม่สามารถระบุได้ว่า ชาติวิเคราะห์นั้นอยู่ในรูปลักษณะใด และผลของการวิเคราะห์เป็นในรูปของปริมาณทั้งหมด (total) ของชาตินั้น

2.4.4 ผู้ปฏิบัติกร จำเป็นต้องได้รับการฝึกอบรม และมีความรู้เกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสีเป็นอย่างดี

2.4.5 เป็นกรรมวิธีวิเคราะห์ที่ไม่สามารถนำมาใช้วิเคราะห์ชาติได้ทุกชาติในตารางชาติ

2.5 ข้อผิดพลาดในการวิเคราะห์แบบนิวตรอนแอคติเวชัน

2.5.1 การสุ่มตัวอย่าง (sampling) เนื่องจากการวิเคราะห์แบบนิวตรอนแอคติเวชัน มีความไวของการวิเคราะห์สูง จึงใช้สารตัวอย่างน้อย ฉะนั้น กรณีสารตัวอย่างมีเนื้อแตกต่างกัน การคลุกเคล้าไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกัน การสุ่มตัวอย่างที่ไม่ได้เป็นตัวแทนทั้งหมด ทำให้ผลการวิเคราะห์ผิดพลาดได้

2.5.2 การเตรียมสารตัวอย่าง (sample preparation) กรณีสารตัวอย่างทางชีววิทยาที่ต้องการมีการเผาหรือทำให้แห้งก่อนการอาบรังสี อาจมีการสูญเสียธาตุที่ระเหยเป็นไอได้ บางครั้งต้องผ่านการบดให้ละเอียด คลุกเคล้ากันให้ดี อาจมีการเปราะเปื้อนจากภาชนะที่ใช้ และการเปราะเปื้อนจากฝุ่นละออง นอกจากนี้ถ้าภาชนะที่ใช้บรรจุสารตัวอย่าง มีการเปราะเปื้อนยอมทำให้การวิเคราะห์ผิดพลาดได้เช่นกัน วิธีแก้ไขข้อผิดพลาดเหล่านี้คือต้องระมัดระวังการเตรียมสารตัวอย่างทุกขั้นตอนจนกว่าจะนำเขาอาบรังสีนิวตรอน

2.5.3 ความเข้มของนิวตรอนไม่คงที่ (flux inhomogeneity) เนื่องจากความเข้มของนิวตรอนจากเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูที่ตำแหน่งต่าง ๆ มีค่าไม่เท่ากัน ดังนั้น ถ้านำสารตัวอย่างและสารมาตรฐานเข้าอาบรังสีในตำแหน่งต่างกันหรือใช้เวลาต่างกันแล้ว ปริมาณเรดิโอไอโซโทปที่เกิดขึ้นจากสารตัวอย่างและสารมาตรฐาน จะนำมาเปรียบเทียบกันไม่ได้ การแก้ไขกระทำได้โดยนำสารตัวอย่างและสารมาตรฐานเข้าอาบรังสีพร้อมกันและใกล้กันมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ในภาชนะสำหรับอาบรังสี

2.5.4 การกำบังตนเองขณะอบรังสี (self-shielding)
 ข้อผิดพลาดนี้เกิดจากธาตุบางชนิดมีความสามารถในการกูดจับอนุภาคนิวตรอนได้ดี
 ถ้าสารตัวอย่างมีธาตุเหล่านี้มาก อนุภาคนิวตรอนจะไม่สามารถเข้าถึงบริเวณ
 ใจกลางของสารตัวอย่างนั้น ทำให้เรดิโอไอโซโทปของธาตุที่ต้องการวิเคราะห์
 เกิดขึ้นได้ไม่เต็มที่ ทำให้มีข้อผิดพลาดทางการวิเคราะห์ได้

อนึ่ง ถึงแม้จะนำสารตัวอย่างและสารมาตรฐานเข้าอบ
 รังสีพร้อมกัน แต่อยู่ในสภาวะที่แตกต่างกันจะทำให้เกิดการกำบังตนเองขึ้นได้เช่น
 กัน ซึ่งยังผลให้เกิดข้อผิดพลาดกับผลการวิเคราะห์ได้

ฉะนั้น การแก้ไขอาจจะทำได้ โดยเตรียมสารมาตรฐาน
 ให้มีการกระจายของธาตุ และอยู่ในลักษณะและเนื้อสาร (matrix) และความ
 เข้มข้นของธาตุใกล้เคียงกับสารตัวอย่างให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

2.5.5 ปฏิกริยานิวเคลียร์แทรกซ้อน (interference
 nuclear reaction) เป็นข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุ 2 ประการคือ
 ประการแรก ในสารตัวอย่างที่นำเข้าวิเคราะห์หาปริมาณธาตุที่พึงประสงค์ อาจจะมี
 ธาตุอื่นที่มีน้ำหนักปรมาณูใกล้เคียงกับธาตุนั้น 1 หรือ 2 ค่า ปะปนอยู่ด้วย และ
 ประการหลังคือ ตำแหน่งที่นำสารเข้าอบรังสีนิวตรอนนั้น ไม่ได้มีนิวตรอนชนิดที่
 ต้องการเพียงอย่างเดียว ฉะนั้น นอกจากปฏิกิริยาที่ต้องการคือ นิวตรอน-
 แกมมา จากธาตุที่ต้องการวิเคราะห์อาจจะมีปฏิกิริยาอื่น ๆ เช่น นิวตรอน-โปรตอน
 และ/หรือนิวตรอน-อัลฟา จากธาตุนั้นร่วมด้วย ทำให้ผลการวิเคราะห์ผิดพลาดไป
 อย่างไรก็ดีตามโอกาสที่จะเกิดเป็นใดคอนข้างยาก ทั้งนี้ เนื่องจากความสามารถ
 ในการกูดจับนิวตรอนที่มีพลังงานสูงของธาตุเหล่านี้มีค่าต่ำ การแก้ไขอาจจะทำ
 ได้ โดยการเลือกตำแหน่งที่มีนิวตรอนชนิดที่ต้องการเพียงชนิดเดียว หรือใช้สาร
 พิเศษบางอย่าง เช่น แคดเมียม ทำเป็นปลอกห่อหุ้มสารตัวอย่างและสารมาตรฐาน
 กอนนำเข้าอบนิวตรอนในตำแหน่งที่ต้องการ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อป้องกัน
 นิวตรอนเหล่านั้นเอง .



2.5.6 ความผิดปกติอื่น ๆ

เนื่องจากในเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู มีทั้งนิวตรอนเร็วและนิวตรอนช้า ในกรณีที่น่าสารตัวอย่างที่มีน้ำปะปนอยู่ด้วยเข้าอบรังสีนิวตรอน จะทำให้มีปริมาณเทอร์มันิวตรอนเพิ่มขึ้นมากกว่าในสารตัวอย่างที่ปราศจากน้ำ ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นได้

นอกจากนี้ความผิดพลาดอาจเกิดจากการนับรังสี ถ้าหากสารตัวอย่างและสารมาตรฐาน มีรูปร่าง-ขนาด (geometry) ต่างกัน หรือจัดวางบนหัววัดรังสีในตำแหน่งที่แตกต่างกัน

ข้อผิดพลาดอีกประการหนึ่งที่จะเกิดได้ คือ เกิดการดูดซับ (adsorption) ในภาชนะนำสารเข้าอบรังสี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของสารมาตรฐาน ทำให้ความเข้มข้นผิดพลาดไปได้ (Bate, 1971 และ Lee, et. al., 1973)