



การศึกษาคำนวณวิศวกรรม

การศึกษาคำนวณวิศวกรรม เป็นการศึกษาถึงลักษณะของโครงการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตโดยตรง เช่น การศึกษาแหล่งแร่ เหล็ก แหล่งพลังงานไฟฟ้า แหล่งน้ำ สถานที่ตั้งโรงงาน แผนการก่อสร้างโรงงาน วัตถุดิบที่ต้องใช้ในการผลิต ตลอดจนรายละเอียดกรรมวิธีการผลิตและกำลังผลิตที่ต้องการ

แหล่งแร่เหล็ก

ประเทศไทยมีแหล่งแร่เหล็กซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญของอุตสาหกรรมถลุงเหล็กกระจายอยู่ในที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ และในแต่ละแห่งก็มีสินแร่เหล็กที่มีคุณภาพและสารประกอบของสินแร่ที่แตกต่างกันออกไป ในการศึกษาแหล่งแร่เหล็กนี้ จะได้อธิบายถึงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ สินแร่เหล็ก แหล่งแร่เหล็กในประเทศไทย และการทำเหมืองแร่เหล็กในประเทศไทย

ก. สินแร่เหล็ก (9) เหล็ก (Iron) หรือ Ferrum ในภาษาดาลิน ซึ่งมีสัญลักษณ์ทางเคมีคือ Fe จัดเป็นแร่ชนิดหนึ่ง แร่เหล็กบริสุทธิ์จะมีคุณสมบัติเป็นโลหะสีเทามันเป็นเงา เนื้อแข็งและเหนียว ที่เผื่อให้เป็นแผนบาง หรือตีให้เป็นเส้นเล็กได้ยาวมาก มีจุดหลอมละลายที่ 1,537 องศาเซลเซียส ความถ่วงจำเพาะ 7.87 ความร้อนจำเพาะ 0.11 และความแข็ง 4.5 เป็นสารแม่เหล็กที่ตีมาก ส่วนใหญ่มักจะพบเหล็กรวมตัวอยู่กับแร่ที่เป็นสารประกอบ ซึ่งมีลักษณะที่แตกต่างกันไป

ชนิดของสินแร่เหล็กที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตารางที่ 3.1
ชนิดของสินแร่ เหล็กที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ

ลำดับที่	สารประกอบทางเคมี	มีเหล็กอยู่ร้อยละ	ชื่อเรียกทางการค้า
1.	Magnetite Fe_3O_4	72.4	Magnetite (Black) Ore
2.	Hematite Fe_2O_3	70.0	Red Ore
3.	Limonite $Fe_2O_3 \cdot H_2O$	59 - 63	Brown Ore
4.	Siderite $FeCO_3$	48.2	Spathic Black Sand Clay - Iron Stone

แร่ที่เกิดร่วมกับเหล็กส่วนใหญ่ได้แก่ ซิลิกา แคลเซียมคาร์บอเนต ฟอสฟอรัส แมงกานีส (โดยเฉพาะใน Hematite) กำมะถัน อลูมินา น้ำ และคิตาเนียม

จ. แหล่งแร่เหล็กในประเทศไทย แหล่งแร่เหล็กในประเทศไทยมีกระจายอยู่ในทุกภาคของประเทศ เท่าที่ได้สำรวจพบแล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 44 แห่ง⁽¹⁰⁾ ตามรายละเอียดในแผนก ข.1 ซึ่งในจำนวนนี้มีแหล่งแร่เหล็กสำคัญที่ได้มีการสำรวจในขั้นต้นเกี่ยวกับปริมาณแร่สำรองและคุณภาพแร่แล้ว รวม 14 จังหวัด ตามรายละเอียดในตารางที่ 3.2

ตารางที่ 3.2
แหล่งแร่ที่สำรวจพบว่ามีสินแร่เหล็กสำรองและระดับคุณภาพของสินแร่

แหล่งแร่ที่สำรวจ	สินแร่สำรอง (1,000 ตัน)	% คุณภาพของสินแร่
เชียงใหม่	1,000	69.8
แพร่	50	71.8
กำแพงเพชร	157.5	n.a.
เลย	27,200	52.0
นครสวรรค์	37	50.0
ลพบุรี	7,000	48.4 - 66.4
กาญจนบุรี	5,000	34.0 - 42.0
ปราจีนบุรี	21,620	15.0 - 40.0
ฉะเชิงเทรา	5,000	25.0 - 35.0
ชลบุรี	55	52.9 - 68.3
สุราษฎร์ธานี	50.1	49.1 - 57.6
นครศรีธรรมราช	2,000	60.0
สตูล	13,000	28.0
ยะลา	54	25.4 - 39.4
รวม	84,956	

ที่มา : กรมทรัพยากรธรณี

ค. การทำเหมืองแร่เหล็กในประเทศไทย ได้เริ่มมีการเปิดเหมืองแร่เหล็กในประเทศไทยเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2485 ที่เขาทับควาย จังหวัดลพบุรี ซึ่งต่อมาได้มีการเปิดเหมืองในจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ และระยอง ซึ่งในภายหลังเหมืองที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช ได้ปิดดำเนินการไป

ในปัจจุบันมีผู้ถือประทานบัตรในการทำเหมืองแร่เหล็ก 8 ราย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 3.3

รายชื่อผู้ถือประทานบัตรการทำเหมืองแร่เหล็ก

ชื่อบริษัท	ที่ตั้งสำนักงาน	ที่ตั้งเหมือง	เนื้อที่	วิธีทำเหมือง
บริษัทสเทลลา จำกัด	99 อาคารไทยนิคม อ.ราชดำเนิน เขตพระนคร กรุงเทพฯ	ต.นิคมเขาบ่อแก้ว อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์	61 ไร่	หยาบ
บริษัทสิทธิโชค จำกัด	อาคารศรีบุญเรือง 2 อ.ดอนสวรรค์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ	ต.หนองโพ อ.ตากาลี จ.นครสวรรค์	202 ไร่	หยาบ
นางกระหนี่ วิเศษสุข	105/3 อ.เพชรบุรีตัดใหม่ อ.คลองตัน อ.บางกะปิ กรุงเทพฯ	ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี	299 ไร่	หยาบ
นางสาวเพชรดี เวชพงศา	145-149 อ.จักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ	ต.ท่าบุญมี อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี	253 ไร่	หยาบ
บริษัท ซี.ที.แอลไบนิ่ง จำกัด	528/16-17 อ.พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ	ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง	23 ไร่	หยาบ

ตารางที่ 3.3 (ต่อ)

ชื่อบริษัท	ที่ตั้งสำนักงาน	ที่ตั้งเหมือง	เนื้อที่	วิธีทำเหมือง
ร.อ.สมหวัง สารศาสตร์	69 ซอย 21 ถ.สุขสวัสดิ์ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ	ต.ชันไม้แดง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์	228 ไร่	ทาบ
นายประเวศน์ เวียงอินทร์	118 ต.สนสาย อ.สูงเม่น จ.แพร่	ต.ไผ่โทน อ.ร้อยกวาง จ.แพร่	247 ไร่	ทาบ
บริษัทเหล็กสยาม จำกัด	314 ถ. เตะระวณิช แขวง บางซื่อ เขตดุสิต กรุงเทพฯ	ต.ห้วยโป่ง อ.โคกสำ- โรง จ.ลพบุรี	426 ไร่	ทาบ
		ต.ลานสัก อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี	277 ไร่	ทาบ
		ต.นาคินคำ เชียงคาน จ.อุดรธานี	325 ไร่	ทาบ
		ต.บุตุ่ม อ.เมือง เชียงใหม่		

ที่มา : ทำเนียบรายชื่อผู้ประกอบการทำเหมืองแร่ ปี พ.ศ. 2521

จากตารางข้างบนจะเห็นว่า ในปัจจุบันได้มีการออกประทานบัตรทำเหมืองแร่เหล็กไปแล้วจำนวน 8 ราย ครอบคลุมพื้นที่ 8 จังหวัด เป็นเนื้อที่ทั้งสิ้น 2,223 ไร่ ซึ่งเป็นการทำเหมืองโดยวิธีเหมืองทาบ (Open Pitting) โดยใช้แรงงานคน เครื่องจักร และการระเบิดช่วย ในจำนวนผู้ถือประทานบัตรทำเหมืองแร่เหล็กทั้ง 8 รายนี้ มีที่ตั้งเหมืองอยู่ในจังหวัดชลบุรี 2 ราย เป็นเนื้อที่รวม 557 ไร่

แร่เหล็กที่ผลิตได้ จำแนกออกเป็น 2 ประเภทคือ แร่เหล็กที่มีส่วนผสมของเหล็กมากกว่าร้อยละ 55 และแร่เหล็กที่มีส่วนผสมของเหล็กต่ำกว่าร้อยละ 40 สำหรับแร่เหล็กที่มีส่วนผสมของเหล็ก

สูง ในระยะแรก ๆ ที่เริ่มมีการทำเหมืองภายในประเทศส่วนใหญ่ถูกส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ต่อมาภายหลังจากจึงได้จำหน่ายให้แก่โรงงานถลุงเหล็กภายในประเทศ ส่วนแร่เหล็กที่มีส่วนผสมของเหล็กดำ จะถูกนำไปใช้ผลิตปูนซีเมนต์ภายในประเทศ⁽⁵⁾

ปริมาณการผลิตแร่เหล็กของประเทศไทยในระยะที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตารางที่ 3.4

ปริมาณการผลิตแร่เหล็กของประเทศไทย พ.ศ. 2513-พ.ศ. 2521

หน่วย : เมตริกตัน

ปี	ปริมาณการผลิต
2513	22,524
2514	41,591
2515	27,818
2516	36,309
2517	36,303
2518	32,476
2519	24,971
2520	63,470
2521	88,121

ที่มา : กรมทรัพยากรธรณี

จากตารางข้างบน การผลิตแร่เหล็กภายในประเทศในระยะ 2 ปีที่ผ่านมาได้เพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยมีปริมาณการผลิตแร่เหล็กเพิ่มขึ้นจาก 63,470 ตัน ในปี พ.ศ. 2520 เป็น 88,121 ตัน ในปี พ.ศ. 2521 หรือเพิ่มขึ้นเท่ากับ 38.83%

สำหรับแหล่งแร่เหล็กที่คาดว่าจะนำมาใช้ในโครงการที่ศึกษานี้ ได้แก่แหล่งแร่ที่บ้านปรกฟ้าสระตาพรหม ตำบลท่าบุญมี อำเภอพนสนิม และที่เขาสีโอน ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งทั้งสองแหล่งนี้มีปริมาณแร่สำรอง 100,000 ตัน และ 55,000 ตัน ตามลำดับ โดยมีคุณภาพแร่ประมาณ 60 - 65 % และได้เปิดทำเหมืองแล้ว นอกจากแหล่งแร่เหล็ก 2 แหล่งที่กล่าวมาแล้ว ยังมีแหล่งแร่เหล็กในบริเวณใกล้เคียงอีก 2 แหล่งคือ แหล่งแร่เหล็กที่บ้านเนินไร่ อำเภอบางคล้า และที่หนองบอน กิ่งอำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งทั้งสองแหล่งนี้มีปริมาณแร่สำรองประมาณ 400,000 ตัน และ 5,000,000 ตัน ตามลำดับ⁽¹¹⁾ แต่ทั้งสองแหล่งนี้ในขณะนี้ยังไม่ได้เปิดทำเหมือง

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่า การจัดหาแร่เหล็กซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญอย่างหนึ่งจากแหล่งแร่เหล็กภายในประเทศ เพื่อนำมาใช้ในโครงการที่ศึกษานี้ ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด แม้ว่าจะมีการขยายการผลิตในอนาคตก็ยังไม่เพียงพอ

แหล่งพลังงานที่ใช้ในการผลิตเหล็กถลุง

ในการผลิตเหล็กถลุงด้วยเตาถลุงไฟฟ้า กระแสไฟฟ้านับว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างยิ่ง ทั้งนี้เพราะจะต้องใช้พลังงานไฟฟ้าสูงมากในการผลิต ดังนั้นในการศึกษาเกี่ยวกับการผลิตเหล็กถลุงด้วยเตาถลุงไฟฟ้าดังกล่าวนี้ จึงจำเป็นต้องศึกษาถึงแหล่งพลังงานไฟฟ้าที่จะนำมาใช้ ซึ่งจะเกี่ยวพันโดยตรงกับการเลือกทำเลที่ตั้งโรงงานอีกด้วย

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้จัดวางโครงการผลิตกระแสไฟฟ้า โดยใช้กาชธรรมชาติที่เจาะพบในอ่าวไทยเป็นเชื้อเพลิง โดยจะก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ที่ใช้กาชธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงที่อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยแบ่งออกเป็น 2 โครงการคือ โครงการโรงไฟฟ้าแกสเทอร์ไบน์บางปะกง และ โครงการโรงไฟฟ้าไอน้ำบางปะกงเครื่องที่ 1 ขนาด 500 เมกกะวัตต์

ก. โครงการโรงไฟฟ้าแกสเทอร์ไบน์บางปะกง ตามโครงการนี้จะติดตั้งเครื่องแกสเทอร์ไบน์ พร้อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีกำลังผลิตไฟฟ้าขนาดเครื่องละ 60 เมกกะวัตต์ จำนวน 4 เครื่อง โดยจะออกแบบเครื่องแกสเทอร์ไบน์นี้ให้สามารถใช้กาชธรรมชาติ และ

ใช้น้ำมันดีเซล (Light oil) เป็นเชื้อเพลิงได้ การก่อสร้างโรงไฟฟ้าแกสเทอร์ไบน์ เครื่องที่ 1 และ 2 กำหนดจะแล้วเสร็จและจ่ายไฟฟ้าได้ภายในเดือนตุลาคม 2523 และ ถ้าหากการใช้ไฟฟ้ามีอัตราเพิ่มสูงมากจริงตามที่ได้คาดคะเนไว้ก็จะทำการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแกสเทอร์ไบน์เครื่องที่ 3 และ 4 ซึ่งกำหนดแล้วเสร็จและจ่ายไฟฟ้าได้ในเดือน เมษายน 2524 ตามรายละเอียดในแผนก ข.2 ซึ่งถ้าติดตั้งครบโครงการจะมีกำลังผลิตไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 240 เมกกะวัตต์ ภายในเดือนเมษายน 2524

ข. โครงการไฟฟ้าไอน้ำบางปะกงเครื่องที่ 1 ขนาด 500 เมกกะวัตต์
ตามโครงการนี้จะทำการก่อสร้างที่ฝั่งตะวันออก (ฝั่งซ้าย) ของแม่น้ำบางปะกง ในเขต อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยจะสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนขนาด 500 เมกกะวัตต์ รวม 4 เครื่อง หรือเท่ากับ 2,000 เมกกะวัตต์ โรงไฟฟ้าไอน้ำบางปะกง จะเป็นโรงไฟฟ้าที่โซกาซกรรมชาติ หรือน้ำมันเตาเป็นเชื้อเพลิง โดยโซกาซกรรมชาติ เป็นเชื้อเพลิงหลักสำหรับเครื่องที่ 1 ซึ่งกำหนดจะก่อสร้างให้แล้วเสร็จและจ่ายไฟฟ้าได้ ภายในเดือนมิถุนายน 2526 (12)

จากขอมูลเกี่ยวกับแหล่งพลังงานที่โลกนำมาแล้วข้างต้น จะเห็นได้ว่า แม้วาโครงการที่ศึกษาจะเป็นโครงการที่ใช้พลังงานไฟฟ้าสูงมากก็ตาม แต่ก็จะไม่มีปัญหาในเรื่อง พลังงานไฟฟ้าแต่อย่างใด และในอนาคตถ้าความต้องการของตลาดเพิ่มขึ้น ก็สามารที่จะ ขยายการผลิตได้โดยไม่มีอุปสรรคด้านพลังงานไฟฟ้า

สถานที่ตั้งโรงงาน

การเลือกสถานที่ตั้งโรงงาน นับว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่ง เพราะสถานที่ตั้งโรงงานมีความสำคัญต่อค่าใช้จ่ายรายปี และค่าใช้จ่ายในการลงทุนซึ่งเป็นพื้นฐานที่มีผล ถึงต้นทุนของสินค้าที่จะส่งไปถึงมือลูกค้า ดังนั้นจุดมุ่งหมายในการวิเคราะห์เกี่ยวกับสถานที่ตั้ง โรงงานก็คือเพื่อที่จะผลิตและส่งสินค้าไปยังลูกค้าในราคาต้นทุนที่เท่ากันหรือต่ำกว่าคู่แข่งชั้น ในการพิจารณาเลือกสถานที่ตั้งโรงงานตามโครงการที่ศึกษาได้วางแนวทางการพิจารณา ออกเป็น 2 ประการด้วยกันคือ

ก. ปัจจัยของสถานที่ตั้งโรงงานที่มีความสำคัญต่อการดำเนินงานของอุตสาหกรรมผลิตเหล็กถลุง

ข. การพิจารณาเลือกทำเลที่ตั้งโรงงานที่จัดหามาได้

ก. ปัจจัยของสถานที่ตั้งโรงงานที่มีความสำคัญต่อการดำเนินงานของอุตสาหกรรมผลิตเหล็กถลุง อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้ามักจะพึ่ง สิ่งที่เรื่องการขนส่ง เป็นสำคัญ เพราะทั้งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปมีน้ำหนักมาก แต่สำหรับอุตสาหกรรมผลิตเหล็กถลุง สิ่งที่น่าจะมีความสำคัญอย่างมากอีกอย่างหนึ่งก็คือ พลังงานไฟฟ้า แต่อย่างไรก็ตามในการพิจารณาเลือกทำเลที่ตั้งโรงงาน มีปัจจัยอื่น ๆ ที่จะต้องนำมาพิจารณาประกอบกันเพื่อให้สามารถเลือกสถานที่ที่เหมาะสมและเกิดผลดีมากที่สุดทั้งในปัจจุบันและอนาคต ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ได้แก่

1. การขนส่ง
2. แหล่งแร่เหล็ก
3. แหล่งพลังงานไฟฟ้า
4. แหล่งน้ำและการกำจัดน้ำเสีย
5. แรงงาน
6. บริเวณอุตสาหกรรม
7. บริการต่าง ๆ
8. สภาพแวดล้อมและข้อกำหนดของสำนักผังเมือง

1. การขนส่ง "อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าเป็นอุตสาหกรรมที่เน้นหนักในเรื่องการขนส่งเป็นสำคัญ กล่าวคือ การขนส่งวัตถุดิบจากแหล่งวัตถุดิบมายังโรงงาน รวมทั้งการขนส่งผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปไปยังตลาดนั้นเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งในการที่จะทำให้การดำเนินงานของอุตสาหกรรมประเภทนี้เป็นไปด้วยดี ทั้งนี้เพราะวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปของอุตสาหกรรมประเภทนี้มีน้ำหนักมาก ซึ่งทำให้โรงงานอุตสาหกรรมต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขนส่งค่อนข้างสูง ด้วยเหตุนี้ทำเลที่ตั้งโรงงานจึงควรเป็นแหล่งที่อยู่ใกล้กับตลาดและแหล่งวัตถุดิบมากที่สุด เพื่อจะลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งให้เหลือน้อยที่สุด" (13)

นอกจากจะคำนึงถึงระยะทางของแหล่งวัตถุดิบและตลาดแล้ว ยังจะต้องคำนึงถึง การขนส่งโดยทางรถไฟ สภาพของทางหลวง สภาพของการจราจรบนทางหลวง ตลอดจน ระยะทางจากถนนหลวงมายังโรงงาน ซึ่งจะต้องไม่ไกลมากนัก เพื่อให้พนักงานที่อยู่ห่างไกล สามารถเดินทางมาทำงานได้สะดวก

2. แหล่งแร่เหล็ก สถานที่ตั้งโรงงานจะต้องไม่ห่างจากแหล่งแร่ เหล็กที่จะนำมาใช้ในโรงงานมากนัก และจะต้องเป็นแหล่งแร่ เหล็กที่มีปริมาณแร่สำรองมาก เพียงพอสำหรับอนาคต ซึ่งถ้าเป็นไปได้ควร เป็นสถานที่ที่มีแหล่งแร่ เหล็กในบริเวณใกล้เคียง มากกว่า 1 แหล่ง และจะต้องเป็นแหล่งแร่ เหล็กที่มีคุณภาพสูง เพียงพอที่จะใช้ในการผลิตของ โรงงานได้ด้วย

3. แหล่งพลังงานไฟฟ้า ดังได้กล่าวมาแล้วในตอนต้นว่าอุตสาหกรรมผลิตเหล็กถลุงด้วยเตาถลุงไฟฟ้านี้จะต้องใช้พลังงานไฟฟ้าสูงมาก ดังนั้นทำเลที่ตั้ง โรงงานจะต้องอยู่ในบริเวณที่มีการวางสายส่งไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟฟ้า และต้องอยู่ในย่าน ที่มีพลังงานไฟฟ้าจ่ายให้เพียงพออีกด้วย การเลือกทำเลที่ตั้งโรงงานไกลเกินไปจะทำให้ โรงงานต้องเสียค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างมาก และอาจจะต้องประสบ กับปัญหาการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้า ซึ่งจะทำให้เกิดความยุ่งยากต่อการผลิตในอนาคตได้ สำหรับรายละเอียดการจ่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าบางปะกง ระบบไฟฟ้าปี 2524 และปี 2526 ได้แสดงไว้ในแผนวก ข.3 และ แผนวก ข.4

4. แหล่งน้ำและการกำจัดน้ำเสีย แหล่งน้ำนับว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญ อีกประการหนึ่งที่จะต้องนำมาพิจารณาในการเลือกสถานที่ตั้งโรงงาน เพราะนอกจากจะใช้น้ำในขั้นตอนการผลิตที่จำเป็นบางขั้นตอนแล้ว ยังจะต้องใช้น้ำในระบบสาธารณูปโภคของ โรงงานอีกด้วย นอกจากนี้การกำจัดน้ำเสียก็นับว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่จะต้องนำมาพิจารณา เพราะโรงงานที่มีสถานที่ตั้งอยู่ในย่านตัวเมือง หรือชุมชนมักจะมีปัญหา ดังกล่าวอยู่เสมอ

5. แรงงาน โรงงานอุตสาหกรรมผลิตเหล็กดัดด้วยเตาถลุง ไฟฟ้านั้นจำเป็นต้องใช้แรงงานหลายระดับ ตั้งแต่แรงงานระดับที่ไม่มีทักษะไปจนถึงระดับ วิศวกร และผู้บริหาร ดังนั้นการเลือกสถานที่ตั้งโรงงานจึงควรอยู่ในบริเวณที่ไม่ห่างไกล จากแหล่งชุมนุมชนมากนัก และควรเป็นสถานที่ที่มีการคมนาคมสะดวก มีรถประจำทางผ่าน เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการจัดหาพาหนะรับส่งพนักงาน นอกจากคนงานบางส่วนที่คงทำงาน เข้ากะซึ่งจะต้องสร้างหอพักไว้ส่วนหนึ่ง

6. บริเวณอุตสาหกรรม การตั้งโรงงานอยู่ในบริเวณอุตสาหกรรม เช่น ในบริเวณนิคมอุตสาหกรรม จะช่วยให้ลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งไฟฟ้า น้ำประปา และ ระบบกำจัดน้ำเสีย นอกจากนี้ยังอาจได้รับสิทธิและประโยชน์บางประการตามกฎหมายอีกด้วย แต่เท่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน นิคมอุตสาหกรรมมักอยู่ห่างไกลจากแหล่งแร่ เหล็ก อีกทั้งในนิคม อุตสาหกรรมบางแห่งไม่อนุญาตให้ตั้งโรงงานประเภทถลุงโลหะในชั้นต้นอีกด้วย ดังนั้นในการ พิจารณาเลือกสถานที่ตั้งโรงงานตามโครงการที่ศึกษานี้จึงจะไม่คำนึงถึงปัจจัยนี้

7. บริการต่าง ๆ โรงงานอุตสาหกรรม จำเป็นต้องพึ่งบริการ ต่าง ๆ เช่น ที่ทำการไปรษณีย์ ธนาคาร โรงพยาบาล โรงเรียน โรงงานซ่อมแซมหรือ ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ ดังนั้นการเลือกสถานที่ตั้งโรงงานที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่ตั้ง กลาวจะทำให้โรงงานประหยัดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกันปัจจัยด้านนี้ลงได้

8. สภาพแวดล้อม และข้อกำหนดของสำนักผังเมือง โรงงานผลิต เหล็กดัดจัดเป็นโรงงานที่ก่อให้เกิดฝุ่นควันและเสียงดัง ซึ่งก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ แก่ผู้ที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงได้ ดังนั้นบริเวณที่ตั้งโรงงานจึงไม่ควรเป็นย่านชุมนุมชน ในกรณีที่เป็นจังหวัดที่ได้มีการจัดวางผังเมืองโดยสำนักผังเมืองไว้แล้ว การกำหนดจุดที่ตั้ง โรงงานจะต้องให้สอดคล้องกับการกำหนดเขตของสำนักผังเมืองด้วย

ถ้าพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ข้างต้นอย่างคร่าว ๆ แล้วจะเห็นได้ว่า ท่าเลที่ เหมาะ สมในการจัดตั้งโรงงานน่าจะใกล้เคียงกันที่ในเขตจังหวัดชลบุรี หรือเขตอำเภอเมือง จังหวัด ฉะเชิงเทรา เพราะมีความเหมาะสมทั้งในด้านแหล่งวัตถุดิบและแหล่งพลังงาน แต่บริเวณ

ดังกกล่าวมีข้อจำกัดเกี่ยวกับแหล่งน้ำจืด เพราะในฤดูแล้งของแต่ละปีน้ำในแม่น้ำบางปะกง ซึ่งเป็นแม่น้ำที่ไหลผ่านบริเวณดังกกล่าวจะเต็มอยู่ประมาณ 4 - 5 เดือน และการจะหาแหล่งน้ำจืดโดยการขุดเจาะน้ำบาดาลก็ไม่สามารถกระทำได้ เนื่องจากบริเวณดังกกล่าว น้ำบาดาลมีรสเค็ม ส่วนการที่จะใช้น้ำประปาของจังหวัดก็ไม่สะดวก เพราะยังมีการขาดแคลนอยู่เนื่อง ๆ ดังนั้นเมื่อพิจารณาจากหลักเกณฑ์ต่าง ๆ โดยดีถ้วนแล้ว ปรากฏว่าทำเลที่เหมาะสมในการจัดตั้งโรงงานจึงควรจะเป็นบริเวณใกล้เคียงกับแหล่งที่ใกล้กล่าวมาแล้วข้างต้น และเป็นบริเวณที่สามารถหาแหล่งน้ำจืดมาใช้ได้ตลอดทั้งปี ซึ่งได้แก่ที่ดินในบริเวณอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา เพราะบริเวณดังกกล่าว เป็นบริเวณที่อยู่ใกล้กับอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่สามารถขุดเจาะน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ได้ ตามรายละเอียดเกี่ยวกับการขุดเจาะน้ำบาดาลของกรมโยธาธิการในผนวก ข.5

ข. การพิจารณาเลือกทำเลที่ตั้งโรงงานที่จัดหามาได้ ในการพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับปัจจัยของสถานที่ตั้งโรงงานที่กล่าวมาแล้วข้างต้นมาน้อยเพียงใดนั้นได้แบ่งระดับความเหมาะสมของทำเลที่เลือกเป็น 3 ระดับคือ คี ปานกลาง และไม่ดี

จากหลักเกณฑ์แนวทางการพิจารณาดังกกล่าวนี้ ปรากฏว่าทำเลที่เหมาะสมในการจัดตั้งโรงงานได้แก่ ที่ดินบริเวณหมู่ที่ 3 ตำบลเสม็ดเหนือ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ตามรายละเอียดการพิจารณาในผนวก ข. 6 ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้

1. การขนส่ง สามารถใช้การขนส่งทางรถยนต์ได้สะดวกดีมาก และในบางกรณีอาจใช้การขนส่งทางรถไฟได้อีกด้วย
2. แหล่งแร่ เหล็ก อยู่ไม่ไกลจากทำเลที่ตั้งโรงงานมากนัก มีคุณภาพแร่สูง และมีปริมาณแร่สำรองในจำนวนที่เพียงพอแก่ความต้องการ
3. แหล่งพลังงานไฟฟ้า สามารถติดตั้งระบบไฟฟ้าได้สะดวกมาก และมีปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่เพียงพอแก่ความต้องการทั้งในปัจจุบันและอนาคต

- | | |
|---|--|
| 4. แหล่งน้ำและการกำจัดน้ำเสีย | ไม่มีปัญหา |
| 5. แรงงาน | มีปัญหาทางด้านการจัดหาแรงงานระดับสูงบ้าง เล็กน้อย |
| 6. บริเวณอุตสาหกรรม | เป็นอุตสาหกรรมที่เหมาะสมกับบริเวณที่อยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิบ และแหล่งพลังงานไฟฟ้า |
| 7. บริการต่าง ๆ | อยู่ใกล้สถานพยาบาล และการติดต่อสื่อสารสามารถกระทำได้สะดวกพอสมควร |
| 8. สภาพแวดล้อมและข้อกำหนดของสำนักผังเมือง | ทำเลที่ตั้งโรงงานไม่เป็นย่านชุมชน และไม่ขัดต่อข้อกำหนดของสำนักผังเมือง |

แผนที่แสดงทำเลที่ตั้งโรงงาน ตามรายละเอียดในแผนภาพที่ 3.1

จะเห็นได้ว่า ในการเลือกทำเลที่ตั้งโรงงานได้พึงเล็งเกี่ยวกับแหล่งวัตถุดิบเป็นสิ่งสำคัญ ทั้งนี้เพราะสินแร่ เหล็กซึ่ง เป็นวัตถุดิบที่สำคัญอย่างหนึ่ง เมื่อผ่านกระบวนการผลิตแล้ว จะมีน้ำหนักและขนาดลดลงอย่างมาก ซึ่งทำให้การที่ตั้งโรงงานใกล้แหล่งวัตถุดิบจะก่อให้เกิดผลดีมากกว่าการตั้งโรงงานใกล้ตลาด และเมื่อพิจารณาทางด้านตลาดจะเห็นว่าตลาดของเหล็กถลุงซึ่งได้แก่โรงงานหล่อเหล็กทั่ว ๆ ไป เป็นลักษณะของตลาดที่กระจุกกระจายกันออกไป ดังนั้นการตั้งโรงงานอยู่ใกล้ตลาดจึงไม่ก่อให้เกิดผลดีเท่ากับผลิตภัณฑ์อื่นที่มีตลาดอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม


กรรมวิธีการผลิต(14)

การผลิตเหล็กถลุงด้วยเตาถลุงไฟฟ้าโดยใช้สินแร่เหล็กภายในประเทศ มีกรรมวิธีการผลิตตามขั้นตอนการผลิตในแผนภาพที่ 3.2 ดังต่อไปนี้

ก. วิเคราะห์แร่ แร่เหล็กที่ส่งมาจากแหล่งแร่จะต้องนำตัวอย่างแร่ไปให้แผนกวิเคราะห์ทำการวิเคราะห์เกี่ยวกับคุณภาพของแร่และสารประกอบต่าง ๆ ที่มีอยู่ในก้อนแร่ ซึ่งผลของการวิเคราะห์แร่้นอกจากจะใช้ในการตรวจสอบคุณภาพแร่ที่ส่งมาแล้วยังใช้ประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับการกำหนดส่วนผสมที่เหมาะสมอีกด้วย และโดยทั่วไปแล้วแร่ เหล็กที่นำ

แผนภาพที่ 3.1

แสดงทำเลที่ตั้งโรงงาน



พื้นที่โครงการ

ประเทศไทย

๐ ๑๐๐ ๒๐๐ กิโลเมตร
 แสดง จังหวัด
 ● เมืองหลวง ○ จังหวัด

แผนที่บริเวณจังหวัดฉะเชิงเทรา



จังหวัดนครนายก

จังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัดปทุมธานี








จังหวัดพิจิตร

จังหวัดสุพรรณบุรี

จังหวัดชลบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัดชลบุรี



พื้นที่ 110x160
ถนน -
1405


304


304

ถนน 20

ถนน 20

ถนน 120





แผนภาพที่ ๓.๒ แสดงกรรมวิธีผลิตเหล็กถลุงด้วยเตาถลุงไฟฟ้า

มาใช้จะมีคุณภาพแร่โดยเฉลี่ยประมาณ 60%

ข. บดแร่ เนื่องจากแร่เหล็กที่ส่งมาจากแหล่งแร่มีขนาดของก้อนแร่ไม่สม่ำเสมอ ส่วนมากมักจะมีขนาดโตเกินไปซึ่งจะทำให้หลอมละลายได้ยาก ดังนั้นก่อนที่จะนำไปผสมกับ ส่วนผสมอื่น ๆ เพื่อป้อนเข้าไปในเตาถลุง จะต้องนำมากบดให้มีขนาดโตประมาณ 2.5 เซนติเมตรก่อน

ค. ซึ่งวัตถุดิบ วัตถุดิบที่ใส่ลงไปในเตาถลุงนอกจากแร่เหล็กแล้วยังประกอบด้วย วัตถุดิบอื่น ๆ อีกคือ

ผงเหล็กซึ่งเป็นของเหลือจากโรงงานรีดเหล็ก ทำหน้าที่เป็นตัวช่วยนำไฟฟ้า หินปูน ทำหน้าที่เป็นเชื้อถลุง (Flux) ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นค่าง เมื่อได้รับความร้อนภายในเตา ก็จะละลายตัวเป็นปูนขาว และคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งปูนขาวนี้จะ รวมตัวกับซิลิกาอีกที่หนึ่ง การมีหินปูนมากเกินไปจะทำให้เกิดความเป็นค่างภายในเตามาก ทำให้สแตก จับตัวเป็นผลึกได้

ถ่านไม้ ทำหน้าที่เป็นตัวลดออกซิเจนในแร่เหล็ก และช่วยเพิ่มความร้อนภายในเตาถลุงด้วย สามารถใช้ถ่านหินแทนถ่านไม้ได้ แต่ไม่ใช่เพราะถ่านไม้มีราคาถูกกว่าถ่านหินมาก และไม่เพิ่มกำมะถันในเนื้อเหล็ก

ทราย เป็นตัวทำให้ความเป็นค่างภายในเตาลดลง แต่อย่างไรก็ตามทราย ไม่ได้มีคุณสมบัติในการดึงสิ่งสกปรกออกแต่อย่างใด

ในการผสมวัตถุดิบดังกล่าวข้างต้นเข้าด้วยกัน จะต้องซึ่งวัตถุดิบแต่ละชนิดใน อัตราส่วนดังนี้


<u>ชนิดวัตถุดิบ</u>	<u>ปริมาณ (กิโลกรัม)</u>	<u>เปอร์เซ็นต์</u>
แร่เหล็ก	800	30.02
ผงเหล็ก	800	30.02
หินปูน	400	15.01
ถ่านไม้	500	18.76
ทราย	165	6.19
รวมทั้งสิ้น	2,665	100

ง. ผสมวัตถุดิบ ในการผสมวัตถุดิบ จะต้องผสมให้ส่วนผสมของวัตถุดิบรวมตัวกันอย่างสม่ำเสมอ แต่เนื่องจากขนาดของก้อนและน้ำหนักของวัตถุดิบแต่ละชนิดแตกต่างกันมาก ดังนั้นเพื่อให้การผสมวัตถุดิบกระทำได้ง่ายยิ่งขึ้น จึงนำวัตถุดิบแต่ละชนิดที่ได้ผ่านการชั่งตามอัตราส่วนที่กล่าวแล้วข้างต้นมาเทลงบนถาดผสมที่เป็นพื้นคอนกรีต และเกลี่ยให้เสมอโดยจะต้องเทวัตถุดิบให้ซ้อนกันเป็นชั้น ๆ โดยเริ่มจากด้านไม้ แร่เหล็ก ผงเหล็ก ด้านไม้ แร่เหล็ก ผงเหล็ก หินปูน หทราย ตามลำดับ จากนั้นจึงใช้รถตักคลุกวัตถุดิบที่ได้จัดเตรียมไว้ให้เข้ากัน แล้วนำวัตถุดิบที่ผสมแล้วนี้ไปกองรวมกันไว้เพื่อรอตักใส่ถังรองรับ (Hopper) ซึ่งใช้สำหรับใส่วัตถุดิบที่ผสมแล้วเพื่อนำไปใส่เตาถลุงต่อไป


จ. เติมวัตถุดิบลงในเตาถลุง เนื่องจากเตาถลุงต้องทำงานในลักษณะต่อเนื่อง ดังนั้นการเติมวัตถุดิบลงในเตาถลุงจึงต้องใช้คนงานคอยตักวัตถุดิบที่ผสมไว้แล้วเติมลงในเตาถลุง เมื่อเห็นว่าวัตถุดิบในเตาถลุงเพื่อให้เต็มอยู่ตลอดเวลา ในทางปฏิบัติการเติมวัตถุดิบให้เต็มอยู่ตลอดเวลาจะช่วยลดความร้อนของบริเวณที่คนงานทำงาน ซึ่งเกิดจากเปลวไฟในเตาถลุงได้อีกด้วย ตามรูปที่ 1

ฉ. เจาะเตาถลุง เนื่องจากเตาถลุงต้องทำงานในลักษณะต่อเนื่อง และต้องมีการเติมวัตถุดิบลงในเตาถลุงให้เต็มอยู่เสมอตามที่กล่าวมาแล้ว ดังนั้นการนำน้ำเหล็กและสแล็ก (slag) ซึ่งเป็นสิ่งสกปรกที่ปนมากับแร่เหล็กและวัตถุดิบอื่น ๆ ที่ใส่ลงไปเพื่อช่วยในการถลุงที่หลอมละลาย แล้วออกจากเตาถลุง จึงต้องกระทำโดยการเจาะเตาถลุงซึ่งจะกระทำทุก ๆ 4 ชั่วโมง ในการออกแบบเตาถลุงจะมีรูเตา (Discharge Hold) สำหรับระบายน้ำเหล็กและสแล็กที่หลอมละลาย โดยระดับของรูเตาจะอยู่สูงจากระดับกันเตาประมาณ 15 เซนติเมตร ตามปกติรูเตาจะอุดไว้ด้วยลูกอุดเตาที่ทำจากดินเหนียว ดังนั้นเมื่อจะเจาะเตาจึงต้องนำดินที่อุดไว้ออก แต่เนื่องจากบริเวณปากรูเตาจะมีสแล็กที่เหนียวอุดอยู่อีกชั้นหนึ่ง จึงต้องใช้กาชออกซิเจนและด้านไม้เผาละลายสแล็ก ส่วนที่เหนียวอุดของรูเตา โดยในการส่งกาชออกซิเจนนี้จะใช้ท่อเหล็กขนาด $3/8$ นิ้ว และท่อเหล็กนี้จะคอย ๆ หลอมละลายหมดไปในขณะที่ทำการเจาะเตา สำหรับลักษณะของเตาถลุงและรูเตาตามรายละเอียดในรูปที่ 2

รูปที่ ๑



รูปที่ ๒



ข. แยกสแล็กออกจากน้ำเหล็ก โดยปกติแล้วน้ำเหล็กซึ่งมีความหนาแน่นมากกว่าจะอยู่บนเตา และสแล็กซึ่งมีความหนาแน่นน้อยกว่าจะลอยอยู่บนน้ำเหล็ก ดังนั้นเมื่อเจาะเตาน้ำเหล็กจะไหลออกมาก่อน และเมื่อน้ำเหล็กไหลออกมาใกล้จะหมดก็จะมีสแล็กไหลปนออกมา ดังนั้นในการออกแบบรางรองรับน้ำเหล็กซึ่งใช้เป็นช่องทางไหลของน้ำเหล็กจะต้องออกแบบให้สามารถแยกสแล็กออกจากน้ำเหล็กได้ โดยมีลักษณะดังในรูปที่ 3 และเนื่องจากน้ำเหล็กและสแล็กมีความร้อนสูง ดังนั้นตัวรางรองรับน้ำเหล็กจะต้องบุด้วยอิฐทนไฟแล้วฉาบด้วยผงถ่านหินอีกชั้นหนึ่ง

ค. รองรับน้ำเหล็ก ภาชนะที่ใ้รองรับน้ำเหล็ก เรียกว่าถังรับน้ำเหล็ก (Ladle) เป็นถังเหล็กบุภายในด้วยอิฐทนไฟและฉาบด้วยผงถ่านหินอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งก่อนที่จะนำไปใช้งานใ้จะตองอบให้แห้งก่อน ดังเหล็กนี้มีความจุน้ำเหล็กประมาณ 7.5 ตัน ถังดังรับน้ำเหล็กสามารถปรับให้เอียงเทเป็นมุมต่าง ๆ ได้ด้วยเฟืองตัวหนอน

ง. หล่อเหล็กถลุง ใ้รอกเคลื่อนที่ตลอดความกว้างและความยาวของโรงงาน ยกถังรับน้ำเหล็กที่บรรจุน้ำเหล็กมาเทที่เครื่องหล่อเหล็กถลุง (Casting Machine) ซึ่งมีแบบหล่อเหล็กถลุงติดอยู่กับโซ่ดำเสียง (Chain Conveyor) ในทางปฏิบัติแบบหล่อเหล็กถลุงจะถูกขโมยควมนำละลายดินเหนียว และตั้งไว้ให้แห้งก่อนที่จะเทน้ำเหล็กเพื่อช่วยให้เหล็กถลุงไม่ติดแบบหล่อ แบบหล่อที่มีน้ำเหล็กถลุงนี้จะเคลื่อนที่ไปผ่านน้ำซึ่งฉีกระบายความร้อน เพื่อให้เหล็กถลุงเย็นและแข็งตัว ก่อนที่จะเทออกจากแบบหล่อตรงรถที่มารับเหล็กถลุงที่ได้จากการเจาะเตาแต่ละครั้งจะส่งไปซึ่ง เพื่อหาน้ำหนักและส่งตัวอย่างไปวิเคราะห์เพื่อหาส่วนผสม โดยเฉลี่ยเหล็กถลุง 1 แห่งจะมีน้ำหนักประมาณ 18 กิโลกรัม แต่ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับขนาดของแบบหล่อ และความเร็วในการเทน้ำเหล็กลงแบบหล่อด้วย ตามรูปที่ 4

จ. วิเคราะห์เหล็กถลุง เนื่องจากไม่สามารถที่จะทำการวิเคราะห์น้ำเหล็กที่อยู่ในเตาถลุง และไม่สามารถเก็บส่วนผสมของเหล็กถลุงที่ยังไม่เพียงพอได้ในทันที ดังนั้นในการวิเคราะห์จึงกระทำโดยนำเหล็กถลุงที่ได้จากการเจาะเตาแต่ละครั้งมาวิเคราะห์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับส่วนผสมของคาร์บอน ซิลิกอน และซัลเฟอร์ ซึ่งผลของการวิเคราะห์นี้

จะใช้ประกอบการพิจารณาในการกำหนดส่วนผสมของวัตถุดิบที่จะใส่ลงไปในเตาดสูงใน ครั้งต่อไปให้เหมาะสมยิ่งขึ้น


ฉ. แยกเศษเหล็กออกจากสแล็ก เนื่องจากการไหลของน้ำเหล็กที่ออกจาก เตาดสูงไม่สม่ำเสมอ จึงทำให้มีน้ำเหล็กบางส่วนไหลรวมไปกับสแล็ก ดังนั้นเมื่อสแล็กเย็น ทัวแล้วจึงต้องแยกเศษเหล็กออกจากสแล็ก ซึ่งโดยปกติในการผลิตเหล็กถลุง 1 ตัน จะ ได้เศษเหล็กถลุงประมาณ 30 กิโลกรัม

ฉ. นำปลดอกเหล็กสำหรับใส่คาร์บอนเพลส เตาดสูงไฟฟ้าที่ใช้ในการผลิต เหล็กถลุงใช้คาร์บอนเพลสเป็นสื่อนำไฟฟ้าทำหน้าที่เป็นอิเล็กโทรด (Electrode) แต่ เนื่องจากการคาร์บอนเพลสมีลักษณะเป็นก้อนโตประมาณ 5 เซนติเมตร ดังนั้นในการใช้งาน จึงต้องมีปลดอกเหล็กสำหรับใส่คาร์บอนเพลส โดยตัวปลดอกเหล็กทั้งสามท่อนทำจากเหล็กแผ่น หนาประมาณ 2.2 มิลลิเมตร นำมาขึ้นเป็นท่อนกลมแล้วเชื่อมตะเข็บรอยต่อมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 70 เซนติเมตร ยาวท่อนละ 160 เซนติเมตร ในการใช้งานจะนำไปเชื่อมต่อกับ ปลดอกเหล็กที่อยู่บนเตาดสูง ซึ่งวางท่ามุมเป็นรูปสามเหลี่ยม ตามรูปที่ 5


ที่ดิน อาคารโรงงาน สิ่งก่อสร้าง เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตต่าง ๆ

ที่ดิน อาคารโรงงาน สิ่งก่อสร้าง เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตต่าง ๆ เป็น ปัจจัยที่จะต้องจัดเตรียมสำหรับการผลิต ซึ่งจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับโครงการที่จะ ลงทุน เพื่อให้การลงทุนและการจัดแผนงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุน ในการผลิตและก่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุดทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ก. ที่ดิน และการปรับปรุงที่ดิน ในการผลิตเหล็กถลุงตามขนาดกำลังผลิตที่ระบุ ไว้ในโครงการที่ศึกษานี้ คาดว่าจะต้องใช้ที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารโรงงาน บ่อน้ำ บริเวณที่ กองวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป รวมทั้งพื้นที่ว่างส่วนหนึ่งเพื่อการขยายโครงการในอนาคต รวมทั้งสิ้นประมาณ 11 ไร่ แต่เนื่องจากหน้าดินมีระดับต่ำ ดังนั้นในการปรับพื้นที่เพื่อให้เหมาะสม




รูปที่ ๓



รูปที่ ๔

รูปที่ ๕



ในการสร้างโรงงาน จึงต้องถมที่ให้อู้อขึ้นประมาณ 1 เมตร โดยจะถมเฉพาะที่ที่ทำการใช้
ในโครงการที่จะต้องใช้ดินหรือทรายประมาณ 4,653 ลูกบาศก์เมตร สำหรับดินที่ไ้ถม
ส่วนหนึ่งจะไ้มาจากกาการขุดบ่อเพื่อใช้เป็นม่อพักและเก็บกักน้ำไว้ใช้ในโรงงาน


ข. อาคารโรงงานและสิ่งก่อสร้าง ในการกำหนดรายการต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การก่อสร้างนั้น ในที่นี้จะกำหนดเพียงกร่าว ๆ เพื่อนำไปวิเคราะห์ต้นทุนในบทต่อไป สำหรับ
การคำนวณงานทางด้านกรก่อสร้างซึ่งเป็นรายละเอียดปลีกย่อยนั้น ผู้รับเหมาก่อสร้างจะ
เป็นผู้วิเคราะห์คำนวณเอง รายการก่อสร้างต่าง ๆ มีดังนี้

1. อาคารโรงดูด เป็นอาคารลักษณะหลังคาแบบทรงจั่วแบน 2 ชั้น 2
หลังติดกัน ยาว 40 เมตร หลังเล็กกว้าง 12 เมตร หลังใหญ่กว้าง 15 เมตร ความสูง
ต่ำสุด 8 เมตร ตัวอาคารทำด้วยโครงเหล็กหลังคามุงสังกะสี ความแข็งแรงของโครง
สร้างอาคารสามารถติดตั้งรถยกน้ำหนักขนาด 15 ตัน ซึ่งเคลื่อนที่ตลอดความกว้างและ
ความยาวของอาคารโรงงานหลังใหญ่ได้ พื้นเป็นคินดูกรังอัดแน่น สำหรับอาคารหลังเล็ก
พื้นส่วนหนึ่งเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 7.5 เมตร ยาว 40 เมตร สูง 3 เมตร
สำหรับติดตั้งเตาดูด ส่วนที่เหลือเป็นพื้นคอนกรีตอัดแน่น กว้าง 4.5 เมตร ยาว 40 เมตร
ตามรายละเอียดในแผนภาพที่ 3.3 ซึ่งแสดงส่วนต่าง ๆ ของโรงงาน และภาพรูปที่ 6 ซึ่ง
แสดงภาพร่างตัวอาคารโรงดูด


2. อาคารโรงซ่อม มีลักษณะเป็นอาคารโครงเหล็กหลังเดี่ยว กว้าง 8
เมตร ยาว 10 เมตร ความสูงต่ำสุด 4 เมตร หลังคามุงสังกะสี พื้นคอนกรีตอัดแน่น มี
ห้องสำหรับเก็บเครื่องมือ และเบ็ควายเครื่องมือ 1 ห้อง

3. อาคารโรงม่ถ่านหินและโกดังเก็บคาร์บอนเฟลส เป็นอาคารโครง
เหล็กหลังเดี่ยว กว้าง 8 เมตร ยาว 10 เมตร หลังคามุงสังกะสี กั้นผนังและแบ่งแยกออก
เป็น 2 ส่วนด้วยอิฐบดลอก ส่วนหนึ่งใช้เป็นโกดังเก็บคาร์บอนเฟลส มีพื้นที่ประมาณ 4 x 8
ตารางเมตร ส่วนที่เหลือใช้สำหรับติดตั้งเครื่องม่ถ่านหิน มีพื้นที่ประมาณ 6 x 8 ตารางเมตร

มาตราส่วน 1 : 200



แผนภาพที่ ๓.๓ แผนผังแสดงส่วนต่างๆ ของอาคารโรงงาน



รูปที่ ๖ ภาพร่างตัวอาคารโรงถลุง

4. หอพักพนักงาน เป็นอาคารชั้นเดียวขนาด 10 x 15 ตารางเมตร มีห้องพักขนาด 3 x 4 ตารางเมตร จำนวน 10 ห้อง จัดไว้เป็นหอพักสำหรับพนักงานที่เข้ากะทำงานในตอนกลางคืน

5. อาคารสำนักงาน เป็นอาคารแยกเป็นสัดส่วนต่างหากจากโรงงาน มีลักษณะเป็นตึก 2 ชั้น ขนาด 8 x 10 ตารางเมตร ชั้นล่างใช้สำหรับเป็นห้องวิเคราะห์เกี่ยวกับวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปส่วนหนึ่ง และใช้เป็นที่ทำงานของพนักงานสำนักงานอีกส่วนหนึ่ง ชั้นบนจัดเป็นห้องรับแขก และห้องทำงานของฝ่ายบริหาร

6. บ่อน้ำบาดาลและถังเก็บน้ำ เป็นบ่อน้ำบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 153 มิลลิเมตร มีถังเก็บน้ำขนาดความจุ 8 ลูกบาศก์เมตร สูงจากระดับพื้นดิน 10 เมตร น้ำจากบ่อน้ำบาดาลนี้จะต่อไปใช้ในระบบสาธารณูปโภคภายในโรงงาน และใช้สำหรับระบายความร้อนในชุดของสายส่งไฟฟ้าแรงสูงจากหม้อแปลงไฟฟ้าไปยังอีเล็กโตรคอกของเตาถลุง

7. บ่อตกตะกอนและบ่อพัก เป็นบ่อดิน ขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 60 เมตร ลึก 3 เมตร มีผนังกัน (Buffer) เพื่อช่วยในการตกตะกอน 4 ช่วง มีท่อระบายน้ำร้อนจากโรงงานมายังบ่อตกตะกอน และมีปั๊มสำหรับปัมน้ำไปใช้ในการระบายความร้อน

8. ลานจอดรถและบริเวณที่สมวัตุดิบ ลานจอดรถเป็นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 14 x 15 ตารางเมตร หนา 100 มิลลิเมตร ใช้เหล็กเส้นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มิลลิเมตร อยู่บริเวณหน้าอาคารสำนักงาน สำหรับบริเวณที่สมวัตุดิบเป็นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 12 x 18 ตารางเมตร หนา 100 มิลลิเมตร ใช้เหล็กเส้นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มิลลิเมตร เช่นกัน

9. ถนนคอนกรีต เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณที่ตั้งโรงงาน คิดเป็นพื้นที่ทั้งสิ้น 2,082 ตารางเมตร หนา 100 มิลลิเมตร ใช้เหล็กเส้นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มิลลิเมตร

10. บริเวณที่เก็บวัตถุดิบและสแล็ก เป็นพื้นที่ซึ่งถมให้ไถ่ระดับและปรับให้เรียบ ผิวหน้าเป็นดินลูกรังบดอัดแน่น ส่วนการกำหนดตำแหน่งและขนาดของพื้นที่สำหรับกองวัตถุดิบแต่ละชนิด ปรากฏตามรายละเอียดในแผนภาพที่ 3.4

11. บริเวณที่กองเหล็กถลุง เป็นพื้นที่ซึ่งถมให้ไถ่ระดับและปรับให้เรียบ ผิวหน้าเป็นดินลูกรังบดอัดแน่น แล้วโรยด้วยหินละเอียด เป็นพื้นที่ซึ่งอยู่บริเวณคานหน้ามีขนาด 20 x 46 ตารางเมตร


12. รั้วสังกะสีล้อมรอบโรงงานและประตูรั้ว รั้วล้อมรอบโรงงานเป็นรั้วสังกะสีสูงจากพื้นโรงงานประมาณ 2.10 เมตร ยาวประมาณ 540 เมตร ประตูรั้วเป็นประตูเหล็กสูง 2.10 เมตร ยาว 7.50 เมตร ทำค้ำเหล็กแผ่นมีรางเหล็กกลม 2 ราง และล็อกถูกป็น เวลาเปิดจะเลื่อนขึ้นอยู่คานหลังกำแพง คานข้างมีประตูเล็กขนาดกว้าง 1.20 เมตร สูง 2.00 เมตร

ค. เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต โรงงานอุตสาหกรรมผลิตเหล็กถลุงจะต้องใช้เครื่องจักรแต่ละชนิดในแต่ละขั้นตอนการผลิต ซึ่งจำนวนและขนาดของเครื่องจักรจะขึ้นอยู่กับขนาดของกำลังผลิตตามโครงการ เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตที่ใช้ประกอบด้วย

- เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการบดแร่เหล็ก
- เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผสมวัตถุดิบและลำเลียงวัตถุดิบ
- เตาถลุงและหม้อแปลงไฟฟ้า
- เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการหล่อเหล็กถลุง
- เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตอื่น ๆ

ในการผลิตให้ไต่ตามโครงการนั้น เราสามารถคำนวณหาจำนวนเครื่องจักรที่ต้องการใช้ได้ โดยในที่นี้จะคำนวณหาจำนวนหรือขนาดของเครื่องจักรที่สำคัญ และใช้เป็นประจำตลอดเวลาเท่านั้น ซึ่งได้แก่

- 1 เครื่องบดแร่เหล็ก
- 2 รถค้ำและผสมวัตถุดิบ
- 3 เตาถลุงและหม้อแปลงไฟฟ้า



แผนภาพที่ ๓.๘ แผนผังแสดงบริเวณโรงงาน

1 เครื่องบดแร่เหล็ก เครื่องบดแร่จะบดแร่เหล็กที่ส่งมาจากแหล่งแร่ให้ มีขนาดโตประมาณ 2.5 เซนติเมตร ก่อนที่จะนำแร่เหล็กไปผสมกับวัตถุขี้บอื่น ๆ เพื่อได้ ลงไปในเตาถลุง สำหรับจำนวนเครื่องจักรที่ต้องการใช้ สามารถคำนวณได้ดังนี้

ต้องการผลผลิตเหล็กถลุง 13,200 ตัน/ปี (ปีละ 352 วัน)	37.5 ตัน/วัน
ต้องใช้แร่เหล็ก (เหล็กถลุง 1 ตัน ใช้แร่เหล็กประมาณ 800 กก.)	30,000 กก./วัน
เมื่อแร่เหล็กที่สูญเสียไปในขณะบด 10% ∴ น้ำหนักแร่เหล็กที่เอามาบด	33,333 กก./วัน
กำลังผลิตของ เครื่องบดแร่เหล็ก	5,000 กก./ชม.
เครื่องบดแร่เหล็กมีประสิทธิภาพ(ทำงานวันละ 8 ชม.)	90 %
จำนวนเครื่องจักรที่ต้องการ	$= \frac{\text{กำลังผลิตที่ต้องการ}}{\text{กำลังผลิตของเครื่องจักร}}$

$$\begin{aligned} \therefore \text{จำนวนเครื่องบดแร่เหล็กที่ต้องการ} &= \frac{33,333}{5,000 \times 0.9} \\ &= 0.925 \\ &= 1 \text{ หน่วย} \end{aligned}$$

2 รถตักและผสมวัตถุดิบ ในการผสมวัตถุดิบ จะใช้รถตักขนาด 2 ตัน ตัก แร่และวัตถุดิบจากกองวัตถุดิบมายังบริเวณผสมวัตถุดิบ และทำหน้าที่ผสมวัตถุดิบ สำหรับจำนวน รถตักที่ต้องการใช้ สามารถคำนวณได้ดังนี้

ต้องการผลผลิตเหล็กถลุง 13,200 ตัน/ปี (ปีละ 352 วัน)	37.5 ตัน/วัน
วัตถุดิบที่ต้องใช้รถตักขนและผสม (เหล็กถลุง 1 ตัน ใช้วัตถุดิบ 2.666 ตัน)	99.937 ตัน/วัน
เมื่อวัตถุดิบสูญหายไปในช่วงขน 10% ∴ น้ำหนักวัตถุดิบที่ต้องขน	111.041 ตัน/วัน
รถตัก 1 คันจะสามารถขนและผสมวัตถุดิบได้	30 ตัน/ชม.
ทำงานวันละ	8 ชม.
รถตักมีประสิทธิภาพ	90 %

$$\text{จำนวนรถตักที่ต้องการ} = \frac{\text{กำลังผลิตที่ต้องการ}}{\text{กำลังผลิตของรถตัก}}$$

$$\begin{aligned}
 \therefore \text{จำนวนรถบรรทุกที่ต้องการ} &= \frac{111.041}{8} \div (30 \times 0.9) \\
 &= 0.514 \\
 &= 1 \text{ หน่วย}
 \end{aligned}$$

3 เตาถลุงและหม้อแปลงไฟฟ้า หลังจากได้เตรียมวัตถุดิบเรียบร้อยแล้วก็จะนำมาใส่ลงในเตาถลุง ลักษณะของเตาถลุงตามรายละเอียดในรูปที่ 4

ในการผลิตเหล็กถลุงด้วยเตาถลุงไฟฟ้า ปกติจะใช้แรงเคลื่อนไฟฟ้า 160 โวลต์ และจะใช้พลังงานไฟฟ้าประมาณ 2,100 ถึง 2,750 กิโลวัตต์ - ชั่วโมง (หน่วย) ต่อเหล็กถลุง 1 ตัน โดยใช้ถ่านหินทำหน้าที่เป็นตัวลดออกซิเจน (Reducing Agent) แร่เหล็กที่ใช้มีส่วนประกอบคือ Fe 58 - 62% SiO_2 7 - 12% และ S 0.7 - 1.5% อย่างไรก็ตาม ความสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าจะขึ้นอยู่กับจำนวนสแล็ก และจำนวนซิลิกอน (Silicon) ที่มีอยู่ในเหล็กถลุง⁽¹⁵⁾

สำหรับการผลิตเหล็กถลุงด้วยเตาถลุงไฟฟ้าในประเทศไทย โดยใช้แร่เหล็กจากแหล่งแร่ที่อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี มีส่วนประกอบของแร่ดังนี้ Fe 55.5 - 67.2% SiO_2 0.52 - 8.91% และ Al_2O_3 0 - 2.05% โดยมีอัตราส่วนผสมของวัตถุดิบตามที่ได้อธิบายมาแล้ว จะใช้พลังงานไฟฟ้าโดยเฉลี่ยประมาณ 2,300 หน่วย แรงเคลื่อนไฟฟ้า 100 โวลต์ ต่อเหล็กถลุง 1 ตัน และจะได้เศษเหล็กถลุงประมาณ 3% โดยน้ำหนัก⁽¹²⁾ ดังนั้นในการคำนวณขนาดหม้อแปลงไฟฟ้าที่จะใช้ต่อไปนี้ จึงใช้ตัวเลขดังกล่าวนี้เป็นเกณฑ์

ต้องการผลผลิตเหล็กถลุง 13,200 ตัน/ปี (ปีละ 352 วัน) 37.5 ตัน/วัน
 ต้องใช้พลังงานไฟฟ้า (การผลิตเหล็กถลุง 1 ตัน ใช้พลังงานไฟฟ้าโดยเฉลี่ย 2,300 หน่วย) เท่ากับ 86,250 หน่วย/วัน

ทำงานวันละ 24 ชม.
 หม้อแปลงไฟฟ้ามีประสิทธิภาพ 90 เปอร์เซ็นต์

$$\begin{aligned}
 \therefore \text{ขนาดของหม้อแปลงไฟฟ้าที่ใช้} &= \frac{86,250}{24 \times 0.9} \\
 &= 3,993.0555 \text{ เค.วี.เอ.}
 \end{aligned}$$

เลือกใช้หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 4,000 เค.วี.เอ.
 จำนวนหม้อแปลงไฟฟ้าที่ใช้ 1 หน่วย
 เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลิตเหล็กดulongตามโครงการที่ศึกษามีรายละเอียด
 ดังนี้

ตารางที่ 3.5
 ประเภทและชนิดของ เครื่องจักรอุปกรณ์การผลิต

รายการ	ขนาดกำลังแรงมา ต่อหน่วย	จำนวน (หน่วย)
1. เครื่องบดแร่ ขนาดกำลังผลิต 5 ตันต่อ ชั่วโมง (ขนาดของก้อนแร่ที่บดแล้วโต ประมาณ 1 นิ้ว)	20	1
2. รถคักและผสมแร่ ล้อยางขนาด 2.3 ตัน เครื่องยนต์คีเซด Bucket ขนาด 0.9 ลูกบาศก์เมตร	67	1
3. สายพานลำเลียงวัตถุดิบที่ผสมแล้ว ขนาด 16 นิ้ว ยาว 10 เมตร พร้อมถังรองรับ (Hopper) ความจุ 20 ตัน	3	2
4. เตาถลุงไฟฟ้าพร้อมปล่องควันและอุปกรณ์ กันฝุ่น กำลังผลิต 37.5 ตันต่อ 24 ชั่วโมง	-	1
5. หม้อแปลงไฟฟ้าสำหรับเตาถลุง 3 Phase 4,000 K.V.A. Primary 22 kv, 50 Hz Secondary Voltage Range 110/105/95/90/85/70v พร้อมทั้ง ระบบควบคุมและอุปกรณ์การติดตั้ง	(4,000 K.V.A)	1

ตารางที่ 3.5 (ต่อ)

รายการ	ขนาดกำลังแรงม้า ต่อหน่วย	จำนวน (หน่วย)
6. พัดลมระบายความร้อน หม้อแปลงไฟฟ้า สำหรับเตาถลุง	53	3
7. ชุดสายไฟ (Secondary Copper Plate) พร้อมระบบน้ำหล่อเย็น และอุปกรณ์จับยึด แท่งอิเล็กโทรด	-	1
8. ปั๊มน้ำขนาดท่อ 3 นิ้ว ความเร็ว 1,450 รอบต่อนาที	5	2
9. ถังรับน้ำเหล็กขนาดความจุ 7.5 ตัน	-	2
10. รอกเคลื่อนที่ใต้ถลอมความกว้างและความ ยาวของโรงงาน (Span 15 เมตร สูง 8 เมตร) ความสามารถในการยก 15 ตัน ประกอบด้วย มอเตอร์สำหรับยกขนาด 15 ตัน	53.49	1
มอเตอร์ขับเคลื่อนตามความยาวของโรงงาน	10	1
มอเตอร์ขับเคลื่อนตามความกว้างของโรงงาน	6.7	1
11. เครื่องหล่อเหล็กถลุงขนาด 220 แอมป์ หล่อ พร้อมทั้งระบบน้ำหล่อเย็น	15	1
12. เครื่องโม้ถ่านหิน	3	1
13. เครื่องขังน้ำหนักขนาด 40 ตัน	-	1
14. รถเข็นสำหรับรองรับเหล็กถลุงจากเครื่อง หล่อเหล็กถลุง	-	1
15. รถเข็นสำหรับคาร์บอนเฟลสและถ่านหิน	-	2

ตารางที่ 3.5 (ต่อ)

รายการ	ขนาดกำลังมา ทอหน่วย	จำนวน (หน่วย)
16. เครื่องมือวิเคราะห์แร่ และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป	-	(1 ชุด)
17. เครื่องมือม้วนเปลือกเหล็กสำหรับใส่คาร์บอน เพลต (แผ่นเหล็กหนา 2.2 มิลลิเมตร ยาว 1,600 มิลลิเมตร)	1	1
18. เครื่องมือซ่อมบำรุง		
- เครื่องเชื่อมไฟฟ้าขนาด 300 แอมแปร์	4.56	1
- เครื่องเชื่อม	-	(1 ชุด)
- เครื่องเจียรในไฟฟ้าขนาดกรูทินเจียรใน 20 มิลลิเมตร	0.9	1
- สว่านเจาะรู (แบบธรรมดา แทนจับขึ้น งาน เลื่อนขึ้นลงได้ ใช้สว่านโคสติก 20 มิลลิเมตร)	1.4	1
19. หม้อแปลงไฟฟ้า 3 Phase 160 K.V.A. 50 Hz Primary Voltage 22 kv Secondary Voltage 220/380 v.	(160 K.V.A.)	1

เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตที่ใช้ในโครงการที่ศึกษานี้ สามารถจัดหาได้จากโรงงานผลิตภายในประเทศเป็นส่วนใหญ่ สำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่น ๆ เช่น รถตัก หม้อแปลงไฟฟ้าสำหรับเตาถลุง รอก และเครื่องชั่งน้ำหนัก สามารถจัดหาได้จากบริษัทตัวแทนจำหน่ายภายในประเทศ

วัตถุดิบและพลังงาน

ก. วัตถุดิบ ในการผลิตเหล็กถลุงโดยมีกำลังผลิตปีละประมาณ 13,200 ตัน จะต้องใช้วัตถุดิบและวัสดุจำเป็นในการผลิต ตามรายละเอียดในตารางที่ 3.6

ตารางที่ 3.6

ปริมาณวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นที่ใช้ในการผลิตเหล็กถลุง 13,200 ตันต่อปี

รายการ	น้ำหนักวัตถุดิบและวัสดุ จำเป็น กก. ต่อตันเหล็ก ถลุง	น้ำหนักวัตถุดิบและวัสดุ จำเป็น ตันต่อปี
1. แร่เหล็ก	800	10,560
2. ผงเหล็ก	800	10,560
3. หินปูน	400	5,280
4. ถ่านไม้	500	6,600
5. ททราย	165	217.8
6. ถ่านหิน	40	528
7. คาร์บอนเฟลส	10	132
8. ปลูกเหล็กสำหรับใส่คาร์บอนเฟลส	(3 เซ็นติเมตรต่อตัน)	(396 เมตร)
9. ออกซิเจน (ใช้ในการเจาะเตา)	(2.13 ลบ.เมตรต่อวัน)	(749.76 ลบ.เมตร)
10. ท่อเหล็กขนาด 3/8 นิ้ว ยาว 6 เมตร (ใช้ในการเจาะเตา)	(30 เส้นต่อวัน)	(10,560 เส้น)

ข. พลังงาน พลังงานที่ใช้ในการผลิตเหล็กถลุง คือ น้ำมันเชื้อเพลิงและไฟฟ้า ในการใช้รถตักและผสมวัตถุดิบจะใช้น้ำมันดีเซลประมาณ 25 ลิตรต่อวัน หรือ 8,800 ลิตรต่อปี ส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้านั้นแยกออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. พลังงานไฟฟ้าที่ใช้กับเตาดลุง
2. พลังงานไฟฟ้าที่ใช้กับเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่น ๆ ในโรงงาน

1. พลังงานไฟฟ้าที่ใช้กับเตาดลุง จำนวนพลังงานไฟฟ้าที่ใช้กับ

เตาดลุงสามารถคำนวณได้ดังนี้		
ต้องการผลิตเหล็กถลุง	13,200	ตันต่อปี
ในการผลิตเหล็กถลุง 1 ตัน ต้องใช้พลังงานไฟฟ้า	2,300	หน่วย
ดังนั้นความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าใน 1 ปี	$= \frac{13,200 \times 2,300}{0.9}$	
	$= 33,733,333$	หน่วย

2. พลังงานไฟฟ้าที่ใช้กับเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่น ๆ ในโรงงาน

จำนวนพลังงานไฟฟ้าที่ใช้กับเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่น ๆ ในโรงงาน สามารถคำนวณได้ดังนี้		
เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น	162.05	แรงม้า
เครื่องจักรและอุปกรณ์มีประสิทธิภาพในการทำงาน	90	เปอร์เซ็นต์
∴ พลังงานไฟฟ้าที่ต้องการใช้	$= \frac{162.05}{0.9} = 180.05$	แรงม้า
คิดเป็นกิโลวัตต์ (180.05×0.746)	$= 134.31$	กิโลวัตต์
คิดเวลาดำเนินงานโดยเฉลี่ยของเครื่องจักรและอุปกรณ์	$= 8$	ชั่วโมงต่อวัน
ทุกชิ้น		
∴ พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ใน 1 ปี (134.31×8)	$= 1,074.48$	หน่วยต่อวัน
	$(1,074.48 \times 352)$	$= 378,216.96$ หน่วยต่อปี

การขนส่ง

โรงงานตามโครงการที่ศึกษานี้ จะซื้อวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นภายในประเทศ นอก จากของบางอย่างซึ่งต้องซื้อจากต่างประเทศโดยซื้อจากบริษัทตัวแทนจำหน่ายภายในประเทศ การขนส่งวัตถุดิบเข้าสู่โรงงานเป็นหน้าที่ของผู้ขาย ส่วนผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากโรงงานจะ ต้องมีรถบรรทุกสำหรับส่งไปให้ผู้ซื้อ ซึ่งได้แก่ตัวแทนจำหน่าย และโรงงานหล่อเหล็กต่าง ๆ ดังนั้นโรงงานจึงจำเป็นต้องมีรถบรรทุกขนาด 6 ล้อ 2 คัน เพื่อบริการลูกค้าด้านการขนส่ง ผลิตภัณฑ์ให้ถึงที่ตามที่อยู่ลูกค้าต้องการ

แรงงานและการจัดองค์กร


ก. แรงงาน แรงงานที่ใช้ในการดำเนินการตามโครงการรวมทั้งสิ้น 58 คน แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ

1. แรงงานที่ใช้ในการผลิต
2. แรงงานที่ใช้ในด้านการบริหารทั่วไป

1. แรงงานที่ใช้ในการผลิต คือแรงงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการผลิต โดยแบ่งออกเป็น 2 พวกคือ แรงงานที่ใช้ในการผลิต ทำงานวันละ 8 ชั่วโมง จำนวนทั้งสิ้น 16 คน และแรงงานที่ใช้ในการผลิตซึ่งทำงานเป็นกะ กะละ 10 คน วันละ 3 กะ รวม 30 คน ดังนั้นแรงงานที่ใช้ในการผลิตรวมทั้งสิ้นจึงเท่ากับ 46 คน (ตามรายละเอียด หน้าที่ความ รับผิดชอบ และจำนวนคนงาน ฝ่ายโรงงานในผนวก ข.7 และรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะ งาน และจำนวนคนงานที่ใช้ในการผลิตในแต่ละแผนกในผนวก ข.8)

2. แรงงานที่ใช้ในด้านการบริหารทั่วไป เป็นแรงงานที่ทำงานประจำอยู่ สำนักงาน และทำงานช่วยด้านบริหารทั่วไป ได้แก่ ด้านการตลาด ด้านบัญชี และด้านการดูแล ทั่วไป มีจำนวนแรงงานทั้งสิ้น 12 คน (ตามรายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบของแรงงาน ด้านบริหารทั่วไป ในผนวก ข.9)

ข. การจัดองค์กร การจัดองค์กร แบ่ง เป็นฝ่ายสำนักงาน และฝ่ายโรงงาน ตามรายละเอียดในแผนภาพดังต่อไปนี้



แผนการก่อสร้างโรงงานและติดตั้งเครื่องจักร

การก่อสร้างโรงงานจะใช้เวลาประมาณ 8 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2523 ถึงเดือนมิถุนายน 2524 ดังนั้นโรงงานตามโครงการที่ศึกษานี้จะเริ่มทำการผลิตได้ในครึ่งหลังของปี พ.ศ. 2524

รายละเอียดการก่อสร้างและดำเนินการตามภาพที่ 3.5.

ปัญหาและความไม่สะดวกต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ปัญหาต่าง ๆ รวมทั้งความไม่สะดวกต่าง ๆ ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินงานด้านวิศวกรรมของโรงงาน ตามโครงการที่ศึกษานี้ สามารถพิจารณาเป็นแต่ละด้านได้ดังนี้

รายละเอียด	2523		2524											
	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1 เจริญหาแหล่งเงินทุน	■													
2 เจริญต่อรองราคา ทำสัญญาซื้อขายที่ดิน และโอนโฉนด		■												
3 ออกแบบอาคาร และสิ่งก่อสร้าง, ค้างเหมา	■													
4 ดมท และ ปรับพื้นที่		■	■											
5 ลงรากฐานอาคาร, ส้วางรั้ว			■	■										
6 ขึ้นเสา, ก่ออาคาร				■	■									
7 ก่อผนัง, มุงหลังคา และอื่น ๆ พร้อม ติดตั้งไฟฟ้า ประปา					■	■	■							
8 เจริญ และทำสัญญา กับ บริษัท ผู้ผลิตเครื่องจักร และ อุปกรณ์		■												
9 เห็นสัญญาสั่งซื้อเครื่องจักร และ อุปกรณ์		●												
10 ผู้ผลิตดำเนินการผลิต และจัดส่งเครื่องจักร และ อุปกรณ์			■	■	■									
11 ติดตั้งเครื่องจักร และ อุปกรณ์				■	■	■								
12 ทดสอบการเดินเครื่อง								■						
13 วันสมัครแรงงาน และ ผักอบนมการ ปฏิบัติงาน				■	■	■								
14 ทดสอบเครื่องโดยทำการผลิตเพิ่ม 75% ของกำลังผลิตปกติ									■	■	■	■	■	■

แผนภาพที่ ๓.๕ แผนการก่อสร้างโรงงานและติดตั้งเครื่องจักร

ก. ถ่านวัตถุถิบ แร่เหล็กเป็นวัตถุถิบที่สำคัญอย่างหนึ่งในการผลิต จึงต้องให้มีการตรวจสอบคุณภาพ โดยปกติแล้วในแร่เหล็กควรมี Fe อยู่ในระดับเฉลี่ยประมาณ 60% จึงจะคุ้มค่าลงทุนในการถลุง เพราะถ้ามี Fe ต่ำมากก็จะทำให้ได้เหล็กถลุงน้อย ในขณะที่ค่าใช้จ่ายทางค่านพลังงานไฟฟ้าคงที่

ข. ค่านพลังงานไฟฟ้า

1. ปัญหาการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้า เป็นที่ทราบกันดีว่าในระยะที่ผ่านมาได้เกิดการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้า เนื่องจากเกิดภาวะฝนแล้งทำให้น้ำเหนือเขื่อนซึ่งใช้ในการผลิตไฟฟ้ามีปริมาณลดน้อยลง รัฐบาลจึงได้ใช้มาตรการการประหยัดพลังงานไฟฟ้าด้วยการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลง ซึ่งมาตรการดังกล่าวแม้จะเป็นมาตรการที่ใช้เพียงชั่วคราวก็ตาม แต่ค่าใช้จ่ายในช่วงเวลาที่โรงงานตามโครงการที่ศึกษาได้เริ่มดำเนินการผลิตแล้ว มาตรการดังกล่าวก็จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อการผลิตอย่างแน่นอน ทั้งนี้เนื่องจากโรงงานตามโครงการที่ศึกษามีความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าสูง อย่างไรก็ตามปัญหาดังกล่าวจะหมดสิ้นไปได้เนื่องจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตได้จัดหาโครงการผลิตไฟฟ้าโดยใช้ก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยเป็นเชื้อเพลิง โดยจัดทำเป็นโครงการต่อเนื่อง และโรงงานตามโครงการที่ศึกษาก็จะใช้พลังงานไฟฟ้าจากแหล่งดังกล่าวนี้

2. ค่ากระแสไฟฟ้า เนื่องจากกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันเป็นสินค้าออกได้ประกาศขึ้นราคาน้ำมันดิบอยู่ตลอดเวลา เป็นผลทำให้ต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าบางส่วนที่ต้องใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงมีราคาสูงขึ้น รัฐบาลจึงต้องประกาศขึ้นราคาค่ากระแสไฟฟ้า ซึ่งมีผลทำให้ต้นทุนในการผลิตเหล็กถลุงตามโครงการที่ศึกษาสูงขึ้น แต่ปัญหาดังกล่าวก็กำลังได้รับการแก้ไขโดยการหันมาใช้ก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าแทนน้ำมัน ซึ่งจะทำให้ราคาค่ากระแสไฟฟ้าคงที่หรือมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นไม่มากนัก

ค. ถ่านเครื่องจักร อุตสาหกรรมผลิตเหล็กถลุง เป็นอุตสาหกรรมที่มีลักษณะต่อเนื่อง ดังนั้นหม้อแปลงไฟฟ้าสำหรับเตาถลุงซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการผลิตมักจะก่อให้เกิดปัญหาและข้อขัดข้องในการผลิตบ่อย ๆ ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวสามารถกระทำ

โดยเลือกใช้หม้อแปลงไฟฟ้าที่มีคุณภาพสูง แม้ว่าจะมีราคาแพงกว่าหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีขนาดเดียวกันก็ตาม

จะเห็นได้ว่า ปัญหาและความไม่สะดวกดังกล่าวแล้วข้างต้น หากเกิดขึ้นแล้ว ก็จะมีผลกระทบต่อภาระที่เนื่องต่อการดำเนินงานของโรงงานตามโครงการที่ศึกษาบ้าง แต่ก็ไม่มากจนถึงกับเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการดำเนินงานดังกล่าว

สรุป

จากการศึกษาค้นคว้าวิศวกรรมซึ่ง เป็นการศึกษาทางด้านกายภาพของโรงงาน เช่น การจัดหาและปรับปรุงที่ดิน กรรมวิธีการผลิต เครื่องจักรอุปกรณ์การผลิต การก่อสร้างอาคารโรงงาน สำนักงาน การจัดหาแรงงานในปริมาณและคุณสมบัติที่ต้องการ ฯลฯ นั้น สรุปได้ว่า โรงงานตามโครงการที่ศึกษาดังกล่าวมีความเป็นไปได้ทางด้านวิศวกรรม กล่าวคือ สามารถที่จะดำเนินการผลิตไปได้อย่างดี และปัญหาต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น หากเกิดขึ้นจริงแล้วก็จะไม่กระทบกระเทือนต่อการดำเนินงานตามโครงการมากนัก