

## สุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

### 7.1 สุปผลการวิจัย

การวิจัยในเรื่องนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อหากระบวนการผลิต เค้ก เหลืองจากแร่โมนาไซต์ในประเทศไทย ด้วยวิธีการที่ง่าย ไม่ยุ่งยาก สามารถจัดและหัวสตู เครื่องจักรที่ได้ง่าย พร้อมทั้งให้ประสิทธิภาพในการผลิตได้สูง ดังข้อสุปผลการวิจัยดังต่อไปนี้

#### 7.1.1 ขั้นตอนการสักดิบ เนื้อม

จากการหารูปแบบของ เนื้อม ในร่าง ฯ ดังผลในตาราง 6.1 นั้น โดยจะ ที่มีขนาดใหญ่กว่าจะมีดิบ เนื้อมป่นอยู่มากกว่า เพราะ เม็ดแร่ขนาดเล็กนั้นมากจะมี เชคคุณ เจือปัน ต่าง ๆ ที่มีลักษณะและขนาดใกล้เคียงกัน เม็ดแร่ขนาดเล็กนี้ ทำให้หลุดลอกตะแกรงร่อนแร่ออกมานะ ป่นอยู่กับแร่ได้ เชคคุณ เหล่านี้อาจจะ เป็นติน กรวด ทรายหรือติน ส่วนขนาดของ เม็ดแร่ตามธรรมชาตินั้นจะมีรูปแบบของ เนื้อมอยู่ในช่วงของ เม็ดแร่ขนาด -200 ถึง -270 เมช จะนั้นแร่โมนาไซต์ ตามธรรมชาติส่วนใหญ่จึงควรจะมีขนาดอยู่ในระหว่าง -200 ถึง -270 เมช

ในการย่อยแร่ที่สกาวะต่าง ๆ นั้น มีรายละเอียดดังนี้

ก. ขนาด เม็ดแร่ ดังผลในตาราง 6.3 และรูป 6.2 โดยจะย่อยสักดิบ เนื้อม ออกมาน้ำได้สูงสุด เมื่อใช้แร่ขนาด -200 เมช เพราะแร่ที่มีขนาดใหญ่กว่าจะมีพื้นที่ผิวในการสัมผัสถูก สารที่ใช้ย่อยได้น้อยกว่า จึงทำให้เม็ดแร่แตกสลายได้ยากกว่า ส่วนการที่แร่ที่มีขนาดเล็กกว่า -200 เมชนั้นจะมีขนาดเล็กเกินไป ทำให้เม็ดแร่สักดิบสารที่ใช้ย่อยแล้ว มากจะรวมกัน เอง เป็นก้อนได้ง่าย และทำ การบีบกวนลำบาก จึงถูกย่อยให้แตกสลายได้ยาก ที่ลำบากคือ เม็ดแร่ขนาดเล็กมากนั้นจะคุ้ง- ขับดิบ เนื้อมในสารละลายกลับ เข้าที่ผิวของ เม็ดแร่ เป็นเหตุให้ดิบ เนื้อมถูกสักดิบออกมาน้ำได้น้อย

ข. อัตราส่วนกรดต่อแร่ ดังผลจากตาราง 6.4 และรูป 6.3 โดยดิบ เนื้อมจะ ถูกสักดิบออกมาน้ำได้สูงสุด เมื่อใช้อัตราส่วนกรดต่อแร่เป็น 1.5:1 การใช้กรดมาก เกินอัตราส่วนนี้จะ

ทำให้ญี่เร เนียมจะถูกสักดอกได้ลดน้อยลง เพราะจะมีปริมาณของกรดซัลฟูริกอิสระ เหลืออยู่มากขึ้น ซึ่งจะทำให้ความต่างศักดิ์ไฟฟ้าของการเกิดออกซิเดชันระหว่างญี่เรนัสและญี่เรนีล้ออนคลอง ตั้งนั้นญี่เรนัสอ่อนจึงถูกเปลี่ยนไปเป็นญี่เรนีล้ออนได้น้อยลง ซึ่งญี่เรนัสอ่อนสามารถละลายในสารละลายกรดเจือจางได้น้อย เป็นเหตุให้มีปริมาณญี่เร เนียมจะถูกละลายชະล้างออกมานได้ลดน้อยลง (51)

ค. ความเข้มข้นของกรด ตั้งผลจากตาราง 6.5 และรูป 6.4 โดยญี่เร เนียม จะถูกสักดอกได้มากขึ้น เมื่อใช้กรดซัลฟูริกที่มีความเข้มข้นมากขึ้น ซึ่งญี่เร เนียมจะถูกสักดอกได้สูงสุดที่ความเข้มข้น 90% ถ้าความเข้มข้นเกินกว่านี้จะสักดัญญี่เร เนียมออกมานได้ลดน้อยลง เพราะกรดซัลฟูริกที่เข้มข้นมาก ๆ จะมีความหนืดมากขึ้น ทำให้ประสิทธิภาพการบันทุณลคลง โอกาสของกรดที่จะสัมผัสถูก เม็ดแร่ได้อย่างทั่วถึงจึงลดน้อยลง เม็ดแร่จึงแตกสลายได้ยากกว่า นอกจากนี้กรดซัลฟูริกที่เข้มข้นมาก ๆ จะทำให้มีปริมาณกรดซัลฟูริกอิสระ เหลืออยู่มาก ซึ่งญี่เร เนียมก็จะถูกละลายชະล้างออกมานได้ลดน้อยลง (เหตุผลเดียวกับข้อ ข.)

ง. อุณหภูมิ ตั้งผลจากตาราง 6.6 และรูป 6.5 โดยญี่เร เนียมจะถูกสักดอกได้ดียิ่งขึ้น เมื่อใช้อุณหภูมิในการย่อยสูงขึ้น แต่ที่อุณหภูมิเกินกว่า 190°ช. นั้น จะให้ผลต่อการสักดัญญี่เร เนียมออกมานได้ใกล้เคียงกัน เมื่อใช้อุณหภูมิ 190°ช และเมื่อจากอุณหภูมิอาจมีการแปรเปลี่ยนได้บ้าง จะนั้นจึงควรใช้อุณหภูมิในการย่อยไม่ต่ำกว่า 200°ช จะเหมาะสมที่สุด

จ. เวลา ตั้งผลในตาราง 6.7 และรูป 6.6 จะเห็นว่าญี่เร เนียมจะถูกสักดอกจากจากแร่ได้อย่างรวดเร็วมาก เพียงย่อยแร่แค่ 15 นาทีก็จะสักดัญญี่เร เนียมออกมานได้ถึง 49.33% และที่เงื่อนไขอันหลังจะมีการสักดัญญี่เร เนียมได้มากที่สุด 68.28% แต่จะสักดัญญี่เร เนียมออกมานได้สูงสุด เมื่อย่อยแร่เป็นเวลาประมาณ 1.5 ชั่วโมง หลังจากนี้แล้วปริมาณญี่เร เนียมที่จะถูกสักดอกจะมากกว่าเดิม เพียงเล็กน้อย แสดงว่าญี่เร เนียมที่รวมตัวเป็นองค์ประกอบของแร่ในนาฬิกานั้น จะรวมตัวกันอยู่ค่อนข้างหละลุวนไป เนื่องจากมีน้ำมาก จึงถูกย่อยแตกสลายออกมานได้หมายความในเวลาในนานนัก แต่การที่สักดัญญี่เร เนียมออกมานได้ไม่สมบูรณ์นั้นจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสภาวะการย่อยอื่น ๆ ตั้งกล่าวข้างต้นด้วย

การแยกตะกอนของกราฟแร่และตะกอนเจือปนอื่น ๆ ออกจากสารละลายชະล้างนั้น ตะกอนเหล่านี้อาจจะพาญี่เร เนียมติดดอกไปด้วย จึงควรจะต้องล้างตะกอนเหล่านี้ด้วยสารละลายกรดซัลฟูริกเจือจาง เพื่อชະล้างให้ญี่เร เนียมที่ติดไปนั้นหลุดละลายออกมานจากผลในตาราง 6.8 จะเห็น

ว่าภายในห้องจากการแยกตะกอนออกไปครึ่งแรกนั้นแล้ว จะมีค่าเนื้อมดินไปเพียง 1.83% และเมื่อทำการล้างเพียงครึ่ง เติบโตจะได้กลับมาหมด

สรุปสภาวะที่เอื้ออำนวยต่อการสกัดค่าเร้นจากแร่ในประเทศไทยด้วยการใช้กรดซัลฟูริกได้ดีที่สุด คือใช้เม็ดแร่ข้าด -200 เมช ทำการย่อยด้วยกรดซัลฟูริก เช่นขัน 90% ในอัตราส่วนกรดต่อแร่ เป็น 1.5:1 ย่อยที่อุณหภูมิไม่ต่างกว่า 200°ช. เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1.5 ชั่วโมง แล้วละลายจะล้างด้วยสารละลายกรดซัลฟูริก เจือจาง

จากการหาอัตรารายได้ (Yield) ของการสกัดค่าเร้นจากแร่ในตาราง 6.9 ด้วยการใช้แร่ข้าด -200 เมช ประมาณ 30 กรัม ย่อยด้วยกรด เช่นขัน 90% ในอัตราส่วน 1.5:1 เป็นเวลา 1.5 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 200°ช. และละลายจะล้างด้วยน้ำ จะสามารถให้อัตรารายได้เป็น 96.307

#### 7.1.2 ขั้นตอนการแยกตะกอนแร่ เอิร์ทและทองเรียม

แร่ เอิร์ทจะแยกตะกอน เป็นออกซ่า เลต ได้หมด เมื่อเติมกรดออกชาลิกลงไปดังผลในตาราง 6.10 จะเห็นว่า เมื่อใช้ปริมาณแร่ เอิร์ทต่อกรดออกชาลิกเป็น 1:6.505 จะสามารถแยกตะกอนแร่ เอิร์ทออกมากได้ถึง 97.999% แต่ห้องจากนี้แม้จะเติมกรดออกชาลิกลงไปในปริมาณเพิ่มมากขึ้น ก็จะสามารถแยกตะกอนแร่ เอิร์ทได้เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น อาจจะเป็นเพราะตะกอนออกชาเลตของแร่ เอิร์ทบางส่วนสามารถจะละลายในสารละลายที่มีกรดออกชาลิกได้จะน้อยเพื่อให้คุ้มค่าในทางเศรษฐกิจจึงไม่ควรเติมกรดออกชาลิกลงไปเกิน 6.5 เท่าของแร่ เอิร์ทในแร่ (โดยน้ำหนัก) เพราะจะสิ้นเปลืองโดยใช้เหตุ

ส่วนผลของอุณหภูมิของสารละลายต่อการแยกตะกอนแร่ เอิร์ทด้วยกรดออกชาลิกนั้น จากผลในตาราง 6.11 จะเห็นว่าจะไม่ค่อยมีผลต่อการแยกตะกอน เท่าไหร่นัก เพราะการเพิ่มอุณหภูมิจากอุณหภูมิท่อง (30°ช.) มาเป็น 55°ช. จะสามารถแยกตะกอนแร่ เอิร์ทเพิ่มขึ้นได้เพียง 0.129% และเมื่ออุณหภูมิสูงกว่านี้การแยกตะกอนก็จะลดลง เพียงเล็กน้อย เช่นกัน จะน้อยจังควรจะทำการแยกตะกอน ณ อุณหภูมิท่องจะเหมาะสมและคุ้มค่ามากกว่า

การใช้กรดออกชาลิกนั้น เมื่อว่าจะสามารถตัดกัดกอนท่อ เรียนได้ แต่จะต้องใช้เวลาในการเกิดกัดกอนออกชา เล็ตนานกว่าและ เกิดยากกว่าการ เกิดกัดกอนออกชา เล็ตของแรร์-เอิร์ทมาก และมักจะตัดกัดกอนได้ไม่สมบูรณ์จะนั้นจึงต้อง เติมสารละลายแอมโมนีม เนี่ยน ใชครอกใช้ค ลงไปปรับ pH เป็น 1.10 จึงจะสามารถตัดกัดกอนท่อ เรียนออกนาได้สมบูรณ์

#### 7.1.3 ขั้นตอนการแลกเปลี่ยนอ่อน

เนื่องจาก เหล็ก เป็นอ่อนสักัญ อัน เป็นอุปสรรคต่อการแลกเปลี่ยนอ่อนของ ยูเรเนียมกับเรชิน เพราะเหล็กในรูปของ  $Fe^{+3}$  นั้น สามารถจะเกิด เป็นอ่อนลบ เชิงช้อนกับ เรชิน ได้เป็นอย่างดี และมักจะเกิดขึ้นได้รวด เร็วกว่าการ เกิดอ่อนลบ เชิงช้อนของยูเรเนียม เป็นเหตุ ให้ไป殃งที่การแลกเปลี่ยนอ่อนของ เรชินกับยูเรเนียมได้ ถ้า pH ของสารละลายยังสูงขึ้นก็จะ ยิ่งทำให้เกิดอ่อนลบ เชิงช้อนของ  $Fe^{+3}$  ได้เร็วมากขึ้น ทำให้ไป殃งที่การแลกเปลี่ยนอ่อนของ ยูเรเนียมได้มากขึ้น ยูเรเนียมจึงถูกดูดซับได้น้อยลง แต่ในขณะเดียว กันยูเรเนียมจะถูกดูดซับได้น้อยที่สุดและไม่ต้องกินไป จากผลในตาราง 6.12 และรูป 6.8 จะเห็นว่า เหล็กจะ ถูกดูดซับได้น้อยที่สุดที่ pH 1.45

ในการหาประสิทธิภาพของอัลูแอนด์ 3 ชนิด ตั้งผลในตาราง 6.14, 6.15, 6.16 และรูป 6.10 นั้น จะเห็นว่า ใน เศรษฐีประสิทธิภาพดีที่สุด เพราะสามารถจะอัลูต (Elute) เอา yureneiumออกนาได้สูงสุดที่ปริมาตรของเบด (Bed Volume) ที่ 3 ถึง 55.14% และสามารถ อัลูตเอา yureneiumออกได้ทั้งโดยการใช้อัลูแอนด์ 11 ปริมาตรของเบด เท่านั้น ในขณะที่คลอไรด์ สามารถจะอัลูตเอา yureneiumออกนาได้สูงสุด เพียง 29.80% และกว่าจะอัลูต เอา yureneiumออก จนหมด จะต้องใช้อัลูแอนด์ถึงประมาณ 15 ปริมาตรของเบด ส่วนชัลเฟดนั้นจะมีประสิทธิภาพดี ที่สุด สามารถอัลูต เอา yureneiumออกนาได้สูงสุด เพียง 16.36% และกว่าจะอัลูต เอา yureneium ออกได้หมด ก็อาจจะต้องใช้อัลูแอนด์ถึงประมาณ 22 ปริมาตรของเบด

อัตราการไหลของสารละลายที่จะผ่านให้ เรชินดูดซับนั้น เป็นสิ่งสำคัญประการ หนึ่ง ซึ่ง yureneiumจะถูกดูดซับได้ดียิ่งขึ้น เมื่ออัตราการไหลของสารละลายที่ผ่าน เรชินยิ่งช้ามากขึ้น เพราะ yureneiumในสารละลายจะมีระยะเวลา เวลาสัมผัสถกับ เม็ด เรชินได้มากยิ่งขึ้น ทำให้เกิดการแลก-

เปลี่ยนอ่อนได้สมบูรณ์มากขึ้น แต่ในทางปฏิบัตินั้นการใช้อัตราการไหลที่ช้ามาก เกินไป ก็จะไม่คุ้มค่า ควรจะใช้อัตราการไหลที่เร็วพอสมควรและมีการดูดซับยูเรเนียมได้ด้วย ซึ่งจากผลในตาราง 6.17 และรูป 6.12 นั้น จะเห็นว่าอัตราการไหล  $9.67 \text{ ซม}^3/\text{ชม}^2/\text{นาที}$  จะสามารถดูดซับยูเรเนียมได้สูงถึง  $99.04\%$  และเมื่อเพิ่มอัตราการไหลเป็น  $65.04 \text{ ซม}^3/\text{ชม}^2/\text{นาที}$  ก็จะยังคงดูดซับยูเรเนียมได้สูงถึง  $94.77\%$  ฉะนั้นจึงควรจะผ่านสารละลายด้วยอัตราการไหลไม่เร็วไปกว่า  $65 \text{ ซม}^3/\text{ชม}^2/\text{นาที}$  ก็เพียงพอ และควรจะนำสารละลายที่ผ่านออกมานั้นกลับไปผ่านเรชินในคอลัมน์ต่อไปใหม่อีกครั้งหนึ่ง จะเป็นการเหมาะสมที่สุด

อุณหภูมิของสารละลายที่จะให้ไหลผ่าน เรชินนั้น ก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน เพราะสารละลายที่มีอุณหภูมิยิ่งสูง จะยิ่งเพิ่มอัตราการแพร่กระจาย (Diffusion) ของสารละลายผ่านเรชินได้ดีและเร็วขึ้น ดังผลในตาราง 6.18 และรูป 6.12

#### 7.1.4 ขั้นตอนการทดสอบแอมโนเนียม ไคยูเรเนต

ยูเรเนียมจะเกิดการทดสอบตามครั้งแรกที่ pH ประมาณ 4.30 ซึ่งมีลักษณะคล้ายเจลาติน (Gelatin) อันเป็นตะกอนของยูเรนิล ไฮเครต ออกไซด์ ( $\text{UO}_3 \cdot \text{xH}_2\text{O}$ ) และจะเกิดได้รวดเร็วมากจนเมื่อ pH สูงประมาณ 5.80 จึงเริ่มจะเกิดตะกอนได้ช้าลง อันเป็นตะกอนของค่างยูเรนิล ชาลเฟต  $[(\text{UO}_2)_2\text{SO}_4(\text{OH})_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}]$  มีลักษณะเป็นผลึก จนถึง pH ประมาณ 6.80 จึงจะเริ่มเกิดตะกอนได้เร็วขึ้นอีกครั้งหนึ่ง อันเป็นตะกอนของแอมโนเนียม ไคยูเรเนต  $[(\text{NH}_4)_2\text{U}_2\text{O}_7]$  จนถึง pH ประมาณ 8.10 จะทำให้การเกิดตะกอนเริ่มช้าลง เพราะแอมโนเนียม ไคยูเรเนตมากส่วนจะเริ่มเกิดปฏิกิริยาับยูเรนิลอ่อนในสารละลายนั้น กลับกลายเป็นยูเรนิล ไฮเครต ออกไซด์ได้ใหม่อีก และในที่สุดจะทดสอบยูเรเนียมได้สมบูรณ์ที่ pH 9.25 ดังผลในตาราง 6.19 และรูป 6.13

#### 7.1.5 ความบริสุทธิ์ของ เค็ก เหลือง

เมื่อนำเค็กเหลืองไปวิเคราะห์ความบริสุทธิ์จะได้  $\text{U}_3\text{O}_8$  เช่นข้างต้นถึง  $75.209\%$  ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานกำหนดของ USAEC ส่วนสิ่งเงือปนอื่น ๆ ดังแสดงไว้ในตารางที่ 6.20 แสดงถึงว่าสิ่งเงือปนมีค่าต่ำกว่ากำหนดของ USAEC เช่นกัน

ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## 7.2 ข้อเสนอแนะ

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยในระดับห้องทดลอง (Lab-scale) จึงควรจะมีการปรับปรุงวิธีการหรือทำการวิจัยเพิ่มเติบโตไปนี้ เพื่อ เป็นประโยชน์ต่อแนวทางในการขยายผล ผลิตในขั้นอุตสาหกรรมต่อไป

ก. หัวแร่ในนาไฮซ์คันน์ ควรจะทำการแต่งแร่เสียก่อน โดยใช้เครื่องแยกแร่ไฟฟ้าแรงสูง เพื่อเพิ่มเปอร์เซนต์ของธาตุแร่เอิร์ท ทองเรียม และยูเรเนียม อันจะทำให้ประสิทธิภาพของ การย่อยและการสกัดแร่เกิดขึ้นได้ดียิ่งขึ้น เป็นผลให้ได้อัลตร้าfineมากขึ้น

ข. ในขั้นตอนการสกัดยูเรเนียมจากแร่ในนาไฮซ์คันน์ ควรจะกรตะห่ำให้ทุกขั้นตอนย่อย มีการต่อเนื่องกัน โดย เอกภาระการย่อยแร่และการละลายชีวจัง ตลอดจนการคงต่อในแร่เอิร์ท และทองเรียม เพื่อ เป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

ค. กรณีชัลฟ์ริกอิสระที่เหลืออยู่ภายหลังการย่อยแร่นั้น ควรจะนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อ เป็นการประหยัดสารเคมี

ง. ในขั้นตอนการแยก เปลี่ยนอิออนนี้ ควรจะออกแบบให้กลั้มน้ำบรรจุ เรินน้ำสามารถจะแยกเปลี่ยนอิออนได้อย่างต่อเนื่องกัน และสามารถนำอิลูเอต (Eluate) กลับออกใบคุณชันได้ใหม่ อีก เพื่อ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการแยก เปลี่ยนอิออน ตลอดจนสามารถจะลดค่าใช้จ่ายและไม่สิ้นเปลืองเวลาไปโดย เปล่าประโยชน์ ดังนั้นจึงควรใช้ระบบการแยก เปลี่ยนอิออนชนิดหลาย คอลัมน์ เช่นระบบสามคอลัมน์

จ. ควรจะมีการศึกษาเปรียบเทียบอย่างชัด เชนถึงข้อได้เปรียบ เสีย เปรียบในด้าน เทคนิค ด้านทุนการผลิต รวมทั้งผลผลลัพธ์ได้จากการบวนการ การแปรสภาพในนาไฮซ์ไทร์ ใช้กรดและใช้ด่างในระดับโรงงาน ที่มีกำลังการผลิตขนาดด่าง ๆ เพื่อ เป็นอุปทางที่จะนำไปพิจารณา ในการจัดตั้งโรงงานแปรสภาพในนาไฮซ์ในประเทศไทยในอนาคต.