



บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเบื้องต้น

ในหนังสือ "Was it Plasma" [George Mierdel, 1973] ศาสตราจารย์ George Mierdel ได้เขียนบทนำที่ทำให้ผู้อ่านมีความรู้สึกถ่ายกับว่า "พลาสม่า" เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันเป็นบทความที่มีลักษณะเป็นบทนำที่น่าสนใจ และชวนอ่านเป็นอย่างยิ่ง จึงได้นำบางส่วนของบทนำนั้นมาดูเป็นภาษาไทย และใช้เป็นบทนำของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้

"พลาสม่า" ในความหมายทางวิทยาศาสตร์ เป็นสถานะที่สีของสารออกเหนือจากของแข็ง ของเหลว และแก๊ส สำหรับผู้ที่ไม่เคยรู้จักสถานะที่สีของสารเหล่านั้น ขอให้ท่านทราบว่าในชีวิตประจำวันของท่านนับตั้งแต่เช้าจودเย็น ท่านได้สัมผัสกับพลาสมາตลอดเวลา และถ้าท่านได้ "สัมผัส" กับพลาสม่าจริงตามความหมายของคำนั้น ท่านคงจะได้รับความเจ็บปวดมาก เมื่อท่านขึ้นเครื่องไฟ หรือจุดไฟฟ์เตอร์เพื่อชุดบุหรี่ก็ดี หรือท่านจุดไฟเตาแก๊สเพื่อต้มกาแฟ หรือติดเตาผิงแก๊ส หรือเตาผิงถ่านหินในห้องของท่านก็ดี ท่านกำลังเกี่ยวข้องกับพลาสม่าทั้งสิ้น สำหรับผู้ที่รู้จักพลาสม่า เมื่อตื่นขึ้นเข้าห้องอาบน้ำทิ้ยกำลังหอบแสงสว่าง และความร้อนลงมา ยังพื้นโลก หรือในตอนค่ำคืนเห็นดวงดาวระยิบระยับในห้องฟ้า ย่อมจะคิดถึงทรงกลมอันมีมาของพลาสม่าที่ร้อนจัดกำลังลอยละล่องในจักรวาล แม้แต่ถ่านที่ท่านกำลังซับอยู่ ก็ถูกขับเคลื่อนด้วยพลาสม่าที่ร้อนจัดที่ได้จากการฉุดระเบิดในลูกสูบของรถ เครื่องบินไอกันก็ถูกขับเคลื่อนด้วยพลาสม่าที่ถูกพ่นออกที่หัวเครื่องยนต์ตลอดเวลา ในยามค่ำคืน ขณะที่ท่านกำลังเดินชมความงามของแสงสีจากโคมไฟต่าง ๆ ในมหานครก็ดี หรือกำลังชมการแร่รัตน์กีฬาในสนามกีฬาโดยมีไฟฉายดูคงดี ให้ความสว่างก็ดี แสงสีและความสว่างนั้นมาจากการพลาสม่าที่เกิดจากไฟฟ้า ซึ่งเป็นพลาสม่าแบบเดียวกันกับที่ข้างเรื่องใช้กันอยู่ทั่วไป

ในตอนท้ายของบทนำของศาสตราจารย์ George Mierdel กล่าวว่า ในช่วงทศวรรษที่แล้ว มาได้มีการวิจัยพลาสมากันมากมาย และการวิจัยต่าง ๆ ก็มุ่งที่จะใช้พลาสม่าในรูปของดันกันน้ำ ความร้อนแบบต่าง ๆ ทั้งสิ้น พลาสม่าที่เกิดจากกระแสไฟฟ้า นอกจากจะทำให้เกิดแสงสว่างแล้ว ยังใช้ประโยชน์ในการเชื่อมโลหะ (Plasma Welding) การพ่นด้วยพลาสม่า (Plasma Spraying) และยังได้มีการเริ่มนนำมาใช้ในการเคลือบผิวแข็งของชิ้นส่วนบางอย่างของเครื่องบินไอกันที่ต้องการความคงทนต่อการสึกหรอ เป็นต้น

โลนกرومพลาสม่า เป็นการใช้ประบไชน์จากดันกำเนิดความร้อนจากพลาสม่าที่มีความสำคัญยิ่ง พลาสม่าที่ใช้ในงานโลนกروم ได้จากกระแสไฟฟ้า เรายังก่อ อาร์คพลาสม่า (Arc Plasma) การประบุกต์พลาสม่าเพื่องานโลนกروم อยู่ในวิสัยที่นักวิชาการในประเทศไทยสามารถที่จะพัฒนาดันกำเนิดความร้อนจากพลาสม่าในรูปแบบต่าง ๆ ได้ รวมทั้งการพัฒนากรรนวิธีการถลุงโลหะต่าง ๆ ด้วยพลาสม่า เพื่อให้ได้โลหะบริสุทธิ์ และโลหะผสมที่มีคุณภาพดีตามความต้องการ ดังนั้นในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ จึงเน้นหนักที่การวิจัย และพัฒนาขั้นพื้นฐานของพลาสม่าเพื่อนำไปสู่การพัฒนาการตัดโลหะ สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับโลหะ

1.2 วัสดุประสงค์

- 1.2.1 เพื่อศึกษาหาข้อมูลขั้นพื้นฐาน สำหรับการพัฒนาดันกำเนิดความร้อนจากพลาสม่า สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมโลหะ
- 1.2.2 พัฒนาแหล่งจ่ายกำลังแบบสวิตซิ่งของเครื่องตัดโลหะแบบพลาสม่าที่ใช้ความถี่ 40 kHz โดยใช้อากาศจากเครื่องอัดอากาศ (Air Compressor) เป็นพลาสมาก๊าซ

1.3 ขอบเขตของวิทยานิพนธ์

เครื่องตัดโลหะแบบพลาสมามีข้อกำหนดดังนี้

- 1.3.1 กำลังด้านออกประมาณ 4 kW. โดยมีแรงดันที่พิกัด 100 โวลต์ กระแส 40 แอมป์
- 1.3.2 สามารถที่จะตัดโลหะได้ 3/8 นิ้ว (9.5 mm.)
- 1.3.3 กำลังด้านเข้าประมาณ 5 kW. ที่แรงดัน 220 โวลต์ 1 เฟส
- 1.3.4 การทำงานของวงจรแปลงผันไฟตรง-ไฟตรง ทำงานที่ความถี่ 40 kHz

1.4 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน

- 1.4.1 ค้นคว้าและศึกษาข้อมูล
- 1.4.2 ออกแบบโครงสร้างของเครื่องและวงจรย่อยแต่ละส่วน
- 1.4.3 สร้างและทดสอบวงจรแต่ละส่วน
- 1.4.4 แก้ไขและปรับปรุงวงจร
- 1.4.5 นำวงจรย่อยส่วนต่าง ๆ มาประกอบเข้าด้วยกัน
- 1.4.6 ทดสอบการทำงานของเครื่องและเก็บข้อมูล
- 1.4.7 ประเมินผล และสรุปรายงาน
- 1.4.8 เผยแพร่และพิมพิวิทยานิพนธ์

1.5 ประยุกต์ความกว้างได้รับ

1.5.1 เป็นจุดเริ่นต้นในการพัฒนาแหล่งต้นกำเนิดพลังงานความร้อนมาใช้ใน
อุตสาหกรรมโลหะ

1.5.2 พัฒนาเครื่องต้นแบบสำหรับตัดโลหะแบบพลาสม่า และเพื่อเป็นแนวทาง
สำหรับการผลิต ในขั้นอุตสาหกรรมต่อไป