



6.1 สรุป

จากการสร้างและการทดสอบของเครื่องมือวัดความชื้น "ELECTROL" ดังแต่
บทที่ 1 ดึงหัวที่ 5 พอกจะสูญเสียได้คงต้องไปบิน

(1) Voltage ที่ supply ให้ก็มีวงจร NO.1 และ NO.2 ซึ่งเป็นวงจรที่
จะใช้วัดความชื้น ให้จาก 820 Kc. Vacuum Tube Oscillator

(2) ก่อนใช้เครื่องมือวัดความชื้นใน molding sand ต้องปรับ $C_{11} = 185 \text{ pf.}$
(ค่าแผ่น 3.0), $C_{12} = 50 \text{ pf.}$ (ค่าแผ่น 0.0) และ $C_{21} = C_{22} = 420 \text{ pf.}$
(ค่าแผ่น 0.0) ซึ่งเป็น condition ที่วัดได้ดีที่สุด

(3) วัดความชื้นใน molding sand โดยยกน้ำ molding sand มาบรรจุใน
detector plates ที่สร้างไว้ ซึ่งประกอบด้วยแผ่นอะลูมิเนียมขนาด 3×5 ตารางนิ้ว
2 แผ่น แผ่นอะลูมิเนียมพังสองนิ้วทางหางกัน 3.85 มิล. และบรรจุ molding sand หลัง
จาก impact แล้วสูงเพียง 1.5 มิล. เท่านั้น

(4) ความชื้นใน molding sand ท่อนคัว microampere meter M
จะเป็นความชื้นสัมพัทธ์ (relative moisture) คือเป็นความชื้นที่วัดเทียบกับความชื้น
ของอากาศขณะท่าการทดสอบ และ meter M วัดความชื้นได้ระหว่าง $0 - 20$ เปอร์เซนต์
หรือ $0 - 40$ microamperes วัดให้ sensitivity ที่ เมื่อความชื้นเปลี่ยนไป 1
เปอร์เซนต์ เริ่มจะเปลี่ยนไปราว 2.05 microamperes

(5) Meter M อ่านความชื้นใน molding sand ในหน่วยของกรัมและ
อ่านความชื้นเป็นเปอร์เซนต์จาก calibration curve ของรูปที่ 5.5 ความชื้นท่อนคัวได้
เป็นเปอร์เซนต์ของ wet weight จะเห็นว่า meter M วัดความชื้นได้ linear ดังแต่
 0 ถึง 20 เปอร์เซนต์ เป็นระบบที่เหมาะสมมากในการที่จะใช้ control ความชื้นใน
โรงงาน ซึ่งโดยทั่วไปแล้วความชื้นที่ใช้ในโรงงานอยู่ในระหว่าง 1.5 ถึง 8 เปอร์เซนต์
เท่านั้น

6.2 ขอเสนอแนะ

บุพาราวิจัยเรื่องนี้มีข้อคิดเห็นดังนี้

(1) การ coupling ของ coils L_{11} กับ L_{21} และ L_{12} กับ L_{22} ยังไม่ดีพอ ถ้า coils เหล่านี้ coupling ดี เมื่อเปลี่ยน C_{21} และ C_{22} กระแส I_1 และ I_2 จะเปลี่ยนไปด้วย จะทำให้เครื่องมือวัดความชื้นใน molding sand ได้ sensitive ยิ่งขึ้น

(2) Moisture meter M ควรแบ่ง scale เป็นเปอร์เซนต์ของความชื้น ใน molding sand เพื่อสะดวกต่อการอ่านความชื้นได้พอดีโดยไม่ต้องใช้ calibration curve

(3) นำอะลูมิเนียม Electrol วัดความชื้นใน granular materials อันๆ อยู่ทาง เช่น ในศิษ แล้วเนื้อใน เป็นต้น โดยการสร้าง detector plates ให้เปลี่ยนระยะทางได้ตามต้องการ เพื่อให้เครื่องมืออ่านได้ sensitive ต่ำความชื้นใน materials ทั้งหลาย

(4) Moisture control เตรียมมือที่สร้างขึ้นสามารถตั้ง control ความชื้นในอุตสาหกรรมโรงหล่อได้ ในโรงหล่อทั่วไปจะต้องวัดความชื้นของ molding sand อย่างต่อเวลา ถ้าใช้ Electrol วัดความชื้น จะวัดได้ถูกต้องและรวดเร็ว

อนึ่ง การผสม molding sand ในโรงหล่อขนาดใหญ่ หมายกับนำเข้าท้องผสมกัน อย่าง continuous mixing โดยใช้เครื่องมืออื่น ๆ เช่นวาย เช่น conveyer และ homogenizer, conveyer จะนำรายมาผสมกันนำเข้า homogenizer หลังจากผสม กันดีแล้ว ใช้เครื่องมือวัดความชื้นวัดเปลี่ยนรูปของความชื้น ถ้าหากความชื้นน้อยไปกว่าที่ ต้องการต้องเพิ่มน้ำให้มากขึ้น แต่ถ้าความชื้นมากไปลอกความชื้นได้โดยคอมพิวเตอร์ของทราบ ให้หยดลง ด้วยเทคโนโลยีน้ำเข้า Electrol ไป Control ความชื้นของรายใน homogenizer ได้ ก็จะเป็นประโยชน์ต่อโรงหล่อเป็นอย่างมาก

เนื่องจาก output voltage ที่ R_9 อยู่ระหว่าง 0 - 40 millivolts ซึ่งขึ้นอยู่กับความชื้นใน molding sand นำมาไป control ปริมาณของรายและนำ

ขณะสมดุลใน homogenizer เพื่อให้ได้ความซึ่งพอดีเหมาะสมโดยการ design control circuits ไป operate ไฟ motor ของ conveyer หมุนเวียนร้อนๆ และ control ปริมาณของน้ำให้มากน้อยตามความซึ่งพอดีท้องการ ถ้ากระทำได้ดังกล่าวก็จะเป็นประโยชน์ในการ control ความซึ่งของรายใหญ่ๆ และ control ได้อย่าง Automatic Control.
