

## บทที่ 3

### วัสดุอุปกรณ์และวิธีการดำเนินการทดลอง

#### 3.1 รูปแบบการวิจัย

เป็นการวิจัยเชิงทดลอง ( EXPERIMENTAL RESEARCH ) กระทำภายใต้สภาวะการณืที่กำหนดขึ้นภายในห้องปฏิบัติการ

#### 3.2 สถานที่ทำการทดลอง

ห้องปฏิบัติการภาควิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

#### 3.3 วัสดุอุปกรณ์

3.3.1 สีย้อมตัวอย่าง เป็นสีย้อมที่ใช้ทำการย้อมจริงภายใต้ชื่อการค้าต่างๆ ดังนี้

- 3.3.1.1 RED B-S 200 ผลิตภัณฑ์ ของบริษัท วินิเมกซ์ จำกัด
- 3.3.1.2 BLUE GL-S 300 ผลิตภัณฑ์ ของบริษัท วินิเมกซ์ จำกัด
- 3.3.1.3 LIGHT ROSE FR ผลิตภัณฑ์ ของบริษัท นิปปอนคายาเคี จำกัด
- 3.3.1.4 BLUE BRL ผลิตภัณฑ์ ของบริษัท นิปปอนคายาเคี จำกัด
- 3.3.1.5 RED HE 7B ผลิตภัณฑ์ ของบริษัท ไอซีไอ จำกัด
- 3.3.1.6 BLUE HA ผลิตภัณฑ์ ของบริษัท ไอซีไอ จำกัด

3.3.2 ตัวอย่างน้ำทิ้ง เป็นน้ำทิ้งที่ผ่านกระบวนการย้อมจากหม้อต้มย้อม

- 3.3.2.1 คีสเพิส 1 ไม่มีรายละเอียด
- 3.3.2.2 รีแอกทีฟ 2 ประกอบด้วยสีย้อม 2 ชนิด ได้แก่ RED HE 7B และ RED HE 3B
- 3.3.2.3 รีแอกทีฟ 3 ประกอบด้วยสีย้อม 3 ชนิด ได้แก่ ORANGE FR, BLACK HF-R และ YELLOW 4 GR

3.3.2.4 รีแอกทีฟ 4 ประกอบด้วยสีข้อม 2 ชนิด ได้แก่ BLUE BG 240 และ  
YELLOW 6GSL 200

3.3.2.5 ไคเร็กซ์ 5 ไม่มีรายละเอียด

ทั้งสีข้อมตัวอย่าง และน้ำทึงตัวอย่างได้รับการอนุเคราะห์จากโรงงานย้อมผ้า 2 โรงงานดังนี้

1. บริษัท แสทวิเท็กซ์ไทล์ จำกัด

ตั้งอยู่เลขที่ 339 หมู่ 3 ถ.สุขสวัสดิ์ จ.สมุทรปราการ

2. บริษัท เค.เวลด์ เท็กซ์ไทล์ จำกัด

ตั้งอยู่เลขที่ 14/1 หมู่ 6 ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

### 3.3.3 สารเคมี

3.3.3.1 อะลูมิเนียมซัลเฟต (เอ.อาร์ เกรด) ผลิตภัณฑ์ บริษัท ฟลูก้าเคมีก้า จำกัด

3.3.3.2 เฟอร์สแอมโมเนียมซัลเฟต(เอ.อาร์เกรด) ผลิตภัณฑ์ บริษัท บีดีเอช  
เคมีเคิล จำกัด

3.3.3.3 เฟอร์สซัลเฟต(เอ.อาร์ เกรด) ผลิตภัณฑ์ บริษัท เจ.ที.เบเกอร์ จำกัด

3.3.3.4 โซเดียมไฮดรอกไซด์(เอ.อาร์ เกรด) ผลิตภัณฑ์ บริษัท บีดีเอชเคมีเคิล  
จำกัด

3.3.3.5 กรดซัลฟิวริก (เอ.อาร์ เกรด) ผลิตภัณฑ์ บริษัท บีดีเอชเคมีเคิล จำกัด

3.3.3.6 สารละลายบัพเฟอร์ พีเอช 4 ผลิตภัณฑ์ บริษัท เมโทรมม์ จำกัด

3.3.3.7 สารละลายบัพเฟอร์ พีเอช 7 ผลิตภัณฑ์ บริษัท เมโทรมม์ จำกัด

3.3.3.6 น้ำกลั่น

3.3.3.7 อะซีโตน

### 3.3.4 แร่ดิน

3.3.4.1 แร่ดินเบนโตไนท์

3.3.4.2 แร่ดินเคโอลิไนท์



### สีข้อมประเภทไคเร็กซ์

- LIGHT ROSE FR, BLUE BRL

### สีข้อมประเภทรีแอกทีฟ

- RED HE 7B, BLUE HA

3.4.1.1 ชั่งสีข้อม RED B-S 200 ประมาณ 1.00 กรัม เติมนลงในขวดวัดปริมาตรขนาด  $1000\text{ cm}^3$  เติมน้ำกลั่นให้มีปริมาตรเป็น  $1000\text{ cm}^3$  จะได้สารละลายที่มีความเข้มข้นของเนื้อสารประมาณ 1000 พีพีเอ็ม

3.4.1.2 ทำการเจือจางสารละลายในข้อ 1. 20 เท่า โดยนำสารละลายมาตรฐานนั้นมา  $50\text{ cm}^3$  เติมน้ำกลั่นให้มีปริมาตรเป็น  $1000\text{ cm}^3$  จะได้สารละลายที่มีความเข้มข้นของเนื้อสารประมาณ 50 พีพีเอ็ม

3.4.1.3. เตรียมสารละลายสีข้อมมาตรฐาน BLUE GL-S 300, LIGHT ROSE FR, BLUE BRL, RED HE 7B และ BLUE HA ที่มีความเข้มข้นของเนื้อสารประมาณ 50 พีพีเอ็ม โดยทำการเตรียมเช่นเดียวกับสารละลายสีข้อมมาตรฐาน RED B-S 200 ตามข้อ 3.4.1.1 และ 3.4.1.2

### 3.4.2 การเตรียมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ และสารละลายกรดซัลฟิวริก

3.4.2.1. ชั่งโซเดียมไฮดรอกไซด์ จำนวน 40 กรัม เติมนลงในขวดวัดปริมาตรขนาด  $1000\text{ cm}^3$  เติมน้ำกลั่นให้มีปริมาตรเป็น  $1000\text{ cm}^3$  จะได้สารละลายที่มีความเข้มข้นของเนื้อโซเดียมไฮดรอกไซด์เป็น  $1\text{ mole/dm}^3$

3.4.2.2. ทำการเจือจางสารละลายในข้อ 1. 100 เท่า โดยนำสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์มาตรฐานนั้นมา  $10\text{ cm}^3$  เติมน้ำกลั่นให้มีปริมาตรเป็น  $1000\text{ cm}^3$  จะได้สารละลายที่มีความเข้มข้นของเนื้อโซเดียมไฮดรอกไซด์เป็น  $0.01\text{ mole/dm}^3$

3.4.2.3. ตวงกรดซัลฟิวริกเข้มข้น ปริมาตร  $56\text{ cm}^3$  เติมนลงในขวดวัดปริมาตรขนาด  $1000\text{ cm}^3$  เติมน้ำกลั่นให้มีปริมาตรเป็น  $1000\text{ cm}^3$  จะได้สารละลายที่มีความเข้มข้นของเนื้อกรดซัลฟิวริกเป็น  $1\text{ mole/dm}^3$

3.4.2.4. ทำการเจือจางสารละลายในข้อ 3. 100 เท่า โดยนำสารละลายกรดซัลฟิวริกนั้นมา  $10\text{ cm}^3$  เติมน้ำกลั่นให้มีปริมาตรเป็น  $1000\text{ cm}^3$  จะได้สารละลายที่มีความเข้มข้นของเนื้อกรดซัลฟิวริกเป็น  $0.01\text{ mole/dm}^3$

### 3.4.3. การเตรียมสารละลายสารตกตะกอน

3.4.3.1. ชั่งอะลัม จำนวน 0.5 กรัม เติมลงในขวดวัดปริมาตรขนาด 1000 cm<sup>3</sup> เติมน้ำกลั่นให้มีปริมาตรเป็น 1000 cm<sup>3</sup> จะได้สารละลายที่มีความเข้มข้นของเนื้อสารเป็น 500 พีพีเอ็ม

3.4.3.2. ชั่งเฟอร์รัสแอมโมเนียมซัลเฟต จำนวน 0.5 กรัม เติมลงในขวดวัดปริมาตรขนาด 1000 cm<sup>3</sup> เติมน้ำกลั่นให้มีปริมาตรเป็น 1000 cm<sup>3</sup> จะได้สารละลายที่มีความเข้มข้นของเนื้อสารเป็น 500 พีพีเอ็ม

3.4.3.3. ชั่งเฟอร์รัสแอมโมเนียมซัลเฟต จำนวน 0.5 กรัม เติมลงในขวดวัดปริมาตรขนาด 1000 cm<sup>3</sup> เติมน้ำกลั่นให้มีปริมาตรเป็น 1000 cm<sup>3</sup> จะได้สารละลายที่มีความเข้มข้นของเนื้อสารเป็น 500 พีพีเอ็ม

### 3.5. วิธีดำเนินการทดลอง

การวิจัยนี้แบ่งการทดลองออกเป็น 2 ขั้นตอนหลัก โดยขั้นตอนแรกเป็นการศึกษารายละเอียดต่างๆ จากสารละลายสี่ข้อมมาตรฐานที่เตรียมขึ้นจากสี่ข้อม 3 ประเภทที่ใช้อยู่จริงในอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้แก่ สี่ข้อมคัสเพิส (DISPERSE), ไคเร็กท์ (DIRECT) และรีแอคทีฟ (REACTIVE) ประเภทละ 2 โทนสี ได้แก่ โทนสีแดง และโทนสีน้ำเงิน ในขั้นตอนนี้จะประกอบด้วย การทดลองดังนี้

1. การทดสอบสมบัติของสารละลายสี่ข้อมมาตรฐาน
2. การศึกษาอิทธิพลของค่าพีเอชที่มีต่อสารละลายสี่ข้อมมาตรฐาน
3. การหาค่าพีเอชที่เหมาะสมต่อการเกิดตะกอนของสารตกตะกอน
4. การหาค่าพีเอชที่เหมาะสมต่อการดูดซับของแร่ดิน
5. การหาปริมาณสารตกตะกอนที่เหมาะสม
6. การหาปริมาณแร่ดินที่เหมาะสม
7. การหาสารตกตะกอนที่เหมาะสม ซึ่งจะใช้ร่วมกับดินในการแยกสีออกจากสารละลายสี่ข้อมมาตรฐาน

ส่วนขั้นตอนที่สองเป็นการนำเงื่อนไขต่างๆ จากขั้นตอนแรกมาศึกษาประสิทธิภาพของการแยกสีข้อมจากน้ำทิ้งตัวอย่าง ซึ่งเป็นน้ำที่เก็บจากหม้อย้อมในโรงงาน และทำการวัดค่าบีโอดี, ซีโอดี และเอสเอส ทั้งก่อนและหลังทำการทดลองของน้ำทิ้งตัวอย่างเพื่อเปรียบเทียบกัน

3.5.1 ศึกษาชนิดและปริมาณที่เหมาะสมของแร่ดิน, สารตกตะกอน และการใช้แร่ดินร่วมกับสารตกตะกอนในการแยกสีข้อมออกจากสารละลายสีข้อมมาตรฐาน

3.5.1.1 ศึกษาสมบัติของสารละลายสีข้อมมาตรฐานโดยการวัดค่าตัวแปรต่างๆของสารละลายสีข้อมมาตรฐานดังนี้

3.5.1.1.1 นำสารละลายสีข้อมมาตรฐานทั้ง 6 สี ได้แก่ สารละลายสีข้อมมาตรฐาน RED B-S 200, BLUE GL-S 300, LIGHT ROSE FR, BLUE BRL, RED HE 7B และ BLUE HA ที่มีความเข้มข้น 50 พีพีเอ็ม ที่เตรียมขึ้นตามการทดลองข้อ 3.4.1.2 และ 3.4.1.3 ไปวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื่องอัลตราไวโอเล็ต-วิซิเบิลสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ เพื่อหาค่าความยาวคลื่นที่มีค่าการดูดกลืนแสงสูงสุด ( $\lambda_{max}$ ) และค่าการดูดกลืนที่ค่าความยาวคลื่นนั้น

3.5.1.1.2 นำสารละลายสีข้อมมาตรฐานที่นำมาทำการทดลองตามข้อ 3.5.1.1.1 ไปวัดค่าพีเอชด้วยเครื่องพีเอชมิเตอร์

3.5.1.2 ศึกษาอิทธิพลของค่าพีเอชต่อการเปลี่ยนแปลงของสารละลายสีข้อมมาตรฐาน

3.5.1.2.1 เติมสารละลายสีข้อมมาตรฐาน RED B-S 200 ความเข้มข้น 50 พีพีเอ็ม ปริมาตร 30 cm<sup>3</sup> ลงในบีกเกอร์ขนาด 50 cm<sup>3</sup> จำนวน 9 ใบ ปรับค่าพีเอชด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์และสารละลายกรดซัลฟิวริกให้ อยู่ในช่วง 3-11 ตามลำดับ

3.5.1.2.2 สังเกตลักษณะทางกายภาพที่เปลี่ยนแปลงไปของสีที่สังเกตได้ของสารละลายสีข้อมมาตรฐาน

3.5.1.2.3 นำสารละลายสีข้อมมาตรฐานจากการทดลองข้อ 3.5.1.2.1 ไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ค่าความยาวคลื่นที่มีค่าการดูดกลืนแสงสูงสุด

3.5.1.2.4 นำค่าการดูดกลืนแสงที่วัดได้ไปเปรียบเทียบกับค่าพีเอชที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อศึกษาอิทธิพลของค่าพีเอชที่เปลี่ยนแปลงไปต่อสารละลายสีข้อมมาตรฐาน

3.5.1.2.5 ทำการทดลองในข้อ 3.5.1.2.1- 3.5.1.2.4 ซ้ำโดยเปลี่ยนชนิดของสารละลายสีข้อมมาตรฐานจาก RED B-S 200 เป็น BLUE GL-S 300, LIGHT ROSE FR, BLUE BRL, RED HE 7B และ BLUE HA

### 3.5.1.3 ศึกษาค่าพีเอชที่เหมาะสมของสารตกตะกอน

3.5.1.3.1 เติมสารละลายสีข้อมมาตรฐาน RED B-S 200 ที่มีความเข้มข้น 50 พีพีเอ็ม ปริมาตร 30 cm<sup>3</sup> ลงในบีกเกอร์ขนาด 50 cm<sup>3</sup> จำนวน 9 ใบ ปรับค่าพีเอชด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ และสารละลายกรดซัลฟิวริกให้อยู่ในช่วง 3 - 11 ตามลำดับ

3.5.1.3.2 เติมสารละลายอะลัมความเข้มข้น 500 พีพีเอ็ม ลงในบีกเกอร์ทุกใบ ในปริมาตร 5 cm<sup>3</sup>

3.5.1.3.3 นำไปกวนด้วยเครื่องกวนแม่เหล็กไฟฟ้าในอัตราเร็ว 100 รอบต่อนาที เป็นเวลา 3 นาที จากนั้นลดอัตราเร็วลงเป็น 20 รอบต่อนาทีเป็นเวลา 20 นาที แล้วตั้งทิ้งไว้ให้ตกตะกอน

3.5.1.3.4 นำสารละลายส่วนบนมาทำการวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ค่าความยาวคลื่นที่มีค่าการดูดกลืนแสงสูงสุด

3.5.1.3.5 นำค่าการดูดกลืนแสงที่วัดได้ ไปเปรียบเทียบกับค่าพีเอชที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อหาค่าพีเอชที่เหมาะสม

3.5.1.3.6 ทำการทดลองข้อ 3.5.1.3.1 - 3.5.1.3.5 ซ้ำโดยเปลี่ยนชนิดของสารละลายสีข้อมมาตรฐานจาก RED B-S 200 เป็น BLUE GL-S 300, LIGHT ROSE FR, BLUE BRL, RED HE 7B, BLUE HA ตามลำดับ

3.5.1.3.7 ทำการทดลองข้อ 3.5.1.3.1 - 3.5.1.3.6 ซ้ำ โดยเปลี่ยนสารตกตะกอนจากสารละลายอะลัมเป็น สารละลายเฟอร์รัสแอมโมเนียมซัลเฟต และสารละลายเฟอร์รัสซัลเฟตตามลำดับ

### 3.5.1.4.ศึกษาค่าพีเอชที่เหมาะสมของแร่ดิน

3.5.1.4.1. แร่ดินที่นำมาทำการทดลองมี 2 ชนิด ได้แก่แร่ดินเบนโตไนท์ และแร่ดินเคโอลิไนท์

3.5.1.4.2. เติมสารละลายสีข้อมมาตรฐาน RED B-S 200 ที่มีความเข้มข้น 50 พีพีเอ็ม ปริมาตร 30 cm<sup>3</sup> ลงในบีกเกอร์ขนาด 50 cm<sup>3</sup> จำนวน 9 ใบ

3.5.1.4.3. ปรับค่าพีเอชของสารละลายสีข้อมมาตรฐาน ด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ และสารละลายกรดซัลฟิวริก ให้อยู่ในช่วง 3-11 ตามลำดับ

3.5.1.4.4. เติมแร่ดินเบนโตไนท์ปริมาณ 500 mg ลงในบีกเกอร์ทุกใบตามลำดับ

3.5.1.4.5. นำไปกวนด้วยอัตราเร็ว 100 รอบต่อนาที เป็นเวลา 5 นาที จากนั้นลดอัตราเร็วลงเป็น 20 รอบต่อนาที เป็นเวลา 20 นาที แล้วตั้งทิ้งไว้ให้ตกตะกอน

3.5.1.4.6. นำสารละลายส่วนบนไปวัดค่าการดูดกลืนแสง ที่ค่าความยาวคลื่นที่มีค่าการดูดกลืนแสงสูงสุด

3.5.1.4.7. หาค่าความสัมพันธ์ระหว่างค่าพีเอชกับค่าการดูดกลืนแสงเพื่อหาค่าพีเอชที่เหมาะสมต่อไป

3.5.1.4.8. ทำการทดลองข้อ 3.5.1.4.1 - 3.5.1.4.7 ซ้ำ โดยเปลี่ยนสารละลายสีข้อมมาตรฐานจาก RED B-S 200 เป็น BLUE GL-S 300 , LIGHT ROSE FR , BLUE BRL, RED HE 7B และ BLUE HA ตามลำดับ

3.5.1.4.9 ทำการทดลองข้อ 3.5.1.4.1 - 3.5.1.4.8 ซ้ำ โดยเปลี่ยนแร่ดินจากแร่ดินเบนโตไนท์เป็นแร่ดินเคโอลิไนท์

### 3.5.1.5 ศึกษาปริมาณของสารตกตะกอนที่เหมาะสม

3.5.1.5.1 เติมสารละลายสีข้อมมาตรฐาน RED B-S 200 ที่มีความเข้มข้น 50 พีพีเอ็ม ปริมาตร 100 cm<sup>3</sup> ลงในบีกเกอร์ขนาด 250 cm<sup>3</sup> จำนวน 8 ใบ

3.5.1.5.2 ปรับค่าพีเอช ให้ได้ตามผลการทดลองข้อ 3.5.1.3

3.5.1.5.3 เติมสารละลายอะลัมความเข้มข้น 500 พีพีเอ็ม ปริมาตร 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60 และ 70 cm<sup>3</sup> ลงในบีกเกอร์แต่ละใบตามลำดับ

3.5.1.5.4. นำไปกวนด้วยอัตราเร็ว 100 รอบต่อนาที เป็นเวลา 3 นาที จากนั้นลดอัตราเร็วลงเป็น 20 รอบต่อนาที เป็นเวลา 20 นาที แล้วตั้งทิ้งไว้ให้ตกตะกอน

3.5.1.5.5. นำสารละลายส่วนบนไปวัดค่าการดูดกลืนแสง ที่ค่าความยาวคลื่นที่มีค่าการดูดกลืนแสงสูงสุด

3.5.1.5.6. หาค่าความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสารตกตะกอนกับค่าการดูดกลืนแสง เพื่อหาค่าปริมาณสารตกตะกอนที่เหมาะสมต่อไป

3.5.1.5.7 ทำการทดลองข้อ 3.5.1.5.1 - 3.5.1.5.6 ซ้ำ โดยเปลี่ยนชนิดของสารละลายสีข้อมมาตรฐานจาก RED B-S 200 เป็น BLUE GL-S 300, LIGHT ROSE FR, BLUE BRL, RED HE 7B และ BLUE HA ตามลำดับ



3.5.1.5.8 ทำการทดลองข้อ 3.5.1.5.1 - 3.5.1.5.7 ซ้ำ โดยเปลี่ยนชนิดของสารตกตะกอนจากสารละลายอะลูมิเนียมเป็นสารละลายเฟอร์รัสแอมโมเนียมซัลเฟต และสารละลายเฟอร์รัสซัลเฟตตามลำดับ

### 3.5.1.6 ศึกษาปริมาณแร่ดินที่เหมาะสม

3.5.1.6.1 เติมสารละลายสีข้อมมาตรฐาน RED B-S 200 ที่มีความเข้มข้น 50 พีพีเอ็ม ปริมาตร  $100 \text{ cm}^3$  ลงในบีกเกอร์ขนาด  $250 \text{ cm}^3$  จำนวน 10 ใบ ตามลำดับ

3.5.1.6.2 เติมแร่ดินเบนโทไนท์ปริมาณ 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 กรัม

3.5.1.6.3 นำไปกวนด้วยอัตราเร็ว 100 รอบต่อนาที เป็นเวลา 5 นาที จากนั้นลดอัตราเร็วลงเป็น 20 รอบต่อนาที เป็นเวลา 20 นาที แล้วตั้งทิ้งไว้ให้ตกตะกอน

3.5.1.6.4 นำน้ำใสส่วนบนไปวัดค่าการดูดกลืนแสง ที่ค่าความยาวคลื่นที่มีค่าการดูดกลืนแสงสูงสุด

3.5.1.6.5 หาค่าความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณแร่ดินและค่าการดูดกลืนแสงเพื่อหาปริมาณแร่ดินที่เหมาะสมต่อไป

3.5.1.6.6 ทำการทดลองข้อ 3.5.1.6.1 - 3.5.1.6.5 ซ้ำ โดยเปลี่ยนของสารละลายสีข้อมมาตรฐานจาก RED B-S 200 เป็น BLUE GL-S 300 , LIGHT ROSE FR , BLUE BRL, RED HE 7B , BLUE HA ตามลำดับ

3.5.1.6.7 ทำการทดลองข้อ 3.5.1.6.1 - 3.5.1.6.6 ซ้ำ โดยเปลี่ยนชนิดของแร่ดินจากแร่ดินเบนโทไนท์เป็นแร่ดินเคโอลินท์

### 3.5.1.7 ศึกษาชนิดของสารตกตะกอนร่วมกับแร่ดินที่เหมาะสม

3.5.1.7.1 เติมสารละลายสีข้อมมาตรฐาน RED B-S 200 ที่มีความเข้มข้น 50 พีพีเอ็ม ปริมาตร  $100 \text{ cm}^3$  ลงในบีกเกอร์ ขนาด  $250 \text{ cm}^3$  จำนวน 5 ใบ

3.5.1.7.2 เติมแร่ดินชนิดที่สามารถทำการลดสีข้อมได้ดีที่สุดในปริมาณที่เหมาะสมจากการทดลองข้อ 3.5.1.6

3.5.1.7.3 นำไปกวนด้วยอัตราเร็ว 100 รอบต่อนาที เป็นเวลา 5 นาที แล้วเติมสารละลายอะลูมิเนียมที่มีความเข้มข้น 500 พีพีเอ็ม ลงไปในปริมาตร 2 , 4 , 6 , 8 และ  $10 \text{ cm}^3$  ตามลำดับ จากนั้นลดอัตราเร็วลงเป็น 20 รอบต่อนาที เป็นเวลา 15 นาที ตั้งทิ้งไว้ให้ตกตะกอน



### 3.5.2.2. การศึกษาสมบัติของน้ำทิ้งตัวอย่าง

3.5.2.2.1 นำน้ำทิ้งตัวอย่างที่ทำการเจือจางลงแล้ว 4 เท่าจากข้อ 3.5.2.1.4 ไปหาค่าความยาวคลื่นที่มีค่าการดูดกลืนแสงสูงสุด ( $\lambda_{\max}$ ) และค่าการดูดกลืนแสงที่ค่าความยาวคลื่นที่มีค่าการดูดกลืนแสงสูงสุดของน้ำทิ้งตัวอย่าง

3.5.2.2.2 วัดค่าพีเอชของน้ำทิ้งตัวอย่างก่อนทำการทดลอง

3.5.2.2.3 วัดค่าบีโอดี, ซีโอดี และเอสเอสของน้ำทิ้งตัวอย่างก่อนทำการทดลอง (ดูภาคผนวก ก.)

### 3.5.2.3. ศึกษาความสามารถของแร่ดินในการแยกสีออกจากน้ำทิ้งตัวอย่าง

3.5.2.3.1. เติมน้ำทิ้งตัวอย่างดิสเพิส 1 ที่ทำการเจือจางลงแล้ว 4 เท่า ปริมาตร  $100 \text{ cm}^3$  ลงในบีกเกอร์ขนาด  $250 \text{ cm}^3$  จำนวน 10 ใบ

3.5.2.3.2. เติมแร่ดินชนิดที่สามารถทำการลดสีได้จากการทดลองข้อ 3.5.1.6. ลงในบีกเกอร์ในปริมาณ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 และ 20 กรัม ตามลำดับ

3.5.2.3.3. นำไปกวนในอัตราเร็ว 100 รอบต่อนาที เป็นเวลา 5 นาที จากนั้นลดอัตราเร็วลงเป็น 20 รอบต่อนาที เป็นเวลา 15 นาที ทิ้งไว้ให้ตกตะกอน

3.5.2.3.4. นำสารละลายส่วนบนไปวัดค่าการดูดกลืนแสง

3.5.2.3.5. วัดค่าการดูดกลืนแสงที่ค่าความยาวคลื่นที่มีค่าการดูดกลืนแสงสูงสุดของน้ำทิ้งตัวอย่างแต่ละชนิด เพื่อหาความสามารถของแร่ดินในการแยกสีออกจากน้ำทิ้งตัวอย่าง

3.5.2.3.6. วัดค่าพีเอช, บีโอดี, ซีโอดี และเอสเอสหลังการเติมแร่ดิน

3.5.2.3.7. ทำการทดลองให้ครบทั้ง 5 ตัวอย่าง โดยทำการทดลองเช่นเดียวกับน้ำทิ้งตัวอย่างดิสเพิส 1

3.5.2.4. ศึกษาความสามารถในการแยกสีออกจากน้ำทิ้งตัวอย่าง โดยใช้แร่ดินร่วมกับสารตกตะกอน

3.5.2.4.1. เติมน้ำทิ้งตัวอย่างดิสเพิส 1 ที่ทำการเจือจางลงแล้ว 4 เท่า ปริมาตร  $100 \text{ cm}^3$  ลงในบีกเกอร์ขนาด  $250 \text{ cm}^3$  จำนวน 5 ใบ

3.5.2.4.2. เติมแร่ดินชนิดที่สามารถทำการลดสีได้ในปริมาณที่เหมาะสม ซึ่งหาได้จากการทดลองข้อ 3.5.1.6. ลงในบีกเกอร์ขนาด  $250 \text{ cm}^3$  จำนวน 5 ใบ

3.5.2.4.3. นำไปกวนด้วยอัตราเร็ว 100 รอบต่อนาที เป็นเวลา 5 นาที เติมสารละลายสารตกตะกอน ที่เหมาะสมจากการทดลองข้อ 3.5.1.7. ลงไปในปริมาตร 2 , 4 , 6 , 8 และ 10 cm<sup>3</sup> ตามลำดับ จากนั้นลดอัตราเร็วลงเป็น 20 รอบต่อนาที เป็นเวลา 15 นาที ตั้งทิ้งไว้ให้ตกตะกอน

3.5.2.4.4. นำสารละลายส่วนบนไปทำการวัดค่าการดูดกลืนแสง ที่ค่าความยาวคลื่นที่มีค่าการดูดกลืนแสงสูงสุด

3.5.2.4.5. หาค่าความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณแร่ดินกับค่าการดูดกลืนแสง

3.5.2.4.6. ทำการทดลองให้ครบทั้ง 5 ตัวอย่าง โดยทำการทดลองเช่นเดียวกับน้ำทิ้งตัวอย่างคิสเพิส 1