

รายการอ้างอิง

ภาษาไทย

- เกณ พิพัฒน์ปัญญาบุญ และ ธีรวัฒน์ สมศรีกานต์ยุนกุณ . การวางแผนและควบคุมการผลิต พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ประกอบเมือง, 2535.
- เจริญ ศุนทรารานิชย . การวางแผนการผลิตและพัสดุคงคลังสำหรับโรงงานกระบวนการเหมือง. วิศวกรรม อุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530.
- ชัยรัตน์ ศรีรัสสพานิช . ระบบการบริหารการผลิตเพื่อควบคุมการสัญเสียงในโรงงานการผลิตไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์. วิศวกรรม อุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534.
- ชุมพล ศรุตการศิริ . การวางแผนและควบคุมการผลิต . พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2535.
- ชนัญญา วงศ์ . การศึกษาฐานะเบื้องต้นการจัดการโรงงานสำหรับอุตสาหกรรมผลิตยางกึ่งสำเร็จรูป. วิศวกรรม อุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2535.
- นุชตรา รักอ่านวยกิจ. การศึกษาเพื่อปรับปรุงระบบการควบคุมการผลิตในอุตสาหกรรมเครื่องประดับ. วิศวกรรม อุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537.
- พิกพ เล้าประง. ระบบการควบคุมการผลิตเชิงวิศวกรรม. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2533.
- นุกริน ศุตันปุคชา . การศึกษาเพื่อเสนอระบบการบริหารการผลิตขั้นส่วนของไอล์ชั่นพลาสติก. วิศวกรรม อุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537.
- วิจิตร ตันหาสุกช์ และคณะ . การศึกษาเวลา. กรุงเทพมหานคร :
- โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530.




ภาคผนวก ก.

การศึกษาความสามารถฐาน


สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กระบวนการผลิตครัวๆ ของกุญแจตัวต่อตัว (Sink-Table)




รูปที่ ก. 1 แสดงกระบวนการผลิตครัวๆ ของกุญแจตัวต่อตัว

กระบวนการผลิตร้าวๆ ของกลุ่มผลิตภัณฑ์โต๊ะ




**สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย**

รูปที่ ก. 2 แสดงกระบวนการผลิตร้าวๆ ของกลุ่มผลิตภัณฑ์โต๊ะ



รูปที่ ก. 3 แสดงกระบวนการผลิตครัวๆ ของกุญแจังดักไขมัน


กระบวนการผลิตครัวๆ ของชั้นชี่



สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


รูปที่ ก. 4 แสดงกระบวนการผลิตครัวๆ ของกลุ่มชั้นชี่

กระบวนการผลิตครัวๆ ของชั้นเรียน



สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รูปที่ ก. 5 แสดงกระบวนการผลิตครัวๆ ของกลุ่มชั้นเรียน



สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รูปที่ ก. 6 (ต่อ) แสดงกระบวนการผลิตคร่าวๆ ของกุญแจ

การหาเวลาในการผลิตมาตรฐานในการผลิต

1. กลุ่มผลิตภัณฑ์トイซ์



แผนกตัด

งานข้อยและจุดสิ้นสุด

A. ขั้นตอนตัดพื้นトイซ์ เริ่น ยกแผ่น Stainless steel วางบนเครื่อง วัดระยะแนวยาว กำหนดตำแหน่งตัด ทำการตัด วัดระยะแนวกว้าง ตัด ยกแผ่น Stainless steel ที่ได้วางบนล้อเข็น จุดสิ้นสุด แผ่น Stainless steel วางบนล้อเข็น

B. ขั้นตอนตัดชิ้นด้านล่าง ยกแผ่น Stainless steel วางบนเครื่อง วัดระยะแนวยาว กำหนดตำแหน่งตัด ทำการตัด วัดระยะแนวกว้าง ตัด ยกแผ่น Stainless steel ที่ได้วางบนล้อเข็น จุดสิ้นสุด แผ่น Stainless steel วางบนล้อเข็น

C. ขั้นตอนตัดคานเสริม เสือกแผ่นเหล็กที่มีขนาดที่ใกล้เคียง วางแผ่น Stainless steel วางบนเครื่อง วัดระยะแนวยาว กำหนดตำแหน่งตัด ตัด วัดระยะแนวกว้าง ตัด หันแผ่น Stainless steel ที่ได้วางบนล้อเข็น

จุดสิ้นสุด แผ่น Stainless steel วางบนล้อเข็น

$$\text{สรุป} \text{ ระยะเวลาในการผลิตトイซ์ในแผนกตัด } = \text{ ผลรวมของค่าเวลาเฉลี่ย } \times \text{ เวลาเพิ่ม } 15\%$$

$$= (5.57 + 4.44 + 2.35) \times 1.15$$

$$= 14.21 \text{ นาที}$$

**สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย**

ผลการศึกษาเวลาตัด

ครั้งที่	เวลาในหน่วยนาที		
	A	B	C
1	55	43	23
2	49	39	21
3	52	41	24
4	61	46	23
5	53	48	22
6	59	43	24
7	52	42	2
8	56	49	26
9	62	5	24
10	58	43	28
เวลาเฉลี่ย	557	444	235

ตารางที่ ก. 1 แสดงเวลาที่ใช้ในการผลิตトイซ์ในแผนกตัด

แผนกขีดแนวพับ

งานข้อยและจุดสิ้นสุด

A. ขีดแนวพับบนพื้น トイซ์ เริ่มจาก ยกแผ่นพื้น トイซ์ วางบน トイซ์ทำงาน ทำการขีดแนวพับบนแผ่นพื้น トイซ์จนครบ ยกแผ่นพื้น トイซ์วางบนรถเข็น

จุดสิ้นสุด แผ่นวางบนรถเข็น

B. ขีดแนวบนชั้นด้านล่าง เริ่มจาก ยกชั้นด้านล่าง วางบน トイซ์ทำงาน ทำการขีดแนวพับบนแผ่นชั้นด้านล่างจนครบ ยกแผ่นชั้นด้านล่างวางบนรถเข็น

จุดสิ้นสุด แผ่นวางบนรถเข็น

C. ขีดแนวพื้นบันคานเสริม 6 ชิ้น หยิบแผ่นคานเสริม และแผ่นรับขาตัวที่หงอนดวงบัน ให้ทำงาน หยิบแผ่นคานเสริมแผ่นที่ 1 ขีดแนวพื้นบันครบ วางไว้ด้านข้าง หยิบแผ่นคานเสริมแผ่นที่ 2 ขีดแนวพื้นบันครบ หยิบแผ่นคานเสริมทั้ง 6 ชิ้น ไปวางบนรถเข็น
ขาดสีน้ำเงิน วางแผ่นคานเสริมแผ่นสุดท้าย บนรถเข็น

ผลการศึกษาเวลา

ครั้งที่	เวลาในขั้นตอน (นาที)		
	A	B	C
1	10.6	6.5	5.27
2	11.2	5.9	4.93
3	10.1	6.2	5.61
4	10.6	6.6	4.76
5	11.6	5.9	4.42
6	10.3	6.3	4.93
7	11.2	6.7	5.27
8	10.5	6.1	5.1
9	10.9	5.8	5.44
10	11.1	6.5	4.93
เวลาเฉลี่ย	10.81	6.25	5.07

ตารางที่ ก. 2 แสดงเวลาที่ใช้ในการผลิต ตัวอย่างแผนกขีดแนวพื้น

$$\begin{aligned}
 \text{รวมเวลาในการผลิต} &= \text{ผลรวมของค่าเวลาเฉลี่ย} \times \text{เวลาเพื่อ } 15\% \\
 &= (10.81 + 6.25 + 5.1) \times 1.15 \\
 &= 25.5 \text{ นาที}
 \end{aligned}$$

แผนกพับ

งานย่อขยะจุลสินสุด

A. พับทึบໄ้ดี เริ่มจาก ยกแผ่นพื้นໄ้ดีจากรถเข็น ทำการพับบนแผ่นพื้นໄ้ดีจนครบ ยกแผ่นพื้นໄ้ดีวางบนรถเข็น

จุลสินสุด_แผ่นวางบนรถเข็น

B. จัดแนวน้ำหนักด้านล่าง เริ่มจาก ยกชั้นด้านล่างจากรถเข็น ทำการพับบนแผ่นชั้นด้านล่างจนครบ ยกแผ่นชั้นด้านล่างวางบนรถเข็น

จุลสินสุด_แผ่นวางบนรถเข็น

C. พับบนกานเสริม 6 ชิ้น หยືນແຜ່ນกานเสริม ແຜ່ນທີ 1 พับຈົນກຽບ ວາງໄວ້ບັນໄໝະບັນງານ ມີມີແຜ່ນການເສຣິມແຜ່ນຕ່ອໄປ ພັບຈົນກຽບ ມີມີທຶນໜົດໄປວາງບັນງານ

ຈຸລສິນສຸດ_ວາງແຜ່ນການເສຣິມແຜ່ນສຸດທ້າຍ ບນຮັດເກີນ

ผลการศึกษาเวลาพับ

ครั้งที่	เวลาในชั้นตอน (นาที)		
	A	B	C
1	30.2	8.9	5.1
2	28.6	9.6	5.8
3	31.4	9.2	5.6
4	33.1	8.7	6.0
5	31.6	9.7	5.3
6	29.8	9.1	5.5
7	30.6	9.5	6.0
8	31.5	9.8	5.3
9	32.4	8.9	4.9
10	30.9	9.5	5.0
เวลาเฉลี่ย	31.0	9.3	5.4

ตารางที่ ก. 3 แสดงเวลาที่ใช้ในการผลิตໄ้ดีในแผนกพับ

$$\begin{aligned}
 \text{สรุป ระยะเวลาในการผลิตトイ้ะในแผนกพับ} &= \text{ผลรวมของค่าวเวลาเฉลี่ย} \times \text{เวลาเพิ่ม} 15\% \\
 &= (31.01 + 9.29 + 5.4) \times 1.15 \\
 &= 52.6 \text{ นาที}
 \end{aligned}$$

แผนกประกอบ

งานข้อมูลและจุดสินสุด

- A. เตรียมความพร้อมความแข็งแรง เริ่มจาก ลบคณ เจาะรู เจียรแต่ง งานเสริมทั้ง 6 ชิ้น จุดสินสุด เจียรแต่งงานเสริมอันสุดท้ายเสร็จ
- B. เชื่อมงานเสริมเข้ากับชิ้นด้านล่าง วัดและปิดแนวตัวแน่นระหว่างงานเสริมบนชิ้นด้านล่าง ปิด และเชื่อมงานเสริมทั้ง 3 ให้ติดกับชิ้นด้านล่าง จัดแต่งพิวนบนของชิ้นด้านล่าง จุดสินสุด เจียรแต่งพิวนบนของชิ้นด้านล่างเสร็จ
- C. เชื่อมงานเสริมเข้ากับพื้น トイ้ะ วัดและปิดแนวตัวแน่นระหว่างงานเสริมบนพื้น トイ้ะด้านล่าง ปิด และเชื่อมงานเสริมทั้ง 3 ให้ติดกับพื้น トイ้ะด้านล่าง เจียรแต่งลบรองพิวนบนของพื้น トイ้ะ จุดสินสุด เจียรแต่งพิวนบนของพื้น トイ้ะเสร็จ
- D. เชื่อมตัวรับขา トイ้ะติดกับงานเสริมข้างได้พื้น トイ้ะ เริ่มวัดระยะ กำหนดตำแหน่งตัวรับขา トイ้ะทั้ง 4 ตัว เชื่อมจุด จับจาก เชื่อมโดยรอบตัวรับขา トイ้ะติดกับงานเสริมข้างได้พื้น トイ้ะ ให้ครบทั้ง 4 ตัว จุดสินสุด เชื่อมตัวรับขา トイ้ะติดกับงานเสริมข้างได้พื้น トイ้ะตัวที่ 4 เสร็จ
- E. ประกอบขา トイ้ะ เริ่มจากหันขา トイ้ะอันที่ 1 ใส่เข้าตัวรับขา トイ้ะ ขันนอตให้แน่น ทำงาน ครบ 4 ตัว จุดสินสุด ขันนอตตัวที่ 4 เสร็จ
- F. เชื่อมชิ้นติดกับขา トイ้ะ เริ่มจากวัดหาตำแหน่งของชิ้น ปรับแต่งตำแหน่งที่วาง เชื่อมจุด ตำแหน่ง ขาทั้ง 4 ข้าง ปรับแต่งตำแหน่ง เชื่อมติดตลอดแนวเชื่อม ทั้ง 4 ข้าง จุดสินสุด เชื่อมขาที่ 4 เสร็จ
- G. อัดขาองพื้น เริ่มจากหันขาองพื้นตัวที่ 1 อัดเข้าไปในขา トイ้ะขาที่ 1 จนครบ 4 ข้าง จุดสินสุด อัดขาองพื้นตัวที่ 4 เสร็จ
- H. กัดกรด เริ่มจากยก トイ้ะ ไปปูริเวณกัดกรด ทำการกัดกรดที่รอยเชื่อมระหว่างแผ่นล่าง กับขา トイ้ะทั้ง 4 ขา จุดสินสุด ยก トイ้ะกลับถังแผนกขัด

ผลการศึกษาเวลาประกอบ

ครั้งที่	เวลาในขั้นตอน (นาที)							
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	15.4	21.5	22.5	56.7	5.4	20.1	10.4	20.5
2	13.2	23.4	23.6	60.8	4.5	19.8	9.8	21.8
3	14.3	20.4	27.6	55.4	4.9	17.5	10.6	22.5
4	13.8	22.3	24.3	59.7	5.5	21.3	11.5	23.4
5	14.5	18.6	22.1	62.3	5.6	20.3	9.7	20.8
6	14.2	19.5	21.6	65.4	5.5	19.4	11.6	25.3
7	15.1	21.6	25.6	58.6	6.0	18.6	9.5	22.3
8	13.9	23.4	24.6	59.8	5.3	19.3	10.5	24.3
9	13.4	20.3	22.1	63.1	4.9	18.6	9.7	26.1
10	15.2	19.3	19.5	61.2	5.0	20.6	11.5	25.3
เวลาเฉลี่ย	14.3	21.0	23.4	60.3	5.3	19.6	10.5	23.2

ตารางที่ ก. 4 แสดงเวลาที่ใช้ในการผลิตตัวในแผนกประกอบ

$$\text{สรุป} \text{ ระยะเวลาในการประกอบตัว} = \text{ผลรวมของค่าวремาเฉลี่ย} \times \text{เวลาเพิ่ม} 15\%$$

$$= (14.3 + 21.0 + 23.4 + 60.3 + 5.3 + 19.6 + 10.5 + 23.2) \times 1.15 \\ = 204.1 \text{ นาที}$$

ผลการศึกษาขั้นตอน

ครั้งที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	เฉลี่ย
เวลาที่ใช้(นาที)	83.5	87.6	91.3	81.5	93.1	91.4	84.6	87.5	90.7	87.9	87.9

ตารางที่ ก. 5 แสดงเวลาที่ใช้ในการผลิตตัวในแผนกขัด

สรุป ระยะเวลาในการผลิตトイ้ในแผ่นกบด = ผลรวมของค่าเวลาเฉลี่ย
= 87.9 นาที

2. กอุ่นผลิตกับท่อ

แผ่นกบด

งานย่อข้อและจุดสิ้นสุด

A. ขั้นตอนตัดพื้นบน เริ่ม ยกแพ่น Stainless steel วางบนเครื่อง วัดระยะแนวยาว กำหนด ตำแหน่งตัด ทำการตัด วัดระยะแนวกว้าง ตัด ยกแพ่นที่ได้วางบนล้อเข็น

จุดสิ้นสุด แพ่นวางบนล้อเข็น

B. ขั้นตอนตัดชั้นวางของกลาง ยกแพ่น Stainless steel วางบนเครื่อง วัดระยะแนวยาว กำหนดตำแหน่งตัด ทำการตัด วัดระยะแนวกว้าง ตัด ยกแพ่นที่ได้วางบนล้อเข็น

จุดสิ้นสุด แพ่นวางบนล้อเข็น

C. ขั้นตอนตัดฝ่าหลัง ยกแพ่น Stainless steel วางบนเครื่อง วัดระยะแนวยาว กำหนด ตำแหน่งตัด ทำการตัด วัดระยะแนวกว้าง ตัด ยกแพ่นที่ได้วางบนล้อเข็น

จุดสิ้นสุด แพ่นวางบนล้อเข็น

D. ขั้นตอนตัดฝ่าข้างซ้ายขวา ยกแพ่น Stainless steel วางบนเครื่อง วัดระยะแนวยาว กำหนดตำแหน่งตัด ทำการตัด วัดระยะแนวกว้าง ตัด ให้ได้ 2 แผ่น ยกแพ่นที่ได้วางบนล้อเข็น

จุดสิ้นสุด แพ่นวางบนล้อเข็น

E. ขั้นตอนตัดพื้นล่าง ยกแพ่น Stainless steel วางบนเครื่อง วัดระยะแนวยาว กำหนด ตำแหน่งตัด ทำการตัด วัดระยะแนวกว้าง ตัด ยกแพ่นที่ได้วางบนล้อเข็น

จุดสิ้นสุด แพ่นวางบนล้อเข็น

F. ขั้นตอนตัดคานเสริม 6 ชิ้น เลือกแพ่นเหล็กที่มีขนาดที่ใกล้เคียง วางแพ่น Stainless steel วางบนเครื่อง วัดระยะแนวยาว กำหนดตำแหน่งตัด ทำการตัด วัดระยะแนวกว้าง ตัด จนครบ 6 ชิ้น หันแพ่นที่ได้วางบนล้อเข็น

จุดสิ้นสุด แพ่นวางบนล้อเข็น

$$\begin{aligned}
 \text{สรุป ระยะเวลาในการผลิตตู้ในแผนกตัด} &= \text{ผลรวมของค่าเวลาเฉลี่ย} \times \text{เวลาเพิ่ม} 15\% \\
 &= (5.6 + 4.5 + 5.4 + 9.6 + 4.4 + 9.8) \times 1.15 \\
 &= 45.2 \text{ นาที}
 \end{aligned}$$

ผลการศึกษาเวลาตัด

ครั้งที่	เวลาในขั้นตอน (นาที)					
	A	B	C	D	E	F
1	6.0	4.5	5.2	9.5	4.2	9.2
2	5.6	4.6	5.7	10.0	4.8	8.5
3	5.6	4.9	5.1	9.5	4.6	10.2
4	5.0	4.1	5.0	11.0	4.2	10.8
5	4.8	4.6	5.3	8.2	4.1	8.6
6	5.2	4.2	5.8	9.0	4.0	11.3
7	6.5	4.8	4.8	9.5	5.0	10.2
8	6.0	4.0	6.1	11.0	4.6	9.4
9	6.2	5.0	5.8	8.6	4.7	8.9
10	5.0	4.5	4.9	9.4	4.1	11.0
เวลาเฉลี่ย	5.6	4.5	5.4	9.6	4.4	9.8

ตารางที่ ก. 6 แสดงเวลาที่ใช้ในการผลิตตู้ในแผนกตัด

แผนกปั๊กแนวพับ

งานย่อyle และ จุดสิ้นสุด

A. ขั้นตอนปั๊กแนวพับพื้นบัน เริ่ม ยกแผ่นพื้นบันวางบนโต๊ะทำงาน ปั๊กแนวพับจนครบ ยกแผ่นที่ได้วางบนล้อเข็น

จุดสิ้นสุด แผ่นวางบนล้อเข็น

B. ขั้นตอนขีดแนวพับชั้นวางของกลาง เริ่ม ยกแผ่นชั้นวางของกลางวางบนโต๊ะทำงาน ขีดแนวพับบนกรอบ ยกแผ่นที่ได้วางบนล้อเข็น

ขคสีนสุด แผ่นวางบนล้อเข็น

C. ขั้นตอนขีดแนวพับฝ่าหลัง เริ่ม ยกแผ่นฝ่าหลังวางบนโต๊ะทำงาน_ขีดแนวพับบนกรอบ ยกแผ่นที่ได้วางบนล้อเข็น

ขคสีนสุด แผ่นวางบนล้อเข็น

D. ขั้นตอนขีดแนวพับฝ่าข้างซ้าย-ขวา เริ่ม ยกแผ่นฝ่าข้างอันแรกวางบนโต๊ะทำงาน ขีดแนวพับบนกรอบ ยกแผ่นที่ได้วางบนล้อเข็น เริ่ม ยกแผ่นฝ่าข้างอันที่สองวางบนโต๊ะทำงาน ขีดแนวพับบนกรอบ ยกแผ่นที่ได้วางบนล้อเข็น

ขคสีนสุด แผ่นทั้ง 2 วางบนล้อเข็น

E. ขั้นตอนขีดแนวพับชั้นวางของล่าง เริ่ม ยกแผ่นชั้นวางของล่างบนโต๊ะทำงาน ขีดแนวพับบนกรอบ ยกแผ่นที่ได้วางบนล้อเข็น

ขคสีนสุด แผ่นวางบนล้อเข็น

F. ขั้นตอนขีดแนวพับคานเสริม 6 ชิ้น เริ่มหยินแผ่นคานเสริมทั้ง 6 ชิ้น มาวางบนตู้ทำงาน หยินชิ้นงานที่ 1 มาขีดแนวพับบนคานเสริจ ขีดแนวพับบนกรอบ 6 ชิ้น หยินแผ่นทั้งหมดวางบนล้อเข็น

ขคสีนสุด แผ่นทั้ง 6 วางบนล้อเข็น

ผลการศึกษาเวลาขีดแนวพับ

ครั้งที่	เวลาในขั้นตอน (นาที)					
	A	B	C	D	E	F
1	4.5	6.2	4.2	14.5	6.0	8.5
2	5.0	6.0	3.5	15.0	5.4	8.3
3	5.8	6.2	4.8	15.2	5.7	7.4
4	4.8	5.9	3.6	15.5	6.3	7.8
5	6.0	6.0	3.8	14.2	5.8	8.6

ตารางที่ ก. 7 แสดงเวลาที่ใช้ในการผลิตตู้ในแผนกขีดแนวพับ

ครั้งที่	เวลาในขั้นตอน (นาที)					
	A	B	C	D	E	F
6	5.4	5.8	3.9	15.9	4.9	8.4
7	6.7	6.5	4.1	14.7	5.1	7.6
8	5.1	7.0	4.2	15.2	5.5	8.0
9	6.2	7.5	3.7	13.8	6.2	8.4
10	5.4	7.3	4.2	15.4	5.4	9.0
เวลาเฉลี่ย	5.5	6.4	4.0	14.9	5.6	8.2

ตารางที่ ก. 7 (ต่อ) แสดงเวลาที่ใช้ในการผลิตตู้ในแผนกปั๊มแนวพับ

$$\begin{aligned}
 \text{สรุป ระยะเวลาในการปั๊มแนวพับ} &= \text{ผลรวมของค่าเวลาเฉลี่ย} \times \text{เวลาเพิ่ม} 15 \% \\
 &= (5.5 + 6.4 + 4.0 + 14.9 + 5.6 + 8.2) \times 1.15 \\
 &= 51.4 \text{ นาที}
 \end{aligned}$$

แผนกพับ

งานย้อมและจุกสีน้ำเงิน

A. ขั้นตอนพับผืนบน เริ่ม ยกแผ่นผืนบนจากรถเข็นเข้าเครื่องพับ ทำการพับจนเสร็จ ยกแผ่นที่ได้วางบนล้อเข็น

จุกสีน้ำเงิน แผ่น Stainless steel วางบนล้อเข็น

B. ขั้นตอนพับชั้นวางของกลาง เริ่ม ยกแผ่นชั้นวางของกลางจากรถเข็นเข้าเครื่องพับ ทำการพับจนเสร็จ ยกแผ่นที่ได้วางบนล้อเข็น

จุกสีน้ำเงิน แผ่น Stainless steel วางบนล้อเข็น

C. ขั้นตอนพับฝาหลัง เริ่ม ยกแผ่นฝาหลังจากรถเข็นเข้าเครื่องพับ ทำการพับจนเสร็จ ยกแผ่นที่ได้วางบนล้อเข็น

จุกสีน้ำเงิน แผ่น Stainless steel วางบนล้อเข็น

D. ขั้นตอนขีดแนวพับฝ่าข้างซ้าย-ขวา เริ่ม ยกแผ่นฝ่าข้างแผ่นแรกจากด้านเข้าเครื่องพับ ทำการพับจนเสร็จ ยกแผ่นที่ได้วางบนล้อเข็น เริ่ม ยกแผ่นฝ่าข้างอันที่สองจากด้านเข้าเครื่องพับ ทำการพับจนเสร็จ ยกแผ่นที่ได้วางบนล้อเข็น

ชุดสีน้ำเงิน แผ่น Stainless steel ทั้ง 2 แผ่น วางบนล้อเข็น

E. ขั้นตอนพับชั้นวางของล่าง เริ่ม ยกแผ่นชั้นวางของล่างจากด้านเข้าเครื่องพับ ทำการพับจนเสร็จ ยกแผ่นที่ได้วางบนล้อเข็น

ชุดสีน้ำเงิน แผ่น Stainless steel วางบนล้อเข็น

F. ขั้นตอนพับคานเสริม 6 ชิ้น เริ่มหยับแผ่นคานเสริมทั้ง 6 ชิ้น มาวางบนตู้ทำงาน หยับชิ้นงานที่ 1 มาพับ จนเสร็จ วางบนตู้ทำงาน หยับชิ้นต่อไป ทำงานจนครบ 6 ชิ้น หยับแผ่นทั้ง 6 ที่ได้วางบนล้อเข็น

ชุดสีน้ำเงิน แผ่น Stainless steel ทั้ง 6 วางบนล้อเข็น

ผลการศึกษาเวลาพับ

ครั้งที่	เวลาในขั้นตอน (นาที)					
	A	B	C	D	E	F
1	19.5	10.2	7.6	32.5	13.6	9.2
2	17.8	9.5	8.4	30.1	12.8	8.1
3	18.2	10.6	6.2	29.8	11.7	8.4
4	19.6	9.3	7.1	33.5	12.3	7.6
5	17.2	9.8	7.5	34.2	13.5	8.2
6	19.8	9.7	6.4	28.5	13.9	9.2
7	18.6	9.3	7.5	34.1	12.8	8.3
8	19.3	10.5	6.9	32.6	14.2	7.9
9	17.6	10.8	7.5	27.6	12.3	8.0
10	19.4	9.5	6.8	28.7	13.4	9.0
เวลาเฉลี่ย	18.7	9.9	7.2	31.2	13.1	8.4

ตารางที่ ก. 8 แสดงเวลาที่ใช้ในการผลิตตู้ในแผ่นกพบ

$$\begin{aligned}
 \text{สรุป ระยะเวลาในการผลิตตู้ในแผนกพับ} &= \text{ผลรวมของค่าเวลาเฉลี่ย} \times \text{เวลาเพื่อ} 15\% \\
 &= (18.7 + 9.9 + 7.2 + 31.2 + 13.1 + 8.4) \times 1.15 \\
 &= 101.7 \text{ นาที}
 \end{aligned}$$

แผนกประกรอบ

งานเชื่อมและขุดสิ้นสุด

- A. เตรียมงานเสริมความแข็งแรง เริ่มจาก ลบคม เจาะรู เจียรแต่ง งานเสริมทั้ง 3 ชิ้น ขุดสิ้นสุด เจียรแต่งงานเสริมอันสุดท้ายเสร็จ
- B. เชื่อมงานเสริมเข้ากับชิ้นวางของด้านล่าง วัดและขีดแนวตัวแทนงงานเสริมบนชิ้นวางของด้านล่าง บีดและเชื่อมงานเสริมทั้ง 3 ให้ติดกับชิ้นวางของด้านล่าง เจียรแต่งลบรอบ ผิวนบนของชิ้นวางของด้านล่าง
- ขุดสิ้นสุด เจียรแต่งลบรอบ เสร็จ
- C. ประกอบฝาข้างซ้าย-ขวาเข้ากับฝาหลัง เจาะรูฝาหลัง ฝาข้างทั้งสองประกอบฝาหลัง บีดแน่น เชื่อมติด
- ขุดสิ้นสุด เชื่อมบีดฝาข้างทั้งสองกับฝาหลังเสร็จ
- D. ประกอบฝาล่างเข้ากับฝาข้างและฝาหลัง ประกอบฝาล่างเข้ากับฝาข้างและฝาหลัง บีดแน่น เชื่อมติด
- ขุดสิ้นสุด เชื่อมบีดฝาล่างบีดกับฝาข้างทั้งสองและฝาหลังเสร็จ
- E. ประกอบชิ้นวางของกลาง เจาะรูชิ้นวางของกลาง วัดระยะ ปรับตำแหน่ง บีดตำแหน่งชิ้น เชื่อมชิ้นติดกับฝาข้าง
- ขุดสิ้นสุด เชื่อมชิ้นกลางติดกับฝาข้างเสร็จ
- F. ประกอบชุดขาสำเร็จรูป ใส่ชุดขาตัวแวร์เก็บเข้ามุม ปรับแต่ง เชื่อมบีด ทำชุดต่อไป จนครบ 4 นุ่ม
- ขุดสิ้นสุด เชื่อมชุดขาสำเร็จรูปชุดสุดท้ายเสร็จ
- G. เตรียมพื้นบน เตรียมขอบ จัดจาก เชื่อมขอบ เจียรแต่ง เชื่อมงานเสริมติดกับพื้นบน เจียรแต่งผิว ขัดสายพาน
- ขุดสิ้นสุด ขัดผิวน้ำด้วยสายพานเสร็จ

H. ประกอบพื้นบน ส่วนวางแผนด้านบนตัวตู้ปรับแต่ง ยึดตำแหน่ง เชื่อมด้านข้าง ด้านหลัง ด้านหน้า เจียรแต่งรองเชื่อม

จุดสิ้นสุด เจียรแต่งรองเชื่อมเสร็จ

I. กัดกรด เริ่มจากยกตู้ไปบริเวณกัดกรด ทำการกัดกรดที่รองเชื่อมระหว่างแผ่นล่างกับ ขาตู้ทั้ง 4 ขา

จุดสิ้นสุด ยกตู้กลับถึงแผนกขัด

ผลการศึกษาเวลาประกอบ

ครั้งที่	เวลาในชั่วโมง (นาที)								
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	12.4	22.5	43.2	29.7	25.3	38.5	65.4	28.7	35.4
2	13.5	23.6	50.6	32.6	21.6	39.4	75.2	25.2	40.2
3	12.8	25.8	53.7	31.4	28.4	41.6	80.2	30.4	38.2
4	11.6	26.4	49.4	28.4	22.6	40.5	70.5	34.2	45.7
5	12.6	22.8	57.2	32.5	24.8	37.4	85.4	28.7	34.8
6	13.5	23.5	51.4	27.6	26.3	36.9	75.2	31.6	39.7
7	11.8	21.6	48.2	35.2	24.3	41.2	69.4	34.5	42.1
8	12.6	20.7	49.2	32.6	21.8	42.6	72.5	29.4	37.2
9	13.4	25.6	56.2	27.5	26.4	36.4	70.2	37.2	41.1
10	11.3	24.8	59.7	25.9	30.5	40.2	67.6	28.2	36.3
เวลาเฉลี่ย	12.6	23.7	51.9	30.3	25.2	39.5	73.2	30.8	39.1

ตารางที่ ก. 9 แสดงเวลาที่ใช้ในการผลิตตู้ในแผนกประกอบ

$$\text{รวม ระยะเวลาผลิตตู้ในแผนกประกอบ} = \text{ผลรวมของเวลาเฉลี่ย} \times \text{เวลาเพิ่ม } 15\%$$

$$= (12.6 + 23.7 + 51.9 + 30.3 + 25.2 + 39.5 + 73.2 + 30.8 + 39.1) \times 1.15$$

$$= 375.2 \text{ นาที}$$

ผลการศึกษาเวลาขัด

ครั้งที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	เฉลี่ย
เวลาที่ใช้	234.0	268.7	245.3	274.1	258.6	239.7	271.6	247.1	264.0	247.5	255.1

ตารางที่ ก. 10 แสดงเวลาที่ใช้ในการผลิตตู้ในแผ่นกบัด

$$\begin{aligned} \text{รวมระยะเวลาในการผลิตตู้ในแผ่นกบัด} &= \text{ผลรวมของค่าเวลาเฉลี่ย} \\ &= 255.1 \text{ นาที} \end{aligned}$$

3. กสุ่นผลิตภัณฑ์ฯ

แผ่นกบัด

งานข้อบและจุดสิ้นสุด

A. ขันตอนตัดพื้นบน เริ่ม ยกแผ่น Stainless steel วางบนเครื่อง วัดระยะแนวยาว กำหนดตำแหน่งตัด ทำการตัด วัดระยะแนวกว้าง ตัด ยกแผ่น Stainless steel ที่ได้วางบนล้อเข็น จุดสิ้นสุด แผ่น Stainless steel วางบนล้อเข็น

B. ขันตอนตัดแผ่นหลัง ยกแผ่น Stainless steel วางบนเครื่อง วัดระยะแนวยาว กำหนดตำแหน่งตัด ทำการตัด วัดระยะแนวกว้าง ตัด ยกแผ่น Stainless steel ที่ได้วางบนล้อเข็น จุดสิ้นสุด แผ่น Stainless steel วางบนล้อเข็น

C. ขันตอนตัดข้างซ้าย-ขวา ยกแผ่น Stainless steel วางบนเครื่อง วัดระยะแนวยาว กำหนดตำแหน่งตัด ทำการตัด วัดระยะแนวกว้าง ตัดให้ได้ 2 แผ่น ยกแผ่น Stainless steel ที่ได้วางบนล้อเข็น

จุดสิ้นสุด แผ่น Stainless steel วางบนล้อเข็น

D. ขันตอนตัดแผ่นหน้า ยกแผ่น Stainless steel วางบนเครื่อง วัดระยะแนวยาว กำหนดตำแหน่งตัด ทำการตัด วัดระยะแนวกว้าง ตัด ยกแผ่น Stainless steel ที่ได้วางบนล้อเข็น จุดสิ้นสุด แผ่น Stainless steel วางบนล้อเข็น

E. ขั้นตอนตัดแผ่นดาด ยกแพ่น Stainless steel วางบนเครื่อง วัดระยะแนวยาว กำหนด
ตำแหน่งตัด ทำการตัด วัดระยะแนวกว้าง ตัด ยกแพ่น Stainless steel ที่ได้วางบนล้อเข็น

จุดสิ้นสุด แพ่น Stainless steel วางบนล้อเข็น

F. ขั้นตอนตัดคงบัน- ถ่าง แพ่นรับดาด ก้นดาด แพ่นกานเกรวิน เสือกแพ่นเศษที่มีขนาดที่ใกล้
เคียง วางแพ่น Stainless steel วางบนเครื่อง วัดระยะแนวยาว กำหนดตำแหน่งตัด ทำการตัด วัดระยะ
แนวกว้าง ตัด จนครบ หันแพ่น Stainless steel ที่ได้วางบนล้อเข็น

จุดสิ้นสุด แพ่น Stainless steel วางบนล้อเข็น

ผลการศึกษาเวลาตัด

ครั้งที่	เวลาในขั้นตอน (นาที)					
	A	B	C	D	E	F
1	5.2	4.1	3.5	3.2	5.3	13.3
2	4.7	5.2	4.2	3.9	6.1	14.2
3	5.3	4.8	5.1	4.0	5.4	15.1
4	4.1	5.1	4.7	3.5	4.2	14.2
5	5.9	4.9	3.5	3.6	4.8	13.8
6	6.2	5.0	3.9	3.8	4.1	14.6
7	4.7	4.4	4.6	3.1	5.3	15.4
8	5.4	4.8	4.2	3.8	4.8	12.8
9	4.6	4.6	5.1	4.1	5.1	14.7
10	5.1	5.1	4.7	3.5	4.7	13.9
เวลาเฉลี่ย	5.1	4.8	4.4	3.7	5.0	14.2

ตารางที่ ก. 11 แสดงเวลาที่ใช้ในการผลิตเตาในแพนกตัด

$$\begin{aligned}
 \text{รวม} \text{ ระยะเวลาในการผลิตเตาในแพนกตัด} &= \text{ผลรวมของค่าวремาเฉลี่ย} \times \text{เวลาเพื่อ } 15\% \\
 &= (5.1 + 4.8 + 4.4 + 3.7 + 5.0 + 14.2) \times 1.15 \\
 &= 42.7 \text{ นาที}
 \end{aligned}$$

แผนกขีดแนวพับ

งานย่อขดและจัดสิ้นสุด

A. ขั้นตอนขีดแนวพับพื้นบน เริ่ม ยกแผ่นพื้นบนวางบนโต๊ะทำงาน ขีดแนวพับจนครบ ยกแผ่น Stainless steel ที่ได้วางบนล้อเข็น

จัดสิ้นสุด แผ่น Stainless steel วางบนล้อเข็น

B. ขั้นตอนขีดแนวพับแผ่นหลัง เริ่ม ยกแผ่นชั้นวางของกลางวางบนโต๊ะทำงาน ขีดแนวพับจนครบ ยกแผ่น Stainless steel ที่ได้วางบนล้อเข็น

จัดสิ้นสุด แผ่น Stainless steel วางบนล้อเข็น

C. ขั้นตอนขีดแนวพับแผ่นหน้า เริ่ม ยกแผ่นหน้าวางบนโต๊ะทำงาน ขีดแนวพับจนครบ ยกแผ่นที่ได้วางบนล้อเข็น

จัดสิ้นสุด แผ่น Stainless steel วางบนล้อเข็น

D. ขั้นตอนขีดแนวพับฝ่าข้างซ้าย-ขวา เริ่ม ยกแผ่นฝ่าข้างอันแรกวางบนโต๊ะทำงาน ขีดแนวพับจนครบ ยกแผ่นที่ได้วางบนล้อเข็น เริ่ม ยกแผ่นฝ่าข้างอันที่สองวางบนโต๊ะทำงาน ขีดแนวพับจนครบ ยกแผ่นที่ได้วางบนล้อเข็น

จัดสิ้นสุด แผ่น Stainless steel ทั้ง 2 วางบนล้อเข็น

E. ขั้นตอนขีดแนวพับแผ่นถ้าด เริ่ม ยกแผ่นถ้าดบนโต๊ะทำงาน ขีดแนวพับจนครบ ยกแผ่นที่ได้วางบนล้อเข็น

จัดสิ้นสุด แผ่น Stainless steel วางบนล้อเข็น

F. ขั้นตอนขีดแนวพับดึงบน- ล่าง แผ่นรับถ้าด ก้นถ้าด แผ่นถ้าด แผ่นถ้าด บน-ล่าง ยกแผ่นถ้าด ก้นถ้าด แผ่นถ้าด บน-ล่าง วางบนโต๊ะทำงาน หยนงาน มาขีดแนวพับทีละชิ้น จนเสร็จจนครบ หยนงาน แผ่น Stainless steel ทั้งหมด ที่ได้วางบนล้อเข็น

จัดสิ้นสุด แผ่นงาน Stainless steel ทั้งหมด วางบนล้อเข็น

ผลการคีกษาเวลาขีดแนวพับ

ครั้งที่	เวลาในชั่วโมง (นาที)					
	A	B	C	D	E	F
1	9.8	5.1	2.5	8.9	6.5	12.5
2	11.2	4.2	3.1	9.5	7.1	13.1
3	10.5	4.5	2.6	10.2	6.4	13.5
4	9.7	5.1	2.8	9.4	6.2	12.8
5	10.6	4.8	2.5	10.5	7.3	12.4
6	11.2	4.6	2.8	9.7	6.2	13.6
7	11.4	4.2	2.7	9.2	6.9	13.4
8	10.4	5.1	2.9	10.2	6.4	12.9
9	9.8	4.7	3.1	9.4	5.6	13.4
10	10.6	4.9	2.8	9.8	5.9	11.2
เวลาเฉลี่ย	10.5	4.7	2.8	9.7	6.5	12.9

ตารางที่ ก. 12 แสดงเวลาที่ใช้ในการผลิตเตาในแผนกขีดแนวพับ

$$\begin{aligned}
 \text{สรุป} \text{ ระยะเวลาขีดแนวพับในการผลิตเตา} &= \text{ผลรวมของค่าเวลาเฉลี่ย} \times \text{เวลาเพื่อ} 15\% \\
 &= (10.5 + 4.7 + 2.8 + 9.7 + 6.5 + 12.9) \times 1.15 \\
 &= 54.1 \text{ นาที}
 \end{aligned}$$

**สถาบันวิจัยบริการ
พัฒนาระบบกระบวนการ
แผนกพับ**
งานย่อข้อและจุดสิ้นสุด

A. ขั้นตอนพับพื้นบน เริ่ม ยกแผ่นพื้นบนจากด้านบนเข้าเกริ่องพับ ทำการพับจนเสร็จ ยกแผ่นที่ได้วางบนล้อเข็น

จุดสิ้นสุด แผ่นวางบนล้อเข็น

B. ขั้นตอนพับแผ่นหลัง เริ่ม ยกแผ่นหลังจากรถเข็นเข้าเครื่องพับ ทำการพับจนเสร็จ ยกแผ่นที่ได้วางบนล้อเข็น

จุดสีน้ำเงิน แผ่นวางบนล้อเข็น

C. ขั้นตอนพับแผ่นหน้า เริ่ม ยกแผ่นหน้าจากรถเข็นเข้าเครื่องพับ ทำการพับจนเสร็จ ยกแผ่นที่ได้วางบนล้อเข็น

จุดสีน้ำเงิน แผ่นวางบนล้อเข็น

D. ขั้นตอนพับแนวผ่าข้างซ้าย-ขวา เริ่ม ยกแผ่นผ่าข้างแผ่นแรกจากรถเข็นเข้าเครื่องพับ ทำการพับจนเสร็จ ยกแผ่นที่ได้วางบนล้อเข็น เริ่ม ยกแผ่นผ่าข้างอันที่สองจากรถเข็นเข้าเครื่องพับ ทำการพับจนเสร็จ ยกแผ่นที่ได้วางบนล้อเข็น

จุดสีน้ำเงิน แผ่นทั้ง 2 วางบนล้อเข็น

E. ขั้นตอนพับแผ่นคาด เริ่ม ยกแผ่นคาดจากรถเข็นเข้าเครื่องพับ ทำการพับจนเสร็จ ยกแผ่นที่ได้วางบนล้อเข็น

จุดสีน้ำเงิน แผ่นวางบนล้อเข็น

F. ขั้นตอนพับดึงบน-ล่าง แผ่นรับคาด ก้นคาด แผ่นคาด แผ่นคาดเสริม เริ่มหยับแผ่นดึงบน-ล่าง แผ่นรับคาด ก้นคาด แผ่นคาดเสริม วางบนโต๊ะทำงาน หยับแผ่นดึงบน-ล่าง มาพับ จนเสร็จ วางบนโต๊ะทำงาน หยับแผ่นรับคาด, ก้นคาด, แผ่นคาดเสริม มาทำงานจนเสร็จ หยับแผ่นทั้งหมดที่พับเสร็จ วางบนล้อเข็น

จุดสีน้ำเงิน แผ่นสุดท้ายวางบนล้อเข็น

ผลการศึกษาเวลาพับ

ครั้งที่	เวลาในขั้นตอน (นาที)					
	A	B	C	D	E	F
1	35.6	10.1	3.5	19.5	15.4	21.2
2	30.4	9.7	3.9	18.5	16.8	23.4
3	32.5	9.6	4.0	19.7	17.4	20.6
4	39.4	10.5	3.4	21.2	14.8	23.5

ตารางที่ ก. 13 แสดงเวลาที่ใช้ในการผลิตเตาในแผ่นกพับ

ครั้งที่	เวลาในขันตอน (นาที)					
	A	B	C	D	E	F
5	31.5	11.1	3.8	20.5	18.4	22.8
6	32.6	9.5	3.6	20.4	15.9	24.3
7	35.2	9.2	3.7	19.7	16.2	21.6
8	34.1	10.5	4.1	18.6	17.6	29.4
9	38.1	10.4	4.2	19.4	14.5	19.7
10	32.6	10.9	3.8	21.5	19.1	25.4
เวลาเฉลี่ย	34.2	10.2	3.8	19.9	16.6	23.2

ตารางที่ ก. 13 (ต่อ) แสดงเวลาที่ใช้ในการผลิตเตาในแผนกพับ

$$\begin{aligned}
 \text{ฐานะเวลาในการผลิตเตาในแผนกพับ} &= \text{ผลรวมของค่าเวลาเฉลี่ย} \times \text{เวลาเพิ่ม} 15\% \\
 &= (34.2 + 10.2 + 3.8 + 19.9 + 16.6 + 23.2) \times 1.15 \\
 &= 124 \text{ นาที}
 \end{aligned}$$

แผนกปะรุงคง

งานย้อมและจุดสีน้ำดูด

A. ประกอบแผ่นข้างซ้าย-ขวาเข้ากับฝาหลัง เจาะรูฝาหลัง แผ่นข้างทึบสองประกอบฝาหลัง
ยึดแน่น เชื่อมติด

จุดสีน้ำดูด เชื่อมยึดแผ่นข้างทึบสองกับฝาหลังเสร็จ

B. ประกอบดึงล่างเข้ากับแผ่นข้างซ้าย-ขวา เจาะรูดึงล่าง วัดระยะ ปรับแต่งระยะ ประกอบ
ดึงล่างเข้ากับแผ่นข้างซ้าย-ขวา ยึดแน่น เชื่อมติด

จุดสีน้ำดูด เชื่อมยึดดึงล่างเข้ากับแผ่นข้างซ้าย-ขวา เสร็จ

C. ประกอบดึงบนเข้ากับแผ่นข้างซ้าย-ขวา เจาะรูดึงล่าง วัดระยะ ปรับแต่งระยะ ประกอบ
ดึงบนเข้ากับแผ่นข้างซ้าย-ขวา ยึดแน่น เชื่อมติด

จุดสีน้ำดูด เชื่อมยึดดึงบนเข้ากับแผ่นข้างซ้าย-ขวา เสร็จ

D. ประกอบฉากรับดิ่ง 4 มุน เจาะรูฉากรับดิ่ง ใส่ฉากรับดิ่งเข้าไปในมุน ขิดแน่น เชื่อมติดฉากรับดิ่งเข้ากับดิ่งแฟร์ช่าง

ขุดสันสุด เชื่อมติดฉากรับดิ่งเข้ากับดิ่งแฟร์ช่างตัวที่ 4 เสร็จ

E. ประกอบแผ่นหน้า นำแผ่นหน้าประกอบเข้าระหว่างดิ่งบนและดิ่งล่าง เจาะรูทะลุแผ่นหน้ากับฉากรับดิ่ง ทั้ง 4 ด้าน ดอดแผ่นหน้าออก เจียรแต่ง เชื่อมนอตติดกับฉากรับดิ่งด้านในทั้ง 4 อัน ขันนอตทั้ง 4 มุน

ขุดสันสุด ขันนอตตัวที่ 4 เสร็จ

F. ประกอบตามโครงเต้า หาตำแหน่งวางรับคาด วางรับรับคาด ขีดรางรับคาดให้ตรงตำแหน่ง เชื่อมยึดหัวท้าย วางทั้งคู่ หาตำแหน่งตัวกันคาด ยึดตัวกันคาดให้ตรงตำแหน่ง เชื่อมยึดหัวท้ายตัวกันคาด

ขุดสันสุด เชื่อมยึดหัวท้ายตัวกันคาด เสร็จ

G. ประกอบชุดขาเต้า ใส่ตัวรับขาเต้าตัวที่ 1 เข้าที่มุน ปรับตำแหน่ง เชื่อมยึด จนครบ 4 ตัว ใส่ท่อ (ขา) ตัวที่ 1 ปรับแต่งจับจาก เชื่อมยึด จนครบ 4 ตัว

ขุดสันสุด เชื่อมยึดขาตัวที่ 4 เข้ากับตัวรับขาเต้า

H. ประกอบชุดรัดขาและใส่ตัวรองขา ตัดท่อ 4 ท่อ บากมุมทั้ง 2 ด้านให้ครบทั้ง 4 ท่อ วัดระยะ หาตำแหน่งวางท่อ จับจาก เชื่อมยึด ให้ครบ 8 จุด ใส่ตัวรองขา ให้ครบ 4 ตัว

ขุดสันสุด ใส่ตัวรองขาตัวที่ 4 เสร็จ

I. เตรียมแผ่นบน เชื่อมปิดมุน 6 จุด เจียรแต่ง เชื่อมกานเสริมรับหัวเต้า 2 อัน/หัว เจียรแต่ง ด้านบน ขัดสายพาน

ขุดสันสุด ขัดสายพานเสร็จ

J. ประกอบแผ่นบนกับหัวเต้า วางแผ่นบนเข้ากับตัวเต้า ขิดแน่น เชื่อมจัดระยะห่าง 13 ซม.

ขุดสันสุด เชื่อมครบทุกจุดแล้ว

K. กัดกรด เริ่มจากหัวเต้าไปบริเวณกัดกรด ทำการกัดกรดที่รอยเชื่อมระหว่างรอยเชื่อมที่มองเห็นจากภายนอก

ขุดสันสุด ยกໄຕ๊กสับดึงแผนกขัด

ผลการศึกษาเวลาประกอบเตา

ครั้งที่	เวลาในชั่วโมง (นาที)										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	20.3	6.2	4.5	12.4	17.7	17.8	22.6	48.5	85.6	22.6	20.6
2	21.5	7.8	3.9	13.5	16.5	18.5	24.3	42.5	90.5	19.7	24.3
3	21.9	8.2	5.2	10.8	15.8	16.4	21.2	50.6	80.4	18.6	21.6
4	18.7	7.1	5.8	13.9	16.2	15.8	26.8	52.9	92.8	23.1	23.4
5	20.3	6.8	4.7	12.8	14.8	17.9	23.6	48.3	94.5	21.5	27.4
6	19.6	7.5	5.9	13.1	15.5	18.5	24.1	51.2	82.6	21.3	20.6
7	18.7	8.2	6.1	11.4	16.8	16.9	28.4	50.7	91.4	20.6	24.8
8	22.6	6.3	4.1	10.5	17.2	15.3	25.8	45.1	85.4	19.8	25.2
9	20.7	7.6	6.3	12.5	15.3	18.4	27.5	43.6	85.5	22.4	23.9
10	18.9	8.3	5.7	13.1	16.7	19.2	20.7	48.6	89.6	21.0	21.7
เวลาเฉลี่ย	20.3	7.4	5.2	12.4	16.3	17.5	24.5	48.2	87.8	21.1	23.4

ตารางที่ ก. 14 แสดงเวลาที่ใช้ในการผลิตเตาในแผนกประกอบ

$$\begin{aligned}
 \text{สรุป} \text{ ระยะเวลาในการประกอบเตา} &= \text{ผลรวมของค่าเวลาเฉลี่ย} \times \text{เวลาเพื่อ} 15 \% \\
 &= (20.3 + 7.4 + 5.2 + 12.4 + 16.3 + 17.5 + 24.5 + 48.2 + 87.8 + 21.1 + 23.4) \times 1.15 \\
 &= 327 \text{ นาที}
 \end{aligned}$$

ผลการศึกษาเวลาขัด

ครั้งที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	เฉลี่ย
เวลาที่ใช้ (นาที)	182.4	172.3	165.8	186.7	177.4	184.2	169.8	187.4	168.5	185.4	178.0

ตารางที่ ก. 15 แสดงเวลาที่ใช้ในการผลิตเตาในแผนกขัด

สรุป ระยะเวลาในการผลิตเตาในแผนกขัด = ผลกระทบค่าวาเวลาเฉลี่ย
= 178.0 นาที

แผนกเทคนิค

งานข้อยละเอียดสินสุด

A. ขั้นตอนประกอบเหล็กจากเพื่อยืดหัวเตา เริ่มเชื่อมเหล็กจากเข้ากับงานเสริมที่ติดกับแผ่นบน วัสดุอะ เจาะรู บนเหล็กจาก

ชุดสินสุด เจาะรูบนเหล็กจากเสร็จ

B. ขั้นตอนประกอบชุดหัวเตา เริ่มประกอบชุดนมหู ใส่ชุดนมหูเข้ากับชุดหัวเตา นำชุดหัวเตาวางบนพื้นเตา ยึดกับพื้นเตา

ชุดสินสุด ยึดกับชุดหัวเตาติดกับพื้นเตาเสร็จ

C. ขั้นตอนประกอบชุดท่อน้ำแก๊ส เริ่ม ตัดท่อ ทำกลีบหัวท้าย พับเทปซีล ทาน้ำยา ใส่ข้องอ และ ฝ่าจุด หาญูนย์กลางหัวเตา กำหนดจุด เจาะรู 2 รู ทำกลีบหัว ใส่Nipple เชื่อมทองเหลืองให้ครบ

ชุดสินสุด เชื่อมทองเหลืองรอบNipple ครบ

D. ขั้นตอนประกอบชุด Ball Value เข้ากับ ชุดท่อน้ำแก๊ส เริ่มพันเทปซีล ทาน้ำยาที่ข้องอยู่ ทางเหลือง ขันอัดเข้ากับ Ball Value พันเทปซีล ทาน้ำยาที่ Nipple ขันอัดชุด Ball Value เข้ากับ Nipple

ชุดสินสุด ขันอัดชุด Ball Value เข้ากับ Nipple ครบทุกตัว

E. ขั้นตอนประกอบชุด Pilot Gas เริ่ม เหล็ก Stainless steel ตัวยู 2 ชิ้นติดกับหน้าเตา ยกชุดท่อน้ำแก๊สวางบนเหล็กตัวยู เชื่อมติดกับตัวยู ปรับระยะห่างปรับ เชื่อมท่อ Pilot Gas ติดกับท่อของ釤 นานท่อทองแดง สวยงาม ตัดท่อ ขันต่อ กับบูลล์วอล์ฟ นานท่อทองแดง สวยงาม ต่อ ตัวยู ต่อ ชุดสินสุด

ชุดสินสุด ขันอัดท่อทองแดง เข้ากับชุดนมหู ครบทุกตัว

F. ขั้นตอนทดสอบ เริ่มต่อท่อเมนกับถังแก๊ส ตรวจรอบต่อ ปรับเปลวไฟ

ชุดสินสุด ปรับเปลวไฟเสร็จ

ผลการศึกษาเวลาทำงานเทคนิคเตา

ครั้งที่	เวลาในชั่วโมง (นาที)					
	A	B	C	D	E	F
1	51.6	25.6	54.2	35.5	37.8	25.8
2	47.5	23.4	47.6	32.3	39.8	22.3
3	48.6	22.8	54.1	36.8	35.5	29.7
4	52.4	26.5	45.6	31.4	36.8	21.2
5	46.7	24.7	47.8	34.5	37.4	31.1
6	48.9	25.9	53.1	33.6	38.1	25.6
7	50.4	25.6	50.3	37.4	34.5	24.1
8	47.6	27.6	54.9	33.5	39.7	27.7
9	51.7	21.6	49.5	36.4	35.5	30.4
10	52.8	24.7	53.3	37.1	36.6	22.5
เวลาเฉลี่ย	49.8	24.8	51.0	34.9	37.2	26.0

ตารางที่ ก. 16 แสดงเวลาที่ใช้ในการผลิตเตาในแผนกเทคนิค

สรุป ระยะเวลาในการทำเทคนิคระบบเตา = ผลรวมของค่าเวลาเฉลี่ย x เวลาเพิ่ม 15 %

$$= (49.8+24.8+51.0+34.9+37.2 + 26.0) \times 1.15$$

**สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย**

4. กดุ่มผลิตภัณฑ์อ่างล้าง

แผนกตัด

งานข้อยและจุดสิ้นสุด

A. ขันตอนตัดอ่างล้าง เริ่ม ยกแผ่น Stainless steel วางบนเครื่อง วัดระยะแนวยาว กำหนดตำแหน่งตัด ทำการตัด วัดระยะแนวกว้าง ตัด ยกแผ่นที่ได้วางบนล้อเข็น จุดสิ้นสุด แผ่นวางบนล้อเข็น

B. ขันตอนตัดแผ่นบีดหลัง ยกแผ่น Stainless steel วางบนเครื่อง วัดระยะแนวยาว กำหนดตำแหน่งตัด ทำการตัด วัดระยะแนวกว้าง ตัด ยกแผ่นที่ได้วางบนล้อเข็น จุดสิ้นสุด แผ่นวางบนล้อเข็น

ผลการศึกษาเวลาตัดของอ่างล้าง

ครั้งที่	เวลาในขันตอน (นาที)	
	A	B
1	4.5	3.2
2	5.1	3.5
3	4.2	3.6
4	5.6	3.1
5	4.2	2.9
6	4.9	4.0
7	4.7	2.8
8	5.1	3.5
9	4.8	3.4
10	5.4	3.7
เวลาเฉลี่ย	4.9	3.4

ตารางที่ ก. 17 แสดงเวลาที่ใช้ในการผลิตอ่างล้างในแผนกตัด

$$\begin{aligned}
 \text{สรุป} \text{ ระยะเวลาในการตัดอ่างล้าง } &= \text{ผลรวมของค่าเวลาเฉลี่ย } \times \text{เวลาเพิ่ม } 15\% \\
 &= (4.9 + 3.4) \times 1.15 \\
 &= 9.5 \text{ นาที}
 \end{aligned}$$

แผนกขีดแนวพับ

งานขีดและหดสีน้ำดูด

A. ตัดแผ่นอ่างล้าง โดยเครื่องซีเอ็นซี เริ่มยกแผ่นอ่างล้างเข้าเครื่องซีเอ็นซี เจ็บน โปรแกรมตัด ตัด ยกแผ่นวางบนรถเข็น

หดสีน้ำดูด แผ่นวางบนรถเข็น

B. ขีดแนวพับบนแผ่นอ่างล้าง เริ่มจาก ยกแผ่นอ่างล้าง วางบนโต๊ะทำงาน ทำการขีดแนวพับบนแผ่นอ่างล้างจนครบ ยกแผ่นอ่างล้างวางบนรถเข็น

หดสีน้ำดูด แผ่นอ่างล้างวางบนรถเข็น

C. ขีดแนวพับบนแผ่นยึดค้านหลัง หยับแผ่นยึดค้านหลัง วางบนโต๊ะทำงาน ทำการขีดแนวพับบนแผ่นยึดค้านหลังจนครบ ยกแผ่นยึดค้านหลัง วางบนรถเข็น

หดสีน้ำดูด วางแผ่นยึดค้านหลังบนรถเข็น

ผลการศึกษาเวลาขีดแนวพับ

ครั้งที่	เวลาในชั่วโมง (นาที)		
	A	B	C
1	5.6	6.5	3.1
2	6.4	7.1	2.8
3	5.8	6.2	3.5
4	4.7	6.8	3.1
5	6.5	6.1	2.7

ตารางที่ ก. 18 แสดงเวลาที่ใช้ในการผลิตอ่างล้างในแผนกขีดแนวพับ

ครั้งที่	เวลาในขันตอน (นาที)		
	A	B	C
6	6.2	5.5	2.1
7	5.9	5.9	2.9
8	6.1	6.1	2.7
9	5.4	5.1	3.0
10	5.2	5.4	2.5
เวลาเฉลี่ย	5.8	6.1	2.8

ตารางที่ ก. 18 (ต่อ) แสดงเวลาที่ใช้ในการผลิตช่างล้างในแผนกปิดแนวพับ

$$\begin{aligned}
 \text{สรุป} \text{ ระยะเวลาในการปิดแนวพับบนผลิตช่างล้าง} &= \text{ผลรวมของค่าเวลาเฉลี่ย} \times \text{เวลาเพื่อ 15 \%} \\
 &= (5.8 + 6.1 + 2.8) \times 1.15 \\
 &= 17 \text{ นาที}
 \end{aligned}$$

แผนกพับ

งานขอยและขุดสิ้นสุด

A. พับแผ่นอ่างล้าง เริ่มจาก ยกแผ่นอ่างล้างจากรถเข็น ทำการพับบนแผ่นอ่างล้างจนครบ ยกแผ่นอ่างล้างวางบนรถเข็น

ขุดสิ้นสุด แผ่นวางบนรถเข็น

B. พับแผ่นบีดค้านหลัง เริ่มจาก ยกแผ่นบีดค้านหลังจากรถเข็น ทำการพับบนแผ่นบีดค้านหลังจนครบ ยกแผ่นบีดค้านหลังวางบนรถเข็น

ขุดสิ้นสุด แผ่นบีดค้านหลังวางบนรถเข็น

ผลการศึกษาเวลาพับของอ่างถัง

ครั้งที่	เวลาในชั่วโมง (นาที)	
	A	B
1	15.6	6.6
2	16.4	7.4
3	17.5	6.2
4	18.2	5.9
5	13.4	6.7
6	15.5	7.1
7	16.8	6.2
8	14.2	7.8
9	18.4	5.3
10	14.2	6.1
เวลาเฉลี่ย	16.0	6.5

ตารางที่ ก. 19 แสดงเวลาที่ใช้ในการผลิตอ่างล้างในแผ่นกพบ

$$\text{สรุป ระยะเวลาในการพับผลิตอ่างล้าง} = \text{ผลรวมของค่าเวลาเฉลี่ย} \times \text{เวลาเพื่อ} 15\% \\ = (16.0 + 6.5) \times 1.15$$

$$= 25.9 \text{ นาที}$$

แผนกประโคน

งานข้อมูลและจัดสินสูตร

A. เชื่อมแนวค้านข้าง เริ่มจากยึดแนวข้างอ่าง ปรับแต่งแนวให้เหมาะสม เชื่อมยึดแนวข้างอ่าง เชื่อมแนวข้างอ่างตลอดแนวให้ครบ 4 ด้าน

จุดสิ้นสุด เชื่อมตลอดแนวอ่างที่ 4 เสร็จ

B. เชื่อมปะบุนล่างอ่างถัง เริ่มจาก นำชิ้นปะบุนมาเทียบกับบุนล่าง เจียรแต่ง เคาะจนได้ขนาดพอดีกับบุนล่างของอ่าง เชื่อมยึดติดกับบุนล่างของอ่างถัง เจียรแต่ง ทำบุนที่ 2 ต่อไป จนครบ 4 บุน

ขุดสีน้ำตาล เชื่อมและเจียรแต่ง บุนล่างที่ 4 เสร็จ

C. เชื่อมยึดบุนบนอ่างถัง เริ่มจาก นำชิ้นบุนติดขอบบนมาเทียบกับบุนบนด้านที่ 1 เจียรแต่ง เคาะจนได้ขนาดพอดีกับบุนบนของอ่าง เชื่อมยึดติดกับบุนบนของอ่าง เจียรแต่ง ทำบุนที่ 2 ต่อไป จนครบ 4 บุน

ขุดสีน้ำตาล เชื่อมและเจียรแต่ง บุนบนที่ 4 เสร็จ

D. กัดกรด เริ่มจากยกอ่างถังไปบริเวณกัดกรด ทำการกัดกรดที่รอยเชื่อมต่างๆ ทั้งหมด ทุกด้าน

ขุดสีน้ำตาล ยกอ่างถัง ไปถึงแพนกขัด

ผลการศึกษาเวลาประกอบ

ครั้งที่	เวลาในวินาที (นาที)			
	A	B	C	D
1	33.4	140.2	35.6	12.3
2	35.2	155.6	31.4	14.2
3	28.7	170.6	28.2	15.7
4	28.4	140.2	30.1	11.5
5	35.6	165.2	33.8	14.5
6	34.3	170.5	36.7	13.5
7	26.2	159.4	26.7	14.2
8	34.5	147.5	29.7	14.6
9	28.7	154.6	33.8	13.2
10	32.5	180.2	31.5	15.8
เวลาเฉลี่ย	31.8	158.4	31.8	14.0

ตารางที่ ก. 20 แสดงเวลาที่ใช้ในการผลิตอ่างถังในแพนกประกอบ

$$\begin{aligned}
 \text{สรุป} \text{ ระยะเวลาในการประกอบย่างล้าง } 1 \text{ เดียว} &= \text{ผลรวมของค่าเวลาเฉลี่ย} \times \text{เวลาเพิ่ม} 15\% \\
 &= (31.8 + 158.4 + 31.8 + 14.0) \times 1.15 \\
 &= 271.2 \text{ นาที}
 \end{aligned}$$

ผลการศึกษาเวลาขัด

ครั้งที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	เฉลี่ย
เวลาที่ใช้ (นาที)	233.4	227.6	245.6	224.6	238.1	247.4	251.3	236.9	227.8	236.4	236.9

ตารางที่ ก. 21 แสดงเวลาที่ใช้ในการผลิตย่างล้างในแผนกขัด

$$\begin{aligned}
 \text{สรุป} \text{ ระยะเวลาในการผลิตย่างล้างในแผนกขัด} &= \text{ผลรวมของค่าเวลาเฉลี่ย} \\
 &= 236.9 \text{ นาที}
 \end{aligned}$$

แผนกเทคนิค

งานย้อมและชุดสีน้ำดูด

- A. ประกอบสะคือปั่นน้ำทึบ เริ่มน้ำยา ชุดสะคือทึบชินบน ส่าง และปะเก็นวง หวาน ขันอัดชุดบนกับล่างเข้าด้วยกัน
ชุดสีน้ำดูด ขันอัดให้แน่นเสร็จ
- B. เตรียมชุดท่อน้ำ เริ่มวัดระยะ ตัดท่อน้ำ กลึงเกลียวท่อน้ำหัว-ห้วย
ชุดสีน้ำดูด กลึงเกลียวท่อน้ำ 2 ห่อนเสร็จ
- C. เดินชุดท่อน้ำล้าน ประกอบชุดน้ำล้านเข้ากับย่างล้าง ต่อท่อตรงเข้ากับข้องอ ต่อท่อตรงจากข้องอไปข้อต่อตรง ต่อข้อต่อตรงเข้ากับสะคือปั่นน้ำทึบ
- ชุดสีน้ำดูด ต่อข้อต่อเข้ากับสะคือปั่นน้ำทึบเสร็จ

ผลการศึกษาเวลาการทำงานแผนกเทคนิค

ครั้งที่	เวลาในขั้นตอน (นาที)		
	A	B	C
1	5.2	21.3	15.2
2	5.6	20.4	14.3
3	5.1	18.7	13.2
4	4.8	19.6	15.4
5	6.2	22.1	16.2
6	4.6	21.4	14.8
7	5.4	23.5	15.2
8	6.1	18.6	15.6
9	5.4	20.4	14.9
10	5.7	21.3	15.4
เวลาเฉลี่ย	5.4	20.7	15.0

ตารางที่ ก. 22 แสดงเวลาที่ใช้ในการผลิตอ่างล้างในแผนกเทคนิค

$$\begin{aligned}
 \text{สรุป} \text{ ระยะเวลาในการเทคนิคบนอ่างล้าง} &= \text{ผลรวมของค่าเวลาเฉลี่ย} \times \text{เวลาเพื่อ} 15\% \\
 &= (5.4 + 20.7 + 15.0) \times 1.15 \\
 &= 47.3 \text{ นาที}
 \end{aligned}$$

4. กลุ่มผลิตภัณฑ์トイซ์ที่มีอ่างล้าง

เนื่องจากขั้นตอนการผลิตของトイซ์ที่มีอ่างล้าง โดยทั่วไป จะมีขั้นตอนเหมือนการผลิต トイซ์รวมกับการผลิตอ่างล้าง โดยจะมีขั้นตอนเพิ่มเติมในแผนกประกอบเท่านั้น คือ จะมีการเชื่อม อ่างล้างติดกับพื้นหน้าトイซ์เท่านั้น

แผนกตัด

$$\begin{aligned}\text{เวลาที่ใช้ในแผนกตัด} &= \text{เวลาตัดเฉลี่ยในการผลิต トイซ์} + \text{เวลาตัดแผ่นอ่างล้างเฉลี่ยในการผลิตอ่าง} \\ &\quad \text{ล้าง (ขั้นตอน A)} \\ &= 14.21 + 5.6 \text{ นาที} \\ &= 19.8 \text{ นาที}\end{aligned}$$

แผนกขีดแนวพับ

$$\begin{aligned}\text{เวลาที่ใช้ในแผนกขีดแนวพับ} &= \text{เวลาขีดแนวพับเฉลี่ยในการผลิต トイซ์} + \text{ตัดแผ่นอ่างล้างโดยเครื่องซี} \\ &\quad \text{เอ็นซี (ขั้นตอน A)} + \text{เวลาขีดแนวพับ แผ่นอ่างล้างเฉลี่ยในการผลิต} \\ &\quad \text{อ่างล้าง (ขั้นตอน B)} \\ &= 25.5 + (5.8 + 6.1) \times 1.15 \text{ นาที} \\ &= 39.2 \text{ นาที}\end{aligned}$$

แผนกพับ

$$\begin{aligned}\text{เวลาที่ใช้ในแผนกพับ} &= \text{เวลาพับトイซ์โดยเฉลี่ย} + \text{เวลาพับแผ่นอ่างล้างโดยเฉลี่ยในการผลิตอ่างล้าง} \\ &\quad (\text{ขั้นตอน A}) \\ &= 52.6 + 16.0 \times 1.15 \text{ นาที} \\ &= 71.0 \text{ นาที}\end{aligned}$$

แผนกประกลบ

ขั้นตอนในการประกลบトイซ์มีอ่างล้าง มีขั้นตอนเหมือนกับการประกลบผลิตトイซ์รวมกับประกลบผลิตอ่างล้างในขั้นตอน A และ B โดยจะมีการศึกษาเพิ่มเติมในขั้นตอนการเชื่อมอ่างล้างติดกับพื้นหน้าトイซ์เท่านั้น

การศึกษาเวลาในขั้นตอนเชื่อมอ่างล้างติดกับพื้นหน้าトイซ์

งานย่ออยและจุดสิ้นสุด

A. ขั้นตอนเชื่อมอ่างล้างติดกับพื้นหน้าトイซ์ เริ่มเชื่อมยึดอ่างล้างกับพื้นトイซ์ ปรับแต่งเชื่อมต่อแนวทั้ง 4 ด้าน

จุดสิ้นสุด เชื่อมต่อแนวทั้งหมดเสร็จ

B. ขั้นตอน เจียรแต่งรองยเชื่อมแนวย่างล้างต่อ กับพื้น ให้ บุคลสินสุค เจียรแต่งรองยเชื่อมเสร็จ

ผลการศึกษาเวลาการเชื่อมอ่างล้างติดกับพื้นหน้าโต๊ะ

ครั้งที่	เวลาในขั้นตอน (นาที)	
	A	B
1	40.1	22.2
2	43.2	20.6
3	38.7	23.5
4	39.8	18.9
5	41.5	17.6
6	43.2	19.7
7	38.8	21.3
8	40.5	20.4
9	41.6	21.4
10	43.5	22.6
เวลาเฉลี่ย	41.1	20.8

ตารางที่ ก. 23 แสดงเวลาที่ใช้ในการเชื่อมอ่างล้างติดกับพื้นหน้าโต๊ะ

$$\begin{aligned}
 \text{สรุป} \text{ เวลาในการเชื่อมอ่างล้างติดกับพื้นหน้าโต๊ะ} &= \text{ผลรวมของค่าเวลาเฉลี่ย} \times \text{เวลาเพิ่ม } 15\% \\
 &= (41.1 + 20.8) \times 1.15 \\
 &= 71.2 \text{ นาที}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{เวลาที่ใช้ในแผนกประกอบ} &= \text{เวลาประกอบ} \text{ โต๊ะ โดยเฉลี่ย} + \text{เวลาประกอบ} \text{ โดยเฉลี่ย} \text{ ขั้นตอน A} \\
 &\quad \text{และ B} \text{ ใน การผลิต} \text{ อ่างล้าง } (\text{รวมเวลาเพิ่ม } 15\%) + \text{เวลาในการเชื่อม} \\
 &\quad \text{อ่างล้างติดกับพื้นหน้าโต๊ะ} \\
 &= 204.1 + (31.8 + 158.4) \times 1.15 + 71.2
 \end{aligned}$$

= 494.0 นาที

แผนกขัด

เวลาที่ใช้ในแผนกขัด = เวลาที่ใช้ในแผนกขัดการผลิตอ่างล้าง + เวลาที่ใช้ในแผนกขัดการผลิตโถสี
 = $236.9 + 178$ นาที
 = 414.9 นาที

แผนกเทคนิค

เวลาที่ใช้ในแผนกเทคนิค = เวลาที่ใช้ในแผนกเทคนิคในการผลิตอ่างล้าง เนื่องจากมีขั้นตอนที่
 เหมือนกันทุกประการ
 = 47.3 นาที

5. กลุ่มชั้นวางของแบบเรียบ

แผนกตัด

งานย่อyle และ จุดสีน้ำเงิน

A. ขั้นตอนตัดชั้นวางของ 4 ชั้น เริ่ม ยกแผ่น Stainless steel วางบนเครื่อง วัดระยะแนวยาว กำหนดตำแหน่งตัด ทำการตัด วัดระยะแนวกว้าง ตัดยกแผ่นที่ได้วางบนล้อเข็น ตัดจนครบ 4 แผ่น จุดสีน้ำเงิน แผ่นชั้นวางของที่ 4 วางบนล้อเข็น

B. ขั้นตอนตัดคานเสริม 4 ชิ้น เลือกแผ่นเศษที่มีขนาดที่ใกล้เคียง วางแผ่น Stainless steel วางบนเครื่อง วัดระยะแนวยาว กำหนดตำแหน่งตัด ทำการตัด วัดระยะแนวกว้าง ตัด หยับแผ่นที่ได้ วางบนล้อเข็น

จุดสีน้ำเงิน แผ่น Stainless steel ทั้งหมดวางบนล้อเข็น

ผลการศึกษานวัตกรรมชั้นวางของแบบเรียน

ครั้งที่	เวลาในชั้นตอน (นาที)	
	A	B
1	6.4	6.4
2	5.5	6.7
3	6.2	6.1
4	5.1	5.4
5	4.9	7.0
6	5.1	7.1
7	6.2	6.4
8	5.7	6.1
9	6.0	5.3
10	5.7	6.1
เวลาเฉลี่ย	5.7	6.3

ตารางที่ ก. 24 แสดงเวลาที่ใช้ในการผลิตชั้นเรียนในแผนกตัด

$$\begin{aligned}
 \text{สรุป} \text{ ระยะเวลาในการผลิตชั้นเรียนในแผนกตัด} &= \text{ผลรวมของค่าเวลาเฉลี่ย} \times \text{เวลาเพิ่ม} 15\% \\
 &= (5.7 + 6.3) \times 1.15 \\
 &= 13.8 \text{ นาที}
 \end{aligned}$$

แผนกปีคเนวพับ

งานบ่อบและจุดสินสุด

A. ตัดแผ่นชั้นวางของโดยเครื่องซีเอ็นซี เริ่มยกแผ่นขึ้นด้านหลังเข้าเครื่องซีเอ็นซี เป็นไปrogram ตัด ยกแผ่นชั้นวางของวางบนรถเข็น จุดสินสุด แผ่นชั้นวางของวางบนรถเข็น

B. จีดแนวพื้นบนชั้นวางของ เริ่มจาก ยกชั้นวางของ วางบนໄที๊ทำงาน ทำการจีดแนวพื้นบนชั้นวางของจนครบ ยกแผ่นชั้นวางของบันรถเข็น ทำการจีดแนวพื้นบนครบ 4 ชั้น

จุดสิ้นสุด ชั้นวางของแผ่นที่ 4 วางบนรถเข็น

C. จีดแนวพื้นบนคานเสริม 4 ชั้น หยินแผ่นคานเสริมทั้ง 4 ชั้นวางบนໄที๊ทำงาน หยินแผ่นคานเสริมแผ่นที่ 1 จีดแนวพื้นบนครบ วางไว้ด้านข้าง หยินแผ่นคานเสริมแผ่นต่อไป จีดแนวพื้นบนครบ หยินแผ่นคานเสริมทั้ง 4 ชั้น ไปวางบนรถเข็น

จุดสิ้นสุด วางแผ่นคานเสริมแผ่นทั้งหมด บนรถเข็น

ผลการศึกษาเวลาในแผนกจีดแนวพื้น

ครั้งที่	เวลาในชั้นตอน (นาที)		
	A	B	C
1	8.8	7.2	1.8
2	8.7	6.5	2.2
3	8.4	6.3	1.9
4	8.2	5.9	2.4
5	7.9	7.1	2.2
6	9.1	6.4	1.9
7	8.2	6.2	2.0
8	7.8	6.9	2.4
9	8.5	6.2	2.3
10	8.4	5.7	2.2
เวลาเฉลี่ย	8.4	6.4	2.1

ตารางที่ ก. 25 แสดงเวลาที่ใช้ในการผลิตชั้นเรียนในแผนกจีดแนวพื้น

$$\begin{aligned}
 \text{สรุป ระยะเวลาทำชั้นเรียนในแผนกจีดแนวพื้น} &= \text{ผลรวมของค่าเวลาเฉลี่ย} \times \text{เวลาเพิ่อ } 15\% \\
 &= (8.4 + 6.4 + 2.1) \times 1.15 \\
 &= 19.5 \text{ นาที}
 \end{aligned}$$

ผลการศึกษาเวลาการทำงานในแผนกพับ
งานย่อๆและจุดสิ้นสุด

A. พับชั้นวางของ 4 แผ่น เริ่มจาก ยกชั้นวางของจากรดเข็น ทำการพับบนชั้นวางของจนครบทุกด้าน ยกชั้นวางของวางบนรถเข็น ยกชั้นวางของแผ่นต่อไปจากรดเข็น ทำการพับ จนครบทั้ง 4 แผ่น

จุดสิ้นสุด ชั้นวางของแผ่นสุดท้ายวางบนรถเข็น

B. พับบนคานเสริม 4 ชิ้น หยินแผ่นคานเสริม แผ่นที่ 1 พับบนครบทุกด้าน วางไว้บนโต๊ะ บนงาน หยินแผ่นคานเสริมแผ่นต่อไป พับบนครบ หยินทั้งหมดไว้บนบนรถเข็น

จุดสิ้นสุด วางแผ่นคานเสริมแผ่นสุดท้ายบนรถเข็น

ผลการศึกษาเวลาในแผนกพับ

ครั้งที่	เวลาในชั่วโมง (นาที)	
	A	B
1	14.7	5.5
2	16.5	5.2
3	14.8	4.8
4	15.5	4.6
5	15.8	5.1
6	14.7	5.4
7	16.7	4.9
8	13.9	4.7
9	14.5	5.0
10	15.2	5.3
เวลาเฉลี่ย	15.2	5.1

ตารางที่ ก. 26 แสดงเวลาที่ใช้ในการผลิตชิ้นเรียบในแผนกพับ

$$\begin{aligned}
 \text{สูง} \text{ ระยะเวลาทำชั้นเรียนในแผนกพับ} &= \text{ผลรวมของค่าเวลาเฉลี่ย} \times \text{เวลาเพิ่อ } 15\% \\
 &= (15.2 + 5.1) \times 1.15 \\
 &= 23.3 \text{ นาที}
 \end{aligned}$$

แผนกประกอบ

งานย่ออยและจัดศื้นสุค

A. เชื่อมสปอตความเสริมเข้ากับชั้นวางของ วัดและบิดแนวตัวแน่น สำหรับงานนี้ชั้นวางของ บิดและเชื่อมสปอตความเสริมให้ติดกับชั้นด้านล่าง ให้ครบ 4 ชั้น เจียรแต่งผิวนบนของชั้นวางของทั้ง 4 ขั้ดสายพานแผ่นทั้ง 4 ครบ

จัดศื้นสุค ขัดสายพานชั้นวางของแผ่นที่ 4 เสร็จ

B. เชื่อมชั้นวางของทั้ง 4 แผ่น ติดกับเสา เริ่มวัดระยะ กำหนดตัวแน่นชั้นวางของตัวแรก บิดตัวแน่น จับจาก เชื่อมจุดแผ่นแรกเข้ากับเสา ทำต่อไปจนครบ 4 ชั้น เชื่อมโดยรอบชั้นวางของติดกับเสาทั้ง 4 ด้าน ให้ครบทั้ง 4 ชั้น

จัดศื้นสุค เชื่อมโดยรอบชั้นที่ 4 เสร็จ

C. อัดขารองพื้น เริ่มจากหินขารองพื้นดัวที่ 1 อัดเข้าไปในเสาตันที่ 1 จนครบ 4 ชั้น

จัดศื้นสุค อัดขารองพื้นดัวที่ 4 เสร็จ

D. กัดกรด เริ่มจากยกชั้นวางของเรียบไปบริเวณกัดกรด ทำการกัดกรดที่รอยเชื่อมระหว่างรอยต่อของชั้นทั้ง 4 ชั้นติดกับเสาทั้ง 4 ด้าน

จัดศื้นสุค ยกໄต๊ะกลับถึงแผนกขัด

ผลการศึกษาเวลาประกอบ

ครั้งที่	เวลาในชั้นตอน (นาที)			
	A	B	C	D
1	115.2	28.7	8.7	15.5
2	117.3	32.5	9.2	17.6
3	112.3	33.8	7.9	16.6
4	123.2	31.4	8.6	14.2

ตารางที่ ก. 27 แสดงเวลาที่ใช้ในการผลิตชั้นเรียนในแผนกประกอบ

กรังที่	เวลาในชั้นเรียน (นาที)			
	A	B	C	D
5	110.5	28.9	8.2	15.9
6	122.8	29.3	9.1	16.4
7	117.5	31.5	7.9	16.8
8	124.6	33.3	8.6	14.9
9	109.5	31.4	8.7	15.7
10	105.9	29.7	9.1	15.8
เวลาเฉลี่ย	115.9	31.1	8.6	15.9

ตารางที่ ก. 27 (ต่อ) แสดงเวลาที่ใช้ในการผลิตชิ้นเรียนในแผนกปะกอบ

สรุป ระยะเวลาในการผลิตชิ้นวางของเรียนในแผนกปะกอบ

$$\begin{aligned}
 &= \text{ผลรวมของค่าเวลาเฉลี่ย} \times \text{เวลาเพื่อ } 15\% \\
 &= (115.9 + 31.1 + 8.6 + 15.9) \times 1.15 \\
 &= 197.2 \text{ นาที}
 \end{aligned}$$

ผลการศึกษาเวลาขัด

กรังที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	เฉลี่ย
เวลาที่ใช้ (นาที)	78.5	84.6	81.2	79.4	87.2	76.5	85.3	77.8	79.5	81.2	81.1

ตารางที่ ก. 28 แสดงเวลาที่ใช้ในการผลิตชิ้นเรียนในแผนกขัด

สรุป ระยะเวลาในการผลิตชิ้นเรียนในแผนกขัด = ผลรวมของค่าเวลาเฉลี่ย
 $= 81.1 \text{ นาที}$

6. กตุ่มชั้นวางของแบบซี่

แผนกตัด

งานย้อมและจุดสีน้ำดู

ขั้นตอนตัดแผ่นผ้าดุม 16 ชิ้น เริ่ม ยกแผ่นผ้ายที่มีขนาดใกล้เคียง วางบนเครื่อง วัดระยะ แนวยาว กำหนดตำแหน่งตัด ตัด วัดระยะแนวกว้าง ตัด หยับยกแผ่นที่ได้วางบนล้อเป็น ตัดจนครบ 16 แผ่น

จุดสีน้ำดู แผ่นสุดท้าย วางบนล้อเป็น

ผลการศึกษาเวลาตัด

ครั้งที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	เฉลี่ย
เวลาที่ใช้ (นาที)	4.1	3.6	4.3	4.8	4.1	3.7	3.6	3.8	4.1	4.5	4.1

ตารางที่ ก. 29 แสดงเวลาที่ใช้ในการผลิตชั้นซี่ในแผนกตัด

สรุป ระยะเวลาในการผลิตชั้นซี่ในแผนกตัด = ผลรวมของค่าวาล่าเฉลี่ย x เวลาเพิ่อ 15 %

$$= 4.1 \times 1.15$$

$$= 4.7 \text{ นาที}$$

แผนกขัดแนวพับ งานย้อมและจุดสีน้ำดู

ขั้นตอนขัดแนวพับบนแผ่นผ้าดุม 16 ชิ้น เริ่มจาก หยับแผ่นผ้าดุม 16 ชิ้น วางบนโต๊ะทำ งาน ทำการขัดแนวพับจนครบ 16 แผ่น หยับแผ่น 16 แผ่นวางบนรถเข็น

จุดสีน้ำดู แผ่นผ้าดุมทั้งหมดวางบนรถเข็น

ผลการศึกษาเวลาใช้คิดแนวพับ

ครั้งที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	เฉลี่ย
เวลาที่ใช้ (นาที)	3.5	3.6	3.8	3.9	4.1	3.4	3.6	3.8	4.2	3.7	3.8

ตารางที่ ก. 30 แสดงเวลาที่ใช้ในการผลิตชิ้นซี่ในแผนกปั๊ดแนวพับ

$$\begin{aligned}
 \text{สรุป} \text{ เวลาในการผลิตชิ้นซี่ในแผนกปั๊ดแนวพับ} &= \text{ผลรวมของค่าเวลาเฉลี่ย} \times \text{เวลาเพื่อ } 15\% \\
 &= 3.8 \times 1.15 \\
 &= 4.4 \text{ นาที}
 \end{aligned}$$

แผนกพับ

งานข้อมูลและจุดสิ้นสุด

ขั้นตอนพับบันแผ่นบีดมุม 16 ชิ้น เริ่มจาก หยินแผ่นบีดมุม 16 ชิ้น เข้าเครื่องพับ ทำการพับจนครบ 16 แผ่น หยินแผ่น 16 แผ่นวางบนรถเข็น
จุดสิ้นสุด แผ่นบีดมุมทั้งหมดวางบนรถเข็น

ผลการศึกษาเวลาพับ

ครั้งที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	เฉลี่ย
เวลาที่ใช้ (นาที)	5.6	5.8	6.3	5.7	5.2	5.8	5.6	5.9	6.4	6.2	5.9

ตารางที่ ก. 31 แสดงเวลาที่ใช้ในการผลิตชิ้นซี่ในแผนกพับ

$$\begin{aligned}
 \text{สรุป} \text{ ระยะเวลาในการผลิตชิ้นซี่ในแผนกพับ} &= \text{ผลรวมของค่าเวลาเฉลี่ย} \times \text{เวลาเพื่อ } 15\% \\
 &= 5.9 \times 1.15 \\
 &= 6.7 \text{ นาที}
 \end{aligned}$$

แผนกประกอบ
งานข้อมูลและจุดสืบสุก

- A. เชื่อมแผ่นบีดมูนให้ครบ 4 ชั้น เริ่ม นำแผ่นบีดมูนประกอบเข้าหาก วัดจาก เชื่อมจุดยึด ไว้ ทำการเชื่อมยึดให้ครบ 4 มุม เชื่อมตลอดแนวให้ครบทั้ง 4 มุม ทำให้ครบ 4 ชั้น
จุดสืบสุก เชื่อมตลอดแนวชั้นตัวที่ 4 เสร็จ
- B. ประกอบชิ้นวางของเข้ากับชิ้นวางของให้ครบ 4 ชั้น วางแผ่นจิกบนแผ่นบีดมูน ให้บีบชี้่วาง ของมาวางบนครบ ทำการยึดชิ้นวางของให้แน่น เชื่อมสภาพหัว-ท้ายให้ครบถ้วน ปิดตัวยึด ปลดจี้ กอกอก ทำการประกอบแผ่นต่อไปจนครบ 4 แผ่น
จุดสืบสุก นำชั้นที่ประกอบชิ้นวางทั้ง 4 มาถึงที่ทำการประกอบ
- C. เชื่อมชั้นทั้ง 4 แผ่น ติดกับเส้า เริ่มวัดระยะ กำหนดตำแหน่งชั้นวางของตัวแรก ยึดตำแหน่ง จับจาก เชื่อมจุดแผ่นแรกเข้ากับเส้า ทำต่อไปจนครบ 4 ชั้น เชื่อมโดยรอบชั้นวางของ ติดกับเส้าทั้ง 4 ด้าน ให้ครบทั้ง 4 ชั้น
จุดสืบสุก เชื่อมโดยรอบชั้นที่ 4 เสร็จ
- D. อัดหารองพื้น เริ่มจากหินหารองพื้นตัวที่ 1 อัดเข้าไปในเสาตันที่ 1 จนครบ 4 ชั้ง
จุดสืบสุก อัดหารองพื้นตัวที่ 4 เสร็จ
- E. กัดกรด เริ่มจากยกชั้นวางของเรียบไปบริเวณกัดกรด ทำการกัดกรดที่รอยเชื่อม ระหว่างรอยต่อของชั้นทั้ง 4 ชั้นติดกับเส้าทั้ง 4 ด้าน
จุดสืบสุก ยกໄต๊ะกลับถังแผนกขัด

ผลการศึกษาเวลาประกอบ

ครั้งที่	เวลาในขั้นตอน (นาที)				
	A	B	C	D	E
1	55.5	32.3	41.2	8.5	16.8
2	58.6	33.5	42.5	8.9	17.2
3	58.4	31.2	38.2	7.9	16.2
4	48.9	30.5	39.4	9.2	15.5

ตารางที่ ก. 32 แสดงเวลาที่ใช้ในการผลิตชั้นชี้ในแผนกประกอบ

ครั้งที่	เวลาในขันตอน (นาที)				
	A	B	C	D	E
5	53.3	33.4	39.6	8.4	16.9
6	54.8	32.6	40.2	7.9	17.6
7	56.8	31.8	41.7	7.8	16.8
8	49.2	32.6	38.9	9.1	15.5
9	51.2	31.4	39.5	8.9	15.7
10	56.2	29.7	41.1	8.6	15.8
เวลาเฉลี่ย	54.3	31.9	40.2	8.5	16.4

ตารางที่ ก. 32 (ต่อ) แสดงเวลาที่ใช้ในการผลิตชิ้นซี่ในแผนกประกอบ

สรุป ระยะเวลาในการผลิตชิ้นซี่ในแผนกประกอบ = ผลรวมของค่าวาลาเฉลี่ย x เวลาเพื่อ 15 %

$$= (54.3 + 31.9 + 40.2 + 8.5 + 16.4) \times 1.15$$

$$= 174.0 \text{ นาที}$$

ผลการศึกษาเวลาขัด

ครั้งที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	เฉลี่ย
เวลาที่ใช้ (นาที)	284.6	295.2	257.3	269.7	287.2	294.2	274.6	281.3	255.7	261.4	276.1

ตารางที่ ก. 33 แสดงเวลาที่ใช้ในการผลิตชิ้นซี่ในแผนกขัด

สรุป ระยะเวลาในการผลิตชิ้นซี่ในแผนกขัด = ผลรวมของค่าวาลาเฉลี่ย

$$= 276.1 \text{ นาที}$$

8. กลุ่มผลิตภัณฑ์ถังคักไขมัน

แผนกตัด

งานขอยและอุดสีน้ำดูด

A. ขั้นตอนตัดแผ่นกล่องคักไขมัน ฝาข้าง 2 ข้าง ฝาบน แผ่นก้น 1 และ 2 เริ่ม ยกแผ่น Stainless steel วางบนเครื่อง วัสดุระยะแนวยาว กำหนดตำแหน่งตัด ทำการตัด วัสดุระยะแนวกว้าง ตัดตามขนาดของแผ่นกล่องคักไขมัน ฝาข้าง 2 ข้าง ฝาบน แผ่นก้น 1 และ 2 ตามลำดับ ยกแผ่นที่ได้วางบนล้อเข็น

อุดสีน้ำดูด แผ่นก้น 2 วางบนล้อเข็น

B. ขั้นตอนตัดแผ่นครอบห่อ 2 แผ่น แผ่นข้าง 4 แผ่น แผ่นนำร่อง 2 แผ่น แผ่นรองอะแกรง 2 แผ่น เลือกเศษแผ่น Stainless steel ที่มีขนาดใกล้เคียงชิ้นงานที่ต้องการ วางบนแท่นตัด วัสดุระยะแนวยาว กำหนดตำแหน่งตัด ทำการตัด วัสดุระยะแนวกว้าง ตัด หันแผ่นที่ได้วางล้อเข็น ทำการซักผ้าเดียวกันจนได้ชิ้นงานครบ

อุดสีน้ำดูด แผ่นชิ้นงานสุดท้ายวางบนล้อเข็น

ผลการศึกษาเวลาในแผนกตัด

ครั้งที่	เวลาในขั้นตอน (นาที)	
	A	B
1	4.9	9.7
2	5.1	8.6
3	4.4	10.2
4	5.1	9.6
5	5.0	9.2
6	4.3	8.6
7	5.2	9.4

ตารางที่ ก. 34 แสดงเวลาที่ใช้ในการผลิตกล่องคักไขมันในแผนกตัด

ครั้งที่	เวลาในขั้นตอน (นาที)	
	A	B
8	4.1	7.8
9	4.3	10.6
10	4.7	10.4
เวลาเฉลี่ย	4.7	9.4

ตารางที่ ก. 34 (ต่อ) แสดงเวลาที่ใช้ในการผลิตกล่องดักไขมันในแผนกตัด

สรุป ระยะเวลาทำกล่องดักไขมันในแผนกตัด

$$\begin{aligned}
 &= \text{ผลกระทบของค่าวาลาเฉลี่ย} \times \text{เวลาเพิ่อ } 15\% \\
 &= (4.7 + 9.4) \times 1.15 \\
 &= 16.2 \text{ นาที}
 \end{aligned}$$

แผนกชีคแนวพับ

งานข้อขยะและขุดสึ้นสุด

A. ขั้นตอนขีดแนวพับแผ่นกล่องดักไขมัน ฝ่านน แผ่นกัน 1 และ 2 เริ่มจาก ยกแผ่นทั้งหมด วางบนโต๊ะทำงาน ทำการขีดแนวพับบนแผ่นกล่องดักไขมัน 2 เส้น ฝ่านน 4 เส้น แผ่นกัน 1 และ 2 ยกแผ่นทั้งหมดวางบนรถเข็น

ขุดสึ้นสุด แผ่นทั้งหมดวางบนรถเข็น

B. ขั้นตอนขีดแนวพับแผ่นกรอบห่อ 2 แผ่น แผ่นขา 4 แผ่น แผ่นนำร่อง 2 แผ่น แผ่นรองตะแกรง 2 แผ่น เริ่มจาก หยิบแผ่นกรอบห่อ ทำการขีดแนวพับ ตามด้วย แผ่นขา แผ่นนำร่อง แผ่นรองตะแกรง หยิบแผ่นทั้งหมดวางบนรถเข็น

ขุดสึ้นสุด แผ่นทั้งหมดวางบนรถเข็น

ผลการศึกษาเวลาในแผนกปั๊ดแนวพับ

ครั้งที่	เวลาในขันตอน (นาที)	
	A	B
1	6.6	2.2
2	6.8	2.6
3	5.9	2.4
4	6.3	2.3
5	6.7	2.6
6	5.8	2.4
7	6.2	2.0
8	5.1	2.1
9	5.8	2.4
10	6.5	2.3
เวลาเฉลี่ย	6.2	2.3

ตารางที่ ก. 35 แสดงเวลาที่ใช้ในการผลิตกล่องดักไขมันในแผนกปั๊ดแนวพับ

$$\text{สรุป} \text{ เวลาทำงานกล่องดักไขมันในแผนกปั๊ดแนวพับ} = \text{ผลรวมของค่าเวลาเฉลี่ย} \times \text{เวลาเพิ่อ} 15\%$$

$$= (6.2 + 2.3) \times 1.15$$

$$= 9.8 \text{ นาที}$$

แผนกพับ

งานย่อขยะและจุดสิ้นสุด

A. ขันตอนพับแผ่นกล่องดักไขมัน ฝาบน แผ่นก้น 1 เริ่มจาก ยกแผ่นกล่องดักไขมัน เข้า เครื่องพับ ทำการพับ นำแผ่นที่พับเสร็จวางบนรถเข็น ทำการพับฝาบน และ แผ่นก้น 1 ต่อตามลำดับ นำแผ่นที่ได้วางบนรถเข็น

จุดสิ้นสุด แผ่นก้น 1 วางบนล้อเรือน

B. ขั้นตอนพับแผ่นกัน 2 เริ่มจาก ยกแผ่นกัน 2 เข้าเครื่องพับ ทำการพับ โดยเปลี่ยนพิมพ์ตามรูปร่างรองที่จะพับ นำแผ่นที่ได้วางบนรถเข็น

จุดศึกษา แผ่นกัน 2 วางบนล้อเข็น

C. ขั้นตอนพับแผ่นครอบห่อ 2 แผ่น แผ่นขา 4 แผ่น แผ่นนำร่อง 2 แผ่น แผ่นรองตะแกรง 2 แผ่น เริ่มจาก หยินแผ่นครอบห่อ ทำการพับ ตามด้วย แผ่นขา แผ่นนำร่อง แผ่นรองตะแกรง หยิน แผ่นทึ่งหนามดวงบนรถเข็น

จุดศึกษา แผ่นทึ่งหนามดวงบนล้อเข็น

ผลการศึกษาเวลาในแผนกพับ

ครั้งที่	เวลาในขั้นตอน (นาที)		
	A	B	C
1	6.2	11.2	4.4
2	5.8	12.1	3.9
3	6.3	10.7	4.2
4	5.4	10.9	4.6
5	5.9	11.6	4.1
6	5.7	10.4	4.6
7	6.1	10.2	3.7
8	6.5	9.8	3.9
9	5.1	11.8	4.3
10	5.8	10.2	4.2
เวลาเฉลี่ย	5.9	10.9	4.2

ตารางที่ ก. 36 แสดงเวลาที่ใช้ในการผลิตกล่องคั้กไกมันในแผนกพับ

$$\begin{aligned}
 \text{สรุป} \text{ ระยะเวลาทำกล่องคั้กไกมันในแผนกพับ} &= \text{ผลรวมของค่าเวลาเฉลี่ย} \times \text{เวลาเพื่อ } 15\% \\
 &= (5.9 + 10.9 + 4.2) \times 1.15 \\
 &= 24.1 \text{ นาที}
 \end{aligned}$$

แผนประกอบ

งานย่อและจุดสูงสุด

A. ประกอบฝ่าข้าง 2 ข้างเข้ากับกล่องดักไขมัน เริ่มจาก ขีดฝ่าข้างทั้ง 2 เข้ากับกล่องดักไขมัน ปรับแต่งให้พอดี เชื่อมยึดเป็นจุด เชื่อมตลอดแนวทั้ง 4 ด้าน เชื่อมปะนุน 4 ด้าน เจียรแต่ง รอยเชื่อมทั้งหมด

จุดสูงสุด เจียรแต่งรอยเชื่อมเสร็จ

B. ประกอบชุดห่อหน้าเข้า-ออก ติดกับกล่องดักไขมัน เริ่ม เชื่อมมุมกล่องครอบห่อ ทั้ง 2 กล่อง เชื่อมกต่องครอบห่อเข้ากับห่อหน้าเข้า-ออก ทั้ง 2 อัน เชื่อมห่อหน้าเข้า-ออกทั้ง 2 อัน ติดกับกล่องดักไขมัน เจียรแต่งรอยเชื่อมทั้งหมด

จุดสูงสุด เจียรแต่งรอยเชื่อมเสร็จ

C. ประกอบแผ่นกัน 1 เข้ากับกล่องดักไขมัน เริ่ม วัดระยะ ขีดแนวติดตั้งแผ่นรองตะแกรงบนแผ่นกัน 1 ขีดแผ่นรองตะแกรงติดกับแผ่นกัน 1 เชื่อมสภาพติดกัน วัดระยะ ขีดแนวติดตั้ง ขีดแผ่นกัน 1 ติดกับกล่องดักไขมัน เชื่อมสภาพแผ่นกัน 1 ติดกับ กล่องดักไขมัน

จุดสูงสุด เชื่อมสภาพแผ่นกัน 1 กับกล่องดักไขมันเสร็จ

D. ประกอบแผ่นกัน 2 เข้ากับกล่องดักไขมัน เริ่ม วัดระยะ ขีดแนวติดตั้งแผ่นรองตะแกรงบนแผ่นกัน 2 ขีดแผ่นรองตะแกรงติดกับแผ่นกัน 2 เชื่อมสภาพติดกัน วัดระยะ ขีดแนวติดตั้ง ขีดแผ่นกัน 2 ติดกับกล่องดักไขมัน เชื่อมสภาพแผ่นกัน 1 ติดกับ กล่องดักไขมัน

จุดสูงสุด เชื่อมสภาพแผ่นกัน 2 กับกล่องดักไขมันเสร็จ

E. เชื่อมหูตะแกรงติดกับตะแกรง วัดระยะหาจุด เชื่อมหูตะแกรงติดกับตะแกรง

จุดสูงสุด เชื่อมหูตะแกรงติดกับตะแกรงเสร็จ

F. ติดแผ่นยางบนขอบกล่องดักไขมัน วัดขนาดของกล่องดักไขมัน ตัดแผ่นยาง ทากาว ติดแผ่นยางกับกล่องดักไขมัน

จุดสูงสุด ติดแผ่นยางบนขอบกล่องดักไขมันเสร็จ

G. เจาะรู และ เชื่อมนอตติดกับขอบกล่องดักไขมัน เริ่มน้ำฟานนวางบนกล่องดักไขมันเจาะรู 4 รู บนบุนกล่องดักไขมัน เชื่อมนอตติดกับรูทั้ง 4 ขันนอตทั้ง 4 ตัวขีดฝ่าให้แน่น

จุดสูงสุด ขันนอตตัวที่ 4 เสร็จ

H. เชื่อมขา เริ่มเชื่อมขาตัวที่ 1 ติดกับบุนที่ 1 ของด้านล่างกล่องดักไขมัน เชื่อมขา 4 บุน

จุดสูงสุด เชื่อมขาตัวที่ 4 เสร็จ

I. กัดกรด เริ่มน้ำกล่องดักไขมัน ไปบีบรีเวณกัดกรด ทำการกัดกรดบนริเวณรอยเชื่อมภายในห้องหมุด ล้างให้สะอาด ยกไปบีบรีเวณตรวจสอบคุณภาพ
จุดสีน้ำเงิน วางไว้บีบรีเวณตรวจสอบคุณภาพ

ผลการศึกษาเวลาประกอบ

ครั้งที่	เวลาในชั้นตอน (นาที)								
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	81.2	41.2	17.6	15.5	4.4	8.8	9.8	17.7	11.5
2	85.3	38.5	15.4	15.6	4.3	9.2	8.7	18.6	12.3
3	82.4	41.9	14.8	14.8	4.9	8.9	9.5	18.2	13.1
4	78.6	43.3	16.6	16.5	5.1	9.6	9.6	19.6	11.8
5	82.6	41.1	15.8	15.9	3.8	9.7	8.7	19.4	11.5
6	83.4	38.8	16.4	16.4	4.2	10.2	8.6	18.5	12.5
7	78.9	42.5	17.3	15.2	4.8	9.5	9.2	18.3	12.3
8	85.4	41.2	14.5	17.2	4.3	8.4	9.4	17.4	12.9
9	83.3	43.2	15.8	15.5	4.6	8.8	8.9	19.5	11.7
10	81.2	37.9	16.3	14.4	4.7	9.2	8.7	20.8	11.3
เวลาเฉลี่ย	82.2	41.0	16.1	15.7	4.5	9.2	9.1	18.8	12.1

ตารางที่ ก. 37 แสดงเวลาที่ใช้ในการผลิตกล่องดักไขมันในแผนกประกอบ

สรุป เวลาในการประกอบกล่องดักไขมัน = ผลรวมของเวลาเฉลี่ย \times เวลาเพิ่ม 15 %

$$= (82.2 + 41.0 + 16.1 + 15.7 + 4.5 + 9.2 + 9.1 + 18.8 + 12.1) \times 1.15 \\ = 240 \text{ นาที}$$

กรณีตัวแบบมีการติดตั้งบานประตูเพิ่มเติม

ในการกำหนดเวลาตามตารางนี้ จะหาได้จากเวลาในการผลิตตู้เดิม บวกกับ เวลาในการตัด - ขีดแนวพับ - พับ ประกอบบานประตูรวมกับการติดตั้งบานประตูเข้ากับตัวตู้ และการขัดในส่วนบานประตูเพิ่มเติม

1. กรณีประตูแบบบานแขวน (Hinge Door) 1 บาน

แผนกตัด

งานย่อขยะและจัดลืนสุด

ขั้นตอนตัดแผ่นบานนอกและบานใน เริ่ม ตัดแผ่นบานนอก ยกแผ่น Stainless steel วางบนเครื่อง วัดระยะแนวยาว กำหนดตำแหน่งตัด ทำการตัด วัดระยะแนวกว้าง ตัด ยกแผ่นที่ได้วางบนล้อ เป็น วัดระยะแนวแผ่นบานใน ตัดแผ่นบานใน

จัดลืนสุด แผ่นบานในวางบนล้อเริ่น

ผลการศึกษาเวลาตัด

ครั้งที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	เฉลี่ย
เวลาที่ใช้ (นาที)	3.9	3.6	3.9	3.3	4.0	3.6	3.6	3.8	3.8	3.7	3.7

ตารางที่ ก. 38 แสดงเวลาที่ใช้ในการตัดบานประตู 1 บาน

$$\begin{aligned}
 \text{สรุป ระยะเวลาระบุในการตัดบานประตู 1 บาน} &= \text{ผลรวมของค่าเวลาเฉลี่ย} \times \text{เวลาเพิ่ม} 15\% \\
 &= 4.3 \text{ นาที}
 \end{aligned}$$

แผนกขีดแนวพื้น
งานข้อสอบและจัดสื่อสุค

A. ขั้นตอนขีดแนวพื้นแพ่นบานนอก เริ่ม ยกแพ่นบานนอกรอบน้ำทึบ ให้ทำงาน ขีดแนวพื้น
บนครวน ยกแพ่นที่ได้วางบนล้อเข็น

จุดสื่นสุค แพ่นบานนอกรอบน้ำทึบ

B. ขั้นตอนขีดแนวพื้นแพ่นบานใน เริ่ม ยกแพ่นบานในวงบัน ให้ทำงาน ขีดแนวพื้นบน
ครวน ยกแพ่นที่ได้วางบนล้อเข็น

จุดสื่นสุค แพ่นบานในบนล้อเข็น

ผลการศึกษาเวลาในแผนกขีดแนวพื้น

ครั้งที่	เวลาในขั้นตอน (นาที)	
	A	B
1	2.2	2.5
2	2.3	2.3
3	2.5	2.4
4	2.7	2.8
5	2.6	2.1
6	2.8	2.3
7	2.4	2.0
8	2.2	2.4
9	2.6	2.3
10	2.7	2.3
เวลาเฉลี่ย	2.5	2.3

ตารางที่ ก. 39 แสดงเวลาที่ใช้ในการขีดแนวพื้นบานน้ำทึบ 1 บาน

$$\begin{aligned}
 \text{สรุป ระยะเวลาขีดแนวพื้นบานน้ำทึบ 1 บาน} &= \text{ผลรวมของค่าเวลาเฉลี่ย} \times \text{เวลาเพิ่ม} 15\% \\
 &= (2.5 + 2.3) \times 1.15 \\
 &= 5.5 \text{ นาที}
 \end{aligned}$$

แผนกพับงานข้อและจุดสิ้นสุด

A. ขั้นตอนพับแผ่นนานนอก เริ่ม ยกแผ่นนานนอกเข้าเครื่องพับ พับจนครบทุกแนว ยกแผ่นที่ได้วางบนล้อเข็น

จุดสิ้นสุด แผ่นนานนอกร่วงบนล้อเข็น

B. ขั้นตอนพับแผ่นนานใน เริ่ม ยกแผ่นนานในเข้าเครื่องพับ พับจนครบทุกแนว ยกแผ่นที่ได้วางบนล้อเข็น

จุดสิ้นสุด แผ่นนานในบนล้อเข็น

ผลการศึกษาเวลาในแผนกพับ

ครั้งที่	เวลาในขั้นตอน (นาที)	
	A	B
1	2.9	3.6
2	2.8	3.7
3	3.1	3.3
4	3.4	3.4
5	2.9	3.6
6	3.4	3.1
7	3.2	3.2
8	3.5	3.0
9	3.4	3.5
10	3.4	3.4
เวลาเฉลี่ย	3.2	3.4

ตารางที่ ก. 40 แสดงเวลาที่ใช้ในการพับนานประตู 1 บาน

$$\begin{aligned}
 \text{รวมระยะเวลาทำงาน} &= \text{ผลรวมของค่าเวลาเฉลี่ย} \times \text{เวลาเพื่อ } 15\% \\
 &= (3.2 + 3.4) \times 1.15 \\
 &= 7.6 \text{ นาที}
 \end{aligned}$$

แผนกประกอบ

งานย้อมและจุดสีน้ำดูด

A. ประกอบบนบานนอกกับบานใน เริ่มเชื่อมปิดมุมทั้ง 4 ของบานนอก นำบานนำมาประกอบ กับบานนอก เชื่อมติดกันตลอดแนวต่อค้านข้าง ทั้ง 2 ค้าน เจียรแต่งรอยเชื่อมทั้งหมด

จุดสีน้ำดูดเจียรแต่งรอยเชื่อมเสร็จ

B. ขัดผิวน้ำด้วยเครื่องขัดสายพาน เริ่มขัดผิวค้านหน้า แล้วผิวค้านใน จุดสีน้ำดูด ขัดผิวค้านในเสร็จ

C. ประกอบบนประตุเข้ากับตัวตู้เริ่ม วัสดุระยะ กำหนดตำแหน่งบานพับ เชื่อมบานพับกับ บานประตุ เชื่อมบานพับอีกด้านติดกับตัวตู้

จุดสีน้ำดูด เชื่อมบานพับอีกด้านติดกับตัวตู้

ผลการศึกษาเวลาในแผนกประกอบ

ครั้งที่	เวลาในขั้นตอน (นาที)		
	A	B	C
1	22.3	12.6	10.6
2	23.5	13.3	9.5
3	24.4	13.9	10.7
4	22.1	12.8	11.1
5	23.6	13.6	9.6
6	25.1	14.1	10.6
7	24.6	13.5	10.2
8	23.5	12.8	10.8
9	22.6	13.8	9.9
10	23.8	14.1	11.3
เวลาเฉลี่ย	23.6	13.5	10.4

ตารางที่ ก. 41 แสดงเวลาที่ใช้ในการประกอบบานประตุ 1 บาน

$$\begin{aligned}
 \text{สรุป} \text{ ระยะเวลาทำงานประตุ 1 นาทีในแผนกพับ } &= \text{ผลรวมของค่าเวลาเฉลี่ย } \times \text{เวลาเพิ่ม } 15\% \\
 &= (23.6 + 13.5 + 10.4) \times 1.15 \\
 &= 24.1 \text{ นาที}
 \end{aligned}$$

2. การเพิ่มเติมประตุแบบงานเลื่อน 2 นาที

แผนกตัด

งานขอยและจุดสิ้นสุด

A. ขั้นตอนตัดแผ่นบานนอกและบานใน เริ่ม ตัดแผ่นบานนอก ยกแผ่น Stainless steel วางบนเครื่อง วัดระยะแนวยาว กำหนดตำแหน่งตัด ทำการตัด วัดระยะแนวกว้าง ตัด ยกแผ่นที่ได้ วางบนล้อเข็น วัดระยะแนวแผ่นบานใน ตัดแผ่นบานใน

จุดสิ้นสุด แผ่นบานในวางบนล้อเข็น

B. ขั้นตอนตัดรางเลื่อน 8 ชิ้น เสริมบานใน 8 ชิ้น เลือกแผ่นเศษที่มีขนาดที่ใกล้เคียง วาง แผ่น Stainless steel วางบนเครื่อง วัดระยะแนวยาว กำหนดตำแหน่งตัด ทำการตัด วัดระยะแนว กว้าง ตัด หยินดีให้ตรงกับจุดที่ได้วางบนล้อเข็น ตัดจนครบทุกชิ้น

จุดสิ้นสุด แผ่นทั้งหมดวางบนล้อเข็น

ผลการศึกษาเวลาในแผนกตัด

ครั้งที่	เวลาในขั้นตอน (นาที)	
	A	B
1	4.2	3.4
2	4.3	3.2
3	4.5	3.1
4	4.1	3.4
5	3.9	3.7
6	4.2	3.4
เวลาเฉลี่ย	4.2	3.4

ตารางที่ ก.42 แสดงเวลาที่ใช้ในการตัดบานประตุบานเลื่อน 2 นาที

$$\begin{aligned}
 \text{สรุป} \text{ ระยะเวลาทำงานเลื่อน 2 งานในแผนกตัด } &= \text{ผลรวมของค่าเวลาเฉลี่ย } \times \text{เวลาเพิ่อ } 15\% \\
 &= (4.6 + 3.6) \times 1.15 \\
 &= 8.7 \text{ นาที}
 \end{aligned}$$

แผนกปีค แนวพับ

งานย่อขยะและจุดสิ้นสุด

A. ขั้นตอนปีคแนวพับแผ่นบานนอก 2 บาน และแผ่นบานใน 2 บาน เริ่ม ยกแผ่นบานนอก และบานในวางบนโต๊ะทำงาน ปีคแนวพับบนบานนอกและ ในจังหวะ ยกแผ่นที่ได้วางบนล้อเข็น **จุดสิ้นสุด** แผ่นบานในและนอกร่างบันล้อเข็น

B. ปีคแนวพับบนร่างเลื่อน และ เสริมบานใน หยินร่างเลื่อนและเสริมบานในทึ่งหนด วางบานโดยทำงาน หยินแผ่นร่างเลื่อนแผ่นที่ 1 ปีคแนวพับบนกรอบ วางไว้ด้านซ้าย หยินแผ่นร่างเลื่อน แผ่นต่อไป ปีคแนวพับบนกรอบ หยินเสริมบานในแผ่นที่ 1 ปีคแนวพับบนกรอบ วางไว้ด้านซ้าย หยินเสริมบานในแผ่นต่อไป ปีคแนวพับบนกรอบ หยินร่างเลื่อนและเสริมบานในทึ่งหนด วางบนรถเข็น **จุดสิ้นสุด** แผ่นร่างเลื่อนและเสริมบานในทึ่งหนด วางบนรถเข็น

ผลการศึกษาเวลาในแผนกปีคแนวพับ

ครั้งที่	เวลาในขั้นตอน (นาที)	
	A	B
1	5.5	3.2
2	5.2	3.4
3	5.9	2.9
4	5.1	2.7
5	5.6	3.1
6	5.3	3.2
เวลาเฉลี่ย	5.4	3.1

ตารางที่ ก. 43 แสดงเวลาที่ใช้ในการปีคแนวพับบานประตูบานเลื่อน 2 บาน

$$\begin{aligned}
 \text{สรุป} \text{ เวลาทำงานเลื่อน } 2 \text{ บานในแผนกปีคแพนพับ} &= \text{ผลรวมของค่าเวลาเฉลี่ย} \times \text{เวลาเพิ่ม } 15\% \\
 &= (5.4 + 3.1) \times 1.15 \\
 &= 8.5 \text{ นาที}
 \end{aligned}$$

แผนกพับ

งานย่อขยะและจัดสินสุด

A. ขั้นตอนพับแผ่นบานนอก เริ่ม ยกแผ่นบานนอกเข้าเครื่องพับ พับจนครบทุกแนว ยกแผ่นที่ได้วางบนล้อเข็น

จัดสินสุด แผ่นบานนอกรอบบันล้อเข็น

B. ขั้นตอนพับแผ่นบานใน เริ่ม ยกแผ่นบานในเข้าเครื่องพับ พับจนครบทุกแนว ยกแผ่นที่ได้วางบนล้อเข็น

จัดสินสุด แผ่นบานในบนล้อเข็น

C. พับร่างเลื่อน และ เสริมบานใน หยับร่างเลื่อนและเสริมบานในทั้งหมด วางบนโต๊ะทำงาน หยับแผ่นร่างเลื่อนแผ่นที่ 1 มาทำการพับจนครบทุกแนว วางไว้บนโต๊ะ หยับแผ่นร่างเลื่อน แผ่นต่อไป พับจนครบ หยับเสริมบานในแผ่นที่ 1 พับจนครบ วางไว้ด้านข้าง หยับแผ่นเสริมบานใน แผ่นต่อไป พับจนครบ หยับร่างเลื่อนและเสริมบานในทั้งหมด วางบนรถเข็น

จัดสินสุด แผ่นร่างเลื่อนและเสริมบานในทั้งหมด วางบนรถเข็น

ผลการศึกษาเวลาในแผนกพับ

ครั้งที่	เวลาในขั้นตอน (นาที)		
	A	B	C
1	6.8	7.1	4.1
2	7.1	6.8	4.7
3	6.6	6.7	4.3
4	7.2	6.9	4.6
5	7.1	6.5	5.1
6	6.8	6.6	4.5
เวลาเฉลี่ย	6.9	6.8	4.6

ตารางที่ ก. 44 แสดงเวลาที่ใช้ในการพับบานประตูบานเลื่อน 2 บาน

$$\begin{aligned}
 \text{สรุป} \text{ ระยะเวลาทำงานเดือน } 2 \text{ นาทีในแผนกพับ} &= \text{ผลรวมของค่าเวลาเฉลี่ย} \times \text{เวลาเพื่อ } 15\% \\
 &= (6.9 + 6.8 + 4.6) \times 1.15 \\
 &= 18.3 \text{ นาที}
 \end{aligned}$$

แผนกประกอบ

งานข้อมูลและข้อมูลสืบสาน

A. ประกอบงานนอกบ้านในแต่ละเสริมบานในเข้าด้วยกัน เริ่มประกอบงานประตุบานแรก เริ่ม เชื่อมปีดมุมทั้ง 4 ของบ้านนอก นำบานในมาประกอบกับบ้านนอก เชื่อมติดกับคลอดูแนวต่อค้านข้าง ทั้ง 2 ด้าน วัดระยะ กำหนดตำแหน่ง เชื่อมเสริมบานในติดกับด้านล่างของบานใน จากนั้น เริ่ม ประกอบบานประตุที่ 2 จนเสร็จ เจียรแต่งรอยเชื่อมทั้งหมดของบานประตุทั้ง 2 นาที

ข้อมูลสืบสาน เจียรแต่งรอยเชื่อมเสร็จ

B. ขัดผิวน้ำประตุทั้ง 2 นาที ด้วยเครื่องขัดสายพาน เริ่มจาก บานประตุบานแรก ขัดผิว ด้านหน้า ผิวด้านใน จากนั้น ขัดผิวน้ำบานประตุที่ 2 จนเสร็จ

ข้อมูลสืบสาน ขัดผิวน้ำที่ 2 เสร็จ

C. เชื่อมดาดลูกปืนติดกับบานประตุทั้ง 2 นาที เริ่มจากประตุบานแรก วัดระยะ กำหนดตำแหน่งดาดลูกปืน ยึดตำแหน่ง เชื่อมดาดลูกปืนติดกับบานประตุ โดยใช้ดาดลูกปืนจำนวน 2 อัน ต่อประตุ 1 นาที ทำการเชื่อมบานที่ 2 จนเสร็จ เจียรแต่งรอยเชื่อมบานประตุทั้ง 2 นาที

ข้อมูลสืบสาน เจียรแต่งรอยเชื่อมบานประตุทั้ง 2 นาที เสร็จ

D. ติดตั้งประตุบานเดือนเข้ากับตัวถุ เริ่มเชื่อมรางเดือนเข้ากับตัวถุ ทดสอบประกอบบานประกอบเข้ากับรางเดือน พร้อมกับการกำหนดตำแหน่งเดือยด้านล่าง 2 จุด เชื่อมเดือยทั้ง 2 อันเข้ากับพื้นด้านล่าง ตรวจสอบสภาพการใช้งาน พร้อมกับปรับแต่ง

ข้อมูลสืบสาน ตรวจสอบสภาพการใช้เสร็จ

ผลการศึกษาเวลาประกอบ

ครั้งที่	เวลาในขั้นตอน (นาที)			
	A	B	C	D
1	50.7	23.4	38.9	51.2
2	53.2	21.4	37.6	48.5
3	48.6	22.3	36.4	46.8
4	50.6	21.9	38.4	50.1
5	51.4	20.7	37.9	51.2
6	47.6	22.4	40.1	47.7
เวลาเฉลี่ย	50.4	22.0	38.2	49.3

ตารางที่ ก. 45 แสดงเวลาที่ใช้ในการประกอบบานประดูบานเลื่อน 2 บาน

$$\begin{aligned}
 \text{สรุป} \text{ ระยะเวลาประกอบบานเลื่อน 2 บาน} &= \text{ผลรวมของค่าวремาเฉลี่ย} \times \text{เวลาเพิ่ม} 15 \% \\
 &= (50.4 + 22.0 + 38.2 + 49.3) \times 1.15 \\
 &= 183.8 \text{ นาที}
 \end{aligned}$$

3. กรณีติดตั้งถังน้ำหัก 1 ช่อง

แผนกตัด

งานข่ายและจุลสินธุ์

A. ขั้นตอนตัดแผ่นฝาหน้า ฝาด้านใน ฝารองตัว B และฝาหลัง เริ่มตัดแผ่นฝาหน้าจากแผ่นสเตนเลสวางบนเครื่อง วัดระยะแนวยาว กำหนดตำแหน่งตัด ทำการตัด วัดระยะแนวกว้าง ตัดยกแผ่นที่ได้วางบนล้อเข็น หลังนั้นทำการตัด ฝาด้านใน ฝารองตัว B และฝาหลังตามลำดับ ด้วยวิธีการเดียวกัน

จุลสินธุ์ แผ่นฝาหลังวางบนล้อเข็น

B. ขั้นตอนตัดร่างเสื่อน 2 ชิ้น และร่างรองเสื่อน 2 ชิ้น เลือกแผ่นเหล็กที่มีขนาดที่ใกล้เคียงทำการตัดแผ่นร่างเสื่อน วางแผ่นสตูนเกลสวางบนเครื่อง วัดระยะแนวยาว กำหนดตำแหน่งตัด ตัด วัดระยะแนวกว้าง ตัด หยินแผ่นที่ได้วางบนล้อเข็น ตัดจนครบ 2 ชิ้น ทำการตัดร่างรองเสื่อนด้วยวิธี การเดียวกัน จนครบ 2 อัน

จุดสื้นสุด แผ่นทั้งหมดควางบนล้อเข็น

ผลการศึกษาเวลาในแผนกตัด

ครั้งที่	เวลาในขั้นตอน (นาที)	
	A	B
1	10.6	4.1
2	11.2	3.6
3	9.7	4.3
4	9.6	3.4
5	10.4	3.8
6	10.8	3.9
7	9.1	4.1
เวลาเฉลี่ย	10.2	3.9

ตารางที่ ก. 46 แสดงเวลาที่ใช้ในการตัดลิ้นชัก 1 ช่อง

สรุป ระยะเวลาทำลิ้นชัก 1 ช่องในแผนกตัด = ผลรวมของค่าเวลาเฉลี่ย x เวลาเพิ่อ 15 %

$$= (10.2 + 3.9) \times 1.15$$

$$= 16.2 \text{ นาที}$$

แผนกจีดแนวพับ
งานย่อข้อและจุดสิ้นสุด

A. ขั้นตอนขีดแนวพับแผ่นฝาหน้า ฝาด้านใน ฝารองตัวซู เริ่มจาก ยกแผ่นทั้งหมดตามความกว้างบน ให้ดำเนิน ทำการขีดแนวพับบน แผ่นฝาหน้า ฝาด้านใน ฝารองตัว B ให้ครบถ้วนตามที่กำหนด ในแบบ ยกแผ่นที่ได้วางบนล้อเรื่น

จุดสิ้นสุด แผ่นที่ขีดแนวพับแล้วทั้งหมดควรมีความกว้างบนต้องเรื่น

B. ขีดแนวพับบนแผ่นรองร่างเลื่อน และ แผ่นรองร่างเลื่อน เริ่ม หยືบแผ่นรองร่างเลื่อนและรองร่างเลื่อนทั้งหมด ความกว้างบน ให้ดำเนิน หยືบแผ่นรองร่างเลื่อนแผ่นที่ 1 ขีดแนวพับบนครับ วางไว้ด้านข้าง หยືบแผ่นรองร่างเลื่อนแผ่นที่ 2 ขีดแนวพับบนครับ หยືบแผ่นรองร่างเลื่อนอันที่ 1 ขีดแนวพับบนครับ วางไว้ด้านข้าง หยືบแผ่นรองร่างเลื่อนแผ่นต่อไป ขีดแนวพับบนครับ หยືบรองร่างเลื่อนและเสริมบนในทั้งหมด ความกว้างบนรถเรื่น

จุดสิ้นสุด แผ่นรองร่างเลื่อนและรองร่างเลื่อนทั้งหมด ความกว้างบนรถเรื่น

ผลการศึกษาเวลาในแผนกจีดแนวพับ

ครั้งที่	เวลาในขั้นตอน (นาที)	
	A	B
1	4.8	1.7
2	4.9	1.9
3	4.6	1.8
4	5.0	1.9
5	4.5	2.0
6	4.7	1.6
7	4.9	1.9
เวลาเฉลี่ย	4.8	1.8

ตารางที่ ก. 47 แสดงเวลาที่ใช้ในการขีดแนวพับลิ้นชัก 1 ช่อง

$$\begin{aligned}
 \text{สรุป ระยะเวลาทำลิ้นชัก 1 ช่องในแผนกพื้นที่} &= \text{ผลรวมของค่าเวลาเฉลี่ย} \times \text{เวลาเพิ่ม} 15\% \\
 &= (4.8 + 1.8) \times 1.15 \\
 &= 7.6 \text{ นาที}
 \end{aligned}$$

แผนกพื้นที่

งานย่อข้อและจุดสิ้นสุด

A. ขั้นตอนพับแผ่นฝานอก เริ่ม ยกแผ่นฝานอกเข้าเครื่องพับ พับจนครบทุกแนว ยกแผ่นที่ได้วางบนล้อเข็น

จุดสิ้นสุด แผ่นฝานอกวางบนล้อเข็น

B. ขั้นตอนพับแผ่นฝาใน เริ่ม ยกแผ่นฝาในเข้าเครื่องพับ พับจนครบทุกแนว ยกแผ่นที่ได้วางบนล้อเข็น

C. จุดสิ้นสุด แผ่นฝาในบนล้อเข็นพับฝารองตัวยู วางเลื่อน และ รองร่างเลื่อน หันแผ่นฝารองตัวยู วางเลื่อนและรองร่างเลื่อนทั้งหมด วางบนโต๊ะทำงาน หันฝารองตัวยู มาทำการพับจนครบทุกแนว วางไว้บนโต๊ะ หันแผ่นร่างเลื่อนแผ่นที่ 1 มาทำการพับจนครบทุกแนว วางไว้บนโต๊ะ หันแผ่นร่างเลื่อนแผ่นที่ 2 พับจนครบ หันแผ่นรองร่างเลื่อนแผ่นที่ 1 พับจนครบ วางไว้ด้านซ้าย หันแผ่นรองร่างเลื่อนแผ่นที่ 2 พับจนครบ หันร่างเลื่อนและรองร่างเลื่อนทั้งหมด วางบนรถเข็น

จุดสิ้นสุด แผ่นฝารองตัวยู แผ่นร่างเลื่อนและรองร่างเลื่อนทั้งหมด วางบนรถเข็น

ผลการศึกษาเวลาในแผนกพื้นที่

ครั้งที่	เวลาในขั้นตอน (นาที)		
	A	B	C
1	7.8	7.4	8.6
2	6.9	7.2	8.1
3	7.9	7.9	8.9
4	7.5	7.4	7.8

ตารางที่ ก. 48 แสดงเวลาที่ใช้ในการพับลิ้นชัก 1 ช่อง

ครั้งที่	เวลาในขั้นตอน (นาที)		
	A	B	C
5	7.1	6.9	8.2
6	7.8	7.4	8.9
7	7.3	6.8	7.9
เวลาเฉลี่ย	7.5	7.3	8.3



ตารางที่ ก. 49 (ต่อ) แสดงเวลาที่ใช้ในการพับลิ้นชัก 1 ช่อง

$$\begin{aligned}
 \text{รวม} \text{ ระยะเวลาทำลิ้นชัก 1 ช่องในแผนกพับ } &= \text{ผลรวมของค่าเวลาเฉลี่ย } \times \text{เวลาเพิ่ม } 15\% \\
 &= (7.5 + 7.3 + 8.3) \times 1.15 \\
 &= 26.6 \text{ นาที}
 \end{aligned}$$

แผนกประกอบ

งานข้อยังคงสืบสาน

A. ประกอบงานออกแบบใน เริ่มซื่อมปิดมุมทั้ง 4 ของงานออกแบบ นำบานในมาประกับ กับบานนอก เชื่อมติดกันตลอดแนวต่อต้านข้าง ทั้ง 2 ด้าน เจียรแต่งรอยเชื่อมทั้งหมด **ชุดสืบสาน** เจียรแต่งรอยเชื่อมเสร็จ

B. ประกอบกล่องลิ้นชัก เริ่มจาก นำแผ่นฝารองตัวบุญ เชื่อมติดกันแผ่นฝาหลังตามแนวที่ติด กันทั้ง 3 ด้าน เชื่อมแผ่นตัวบุญด้านหน้าติดกับชุดฝาหน้าที่ได้จากข้อ 1 ตามแนวที่ติดกันทั้ง 3 ด้าน เจียรแต่งรอยเชื่อมทั้งหมด **ชุดสืบสาน** เจียรแต่งรอยเชื่อมเสร็จ

C. ประกอบชุดร่างถูกปืน เริ่ม วัดระยะ เชื่อมถูกปืนติดกับร่างถูกปืน 2 รางๆละ 1 ตัว วัด ระยะ จัดแนวที่จะประกอบร่างถูกปืน เชื่อมร่างถูกปืนติดกับกล่องลิ้นชัก ข้างละ 1 ราง **ชุดสืบสาน** เชื่อมร่างถูกปืนติดกับกล่องลิ้นชักด้านที่ 2 เสร็จ

D. ทำร่างรับลิ้นชักและการติดตั้งลิ้นชัก เริ่มวัดระยะ จัดแนวที่ติดตั้งร่างรับลิ้นชักบริเวณ ข้าง โถะ 2 ด้าน ทดสอบยึดร่างรับลิ้นชักเข้ากับข้าง โถะทั้ง 2 ด้าน พร้อมกับการประกอบกล่องลิ้นชัก เข้าไปเพื่อทดสอบการให้ลิ้นและการปิดสนิท เมื่อทดสอบพบว่าตำแหน่งของร่างรับลิ้นชักถูกต้อง แล้ว จะทำการเชื่อมยึดร่างรับลิ้นชักทั้ง 2 ด้านติดกับตัวโถะ

ข้อสื้นสุด เชื่อมยึดรางรับลิ้นชักทั้ง 2 ด้านติดกับข้างใต้เสริง

ผลการศึกษาเวลาประกอบ

ครั้งที่	เวลาในขั้นตอน (นาที)			
	A	B	C	D
1	19.5	16.4	20.6	29.5
2	22.5	18.4	19.3	28.9
3	23.4	17.8	20.7	30.6
4	20.1	16.6	20.7	31.4
5	22.6	15.9	19.8	28.7
6	23.1	16.4	20.1	29.3
7	21.8	17.1	21.5	27.9
เวลาเฉลี่ย	21.9	16.9	20.4	29.5

ตารางที่ ก. 49 แสดงเวลาที่ใช้ในการประกอบลิ้นชัก 1 ช่อง

$$\begin{aligned}
 \text{รวม} \text{ ระยะเวลาทำลิ้นชัก 1 ช่องในแผนกประกอบ} &= \text{ผลรวมของค่าเวลาเฉลี่ย} \times \text{เวลาเพิ่ม} 15\% \\
 &= (21.9 + 16.9 + 20.4 + 29.5) \times 1.15 \\
 &= 102.0 \text{ นาที}
 \end{aligned}$$

4. การผัดต้มอ่างล้างเพิ่มเติม 1 อ่าง

แผนกตัด

$$\begin{aligned}
 \text{เวลาที่ใช้ในแผนกตัด} &= \text{เวลาตัดแผ่นอ่างล้างเฉลี่ยในการผลิตอ่างล้าง} (\text{ขั้นตอน A}) \\
 &= 5.6 \text{ นาที}
 \end{aligned}$$

แผนกขัดแนวพับ

$$\begin{aligned}
 \text{เวลาที่ใช้ในแผนกขัดแนวพับ} &= \text{ตัดแผ่นอ่างล้างโดยเครื่องซีเอ็นซี} (\text{ขั้นตอน A}) + \text{เวลาขัดแนว} \\
 &\quad \text{พับแผ่นอ่างล้างเฉลี่ยในการผลิตอ่างล้าง} (\text{ขั้นตอน B}) \\
 &= (5.8 + 6.1) \times 1.15 \text{ นาที} \\
 &= 13.6 \text{ นาที}
 \end{aligned}$$

แผนกพับ

เวลาที่ใช้ในแผนกพับ = เวลาพับแผ่นอ่างล้าง โดยเฉลี่ยในการผลิตอ่างล้าง(ขั้นตอน A)

$$= 16.0 \times 1.15 \text{ นาที}$$

$$= 18.4 \text{ นาที}$$

แผนกประกอบ

ขั้นตอนในประกอบอ่างล้างเพิ่มเติม 1 ใบเพื่อติดกับหน้าโถ จะมีขั้นตอนคือประกอบอ่างล้างในขั้นตอน A และ B รวมกับการเชื่อมอ่างล้าง 1 ใบติดกับพื้นหน้าโถ

สรุป เวลาในการประกอบอ่างล้าง 1 อ่างพร้อมกับการติดกับพื้นหน้าโถ

= เวลาในการประกอบอ่างล้างในขั้นตอน A และ B + เวลาในการเชื่อมอ่างล้าง 1 ใบติดกับพื้นหน้าโถ

เวลาที่ใช้ในแผนกประกอบ = เวลาประกอบโดยเฉลี่ยขั้นตอน A และ B ในการผลิตอ่างล้าง

(x เวลาเพิ่ม 15 %) + เวลาในการเชื่อมอ่างล้างติดกับพื้นหน้าโถ

$$= (31.8 + 158.4) \times 1.15 + 71.2$$

$$= 290.0 \text{ นาที}$$

แผนกเทคนิค

เวลาที่ใช้ในแผนกเทคนิค = เวลาในการประกอบอ่างล้างในขั้นตอน A และ C

(ไม่รวมขั้นตอน B เพราะในการเตรียมชุดห้องน้ำ จะถูกคิดไว้แล้วในอ่างในแรก)

$$= (5.4 + 15.0) \times 1.15 \text{ นาที}$$


$$= 23.5 \text{ นาที}$$

**สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย**

ภาคผนวก ข.

โครงสร้างและรายละเอียดฐานข้อมูล Plan.mdb

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



รูปที่ บ-1 แสดงโครงสร้างและความสัมพันธ์ระหว่างตารางต่างๆ ในฐานข้อมูล Plan.mdb

โครงสร้างและรายละเอียดของฐานข้อมูล Plan.mdb

โครงสร้างของโปรแกรม ACCESS ที่สำคัญมี 4 ส่วน คือ

1. TABLE
2. QUERY
3. FORM
4. REPORT

1. TABLE

ในการอธิบาย โครงสร้างหลักของฐานข้อมูล PLAN.MDB นี้ จะเริ่มจากการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตารางหลักต่างๆ ดังที่แสดงในรูป ข.1

ตารางเหล่านี้จะทำหน้าที่ในการเก็บข้อมูลต่างๆ ที่ได้มาจากการบันทึกจากผู้ใช้ในแพนกต่างๆ ตารางที่สำคัญจะแบ่งประเภทออกได้ดังนี้

1.1 ตารางที่เก็บรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับใบสั่งผลิต (Job Order) ทั้งหมด ที่ได้รับจากฝ่ายชุรการขาย โดยพนักงานแผนกวางแผนการผลิตจะเป็นผู้บันทึกข้อมูลทั้งหมดลงในฐานข้อมูล อันประกอบด้วยตารางดังต่อไปนี้

ตาราง ORDER SCHEDULE

ใช้ในการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อของลูกค้าทั้งหมด อันประกอบด้วย

JOB_NO	ลำดับใบสั่งของลูกค้า
CUSTOMER_NAME	ชื่อลูกค้า
ORDER_DATE	วันที่สั่งสินค้า
REQUIRE_DATE	วันที่ต้องการสินค้า
JOBSITE_ADDRESS	สถานที่ติดตั้ง
PROJECT_NAME	ชื่อโครงการ
REMARK	หมายเหตุ
IN_DATE	วันที่บันทึกข้อมูลใบสั่งผลิตเข้าฐานข้อมูล
CUSTOMER_P/O	เลขที่ใบสั่งซื้อของลูกค้า

ตาราง ORDER

เป็นตารางที่ใช้เก็บข้อมูลในส่วนที่เป็นรายละเอียดของใบสั่งผลิต (JOB ORDER) ทั้งหมด โดยในตาราง ORDER นี้ จะมีเลขรหัสการสั่งของลูกค้าคือ ORDER_ID ซึ่งจะหมายถึงรายการ รหัสของสินค้า (Item) 1 รายการที่ลูกค้าสั่งซื้อ ซึ่ง 1 ORDER_ID อาจจะมีจำนวนสินค้าที่ลูกค้าสั่ง ในสินค้า/ผลิตภัณฑ์นั้นมากกว่า 1 ตัวก็ได้

MODEL_NO	หมายเลขของรูปแบบผลิตภัณฑ์
JOB_NO	ลำดับใบสั่งของลูกค้า
ITEM_NO	เลขที่ของสินค้าในใบสั่งลูกค้า
ORDER_ID	ลำดับการเรียงเลขที่การผลิต
DESCRIPTION	ชื่อสินค้า
QTY	จำนวนของสินค้าในแต่ละเลขที่ของสินค้าในใบสั่งลูกค้า
REQUIRE_DATE	วันที่ต้องการ
UPDATE	วันกำหนดส่งล่าสุด
REMARK_DESCRIPTION	ลักษณะงานที่ทำ (จ้าง, ทำเอง,...)
REMARK	หมายเหตุ
DESIGN_STATUS	สถานะของแบบ
DESIGN_STATUS_DATE	วันที่บันทึกสถานะของแบบ
DESIGN_STATUS_DESC	คำอธิบายสถานะของแบบ

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1.2 Table ที่เก็บรายละเอียดของการผลิตของ Item ต่างๆ ใน Job No. ต่างๆ

ตาราง PLAN PRODUCT

ใช้ในการเก็บรายละเอียดหลักๆ ของแต่ละรายการสินค้า(ITEM) ในใบสั่งผลิต ที่ถูกแบ่งช่องออกเป็นรหัสการผลิต (Planning_ID) โดยมีดังรายการต่อไปนี้

ORDER_ID	รหัสการสั่ง
PLANNING_ID	รหัสการผลิต
PRODUCT_NAME	ชื่อผลิตภัณฑ์
START_DATE	วันเริ่มลงผลิต
FINISH_DATE	วันที่ผลิตเสร็จ
QTY_PRODUCT	จำนวนของสินค้าในแต่ละรหัสการผลิต
REMARK	หมายเหตุ
D/O_NO	เลขที่ใบสั่งสินค้า
DELIVERY_DATE	วันส่งสินค้า
JOB_NO	ลำดับใบสั่งของลูกค้า
ITEM_NO	เลขที่ของสินค้าในใบสั่งลูกค้า
DELI_STAT	
QC_DATE	วันที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ
REMARK_QC	หมายเหตุของฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ

จากตาราง ORDER หลังจากที่พนักงานรวบรวมข้อมูลการผลิต ทำการบันทึกรายการสินค้าที่ลูกค้าสั่งจากใบสั่งผลิตลงในฐานข้อมูลแล้ว โปรแกรมจะไปทำการสร้าง (generate) เลขรหัสการผลิต (Planning_ID) ตามประเภทการผลิตในช่อง Remark Description คือ ถ้าเป็นประเภทที่ผลิตในโรงงานเอง (LOCAL) ก็จะสร้างเลขรหัสการผลิต (Planning_ID) เท่ากับจำนวนที่ลูกค้าสั่ง เช่น ถ้า ORDER_ID นี้จำนวน (QTY) = 3 โปรแกรมจะสร้างเลขรหัสการผลิตเป็น 3 PLANNING_ID และ จำนวนในแต่ละ PLANNING_ID = 1 ตัว (Unit) ทันที
 แต่ถ้าเป็นประเภทการผลิตที่ไม่ใช่โรงงานผลิตเอง โปรแกรมก็จะสร้างเพียง 1 PLANNING_ID และมีจำนวนเท่ากับจำนวนใน ORDER_ID

ตาราง PLAN Product จะใช้เก็บข้อมูลรายละเอียดหลักๆ เกี่ยวกับสถานะภาพของผลิตตาม Planning_ID แต่ละรายการ ได้แก่ วันที่เริ่มการผลิต ,วันผลิตเสร็จ,วันส่ง เป็นต้น ซึ่งข้อมูลแต่ละรายการจะมีที่มาดังนี้

START_DATE (วันเริ่มลงผลิต) จะบันทึกตามวันที่เริ่มลงผลิตจริง โดยจะทำการบันทึกก่อน แล้วส่งแบบการผลิตและใบรายงานต้นทุนทางตรง(Direct Cost Form) ให้ฝ่ายผลิต

FINISH_DATE (วันที่ผลิตเสร็จ) จะบันทึกตามข้อมูลวันที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพตรวจรับว่างานผ่านการตรวจสอบ ซึ่งสามารถย้อนได้จากใบรายงานต้นทุนทางตรงที่ได้รับกลับมา ภายหลังจากที่ผลิตเสร็จแล้ว

D/O_NO (เลขที่ใบสั่งสินค้า) และ DELIVERY_DATE (วันส่งสินค้า) จะใช้ข้อมูลจากใบสั่งของ ซึ่งจะระบุวันส่งและเลขที่ใบสั่งสินค้า

ตาราง PROCESS

ใช้ในการเก็บรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการผลิตของแต่ละรหัสการผลิต (Planning_Id) ทั้งเวลาที่ใช้ในการทำงาน ,ผู้รายงาน,ผู้ปฏิบัติงาน โดยใช้ข้อมูลที่ได้รับจากการรายงานการผลิตประจำวันที่หัวหน้างาน (Foreman) ในแต่ละแผนกของฝ่ายผลิต ทำการบันทกรายชื่องานและจำนวนของที่ทำเสร็จในวันนั้น พร้อมกับจำนวนชั่วโมงแรงงานที่ใช้ในการผลิตงานดังกล่าวทั้งหมด ซึ่งจะมีการเบิกน้ำส่งให้พนักงานรวมผลการผลิตทุกวัน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

PLANNING_ID	รหัสการผลิต
PROCESS_ID	รหัสของแผนกผลิต
RT	ชั่วโมงแรงงาน-คน ในเวลาทำงานปกติ
OT	ชั่วโมงแรงงาน-คน ในเวลาทำงานนอกเวลา
DATE_IN	วันที่งานเข้าในแต่ละแผนกรายงานผลการผลิต
DATE_OUT	วันที่ทำงานเสร็จในแต่ละแผนกรายงานผลการผลิต
TO_SECTION	แผนกที่จะทำงานถัดไป
REPORT_BY	ชื่อของหัวหน้างาน (Foreman)
PROCESS_BY	ชื่อของผู้ที่ผลิต
REMARK	หมายเหตุ

ตาราง LIST FOREMAN-REPORT

เป็นตารางที่แสดงรายชื่อของหัวหน้างานและผู้ปฏิบัติงานในแผนกต่างๆของฝ่ายผลิต

pro_id	หมายเลขเต็มแต่ละแผนกของฝ่ายผลิต
ชื่อผู้รายงาน	ชื่อของผู้เขียนรายงานการผลิตประจำวัน
ชื่อผู้ปฏิบัติงาน	ชื่อผู้ปฏิบัติ
แผนก	ชื่อแผนกในฝ่ายผลิต

ตาราง LIST REMARK DESC

แสดงประเภทของสินค้าที่แสดงในใบสั่งผลิต ซึ่งมี 6 ประเภท คือ

LOCAL	งานที่ผลิตในโรงงาน
LOT	งานที่ผลิตในโรงงานแต่ทำเป็นชุดใหญ่ (LOT)
MAKER	งานที่จ้างผู้รับเหมาภายนอก
IMPORT	สินค้านำเข้าจากต่างประเทศ
BUY OUT	สินค้าในประเทศที่ซื้อจากภายนอก
INSTALL	งานของฝ่ายติดตั้ง

ในการวางแผนการผลิต จะพิจารณาเฉพาะประเภท LOCAL และ LOT เท่านั้น

ตาราง LIST PROCESS NAME

ใช้แสดงหมายเลขที่ใช้แทนชื่อของแผนกต่างๆ ดังนี้

COUNTER	เลขที่ของแต่ละแผนก
LIST PROCESS NAME	รายชื่อของแผนกต่างๆ ซึ่งมีความหมายดังต่อไปนี้

COUNTER LIST PROCESS NAME

1	ส่วนแบบ
2	ตัด
3	ขัดแนวพับ
4	พับ
5	ประกอบ
6	ขัด
7	เทคนิค

1.3 ตารางที่ใช้เก็บรายละเอียดในการประมาณจำนวนชั่วโมงแรงงาน-คนและวัสดุชิ้นส่วนที่ใช้ในการผลิตของงานต่างๆ

ซึ่งเป็นการประมาณการโดยหัวหน้าส่วนวางแผนวัสดุ โดยมีตารางดังต่อไปนี้

ตาราง CUSTOMIZE-TIME

ใช้ในการเก็บจำนวนชั่วโมงแรงงาน-คนมาตรฐานในการผลิตของแต่ละแผนกในการผลิตสินค้า 1 ตัว ประกอบด้วย

ORDER_ID	ลำดับการเรียงเลขที่การผลิต
PROCESS_ID	เลขที่ของแผนกผลิต
M_HRS	จำนวนชั่วโมงแรงงานคาดหมายในการผลิต

ตาราง CUSTOMIZE-BOM

ใช้ในการเก็บข้อมูลชื่อรายการและจำนวนของวัสดุดิบ,ชิ้นส่วนในการผลิตสินค้า 1 ตัว อันประกอบด้วย

ORDER_ID	ลำดับการเรียงเลขที่การผลิต
SECTION	เลขที่ของแผนกผลิตที่เบิกใช้
PART_ID	รหัสสินค้า
UNIT	หน่วยนับย່ອຍ
QTY	จำนวนที่ใช้

1.4 ตารางที่เก็บรายละเอียดของวัสดุดิบและชิ้นส่วนในการผลิต

ตาราง MAIN-INV

ใช้ในการเก็บรายละเอียดข้อมูลของชิ้นส่วนและวัสดุดิบต่างๆ ทั้งหมดที่เก็บอยู่ในคลังวัสดุและชิ้นส่วนการผลิต โดยในที่นี้ จะแสดงเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมจำนวน เพื่อใช้ในการวางแผนการผลิตเท่านั้น อันประกอบด้วย

ID	รหัสสินค้า
DESCRIPTION	รายการชื่อภาษาไทย
ENG_NAME	รายการชื่อภาษาอังกฤษ
FULL_NAME	ชื่อเต็มของรายการ

TYPE_INV	ประเภทของสินค้า เช่น Spare part, วัสดุคง, ชิ้นส่วน
TYPE	ประเภทของการสั่งซื้อ
PRICE	ราคางานทุน
MEA_UNIT	หน่วยนับของ
MEA_LOT	หน่วยนับ lot size
UNIT_LOT	ตัวภูมิ
MEA_CTL	หน่วยนับที่ใช้สำหรับควบคุม U=Unit ; L = Lot
LAST_UPDATE	วันที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสุดท้าย
REMARK	หมายเหตุ

ตาราง MAIN-INV-LOCATION

เป็นตารางที่ใช้เก็บข้อมูลของสินค้า ที่มีอยู่ค้างไว้ดูแลและจัดส่งในการผลิต อันประกอบด้วย

ID	รหัสสินค้า
LOCATION	สถานที่เก็บ (โรงงาน หรือ สำนักงาน)
QTY	ยอดคงเหลือปัจจุบัน
00	ยอดคงเหลือยกมาของปีที่แล้ว
01	ยอดคงเหลือเดือน 1
02	ยอดคงเหลือเดือน 2
03	ยอดคงเหลือเดือน 3
04	ยอดคงเหลือเดือน 4
05	ยอดคงเหลือเดือน 5
06	ยอดคงเหลือเดือน 6
07	ยอดคงเหลือเดือน 7
08	ยอดคงเหลือเดือน 8
09	ยอดคงเหลือเดือน 9
10	ยอดคงเหลือเดือน 10
11	ยอดคงเหลือเดือน 11
12	ยอดคงเหลือเดือน 12

ตาราง TRAN-INV

เป็นตารางที่ใช้เก็บการเบิก-จ่าย (Transaction) ของใบเบิกวัสดุและชิ้นส่วน ขณะทำการบันทึกข้อมูล (ยังไม่มีการทำสำรอง (Backup) ข้อมูล) อันประกอบด้วย

REF_NO	เลขที่เอกสาร
BY	ชื่อผู้เบิกหรือผู้รับเข้า
ITEM_NO	รายการสินค้า
JO	JOB
TYPE_OF_TRAN	ประเภทของรายการ
TRAN_DATE	วันที่มีการเคลื่อนไหว
LOCATION	สถานที่ที่มีการเบิกจ่าย (โรงงาน หรือ สำนักงาน)
TYPE	ประเภทใช้งานเพื่อแยกการเบิก-จ่าย

ตาราง TRAN-INV-DETAIL

เป็นตารางที่ใช้เก็บรายละเอียดในการเบิก-จ่าย ของใบเบิกวัสดุและชิ้นส่วนแต่ละใบ ขณะทำการบันทึกข้อมูล (ยังไม่มีการทำสำรอง (Backup) ข้อมูล)

REF_NO	เลขที่ใบเบิก
ID	รหัสสินค้า
QTY	จำนวนที่มีการเคลื่อนไหว
PRICE	ราคา
FLAG	

ตาราง LIST OF TYPE TRANSACTION

เป็นตารางที่ใช้เก็บประเภทของการเบิก-จ่ายของใบเบิกวัสดุและชิ้นส่วนในการผลิต อันประกอบด้วย

TYPE_TRAN_NO	หมายเลขของประเภทการเบิก-จ่าย
TYPE_TRANSACTION	คำอธิบายประเภทของการเบิก-จ่าย

TYPE_TRAN_NO	TYPE_TRANSACTION
01	รับเข้า
02	เบิกออก

- | | |
|----|-------------|
| 03 | เบิกคืน |
| 04 | รับเข้า |
| 05 | ปรับยอดเข้า |
| 06 | ปรับยอดออก |
| 07 | คง |

2. QUERY

หน้าที่หลักของ Query คือ การกรองข้อมูลตามเงื่อนไขที่ต้องการจากฐานข้อมูล ซึ่งเก็บข้อมูลต่างๆ เก็บไว้ในตาราง (Table)

ในฐานข้อมูล Plan.mdb มี Query หลายประเภท ซึ่งสร้างให้ผู้ใช้งาน (User) ได้เลือกใช้งาน โดยแบ่งออกดังนี้

2.1 Query เพื่อใช้คิดความคืบหน้าในการผลิตของแต่ละ Job

Query : กันหาความคืบหน้าในการผลิตของแต่ละ Job

ใช้เพื่อสรุปความคืบหน้าของงานทั้งหมดในแต่ละ Job ดังที่แสดงในรูปที่

2.2 Query เพื่อใช้ในการวางแผนการผลิต

Query : WK_CAP_REQ_ASSY

สรุปจำนวนชิ้วไมงแรงงาน-คนที่ใช้ในการผลิตในงานแต่ละงาน (Job) เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนกำลังผลิตราย 3 เดือน โดยกำหนดเงื่อนไขจากกำหนดส่งงาน

Query : WK_CAPACITY_PLAN

แสดงจำนวนชิ้วไมงแรงงาน-คนที่ใช้ในการผลิตงานแต่ละรายการของแต่ละJob ที่มีกำหนดส่งในเวลาที่กำหนด เพื่อใช้วางแผนกำลังผลิตราย 15 วัน

2.3 Query เพื่อใช้ในการควบคุมการผลิต

Query : WK_LIST_OF_SQM_START

แสดงปริมาณพื้นที่ของแผ่นสแตนเลสที่ใช้ในการเริ่มงานในช่วงเวลาที่กำหนด เพื่อตรวจสอบเป้าหมายการเริ่มผลิต

Query : WK_LIST_OF_SQM_FINISHED

แสดงปริมาณพื้นที่รวมของแผ่นเหล็กสตีล์ที่ใช้ในงานเสร็จในช่วงเวลาที่กำหนด เพื่อตรวจสอบปีกงานที่ผลิตเสร็จในช่วงเวลาที่กำหนด

3.FORM

หน้าที่หลักของ FORM คือ หน้าจอที่สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้สามารถที่จะแก้ไข, เรียกคุณูปแบบ ได้สะดวก แทนที่จะเรียกข้อมูลจาก table โดยตรง ซึ่งผู้ใช้จะต้องเข้าใจในลักษณะรูปแบบของ Form ที่ใช้งานในฐานข้อมูล Plan แบ่งออกดังนี้

3.1 Form เพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูลในส่วนงานวางแผน

Form : รายการหลักเพิ่มข้อมูล

เป็น หน้าจอหลักอันแรกที่จะติดต่อกับผู้บันทึก ข้อมูลในส่วนงานวางแผน เพื่อเข้าไปในรายละเอียดในส่วนที่ต้องการใช้



รูปที่ ข-2 แสดง Form : รายการหลักเพิ่มข้อมูล

Form : ORDER SCHEDULE (เป็น Sub Form ของรายการหลักเพื่อเพิ่มข้อมูล)
เป็นหน้าจอที่ใช้ในการป้อนข้อมูลลงในตาราง ORDER SCHEDULE

JOB_NO:	C-156/97	IN_DATE:	02-Sep-97
CUSTOMER NAME:	บริษัทสั่งซื้อเครื่องจักร		
ORDER_DATE:	27-Aug-97	CUSTOMER_P/O:	ชื่อห้อง DD.26/8/97
REQUIRE_DATE:			
JOBSITE_ADDRESS:	แขวงทุ่งสองห้อง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ		
PROJECT_NAME:	CALTEX		
REMARK:			
UPDATE:			

Record 42 of 1833

Form View

รูปที่ ข-3 แสดง Form : ORDER SCHEDULE

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Form : ORDER (เป็น Sub Form ของรายการหลักเพิ่มข้อมูล)
เป็นหน้าจอที่ใช้ในการป้อนข้อมูลลงในตาราง ORDER

Microsoft Access ภาษาไทย - [ORDER]

File Edit View Records Window Help

ลำดับการสั่งซื้อของลูกค้า

JOB_NO:	P-166/96	ITEM_NO:	MK-89	MODEL_NO:	TCD-150-00
DESCRIPTION:	Clean Dish Table W/Rack Shelf				
QTY:	1				
REQUIRE_DATE:					UPDATE: 01-Dec-96
REMARK DESCRIPTION:	LOCAL				
ORDER_ID:	39-04199	ID:	40-06059		
REMARK:					
PLANNING:					
<input type="button" value="เพิ่มข้อมูล"/>		<input type="button" value="ลบข้อมูล"/>		<input type="button" value="งานการท่องเที่ยว"/>	

Record 5737 of 13775

ลูกค้าใบอนุญาต

NUM

รูปที่ ข-4 แสดง Form : ORDER

Form : PLAN PRODUCT (เป็น Sub Form ของรายการหลักเพื่อเพิ่มข้อมูล)
เป็นหน้าจอที่ใช้ในการป้อนข้อมูลลงในตาราง PLAN PRODUCT

ORDER_ID:	38-00001		
PLANNING_ID:	5-08-0001	P-095/95	MK-01
PRODUCT_NAME:	Sandwich Unit W/Drawer		
START_DATE:	29-Jul-96	REQUIRE DATE:	22/8/95
FINISH_DATE:	09-Aug-96		
QTY_PRODUCT:	1	D/O_NO:	
REMARK:		JOB_NO:	
QC_DATE:		DELIVERY_DATE:	26-Sep-95
		ITEM_NO:	
	REMARK QC:		

Navigation buttons: < | < | > | > | รายการถัดไป


Record 1 of 16431

รูปที่ ข-5 แสดง Form : PLAN PRODUCT

**สถาบันวทยบรการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย**

Form : ADD PROCESS (เป็น Sub Form ของรายการหลักเพื่อเพิ่มข้อมูล)

เป็นหน้าจอที่ให้ผู้ใช้กรอกเลขที่ Planning_ID เพื่อทำงานใน Form : PROCESS ต่อไป




รูปที่ ข-6 แสดง Form : ADD PROCESS

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Form : PROCESS (เป็น Sub Form ของ ADD PROCESS)

เป็นหน้าจอที่ใช้ในการป้อนข้อมูลลงในตาราง PROCESS



รูปที่ ๖-7 แสดง Form : PROCESS

3.2 Form เพื่อใช้ในการสร้าง Customize Bom และ สร้าง Customize Time (ในกรณีเป็นงาน ใหม่ ไม่เคยมีข้อมูลมาก่อน)

Form : สร้าง Customize-BOM

ช่วยสร้างข้อมูลรายการความต้องการใช้วัสดุตามรายการต่างๆ ในใบสั่งผลิตต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในการสั่งซื้อและออกใบเบิกวัสดุจากคลังวัสดุคงเหลือและชิ้นส่วนในการผลิต

Microsoft Access กานาโน - [Form: สร้าง Customize-BOM]

File Edit View Records Window Help

รายการสร้าง CUSTOMIZE B.O.M.

JOB_NO:	C-40.038	ORDER_ID:	40-01734	Portable Salad Bar	
PRODUCT_ID:	QAM00100	PORTABLE SALAD BAR			
	DESCRIPTION	PART_ID	SECTION	UNIT	QTY
1	SS. Sheet No. 14 size 4' x 8' (304-2B) Thk. 2.0 mm.	R111014005	2	ก.ก.	0.014
2	SS. Sheet No. 16 size 4' x 8' (304-2B) Thk. 1.5 mm.	R111016040	2	ก.ก.	0.017
3	SS. Sheet No. 18 size 4' x 8' (304-2B) Thk. 1.2 mm.	R111018005	2	ก.ก.	0.025
4	SS. Sheet No. 20 size 4' x 8' (304-2B) Thk. 0.9 mm.	R111020005	2	ก.ก.	1.491
5	SS. Sheet No. 22 size 4' x 7' (430-HL-PVC) Thk. 0.7 mm.	R122022010	2	ก.ก.	1.215
6	BOLT SS. d 3/16" x 1/2" พั๊กเหล็ก-หัวเชื่อม	P-11-01-105-5	5	ก.	4
7	STUD BOLT SS. M 5 x 16	P-11-05-150-5	5	ก.	4
8	ลูกบุบสีขาวไอล์ด # 8 x 1" พั๊กเหล็ก	P-11-07-008-5	5	ก.	4
9	NUT SS. d 3/16"	P-11-10-101-5	5	ก.	4
10	INIT SS. พั๊กเหล็ก M-5	P-11-11-150-5	5	ก.	6

บันทึกข้อมูล จบการทำงาน


Record 1 of 1 Microsoft Word - picture2 [Preview] Microsoft Word - picture2 [...]

เริ่ม-Start CD Player Microsoft Access กาน... Microsoft Word - picture2 [...] En 13:44

รูปที่ ข-8 แสดง Form : สร้าง Customize-BOM

Form : สร้าง Customize-TIME

ช่วยสร้างข้อมูลเวลาที่ต้องใช้ในการผลิตตามรายการค่างๆ ในใบสั่งผลิตเพื่อนำไปใช้ในการวางแผนกำลังผลิต



รูปที่ ข-9 แสดง Form : สร้าง Customize-TIME

3.3 Form เพื่อเรียกใช้ Customize Bom และ Customize Time

Form : CUSTOMIZE-BOM

ใช้ในการเก็บข้อมูลรายการวัสดุที่ใช้ในการผลิตตามรายการต่างๆ ในใบสั่งผลิต

Form : CUSTOMIZE-TIME

ใช้ในการเก็บข้อมูลเวลาในการผลิตตามรายการต่างๆ ในใบสั่งผลิต

4. REPORT

หน้าที่หลักของ REPORT คือ การสั่งพิมพ์รายงานสรุปสิ่งที่ต้องการจากฐานข้อมูล โดยมีการจัดรูปแบบของรายงานเรียบร้อย ซึ่ง REPORT สามารถแบ่งประเภทได้ดังนี้

4.1 REPORT เพื่อทำรายการสรุปการทำงานในรูปแบบชั่วโมงแรงงาน-คน ในเดือนที่ต้องการทราบข้อมูล

REPORT : wk-ชม-แรงงาน-เดือน

4.2 REPORT เพื่อตรวจสอบรายการงานระหว่างผลิต

REPORT : WK_WORK IN EACH PROCESS

เพื่อพิมพ์รายการงานระหว่างผลิตแยกเป็นตามแผนกของฝ่ายผลิตเพื่อใช้ในการตรวจสอบในตอนสิ้นเดือนแต่ละเดือน เพื่อเปรียบเทียบระหว่างข้อมูลในฐานข้อมูลกับที่เกิดขึ้นจริง

REPORT : WK_WORK IN PROCESS for Planning

เพื่อให้ส่วนวางแผนตรวจสอบงานระหว่างผลิตในแต่ละ Job

4.3 REPORT เพื่อติดตามงานในส่วนฝ่ายวางแผน

REPORT : ตามงานผลิต

เพื่อติดตามงานฝ่ายผลิตที่ยังผลิตไม่เสร็จตามกำหนดเวลาที่แผนผลิตที่กำหนดไว้

ภาคนวก ค.
คำอธินายสัญลักษณ์

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำอธิบายสัญลักษณ์

สัญลักษณ์ที่ใช้ในแผนผังที่อธิบายการทำงานในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ จะอธิบายได้ดังนี้



แหล่งของข้อมูล คือ ชื่อของฝ่าย/แผนก ที่เป็นเจ้าของของข้อมูลนั้นๆ



แฟ้มข้อมูล คือ ที่เก็บข้อมูล (งานเอกสารต่างๆ) ซึ่งได้รับจากฝ่าย/แผนกอื่นๆ

หรือ มาจากการทำงานของฝ่าย/แผนกตนเอง




ขั้นตอนการทำงาน (Process)



จุดเริ่มต้นของการทำงาน



เงื่อนไขการทำงานที่มีมากกว่า 1 เงื่อนไข ซึ่งจะต้องเลือกทางใดทางหนึ่ง



เอกสารที่เกิดจากทำงานของฝ่าย / แผนกต่างๆ



ประวัติผู้วิจัย

นาย ทรงวุฒิ ประกาษวิเชียร เกิดวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2512 ที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าชนบุรี ในปีการศึกษา 2535 และ เข้าศึกษา ในหลักสูตร วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. 2538



**สถาบันวิจัยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย**