

บทที่ 1

บทนำ



สถานะของปัญหาและมูลเหตุจูงใจ

ในปัจจุบันสถานะการแข่งขันทางการค้าเสรีของตลาดปิโตรเคมี การแข่งขันสูงขึ้น อีกทั้งประสบปัญหาวิกฤตการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ ทำให้บริษัทต่างๆหาแนวทางในการลดและควบคุมต้นทุนการผลิต เพื่อให้ได้ต้นทุนต่ำที่สุด เมื่อพิจารณาถึงต้นทุนการผลิตปิโตรเคมี พบว่าต้นทุนส่วนหนึ่งมาจากต้นทุนการผลิตสารอนุรูปการ

ต้นทุนการผลิตสารอนุรูปการต่างๆเกิดจากการใช้วัตถุดิบ ประเภทไฟฟ้า, น้ำมันเชื้อเพลิง, น้ำ และสารเคมี ซึ่งจากสถานะการณ์อดีตจนถึงปัจจุบันพบว่า ราคาของวัตถุดิบมีราคาเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จนมีราคาเพิ่มมากขึ้นเท่าตัวในระยะเวลาเพียงไม่กี่ปี การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของราคาวัตถุดิบ โดยเฉพาะราคาน้ำมัน ทำให้ต้นทุนการผลิตสารอนุรูปการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นตามไปด้วย ซึ่งส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตปิโตรเคมีของโรงงาน


หน่วยงานผลิตสารอนุรูปการ คือ หน่วยงานที่ทำการผลิต และแจกจ่ายปัจจัยทางด้านสารอนุรูปการต่างๆซึ่งประกอบด้วย ไอน้ำ, ลมอัดความดันสูง, น้ำบริสุทธิ์, น้ำหล่อเย็น เพื่อสนับสนุนให้กับกระบวนการผลิตปิโตรเคมี รวมไปถึงการแจกจ่ายและการบำบัดน้ำเสีย ที่เกิดจากการใช้ในกระบวนการผลิต ก่อนปล่อยออกจากแหล่งน้ำสาธารณะ ตามรูปที่ 1.ก

ระบบผลิตของหน่วยผลิตสารอนุรูปการต่างๆมีดังนี้

1. ระบบผลิตความดันสูง ผลิตโดยดึงลมที่ความดันบรรยากาศผ่านเข้าระบบอัดลมด้วยปั๊มลม เพื่อเพิ่มความดันให้สูงกว่าความดันบรรยากาศ จากนั้นจึงส่งจ่ายลมความดันสูงไปเก็บที่ถังเก็บที่พัดลมเพื่อสำรองจ่ายให้กับหน่วยงานผลิตปิโตรเคมี

2. ระบบผลิตไอน้ำ ผลิตโดยเริ่มต้นจากการป้อนน้ำบริสุทธิ์ ผสมกับสารเคมีปรับคุณภาพน้ำ เข้าในตัวหม้อไอน้ำ จากนั้นใช้น้ำมันเตาเป็นเชื้อเพลิงในการเผาไหม้เพื่อถ่ายเทความร้อนให้น้ำ จนน้ำเดือดกลายเป็นไอน้ำ เมื่อไอน้ำมีความดันสูงตามต้องการ จึงจัดส่งให้กับหน่วยงานผลิตปิโตรเคมี

3.ระบบผลิตน้ำหล่อเย็น ผลิตโดยนำน้ำอุณหภูมิสูงที่ผ่าน อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนเข้าหอหล่อเย็น เพื่อลดอุณหภูมิโดยอาศัยอากาศจากภายนอก ทำให้ความร้อนในน้ำบางส่วนระเหยออกไปจนได้อุณหภูมิต่ำในช่วงควบคุม จึงจัดส่งให้หน่วยผลิตพีวีซี



รูปที่ 1ก. แผนผังแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานผลิตสาธารณูปการและหน่วยงานผลิตพีวีซี

4.การผลิตน้ำบริสุทธิ์ ผลิตโดยนำน้ำประปาผ่านเข้าระบบถังกรองต่างๆ ซึ่งในถังกรองจะมีเรซินทำหน้าที่จับอออนประจุบวกและประจุลบในน้ำ น้ำที่ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนอออนจากถังกรองต่างๆแล้ว จะมีปริมาณอออนหลงเหลืออยู่น้อยมาก

5.ระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นการบำบัดน้ำเสียโดยเริ่มต้นจาก น้ำเสียที่ปล่อยทิ้งจากกระบวนการผลิตต่างๆไหลเข้าบ่อดักตะกอนหนัก น้ำที่ผ่านบ่อดักตะกอนหนัก จะไหลเข้าบ่อปรับสภาพ เพื่อลดอุณหภูมิไม่ให้น้ำเสียมียุณหภูมิเกิน 40°Cด้วยระบบหอหล่อเย็น และใช้ลมเป็นตัวกวนให้น้ำในบ่อมีสภาพเดียวกันทั้งบ่อ จากนั้น น้ำเสียจะไหลเข้าบ่อกวน เพื่อปรับค่า pH ของน้ำเสียให้มีค่าอยู่ในช่วง pH6.0-7.5 เมื่อน้ำเสียผ่านการปรับค่า pH แล้วจะไหลเข้าบ่อแบคทีเรีย เพื่อใช้แบคทีเรียเป็นตัวย่อยสลายสารอินทรีย์และลดค่า BOD ให้มีค่าต่ำกว่า 20 ppm จากนั้นจึงไหลเข้าบ่อดักตะกอน เพื่อให้สารแขวนลอยต่างๆตกตะกอนจนได้น้ำใส จึงปล่อยออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะ

จากการเก็บข้อมูลเบื้องต้น พบว่า ต้นทุนการผลิตสิ่งสาธารณูปการ ในปี 2539-2540 มีมูลค่าสูงมาก เมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายทั้งหมดของโรงงาน ดังแสดงในตารางที่ 1ก.

ตารางที่ 1ก. แสดงสัดส่วนต้นทุนการผลิตสิ่งสาธารณูปการต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด

หัวข้อ	ปี 2539	ปี 2540
ต้นทุนการผลิตสิ่งสาธารณูปการ(บาท)	44,777,691	59,906,376
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดภายในโรงงาน (บาท)	302,208,000	358,825,000
%สัดส่วนต้นทุนการผลิตสิ่งสาธารณูปการต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด	14.7%	16.7%

ที่มา: ข้อมูลจากฝ่ายบัญชีของโรงงานตัวอย่าง

จากตารางที่ 1ก. จะเห็นว่า ในปี 2539-2540 มีต้นทุนการผลิตสิ่งสาธารณูปการสูงมากเฉลี่ยต่อปี 52,342,034 บาทต่อปี เมื่อคิดเป็น เปอร์เซ็นต์สัดส่วนต้นทุนการผลิตสิ่งสาธารณูปการต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะมีค่าเฉลี่ยสูงถึง 15.8% ซึ่งจากการศึกษาและเก็บข้อมูลของระบบสาธารณูปการ พบว่าหากมีการจัดการและควบคุมการทำงานของระบบการผลิตต่างๆในหน่วยงานให้ดีขึ้น จะสามารถดำเนินการลดต้นทุนลงได้

ข้อมูลจากสถานะปัจจุบัน

จากการสำรวจการผลิตและการใช้สิ่งสาธารณูปการในโรงงานตัวอย่างพบว่า

1. มีการสูญเสียจากการรั่วไหลภายในหน่วยผลิตสิ่งสาธารณูปการและหน่วยผลิตพีวีซีมาก เช่น ตรวจพบลมความดันสูงรั่วมีอยู่หลายจุด, มีปริมาณไอน้ำรั่วสูง, มีการปล่อยคอนเดนเสททิ้ง, น้ำประปารั่ว

2. เครื่องจักรที่ใช้ผลิตสิ่งสาธารณูปการต่างๆมีสภาพที่เก่า และมีประสิทธิภาพต่ำ เช่นหม้อไอน้ำ มีประสิทธิภาพต่ำกว่า 80% และมีอายุการใช้งานเกิน 20 ปี,ปั๊มลมที่ใช้ในการผลิตลมอัดความดันสูง เป็นเครื่องจักรเก่าและมีประสิทธิภาพต่ำ

3. ไม่มีระบบควบคุมการใช้วัตถุดิบ ทำให้ปริมาณการใช้วัตถุดิบสูงกว่าปริมาณการใช้ที่เหมาะสม

4. มีการส่งจ่ายสาธารณูปการให้กับหน่วยผลิตพีวีซีมากเกินไปจนเกิดความจำเป็น ทำให้เกิดการสูญเสียพลังงาน โดยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ เช่น การส่งจ่ายน้ำหล่อเย็นเกินความต้องการ,การส่งจ่ายลมความดันสูงเกินความต้องการใช้

5. ขาดอุปกรณ์วัดที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ในการเก็บข้อมูลการผลิต

6. มีการใช้สิ่งสาธารณูปการเพื่อใช้ในการผลิตพีวีซีผิดประเภท เช่น การใช้ลมผลิตประเภท, การใช้น้ำหล่อเย็นล้างทำความสะอาดแทนการใช้น้ำประปา

7. ระบบการสั่งงานไม่มีความชัดเจน ทำให้เกิดการปฏิบัติงานผิดพลาด

8. ดัชนีทุนการผลิตสาธารณูปการ มีต้นทุนผันแปร ประมาณ 80% ของต้นทุนทั้งหมด โดยต้นทุนผันแปร เป็นของหน่วยงานผลิตต่างๆดังนี้

หน่วยผลิตไอน้ำ	54%
หน่วยผลิตน้ำหล่อเย็น	29%
หน่วยผลิตลมความดันสูง	9%
หน่วยผลิตน้ำบริสุทธิ์	6%
หน่วยบำบัดน้ำเสีย	2%
9. ต้นทุนผันแปร เป็นต้นทุนที่มาจากค่าน้ำมันเตา ประมาณ	52%
เป็นต้นทุนที่มาจากค่าไฟฟ้า ประมาณ	33%
เป็นต้นทุนที่มาจากสารเคมี ประมาณ	6%
เป็นต้นทุนที่มาจากวัตถุดิบอื่นๆประมาณ	9%

10. ไม่มีการนำของเสียที่ปล่อยทิ้งนำกลับมาใช้ประโยชน์

จากข้อมูลและปัญหาดังกล่าว ทำให้ต้องหาแนวทางควบคุมต้นทุนการผลิตและแนวทางลดต้นทุนการผลิตสาธารณูปการลง โดยการควบคุมการผลิตเชิงสถิติ และการอนุรักษ์พลังงานในกระบวนการผลิตสาธารณูปการ ดังนั้นการทำวิทยานิพนธ์นี้จึงมุ่งศึกษาการลดต้นทุนโดยอาศัยหลักการทางด้านวิศวกรรม อุตสาหกรรม และหลักการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม

แนวทางในการลดต้นทุน และ การควบคุมการผลิต

1. ใช้ระบบควบคุมเชิงสถิติ (SPC) ในการควบคุมการใช้วัตถุดิบ และควบคุมระบบการผลิตสิ่งสาธารณูปการต่างๆ

2. ใช้หลักการอนุรักษ์พลังงานเพื่อ

1. จัดการให้การทำงานของหน่วยผลิตสาธารณูปการมีประสิทธิภาพสูงที่สุด รวมทั้งตรวจสอบและวิเคราะห์ การใช้พลังงานเพื่อลดการสูญเสียพลังงาน
2. คัดแปลงหรือแก้ไขเครื่องจักร - อุปกรณ์ที่ใช้งานมานานให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้นเพื่อลดการสูญเสียในโรงงาน
3. ปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต
4. นำความร้อนที่ปล่อยทิ้งกลับมาใช้

โดยแนวทางแก้ไขที่สามารถดำเนินการได้ มีดังนี้

- | | | |
|-----------------------|-------|---|
| หน่วยผลิตไอน้ำ | ทำโดย | -ปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม้
-ปรับปรุงการถ่ายเทความร้อนทั้งด้านน้ำ และด้านเชื้อเพลิง
-ควบคุมการถ่ายน้ำ (BLOW DOWN) อย่างถูกต้อง
-วางแผนในการบำรุงรักษาหัวเผา (BURNER)
-ลดการสูญเสียความร้อนผ่านผนังหม้อไอน้ำ
-ลดการรั่วไหลในระบบส่งไอน้ำ |
| หน่วยผลิตลมความดันสูง | ทำโดย | -ซ่อมแซมแก้ไขการรั่วของอากาศตามท่อ และข้อต่อ
-ทำความสะอาดเปลี่ยนหม้อกรองอากาศในระบบอัดอากาศเป็นประจำ
-ลดความดันอากาศลงให้เหลือเท่าที่จำเป็นต่อการใช้งาน |
| หน่วยผลิตน้ำหล่อเย็น | ทำโดย | -ควบคุมการส่งจ่ายให้สอดคล้องกับการใช้งานของหน่วยผลิตพีวีซี
-นำน้ำหล่อเย็นกลับสู่หน่วยผลิตน้ำหล่อเย็นให้มากที่สุด |

วัตถุประสงค์ในการทำโครงการวิจัย

เพื่อลดต้นทุนและควบคุมต้นทุนในการผลิตสิ่งสาธารณูปการ

ขอบเขตของงานวิจัย

เพื่อศึกษาแนวทางในการลดต้นทุนการผลิตและควบคุมต้นทุนการผลิตสาธารณูปการ ซึ่งประกอบด้วย ลมอัดความดันสูง ไอน้ำ น้ำบริสุทธิ์ น้ำหล่อเย็น และการบำบัดน้ำเสีย โดยใช้หลักการควบคุมการผลิตเชิงสถิติ หลักการควบคุมต้นทุนด้วยระบบเอกสาร และการลดต้นทุนด้วยการใช้เทคนิคการอนุรักษ์พลังงาน

ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการวิจัย

- 1.สำรวจงานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
- 2.ศึกษากระบวนการผลิตสาธารณูปการและการใช้สิ่งสาธารณูปการในหน่วยงานผลิตพีวีซี
- 3.ศึกษารวบรวมและจำแนกข้อมูลต้นทุนการผลิตสาธารณูปการ
- 4.ศึกษาหาแนวทางที่เหมาะสมในการลดต้นทุนการผลิตสาธารณูปการ โดยใช้เทคนิคทางวิศวกรรมอุตสาหกรรม คือ การศึกษาการทำงาน การควบคุมการผลิตเชิงสถิติ และเทคนิคทางด้านการอนุรักษ์พลังงาน
- 5.จัดทำแผนการควบคุมต้นทุนด้วย วิธีการควบคุมการผลิตเชิงสถิติ และการควบคุมระบบเอกสาร (MIS)
- 6.ดำเนินการตามแผน
- 7.เปรียบเทียบต้นทุนการผลิตก่อนและหลังการปรับปรุง
- 8.สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
- 9.จัดพิมพ์และจัดทำรูปเล่มวิทยานิพนธ์

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1.ทำให้ทราบสัดส่วนของค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆที่เป็นองค์ประกอบของต้นทุนการผลิตสิ่งสาธารณูปการ
- 2.สามารถลดและควบคุมต้นทุนการผลิตสาธารณูปการได้
- 3.ก่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- 4.เป็นแนวทางให้กับผู้ที่สนใจสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมอื่นๆได้

6. ตำราโรงงานวิจัย และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ไซเฮ ฮิบิ (2530)

หนังสือเล่มนี้ได้อธิบายความหมายของต้นทุน การดำเนินงานจัดทำต้นทุน การรายงาน ต้นทุน วิธีจัดดำเนินการลดต้นทุนตามหน้าที่การทำงาน เช่น หน้าที่งานผลิต การจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์ การตรวจสอบ เป็นต้น นอกจากนี้ ในหนังสือเล่มนี้ได้เน้นถึงเทคนิคและวิธีการที่จะตอบปัญหาต่างๆ ในเรื่องการลดและควบคุมต้นทุนการผลิตที่สามารถนำไปใช้ได้จริง เพราะเขียนสรุปจากประสบการณ์ด้านการปฏิบัติอันยาวนานของผู้เขียน

เพ็ญจันทร์ จริงจิตร (2536)

ได้ทำการศึกษาโรงงานผลิตร่มแห่งหนึ่ง โดยมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาระบบต้นทุนการผลิต และศึกษาแนวทางการเพิ่มผลผลิตสำหรับอุตสาหกรรมผลิตร่ม

ผู้เขียนได้ทำการแบ่งหัวข้อในการศึกษาออกเป็น 3 ส่วน คือ

1. การศึกษาและจัดทำระบบบัญชีต้นทุนการผลิต
2. การลดต้นทุนการผลิตโดยเทคนิคการศึกษาการทำงาน การจัดลำดับงานและตารางการผลิต
3. การสร้างระบบการควบคุมการผลิต โดยการสร้างระบบการควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ ระบบ

ควบคุมเอกสาร และการใช้มาตรฐานในการควบคุม

TOMAS S. DUDICK

ได้อธิบายว่า เทคนิคการรายงานสามารถช่วยควบคุมต้นทุนการผลิต ทั้งต้นทุนค่าวัสดุ ต้นทุนค่าแรงงาน และค่าเสียหายการผลิต โดยรายงานนั้นจะแสดงถึงต้นทุนการผลิต ปริมาณวัสดุที่ใช้ค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ตลอดจนค่าแตกต่างจากมาตรฐานในแต่ละหน่วยผลิต เพื่อการวิเคราะห์สาเหตุและการควบคุมต้นทุนการผลิต นอกจากนี้ยังให้ความเห็นว่า รายงานที่ดีควรมีคุณสมบัติดังนี้

1. ต้องเป็นรายงานที่ใช้บันทึกข้อมูลที่สำคัญ และมีประโยชน์
2. ต้องกำหนดมาตรฐานของการปฏิบัติการไว้
3. สามารถใช้วิเคราะห์แนวโน้มได้
4. จะต้องมีรูปแบบที่ง่ายและชัดเจน

พรชัย อรรถปรีชาขงฤต (2529)

ได้เสนอแนวทางการใช้มาตรฐาน เพื่อควบคุมต้นทุนการผลิตสำหรับธุรกิจผลิตนม โดยกำหนดต้นทุนมาตรฐานในการผลิต จากนั้นทำรายงานต้นทุนในลักษณะเปรียบเทียบวิเคราะห์ผลแตกต่างและสาเหตุ ซึ่งพบว่าการนำระบบบัญชีต้นทุนมาตรฐานมาใช้ ทำให้ทราบต้นทุนการผลิตรวดเร็ว ทันเวลา และมีประโยชน์ในด้านการควบคุม วางแผน และการตัดสินใจแก่ฝ่ายบริหารเป็นอย่างมาก

พิภพ เต้าประจง (2531)

ได้เสนอว่า การควบคุมการผลิต มีจุดประสงค์เพื่อนำเอาประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด มาใช้ในการผลิตสินค้าให้เกิดผลอย่างเต็มที่ และเป็นทีพอใจของลูกค้า โดยในระบบการควบคุมการผลิตจะประกอบไปด้วย การพยากรณ์ความต้องการ การวางแผนกำลังการผลิต การทำงานในโรงงาน การกำหนดตาราง การติดตาม การควบคุมการผลิต การควบคุมและติดตามระดับสินค้าคงคลัง

เพ็ญแข สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (2517)

ได้ให้ความเห็นว่า บัญชีต้นทุนเป็นบันทึกรายการเกี่ยวกับวัสดุ ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายในโรงงาน เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ต้นทุนทั้งหลายที่เกิดขึ้น นั่นคือ ผู้วางระบบบัญชีต้นทุนจะต้องมีความเข้าใจอย่างดีเกี่ยวกับการจัดสายงานของกิจการ วิธีการผลิต และข้อมูลต้นทุนที่ฝ่ายจัดการต้องการ เพื่อที่จะสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปวัดผลการดำเนินงานประจำงวดคำนวณต้นทุนการดำเนินงาน และใช้ข้อมูลเพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจ

อุ้ย กานต์สมเกียรติ (2532)

ได้ทำการศึกษาระบบข้อมูลต้นทุนการผลิต เพื่อการควบคุมต้นทุนในอุตสาหกรรมแหวนเป็นการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดของโรงงานตัวอย่าง จากนั้นทำการปรับปรุงและจัดระบบเอกสารที่ใช้เก็บข้อมูล และวิเคราะห์โครงสร้างของต้นทุนการผลิต เพื่อช่วยในการลดและควบคุมการผลิต ในขณะเดียวกัน ข้อเสนอแนะต่างๆสามารถสนองความต้องการของผู้บริหารในระดับต่างๆได้ด้วย

ชัยพร วงศ์พิศาล

ได้ทำการศึกษาปัญหาและวิเคราะห์การใช้พลังงาน เพื่อหามาตรการประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ โดยการวิจัยนี้ได้ศึกษาครอบคลุมทั้งภาคความร้อนและภาคไฟฟ้า

ผลการวิจัยพบว่า สามารถประหยัดพลังงานในระบบต่างๆประมาณ 17% ของพลังงานทั้งหมดที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ได้แสดงให้เห็นว่า การประหยัดพลังงานในภาคไฟฟ้าจะคืนทุนภายใน 8 เดือน และภาคความร้อนจะคืนทุนอยู่ในช่วง 5 เดือนถึง 24 เดือน


เทคนิคการควบคุมกระบวนการผลิตเชิงสถิติ (statistical process control)

การควบคุมกระบวนการผลิตเชิงสถิติ หรือที่เรียกว่า "SPC" จัดได้ว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการช่วยควบคุมและลดปริมาณความผันแปรที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตใดๆ ให้อยู่ในปริมาณที่ยอมรับได้ โดยทั่วไปใช้ $\pm 3\sigma$ เครื่องมือที่สำคัญของระบบ SPC ได้แก่ แผนภูมิควบคุม (Control Chart) ต่างๆ โดยลักษณะจุดที่พลอตอยู่บนแผนภูมิควบคุม สามารถบอกได้ว่า กระบวนการผลิตอยู่ภายใต้การควบคุมหรือมีการเบี่ยงเบนจนออกจากการควบคุมหรือไม่

แผนควบคุมประกอบด้วย

- 1.เส้นพิกัดควบคุมบน (Upper control Limit), UCL
- 2.เส้นพิกัดควบคุมล่าง (Lower control Limit), LCL
- 3.เส้นกลาง (Centerline), CL

ถ้าค่าที่ได้อยู่ในขอบเขตควบคุม ถือว่าผลการผลิตยอมรับได้ แต่หากอยู่นอกเส้นควบคุมไม่ว่าในทางสูงกว่าหรือต่ำกว่า ถือว่าการผลิตในขณะนั้นยอมรับไม่ได้ ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่องโดยทันทีต่อไป



รูปที่ 2ก. แสดงแผนภูมิควบคุม

การปรับปรุงกระบวนการใช้แผนภูมิควบคุมเป็นแนวทางสม่ำเสมอ ในการเก็บข้อมูล (Collection) การควบคุม (Control) และการวิเคราะห์ (Analysis)

ขั้นแรกรวบรวมข้อมูลตามแบบ แล้วใช้ข้อมูลมาคำนวณหาขอบเขตควบคุม ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของการติดตามข้อมูลจากการควบคุมทางสถิติ ซึ่งสามารถตีความไปถึง สมรรถนะของกระบวนการ ผลของการปรับปรุงในการควบคุมและสมรรถนะจะทำให้ความผันแปรจากสาเหตุธรรมชาติ และสาเหตุผิดปกติถูกแสดงออกมา

ขั้นตอนการสร้างงาน Control Chart เพื่อควบคุมการผลิต

- 1.การรวบรวม - รวบรวมข้อมูลและวาดลงบน Chart
 - 2.ควบคุม - กำหนดขอบเขตของเส้นควบคุมจากข้อมูลกระบวนการ
 - 3.วิเคราะห์และปรับปรุง - ลดความผันแปรของคุณภาพจากสาเหตุธรรมชาติ
- ดำเนินการทั้ง 3 ขั้นนี้ซ้ำๆ จนกระทั่งกระบวนการผลิตสามารถปรับปรุงได้

การลดต้นทุนการผลิต

ต้นทุนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ซึ่งประกอบด้วย ต้นทุนค่าวัตถุดิบทางตรง ต้นทุนค่าแรงงานทางตรงและต้นทุนค่าเสียหายการผลิต การลดต้นทุนด้านวัตถุดิบจะต้องอาศัยการควบคุมไม่ให้เกิดของเสีย การควบคุมต้นทุนต่อหน่วย การลดต้นทุนค่าแรงงานทางตรงทำได้โดยการศึกษาการทำงาน การจัดทำมาตรฐานการทำงาน การวางตำแหน่งหน้าที่ของพนักงานให้เหมาะสม การฝึกอบรมพนักงาน การลดต้นทุนในหน้าทำงานผลิตจำเป็นต้องมีการวางแผนการผลิต การควบคุมการผลิต การควบคุมการทำงานของอุปกรณ์และเครื่องจักร การควบคุมการบริหารพัสดุคงคลัง ตลอดจนการขนถ่ายวัสดุที่เหมาะสม

1.การลดต้นทุนการผลิตด้วยวิธีการศึกษาการทำงาน

การลดต้นทุนการผลิตด้วยวิธีการศึกษาการทำงาน (Work Study) นี้เป็นการลดต้นทุนทางด้านแรงงานทางตรง โดยศึกษาถึงการทำงานของคนและองค์ประกอบต่างๆ ที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการทำงาน เช่น โครงร่างของมนุษย์ การจัดตำแหน่งสิ่งของ ในสถานที่ปฏิบัติงาน ตำแหน่งการนั่งยืนของพนักงาน เป็นต้น เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้น ในการศึกษาการทำงานนี้ทำได้โดยใช้แผนภูมิกระบวนการผลิต (Flow Process Chart) แผนภูมิกระบวนการผลิตสำหรับมือสอง (Two-Handed Process Chart) เป็นต้น

2.การลดต้นทุนการผลิตด้วยการวางแผนการผลิต

การลดต้นทุนด้วยการวางแผนการผลิต ทำได้โดยการวางแผนการผลิตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานประจำที่ทำอยู่ ได้แก่ งานจัดทำตารางการผลิต การวางแผนจัดลำดับการผลิต วางแผนด้านตารางเวลา วางแผนด้านวัสดุและการส่งการ เป็นต้น แผนการผลิตที่ได้ผลดีจะต้องพิจารณาาร่วมกันทั้งการขาย การผลิต และการเก็บสต็อก ซึ่งเกี่ยวข้องกับแผนการผลิต การวางแผนเครื่องจักร เป็นต้น แผนการผลิตที่จัดทำขึ้นจะต้องมีประโยชน์สูงสุด ในขณะที่เดียวกันการทำงานระหว่างการผลิตจะต้องราบรื่น ไม่มีการสูญเสียในด้านปริมาณการผลิต และเวลาส่งมอบงาน

3. การลดต้นทุนการผลิตด้วยการควบคุมการผลิต

เมื่อทำการวางแผนการผลิตเสร็จแล้ว ในขั้นตอนนี้จะปฏิบัติตามแผนให้ได้ผลงานตามที่ได้วางแผนไว้ จะต้องมีการควบคุมการผลิต การวางแผนกับการควบคุมเป็นส่วนที่สนับสนุนซึ่งกันและกัน กล่าวคือ ถ้ามีการวางแผนที่ดี งานด้านควบคุมน้อยลง แต่ถ้าไม่มีการวางแผน หรือมีการวางแผนที่ไม่ดีเท่าที่ควร งานควบคุมก็จะมีมากขึ้น งานควบคุมการผลิตจะประกอบด้วย

1. การสั่งงาน คือ การแบ่งงาน และสั่งงานที่จำเป็นสำหรับการผลิตให้กับผู้ปฏิบัติงานและเครื่องจักร การสั่งงานมักจะใช้ใบสั่งงาน ซึ่งจะแสดงไว้ที่แผงควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยงานนั้น ประกอบด้วย รายละเอียดลักษณะงาน คนและเครื่องจักรที่ปฏิบัติงาน การเตรียมวัสดุชิ้นส่วนต่างๆ เครื่องมือในการผลิต และการตรวจสอบ

2. การควบคุมความก้าวหน้าของงาน คือ การควบคุมดูแลงานที่วางแผนไว้มีความก้าวหน้าตามแผนงานหรือไม่ ถ้าช้ากว่ากำหนดต้องวางมาตรการแก้ไขทันที โดยอาจใช้วิธีประชุมประจำวัน เครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมได้แก่ ตารางหรือกราฟแสดงความก้าวหน้าของงาน

3. การควบคุมผลผลิต ผู้ควบคุมการผลิตจะต้องรู้สภาพผลผลิตและคุณภาพของผลผลิตอย่างต่อเนื่อง

4. การทำรายงานการควบคุมการผลิต ในการปรับปรุงงานวางแผนและการควบคุมการผลิตให้ดีขึ้น จะต้องมีระบบการป้องกันกลับจากหน่วยปฏิบัติงาน ดังนั้น จึงต้องมีการทำรายงานของแต่ละขั้นตอนการผลิต ว่ามีผลงานในแง่ของผลผลิตที่ได้ คุณภาพ ต้นทุนการผลิต อัตราการทำงานของคนและเครื่องจักร เป็นต้น การจัดทำรายงานจะต้องเหมาะสมกับสภาพของกิจการ นั่นคือ ควรคำนึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งานและผู้ใช้งานเป็นหลักสำคัญด้วย

4. การลดต้นทุนการผลิตด้วยการควบคุมการทำงานของอุปกรณ์เครื่องจักร

อุปกรณ์เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตนั้น จะต้องมีความสามารถในการทำงานได้อย่างเหมาะสม การเพิ่มอัตราการทำงานของอุปกรณ์เครื่องจักรให้สูงขึ้น สามารถทำได้ดังนี้

1. การปรับปรุงแผนการผลิตให้มีการถอดเปลี่ยนเครื่องมือให้น้อยลง
2. การลดหรือจัดการชำรุดและการขัดข้องของอุปกรณ์เครื่องจักรให้ลดลง หรือหมดไป
3. การปรับปรุงให้การใช้เวลาในการซ่อมบำรุงแต่ละครั้งลดน้อยลง
4. การควบคุมคุณภาพการผลิตอย่างเข้มงวด เพื่อจัดการเกิดของเสีย
5. การปรับปรุงการบริหาร และการควบคุมในสถานประกอบการ เพื่อลดเวลาการรองานในแต่ละขั้นตอนให้น้อยลง

5. การลดต้นทุนการผลิตด้วยการควบคุมการบริหารพัสดุคงคลัง

การลดต้นทุนการผลิตด้วยการควบคุมการบริหารงานพัสดุคงคลัง สามารถทำโดยใช้หลักของการบริหารงานพัสดุคงคลัง ซึ่งมีงานหลักอยู่ 6 ประการ คือ

1. การวางแผนวัสดุที่จำเป็นสำหรับการผลิต โดยทำแผนการจัดซื้อวัสดุตามชนิด ปริมาณ และเวลาอย่างถูกต้อง

2. การสั่งซื้อ ทำการสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นจากแหล่งต่างๆที่เหมาะสม

3. การรับและตรวจรับวัสดุ จะต้องตรวจสอบความถูกต้องตามใบสั่งซื้อ วิธีการตรวจสอบคุณภาพและการจัดการกับวัสดุที่ไม่ตรงตามใบสั่งซื้อ

4. การควบคุมคลังสินค้า ต้องมีวิธีการเก็บรักษาวัสดุเป็นอย่างดี มีระบบการเบิก-จ่ายได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง มีการเช็คสต็อกในระยะเวลาที่เหมาะสม และมีปริมาณวัสดุที่เก็บไว้ในคลังสินค้าไม่มากหรือน้อยเกินไป

5. การจัดการกับของเหลือและของเสีย โดยการรวบรวมของเหลือ และของเสียในชั้นตอนต่างๆนำกลับมาใช้งานใหม่ หรือขายทอดตลาดไป

6. ศึกษาการใช้วัสดุ เพื่อหาวัสดุใหม่ๆที่ใช้งานง่ายขึ้น โดยคุณภาพไม่ลดลงหรือใช้วัสดุที่มีมาตรฐาน รวมทั้งการใช้งานวัสดุทดแทน

6. การลดค่าใช้จ่ายในการขนถ่ายวัสดุ

การขนถ่ายวัสดุ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงเคลื่อนย้ายตำแหน่งของวัสดุและชิ้นงานระหว่างผลิต และสินค้าสำเร็จรูป เพื่อให้การผลิตสำเร็จตามต้องการ นอกจากนี้การขนถ่ายวัสดุยังรวมถึงการบรรจุหีบห่อ การเก็บรักษาวัสดุดิบ วัสดุ งานระหว่างผลิต และสินค้าสำเร็จรูปอีกด้วย การปรับปรุงการขนถ่ายวัสดุ มีจุดมุ่งหมายที่สำคัญ คือ

1. เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการขนถ่ายวัสดุ
2. เพื่อเพิ่มความเร็วในการทำงานให้สูงขึ้น และการผลิตมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3. เพื่อป้องกันการชำรุดเสียหายของวัสดุและสินค้านั้น
4. เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานและมีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี
5. เพื่อหารูปแบบของวิธีการขนถ่ายที่เหมาะสมกับกิจการ

การควบคุมต้นทุนการผลิต

การควบคุมต้นทุนการผลิต หมายถึง กิจกรรมที่จำเป็นเพื่อควบคุมต้นทุนที่แท้จริง เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานของต้นทุนที่กำหนดไว้ ซึ่งกิจกรรมทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับการผลิตโรงงานที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนการผลิตของโรงงาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัตถุดิบ แรงงาน เทคนิคการผลิต กรรมวิธีการผลิต การบริหารโรงงาน หรือพัสดุคงคลัง เป็นต้น

ในการควบคุมต้นทุน จะใช้การควบคุมให้ต้นทุนเป็นไปตามแบบที่วางไว้ 3 ประการ คือ

1. ต้นทุนโดยประมาณ

เป็นการประมาณต้นทุนการผลิต โดยประมาณมูลค่าของปัจจัยการผลิตแต่ละชนิดที่กิจการคาดว่าจะเกิดขึ้นจากการผลิตสินค้าในระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งประมาณจากต้นทุนในอดีตที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับการคาดคะเนการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

2. งบประมาณ

คือ การวางแผนการดำเนินงานของกิจการที่แสดงเป็นตัวเลขงบประมาณ จะแสดงในรูปของตัวเงิน จำนวนของผลิตภัณฑ์ จำนวนชั่วโมงการทำงาน และจำนวนเวลาของการใช้เครื่องจักร เป็นต้น นอกจากนี้งบประมาณยังใช้ตรวจสอบการปฏิบัติงานจริงได้

3. ต้นทุนมาตรฐาน

เป็นมูลค่าที่กิจการคาดว่าจะเกิดขึ้นจากการผลิตสินค้า หรือการดำเนินการ โดยคำนึงประสิทธิภาพในการผลิต สภาพเศรษฐกิจ และปัจจัยอื่นๆ ประกอบกัน ระบบสารสนเทศเพื่อการควบคุม ระบบสารสนเทศเป็นระบบซึ่งรับข้อมูลนำเข้า แล้วนำมาประมวลผลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ ได้แก่ ข้อมูลรายงาน ที่เรียกว่า ข้อมูลสารสนเทศ(Information) ผู้บริหารจะใช้รายงานดังกล่าวเพื่อการวางแผน การติดตาม การควบคุมการดำเนินงานและช่วยในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ต่อเนื่องทันเหตุการณ์ นอกจากนี้ ความต้องการสารสนเทศเพื่อการควบคุม มักจะช่วยอธิบายถึงความแตกต่างระหว่างผลงานที่เกิดขึ้นกับแผนงานหรือมาตรฐานที่วางไว้

หลักการอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน

การอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน หมายถึง การวางแผนและค้นหาวิธีที่จะใช้พลังงานในจำนวนที่น้อยที่สุด เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด โดยไม่ทำให้กิจกรรมการผลิตต่ำลง การทำให้ต้นทุนการผลิตในส่วนของพลังงานลดน้อยลง การใช้พลังงานตามความจำเป็น และขณะเดียวกันก็ลดการสูญเสียที่ไม่จำเป็นต่างๆ เพื่อให้ประสิทธิภาพในการใช้พลังงานสูงขึ้น

วิธีปฏิบัติในการประหยัดพลังงาน มีดังนี้

1. การเลือกใช้ชนิดพลังงานที่เหมาะสม (The Right Source Of Energy)

โดยทั่วไปพลังงานไฟฟ้าเมื่อใช้กับงานขับเคลื่อนเครื่องจักรกล และงานให้แสงสว่าง จะมีประสิทธิภาพสูงเมื่อเปรียบเทียบกับแหล่งพลังงานชนิดอื่น แต่ถ้าใช้กับงานในรูปของพลังงานความร้อน โดยทั่วไปการใช้ก๊าซและน้ำมันเป็นเชื้อเพลิงจะได้เปรียบ เพราะเป็นการแปรสภาพ จากพลังงานเคมีเป็นพลังงานไฟฟ้า แล้วค่อยแปรสภาพเป็นพลังงานความร้อนตามต้องการ

นั่นคือ การเลือกใช้ชนิดของพลังงานนั้น จะต้องพิจารณาจากคุณสมบัติทั้งทางด้านกายภาพ และทางด้านเศรษฐกิจและการเลือกใช้พลังงานที่เหมาะสมกับงานที่สุด โดยพิจารณาในแง่ของประสิทธิภาพรวมที่จะได้

2. การป้องกันการสูญเสียพลังงานและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เป็นการศึกษาสภาพการใช้งานและหาทางลดการสูญเสียในรูปต่างๆ เช่น การเดินเครื่องตัวเปล่าของมอเตอร์ ความร้อนรั่ว ลมรั่ว หรือน้ำรั่วเป็นต้น นับว่าเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

3. การใช้ประโยชน์พลังงานที่ยังไม่ได้ใช้ให้เป็นประโยชน์

ในสถานที่ปฏิบัติงานบางแห่ง มีการปล่อยความร้อนจากไฟฟ้า ไอน้ำ และก๊าซทิ้งไปโดยไม่ได้ประโยชน์ ในหม้อไอน้ำหรืออุปกรณ์ให้ความร้อนจากไฟฟ้า พลังงานความร้อนที่ใส่เข้าไปทั้งหมด เมื่อใช้ในการผลิตแล้ว โดยทั่วไปก็ยังมีปริมาณความร้อนเหลืออยู่อีกมาก ดังนั้นถ้านำพลังงานความร้อนส่วนที่เหลือนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ เช่น ในการอุ่นวัตถุ ในการทำน้ำร้อน เป็นต้น ก็จะทำให้ประสิทธิภาพในการใช้ความร้อนดีขึ้น

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แนวทางในการประหยัดพลังงาน

โดยทั่วไปแนวทางการประหยัดพลังงาน จะประกอบด้วยขั้นตอนต่อไปนี้

1. ค้นหาปริมาณการใช้และปริมาณสูญเสียของพลังงาน เป็นขั้นตอนย่อยๆ ได้ดังนี้
 - 1.1 การศึกษาปริมาณพลังงานที่ใช้ระบบต่างๆ ของโรงงานอย่างละเอียด และพลังงานที่เข้าไปในระบบต่างๆ นั้นมีการกระจายการใช้ให้เกิดประโยชน์ หรือมีการสูญเสียน้อยเพียงใด
 - 1.2 การสร้างและวิเคราะห์สมดุลย์พลังงาน ในแต่ละขั้นตอนการผลิตอย่างละเอียดถี่ถ้วน ซึ่งเขียนเป็นสมการการอัตราการไหลพลังงานเข้า-ออก ในแต่ละขั้นตอนการผลิต
2. การดำเนินการประหยัดพลังงานโดยวิธีการต่างๆ

จากการศึกษาใช้พลังงานตามข้อที่ 1. เป็นผลให้ทราบถึงรายละเอียดต่างๆ ซึ่งสามารถกำหนดวิธีการต่างๆ ในการประหยัดพลังงานได้ โดยจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มต้น
3. ติดตามผลที่ได้จากการดำเนินการประหยัดพลังงาน

การติดตามผลนี้ จะทำให้รู้ถึงส่วนเปลี่ยนแปลงของปริมาณพลังงานที่ใช้และสามารถวางแผนระบบการบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรต่างๆ ตลอดจนสามารถทราบถึงประสิทธิภาพของเครื่องมือเครื่องจักรนั้นๆ ว่าอยู่ในระดับใด

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย