



## บทที่ 7

## การออกแบบ และการเลือกใช้ส่วนประกอบต่าง ๆ

## 7.1 คำนำ

ในบทนี้ จะนำเอารายละเอียดที่ได้จากการบันทึกค่าจากแผ่นป้าย การออกแบบ และการเลือกใช้ส่วนประกอบต่าง ๆ ในการสร้างโครงการวิจัยขึ้นมา

## 7.2 รายละเอียดที่ได้จากการบันทึกค่าบนแผ่นป้าย

มอเตอร์ที่ใช้เป็นมอเตอร์กระแสตรงแบบกระตุ้นแยก มีขนาดที่พิกัดต่าง ๆ ดังนี้

8.4 กิโลวัตต์	1,460 รอบ/นาที	แรงดันที่อาร์เมเจอร์ 440 โวลต์
---------------	----------------	--------------------------------

กระแสอาร์เมเจอร์ 24 แอมป์ แรงดันที่ขดลวดสนาม 220 โวลต์ กระแสที่ขดลวดสนาม 2.05 แอมป์ มีเครื่องวัดรอบและพัลลคมติอยู่ คุณสมบัติของเครื่องวัดรอบ 0.06 โวลต์/(รอบ/นาที) กระแสไหลสูงสุด 0.18 แอมป์ วัดความเร็วรอบสูงสุด 10,000 รอบ/นาที คุณสมบัติของพัลลคมระบายความร้อน ใช้มอเตอร์กระแสสลับ 3 เฟส 380 โวลต์ต่อแบบ Y รับกระแส 1 แอมป์ ขนาด 0.33 กิโลวัตต์ 2,710 รอบ/นาที  $\cos\psi = 0.78$  เครื่องมือวัดแรงบิดที่นำมาติดด้วยวัดได้สูงสุด 100 กิโลกรัมเมตร และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 6.6 กิโลวัตต์ 220 โวลต์ 30 แอมป์ โดยป้อนแรงดันให้ขดลวดสนาม 220 โวลต์ พิกัดความเร็วรอบ 1,400 รอบ/นาที

## 7.3 การออกแบบและเลือกใช้อุปกรณ์สำหรับวงจรจ่ายกำลัง


(มงคล เดชนครินทร์, 2528; Sen, 1988; data book)

วงจรภาคกำลังที่ใช้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน

1. วงจรสำหรับจ่ายกำลังให้ขดลวดอาร์เมเจอร์ของมอเตอร์ (ตามรูปที่ 7.1)
2. วงจรสำหรับจ่ายกำลังให้ขดลวดสนามของมอเตอร์ (ตามรูปที่ 7.2)

วงจรจ่ายกำลังสำหรับอาร์เมเจอร์ประกอบด้วย เอสซีอาร์จำนวน 6 ตัว และสำรองไดโอดไว้ 1 ตัว เอสซีอาร์ที่ใช้เบอร์ 50 RIA 120 ขนาดทนแรงดันกลับทาง 1,200 โวลต์ กระแสไหลเฉลี่ย 50 แอมป์ อุณหภูมิตัวถึง  $94^{\circ}\text{C}$  (RIA, 1989) ไดโอดที่ใช้ทนแรงดันกลับทางได้ไม่น้อยกว่า 1,000 โวลต์ 50 แอมป์ การเลือกเอสซีอาร์และ

ไดโอดนี้ (Rajashekara, 1988) พิจารณาจากการใช้งานมอเตอร์ขนาด 440 โวลต์ 24 แอมป์ แหล่งจ่ายไฟฟ้า 380 โวลต์ 3 เฟส ที่จ่ายให้วงจรกำลังนี้ ในการเลือกอุปกรณ์นี้ควรพิจารณาด้วยว่าโครงงานนี้ใช้ประกอบการทดลอง ในภาวะที่เลวร้ายคือ เอสซีอาร์ถูกบังคับให้ทำงานเหมือนไดโอด และการใช้งานในสภาพผิดปกติอื่น ๆ เช่น มี เอสซีอาร์บางตัวไม่ทำงานตามความต้องการ เป็นต้น นอกจากนี้ เอสซีอาร์ที่จำหน่ายทั่วไป หากพิจารณาโดยละเอียดแล้วอาจพบว่าที่พิกัดกระแสเท่ากัน แต่ทดสอบที่อุณหภูมิต่างกัน นั่นคือ เอสซีอาร์นี้จะมีพิกัดกระแสที่อุณหภูมิเดียวกันไม่เท่ากันนั่นเอง การสำรองไดโอดเพื่อไว้ใช้ในกรณีเป็นวงจรบริดจ์ เรียงกระแสสามเฟสควบคุมครึ่งเดียว




รูปที่ 7.1 วงจรจ่ายกำลังสำหรับอาร์เมเจอร์

การเลือกวงจรสับเบออร์ (ตัวต้านทานและตัวเก็บประจุที่ต่อขนานกับเอสซีอาร์) สำหรับป้องกันความเสียหายให้เอสซีอาร์ เลือกตัวต้านทานชนิดเคลือบแก้วหรือเทียบเท่า ขนาด 50 โอห์ม 20 วัตต์ เหตุที่ใช้ตัวต้านทานชนิดนี้เนื่องจาก การกระชากของกระแสหรือแรงดันก็ที่จะทำให้ลวดของตัวต้านทานสั้น หากใช้ตัวต้านทานชนิดกระเบื้อง ลวดพวกนี้อาจขาดได้ในระยะเวลาหนึ่ง (การใช้งานติดต่อกันวันละ 8 ชั่วโมง ประมาณ 1-2 ปี) เนื่องจากไปอยู่กับกระเบื้องนั่นเอง ตัวเก็บประจุชนิด FKP หรือเทียบเท่า ทนแรงดันกระแสสลับ 400 โวลต์ ทนแรงดันกระแสตรง 1,000 โวลต์ ขนาด 0.22 ไมโครฟารัด ได้มีการลองใช้ตัวเก็บชนิดไมลาร์ทนแรงดัน 630 โวลต์ ตัวเก็บประจุชนิดนี้จะเสียหายในเวลา



ไม่นาน (2-3 เดือน) เอสซีอาร์และไดโอดแต่ละตัวติดบนแผ่นระบายความร้อน (heatsink) ขนาด 12x12x12 เซนติเมตร โดยประมาณ มีพัดลมระบายความร้อนขนาด 12 เซนติเมตร 2 ตัว ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ สำหรับช่วยระบายความร้อนในภาคกำลัง ทั้งหมด



รูปที่ 7.2 วงจรจ่ายกำลังสำหรับขดลวดสนาม

วงจรจ่ายกำลังสำหรับขดลวดสนามประกอบด้วย เอสซีอาร์ 4 ตัว สำรอง ไดโอดไว้ 1 ตัว เอสซีอาร์ที่ใช้ทนแรงดันย้อนกลับได้ไม่น้อยกว่า 800 โวลต์ กระแส 10 แอมป์ ไดโอดก็เช่นกัน เฉพาะเอสซีอาร์ติดตั้งบนแผ่นระบายขนาด 5x12x12 เซนติเมตร ทั้ง 4 ตัว [เอสซีอาร์ที่ใช้เป็นแบบตัวแยกจากขาต่าง ๆ ทางไฟฟ้า (isolate)] ถ้าเป็นแบบตัวถึงมีแรงดันเท่ากับขาใดขาหนึ่ง ให้แยกแผ่นระบายความร้อนสำหรับแต่ละตัวออกจากกัน ไดโอดหากสามารถติดแผ่นระบายความร้อนได้ก็ควรติด วงจรสับเบออร์ที่ใช้ตัวต้านทานชนิดเคลือบแก้วขนาด 10 วัตต์ 200 โอห์ม และตัวเก็บประจุชนิด MKP หรือเทียบเท่า ทนแรงดัน (กระแสสลับ) 250 โวลต์ 0.1 ไมโครฟารัด การป้องกันความผิดพลาดเนื่องจากสนามอ่อน ในกรณีที่สนามแม่เหล็กอ่อนหรือไม่มีสนามแม่เหล็กเลยจะทำให้มอเตอร์วิบัติเสียหายได้ จึงจำเป็นต้องจัดการป้องกัน วิธีป้องกันในระบบนี้ ผู้ออกแบบใช้สวิทช์รีด (reed switch) ซึ่งต่อไปจะเรียกสั้น ๆ ว่า รีด ตรวจสอบความแรงของกระแสสนามด้วยวิธีการดังนี้ รีดนี้เป็นชนิดปกติตัด (NO) สอดอยู่ในแกนของขดลวด 10 รอบ รีดนี้จะต่อ (on) ก่อน เมื่อกระแสในขดลวดเกิน 1 แอมป์ และต่ำกว่า 1 แอมป์ รีดจะตัด (off)

การออกแบบพิจารณาโดยพันสายไฟเป็นขดรอบแกนพลาสติกประมาณ 10-15 รอบ หรือขึ้นกับ reed switch ที่นำมาใช้ โดยทั่วไปผู้จำหน่ายมักจะไม่มีข้อมูลให้ หากเป็น reed switch ที่มีราคาถูก ๆ แล้ว ความเชื่อถือไม่ค่อยได้ การใช้งานจะเลือกใช้โดยการมองว่า หน้าสัมผัสห่างกันเล็กน้อย (ประมาณ 0.5 มิลลิเมตร หรือใกล้เคียง) นำมาสอดไว้ในแกนพลาสติกมีการลดลงต่ำครึ่งพิคคือ 1.0 แอมป์ โดยประมาณ วัต ก็จะต้องวงจร ดังนั้น จึงถือว่าการเลือกอุปกรณ์นี้ใช้งานได้


การเลือกใช้ฟิวส์ให้เอสซีอาร์ ควรใช้ฟิวส์สำหรับอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ โดยพิจารณาจากคู่มือผู้ผลิต แต่ถ้าไม่มีให้ใช้ฟิวส์ขนาดเล็กกว่าเอสซีอาร์นิดหน่อย (ตัวอย่างเช่น เอสซีอาร์ขนาดกระแสเฉลี่ย 50 แอมป์ ควรใช้ฟิวส์ขนาด 50 แอมป์ ประมาณ 40 แอมป์ ถ้ามี) ฟิวส์ที่ใช้จะติดกับเอสซีอาร์แต่ละตัว ติดเฉพาะสายส่งกำลังขาเข้าวงจรเรียงกระแสหรือติดที่สายส่งขาออกก็ได้ แต่ผลที่ได้ต่างกันในแง่ของการป้องกันกับความประหยัดนั่นเอง ในกรณีของเรายังไม่ได้ติดตั้งฟิวส์

อุปกรณ์ภาคกำลังนี้ เมื่อนำมารวมเป็นชุดใหญ่จะมีแมกเนติกคอนแทกเตอร์ 2 ชุด ประกอบด้วย ชุดแรกสำหรับติดต่ออุปกรณ์กำลังขนาดทนกระแส 25 แอมป์ 380 โวลต์ มีหน้าคอนแทกเตอร์ที่เป็นปกติเปิดอยู่ ทน 50 แอมป์ ได้ 3 ชุด และหน้าคอนแทกเตอร์ช่วยชนิดปกติต่อ 2 ชุด ปกติตัด 2 ชุด อีกชุดหนึ่งเป็นชุดช่วยทนกระแสได้ไม่น้อยกว่า 5 แอมป์ 380 โวลต์ สำหรับเปิด-ปิดพัดลมและวงจรควบคุมอื่น ๆ

การออกแบบอุปกรณ์ตัดต่อวงจรภาคกำลังนี้ อธิบายตามรูปที่ 7.3 ได้ดังนี้ เมื่อต้องการจะ ON เครื่อง ให้กดสวิทช์  $A_1$  ก่อนแมกเนติกคอนแทกเตอร์ควบคุมจะทำงาน พัดลมระบายความร้อนของมอเตอร์หรือของวงจรภาคกำลังจะทำงาน วงจรป้องกันภาคขาเข้าจะทำงาน หากมีความผิดปกติทางด้านขาเข้าจะไม่สามารถ ON วงจรภาคกำลังได้ เมื่อวงจรควบคุมทำงานแล้ว จะสามารถ ON ภาคกำลังด้วยสวิทช์  $B_1$  แมกเนติกภาคกำลังจะทำงาน วงจรเรียงกระแสสำหรับขดลวดสนามจะเริ่มจ่ายกระแสให้ขดลวดสนาม หากเกิน 1.2 แอมป์ เมื่อไร วัต ก็จะต้องวงจรให้วงจรคุมค่า หรือ วงจรควบคุมสำหรับวงจรอาร์เมเจอร์ทำงาน หากมีการตั้งค่าไว้มอเตอร์ก็จะเริ่มหมุน

เมื่อต้องการ OFF มอเตอร์จะกดสวิทช์ที่ภาคควบคุม สวิตช์นี้จะตัดวงจรที่จ่ายกระแสให้หม้อแปลงฟิลล์ที่ขั้วเบต เป็นการหยุดสัญญาณเกตที่จะไปจุดชนวนเอสซีอาร์ทั้งหมด การหยุดเช่นนี้ เป็นการดับเอสซีอาร์ไม่ให้นำกระแสก่อนที่จะตัดแมกเนติกคอนแทกเตอร์






รูปที่ 7.3 อุปกรณ์ตัดต่อภาคกำลัง

เพราะ ถ้าตัดวงจรเรียงกระแสออกก่อนที่เอสซีอาร์จะหยุดนำกระแส เอสซีอาร์ในกิ่งเดียวกับเอสซีอาร์ที่นำกระแสอยู่จะเกิดแรงดันสูงขึ้นได้ ผลจะทำให้เอสซีอาร์เหล่านี้เสียหายหรือหน้าสัมผัสของคอนแทกเตอร์เสียหายได้ การป้องกันอาจเลือกเอสซีอาร์ที่ทนแรงดันสูงหรือต่อวงจรป้องกันอื่นได้ แต่วิธีการที่เสนอนี้ค่อนข้างง่ายนั่นเอง หลังจากที่เอสซีอาร์หยุดนำกระแสแล้วนี้จึงจะตัดแมกเนติกคอนแทกเตอร์ออกได้ด้วยแมกเนติกรีเลย์ ซึ่งควบคุมจากภาคควบคุมซึ่งจะหยุดเฉพาะภาคกำลัง พัดลมระบายความร้อนและวงจรควบคุมอื่น ๆ ยังคงทำงาน เมื่อเราต้องการหยุดทั้งหมดก็กดสวิตช์  $A_2$  ต่อไป

ที่หน้าสัมผัสของแมกเนติกรีเลย์แต่ละตัวควรมีวงจร RC เพื่อลดประกายไฟขณะตัดวงจร มีค่าตัวต้านทานประมาณ 10 กิโลโอห์ม และ ตัวเก็บประจุแบบไมลาร์ 0.47

ไมโครฟารัด 630 โวลต์ (ถ้าจะให้มีโอกาสใช้ MKP ที่ใช้ในวงจรสับเปอร์ก็ได้)

7.4 การออกแบบและการเลือกอุปกรณ์วงจรจุดชนวน วงจรวัดและวงจรประกอบอื่น ๆ (สัทพ์ คิวาร์ตั้น, 2531; Siemens, 1989; ข้อมูลจากผู้ผลิต (data - book); โคทม อาริษา, 2526)



รูปที่ 7.4 แหล่งจ่ายไฟตรง +/- 12 โวลต์ที่ใช้

การออกแบบวงจรแหล่งจ่ายไฟตรง

แหล่งจ่ายไฟตรงขนาด -15, -12, 0, +5, +12, +15 โวลต์ วงจรนี้เป็นวงจรพื้นฐานที่พบทั่วไป (Alberkrack, 1982) ในการออกแบบอาศัยคู่มือ (data - book) จากผู้ผลิต ในที่นี้ไม่ขอแสดงวิธีการ แต่จะพิจารณาค่าต่าง ๆ ที่ใช้ หม้อแปลงที่ใช้ขนาด 3 แอมป์ ใช้แรงดันขาเข้า 220 โวลต์ แรงดันขาออก 18-15-10-0-10-15-18 โวลต์ ตามรูปที่ 7.4 เป็นตัวอย่างเพียงวงจรเดียวคือ +12, 0, -12 ต่อวงจรบริดจ์ไดโอด 100V, 3 แอมป์ เป็นวงจรเรียงกระแส แรงดันที่ได้เมื่อผ่านวงจรบริดจ์ไดโอดจะเป็นไฟฟ้ากระแสตรงผ่านวงจรกรองด้วยตัวเก็บประจุชนิดอิเล็กโทรไลต์ขนาด 5,600 ไมโครฟารัด 50 โวลต์ และตัวเก็บประจุชนิดแทนทาลัมขนาด 2.2 ไมโครฟารัด 50 โวลต์ ต่อเพื่อลดสัญญาณรบกวนต่าง ๆ ก่อนเข้าวงจรรวม (IC) เบอร์ 7812 ซึ่งเป็นวงจรคุมค่าแบบอนุกรม (series regulator) สำหรับรักษาระดับแรงดัน 12 โวลต์ ที่ขาออกต่อตัวเก็บประจุชนิดแทนทาลัมขนาด 0.33 ไมโครฟารัด 50 โวลต์ อีก 1 ตัว




เพราะลดสัญญาณรบกวนที่ไม่ต้องการลง ในบางกรณีเราอาจจะมีการต่อทรานซิสเตอร์ช่วยในการนำกระแสได้ตามรูป ใช้ MJ 2955 ช่วย และมีตัวต้านทานระหว่างขาเบสกับอิมิตเตอร์ประมาณ 10 โอห์ม ช่วยด้วยซึ่งจะทำให้วงจรรบายกระแสได้มากขึ้น ไอซีที่เป็นวงจรรคุมค่าทุกตัวควรติดแผ่นระบายความร้อนขนาด  $1.5 \times 1.5 \times 2$  เซนติเมตร ที่สำหรับติดกับไอซีประเภทนี้ และทรานซิสเตอร์ที่ใช้ช่วยก็ควรติดแผ่นระบายความร้อนด้วย ในกรณีที่มีการใช้งาน วงจรที่ต้องการอยู่ห่างจากแหล่งจ่ายไฟตรงตามแนวสายทองแดงมาก (เกิน 15 เซนติเมตร) เราได้ออกแบบให้มีตัวเก็บประจุอิเล็กโทรไลต์ขนาด 100 ไมโครฟารัด 50 โวลต์ กับตัวเก็บประจุชนิดไมลาร์ 0.47 ไมโครฟารัด ติดอยู่ใกล้วงจรที่ต้องการ เพื่อให้แรงดันที่ใช้เรียบขึ้น เพราะหากวงจรอยู่ไกล ถ้าโหลดกระแสมากเกินไปแรงดันจะตกเป็นห้วง ๆ ได้

ด้วยวิธีการเดียวกันนี้ เราก็สามารถออกแบบวงจรแหล่งจ่ายไฟตรงขนาดต่าง ๆ ได้โดยใช้ วงจรรคุมค่าแบบอนุกรม (series regulator)

#### การออกแบบวงจรซิงโครไนส์


ในการจุดชนวนเอสซีอาร์นั้น เราต้องจุดในจังหวะที่พอดีกับแรงดันที่ป้อนให้วงจรเรียงกระแส เพื่อให้สามารถควบคุมแรงดันที่ออกจากวงจรเรียงกระแสได้ ในกรณีใช้งานเพียง 1 เฟส เราสามารถต่อตรงทางไฟฟ้าได้ แต่ในกรณีทั่วไป เรามักจะไม่นิยมต่อตรงทางไฟฟ้า เพราะ ภาคกำลังต่อกับภาคควบคุมจะรบกวนซึ่งกันและกัน การซิงโครไนส์ทางด้านขาเข้านี้ สามารถกระทำได้โดยการใช้หม้อแปลง ซึ่งจะเชื่อมโยงกันทางสนามแม่เหล็ก ในการควบคุมวงจรบริดจ์เรียงกระแสสามเฟสควบคุมเต็มขั้นนั้น สามารถต่อหม้อแปลงแบบ YY ได้ ซึ่งจะประหยัดกว่าการต่อแบบ  $\Delta Y$  แต่การใช้งานต้องจำกัดไม่ให้จุดชนวนต่ำกว่ามุม  $0^\circ$  และมุมจุดชนวนสูงสุดได้เพียงที่  $120^\circ$  เท่านั้น แต่ก็สามารถปรับปรุงได้โดยใช้วงจรกรอง RC ในการเลื่อนมุมเฟสไปตามความต้องการได้ อีกทั้งยังลดสัญญาณรบกวนที่ภาคกำลังส่งผ่านหม้อแปลงมายังภาคควบคุมได้อีกด้วย สัญญาณรบกวนหากมีการผ่านศูนย์จะทำให้ TCA 785 ทำงานผิดพลาดส่งผลกระทบต่อระบบควบคุมแรงดันขาออกของวงจรเรียงกระแสไม่ได้ตามที่ต้องการ สำหรับการควบคุมแบบครึ่งเดียว เราควรใช้การต่อแบบ  $\Delta Y$  เพราะเราต้องการแรงดันขาออกของวงจรเรียงกระแสเริ่มจากศูนย์โวลต์ หรือ ต้องการควบคุมความเร็วมอเตอร์ที่ความเร็วรอบต่ำ ๆ ได้ด้วย นอกจากนี้การต่อแบบ  $\Delta Y$  ยังช่วยให้พัฒนาสู่วงจรควบคุมความเร็วรอบแบบสองทิศทางได้



รูปที่ 7.5 การต่อหม้อแปลงเพื่อการซิงโครไนส์ระหว่างภาคกำลัง กับภาคควบคุม

ในการต่อหม้อแปลงนี้ เราใช้หม้อแปลง 380 โวลต์/19-0-19 โวลต์ 200 มิลลิแอมป์ 3 ตัว ต่อแบบรูปที่ 7.5 การต่อในรูปที่ 7.5 นี้ เป็นตัวอย่างการต่อแบบหนึ่งที่ไม่ค่อยนิยมใช้นักแต่ก็ใช้ได้ ด้านขาเข้าจะต่อระหว่างแรงดันของสายส่ง (line) กับ สายส่ง 380 โวลต์ ด้านขาออกต่อกับวงจรป้องกันขาเข้ากับวงจรตรวจแรงดันผ่านศูนย์ (zero crossing) (สิทธ์ ศิวรัตน์, 2531) โดยใช้วงจรตามรูปที่ 7.6

การออกแบบวงจรตรวจแรงดันผ่านศูนย์ (zero crossing)



รูปที่ 7.6 วงจรตรวจแรงดันผ่านศูนย์ (zero crossing)

การเลือกค่าอุปกรณ์พิจารณาอย่างคร่าว ๆ ดังนี้  
 ใช้ ออปแอมป์เบอร์ LM 348 ต่อ R5 (6.8 กิโลโห์ม) เพื่อ จำกัดกระแสไม่ให้เกิน 0.1 มิลลิแอมป์ D<sub>1</sub> (1N4148) มีหน้าที่จำกัดแรงดันให้ใกล้ศูนย์โดยประมาณ(บวกหรือลบ




0.6 โวลต์) C เป็นตัวประจุลดสัญญาณรบกวนใช้ประมาณ 0.027 ไมโครฟารัด  $R_{37}$  ต่อดึงกราวน์มีค่า 1 กิโลโอห์ม  $R_4$  (1 เมกกะโอห์ม) ต่อบ้อนกลับเพื่อไม่ให้อัตราขยายสูงเกินไปในที่นี้ใช้ โอห์ม  $R_3$  มีไว้จำกัดกระแสไม่ให้เกิน 1 มิลลิแอมป์ ต่อเข้ากับขา 5 ของวงจรถ่าย TCA 785 ซึ่งได้อธิบายการทำงานแล้วข้างต้น สัญญาณที่ได้นี้เราเรียกสัญญาณซิงโครไนส์

#### การออกแบบวงจรสำหรับ TCA 785

(สัทพ์ ศิวารัตน์, 2531; Schott, 1980; Schott, 1985)

เมื่อพิจารณาตามข้อมูลที่ได้รับจากผู้ผลิตผ่านโดยผ่านตัวแทนจำหน่าย ข้อมูลที่ได้เป็นการใช้งานขณะวงรอบเปิด ซึ่งสิ่งนี้ทำให้เราต้องตัดอุปกรณ์บางตัวออกและเสริมอุปกรณ์บางตัวเข้าไป แต่ส่วนใหญ่ตามที่ผู้ผลิตแนะนำ ตามรูปที่ 7.7




รูปที่ 7.7 วงจรสำหรับ TCA 785


ในการออกแบบเราใช้สัญญาณพัลส์สั้น (short pulse) ขนาดประมาณไม่เกิน 620 ไมโครวินาที (ใช้ตัวเก็บประจุที่ต่อกับขา 12 ของ TCA 785 ประมาณ 1 นาโนฟารัด) ในการจุดชนวนให้วงจรถ่ายเรียงกระแสควบคุมเต็มที่ทำให้วงจรถ่ายอาร์เมเจอร์ เพราะเราต้องการให้สามารถควบคุมมุมจุดชนวนได้มากที่สุดในที่นี้จะไม่เกิน  $165^\circ$  โดยพิจารณาจากใน 1 คาบมี 20 มิลลิวินาที ที่  $165^\circ$  จะใช้เวลา 9.17 มิลลิวินาที สัญญาณพัลส์ที่ใช้ขนาด 0.6 มิลลิวินาที นั่นคือ เราต้องการจุดชนวนห่างจาก  $180^\circ$  เท่าที่จะพอเป็นไปได้

แต่ในกรณีวงจรถ่ายเรียงกระแสเฟสเดียวควบคุมเต็มที่ทำให้ชดลวดสนามนั้น ถ้าเราใช้สัญญาณพัลส์สั้นจุดชนวนจำเป็นต้องมีไดโอด free wheeling ช่วยด้วย มิฉะนั้นกระแสจะแกว่ง วงจรจะไม่ทำงานตามต้องการขณะเริ่มทำงาน เราจึงควรใช้สัญญาณพัลส์ยาว (long pulse) ในการจุดชนวน นั่นคือ ขา 12 ของ TCA 785 ต่อดึง 0 โวลต์

การต่อเรียงลำดับการจุดชนวน



รูปที่ 7.8 แผนภาพมมเฟสของการต่อหม้อแปลง




รูปที่ 7.9 รูปคลื่นของสัญญาณพัลส์ในการจุดชนวนเทียบกับแรงดันเฟสขาเข้า


ในการจุดชนวนเมื่อให้วงจรถบรีดจ์เรียงกระแสสามเฟสทำงานได้ตามต้องการจะต้องเรียงลำดับให้ถูก พิจารณาได้ดังนี้ จากการต่อหม้อแปลงตามรูปที่ 7.3 พิจารณาใหม่ได้ในรูปที่ 7.8 จะได้ว่า RO มีเฟสนำ  $r_0$  อยู่  $90^\circ$  SO มีเฟสนำ  $s_0$  อยู่  $90^\circ$  และ TO มีเฟสนำ  $t_0$  อยู่  $90^\circ$  ด้วยเช่นกัน จากรูปที่ 7.10 แสดงการทำงานของ TCA 785 พบว่า สัญญาณพัลส์ที่ขา 15 มาจากครึ่งคาบที่เป็นบวก สัญญาณพัลส์ที่ขา 14 มาจากครึ่งคาบที่เป็นลบ ที่มุมจุดชนวน  $0^\circ$  สัญญาณพัลส์ที่ขา 15 ของ TCA 785 แต่ละตัวจะเป็นสัญญาณพัลส์ที่




2 ในหนึ่งวัฏจักรที่ใช้จุดชนวนโดยสัญญาณพัลส์ที่ 1 ต้องเอามาจากขา 14 ของ TCA 785 อีกตัวหนึ่งโดยผ่านไดโอด ตามรูปที่ 7.9 เมื่อเป็นเช่นนั้น วงจรจึงทำงานได้แม้ไม่ถูกต้อนักก็ตาม เพื่อให้ได้ผลตามรูปที่ 7.11 นั้นเอง



รูปที่ 7.10 แสดงรูปคลื่นของ TCA 785



(a)




(b)

(c)

รูปที่ 7.11 วงจรบริดจ์เรียงกระแสสามเฟสควบคุมเต็มท่และคุณสมบัติ





รูปที่ 7.12

การต่อวงจรสำหรับขาออก(14,15) ของ TCA 785 ทั้ง 3 ตัว

การออกแบบวงจรกำเนิดสัญญาณนาฬิกา 20 kHz ด้วย IC 555

(National, 1982)

การออกแบบได้ใช้ข้อมูลจากผู้ผลิตซึ่งจะปรากฏในหนังสือข้อมูล (data book) โดยใช้ความถี่ประมาณ 20 kHz จากรูปที่ 7.13 ให้ f เป็นความถี่ที่ต้องการ

$$f = 1.44 / (R_A + 2R_B) C$$

$$R_A = R_{G1} = 4.7k\Omega$$


ในที่นี้

$$R_B = R_{32} = 9.1k\Omega$$

$$C = C_{12} = 3.3nF$$

$$f = 19 \text{ kHz}$$

นั่นคือ



รูปที่ 7.13 วงจรกำเนิดสัญญาณนาฬิกาด้วย IC 555

ไดโอด  $D_1$  ใช้เบอร์ IN 4148 ต่อเพื่อให้มีช่วงการทำงาน (duty cycle) ประมาณ  $(1/2)$  คาบ  $C_{13}$  ต่อที่ขา 5 ตามผู้ผลิตแนะนำใช้ 0.01 ไมโครฟารัด

สัญญาณที่ได้จะนำไปเข้า NAND gate เพื่อใช้ในการผสมสัญญาณความถี่สูง (20 kHz) ให้กับสัญญาณพัลส์ที่ได้จาก TCA 785 เหตุที่มีการผสมสัญญาณความถี่สูงนี้เข้าไปก็เนื่องจากวงจรนี้ถูกใช้เป็นชุดทดลองมีเอสซีอาร์บางตัวในภาคกำลังของวงจรอาร์เมเจอร์ ต้องจุดชนวนอยู่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คุณสมบัติเป็นเสมือนไดโอด เพื่อทดลองเป็นแบบวงจรบริดจ์เรียงกระแสสามเฟสควบคุมครึ่งเดียว เอสซีอาร์ของภาคกำลังในวงจรสนามใช้สัญญาณพัลส์ยาวในการจุดชนวนการใช้สัญญาณความถี่สูงจะช่วยลดขนาดหม้อแปลงพัลส์ลงได้

การออกแบบวงจรผสมสัญญาณและขับนำเกต

(สิทธิ์ คิวรัตน์, 2531; ซีเอ็ดยูเคชั่น, ไม่ระบุปี)


อุปกรณ์ที่ใช้เป็นวงจรผสมสัญญาณนี้ เราใช้วงจรรวม (IC) ชนิด TTL เบอร์ 7403N ซึ่งเป็น NAND gate ที่มี ขาเข้า 2 ขา และเป็นวงจรแบบขาออกเป็นชาคอลลเลตเตอร์เปิดอยู่ (open collector) โดยใช้ข้อมูลจากผู้ผลิตในการออกแบบวงจร

จากรูปที่ 7.14 ขาเข้าของ NAND gate ขาหนึ่งจะรับสัญญาณจาก TCA 785 2 ตัวพร้อมกันโดยผ่านไดโอดซึ่งทำหน้าที่คล้าย OR gate อีกขาหนึ่งจะรับสัญญาณนาฬิกาขาออกของ NAND gate จะต่อวงจรขับเกต โดยมี  $R_{13}$  (39k $\Omega$ ) และ  $R_{14}$  (3k $\Omega$ ) ทำ



หน้าที่แบ่งแรงดันและจำกัดกระแสให้ทรานซิสเตอร์  $Q_7$  (2N2222) และ  $R_{12}$  (35k $\Omega$ ) จะจำกัดกระแสที่ผ่าน  $Q_7$  และที่จะเข้าทรานซิสเตอร์  $Q_8$  (2N2222) ทรานซิสเตอร์  $Q_8$  และ  $Q_4$  (D667) ต่อแบบดาร์ลิงตัน เพื่อใช้เป็นกำลังขยายในการขับหม้อแปลง แหล่งจ่ายกำลังให้ NAND gate ใช้ +5V กับ 0V แหล่งจ่ายกำลังให้วงจรขับมาจากแรงดันกระแสตรงที่ผ่านการกรองให้เรียบ มีแรงดันประมาณ 18 โวลต์ ซึ่งแหล่งจ่ายนี้ไม่จำเป็นต้องคงค่าแรงดันโดยใช้วงจรรวมคงค่า (regulator) เนื่องจาก การขับนำผ่านหม้อแปลงต้องใช้กระแสจำนวนมาก และขับนำด้วยความถี่สูงอาจไปรบกวนวงจรส่วนอื่นได้ ไดโอด  $D_1$  (1N4007) และ  $D_3$  (ซีเนอร์ไดโอด 18 โวลต์ 1 วัตต์) ใช้เพื่อ เมื่อ  $Q_4$  นำกระแสจะมีกระแสไหลผ่านหม้อแปลง  $T_1$  พอหยุดนำกระแสส่วนนี้จะไหลผ่านซีเนอร์ไดโอดและไดโอดเพื่อให้เกิดการสมดุลย์ของแรงดัน-เวลา (volt-sec balance) ซีเนอร์ไดโอดเลือกใช้ไม่น้อยกว่าแรงดันที่จ่ายให้หม้อแปลง หม้อแปลง  $T_1$  ใช้แกนเฟอร์ไรต์เบอร์ 28 ลวดที่ใช้พันด้านปฐมภูมิเบอร์ 29 จำนวน 100 รอบ และ ด้านทุติยภูมิใช้ลวดเบอร์ 29 จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 50 รอบ (จำนวนรอบที่ใช้โดยประมาณ)  $D_{14}$  (MR812) ใช้สำหรับป้องกันไม่ให้กระแสไหลย้อนกลับจากเอสซีอาร์มายังหม้อแปลง  $R_{15}$  (68 $\Omega$ ) ช่วยในการจำกัดกระแสเข้าเอสซีอาร์  $R_{16}$  (47 $\Omega$ ) และ  $C_8$  (0.1 $\mu$ F) สำหรับหน่วงไม่ให้เอสซีอาร์นำกระแสเมื่อมีสัญญาณรบกวน ไดโอด  $D_4$  (MR812) ช่วยป้องกันไม่ให้แรงดันคาโอดและเกตสูงกว่า 0.6 โวลต์ เพื่อป้องกันเอสซีอาร์ การออกแบบหม้อแปลงความถี่สูงนี้ขอให้พิจารณาจากเอกสารทั่วไปได้ (ชูเกียรติ วัฒนากุล, 2532)


โดยให้เพิ่มฉนวนกันแต่ละชุดของหม้อแปลงให้ทนแรงดันให้เกิน 1,000 โวลต์ และทนความร้อนด้วย เพราะ การใช้งานถ้ามีการลัดวงจรระหว่างชุด ความเสียหายของวงจรจะมีมาก ดังนั้น ควรป้องกันไว้ก่อน



รูปที่ 7.14 วงจรผสมสัญญาณ และขับนำเกตของ SCR



ในกรณีการขับนำเกตเพื่อให้เอสซีอาร์มีสภาพนำกระแสเสมือนเป็นไดโอดจากรูปที่ 7.15 จะใช้  $R_4$  ขนาด  $10k\Omega$  ต่อกับสัญญาณนาฬิกาที่ได้จากวงจร 555 ไปขับนำเกตของเอสซีอาร์สามตัว ในที่นี้เราเลือกใช้ SCR ในซีกบวกก็ได้ลบก็ได้ โดยทั่วไป หากเป็นการต่อไดโอดมักจะใช้ในซีกลบ แต่การจุดชนวนเอสซีอาร์ เพื่อให้ทำหน้าที่เสมือนไดโอด การใช้งานในซีกบวกจะปลอดภัยกว่า เพราะแรงดันในขาเกตแต่ละตัวใกล้เคียงกัน เทียบกับแรงดันขาออกที่เป็นบวกโอกาสลัดวงจรที่หม้อแปลงพัลส์จึงไม่ค่อยอันตรายนัก หม้อแปลงพัลส์ที่ใช้ใช้แกน EI เพอร์ไรท์เบอร์ 33 ใช้ลวดเบอร์ 29 พันด้านปฐมภูมิ 100 รอบ พันด้านทุติยภูมิ 50 รอบ จำนวน 3 ชุด



รูปที่ 7.15 วงจรขับนำเกตอย่างต่อเนื่อง


ในการต่อวงจรจุดชนวนเอสซีอาร์ให้ทำงานเสมือนไดโอด ให้ต่อสายขนานกับวงจรจุดชนวนเดิมที่ขาคาโทดของ  $D_{14}$  กับคาโทดของเอสซีอาร์ เป็นคู่ ๆ ข้อควรระวังที่สำคัญอย่าต่อผิดชุดหรือผิดขั้ว

การควบคุมวงจรจุดชนวนเอสซีอาร์ให้ทำงานเสมือนไดโอดทำได้โดยตัดต่อสวิตช์  $SW_1$  ถ้าสวิตช์ต่อจะขับนำเอสซีอาร์ให้ทำงานเสมือนไดโอด หากสวิตช์ตัดเอสซีอาร์ก็จะไม่ทำงานเสมือนไดโอด

ตามที่ได้กล่าวถึงว่าการ OFF ภาคกำลังจะต้องให้กระแสที่ไหลในเอสซีอาร์หยุดก่อน การออกแบบจึงใช้สวิตช์กดดับปล่อยติดสำหรับ OFF ภาคกำลังจึงอยู่บนวงจรนี้ จากรูปที่ 7.16 ขณะที่เริ่ม ON ภาคควบคุมจะมีกระแสไหลผ่านวงจรได้น้อยจนกว่าเอสซีอาร์  $Q_{10}$  (3 แอมป์ 100 โวลต์ ติดแผ่นระบายความร้อน) จะนำกระแสซึ่งต้องมีเวลาดังตัวค่าหนึ่ง มีค่า



เวลาคงที่ (time constant) ประมาณ  $R_1$  100 กิโลโอห์ม คู่กับ  $C_1$  10 ไมโครฟารัด ประมาณ 1 วินาที  $R_2$  (5k $\Omega$ ) และ  $R_1$  เป็นการต่อความต้านทานเพื่อแบ่งแรงดันที่จุดอยู่ตัว (steady state) จะมีแรงดันประมาณ 0.9 โวลต์ ซึ่งพอจะทริกเอสซีอาร์  $Q_{10}$  ได้ พอเอสซีอาร์  $Q_{10}$  นำกระแส วงจรจุดชนวนเอสซีอาร์ก็จะทำงาน ไดโอด  $D_1$  (1N4007) จะนำกระแสผ่าน  $R_3$  (200 $\Omega$ ) สำหรับจำกัดกระแสผ่าน  $D_2$  (ซีเนอร์ไดโอด 12 โวลต์) สำหรับคงค่าแรงดันให้รีเลย์  $B_1$  โดยมีค่าคงตัวเวลาเท่ากับ  $R_3$  (200 $\Omega$ ) คู่ในกับ  $C_2$  100 ไมโครฟารัด 50 โวลต์ ประมาณ 2 วินาที จะทำให้รีเลย์  $B_1$  ต่่วงจร ทำให้สามารถ ON ภาคกำลังได้ โดยการกดสวิตซ์ ON ที่ภาคกำลัง



รูปที่ 7.16 วงจรช่วยสำหรับ off ภาคกำลัง

ในตอนที่ OFF วงจรภาคกำลังเรากดสวิตซ์ OFF ที่วงจรถูกจุดชนวนเพื่อให้ SCR ไม่สามารถนำกระแสใน 1 วินาทีได้ นั่นคือ จะไม่มีการจุดชนวนในช่วง 1 วินาทีนี้  $B_1$  จะยังไม่ตัดจนกว่าแรงดันคร่อมรีเลย์จะต่ำกว่าค่า ๆ หนึ่ง วงจรจึงตัดส่งผลไป OFF ภาคกำลัง ก่อนที่เอสซีอาร์  $Q_{10}$  จะนำกระแสอีกครั้ง รีเลย์  $B_1$  จึงต่่วงจรอีก แต่ภาคกำลังไม่ทำงานจนกว่าจะ ON ภาคกำลังนั่นเอง (วงจรมันอยู่ในขณะออกแบบ)

#### การออกแบบและเลือกใช้อุปกรณ์วงจรวัดและวงจรถ่วยอื่น ๆ

การวัดความเร็วรอบเราใช้เครื่องวัดความเร็วรอบ (tachogenerator) ที่ติดกับตัวมอเตอร์ ซึ่งวัดได้ 10,000 รอบ/นาที โดยมีคุณสมบัติกำเนิดแรงดันกระแสตรงตามความเร็วรอบเท่ากับ 0.06 โวลต์/(รอบ/นาที) กระแสสูงสุด 0.18 แอมป์ ในการนำสัญญาณที่ได้จากเครื่องวัดรอบมายังวงจรถ่วงควบคุมเราใช้สายโคแอกเซียล 2 แกน ต่อ



เปลือยนอกกับระบบที่แรงดัน 0 โวลต์ เพื่อลดสัญญาณรบกวน สัญญาณรบกวนนี้ ส่วนหนึ่งมาจากนอกระบบเช่นการเปิด-ปิดหลอดไฟเป็นต้น ส่วนหนึ่งมาจากเครื่องวัดรอบเอง ตามปกติแล้ว จำเป็นต้องมีวงจรกรองสัญญาณที่ไม่ต้องการนี้ออกไป ซึ่งจะมีผลต่อระบบควบคุม ทำให้การควบคุมทำได้ช้าลง สัญญาณที่ได้จากเครื่องวัดรอบที่จำกัดความเร็วของมอเตอร์ประมาณ  $1,460 \times 0.06 = 87.6$  โวลต์ นำมาต่อกับตัวต้านทานจำนวน 2 ตัว เพื่อแบ่งแรงดัน โดย  $R_1 = 75k\Omega$  และ  $R_2 = 5.1k\Omega$  นั่นคือ แรงดันที่ออกจากการแบ่งนี้ประมาณ 5.57 โวลต์ ที่เราเลือกเช่นนี้เพราะเราเพื่อภาวะการควบคุมที่ความเร็วรอบเกินพิกัดด้วย

การวัดแรงบิด เราใช้เครื่องวัดแรงบิด (torque-transducer) ซึ่งนำมาต่อระหว่างมอเตอร์กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า คุณสมบัติของเครื่องวัดแรงบิดมีพิกัด 100 กิโลกรัม เมตร แสดงผลเป็นตัวเลข เครื่องมือวัดแรงบิดนี้ ขณะนี้ยังไม่สามารถแสดงค่าที่เชื่อถือได้ ซึ่งน่าจะเป็นผลเนื่องมาจากสัญญาณรบกวนเช่นกัน

ภาระทางกลของมอเตอร์ได้เคยมีการต่อร่วมกับมอเตอร์โดยใช้สายพาน พบว่าที่โหลดมากขึ้น เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะหมุนช้ากว่ามอเตอร์มากขึ้นทำให้มีข้อสังเกตว่าในการใช้งานจริง แม้จะคุมค่าความเร็วรอบของมอเตอร์ได้ก็ไม่ได้หมายความว่า จะคุมค่าความเร็วรอบของภาระทางกลได้ ซึ่งจะมีผลต่อระบบควบคุมเช่นกัน


การต่อมอเตอร์เข้ากับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขณะนี้ เราใช้คัปปลิง (coupling) ต่อตรง การติดตั้งทำได้ลำบากขึ้น เพราะ จะต้องจับระดับต่าง ๆ ให้ดี มิฉะนั้นจะทำให้มอเตอร์สั่นเป็นอันตรายทางกลได้

การวัดกระแสที่ไหลผ่านอาร์เมเจอร์ ในที่นี้เราใช้วงจรสำเร็จรูปที่ใช้ปรากฏการณ์ของฮอลล์ (Hall's effect) อุปกรณ์ชุดนี้ไม่มีขายโดยทั่วไป ที่เราจำเป็นต้องใช้ เพราะ เราต้องการออกแบบระบบซึ่งนำผลจากการคำนวณมาใช้ การใช้อุปกรณ์ชุดนี้อาจไม่จำเป็นต้องต่อวงจรกรองด้วยก็ได้ (แต่ควรมีวงจรกรองที่วงจรคุมค่าด้วยก็ดี) คุณสมบัติของอุปกรณ์ชุดนี้จะต้องต่อแหล่งจ่ายกำลังจากภายนอกขนาด -15, 0, 15 โวลต์ วัดได้ถึงพิกัด 100 แอมป์ ด้วยอัตราส่วนกระแสขาออกต่อขาเข้า 1:1,000 เอาสายต่อผ่านช่องการวัดมีตัวต้านทานจากขาออกลง 0 โวลต์ กระแสที่ต้องการวัดที่พิกัด 24 แอมป์ เราเลือกตัวต้านทาน ( $R_3 = 200\Omega$ ) มาต่อเพื่อแปลงค่ากระแสเป็นแรงดัน นั่นคือ ที่พิกัดจะมีแรงดันประมาณ  $24 \times 10^{-3} \times 200 \approx 4.8$  โวลต์

โดยทั่วไป เรามักใช้หม้อแปลงกระแสในการวัดกระแสผ่านอาร์เมเจอร์ที่ขาเข้าของวงจรเรียงกระแส การออกแบบเหมือนหม้อแปลงแรงดันทั่วไป (Lowdon, 1981)



แต่ข้อมูลจากผู้ผลิตวัสดุที่นำมาทำมักจะไม่ให้ ในที่นี้เราออกแบบใช้ขดลวดด้านปฐมภูมิ 1 รอบ เป็นแถบทองแดงขนาด 10 x 1 มิลลิเมตร มีวานิชเคลือบพร้อมฉนวนหุ้ม ขดลวดด้านทุติยภูมิใช้ลวดเบอร์ 32 จำนวน 2,000 รอบ ขึ้นไป พันโดยมีฉนวนหุ้มระหว่างขดปฐมภูมิกับทุติยภูมิ การพันขดลวดด้านทุติยภูมิควรพันให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ แกนที่ใช้เป็นแกนเหล็ก EI ขนาด 60 มิลลิเมตร ต่อวงจรด้วยรูปที่ 7.17




รูปที่ 7.17 การต่อหม้อแปลงกระแสเพื่อวัดกระแสขาเข้าวงจรเรียงกระแส

ตัวต้านทานที่ใช้ให้ประมาณ 100 โอห์ม การต่อตัวต้านทานนี้ เราพิจารณาจากการวัด ถ้าสัญญาณที่ได้รับเมื่อกระแสที่ขาออกของวงจรรับกระแสบริดจ์สามเฟสควบคุมเต็มที่และแรงดันที่ทุติยภูมิ หากทดสอบที่กระแสเกินพิกัด 2 เท่าแล้ว รูปคลื่นใกล้เคียงกัน (ไม่รวมผลจากกระแสเนื่องจากวงจรสับเบอ์) แสดงว่า ใช้งานได้ถ้าไม่ใกล้เคียงกันต้องลดขนาดของตัวต้านทานลงจนใกล้เคียงกัน การลดขนาดความต้านทานลงนั้นหมายถึง แรงดันที่ออกมาวัดจะลดลง หากแรงดันลดลงมากต้องพิจารณาว่าสมควรใช้กับวงจรคุมค่าหรือไม่ ถ้าไม่ก็ต้องใช้วงจรขยายหรือทำหม้อแปลงกระแสใหม่ให้ใหญ่ขึ้นเพิ่มจำนวนรอบทางด้านทุติยภูมิมากขึ้น การวัดด้วยหม้อแปลงกระแสนี้ เราไม่สามารถวัดกระแส ขาออกจากรวมวงจรบริดจ์เรียงกระแสสามเฟส ควบคุมครึ่งเดียวจริง ๆ ได้ เพราะบางขณะกระแสขาออกไม่ได้มาจากกระแสขาเข้า แต่การควบคุมไม่มีปัญหาเพราะเราสามารถชดเชยผลนี้ได้

การออกแบบวงจรจุดชนวนเทียบเท่ากับวงจรจุดชนวนโดยใช้ฟังก์ชันโคไซน์อ้างอิง  
 ตามที่ได้เคยกล่าวแล้วในบทที่ 6 การใช้วงจร TCA 785 เพียงอย่างเดียว ระบบก็ทำงานได้ แต่ค่า  $K_c$  หรือ  $\Delta V_{d\alpha} / \Delta V_c$  ไม่เป็นสมการเส้นตรง แต่เป็นสมการโคไซน์ ผลกระทบอันนี้เองทำให้การออกแบบวงจรคุมค่าจะตอบสนองการคุมค่าในแต่ละจุด มี

เวลาตอบสนองอยู่ในช่วงที่แตกต่างกันมาก บางช่วงอาจขาดเสถียรภาพ บางช่วงอาจตอบสนองช้าแต่มีเสถียรภาพ นั่นคือ การออกแบบวงจรคุมค่าเพื่อควบคุมทำให้ดีได้ยาก เราจึงหาวงจรที่ให้ฟังก์ชันอาร์คโคไซน์ (arccos) มาชดเชยผลนี้เพื่อให้เป็นวงจรจุดชนวนที่เทียบเท่าวงจรจุดชนวนโดยใช้ฟังก์ชันโคไซน์อ้างอิง

การออกแบบมีดังนี้ กำหนดให้  $V_c$  อยู่ในช่วง -7 ถึง 7 โวลต์ ผ่านวงจรฟังก์ชันสัญญาณ arccos แล้ว อยู่ในช่วง 0 ถึง 7 โวลต์ เข้าขา 5 ของ TCA 785 ซึ่งได้แรงดันที่ขา 10 อยู่ในช่วง 0 ถึง 7 โวลต์ รอการเปรียบเทียบอยู่



ARCCOS FUNCTION EQUIVALENTE CIRCUIT

รูปที่ 7.18 วงจรฟังก์ชันอาร์คโคไซน์ (arccos) โดยใช้อปแอมป์ตัวเดียว

ศูนย์วิทยุโทรพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อ

$$V_{d\alpha} = V_{d0} \cos\alpha$$

$$\alpha = V_{11} \cdot (\pi/V_{11})$$

$$V_{d\alpha} = (V_{d0}/V_c) \cdot V_c$$

$$V_{d\alpha} = V_{d0} \cos\alpha = (V_{d0}/V_c) \cdot V_c$$

$$\cos\alpha = V_c/V_c$$

$$\alpha = V_{11} (\pi/V_{11}) = \cos^{-1}(V_c/V_c)$$

$$V_{11} = (V_{11}/\pi) \cos^{-1}(V_c/V_c)$$

โดยที่  $V_{11}$  เป็นแรงดันเข้าขา 11 ของ TCA 785



$V_{11}$  เป็นแรงดันสูงสุดที่ใช้เปรียบเทียบกับสัญญาณอ้างอิงรูปฟันเลื่อยจากขา 10 ของ TCA 785 นั่นคือ แรงดันยอดของสัญญาณอ้างอิงรูปฟันเลื่อยนั่นเอง ในที่นี้เลือก 7 โวลต์

$V_c$  เป็นแรงดันที่ใช้ควบคุม

$V_c$  เป็นแรงดันยอดที่ใช้ควบคุม

ในการออกแบบได้ศึกษาทางเลือกใช้ 2 วิธี คือ

1. วงจรที่ใช้ออป-แอมป์เพียงตัวเดียว
2. วงจรที่ใช้ EPROM

วงจรที่ใช้ออปแอมป์ตัวเดียวแสดงในรูปที่ 7.18 วิธีการออกแบบดูจากหนังสือ วงจรเชิงเส้นทั่วไป (โคทม อาริษา, 2528)

#### การออกแบบโดยใช้ EPROM

(โคทม อาริษา, 2526; ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2529; Dubby, 1989; Jacob, 1980; National, 1982 )

ในการออกแบบนี้เราต้องการสร้างวงจรหนึ่งซึ่งรับสัญญาณโคไซน์ที่มีแรงดันยอดคลื่น (peak voltage) 7 โวลต์ มีแรงดันออฟเซตที่ศูนย์โวลต์ ใช้ออกมาเป็นสัญญาณฟันเลื่อยที่มีขนาดระหว่าง 0 ถึง 7 โวลต์ โดยมีความสัมพันธ์คือ

$$V_o = (7/\pi) \cos^{-1}(V_c/7)$$

โดยที่  $V_o$  คือแรงดันด้านออกของวงจร

$V_c$  คือแรงดันขาเข้าของวงจร

จากรูป  $A_1$  และ  $A_2$  ทำหน้าที่เป็นวงจรที่แปลงสัญญาณขาเข้าจาก -7 ถึง +7 โวลต์ ใช้เป็นสัญญาณ 0 ถึง 5 โวลต์ เพื่อเข้าวงจรแปลงสัญญาณแอนาล็อกไปสู่สัญญาณดิจิทัล (A/D converter) สัญญาณดิจิทัลที่ได้จะเป็นการอ้างแอดเดรส (address) ใน EPROM เพื่อเข้าข้อมูลที่อยู่ภายในออกมา ข้อมูลที่ออกมานี้จะเข้ากับวงจรแปลงสัญญาณดิจิทัลไปสู่สัญญาณแอนาล็อก (D/A converter) โดยมี  $A_3$  ช่วยด้วย สัญญาณที่ได้จาก  $A_3$  จะเป็นแรงดันขาออกที่ต้องการ ส่วนสัญญาณที่ออกจาก  $A_4$  จะช่วยในการควบคุมแบบวงจรเรียงกระแสคู่ควบ (dual converter) ถ้าต่อรวมเข้ามาในภายหลัง

จากการคำนวณจะได้ค่าต่าง ๆ ดังนี้

สำหรับ  $A_1$



$V_1 = +12$  โวลต์,  $V_{in}$  จาก  $-7$  ถึง  $7$  โวลต์,  $R_1 = 92.4k\Omega$ ,  $R_{os} = 158.4k\Omega$   
 $R_f = 33k\Omega$ ,  $R_{comp} = 20k\Omega$ ,  $R = 2.2k\Omega$ ,  $R/2$  ประมาณ  $1.2k\Omega$

$$V_{o1} = (-R_f/R_1)V_{in} - (R_f/R_{os})V$$

แทนค่า

$$V_{o1} = (-33 \times 10^3 / 92.4 \times 10^3)V_{in} - (33 \times 10^3 / 158.4 \times 10^3)(12)$$

$$= -0.357 V_{in} - 2.5 \quad \text{โวลต์}$$

สำหรับ  $A_2$  เป็นวงจรขยายกลับเฟสมีอัตราขยายเท่ากับ  $-1$

จะได้  $V_o = 0.357 V_{in} + 2.5 \quad \text{โวลต์}$

แทนค่า  $V_{in} = 0$  โวลต์ จะได้  $V_o = 2.5$  โวลต์

$V_{in} = -7$  โวลต์ จะได้  $V_o = 0$  โวลต์

$V_{in} = +7$  โวลต์ จะได้  $V_o \approx 5$  โวลต์

เหตุที่ต้องการแรงดันขาออกประมาณ  $0$  ถึง  $5$  โวลต์ เนื่องจากแรงดันที่เข้าวงจรแปลงสัญญาณจากแอนนาล็อกไปดิจิทัลต้องอยู่ช่วงนี้

ในกรณีที่  $V_o$  มีค่ามากกว่า  $5$  โวลต์ อาจทำให้ A/D converter เสียหาย เราจึงมีการจำกัดกระแสให้  $R_1$  ประมาณ  $10k\Omega$

จากคู่มือของผู้ผลิต (National, 1982) วงจรเปลี่ยนสัญญาณแอนนาล็อกเป็นดิจิทัลที่ใช้นี้ใช้วงจรรวมสำเร็จรูปเบอร์ ADC0804 ต่อแบบใช้สัญญาณนาฬิกาในตัวเองและใช้งานอิสระ (self clocking inv free running mode) ความถี่สัญญาณนาฬิกาที่ใช้

$$f_{clk} = 0.91 / (51k\Omega)(30pF) = 357kHz$$

โดยเลือกใช้  $R_2 = 51k\Omega$  และ  $C_1 = 30pF$

$R_3$  และ  $R_4$  ต่อแบบแบ่งครึ่งแรงดันเพื่อเข้า  $V_{REF}/2$  หรือขา 9 เลือกใช้


$R_3 = R_4 = 10k\Omega$  โดยมี  $C_2$  ( $100nF$ ) ช่วยลดผลของสัญญาณรบกวน

วงจรจะเริ่มทำงานได้ก็ต่อเมื่อมีการใช้บิตเริ่ม (start bit) เพื่อให้ A/D เริ่มทำงาน บิตเริ่มนั้นมาจากการต่อขา INTR และ  $\overline{WR}$  ลง  $0$  โวลต์ แล้วปล่อยลอย

วงจรที่ใช้งานนี้เราใช้วิธีต่อขา INTR กับ  $\overline{WR}$  ผ่านไดโอด  $D_3$  (1N4148) เข้า  $C_3$  ( $2.2\mu F$ ),  $R_5$  ( $1k\Omega$ ),  $R_4$  ( $1k\Omega$ ) ขณะ ON เครื่อง ขา INTR และ  $\overline{WR}$  จะต่อผ่านไดโอดลง  $0$  โวลต์ พอกระแสเข้าต้องส่งประจุเรื่อย ๆ จนกระทั่งแรงดันที่ตัวเข้าประจุสูงกว่า ไดโอด  $D_3$  จะปิดกั้นไม่ยอมให้กระแสไหลย้อนกลับ นั่นคือ เสมือนปล่อยลอยนั่นเอง สิ่งเกิดด้วยว่า ในการออกแบบวงจรภาคกำลังจะ ON ก่อนวงจรภาคควบคุมอยู่



ตัวแล้วไม่ได้ มีฉะนั้น การทำงานจะผิดพลาด



รูปที่ 7.19 วงจรฟังก์ชัน arccos ที่ใช้ EPROM

นำสัญญาณดิจิทัลที่ออกจาก A/D เข้าแอดเดสของ EPROM ขอให้ถูกตำแหน่ง และเงื่อนไขที่วางไว้ EPROM ที่ใช้ต่อตามข้อมูลของผู้ผลิต (ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2521) EPROM ที่ใช้เบอร์ 2764A ต่อวงจรดังรูปที่ 7.19 ข้อมูลใน EPROM ได้จากการเขียนโปรแกรมภาษา BASIC แล้วประมวลผลเป็นข้อมูลเก็บไว้ใน EPROM ตัวอย่างโปรแกรมมีดังนี้

```

10 DEF SEG = &H3000
20 ADDRESS = 0
30 FOR X = 0 TO 255

```

```

40 Q = 2*X/255 - 1
50 R = -ATN(Q/SQR(-Q*Q+1))+1.57679633#
55 Y = R*255/3.141592654#
60 PRINT ADDRESS,Y
70 POKE ADDRESS,Y
80 ADDRESS = ADDRESS+1
90 NEXT X
100 END

```

จาก EPROM เราต่อสัญญาณเข้ากับวงจรแปลงสัญญาณดิจิทัลไปสู่สัญญาณแอนาล็อก โดยใช้วงจรรวมสำเร็จรูปเบอร์ MC1408 ต่อตามคู่มือผู้ผลิต (Motorola, 1989) ได้วงจรตามรูปที่ 7.19 จะได้สูตรคำนวณว่า

$$V_o = (V_{ref}/R_{14})(R_o)[(A_1/2)+(A_2/4)+(A_3/8)+(A_4/16)+\dots+(A_8/256)]$$

จากการคำนวณและเลือกอุปกรณ์จะได้

$$\begin{aligned}
 V_{ref} &= 5 \text{ โวลต์} \\
 R_{14} &= 1k\Omega \\
 R_o &= 1.4k\Omega \text{ (ใช้เป็นตัวต้านทานปรับค่าได้ 2.2k\Omega)} \\
 \text{ให้ } V_o \text{ สูงสุด} &= 7 \text{ โวลต์}
 \end{aligned}$$

$$R_7 = 2k\Omega, R_{15} = 1k\Omega, C_4 = 15\mu F$$

ออปแอมป์  $A_4$  สำรองไว้ใช้ในวงจรแปลงผันแบบคู่ (dual converter) การต่อวงจรคล้ายวงจร  $A_1$  เลือกค่าได้ดังนี้

$$V_{o3} = (-R_{f2}/R_{12})V_{o2} - (R_{f2}/R_{os2})V_2$$

เลือก  $R_{f2} = 100k\Omega$

ถ้า  $V_{in} = 0$  โวลต์ เลือก  $V_2 = -12$  โวลต์

$V_{on} = 7$  โวลต์

จะได้


$$\begin{aligned}
 V_{o3} &= (-R_{f2}/R_{os2})V_2 \text{ โดยที่ } V_{o2} = 0 \\
 R_{os2} &= -(R_f/V_{o2})V_2 \\
 &= -(100k/7)(-12) \\
 &= 171.4k\Omega
 \end{aligned}$$



ที่  $V_{o2} = 7$  โวลต์,  $V_{o3} = 0$  โวลต์

จะหา  $R_{12}$  ได้เท่ากับ  $100k\Omega$  เลือกใช้  $R_{12}$ ,  $R_{o=2}$  ให้มีตัวต้านทานปรับค่าได้รวมอยู่ด้วย  
 $R_{comp2} = 51k\Omega$

การปรับแต่งวงจรเริ่มจากป้อน  $V_{in}$  เป็นสัญญาณรูปฟันเลื่อยมีแรงดันยอดคลื่น  $-7$  ถึง  $+7$  โวลต์ ความถี่  $300$  Hz วัดสัญญาณ  $V_o$  ปรับ  $R_1$  ให้  $V_o$  ได้เป็นสัญญาณฟันเลื่อยที่มีแรงดันยอดคลื่น  $0$  ถึง  $5$  โวลต์ เฟสตรงกันโดยไม่เพี้ยน วัดแรงดันที่ออกจาก DB0 ถึง DB7 ได้สัญญาณนาฬิกาที่ขาที่มีนัยสำคัญมากที่สุดไปน้อยสุด โดยอนุโลมให้สัญญาณนาฬิกาที่ขาที่มีนัยสำคัญต่ำ ๆ มีความผิดพลาดได้บ้าง (คือได้สัญญาณนาฬิกาที่เวลาไม่คงที่นัก) นั้นแสดงว่า วงจรจากวงจร  $A_1$  จนถึง A/D ใช้งานได้ ต่อมาเปลี่ยนเป็นสัญญาณรูปไซน์ที่มีแรงดันยอดคลื่น  $-7$  ถึง  $+7$  โวลต์ ความถี่  $300$  Hz เข้าวงจรแทน วัดแรงดันขาออกของ EPROM ทุกขาจาก 0D ถึง 7D สัญญาณที่ใช้เป็นสัญญาณนาฬิกาโดยอนุโลมให้สัญญาณจากขาที่มีนัยสำคัญต่ำผิดพลาดบ้าง ความผิดพลาดนี้มาจากการสุ่มตัวอย่างนั่นเอง วัด  $V_{o2}$  ปรับ  $R_o$  เป็นสัญญาณฟันเลื่อยมียอดคลื่นระหว่าง  $0$  ถึง  $7$  โวลต์ มีเฟสตรงข้ามกับสัญญาณไซน์ที่ป้อนให้



รูปที่ 7.20 สัญญาณเข้าและออกจากวงจรอาร์คโคไซน์ (arccos)

วัด  $V_{o2}$ ,  $V_{o3}$  ปรับ  $R_{o=2}$  และ  $R_{12}$  ให้ได้สัญญาณฟันเลื่อยมียอดคลื่นระหว่าง  $0$  ถึง  $7$  โวลต์ มีเฟสตรงข้ามกับสัญญาณ  $V_{o2}$  นั่นคือ แสดงว่า วงจรนี้พร้อมที่จะนำไปต่อเข้ากับวงจรคัมค่าได้ โดยการนำ  $V_{o2}$  ไปใช้งาน

ข้อบกพร่องของวงจรนี้คือ ไม่ได้ออกแบบเพื่อไม่ให้มีการตัดสัญญาณพื้นเลี้ยงของ TCA 785 ทำให้เกิดความผิดพลาดที่มุมจุดชนวนใกล้  $180^\circ$  ผลก็คือ วงจรบริดจ์เรียงกระแสสามเฟสควบคุมครึ่งเดี่ยวยมอเตอร์อาจหมุนได้เองอย่างช้า ๆ ได้


วงจร arccos ที่สร้างนี้ ใช้ชุดเซยวงจรถัดชนวนที่ใช้ฟังก์ชันอ้างอิงรูปพื้นเลี้ยง (TCA 785) ให้ทำงานเหมือนวงจรถัดชนวนที่ใช้ฟังก์ชันโคไซน์อ้างอิง ซึ่งแม้จะไม่มีวงจรมานี้มาช่วยระบบก็สามารถทำงานได้ แต่ขาดคุณสมบัติเชิงเส้นในการตอบสนองต่อภาระทางกลหรือการตั้งค่า จะไม่คงที่ตลอดย่านการใช้งาน ตามที่อธิบายไว้ในบทที่ 6 ผลที่ได้นี้ไม่เหมาะที่จะนำระบบมาใช้ศึกษาในห้องปฏิบัติการ แต่เหมาะที่จะใช้งานทั่วไป การใช้วงจร arccos ช่วยนี้จะทำให้ค่าต่าง ๆ ที่คำนวณจากคำแนะนำในหนังสือควบคุม (โคทม อาริยา, 2531; Rajashekaru, 1988; นนทวัฒน์, 2528; Sen, 1981) มีความสอดคล้องกับการทดลองมากขึ้น เราจึงจำเป็นต้องมีแม้จะไม่เหมาะสมในเรื่องความซับซ้อนของวงจรก็ตาม

#### 7.5 การออกแบบ การคำนวณวงจรถวลและวงจรมุมค่า (ตัวอย่าง)

จากบทที่ผ่านมาล้วนเป็นพื้นฐานสำคัญในการออกแบบวงจรมุมค่าที่ใช้ ซึ่งในบางครั้งค่าที่ได้จากการคำนวณนี้อาจไม่ตรงกับค่าที่ใช้ได้ เนื่องจากการวัด การประมาณค่าต่าง ๆ เป็นต้น

##### วงจรถวลขณะวงรอบเปิด

จากรูปที่ 7.21 เป็นวงจรที่ออกแบบไว้สำหรับควบคุมแบบวงรอบเปิดทั่วไป แต่ในการทดลองนี้เพื่อศึกษาผลตอบสนองที่ดีที่สุดขณะวงรอบเปิด จึงใช้วงจรตั้งค่าธรรมดาควบกับวงจรจำกัดกระแสของวงรอบปิดธรรมดา



รูปที่ 7.21 วงจรถวลขณะวงรอบเปิดที่ใช้ในการทดลอง

ให้

$$V_{\max} = [(R_2 + R_3) / (R_1 + R_2 + R_3)] V_s$$



$$V_{\min} = [R_3 / (R_1 + R_2 + R_3)] V_s$$

กำหนดให้  $V_s = +12V$ ,  $R_2 = 10k\Omega$

จะได้  $R_1$  ประมาณ  $6.5k$ ,  $R_3$  ประมาณ  $1.5k\Omega$

$C_1$  และ  $C_2$  ต่อเพื่อเป็นวงจรกรอง ใช้  $C_1$  ประมาณ  $100\mu F$  และ  $C_2$  ประมาณ  $0.1\mu F$  ในการทดลองต้องโหลดเป็น  $R$  หรือ  $R_L$  จะไม่มีวงจรจำกัดค่าเข้ามาเกี่ยว แต่ถ้าโหลดที่เป็นมอเตอร์จะมีวงจรจำกัดค่ากระแสมาเกี่ยวข้องด้วย วงจรควบคุมขณะวงรอบเปิดนี้ ใช้ในการทดสอบทั้งวงจรบริดจ์สามเฟสควบคุมเต็มที่และวงรอบบริดจ์สามเฟสควบคุมครึ่งเดียว

#### วงจรตั้งค่าสำหรับการควบคุมแบบวงรอบเปิด


จากรูปที่ 7.22 การออกแบบกำหนดให้  $V_o$  อยู่ในช่วง  $1 - 8$  โวลต์

เลือกแรงดันขาเข้า  $V_s$  อยู่ในช่วง  $-1$  ถึง  $-8$  โวลต์

ให้  $R_{e5} = 10k\Omega$  จะได้  $R_{e4} = 5.6k\Omega$ ,  $R_{e3} = 1.5k\Omega$

ค่าคงที่เวลา (smoothing time constant :  $t_{sm}$ ) =  $R_{e1} C_8$

ให้  $R_{e1} = 100k\Omega$  เลือก  $t_{sm} = 2$  วินาที :  $C_8 = 27\mu F$



รูปที่ 7.22 วงจรควบคุมขณะวงรอบเปิดที่ออกแบบสำหรับทดลองทั่วไป

การเลือก  $t_{sm}$  หาได้จากการต่อวงจรจำกัดกระแสที่นิกัด ให้มอเตอร์



เริ่มหมุนจนถึงความเร็วที่พิกัดและโหลดที่พิกัด ช่วงเวลาที่ใช้ขณะมอเตอร์เริ่มหมุนจนถึงความเร็วที่พิกัด นำมาประมาณเป็นครึ่งหนึ่งของ  $t_{sm}$  ที่ใช้

เลือก  $R_{e2} = 100k\Omega$ ,  $R_{e3} = 50k\Omega$  และ วงจรจำกัดค่า

จะได้  $R_{e9} = 15k\Omega$ ,  $R_{e8} = 6.8k\Omega$ ,  $R_{e7} = 2.7k\Omega$

$C_9 = 10\mu F$ ,  $C_{10} = 0.1\mu f$  ต่อเป็นวงจรกรอง

$R_{e3}$  มีค่าประมาณ  $R_{e1}$  ชนากับ  $R_{e2}$  และเลือก

อัตราขยายเป็น 1 นั่นคือ  $R_{e1} = R_{e2} = 100 k\Omega$  และ  $R_{e3} = 50 k\Omega$

### วงจรคุมค่าแบบวงรอบปิด

วงจรควบคุมขณะวงรอบปิดมี 4 วงจร สำหรับใช้ควบคุมใน 4 ประเภท ดังนี้

1. เป็นวงจรคุมค่าธรรมดาสำหรับวงจรบริดจ์เรียงกระแสสามเฟสควบคุมเต็มท่
2. เป็นวงจรคุมค่าปรับตัวเองสำหรับวงจรบริดจ์เรียงกระแสสามเฟสควบคุมเต็มท่
3. เป็นวงจรคุมค่าธรรมดาสำหรับวงจรบริดจ์เรียงกระแสสามเฟสควบคุมครึ่งเดี่ยวน
4. เป็นวงจรคุมค่าปรับตัวเองสำหรับวงจรบริดจ์เรียงกระแสสามเฟสควบคุมครึ่งเดี่ยวน

การออกแบบและการใช้งานแต่ละวงจรเป็นอิสระต่อกัน แต่หลักเกณฑ์ในการออกแบบคล้ายกัน โดยจะเริ่มจากการคำนวณหาวงจรมุมค่ากระแสแบบธรรมดา ก่อนต่อมาก็หาวงจรมุมค่าความเร็วมาประกอบ ได้วงจรที่เหมาะสมแล้วนำมาทดสอบกับมอเตอร์ โดยจะเริ่มทดสอบวงจรมุมค่ากระแสแบบธรรมดา ก่อน ระหว่างการทดสอบจะมีการปรับแต่งวงจรให้ทำงาน ณ จุดทำงานที่เหมาะสม เสร็จแล้วจึงต่อวงจรมุมค่าความเร็วรอบเข้าไป การต่อวงจรให้ต่อแบบทอดเนื่อง โดยวงจรมุมค่ากระแสเป็นวงในและวงจรมุมค่าความเร็วรอบเป็นวงนอก ทดสอบและปรับแต่งวงจรเพื่อให้ได้จุดทำงานที่เหมาะสมอีกครั้ง จุดทำงานที่เหมาะสมคือ จุดที่ให้ผลตอบสนองที่เร็วและมีเสถียรภาพตลอดย่านการใช้งาน

ต่อมา ณ จุดทำงานที่เหมาะสมนี้ (เฉพาะย่านที่กระแสไหลต่อเนื่องเท่านั้น) จะนำค่าคงตัวเวลาของวงจรมุมค่ากระแสธรรมดา มาพิจารณา วงจรมุมค่ากระแสปรับตัวเอง โดยการพิจารณา จะพยายามสร้างวงจรมุมค่ากระแสปรับตัวเองให้มีคุณสมบัติเทียบเท่ากับวงจรมุมค่ากระแสธรรมดา ในขณะที่มีกระแสไหลอย่างต่อเนื่องเท่านั้น ต่อมาออกแบบและสร้างวงจรมุมค่าแบบฮิสเตอรีซิสโดยให้สัญญาณควบคุมการคุมค่าแบบ ON-OFF จากการไหลและไม่ไหลของกระแสอาร์เมเจอร์ตามลำดับ ขณะที่ ON ให้วงจรมุมค่ากระแสปรับตัวเอง ให้มีคุณสมบัติเป็น PI และ OFF ให้ปรับเป็น I ต่อมาออกแบบและสร้างวงจรมุมค่าความเร็วรอบ




ที่สามารถใช้ร่วมกับวงจรคุมค่ากระแสปรับตัวเอง ขณะที่กระแสไหลอย่างต่อเนื่องได้เทียบเท่ากับวงจรคุมค่าธรรมดาที่ใช้ควบคุมเดิม ณ ขณะที่กระแสไหลอย่างต่อเนื่อง ต่อมาเริ่มใช้ขณะที่กระแสไหลไม่ต่อเนื่อง การปรับแต่งวงจรให้ปรับแต่งวงจรคุมค่าแบบฮิสเตอร์เรซิสและวงจรคุมค่ากระแสทดลองและใช้งานในย่านที่กระแสอาร์เมเจอร์ไหลไม่ต่อเนื่องและกระแส ต่อเนื่อง ปรับแต่งวงจรให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น วงจรคุมค่าที่ได้จะมีส่วนทำให้ผลตอบสนองขณะกระแสไหลอย่างไม่ต่อเนื่องดีขึ้นนั่นเอง

วิธีการข้างต้นนี้ ใช้ได้ทั้งวงจรบริดจ์ เรียงกระแสควบคุมเต็มทีและครึ่งเดียว แต่มีข้อแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยในเรื่องการคำนวณ ซึ่งจะกล่าวเป็นข้อ ๆ ได้ดังนี้

การออกแบบวงจรคุมค่าธรรมดาสำหรับ วงจรบริดจ์สามเฟสควบคุมเต็มที สำหรับใช้กับวงจรจุดชนวนแบบใช้ฟังก์ชันรูปฟันเลื่อยอ้างอิง


(โคทม อาริยา , 2531)

พื้นฐานการออกแบบระบบคุมค่าพิจารณาได้ตามบทที่ 6 ในที่นี้เราจะขอยกสูตรต่าง ๆ มาใช้เลย การศึกษาฟังก์ชันโอนย้ายของวงจรเรียงกระแสควบคุม



รูปที่ 7.23 วงจรเทเวอนินของวงจรเรียงกระแส

ให้  $L_c$  เป็นความเหนี่ยวนำของการสับเปลี่ยนกระแส วิธีหาได้จากการประมาณดังนี้



รูปที่ 7.24 แผนภาพใช้ประกอบการอธิบายวิธีหา  $L_c$

จากรูป 7.24 ให้

T แทนหม้อแปลงขนาด 300 kVA

B แทนเบรกเกอร์

### C แขนงจรเรียงกระแส

จาก T - B ใช้สายขนาด 400 มม<sup>2</sup> 50 เมตร

B - C ใช้สายขนาด 16 มม<sup>2</sup> 20 เมตร

หาคุณสมบัติหม้อแปลง 300 kVA โดยประมาณได้ใกล้เคียงกับหม้อแปลง 315 kVA ในตารางที่ 7.1  $R_1$  ประมาณ 6.30มΩ,  $X_1$  ประมาณ 19.30มΩ

สายส่ง 400 มม<sup>2</sup> 50 เมตร จากตาราง 7.2  $R_2 \approx 2.24\text{ม}\Omega$ ,  $X_2 \approx 4.045\text{ม}\Omega$

สายส่ง 16 มม<sup>2</sup> 20 เมตร จากการประมาณค่า  $R_3 \approx 22.6\text{ม}\Omega$ ,  $X_3 \approx 1.8\text{ม}\Omega$

$$L_c = x_c / 2\pi f$$

$$x_c = x_1 + x_2 + x_3 = 25.145\text{ม}\Omega$$

$$L_c = (25.145 \times 10^{-3}) / (2\pi \times 50) = 0.08\text{mH}$$

หม้อแปลงไฟฟ้าแรงดันต่ำ 400/231 V 3 เฟส 4 สาย

ขนาดหม้อแปลง (kVA)	กระแสพิกัด (A)	กำลังสูญเสีย (kW)	Zk (%)	ความต้านทาน (มΩ)	รีแอกแตนซ์ (มΩ)
250	360	3.250	4	8.32	24.19
315	455	3.900	4	6.30	19.30
400	580	4.600	4	4.60	15.32
500	720	5.500	4	3.52	12.32
630	910	6.500	6	2.62	15.01
800	1150	11.000	6	2.75	11.68
1000	1440	13.500	6	2.16	9.36
1250	1800	16.400	6	1.68	7.49
1600	2300	19.800	6	1.24	5.87
2000	2880	20.900	6	0.81	4.70

ตารางที่ 7.1 หม้อแปลงไฟฟ้าแรงดันต่ำ 400/230 3 เฟส 4 สาย

(ธนบูรณ์ ศศิภาณุเดช, 2530)



ความต้านทานและรีแอคแตนซ์ของสายไฟ ตาม มอก.11-2518

ขนาดตัวนำ (mm <sup>2</sup> )	ความต้านทาน และรีแอคแตนซ์ (mΩ)	ความยาว (m)				
		10	20	50	100	200
35	R	5.140	10.280	25.70	51.40	102.80
	X	0.890	1.780	4.45	8.90	17.80
70	R	2.62	6.24	13.1	26.2	52.4
	X	0.863	1.726	4.315	6.63	17.26
120	R	1.50	3.00	7.5	15.0	30.0
	X	0.843	1.686	4.215	8.43	16.86
240	R	0.74	1.48	3.7	7.4	15.8
	X	0.833	1.666	4.165	8.33	16.66
400	R	0.448	0.896	2.24	4.48	8.96
	X	0.809	1.618	4.045	8.09	16.18

ตารางที่ 7.2 ความต้านทานและรีแอคแตนซ์ของสายไฟตาม มอก.11-2518

(ธนบูรณ์ ศศิภานุเดช , 2530)

สำหรับวงจรบริดจ์เรียงกระแสสามเฟส มีความเหนี่ยวนำเทเวนิน :  $L_1$


$$L_1 = 2L_c \approx 0.16\text{mH} \quad (6.68)$$

และมีความต้านทานเทเวนิน  $R_1$

$$R_1 = 3\omega L_c / \pi \quad (6.70)$$

$$\approx (3 \times 2\pi \times 50 \times 0.08) / \pi$$

$$\approx 24\text{m}\Omega$$



รูปที่ 7.25

วงจรสมมูลของวงจรเรียงกระแสและโหลด

จากแผ่นป้ายของมอเตอร์  $V_n = 440\text{V}$ ,  $I_{on} = 24\text{A}$ ,  $\omega_n = 1,460\text{rpm}$  (หรือ  $152.8 \text{ rad/s}$ )

จากการวัดด้วย บริดจ์ตัวต้านทาน (Impedance Bridge) ได้

$$R_a = 1.97\Omega, L_a \sim 29.45\text{mH}$$

จากสมการ  $T_t = (L_a + L_1)/(R_a + R_1)$  (6.73)

จะได้  $T_t = (29.45\text{mH} + 0.16\text{mH})/(1.97 + 0.024)$

$$T_t = 14\text{ms}$$

จากการประวิง  $T_c = T/12$  (6.51)

$$T = 20\text{ms} \text{ (ใช้ที่ } 50\text{Hz)}$$

$$\therefore T_c = 20 \times 10^{-3}/12 \sim 1.67\text{ms}$$

ให้  $T_{11}$  แทนค่าคงตัวการอินทิเกรต  $T_1$  ที่ใช้ในวงจรคัมค่ากระแส

$$T_{11} = 2(K_c/r_t)T_c \quad (6.77)$$

จากความผิดพลาดในการออกแบบที่เลือกใช่วงจรจุดชนวนที่ใช้การเปรียบเทียบแรงดันที่ควบคุม  $V_c$  กับฟังก์ชันอ้างอิงรูปฟันเลื่อย  $v_r$  ทำให้ได้วงจรคัมค่าที่ไม่ดีเพราะ  $V_c$  ไม่คงที่ ซึ่งต่างจากการใช่วงจรจุดชนวนที่ใช้ในการเปรียบเทียบแรงดันที่คัมค่า  $V_c$  กับฟังก์ชันอ้างอิงรูปโคไซน์ ซึ่งให้  $K_c$  คงที่ (โดย  $K_c = \Delta v_{d\alpha}/\Delta v_c \sim v_{d\alpha}$  (6.49))

จากสมการ

$$K_c = \Delta v_{d\alpha}/\Delta v_c = -v_{d\alpha} \Pi \sin(k_1 V_c) \quad (6.58)$$

จะเห็นได้ว่า  $K_{c(\max)} \sim v_{d\alpha} \Pi$  ที่  $\alpha$  หรือ  $k_1 V_c$  ประมาณ  $90^\circ$  หรือที่แรงดันขาออก 0 โวลต์ (ไม่พิจารณาเครื่องหมาย)

$$\therefore K_{c(\max)} = (5147440)\Pi \sim 3.67 \quad (\text{ไม่พิจารณาเครื่องหมาย})$$

เหตุผลที่เลือกออกแบบที่จุด  $K_{c(\max)}$  เนื่องจากว่า จุดนี้เป็นจุดที่เสถียรภาพได้ง่ายที่สุดนั่นเอง ผลกระทบที่สำคัญคือ จะทำให้ผลตอบสนองที่พิกัดข้ามมาก

หากเลือกออกแบบที่พิกัดแล้ว เวลาใช้งานที่ความเร็วรอบหรือโหลดต่ำ ๆ มอเตอร์จะกระตุก เนื่องจากการขาดเสถียรภาพนั่นเอง

จากสมการ (6.73) ให้  $r_t = (R_a + R_1) \cdot (I_{dn}/V_n)$

$$= (1.97 + 0.024) \cdot (24/440)$$

$$= 0.107$$

จะได้  $T_{11} = 2(3.67/0.107) \cdot (1.67 \times 10^{-3})$

$$\sim 114\text{ms}$$

แต่เนื่องจาก  $T_{11}$  ค่าที่ได้นี้มีค่ามากเกินไปจากบทที่ 6 เราขอมให้



$T_{11}$  น้ลดลงได้บ้างเพื่อให้ผลตอบสนองในย่านอื่น ๆ เร็วขึ้น ในการออกแบบจึงหาค่า

$$K_{c(\min)} = (514/440) \times \pi \times \sin[\cos^{-1}(440/514)]$$

ให้  $K_c$  (เฉลี่ย) เป็นค่าเฉลี่ยของ  $K_{c(\max)}$  และ  $K_{c(\min)}$

$$\begin{aligned} K_c (\text{เฉลี่ย}) &= (K_{c(\max)} + K_{c(\min)})/2 \\ &= (3.67 + 1.897)/2 \\ &= 2.78 \end{aligned}$$

นั่นคือ

$$T_{11} (\text{เฉลี่ย}) = 2(2.78/0.107) \times 1.67 \times 10^{-3}$$

การออกแบบที่  $T_{11}$  เฉลี่ยนี้ แม้จะให้ผลตอบสนองที่พิกัดดีขึ้น แต่เสถียรภาพขณะใช้งานที่ความเร็วรอบต่ำ ๆ ไม่สมบูรณ์

สำหรับในกรณีใช้วงจรถัดขึ้นวนที่ใช้การเปรียบเทียบแรงดันที่ควบคุม  $v_c$  กับฟังก์ชันอ้างอิงรูปโคไซน์  $v_r$  ทำให้ค่า  $K_c$  เปลี่ยนไปนั่นคือ

$$K_c = v_{d0} = V_{d0}/V_n = 514/440 = 1.168$$

$$\begin{aligned} \text{จะได้ } T_{11} &= 2(1.168/0.107) \times 1.67 \times 10^{-3} \\ &= 36.46\text{ms} \end{aligned}$$

เลือกค่าคงตัวเวลา  $T_n$  ของวงจรถัดขึ้นวน (ให้  $T_{n1}$ ) จากสมการที่ (6.76)

$$T_{n1} = T_c \quad (6.76)$$

$$\therefore T_{n1} = 14\text{ms}$$

สรุปสำหรับวงจรถัดขึ้นวนที่ใช้ในวงจรเรียงกระแสแบบบริดจ์สามเฟสควบคุมเต็มที่ มีค่า  $T_{n1} = 14\text{ms}$   $T_{11} = 114\text{ms}$  โดยประมาณ

จากความรู้พื้นฐานในบทที่ 2 นำมาใช้ประกอบในการหาค่า  $k_f$ , B และ J ได้ดังนี้ ที่  $I_f = 1.84\text{A}$ ,  $e = 375\text{V}$  ที่ความเร็วรอบ ( $n$ ) = 1,460rpm วัดโดยใช้สโตนเรจออกสซิโกลโคปบันทึกค่า

$$\begin{aligned} \text{ได้ } k_f &= (e/\omega_m)/I_f = [375/\{1,460 \times (2\pi/60)\}]/1.84 \\ &= 1.33 \text{ โวลต์ วินาที/แอมป์} \end{aligned}$$

หาค่า B จากสมการ  $k_f I_f I_a = J(d\omega/dt) + B\omega + T_L$

ให้ความเร็วรอบคงที่ (นั่นคือ  $\omega$  คงที่) และไม่ต่อกำลังไฟฟ้าเข้าหรือออกจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ขณะนี้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแม้จะต่ออยู่กับมอเตอร์ แต่เราสมมติว่า เป็นส่วนหนึ่งของมอเตอร์ นั่นคือให้สมมติให้  $T_L = 0$  นั่นเอง)

$$k_f I_f I_a = B\omega$$

$B_{no\ load}$  ที่ 1,460 รอบ/นาที,  $I_a = 0.31$  แอมป์,  $I_f = 1.84$  แอมป์

$$B = [1.33 \times 0.31 \times 1.84] / [2\pi \times (1,460/60)]$$

$$= 4.96 \times 10^{-3} \text{ นิวตันเมตร/เรเดียน/วินาที}$$

การหาค่า  $\tau_m$

จากสูตร  $k_f I_f I_a = J(dw/dt) + B\omega + T_L$

ถ้าให้  $I_a = 0$  A,  $T_L = 0$  Nm จะได้

$$0 = J(dw/dt) + B\omega$$

$$\omega = [2\pi \times (1,460/60)] e^{-(B/J)t}$$

เนื่องจาก  $B_{no\ load}$  เป็นค่าคงที่ และเคยกำหนดให้  $\tau_m = J/B$  นั่นคือ ที่  $t = \tau_m$

$$\omega = [2\pi \times (1,460/60)] e^{-1}$$

$$= 0.367 [2\pi \times (1,460/60)]$$

นั่นคือ ที่  $t = \tau_m$  ความเร็วเชิงมุมหรือความเร็วรอบจะลดลงเหลือ 0.367 เท่าของพิกัด (ถ้าเริ่มต้นที่พิกัด)

จากการทดลองให้มอเตอร์หมุนที่ความเร็วพิกัด ใช้กระแส  $I_f = 1.84$  A ต่อมาให้  $I_a = 0$  A วัดแรงดันจากเครื่องวัดรอบด้วยสโตนวอชซิลอสโคป เพื่อดูว่า ที่ความเร็วหรือแรงดันลดลงเหลือ 0.363 เท่าของค่าเดิม หรือค่าพิกัดได้  $t = 5.3$  วินาที นั่นคือ  $\tau_m = 5.3$  วินาที นั่นเอง

จาก  $\tau_m = J/B$

ดังนั้น  $J = \tau_m B$

$$= 5.3 \times 4.96 \times 10^{-3}$$

$$= 0.026 \text{ นิวตันเมตร/(เรเดียน/วินาที)}$$

ในบทที่ 6 เราได้กำหนดสมการมอเตอร์แทนคุณลักษณะของมอเตอร์ เพื่อใช้ในการออกแบบวงจรคุมค่า จากคุณสมบัติของมอเตอร์ที่ใช้ทดสอบนี้จะได้

แรงดันต้านแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ระบุ	$V_n$	(440 โวลต์)
กระแสอาร์เมเจอร์ที่ระบุ	$I_{an}$	(24 แอมป์)
กำลังไฟฟ้าที่ระบุ	$P_n$	(8.4 กิโลวัตต์)
ความเร็วรอบที่ระบุ	$n$	(1,460 รอบ/นาที)
คิดเป็นความเร็วเชิงมุมที่ระบุ	$\Omega_n = 1,460 \times 2 \times (\pi/60)$	
		$\approx 152.9$ เรเดียน/วินาที



ทอร์กที่ระบุ

$$M_n = P_n / \Omega_n \sim 8.4 \times 10^3 / 152.9$$

$$\sim 55 \text{ นิวตันเมตร}$$

แรงดันสนามที่ระบุ

$$V_{fn} \quad (220 \text{ โวลต์})$$

กระแสสนามที่ระบุ

$$I_{fn} \quad (2.05 \text{ แอมป์})$$

ในบทที่ 6 เรากำหนดให้  $T_m$  เป็นค่าคงตัวเวลาเชิงกลที่ใช้ในการคำนวณโดยให้

$$T_m = J \Omega_n / M_n$$

$$\therefore T_m = 0.026 \times (152.9 / 55)$$

$$= 72.28 \text{ ms}$$

ต่อมาพิจารณาค่าคงตัวเวลาของ  $T_{nn}$ ,  $T_{in}$  ซึ่งเป็นของวงจรมุมค่าความเร็วรอบ เนื่องจากขณะนี้ยังไม่มีกำบังกันให้ขดลวดสนามจึงใช้กระแสประมาณ 1.8 แอมป์ แทนที่จะเป็น 2.05 แอมป์ ที่พิกัดได้ นั่นคือ ควรใช้สูตร (6.119) แทน (6.116) ซึ่งจะได้  $\psi_{min} \sim 1.8 / 2.05 \sim 0.878$

$$T_{nn} = 8T_c (1/\psi_{min}) \sim 15.2 \text{ ms}$$

$$T_{in} = 32(T_c^2/T_m) \cdot (1/\psi_{min}) \sim 1.4 \text{ ms}$$

สรุป จากการคำนวณได้

$$T_{11} = 114 \text{ ms}$$

$$1/T_{11} = 8.77$$

$$T_{n1} = 14 \text{ ms}$$

$$1/T_{n1} = 71.4$$

$$T_{in} = 1.4 \text{ ms}$$

$$1/T_{in} = 714$$

$$T_{nn} = 15.2 \text{ ms}$$

$$1/T_{nn} = 65$$

สำหรับบางวงจรมุมค่าธรรมดาที่ใช้ในวงจรบริดจ์เรียงกระแสสามเฟสควบคุมเต็มที่โดยใช้วงจรถดชนวนที่ใช้ฟังก์ชันรูปฟันเลื่อยอ้างอิง

หลังจากคำนวณค่า  $T_{nn}$ ,  $T_{in}$ ,  $T_{n1}$ ,  $T_{11}$  ได้แล้ว นำมาออกแบบวงจร โดยใช้พื้นฐานจากบทที่ 5 ซึ่งในขณะนี้ยังไม่พิจารณาการใช้วงจรถดชนวนในส่วนต่าง ๆ มาคิด จากรูปที่ 7.26 วงจรมุมค่าธรรมดาสำหรับการควบคุมค่าแบบวงรอบปิด พิจารณาแรงดันจากเครื่องวัดรอบก่อน จากคุณสมบัติของเครื่องวัดรอบ 0.06 โวลต์/(รอบ/นาที) กระแสสูงสุด 0.18 แอมป์ วัดได้มากที่สุด 10,000 รอบ/นาที ในการออกแบบที่พิกัดมอเตอร์ 1,460 รอบ/นาที และเพื่อวัดที่ 2 เท่าของพิกัด นั่นคือ ที่ 2,920 รอบ/นาที (ประมาณ 3,000 รอบ/นาที)

แรงดันขาออกของเครื่องวัดรอบออกแบบให้ใช้สูงสุดในช่วงใช้งานที่

3,000 รอบ/นาที จะมีแรงดันขาออกเท่ากับ  $0.06 \times 3,000 = 180$  โวลต์ ซึ่งสูงเกินกว่าที่จะวัดโดยตรง จึงออกแบบวงจรแบ่งแรงดันโดยใช้  $R_{27}$  และ  $R_{25}$  ในการออกแบบจะไม่ให้  $R_{27}$  และ  $R_{25}$  รับกระแสจากเครื่องวัดรอบมากเกินไป เพราะจะทำให้แรงดันที่วัดได้ผิดพลาดเนื่องจากมีแรงดันตกคร่อมสายวัด หรือ เกินกำลังที่เครื่องวัดรอบจะจ่ายให้ ส่วนถ้าน้อยเกินไป วงจรภายนอกที่ต่อกับ  $R_{27}$  และ  $R_{25}$  อาจมาโหลดวงจรทำให้ได้ค่าผิดไป ในที่นี้เราเลือกใช้  $R_{27} = 75k$  โอห์ม และ  $R_{25} = 5.1k\Omega$  นั่นคือ

$$V_{mn} \text{ ที่ค่าพิกัด } V_{mn}(\text{rated}) = (0.06 \times 1,460 \times 5.1k) / (5.1k + 75k) \\ = 5.57 \text{ โวลต์}$$

$$V_{mn} \text{ ที่สูงสุด } V_{mn}(\text{max}) = (0.06 \times 3,000 \times 5.1k) / (5.1k + 75k) \\ = 11.46 \text{ โวลต์}$$

$$\text{มีกำลังสูญเสียสูงสุด } (180 \times 180) / (5.1k + 75k) = 0.4 \text{ วัตต์}$$

ดังนั้น เลือกใช้ตัวต้านทานขนาด 2 วัตต์

ในกรณีของการวัดกระแส จากการเลือกใช้เครื่องวัดกระแสยี่ห้อ LEM ซึ่งใช้ปรากฏการณ์ของฮอลล์ (Hall's effect) ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้

LEM MODULE 100 Amp

TYPE LT 100P

RATIO 1:1000

กระแสที่วัดจะเป็น 1,000 เท่าของกระแสที่ออกจากเครื่องวัด ในที่นี้ ใช้วัดกระแสที่ค่าพิกัด 24 แอมป์ จะมีกระแสออกจากเครื่องวัด 24mA และที่ค่าที่มากที่สุด (คาดว่าส่วนยอดของกระแสที่จะวัด) ประมาณ 50 แอมป์ นั่นคือ จะมีกระแสออกจากเครื่องวัด 50mA

จากผลดังกล่าวข้างต้นเลือกใช้  $R_{12}$  เท่ากับ 200 โอห์ม

$$\text{นั่นคือ ที่ } I_u(\text{rated}) \text{ จะมีแรงดัน } V_{m1}(\text{rated}) = 200 \times 24 \times 10^{-3} = 4.8 \text{ โวลต์}$$

$$\text{และ ที่ } I_u(\text{peak, max}) \text{ จะมีแรงดัน } V_{m1}(\text{peak, max}) = 200 \times 50 \times 10^{-3} \\ = 10 \text{ โวลต์}$$


พิจารณาการจำกัดค่า ในการใช้งานเราไม่ต้องการให้แรงดันขาออกของวงจรเรียงกระแสเกินกว่าพิกัดของมอเตอร์มากนัก เพราะ อาจทำให้มอเตอร์เสียหายได้ จากการคำนวณแรงดันขาออกจะมีค่าได้มากที่สุด 514 โวลต์ แต่เราขอจำกัดไว้ที่ประมาณ 450 โวลต์ นั่นคือ แรงดันขา 11 ของ TCA 785 หรือ  $V_{11}$  ไม่ควรน้อยกว่า



1.2 โวลต์ และไม่ควรเกินค่าสูงสุดของแรงดันขา 10 ของ TCA 785 ที่ตั้งไว้ (7.5 โวลต์) มากนัก ดังนั้น แรงดันขา 11 ของ TCA 785 ที่ใช้ควรจำกัดอยู่ที่ 1.2 - 8 โวลต์ ในส่วนของการจำกัดค่าในการตั้งค่าของวงจรมุมค่าความเร็วรอบ

ในการออกแบบวงจรมุมค่านี้ให้พิจารณาภาพรวมก่อน เพื่อกำหนดขีดของแรงดันที่ป้อนเข้าวงจรมุมค่า

แรงดันขาออกของวงจรรีเฟกกระแสมีค่าน้อยลงเมื่อ  $V_{11}$  มีค่ามากขึ้น ถ้าต้องการกระแสมากขึ้น  $V_{11}$  ก็ต้องลดลง นั่นคือ แรงดันตั้งค่าของวงจรมุมค่ากระแสต้องมีขีดเป็นบวกและแรงดันที่ได้จากอุปกรณ์วัดกระแสมีขีดเป็นลบ และเมื่อต้องการให้มอเตอร์หมุนเร็วขึ้นกระแสข้อมต้องมากขึ้น นั่นคือ แรงดันตั้งค่าของวงจรมุมค่าความเร็วรอบมีขีดเป็นลบและแรงดันที่ได้จากการวัดค่าความเร็วมีขีดเป็นบวกนั่นเอง วงจรมุมค่าความเร็วรอบพิจารณารูป 7.26 ประกอบ



รูปที่ 7.26

วงจรมุมค่าธรรมดาสำหรับการคุมค่าแบบวงรอบปิด

เมื่อไม่พิจารณาเครื่องหมายของแรงดัน ให้  $V_{sn} = V_{mn} = V_{on}$

(วงจรมุมค่าความถี่รอบ) นั่นคือ

$$R_{2e} = R_{21}$$

จุดที่ต้องการคือ  $T_{in} = 1.4\text{ms}$  และ  $T_{nn} = 15.2\text{ms}$  จากการเลือกค่าในหลาย ๆ ครั้ง เพื่อหาค่าที่ลงตัว พอสรุปได้ดังนี้

เราเลือกค่า  $R_{2e}$ ,  $R_{21}$  ระหว่าง  $10\text{k}\Omega$  ถึง  $100\text{k}\Omega$  ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ความต้านทานเหล่านี้เป็นโหนดต่อวงจรตั้งค่าและวงจรวัดมากเกินไป ในที่นี้ จากวงจรวัดเรามีวงจรมุมค่าสมบรูณ์รองรับอยู่ทำให้ลดผลกระทบอันนี้ได้บ้าง แต่ถ้าไม่ต่อวงจรมุมค่าสมบรูณ์ก็ควรให้ใช้งานได้ในที่นี้เราเลือก  $R_{2e} = R_{21} = 51\text{k}\Omega$  ให้  $R_{2e}$  เท่ากับ  $R_{2e}$  ขนาดกับ  $R_{21}$

$$R_{2e} = R_{2e}R_{21}/(R_{2e} + R_{21})$$

ให้  $R_{2e}$  ประมาณ  $22\text{k}$  โอห์ม

จากสูตร (5.11)

$$T_{nn} = (R_{19} + R_{18})C_1$$

เลือก  $C_1 = 0.15\mu\text{F}$  จะได้  $(R_{19} + R_{18}) = 100\text{k}\Omega$

จากสูตร (5.10)

$$T_{in} = \rho R_{21} C_1 (V_{on}/V_{sn})$$

$$V_{on} = V_{sn}$$

$$T_{in} = \rho R_{21} C_1$$

$$\rho = T_{in}/R_{21} C_1$$

$$= (1.4 \times 10^{-3}) / (51 \times 10^3 \times 0.15 \times 10^{-6})$$

$$= 0.183$$

จากการเลือก  $R_{19} + R_{18}$  ประมาณ  $100\text{k}\Omega$  นั่นคือ ให้  $R_{19} = 100\text{k}\Omega$  (ปรับค่าได้),

$R_{18} = 56\text{k}\Omega$  นั่นคือ  $R_{16} + R_{17} + R_{29}$  ประมาณ  $40$  โอห์ม ที่  $\rho = 0.183$  ควรจะประมาณให้  $R_{29} = 12\text{k}\Omega$ ,  $R_{16} = 25\text{k}\Omega$  (ปรับค่าได้),  $R_{17} = 2\text{k}\Omega$

ในการคุมค่าของ  $V_{sn}$  ในขณะนี้ เราออกแบบให้ความถี่รอบไม่ให้เกิดค่าที่พิกัด ดังนั้น จึงให้ขนาดของ  $V_{sn}$  ไม่ควรมีค่าเกินขนาดของ  $V_{mn}$  ที่ค่าพิกัด คือที่  $5.6$  โวลต์ แต่เนื่องจาก  $V_{sn}$  ที่ใช้มีค่าเป็นลบ นั่นคือ  $V_{sn}$  ไม่ควรมีน้อยกว่า  $-5.6$  โวลต์



สำหรับค่าที่มากที่สุดของ  $V_{sn}$  ประมาณ +1 โวลต์ ตามที่เคยอธิบายแล้วในบทที่ 5 อีกประการหนึ่ง ถ้าให้ค่า  $V_{sn}$  มากที่สุดประมาณ 0 โวลต์ แม้มอเตอร์จะไม่หมุน แต่อาจกระทบได้ เพราะสัญญาณรบกวน หรือ ขณะวงจรเริ่มทำงานโดยมีค่าเริ่มต้นเมื่อคำนวณแล้วจะได้ค่า  $R_{22}$  เป็นตัวต้านทานปรับค่าได้  $10k\Omega$ ,  $R_{23}$  ประมาณ  $12k\Omega$  และ  $R_{24}$  ประมาณ  $7.5k\Omega$

แรงดันขาออกของวงจรคุมค่าความเร็วรอบ ( $V_{on}$ ) นี้ก็คือ แรงดันตั้งค่า ( $V_{s1}$ ) ของวงจรคุมค่ากระแสขณะให้มอเตอร์เริ่มหมุน กระแสอาร์เมเจอร์ที่เข้ามอเตอร์อาจสูงเกินพิกัดเอสซีอาร์ทนได้ ดังนั้น เราควรมีวงจรจำกัดกระแสด้วย การจำกัดกระแสอาร์เมเจอร์เป็นการจำกัดค่า  $V_{on}$  หรือ  $V_{s1}$  นั่นเอง การจำกัดค่าเราใช้  $A_3$  ช่วย โดยให้  $V_{on}$  มีค่าที่พิกัดประมาณ 5.6 โวลต์ นั่นคือ จะจำกัดให้  $V_{on}$  ประมาณ 0 ถึง 6 โวลต์ โดยเลือก  $R_{14} = 10k\Omega$ ,  $R_{15} = 10k\Omega$ ,  $R_{13} = 0\Omega$  ส่วน  $R_{20}$  ใช้ในการป้องกันเพื่อไม่ให้แกว่ง จึงใส่ไว้ประมาณ  $10k\Omega$  เวลาทดสอบให้ปรับค่าขากลางของโพเทนชิโอมิเตอร์ไว้ที่พิกัดกระแสอาร์เมเจอร์ 24A

ด้วยวิธีเดียวกันสามารถคำนวณค่าต่าง ๆ ของวงจรคุมค่ากระแสได้ดังนี้

จาก	$T_{11} = 114ms$	$T_{n1} = 14ms$
เลือกให้	$V_{o1} \sim 1.2V$	ที่พิกัด 440V
	$V_{s1} \sim 5.6V$	ที่พิกัด 24A ตั้งค่า
	$V_{m1} \sim 4.8V$	ที่พิกัด 24A วัด

จะได้  $R_{11} = 180k\Omega$ ,  $R_{10} = 210k\Omega$ ,  $R_9 = 2k\Omega$ ,  $R_8 = 2.2k\Omega$  (ปรับค่าได้),  
 $C_2 = 4.7\mu F$ ,  $R_7 = 100k\Omega$ ,  $R_2 = 1.5k\Omega$ ,  $R_1 = 500\Omega$ ,  $R_3 = 1k\Omega$ ,  
 $\rho = 0.641$  โดยประมาณ

$V_{o1}$  เป็นแรงดันที่เข้าขา 11 ของ TCA 785 ไม่ควรมีค่าน้อยเกินไป เพราะจะทำให้แรงดันขาออกของวงจรเรียงกระแสมีค่ามากเกินไป (จาก  $V_{o1} = 0$  โวลต์ จะทำให้แรงดันขาออก 514 โวลต์ สูงกว่าพิกัดมอเตอร์ [440 โวลต์] มากเกินไป) เราจึงจำกัดไว้ที่ประมาณ 1 โวลต์ และ  $V_{o1}$  ไม่ควรมีการมากเกินไป เนื่องจาก วงจรเรียงกระแสจะจ่ายกระแสไหลอย่างต่อเนื่องแล้ว หาก SCR ยังคงนำกระแสอยู่เกินมุมจุดชนวน  $\alpha = 180$  องศาแล้ว อาจถือว่าวงจรเรียงกระแสทำงานผิดพลาดได้ ในทางปฏิบัติ มุมกระตุ้นจะถูกจำกัดไว้ไม่ให้เกิน  $165^\circ$  เพราะ ต้องให้เวลาสำหรับการหยุด



ทำงานของ SCR ด้วย ที่มุม  $165^\circ$  คิดเป็น  $V_{o_1} = (165^\circ/180^\circ) \times 7.5 = 6.8$  โวลต์ โดยที่  $V_r = 7.5$  โวลต์

นั่นคือ ให้  $D_3$  นำเมื่อ  $V_1 = -0.5V$  ขณะที่  $V_{o_1} = 1$  โวลต์

$D_4$  นำเมื่อ  $V_2 = +0.5V$  ขณะที่  $V_{o_1} = 6.8$  โวลต์

คำนวณหา  $R_4 = 2.2k\Omega$ ,  $R_5 = 5.6k\Omega$  และ  $R_6 = 12k\Omega$  โดยประมาณ ในทางปฏิบัติอาจใช้โพเทนชิโอมิเตอร์  $10k\Omega$  2 ตัว ในการปรับแทนก็ได้

### การออกแบบวงจรคุมค่าปรับตัวเอง สำหรับวงจรบริดจ์เรียงกระแสสามเฟสควบคุมเต็มทรี

จากผลกระทบขณะกระแสอาร์เมเจอร์ไหลอย่างไม่ต่อเนื่อง ในบทที่ 6 นั้น จะเห็นได้ว่า ค่า  $K_c$  มีค่าลดลง วงจรคุมค่าปรับตัวเองนี้ใช้เฉพาะวงจรอบปิดกระแสเท่านั้น เพราะ วงจรคุมค่ากระแสสัมพันธ์กับ  $K_c$  นั้นเอง ในการออกแบบวงจร กำหนดให้  $T_{nn}$ ,  $T_{in}$ ,  $T_{n1}$ ,  $T_{11}$  ที่ใช้ขณะกระแสอาร์เมเจอร์ไหลอย่างต่อเนื่องมีค่าใกล้เคียงกับค่าอื่น ๆ ของวงจรคุมค่ากระแสธรรมดาที่ใช้อยู่ แต่ขณะที่กระแสไหลอย่างไม่ต่อเนื่องในกรณีที่ใช้วงจรจุดชนวนที่ใช้ฟังก์ชันอ้างอิงรูปโคไซน์ จะปรับแต่งวงจรให้เหมาะสมที่ช่วงใดของการใช้งานก็ได้ แต่ในกรณีที่ใช้วงจรจุดชนวนที่ใช้ฟังก์ชันอ้างอิงรูปฟันเลื่อยควรปรับที่จุดวิกฤตหรือใกล้เคียง  $\alpha = \pi/2$  เพราะเป็นจุดที่  $K_c$  มีค่ามากที่สุด ในภาวะกระแสไหลอย่างต่อเนื่องนั่นเอง


เมื่อพิจารณาภาพรวมของวงจรคุมค่าปรับตัวเอง สำหรับวงจรบริดจ์เรียงกระแสสามเฟสควบคุมเต็มทรี แรงดันขาออกของวงจรเรียงกระแสมีค่าน้อยลงเมื่อ  $V_{11}$  มีค่ามากขึ้น ถ้าต้องการให้กระแสมากขึ้น  $V_{11}$  ก็ต้องมีค่าลดลง นั่นคือ แรงดันตั้งค่าของวงจรคุมค่ากระแสมีค่าเป็นลบ และแรงดันที่ได้จากอุปกรณ์วัดกระแสเป็นบวก และเมื่อต้องการให้มอเตอร์หมุนเร็วขึ้น แรงดันตั้งค่าของวงจรคุมค่ากระแสต้องมีค่าเป็นลบมากขึ้น นั่นคือ แรงดันตั้งค่าของวงจรคุมค่าความเร็วมีขั้วเป็นบวก และแรงดันที่ได้จากวงจรวัดความเร็วยังคงมี  $T_{nn}$  และ  $T_{in}$  ที่เท่าเดิม ตัวต้านทานและตัวเก็บประจุยังคงใช้ค่าเดิมได้ แต่จะมีการสลับทิศทางของไดโอด  $D_2$  และขั้วของแรงดันที่เข้าทั้งหมด

สำหรับวงจรคุมค่ากระแสจะใช้วงจรใหม่ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างระหว่าง PI กับ I ได้ แสดงด้วยรูปที่ 5.11 ซึ่งนำมาเขียนใหม่เป็นรูปที่ 7.27 เพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณา ขอพิจารณาวงจรพื้นฐานตามรูปที่ 5.12 ในตอนแรกให้พิจารณาเมื่อวงจรมีโครงสร้างแบบ PI เลือกใช้ที่



- $V_{o1} \sim 1.2$  โวลต์ ที่พิกัด 440 โวลต์
- $V_{s1} \sim 5.6$  โวลต์ ที่พิกัด 24 แอมป์ จากการตั้งค่า
- $V_{m1} \sim 4.8$  โวลต์ ที่พิกัด 24 แอมป์ จากการวัด
- $T_{i1} = 114ms, T_{n1} = 14ms$

รูป 7.27



รูป 7.27

วงจรคุมค่าแบบปรับตัวเองสำหรับคุมค่ากระแส

ในทันเลือก  $C_4 = 1.5\mu F$  และ  $R_{37} = 100k\Omega$

จากสมการ (5.28)

$$T_{n1} = [(R_{33} + R_{36}) / (R_{33} + R_{36} + R_{37})] R_{37} C_4$$

จะได้  $R_{33} + R_{36} = 10k\Omega$

เลือกใช้  $R_{33} = 5.6k\Omega$ ,  $R_{36} = 10k\Omega$  (ปรับค่าได้)

ดังนั้น  $T_{n1}$  จะปรับค่าได้ระหว่าง 8ms ถึง 20ms

จากสมการที่ (5.27) การปรับค่า  $R_{36}$  จะมีผลต่อ  $T_{11}$  เราจึงให้  $(R_{33} + R_{36}) \ll R_{37}$  นั้นเอง เพื่อลดผลกระทบอันนี้นั้นเอง แต่ในการออกแบบเราต้องเพื่อผลอันนี้ด้วย

$$T_{11} = [(R_{39} + R_{40}) / (R_{33} + R_{36} + R_{37})] R_{32} C_6 (V_{o1} / V_{s1})$$

$$114 \times 10^{-3} = [(R_{39} + R_{40}) / 105.6 \times 10^3] \times 210 \times 10^3 \times C_6 (1.2 / 5.6)$$

$$0.26752 = (R_{39} + R_{40}) C_6$$

ใช้  $R_{32} = 210k\Omega$ ,  $R_{31} = 180k\Omega$  เลือก  $C_6 = 4.7\mu F$

จะได้  $R_{39} + R_{40} = 56k\Omega$  เลือก  $R_{39} = 25k\Omega$


$$R_{40} = 100k\Omega (\text{ปรับค่าได้})$$

$R_{44}$ ,  $R_{43}$ ,  $R_{42}$  ใช้ค่าเดิมที่ได้จากวงจรคูล์ค่าธรรมดา คือ  $R_{44} = 12k\Omega$

$$R_{43} = 5.8k\Omega$$


$$R_{42} = 2.2k\Omega$$

เนื่องจากว่า ออปแอมป์ในวงจรคูล์ค่าแบบปรับตัวเองนี้ไม่สามารถทำงานตามอุดมคติได้ วงจรจึงต้องมี  $R_{38}$  ค่าเล็ก ๆ เพื่อทำให้เกิดเสถียรภาพขึ้น ขอให้พิจารณารูปที่ 7.28 วงจรจะผลตอบแทนเชิงความถี่ตามรูปที่ 7.29



รูปที่ 7.28 วงจรคูล์ค่าแบบ PD





รูปที่ 7.29

ผลตอบเชิงความถี่ของวงจรมุมค่าแบบ PD ซึ่งใช้ออปแอมป์ไม่อุดมคติ

ในย่านความถี่สูง หากไม่ได้ต่อ  $R_{3B}$  ผลของขั้ว  $\omega_0$  (ความถี่ที่จุดตัด) ของออปแอมป์จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เฟสเพอเรนซีเอตสั้นสุดลงที่ความถี่  $\omega_d$  อย่างไรก็ตาม ถ้าไม่มีขั้วอื่นใดในฟังก์ชันโอนย้ายที่ความถี่ใกล้เคียงกับ  $\omega_d$  วงจรมุมค่าก็มีเสถียรภาพที่ไม่สู้ดี ดังนั้นเราจึงนิยมต่อความต้านทานค่าเล็ก ๆ  $R_{3B}$  อนุกรมกับ  $C_4$  ในรูปที่ 7.28 ซึ่งมีผลทำให้เกิดขั้วของฟังก์ชันโอนย้าย  $G_R(s)$  ที่มีค่าเท่ากับ

$$1/T_b \approx 1/R_{3B} C_4$$

เมื่อต่อความต้านทาน  $R_{3B}$  ก็จะทำให้เกิดความถี่หักมุม  $1/T_b$  ที่ความถี่สูงกว่า  $1/T_b$  ผลตอบเชิงความถี่จะมีความลาดชันเท่ากับ 0 ไปจนถึงความถี่  $1/T_c$  ซึ่งที่ความถี่นี้ ผลของขั้ว  $\omega_0$  ของ ออป-แอมป์ จะทำให้ผลตอบเชิงความถี่ลดลงด้วยความลาดชันเท่ากับ -1 (ดูรูปที่ 7.29)

ฟังก์ชันโอนย้ายที่ให้กราฟของผลตอบเชิงความถี่ดังในรูปที่ 7.29

จะมีนิพจน์ดังนี้

$$G_R(s) = K_1 (1+sT_n) / [(1+sT_b)(1+sT_c)]$$



ค่า  $R_{3e}$  ที่ใช้ อาจได้มาจากการทดลองขณะดูผลตอบสนองเชิง

ความถี่ หรือ อาจได้จากการคำนวณก็ได้โดย

$$R_{3e} \geq \sqrt{(1+R_1/R_{3e})R_2/\pi f_T^* C_2 - [1+(R_1/R_{3e})]R_2/A_u}$$

โดยที่  $A_u$  เป็นอัตราขยายของออปแอมป์ประมาณ 10,000 (สำหรับ LF 374)

$f_T^*$  เป็นความถี่ช่วงกว้าง (Band width) 1MHz (สำหรับ LF 374)

ขนาดของ  $R_{3e}$  ที่ได้จากการคำนวณนี้เป็นค่าโดยประมาณ เพื่อให้วงจรทำงานได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ควรเลือกออปแอมป์ที่ผ่านความถี่สูงได้มากที่สุดเท่าที่จะเลือกได้ เพื่อลดค่า  $R_{3e}$  ที่ใช้

นั่นเอง จากการคำนวณใช้  $R_{3e}$  ควรมีค่าสูงกว่า 140Ω ซึ่งเราควรใช้ 300Ω เมื่อวงจร

ทำการคุมค่าแบบ I จะมีค่าคงตัวเวลาตามสมการที่ (5.30) ถ้าต้องการ  $T_{11}$  ใหม่

เท่ากับ  $T_{11}$  เดิม ให้ใช้  $R_3 = R_1 + R_2 \approx 56k\Omega + 100k\Omega$  (ปรับค่าได้)

จากการทดลองปรับค่า  $R_3$  พบว่าหากใช้ที่  $T_{11}$  เดิม ระบบอาจยังขาดเสถียรภาพได้ เราจึงเพิ่มค่า  $R_3$  ไปเรื่อย ปรับแต่งให้เหมาะสม ทั้งการสวิทช์เสถียรภาพของระบบ และเวลาในการตอบสนองต่างๆ เป็นไปได้ที่  $R_3$  จะมีค่าเป็นเมกะโอห์มขึ้นไปได้

จากการทดลองพบว่า หากวงจร PD นี้ทำงานไม่สมบูรณ์ วงจรรวมซึ่งเป็นวงจร PI จะไม่สามารถทำงานได้ นั่นคือวงจร PD ที่เราต้องการ แต่ใช้งานได้แต่เป็น P เมื่อรวมกับวงจร I ก็จะได้แต่ I ไม่ใช่ PI ระบบจึงทำงานได้ไม่ดี เมื่อใช้งานขณะที่ วงจรไม่สมบูรณ์ เราต้องพยายามปรับแต่งวงจรคุมค่าให้สามารถรักษาเสถียรภาพได้ตลอดย่านที่ใช้งาน ผลก็คือ การคุมค่า และผลตอบสนองต่อภาระทางกลไม่ดีเลย ขอลำดับปัญหาที่พบคือ ในตอนแรกเราออกแบบวงจร PD โดยใช้ออปแอมป์ เบอร์ LM348 ผลก็คือ ต้องใส่  $R_{3e}$  มีค่าประมาณ 1kΩ ขึ้นไป วงจร PD จึงมีเสถียรภาพ แต่วงจรทำงานได้แค่ P เท่านั้น (จากการวัดผลตอบสนองเชิงความถี่) เราจึงออกแบบใหม่ใช้ออปแอมป์เบอร์ LF 347 ต้องใส่  $R_{3e}$  มีค่าประมาณ 100 Ω ขึ้นไป วงจร PD ถึงมีเสถียรภาพวงจรทำงานดีขึ้นจากเดิมเล็กน้อย ครั้งสุดท้าย เราเลือก ออปแอมป์เบอร์ OPA27 ซึ่งเป็นชนิด Ultra-low noise precision operational amplifier มีช่วงกว้างของการตอบสนองความถี่ 5 MHz ผลที่ได้ใช้  $R_{3e}$  เพียง 30 Ω เท่านั้น นั่นคือ เราต้องพยายามทำให้วงจรในส่วนนี้เป็น PD ที่สมบูรณ์ ให้ได้ วงจรรวมจึงจะเป็น PI ตามที่เราต้องการ ผลจากการใช้ออปแอมป์ตัวนี้ ระบบสามารถทำงานได้ ณ จุดที่คำนวณจากเอกสารประกอบ(โคทม อาริยา, 2531)



เราใช้ CMOS เบอร์ 4066 เป็นสวิตช์ ดังนั้น เราจะต้องหาแหล่งจ่ายไฟไม่เกิน 15 โวลต์ ให้ในที่นี้ขาลบของไอซีต่อกับ -12 โวลต์ ขาวกต่อกับแรงดันประมาณ 2.7V จากซีเนอร์ไดโอด ( $ZD_1$ ) โดยมี  $R_{52}$  (330 $\Omega$ ) เป็นตัวลดทอนแรงดัน ขณะที่วงจรมีสแตทิสทำงาน ภาวะลอจิก "1" แรงดันขาออกจะประมาณ -12 โวลต์ ออปแอมป์  $A_1$  ทำงานเป็นวงจรมุมค่าแบบฮิสเตอริซิส ส่วนออปแอมป์  $A_2$  เป็นวงจรถกลับเฟส วงจรมุมค่าแบบฮิสเตอริซิสจะตรวจวัดสัญญาณจากอุปกรณ์วัดกระแส เพื่อดูว่ามีกระแสอาร์เมเจอร์ไหลหรือไม่ หากไม่มีกระแสอาร์เมเจอร์ไหลจะส่งสัญญาณลอจิก "1" ไปยังวงจรมุมค่าแบบปรับตัวเองเพื่อให้ทำงานแบบ I สัญญาณลอจิก "1" นี้จะผ่านวงจรถกลับเฟส เพื่อเปลี่ยนสัญญาณลอจิก "0" ส่งไปวงจรมุมค่าแบบปรับตัวเอง เพื่อให้หยุดการทำงานแบบ PI ในกรณีตรงข้ามกัน หากมีกระแสอาร์เมเจอร์ไหล วงจรมุมค่าแบบปรับตัวเองจะทำงานแบบ PI หยุดการทำงานแบบ I

#### การออกแบบวงจรมุมค่าแบบฮิสเตอริซิสจากรูปที่ 5.13

จากสมการ (5.35)  $x_{oa} = 2[R_2 / (R_1 + R_2)]x_{sat}$

ให้แรงดันอ้างอิง  $V_n = 1$  โวลต์

$$x_{sat} = 12$$

เลือก  $0 \leq R_{45} \leq 10k\Omega$

เลือกปรับ  $0 \leq x_{oh} \leq 2.08$

นั่นคือ จะได้  $R_{46} = 240k\Omega$  โดยประมาณ

$$x_{oa} = +1.043$$

$$x_{ob} = -1.043$$

ให้  $R_{55} = 100k\Omega, R_{56} = 100k\Omega$

จาก  $(V_s + V_m)/2 = V_-$

ในที่นี้เลือก  $-4V \leq V_s \leq 4V$

นั่นคือ สามารถปรับ  $V_m$  ให้แรงดันขาออกเปลี่ยนระดับได้ในช่วง -6 ถึง +6 โวลต์ ได้

ขึ้นอยู่กับค่าปรับ  $V_s$  นั้นเอง  $R_{50}$  (22k $\Omega$ ),  $R_{51}$  (22k $\Omega$ ) ใส่ไว้สำหรับจำกัดกระแส

ที่ผ่าน  $D_{11}$  (1N4148) และ  $D_{10}$  (1N4148) ตามลำดับ ในขณะที่เป็นลอจิก "0"

ออปแอมป์  $A_6$  ใช้เป็นวงจรถกลับเฟส อัตราขยายเท่ากับหนึ่ง เลือก

$$R_{47} = R_{49} = 100k\Omega \text{ และ } R_{48} = 51k\Omega$$

การออกแบบวงจรมุมค่าธรรมดา สำหรับวงจรมัดจ็เรียงกระแส

### สามเฟสควบคุมครึ่งเดียว

มีการคำนวณคล้ายกับการออกแบบวงจรคุมค่าธรรมดา สำหรับวงจร

บริดจ์เรียงกระแสสามเฟสควบคุมเต็มๆ ในกรณีที่ใช่วงจรจุดชนวนที่ใช้ฟังก์ชันอ้างอิงรูป  
โคไซน์จะได้  $K_c = v_{d0}/2 \approx 514/(440 \times 2) = 0.584$  เวลาประวิงที่ใช้  $T_c$  มีค่า  
เท่ากับ  $T/6$  นั่นคือ  $T_c$  มีค่าเป็น 2 เท่าของ  $T_c$  ที่ใช่วงจรบริดจ์เรียงกระแสสามเฟส  
ควบคุมเต็มๆ ผลก็คือ  $T_{11}$  ยังคงใช้ค่าเดียวกับวงจรบริดจ์เรียงกระแสสามเฟสควบคุมเต็ม  
ๆ ที่ได้

ในทำนองเดียวกัน หากใช่วงจรจุดชนวนที่ใช้ฟังก์ชันอ้างอิงรูปฟันเลื่อย

$K_c = -(v_{d0}/2)\pi \sin(k_1 V_c)$  สังเกตได้ว่า จุดวิกฤตยังอยู่ที่มุมจุดชนวนเดียวกับวงจร  
บริดจ์เรียงกระแสสามเฟสควบคุมเต็มๆ แต่แรงดันไฟฟ้าขาออกของวงจรเปลี่ยนไป โดยจะ  
ไปอยู่ที่แรงดันประมาณ  $(1/2)V_{d0}$  หรือ 257 โวลต์ นั่นเอง

กล่าวโดยสรุป วงจรคุมค่ากระแสยังคงใช่วงจรเดิมได้ แต่การปรับ  
แต่งวงจรเพื่อหาจุดที่เหมาะสมควรไปอยู่ที่แรงดันขาออก 257 โวลต์ หรือ  $\alpha = \pi/2$  นั้น  
เอง ต่อมาเมื่อพิจารณาถึงค่า  $T_{nn}$  และ  $T_{in}$  ทั้งสองค่าขึ้นกับ  $T_c$  ดังนั้นจากสมการ

(6.119)

$$\begin{aligned} T_{nn} &= 8T_c (1/\psi_{min}) \\ &= 8(T/6) (1/\psi_{min}) \\ &= 8(20 \times 10^{-3}/6) (1/0.878) \\ &= 30.4\text{ms} = 2 \text{ เท่าของ } T_{nn} \text{ ในวงจรคุมค่า} \\ &\quad \text{สำหรับวงจรบริดจ์เรียงกระแส} \\ &\quad \text{สามเฟสควบคุมเต็มๆ} \end{aligned}$$

และจาก (6.104)

$$\begin{aligned} T_{in} &= 32(T_c^2/T_m) (1/\psi_{min}) \\ T_{in} &= 32(20 \times 10^{-3}/6)^2 / (72.28 \times 10^{-3}) (1/0.878) \\ &= 5.6\text{ms} = 4 \text{ เท่าของ } T_{in} \text{ ในวงจรคุมค่าสำหรับ} \\ &\quad \text{วงจรบริดจ์เรียงกระแสสามเฟสควบคุม} \\ &\quad \text{เต็มๆ} \end{aligned}$$

สรุปได้ว่า สำหรับวงจรคุมค่าธรรมดาที่ใช่วงจรบริดจ์เรียงกระแสสามเฟสควบคุม  
ครึ่งเดียว

$$T_{11} = 114\text{ms}$$

$$T_{n1} = 14\text{ms}$$

$$1/T_{11} = 8.77$$

$$1/T_{n1} = 71.4$$



$$T_{in} = 5.6\text{ms}$$

$$1/T_{in} = 178.6$$

$$T_{nn} = 30.4\text{ms}$$

$$1/T_{nn} = 32.9$$

เนื่องจาก

$$V_{o1} = 1.8 \text{ โวลต์ ที่จำกัด } 440 \text{ โวลต์}$$

$$V_{s1} = 5.6 \text{ โวลต์ ที่จำกัด } 24 \text{ แอมป์ จากการตั้งค่า}$$

$$V_{m1} = 4.8 \text{ โวลต์ ที่จำกัด } 24 \text{ แอมป์ จากการวัด}$$

$$\text{ที่ } T_{11} = 114\text{ms}, T_{n1} = 14\text{ms}$$

สังเกตได้ว่า เมื่อเทียบกับวงจรคัมค่าธรรมดาที่ใช้สำหรับวงจรบริดจ์เรียงกระแสสามเฟส ความคุมเต็มที่ได้เดิม  $V_{o1}$  เท่านั้นที่เปลี่ยน ในการปรับปรุงวงจรจึงปรับเฉพาะค่า  $R_{10}$  และ  $R_{11}$  เท่านั้น

$$\begin{aligned} R_{11} \text{ (ใหม่)} &= R_{11} \text{ (เดิม)} \cdot V_{o1} \text{ (เดิม)} / V_{o1} \text{ (ใหม่)} \\ &= 180 \times 10^3 \times (1.2/1.8) \\ &= 120\text{k}\Omega \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} R_{10} \text{ (ใหม่)} &= R_{10} \text{ (เดิม)} \cdot V_{o1} \text{ (เดิม)} / V_{o1} \text{ (ใหม่)} \\ &= 210 \times 10^3 \times (1.2/1.8) \\ &= 150\text{k}\Omega \text{ โดยประมาณ} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} R_7 \text{ (ใหม่)} &= R_{11} \text{ (ใหม่)} \text{ ขนานกับ } R_{10} \text{ (ใหม่)} \\ &= (R_{11} \text{ (ใหม่)} \times R_{10} \text{ (ใหม่)}) / (R_{11} \text{ (ใหม่)} \\ &\quad + R_{10} \text{ (ใหม่)}) \\ &= 68\text{k}\Omega \end{aligned}$$

ในส่วนของการจำกัดค่าให้  $V_{11}$  อยู่ระหว่าง 1.5 โวลต์ ถึง 8 โวลต์

จากการคำนวณได้ค่า  $R_4 = 3\text{k}\Omega$ ,  $R_5 = 5\text{k}\Omega$ ,  $R_6 = 12\text{k}\Omega$  โดยประมาณ

ส่วนค่าตัวต้านทานและตัวเก็บประจุอื่น ๆ ยังคงใช้ค่าเดิมดังนี้

$$R_1 = 500\Omega, R_2 = 1.5\text{k}\Omega, R_3 = 1\text{k}\Omega, R_8 = 2.2\text{k}\Omega, C_2 = 4.7\mu\text{F},$$

$$R_9 = 2\text{k}\Omega$$

$$T_{nn} = (R_{19} + R_{18})C_1 = 30.4\text{ms}$$

เพื่อให้สามารถใช้  $R_{19}$ ,  $R_{18}$  ใกล้เคียงกับค่าเดิม (ในวงจร

คัมค่าความเร็วรอบสำหรับวงจรบริดจ์เรียงกระแสสามเฟสควบคุมเต็มที) จึงเลือก  $C_1$

ประมาณ 2 เท่า คือ  $0.33\mu\text{F}$

$$\text{สำหรับ } T_{in} = \rho R_{21} C_1 (V_{on} / V_{sn})$$



แต่  $C_1$  เป็น 2 เท่าของ  $C_1$  เดิม

ดังนั้น  $R_{21}$  ควรเป็น 2 เท่าของ  $R_{21}$  เดิมด้วย

เลือก  $R_{21}$  และ  $R_{2e}$  เท่ากับ  $2 \times 51 \times 10^3 = 100k\Omega$

การออกแบบวงจรคูล่าปรับตัวเอง สำหรับวงจรบริดจ์เรียงกระแส  
สามเฟสควบคุมครึ่งเดียว

ในการปรับแต่งวงจรนี้ ใช้หลักการเดียวกับวงจรคูล่าปรับตัวเอง สำหรับวงจรบริดจ์เรียงกระแสสามเฟสควบคุมเต็มทีมนั้นเอง วงจรคูล่าความเร็วยุโรปปรับ ประจุจากวงจรคูล่าเต็มที่ใช้ในวงจรคูล่าธรรมดาของวงจรบริดจ์เรียงกระแสสามเฟสควบคุมครึ่งเดียว วงจรคูล่าแบบฮิสเตอร์เรซิสยังคงใช้วงจรคูล่าเต็มทีมนั้นเองที่ใช้ในวงจรบริดจ์เรียง กระแสสามเฟสควบคุมเต็มทีมนั้นเอง วิธีปรับปรุงก็เช่นเดียวกับการปรับปรุงวงจรคูล่าธรรมดาจากที่ใช้กับวงจรบริดจ์เรียงกระแสสามเฟสควบคุมเต็มทีมนั้นเอง มาใช้กับวงจรบริดจ์เรียง กระแสสามเฟสควบคุมครึ่งเดียว

ในการปรับแต่งวงจรคูล่านี้ วงจรคูล่าธรรมดาสามารถใช้งานได้ เฉพาะที่ ขณะกระแสต่อเนื่องเท่านั้น แต่เมื่อใดก็ตามที่เข้าสู่ภาวะกระแสไหลไม่ต่อเนื่อง ระบบจะขาดเสถียรภาพ เมื่อวัดความเร็วยุโรปพบว่ามอเตอร์จะแกว่ง ซึ่งการแกว่งนี้ในบาง ครั้งจะยิ่งมากขึ้นหรือน้อยลงได้ ดังนั้นจึงต้องมีการปรับชดเชยผลอันนี้ นั่นคือ ปรับให้  $T_{11}$  มากขึ้น  $T_{n1}$  น้อยลงหรืออาจปรับ  $T_{nn}$  น้อยลง  $T_{in}$  มากขึ้นก็ได้ เพื่อให้เกิดเสถียรภาพ แต่ก็ไม่สามารถระบุว่าจะจุดไหนเป็นจุดทำงานที่เหมาะสมที่สุด จากการทดลองพบว่า เปอร์ เซนต์ของการคูล่า อาจมากกว่า 1% ที่นิกิต เวลาตอบสนองต่อภาวะทางกลอาจนานกว่า 2 วินาทีได้ ความแม่นยำ สถิตและความแม่นยำพลวัต ไม่ดีนัก กล่าวคือมีช่วงความเร็วรอบ ขึ้นลงเมื่อภาระทางกลเปลี่ยนแปลงอยู่ในช่วง 80 ถึง 130 รอบ/นาที ขณะที่ใช้งานโดยใช้ วงจรคูล่าแบบปรับตัวเองเพียง 2-3 รอบ/นาที

จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้ เป็นการออกแบบวงจรคูล่าสำหรับใช้กับ วงจรจุดชนวนที่ใช้ฟังก์ชันฟันเลื่อยอ้างอิง ถ้าเราจะหาวงจรคูล่าสำหรับใช้กับวงจรจุด ชนวนที่ใช้ฟังก์ชันโคไซน์อ้างอิงก็สามารถคำนวณหาได้โดยวิธีการและหลักการเดียวกัน จึง ไม่ขอแสดงตัวอย่างในการคำนวณหาอีก