


การออกแบบและสร้างเครื่องให้ความร้อนแบบเหนี่ยวนำ


เครื่องให้ความร้อนแบบเหนี่ยวนำที่ได้พัฒนาและวิจัยขึ้นนี้ จัดว่าเป็นประเภทที่สร้างไฟฟ้ากระแสสลับด้วยสิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำ โดยมีวงจรรีเลย์อินเวอร์เตอร์เป็นแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ (Voltage Source Inverter) ซึ่งมีความถี่สูงประมาณ 50 กิโลเฮิร์ตซ์ จ่ายให้กับขดลวดเหนี่ยวนำ สิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำที่ใช้ได้แก่ทรานซิสเตอร์กำลังแบบไบโพลาร์ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ (Device) กำลังขนาดใหญ่ที่หาได้ง่าย ราคาถูก และทนพิกัดทั้งกระแสและแรงดันได้สูงแต่ต้องใช้ในการขับนำที่ยุ่งยาก โดยเฉพาะถ้าต้องพยายามขับนำให้ทำงานที่ความถี่สูงเพื่อให้ใช้กับงานชุบแข็งผิวได้ดี ในบทนี้จะกล่าวถึงการออกแบบและสร้างเครื่องให้ความร้อนแบบเหนี่ยวนำ โดยแยกอธิบายส่วนประกอบของเครื่องทีละส่วน ซึ่งส่วนประกอบของเครื่องให้ความร้อนนั้นแบ่งตามหน้าที่และความสำคัญได้ 5 ส่วน ดังแสดงในบล็อกไดอะแกรมในรูปที่ 4.1



รูปที่ 4.1 บล็อกไดอะแกรมแสดงส่วนประกอบของเครื่องให้ความร้อนแบบเหนี่ยวนำ

4.1 แหล่งจ่ายไฟตรง

ภาคนี้แสดงไว้ในบล็อกที่ 1 ของรูป วงจรในส่วนนี้ทำหน้าที่เป็นแหล่งจ่ายกำลังให้แก่เครื่องให้ความร้อนแบบเหนี่ยวนำ โดยจะรับแรงดันไฟกระแสสลับ 3 เฟสขนาด 380 โวลต์ ความถี่ 50 เฮิรตซ์ ผ่านวงจรเรียงกระแส 3 เฟส แบบบริดจ์ แล้วผ่านวงจรกรอง โดยใช้ตัวเก็บประจุ ทำให้ได้ค่าแรงดันไฟตรงประมาณ 500 โวลต์ วงจรในส่วนนี้แสดงรายละเอียดไว้ในรูปที่ 4.2



รูปที่ 4.2 วงจรเรียงกระแส 3 เฟสแบบบริดจ์

จากรูปที่ 4.2 ความต้านทานต่ออนุกรมกับตัวเก็บประจุ มีหน้าที่จำกัดกระแสเมื่อวงจรเริ่มทำงาน เพราะในช่วงเวลานี้ แรงดันที่ตัวเก็บประจุยังมีค่าประมาณศูนย์โวลต์ ทำให้กระแสที่ไหลอัดประจุให้แก่ตัวเก็บประจุมีค่าค่อนข้างสูง ซึ่งกระแสจำนวนนี้จะไหลผ่านไดโอดของวงจรเรียงกระแส อันอาจทำให้ไดโอดเสียหายได้ เมื่อแรงดันคร่อมตัวเก็บประจุมีค่าเพิ่มขึ้นถึงระดับที่เหมาะสมแล้ว ตัวต้านทานนี้จะถูกลัดวงจรด้วยแมคเนติกคอนแทกเตอร์ เพื่อไม่ให้เกิดกำลังสูญเสียที่ R_s ขณะวงจรทำงาน และวงจรเรียงกระแสจะได้ส่งผ่านกำลังได้เต็มที่ ส่วนความต้านทานที่ต่อขนานกับตัวเก็บประจุมีหน้าที่คายประจุทิ้งไป เมื่อวงจรหยุดทำงานแล้ว เพื่อป้องกันมิให้เกิดอันตรายเนื่องจากประจุที่ค้างอยู่ ทั้งนี้เพราะประจุที่ค้างอยู่มีปริมาณมากและมีแรงดันสูง รายละเอียดเกี่ยวกับการออกแบบค่าต่าง ๆ ในภาคเรียงกระแสนี้จะกล่าวถึงเป็นหัวข้อต่อไป

4.1.1 การออกแบบค่าความจุของตัวเก็บประจุที่ใช้กรองแรงดัน

ข้อมูลในการออกแบบ

แรงดันไฟตรงที่ได้จากการเรียงกระแสเมื่อนำวงจรกรองจะมีค่ายอด	=	537.4 โวลต์
ให้แรงดันกระแสเพื่อมีค่ายอดถึงยอดเป็น 2 เปอร์เซ็นต์ของแรงดันยอด	=	537.4x0.02
	=	10.8 โวลต์
แรงดันเฉลี่ยที่ตัวเก็บประจุจะมีค่า	=	532 โวลต์


$$\text{จากสูตร} \quad C = \frac{It}{V} \quad (4.1)$$

- โดยที่
- I คือ กระแสที่ไหลผ่านตัวเก็บประจุ
 - t คือ ช่วงเวลาที่ตัวเก็บประจุจ่ายกระแส
 - V คือ ค่าแรงดันกระแสเพื่อมาจากยอดถึงยอดคร่อมตัวเก็บประจุ
 - C คือ ค่าความจุของตัวเก็บประจุที่เป็นวงจรกรอง

จากวงจรในรูปที่ 4.2 ประเมินว่ากระแสที่ไหลผ่านตัวเก็บประจุในช่วงที่ตัวเก็บประจุจ่ายกระแสมีค่าเท่ากับกระแสไหล ซึ่งมีค่าประมาณ 25 แอมแปร์ และช่วงเวลาที่ตัวเก็บประจุจ่ายกระแสมีค่าประมาณ หนึ่งในหกของคาบเวลาเนื่องจากเป็นวงจรเรียงกระแสแบบ 3 เฟสเต็มคลื่น ช่วงเวลาดังกล่าวจึงมีค่าประมาณ 3.3 มิลลิวินาทีดังนั้นแทนค่าในสมการที่ (4.1) จะได้

$$C = \frac{25 \times 3.33 \times 10^{-3}}{10.8} = 7,716 \text{ ไมโครฟารัด}$$

ในทางปฏิบัติการเลือกตัวเก็บประจุจะเลือกให้มีค่าใกล้เคียงกับค่าที่คำนวณได้ และเลือกตัวเก็บประจุที่สามารถรับแรงดันไฟตรงอย่างน้อยที่สุด 540 โวลต์ และเพื่อการที่แรงดันไฟฟ้า 3 เฟส มีการขึ้นลงอีก 20 เปอร์เซ็นต์ จึงเลือกใช้ตัวเก็บประจุขนาด 10500 ไมโครฟารัดที่สามารถทนแรงดันไฟตรงได้ 150 โวลต์ มาต่ออนุกรมกัน 4 ตัว เพื่อให้สามารถทนแรงดันไฟตรงได้ถึง 600 โวลต์ แต่การต่ออนุกรมเพื่อรับแรงดันได้สูงขึ้นจะทำให้ค่าความจุลดลงไปจึงต้องนำตัวเก็บประจุเช่นนี้ 4 ชุดมาต่อขนานดังรูปที่ 4.3 ทำให้ความจุรวมทั้งหมดเป็น 10500 ไมโครฟารัด และทนแรงดันได้สูงสุด 600 โวลต์ จะเห็นว่าค่าความจุที่ใช้มีค่ามากกว่าค่าที่คำนวณ ซึ่งจะส่งผลให้แรงดันกระแสที่ตัวเก็บประจุมีค่าลดลง




รูปที่ 4.3 แสดงการต่อตัวเก็บประจุ

นอกจากนี้ ควรจะมีความต้านทานค่าสูง ๆ เพื่อไม่ให้เกิดกำลังสูญเสียมาก ต่อขนานกับตัวเก็บประจุทุกตัว เพื่อช่วยให้ตัวเก็บประจุที่อนุกรมกันทุกตัวรับแรงดันได้เท่ากัน ซึ่งในที่นี้ได้เลือกใช้ความต้านทานขนาด 20 กิโลโอห์ม 2 วัตต์

4.1.2 การออกแบบไดโอดที่ใช้ในวงจรเรียงกระแส

การคำนวณขนาดของกระแสที่ผ่านไดโอดโดยตรงนั้น ก่อนข้างจะยุ่งยาก ในทางปฏิบัติจะใช้วิธีหาขนาดกระแสที่ผ่านไดโอด โดยการชิมมูลต์ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ วงจรไฟฟ้า LEC (เอกซิช ลีลาร์คมี, 2530) เพื่อวิเคราะห์หาค่ากระแสอาร์เอ็มเอส และค่า กระแสยอดที่ผ่านไดโอดเพื่อนำไปใช้ในการเลือกค่าพิกัดของไดโอด วงจรที่ใช้ในการชิมมูลต์ แสดงไว้ดังรูปที่ 4.4

จากรูปที่ 4.4 หากประมาณว่ากำลังงานที่เข้าสู่ระบบมีค่าประมาณ 13.3 กิโลวัตต์ แหล่งจ่ายไฟตรงจะต้องจ่ายกระแสไหลตรงประมาณ 25 แอมแปร์ (จึงแทนวงจรทางด้านโหลดด้วยแหล่งจ่ายกระแสตรง 25 แอมแปร์) สำหรับอิมพีแดนซ์ของระบบไฟสามเฟส คำนวณอย่างประมาณได้จาก อิมพีแดนซ์ของหม้อแปลงจากการไฟฟ้า บวกกับอิมพีแดนซ์ของสายที่ ต่อจากหม้อแปลงมายังเครื่องให้ความร้อนแบบเหนี่ยวนำ โดยถ้าประมาณว่าหม้อแปลงจ่ายกำลัง ของการไฟฟ้ามีขนาด 250 กิโลโวลต์แอมแปร์ จากตารางที่ 4.1 ซึ่งแสดงขนาดอิมพีแดนซ์ของ หม้อแปลงกำลัง (ธนบูรณ์ ศศิภาณุเดช, 2530) จะพบว่าหม้อแปลงขนาดนี้ จะมีอิมพีแดนซ์ เท่ากับ $8.32 + j24.19$ มิลลิโอห์ม ส่วนอิมพีแดนซ์ของสายที่ต่อมายังเครื่องให้ประมาณว่า สายไฟที่ใช้มีขนาด 6 มม. และมีความยาวจากหม้อแปลงการไฟฟ้าถึงเครื่องเท่ากับ 50 เมตร




รูปที่ 4.4 วงจรที่ใช้ในการซิมูเลตเพื่อวิเคราะห์กระแสที่ผ่านไดโอด

ขนาดหม้อแปลง (kVA)	กระแสที่กัก (A)	กำลังสูญเสีย (kW)	Z _k (%)	ความต้านทาน (mΩ)	รีแอกแตนซ์ (mΩ)
250	360	3.250	4	8.32	24.19
315	455	3.900	4	6.30	19.30
400	580	4.600	4	4.60	15.32
500	720	5.500	4	3.52	12.32
630	910	6.500	6	2.62	15.01
800	1150	11.000	6	2.75	11.63
1000	1440	13.500	6	2.16	9.36
1250	1800	16.400	6	1.68	7.49
1600	2300	19.800	6	1.24	5.87
2000	2880	20.900	6	0.81	4.70

ตารางที่ 4.1 แสดงอิมพีแดนซ์ของหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง

จากตาราง และจากการคำนวณค่าความต้านทาน และค่ารีแอกแตนซ์ของสายไฟตามหนังสืออ้างอิง (ธนบูรณ์ สลิภาณเดช, 2530) จะได้ค่าอิมพีแดนซ์ต่อเฟสเท่ากับ $150 + j4.79$ มิลลิโอห์ม

ดังนั้นอิมพีแดนซ์ของระบบไฟสามเฟสที่จ่ายให้กับภาคเรียงกระแสจึงเท่ากับ $158 + j29.0$ มิลลิโอห์มและจากวงจรในรูปที่ 4.4 เมื่อนำไปวิเคราะห์โดยการซิมูเลตด้วยโปรแกรม LEC ซึ่งจะพิจารณาในภาวะอยู่ตัว ทำให้ได้รูปกระแสผ่านไดโอดแต่ละตัว (ID1)



รูปที่ 4.5 แสดงกระแสไดโอดและแรงดันของตัวเก็บประจุที่ได้จากการซิมูเลต


แรงดันคร่อม C_F ดังรูปที่ 4.5 และจากรูปที่ได้นำมาคำนวณหาพิกัดของไดโอดได้ดังนี้

ไดโอดที่ใช้จะต้องทนค่ากระแสอาร์เอ็มเอสอย่างน้อย	20 แอมแปร์
และทนค่ากระแสยอดได้	60 แอมแปร์
และทนแรงดันขณะไม่นำกระแสได้	540 โวลต์

ในทางปฏิบัติเพื่อความสะดวกในการติดตั้ง จึงเลือกใช้ไดโอดแบบโมดูลที่ภายในมีไดโอดต่ออยู่ 6 ตัว ในลักษณะวงจรเรียงกระแสแบบบริดจ์ 3 เฟส ซึ่งโมดูลที่ใช้ไดโอดแต่ละตัวมีพิกัดของกระแสอาร์เอ็มเอสเท่ากับ 50 แอมแปร์ และสามารถทนแรงดันขณะไม่นำกระแสได้ 800 โวลต์ อีกทั้งยังทนกระแสเลิฟวิ่งไปหน้าแบบไม่ซ้ำได้ 300 แอมแปร์ ซึ่งกระแสเลิฟวิ่งค่านี้อาจจะเป็นตัวกำหนดค่าความต้านทานที่ใช้จำกัดกระแสอัดตัวเก็บประจุ ซึ่งจะคำนวณในหัวข้อต่อไป


4.1.3 การออกแบบค่าความต้านทานจำกัดกระแสอัดประจุ

การคำนวณค่าความต้านทานจำกัดกระแสที่ผ่านไดโอด ค่อนข้างยุ่งยากในทางปฏิบัติจึงใช้วิธีซิมูเลตด้วยโปรแกรม LEC (เอกชัย ลีลารัมย์, 2530) เช่นเดียวกับการออกแบบไดโอด รูปวงจรถ่ายที่ใช้จำลองการทำงานจะเป็นดังรูปที่ 4.6 ซึ่งจะมีตัวต้านทานต่อขนานกับหน้าคอนแทกของแมกเนติกคอนแทกเตอร์ ซึ่งต่ออนุกรมอยู่ระหว่างวงจรเรียงกระแสและตัวเก็บประจุ ในการซิมูเลตจะใช้วิธีเลือกค่าความต้านทาน และช่วงเวลาที่ต้องการให้ตัวต้านทานนำกระแสก่อนที่จะให้หน้าสัมผัสของคอนแทกนำกระแสแทน จากนั้นจึงพิจารณาผลการซิมูเลตที่ได้ โดยค่ากระแสเสิร์จไปหน้าที่ผ่านไดโอดแต่ละตัวต้องมีค่าไม่เกินค่ากระแสเสิร์จไปหน้าแบบไม่ซ้ำของไดโอดที่เลือกไว้ ซึ่งสำหรับไดโอดตัวนี้มีค่า 300 แอมแปร์



รูปที่ 4.6 แสดงวงจรถ่ายที่ใช้ในการซิมูเลต เพื่อวิเคราะห์หาค่าความต้านทานจำกัดกระแส

และหลังจากการซิมูเลต โดยการเลือกค่าความต้านทาน และช่วงเวลาที่เหมาะสมอยู่หลายค่าจะพบว่าถ้าใช้ความต้านทาน 7 โอห์ม และช่วงเวลา 0.3 วินาที กระแสเสิร์จไปหน้าผ่านไดโอด จะมีค่าสูงสุดดังรูปที่ 4.7 ซึ่งมีค่าไม่เกิน 73 แอมแปร์ สำหรับช่วงเวลา 0.3 วินาทีนี้ ใช้วงจรถ่ายเวลาที่สร้างขึ้นจากไอซี LM 555 (Timer) ในการควบคุมการทำงานของแมกเนติกคอนแทกเตอร์ เนื่องจากกระแสที่ผ่านความต้านทานตัวนี้มีค่าสูงมาก ถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาเพียงสั้น ๆ จึงต้องออกแบบเพื่อค่าพัลส์ของกระแสด้วย โดยให้ความต้านทานมีขนาด 100 วัตต์



รูปที่ 4.7 แสดงกระแสไดโอดที่เป็นกระแสเลี้ยว ซึ่งได้จากการซิมูเลต

4.1.4 การออกแบบค่าความต้านทานที่ใช้ในการคายประจุ

เนื่องจากตัวเก็บประจุมีค่าสูง และแรงดันคร่อมตัวตัวเก็บประจุก็มีค่ามาก ดังนั้นจึงต้องมีการคายประจุออกเพื่อป้องกันอันตรายหลังจากวงจรหยุดทำงาน หรือเพื่อความปลอดภัยสำหรับวงจรอินเวอร์เตอร์ในขณะที่เริ่มเปิดเครื่องทันที การออกแบบค่าความต้านทานนี้ขึ้นอยู่กับค่าคงตัวเวลาของการคายประจุซึ่งคำนวณได้จากสมการที่ (4.2) โดยกำหนดให้แรงดันเริ่มต้นก่อนคายประจุเท่ากับ 532 โวลต์ แรงดันหลังคายประจุเท่ากับ 10 โวลต์ และเวลาที่ใช้ในการคายประจุเท่ากับ 1 วินาที

จากสูตร
$$V_f = V_1 \exp \left[\frac{-t}{RC} \right] \quad (4.2)$$

แทนค่า $V_1 = 532$ โวลต์ , $V_f = 10$ โวลต์ , $t = 1$ วินาที

$C = 10500$ ไมโครฟารัด

จะได้ $R = 24$ โอห์ม

และสามารถคำนวณพลังงานที่ตัวเก็บประจุคายให้แก่ความต้านทานด้วย

สูตร ดังนี้

$$\begin{aligned} \text{พลังงานที่คายออก} &= \frac{1}{2} CV^2 = \frac{1}{2} \times 10500 \times 10^{-6} \times (532)^2 \\ &= 1.486 \text{ กิโลจูล} \end{aligned}$$


$$\begin{aligned} \text{และคิดเป็นกำลังงาน} \quad \text{Power} &= \frac{\text{Energy}}{\text{Time}} \\ &= \frac{1.486}{1} = 1.486 \text{ กิโลวัตต์} \end{aligned}$$

แต่เนื่องจากการคายประจุเกิดขึ้น เพียงช่วงเวลาสั้นๆ อย่างไม่ต่อเนื่อง หรือเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวหลังปิดเครื่อง โดยจะคายประจุผ่านหน้าคอนแทกของแมคเนติก คอนแทกเตอร์ที่อนุกรมอยู่กับความต้านทาน ดังรูปที่ 4.2 ดังนั้นจึงออกแบบให้ใช้ความต้านทาน ขนาด 6 โอห์ม 50 วัตต์ ต่ออนุกรมกัน 4 ตัว พร้อมทั้งติด Heat Sink เพื่อช่วยระบาย ความร้อนด้วย

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4.2 แหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับความถี่สูง

ภาคนี้แสดงไว้ในบล็อกที่ 2 ของรูปที่ 4.1 วงจรในส่วนนี้ทำหน้าที่เปลี่ยนไฟตรงที่รับมาจากแหล่งจ่ายไฟตรงให้เป็นไฟสลับที่ความถี่สูงในช่วง 30 กิโลเฮิรตซ์ - 50 กิโลเฮิรตซ์ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ (Voltage Source Inverter) ให้กับขดลวดเหนี่ยวนำโดยผ่านหม้อแปลงความถี่สูง วงจรที่ใช้ในภาคนี้เป็นวงจรบริดจ์ซึ่งเป็นวงจรอินเวอร์เตอร์กำลังที่มีรูปแบบการทำงานง่ายไม่ซับซ้อนทำให้มีความเชื่อถือได้สูง วงจรในส่วนนี้จะประกอบไปด้วยสวิตช์ 4 ตัว พร้อมทั้งวงจรสับเบอ์แรงดัน ดังรายละเอียดในรูปที่ 4.8




รูปที่ 4.8 แสดงวงจรอินเวอร์เตอร์แบบ Full Bridge

4.2.1 หลักการทำงานของวงจร


จากรูปที่ 4.8 สวิตช์ Q_1 และ Q_4 จะได้รับการสั่งให้นำกระแสพร้อมกัน โดยทำงานสลับกันกับสวิตช์ Q_3 และ Q_2 ทำให้แรงดันคร่อมโหลดเป็นรูปสี่เหลี่ยม ซึ่งมิต่ำสุดเท่ากับแรงดันไฟตรง (DC BUS) และมีความถี่เท่ากับความถี่ที่สั่งให้สวิตช์ทำงาน สมมติว่า Q_1 และ Q_4 นำกระแสก่อนเมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่ง กำหนดให้กระแสในหม้อแปลงไหลในทิศทางตามลูกศร เมื่อถึงเวลาสั่งให้ Q_1 และ Q_4 หยุดนำกระแส ถ้าในขณะนั้นสั่งให้ Q_2 และ Q_3 นำกระแสทันทีอาจจะทำให้เกิดการนำกระแสทะลุผ่าน (Shoot Through) กล่าวคือ มีกระแสจำนวนมากไหลผ่านกิ่งหนึ่งกิ่งใดของบริดจ์ ตัวอย่างเช่น ในกิ่ง $Q_1 Q_2$ การนำกระแส

ทะลุผ่านจะเกิดขึ้นเมื่อ Q_2 เริ่มนำกระแสก่อนที่ Q_1 จะหยุดนำกระแสอย่างสนิท ดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการนำกระแสทะลุผ่าน จึงต้องทำให้เกิดช่วงเวลาพัก (Dead Time) กล่าวคือ เมื่อสั่งให้ Q_1 และ Q_4 หยุดนำกระแสจะต้องให้เวลาผ่านไปประมาณ 5-10 % ของคาบก่อนที่ จะสั่งให้ Q_2 และ Q_3 เริ่มนำกระแส ดังแสดงในรูปที่ 4.9




รูปที่ 4.9 แสดงช่วงเวลาการนำกระแสของสวิตช์ในวงจร Full Bridge

หลังจากที่ Q_1 และ Q_4 หยุดนำกระแสแล้วกระแสผ่านตัวเหนี่ยวนำจะยังไม่เปลี่ยนทิศทางที่ ถ้ากระแสไหล (I_L) มีทิศทางดังรูป กระแสนี้จะย้ายไปไหลผ่านไดโอด D_2 และ D_3 ซึ่งเป็นไดโอดที่ขนานอยู่กับสวิตช์ ซึ่งจะเป็นการคืนพลังงานกลับให้แก่แหล่งจ่ายไฟตรง การนำกระแสของไดโอดเช่นนี้มีผลทำให้แรงดันคร่อมหม้อแปลงกลับทิศทาง และถ้า Q_2 และ Q_3 ถูกสั่งให้นำกระแสก่อนที่ I_L จะกลับทิศ (เปลี่ยนค่าเป็นลบ) Q_2 และ Q_3 จะยังไม่นำกระแส จนกว่า I_L จะเริ่มเป็นลบจึงจะรับช่วงนำกระแสแทน D_2 และ D_3 การที่ลำดับการนำกระแสเป็นเช่นนี้ หมายความว่ากระแสตามหลังแรงดัน (Phase Lag) ดังแสดงในรูปที่ 4.10 ซึ่ง การสวิตช์จะดำเนินไปด้วยดี



รูปที่ 4.10 แสดงรูปกระแสผ่านโหลด I_L และแรงดันคร่อมโหลด V_L ในกรณี Phase Lag



รูปที่ 4.11 แสดงรูปกระแสผ่านโหลด I_L และแรงดันคร่อมโหลด V_L ในกรณี Phase Lead


แต่ถ้าเป็นกรณีที่กระแสหน้าแรงดัน (Phase Lead) เมื่อกระแส I_L กลับทิศเป็นลบโดยจะไหลผ่านไดโอด D_1 และ D_2 แรงดันคร่อมหม้อแปลงจะยังไม่กลับทิศ และถ้า Q_2 กับ Q_3 ถูกสั่งให้นำกระแสในขณะที่ I_L มีค่าเป็นลบหรือกำลังไหลผ่าน D_1 กับ D_4 จะทำให้แรงดันคร่อมหม้อแปลงกลับทิศ ดังรูปที่ 4.11 ซึ่งในขณะนี้ D_1 และ D_4 จะยังไม่หยุดนำกระแสในทันทีเนื่องจากต้องการเวลานับตัว (Reverse Recovery Time) ซึ่งในช่วงเวลานับตัวนี้จะมีกระแสผ่าน (Shoot Through) D_1 มายัง Q_2 (ไหลย้อนกลับของ D_1) และทะลุผ่าน Q_3 มายัง D_4 ดังนั้นจึงควรเลี่ยงปรากฏการณ์นี้ โดยการสั่งให้ Q_2 และ Q_3 นำกระแสก่อนที่ I_L จะเปลี่ยนค่าเป็นลบ หรือกล่าวได้ว่าให้วงจรนี้ทำงานแบบกระแสตามหลังแรงดัน [โคทม อาริยา และ วิจิตรวรรณ ประกอบสันติสุข, 2531]

4.2.2 การเลือกสวิตช์ที่ใช้ในวงจรบริดจ์


สวิตช์ที่ใช้ในวงจรบริดจ์มีด้วยกันหลายประเภท ซึ่งแต่ละประเภทจะมีข้อดีและข้อจำกัดแตกต่างกันและเหมาะสมกับการประยุกต์ใช้งานที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น SCR และ GTO จะมีข้อดีในแง่ที่สามารถทนแรงดันและกระแสได้สูงแต่จะควบคุมการตัดวงจรได้ไม่สะดวก และทำงานได้ในช่วงความถี่ต่ำเท่านั้น คือ ประมาณไม่เกิน 10 กิโลเฮิร์ตซ์ การประยุกต์ใช้งานจึงมีข้อจำกัดในเรื่องความถี่ ส่วนทรานซิสเตอร์แบบ MOSFET จะมีข้อดีในเรื่องความเร็ว ทำให้สามารถใช้งานได้ในความถี่สูงถึง 200 กิโลเฮิร์ตซ์ [Fuji Semiconductor Catalog, 1988] และยังควบคุมการตัดต่อวงจรหรือขับนำได้ง่าย แต่จะมีข้อจำกัดในเรื่องพิกัดของแรงดันและกระแสที่มีค่าไม่มากทำให้ต้องแก้ปัญหาโดยการให้ MOSFET หลาย ๆ ตัวมาต่อขนานกัน เพื่อให้รับกระแสได้สูงขึ้น หรือนำมาอนุกรมกันโดยให้วงจร Tri-State Bridge เพื่อให้รับแรงดันได้สูงขึ้น (ชานกร ศุภจินตกุล, 2535) แต่อย่างไรก็ตามวงจรอินเวอร์เตอร์ที่ได้ก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย

สำหรับในงานวิจัยนี้ วงจรอินเวอร์เตอร์ที่ใช้มีขนาดกำลัง ประมาณ 16 กิโลวัตต์แอมป์ (kVA) ซึ่งเป็นขนาดที่ค่อนข้างสูง ถ้าจะใช้ MOSFET เป็นสวิตช์จะต้องใช้วงจรที่ซับซ้อน และเมื่อทำงานที่ความถี่ประมาณ 50 กิโลเฮิร์ตซ์ จะเป็นความถี่สูงเกินไปสำหรับสวิตช์ประเภท GTO หรือ SCR ดังนั้นจึงเลือกใช้ทรานซิสเตอร์กำลังแบบไบโพลาร์ ซึ่งเป็นสวิตช์ที่หาง่าย ราคาถูก และมีพิกัดด้านแรงดัน และกระแสสูง ทำให้ไม่จำเป็นต้องนำทรานซิสเตอร์หลาย ๆ ตัวมาต่ออนุกรม หรือต่อขนานกัน เพื่อรับแรงดันหรือกระแส เป็นผลให้สามารถให้วงจรอินเวอร์เตอร์แบบ Full Bridge ธรรมดาได้ ทำให้ความซับซ้อนของวงจรกำลังน้อยลง และมีความทนทานมากขึ้น สำหรับเรื่องความเร็วในการสวิตช์ ทรานซิสเตอร์กำลังชนิดนี้มีความเร็วในการสวิตช์ได้ไม่เท่ากับของ MOSFET แต่ก็ดีกว่า GTO หรือ SCR


กล่าวคือ โดยทั่วไปจะใช้งานประมาณไม่เกิน 5 กิโลเฮิร์ตซ์ [Fuji Semiconductor Catalog, 1988] อย่างไรก็ตามสำหรับงานวิจัยนี้ เราพยายามขับนำให้ทรานซิสเตอร์กำลังแบบไบโพลาร์ทำงานได้ที่ความถี่ 50 กิโลเฮิร์ตซ์ ซึ่งต้องอาศัยเทคนิคการขับนำที่ยุ่งยาก ทั้งนี้เพราะทรานซิสเตอร์ชนิดนี้มี Turn off Time ที่ยาวถึง 18 ไมโครวินาที ซึ่งมีค่ามากเมื่อเทียบกับครึ่งคาบของความถี่ 50 กิโลเฮิร์ตซ์ที่มีค่าเท่ากับ 10 ไมโครวินาที ในการเลือกขนาดพิกัดทั้งกระแสและแรงดันของทรานซิสเตอร์นี้ จะใช้วิธีการวิเคราะห์โดยการชิมมูลตรงจรรยาในรูปที่ 4.12 ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ห่วงจรไฟฟ้า LEC (เอกชัย ลีลาวัณย์, 2530) โดยวงจรทางไฟฟ้าทางด้านโหลดของวงจรที่ใช้วิเคราะห์นี้เป็นวงจรสมมูลของขดลวดแบบมีโหลด ที่วัดได้จากบทที่แล้ว ประกอบกับมีตัวเก็บประจุชดเชยตัวประกอบกำลัง และตัวเหนี่ยวนำ และตัวเก็บประจุต่ออนุกรมด้านปฐมภูมิที่ออกแบบไว้ซึ่งจะกล่าวในหัวข้อถัดไป ค่าที่นำมาใช้วิเคราะห์นี้เป็นค่าที่คิดย้ายโอนจากทางด้านทุติยภูมิมายังด้านปฐมภูมิของหม้อแปลงเรียบร้อยแล้ว โดยใช้ Turn Ratio ของหม้อแปลงที่ออกแบบไว้ซึ่งจะกล่าวอีกทีในหัวข้อถัดไป รูปคลื่นของกระแสผ่านสวิตช์ และแรงดันที่คร่อมสวิตช์ที่ได้จากการชิมมูลที่ความถี่ 50 กิโลเฮิร์ตซ์ แสดงอยู่ในรูปที่ 4.13 ส่วนรูปคลื่นของกระแสผ่านโหลดกับแรงดันที่คร่อมโหลดแสดงในรูปที่ 4.14 จากผลการชิมมูลจะเห็นว่ากระแสตามหลังแรงดันหรือตัวประกอบกำลังเป็นแบบล้าหลัง ทั้งนี้เป็นเพราะผลของตัวเหนี่ยวนำอนุกรมที่ใส่เข้าไปซึ่งจะทำให้การทำงานของวงจรบริดจ์เป็นไปด้วยดี เนื่องจากไม่เกิดกระแสทะลุผ่านในช่วงเวลาหนึ่งตัวของไดโอด ดังที่ได้กล่าวไว้ในตอนต้นแล้ว



รูปที่ 4.12 แสดงวงจรอินเวอร์เตอร์แบบบริดจ์ที่มี BJT เป็นสวิตช์ที่ใช้ในการชิมมูล



รูปที่ 4.13 แสดงรูปกระแสที่ผ่านสวิตช์ และแรงดันคร่อมสวิตช์ที่ได้จากการซิมูเลตวงจรรบริดจ์




รูปที่ 4.14 แสดงรูปกระแสผ่านโหลด และแรงดันคร่อมโหลดที่ได้จากการซิมูเลตวงจรรบริดจ์


จากผลของการซิมูเลตในรูปที่ 4.13 พบว่าค่ายอดของกระแสมีค่าเท่ากับ 65.5 แอมแปร์ ส่วนค่ายอดของแรงดันคร่อมสวิตช์มีค่าเท่ากับ 531 โวลต์ จากข้อดีของทรานซิสเตอร์กำลังแบบไบโพลาร์ที่มีพิกัดสูง ทำให้สามารถใช้สวิตช์ตัวเดียวโดยไม่ต้องนำสวิตช์หลาย ๆ ตัวมาต่ออนุกรมหรือขนานกัน จึงได้เลือกใช้ทรานซิสเตอร์ขนาด 100 แอมแปร์, 1000 โวลต์ซึ่งได้คิดเผื่อค่าแรงดันและกระแสไว้ประมาณ 2 เท่าแล้ว ทรานซิสเตอร์นี้มีลักษณะเป็นโมดูล โดยหนึ่งโมดูลจะมีทรานซิสเตอร์กำลังอยู่ 2 ตัว และแต่ละตัวจะมีไดโอดฟื้นตัวเร็ว (Fast Recovery Diode) ขนาด 100 แอมแปร์, 1000 โวลต์ ต่อขนานอยู่กับทรานซิสเตอร์กำลังเรียบร้อยแล้ว สำหรับรายละเอียดของข้อมูลจำเพาะของทรานซิสเตอร์เบอร์นี้ได้แสดงไว้ในภาคผนวก

4.2.3 วงจรสับเบอ์ (Snubber Circuit)

จากรูปที่ 4.13 จะเห็นว่ากระแสผ่านสวิตช์และแรงดันคร่อมสวิตช์จะมีการ Cross กันในตำแหน่งที่สูงในจังหวะการ Turn Off ซึ่งส่งผลให้เกิดการสูญเสียในการสวิตช์อย่างมาก ดังนั้นเพื่อลดกำลังสูญเสียจากสาเหตุนี้ จึงต้องมีวงจรสับเบอ์แรงดัน (Shunt Snubber) ซึ่งประกอบด้วยตัวเก็บประจุ ตัวต้านทาน และไดโอด ดังแสดงในรูปที่ 4.15 ตัวเก็บประจุนี้จะช่วยหน่วงแรงดันในระหว่างการ Turn Off ของทรานซิสเตอร์ให้ขึ้นช้าเพื่อให้กระแสในสวิตช์ตกลงมาก่อน ระดับของการ Cross กันของกระแส และแรงดันจึงลดต่ำลง [ยุทธนา กุลวิฑิต, 2532] การออกแบบค่าความจุของตัวเก็บประจุและค่าความต้านทาน ทำได้โดยทดลองแทนค่าแล้วซิมูเลตด้วยโปรแกรม LEC (เอกชัย ลีลาวิฑิต, 2530) ซึ่งได้ผลการซิมูเลตดังรูปที่ 4.16 ซึ่งจากรูปจะเห็นว่า การ Cross กันของกระแสและแรงดันจะลดต่ำลงมาเหลือเพียง 20% ตัวเก็บประจุที่ใช้ต่อในวงจรต้องเป็นชนิดที่ใช้กับความถี่สูง อีกทั้งต้องทนแรงดันและกระแสได้ ซึ่งในที่นี้ใช้ตัวเก็บประจุชนิด MKP ค่าเท่ากับ 100 นาโนฟารัด ส่วนความต้านทานในวงจรสับเบอ์นี้จริง ๆ แล้วไม่จำเป็นต้องมีก็ได้ เพราะวงจรบริดจ์นี้ถ้าให้ทำงานแบบกระแสล้าหลังแรงดันแล้วการ Turn on จะเกิดขึ้นขณะที่แรงดันเป็นศูนย์ (Zero Voltage Turn on) [Joseph H. Rockot, 1987] ทำให้ไม่มีการคายประจุ (Discharge) ผ่านสวิตช์โดยตรง อีกทั้งยังเป็นภาระลดกำลังสูญเสียในการสวิตช์ขณะ Turn on ด้วย ทำให้ไม่ต้องมีวงจรสับเบอ์กระแส (Series Snubber) แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากโพลดของวงจรอินเวอร์เตอร์นี้มีค่าไม่คงที่เพราะมีการเปลี่ยนแปลงตามขนาด ชนิด และสภาวะของโพลด รวมทั้งตอนมีโพลดและไม่มีโพลดด้วย เป็นผลทำให้บางสภาวะของโพลด โดยเฉพาะขณะที่กำลังแหย่โพลดจะทำให้เกิดการ Turn on ขณะที่แรงดันไม่เป็นศูนย์ ทำให้มีกระแสที่



รูปที่ 4.15 แสดงวงจรสี่แควadrantแรงดันในวงจรอินเวอร์เตอร์แบบบริดจ์ที่ใช้ในการชิมูเลต



รูปที่ 4.16 แสดงรูปกระแสผ่านสวิตช์และแรงดันคร่อมสวิตช์ที่ได้จากการชิมูเลต วงจรอินเวอร์เตอร์แบบบริดจ์ที่มีวงจรสี่แควadrantแรงดัน


เกิดจากการคายประจุค่าสูงไหลผ่านสวิตช์ ดังนั้นจึงต้องมีความต้านทานนี้ใส่ในวงจรสับเบอร์แรงดัน ซึ่งจากการทดลองค่าความต้านทานที่เหมาะสม คือค่าที่สามารถจำกัดยอดแหลมของกระแสไม่ให้มีค่าสูง โดยที่กำลังสูญเสียที่เกิดขึ้นที่ตัวต้านทานนี้มีค่าไม่มากนัก ซึ่งในที่นี้ใช้ค่า 7.5 โอห์ม 200 วัตต์ โดยใช้ความต้านทานแบบอลูมิเนียมขนาด 50 วัตต์ 4 ตัว ที่ติดตั้งบนแผ่นระบายความร้อน



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4.3 ภาคขั้วนำเบส และควบคุม

ภาคนี้แสดงไว้ในบล็อกที่ 3 ของรูปที่ 4.1 วงจรในส่วนนี้ทำหน้าที่สร้างสัญญาณไปขับนำเบสของทรานซิสเตอร์กำลังทั้ง 4 ตัวในวงจร Full Bridge เนื่องจากทรานซิสเตอร์ที่ใช้เป็นแบบไบโพลาร์ ซึ่งต้องการการขับนำด้วยกระแส จึงทำให้การขับนำเบสมีความยุ่งยากกว่าการขับนำเกตของทรานซิสเตอร์แบบ MOSFET ซึ่งขับนำด้วยแรงดัน จากที่ได้กล่าวมาแล้วว่า การทำงานของวงจร Full Bridge ต้องเป็นแบบกระแสตามหลังแรงดันนั้นเมื่อนำมาพิจารณา รวมกับลำดับการ on และ off ของสวิตช์แต่ละตัวจะได้ดังรูปที่ 4.17 ซึ่งจากรูปจะเห็นว่า ทรานซิสเตอร์แต่ละตัวจะถูกสั่งให้ on ขณะที่ไดโอดที่ขนานกับตัวมันกำลังนำกระแสอยู่ เพื่อให้ได้ข้อดีของการเป็น Zero Voltage Turn on อีกทั้งจะต้องมีช่วงเวลา Dead Time เพื่อเป็นการเผื่อเวลาให้ทรานซิสเตอร์ที่อยู่บนกิ่งเดียวกันหยุดนำกระแสสนิท จะได้ไม่เกิดการทะลุ




รูปที่ 4.17 แสดงลำดับการสวิตช์เมื่อเทียบกับกระแสผ่านโหลด และแรงดันคร่อมโหลด

ผ่านของกระแส (Shoot Through) และเนื่องจากการที่ทรานซิสเตอร์แบบไบโพลาร์มีปัญหาในการ Turn off กล่าวคือ เมื่อเริ่มสั่งให้หยุดนำกระแสจะต้องรอเป็นระยะเวลาหนึ่ง ทรานซิสเตอร์ถึงจะหยุดนำกระแสสนิทโดยช่วงเวลานี้ประกอบไปด้วย Storage Time [T_{sc}] รวมกับ Fall Time [T_f] ซึ่งจากข้อมูลจำเพาะของทรานซิสเตอร์ [Fuji Semiconductors Data Book, 1991] มี $T_{\text{sc}} = 12.0$ ไมโครวินาที, $T_f = 2.0$ ไมโครวินาที จากข้อมูลที่ได้จะเห็นว่าช่วงเวลานี้เป็นเสมือน Delay Time ในการ Turn off ดังนั้นนอกจากจะต้องเผื่อช่วง Dead Time แล้ว ยังจะต้องเผื่อช่วง Storage Time ซึ่งเป็น Delay Time ในการ Turn off ด้วย ช่วงเวลาที่มีการขับนำสวิตช์จึงเป็นพัลส์ (Pulse) แคบ ๆ ดังที่เปรียบเทียบไว้ในรูปที่ 4.17

4.3.1 วงจรขับนำเบส


วงจรในส่วนนี้มีหน้าที่ในการขับนำสวิตช์ให้นำกระแส และหยุดนำกระแสได้ตามรูปแบบลำดับการทำงานของสวิตช์ดังที่กล่าวไว้แล้ว ในการออกแบบเราพยายามจะใช้วงจรที่ง่ายไม่ซับซ้อนเพื่อให้วงจรมีความเชื่อถือมากขึ้น ดังนั้นจึงออกแบบให้วงจรขับนำเบสของทรานซิสเตอร์ทั้ง 4 มีการแยกโดด (Isolated) จากกันโดยใช้หม้อแปลงขับนำเพียงตัวเดียว ดังแสดงในรูปที่ 4.18 ซึ่งจากรูปจะเห็นว่า ขดที่ 1 กับขดที่ 4 ของหม้อแปลงมีขั้วตรงกัน แต่จะมีขั้วตรงกันข้ามกับขดที่ 2 และขดที่ 3 ซึ่งจะเป็นการสร้างสัญญาณ 2 รูปแบบที่กลับกัน เพื่อไปขับนำสวิตช์ทั้ง 2 ชุด (Q_1, Q_2 และ Q_3, Q_4) ด้วยวิธีที่ง่ายมาก อีกทั้งสัญญาณ 2 สัญญาณที่กลับกันนี้ยังถูกบังคับด้วยการเชื่อมโยง (Coupling) ผ่านหม้อแปลงแกนเดียวกัน ทำให้ไม่มีโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดแล้วทำให้เกิดสัญญาณ 2 รูปแบบนี้พร้อมกันพอดีจึงเป็นการตัดปัญหาที่เกิดจากสัญญาณรบกวนที่จะทำให้สัญญาณขับนำสวิตช์ผิดพลาด (Fault Triggering) อันจะเป็นผลให้เกิดกระแสทะลุผ่านในแต่ละกิ่งได้

สัญญาณที่ใช้ในการขับนำสวิตช์ในช่วง Turn on จะมาจากแหล่งจ่ายกระแสไฟสลับ ($\sim I_u$) ที่มีความถี่เท่ากับความถี่ในการสวิตช์ของวงจร Full Bridge โดยส่งผ่านหม้อแปลงแกน Toroid มายังวงจรขับนำเบส ซึ่งช่วงบวกของกระแสไฟสลับจะทำหน้าที่ Turn on สวิตช์คู่ใดคู่หนึ่งและช่วงลบของกระแสไฟสลับก็จะทำหน้าที่ Turn on สวิตช์อีกคู่หนึ่ง จะเห็นได้ว่าสัญญาณที่ใช้ในการขับนำเป็นสัญญาณที่สร้างขึ้นได้ง่ายไม่ต้องมีรูปแบบหรือเรียงลำดับการสวิตช์ที่ยุ่งยาก เพียงแต่ต้องเป็นแหล่งจ่ายกระแสเท่านั้น ซึ่งรายละเอียดของวงจรสร้างกระแสไฟสลับที่ใช้ในการขับนำนี้จะกล่าวอีกทีในหัวข้อถัดไป จากรูปที่ 4.17 จะเห็นว่าสัญญาณที่ใช้ในการขับนำสวิตช์จะต้องมีช่วง Dead Time และช่วง Delay Time ในการ Turn off หรือเป็นพัลส์แคบ ๆ ซึ่งการสร้างสัญญาณรูปแบบนี้ผ่านหม้อแปลงตัวเดียวเราได้ใช้เทคนิคแกนอ้อมตัว



รูปที่ 4.18 แสดงวงจรขับนำเบสโดยผ่านหม้อแปลง


(Saturable Core) ในการสร้าง กล่าวคือ ในการออกแบบหม้อแปลง Toroid จะต้อง ออกแบบให้หม้อแปลงทำงานในช่วงเวลาจำกัด คือ ให้เท่ากับช่วงเวลาที่สิ่ง on ให้กับ ทรานซิสเตอร์พอดี จากนั้นก็ปล่อยให้แกนหม้อแปลงอิ่มตัวเมื่อหม้อแปลงอิ่มตัวแล้วการส่งผ่าน พลังงานโดยแหล่งจ่ายกระแสจากขดปฐมภูมิไปยังขดทุติยภูมิก็จะถูกตัดทิ้ง เพราะเมื่อแกนอิ่มตัว ค่าความซึมซาบแม่เหล็ก (μ) ของแกนจะเท่ากับ ค่าความซึมซาบของอากาศ (μ_0) ทำให้ การ Coupling ของสัญญาณระหว่างขดทุกขดของหม้อแปลงหมดไป ค่าความเหนี่ยวนำทำ แม่เหล็ก (Magnetizing Inductance) ของขดทุติยภูมิแต่ละขดจึงลดลงเหลือเท่ากับ ความเหนี่ยวนำที่มีแกนเป็นอากาศ หรือกล่าวได้ว่าขดทุติยภูมิแต่ละขดกลายเป็นขดลัดวงจรทำให้ วงจรขับนำเบสที่กำลังสั่งให้ทรานซิสเตอร์ on อยู่เปลี่ยนกลับเป็นสั่งให้ off ทันที (K.Harada ,H.Sakamoto and M.Shoyama, 1986) ซึ่งลำดับการ Turn on และ Turn off หรือช่วง เวลาการสั่งให้ on แสดงไว้ในรูปที่ 4.19 ซึ่งประกอบด้วยรูปสัญลักษณ์ของแหล่งจ่ายกระแส ไฟสลับ (I_S) กระแสเบส (I_B) แรงดันที่เบสอิมิตเตอร์ (V_{BE}) และกระแสคอลเลคเตอร์ (I_C)



รูปที่ 4.19 แสดงลำดับการ Turn on และ Turn off ของวงจรขั้วนำเบส

การ Turn off ทรานซิสเตอร์ของวงจรขั้วนำเบสจะเริ่มเกิดขึ้นทันทีที่แกนเริ่มอิ่มตัว โดยการใช้ทรานซิสเตอร์ชนิด PNP ต่อเป็นแบบตัวลิ่งตัน (Q_{B1} , Q_{B2}) เพราะต้องรับค่ากระแสขดสูง เพื่อช่วยในการกระชากกระแสเบสลบ (I_B) ออกจากรอยต่อ (Junction) เบสอิมิตเตอร์ และใช้แหล่งจ่ายแรงดันไฟตรง (V_{EE}) ช่วยเร่งการคายประจุ ออกจากรอยต่อ อีกทั้งยังเป็นการไบแอสไฟลอปให้กับรอยต่อเบสอิมิตเตอร์ในขณะที่ทรานซิสเตอร์หยุดนำกระแสด้วย เพื่อป้องกันสัญญาณรบกวนเข้ามา Turn on ทรานซิสเตอร์และยังช่วยทำให้แรงดันเบรกดาว์นของทรานซิสเตอร์มีค่าสูงขึ้น (Thomson - CSF Semiconductor Devision, 1979)


และเนื่องจากทรานซิสเตอร์ชนิดนี้มีค่า Storage Time ที่ยาวถึง 12 ไมโครวินาที ในขณะที่ต้องการขับนำสวิตช์ให้ได้ความถี่สูงขึ้น 50 กิโลเฮิร์ตซ์ ซึ่งที่ความถี่นี้ การขับนำสวิตช์ในวงจร Full Bridge ต้องให้ช่วงเวลาการนำกระแสไม่เกิน 10 ไมโครวินาที (การ Turn on และ Turn off ต้องเสร็จภายในครึ่งคาบ) ทำให้วงจรขับนำเบสนี้ ต้องสามารถดึงพาหะส่วนเกินออกจากรอยต่อเบสอิมิตเตอร์ได้เร็วที่สุดซึ่งจากวงจรในรูปที่ 4.18 เมื่อพิจารณาวงจรเบสจะเห็นได้ว่า ปริมาณกระแสลบที่จะดึงออกในตอน Turn off นี้ขึ้นอยู่กับ แหล่งจ่ายไฟตรง (V_{EE}) และความต้านทานที่ต่ออนุกรมกับขั้วเบส (R_{BB}) เนื่องจากกระแสเบสที่ดึงออกในตอน Turn off นี้ (I_B) คือพาหะส่วนเกินในรอยต่อเบสอิมิตเตอร์ ปริมาณนี้ จึงแปรผันตามปริมาณกระแสคอลเล็กเตอร์ซึ่งสัมพันธ์อยู่กับกระแสไหลด ดังนั้นในการออกแบบ ค่าแหล่งจ่ายไฟตรง V_{EE} และค่าความต้านทาน R_{BB} จึงใช้การคำนวณโดยตรงไม่ได้ ต้องใช้ วิธีทดลองแทนค่าโดยการต่อในวงจรจริงเพื่อให้ได้เงื่อนไขในสภาวะกระแสไหลด แต่อย่างไรก็ตาม ปริมาณกระแสเบสลบที่ดึงออกจากรอยต่อจะมีค่ามากเกินไป หรือดึงเร็วเกินไปไม่ได้ เพราะการดึงกระแสเบสลบที่เร็วมาก หรือความชันสูง จะทำให้พื้นที่การทำงานที่ปลอดภัยของ ทรานซิสเตอร์ (Reverse Safe Operating Area) แคบลง โดยเฉพาะด้าน Secondary Breakdown Limit (Keith H. Billings, 1989) ทำให้อาจเป็นอันตรายต่อทรานซิสเตอร์ โดยเฉพาะในแง่การทนแรงดัน เพราะเมื่อปริมาณการดึงกระแสเบสลบสูงขึ้น พื้นที่ปลอดภัยด้าน แรงดันจะลดลงเรื่อย ๆ ซึ่งจากข้อมูลจำเพาะของทรานซิสเตอร์ขนาด 100 แอมป์ 1000 โวลต์



รูปที่ 4.20 Reverse Biased Safe Operating Area


ได้แสดงพื้นที่การทำงานที่ปลอดภัย เมื่อตั้งกระแสเบสเท่ากับ -2 แอมป์ และ -5 แอมป์ ที่อุณหภูมิรอยต่อ 25 องศาเซลเซียส วัสดุรูปที่ 4.20 (SanRex Power Semiconductors Data Book, 1990)

จากการทดลองต่อวงจรจริงแล้วแทนค่า V_{EE} และ R_{BB} ค่าต่าง ๆ เมื่อให้วงจรทำงานที่ภาวะโหลดเต็มที่ กล่าวคือขึ้นแรงดันไฟตรงประมาณ 530 โวลต์ สวิตซ์ที่ความถี่ 50 กิโลเฮิรตซ์ และแหย่โหลดขนาด 22 มม. จะได้ว่า V_{EE} เท่ากับ 7 โวลต์ และ R_{BB} เท่ากับ 1 โอห์ม เป็นค่าที่เหมาะสมที่สุด ที่สามารถตั้งกระแสเบสได้เร็วพอที่วงจรจะทำงานที่ความถี่นี้ได้ทัน โดยที่ทรานซิสเตอร์ในวงจร Full Bridge ยังทำงานได้อย่างปลอดภัย ได้มีการวัดรูปกระแสเบสโดยการวัดแรงดันคร่อม R_{BB} และกระแสผ่านสวิตซ์ซึ่งแสดงไว้ดังรูปที่ 4.21 โดยได้เขียนแสดงช่วงเวลาการสั่งนำกระแสของวงจรขับนำเบสซึ่งวัดได้จากความกว้างของพัลส์บวกของกระแสเบส และช่วง Storage Time ซึ่งวัดได้จากความกว้างของพัลส์ลบของกระแสเบส จะเห็นได้ว่าช่วงเวลานำกระแสจริง ๆ ของสวิตซ์ ก็คือผลรวมของช่วงเวลาทั้งสองนั่นเอง



รูปที่ 4.21 แสดงรูปกระแสเบส และกระแสผ่านสวิตซ์ที่วัดจากวงจรจริง

สำหรับการเลือกชนิดของตัวต้านทาน R_{BB} ควรจะใช้ความต้านทานที่มีค่าความเหนียวนำในตัวน้อยที่สุด เพราะความต้านทานตัวนี้อยู่ในตำแหน่งที่เป็น loop ของการ Turn off ดังนั้นเพื่อให้ความชันของกระแสเบสมีค่าสูง อันจะเป็นการเพิ่มความเร็วในการดึงพาหะส่วนเกินออกจากรอยต่อจึงต้องให้ความเหนียวนำภายใน loop มีค่าน้อยที่สุด ซึ่งรวมไปถึงการออกแบบแผ่นวงจรพิมพ์ด้วย จึงได้เลือกใช้ความต้านทานชนิดคาร์บอนขนาด 2 วัตต์ค่า 1 โอห์ม ต่อขนานและอนุกรมกัน 4 ตัวจนได้เป็นความต้านทาน 1 โอห์ม ขนาด 8 วัตต์ ส่วนการออกแบบแหล่งจ่ายไฟตรง V_{EE} ได้ใช้วิธีสร้างแหล่งจ่ายไฟตรงแบบเชิงเส้นขึ้นมา 4 ตัวที่มีการแยกโดด (Isolation) ออกจากกันโดยใช้หม้อแปลงความถี่ต่ำ (50 เฮิรตซ์) แล้วคุมค่าแรงดันโดยใช้ไอซีเรกูเลเตอร์ LM7805 ซึ่งรายละเอียดของวงจรนี้พร้อมทั้งของวงจรขับนำเบสแสดงไว้ในรูปที่ 4.22 จากรูปจะเห็นว่าได้ใช้ทรานซิสเตอร์ชนิด PNP ต่อช่วยในการจ่ายกระแสให้กับไอซีเรกูเลเตอร์ด้วย สาเหตุที่ต้องสร้างแหล่งจ่ายไฟตรงที่สามารถจ่ายแรงดันคงที่




รูปที่ 4.22 แสดงรายละเอียดของวงจรขับนำเบส

และจ่ายกระแสได้อย่างเพียงพอเพราะว่าในจังหวะการ Turn off ปริมาณกระแสเบสที่ดึงออกมีค่าสูง แต่ปริมาณกระแสเบสในการ Turn on มีค่าต่ำและเป็นพัลส์ที่แคบทำให้ไม่สามารถสร้างแหล่งจ่ายไฟตรงได้เองโดยใช้ตัวเก็บประจุ และซีเนอร์ไดโอดแบบธรรมดา

เนื่องจากปริมาณของ Storage Time จะแปรผันกับการอิ่มตัวของทรานซิสเตอร์ (Thomson-CSF Semiconductor Division, 1979) ดังนั้นในวงจรขับนำเบสจึงต้องมีไดโอดที่ใช้ป้องกันการอิ่มตัวเกินควร ซึ่งหมายถึง D_{AS} ในวงจรขับนำเบสในรูปที่ 4.22 ซึ่งจากรูปจะเห็นว่าไดโอด $D_1 - D_3$ จะทำหน้าที่ยกกระดืบแรงดัน V_{CEsat} ให้สูงขึ้นซึ่งก็คือการลดปริมาณกระแสเบสที่จ่ายให้กับทรานซิสเตอร์ ทำให้ทรานซิสเตอร์อิ่มตัวน้อยลงนั่นเอง สำหรับปริมาณของไดโอดที่ใช้ในการยกกระดืบแรงดันในที่นี้ใช้ไดโอด 3 ตัว ($D_1 - D_3$) ซึ่งได้จากการทดลองต่อในวงจรเพื่อหาปริมาณที่เหมาะสมเพื่อให้ Storage Time มีค่าต่ำและแรงดัน V_{CEsat} มีค่าไม่สูงเกินไปเพราะถ้า V_{CEsat} มีค่าสูงกำลังสูญเสียในการสวิตช์ในขณะนำกระแสจะมีค่าสูงซึ่งจากวงจรขับนำเบสนี้จะได้ V_{CEsat} ประมาณ 3.5 โวลต์ (ประมาณ 5 รอยต่อ)

4.3.2 การออกแบบหม้อแปลงในวงจรขับนำเบส

จากที่กล่าวมาแล้วว่า เราได้ใช้เทคนิคแกนอิ่มตัว (Saturable Core) ในการสร้างสัญญาณของวงจรขับนำเบส โดยอาศัยคุณสมบัติการอิ่มตัวทางแม่เหล็กของวัสดุที่ใช้ทำเป็นแกนหม้อแปลง ซึ่งในที่นี้ใช้แกนเฟอร์ไรต์ รูปทอรอยด์ที่เป็นวัสดุชนิด N27 และมี B-H Curve ดังรูปที่ 4.23 ซึ่งจากรูปสารแม่เหล็กชนิดนี้จะเริ่มอิ่มตัว เมื่อค่าความหนาแน่นสนามแม่เหล็ก (B) มีค่าประมาณ 0.33 เทสลา



รูปที่ 4.23 B-H Curve ของเฟอร์ไรต์ชนิด N27 [Siemens Component Service, 1983]

ในการออกแบบหม้อแปลงนี้ สิ่งที่ต้องการออกแบบก็คือ ขนาดของแกน Toroid (พื้นที่หน้าตัด ; A) และจำนวนรอบของขดปฐมภูมิ และขดทุติยภูมิทั้ง 4 ขด ที่ทำให้หม้อแปลงนี้ทำงานแล้วอิ่มตัวได้นอดี โดยมีช่วงเวลาที่สั่ง on ให้กับทรานซิสเตอร์ดังแสดงในรูปที่ 4.17 จากกฎของฟาราเดย์ .

$$V = \frac{Nd\phi}{dt} \quad (4.3)$$

$$\int vdt = N\phi$$

ถ้าประมาณให้แรงดันคร่อมขดลวดของหม้อแปลงเป็นรูปสี่เหลี่ยมจะได้

$$\text{Volt Sec} = N\phi = NBA \quad (4.4)$$

โดยที่ Volt = ค่ายอดของแรงดันคร่อมหม้อแปลง (โวลต์)

Sec = ช่วงเวลาของแรงดันคร่อมหม้อแปลง หรือ ช่วงเวลาที่จ่ายแรงเคลื่อนแม่เหล็กให้กับหม้อแปลง ซึ่งก็คือช่วงเวลาที่สั่ง on ให้กับทรานซิสเตอร์ (วินาที)

และเนื่องจากไม่มี DC Magnetizing Current ในหม้อแปลง การเปลี่ยนแปลงของฟลักซ์สนามแม่เหล็กจึงเริ่มจากจุดอิ่มตัวทางด้านหนึ่งไปยังจุดอิ่มตัวอีกด้านหนึ่ง ดังนี้

$$\text{Volt Sec} = 2 NB_{\max} A \quad (4.5)$$

แรงดันที่คร่อมหม้อแปลงในที่นี้จะพิจารณาทางด้านทุติยภูมิ ซึ่งจากสมการแรงดันโดยกฎของเคอร์ชอฟในวงจรรีบนำเบสดังรูปที่ 4.22 จะได้

$$\text{Volt} = I_E R_{BS} + 4(V_D) + I_B R_{BB} + V_{BE} + V_{EE}$$

$$\text{Volt} = 1.5(3.1) + 4(0.7) + 0.3(1) + 2.1 + 7$$

$$\text{Volt} = 4.65 + 2.8 + 0.3 + 2.1 + 7$$

$$\text{Volt} = 16.85 \quad V$$

ส่วนช่วงเวลาที่สั่ง on ให้กับทรานซิสเตอร์ เมื่อพิจารณาที่ความถี่ 50 กิโลเฮิร์ตซ์ ออกแบบค่าให้เป็น

$$\text{Sec} = 4 \mu\text{s}$$

และกำหนดให้ขดทุติยภูมิ $N = 3$ รอบ , $B_{\text{max}} = 0.3$

แทนค่าในสมการที่ (4.5)

$$16.85 \times 4 \mu\text{s} = 2 \times 3 \times 0.3 \times A$$

$$A = 37.4 \text{ ตารางมิลลิเมตร}$$

ในทางปฏิบัติได้เลือกแกน Toroid ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 24 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 15 มิลลิเมตร ความหนา 9.5 มิลลิเมตร และมีพื้นที่หน้าตัด 43 ตารางมิลลิเมตร แล้วใช้แกนขนาดดังกล่าวแล้วพันขดปฐมภูมิ 9 รอบ และพันขดทุติยภูมิ 4 ขด ขดละ 3 รอบ ซึ่งเมื่อทดลองต่อวงจรจริงจะได้ช่วงเวลาที่สั่ง on ให้กับทรานซิสเตอร์เท่ากับความกว้างของพัลส์กระแสเบสด้านบวก ดังแสดงในรูปที่ 4.21 ซึ่งมีค่าประมาณ 4 ไมโครวินาที อย่างไรก็ตามเราสามารถปรับช่วงเวลาที่สั่ง on (ปรับความเร็ว-ช้าในการอ้อมตัวของแกน) โดยปรับจำนวนรอบของขดทุติยภูมิ (N) หรือปรับแรงดันคร่อมหม้อแปลง (Volt) กล่าวคือถ้าให้จำนวนรอบสูงขึ้น จะได้ช่วงเวลาที่สั่ง on มากขึ้นหรือแกนอ้อมตัวช้าลงในทางกลับกันถ้าจำนวนรอบต่ำลงแกนก็จะอ้อมตัวไวขึ้น หรือช่วงเวลาที่สั่ง on จะลดลง และอีกวิธีหนึ่ง คือการปรับแรงดันคร่อมหม้อแปลง โดยการปรับค่าความต้านทาน R_{BS} หรือการปรับค่า I_S เพราะถ้าแรงดันคร่อม R_{BS} มีค่าสูงขึ้น แรงดันคร่อมขดทุติยภูมิของหม้อแปลงก็จะสูงขึ้นด้วยซึ่งจะทำให้แกนอ้อมตัวไวขึ้น ช่วงเวลาที่สั่ง on จึงลดลง แต่ในทางกลับกันถ้าเปลี่ยนค่า R_{BS} หรือ I_S ให้แรงดันคร่อม R_{BS} มีค่าต่ำลงก็จะทำให้แกนอ้อมตัวช้าลง และทำให้ช่วงเวลาที่สั่ง on มีค่ามากขึ้น


สำหรับการออกแบบจำนวนรอบของขดปฐมภูมิ ขึ้นอยู่กับว่าต้องการให้อัตราส่วนการแปลงกระแสจากขดปฐมภูมิไปยังขดทุติยภูมิทั้ง 4 เป็นเท่าไร ซึ่งถ้ามองเหตุผลที่ว่าเพื่อให้ปริมาณกระแสของแหล่งจ่ายกระแสสลับที่ต้องจ่ายให้กับขดปฐมภูมิของหม้อแปลงมีค่าต่ำสุด และสามารถสร้างขึ้นได้ง่าย เราก็ควรออกแบบให้จำนวนรอบของขดปฐมภูมิมีค่ามากที่สุด ซึ่งในทางปฏิบัติแล้ว จำนวนรอบที่สามารถพันได้มากที่สุดโดยใช้แกน Toroid ที่ออกแบบไว้ได้เพียงแค่ว่า 9 รอบ ทั้งนี้เพราะในการพันขดปฐมภูมิ หรือขดทุติยภูมิเส้นลวดที่ใช้มีขนาดใหญ่

และประกอบด้วยลวดเส้นเล็กหลายๆเส้นตีเกลียวกัน เพื่อให้กระแสไหลได้เต็มพื้นที่ของลวด เพื่อลดผลเสียเนื่องจาก Skin Effect อีกทั้งยังต้องใส่ปลอกฉนวนที่เป็นใยแก้วเคลือบด้วย เพื่อเป็นฉนวนความร้อนและฉนวนไฟฟ้า เพราะในจังหวะการทำงานของวงจร ขดทุติยภูมิ แต่ละขดจะมีศักย์ไฟฟ้าต่างกันสูงถึง 500 โวลต์ จึงทำให้ไม่สามารถพันจำนวนรอบได้มากนัก นอกจากนั้นแกน Toroid ที่ใช้ยังต้องติดแผ่นระบายความร้อน เพื่อถ่ายเทความร้อนที่เกิดจาก กำลังสูญเสียในแกน (Core Loss) ที่เป็นเช่นนี้เพราะหม้อแปลงทำงานที่ความถี่สูง และค่าความหนาแน่นของฟลักซ์สนามแม่เหล็กสูง อีกทั้งพื้นที่ในการระบายความร้อนมีน้อย จึงทำให้เกิด ความร้อนสูงที่แกนหม้อแปลง และถ้าอุณหภูมิของแกนสูง ค่าพารามิเตอร์ที่สำคัญที่มีผลต่อวงจร ชี้นำเบสจะเปลี่ยน เช่น ค่าความหนาแน่นของฟลักซ์สนามแม่เหล็กสูงสุด (B_{max}) ของสารแม่เหล็กที่ใช้ทำแกนหม้อแปลงจะลดลง รวมไปถึงค่าความซึมซาบทางแม่เหล็ก (μ) ของแกนก็ลดลงด้วย

4.3.3 วงจรสร้างสัญญาณเพื่อจ่ายให้กับวงจรชี้นำเบส

วงจรส่วนนี้ ก็คือ แหล่งจ่ายกระแสไฟสลับที่ใช้ในการกำหนดความถี่ในการ ชี้นำสวิตช์ ซึ่งมีหน้าที่สร้างสัญญาณจ่ายให้กับวงจรชี้นำเบสทั้ง 4 โดยส่งผ่านหม้อแปลงแกน Toroid สัญญาณที่วงจรนี้จะสร้างขึ้นต้องเป็นสัญญาณไฟสลับ ซึ่งจะมีรูปร่างเป็นอะไรก็ได้ขอให้มี ความสมมาตรทั้งด้านบวกและด้านลบ และมีความถี่เท่ากับความถี่ที่ใช้ในการชี้นำสวิตช์ อีกทั้ง ต้องมีคุณสมบัติเป็นแหล่งจ่ายกระแส (Current Source) ที่จ่ายได้เพียงพอกับกระแสที่ใช้ใน วงจรชี้นำเบส ในทางปฏิบัติได้ใช้วงจรอินเวอร์เตอร์แบบ Full Bridge ที่มีโหลดเป็น ตัวเหนี่ยวนำ ดังแสดงในรูปที่ 4.29 ทำให้ได้แหล่งจ่ายกระแสที่มีรูปสัญญาณเป็นรูปสามเหลี่ยม ในการออกแบบวงจรอินเวอร์เตอร์นี้ จะใช้วิธีการทดลองต่อวงจรเป็นหลัก ทั้งนี้เพราะสัญญาณกระแสที่สร้างขึ้นเป็นรูปสามเหลี่ยม ทำให้ไม่สามารถวิเคราะห์หรือคำนวณค่า กระแสที่ต้องจ่ายให้กับหม้อแปลงได้โดยตรง ถึงแม้ว่าจะรู้ความต้องการกระแสของวงจรชี้นำ เบสและอัตราส่วนจำนวนรอบของหม้อแปลงแล้วก็ตาม ดังนั้นในการออกแบบค่าความเหนี่ยวนำ (L) ที่เป็นโหลดของวงจรอินเวอร์เตอร์ จึงใช้วิธีการทดลองต่อในวงจรจริงซึ่งได้ผลออกมาว่า ค่าความเหนี่ยวนำที่เหมาะสม ที่ทำให้ได้กระแสค่าสอดคล้องทางด้านขดทุติยภูมิ ของหม้อแปลงเท่ากับ 1.5 แอมป์ (ค่ากระแสเบสสูงสุดที่วงจรชี้นำเบสจะจ่ายได้) มีค่าเท่ากับ 0.74 มิลลิเฮนรี ซึ่งผลการวัดกระแสโหลดของวงจรอินเวอร์เตอร์แสดงไว้ในรูปที่ 4.25


ในการออกแบบสวิตช์ที่ใช้ในวงจรอินเวอร์เตอร์ได้เลือกทรานซิสเตอร์ชนิด MOSFET เพราะสามารถชี้นำได้ง่ายและพิกัดของกระแสกับแรงดันในวงจรมีค่าไม่สูงนัก ซึ่ง ตามรูปที่ 4.25 จะเห็นว่าค่าขอดของกระแสเท่ากับ 2.4 แอมป์ ดังนั้นเพื่อเป็นการเพื่อไว้



รูปที่ 4.24 แสดงวงจรสร้างสัญญาณเพื่อจ่ายให้กับวงจรขับนำเบส


จึงเลือกใช้ MOSFET เบอร์ IRF 840 ซึ่งทนกระแสได้ 8 แอมป์และทนแรงดันได้ 500 โวลต์ ส่วนไดโอดจะมีอยู่แล้วในตัวของ MOSFET สำหรับตัวเก็บประจุที่ต่อขนานสวิตช์ทำหน้าที่เป็นวงจรสับเบสแรงดัน ที่จะช่วยหน่วงแรงดันคร่อมสวิตช์ให้สั้นขึ้น เพื่อรอให้กระแสผ่านสวิตช์ตกลงมาก่อนการตัดกันของกระแสกับแรงดันจะได้ลดลง ซึ่งจะทำการกำลังสูญเสียในสวิตช์มีค่าลดลง ในการออกแบบค่าความจุนี้จะมีความสัมพันธ์กับปริมาณกระแสไหล และความถี่ในการสวิตช์ ซึ่งจากการทดลองได้ออกแบบให้มีค่าเท่ากับ 5 นาโนฟารัด

สำหรับการออกแบบวงจรควบคุมการขับนำเกตได้ใช้ไอซีเบอร์ TL 494 ซึ่งเป็นไอซีที่ใช้สำหรับงาน Pulse Width - Modulation Control (Motorola Handbook, 1983) ในการสร้างสัญญาณไปขับนำ MOSFET ทั้ง 4 ตัว โดยไอซีนี้จะให้เอาต์พุตออกมา 2 สัญญาณซึ่งมีรูปแบบลำดับการสวิตช์ของแต่ละสัญญาณดังรูปที่ 4.9 ซึ่งเป็นรูปแบบทั่วไปของวงจรอินเวอร์เตอร์แบบ Bridge จากรูป สัญญาณหนึ่งจะไปขับนำสวิตช์ Q_1 กับ Q_4



รูปที่ 4.25 แสดงสัญญาณกระแสที่จ่ายให้กับหม้อแปลงของวงจรขับนำเบส ซึ่งวัด จากวงจรจริง

ส่วนอีกสัญญาณหนึ่งจะไปขับนำสวิทช์ Q_2 กับ Q_3 โดยการขับนำจะส่งสัญญาณทั้งสองนี้ผ่าน หม้อแปลงแยกโดด 2 ตัว (T_{G1}, T_{G2}) เพื่อทำหน้าที่แยกโดดวงจรขับนำเกิด เพราะว่าจุดร่วม ของการขับนำของสวิทช์ทั้ง 4 ตัวไม่ได้อยู่จุดเดียวกัน และเพื่อเพิ่มสัญญาณจาก 2 ให้เป็น 4 จึงให้หม้อแปลงแต่ละตัวมีขดทุติยภูมิ 2 ขด ซึ่งรายละเอียดของวงจรควบคุม Pulse Width Modulation ที่ประยุกต์ใช้งานจากไอซีเบอร์ TL 494 พร้อมทั้งหม้อแปลง 2 ตัว และวงจรขับนำเกิดได้แสดงไว้ ดังรูปที่ 4.26



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รูปที่ 4.26 วงจรควบคุมการขับเคลื่อนโดยใช้ไอซีเบอร์ TL 494

4.4 ภาคกำลังด้านเอาต์พุต

ภาคนี้แสดงไว้ในบล็อกที่ 4 ของวงจรรูปที่ 4.1 ซึ่งรับอินพุตมาจากภาคอินเวอร์เตอร์ วงจรในส่วนนี้ประกอบไปด้วยส่วนของวงจรกำลังที่สำคัญ ได้แก่ หม้อแปลงแยกโดดความถี่สูง ซึ่งจะทำหน้าที่ส่งผ่านกำลังจากภาคอินเวอร์เตอร์ไปยังวงจรของโหลด ที่ประกอบไปด้วยขดลวด ให้ความร้อนพร้อมชิ้นงาน และตัวเก็บประจุชดเชยตัวประกอบกำลังขนานอยู่ทางด้านขดทุติยภูมิ นอกจากนี้จะมีตัวเหนี่ยวนำและตัวเก็บประจูดอนุกรมอยู่ทางด้านขดปฐมภูมิด้วย

4.4.1 หม้อแปลงแยกโดดความถี่สูงและส่งผ่านกำลัง

หม้อแปลงนี้ทำหน้าที่ในการแยกโดด (Isolate) วงจรทางด้านโหลด (ขดลวด เหนี่ยวนำพร้อมชิ้นงาน) ออกจากวงจรกำลังที่อยู่กับไฟ 3 เฟสของการไฟฟ้า เพราะวงจรทางด้านโหลดจะต้องมีระบบน้ำเดินผ่านขดลวดเหนี่ยวนำ และตัวเก็บประจุชดเชยตัวประกอบกำลัง เพื่อระบายความร้อน ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องแยกโดดวงจรส่วนนี้ออกจากระบบไฟ 3 เฟส รวมทั้งเพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากไฟฟาลัดวงจรจากเครื่องให้ความร้อนผ่านผู้ใช้ลงดินด้วย

ดังนั้นหม้อแปลงจึงเป็นตัวกลางในการส่งผ่านกำลังจากวงจรอินเวอร์เตอร์ไปยังขดลวดเหนี่ยวนำและชิ้นงาน และเนื่องจากลักษณะที่ส่งผ่านเป็นสัญญาณกำลังสูงและมีความถี่สูง ในการออกแบบหม้อแปลงจะต้องใช้แกนเฟอร์ไรต์ และต้องเป็นแกนที่มีขนาดใหญ่ พร้อมทั้งใช้ลวดทองแดงขนาดใหญ่ แต่อย่างไรก็ตาม แกนเฟอร์ไรต์ขนาดใหญ่ที่เพียงพอกับงานกำลังสูงไม่สามารถหาได้ในท้องตลาด จึงจำเป็นจะต้องออกแบบโดยใช้แกนหม้อแปลงขนาดใหญ่ที่สุดที่สามารถหาซื้อได้แล้วนำมาต่อขนานหรืออนุกรมกันหลาย ๆ ตัว เพื่อให้ความสามารถในการส่งผ่านกำลังรวมมีค่ามากขึ้นตามต้องการ

4.4.1.1 การออกแบบหม้อแปลง

ในการออกแบบหม้อแปลง สิ่งที่จะต้องคำนวณและเลือกใช้ก็คือ ชนิด ลักษณะโครงสร้างและขนาดของแกนแม่เหล็ก อัตราส่วนของจำนวนรอบ และจำนวนรอบของขดปฐมภูมิและขดทุติยภูมิ ขนาดของเส้นลวดที่ใช้พัน ฉนวนทางไฟฟ้า ความร้อนของเส้นลวดการออกแบบในที่นี้ จะพิจารณาเพื่อในกรณีที่อาจมีการพัฒนา หรือเพิ่มกำลังของเครื่องให้ความร้อนแบบเหนี่ยวนำให้สูงขึ้นโดยยังสามารถใช้หม้อแปลงเดิมได้ จึงออกแบบโดยประมาณให้กำลังที่ชิ้นงานได้รับเป็น 10 กิโลวัตต์และขดลวดเหนี่ยวนำมีประสิทธิภาพค่อนข้างสูงประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ กำลังที่ขดลวดให้ความร้อนจะมีขนาด 12.5 กิโลวัตต์ และถ้าให้ตัวประกอบกำลังของวงจรทางด้านโหลด (ขดลวดเหนี่ยวนำกับชิ้นงาน พร้อมทั้งตัวเก็บประจุ

ชดเชย) มีค่าประมาณ 0.85 กำลังที่หม้อแปลงต้องจ่ายได้จะเท่ากับ 14.71 กิโลวัตต์แอมป์ และถ้าให้ประสิทธิภาพของหม้อแปลงความถี่สูงมีค่าประมาณ 95 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นกำลังที่เข้าสู่ชดปฐุมภูมิจะมีขนาดประมาณ 15.5 กิโลวัตต์แอมป์


เนื่องจากแกนเฟอไรต์ขนาดใหญ่ที่สุดที่หาได้ในท้องตลาด คือ เบอร์ EC-70 แกนแม่เหล็กเป็นวัสดุชนิด N27 ซึ่งจากข้อมูลของ (Siemens Component Service , 1983) พบว่าหม้อแปลงความถี่สูงที่มีแกนขนาดนี้สามารถส่งผ่านกำลังงานได้ประมาณ 1 กิโลวัตต์แอมป์ที่ความถี่ 50 กิโลเฮิรตซ์ ดังนั้นจึงต้องใช้หม้อแปลงทั้งหมด 16 ตัว ในการส่งผ่านกำลังจากภาคอินเวอร์เตอร์ไปยังโหลด สำหรับอัตราการแปลงแรงดันจากการวิเคราะห์และได้กล่าวไว้ในหัวข้อ 4.4.2.3 จะต้องมีค่าเท่ากับ 16:1 ดังนั้นเพื่อให้สะดวกในการต่อวงจรและลดความซับซ้อนในการพันหม้อแปลง และเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการแปลงแรงดันทำได้ง่ายจึงใช้วิธีพันหม้อแปลงแต่ละตัวเป็นแบบ 1:1 โดยพันแบบ Bifillar คือ พันชดปฐุมภูมิและชดกตุยภูมิไปพร้อมๆกัน เพื่อลดค่าความเหนี่ยวนำรั่วไหล (Leakage Inductance) ของหม้อแปลง(Slobodan Cuk and R.D.Middlebrook,1983) แล้วนำชดปฐุมภูมิของหม้อแปลงทั้ง 16 ตัวมาต่ออนุกรม ในขณะที่ทางชดกตุยภูมิของหม้อแปลงให้นำมาต่อขนานกันดังรูปที่ 4.27 ซึ่งจะทำให้หม้อแปลงทั้ง 16 ตัว มีอัตราส่วนการแปลงแรงดันรวมเป็น 16:1 และสามารถส่งผ่านกำลังงานได้ขนาด 16 กิโลวัตต์แอมป์

4.4.1.2 การคำนวณขนาดของแกนแม่เหล็ก

สำหรับการคำนวณขนาดของแกนแม่เหล็ก ก็มีวิธีในการคำนวณหลายวิธี แต่ในที่นี้จะใช้วิธี Core Geometry K_g Approach (Slobodan Cuk and R.D. Middlebrook,1983) ซึ่งเป็นวิธีการออกแบบที่ใช้กำลังสูญเสียในทองแดง (P_{cu}) ของชดลวดเป็นพารามิเตอร์สำคัญในการออกแบบ กล่าวคือ จะใช้วิธีกำหนดค่า P_{cu} ให้กับหม้อแปลงเลย ซึ่งการออกแบบขนาดของหม้อแปลงด้วยวิธีนี้ ก็คือ การกำหนดว่าจะยอมให้หม้อแปลงร้อนได้แค่ไหน ถ้าต้องการให้กำลังสูญเสียต่ำหรือร้อนไม่มาก หม้อแปลงก็จะมีขนาดใหญ่ ในทางกลับกันถ้ายอมให้หม้อแปลงร้อนได้หรือยอมให้กำลังสูญเสียในตัวได้มาก หม้อแปลงก็จะมีขนาดเล็ก ซึ่งสูตรในการคำนวณของ K_g Approach เป็นดังนี้

$$K_g = \frac{WS^2}{t} = \frac{\rho [V_1^2 I_{1rms}^2 + V_2^2 I_{2rms}^2]}{8kB^2_{max} f^2 P_{cu}} \quad (4.6)$$

$$K_g = \frac{WS^2}{t} = \rho \frac{P_{out}^2}{4kB^2_{max} f^2 P_{cu}} \quad (4.7)$$



รูปที่ 4.27 แสดงการต่อหม้อแปลง 16 ตัวให้มีอัตราส่วนการแปลงแรงดันเป็น 16:1

- โดยที่
- W คือ พื้นที่ช่องหน้าต่างของแกนหม้อแปลง
 - S คือ ขนาดพื้นที่หน้าตัดของแกนหม้อแปลง
 - t คือ ความยาวเฉลี่ยของเส้นลวดที่ใช้พันแกนหนึ่งรอบ
 - ρ คือ ค่าต้านทานจำเพาะของทองแดง
 - P_{out} คือ กำลังงานที่หม้อแปลงส่งผ่าน $= V_1 I_{1rms} \sim V_2 I_{2rms}$
 - k คือ Utilization Factor
 - B_{max} คือ ค่าความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็กสูงสุด
 - f คือ ความถี่ใช้งาน
 - P_{cu} คือ ค่ากำลังสูญเสียในทองแดงของขดลวด

จากสมการที่ (4.6) หรือ (4.7) ค่า K_{Σ} ที่คำนวณได้ จะมีความสัมพันธ์กับขนาดของหม้อแปลงโดยตรงทั้งนี้เพราะ K_{Σ} แปรผันตามกับพื้นที่ของหน้าตัด ของแกนซึ่งเป็นพื้นที่ที่ใช้ในการพันขดลวด และแปรผันตามกับพื้นที่หน้าตัดของแกนกำลังสอง ค่า K_{Σ} ที่คำนวณได้จะบ่งบอกถึงขนาดของหม้อแปลงโดยประมาณ ซึ่งจะมีตารางเปรียบเทียบ ค่า K_{Σ} กับขนาดของหม้อแปลงพร้อมทั้งค่าพารามิเตอร์ที่สำคัญของหม้อแปลง ดังแสดงไว้ใน ตารางที่ 4.1

การแทนค่าในสมการที่ (4.6) หรือ (4.7) นั้น จะต้อง เลือกหรือกำหนดค่าของตัวแปรในสมการให้มีค่าเหมาะสม เพื่อให้หม้อแปลงทำงานได้โดยที่ไม่ ร้อนจนเกินไป และไม่เกิดการอิ่มตัว ซึ่งจะอธิบายการกำหนดค่าต่าง ๆ เป็นหัวข้อดังต่อไปนี้

4.4.1.2.1 การเลือกค่า B_{max} การเลือกค่านี้จะเป็นการ เลือกค่าความหนาแน่นฟลักซ์สนามแม่เหล็กสูงสุดที่จะยอมให้มีได้ในแกนหม้อแปลง ซึ่งการเลือก ค่าที่เหมาะสมจะพิจารณาประกอบกับกำลังสูญเสียในแกนเฟอไรต์ และความถี่ ดังกราฟความถี่ กับกำลังสูญเสียในแกนต่อน้ำหนักแกน ในรูปที่ 4.28 (Siemens Component Service, 1983) จากรูปจะเห็นได้ว่า ที่ความถี่ 50 กิโลเฮิร์ตซ์ และ B_{max} มีค่าเท่ากับ 0.15 เทสลา จะมีกำลังสูญเสียในแกนประมาณ 35 มิลลิวัตต์ต่อกรัม และแกน EC-70 มีน้ำหนัก 126 กรัม ดังนั้นกำลังสูญเสียในแกนจะประมาณ 4.4 วัตต์ ค่า B_{max} ที่ออกแบบมานี้ จะนำไปใช้ในการคำนวณหาจำนวนรอบของขดปฐมภูมิ และขดทุติยภูมิต่อไป


4.4.1.2.2 กำลังที่หม้อแปลงส่งผ่าน เนื่องจากกำลังที่ ต้องส่งผ่านไปยังภาคของโหลดทั้งหมดประมาณ 16 กิโลวัตต์แอมป์ และจากการออกแบบให้ใช้ หม้อแปลงจำนวน 16 ตัว ดังนั้น กำลังที่ส่งผ่านหม้อแปลงแต่ละตัวประมาณ 1 กิโลวัตต์แอมป์

4.4.1.2.3 Utilization Factor ค่านี้คือประสิทธิภาพ ในการใช้ช่องหน้าต่างของหม้อแปลงในการพันขดลวดซึ่งมีค่าไม่เกินหนึ่ง โดยปกติแล้วจะมีค่า อยู่ระหว่าง 0.3-0.6 แล้วแต่วิธีการพันและขนาดของเส้นลวดที่ใช้พัน เนื่องจากในทันทีที่ ออกแบบให้พันหม้อแปลงในลักษณะใบฟิลลาร์ คือพันขดปฐมภูมิและขดทุติยภูมิไปพร้อมๆ กัน และ ใส่ปลอกฉนวนใยแก้วกับขดลวดทั้งสอง เพื่อป้องกันปัญหาเนื่องจากความร้อนและการหลุดลอก ของฉนวนในขณะนั้น รวมทั้งลวดที่ใช้พันมีขนาดค่อนข้างใหญ่ จึงเป็นสาเหตุให้ประสิทธิภาพใน การใช้ช่องหน้าต่างลดลง จึงเลือกให้มีขนาด

$$k = 0.3$$

CORE TYPE	WINDOW (mm) ²	t (mm)	A (mm) ²	K _g (m) ³	A _p (mm) ²
EI-16	28.90	36.0	19.20	2.96x10 ⁻¹³	555
EI-19	29.52	46.0	25.00	4.01x10 ⁻¹³	736
EI-25	52.80	51.2	42.25	1.84x10 ⁻¹²	2231
EI-28	46.00	60.8	77.38	4.53x10 ⁻¹²	3559
EI-30	34.20	66.0	110.25	6.30x10 ⁻¹²	3771
EI-33	97.80	76.0	120.65	1.87x10 ⁻¹¹	11800
EI-35	96.00	80.0	100.00	1.20x10 ⁻¹¹	9600
EI-40	112.14	88.0	132.25	2.23x10 ⁻¹¹	14831
EI-50	182.74	108.0	210.25	7.48x10 ⁻¹¹	38423
EE-34	115.50	61.0	92.0	1.58x10 ⁻¹¹	10575
EE-39	200.19	72.0	123.0	4.17x10 ⁻¹¹	24556
EE-43	209.99	79.0	172.0	7.91x10 ⁻¹¹	36109
EE-70	491.99	102.0	222.0	2.37x10 ⁻¹⁰	109007

ตารางที่ 4.1 แสดงค่า K_g กับขนาดของหม้อแปลง
(Siemens Component Service, 1983)



รูปที่ 4.28 กราฟแสดงกำลังสูญเสียในแกนเฟอไรต์ต่อน้ำหนัก กับความถี่

4.4.1.2.4 การเลือกความถี่ ความถี่ที่ใช้ในงานเป็น พารามิเตอร์ที่สำคัญในการกำหนดขนาดของหม้อแปลง จากสมการที่ (4.6) และ (4.7) ขนาดของหม้อแปลงจะแปรผันกับส่วนกลับของความถี่กำลังสอง ดังนั้นถ้าความถี่ที่ใช้งานมีค่า สูงจะทำให้ขนาดของหม้อแปลงเล็กลง แต่อย่างไรก็ตาม ในที่นี้การเลือกความถี่ถูกกำหนด ด้วย ความสามารถของภาคอินเวอร์เตอร์ ซึ่งออกแบบให้ทำงานได้ในช่วงความถี่ 30 - 50 กิโลเฮิรตซ์ ดังนั้นค่าความถี่ที่นำไปใช้ในการคำนวณค่า K_u จึงเป็น 30 กิโลเฮิรตซ์ เพื่อให้ได้ขนาดของหม้อแปลงที่สามารถทำงานได้ในช่วงความถี่ต่ำที่สุด

4.4.1.2.5 การเลือกค่ากำลังสูญเสียในทองแดง (P_{cu}) ค่านี้เป็นพารามิเตอร์ที่สำคัญของการคำนวณแบบ K_u Approach ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วในตอนต้น ค่า P_{cu} ที่ยอมให้มีได้ในหม้อแปลงโดยทั่วไปแล้วมักจะออกแบบให้มีค่าอยู่ในช่วง 0.5 - 1 % ของกำลังที่หม้อแปลงส่งผ่าน สำหรับในที่นี้ได้กำหนดให้มีค่าเท่ากับ 7.1 วัตต์ ซึ่งคิดเป็น 0.71% ของกำลังที่หม้อแปลงส่งผ่าน (1 กิโลวัตต์)

4.4.1.2.6 ค่าสภาพความต้านทานของทองแดง ค่านี้เป็น คุณสมบัติเฉพาะตัวของทองแดงซึ่งขึ้นอยู่กับอุณหภูมิด้วย ถ้ากำหนดให้อุณหภูมิของหม้อแปลงขณะ ทำงานแบบโหลดเต็มที่มีค่าประมาณ 60 องศาเซลเซียส ค่า ρ_{cu} จะมีค่าเท่ากับ 2.00×10^{-8} โอห์มเมตร แทนค่าตัวแปรต่างๆที่กำหนดไว้ในสมการที่ (4.7) จะได้ค่า $K_u = 1.16 \times 10^{-10}$ จากค่าที่คำนวณได้นี้เมื่อเปรียบเทียบกับตารางที่ 4.1 จะพบว่า มีค่าใกล้เคียงกับค่า K_u ของ หม้อแปลงเบอร์ EC-70 แสดงว่าการเลือกใช้หม้อแปลงขนาดนี้เป็นการเหมาะสมแล้ว

4.4.1.3 การคำนวณจำนวนรอบของขดปฐมภูมิและขดทุติยภูมิ จำนวน รอบของขดปฐมภูมิ และขดทุติยภูมิมีความสำคัญต่อการอิมตัวของแกนแม่เหล็กของหม้อแปลง ในการคำนวณจำนวนรอบนี้จะใช้สมการที่ (4.8) ซึ่งเป็นสมการที่ใช้ในการคำนวณ และจะให้ค่า จำนวนรอบที่ต่ำที่สุดที่ใช้งานได้โดย B_{max} ไม่เกินค่าที่กำหนดไว้ และจะพิจารณาเฉพาะในกรณี ที่ไม่มีกระแสไฟตรงไหลเข้าหม้อแปลง อีกทั้งแรงดันที่คร่อมหม้อแปลงจะต้องเป็นสัญญาณรูป สี่เหลี่ยมที่สมมาตร

$$N = \frac{V}{4B_{max}Sf} \quad (4.8)$$

โดยที่	V	คือ	ค่ายอดของแรงดันที่ตกคร่อมหม้อแปลง
	B_{max}	คือ	ค่าความหนาแน่นสนามแม่เหล็กสูงสุดที่ยอมให้เกิดในแกนเหล็ก
	S	คือ	พื้นที่หน้าตัดของแกนแม่เหล็กของหม้อแปลง
	f	คือ	ความถี่ที่ใช้งาน

เมื่อพิจารณาหม้อแปลงทั้งหมด 16 ตัว ที่ต่อกันดังรูปที่ 4.27 จะเห็นว่า ขดปฐมภูมิของหม้อแปลงแต่ละตัวจะต่ออนุกรมกันหมด ในขณะที่ขดทุติยภูมิของแต่ละตัวจะต่อขนานกันหมด จึงทำให้แรงดันที่หม้อแปลงแต่ละตัวจะต้องรับเป็น 1/16 เท่าของแรงดันทั้งหมด ถ้าประมาณว่าแรงดันของหม้อแปลงรวมมีรูปเป็นสัญญาณสี่เหลี่ยมที่มีค่ายอด เท่ากับแรงดันไฟตรงจากภาคเรียงกระแสซึ่งเท่ากับซึ่งเท่ากับ 530 โวลต์จะได้ว่าแรงดันที่ตกคร่อมขดปฐมภูมิของหม้อแปลงแต่ละตัวจะมีค่ายอดเท่ากับ 33.1 โวลต์

จากข้อมูลในตารางที่ 4.1 แกนแม่เหล็กของหม้อแปลงเบอร์ EC-70 มีขนาดพื้นที่หน้าตัดเท่ากับ 222 ตารางมิลลิเมตร ส่วนความถี่จะต้องแทนค่าความถี่ที่ต่ำสุดที่ใช้ในงาน ซึ่งมีค่าเท่ากับ 30 กิโลเฮิร์ตซ์ สำหรับค่า B_{max} ในที่นี้กำหนดให้มีค่า 0.15 จากนั้นแทนค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในสมการที่ (4.8) จะได้ค่า N เท่ากับ 7.8 ดังนั้นจึงเลือกให้จำนวนรอบของขดปฐมภูมิเป็น 8 รอบ และเนื่องจากหม้อแปลงแต่ละตัวมีอัตราส่วนเป็น 1:1 ดังนั้นจำนวนรอบของขดทุติยภูมิจึงเป็น 8 รอบด้วย

4.4.1.4 การคำนวณขนาดของเส้นลวด

ขนาดของเส้นลวดที่ใช้พันหม้อแปลง จะมีความสัมพันธ์กับกำลังสูญเสียในทองแดง (P_{cu}) ของหม้อแปลงโดยตรง ในการคำนวณจะมีหลายวิธี แล้วแต่จะเริ่มที่จุดไหนก่อน และในแต่ละวิธีก็จะต้องอาศัยการทดลองลุ่มและทดลองพัน เพื่อให้ได้จำนวนรอบและค่ากำลังสูญเสียของทองแดงตามที่กำหนดไว้ โดยใช้ช่องหน้าต่างในการพันให้มากที่สุด ในการคำนวณขนาดของเส้นลวดใช้สูตรดังต่อไปนี้

$$kW = N_p A_{wp} + N_s A_{ws} \tag{4.9}$$

เนื่องจาก $N_p = N_s$ ดังนั้น $A_{wp} = A_{ws}$ จะได้ว่า

$$kW = 2 N_p A_{wp} \tag{4.10}$$

โดยที่	k	คือ	Utilization Factor
	W	คือ	พื้นที่ช่องหน้าต่างของแกนหม้อแปลง
	N_p	คือ	จำนวนรอบของขดปฐมภูมิ
	N_s	คือ	จำนวนรอบของขดทุติยภูมิ
	A_{wp}	คือ	พื้นที่หน้าตัดเส้นลวดตัวนำของขดปฐมภูมิ
	A_{ws}	คือ	พื้นที่หน้าตัดเส้นลวดตัวนำของขดปฐมภูมิ

จากตารางที่ 4.1 แกนขนาด EC-70 จะมี $W = 970962$ cmil หรือ 492 ตารางมิลลิเมตร และจากหัวข้อที่แล้วจะได้ว่า $N_p = 8$ รอบ และสมมติให้ $k = 0.3$ เมื่อแทนค่าลงในสมการที่ 4.10 จะได้ค่า $A_{wp} = 9.23$ ตารางมิลลิเมตร

จากพื้นที่หน้าตัดของขดลวดปฐมภูมิและขดทุติยภูมิที่คำนวณได้จะมีขนาดค่อนข้างใหญ่ ในทางปฏิบัติจะไม่ใช้ลวดตัวนำที่มีขนาดพื้นที่หน้าตัดดังกล่าว เนื่องจากลวดตัวนำกระแสที่มีความถี่สูงจึงเกิดปรากฏการณ์การนำกระแสเฉพาะที่ผิวลวดตัวนำ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าวจึงใช้เส้นลวดขนาดเล็ก ๆ หลายเส้นมาต่อขนานกัน เพื่อให้พื้นที่หน้าตัดในการนำกระแสเท่าเดิม ในการเลือกขนาดของเส้นลวดตัวนำขนาดเล็กจะต้องเลือกให้มีรัศมีที่เล็กกว่าความลึกผิวของทองแดงที่ความถี่สูงสุดที่ใช้งานซึ่งเท่ากับ 50 กิโลเฮิรตซ์ ที่ความถี่นี้ความลึกผิวของทองแดงมีค่าเท่ากับ 0.296 มิลลิเมตร ดังนั้นจึงเลือกใช้ลวดตัวนำเบอร์ SWG#36 ที่มีขนาดรัศมี 0.0965 มิลลิเมตร และมีพื้นที่หน้าตัด 0.02927 ตารางมิลลิเมตร (ไม่รวมฉนวนที่เคลือบไว้) ถ้าคิดฉนวนที่เคลือบเส้นลวดไว้ด้วย จะมีพื้นที่หน้าตัดเป็น 0.03733 ตารางมิลลิเมตร แสดงว่าต้องใช้ลวดตัวนำจำนวน $9.23/0.03733 = 247$ เส้น ในทางปฏิบัติจะเลือกใช้ลวด 250 เส้น นำมาตีเกลียวให้กลมติดกันเป็นเส้นเดียว เพื่อความสะดวกในการพัน แล้วใส่ปลอกฉนวนใยแก้วหุ้มไว้อีกชั้นหนึ่งเพื่อให้เป็นฉนวนไฟฟ้า หลังจากนั้นนำไปพันเป็นขดปฐมภูมิและขดทุติยภูมิด้วยวิธีการพันแบบไบพอลาร์กล่าวคือ พันทั้งขดปฐมภูมิและขดทุติยภูมิคู่ไปพร้อม ๆ กัน และค่ากำลังสูญเสียในทองแดง (P_{cu}) ของหม้อแปลงแต่ละตัวสามารถคำนวณได้โดยใช้สมการต่อไปนี้

$$P_{cu} = 2 \left[\frac{I_{rms}^2 \rho_{cu} l}{A} \right] \quad (4.11)$$

โดยที่ I_{rms} คือ ค่ากระแสอาร์เอ็มเอสที่ไหลผ่านขดปฐมภูมิและขดทุติยภูมิของหม้อแปลงแต่ละตัว

l คือ ความยาวของขดลวดปฐมภูมิและขดทุติยภูมิ

A คือ พื้นที่หน้าตัดของทองแดงของขดปฐมภูมิและขดทุติยภูมิ

ค่ากระแสอาร์เอ็มเอส (I_{rms}) ที่ไหลผ่านหม้อแปลงแต่ละตัวก็คือค่ากระแสอาร์เอ็มเอสที่ไหลผ่านขดปฐมภูมิของหม้อแปลงรวมนั่นเอง เพราะว่าขดปฐมภูมิของหม้อแปลงทุกตัวต่ออนุกรมกันหมด และจากการวิเคราะห์โดยการซิมูเลต ในหัวข้อที่ 4.2.2 ดังรูปที่ 4.14 ซึ่งจะคำนวณค่ากระแสอาร์เอ็มเอสโดยประมาณได้ค่าเท่ากับ 40 แอมป์

ส่วนความยาวของขดลวด (l) สามารถคำนวณได้โดยใช้ค่าความยาวเฉลี่ยต่อรอบ (t) ที่แสดงไว้ในตารางที่ 4.1 ของแกน EC-70 ซึ่งจะได้ว่า

$$l = 102 \times 10^{-3} \times 8 = 816 \times 10^{-3} \text{ เมตร}$$

สำหรับพื้นที่หน้าตัดของทองแดง (A) ค่าที่นำมาใช้แทนในสมการนี้จะต้องเป็นพื้นที่หน้าตัดของเนื้อทองแดงที่ใช้นำกระแสจริงไม่นับรวมส่วนที่เป็นฉนวน ซึ่งจากข้อมูลของลวดเบอร์ SWG#36 ที่กล่าวไปแล้วตอนต้น จะมีพื้นที่หน้าตัดของทองแดงที่ไม่รวมฉนวนเท่ากับ 0.02927 ตารางมิลลิเมตร เมื่อคิดรวมทั้งหมด 250 เส้น จะได้

$$A = 0.02927 \times 250 = 7.3175 \text{ ตารางมิลลิเมตร}$$

แทนค่าดังกล่าวลงในสมการที่ 4.11

$$P_{cu} = 2 \left[\frac{(40)^2 \times (2 \times 10^{-8}) \times (816 \times 10^{-3})}{(7.3175 \times 10^{-6})} \right]$$


$$P_{cu} = 7.1 \text{ W}$$

จากค่ากำลังสูญเสียในทองแดง เมื่อรวมกับกำลังสูญเสียที่เกิดขึ้นในแกนแม่เหล็ก (Core Loss) จากหัวข้อที่ 4.4.1.2.1 ซึ่งเท่ากับ 4.4 วัตต์ จะได้กำลังสูญเสียรวมของหม้อแปลงเท่ากับ 11.5 วัตต์ ซึ่งคิดเป็น 1.15% ของกำลังที่ส่งผ่านหม้อแปลง และเป็นค่าที่ไม่มากนักสำหรับหม้อแปลงขนาด EC-70 นี้

หมายเหตุ ในการคำนวณขนาดของเส้นลวดที่กล่าวไปแล้วข้างบนนี้ได้ผ่านการทดลอง และผิดพลาด (Trial and Error) และทดลองพันใหม่หลายครั้งจนได้ครั้งที่ดีที่สุดดังที่ยกมาอธิบายไว้ข้างบน

4.4.1.5 การหาจรรยาสมมูลของหม้อแปลง

เนื่องจากค่าความเหนี่ยวนำรั่วไหล และค่าความเหนี่ยวนำทำแม่เหล็กของหม้อแปลงจะมีผลต่อการทำงานของเครื่องให้ความร้อนแบบเหนี่ยวนำ โดยเฉพาะค่าความเหนี่ยวนำรั่วไหลเป็นค่าที่ต้องสนใจมาก เพราะในวงจรกำลังทางด้านเอาท์พุทจะต้องมีตัวเหนี่ยวนำมาต่ออนุกรมขดปฐมภูมิของหม้อแปลง ซึ่งค่าของตัวเหนี่ยวนำที่นำมาต่อเพิ่มนี้จะต้องรวมกับค่าความเหนี่ยวนำรั่วไหลของหม้อแปลงที่มีอยู่แล้ว สำหรับการวัดค่าพารามิเตอร์ของหม้อแปลงจะวัดด้วยเครื่องวิเคราะห์อิมพีแดนซ์ (Impedance Analyzer) ซึ่งสามารถวัดค่าได้ตามความถี่ที่ต้องการ และวงจรสมมูลของหม้อแปลงแสดงได้ดังรูปที่ 4.29



รูปที่ 4.29 แสดงวงจรสมมูลของหม้อแปลงส่งผ่านกำลัง

- โดยที่ L_p คือ ค่าความเหนี่ยวนำรั่วไหลทางด้านปฐมภูมิ
 L_s คือ ค่าความเหนี่ยวนำรั่วไหลทางด้านทุติยภูมิ
 L_M คือ ค่าความเหนี่ยวนำทำแม่เหล็กที่อ้างอิงไว้ทางด้านปฐมภูมิ
 n คือ อัตราส่วนการแปลงแรงดัน

ในการหาค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในวงจรสมมูล จะทำได้โดยการวัดที่จุดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- วัดทางด้านขดปฐมภูมิ ในขณะที่เปิดวงจรทางด้านทุติยภูมิ กำหนดให้เป็น L_{11}
- วัดทางด้านขดทุติยภูมิ ในขณะที่เปิดวงจรทางด้านปฐมภูมิ กำหนดให้เป็น L_{22}
- วัดทางด้านขดปฐมภูมิ ในขณะที่ลัดวงจรทางด้านทุติยภูมิ กำหนดให้เป็น $L_{11,s}$
- วัดทางด้านขดทุติยภูมิ ในขณะที่ลัดวงจรทางด้านปฐมภูมิ กำหนดให้เป็น $L_{22,s}$

ค่าที่วัดได้แต่ละค่า จะมีความสัมพันธ์กันกับวงจรสมมูลของหม้อแปลงดังสมการต่อไปนี้

(Slobodan Cuk and R.D.Middlebrook, 1983)

$$L_{11} = L_p + L_M \quad (4.12)$$

$$L_{22} = L_s + \frac{L_M}{n^2} \quad (4.13)$$

$$L_{11,s} = L_p + \frac{L_M n^2 L_s}{L_M + n^2 L_s} \quad (4.14)$$

$$L_{22,s} = L_s + \left[\frac{L_M L_p}{L_M + L_p} \right] \frac{1}{n^2} \quad (4.15)$$

$$n = \sqrt{\frac{L_{11}}{L_{22}}} \quad (4.16)$$

เมื่อนำหม้อแปลงทั้ง 16 ตัวมาต่อรวมกัน ดังรูปที่ 4.28 แล้วทำการวัดที่จุดต่าง ๆ ดังกล่าวโดยวัดที่ความถี่ 50 กิโลเฮิรตซ์ ได้ค่าออกมาดังนี้

$$L_{11} = 3.746 \quad \mu\text{H}$$

$$L_{22} = 14.71 \quad \mu\text{H}$$

$$L_{11,s} = 13.56 \quad \mu\text{H}$$

$$L_{22,s} = 53.50 \quad \mu\text{H}$$

แทนค่าที่วัดได้ลงในสมการที่ (4.12)-(4.16) แล้วแก้สมการจะได้ผลเฉลยที่เป็นค่าพารามิเตอร์ในวงจรสมมูลของหม้อแปลงดังต่อไปนี้

$$L_M = 3.7397 \quad \mu\text{H}$$


$$L_p = 6.320 \quad \mu\text{H}$$

$$L_s = 28.481 \quad \mu\text{H}$$

$$n = 16.0$$


4.4.2 ตัวเก็บประจุชดเชยตัวประกอบกำลัง และ ตัวเหนี่ยวนำ ที่ต่ออนุกรมด้านปฐมภูมิ

จากผลการวัดและการคำนวณวงจรสมมูลของขดลวดเหนี่ยวนำ มุมประกอบกำลังของขดลวดเหนี่ยวนำกับชิ้นงานจะเป็นแบบล้าหลังค่อนข้างมาก หรือกล่าวได้ว่าตัวประกอบกำลังจะเปลี่ยนแปลงตามความถี่ และมีค่าอยู่ในช่วง 0.4 - 0.5 การที่ตัวประกอบกำลังทางด้านโหลดนี้มีค่าต่ำจะทำให้กำลังปรากฏที่ต้องให้แก่ขดลวดเหนี่ยวนำ (เพื่อให้ได้กำลังที่โหลดเท่าเดิม) มีค่าสูงมากเป็นผลให้หม้อแปลงแยกโดด และส่งผ่านกำลังต้องมีขนาดใหญ่ รวมไปถึงขนาดของวงจรอินเวอร์เตอร์และวงจรเรียงกระแส ก็ต้องมีขนาดใหญ่เพียงพอที่จะจ่ายกำลังปรากฏนี้ด้วย เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว จึงต้องใส่ตัวเก็บประจุชดเชยตัวประกอบกำลังให้แก่ขดเหนี่ยวนำ ซึ่งในที่นี้ได้เลือกการชดเชยตัวประกอบกำลังให้เป็นแบบขนาน โดยการต่อตัวเก็บประจุขนานกับขดลวดเหนี่ยวนำ ดังรูปที่ 4.30



รูปที่ 4.30 แสดงการต่อตัวเก็บประจุชดเชยตัวประกอบกำลังและตัวเหนี่ยวนำ

สำหรับตัวเหนี่ยวนำที่ต่ออนุกรมด้านปฐมภูมิ เป็นตัวเหนี่ยวนำที่ใส่เพื่อให้วงจรไฟฟ้าทางด้านโหลด มีมุมประกอบกำลังเป็นแบบล้าหลัง เนื่องจากวงจรอินเวอร์เตอร์แบบบริดจ์ จะมีปัญหาเรื่องการเกิดกระแสทะลุผ่าน เพราะปัญหาจากเวลาฟื้นตัวของไดโอดที่ต่อขนานอยู่กับสวิตช์ตั้งที่ได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อที่ 4.2.1 ถ้ามองวงจรไฟฟ้าเฉพาะทางด้านโหลด หรือมองออกมทางด้านทุติยภูมิของหม้อแปลงโดยการย้ายตัวเหนี่ยวนำมาที่ขดทุติยภูมิ จะได้วงจรไฟฟ้างดรูปที่ 4.31 ซึ่งเป็นวงจรไฟฟ้าที่จะใช้ในการวิเคราะห์ทางด้านโหลดต่อไป




รูปที่ 4.31 แสดงวงจรไฟฟ้าที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางด้านโหนด

4.4.2.1 การออกแบบค่าตัวเก็บประจุชดเชยตัวประกอบกำลัง

ในการออกแบบค่าของตัวเก็บประจุ จะเริ่มจากการคำนวณค่าตัวเก็บประจุที่ทำให้วงจรทางด้านโหนดมีตัวประกอบกำลังเป็น 1 ก่อน แล้วจึงเลือกค่าที่เหมาะสมอีกครั้ง เพราะยังจะต้องออกแบบค่าของตัวเหนี่ยวนำที่ต่ออนุกรมอยู่ในวงจรทางด้านโหนดอีกสำหรับการเลือกค่าที่เหมาะสมของตัวเก็บประจุชดเชยและตัวเหนี่ยวนำอนุกรมนั้น จะใช้วิธีคำนวณและวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม Math CAD อีกที ซึ่งกล่าวไว้ในหัวข้อถัดไป

จากวงจรสมมูลของขดลวดเหนี่ยวนำกับชิ้นงานที่วัดได้ที่มีความถี่ 50 กิโลเฮิรตซ์ $L_s = 26.8$ นาโนเฮนรี่, $R_s = 3.0$ มิลลิโอห์ม ถ้ากำหนดให้กำลังที่ชิ้นงานมีค่าเป็น 10 กิโลเฮิรตซ์ กระแสผ่านโหนด I จะมีค่าเท่ากับ $1826 A_{rms}$ และแรงดันคร่อมโหนด V จะมีค่าเท่ากับ 16.32 โวลต์ เมื่อเขียนเฟสเซอร์ไดอะแกรมของแรงดันคร่อมโหนด V กับกระแสผ่านโหนด I จะได้ดังรูปที่ 4.32 ก) จะเห็นว่ามีส่วนตัวประกอบกำลังล้าหลังอยู่ 70.4 องศา ทำให้กำลังปรากฏที่ต้องจ่ายให้วงจรมีค่าสูง ($P = VI$) เมื่อใส่ตัวเก็บประจุชดเชยขนานกับวงจรกระแสจากตัวเก็บประจุ (I_C) จะช่วยจ่ายกระแสรีแอกทีฟแทนทำให้กระแสไหลเข้าในวงจรมีค่าลดลง กำลังที่ปรากฏจึงมีค่าลดลงด้วย



รูปที่ 4.32 แสดงวงจรสมมูลทางไฟฟ้าทางด้านโหลดและเฟสเซอร์ไดอะแกรม

ก) กรณีที่ไม่มีตัวเก็บประจุชดเชย ข) กรณีที่ไม่มีตัวเก็บประจุชดเชย

จากวงจรสมมูลทางไฟฟ้าและเฟสเซอร์ไดอะแกรมในรูปที่ 4.32 ข)

$$I = I_C + I_L$$

ถ้าต้องการให้ได้ตัวประกอบกำลังเป็น 1 I_C จะต้องรวมกับ I_L แล้วได้ I ที่ มุมเท่ากับ V พอดี หรือกล่าวได้ว่า จะต้องมามีค่าเท่ากับกระแสแอมกทีฟของ I_L พอดี นั่นคือ

$$I = I_C + I_L$$

$$I_C = I_L \sin(70.4)$$


$$V \omega C = I_L \sin(70.4)$$

$$C = \frac{I_L \sin(70.4)}{V_w} \tag{4.17}$$

แทนค่า จะได้ $C = 336$ ไมโครฟารัด

4.4.2.2 การออกแบบค่าตัวเหนี่ยวนำที่ต่ออนุกรมด้านปฐมภูมิ

เนื่องจากการต่อตัวเหนี่ยวนำอนุกรม จะช่วยให้กระแสไหลลัดของวงจรอินเวอร์เตอร์ตามหลังแรงดัน ถ้ากำหนดให้มุมประกอบกำลังแบบล้าหลังที่วงจรอินเวอร์เตอร์สามารถทำงานได้ดี มีค่าเป็น 50 องศา ในการคำนวณค่าของตัวเหนี่ยวนำจะคำนวณโดยคิดว่า วงจรไฟฟ้าทางด้านโหลดประกอบด้วยตัวเก็บประจุค่าที่ออกแบบไว้ในหัวข้อที่แล้ว และวงจรสมมูลทางไฟฟ้าของขดลวดเหนี่ยวนำกับชิ้นงานซึ่งเป็นค่าที่วัดที่ความถี่ 50 กิโลเฮิรตซ์ดังรูปที่ 4.33 การคำนวณค่าของตัวเหนี่ยวนำนี้เป็นการคำนวณเพื่อให้รู้ค่าโดยประมาณเท่านั้น ในการเลือกค่าที่เหมาะสมจะใช้วิธีคำนวณและวิเคราะห์ไปด้วยโปรแกรม Math CAD อีกรูปที่ซึ่งจะกล่าวในหัวข้อถัดไป



รูปที่ 4.33 แสดงวงจรสมมูลไฟฟ้าทางด้านโหลด และเฟสเซอร์ไดอะแกรมของเครื่องให้ความร้อนแบบเหนี่ยวนำ

จากวงจรสมมูลทางไฟฟ้าและเฟสเซอร์ไดอะแกรมในรูปที่ 4.33

$$V_s = V_L + V$$

ถ้าต้องการให้กระแส I ตามหลังแรงดัน V_s อยู่ 50 องศา จะได้ว่า

$$V_L = V \tan(50)$$

จาก $V_L = IX_L = I\omega L$

$$L = \frac{V_L}{I\omega} = \frac{V \tan(50)}{I\omega}$$

แทนค่า จะได้ $L = 100 \text{ nH}$

4.4.2.3 การวิเคราะห์ค่าของตัวเก็บประจุ และตัวเหนี่ยวนำในวงจร สมมูลของขดลวดเหนี่ยวนำ

จากการออกแบบโดยประมาณของตัวเก็บประจุและตัวเหนี่ยวนำในหัวข้อที่แล้วเพื่อเป็นแนวทางในการทำความเข้าใจ และเลือกค่าเพื่อจะนำมาใช้ในการคำนวณและวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม Math CAD (MathSoft, Inc, 1989) อีกครั้ง สาเหตุที่ต้องใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการคำนวณเพราะว่า ในการวิเคราะห์ต้องวิเคราะห์ในเชิงความถี่ และพารามิเตอร์แต่ละตัวในวงจรสมมูลของขดลวดเหนี่ยวนำก็เป็นฟังก์ชันของความถี่ด้วย โดยสมการที่ใช้ในการคำนวณพารามิเตอร์แต่ละตัวในวงจรสมมูลจะใช้สมการที่ (3.30) - (3.35) ซึ่งเป็นสมการที่ได้ปรับด้วยค่า Correction Factor แล้ว เพื่อให้ค่าที่ได้จากสมการใกล้เคียงกับค่าที่วัดได้ทุก ๆ ความถี่ ดังนั้นการคำนวณจะต้องมีความซับซ้อนมากขึ้น อีกทั้งในการออกแบบค่าต่างๆต้องอาศัยการทดลองสุ่มแทนค่าเข้าไปซ้ำมาหลาย ๆ ครั้ง นอกจากนั้นการใช้โปรแกรมยังช่วยในการ คำนวณหาค่าที่สำคัญต่าง ๆ ในวงจรเพื่อนำมาเป็นข้อมูลประกอบในการวิเคราะห์ออกแบบส่วนต่างๆของเครื่องให้ความร้อนแบบเหนี่ยวนำ เช่น อัตราส่วนจำนวนรอบของหม้อแปลง กระแสสูงสุดที่ไหลผ่านสวิตช์ในวงจรอินเวอร์เตอร์ มุมเฟสของกระแสกับแรงดัน เป็นต้น

นอกจากนี้ เนื่องจากค่าพารามิเตอร์ในวงจรสมมูลของขดลวดเหนี่ยวนำกับชิ้นงานยังเป็นฟังก์ชันกับอุณหภูมิ และค่าซีมิชบาแม่เหล็กของชิ้นงานโดยเมื่ออุณหภูมิของชิ้นงานสูงขึ้นค่าสภาพความต้านทานก็จะสูงขึ้น และเมื่ออุณหภูมิของชิ้นงานสูงจนถึงจุดคูรี ค่าซีมิชบาแม่เหล็กของชิ้นงานก็จะเปลี่ยนเป็นค่าเท่ากับค่าซีมิชบาแม่เหล็กของอากาศ ดังนั้นการวิเคราะห์ในโดเมนของความถี่ เราสามารถคำนวณในกรณีที่อุณหภูมิมีค่าต่างๆ ตั้งแต่อุณหภูมิห้องจนถึงจุดคูรีได้

จากเหตุผลที่กล่าวมาแล้วจะเห็นได้ว่า ในการวิเคราะห์และ ออกแบบโดยใช้โปรแกรม Math CAD จะช่วยให้การออกแบบทำได้ง่ายขึ้นและถูกต้องมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามในการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม Math CAD ที่พัฒนาขึ้นมาจะวิเคราะห์ เฉพาะวงจรสมมูลไฟฟ้าทางด้านโหนด ดังรูปที่ 4.31 ดังนั้นถ้าต้องการรู้ค่าตัวแปรต่างๆที่ไม่ได้ อยู่ในส่วนของวงจรทางด้านโหนดก็ต้องใช้วิธีการคำนวณย้ายโหนดผ่านหม้อแปลง และนอกจากนั้น แหล่งจ่ายไฟสลับความถี่สูงที่จ่ายให้กับวงจรทางด้านโหนดยังเป็นรูปไซน์ ซึ่งความเป็นจริงแล้ว ไฟสลับที่สร้างได้จากวงจรอินเวอร์เตอร์มีรูปใกล้เคียงกับรูปสี่เหลี่ยม จึงทำให้การคำนวณโดยใช้โปรแกรมนี้อาจผิดพลาดไปบ้าง

จากรูปที่ 4.31 เมื่อใช้โปรแกรม Math CAD (ดังแสดง รายละเอียดของสมการต่าง ๆ ในตัวโปรแกรมไว้ในภาคผนวก) ในการคำนวณวงจรสมมูล ไฟฟ้าทางด้านโหนด ค่า L_u กับ R_u จะใช้ค่าซึ่งคำนวณตามสมการที่ (3.30) - (3.35) กล่าวคือ เป็นการคำนวณโดยใช้สมการที่ได้ปรับด้วยค่า Correction Factor แล้ว โดยการคำนวณในที่นี้จะใช้ขนาดของชิ้นงานเท่ากับ 22 มม. และมีค่าความซึมซาบแม่เหล็กสัมพัทธ์ เท่ากับ 9.4 และคำนวณโดยใช้ค่าสภาพความต้านทานของชิ้นงานที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส สำหรับการเลือกค่า V_u , L_1 และ C ที่เหมาะสมจะใช้วิธีการทดลองแทนค่าโดยจะแทนค่า L_1 และ C ที่คำนวณได้ในหัวข้อที่แล้วก่อน แล้วจึงปรับค่าไปเรื่อย ๆ เพื่อหาค่าที่เหมาะสม ซึ่ง พิจารณาค่าที่เหมาะสมจะพิจารณาในช่วงความถี่ 30 kHz- 50 kHz โดยดูค่ากำลังที่ชิ้นงาน ค่ากระแสที่ไหลเข้าสู่วงจรทางด้านโหนด และค่ามุมของกระแสเทียบกับแรงดันจากวงจร อินเวอร์เตอร์ ซึ่งจากการทดลองแทนค่าและปรับค่าจะได้ค่าที่เหมาะสมดังนี้

$$V_u = 40 V_p, L_1 = 190 \text{ นาโนเฮนรี}, C = 330 \text{ ไมโครฟารัด}$$

ในการปรับค่า C และ L_1 จะทำให้รูปกราฟของกำลังที่ ชิ้นงาน และกระแสที่ไหลเข้าสู่วงจรทางด้านโหนด เลื่อนไปมาทางด้านซ้ายและขวา โดยถ้าค่า C และ L_1 มีค่าลดลงรูปกราฟจะเลื่อนไปทางขวา ในขณะที่ค่า C และ L_1 มีค่าสูงขึ้น รูป กราฟจะเลื่อนมาทางซ้าย


จากรูปที่ 4.34 จะเห็นว่าค่ากำลังที่ชิ้นงานจะมีค่าสูงสุด เท่ากับ 4.8 กิโลวัตต์ที่ความถี่ 53 กิโลเฮิรตซ์ ซึ่งในการออกแบบจะให้ความถี่ที่เราต้องการ ทำงานอยู่ทางด้านซ้ายของกราฟรูปภูเขาซึ่งในที่นี้คือช่วงความถี่ 30 กิโลเฮิรตซ์ ถึง 50 กิโล เฮิรตซ์ จากการออกแบบแบบนี้ จะทำให้กำลังที่ชิ้นงานแปรตามความถี่ กล่าวคือเมื่อเพิ่ม

ความถี่จาก 30 กิโลเฮิรตซ์ไป 50 กิโลเฮิรตซ์ กำลังที่ขึ้นงานจะเพิ่มขึ้นจาก 2 กิโลวัตต์ไปยัง 4.3 กิโลวัตต์ ส่วนรูปที่ 4.35 ทำให้ทราบว่าค่ากระแสสูงสุดในช่วงความถี่ 30 กิโลเฮิรตซ์ ถึง 50 กิโลเฮิรตซ์ มีค่าเท่ากับ 650 แอมป์ ซึ่งถ้าคิดโอนย้ายไปทางด้านปฐมภูมิของหม้อแปลง จะได้ค่ากระแสสูงสุดในที่ 41 แอมป์ และจากรูปที่ 4.36 จะเห็นว่า มุมของกระแสเทียบกับ แรงดันจากอินเวอร์เตอร์จะตามหลังตลอดช่วงความถี่ โดยจะมีค่าเปลี่ยนแปลงจากค่าตามหลัง 76 องศาไปจนถึง ตามหลัง 62 องศา ในช่วงความถี่ 30 กิโลเฮิรตซ์ ถึง 50 กิโลเฮิรตซ์ ตามลำดับ นอกจากนั้น ยังสามารถคำนวณหา ค่าแรงดันคร่อมตัวเก็บประจุ เพื่อนำไปใช้ในการเลือกชนิดและขนาดของตัวเก็บประจุที่ใช้ต่อวงจรจริง โดยจะคำนวณในโดเมนของความถี่ ดังแสดงในรูปที่ 4.37 ซึ่งจะเห็นว่า ค่าแรงดันสูงสุดของตัวเก็บประจุในช่วงความถี่ที่ใช้งาน มีค่าเท่ากับ 11 โวลต์อาร์เอ็มเอส ที่ความถี่ 50 กิโลเฮิรตซ์


กล่าวโดยสรุป ค่าที่เหมาะสมที่ได้จากการวิเคราะห์ในเชิง ความถี่ด้วยโปรแกรม Math CAD ทำให้เราได้ค่าความเหนี่ยวนำอนุกรมที่พิจารณาทางด้าน ทฤษฎีของหม้อแปลงเท่ากับ 120 นาโนเฮนรี่และค่าความจุของตัวเก็บประจุชดเชยตัวประกอบ กำลังมีค่าเท่ากับ 330 ไมโครฟารัด รวมทั้งค่าแรงดันไฟสลับจากวงจรอินเวอร์เตอร์ เท่ากับ 40 โวลต์ (ค่ายอด) ซึ่งจากค่านี้สามารถที่จะวิเคราะห์หาอัตราส่วนการแปลงแรงดันของ หม้อแปลงส่งผ่านกำลังจากวงจรอินเวอร์เตอร์มายังวงจรทางด้านโหลดได้ดังนี้

จากแรงดันไฟสลับที่สร้างโดยวงจรอินเวอร์เตอร์มีค่าประมาณ	500	V_{rms}
หรือคิดเป็นแรงดันค่ายอดได้ประมาณ	700	v
ดังนั้นถ้าต้องการแรงดันที่ชดทฤษฎี	40	v
อัตราส่วนการแปลงแรงดันต้องเท่ากับ	700/40 หรือ 17.5	: 1


แต่เนื่องจากทางด้านปฐมภูมิของหม้อแปลงมีตัวเหนี่ยวนำ และ ตัวเก็บประจุอนุกรมอยู่ทำให้มีกำลังสูญเสียในอุปกรณ์เหล่านั้น จึงต้องออกแบบอัตราส่วนการ แปลงแรงดันให้เผื่อไว้ด้วย และนอกจากนี้เพื่อให้อัตราส่วนนี้สอดคล้องกับจำนวนหม้อแปลงทั้ง หมดที่ต้องใช้ซึ่งออกแบบไว้ให้มี 16 ตัว จึงได้เลือกออกแบบให้อัตราส่วนการแปลงแรงดัน ของหม้อแปลงส่งกำลังนี้มีค่าเท่ากับ 16 : 1




รูปที่ 4.34 แสดงค่ากำลังที่ขึ้นงานกับความถี่



รูปที่ 4.35 แสดงค่ากระแสที่ไหลเข้าสู่จรรยาทางด้านโหลดกับความถี่



รูปที่ 4.36 แสดงค่ามุมของกระแสที่ไหลเข้าสู่วงจรทางด้านโหลดเทียบกับแรงดันจากวงจรอินเวอร์เตอร์ กับความถี่



รูปที่ 4.37 แสดงค่าแรงดันที่คร่อมตัวเก็บประจุกับความถี่

จากที่กล่าวไปแล้วในตอนต้นว่า ค่าพารามิเตอร์ในวงจรสมมูลของขดลวดเหนี่ยวนำกับชิ้นงานจะเป็นฟังก์ชันกับอุณหภูมิ และค่าความซึมซาบแม่เหล็กของชิ้นงาน โดยที่อุณหภูมิจะมีผลต่อค่าสภาพความต้านทานและความซึมซาบแม่เหล็ก ซึ่งในการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม Math CAD นี้ จะใช้วิธีเปลี่ยนค่าสภาพต้านทานไปที่ละค่าตามค่าของอุณหภูมิ และเมื่ออุณหภูมิสูงเกินจุดคูรี ก็จะใช้วิธีเปลี่ยนค่าความซึมซาบแม่เหล็กสัมพัทธ์ของชิ้นงานให้เป็น 1 ด้วยที่นั่น เพราะไม่สามารถแทนการเปลี่ยนแปลงด้วยสมการได้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงมีลักษณะไม่เชิงเส้นตลอดช่วง

จากการคำนวณที่อุณหภูมิต่าง ๆ แล้ววาดกราฟแสดงความต้านทานและความเหนี่ยวนำอนุกรมของวงจรสมมูลไฟฟ้าของขดลวดเหนี่ยวนำกับชิ้นงาน กำลังที่ชิ้นงาน กระแสที่ไหลเข้าสู่วงจรด้านโหลด มุมเฟสของกระแสเทียบกับแรงดันของวงจรอินเวอร์เตอร์ และแรงดันคร่อมตัวเก็บประจุในโดเมนของความถี่ได้ดังรูปที่ 4.38 ถึง 4.40 โดยจะคำนวณที่อุณหภูมิดังต่อไปนี้

- อุณหภูมิ 550 องศา สภาพความต้านทานของชิ้นงาน $\rho_w = 49.7 \times 10^{-8}$ โอห์มเมตร ความซึมซาบแม่เหล็กสัมพัทธ์ $\mu_r = 9.4$
- อุณหภูมิ 756 องศา สภาพความต้านทานของชิ้นงาน $\rho_w = 10.4 \times 10^{-7}$ โอห์มเมตร ความซึมซาบแม่เหล็กสัมพัทธ์ $\mu_r = 9.4$
- อุณหภูมิ 1032 องศา (เลขจุดคูรี) สภาพความต้านทานของชิ้นงาน $\rho_w = 12.1 \times 10^{-8}$ โอห์มเมตร ความซึมซาบแม่เหล็กสัมพัทธ์ $\mu_r = 1$

จากรูปจะเห็นว่ากำลังที่ชิ้นงานจะมีค่าสูงขึ้น เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น จนกระทั่งอุณหภูมิเลขจุดคูรี กำลังที่ชิ้นงานจึงตกลงมาเท่า ๆ กับตอนที่อุณหภูมิเป็น 20 องศาเซลเซียส ทั้งนี้เพราะเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ค่าสภาพต้านทานของชิ้นงานก็สูงขึ้น จึงทำให้ความต้านทานในวงจรสมมูลของชิ้นงานมีค่าสูงขึ้น ตัวประกอบกำลังของโหลดจึงมากขึ้น กำลังที่ชิ้นงานจึงมีค่าสูงขึ้นด้วย แต่พอเลขจุดคูรีชิ้นงานจะเปลี่ยนจาก Ferro Magnetic Material ไปเป็น Non-Ferro Magnetic Material ทำให้อิมพีแดนซ์ในวงจรสมมูลของชิ้นงานมีค่าลดลงทันทีทำให้กำลังที่ชิ้นงานตกลง

นอกจากนี้ยังสังเกตได้ว่า เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นจุดยอดของกราฟทอร์ก (กราฟรูปภูเขา) จะเลื่อนลงมาทางซ้าย ซึ่งแสดงว่าค่าความถี่เรโซแนนซ์ของวงจรทางด้านโหลดมีค่าลดลง และพออุณหภูมิสูงเลขจุดคูรี จุดยอดของกราฟจะเลื่อนกลับมาทางขวาหรือ


ค่าความถี่เรโซแนนซ์ของวงจรกลับมีค่าสูงขึ้น

สำหรับกรณีที่ไม่มีชิ้นงานในขดลวดเหนี่ยวนำหรือกรณี No Load ก็สามารถวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม Math CAD ได้ เพียงแต่แทนค่าความต้านทานและค่าความเหนี่ยวนำอนุกรมของวงจรสมมูลด้วยค่าเฉพาะสำหรับกรณี No Load ซึ่งได้แก่ $R_{n1} = R_c$ และ $L_{n1} = L_c + L_{zn}$ (ดังที่กล่าวไว้ในย่อหน้าตอนที่ 3) ทำให้ได้ผลการคำนวณ ดังรูปที่ 4.41

จากรูปที่ 4.41 จะเห็นได้ว่า ในช่วงความถี่ที่ใช้งาน 30 กิโลเฮิร์ตซ์ถึง 50 กิโลเฮิร์ตซ์ กำลังที่ต้านโหลดจะมีค่าต่ำไม่เกิน 1 กิโลวัตต์ ซึ่งกำลังที่คำนวณได้นี้ก็คือ กำลังสูญเสียในทองแดงของขดลวดเหนี่ยวนำนั่นเอง ส่วนค่ากระแสที่ไหลเข้าสู่วงจรทางด้านโหลดก็มีค่าสูงสุดเท่า ๆ กับกรณีมีโหลด คือ ประมาณ 650 แอมป์ หรือเท่ากับ 41 แอมป์ เมื่อโอนย้ายมาทางด้านปฐมภูมิของหม้อแปลงส่งผ่านกำลัง ส่วนค่ามุมของกระแสเทียบกับแรงดันจากวงจรอินเวอร์เตอร์ก็ยังเป็นแบบตามหลังตลอดช่วงความถี่ที่ใช้งานนี้ และสำหรับแรงดันคร่อมตัวเก็บประจุก็มีค่าสูงสุดเท่ากับกรณีมีโหลด คือ ประมาณ 11 โวลต์ และจากการสังเกตจะเห็นว่า จุดยอดของกราฟทุกรูปจะมีค่าสูงกว่าในกรณีมีโหลดมาก แต่เนื่องจากค่าความถี่เรโซแนนซ์ของวงจรในกรณีไม่มีโหลดมีค่าสูงขึ้น หรือจุดยอดของกราฟเลื่อนมาทางขวา ทำให้ไม่อยู่ในช่วงความถี่ที่ทำงาน วงจรจึงสามารถทำงานได้ปกติโดยไม่เป็นอันตราย




ศูนย์วิจัยและพัฒนา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย




รูปที่ 4.38 แสดงกราฟของค่าที่สำคัญต่าง ๆ ที่คำนวณได้ที่อุณหภูมิตั้งที่ 550 องศาเซลเซียส

- ความต้านทานอนุกรมของขดลวดเหนี่ยวนำกับชิ้นงาน (R_u)
- ความเหนี่ยวนำอนุกรมของขดลวดเหนี่ยวนำกับชิ้นงาน (L_u)
- กำลังที่ชิ้นงาน (Power)
- กระแสที่ไหลเข้าสู่วงจรทางด้านโหลด ($|I_{L1}|$)
- มุมเฟสของกระแสที่เทียบกับแรงดันของวงจรอินเวอร์เตอร์ (I_{L1-ph})
- แรงดันคร่อมตัวเก็บประจุ (V_c)




รูปที่ 4.39 แสดงกราฟของค่าที่สำคัญต่าง ๆ ที่คำนวณได้ที่อุณหภูมิตั้งที่ 756 องศาเซลเซียส

- ความต้านทานอนุกรมของขดลวดเหนี่ยวนำกับชิ้นงาน (R_u)
- ความเหนี่ยวนำอนุกรมของขดลวดเหนี่ยวนำกับชิ้นงาน (L_u)
- กำลังที่ชิ้นงาน (Power)
- กระแสที่ไหลเข้าสู่วงจรทางด้านโหลด ($|I_{L1}|$)
- มุมเฟสของกระแสเทียบกับแรงดันของวงจรอินเวอร์เตอร์ (I_{L1-ph})
- แรงดันคร่อมตัวเก็บประจุ (V_c)



รูปที่ 4.40 แสดงกราฟของค่าที่สำคัญต่าง ๆ ที่คำนวณได้ที่อุณหภูมิ 1032 องศาเซลเซียส

- a) ความต้านทานอนุกรมของขดลวดเหนี่ยวนำกับชิ้นงาน (R_s)
- b) ความเหนี่ยวนำอนุกรมของขดลวดเหนี่ยวนำกับชิ้นงาน (L_s)
- c) กำลังที่ชิ้นงาน (Power)
- d) กระแสที่ไหลเข้าสู่วงจรทางด้านโหลด ($|I_{L1}|$)
- e) มุมเฟสของกระแสเทียบกับแรงดันของวงจรอินเวอร์เตอร์ (I_{L1-ph})
- f) แรงดันคร่อมตัวเก็บประจุ (V_c)




รูปที่ 4.41 แสดงกราฟของค่าที่สำคัญต่าง ๆ ที่คำนวณได้ในกรณีไม่มีชิ้นงาน (No Load)

- a) ความต้านทานอนุกรมของขดลวดเหนี่ยวนำ (R_{n1})
- b) ความเหนี่ยวนำอนุกรมของขดลวดเหนี่ยวนำ (L_{n1})
- c) กำลังสูญเสียที่ขดลวดเหนี่ยวนำ (P_{n1})
- d) กระแสที่ไหลเข้าสู่วงจรทางด้านโหลด ($|I_{L1-n1}|$)
- e) มุมเฟสของกระแสที่เทียบกับแรงดันของวงจรอินเวอร์เตอร์ ($I_{L1-ph-n1}$)
- f) แรงดันคร่อมตัวเก็บประจุ (V_{c-n1})

4.4.2.4 การสร้างตัวเหนี่ยวนำที่ต่ออนุกรม

จากการออกแบบค่าของตัวเหนี่ยวนำอนุกรมและการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม Math CAD ได้พบว่า ค่าความเหนี่ยวนำที่เหมาะสมมีค่าเท่ากับ 120 นาโนเฮนรี่ โดยที่ค่าที่ออกแบบมานี้เป็นค่าที่วิเคราะห์ในส่วนของวงจรด้านโหลด ซึ่งต่ออยู่ทางด้านขดทุติยภูมิของหม้อแปลงส่งผ่านกำลังแต่การต่อตัวเหนี่ยวนำอนุกรม เราจะต่อไว้ทางด้านปฐมภูมิของหม้อแปลงเพื่อความสะดวกในการสร้างตัวเหนี่ยวนำ เพราะทางด้านนี้ค่ากระแสที่ไหลผ่านตัวเหนี่ยวนำจะมีค่าต่ำกว่า ดังนั้นการสร้างตัวเหนี่ยวนำให้ต่ออยู่ทางด้านปฐมภูมิจึงทำได้ง่ายกว่า และเนื่องจากหม้อแปลงส่งผ่านกำลังที่สร้างขึ้น มีค่าความเหนี่ยวนำรั่วไหลต่ออนุกรมอยู่แล้ว ซึ่งจากวงจรสมมูลของหม้อแปลงที่วัดได้ในหัวข้อที่ 4.4.1.5 เมื่อย้ายความเหนี่ยวนำรั่วไหลทั้งสองด้านมารวมกันที่ด้านปฐมภูมิจะได้วงจรสมมูลใหม่ดังรูปที่ 4.42 ซึ่งมีความเหนี่ยวนำรั่วไหลเท่ากับ 13.61 ไมโครเฮนรี่ ดังนั้นค่าความเหนี่ยวนำที่ต้องใส่เพิ่มทางด้านปฐมภูมิจะมีค่าเท่ากับ 17.1 ไมโครเฮนรี่จากค่าความเหนี่ยวนำที่ไม่มากนัก จึงสร้างตัวเหนี่ยวนำให้เป็นแบบแกนอากาศ โดยใช้ลวดทองแดงเบอร์ SWG#36 จำนวน 375 เส้น ตีเกลียวแล้วหุ้มด้วยฉนวนใยแก้วพันรอบแกนพลาสติกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 ซม. จำนวน 19 รอบ จึงได้ค่าความเหนี่ยวนำเท่ากับ 17.5 ไมโครเฮนรี่ และจากการคำนวณหากำลังสูญเสียในทองแดงของตัวเหนี่ยวนำที่โหลดเต็มที จะได้ค่าประมาณ 10 วัตต์ ซึ่งเป็นค่าที่ไม่มากนักสำหรับตัวเหนี่ยวนำขนาดนี้



รูปที่ 4.42 วงจรสมมูลของหม้อแปลงส่งผ่านกำลังเมื่อย้ายความเหนี่ยวนำรั่วไหลมารวมที่ด้านปฐมภูมิ

4.4.2.5 การสร้างตัวเก็บประจุชดเชยตัวประกอบกำลัง

จากการออกแบบค่าของตัวเก็บประจุชดเชยและการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม Math CAD ได้ผลออกมาว่า ค่าตัวเก็บประจุที่เหมาะสมมีค่าเท่ากับ 330 ไมโครฟารัด และเป็นตัวเก็บประจุที่ต้องทำงานที่ความถี่สูงถึง 50 กิโลเฮิร์ตซ์ ซึ่งจากการวิเคราะห์ ถ้าขณะภาวะโหลดเต็มทีแรงดันตกคร่อมตัวเก็บประจุที่ความถี่ 50 กิโลเฮิร์ตซ์นี้จะสูงถึง 16 โวลต์อาร์เอ็มเอส ดังนั้นจึงสามารถคำนวณกระแสที่ผ่านตัวเก็บประจุจากค่าแรงดันได้ตามสมการ ดังต่อไปนี้

$$V = I \frac{1}{\omega C}$$

$$I = V \omega C$$

$$\begin{aligned} \text{แทนค่า} \quad I &= 16 \times 2 \times \pi \times 50 \text{ K} \times 330 \mu \\ &= 1,659 \text{ A}_{\text{rms}} \end{aligned}$$






จากค่ากระแสที่คำนวณได้จะเห็นว่า เป็นปริมาณที่สูงมาก ดังนั้นในการสร้างตัวเก็บประจุชดเชย จะต้องเลือกตัวเก็บประจุชนิดที่ใช้ได้กับความถี่สูง และทนพิกัดของกระแสได้สูงและใช้ตัวเก็บประจุหลาย ๆ ตัวมาต่อขนานกัน หรือต่ออนุกรมเพื่อให้ได้ค่าความจุ และพิกัดตามต้องการ ซึ่งในทางปฏิบัติได้เลือกใช้ตัวเก็บประจุชนิด Metalized Plastic Film ที่มีสารไดอิเล็กตริกเป็น Polypropylene (MKP) ตัวเก็บประจุชนิดนี้มีค่าความเหนียวนำและความต้านทานในตัวต่ำ จึงสามารถใช้ได้กับความถี่สูงและทนพิกัดกระแสได้สูง นอกจากนั้นยังมีค่าแม่นยำ ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิ

แต่อย่างไรก็ตามตัวเก็บประจุชนิดนี้ค่าความจุต่อตัวค่อนข้างต่ำ เมื่อเทียบกับค่าที่ต้องการใช้งาน ดังนั้นจึงใช้วิธีนำตัวเก็บประจุหลาย ๆ ตัวมาต่อขนานกันเพื่อให้ได้ค่าความจุที่ต้องการ ซึ่งในที่นี้ได้เลือกใช้ตัวเก็บประจุ ยี่ห้อ WIMA ชนิด MKP-10 ซึ่งเป็นชนิดที่สามารถทนพิกัดกระแสได้สูงที่สุด (High Current Rating) ในการเลือกตัวเก็บประจุว่าจะใช้ค่าอะไร และขนาดพิกัดแรงดันเท่าไรนั้น จะใช้รูปกราฟพิกัดแรงดันอาร์เอ็มเอสกับความถี่ ซึ่งมีค่าความจุเป็นพารามิเตอร์ของตัวเก็บประจุแต่ละขนาดในการพิจารณาซึ่งแสดงไว้ในรูปที่ 4.43 (WIMA, 1985)

จากการพิจารณารูปกราฟดังกล่าวประกอบกับการสำรวจราคา และความเป็นไปได้ในท้องตลาดจึงได้เลือกใช้ตัวเก็บประจุค่า 0.47 ไมโครฟารัด, 160 โวลต์ ดีซีชนิด MKP-10 มาต่อขนานกันเพื่อให้ได้ค่าความจุ 330 ไมโครฟารัด ตามที่ต้องการ ซึ่งเมื่อ พิจารณาจากกราฟในรูปที่ 4.43 แล้วจะเห็นว่าที่ความถี่ 50 กิโลเฮิรตซ์ ตัวเก็บประจุค่านี้จะ มีพิกัดแรงดันอาร์เอ็มเอสสูงสุดเท่ากับ 35 โวลต์ และถ้าเปรียบเทียบกับแรงดันอาร์เอ็มเอส ตกคร่อมตัวเก็บประจุสูงสุดที่ได้จากการวิเคราะห์ในหัวข้อ 4.4.2.3 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 16 โวลต์ ก็ จะเห็นว่าพิกัดแรงดันของตัวเก็บประจุนี้ยังมีค่ามากกว่าพอสมควร ซึ่งเพียงพอกับการ ทำงานได้เป็นอย่างดี



Permissible AC voltages in relation to frequency at 10° C internal temperature rise (general guide):




รูปที่ 4.43 แสดงรูปกราฟพิกัดแรงดันอาร์เอ็มเอสกับความถี่ของตัวเก็บประจุแต่ละขนาด

ในการนำตัวเก็บประจุมาต่อขนานกันเพื่อให้ได้ค่าความจุตามที่ต้องการนั้นถ้าใช้วิธีต่อขนานด้วยลวดทองแดงธรรมดาจากรูปที่ 4.44(a) ก็จะทำให้เกิดความเหนียวนำขึ้นในลวดทองแดงที่ใช้ต่อระหว่างตัวเก็บประจุแต่ละตัว ดังวงจรสมมูลที่แสดงไว้ในรูปที่ 4.44(b) ถึงแม้ว่าค่าความเหนียวนำนี้จะเป็ค่าเล็ก ๆ แต่ตัวเก็บประจุนี้จะต้องทำงานที่ความถี่สูง อีกทั้งต้องต่อขนานกันเป็นจำนวนมาก จึงส่งผลให้ค่าความเหนียวนำรวมมีค่าเพิ่มขึ้น จึงเกิดผลเสียกับค่าความจุของตัวเก็บประจุรวม ทำให้ตัวเก็บประจุรวมไม่สามารถทำงานได้ที่ความถี่สูง เพราะที่ความถี่สูงผลของความเหนียวนำจะมากกว่าผลของความจุในตัวเก็บประจุ ทำให้ความถี่สูงตัวเก็บประจุที่ต่อขนานกันแบบนี้กลายเป็นตัวเหนียวนำไป

จากสูตรคำนวณค่าความเหนียวนำ
$$L = \frac{N^2 \mu A}{l}$$

โดยที่ A คือ พื้นที่หน้าตัดที่ลัดวงจรลัดผ่าน

l คือ ความยาวของเส้นทางแม่เหล็กที่ลัดวงจรลัดผ่าน




รูปที่ 4.44 a) แสดงการต่อตัวเก็บประจุแบบใช้ลวดทองแดงต่อธรรมดา

b) แสดงวงจรสมมูลทางไฟฟ้าของตัวเก็บประจุและลวดเหนียวนำ


ถ้าพิจารณาค่าความเหนียวหน้าที่เกิดขึ้นในลวดทองแดง ที่ใช้

ต่อตัวเก็บประจุแต่ละตัว จากรูปที่ 4.45 จะเห็นได้ว่าคุณค่าความเหนียวหน้าจะขึ้นอยู่กับพื้นที่หน้าตัด A และความยาว l ดังนั้นในการต่อตัวเก็บประจุนานกัน ถ้าต้องการให้ค่าความเหนียวหน้ามีค่าต่ำที่สุด จะต้องออกแบบให้การต่อขนานกันมีพื้นที่หน้าตัดที่ฟลักซ์แม่เหล็กคล่องผ่าน (A) มีค่าต่ำที่สุด หรือให้ความยาวของเส้นทางแม่เหล็ก (l) มีค่าสูงสุด ซึ่งในงานวิจัยนี้ได้ออกแบบให้ต่อตัวเก็บประจุอยู่บนแผ่นทองแดงหนา 1 มม. 2 แผ่นที่ขนานกันโดยมีแผ่นฉนวนเบกาไลต์คั่นกลาง ซึ่งแผ่นทองแดงแต่ละแผ่นจะทำหน้าที่เป็นขั้วของตัวเก็บประจุและจะเชื่อมต่อกันด้วยการบัดกรี ดังรูปที่ 4.46



รูปที่ 4.45 แสดงฟลักซ์สนามแม่เหล็กที่คล่องผ่านลวดทองแดงที่ใช้ต่อตัวเก็บประจุแต่ละตัว


จากรูปที่ 4.46 จะเห็นได้ว่าการต่อตัวเก็บประจุนานกันจะช่วยลดพื้นที่หน้าตัดที่ฟลักซ์คล่องผ่าน (A) มีค่าต่ำที่สุด (ดูมุมมองด้านบน) เพราะในทางปฏิบัติแผ่นเบกาไลต์ที่เป็นฉนวนคั่นกลางระหว่างแผ่นทองแดงทั้งสองแผ่น จะมีขนาดบางประมาณ 1 มิลลิเมตร และนอกจากนั้นความสูงของแผ่นทองแดงยังส่งผลให้ความยาวของเส้นทางแม่เหล็ก (l) มีค่าเพิ่มขึ้นได้มากด้วย (ดูมุมมองด้านข้าง) เพราะฟลักซ์แม่เหล็กจะถูกบังคับให้คล่องผ่านไปตามช่องว่างที่อยู่ระหว่างแผ่นทองแดงทั้งสองแผ่น ทำให้การต่อตัวเก็บประจุนานกันด้วยวิธีนี้ช่วยลดค่าความเหนียวหน้าที่จะเกิดขึ้นอย่างได้ผล



รูปที่ 4.46 แสดงภาพการต่อตัวเก็บประจุบนแผ่นทองแดงที่ขนานกัน

เนื่องจากตัวเก็บประจุที่นำมาต่อขนานกันมีจำนวนมากประมาณ 780 ตัว ทำให้แผ่นทองแดงที่ใช้ต่อตัวเก็บประจุขนานกันต้องมีขนาดใหญ่ ดังนั้นจึงออกแบบให้พับแผ่นทองแดงที่ขนานกันเป็นดังรูปที่ 4.47 เพื่อให้เป็นโครงสร้างที่แข็งแรงสำหรับการบัดกรีตัวเก็บประจุจำนวนมาก ซึ่งตัวเก็บประจุจะต่ออยู่ในตำแหน่งดังรูปทั้งสองด้าน ด้านละประมาณ 390 ตัว ส่วนด้านล่างบริเวณฐานใช้เป็นที่วางหม้อแปลงส่งผ่านกำลังทั้ง 16 ตัว โดยวางด้านละ 8 ตัว

สำหรับด้านหน้าของแผงตัวเก็บประจุ ออกแบบไว้สำหรับใช้ยึดติดกับขดลวดเหนียวน้ำ โดยการขันน็อตทองเหลืองยึดแผ่นของขดลวดเหนียวน้ำให้ติดกับแผงด้านหน้าของตัวเก็บประจุ ในการต่อขั้วของตัวเก็บประจุ กับขั้วของขดลวดเหนียวน้ำแบบนี้จะช่วยให้อายุการใช้งานที่เกิดขึ้นที่จุดต่อมีค่าต่ำ นอกจากนั้นยังสามารถถอดเปลี่ยนขดลวด



รูปที่ 4.47 แสดงแผงตัวเก็บประจุที่ยึดติดกับขดลวดเหนี่ยวนำ

เหนี่ยวนำ เข้าออกได้ตามต้องการ

การใช้แผ่นทองแดงเป็นขั้วต่อของตัวเก็บประจุ ยังช่วยให้การนำกระแสทำได้ดีขึ้น เพราะปริมาณกระแสที่ไหลผ่านตัวเก็บประจุนี้มีค่าสูงมาก แต่อย่างไรก็ตามในบริเวณด้านในตำแหน่งที่ใกล้จุดต่อระหว่างตัวเก็บประจุกับขดลวดเหนี่ยวนำ ซึ่งเป็นบริเวณที่กระแสจำนวนมากไหลมารวมกันจะมีความร้อนที่เกิดจากกำลังสูญเสียในทองแดงเกิดขึ้นในบริเวณนี้จึงจำเป็นต้องมีการระบายความร้อนที่บริเวณนี้ออกไป ซึ่งในทางปฏิบัติได้ใช้การระบายความร้อนด้วยน้ำ โดยใช้วิธีเดินท่อทองแดงขดไปมาในบริเวณดังกล่าว แล้วใช้มอเตอร์ปั้มน้ำเพื่อระบายความร้อนตลอดเวลาที่เครื่องทำงาน

จากการบัดกรีต่อตัวเก็บประจุทั้งหมด 780 ตัว ลงบนแผ่นทองแดงที่แสดงในรูปที่ 4.47 เมื่อนำไปวัดค่าความจุ (C) และค่าความต้านทานอนุกรมสมมูล (ESR) ที่ความถี่ต่าง ๆ ได้ผลดังแสดงในตารางที่ 4.2 ซึ่งจะเห็นว่าค่าความจุที่วัดได้จะใกล้เคียงกับค่าที่ได้ออกแบบไว้ ส่วนค่าความต้านทานสมมูลที่วัดได้จะใช้ในการคำนวณหาค่ากำลังสูญเสียในตัวเก็บประจุในบทต่อไป

ความถี่ (kHz)	ค่าความจุ (uF)	ความต้านทานอนุกรมสมมูล (mOhm)
30	325	0.07
40	333	0.10
50	340	0.13

ตารางที่ 4.3 แสดงการทดสอบวัดค่าตัวเก็บประจุชุดเซย์ตัวประกอบกำลัง ที่ความถี่ต่าง ๆ


4.4.3 ตัวเก็บประจุที่ต่ออนุกรมด้านปฐมภูมิ

จากรูปที่ 4.27 จะเห็นว่าที่วงจรกำลังด้านเอาต์พุตจะมีตัวเก็บประจุ (C_u) ต่ออนุกรมอยู่ทางด้านปฐมภูมิของหม้อแปลงส่งกำลัง ตัวเก็บประจุนี้ทำหน้าที่ตัดไฟตรงไม่ให้เข้ามาที่หม้อแปลงซึ่งส่งผลให้หม้อแปลงเกิดการอิมิตตัวได้ ที่เป็นเช่นนั้นเพราะ แรงดันไฟสลับความถี่สูงที่สร้างจากวงจรอินเวอร์เตอร์ อาจจะไม่สมมาตรในด้านบวกและด้านลบ จึงทำให้มีแรงดันไฟตรงรวมมาด้วย ในการออกแบบจะพิจารณาว่าตัวเก็บประจุนี้เป็นเหมือนวงจรกรองผ่านสูง ซึ่งจะปล่อยให้แต่สัญญาณความถี่สูงผ่านไปเท่านั้น ดังนั้นแรงดันที่ตกคร่อมตัวเก็บประจุจึงต้องมีค่าต่ำ เพื่อให้ไม่มีผลกระทบต่อวงจรโดยในที่กำหนดให้ค่าไม่เกิน 5 % ของแรงดันไฟสลับที่ออกจากวงจรอินเวอร์เตอร์

ในการวิเคราะห์เพื่อความสะดวกจะใช้โปรแกรม Math CAD ช่วยในการทดลองแทนค่าความจุ และวาดกราฟความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันคร่อมตัวเก็บประจุอนุกรมกับความถี่ แล้วเลือกค่าความจุที่ทำให้แรงดันในช่วงความถี่ที่ใช้งานไม่เกิน 5 % ของแหล่งจ่ายไฟสลับซึ่งเมื่อคิดทางด้านทุติยภูมิของหม้อแปลง แรงดันนี้ต้องมีค่าไม่เกิน 0.6 โวลต์ แล้วจึง

ตรวจดูอีกครั้งว่า ตัวเก็บประจุนี้ส่งผลกระทบต่อกำลังออกหรือค่าที่สำคัญต่าง ๆ ของวงจรกำลังหรือไม่

จากการทดลองแทนค่า ใช้นาฬิกาความจุประมาณ 3350 ไมโครฟารัดขึ้นไป (อ้างอิงทางด้านทฤษฎี) จะได้แรงดันคร่อมตัวเก็บประจุไม่เกิน 5 % ของ แหล่งจ่ายไฟสลับ แต่เนื่องจากขนาดของตัวเก็บประจุจะขึ้นอยู่กับพิกัดของแรงดันที่ทนได้ด้วย และการออกแบบให้ค่าความจุมากก็จะทำให้แรงดันคร่อมตัวเก็บประจุมีค่าลดลง ดังนั้นจึงเลือกออกแบบให้ค่าความจุของตัวเก็บประจุนุกรมมีค่ามากขึ้นเป็น 5500 ไมโครฟารัด หรือเท่ากับ 21.5 ไมโครฟารัด เมื่อต่อทางด้านปฐมภูมิของหม้อแปลงซึ่งเมื่อวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม Math CAD (MathSoft, Inc, 1989) แล้ววาดกราฟแรงดันคร่อมตัวเก็บประจุนับกับความถี่ได้ดังรูปที่ 4.48 และพิจารณาดูแล้วว่า ไม่ส่งผลกระทบต่อกำลังออกที่ขึ้นงานและค่าสำคัญอื่น ๆ



รูปที่ 4.48 แสดงแรงดันคร่อมตัวเก็บประจุนุกรมกับความถี่