

บทที่ 6

สรุปผลและเสนอแนะ

งานวิจัยนี้ได้ทำการสกัดแทนน้ำจากเปลือกไม้โคงการที่ตากแห้งและบดละเอียด โดยวิธี การสกัดแบบต่าง ๆ ซึ่งการสกัดแต่ละแบบสรุปได้ดังนี้

1. การสกัดแบบแข็งและแยกสารละลายจากกาลโดยใช้เครื่องปั๊บ ตัวแปรที่มีผลต่อการ สกัดคือ ปริมาณของน้ำที่ใช้สกัด อุณหภูมิของสารละลาย จำนวนครั้งที่ใช้สกัด และปริมาณ Na_2SO_4 ที่ใช้สกัด ปริมาณผลิตภัณฑ์แทนนินที่สกัดได้สูงที่สุดคือ 30.1 เปอร์เซนต์ของน้ำหนักเปลือกไม้ คิด เป็นผลการสกัดเท่ากับ 77.6 เปอร์เซนต์ของทิมอยู่ในเปลือกไม้ทั้งหมด สารละลายแทนนินที่สกัด ได้มีความเข้มข้น 148.0 กรัมต่อลิตร ลภาวะที่ใช้ในการทดลองได้แก่ อัตราส่วนปริมาตรน้ำต่อ น้ำหนักเปลือกไม้ (E:D) เท่ากับ 3:1 อุณหภูมิของสารละลายที่ใช้สกัด 80 °ช. ปริมาณสารเคมี Na_2SO_4 เท่ากับ 1 เปอร์เซนต์ของน้ำหนักเปลือกไม้ ทำการสกัด 2 ครั้ง ค่าใช้จ่ายในการผลิต (จากภาคผนวก ค) เฉพาะวัสดุบำรุงราภีโลกรัมละ 5.30 บาท ถ้ารวมถึงค่าใช้จ่ายในการอบแห้ง ราภีโลกรัมละ 12.66 บาท และมีแนวโน้มที่จะพัฒนาการผลิตให้มีค่าใช้จ่ายต่ำกว่านี้

2. การสกัดในถังกวาน พนว่าตัวแปรที่มีผลต่อการสกัดคือ ขนาดของเปลือกไม้ เวลาที่ ใช้ในการสกัด และอัตราส่วนปริมาตรน้ำต่อน้ำหนักเปลือกไม้ ขนาดของเปลือกไม้ยังมีขนาดเล็ก ผลการสกัดจะสูงและเวลาที่ใช้สกัดจะต่ำ ส่วนความเร็วของใบพัดในช่วงการทดลองนี้คือ 690, 820, และ 1100 รอบต่อนาที จะให้ผลการสกัดไม่แตกต่างกัน ซึ่งขนาดของเปลือกไม้ที่ใช้ในการ ทดลองอยู่ในช่วง ต่ำกว่า 0.5, 0.5 - 1, 1 - 2, 2 - 4 มิลลิเมตร ปริมาณผลิตภัณฑ์ แทนนินที่สกัดได้สูงที่สุดคือ 14.3 เปอร์เซนต์ของน้ำหนักเปลือกไม้ คิดเป็นผลการสกัดเท่ากับ 34.9 เปอร์เซนต์ของทิมอยู่ในเปลือกไม้ทั้งหมด ลภาวะที่ใช้ในการทดลองได้แก่ อัตราส่วนปริมาตรน้ำต่อ น้ำหนักเปลือกไม้ (E:D) เท่ากับ 10:1 อุณหภูมิของสารละลายที่ใช้สกัด 30 °ช. ขนาดของเปลือก ไม่ต่ำกว่า 0.5 มิลลิเมตร

3. สกัดแบบกึ่งต่อเนื่องสวนทางกัน ตัวแปรที่มีผลต่อการสกัดคือ ปริมาณของเปลือกไม้ ที่ป้อน จำนวนครั้งที่ใช้สกัด และปริมาณ Na_2SO_4 ที่ใช้สกัด ปริมาณผลิตภัณฑ์แทนนินที่สกัดได้สูง ที่สุดคือ 18.9 เปอร์เซนต์ของน้ำหนักเปลือกไม้ คิดเป็นผลการสกัดเท่ากับ 48.7 เปอร์เซนต์ของ ทิมอยู่ในเปลือกไม้ทั้งหมด ลภาวะที่ใช้ในการทดลองได้แก่ อัตราการไหลของน้ำ 15 ลิตร/ชม. ปริมาณเปลือกไม้ที่ป้อน 7 นาทีต่อครั้งๆ ละ 500 กรัม หรืออัตราส่วนปริมาตรน้ำต่อน้ำหนักเปลือก ไม้ (E:D) เท่ากับ 3.5:1 อุณหภูมิของสารละลายที่ใช้สกัด 80 °ช. ปริมาณสารเคมี Na_2SO_4 เท่ากับ 2 เปอร์เซนต์ของน้ำหนักเปลือกไม้ ทำการสกัด 3 ครั้ง ส่วนอัตราการไหลของน้ำจะไม่

ช่วยในการสกัด

4. การฟอกหนัง พนบวหันงที่ฟอกจากการใส่สารเคมี Na_2SO_4 ปริมาณ 2,4 เปอร์เซนต์ของผลิตภัณฑ์แทนนินก่อนอบแห้ง จะให้สีของหนังที่ฟอกอ่อนลง ไม่มีสีคล้ำ แต่หนังยังมีความแข็งกระด้างมากกว่าหนังที่ฟอกด้วยแทนนินจากต่างประเทศ และเกิดรอยย่น แสดงว่าขึ้นมาด้วยมีคุณภาพต่ำจะต้องมีการแก้ไขหรือปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์แทนนิน

ข้อเสนอแนะและการทำงานวิจัยต่อไป

1. ปรับปรุงวิธีการสกัดเพื่อให้ผลการสกัดสูงที่สุดและให้ความเข้มข้นของสารละลายสกัดสูง เพื่อให้ค่าใช้จ่ายในการผลิตต่ำลงกว่าที่ทดลองมาแล้ว ผู้จารณาได้ว่าการสกัดแบบเชื่อมต่อและแยกสารละลายออกจากกากโดยใช้เครื่องบีบ จะให้ปริมาณผลิตภัณฑ์แทนนินและความเข้มข้นของสารละลายแทนนินสูงกว่านี้ เมื่อใช้เครื่องบีบที่อาศัยพลังกลามาช่วยแยก เพราะจากการทดลองใช้เครื่องบีบที่บีบด้วยมือ เมื่อ 2:1 ของผลสมจะมีความเข้มข้น และหนืดมากไม่สามารถที่จะแยกนำเอารสสารละลายแทนนินมาวิเคราะห์ได้เมื่อสกัดหลายครั้ง

2. ข้อมูลที่ได้จากการสกัดในถังกวน และสกัดแบบกึ่งต่อเนื่องส่วนทางกัน แสดงให้เห็นว่าการถ่ายเทมวลของแทนนินจากเบล็อกไม้มาสู่สารละลายจะเกิดเฉพาะผิวสัมผัสดวงของแข็งกับของเหลวเท่านั้น และจะเกิดอย่างรวดเร็วเมื่อเบล็อกไม้มีขนาดเล็ก ซึ่งเป็นแนวทางที่สำคัญในการศึกษาการสกัดแบบอื่นๆ

3. ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์แทนนิน เนื่องจากในสารละลายแทนนินจะมี pH เป็นกรด แปลงไปมากเมื่อเติมปริมาณแทนนินลงในสารละลาย ทำให้หนังที่ฟอกไม่สม่ำเสมอเกิดรอยย่น เพราะฉะนั้นควรใส่สารที่ควบคุม pH คือ สารละลายบัฟเฟอร์ลงไป เช่น สารละลายระหว่าง NaHSO_3 ผสมกับ Na_2SO_4 จากผลการทดลองสาร Na_2SO_4 จะใช้ปริมาณ 2-4 เปอร์เซนต์ ของน้ำหนักผลิตภัณฑ์แทนนิน ส่วนสาร NaHSO_3 จะต้องศึกษาและหาปริมาณที่ใช้ต่อไป ซึ่งสารลองตัวนี้จะไปเพิ่มสารละลายแทนนิน และรักษา pH ของสารละลายให้คงที่ เมื่อเพิ่มปริมาณแทนนินลงในสารละลาย

4. เมื่อสามารถควบคุม pH ของสารละลายแทนนินให้คงที่จะทำให้เพิ่มปริมาณแทนนินลงในสารละลาย ถ้าหนังที่ฟอกยังเกิดความรั่วซึ่งกระด้างควรจะปรับปรุงทางด้าน

1. เครื่องรีด ทำหน้าที่รีดให้หนังมีความสม่ำเสมอและน้ำออกจากรหนัง
2. เครื่องทำให้น้ำ ทำให้หนังมีความยืดหยุ่นสปริงตัวดี และรู้สึกนิ่มเมื่อสัมผัส
3. ลงน้ำมัน ทำให้หนังไม่เกิดความแห้ง และรั่วซึ่งกระด้าง

ทิ้ง 3 วิธีจะมีส่วนช่วยในการปรับปรุงคุณภาพของหนัง