

การผลิตแผ่นฟิล์มโพลีเมอร์พีซีไอเลคตริก

สารโพลีเมอร์พีซีไอเลคตริกที่ถูกศึกษามากที่สุดก็คือ PVDF ซึ่งเป็นสารที่มีลักษณะกึ่งผลึก สามารถมีโครงสร้างได้ถึง 4 แบบ คือ แบบแอลฟา เบตา แกมมา และแบบแอลฟา-เบตา นอกจากนั้นแต่ละโครงสร้างยังสามารถเปลี่ยนไปเป็นโครงสร้างอีกแบบหนึ่งก็ได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับ การผลิต การจัดเรียงของโมเลกุล ความดัน อุณหภูมิ และการจัดตัว จากทฤษฎีในบทที่ 5 เราจะเห็นว่าค่าคงตัวพีซีไอเลคตริกนั้นมีบางส่วนที่ขึ้นอยู่กับองศาของการจัดเรียงตัวของผลึก และความหนาแน่นของผลึก ดังนั้นในการพัฒนาแผ่นฟิล์ม PVDF ให้มีสภาพพีซีไอเลคตริกเพิ่มขึ้น ต้องทำให้แผ่นฟิล์มมีผลึกปนอยู่มาก และต้องเป็นผลึกแบบเบตา นอกจากนั้นต้องทำให้โมเมนต์ขั้วคู่ของแต่ละผลึกชี้ไปทางเดียวกันให้มากที่สุด ซึ่งขึ้นอยู่กับ การอัดรีดขึ้นรูปฟิล์ม การยืด และการจัดตัวด้วยสนามไฟฟ้า ในบทนี้จะกล่าวถึงวิธีและเทคนิคบางประการของการขึ้นรูปฟิล์ม การยืด และการจัดตัว เพื่อให้ฟิล์มมีสภาพพีซีไอเลคตริกตามต้องการ

การอัดรีดฟิล์ม (Film extrusion) [5]


การอัดรีด (extrusion) หมายถึงการทำให้สารโพลีเมอร์ เป็นแผ่นยาวต่อกันไม่สิ้นสุด สารเริ่มต้นที่ใช้จะอยู่ในรูปของเม็ดพลาสติก หรือเรซิน การอัดรีด นับว่าเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญ เนื่องจากมีผลต่อสภาพความเป็นผลึกของโพลีเมอร์นั้นด้วยการอัดรีดมีหลายวิธี เช่น การขึ้นรูปด้วยสล็อต-ตาย (slot-die) การเป่า (Blow) เป็นต้น โพลีเมอร์ที่มีน้ำหนักโมเลกุลต่ำ จะอัดรีดยากกว่าเพราะเปราะและมีความยืดหยุ่นน้อย

เครื่องอัดรีด (extruder) สำหรับ PVDF ต้องมีค่า L/D สูง (L/D คืออัตราส่วนระหว่างความยาวกับเส้นผ่านศูนย์กลางของสกรูในเครื่องอัดรีด) และมีช่องทางเข้าของตายแคบ เม็ดพลาสติกหรือผงพลาสติกจะถูกนำเข้าไปยังเครื่องอัดรีด สกรูจะหมุนและส่งเม็ดพลาสติกเข้าไปในท่อร้อนเพื่อหลอมเหลว

ที่บริเวณตอนปลายสกรู จะได้สารโพลิเมอร์ที่หลอมเหลวผสมกันหมด จากนั้นก็จะถูกส่งต่อไปยังคายน

การขึ้นรูปฟิล์ม [5]

ในที่นี้จะกล่าวถึงการขึ้นรูปฟิล์มโดยใช้ สลอท-คายน เครื่องอัดรีดแบบ สลอท-คายน ดังแสดงในรูปที่ 6.1 สารโพลิเมอร์ที่หลอมเหลว จะถูกส่งจาก คายนลงมายังลูกกลิ้งเย็น เพื่อทำให้สารโพลิเมอร์ที่หลอมเหลวแข็งตัวอย่างรวดเร็วและถูกรีดเป็นแผ่น จากนั้นจะถูกส่งไปยังลูกกลิ้งถัดไปเพื่อทำการรีดแผ่นฟิล์มให้ได้ขนาดตามต้องการ อัตราเร็วในการรีดแผ่นฟิล์มจะต้องมีความสัมพันธ์กันทุกๆ ลูกกลิ้ง เพราะมีผลโดยตรงต่อการจัดเรียงตัวของโมเลกุลของสารโพลิเมอร์ในแผ่นฟิล์มนั้น



รูปที่ 6.1 แสดงการขึ้นรูปฟิล์มโดยใช้เครื่องอัดรีดแบบสลอท-คายน

เทคนิคการจัดเรียงโมเลกุล (Orientation Techniques)

แผ่นฟิล์ม PVDF ที่ได้จากการอัดรีดนั้น อยู่ในรูปของผลึกปนอยู่ในส่วนอสัณฐาน สายโซ่โมเลกุลวางตัวอย่างไร้ระเบียบ การจัดเรียงของโมเลกุลเป็นแบบสุ่ม และโครงสร้างของโครงผลึกเป็นแบบแอลฟา ซึ่งเป็นโครงผลึก

แบบไม่มีขั้ว [4] ทำให้แผ่นฟิล์มที่ได้นี้ยังไม่มีสภาพของสารพิษโซอิลเลคตริก ต้องผ่านขั้นตอนการยืดและจัดขั้ว การนำแผ่นฟิล์มมายืดนั้นก็เพื่อที่จะให้สายโซ่ของ โมเลกุลวางตัวอย่างเป็นระเบียบมากขึ้น และทำให้โครงผลึกเปลี่ยนจาก แบบแอลฟาเป็นแบบเบตา นอกจากนี้ยังทำให้การจัดขั้วง่ายขึ้น จากการทดลองพบว่าแผ่นฟิล์ม PVDF ที่นำไปจัดขั้วโดยไม่ได้ผ่านการยืดจะมีค่าคงที่พิษโซอิลเลคตริก ต่ำมาก ดังนั้นนับว่าการยืดเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งของการทำ แผ่นฟิล์มโพลิเมอร์พิษโซอิลเลคตริก การยืดแผ่นฟิล์มมีทั้งยืดในแนวเดียวและ ยืดสองแนว การยืดแนวเดียวจะทำให้แผ่นฟิล์มแสดงสภาพพิษโซอิลเลคตริกเด่นชัด ในแนวเดียว คือแนวของการยืด ส่วนการยืดสองแนวแผ่นฟิล์มจะมีสภาพ พิษโซอิลเลคตริกสมมูลทั้งสองแนว ในบทนี้จะกล่าวถึงรายละเอียดเฉพาะการยืด ในแนวเดียว

การจัดเรียงในแนวแกนเดียว (Uniaxial Orientation)


การจัดเรียงในแนวแกนเดียวนี้ ทำให้สมบัติต่างๆของแผ่นฟิล์มเปลี่ยน ไปในแนวเดียว พารามิเตอร์ที่มีผลต่อองค์การการจัดเรียงในแผ่นฟิล์มคือ อัตราส่วน การยืด อัตราเร็ว และอุณหภูมิขณะทำการยืด สำหรับ PVDF และฟิล์มโพลิเมอร์ กิ่งผลึกอื่นๆ อุณหภูมิขณะยืดจะอยู่ระหว่างอุณหภูมิทรานซิชัน T_g และจุดหลอมเหลว แผ่นฟิล์มจะถูกยืดในแนวขวาง (transverse) หรือ แนวที่ตั้งฉากกับแนวการดึง ขณะอัดรีด สิ่งที่เปลี่ยนแปลงหลังการยืดก็คือ มีการจัดเรียงของโซ่โมเลกุลใหม่ใน แนวเดียวกับการยืด พันธเคมีระหว่างโมเลกุลของอนุภาคในโซ่โมเลกุลในแนวนั้น เป็นแบบโควาเลนต์ ส่วนในแนวที่ตั้งฉากกับการยืดฟิล์มนั้นเป็นแบบวันเดอวาลส์ ซึ่งเป็นพันธะที่อ่อนกว่าในแนวยืด ทำให้ความแรง (strength) ของฟิล์มในแนวนั้น น้อยกว่าในแนวการยืด นอกจากนี้การยืดยังทำให้ PVDF เปลี่ยนจากโครงผลึก แบบแอลฟา เป็นโครงผลึกแบบเบตา ซึ่งเป็นผลึกแบบมีขั้ว วิธีการยืดมีหลายวิธี คือ [5]

1. การยืดในเตาอบ (Oven stretching) โดยดึงแผ่นฟิล์ม ทั้งสองข้างแล้วยืดออกโดยการยืดนี้กระทำในเตาอบ โมเลกุลของโพลิเมอร์จะ หันเหทิศทางไปมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับอุณหภูมิขณะยืดสำหรับ PVDF พบว่าถ้า ยืดที่อุณหภูมิ ประมาณ 80°C อัตราส่วนการยืด 3.5 เท่าของความยาว เดิม โครงผลึกจะเปลี่ยนจากแบบแอลฟาเป็นแบบเบตาเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ และทำให้ค่าคงที่ไดโพลเพิ่มสูงขึ้นด้วย

2. การยัดโดยลูกกลิ้ง (Roll drafting) ประกอบด้วยลูกกลิ้งสองชุด แผ่นฟิล์มถูกส่งเข้าไปยังลูกกลิ้งชุดแรกที่หมุนช้าและถูกส่งไปยังลูกกลิ้งชุดที่สองที่อยู่ติดกันและหมุนเร็วกว่าชุดแรก ขณะที่ส่งแผ่นฟิล์มเข้าไปยังลูกกลิ้งนั้น ต้องให้ความร้อนแก่แผ่นฟิล์มโดยใช้อินฟราเรดทั้งนี้เพื่อให้ฟิล์มถูกยัดได้ง่ายขึ้น การยัดฟิล์มโดยวิธีนี้มีข้อดีคือ สามารถยัดฟิล์มออกในอัตราส่วนที่สูงกว่าวิธีแรก เช่น แผ่นฟิล์ม PVDF ถูกยัดได้ถึง 4.5 เท่าของความยาวเริ่มต้น โดยที่ความหนาของแผ่นฟิล์มเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย


นอกจากนี้ยังมีการยัดอีกหลายวิธี แต่จะไม่กล่าวในที่นี้แต่ละวิธีจะทำให้แผ่นฟิล์มที่ถูกยัดมีรูปร่างแตกต่างกันเล็กน้อย ส่วนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผลึก นั้นให้ผลใกล้เคียงกัน และพบว่าถ้ายัดด้วยอัตราส่วนที่สูงขึ้น ในอุณหภูมิที่ต่ำกว่าจะทำให้ PVDF เปลี่ยนจากแบบแอลฟา เป็นแบบเบตามากขึ้น

ในรูปที่ 6.2 และ 6.3 แสดงค่าคงตัวไดอิเล็กตริก และดิสซิเพชันแฟกเตอร์ของแผ่นฟิล์ม PVDF วัดที่ความถี่ต่าง ๆ เปรียบเทียบกันระหว่างการยัดรูปฟิล์มด้วยวิธีแตกต่างกัน



รูปที่ 6.2 ค่าคงตัวไดอิเล็กตริกของฟิล์ม PVDF ที่เป็นฟังก์ชันของความถี่ [5]

จากรูปที่ 6.2 พบว่าค่าไดอิเล็กตริกของ PVDF ที่ได้จากการยืดในเตาอบ หรือโดยการอัดด้วยลูกกลิ้ง จะสูงกว่าค่าไดอิเล็กตริกของ PVDF ที่ถูกอัดรีด แต่สองวิธีแรกนั้น จะเกิดความเสียหายแก่แผ่นฟิล์มมากกว่าวิธีสุดท้าย ดังแสดงในรูปที่ 6.3



รูปที่ 6.3 ดิสซิเพชันแฟกเตอร์ของแผ่นฟิล์ม PVDF ที่เป็นฟังก์ชันของความถี่ [5]

วิธีการโพลาไรซ์ (Polarization Methods)

แผ่นฟิล์มที่ผ่านการอัดรีดและการยืดแล้ว แม้ว่าโมเลกุลจะมีการจัดเรียงที่เป็นระเบียบมากขึ้น และโครงผลึกเปลี่ยนโครงสร้างเป็นผลึกแบบมีขีดแล้วก็ตาม แต่ทิศทางของโมเมนต์ขั้วคู่ในผลึกมีอยู่ทุกทิศทางกระจายอยู่ในแผ่นฟิล์ม ดังนั้นแผ่นฟิล์มนั้นจึงไม่มีโพลาไรเซชันขั้วคู่ การที่จะโพลาไรซ์ขั้วคู่ให้ชี้ไปในทิศเดียวกันนั้นทำได้โดยการจัดขั้วด้วยสนามไฟฟ้า ซึ่งมีหลายวิธีดังนี้ [3, 5]

1. การจัดขั้วโดยวิธีความร้อน

โดยการให้สนามไฟฟ้ากระแสตรงแก่แผ่นฟิล์มในทิศตั้งฉากกับผิวหน้าของแผ่นฟิล์มในขณะที่ให้สนามไฟฟ้านั้นให้เพิ่มอุณหภูมิขึ้นระหว่าง 80-130 °C ในเวลา 15-20 นาที แล้วค่อยลดอุณหภูมิลงจนถึง 10-40 °C หลังจากเอาสนามไฟฟ้าออกแล้วให้ลัดวงจร (short) ระหว่างสองด้านของแผ่นฟิล์ม 1-24 ชั่วโมง ความเข้มของสนามไฟฟ้าที่ใช้ประมาณ 30-120 MV/m


ซีวไฟฟ้าที่ใช้ในการจัดซีวแบบนี้มีหลายแบบเช่น ซีวไฟฟ้าโลหะที่ฉาบลงไปบนแผ่นฟิล์มโดยวิธีสูญญากาศ ใช้สารละลายโลหะระบายลงบนแผ่นฟิล์ม ใช้ซีวโลหะที่เป็นของไหลที่นำไฟฟ้า (เช่นปรอท) ใช้โลหะแผ่นบางวางทับทั้งสองด้านของแผ่นฟิล์ม เป็นต้น

2. การจัดซีวแบบโคโรนา


เป็นการจัดซีวโดยใช้การคายประจุโคโรนาที่ศักย์ไฟฟ้าสูงๆ วิธีนี้จะใช้เวลาในการจัดซีวเร็วมาก สามารถทำที่อุณหภูมิห้องได้ แต่ถ้าเพิ่มอุณหภูมิขณะจัดซีวด้วยก็จะทำให้สภาพพิชโซอิเล็กตริกเสถียรขึ้น มีวิธีการเหมือนกันกับการประจุโดยวิธีโคโรนา ดังได้กล่าวมาแล้วในบทที่ 4

3. การจัดซีวโดยใช้สนามไฟฟ้าความเข้มสูง ณ อุณหภูมิห้อง


การจัดซีววิธีนี้ใช้สนามไฟฟ้าขนาด 100-800 MV/m ในอุณหภูมิห้อง โดยให้สนามไฟฟ้าแก่แผ่นฟิล์มในช่วงเวลาที่สั้นมาก (< 1 วินาที) เมื่อแผ่นฟิล์มได้รับสนามไฟฟ้าจะทำให้โมเมนต์ขั้วคู่ในผลึกจัดเรียงตัวใหม่ทันที




รูปที่ 6.4 ค่าคงตัวพิชโซอิเล็กตริกของ PVDF เป็นฟังก์ชันของเวลาในการจัดซีว




รูปที่ 6.5 ค่าคงตัวพีซีไอเลคตริกของ PVDF เป็นฟังก์ชันของอุณหภูมิการจัดขึ้น



รูปที่ 6.6 ค่าคงตัวพีซีไอเลคตริกของ PVDF เป็นฟังก์ชันอัตราส่วนการยืด



รูปที่ 6.7 ค่าคงตัวพีซีไอเลคตริกของ PVDF เป็นฟังก์ชันของความหนาแน่นของแผ่นฟิล์ม



รูปที่ 6.8 ค่าคงตัวพีซีไอเลคตริกของ PVDF เป็นฟังก์ชันของความเข้มสนามไฟฟ้าที่ใช้ในการจัดขึ้น

จากการทดลองของริชาร์ด เจ ชูฟอร์ด และทีมงาน (Richard J. Shuford ,et al.) พบว่า อุณหภูมิในการจัดขึ้น อัตราส่วนการยึด ความหนาแน่นของแผ่นฟิล์ม และความเข้มของสนามไฟฟ้าที่ใช้ในการจัดขึ้น มีผล ต่อค่าพีซีไอเลคตริกของ PVDF อย่างมาก และเวลาที่ใช้ในการจัดขึ้นจะมีผล ต่อค่าพีซีไอเลคตริกเพียงเล็กน้อย ดังแสดงในรูปที่ 6.4 - 6.8 [9]