



บทที่ ๔

## การศึกษาด้านวิศวกรรม

การศึกษาด้านวิศวกรรม เป็นการศึกษาสิ่งลักษณะทางกายภาพ (physical aspect) ของโครงการซึ่งเกี่ยวข้องในการผลิตโดยตรง เช่น วัสดุดีบ กรรมวิธีการผลิต พิจารณาหาที่ตั้งโรงงาน แรงงาน ที่ดิน อาคาร แผนกการก่อสร้างโรงงาน เครื่องจักรอุปกรณ์การผลิตที่ต้องการ พลังงานไฟฟ้า เป็นต้น การศึกษาด้านวิศวกรรมนับว่ามีความสำคัญมากในการพิจารณาตัดสินใจลงทุน เพราะหากอุปสรรคทางปัจจัยการผลิตมีอยู่มากก็อาจจะทำให้เป็นไปไม่ได้ที่จะลงทุนในโครงการนี้

### สถานที่ตั้งโรงงาน

ทำเลที่ตั้งโรงงานมีอิทธิพลต่อต้นทุนการผลิต การตลาด และความคล่องตัวในการดำเนินงาน สถานที่นั้นควรจะทำให้เสียค่าใช้จ่ายในการลงทุนและดำเนินงานน้อยที่สุด จะเห็นว่า ในปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมล้วนมากจะเลือกทำเลที่ตั้งตามลักษณะของผลิตภัณฑ์ เช่น อุตสาหกรรมหนักควรจะอยู่ใกล้ทางขนส่ง เป็นต้น

การพิจารณาเลือกทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมในการจัดตั้งโรงงานผลิตหัวน้ำหยด และสปริง เกโลร์นี้ได้วางแนวทางการพิจารณาไว้ ๒ ประการ คือ

๑. ปัจจัยการเลือกทำเลที่ตั้ง (Location factors) ที่สำคัญต่อการทำเหมินงานของอุตสาหกรรมนี้

๒. ทำเลที่ตั้งมีความเหมาะสมสมสอดคล้องกับปัจจัยการเลือกทำเลที่ตั้งโรงงานดังกล่าวมากน้อยเพียงไร

ปัจจัยการเลือกทำเลที่ตั้งที่สำคัญต่อการทำเหมินงานของอุตสาหกรรมผลิตหัวน้ำหยด และสปริง เกโลร์

อุตสาหกรรมแต่ละประเภทจะมีปัจจัยการเลือกทำเลต่างกัน เช่น อุตสาหกรรมที่รักษาตัวเป็นของหนักหรือใหญ่มาก เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ โรงงานควรอยู่ใกล้แหล่งวัสดุ เช่น โรงงานผลิตกระดาษ โรงงานน้ำตาล หรือถ้าตัววัสดุที่ลำบากต้องส่งเข้าจากต่างประเทศ โรงงานควรอยู่ใกล้

ท่าเรือเพื่อสะดวกในการขนส่ง สำหรับอุตสาหกรรมผลิตหัวน้ำหยด และสปริงเกลอร์ ปัจจัยสำคัญใน การเลือกทำเลได้แก่ ตลาดเพื่อสะดวกรวดเร็วในการติดต่อกับลูกค้า นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่น ๆ อีก หลายประการ ซึ่งสามารถเรียนเรียงความความสำคัญมากน้อยได้

๑. ตลาดจำนวน

๒. สาธารณูปโภค

๓. แรงงาน

๔. การขนส่ง

๕. ที่ดิน

๖. บริการต่าง ๆ เช่น ธนาคาร ไปรษณีย์ โทรศัพท์ ฯลฯ

๗. สิ่งแวดล้อม



๑. ตลาดจำนวน ตลาดส่วนใหญ่ของหัวน้ำหยดและสปริงเกลอร์ คือ เกษตรกรที่ทำสวน ผลไม้จำพวก งา ข้าว ทุเรียน และพริกไทย ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ทางภาคตะวันออก ตั้งนั้นทำเลที่ตั้งโรงงานควรจะอยู่ในแนบทางภาคตะวันออกจะเหมาะสมกว่า

๒. สาธารณูปโภค โรงงานผลิตหัวน้ำหยดและสปริงเกลอร์ ต้องการพัสดุงานจากไฟฟ้าในการผลิตเป็นส่วนใหญ่ ทำเลที่ตั้งจึงควรอยู่ในเขตที่การไฟฟ้าจ่ายไฟได้ ทั้งนี้เพื่อจะได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการจัดหาพัสดุงานไฟฟ้ามาใช้เอง

๓. แรงงาน โรงงานผลิตหัวน้ำหยด และสปริงเกลอร์ ต้องการแรงงานที่ก่อสร้าง เพื่อใช้ในการควบคุมการทำงานของเครื่องจักรให้ถูกต้องตามที่กำหนด แรงงานประเทมีหาได้ง่ายในเขตใกล้ ๆ ตัวจังหวัดในภาคตะวันออก เพราะทุกจังหวัดในภาคมีสถานศึกษาที่ผลิตช่างประเทมีอยู่แล้ว และข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือ แรงงานในชนบทมีค่าจ้างถูกกว่า แรงงานสมัพันธ์ราบรื่นกว่า

๔. การขนส่ง ปัจจัยนี้มีความสัมพันธ์กับความใกล้ของแหล่งวัสดุคับ แรงงานและตลาดซึ่งมีผลต่อค่าใช้จ่ายในการขนส่งและเวลาในการขนส่ง การขนส่งวัสดุคับในโครงการนี้จะใช้รถบรรทุกของบริษัทเอกชนหรือของ รสพ. ส่วนสินค้าที่ลำเร็วจะใช้รถยกติดตัวทางโรงงานเป็นพาหนะ ตั้งนั้น โรงงานควรอยู่ใกล้ถนนใหญ่จะประหยัดค่าขนส่งกว่า

๕. ที่ดิน ที่ดินแต่ละแห่งจะมีราคาแตกต่างกันตามสภาพแวดล้อมของที่ดินนั้น ที่ดินที่อยู่ใกล้ตัวเมืองย่อมแพงกว่าที่ดินในชนบท เมือง การเลือกที่ดินเป็นสถานที่ตั้งโรงงานจะต้องมีขนาดใหญ่พอ

สำหรับอาคารโรงพยาบาล และที่ทำการอื่น ๆ ของโรงพยาบาล และยังต้องมีที่ดินเหลือพอเพียงที่จะขยายโรงพยาบาลในอนาคต มีราคาถูกและค่าใช้จ่ายสำหรับการบริการรุ่งสaphที่ดินให้เหมาะสมสำหรับที่ดังโรงพยาบาลด้วย

๖. บริการด่าง ๆ เช่น ธนาคาร ไปรษณีย์ โทรศัพท์ โรงพยาบาลผลิตขึ้นล้วนเครื่องซึ่งฯลฯ หากทำเลที่ดังโรงพยาบาลอยู่ใกล้เคียงกับบริการเหล่านั้นก็จะทำให้มีความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินงานอย่างยิ่ง

๗. สิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมที่ช่วยในการตัดสินใจเลือกทำเลที่ดังได้แก่ สถานีตำรวจน้ำตบเพลิง โรงพยาบาล เป็นต้น โรงพยาบาลที่อยู่ใกล้สถานีตำรวจน้ำและตัวจราจรที่สามารถบากป้องพนักงาน ทรัพย์สินของโรงพยาบาล และอัคคีภัยที่เกิดกับโรงพยาบาลได้ ถ้าอยู่ใกล้โรงพยาบาลก็จะสะดวกเมื่อพนักงานเกิดเจ็บป่วย หรือเกิดอุบัติเหตุ แต่ถ้าอยู่ไกลย่านชุมชน ชนก็จะต้องระวางเรื่องมลภาวะ และกฎหมายผู้ดูแลเมือง สำหรับโรงพยาบาลผลิตหัวน้ำท้ายดและสปริงเกลอร์นี้ไม่มีปัญหาเรื่องมลภาวะ ทั้งในด้านรัศมีดิน แสง และเสียง

การพิจารณาว่าทำเลที่เลือกมีความเหมาะสมสมสอดคล้องกับปัจจัยการเลือกทำเลที่ดังโรงพยาบาลมากน้อยเพียงไร

ในการเลือกทำเลที่ดังโรงพยาบาลผลิตหัวน้ำท้ายดและสปริงเกลอร์ จะพิจารณาเปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย ระหว่างทำเล ๓ แห่งในจังหวัด จันทบุรี และ ระยะทาง ทำเลที่ ๓ แห่งได้แก่

- ก. ทำเลที่ดังใกล้ถนนสุขุมวิท อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เนื้อที่ ๒๐๐ ตารางวา
  - ข. ทำเลที่ดังใกล้ถนนสุขุมวิท อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เนื้อที่ ๒๐๐ ตารางวา
  - ค. ทำเลที่ดังใกล้ถนนสุขุมวิท อำเภอชลุง จังหวัดจันทบุรี เนื้อที่ ๒๐๐ ตารางวา
- ในการพิจารณาเปรียบเทียบท่าเลที่ดังทั้ง ๓ แห่ง จะใช้วิธีกันที่ความสำคัญให้กับปัจจัยดังนี้ ด้วยคะแนนเต็มมากันน้อยต่ำกัน และในการพิจารณาแต่ละทำเลจะให้คะแนนตามความเหมาะสมกับปัจจัยเหล่านั้น คะแนนแบ่งออกเป็น ๕ ระดับ คือ

๕๙ - ๑๐๐	คะแนน	ตีมมาก
๖๙ - ๕๐	"	ตี
๔๙ - ๖๐	"	พอยซ์
๒๙ - ๔๐	"	ผ่าน
๐ - ๒๐	"	เลว

จากผลการวิเคราะห์สรุปว่าทำเล ๖ มีความเหมาะสมสมดื่อปัจจัยการเลือกทำเลที่สูด ดังรายละเอียดในภาคผนวกที่ ๔.๑

#### ตารางที่ ๔.๑

#### สรุปการเปรียบเทียบความเหมาะสมของทำเลที่ตั้งโรงงาน

ปัจจัยการเลือกทำเล	คะแนนเต็ม	ผลการวิเคราะห์		
		ทำเล ก.	ทำเล ข.	ทำเล ค.
๑. ตลาดจำหน่าย	๑๐๐	๘๐	๙๐	๘๕
๒. สาธารณูปโภค	๑๐๐	๖๕	๘๘	๖๖
๓. แรงงาน	๑๐๐	๗๗	๙๗	๗๙
๔. การขนส่ง	๕๐	๖๘	๗๐	๖๕
๕. ที่ดิน	๕๐	๗๕	๖๕	๗๐
๖. บริการทางๆ	๔๐	๒๗	๒๘	๒๗
๗. สิ่งแวดล้อม	๔๐	๓๗	๔๗	๓๗
รวม	๔๖๐	๔๙๙	๔๗๕	๔๙๕

## วัสดุดิบ

วัสดุดิบที่ใช้ในการผลิตหัวน้ำทายดและสปริงเกลอร์ นั้นคือพลาสติก พลาสติกโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท สำหรับที่ใช้ในการผลิตหัวน้ำทายดและสปริงเกลอร์ เป็นประเภทเทอร์โม-พลาสติก (Thermoplastics) โดยใช้พลาสติกชนิดโพลีเอทธิลีน (Polyethylene) ผลิตหัวน้ำทายด และใช้พลาสติกชนิดอะบีเออส (ABS-Acrylonitrile Butadiene Styrene) ผลิตสปริงเกลอร์ พลาสติกคืออะไร (๑๓)

พลาสติกคือ สารสังเคราะห์ที่เกิดขึ้นโดยกรรมวิธีทางเคมี ทำให้เกิดการเกาด้วของโมเลกุลเป็นจำนวนมากๆ ที่เป็นพาก (Organic chemistry) คือ มีการบอนเป็นศูนย์รวมการเกาด้ว (๑๔)

พลาสติกคือ สารสังเคราะห์ (Synthetic materials) ที่มีนุชย์ติดขึ้นมา ประกอบด้วยธาตุสำคัญ คือ คาร์บอน ออกซิเจน ไฮโดรเจน ในโครงสร้าง และครอริน

สมาคมวิศวกรรมพลาสติก (SPE) และสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติก (SPI) แห่งสหรัฐอเมริกา ได้ให้คำจำกัดความของพลาสติกไว้ดังนี้

พลาสติก คือ วัสดุที่ประกอบด้วยสารหลายอย่าง มีน้ำหนักโมเลกุลสูง คงรูปเมื่อผ่านกรรมวิธีการผลิต ลักษณะอ่อนตัวขณะทำการผลิต ซึ่งโดยมากใช้กรรมวิธีการผลิตด้วยความร้อนหรืออัด หรือหั้งสองอย่าง

## ประเภทของพลาสติก

พลาสติกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ

๑. เทอร์โมเซ็ตติ้ง (Thermosettings)

๒. เทอร์โมพลาสติก (Thermoplastics)

เทอร์โมเซ็ตติ้ง (Thermosettings) คือ พลาสติกที่มีรูปทรงถาวร เมื่อผ่านกรรมวิธีการผลิตโดยใช้ความร้อน และแรงอัด จะนำไปหลอมละลายอีกไม่ได้ เปรียบเสมือนไข่เมื่อนำมาต้มสุกแล้วจะทำให้เหลวเหมือนเดิมอีกไม่ได้ มีโครงสร้างการเกาด้วของโมเลกุลเป็นแบบตาข่าย มีคุณสมบัติทั่ว ๆ ไป ดังนี้

ก. ปกติจะแข็งตัว

ข. เมื่อได้รับความร้อนไม่ยึดหรือหักตัว

ค. เมื่อได้รับความร้อนถึงจุดละลายจะละลาย

ง. เมื่อยืดตัวลงคุณสมบัติจะเปลี่ยนไป นำมาใช้งานใหม่ไม่ได้อีก

พลาสติกประเภทเทอร์โม เอชติงมีหلامยชนิด ที่สำคัญ และใช้งานอยู่ทั่วไปมีดังนี้คือ อามิโน (อะเรีย เมลาเมิน) อิพอกซี่ พโอลิค ไบส์โซสเตอร์ ชิลโคน และยูเรเทน เป็นต้น

เทอร์โมพลาสติก (Thermoplastics) คือ พลาสติกที่สามารถกลับมาใช้ใหม่ได้อีกหลังจากนำไปหล่อทำเป็นผลิตภัณฑ์แล้ว เปรียบเสมือนน้ำเมื่อนำมาปั่นทำเป็นน้ำแข็ง เมื่อยุกความร้อนก็จะละลายกลับเป็นน้ำอีก และน้ำก็สามารถกลับไปทำน้ำแข็งได้อีก มีโครงสร้างการเกาะตัวของโมเลกุลเป็นแบบเน้นด้วยหรือแบบลูกโซ่ มีคุณสมบัติทั่วไปดังนี้

ก. ปกติจะเป็นของแข็ง

ข. เมื่อได้รับความร้อนจะเกิดการยึดหุนได้

ค. เมื่อเพิ่มความร้อนถึงจุดละลายจะละลาย

ง. เมื่อยืด ตัวจะมีคุณสมบัติตั้งเดิม

พลาสติกประเภทเทอร์โมพลาสติกที่สำคัญและใช้งานอยู่ทั่วไปมีดังนี้ คือ โพลีไทริน โพลีโอลีฟิน (โพลีเอทธิลีน โพลีไพรีลีน) เอปิโอล ไวนิล เป็นต้น

โพลีเอทธิลีน (Polyethylene)

เป็นพลาสติกที่มีส่วนประกอบทางเคมีธรรมชาติชนิดหนึ่ง ยกตัวอย่างเช่นในประเทศไทยในปี พ.ศ. ๒๕๗๖ และยุกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมในปัจจุบัน ด้วยเหตุที่ใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางในกิจการพาณิชย์ในปี พ.ศ. ๒๕๗๖ รัฐบาลสหราชอาณาจักรได้สนับสนุนให้รัฐบาลไทยในประเทศไทยในปี พ.ศ. ๒๕๗๖ บริษัทผลิตวัสดุดิบพลาสติกชนิดนี้เข้ามาใช้ และนับแต่สิบครั้งที่ ๑ เป็นต้นมา โพลีเอทธิลีนจึงเข้ามาใช้ในอุตสาหกรรมในประเทศไทยในปัจจุบันอย่างรวดเร็ว

โพลีเอทธิลีนแบ่งออกเป็น ๓ ชนิด คือ

๑. Low Density

๒. Intermediate Density

๓. High Density

### คุณสมบัติของโพลี เอทิลีน

โพลี เอทิลีนมีน้ำหนักเบามาก คือ มีความถ่วงจำเพาะ  $0.91$  เท่านั้น ในรูปผึ้ง บางสามารถพับงอได้ มีความหนามากขึ้นจะคงรูป รับแรงตึงและแรงอัดได้น้อย มีความยืดหยุ่นได้สูงถึงร้อยละ  $400$  ฉีกขาดยาก มีลักษณะคล้ายซีดัง ไม่เก่าติดน้ำ เป็นชนวนไฟฟ้าได้มาก ทนความร้อนได้น้อย แต่ทนความเย็นได้ขนาด  $-100^{\circ}\text{F}$ . ได้โดยไม่ทำให้คุณสมบัติทางกายภาพเปลี่ยนแปลง ทนกรดและด่างอ่อน แต่จะเกิดปฏิกิริยาอย่างช้ากับ oxidizing acids ไม่ทนไขมัน และน้ำมัน โดยเฉพาะน้ำมันก๊าซ น้ำมันเบนซิน และในขณะที่อุณหภูมิสูงแม้จะไม่ตัดซึมความชื้นแต่ก็ยอมให้อากาศผ่านได้ โดยทั่วไปโพลี เอทิลีนมีลักษณะใสเมื่อเป็นแผ่นบาง จะมีสีขุ่นเมื่อหนาขึ้น สามารถที่จะย้อมสีต่างๆ ได้ตามความต้องการ

### ตารางที่ ๔.๒

ลักษณะทางกายภาพของโพลี เอทิลีน (๑๓)

รายการ	Low Density	Intermediate Density	High Density
๑. ความถ่วงจำเพาะ	$0.910 - 0.915$	$0.916 - 0.940$	$0.949 - 0.965$
๒. ปริมาตร ลบ.น้ำ/ปอนด์	$30.145$	$29.40$	$29.10$
๓. ทนแรงตึง ปอนด์/ตร.นิว	$9000 - 10000$	$11000 - 12500$	$17000 - 25000$
๔. ทนแรงกระแทก	ไม่ฉีกขาด	$0.4 - 0.6$	$0.4 - 1.0$
๕. ทนความร้อน ( $^{\circ}\text{F}$ )	$140 - 170$	$190 - 240$	$240$
๖. ความคุณซึมน้ำ % (๙๘ ชม.)	$0.005$	$0.01$	$0.01$
๗. ความง่ายต่อการติดไฟ (นิว/นาที)	$0.05$	$0.01$	$0.01$
๘. ทนแสงแดด	ชนิดผลิตภัณฑ์ที่พอลิเมอร์ ชนิดอื่นควรใช้แพนบังกันแสงอุลตราไวโอเลตและตัว Antioxidants		
๙. ทนกรดอ่อน	ไม่ได้	ได้	ได้
๑๐. ทนสารละลาย	ได้ถ้าอุณหภูมิต่ำกว่า $140^{\circ}\text{F}$ .		ได้ถ้าอุณหภูมิต่ำกว่า $170^{\circ}\text{F}$ .

เอปีเอส (ABS - Acrylonitrile Butadiene Styrene)

เป็นสีไตรีนชนิดหนึ่งที่ได้ปรับปรุงขึ้นใช้ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗

คุณสมบัติของ เอปีเอส

รับแรงกระแทกได้ดี มีความเหนียวมาก ทนความร้อนได้ถึง ๒๗๓ °F. ทนกรดด่างได้ดีพอสมควร เป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดี มีคุณสมบัติพิเศษที่สามารถขับโคลเมียได้ดี จึงนิยมนำไปทำปุ่มทุนวิทยุ โทรศัพท์ เป็นต้น

ตารางที่ ๕.๓

ลักษณะทางกายภาพของ เอปีเอส (๑๓)

รายการ	คุณสมบัติ
๑. กรรมวิธีการผลิต	Injection ,Extrusion, Electrostatic
๒. อุณหภูมิที่ใช้ในการผลิต	๗๘๐ - ๔๕๐ °F.
๓. ความหนืดตัวหลังการผลิต	๐.๐๐๓ - ๐.๐๐๘ นิว/นิว
๔. ความถ่วงจำเพาะ	๑.๐๑ - ๑.๐๔
๕. ทนแรงดึง	๔,๐๐๐ - ๔,๐๐๐ ปอนด์/ตร.นิว
๖. ทนแรงอัด	๗,๐๐๐ - ๑๒,๐๐๐ ปอนด์/ตร.นิว
๗. ความแข็ง	๗๕ - ๑๑๕ R
๘. ทนแรงกระแทก	๒ - ๔ ที่ ๗๐°F. , ๐.๕ - ๓.๕ ที่ ๔๐°F
๙. ทนความร้อนโดยปกติ	๑๔๐ - ๒๗๓ °F
๑๐. ความดูดซึมน้ำ % (๒๕ ช.m.)	๐.๑ - ๐.๔๕
๑๑. ทนกรด	ดี แต่ไม่ทนกรดแก๊ซนิค Oxidizing
๑๒. ทนด่าง	ดีมาก
๑๓. ทนสารละลายน้ำ	ดี แอลกอฮอล์ Ketones , Esters,
๑๔. ทนแสงแดด	_Colorinated Hydrocarbons ดี - ดีมาก

### ความเป็นมาในการออกแบบหัวน้ำท้ายด

รูปแบบของหัวน้ำท้ายดที่ใช้กันในภาคตะวันออกนี้เริ่มต้นมาจากแนวความคิดของนายจรายา เกษตรกรจังหวัดจันทบุรีได้เป็นผู้ริเริ่มประดิษฐ์ขึ้นมาใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๗ รูปแบบด่างๆ ของหัวน้ำท้ายดได้ค่อยๆ วิวัฒนาการมาเรื่อยๆ จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เป็นจำนวน ๔ แบบด้วยกัน รายละเอียดของแต่ละแบบมีดังนี้

แบบที่ ๑ นำเอาห่อ พิธีชั่งขนาดเล็กผ่าศูนย์กลาง ๑/๔ น้ำมานำเข้าสู่กระถาง แล้วใช้ลักษณะเดียวกัน แล้วนำไปเพื่อบังคับให้น้ำไหลผ่านเกลียวในปริมาณที่ต้องการ แต่เนื่องจากเนื้อที่ทำเกลียวของห่อพิธีมีน้อย จึงมีปัญหาเรื่องเกลียวชำรุดง่าย (ดังแสดงในภาพที่ ๕)

แบบที่ ๒ นำข้อต่อห่อ พิธีชั่งขนาดเล็กผ่าศูนย์กลาง ๑/๔ นำมานำเข้าสู่กระถาง แล้วใช้ลักษณะเดียวกัน แล้วนำไปเพื่อบังคับให้น้ำไหลผ่านเกลียวในปริมาณที่ต้องการ แต่พบในโอกาสต่อมาว่าเกิดตะไคร่น้ำจับในบริเวณที่ถูกแสงสว่างทำให้เกิดปัญหาการอุดตันที่ระบบเกลียวขึ้น (ดังแสดงในภาพที่ ๖)


แบบที่ ๓ นำเอาห่อ พิธีชามตัดแปลงลวนครอบหมุดเกลียวในแบบที่ ๒ ไว้อีกชั้นหนึ่ง แต่ก็พบปัญหานอกจากต้องมาว่าเกิดการไหลกลับของอากาศเข้าสู่ระบบจ่ายน้ำซึ่งก่อให้เกิดการอุดตันที่ระบบเกลียวขึ้น (ดังแสดงในภาพที่ ๗)

แบบที่ ๔ นำเอารถ拉斯ติกชนิด พือ มาผ่านเครื่องฉีดพลาสติกให้ได้รูปทรงที่ต้องการ และได้ตัดแปลงลักษณะเดียวกันตามแนวยาวที่มีร่องเพื่อให้น้ำไหลได้ลื่นคล่องขึ้น แต่มีปัญหาตรงที่ขอบบางแตกหักง่าย เวลาประกอบ และไม่ค่อยเป็นที่ยอมรับของเกษตรกรเท่าที่ควร เพราะต้องใช้สังกรองน้ำให้ล้ำต่อเสียก่อน และใช้เวลาในการให้น้ำพืชนาน (ดังแสดงในภาพที่ ๘)


จากแบบที่ ๔ นี้ได้ตัดแปลงต่อมากอีกจนกระทั่งเป็นแบบที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้ และในโครงการนี้ก็จะใช้แบบนี้เป็นแบบในการผลิต (ดังแสดงในภาพที่ ๙)

### การออกแบบหัวน้ำท้ายดและปริ้งเกลอร์


การออกแบบหัวน้ำท้ายดนี้จะต้องคำนึงถึงความนิยมของผู้ใช้ภายในประเทศไทยเป็นหลัก รูปแบบของหัวน้ำท้ายดที่กำลังเป็นที่นิยมของเกษตรกรในปัจจุบันนี้เป็นแบบที่ตัดแปลงมาจากแบบที่ ๔ (ดังแสดงในภาพที่ ๙) ซึ่งผลิตโดยโรงงานของนายจรายา ข้อดีของแบบนี้ก็คือ สามารถที่จะปรับให้




ภาพที่ ๔ หัวน้ำทやりดแบบที่ ๑




ภาพที่ ๕ หัวน้ำทやりดแบบที่ ๒



ภาพที่ ๙๐ หัวน้ำหยดแบบที่ ๓



ภาพที่ ๙๑ หัวน้ำหยดและสปริง เกลอร์แบบที่ ๔



ภาพที่ ๗๒ หัวน้ำท้ายดและสปริง เกลอร์ที่ใช้ในปัจจุบัน

น้ำทรายคือในปริมาณที่ต้องการ และยังสามารถตัดแปลงไข้แทนสปริง เกลอร์ขนาด เล็กๆได้อีกด้วย แต่ เกษตรกรบางส่วนยังไม่พอใจในปริมาณน้ำที่ได้รับจากรุ่นนี้ เพราะ เมื่อตัดแปลงมาใช้แทนสปริง เกลอร์ แล้วก็ยังใช้ระยะเวลาในการให้น้ำพืชนานอยู่ และยังใช้หัวน้ำทรายคามากหัวต่อพืชหนึ่งตัน เกษตรกร พวกล้านนี้จึงหันมานิยมใช้สปริง เกลอร์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น โดยใช้สปริง เกลอร์หนึ่งหัวต่อไม้ผลหนึ่งตัน สปริง เกลอร์ที่เกษตรกรใช้ในปัจจุบันนี้ล้วนใหญ่จะประดิษฐ์ขึ้นใช้เองโดยน้ำ เอาท่อพิรซ์ขนาด เล็กๆทางด้านข้างของ ประมาณ ๑/๒ - ๓/๔ นิ้ว ยาวประมาณ ๑๒ - ๑๕ นิ้วมาอุดหัวท้ายและเจาะรูเล็กๆทางด้านข้างของ ท่อในล้วนปลายหัวสองข้างโดยให้มีทิศทางตรงกันข้าม จากนั้นนำล้วนกลางของท่อนี้ไปต่อ กับท่ออีกท่อ หนึ่ง เพื่อรับน้ำจากท่อจ่ายน้ำ และท่อนี้จะต้องหมุนได้ด้วยในขณะที่จ่ายน้ำให้พืชโดยอาศัยแรงดันของ น้ำที่ฉีดออกໄไป

ส่วนประกอบของหัวน้ำท้ายคนี้มี ๒ ส่วน คือ

- ก. ส่วนที่ ๑ (ลำด้วยของหัวน้ำท้ายด)  
ข. ส่วนที่ ๒ (ลักษณะ)


สำหรับรูปแบบของสปริง เกลอร์ที่จะผลิตในโครงการมีล้วนประกอบที่สำคัญอยู่ ๔ ล้วน  
(ตั้งแสดงในภาพที่ ๑๓) คือ

- ก. ส่วนที่ ๑ (โครงของสปริงเกลอร์)
  - ข. ส่วนที่ ๒ (ใบและแกน)
  - ค. ส่วนที่ ๓ (ปลอกสำหรับໄล์แกน)
  - ง. ส่วนที่ ๔ (ฝ่าเกลียวียีดปลอกและแกน)
  - ฉ. ส่วนที่ ๕ (หัวนยาง)

ประพิธิ์ภาพของสปริงเกลอร์นี้สามารถถ่ายทำได้ในรัศมีประมาณ ๖ เมตรที่ความตันประมาณ ๔๕ ปอนด์/ตารางนิ้ว

ກຽມວິຊາການສືບ (๑๔)

การผลิตหัวน้ำทายดและสปริง เกโลร์นี้จะใช้การผลิตขึ้นงานแบบการฉีด (Injection Moulding) วิธีการเริ่มต้นด้วยการให้ความร้อนแก่เม็ดพลาสติกจนอ่อนตัวพร้อมกับออกแรงอัดให้เข้าไปในแบบ (mould) โดยผ่านรูนำ (sphrue bush) และจะถูกทำให้เย็นแข็งตัวในแบบด้วยหลอดเย็นแล้วจึงถอดออกจากแบบ วิธีการนี้จะไม่ทำให้คุณสมบัติทางเคมีและทางกลของพลาสติก เปลี่ยน



ภาพที่ 13 แบบของลิปซิงเกลอร์ที่ใช้ผลิตในโครงการ

ไป เศษที่เหลือหรือเศษที่ใช้แล้วจะน้ำมายใช้ได้อีกครานที่ยังไม่ใหม่ไฟ Injection Moulding จะสามารถทำขึ้นงานบางๆได้และจะไม่ทำให้แบบ (Mould) สึกหรอง่าย

คุณสมบัติของพลาสติกที่จะใช้กับ Injection Mould คือ

๑. จะต้องอ่อนตัว เมื่อให้ความร้อน และจะต้องคงสภาพอ่อนตัวอยู่ตลอดเวลา ทราบที่ให้ความร้อนอยู่

๒. ล่วนผสานทางเคมีจะต้องคงตัว และจะต้องไม่เกิดปฏิกิริยาเคมีใหม่

๓. จะต้องคงคุณสมบัติเดิม เช่น สี และความแข็งแรง

๔. จะต้องให้ได้ในสภาพอ่อนตัว และจะต้องแข็งคงรูปที่อุณหภูมิปกติ

#### กระบวนการผลิตหัวน้ำทයดและสปริงเกลอร์

##### กระบวนการผลิตหัวน้ำทයด

กระบวนการเริ่มต้นด้วยการนำเอาเม็ดพลาสติกชนิด PE จากคลังวัสดุทึบ จากนั้นกีฬ เม็ดพลาสติกลงในเบ้าหลอมไฟฟ้าขนาดเล็กซึ่งทำหน้าที่เป็นระบบอกร่องพลาสติกเหลวในขณะเดียวกัน เมื่อฉีดพลาสติกเหลวลงในแบบเรียบร้อยแล้วก็แกะขึ้นงานออกจากแบบและนำไปตัดครึ่งและแกนทางเดินพลาสติกเหลวทึ้ง เศษพลาสติกส่วนที่สูญเสียรายร้อยละ ๒ - ๕ นี้จะถูกนำไปเข้าเครื่องบดเศษพลาสติกให้ได้ขนาดเพื่อนำกลับไปผสมกับพลาสติกเม็ดใหม่ในอัตราส่วนไม่เกินร้อยละ ๑๐ และส่งเข้าเบ้าหลอมไฟฟ้าในการผลิตขึ้นรูป เป็นผลิตขึ้นส่วนของหัวน้ำทයดทั้งสองส่วนแล้วก็นำมาประกอบเข้าด้วยกันเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป จากนั้นก็นำมารรูบท่อแล้วเก็บเข้าคลังสินค้าเพื่อรอการล่งออกจำหน่ายต่อไป (รายละเอียดของขั้นตอนการผลิตแสดงในภาพที่ ๑๔)

##### กระบวนการผลิตสปริงเกลอร์

กระบวนการผลิตสปริงเกลอร์นี้ก็มีลักษณะเดียวกับการผลิตหัวน้ำทයด ผิดกันแต่เพียงว่ารัศมีตืบที่ใช้ในการผลิตสปริงเกลอร์นี้เป็นพลาสติกชนิด เอปีเอส พลาสติกชนิดนี้ก่อนที่จะทำการผลิตจะต้องเข้าเครื่องอบไล์ความชื้น เสียก่อน (รายละเอียดของขั้นตอนการผลิตแสดงในภาพที่ ๑๕)

##### การวางแผนโรงงาน

แผนผังโรงงานพื้นฐานแบ่งออกเป็น ๓ แบบ คือ

๑. ผังแบบผลิตภัณฑ์

๒. ผังแบบกระบวนการผลิต

ส่วนที่ ๑



ส่วนที่ ๒



คลังวัสดุคิบ

เครื่องซีดพลาสติก


ตัดครึบและแกน

ประกอบ

บรรจุหีบห่อ

คลังผลิตภัณฑ์

ภาพที่ ๑๔ กระบวนการผลิตหัวน้ำท้ายค



ภาพที่ ๑๔ กระบวนการผลิตสปริงเกลอร์

### ๓. ผังแบบที่ตั้งงานคงที่

โรงงานล้วนมากไม่ได้ใช้ผังแบบใดแบบหนึ่งโดยเฉพาะ แต่ใช้หลายๆแบบผสมกันตามความเหมาะสม บางโรงงานอาจจะเน้นหนักไปในผังแบบใดแบบหนึ่ง เราจะพิจารณาแบบผังโรงงานแบบต่างๆดังนี้ คือ

**๑. ผังแบบผลิตภัยฑ์ การวางแผนผังโรงงานแบบผลิตภัยฑ์** เป็นการจัดวางเครื่องจักร คน และวัสดุ หรือหน่วยผลิตให้เรียงตามลำดับขั้นในการผลิตสินค้านั้นๆ กระบวนการผลิตได้เริ่มก่อนหน่วยผลิตสำหรับกระบวนการผลิตนั้นก็จัดไว้ก่อน กระบวนการผลิตใดผลิตลำดับถัดไปก็จัดให้หน่วยผลิตนั้นอยู่ลำดับถัดไป อุตสาหกรรมที่มีรีเมักษ์การผลิตสูงมักนิยมการวางแผนผังโรงงานแบบนี้ ตัวอย่างเช่น อุตสาหกรรมประกลบรถยนต์ อุตสาหกรรมประกลบวิทยุ โทรศัพท์ อุตสาหกรรมอาหาร เป็นต้นในการวางแผนผังโรงงานแบบนี้จะมีการผลิตสินค้าเพียงชนิดเดียวที่บริเวณนั้น

**๒. ผังแบบกระบวนการผลิต การวางแผนกระบวนการผลิต** เป็นการจัดเครื่องมือ หรือหน่วยงานผลิตที่มีลักษณะกระบวนการผลิตอย่างเดียวกันให้อยู่กันไว้กัน ทำให้โรงงานต้องแบ่งออกเป็นแผนกต่างๆ เช่น แผนกเครื่องกล แผนกเชื่อม แผนกพ่นสี เป็นต้น

**๓. ผังแบบที่ตั้งงานคงที่** การวางแผนผังโรงงานแบบที่ตั้งงานคงที่นี้เป็นการจัดให้วัสดุ หรือซึ้งงานที่มีขนาดใหญ่ หรือมีน้ำหนักมากตั้งอยู่กับที่ แล้วนำเครื่องจักร คน และซึ้งล้วนต่างๆ เคลื่อนที่เข้าไปทำการผลิตที่บริเวณที่กำหนดไว้ เครื่องจักร เครื่องมือที่ใช้ก็จะมีขนาดเล็ก เคลื่อนย้ายได้ค่อนข้างสะดวก ตัวอย่างของการวางแผนผังโรงงานแบบนี้ได้แก่ การต่อเรือ เตินหัวเส ผลกระทบเครื่องบินโดยสาร การก่อสร้าง เรือน้ำ เป็นต้น

### การวางแผนผังโรงงานสำหรับผลิตหัวน้ำท้ายดและสปริงเกลอร์

จากการศึกษาถึงหลักการวางแผนผังโรงงานข้างต้นแล้วพอที่จะตัดสินใจได้ว่า โรงงานผลิตหัวน้ำท้ายดและสปริงเกลอร์นี้ควรจะวางแผนผังโรงงานแบบผลิตภัยฑ์ (Product Layout) ทั้งนี้เพราะว่าปริมาณการผลิตหัวน้ำท้ายดและสปริงเกลอร์อยู่ในระดับสูง ลำดับผังโรงงานนี้แสดงในภาพที่ ๑๖

### ที่ตั้ง อาคารโรงงาน สิ่งก่อสร้าง เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต

ที่ตั้ง อาคารโรงงาน สิ่งก่อสร้าง เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตต่างๆ เป็นปัจจัยที่จะต้องจัดเตรียมสำหรับการผลิต ซึ่งจะต้องพิจารณาให้ลอดคล้องกับโครงการที่จะลงทุน เพื่อจะช่วยลดต้นทุนในการผลิตและก่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุดทั้งในปัจจุบันและอนาคต จากกำลังการผลิตของ

### ภาพที่ ๑๖ แสดงแผนผังโรงงาน

โครงการนี้สามารถออกแบบและเลือกปัจจัยล้ำทับเพิ่มการผลิตได้โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ที่ดินและการปรับปรุงที่ดิน ในการผลิตหัวน้ำทายดและสปริงเกลอร์ตามขนาดกำลังการผลิตที่ระบุไว้ในโครงการนี้คาดว่าจะต้องใช้ที่ดินเพื่อการก่อสร้างโรงงาน และพื้นที่ว่างส่วนหนึ่งเพื่อการขยายโรงงานในอนาคตรวมทั้งสิ้นประมาณ ๒๐๐ ตารางวา สำหรับพื้นที่ที่ใช้ในตอนต้นของโครงการประมาณ ๑๔๐ ตารางวา แต่เนื่องจากหน้าดินมีระดับต่ำ ดังนั้นจึงต้องทำการปรับพื้นที่ให้เหมาะสมในการสร้างโรงงาน ในกรณีจึงต้องถอนที่ดินให้สูงขึ้นประมาณ ๑ เมตร โดยใช้ดินหรือทรายประมาณ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

๒. อาคารโรงงานและสิ่งก่อสร้าง ในการกำหนดรายการต่างๆ เกี่ยวกับการก่อสร้างนั้น ในการทำวิทยานิพนธ์นี้จะกำหนดเพียงคร่าวๆ เพื่อนำไปวิเคราะห์ต้นทุนในบทต่อไป สำหรับการดำเนินการก่อสร้างซึ่งเป็นรายละเอียดปลีกย่อยนั้นผู้รับเหมาก่อสร้างจะเป็นผู้วิเคราะห์ที่ดำเนินการเอง รายการก่อสร้างต่างๆ มีดังนี้

๒.๑ รั้วสังกะสิล้อมรอบโรงงานและประตูรั้ว รั้วล้อมรอบโรงงาน เป็นรั้วสูงจากพื้นโรงงานประมาณ ๒.๗๐ เมตร ยาวประมาณ ๙๓ เมตร ประตูรั้ว เป็นประตูเหล็กสูง ๒.๗๐ เมตร ยาว ๔ เมตร ทำด้วยเหล็กแผ่นมีล้อลูกบินสำหรับเคลื่อนบนรางซึ่งทำด้วยเหล็กจากควายยึดแน่นติดกับพื้นส่วนด้านบนมีล้อลูกบินประคอง เวลาเปิดจะเลื่อนข้อนอยู่ทางด้านหลังกำแพง ประตูรั้วจะเป็นประตูเหล็กสำหรับคนเข้า-ออก อยู่ทางด้านปีก-เปิดของประตูรั้ว มีขนาดยาว ๑ เมตร สูง ๒ เมตร

๒.๒ พื้นถนนคอนกรีตรอบนอกอาคารโรงงาน ได้แก่บริเวณรอบๆ โรงงานซึ่งจะเทพื้นด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กหนา ๑๐๐ มิลลิเมตร ใช้เหล็กเส้นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๐ มิลลิเมตร คิดเป็นเนื้อที่ประมาณ ๗๕๐ ตารางเมตร

๒.๓ ลานจอดรถ ลานจอดรถ เป็นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๔.๕๙๓.๔ ตารางเมตรและ ๘๙๓.๔ ตารางเมตร หนา ๑๐๐ มิลลิเมตร ใช้เหล็กเส้นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๐ มิลลิเมตร ตั้งอยู่บริเวณหน้าโรงงาน

๒.๔ อาคารสำนักงาน อาคารสำนักงานอยู่ติดกับตัวอาคาร ผนังก่ออิฐ混泥土 มีหน้าต่าง ๒ ตัว มีผ้าเพดาน พื้นห้องบุคคลกระเบื้องยาง สามารถติดตั้งเครื่องปรับอากาศได้มีขนาด ๔๙๒ ตารางเมตร

๒.๕ อาคารโรงงาน อาคารโรงงาน เป็นอาคารหลังเดียวคลอด โดยภายในจัด

เป็นสัดส่วนเพื่อความเป็นระเบียบ ลักษณะหลังคา ทรงจั่วแบน ๒ ชั้น กว้าง ๑๑.๕ เมตร ยาว ๑๙.๕ เมตร สูงต่ำสูด ๕ เมตร ตัวอาคารทำด้วยโครงสร้างเหล็ก หลังคามุงกระเบื้อง พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหนา ๑๐๐ มิลลิเมตร ใช้เหล็กเล่นขนาดเล่นผ่าศูนย์กลาง ๑๐ มิลลิเมตร ผนังก่ออิฐ混ล็อก ภายในบริเวณตัวอาคารสามารถแบ่งออกเป็นส่วนๆโดยใช้อิฐบล็อกและสีสำหรับชี้ดิน เล้นแบ่งส่วนต่างๆของตัวอาคารโรงงานให้เป็นระเบียบทั้งมีรายละเอียดดังนี้

ก. ห้องพักผ่อน เป็นห้องอยู่ภายในตัวอาคาร ผนังทำด้วยอิฐบล็อก มีหน้าต่าง ๒ ด้าน มีขนาดกว้าง ๔.๕ ตารางเมตร

ข. ห้องเก็บเครื่องมือ เป็นห้องอยู่ภายในตัวอาคาร ผนังทำด้วยอิฐบล็อก มีไว้สำหรับเก็บเครื่องมือที่มีราคาแพง เครื่องมือขนาดเล็กที่สูญหายง่าย และเพื่อความเป็นระเบียบในกรณีที่จะใช้เครื่องมือเหล่านี้จะสามารถหาได้ง่าย มีขนาด ๘๙.๕ ตารางเมตร

ค. พื้นที่ซ่อมบำรุง เป็นส่วนที่มีไว้สำหรับซ่อมบำรุงอุปกรณ์การผลิตที่ชำรุด มีขนาด ๗๙.๕ ตารางเมตร

ง. ห้องเก็บวัสดุคิบ เป็นห้องอยู่ภายในตัวอาคาร ผนังทำด้วยอิฐบล็อก มีไว้สำหรับเก็บวัสดุคิบที่ใช้ในการผลิตหัวน้ำท้ายตัวและสปริงเกลอร์ทั้งหมด มีขนาด ๗๙.๕ ตารางเมตร

จ. ห้องเก็บผลิตภัณฑ์ เป็นห้องอยู่ภายในตัวอาคาร ผนังทำด้วยอิฐบล็อก มีไว้สำหรับเก็บหัวน้ำท้ายตัวและสปริงเกลอร์ที่ผลิตเสร็จแล้ว มีขนาด ๗.๕๙.๕ ตารางเมตร

ฉ. พื้นที่ผลิตสปริงเกลอร์ เป็นส่วนที่มีไว้สำหรับตั้งเครื่องฉีดพลาสติก เครื่องย่อยพลาสติก โดยสำหรับตัดครีบและแกนของขึ้นส่วนของสปริงเกลอร์ทั้ง ๔ ส่วน โดยประกอบขึ้นส่วนของสปริงเกลอร์ทั้ง ๔ ส่วนเข้าด้วยกัน มีขนาด ๒.๕๙.๕ ตารางเมตร

ช. พื้นที่ผลิตหัวน้ำท้ายตัว เป็นส่วนที่มีไว้สำหรับตั้งเครื่องฉีดพลาสติก โดยสำหรับตัดครีบและแกนของหัวน้ำท้ายตัวทั้ง ๒ ส่วนและโดยประกอบขึ้นส่วนของหัวน้ำท้ายตัวทั้ง ๒ ส่วนเข้าด้วยกัน มีขนาด ๒.๕๙.๕ ตารางเมตร

ต. เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต โรงงานผลิตหัวน้ำท้ายตัวและสปริงเกลอร์จะต้องใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตในแต่ละขั้นตอนการผลิต จำนวนและขนาดของเครื่องจักรจะขึ้นอยู่กับกำลังการผลิตตามโครงการ เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตที่ใช้ในโครงการนี้ประกอบด้วย

ก. เครื่องฉีดพลาสติก

ข. เครื่องอบพลาสติก

ค. เครื่องย่อยเศษพลาสติก

ง. แบบพิมพ์ขึ้นล้วนต่างๆ

ความเหมาะสมในการเลือกเครื่องจักร (๔)

เครื่องซีดพลาสติกขนาดเล็กที่ใช้กันอยู่ทั่วไปได้แก่ เครื่องที่ทำขึ้นภายในประเทศ ซึ่งเปรียบเทียบกับเครื่องต่างประเทศที่มีประสิทธิภาพการผลิตเท่ากันแล้ว ราคาก็ถูกกว่าราบที่นำเข้า สาม เครื่องซีดพลาสติกทั้งกล่าวสามารถแบ่งออกได้เป็น ๔ ชนิด คือ

๑. เครื่องซีดพลาสติกที่ใช้แรงคนล้วน (เครื่องโนน) คือ ทั้งในการอัดพลาสติกเหลวเข้าแบบและเปิดแบบออกจากเครื่อง สามารถผลิตขึ้นงานได้ครั้งละประมาณ ๒๕ - ๓๐ กรัม ความถี่ประมาณที่ละ ๒ ครั้ง ราคาจำหน่ายเครื่องละประมาณ ๔,๔๐๐ บาท ข้อเสียของเครื่องโนนได้แก่ กำลังในการซีดของเครื่องขึ้นอยู่กับแรงคน ทำให้คุณภาพของขึ้นงานที่ได้ไม่สม่ำเสมอ และอาจเกิดการสูญเสียถึงร้อยละ ๒๐

๒. เครื่องซีดพลาสติกกึ่งอัตโนมัติแบบที่ ๑ ได้แก่ เครื่องที่ตัดแปลงมาจากเครื่องโนน โดยใช้ระบบไฮดรอลิก (Hydraulic) เข้าช่วยในการอัดซีดพลาสติกเหลวเข้าแบบ ล้วนการเปิดแบบยังใช้แรงคนอยู่อย่างเดิม ใช้มอเตอร์ขนาด ๗ แรงม้าและใช้แรงอัดประมาณ ๑,๐๐๐ ปอนต์ ความสามารถในการผลิตเท่ากับเครื่องโนนทุกประการ แต่มีข้อดีตรงที่สามารถประหยัดแรงงานได้ประมาณร้อยละ ๔๐ ได้คุณภาพของขึ้นงานดีขึ้น และสามารถลดการสูญเสียลงเหลือร้อยละ ๒ ราคาจำหน่ายเครื่องละประมาณ ๓๖,๐๐๐ บาท

๓. เครื่องซีดพลาสติกกึ่งอัตโนมัติแบบที่ ๒ เป็นเครื่องที่แก้ไขปรับปรุงจากแบบที่ ๑ โดยใช้ระบบไฮดรอลิกเข้าช่วยทั้งการซีดพลาสติกเหลวเข้าแบบและการเปิดแบบ ความสามารถในการผลิตเหมือนกับเครื่องแบบที่ ๑ ทุกประการ ใช้มอเตอร์ขนาด ๕ แรงม้า ราคาจำหน่ายเครื่องละประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท

๔. เครื่องซีดพลาสติกอัตโนมัติ มีความสามารถในการผลิตครั้งละ ๑๐๐ - ๑๕๐ กรัม ความถี่ที่ละ ๔ ครั้ง สามารถทำงานอย่างอิสระโดยไม่ต้องใช้คนงาน ราคาเครื่องละประมาณ ๒๗๗,๔๐๐ บาท

เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์ทางด้านผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายขนาดวันละ ๔,๐๐๐ หัวสำหรับหัวน้ำทรายละ ๑,๐๐๐ หัวสำหรับสปริงเกลอร์ และความเหมาะสมในการใช้แรงงานแล้วคิดว่า เครื่องซีด

พลาสติกแบบกึ่งอัดโน้มติแบบที่ ๑ มีความเหมาะสมมากที่สุด

ในการผลิตให้ได้ผลผลิตตามโครงการนั้นความสามารถคำนวณหาจำนวนเครื่องจักรที่ต้องการใช้ได้ แต่ในโครงการนี้ผลิตหัวน้ำท้ายคและสปริงเกลอร์ การคำนวณหาจำนวนเครื่องจักรที่ใช้จะแยกตามชนิดของผลิตภัณฑ์ รายละ เอียดมีดังนี้ คือ

๑. เครื่องจักรสำหรับผลิตหัวน้ำท้ายค เครื่องจักรที่ใช้สำหรับผลิตหัวน้ำท้ายค้มีชนิดเดียว คือ เครื่องฉีดพลาสติก เครื่องฉีดพลาสติกนี้ใช้สำหรับผลิตหัวน้ำท้ายคส่วนที่ ๑ และ ๒ จำนวนเครื่องจักรที่ต้องการใช้สามารถคำนวณได้ดังนี้

ข้อความสามารถของเครื่องฉีดพลาสติกแบบกึ่งอัดโน้มติแบบที่ ๑ มีดังนี้

สามารถผลิตชิ้นงานได้ครั้งละ ๒๕ - ๓๐ กรัม

ความถี่ในการผลิต ๒ ครั้ง/นาที

อัตราการสูญเสียพลาสติกในขณะผลิตร้อยละ ๕

ประสิทธิภาพของเครื่อง ๙๐ เปอร์เซ็นต์

ก. หัวน้ำท้ายคส่วนที่ ๑ มีน้ำหนักประมาณ ๗๐.๔ กรัม

เครื่องทำงานหนึ่งครั้งได้ชิ้นส่วนจำนวน ๕ ชิ้น

ชิ้นส่วนที่ ๑ ต้องการผลิต ๔,๐๐๐ ชิ้น/วัน

จะต้องใช้พลาสติกจำนวน ๔๘,๐๐๐ กรัม/วัน

เพื่อการสูญเสียในขณะผลิต ๕ เปอร์เซ็นต์

ต้องใช้พลาสติกหั้งหมุด ๔๕,๗๐๐ กรัม/วัน

$$\begin{aligned}
 \text{เวลาที่ใช้ในการผลิต} &= \frac{\text{จำนวนชิ้นส่วนที่ต้องการ}}{\text{ความสามารถของเครื่อง}}^{**} \\
 &= \frac{4,000}{\frac{48,000}{(2)(90)(0.9)}} = 95.4\%
 \end{aligned}$$

ตั้งนั้นเวลาที่ใช้ในการผลิตประมาณ ๙๕ ชั่วโมง ๗๒ นาที

\*\* ความสามารถของเครื่อง เท่ากับ (จำนวนชิ้นส่วนที่ทำได้ต่อครั้ง) (ความถี่ในการผลิต ๒๕/นาที) (๖๐ นาที/ชั่วโมง) (ประสิทธิภาพของเครื่อง)

ข. หัวน้ำทรายล้วนที่ ๒ มีน้ำหนักประมาณ	๑.๕	กรัม
เครื่องทำงานหนึ่งครั้งได้ขันล้วนจำนวน	๗๙	ขัน
ขันล้วนที่ ๒ ต้องการผลิต	๔,๐๐๐	ขัน/วัน
จะต้องใช้พลาสติกจำนวน	๖,๐๐๐	กรัม/วัน
เพื่อการสูญเสียในขณะผลิต	๕	เปอร์เซ็นต์
ต้องใช้พลาสติกทั้งหมด	๖,๓๐๐	กรัม/วัน
เวลาที่ใช้ในการผลิต	=	$\frac{\text{จำนวนขันล้วนที่ต้องการ}}{\text{ความสามารถของเครื่อง}}$
	=	$\frac{๔,๐๐๐}{๒(๗๙)(๖๐)(๐.๔)} = ๒.๐๘๕$
ตั้งนั้นเวลาที่ใช้ในการผลิตประมาณ ๒ ชั่วโมง ๔ นาที		
จะนั้นเวลาที่ใช้ในการผลิตหัวน้ำทรายทั้งสองล้วนเท่ากับ ๒๐ ชั่วโมง ๗๖ นาที		
ในเวลาหนึ่งวันทำงาน	๔	ชั่วโมง
จำนวนเครื่องจักรที่ต้องการ	=	$\frac{๒๐.๖}{๔} = ๕.๕๗$
		หรือเท่ากับ ๖ เครื่อง

๒. เครื่องซักรำหัวบล็อกปริงเกลอร์ เครื่องซักที่ใช้รำหัวบล็อกปริงเกลอร์นี้มี ๒ ชนิด คือ เครื่องฉีดพลาสติก และ เครื่องอบพลาสติก ซึ่งทั้งสองเครื่องนี้ต้องใช้คู่กันเสมอในเวลา ผลิต เครื่องฉีดพลาสติกนี้ใช้รำหัวบล็อกปริงเกลอร์ล้วนที่ ๑, ๒, ๓ และ ๔ จำนวนเครื่องจักร ที่ต้องการใช้สามารถคำนวณได้ดังนี้

๒.๑ เครื่องฉีดพลาสติก เป็นแบบเดียวกับที่ใช้ผลิตหัวน้ำทราย		
ก. อบริงเกลอร์ล้วนที่ ๑ มีน้ำหนักประมาณ	๗๙	กรัม
เครื่องทำงานหนึ่งครั้งได้ขันล้วนจำนวน	๒	ขัน
ขันล้วนที่ ๑ ต้องการผลิต	๔,๐๐๐	ขัน/วัน
จะต้องใช้พลาสติกจำนวน	๑๔,๐๐๐	กรัม/วัน
เพื่อการสูญเสียในขณะผลิต	๕	เปอร์เซ็นต์
ต้องใช้พลาสติกทั้งหมด	๑๔,๓๐๐	กรัม/วัน
เวลาที่ใช้ในการผลิต	=	$\frac{\text{จำนวนขันล้วนที่ต้องการ}}{\text{ความสามารถของเครื่อง}}$
		$\frac{๑๔,๓๐๐}{๒(๗๙)(๖๐)(๐.๔)} = ๔.๐๘๕$

$$= \frac{๑,๐๐๐}{๒(๒)(๖๐)(๐.๔)} = ๔.๖๗$$

ตั้งนั้นเวลาที่ใช้ในการผลิตประมาณ ๔ ชั่วโมง ๓๗ นาที

ข. สปริงเกลอร์ส่วนที่ ๒ มีน้ำหนักประมาณ	๓	กรัม
เครื่องทำงานหนึ่งครั้งได้ขึ้นส่วนจำนวน	๔	ชิ้น
ขึ้นส่วนที่ ๒ ต้องการผลิต	๑,๐๐๐	ชิ้น/วัน
จะต้องใช้พลาสติกจำนวน	๓,๐๐๐	กรัม/วัน
เพื่อการสูญเสียในขณะผลิต	๕	เปอร์เซนต์
ต้องใช้พลาสติกทั้งหมด	๓,๑๕๐	กรัม/วัน
เวลาที่ใช้ในการผลิต	=	จำนวนขึ้นส่วนที่ต้องการ ความสามารถของเครื่อง
	=	$\frac{๑,๐๐๐}{๒(๔)(๖๐)(๐.๔)} = ๑.๐๔๙$

ตั้งนั้นเวลาที่ใช้ในการผลิตประมาณ ๑ ชั่วโมง ๑ นาที

ค. สปริงเกลอร์ส่วนที่ ๓ มีน้ำหนักประมาณ	๒.๗	กรัม
เครื่องทำงานหนึ่งครั้งได้ขึ้นส่วนจำนวน	๑๑	ชิ้น
ขึ้นส่วนที่ ๓ ต้องการผลิต	๑,๐๐๐	ชิ้น/วัน
จะต้องใช้พลาสติกจำนวน	๒,๗๐๐	กรัม/วัน
เพื่อการสูญเสียในขณะผลิต	๕	เปอร์เซนต์
ต้องใช้พลาสติกทั้งหมด	๒,๗๔๕	กรัม/วัน
เวลาที่ใช้ในการผลิต	=	จำนวนขึ้นส่วนที่ต้องการ ความสามารถของเครื่อง
	=	$\frac{๑,๐๐๐}{๒(๑๑)(๖๐)(๐.๔)} = ๐.๘๔๙$

ตั้งนั้นเวลาที่ใช้ในการผลิตประมาณ ๔๐ นาที

ง. สปริงเกลอร์ส่วนที่ ๔ มีน้ำหนักประมาณ	๒.๗	กรัม
ต้องใช้พลาสติกทั้งหมด	๒,๗๔๕	กรัม/วัน
เวลาที่ใช้ในการผลิตประมาณ ๔๐ นาทีเท่ากับส่วนที่ ๓		
เวลาที่ใช้ในการผลิตสปริงเกลอร์ทั้ง ๔ ส่วนเท่ากับ ๗ ชั่วโมง ๑๘ นาที		
เวลาที่ใช้ในการเปลี่ยนแบบพิมพ์ประมาณร้อยละ ๕ ของเวลาผลิต		

ตั้งนั้นเวลาที่ใช้ในการผลิตห้ามค่าประมาณ ๗ ชั่วโมง ๔๐ นาที  
 ในเวลาหนึ่งวันทำงาน  
 จำนวนเครื่องจักรที่ต้องการ =  $\frac{๗.๖๗}{๕} = ๑.๕๕$  ชั่วโมง  
 หรือประมาณ ๑ หน่วย

๒.๒ เครื่องอบพลาสติก ใช้ลำหัวร้อนไอล์ความชื้นจากพลาสติกชนิด เอปีโอล ที่ใช้ผลิต  
 ลปริงเกลอร์ก่อนที่จะนำไปผ่านเครื่องฉีดพลาสติก เครื่องอบพลาสติกที่ใช้เป็นเครื่องขนาดเล็กจำ  
 นาน ๑ เครื่อง

๓. เครื่องซักซับใน การผลิต ในโครงการนี้มีเพียงชนิดเดียว คือ เครื่องย่อยเศษ  
 พลาสติก ใช้ลำหัวร้อนย่อยเศษพลาสติกที่เกิดเป็นคริบและแกนในการผลิตหัวน้ำท้ายดและลปริงเกลอร์  
 ซึ่งเศษพลาสติกที่เกิดขึ้นมีประมาณร้อยละ ๕ ของพลาสติกที่ใช้ในการผลิตห้ามค่าประมาณ ๓.๒  
 กิโลกรัม/วัน ฉะนั้นเครื่องย่อยเศษพลาสติกที่เหมาะสมควรจะเป็นเครื่องขนาดเล็กซึ่งสามารถย่อย  
 ได้ ๘๐๐ กิโลกรัม/ชั่วโมง

พัสดุงาน พัสดุงานที่ใช้ในการผลิตหัวน้ำท้ายดและลปริงเกลอร์นี้ คือ พัสดุงานไฟฟ้า  
 การใช้พัสดุงานไฟฟ้าสามารถแยกคำนวนตามชนิดของเครื่องซักดังนี้

ก. เครื่องฉีดพลาสติกใช้มอเตอร์ ๓ แรงม้าจำนวน ๔ เครื่อง	๑๒ แรงม้า
ข. เครื่องย่อยเศษพลาสติกใช้มอเตอร์ ๓ แรงม้าจำนวน ๑ เครื่อง	๓ แรงม้า
ค. เครื่องอบพลาสติกจำนวน ๑ เครื่องขนาด	๑ แรงม้า
รวม	๑๗ แรงม้า
ประภัยอิภาคของอุปกรณ์เหล่านี้เท่ากับ	๘๐ เปอร์เซนต์
ตั้งนั้นกำลังไฟฟ้าที่ต้องการ	$\frac{๑๗}{๐.๘} = ๒๑.๒$ แรงม้า
คิดเป็นกิโลวัตต์ ( $๒๑.๒ \times ๐.๗๔$ )	๑๕ กิโลวัตต์
กำลังไฟฟ้าที่ใช้เพื่อแสงสว่างและเครื่องอันวยความสะดวกต่างๆประมาณ	๙๐ กิโลวัตต์
รวมกำลังไฟฟ้าทั้งสิ้น ( $๑๕ + ๙๐$ )	๑๐๕ กิโลวัตต์
เวลาทำงานวันละ	๕ ชั่วโมง
พัสดุงานไฟฟ้าที่ใช้ ( $๑๐๕ \times ๕$ )	๕๒๕ กwh/วัน
(๕๒๕ $\times ๗๐๐$ )	๓๖,๖๐๐ กwh/ปี

ตารางที่ ๔.๔

## ประ เเกทและชนิดของ เครื่องจักรอุปกรณ์การผลิต

รายการ	ขนาดกำลังแรงม้าต่อหน่วย	จำนวน
๑. เครื่องฉีดพลาสติกแบบกึ่งอัตโน มัติ ผลิตได้ ๒๕-๓๐ กรัม/ครั้ง ความถี่ ๒ ครั้ง/นาที	๗	๔
๒. เครื่องย่อยเศษพลาสติกขนาด เล็ก ผลิตได้ประมาณ ๒๐๐ กก. /ชม.	๗	๑
๓. เครื่องอบพลาสติก	๒	๑
๔. แบบพิมพ์ขึ้นล้วนต่างๆ	-	๔
๕. อุปกรณ์ในการขันถ่าย คือ รถ เข็น ๔ ล้อ	-	๒

แรงงานและการจัดองค์กร

๑. แรงงาน การดำเนินงานตามโครงการนี้ แรงงานที่ใช้สามารถแยกออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ แรงงานประเกทที่ใช้ในการผลิตโดยตรง และประเกทที่ใช้ในการบริหารทั่วไป ซึ่งแรงงานทั้งสองประเกทนี้จะมีหน้าที่รับผิดชอบต่างกัน แต่จะต้องร่วมมือประสานงานกันตามข่าย งานของการจัดรูปองค์กร

ก. แรงงานที่ใช้ในการผลิต เป็นแรงงานที่มีความรับผิดชอบในหน้าที่เกี่ยวกับการ ผลิตโดยตรง แรงงานเหล่านี้ประกอบด้วยพนักงานที่มีความสามารถหลากหลายระดับ และประจำ หน้าที่ในเครื่องจักรแต่ละเครื่อง ดังนั้นจำนวนพนักงานที่ใช้ควรจะมี ๑๓ คน ดังแสดงรายละเอียด หน้าที่ความรับผิดชอบตลอดจนพนักงานแต่ละประเกทในตารางที่ ๔.๔



ตารางที่ ๔.๔

## หน้าที่ความรับผิดชอบและจำนวนแรงงานที่ใช้ในการผลิต

ตำแหน่ง	หน้าที่ความรับผิดชอบ	จำนวน
<b>หัวหน้าฝ่ายผลิต</b>	ควบคุมการผลิตทั่วๆ ไปให้เป็นไปตาม เป้าหมาย	๑
<b>แผนกพัสดุ</b>		
เจ้าหน้าที่พัสดุ	รับผิดชอบ เกี่ยวกับวัสดุดิบ ผลิตภัณฑ์สำเร็จชูป และห้องเก็บเครื่องมือ	๑
<b>แผนกผลิตหัวน้ำทයด</b>		
พนักงานประจำเครื่องฉีดพลาสติก	ผลิตขึ้นส่วนของหัวน้ำทයดทั้งสองส่วน	๗
พนักงานตัดครีบและแกน	ตัดครีบและแกนของขึ้นส่วนของหัวน้ำทයดให้ เรียบร้อย	๗
พนักงานประกอบ	ประกอบขึ้นส่วนของหัวน้ำทයด เข้าด้วยกัน	๗
พนักงานประจำเครื่องย่อยเศษ	ย่อยเศษพลาสติกทั้งหมด ปฏิบัติขั้นย้ายวัสดุดิบ และผลิตภัณฑ์สำเร็จชูป	๗
<b>แผนกผลิตสปริงเกลอร์</b>		
พนักงานประจำเครื่องฉีดพลาสติก	ผลิตขึ้นส่วนของสปริงเกลอร์ทั้ง ๔ ส่วน	๗
พนักงานตัดครีบและแกน	ตัดครีบและแกนของขึ้นส่วนของสปริงเกลอร์ให้ เรียบร้อย	๗
พนักงานประกอบ	ประกอบขึ้นส่วนของสปริงเกลอร์ทั้ง ๔ ส่วน เข้าด้วยกัน	๗
<b>แผนกควบคุมคุณภาพ</b>		
พนักงานควบคุมคุณภาพ	ตรวจสอบคุณภาพวัสดุดิบและผลิตภัณฑ์	๑
<b>แผนกซ่อมบำรุง</b>		
พนักงานซ่อมบำรุง	ปฏิบัติงาน ซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ การผลิตทั้งหมด	๑
รวม		๑๗


ข. แรงงานที่ใช้ในการบริหารทั่วไป เป็นแรงงานที่ทำงานอยู่ประจำสำนักงาน และทำงานช่วยการบริหารทั่วไป ได้แก่ ด้านการตลาด การบัญชี การเงินและคุณภาพ เป็นต้น ตั้งนั้น จำนวนพนักงานที่ใช้ควรจะมี ๖ คน ตั้งแต่ดังรายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบตลอดจนจำนวนพนักงานแต่ละประเภทในตารางที่ ๔.๖

การทำงานของโรงงานนี้จะทำเพียงกะ เดียว ใช้พนักงานในโครงการรวมทั้งสิ้น ๙๙ คน ส่วนการทำงานล่วงเวลาคาดว่าคงไม่มี หรือถ้ามีก็น้อยมาก

#### ๒. การจัดองค์การ

องค์การ คือ โครงสร้างที่ได้จัดทำขึ้นตามกระบวนการลำดับให้บุคคลฝ่ายต่างๆ เข้ามา\_r>ร่วมมือกันปฏิบัติงาน เพื่อความล้าเร็วตามจุดมุ่งหมายต่างๆ ได้

การจัดองค์การ คือ ความพยายามของผู้บริหารที่จะให้มีทางลัดในการปฏิบัติงาน ให้ล้าเร็วตามแผนงานที่วางไว้ เช่น สามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามเป้าหมาย เป็นต้น การจัดองค์การของโรงงานในโครงการนี้แสดงในแผนภูมิทั้งสองในภาพที่ ๗



ภาพที่ ๗ แสดงแผนภูมิการจัดองค์การ

## ตารางที่ ๕.๖

หน้าที่ความรับผิดชอบและจำนวนแรงงานด้านบริหารทั่วไป

ตำแหน่ง	หน้าที่ความรับผิดชอบ	จำนวน
ผู้จัดการบริษัท	บริหารงานในการผลิตและจำหน่าย ตลอด จนการบริหารงานอื่นๆ และติดต่อกับธุรกิจ ภายนอก เพื่อให้โครงการดำเนินไปอย่าง เรียบร้อย	๑
<u>ฝ่ายสำนักงาน</u>		
พนักงานธุรการและการเงิน	ปฏิบัติงานด้านธุรการทั่วไป จัดทำบัญชีทาง การเงิน และรับผิดชอบการ เงินของบริษัท	๑
พนักงานการตลาด	ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้ากับบริษัท บันทึกปริมาณการขายและ เตือนและศึกษา หาตลาดเพิ่มเติม	๑
พนักงานขบวน	ปฏิบัติงานขบวนรับส่งสินค้าให้ลูกค้าตามคำ สั่งที่รับมอบหมายในแต่ละวัน	๑
ยาม	ปฏิบัติงานดูแลความเรียบร้อยทั่วๆ ไป	๑
พนักงานรักษาความสะอาด	ดูแลรักษาความสะอาดทั่วๆ ไปของอาคาร สำนักงานและโรงงาน	๑
รวม		๖

แผนการก่อสร้างโรงงานและติดตั้งเครื่องจักร

เมื่อศึกษาถึงการวางแผนผังโรงงานแล้ว ขั้นตอนไปนี้เป็นการวางแผนการก่อสร้างหัวโรงงานและการดำเนินการต่างๆ เช่น การสั่งซื้อเครื่องจักร การติดตั้ง และการจัดทำแพนกัปงานให้ได้ตามเป้าหมาย เป็นต้น แผนการดำเนินการกำหนดให้เริ่มต้นตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ รายละเอียดการกำหนดการดำเนินการของโครงการแสดงในตารางที่ ๔.๗ ซึ่งเป็นแพนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) ที่มีความสัมพันธ์ระหว่างงานที่ต้องดำเนินการกับเวลาที่ใช้

ตารางที่ ๔.๗

แสดงแพนภูมิแกนท์ในการดำเนินโครงการผลิตหัวน้ำยาดและสปริงเกลอร์

รายการ	พ.ศ. ๒๕๖๕											
	๑	๒	๓	๔	๕	๖	๗	๘	๙	๑๐	๑๑	๑๒
๑. ดำเนินการย้ายเงินจากสถาบันการเงิน					→							
๒. ทำสัญญาซื้อขายและโอนที่ดิน	→											
๓. ออกแบบอาคาร	→											
๔. จมที่และปรับระดับพื้นดิน		→										
๕. พิจารณาเหมาค่าแรงก่อสร้าง			→									
๖. ก่อสร้างอาคารและอื่นๆ				→								
๗. สั่งซื้อเครื่องจักรและตรวจสอบ					→							
๘. ติดตั้งเครื่องจักร						→						
๙. สั่งซื้อวัสดุคิบและตรวจสอบ							→					
๑๐. ทาแรงงานทั้งหมด								→				
๑๑. ทดลองผลิตเพียงร้อยละ ๗๕									→			

จากการวิเคราะห์ทั้งระยะเวลาในการดำเนินการของโครงการนี้พบว่าจะต้องใช้ระยะเวลาประมาณ ๖ เดือนจึงจะเสร็จและพร้อมที่จะเริ่มทดลองทำการผลิตได้ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยผลิตเพียงร้อยละ ๗๕ จนกระทั่งถึงเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงจะเริ่มผลิตเต็มที่ตามเป้าหมายของโครงการ

การขนส่ง การขนส่งในโครงการนี้จะแบ่งออกเป็น ๗ ลักษณะ คือ

๑. การขนส่งวัสดุดิน วัสดุดินที่ใช้จะซื้อจากร้านค้าในกรุงเทพฯ การขนส่งจะใช้รถขององค์การ รสพ. ซึ่งเสียค่าใช้จ่ายประมาณ ๐.๙๗ บาทต่อกิโลกรัม

๒. การขนส่งผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปนี้จะขนส่งไปยังจุดค้าโดยใช้รถบรรทุกของทางโรงงาน ซึ่งเป็นรถบรรทุกประจำ ๔ ล้อ ขนาด ๑,๖๐๐ ซีซี ๑ ศัน

๓. การขนถ่ายภายในโรงงาน การขนถ่ายภายในโรงงานจะใช้รถเข็น ๔ ล้อแบบใช้แรงคนจำนวน ๒ ศัน

#### ปัญหาทางด้านวิศวกรรมที่อาจจะเกิดขึ้น

ปัญหาทางด้านวิศวกรรมที่อาจจะเกิดขึ้นสามารถแยกออก เป็นข้อๆ ได้ดังนี้

๑. คุณภาพของวัสดุดิน เนื่องจาก เม็ดพลาสติกประเทอร์โมพลาสติกนี้มีคุณภาพแตกต่างกันไปตามลักษณะความบริสุทธิ์ คือ เม็ดพลาสติกที่ทำมาจากเศษพลาสติกที่ใช้แล้วย้อมมีคุณสมบัติ ความเนียน雅 และคงทนต่อสภาพสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า เม็ดพลาสติกชนิดใหม่ ฉะนั้นในการตรวจสอบ เม็ดพลาสติกจะต้องกราฟท์ด้วยความร้อนควบคุมพอสมควร เพราะถ้าไม่เม็ดพลาสติกคุณภาพไม่ตามาก็จะมีผลทำให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ไม่ติดตามไปด้วย

๒. การควบคุมการผลิต เครื่องฉีดพลาสติกที่ใช้ในโครงการนี้ เป็นแบบกึ่งอัตโนมัติ ตั้งนั้นในเวลาผลิตจึงมีล่วงหนึ่งที่ต้องใช้แรงงานและฝ่ายของคนงานอยู่ ในล่วงนี้จะ เป็นผลโดยตรงต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ฉะนั้น แผนกควบคุมคุณภาพจะต้องเข้มงวดพนักงานประจำ เครื่องฉีดพลาสติก ให้ทำการผลิตตามวิธีการที่ถูกต้อง

๓. ด้านพลังงานไฟฟ้า ในอตีดที่ผ่านมา นั้นความต้องการกระแสไฟฟ้าในประเทศไทย เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ในขณะเดียวกันอัตราการขยายตัวของการผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นไปในอัตราต่ำ ตั้งนั้นจึงอาจเกิดปัญหากระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อความต้องการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงงานที่อยู่ในต่างจังหวัด ก็อาจจะมีปัญหานี้พอสมควร การแก้ปัญหานี้จะทำได้โดยการติดตั้ง เครื่องปรับความตันไฟฟ้าในกรณีแรงเคสื่อนไฟฟ้าตก หรือติดตั้ง เครื่องกำเนิดไฟฟ้าในกรณีไฟฟ้าดับบ่อย

## สรุป

จากการศึกษาด้านวิศวกรรมชีง เป็นการศึกษาในด้านกายภาพของโรงงานตามโครงการ  
แล้ว เช่น การปรับปรุงที่ดิน การก่อสร้างอาคารโรงงาน สำนักงาน การวางแผนผังโรงงาน  
กระบวนการผลิต เครื่องจักรอุปกรณ์การผลิต การทางร่างงานฯลฯ นั้นสรุปได้ว่าโรงงานใน  
โครงการมีความเป็นไปได้ในด้านวิศวกรรม สามารถที่จะดำเนินการผลิตไปได้ด้วยตี และคาดว่า  
หากมีปัญหาด้านๆ ก็จะไม่กระทบกระเทือนการดำเนินการตามโครงการมากนัก