

บทที่ 5

การวิเคราะห์ระบบการวัดด้วยเทคนิค GRR

5.1 การวิเคราะห์ระบบการวัดเครื่องมือวัด กล้องไมโครสโคป(MICROSCOPE)

5.1.1 ขั้นตอนการศึกษา GRR

1.เตรียมชิ้นงานที่ได้มาจากการทำ Microsection ที่มีขนาด 1x2.5 cm. จำนวน 10 ชิ้น และ อยู่ใน Part Number เดียวกัน

2.ทำเครื่องหมายลงบริเวณ Microsectionที่จะทำการวัดความหนา และ กำหนดหมายเลข ชิ้นงานตั้งแต่ หมายเลข 1 ถึง 10

3.ให้พนักงานวัดวางชิ้นงานลงบน Mouse เพื่อความสะดวกในการวัด

4.ใช้กล้องที่กำลังขยาย 10 เท่า

5.วาง Mouse ลงบนแท่นวางสำหรับที่จะส่องกล้องวัดความหนา และมองที่ช่อง eye's piece พร้อมกับปรับจุดโฟกัสให้ภาพชัดเจน

6.วัดความหนาโดยผ่านเลนส์ eye's piece ที่มีขีดสเกลสำหรับการวัดอยู่

7.เมื่อนับจำนวนขีดสเกลแล้วก็นำมาเปิดตารางเปรียบเทียบจำนวนช่องกับความหนาที่มีหน่วยเป็น มิลลิเมตร (1/1000 นิ้ว)

8.พนักงานวัดอ่านค่าที่วัดได้ให้ผู้วิจัยทำการบันทึกผล และทำเช่นเดิมจนครบทั้ง 10 ชิ้น

9.พนักงานวัดคนที่ 2,3 ทำเช่นเดียวกับพนักงานคนแรก ตามวิธีการข้อ 3-9

10.ทำการวัดซ้ำ(Replicate) ครั้งที่ 2 โดยจะเริ่มที่พนักงานคนใดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้อง เหมือนกับการวัดครั้งแรก และใช้วิธีการเช่นเดิมตามข้อ 3-9

11.บันทึกข้อมูลทั้งหมดลงในแบบฟอร์ม GRR

12.วิเคราะห์ผลการวัด

13.สรุปผลการทดลอง

ชื่อเครื่องมือวัด กล้องไมโครสโคป (ก่อนการปรับปรุง)

ส่วนงาน : QUALITY พนักงานวัดคนที A
 ฝ่าย : OAE พนักงานวัดคนที B
 แผนก : IOC พนักงานวัดคนที C
 วันที่เก็บข้อมูล : 11/5/96 บันทึกโดย: สมิภาพ

หน่วย มิลลิเมตร (mm)

พนักงานวัดคนที / การวัดซ้ำครั้งที่	หมายเลขชิ้นงาน										ค่าเฉลี่ย	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	\bar{X}	R
A 1	58.268	56.693	56.693	57.480	56.906	57.480	56.693	56.693	57.480	56.693		
A 2	57.480	55.906	56.693	56.693	56.693	57.480	56.693	56.693	56.693	56.693		
ค่าเฉลี่ย(Average)	57.874	56.300	56.693	57.087	56.300	57.480	56.693	56.693	57.087	56.693	$\bar{X}_a =$	56.296
ผลต่าง (Range)	0.788	0.787	0.000	0.787	0.787	0.000	0.000	0.000	0.787	0.000	$R_a =$	1.3936
B 1	57.480	55.118	56.693	57.480	56.693	56.693	56.693	56.693	56.693	56.693		
B 2	57.480	55.118	56.693	57.480	56.693	56.693	56.693	56.693	56.693	56.693		
ค่าเฉลี่ย(Average)	57.480	55.118	56.693	57.480	56.693	56.693	56.693	56.693	56.693	56.300	$\bar{X}_b =$	56.654
ผลต่าง (Range)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.787	$R_b =$	0.0727
C 1	59.055	57.480	57.480	59.055	57.480	59.843	58.268	58.268	58.268	58.268		
C 2	58.268	57.480	58.268	59.055	57.480	59.055	58.268	58.268	58.268	58.268		
ค่าเฉลี่ย(Average)	58.662	57.480	57.874	59.055	57.480	59.449	58.268	58.268	58.268	58.268	$\bar{X}_c =$	58.307
ผลต่าง (Range)	0.787	0.000	0.788	0.000	0.000	0.788	0.000	0.000	0.000	0.000	$R_c =$	0.2363
Part Average (\bar{X}_p)	58.005	56.299	57.087	57.874	56.824	57.874	57.218	57.218	57.349	57.087	$\bar{\bar{X}} =$	57.294
											$\bar{R}_p =$	1.7060

$R = (R_a + R_b + R_c) / 3$	0.2362
$X_{min} = (X_i - X_j)$	1.6536

$$X_i = X_{max}$$

$$X_j = X_{min}$$

ตารางที่ 5.1 แสดงข้อมูลการวัดด้วยกล้องไมโครสโคป

หมายเหตุ การกำหนดวิธีการควบคุมความแปรปรวนร่วม(Covariance) ของชิ้นงานในการทดลอง

- 1) กำหนดชิ้นงาน 10 ชิ้น ที่ผ่านการตรวจสอบทางด้านคุณภาพแล้ว โดยจะใช้ชิ้นงานเดิมไปตลอดช่วงการศึกษาวิจัย โดยได้ทำการคำนวณหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของชิ้นงานทั้ง 10 ชิ้น ได้ดังนี้

$$\begin{aligned}\sigma_{\text{ชิ้นงาน}} &= R_p / d_2^* \\ &= 0.536\end{aligned}$$

โดยทฤษฎี GRR กำหนดไว้ว่า ค่าความเบี่ยงเบนที่เกิดขึ้นจะมีการแจกแจงแบบปกติที่เป็นอิสระ(ไม่ขึ้นกับค่าความเบี่ยงเบนอื่นๆ) ดังนั้นในการวิเคราะห์ผลตามทฤษฎี GRR จะตั้งสมมติฐานไว้ว่า ความเบี่ยงเบนในการวัดจะเกิดจาก เครื่องมือวัดและพนักงานวัดเท่านั้น

- 2) กำหนดกล้องไมโครสโคป ที่จะทำการวัดโดยใช้ กล้องไมโครสโคปตัวเดิมตลอดช่วงการศึกษาวิจัย
- 3) กำหนดพนักงานที่ทำการวัดกลุ่มเดียว โดยคัดเลือกพนักงานวัดทั้งหมด 3 คน ซึ่งเป็นพนักงานวัดที่ใช้เครื่องมือนี้เป็นประจำอยู่แล้ว
- 4) กำหนดเวลาที่จะทำการศึกษา/เก็บข้อมูลให้คงที่(กะเช้า,บ่าย,ดึก)
- 5) ควบคุมสภาวะแวดล้อมที่ทำการศึกษาวิจัย เช่น อุณหภูมิ,ความชื้น,วิธีการทำงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐาน

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ค่าความเบี่ยงเบนที่เกิดขึ้นในขณะที่ทำการวัด จะมีเพียง 2 ประการหลักๆ ดังนี้

*ความเบี่ยงเบนอันเนื่องมาจาก พนักงานวัด(วิธีการใช้เครื่องมือ,ความรู้ความสามารถ)

*ความเบี่ยงเบนอันเนื่องมาจาก เครื่องมือวัด

ตารางที่ 5.2 แสดงข้อมูลการวิเคราะห์การวัดด้วยกล้องไมโครสโคป

หมายเลขชิ้นงาน: ชื่อเครื่องมือวัด: กล้องไมโครสโคป วันที่วิเคราะห์:
 ลักษณะการวัด: ความหนา หมายเลขเครื่องมือ: วิเคราะห์โดย: สมภาพ

Specification: 57.87 + 3 milli-inch

จากข้อมูลในตารางบันทึกข้อมูล

$$R = 0.2362 \quad X_{diff} = 1.6536 \quad R_p = 1.7060$$

การวิเคราะห์ระบบการวัด			เปอร์เซ็นต์การผันแปรรวม(%TV)
1.Repeatability (EV)			
$EV = R * K_1$	การวัดซ้ำ	K_1	6 %EV= 100(EV/TV)
= 0.2362 x 4.56	2	4.56	= 100(1.077/5.3385)
= 1.077	3	3.05	= 20.18 %
2.Reproducibility (AV)			
$AV = \sqrt{[(X_{diff} * K_2)^2 - (EV^2 / nr)]}$			7 %AV= 100(AV/TV)
$= \sqrt{(1.654 * 2.7)^2 - (1.077)^2 / 10 * 2}$			= 100(4.4387/5.3385)
= 4.4387			= 83.14 %
	จำนวนพนักงานวัด	2 3	
	K_2	3.65 2.70	
3.Repeatability & Reproducibility (R&R)			8 %R&R= 100(R&R/TV)
$R\&R = \sqrt{EV^2 + AV^2}$			= 100(4.57/5.3385)
$= \sqrt{1.077^2 + 4.4387^2}$			= 85.56 %
= 4.57	พนักงาน	K_3	
4.Part Variation (PV)	2	3.65	9 %PV = 100(PV/TV)
$PV = R_p * K_3$	3	2.70	= 100(2.7637/5.3385)
= 1.706 x 1.62	4	2.30	= 51.77 %
= 2.7637	5	2.08	
5.Total Variation (TV)	6	1.93	
$TV = \sqrt{(R\&R)^2 + (PV)^2}$	7	1.82	
$= \sqrt{4.57^2 + 2.7637^2}$	8	1.74	
= 5.3385	9	1.67	
	10	1.62	

5.1.2 สรุปผลการทดลองการใช้เครื่องเครื่องมือวัด กล้องไมโครสโคป

1. จากแบบฟอร์มการวิเคราะห์ข้อมูล GRR _____ %R&R = _____ 85.56%
 การตัดสินใจ _____ ไม่ยอมรับระบบการวัดนี้เพราะว่า %R&R มีค่ามากกว่า 30%

2. สาเหตุ

จาก %EV = 20.18%

%AV = 83.14%

ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การแปรผันของระบบการวัดนี้เกิดขึ้นเนื่องมาจาก พนักงานวัดเป็นสาเหตุหลัก คั้งนั้นจึงพอจะสรุปสาเหตุได้ดังนี้

สาเหตุเนื่องมาจากพนักงานวัด

- 1) การปรับจุดโฟกัสเพื่อความคมชัดของภาพและสเกลของพนักงานแต่ละคนไม่เหมือนกัน
- 2) การปรับเลนส์ eye's piece เพื่อทำการวัดของพนักงานแต่ละคนไม่เหมือนกัน
- 3) พนักงานยังอ่านค่าจากสเกลไม่ดีพอ
- 4) พนักงานไม่เข้าใจวิธีการวัดผ่านเลนส์ eye's piece ที่ถูกต้อง
- 5) พนักงานยังวางชิ้นงานไม่ถูกต้อง
- 6) การนับจำนวนช่องสเกล

สาเหตุเนื่องมาจากเครื่องมือวัด

- 1) การสอบเทียบเครื่องมือวัด
- 2) เลนส์

5.1.3 การวิเคราะห์ปัญหาด้วยความสัมพันธ์ระหว่าง %R&R กับ ความสามารถกระบวนการ (Process Capability)

กล้องไมโครสโคป(MICROSCOPE)

1. จากข้อมูลที่ได้เก็บบันทึกจากการทดลองทั้งหมด $n = 60$ ข้อมูล

$$2. \text{หา } \sigma_{\text{OBSERVE}}^2 \text{ จากสูตร } \frac{\sum_{i=1}^{60} (X_i - \bar{X})^2}{n-1} = 0.93$$

3. หา $C_{p\text{OBSERVE}}$ จากสูตร

$$\begin{aligned} C_{p\text{OBSERVE}} &= \frac{\text{Tolerance}}{6\sigma_{\text{OBSERVE}}} \\ &= \frac{6}{6 \times 0.96} = 1.042 \\ \%R\&R &= 85.65\% \end{aligned}$$

$$4. \text{หา } C_{p\text{ACTUAL}} = \frac{1}{6 \sqrt{\left[\frac{1}{6C_{p\text{OBSERVE}}} \right]^2 - \left[\frac{\%R\&R}{5.15 \times 100} \right]^2}}$$

$$= 1.85$$

$$\begin{aligned} \sigma_{\text{ACTUAL}} &= \frac{\text{Tolerance}}{6C_{p\text{ACTUAL}}} \\ &= \frac{6}{6 \times 1.85} = 0.54 \end{aligned}$$

$$\sigma_{\text{ACTUAL}}^2 = 0.29$$

5. จากทฤษฎีจะพบว่า

$$\sigma_{\text{OBSERVE}}^2 = \sigma_{\text{ACTUAL}}^2 + \sigma_{\text{R\&R}}^2$$

$$\text{ดังนั้น } \sigma_{\text{R\&R}}^2 = \sigma_{\text{OBSERVE}}^2 - \sigma_{\text{ACTUAL}}^2$$

$$\sigma_{\text{R\&R}}^2 = 0.64$$

6. จะพบว่า $\sigma_{\text{R\&R}}^2$ ที่หามาได้มีค่าสูงมาก แสดงว่าการแปรผันของระบบการวัดนี้ที่ได้เก็บข้อมูล(OBSERVE)เกิดขึ้นเนื่องมาจากสาเหตุหลักก็คือ เครื่องมือวัดและอุปกรณ์ รวมไปถึงพนักงานวัด มากกว่าที่จะมุ่งเน้น ไปวิเคราะห์ทางด้านกระบวนการผลิตจริงที่เกิดขึ้น(Actual Process)


5.1.4 การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบการวัด

กล้องไมโครสโคป (MICROSCOPE)


จากการทดลองศึกษา GRR ด้วยเครื่องมือวัด กล้องไมโครสโคป ของแผนก IQC (In-Coming Quality Control) ซึ่งใช้สำหรับวัด ความหนาของแผ่นทองแดง, ความหนาของทองแดงในรู, ความหนาของโลหะเคลือบต่างๆในรูวงจร โดยได้ทดลองวัดความหนาของแผ่นทองแดง ตัวอย่าง 10 แผ่น จากแบบฟอร์มการวิเคราะห์ GRR พบว่า $\%R\&R = 85.56\%$ ซึ่งสูงมาก(มากกว่า 30%) แสดงให้เห็นว่า มีความผิดปกติในการวัด โดยทฤษฎี GRR ทำให้สามารถทราบได้ว่าการแปรผันที่เกิดขึ้น ส่วนใหญ่เกิดขึ้นเนื่องจาก พนักงานวัดนั่นเอง เพราะ $\%AV = 83.14\%$ ส่วน $\%EV = 20.18\%$ ซึ่งถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับ $\%AV$

สาเหตุที่สำคัญ


1. การปรับเลนส์ eye's piece ไม่ตรงกับสเกล คังภาพ



2. การทาบสเกลให้ตรงกับชิ้นงาน มีการเหลื่อม หรือ เกิดช่องว่าง คังภาพ



3. การปรับระยะโฟกัสไม่ดีทำให้เกิดภาพเบลอ และอ่านค่าสเกลได้ไม่ชัด
4. การวางชิ้นงานบน MOUSE ไม่ตรง,เอียง จะทำให้สเกลที่วัดได้ ไม่ตรงกับความเป็นจริง



5.2 การวิเคราะห์ระบบการวัดด้วยเครื่องมือวัด เครื่องวัดความหนา

5.2.1 ขั้นตอนการศึกษา GRR

- 1.เลือกแผ่นลามิเนตที่อยู่ใน Part Number เดียวกัน มาอย่างสุ่มจำนวน 10 แผ่น
- 2.กำหนดจุดที่จะให้วัดความหนาทั้ง 10 แผ่นและกำหนดหมายเลข 1 ถึง 10
- 3.ก่อนที่จะเริ่มวัด กดปุ่ม SET ZERO ที่บริเวณหน้าปัดเพื่อให้ค่าเริ่มต้นเป็น 0.0000
- 4.เลือกหน่วยที่ต้องการจะวัด โดยกดปุ่ม INCH (นิ้ว) หรือ mm.(มิลลิเมตร) ที่บริเวณหน้าปัด
- 5.เลือกแผ่นลามิเนตมาอย่างสุ่ม ให้พนักงานทำการวัด บริเวณจุดที่กำหนดไว้ ผู้วิจัยเป็นผู้บันทึกค่า และส่งแผ่น PCB ไปวัด จนครบทั้ง 10 แผ่น
- 6.ให้พนักงานคนที่ 2,3 ทำการวัด ตามวิธีการในข้อ 2,3
- 7.ทำการวัดซ้ำ(Replicate) ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีการเช่นเดิม โดยสลับพนักงานวัด
- 8.นำข้อมูลทั้งหมดมาบันทึกลง แบบฟอร์มการทดลอง GRR
- 9.วิเคราะห์ผลการวัด
- 10.สรุปผลการทดลอง

ชื่อเครื่องมือวัด เครื่องวัดความหนาบอร์ดที่ผ่านการชุบทองแดง (ก่อนการปรับปรุง)

ส่วนงาน : QUALITY พนักงานวัดคนที่ A:
 ฝ่าย : QC พนักงานวัดคนที่ B:
 แผนก : IQCC พนักงานวัดคนที่ C:
 วันที่เก็บข้อมูล : 20/4/96 บันทึกโดย: สมภพ

หน่วย: มิลลิเมตร (millimeter)

พนักงานวัดคนที่ / การวัดซ้ำครั้งที่	หมายเลขชิ้นงาน										ค่าเฉลี่ย (Average)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
A 1	1.622	1.548	1.692	1.595	1.646	1.658	1.637	1.615	1.562	1.647		
2	1.621	1.560	1.689	1.595	1.647	1.659	1.638	1.616	1.558	1.650		
ค่าเฉลี่ย(Average)	1.622	1.554	1.691	1.595	1.647	1.659	1.638	1.616	1.560	1.649	$\bar{X}_a =$	1.6228
ผลต่าง (Range)	0.001	0.012	0.003	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.004	0.003	$R_a =$	0.0027
B 1	1.634	1.543	1.688	1.587	1.631	1.655	1.630	1.615	1.557	1.639		
2	1.615	1.551	1.687	1.585	1.634	1.655	1.628	1.612	1.558	1.645		
ค่าเฉลี่ย(Average)	1.625	1.547	1.688	1.586	1.633	1.655	1.629	1.614	1.558	1.642	$\bar{X}_b =$	1.6175
ผลต่าง (Range)	0.019	0.008	0.001	0.002	0.003	0.000	0.002	0.003	0.001	0.006	$R_b =$	0.0045
C 1	1.619	1.552	1.688	1.582	1.633	1.656	1.636	1.616	1.559	1.647		
2	1.618	1.554	1.689	1.586	1.634	1.654	1.632	1.614	1.559	1.648		
ค่าเฉลี่ย(Average)	1.619	1.553	1.689	1.584	1.634	1.655	1.634	1.615	1.559	1.648	$\bar{X}_c =$	1.6188
ผลต่าง (Range)	0.001	0.002	0.001	0.004	0.001	0.002	0.004	0.002	0.000	0.001	$R_c =$	0.0018
Part Average (\bar{X}_p)	1.622	1.551	1.689	1.588	1.638	1.656	1.634	1.615	1.559	1.646	$\bar{X} =$	1.6197
											$R_p =$	0.1375

$R = (\bar{R}_a + \bar{R}_b + \bar{R}_c) / 3$	0.0030
$X_{diff} = (X_i - X_j)$	0.0053

$$X_i = X_{max}$$

$$X_j = X_{min}$$

ตารางที่ 5.3 แสดงข้อมูลการวัดด้วยเครื่องวัดความหนา

หมายเหตุ การกำหนดวิธีการควบคุมความแปรปรวนร่วม(Covariance) ของชั้นงานในการทดลอง

- 1) กำหนดชั้นงาน 10 ชั้น ที่ผ่านการตรวจสอบทางด้านคุณภาพแล้ว โดยจะใช้ชั้นงานเดิมไปตลอดช่วงการศึกษาวิจัย โดยได้ทำการคำนวณหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของชั้นงานทั้ง 10 ชั้น ได้ดังนี้

$$\begin{aligned}\sigma_{\text{ชั้นงาน}} &= R_p / d_2^* \\ &= 0.043\end{aligned}$$

โดยทฤษฎี GRR กำหนดไว้ว่า ค่าความเบี่ยงเบนที่เกิดขึ้นจะมีการแจกแจงแบบปกติที่เป็นอิสระ(ไม่ขึ้นกับค่าความเบี่ยงเบนอื่นๆ) ดังนั้นในการวิเคราะห์ผลตามทฤษฎี GRR จะตั้งสมมติฐานไว้ว่า ความเบี่ยงเบนในการวัดจะเกิดจาก เครื่องมือวัดและพนักงานวัดเท่านั้น

- 2) กำหนดเครื่องวัดความหนา ที่จะทำการวัด โดยใช้ เครื่องวัดความหนาตัวเดิมตลอดช่วงการศึกษาวิจัย
- 3) กำหนดพนักงานที่ทำการวัดกลุ่มเดียว โดยคัดเลือกพนักงานวัดทั้งหมด 3 คน ซึ่งเป็นพนักงานวัดที่ใช้เครื่องมือนี้เป็นประจำอยู่แล้ว
- 4) กำหนดเวลาที่จะทำการศึกษา/เก็บข้อมูลให้คงที่(กะเช้า, บ่าย, ดึก)
- 5) ควบคุมสภาวะแวดล้อมที่ทำการศึกษาวิจัย เช่น อุณหภูมิ, ความชื้น, วิธีการทำงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐาน

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ค่าความเบี่ยงเบนที่เกิดขึ้นในขณะที่ทำการวัด จะมีเพียง 2 ประการหลักๆ ดังนี้

- *ความเบี่ยงเบนอันเนื่องมาจาก พนักงานวัด(วิธีการใช้เครื่องมือ, ความรู้ความสามารถ)
- *ความเบี่ยงเบนอันเนื่องมาจาก เครื่องมือวัด

ตารางที่ 5.4 แสดงข้อมูลการวิเคราะห์การวัดด้วยเครื่องวัดความหนา

หมายเลขชิ้นงาน: ชื่อเครื่องมือวัด: เครื่องวัดความหนา วันที่วิเคราะห์:

ลักษณะการวัด: ความหนา หมายเลขเครื่องมือ: วิเคราะห์โดย: สมภาพ

Specification: 1.5748 ± 0.127 millimeter

จากข้อมูลในตารางบันทึกข้อมูล

$$\bar{R} = 0.0030 \quad X_{diff} = 0.0053 \quad R_p = 0.1375$$

การวิเคราะห์ระบบการวัด			เปอร์เซ็นต์การผันแปรรวม(%TV)
1.Repeatability (EV)			
$EV = \bar{R} * K_1$	การวัดซ้ำ	K_1	6 %EV= 100(EV/TV)
= 0.003 x 4.56	2	4.56	= 100(0.014/0.2236)
= 0.014	3	3.05	= 6.12 %
2.Reproducibility (AV)			
$AV = \sqrt{[(X_{diff} * K_2)^2 - (EV^2 / m)]}$			7 %AV= 100(AV/TV)
$= \sqrt{(0.0053 * 2.7)^2 - (0.014)^2 / 10 * 2}$			= 100(0.014/0.2236)
= 0.0140			= 5.25 %
	จำนวนพนักงานวัด		
	2	3	
	K_2		
	3.65	2.70	8 %R&R= 100(R&R/TV)
3.Repeatability & Reproducibility(R&R)			=100(0.02/0.2236)
$R\&R = \sqrt{EV^2 + AV^2}$			= 8.75 %
$= \sqrt{0.014^2 + 0.014^2}$			
= 0.020	จน. ชิ้นงาน	K_3	
	2	3.65	9 %PV = 100(PV/TV)
4.Part Variation (PV)			
$PV = R_p * K_3$	3	2.70	= 100(0.2228/0.2236)
= 0.138 x 1.62	4	2.30	= 99.62 %
= 0.22275	5	2.08	
5.Total Variation (TV)	6	1.93	
$TV = \sqrt{(R\&R)^2 + (PV)^2}$	7	1.82	
$= \sqrt{0.0196^2 + 0.2228^2}$	8	1.74	
= 0.22361	9	1.67	
	10	1.62	

5.2.2 สรุปผลการทดลองการใช้เครื่องมือวัด เครื่องวัดความหนา

1. จากแบบฟอร์มการวิเคราะห์ข้อมูล GRR $\%R\&R = 8.75\%$

การตัดสินใจ สามารถยอมรับระบบการวัดนี้ได้ แต่ก็ควรจะศึกษาหาสาเหตุต่อไปอีกว่า
ทำไมเครื่องมือวัดที่เป็นแบบตัวเลข(Digital) จึงให้ค่าที่วัดได้ไม่คงที่ทั้งๆ
ที่วัดชิ้นงานเดียวกันและตำแหน่งการวัดเดียวกัน

2. สาเหตุ

จาก $\%EV = 6.12\%$

$\%AV = 6.25\%$

ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การแปรผันของระบบการวัดนี้เกิดขึ้นเนื่องมาจากทั้ง พนักงานวัด และ เครื่องมือวัด มีค่าเท่าๆกัน ดังนั้นจึงสันนิษฐานสาเหตุได้ดังนี้

สาเหตุเนื่องมาจากพนักงานวัด

- 1) พนักงานวัดวางหัววัดลงบนชิ้นงานไม่ระมัดระวัง
- 2) การมีคานาณียง
- 3) การอ่านค่าในขณะที่วัดหากมีแรงกระแทกจะทำให้ค่าเปลี่ยนไป

สาเหตุเนื่องมาจากเครื่องมือวัด

- 1) ความเที่ยงตรงของเครื่องวัดความหนา
- 2) การปรับจุดศูนย์
- 3) ขนาดของชิ้นงานมีผลต่อค่าที่วัดได้ ถ้าวัดความหนาบอร์ดที่แผ่นใหญ่ กับ บอร์ดที่แผ่นเล็ก จะให้ค่าที่วัดได้แตกต่างกัน ดังตารางสรุปต่อไปนี้

5.2.3 การวิเคราะห์ปัญหาด้วยความสัมพันธ์ระหว่าง %R&R กับ ความสามารถกระบวนการ (Process Capability)

เครื่องวัดความหนา (THICK-CHECK)

1. จากข้อมูลที่ได้เก็บบันทึกจากการทดลองทั้งหมด $n = 60$ ข้อมูล

$$2. \text{หา } \sigma_{\text{OBSERVE}} \text{ จากสูตร } \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{60} (X_i - \bar{X})^2}{n-1}} = 0.047$$

$$3. \quad C_{\text{POBSERVE}} = \frac{\text{Tolerance}}{6 \times C_{\text{POBSERVE}}} \\ = 1.058 \\ \%R\&R = 8.75\%$$

$$4. \quad C_{\text{PACTUAL}} = \frac{1}{6 \sqrt{\left[\frac{1}{6 \times C_{\text{POBSERVE}}} \right]^2 - \left[\frac{\%R\&R^2}{5.15 \times 100} \right]}} \\ = 1.03$$

$$\text{ดังนั้น } \sigma_{\text{ACTUAL}} = \frac{\text{Tolerance}}{6 \times C_{\text{PACTUAL}}} \\ = 0.041$$

5. จากทฤษฎี จะพบว่า

$$\begin{aligned} \sigma_{\text{OBSERVE}}^2 &= \sigma_{\text{ACTUAL}}^2 + \sigma_{\text{R\&R}}^2 \\ \text{ดังนั้น } \sigma_{\text{R\&R}}^2 &= \sigma_{\text{OBSERVE}}^2 - \sigma_{\text{ACTUAL}}^2 \\ \sigma_{\text{R\&R}} &= \sqrt{\sigma_{\text{OBSERVE}}^2 - \sigma_{\text{ACTUAL}}^2} \\ \sigma_{\text{R\&R}} &= 0.023 \end{aligned}$$

6. ในการปรับปรุงแหล่งของการแปรผันที่วิเคราะห์ด้วยเทคนิค GRR ก็คือเน้นไปที่ เครื่องมือวัด และ พนักงานวัดเป็นส่วนใหญ่ เพราะจากการวิเคราะห์ในข้อ 5 จะพบว่า ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าสังเกต (σ_{OBSERVE}) ที่ได้จากการคำนวณที่มีค่าสูงก็เพราะว่า มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอันเนื่องมาจากระบบการวัด ($\sigma_{\text{R\&R}}$) รวมอยู่ด้วย ซึ่งการแก้ปัญหาทางด้านระบบการวัดก็มีความสะดวกมากกว่าที่จะแก้ปัญหาทางกระบวนการผลิตจริงที่เกิดขึ้นจริง (Actual Process) และยังสามารถยืนยันผลการวิเคราะห์ได้ด้วยการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ (Mathematic)

5.2.4 การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบการวัด

เครื่องวัดความหนา (THICK-CHECK)


จากการทดลองศึกษา GRR ด้วยเครื่องมือวัด เครื่องวัดความหนา ของแผนก IPQC (In Process Quality Control) ซึ่งใช้สำหรับวัดความหนาบอร์ด, แผ่นลามิเนตที่ผ่านการชุบทองแดง โดยไม่ใช้กระแสไฟฟ้า(Electroless) โดยได้ทดลองวัดความหนาบอร์ดตัวอย่าง 10 แผ่น จากแบบฟอร์มการวิเคราะห์ GRR พบว่า $\%R\&R = 8.75\%$ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดี แสดงว่าระบบการวัดนี้สามารถยอมรับได้ แต่มีข้อสังเกตบางประการในการทดลองวัดครั้งนี้คือ

1. การ SET ZERO ในบางครั้ง กลับไม่เป็น 0.0000 แต่เป็น -0.0002 หรือ +0.0002 ทำให้ค่าที่วัดได้ สูงหรือต่ำกว่าความเป็นจริง


2. ขนาดของบอร์ดมีผลต่อค่าที่วัดได้ โดยวัดเปรียบเทียบกับขนาดตามแบบ(Drawing) ตารางที่ 5.5 แสดงขนาดของบอร์ดที่มีผลต่อการวัดความหนา

ขนาดบอร์ด(cm)	9 x 16	4 x 15	11 x 33	24 x 27
วัดด้วย เครื่องวัดความหนา (มิลลิเมตร)	1.62	1.54	1.63	1.56
ขนาดตาม DRAWING	1.62	1.56	1.63	1.56

จะพบว่าถ้าเป็นบอร์ด(4 x 15 mm)ขนาดเล็กจะได้ ค่าที่ไม่ตรงตาม DRAWING เพราะวบบอร์ดขนาดเล็กอาจจะมีการกระดกในขณะที่ทำการวัด(ตามรูป) ทำให้ค่าที่วัดได้ต่ำไปหรือสูงไปจากความเป็นจริง



3. ถ้าบอร์ดที่มีลักษณะโค้งงอ จะทำให้ค่าที่วัดได้ต่างกัน



BOARD	ตำแหน่งที่ 1	ตำแหน่งที่ 2	ตำแหน่งที่ 3
ไม้กด	0.0016 นิ้ว	0.0001 นิ้ว	0.0029 นิ้ว
กด	0.0025 นิ้ว	0.0005 นิ้ว	0.0004 นิ้ว
ผลต่าง	0.0009 นิ้ว	0.0004 นิ้ว	0.0025 นิ้ว

ตารางที่ 5.6 แสดงค่าความหนาในการวัดบอร์ดที่โค้ง

5.3 การวิเคราะห์ระบบการวัดด้วยเครื่องมือวัด เครื่องมือวัดโลหะเคลือบบางๆ

5.3.1 ขั้นตอนการศึกษา GRR

- 1.เตรียมแผ่น PCB ที่อยู่ใน Part Number เดียวกัน จำนวน 10 แผ่น
- 2.ทำเครื่องหมายลงบริเวณขาทองที่จะทำการวัดความหนาทองให้ครบทั้ง 10 แผ่น และกำหนดหมายเลข 1 ถึง 10
- 3.ให้พนักงานวัดใส่แผ่น PCB ลงในช่องสำหรับการฉายรังสีเอ็กซ์
- 4.เลือกตำแหน่งของการวัดโดยให้เครื่องหมาย + ที่อยู่ตรงกลางจอภาพให้อยู่ในตำแหน่งกึ่งกลางของขาทองที่จะวัดความหนา
- 5.เลือกรายการที่จะวัด
- 6.นำตำแหน่งที่ต้องการวัดให้อยู่ตรงกลางเป้า เลือกกด START รอ 5 วินาที จะปรากฏค่าความหนาที่วัดได้ในหน้าจอภาพ
- 7.ผู้วิจัยทำการบันทึกผลการวัดที่ได้ และส่งแผ่น PCB แผ่นต่อไปให้พนักงานวัดทำการวัดจนครบทั้ง 10 แผ่น โดยวิธีการตามข้อ 3 ถึง 7
- 8.ให้พนักงานคนที่ 2,3 ทำการวัดตามวิธีการในข้อ 3-7
- 9.ทำการวัดซ้ำ(Replicate) ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีการเช่นเดิม โดยสลับพนักงานวัด
- 10.นำข้อมูลทั้งหมดมาบันทึกลงแบบฟอร์ม GRR
- 11.วิเคราะห์ผลการวัด
- 12.สรุปผลการทดลอง

ชื่อเครื่องมือวัด เครื่องวัดความหนาของโลหะบางๆ CMI (ก่อนการปรับปรุง)

ส่วนงาน : QUALITY พนักงานวัดคนที่ A:
 ฝ่าย : QC พนักงานวัดคนที่ B:
 แผนก : IQC พนักงานวัดคนที่ C:
 วันที่เก็บข้อมูล : 10/4/96 บันทึกโดย: สมภพ

หน่วย: ไมครอน(micron)

พนักงานวัดคนที่ / การวัดซ้ำครั้งที่	หมายเลขชิ้นงาน										ค่าเฉลี่ย		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	(Average)		
A	1	0.970	0.985	1.014	0.844	0.925	0.882	0.769	0.903	-	-		
	2	0.995	1.054	0.920	1.003	0.928	0.929	0.953	0.873	-	-		
ค่าเฉลี่ย(Average)		0.9825	1.0195	0.9670	0.9235	0.9265	0.9055	0.8610	0.8880	-	-	$\bar{X}_a =$	0.9342
ผลต่าง (Range)		0.025	0.069	0.094	0.159	0.003	0.047	0.184	0.030	-	-	$\bar{R}_a =$	0.0764

B	1	0.930	0.998	0.979	0.904	0.890	0.917	1.039	0.936	-	-		
	2	0.889	1.026	0.927	0.879	0.945	0.907	0.868	0.892	-	-		
ค่าเฉลี่ย(Average)		0.9095	1.0120	0.9530	0.8915	0.9175	0.9120	0.9535	0.9140	-	-	$\bar{X}_b =$	0.9329
ผลต่าง (Range)		0.041	0.028	0.052	0.025	0.055	0.010	0.171	0.044	-	-	$\bar{R}_b =$	0.0533

C	1	0.849	1.008	0.843	0.911	0.917	0.869	0.922	0.815	-	-		
	2	0.848	0.930	0.862	0.834	0.961	0.943	0.975	0.850	-	-		
ค่าเฉลี่ย(Average)		0.8485	0.9690	0.8525	0.8725	0.9390	0.9060	0.9485	0.8325	-	-	$\bar{X}_c =$	0.8961
ผลต่าง (Range)		0.001	0.078	0.019	0.077	0.044	0.074	0.053	0.035	-	-	$\bar{R}_c =$	0.0476

Part Average (\bar{X}_p)		0.9135	1.0002	0.9242	0.8958	0.9277	0.9078	0.9210	0.8782	-	-	$\bar{X} =$	0.9210
												$\bar{R}_p =$	0.122

$\bar{R} = (\bar{R}_a + \bar{R}_b + \bar{R}_c) / 3$	0.0591
$\bar{X}_{max} = (\bar{X}_1 - \bar{X}_j)$	0.0381

$$\bar{X}_i = \bar{X}_{max}$$

$$\bar{X}_j = \bar{X}_{min}$$

ตารางที่ 5.7 แสดงข้อมูลการวัดด้วยเครื่องวัดความหนาของโลหะบางๆ(CMI)

หมายเหตุ การกำหนดวิธีการควบคุมความแปรปรวนร่วม(Covariance) ของชิ้นงานในการทดลอง

- 1) กำหนดชิ้นงาน 8 ชิ้น ที่ผ่านการตรวจสอบทางด้านคุณภาพแล้ว โดยจะใช้ชิ้นงานเดิมไปตลอดช่วงการศึกษาวิจัย โดยได้ทำการคำนวณหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของชิ้นงานทั้ง 8 ชิ้น ได้ดังนี้

$$\begin{aligned}\sigma_{\text{ชิ้นงาน}} &= R_p / d^* \\ &= 0.041\end{aligned}$$

โดยทฤษฎี GRR กำหนดไว้ว่า ค่าความเบี่ยงเบนที่เกิดขึ้นจะมีการแจกแจงแบบปกติที่เป็นอิสระ(ไม่ขึ้นกับค่าความเบี่ยงเบนอื่นๆ) ดังนั้นในการวิเคราะห์ผลตามทฤษฎี GRR จะตั้งสมมติฐานไว้ว่า ความเบี่ยงเบนในการวัดจะเกิดจาก เครื่องมือวัดและพนักงานวัดเท่านั้น

- 2) กำหนดเครื่อง CMI ที่จะทำการวัดโดยใช้ เครื่อง CMI ตัวเดิมตลอดช่วงการศึกษาวิจัย
- 3) กำหนดพนักงานที่ทำการวัดกลุ่มเดียว โดยคัดเลือกพนักงานวัดทั้งหมด 3 คน ซึ่งเป็นพนักงานวัดที่ใช้เครื่องมือนี้เป็นประจำอยู่แล้ว
- 4) กำหนดเวลาที่จะทำการศึกษา/เก็บข้อมูลให้คงที่(กะเช้า, บ่าย, ดึก)
- 5) ควบคุมสภาวะแวดล้อมที่ทำการศึกษาวิจัย เช่น อุณหภูมิ, ความชื้น, วิธีการทำงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐาน

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ค่าความเบี่ยงเบนที่เกิดขึ้นในขณะที่ทำการวัด จะมีเพียง 2 ประการหลักๆ ดังนี้

*ความเบี่ยงเบนอันเนื่องมาจาก พนักงานวัด(วิธีการใช้เครื่องมือ, ความรู้ความสามารถ)

*ความเบี่ยงเบนอันเนื่องมาจาก เครื่องมือวัด

ตารางที่ 5.8 แสดงข้อมูลการวิเคราะห์การวัดด้วยเครื่อง CMI

หมายเลขชิ้นงาน: 274D068

ชื่อเครื่องมือวัด: CMI

วันที่วิเคราะห์:

ลักษณะการวัด: ความหนา

หมายเลขเครื่องมือ:

วิเคราะห์โดย: สมภาพ

Specification: ความหนาไม่ต่ำกว่า 0.76 ไมครอน

จากข้อมูลในตารางบันทึกข้อมูล

$$R = 0.0591 \quad X_{\text{diff}} = 0.0381 \quad R_p = 0.1220$$

การวิเคราะห์ระบบการวัด			เปอร์เซ็นต์การผันแปรรวม(%TV)
1.Repeatability (EV)			
$EV = \bar{R} * K_1$	การวัดซ้ำ	K_1	6 %EV= 100(EV/TV)
= 0.0591 x 4.56	2	4.56	= 100(0.269/0.3517)
= 0.269	3	3.05	= 76.60 %
2.Reproducibility (AV)			
$AV = \sqrt{[(X_{\text{diff}} * K_2)^2 - (EV^2 / nr)]}$			7 %AV= 100(AV/TV)
$= \sqrt{(0.0381 * 2.7)^2 - (0.269)^2 / 8 * 2}$			= 100(0.0778/0.3517)
= 0.0778			= 22.13 %
	จำนวนพนักงานวัด	2	
		3	
	K_2	3.65	8 %R&R= 100(R&R/TV)
		2.70	= 100(0.2804/0.3517)
3.Repeatability & Reproducibility(R&R)			
$R\&R = \sqrt{EV^2 + AV^2}$			
$= \sqrt{0.269^2 + 0.0778^2}$			
= 0.2804	พนักงาน	K_3	
	2	3.65	9 %PV = 100(PV/TV)
	3	2.70	= 100(0.21228/0.3517)
	4	2.30	= 60.35 %
	5	2.08	
	6	1.93	
	7	1.82	
	8	1.74	
	9	1.67	
	10	1.62	
4.Part Variation (PV)			
$PV = R_p * K_3$			
= 0.03 x 1.62			
= 0.21228			
5.Total Variation (TV)			
$TV = \sqrt{(R\&R)^2 + (PV)^2}$			
$= \sqrt{0.2804^2 + 0.21228^2}$			
= 0.35172			

5.3.2 สรุปผลการทดลองการใช้เครื่องมือวัด เครื่องวัดความหนาโลหะบางๆ(CMI)

1. จากแบบฟอร์มการวิเคราะห์ข้อมูล GRR $\%R\&R = 79.73\%$
 การตัดสินใจ ไม่ยอมรับระบบการวัดนี้ เพราะค่า $\%R\&R$ มีค่ามากกว่า 30%

2. สาเหตุ

จาก $\%EV = 76.60\%$
 $\%AV = 22.13\%$

ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การแปรผันของระบบการวัดนี้เกิดขึ้นเนื่องมาจาก เครื่องมือวัดนั่นเอง (มากกว่าพนักงานวัด) ดังนั้นจึงพอจะสรุปสาเหตุได้ดังนี้

สาเหตุเนื่องมาจากเครื่องมือวัด

- 1) เครื่องมือวัดมีความไว (Sensibility) ต่อสภาวะแวดล้อมมาก เช่น อุณหภูมิ การสั่นสะเทือนในขณะที่ทำการวัด เป็นต้น
- 2) เนื่องจาก การวัดความหนาทองเป็นการวัดที่ละเอียดมากๆ (ความละเอียดประมาณ 1/1000 ไมครอน) ดังนั้นการวัดจึงอาจเกิดความผิดพลาด (ERROR) ได้
- 3) การวัดความหนาทองโดยวัดเพียงจุดเดียว ครั้งเดียว อาจจะทำให้เกิดความผิดพลาด (ERROR) ได้

สาเหตุเนื่องมาจากพนักงานวัด

- 1) การวางชิ้นงานสำหรับทำการวัดไม่เหมาะสม อาจจะมีการวางเอียง
- 2) พนักงานวัดแต่ละคนอาจจะปรับระยะโฟกัสของจอภาพไม่ดีทำให้ได้ภาพไม่ชัด
- 3) พนักงานวัดบางคนไม่ทราบวิธีการเลือกจุดที่จะทำการวัด
 - 1) พนักงานวัดยังไม่เข้าใจการใช้ เวอร์เนียร์ แคลิเปอร์ อย่างถูกต้องแท้จริง
 - 2) การอ่านค่าจากสเกลของ เวอร์เนียร์ แคลิเปอร์ ยังไม่ถูกต้อง
 - 3) วิธีการวัดของพนักงานยังไม่ถูกต้อง
 - 4) ประสบการณ์การใช้เครื่องมือของพนักงานแตกต่างกัน

5.3.3 การวิเคราะห์ปัญหาด้วยความสัมพันธ์ระหว่าง %R&R กับ ความสามารถกระบวนการ (Process Capability)

เครื่องมือวัดความหนาโลหะบางๆ (CMI)

1. จากข้อมูลที่ได้เก็บบันทึกจากการทดลองทั้งหมด $n = 48$ ข้อมูล

$$2. \text{หาค่า } \sigma_{\text{OBSERVE}} \text{ จากสูตร } \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{60} (X_i - \bar{X})^2}{n-1}} = 0.062$$

3. หาค่า $C_{p\text{OBSERVE}}$ เนื่องจาก Tolerance ความหนาของทองเป็น Tolerance เพียงด้านเดียว คือ จำกัดที่ค่าต่ำ คือ $LSL = 0.76 \mu$ ดังนั้นจึงเรียกว่า One-Side Specification ดังนั้นจึงหาโดยใช้สูตร

$$\begin{aligned} C_{p\text{OBSERVE}} &= \frac{\bar{X} - LSL}{3\sigma_{\text{OBSERVE}}} \\ &= \frac{0.921 - 0.76}{3 \times 0.062} = 0.866 \end{aligned}$$

$$\%R\&R = 79.73\%$$

$$\begin{aligned} 4. \text{หาค่า } C_{p\text{ACTUAL}} &= \frac{1}{3 \sqrt{\left[\frac{1}{3C_{p\text{OBSERVE}}} \right]^2 - \left[\frac{\%R\&R}{5.15 \times 100} \right]^2}} \\ &= 0.946 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sigma_{\text{ACTUAL}} &= \frac{\bar{X} - LSL}{3C_{p\text{actual}}} \\ &= \frac{0.921 - 0.76}{3 \times 0.946} = 0.0567 \end{aligned}$$

5. จากทฤษฎีจะพบว่า

$$\begin{aligned}\sigma_{\text{OBSERVE}}^2 &= \sigma_{\text{ACTUAL}}^2 + \sigma_{\text{R\&R}}^2 \\ \text{ดังนั้น } \sigma_{\text{R\&R}}^2 &= \sigma_{\text{OBSERVE}}^2 - \sigma_{\text{ACTUAL}}^2 \\ \sigma_{\text{R\&R}} &= \sqrt{\sigma_{\text{OBSERVE}}^2 - \sigma_{\text{ACTUAL}}^2} = 0.0258\end{aligned}$$


6. จะพบว่า $\sigma_{\text{R\&R}}$ มีค่าสูงมาก เพราะว่า σ_{OBSERVE} มีค่าเพียง 0.062 แสดงว่าการแปรผันของระบบการวัดที่ได้เก็บข้อมูล(OBSERVE)เกิดขึ้นเนื่องมาจากสาเหตุหลักก็คือ เครื่องมือวัดและอุปกรณ์วัด (ประมาณ 1 ใน 3 ของการแปรผันรวม) ดังนั้นการปรับปรุงแก้ไข จึงมุ่งเน้นไปที่การทำงานของเครื่อง CMI และ วิธีการวัดเป็นหลัก

5.3.4 การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบการวัด


เครื่องวัดความหนาโลหะบางๆ (Coating Measurement Instrument, CMI)

จากการทดลองศึกษา GRR ด้วยเครื่องมือวัด CMI ของแผนก IPQC (In Process Quality Control) ซึ่งใช้สำหรับวัดความหนาของโลหะ ทอง (Au) , นิกเกิล (Ni) บนบอร์ด PCB สำหรับการต่อเชื่อมเข้ากับแผงวงจรรวม (Integrated Circuit) โดยได้ทดลองวัดความหนาของทอง 8 บอร์ด จากตารางที่ 5.8 พบว่า $\%R\&R = 79.73\%$ มีค่าสูงมากและเมื่อศึกษาต่อไปจะพบว่า เครื่องมือวัดเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้ระบบการวัดนี้มีความผิดพลาดมาก ดังนั้นจึงสรุปสาเหตุได้ดังต่อไปนี้

1. การปรับระยะโฟกัสของพนักงานวัดแต่ละคนไม่เท่ากัน จึงมีผลทำให้ระยะที่ทำการวัดผิดพลาด
2. พนักงานวางตำแหน่งของจุดที่จะทำการวัด ไม่ตรงกับกึ่งกลางของจอภาพที่มีเครื่องหมายกากบาท (+) แสดงอยู่



3. พนักงานวัดวางบอร์ดโดยไม่คำนึงว่าขาทองบริเวณไหนจะมีผลต่อการวัด โดยบางคนอาจจะวางอยู่ริมด้านใดด้านหนึ่ง (ชิดซ้ายหรือชิดขวาเกินไป)



4. มีการสัมผัสเพื่อนในขณะที่เครื่องวัดกำลังทำงาน เช่นพนักงานวางมือลงบนตัวเครื่อง
5. การวัดความหนาเพียงค่าเดียว อาจจะไม่เพียงพอต่อการนำผลการวัดนั้นไปใช้ในการวิเคราะห์ เพราะว่าความหนาของทองเมื่อมองผ่านกล้องไมโครสโคปจะพบว่าผิวจะไม่เรียบ ดังนั้นจึงอาจจะทำให้ค่าวัดไม่คงที่
6. การแก้ไข(EDIT) ข้อมูลที่วัดได้มีผลทำให้ %R&R อาจจะเพิ่มขึ้น

5.4 การวิเคราะห์ระบบการวัดด้วยเครื่องมือวัด เวอร์เนียร์ คาลิปเปอร์

5.4.1 ขั้นตอนการศึกษา GRR

- 1.เตรียมแผ่น PCB ที่อยู่ใน Part Number เดียวกัน จำนวน 10 แผ่น
- 2.กำหนดด้านที่จะทำการวัด ความยาว/ความกว้าง ของแผ่น PCB ทั้ง 10 แผ่น และกำหนดหมายเลข 1 ถึง 10
- 3.ให้พนักงานวัดทำการวัด ความยาว/ความกว้าง และให้อ่านค่าออกมา ผู้วิจัยเป็นผู้บันทึกค่า และ ส่งแผ่น PCB แผ่นต่อไปให้วัดจนครบทั้ง 10 แผ่น
- 4.ให้พนักงานคนที่ 2,3 ทำการวัด ตามวิธีการในข้อ 2,3
- 5.ทำการวัดซ้ำ(Replicate) ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีการเช่นเดิม โดยสลับพนักงานวัด
- 6.นำข้อมูลทั้งหมดมาบันทึกลง แบบฟอร์ม GRR
- 7.วิเคราะห์ผลการวัด
- 8.สรุปผลการทดลอง

ชื่อเครื่องมือวัด: เวอร์เนีย คาลิปเปอร์ (ก่อนการปรับปรุง)

ส่วนงาน : QUALITY พนักงานวัดคนที่ A:
 ฝ่าย : QC พนักงานวัดคนที่ B:
 แผนก : IQC พนักงานวัดคนที่ C:
 วันที่เก็บข้อมูล : 25/5/96 บันทึกโดย: สมภาพ

พนักงานวัดคนที่ / การวัดซ้ำครั้งที่	หมายเลขชิ้นงาน										ค่าเฉลี่ย (Average)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
A 1	6.230	6.235	6.237	6.235	6.238	6.235	6.238	6.236	6.237	6.235		
2	6.238	6.235	6.238	6.236	6.238	6.235	6.236	6.238	6.235	6.235		
ค่าเฉลี่ย(Average)	6.234	6.235	6.238	6.236	6.238	6.235	6.237	6.237	6.236	6.235	$\bar{X}_a =$	6.236
ผลต่าง (Range)	0.008	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.002	0.002	0.002	0.000	$R_a =$	0.0016

B 1	6.233	6.230	6.231	6.231	6.230	6.233	6.232	6.232	6.235	6.232		
2	6.234	6.231	6.232	6.232	6.230	6.233	6.231	6.233	6.235	6.232		
ค่าเฉลี่ย(Average)	6.234	6.231	6.232	6.232	6.230	6.233	6.232	6.233	6.235	6.232	$\bar{X}_b =$	6.232
ผลต่าง (Range)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	$R_b =$	0.0006

C 1	6.232	6.230	6.230	6.230	6.228	6.232	6.230	6.230	6.235	6.230		
2	6.232	6.230	6.230	6.230	6.228	6.232	6.230	6.230	6.235	6.230		
ค่าเฉลี่ย(Average)	6.232	6.230	6.230	6.230	6.228	6.232	6.230	6.230	6.235	6.230	$\bar{X}_c =$	6.231
ผลต่าง (Range)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	$R_c =$	0.0000

Part Average (\bar{X}_p)	6.233	6.232	6.233	6.232	6.232	6.233	6.233	6.233	6.235	6.232	$\bar{\bar{X}} =$	6.233
											$\bar{R}_p =$	0.0035

$\bar{R} = (\bar{R}_a + \bar{R}_b + \bar{R}_c) / 3$	0.0007
$\bar{X}_{diff} = (\bar{X}_i - \bar{X}_j)$	0.0053

$X_i = X_{max}$
 $X_j = X_{min}$

ตารางที่ 5.9 แสดงข้อมูลการวัดด้วย เวอร์เนีย คาลิปเปอร์

หมายเหตุ การกำหนดวิธีการควบคุมความแปรปรวนร่วม(Covariance) ของชิ้นงานในการทดลอง

- 1) กำหนดชิ้นงาน 10 ชิ้น ที่ผ่านการตรวจสอบทางด้านคุณภาพแล้ว โดยจะใช้ชิ้นงานเดิมไปตลอดช่วงการศึกษาวิจัย โดยได้ทำการคำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของชิ้นงานทั้ง 10 ชิ้น ได้ดังนี้

$$\begin{aligned}\sigma_{\text{ชิ้นงาน}} &= R_p / d_2^* \\ &= 0.0011\end{aligned}$$

โดยทฤษฎี GRR กำหนดไว้ว่า ค่าความเบี่ยงเบนที่เกิดขึ้นจะมีการแจกแจงแบบปกติที่เป็นอิสระ(ไม่ขึ้นกับค่าความเบี่ยงเบนอื่นๆ) ดังนั้นในการวิเคราะห์ผลตามทฤษฎี GRR จะตั้งสมมติฐานไว้ว่า ความเบี่ยงเบนในการวัดจะเกิดจาก เครื่องมือวัดและพนักงานวัดเท่านั้น

- 2) กำหนดเวอร์เนียร์ คาลิปเปอร์ ที่จะทำการวัดโดยใช้ เวอร์เนียร์ คาลิปเปอร์ตัวเดิมตลอดช่วงการศึกษาวิจัย
- 3) กำหนดพนักงานที่ทำการวัดกลุ่มเดียว โดยคัดเลือกพนักงานวัดทั้งหมด 3 คน ซึ่งเป็นพนักงานวัดที่ใช้เครื่องมือนี้เป็นประจำอยู่แล้ว
- 4) กำหนดเวลาที่จะทำการศึกษา/เก็บข้อมูลให้คงที่(กะเช้า, บ่าย, ดึก)
- 5) ควบคุมสภาวะแวดล้อมที่ทำการศึกษาวิจัย เช่น อุณหภูมิ, ความชื้น, วิธีการทำงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐาน

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ค่าความเบี่ยงเบนที่เกิดขึ้นในขณะที่ทำการวัด จะมีเพียง 2 ประการหลักๆ ดังนี้

*ความเบี่ยงเบนอันเนื่องมาจาก พนักงานวัด(วิธีการใช้เครื่องมือ, ความรู้ความสามารถ)

*ความเบี่ยงเบนอันเนื่องมาจาก เครื่องมือวัด

ตารางที่ 5.10 แสดงข้อมูลการวิเคราะห์การวัดด้วย เวอร์เนียร์ คาลิปเปอร์

หมายเลขชิ้นงาน: 274D068

ชื่อเครื่องมือวัด: เวอร์เนียร์

วันที่วิเคราะห์:

ลักษณะการวัด: ความยาว

หมายเลขเครื่องมือ:

วิเคราะห์โดย: สมิต

Specification: 2.805x6.232*(+0.01*)

จากข้อมูลในตารางบันทึกข้อมูล

$$\bar{R} = 0.0007$$

$$\bar{X}_{diff} = 0.0053$$

$$R_{\bar{X}} = 0.0035$$

การวิเคราะห์ระบบการวัด			เปอร์เซ็นต์การผันแปรรวม (%TV)
1.Repeatability (EV)			
$EV = \bar{R} * K_1$	การวัดซ้ำ	K_1	6 %EV = 100(EV/TV)
= 0.007 x 4.56	2	4.56	= 100(0.003/2.805)
= 0.003	3	3.05	= 21.33 %
2.Reproducibility (AV)			
$AV = \sqrt{[(\bar{X}_{diff} * K_2)^2 - (EV^2 / nr)]}$			7 %AV = 100(AV/TV)
$= \sqrt{(0.0053 * 2.7)^2 - (0.003)^2 / 10 * 2}$			= 100(0.0142/0.0157)
= 0.0142			= 90.76 %
	จำนวนพนักงานวัด		
	2	3	
	K_2		
	3.65	2.70	
3.Repeatability & Reproducibility (R&R)			
$R\&R = \sqrt{EV^2 + AV^2}$			8 %R&R = 100(R&R/TV)
$= \sqrt{0.003^2 + 0.0142^2}$			= 100(0.0146/0.0157)
= 0.01	จน. ชิ้นงาน	K_3	= 93.23 %
4.Part Variation (PV)	2	3.65	9 %PV = 100(PV/TV)
$PV = R_{\bar{X}} * K_3$	3	2.70	= 100(0.00567/0.0157)
= 0.0035 x 1.62	4	2.30	= 36.16 %
= 0.0057	5	2.08	
5.Total Variation (TV)	6	1.93	
$TV = \sqrt{(R\&R)^2 + (PV)^2}$	7	1.82	
$= \sqrt{0.014619^2 + 0.00567^2}$	8	1.74	
= 0.0157	9	1.67	
	10	1.62	

5.4.2 สรุปผลการทดสอบการใช้เครื่องมือวัด เวอร์เนียร์ แคลิเปอร์

1. จากแบบฟอร์มการวิเคราะห์ข้อมูล GRR _____ %R&R = 93.28 %

การตัดสินใจ _____ ไม่ยอมรับระบบการวัดนี้ เพราะว่า %R&R มีค่ามากกว่า 30%

2. สาเหตุ

จาก %EV = 21.25%

%AV = 90.83%

ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การแปรผันของระบบการวัดนี้เกิดขึ้นเนื่องจาก พนักงานวัดนั่นเอง(มากกว่า เครื่องมือวัด) ดังนั้นจึงพอจะสรุปสาเหตุได้ดังนี้

สาเหตุเนื่องมาจากพนักงานวัด

- 1) พนักงานวัดยังไม่เข้าใจการใช้ เวอร์เนียร์ แคลิเปอร์ อย่างถูกต้องแท้จริง
- 2) การอ่านค่าจากสเกลของ เวอร์เนียร์ แคลิเปอร์ ยังไม่ถูกต้อง
- 3) วิธีการวัดของพนักงานยังไม่ถูกต้อง
- 4) ประสบการณ์การใช้เครื่องมือของพนักงานแตกต่างกัน

สาเหตุเนื่องมาจากเครื่องมือวัด

- 1) เวอร์เนียร์ แคลิเปอร์ ไม่ได้รับการสอบเทียบ
- 2) ขนาดของชิ้นงานแตกต่างกัน
- 3) การเลือกใช้ เวอร์เนียร์ แคลิเปอร์ ให้เหมาะสมกับขนาดของชิ้นงาน

5.4.3 การวิเคราะห์ปัญหาด้วยความสัมพันธ์ระหว่าง %R&R กับ ความสามารถกระบวนการ (Process Capability)

เวอร์เนียร์ คาลิปเปอร์ (VERNIER CALIPER)

1. จากข้อมูลที่ได้เก็บบันทึกจากการทดลองทั้งหมด $n = 60$ ข้อมูล

$$2. \text{หา } \sigma_{\text{OBSERVE}} \text{ จากสูตร } \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{60} (X_i - \bar{X})^2}{n-1}} = 0.00284$$

3. หา C_{POBSERVE} จากสูตร

$$\begin{aligned} C_{\text{POBSERVE}} &= \frac{\text{Tolerance}}{6\sigma_{\text{OBSERVE}}} \\ &= \frac{0.02}{6 \times 0.00284} = 1.67 \\ \%R\&R &= 93.28\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 4. \text{หา } C_{\text{PACTUAL}} &= \frac{1}{6\sqrt{\left[\frac{1}{6C_{\text{POBSERVE}}}\right]^2 - \left[\frac{\%R\&R}{5.15 \times 100}\right]^2}} \\ &= \text{หาค่าไม่ได้} \\ \sigma_{\text{ACTUAL}} &= \text{หาค่าไม่ได้ (น้อยมากมาก)} \end{aligned}$$

5. จากทฤษฎีจะพบว่า

$$\begin{aligned} \sigma_{\text{OBSERVE}}^2 &= \sigma_{\text{ACTUAL}}^2 + \sigma_{\text{R\&R}}^2 \\ \text{ดังนั้น } \sigma_{\text{R\&R}}^2 &= \sigma_{\text{OBSERVE}}^2 - \sigma_{\text{ACTUAL}}^2 \\ \sigma_{\text{R\&R}} &= \sqrt{\sigma_{\text{OBSERVE}}^2 - \sigma_{\text{ACTUAL}}^2} = \sigma_{\text{OBSERVE}} = 0.00284 \end{aligned}$$

6. จะพบว่า $\sigma_{\text{R\&R}}$ มีค่าเท่ากับ σ_{OBSERVE} แสดงว่าการแปรผันของระบบการวัดที่ได้เก็บข้อมูล (OBSERVE) เกิดขึ้นเนื่องมาจากสาเหตุหลักก็คือ เครื่องมือวัดและอุปกรณ์ รวมไปถึง พนักงานวัด โดยที่การแปรผันเนื่องจากกระบวนการผลิตที่แท้จริง (Actual Process) มีค่าน้อยมากๆ ดังนั้นการปรับปรุงแก้ไขจึงเน้นไปที่สาเหตุดังกล่าว

5.4.4 การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบการวัด

เวอร์เนียร์ คาลิปเปอร์ (VERNIER CALIPER)

จากการทดลองศึกษา GRR ด้วยเครื่องมือวัด เวอร์เนียร์ คาลิปเปอร์ ของแผนก IPQC (In-Process Quality Control) ซึ่งใช้สำหรับวัด ความกว้าง/ความยาว ของแผ่น PCB โดยได้ทดลองวัด ความยาว/ความกว้าง ของ แผ่น PCB ตัวอย่าง 10 แผ่น จากแบบฟอร์มการวิเคราะห์ GRR พบว่า $\%R\&R = 93.28\%$ ซึ่งสูงมาก(มากกว่า 30%) แสดงให้เห็นว่ามีความผิดปกติในการวัด โดย ทฤษฎี GRR ทำให้สามารถทราบได้ว่าการแปรผันที่เกิดขึ้น เกิดขึ้นเนื่องจาก พนักงานวัดนั่นเอง เพราะ $\%AV = 90.83\%$ ส่วน $\%EV = 21.25\%$ ซึ่งถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับ $\%AV$

สาเหตุที่สำคัญ

1.เวอร์เนียร์ คาลิปเปอร์ เป็น เครื่องมือวัดประเภท Mechanical Instrument ที่ผู้ใช้จะต้อง มีความรู้ในการใช้งาน การวัดประเภทของชิ้นงาน การอ่านค่า จึงจะทำให้วัดค่าออกมาได้ หาก ผู้ใช้ไม่มีความรู้จะทำให้ค่าที่วัดออกมาได้ผิดพลาด

2.ความละเอียดในการวัด

ถ้าต้องการทศนิยม 3 ตำแหน่ง ก็ต้องใช้ความละเอียดในการวัด

ถ้าต้องการทศนิยม 2 ตำแหน่ง ก็อาจจะมีความผิดพลาดในการปัดเลขทศนิยม

5.5 การวิเคราะห์ระบบการวัดด้วยเครื่องมือวัด ไมโครมิเตอร์

5.5.1 ขั้นตอนการศึกษา GRR

- 1.เตรียมแผ่น PCB ที่อยู่ใน Part Number เดียวกัน จำนวน 10 ชิ้น
- 2.กำหนดบริเวณที่จะทำการวัดความหนาของแผ่น PCB ทั้ง 10 แผ่น และ กำหนดหมายเลข 1 ถึง 10
- 3.ให้พนักงานทำการวัดความหนาแผ่น PCB และให้อ่านค่าออกมา ผู้วิจัยเป็นผู้บันทึกค่า และ ส่งแผ่น PCB แผ่นต่อไปให้วัดจนครบทั้ง 10 แผ่น
- 4.ให้พนักงานคนที่ 2 และ 3 ทำการวัด ตามวิธีการในข้อ 2,3
- 5.ทำการวัดซ้ำ(Replicate) ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีการตามข้อ 2,3 โดยสลับพนักงานวัด
- 6.นำข้อมูลทั้งหมดมาบันทึกลงแบบฟอร์ม GRR
- 7.วิเคราะห์ผลการวัด
- 8.สรุปผลการทดลอง

ชื่อเครื่องมือวัด ไมโครมิเตอร์ (ก่อนการปรับปรุง)

ส่วนงาน : QUALITY พนักงานวัดคนที่ A:
 ฝ่าย : OAE พนักงานวัดคนที่ B:
 แผนก : IOC พนักงานวัดคนที่ C:
 วันที่เก็บข้อมูล : 3/4/96 บันทึกโดย: สมภพ

หน่วย: มิลลิเมตร (millimeter)

พนักงานวัดคนที่ / การวัดซ้ำครั้งที่	หมายเลขชิ้นงาน										ค่าเฉลี่ย	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	(Average)	
A 1	1.61	1.56	1.68	1.58	1.63	1.64	1.62	1.59	1.55	1.63		
A 2	1.61	1.55	1.68	1.58	1.62	1.64	1.63	1.60	1.55	1.64		
ค่าเฉลี่ย(Average)	1.610	1.560	1.680	1.580	1.625	1.640	1.625	1.595	1.550	1.635	$\bar{X}_a =$	1.610
ผลต่าง (Range)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	$\bar{R}_a =$	0.004
B 1	1.67	1.55	1.68	1.58	1.63	1.70	1.63	1.62	1.55	1.62		
B 2	1.67	1.55	1.68	1.58	1.63	1.64	1.63	1.63	1.55	1.63		
ค่าเฉลี่ย(Average)	1.670	1.550	1.680	1.580	1.630	1.670	1.630	1.625	1.550	1.625	$\bar{X}_b =$	1.621
ผลต่าง (Range)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.01	0.00	0.01	$\bar{R}_b =$	0.008
C 1	1.61	1.60	1.67	1.58	1.62	1.63	1.63	1.59	1.54	1.62		
C 2	1.61	1.55	1.67	1.57	1.62	1.63	1.62	1.59	1.54	1.62		
ค่าเฉลี่ย(Average)	1.610	1.575	1.670	1.575	1.620	1.630	1.625	1.590	1.540	1.620	$\bar{X}_c =$	1.606
ผลต่าง (Range)	0.00	0.05	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	$\bar{R}_c =$	0.007
Part Average (\bar{X}_p)	1.630	1.562	1.677	1.578	1.625	1.647	1.627	1.603	1.547	1.627	$\bar{\bar{X}} =$	1.6122
											$\bar{\bar{R}}_p =$	0.130

$R = (\bar{R}_a + \bar{R}_b + \bar{R}_c) / 3$	0.0063
$X_{diff} = (\bar{X}_i - \bar{X}_j)$	0.0155

$X_i = X_{max}$
 $X_j = X_{min}$

ตารางที่ 5.11 แสดงข้อมูลการวัดด้วย ไมโครมิเตอร์

หมายเหตุ การกำหนดวิธีการควบคุมความแปรปรวนร่วม(Covariance) ของชิ้นงานในการทดลอง

- 1) กำหนดชิ้นงาน 10 ชิ้น ที่ผ่านการตรวจสอบทางด้านคุณภาพแล้ว โดยจะใช้ชิ้นงานเดิมไปตลอดช่วงการศึกษาวิจัย โดยได้ทำการคำนวณหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของชิ้นงานทั้ง 10 ชิ้น ได้ดังนี้

$$\begin{aligned}\sigma_{\text{ชิ้นงาน}} &= R_p / d_2^* \\ &= 0.041\end{aligned}$$

โดยทฤษฎี GRR กำหนดไว้ว่า ค่าความเบี่ยงเบนที่เกิดขึ้นจะมีการแจกแจงแบบปกติที่เป็นอิสระ(ไม่ขึ้นกับค่าความเบี่ยงเบนอื่นๆ) ดังนั้นในการวิเคราะห์ผลตามทฤษฎี GRR จะตั้งสมมติฐานไว้ว่า ความเบี่ยงเบนในการวัดจะเกิดจาก เครื่องมือวัดและพนักงานวัดเท่านั้น

- 2) กำหนดไมโครมิเตอร์ ที่จะทำการวัด โดยใช้ ไมโครมิเตอร์ตัวเดิมตลอดช่วงการศึกษาวิจัย
- 3) กำหนดพนักงานที่ทำการวัดกลุ่มเดียว โดยคัดเลือกพนักงานวัดทั้งหมด 3 คน ซึ่งเป็นพนักงานวัดที่ใช้เครื่องมือนี้เป็นประจำอยู่แล้ว
- 4) กำหนดเวลาที่จะทำการศึกษา/เก็บข้อมูลให้คงที่(กะเช้า,บ่าย,ดึก)
- 5) ควบคุมสภาวะแวดล้อมที่ทำการศึกษาวิจัย เช่น อุณหภูมิ,ความชื้น,วิธีการทำงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐาน

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ค่าความเบี่ยงเบนที่เกิดขึ้นในขณะที่ทำการวัด จะมีเพียง 2 ประการหลักๆ ดังนี้

*ความเบี่ยงเบนอันเนื่องมาจาก พนักงานวัด(วิธีการใช้เครื่องมือ,ความรู้ความสามารถ)

*ความเบี่ยงเบนอันเนื่องมาจาก เครื่องมือวัด

ตารางที่ 5.12 แสดงข้อมูลการวิเคราะห์การวัดด้วย ไมโครมิเตอร์

หมายเลขชิ้นงาน: หลายน P/N ชื่อเครื่องมือวัด: เครื่องวัดความหนา วันที่วิเคราะห์:

ลักษณะการวัด: ความหนา หมายเลขเครื่องมือ: วิเคราะห์โดย: สมภาพ

Specification: 1.5748 + 0.1778 millimeter

จากข้อมูลในตารางบันทึกข้อมูล

$$R = 0.0063 \quad X_{diff} = 0.0155 \quad R_p = 0.1300$$

การวิเคราะห์ระบบการวัด			เปอร์เซ็นต์การผันแปรรวม(%TV)
1.Repeatability (EV)			
$EV = \bar{R} * K_1$	การวัดซ้ำ	K_1	6 %EV = 100(EV/TV)
= 0.0063 x 4.56	2	4.56	= 100(0.029/0.2166)
= 0.029	3	3.05	= 13.34 %
2.Reproducibility (AV)			
$AV = \sqrt{[(X_{diff} * K_2)^2 - (EV^2 / nr)]}$			7 %AV = 100(AV/TV)
$= \sqrt{(0.0155 * 2.7)^2 - (0.029)^2 / 10 * 2}$			= 100(0.0413/0.2166)
= 0.0413			= 19.05 %
	จำนวนพนักงานวัด		
	2	3	
	K_2		
	3.65	2.70	
3.Repeatability & Reproducibility(R&R)			
$R\&R = \sqrt{EV^2 + AV^2}$			8 %R&R = 100(R&R/TV)
$= \sqrt{0.029^2 + 0.0413^2}$			= 100(0.05/0.2166)
= 0.050	พนักงาน	K_3	= 23.29 %
	2	3.65	
4.Part Variation (PV)	3	2.70	9 %PV = 100(PV/TV)
$PV = R_p * K_3$	4	2.30	= 100(0.2166/0.2166)
= 0.130 x 1.62	5	2.08	= 97.25 %
= 0.21060	6	1.93	
5.Total Variation (TV)	7	1.82	
$TV = \sqrt{(R\&R)^2 + (PV)^2}$	8	1.74	
$= \sqrt{0.05^2 + 0.2106^2}$	9	1.67	
= 0.21656	10	1.62	

5.5.2 สรุปผลการทดลองใช้เครื่องมือวัด ไมโครมิเตอร์

1. จากแบบฟอร์มการวิเคราะห์ข้อมูล GRR $\%R\&R = 23.29\%$

การตัดสินใจ _____ สามารถยอมรับระบบการวัดนี้ได้แต่ ควรที่จะต้องปรับปรุง
 _____ ระบบการวัดนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ $\%R\&R$ ลดลงจากปัจจุบันที่
 _____ เป็นอยู่

2. สาเหตุ

จาก $\%EV = 13.34\%$

$\%AV = 19.09\%$

ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การแปรผันของระบบการวัดนี้เกิดขึ้นเนื่องมาจาก พนักงานวัด(มากกว่า
 เครื่องมือวัด) ดังนั้นจึงพอจะสรุปสาเหตุได้ดังนี้

สาเหตุเนื่องมาจากพนักงานวัด

- 1) พนักงานวัดยังไม่เข้าใจการใช้ ไมโครมิเตอร์ อย่างถูกต้องแท้จริง
- 2) การอ่านค่าจากสเกลของ ไมโครมิเตอร์ ยังไม่ถูกต้อง
- 3) วิธีการวัดของพนักงานยังไม่ถูกต้อง
- 4) ประสบการณ์การใช้เครื่องมือวัดของพนักงานแตกต่างกัน
- 5) ความคลาดเคลื่อนในตำแหน่งของการวัด

สาเหตุเนื่องมาจากเครื่องมือวัด

- 1) ไมโครมิเตอร์ไม่ได้รับการสอบเทียบ
- 2) ขนาดของชิ้นงานแตกต่างกัน
- 3) การเลือกใช้ ไมโครมิเตอร์ ให้เหมาะสมกับขนาดของชิ้นงาน

5.5.3 การวิเคราะห์ปัญหาด้วยความสัมพันธ์ระหว่าง %R&R กับ ความสามารถกระบวนการ (Process Capability)

ไมโครมิเตอร์ (MICROMETER)

1. จากข้อมูลที่ได้เก็บบันทึกจากการทดลองทั้งหมด $n = 60$ ข้อมูล

$$2. \text{หา } \sigma_{\text{OBSERVE}} \text{ จากสูตร } \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{60} (X_i - \bar{X})^2}{n-1}} = 0.041$$

3. หา $C_{p\text{OBSERVE}}$ จากสูตร

$$\begin{aligned} C_{p\text{OBSERVE}} &= \frac{\text{Tolerance}}{6 \times \sigma_{\text{OBSERVE}}} \\ &= \frac{0.3556}{6 \times 0.041} = 1.45 \\ \%R\&R &= 23.29\% \end{aligned}$$

$$4. \text{หา } C_{p\text{ACTUAL}} = \frac{1}{6 \sqrt{\left[\frac{1}{6C_{p\text{OBSERVE}}} \right]^2 - \left[\frac{\%R\&R}{5.15 \times 100} \right]^2}}$$

$$= 1.85$$

$$\begin{aligned} \sigma_{\text{ACTUAL}} &= \frac{\text{Tolerance}}{6 \times C_{p\text{ACTUAL}}} \\ &= \frac{0.3556}{6 \times 1.85} = 0.032 \end{aligned}$$

5. จากทฤษฎีจะพบว่า

$$\sigma_{\text{OBSERVE}}^2 = \sigma_{\text{ACTUAL}}^2 + \sigma_{\text{R\&R}}^2$$

$$\text{ดังนั้น } \sigma_{\text{R\&R}}^2 = \sigma_{\text{OBSERVE}}^2 - \sigma_{\text{ACTUAL}}^2$$

$$\sigma_{\text{R\&R}} = \sqrt{\sigma_{\text{OBSERVE}}^2 - \sigma_{\text{ACTUAL}}^2} = 0.026$$

6. จะพบว่า $\sigma_{\text{R\&R}}$ มีค่าเกือบเท่ากับ σ_{ACTUAL} แสดงว่าการแปรผันของระบบการวัดที่ได้เก็บข้อมูล(OBSERVE)เกิดขึ้นเนื่องมาจาก 2 สาเหตุหลักก็คือ 1) เครื่องมือวัดและอุปกรณ์ รวมไปถึงพนักงานวัด และ 2) การแปรผันเนื่องจากกระบวนการผลิตที่แท้จริง(Actual Process) ก็มีผลบ้างอันเนื่องมาจากระบบการวัดนี้ให้ผลการตัดสินใจตามทฤษฎี GRR คือ พอจะยอมรับได้ ดังนั้นการปรับปรุงแก้ไขการแปรผันอาจจะทำควบคู่ไปทั้ง 2 สาเหตุคือ การปรับปรุงกระบวนการผลิตและระบบการวัด แต่ในการวิจัยครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่ระบบการวัดเป็นหลัก

5.5.4 การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบการวัด

ไมโครมิเตอร์ (MICROMETER)

จากการทดลองศึกษา GRR ด้วยเครื่องมือวัด ไมโครมิเตอร์ ของแผนก FOI (Final Outgoing Inspection) โดยได้ทดลองวัดความหนาแผ่น PCB ตัวอย่าง 10 แผ่น จากแบบฟอร์มการวิเคราะห์ GRR พบว่า $\%R\&R = 23.29\%$ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ แต่ก็ควรที่จะต้องหาวิธีปรับปรุงระบบการวัด ด้วย ไมโครมิเตอร์ ให้ $\%R\&R$ ลดลงไปจากที่เป็นอยู่ซึ่ง สาเหตุที่เกิดขึ้น โดยวิเคราะห์จาก $\%AV = 19.09\%$ และ $\%EV = 13.34\%$ ดังนั้นจึงมุ่งศึกษาถึง พนักงานวัด

สาเหตุที่สำคัญ

1. ไมโครมิเตอร์ จัดเป็นเครื่องมือวัดประเภท Mechanical Instrument ที่ผู้ใช้จะต้องมีความรู้ในการใช้งาน, การวัด, การอ่านค่า จึงจะทำให้วัดค่าออกมาได้ หากผู้ใช้ไม่มีความรู้ จะทำให้ค่าที่วัดออกมาได้ผิดพลาด

2. การใช้ Micrometer ของพนักงานยังไม่ถูกต้อง ตามภาพ

รูปที่ 5.1 แสดงการจับไมโครมิเตอร์ที่ไม่ถูกวิธี

