

บทที่ 1

บทนำ



1.1 ความเป็นมาของปัญหาและเหตุผล

รังสีที่มนุษย์ได้รับแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

ก. รังสีจากธรรมชาติ

ข. รังสีจากสิ่งที่มีมนุษย์สร้างขึ้น

ตามหลักการ ALARA (As Low As Reasonably Achievable) ควรจะได้รับรังสีในปริมาณที่ต่ำที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้อย่างมีเหตุผล รังสีในธรรมชาติจะมีนิวไคลด์กัมมันตรังสีที่สำคัญ คือ ยูเรเนียม - 238 (Uranium - 238) และ นิวไคลด์ในอนุกรมยูเรเนียม ทอเรียม - 232 (Thorium - 232) และ นิวไคลด์ในอนุกรมทอเรียม โพแทสเซียม - 40 (Potassium - 40) โดยที่นิวไคลด์กัมมันตรังสีพวกนี้เป็นนิวไคลด์กัมมันตรังสีที่ปะปนอยู่ที่ผิวโลกสามารถพบได้ทั่วไปในธรรมชาติรอบ ๆ ตัวเรา เช่น ดิน หิน กรวด ทราย เป็นต้น ปูนซีเมนต์ผลิตจากวัตถุดิบที่ได้จากธรรมชาติ จึงมีนิวไคลด์กัมมันตรังสีเหล่านี้ปะปนมาตามวัตถุดิบที่ใช้ เนื่องจากปูนซีเมนต์เป็นวัตถุดิบที่สำคัญในการนำมาสร้างที่อยู่อาศัย และอาคารต่าง ๆ ปริมาณรังสีที่มีอยู่ในปูนซีเมนต์จึงมีผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัยได้โดยตรง โดยเฉพาะ เรดอน (Rn - 222) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ (daughter) ของยูเรเนียม - 238 มีสถานะเป็นก๊าซ ทำให้ร่างกายมนุษย์ได้รับง่ายโดยการหายใจ จากรายงานของ Environmental Protection Agency (EPA) แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ระบุว่าถ้าอากาศมีก๊าซเรดอน - 222 ความเข้มข้นตั้งแต่ 4 pCi/l ขึ้นไปจะทำให้มีโอกาสเป็นมะเร็งสูงขึ้นกว่าปกติ 3 เท่า และถ้ามีความเข้มข้นสูงขึ้นโอกาสที่จะเป็นมะเร็งในปอดก็จะสูงขึ้นตามไปด้วย (EPA 625/5 - 86 - 019, Radon Reduction Techniques for Detached Homes) จากการสำรวจพบว่า 55% ของปริมาณกัมมันตรังสีที่มนุษย์ได้รับมาจากเรดอน (U.S. Department of Energy Office of Environmental Management August 1994) และพบว่า 21% ของเรดอนที่มนุษย์ได้รับมาจากวัสดุก่อสร้าง (UNSCEAR 71)⁽¹⁾ จึงพบว่าบางประเทศมีการควบคุมความแรงรังสีในวัสดุที่จะนำมาสร้างที่อยู่อาศัย เช่น Slovakia วัสดุที่จะนำมาสร้างที่อยู่อาศัยต้องมีความแรงรังสีเฉพาะของ Ra - 226 น้อยกว่า 120 Bq/Kg⁽²⁾

ในการวัดปริมาณรังสีแกมมาในธรรมชาติจะประสบผลสำเร็จได้ต่อเมื่อมี 2 ปัจจัย คือ

ก. ความไว (sensitivity) เนื่องจากสารกัมมันตรังสีในธรรมชาติมีอยู่ปริมาณน้อยต้องใช้หัววัดรังสีและเทคนิคการวัดรังสีที่มีประสิทธิภาพ (efficiency) สูง และ สารตัวอย่างในปริมาณที่มากพอ

ตลอดจนภาชนะที่ใส่สารตัวอย่างจะต้องมีขนาด และรูปร่างเหมาะสม การใช้ Marinelli Beaker ใส่ตัวอย่างก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้ตัวอย่างครอบคลุมพื้นที่ผิวของหัววัดรังสี

ข. แแบคกราวด์ (background) หมายถึง ค่าความเข้มรังสีในขณะที่ไม่มีตัวอย่าง ในบริเวณที่ทำการวัดรังสีจะต้องน้อยที่สุด ซึ่งสามารถทำได้โดยใช้วัสดุที่มีสารกัมมันตรังสีระดับต่ำมากมาทำการกำบังรังสี (shielding) หรือใช้วิธีใดวิธีหนึ่งช่วยในการลดแบคกราวด์ การลดแบคกราวด์นับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการวัดรังสีแกมมาจากตัวอย่างในธรรมชาติ ทั้งนี้เพราะ รังสีแกมมาที่ต้องการวิเคราะห์เหมือนกับรังสีแกมมาจากแบคกราวด์ การลดแบคกราวด์จึงมีผลโดยตรงต่อขีดจำกัดความแม่นยำ และถูกต้องของการวิเคราะห์

การวัดหาปริมาณธาตุกัมมันตรังสีในปูนซีเมนต์วัดจากรังสีแกมมาโดยวิธีแกมมาสเปกโตรเมตรี เนื่องจากสะดวก เพราะไม่ต้องผ่านกรรมวิธีต่าง ๆ ทางเคมี ขั้นตอนในการเตรียมตัวอย่างน้อย และความไวสูง แต่ต้องมีปริมาณสารตัวอย่างที่มากพอ และเวลาที่ใช้ในการวิเคราะห์ต้องมากพอเพราะเป็นการหาปริมาณรังสีในธรรมชาติซึ่งมีอยู่ในปริมาณน้อย ขีดจำกัดของวิธีนี้อยู่ที่การหาปริมาณยูเรเนียม และทอเรียมซึ่งต้องการสมดุลย์ทางกัมมันตรังสี (radioactive equilibrium) ของนิวไคลด์กัมมันตรังสีในอนุกรมทั้งสองผลการวัดรังสีแกมมาจากนิวไคลด์ลูก (daughter nuclide) จึงจะถูกต้อง

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่อหาชนิดและปริมาณของสารกัมมันตรังสีในปูนซีเมนต์ด้วยวิธีแกมมาสเปกโตรเมตรี

1.3 ขอบเขตของการวิจัย

1.3.1 หาชนิดและปริมาณสารกัมมันตรังสีในปูนซีเมนต์ที่ใช้ในงานก่อสร้างทั่วไปโดยใช้หัววัด

รังสีแบบซินทิลเลชัน (Scintillation) ชนิดโซเดียมไอโอไดด์

1.3.2 หาชนิดและปริมาณสารกัมมันตรังสีในวัตถุดิบที่ใช้ผลิตปูนซีเมนต์บางยี่ห้อ โดยใช้

หัววัดรังสีแบบซินทิลเลชัน (Scintillation) ชนิดโซเดียมไอโอไดด์

1.4 ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย

1.4.1 ศึกษา ค้นคว้าข้อมูล และวิธีเกี่ยวกับการวัดปริมาณรังสีในปูนซีเมนต์

1.4.2 จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ที่จะทำการวิจัย และระบบวัดรังสีแกมมา

1.4.3 ทำการปรับเทียบระบบวัดรังสีแกมมา โดยใช้สารรังสีแกมมามาตรฐานที่

ทราบความเข้มข้น

1.4.4 วัดหาปริมาณรังสีจากปูนซีเมนต์ตัวอย่างและวัตถุดิบ

1.4.5 ทำการวิเคราะห์ผลที่ได้จากการวัด

1.4.6 สรุปผลการทดลอง และเขียนวิทยานิพนธ์

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัยนี้

ทำให้ทราบชนิด และ ปริมาณธาตุกัมมันตรังสีในปูนซีเมนต์บางชนิดที่ใช้กันอยู่ในการก่อสร้างด้วยวิธีแกมมาสเปกโตรเมตรี

1.6 การสำรวจการวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- 1.6.1 ในปี 2537 K. Holy , I. Sykoya , M. Chudy , A. Polaskova , J. Fejda , O. Hola ได้ทำการทดลองหานิวไคลด์กัมมันตรังสีในวัสดุก่อสร้างบางชนิด และ การฟุ้งของเรดอนสารตัวอย่างที่นำมาทำการทดลอง ได้แก่ ทราช ปูนซีเมนต์ กรวด คอนกรีต และ อิฐ ทำการวัดรังสีโดยวิธีแกมมาสเปกโตรเมตรี
- 1.6.2 ในปี 2535 ทิพวรรณ นิ่งน้อย ได้ทำการหาปริมาณธาตุกัมมันตรังสีตามธรรมชาติบางชนิดในทิกไนต์ และ แกล็กไนต์ โดยวิธีแกมมาสเปกโตรเมตรีโดยใช้หัววัดรังสีแบบเจอร์เมเนียมบริสุทธิ์สูง (High Purity Germernium)
- 1.6.3 ในปี 2533 ชนิด จันทร์ศรี ได้ทำการหาปริมาณธาตุโปแทสเซียม - 40 ในวัสดุก่อสร้างโดยวิธี แกมมาสเปกโตรเมตรี โดยใช้หัววัดรังสี ชนิด NaI (TI) ขนาด 3 นิ้ว x 3 นิ้ววัด โปแทสเซียม - 40 ในปูนซีเมนต์ ปูนซีเมนต์ขาว ทราช และ อิฐมอญ
- 1.6.4 ในปี 2527 กิตติชัย วัฒนานิกกร วิวัฒน์ ศิยาสุนทรานนท์ ธิรพัฒน์ วิทย์ทอง และ สุรพงษ์ เกศทัศนีย์ ได้ทำการศึกษาสารกัมมันตรังสีอย่างเป็นระบบในหินชนิดต่าง ๆ ในบริเวณภาคเหนือของประเทศไทยโดยวิธีแกมมาสเปกโตรเมตรี ตัวอย่างที่วิเคราะห์มี หินแปร หินอัคนี และ หินชั้นอายุต่างๆโดยใช้หัววัดรังสีแบบ ซินทิลเลชันชนิดNaI(TI) ขนาด 3 นิ้ว x 3 นิ้วผลจากการศึกษาพบว่าหินเกือบทุกชนิดมีปริมาณธาตุกัมมันตรังสีปะปนอยู่มากเมื่อเทียบกับปริมาณเฉลี่ยที่อ้างถึงทั่วไป
- 1.6.5 ในปี 2517 วันชัย ตุ่มเล็ก ได้ทำการวิเคราะห์ปริมาณทอเรียมโดยวิธีการวัดกัมมันตภาพรังสี โดยวิธีแรกใช้แกมมาสเปกโตรมิเตอร์ตั้งคิสคริเมเตอร์ที่มีค่าสูง ๆ เพื่อตัดการรบกวนของยูเรเนียมในการวิเคราะห์ซึ่งต้องใช้เวลาานจะเห็นว่าไม่ค่อยสะดวกนัก วิธีที่สองใช้ แกมมาสเปกโตรมิเตอร์วัดในช่วงที่มียูเรเนียมกวน โดยใช้ยูเรเนียมเป็นตัวช่วยในการวิเคราะห์ผลที่ได้มีความแม่นยำพอสมควรแต่มีความยุ่งยากในการคำนวณ

- 1.6.6 ในปี 2519 อุไรวรรณ ชรรมรัตน์คุณ ได้ทำการวิเคราะห์โปแตสเซียม ยูเรเนียม ทอเรียม โดยแกมมาสเปกโตรเมตรี สารตัวอย่างที่ใช้มี แร่โปแตช แร่แซนด์โตน และ แร่เฟลด์สปาร์ ซึ่งสามารถดำเนินการวิเคราะห์หาปริมาณได้โดยตรง สะดวก และ ค่อนข้าง รวดเร็ว มีความแม่นยำ แต่ในการวิเคราะห์ต้องใช้เวลาในการวัดนาน
- 1.6.7 ในปี 2519 อุณา ธนินิติมถุ ได้ทำการวิเคราะห์ปริมาณยูเรเนียมใน แร่โคกัมไบท์ ในประเทศไทยโดยวิธีนิวเคลียร์ ทำการวิเคราะห์ 2 วิธี คือ วิธีแรกวัดรังสีที่แผ่จากแร่ โดยธรรมชาติเทียบกับในสารมาตรฐานวิธีนี้จะทำได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว วิธีที่สอง ทำการวิเคราะห์โดยวิธีการเรืองรังสีเอกซ์วิธีนี้ไม่สะดวกนักในสารตัวอย่างที่มีธาตุต่าง ๆ อยู่หลายชนิด
- 1.6.8 ในปี 2531 นันทชัย ทองแป้น ได้ทำการวิเคราะห์หาเรเดียม-226ในน้ำ โดยวิธี แกมมาสเปกโตรเมตรี ถึงแม้ว่าจะมีขีดจำกัดในการวัด แต่ก็มีความสะดวกรวดเร็วและ มีความแม่นยำพอสมควร
- 1.6.9 ในปี 2539 ภาวดี สราภัสสร ได้ทำการวัดรังสีแกมมาในสิ่งแวดล้อมโดยใช้หัววัดเจอร์เมเนียมความบริสุทธิ์สูง และ พบว่าความเข้มข้นของนิวไคลด์กัมมันตรังสีที่วัดได้ในภาคสนามพื้นที่จริงโดยไม่เก็บตัวอย่าง มีค่าใกล้เคียง กับ ผลวิเคราะห์ที่ได้จากการเก็บตัวอย่างมาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ