

การประเมินผลความเสียหายจากน้ำท่วมชั่งปั้งธนบุรี พ.ศ. ๒๕๖๖



นายวิสุตร เก่งอธิบดีกุล

วิทยานิพนธ์

เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาความหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. ๒๕๖๘

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

012516

17397376

การประเมินผลความเสียหายจากน้ำท่วมชั่งปั่งชนบุรี พ.ศ. ๒๕๖๖



นายวิสุตร เก่งอริยะกุล

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล

บัณฑิตวิทยาลัย ชุมทางกรัมภิหารวิทยาลัย

พ.ศ. ๒๕๖๖

ISBN ๙๗๘-๕๖๐-๓๖๔-๔

Assessment of Persisting Flood Damage in Thon Buri in 1983

Mr. Visuit Denariyagoon

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements

for the Degree of Master of Engineering

Department of Sanitary Engineering

Graduate School

Chulalongkorn University

1986

หน้าชื่อวิทยานิพนธ์

การประเมินผลความเสี่ยงจากน้ำท่วมชั้งปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๖๖

ไทย

นาย วิสูตร เก่งอริยะกุล

ภาควิชา

วิชาวารณสุขภัณฑ์

อาจารย์ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ อ.ร. ชัย พรระสวัสดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทวีวงศ์ ศรีบูรี



บัญชีวิทยาสังคม ชุมชนกรัมหมาวิทยาลัย อนุมัติให้นักวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วน
หนึ่งของการศึกษาความหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต

..... ลายเซ็น คณบัญชีวิทยาสังคม

(ศาสตราจารย์ ดร. ถาวร วัชราภิญ)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

..... ลายเซ็น ประธานกรรมการ

(รองศาสตราจารย์ สรสรสก์ ธรรมนิกกัช)

..... ลายเซ็น กรรมการ

(รองศาสตราจารย์ สุกใจ จำปา)

..... ลายเซ็น กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทวีวงศ์ ศรีบูรี)

..... ลายเซ็น กรรมการ

(รองศาสตราจารย์ ดร. ชัย พรระสวัสดิ์)

ลิขสิทธิ์ของบัญชีวิทยาสังคม ชุมชนกรัมหมาวิทยาลัย

หัวขอวิทยานิพนธ์

การประเมินผลความเสี่ยหายจากน้ำท่วมชั่งปั่งชนบุรี พ.ศ.๒๕๖๖

ชื่อนิสิต

นาย วิสูตร เก่งอริยะกุล

อาจารย์ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร. ชัย พราษรัสก์

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทวีวงศ์ ศรีบุรี

ภาควิชา

วิศวกรรมสุขาภิบาล

ปีการศึกษา

๒๕๖๘

บทกักย่อ



ความเสี่ยหายที่เกิดจากน้ำท่วมน้ำมูลค่ามหาศาล ซึ่งในบางส่วนการประเมิน มูลค่าความเสี่ยหายนี้ไม่สามารถคำนวณเป็นครัวเงินได้ เมื่อเกิดน้ำท่วมใหญ่ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ในปั่งชนบุรียังมีไก่มีการรวมรวมและวิจัยข้อมูลค่างๆ ที่เกี่ยวกับความเสี่ยหายที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง

สำหรับงานวิจัยนี้ได้ศึกษาความเสี่ยหายกังกล่าว โดยการออกเก็บข้อมูลภาค สนามและนำมาวิเคราะห์ทางสถิติ หากวัฒนธรรมที่ระบุไว้ว่าความเสี่ยหายนั้นจะเกิดขึ้นใน ท่วมชั่งและความนานของน้ำท่วมชั่งนั้น พบว่าความเสี่ยหายจากน้ำท่วมชั่งปั่งชนบุรี พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น มีมูลค่าทั้งสิ้นสำหรับหน่วยราชการรวมทั้งรัฐวิสาหกิจ ๘๘,๖๔๗,๐๐๐ บาท

สำหรับภาคเอกชน ๑,๓๔,๖๖๙,๐๐๐ บาท รวมความเสี่ยหายทั้งสิ้น ๙,๙๔,๔๙๖,๐๐๐ บาท

บาท

Thesis Title Assessment of Persisting Flood Damage
in Thon buri in 1983

Name Mr. Visuit Denariyagoon

Thesis Advisor Assoc. Prof. Thongchai Panswad, Ph.D

Thesis Co-Advisor Assist. Prof. Thavivongse Sriburi, Ph.D

Department Sanitary Engineering

Academic Year 1986



ABSTRACT

Flood damage is very significant, but in certain cases, intangible. In 1983, the year of severe flood of Thon buri, no data on flood had been collected and clearly evaluated.

In this study, the said data were collected and statistically analysed for the relationship between the damage and flood level as well as flood duration. In 1983, Thon buri flood was estimated amount to Baht 77,697,000 for the Government offices and enterprises, Baht 1,388,221,000 for private sectors, totalling Baht 1,464,918,000.



กิตติกรรมประกาศ

ในการเชียนวิทยานินพนธ์ ผู้เชียนขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.

ชังชัย พวรรณสวัสดิ์ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับผู้เชียน แนะนำวิทยานินพนธ์
นี้ ตั้งแต่ตนจนจบ

ผู้เชียนขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทวีวงศ์ ศรีบูร พี่ให้ข้อมูล
การวิจัย ตลอดจนให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกอย่างมากแก่ผู้เชียน ซึ่งผู้เชียน
จะมีล้มความเอื้อเพื่อครั้งนี้

อนึ่งผู้เชียนขอขอบคุณ คณะกรรมการตรวจวิทยานินพนธ์คือ รองศาสตราจารย์
สรัสศ์ ธรรมิกรักษ์ และ รองศาสตราจารย์ สุกิจ จำปา ที่กุญแจให้คำแนะนำ
แก้ไขและตรวจสอบ จนวิทยานินพนธ์นี้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ซึ่งผู้เชียนจะมีล้มบุญคุณในครั้งนี้

วสุกร เก่งอริยะกุล

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อภาษาไทย	๔
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	๘
กิจกรรมประการศ	๙
สารบัญ	๙
สารบัญตาราง	๙
สารบัญภาพ	๙

บทที่

๑. บทนำ	๙
๒. สาเหตุและความเสียหายที่เกิดน้ำท่วมในบริเวณที่วิจัย	๖
๒.๑ สาเหตุที่ก่อให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ที่วิจัย	๖
๒.๒ ความเสียหายที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดน้ำท่วม	๙
๓. ขอบเขตของพื้นที่ที่ทำการวิจัย	๙
๔. วิธีการดำเนินการวิจัย	๑๓
๔.๑ ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย	๑๓
๔.๒ การประเมินผลความเสียหายจากน้ำท่วม	๑๗
๕. ผลกระทบจากการวิจัยและการวิจารณ์บล.....	๒๙
๕.๑ ผลกระทบรวมของน้ำท่วมไปของพื้นที่ในบริเวณที่ ๕ สำรวจ ..	๒๙
๕.๒ ผลกระทบในภาคส่วนในบริเวณพื้นที่ที่วิจัย..	๒๙

บทที่

๕.๓ ผลการประเมินค่าความเสียหายจากน้ำท่วมชั่วคราว	
มหานครปั่งกลางวันกลางคืน(ปั่งชนบุรี) พ.ศ. ๒๕๖๖	๗๙
๖. ประโยชน์ของการรุกวิจัย	๘๙
การประเมินค่าความเสียหายจากน้ำท่วมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต	๙๐
สูญเสียและการวิจัยและข้อเสนอแนะ	๙๖
บรรณานุกรม	๙๖
ภาคผนวก ก.	๙๘
ภาคผนวก ข.	๙๙
ประวัติการศึกษา	๙๘

ศูนย์วิทยาศาสตร์พยากรณ์
อุพสงค์ภัยธรรมชาติแห่งชาติ

สารบัญตาราง

ตารางที่

หน้า

๔.๑	ข้อมูลจากการสำรวจ(อัตราส่วนความเสี่ยหายของน้ำท่วม แยกตามชนิดตามประযุณ์ใช้สอย)	๒๗
๔.๒	ระดับน้ำท่วมเฉลี่ยกับความเสี่ยหายของน้ำท่วมค่อหลัง	๓๖
๔.๓	ความเสี่ยหายของน้ำท่วมชั่งบังคับบูรีปี๒๕๒๖(บ้านพักอาศัย)	๓๘
๔.๔	" " " " " "(บ้านโภคภูมิ)	๓๘
๔.๕	" " " " " "(โรงงานอุตสาหกรรม)....	๔๐
๔.๖	" " " " " "(ร้านค้า)	๔๙
๔.๗	" " " " " "(เกษตรกรรม)	๔๙
๔.๘	" " " " " "(ข้อมูลจาก หัวหน้าเขตค่างฯของ กทม.)	๕๙
๔.๙	ความเสี่ยหายของน้ำท่วมชั่งบังคับบูรีปี๒๕๒๖(ที่ไม่สามารถ คิกเป็นเงินไก่ทางกรง)	๕๙
๔.๑๐	สรุปความเสี่ยหายน้ำท่วมชั่งบังคับบูรีที่วิจัยปี พ.ศ.๒๕๒๖	๕๙
๖.๑	การประเมินค่าความเสี่ยหายน้ำท่วมชั่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต...๕๙	
๖.๒	" " " " " ที่ไม่สามารถคิกเป็น เงินไก่ทางกรง	๕๙

สารบัญภาค

ภาคที่

หน้า

๖.๑	แผนที่แสดงแนวร่องมารดูและทางเกินพายุจรที่น้ำยังประเทศไทย ในเดือนกันยายนตามฤดูกาลปกติ	๓
๖.๒	ผังการจัดสรรน้ำในอุบัติเหตุพายุตอนล่าง	๔
๖.๓	แสดงเส้นชั้นความสูงของพื้นดินในเขตกรุงเทพและปริมณฑล. ปี พ.ศ. ๒๕๒๔	๕
๖.๔	แสดงบริเวณการทุบตื้นของพื้นดิน พ.ศ. ๒๕๒๔	๕
๗.๑	พื้นที่ทำการวิจัย	๙๐
๘.๑	การแบ่งพื้นที่ในการสำรวจ โดยการใช้เส้นกริดทางภูมิศาสตร์	๙๔
๘.๒	การแบ่งพื้นที่ในการสำรวจ โดยการใช้กล่อง, ถนนและซอย เป็นขอบเขต	๙๕
๘.๓	ระดับน้ำสูงสุดประจำวันที่สะพานพุทธ และสันกอนเจ้าพระยา ปี พ.ศ. ๒๕๒๖	๖๖
๘.๔	ความสัมพันธ์ระหว่างความเสียหาย(บาท) ค่อความลึกของน้ำท่วม ของบ้านพักอาศัย	๖๖
๘.๕	ความสัมพันธ์ระหว่างความเสียหาย(บาท) ค่อความลึกของน้ำท่วม ของบ้านพักอาศัยโดยสูง	๖๖
๘.๖	ความสัมพันธ์ระหว่างความเสียหาย(บาท) ค่อความลึกของน้ำท่วม ของสถานประกอบการค้า/การบริการ	๖๖

๕.๒ ความสัมพันธ์ระหว่างความเสียหาย(baugh) ค่อความลึกของน้ำท่วม ของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดย่อม	๖๗
๕.๖ ความสัมพันธ์ระหว่างความเสียหาย(baugh) ค่อความลึกของน้ำท่วม ของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง	๖๘
๕.๗ ความสัมพันธ์ระหว่างความเสียหาย(baugh) ค่อความลึกของน้ำท่วม ของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่	๖๙
๕.๘ ความสัมพันธ์ระหว่างความเสียหาย(baugh) ค่อความลึกของน้ำท่วม ของเกษตรกรรม-กลิกรรม	๗๐
๖.๑ ผืนน้ำท่วมน้ำบริเวณน้ำเจ้าพระยา	๗๒
๖.๒ แผนการป้องกันน้ำท่วมน้ำบริเวณกรุงเทพมหานครยังคงรักษา	๗๔
๖.๓ แผนที่แสดงลักษณะการป้องกันน้ำท่วมในบริเวณที่ทิวจัย ภายในปี พ.ศ. ๒๕๒๖	๗๖
๖.๔ การป้องกันน้ำท่วม โดยใช้ CDM. PLAN. POLDER SYSTEM	๗๗
๖.๕ LITCH FIELD PLAN: DRAINAGE AND FLOOD PROTECTION SYSTEM	๗๘
๖.๖ DEFINITION SKETCH OF TWO DIMENSIONAL FLOOD PLAIN MODEL	๗๙
๖.๗ สถานศูนย์ของภัยน้ำท่วมและความสูญเสีย	๘๐
๖.๘ การใช้มาตรการแก้ไขปัญหาภัยน้ำท่วม	๘๑
๖.๙ บริเวณที่มีกฎหมายประกาศใช้บังคับในเขตกรุงเทพมหานคร	๘๒
๖.๑๐ แสดงบริเวณชนวนนาแห่น	๘๓