

ความสามารถต่าง ๆ ในการผลิตน้ำประปาของระบบทรายกรองช้าที่หมู่บ้านอพยพท่าสะนุ่น

โครงการติดตั้งระบบประปาสำหรับผลิตน้ำประปาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านอพยพของเขื่อนศรีนครินทร์ นี้ ได้เริ่มมาตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2522 โดยได้มีการสำรวจตามหมู่บ้านอพยพต่าง ๆ จำนวน 9 หมู่บ้าน และได้ตกลงกันเลือกเอาหมู่บ้านอพยพท่าสะนุ่น เป็นหมู่บ้านที่จะทำการติดตั้งระบบผลิตน้ำประปาแบบทรายกรองช้าขึ้น เพื่อเป็นการทดลองหาค่าความเหมาะสมต่าง ๆ และสำหรับที่จะเป็นตัวอย่างในการติดตั้งให้แก่หมู่บ้านอพยพอื่น ๆ ต่อไป เนื่องจากระบบท่อประปาภายในหมู่บ้านท่าสะนุ่นนี้ ได้วางเสร็จไปเรียบร้อยแล้ว จึงเหลือแต่การก่อสร้างระบบถังกรองทรายช้า การวางท่อส่งน้ำสะอาดบนเขาสูงไปยังหมู่บ้านท่าสะนุ่น แล้วท่อเข้ากับระบบท่อประปาเดิมของหมู่บ้าน งานวางท่อทั้งหมดนี้ได้แล้วเสร็จเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2522 ต่อจากนั้น การก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาแบบทรายกรองช้าก็ได้เริ่มขึ้น และได้แล้วเสร็จอย่างสมบูรณ์เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2523

การผลิตน้ำประปาเพื่อแจกจ่ายให้แก่ราษฎรภายในหมู่บ้านตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2523 โดยไม่เกิดการขัดข้องใด ๆ ระบบการควบคุมการผลิตน้ำประปา (Filter Control) ก็ทำงานได้อย่างเหมาะสม และการเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อมาทำการวิเคราะห์ ก็ได้เริ่มมาตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2523 แต่เนื่องจากสถานที่ทำการผลิตน้ำประปานี้อยู่ไกลจากเขื่อนศรีนครินทร์มาก การเดินทางไปมาไม่ค่อยสะดวก เพราะจะคงมียานพาหนะที่เป็นของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ เข้าไป จึงจะสามารถเก็บตัวอย่างน้ำมาทำการวิเคราะห์ได้ และยานพาหนะของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ นั้น ก็เข้าไปทำงานที่โครงการอพยพ เป็นครั้งคราว ดังนั้น ชาติได้จาก การวิเคราะห์น้ำจะอยู่ในลักษณะสุ่มตัวอย่าง (Random) แต่จากการวิเคราะห์ก็พอจะทราบได้ว่า ระบบการผลิตน้ำที่กำลังทำงานอยู่นั้น มีประสิทธิภาพเป็นอย่างไร

การทำการวิเคราะห์หาคุณภาพของน้ำนั้น เราจะหาลักษณะสมบัติของน้ำทางค่าความขุ่น (Turbidity) , Total Coliforms ของน้ำดิบของน้ำที่ผ่านถังกรวด (Prefilter) ออกมา และน้ำที่ผ่านถังกรองออกมาแล้ว แยกจากนั้นก็มีการอ่านค่า Head Loss ที่เกิดขึ้นทุก ๆ วัน ของถังกรองด้วย

ผลของการวิเคราะห์น้ำซึ่งได้เริ่มเก็บมาตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน ถึงวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2523 มีรายละเอียดดังที่ได้แสดงอยู่ในตารางที่ 7 ถึงตารางที่ 16 ในภาคผนวก และอยู่ในมณฑลต่อไป ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกัน และจากผลของการวิเคราะห์น้ำแสดงให้เห็นว่า ระบบการผลิตน้ำประปาแบบทรายกรองช้าที่ได้ออกแบบอย่างประหยัด และดำเนินการใช้งานไปตามสภาพความเป็นจริงของท้องถิ่น สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพดียิ่ง

#### 6.1 ลักษณะสมบัติของน้ำดิบ

แหล่งน้ำดิบนั้นเป็นน้ำซับที่ซึมออกมาจากผิวดิน แล้วไหลมาลงสระที่ขุดกักไว้ สภาพของน้ำค่อนข้างดีมาก ไม่มีมลพิษ (pollution) ใด ๆ เจือปนอยู่เลย จะมีก็คงมีแต่ที่ชาวบ้านมาทำความสะอาดสกปรกไว้ที่คันน้ำเท่านั้น ตารางที่ 6.1 นี้ เป็นการแสดงลักษณะสมบัติของน้ำดิบ ซึ่งจะเห็นได้ว่า การกำจัดความขุ่น (Turbidity) และ Total Coliforms เป็นหลักสำคัญในการผลิตน้ำประปา

ตารางที่ 6.1

ลักษณะสมบัติของน้ำดื่มของสระน้ำที่บ้านท่าทุ่งนา

PH	7.8
อุณหภูมิ	24 - 28 °C
ความขุ่น	10 - 25 JTU (ในฤดูร้อน)
	30 - 200 JTU (ในฤดูฝน)
สี	20 units (Hach)
DO	5.5 mg/l
Alkalinity	180 mg/l
Total Hardness	175 mg/l
Calcium Hardness	135 mg/l
Total Coliforms	240 - > 2400 MPN /100 mL.

## 6.2 การกำจัดความขุ่น (Turbidity Removal)


รูปที่ 6.2 (ก) (ค) แสดงให้เห็นถึงกรเปลี่ยนแปลงความขุ่นของน้ำดิบ น้ำที่ผ่าน Prefilter และน้ำที่ผ่านถังกรองออกมา ค่าความขุ่นของน้ำดิบจะเปลี่ยนแปลงอยู่ระหว่าง 10 - 25 JTU ในช่วงฤดูร้อน และภายใน 23 วัน ของการดำเนินงานผลิตน้ำประปาในช่วงแรก ซึ่งอยู่ในฤดูนี้ ไคกรองน้ำดิบในอัตราที่สูงมาก คือ 72 ลิตร/นาที่/ช่อง หรือ 216 ลิตร/นาที่/ 3 ช่อง น้ำดิบที่มีความขุ่นโดยเฉลี่ยประมาณ 20 JTU นี้ ถูกกำจัดความขุ่นออกไปจนอยู่ในช่วงที่มาตรฐานน้ำดื่มสากลยอมรับ คือ น้ำที่ผ่านถังกรองออกมามีความขุ่นเพียง 1 - 1.5 JTU เท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผ่านช่วง "Ripening"<sup>1</sup> (ซึ่งอยู่ในช่วงเวลาประมาณ 10 วัน) ไปแล้ว คุณภาพของน้ำที่ได้ยิ่งก็มากขึ้นอีก ประสิทธิภาพในการกำจัดความขุ่นเมื่อกรองในอัตราที่ จะได้ประมาณ 94 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป

รูปที่ 6.2 (ข) (ง) แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงความขุ่นของน้ำดิบ น้ำที่ผ่าน Prefilter และน้ำที่ผ่านถังกรองออกมา ค่าความขุ่นของน้ำดิบจะเปลี่ยนแปลงอยู่ระหว่าง 300 - 200 JTU ในช่วงฤดูฝน ภายใน 40 วัน ของการดำเนินงานในช่วงที่สอง โดยกรองในอัตรา 45 ลิตร/นาที่/ช่อง หรือ 135 ลิตร/นาที่/ 3 ช่อง น้ำดิบที่มีความขุ่นโดยเฉลี่ยประมาณ 35 JTU ขึ้นไป จะถูกกำจัดความขุ่นไปได้มากกว่า 96 เปอร์เซ็นต์ คือ เมื่อน้ำผ่านถังกรองออกมาจะมีความขุ่นเพียง 1 - 1.5 JTU เท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อผ่านช่วง "Ripening"<sup>1</sup> (ซึ่งอยู่ในช่วงเวลาประมาณ 14 วัน) ไปแล้ว คุณภาพของน้ำที่ออกมาจากถังกรองยิ่งก็มากขึ้นอีก


<sup>1</sup> เมื่อเริ่มดำเนินการใช้ถังกรองทรายช้ากรองน้ำดิบใหม่ ๆ ในตอนแรกยังไม่มีชั้นของสิ่งมีชีวิตเล็กเกิดขึ้นบนผิวหน้าของชั้นทราย (ซึ่งชั้นนี้เราเรียกว่า "Schmutzdecke") จะต้องทำการกรองน้ำดิบไปเรื่อย ๆ ระยะเวลาหนึ่ง จึงจะเกิดขึ้น ระยะเวลาที่ทำให้เกิดขึ้นของสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ บนผิวหน้าของชั้นทรายนี้นี้ เรียกว่า "Ripening"<sup>2</sup>

<sup>2</sup>

"Biological" or "Slow Sand" Filters,




รูปที่ 6-2(ก) แสดงความผันผวนระหว่างความขุ่นของ Raw Water, Prefilter และ Clear Well NO.1  
กับเวลา เมื่อ Run ด้วยอัตราในการผลิต 216 ลิตร/นาที หรือ 0.24 ม<sup>3</sup>/ม<sup>2</sup>-ชม



รูปที่ 6-2(ข) แสดงความผันผวนระหว่างความขุ่น Raw Water, Prefilter และ Clear Well NO.1 กับเวลา เมื่อ Run ด้วยอัตราในการผลิต 135 ลิตร/นาที หรือ 0.15 ม<sup>3</sup>/ม<sup>2</sup>-ชม.

รูปที่ 6-2(ค)

กราฟแสดง % Removal Turbidity ของ P.F vs R.W., C.W.I vs P.F. และ C.W.I vs R.W. เทียบกับเวลา  
เมื่อ Run ด้วยอัตราในการผลิต 216 ลิตร/นาที หรือ  $0.24 \text{ ม}^3/\text{ม}^2\text{-ชม}$ .




C.W.I = Treated Water in  
Clear Well NO.1  
R.W. = Raw Water  
P.F = Prefilter Effluent



รูปที่ 6-2 (ง)

กราฟแสดง % Removal Turbidity ของ PF vs R.W, C.W.I vs PF และ C.W.I vs R.W.  
เทียบกับเวลาเมื่อ Run ด้วยอัตราในการผลิต 135 ลิตร/นาที หรือ 0.15 ม<sup>3</sup>/ม<sup>2</sup>-ชม.





แต่เนื่องจากการเก็บข้อมูลทั้ง 2 ช่วงนี้ เก็บได้ไม่ค่อยสม่ำเสมอ เป็น เพราะมีอุปสรรคในด้านการเดินทางเข้าไปเก็บตัวอย่างยังสถานที่ติดตั้งระบบ ซึ่งอยู่ห่างไกล จากตัวเขื่อนศรีนครินทร์ ประมาณ 40 กิโลเมตร ทั้งที่กล่าวไว้ในตอนต้นแล้ว


### 6.3 Coliform Organisms

รูปที่ 6.3 (ก) เป็นการแสดงผลของ Total Coliforms ในน้ำดิบ, น้ำที่ผ่านออกมาจาก Prefilter และน้ำที่ผ่านออกมาจากถังกรองทรายช้า

ค่า MPN (The most probable number ซึ่งใช้เป็นดัชนีในการหาว่ามี Total Coliforms อยู่ในน้ำเท่าไร) ของน้ำดิบ จะแปรเปลี่ยนอยู่ระหว่าง 300 - มากกว่า 2400 ต่อตัวอย่าง 100 มิลลิลิตร, ค่า MPN ของน้ำที่ผ่าน Prefilter ออกมา จะมีค่าอยู่ระหว่าง 40 - 540 ต่อตัวอย่าง 100 มิลลิลิตร และ ค่าของ MPN ของน้ำที่ผ่านถังกรองทรายช้าออกมา จะมีค่าน้อยกว่า 2 ต่อตัวอย่าง 100 มิลลิลิตร


ซึ่งจะเห็นได้ว่า ค่า MPN ของน้ำที่ออกมาจาก Prefilter นั้น จะขึ้นอยู่กับค่า MPN ของน้ำดิบ แต่โดยทั่ว ๆ ไป จะเห็นว่า Prefilter นั้น ยิ่งใช้นานไป ความสามารถในการกำจัด Total Coliforms ก็ยิ่งมากขึ้นตามไปด้วย จากการทดสอบ จะเห็นได้ว่าสามารถกำจัดได้ถึง 77 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งในส่วนที่เหลืออีกประมาณ 22 - 22.9 เปอร์เซ็นต์ นั้น ถังกรองทรายช้าสามารถกำจัดได้หมด ทำให้ประสิทธิภาพของระบบทรายกรองช้าทั้งหมดมีถึง 98 - 99.9 เปอร์เซ็นต์ มีสิ่งเกตุอีกอย่างหนึ่ง คือ ยิ่งใกล้หรืออยู่ในช่วง "Ripening" แล้ว ประสิทธิภาพในการกำจัด Total Coliforms ของถังกรองทรายช้าจะมีค่าสูงสุด เช่นเดียวกับ การกำจัดความขุ่น (Turbidity) ด้วย

แต่เนื่องจากการเก็บตัวอย่างน้ำไปตรวจสอบหา Total Coliforms นี้ เป็นไปด้วยความยากลำบาก สถานที่เก็บตัวอย่างน้ำกับสถานที่ตรวจสอบก็อยู่ห่างกันมาก คือ ต้องมาทำการตรวจสอบหาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และช่วงเวลาในการเก็บตัวอย่างน้ำกับการตรวจสอบหา Total Coliforms ต้องไม่เกิน 6 ชั่วโมง (ตาม Standard Method)



- = Raw Water
- = Prefilter Effluent
- △ = Treated Water in Clear Well NO.1

รูปที่ 6-3 (ก)  
แสดงความผันผวนระหว่าง  
Total Coliforms ของ Raw Water,  
Prefilter และ Clear Well NO.1  
เทียบกับเวลา



รูปที่ 6-3(ข)

แสดง % Removal Total Coliforms ของ Prefilter vs Raw Water และ Clear Well No.1 vs Raw Water เทียบกับเวลา

อุปสรรคที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง คือ ยานพาหนะที่จะเข้าไปเก็บตัวอย่างน้ำ และมาทำการตรวจสอบนั้น ก็ไม่ค่อยมี ดังนั้น จำนวนครั้งที่ทำการเก็บตัวอย่างน้ำมาทำการวิเคราะห์จึงค่อนข้างน้อยไป แต่ก็พอที่จะทราบถึงประสิทธิภาพในการกำจัด Total Coliforms ของ Prefilter และถึงกรองทรายช้าได้ว่า ยิ่งใช้นานไป ประสิทธิภาพในการกำจัดจะมากขึ้นตามไปด้วย

รูปที่ 6.3 (ข) เป็นกราฟแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการกำจัด Total Coliforms ของ Prefilter และถึงทรายกรองช้า


#### 6.4 Head Loss

ค่าของ Head Loss ที่เกิดขึ้นในถังทรายกรองช้า จะเป็นข้อมูลที่สำคัญอันหนึ่ง ที่บอกให้เราทราบว่า เมื่อไรถึงจะหมดอายุในแต่ละช่วงในการทำงานของมัน (Length of Filter Run) ในตารางที่ 3 และ 4 ในภาคผนวก เป็นข้อมูลที่มีบันทึกค่าของ Head Loss ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันของถังกรองทรายช้าทั้ง 3 ถัง โดยที่มีอัตราในการกรองน้ำแตกต่างกัน ส่วนกราฟรูปที่ 6.4 (ก) และ 6.4 (ข) เป็นการพล็อตเปรียบเทียบกันระหว่าง Head Loss, ปริมาณที่ผลิตน้ำประปา, ความขุ่นของน้ำดิบ, ความขุ่นของน้ำที่ออกมาจาก Prefilter, ความขุ่นของน้ำที่ออกมาจากถังกรองทรายช้า และ ความขุ่นของน้ำจากจุดจ่ายน้ำ (Stand Post) กับช่วงเวลาในการทำงานของถังกรองทรายช้าในแต่ละช่วง (Length of Filter Run)


จากตารางที่ 3 จะเห็นว่า การกรองน้ำในอัตราที่สูงมาก คือ  $0.24 \text{ m}^3/\text{m}^2\text{-ชม.}$  หรือ 216 ลิตร/นาที่/ 3 ช่อง หรือ 376  $\text{m}^3/\text{วัน}$  นั้น ค่าของ Head Loss ของถังกรองแต่ละช่อง จะค่อย ๆ เพิ่มขึ้นในช่วง 5 - 6 วันแรก พอพ้น 6 วันไปแล้ว ค่าของ Head Loss เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมากไปจนกระทั่งถึงค่าของ Head Loss ที่แสดงถึงการหมดอายุในการกรองของถังกรอง คือ 120 เซนติเมตร และถ้าดูกราฟ รูปที่ 6.4 (ก) จะเห็นได้อย่างชัดเจน เมื่อดูเส้นกราฟที่แสดงค่าอัตราในการผลิตน้ำประปา เปรียบเทียบกับค่าของ Head Loss และเวลาที่ผ่านไป จะเห็นได้ชัดอีกอย่างหนึ่ง คือ เมื่อพ้น 6 วัน ของการกรองแล้ว ค่าอัตราในการกรองจะค่อย ๆ ลดลง ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ได้เกิดขึ้น

### รูปที่ 6-4(ก)

แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Head loss, ปริมาณที่ผลิตน้ำประปา (Q) ของถังทรายกรองน้ำทั้ง 3 ตัว เทียบกับเวลา เมื่อ Run ด้วยอัตราไหลการผลิต 216 ลิตร / นาที หรือ 0.24 ม<sup>3</sup>/ม<sup>2</sup>-ชม.



รูปที่ 6.4 (ข)



แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Head loss , ปริมาณที่ผลิตน้ำประปา (q) ของถังทรายกรองซ้ำทั้ง 3 ตัว เทียบกับเวลา เมื่อ Run ด้วยอัตราในการผลิต 135 ลิตร/ นาที หรือ 0.15 ม<sup>3</sup>/ม<sup>2</sup>-ชม.

"Dirty Skin" บนผิวหน้าของทรายแล้ว<sup>1</sup> จึงเป็นเหตุให้ค่าของ Head Loss เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และทำให้อัตราการกรองน้ำเริ่มลดลงไปเรื่อย ๆ ด้วย โดยที่ค่าความขุ่นของน้ำที่ผ่านเข้ามาในถังกรองก็ไม่สูงมากนัก (มีค่าเฉลี่ยความขุ่นของน้ำดิบประมาณ 16 JTU. ) และทั้งยังทำให้ค่าความขุ่นของน้ำที่ผ่านถังกรองออกมามีความขุ่นที่น้อยลงตามลำดับ

จากตารางที่ 4 ในภาคผนวก ก. จะเห็นว่า การกรองน้ำในอัตราที่น้อยกว่าอันแรกมาก คือ  $0.15 \text{ m}^3/\text{m}^2$ - ชม. หรือ  $195 \text{ m}^3/\text{วัน}$  นั้น ค่าของ Head Loss ของถังกรองแต่ละช่องจะค่อย ๆ เพิ่มขึ้นในช่วง 13 วันแรกของการกรอง พอพ้นจากนี้ไปแล้ว ค่าของ Head Loss จะเริ่มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมาก แต่เดิญหลังจากวันที่ 14 ของการกรองน้ำ เกิดไฟฟ้าเสีย ทำให้ระบบของทรายกรองชำรุดต้องหยุดทำงานไป 3 วัน พอเริ่มกรองในวันที่ 18 ปรากฏว่าค่าของ Head Loss ในแต่ละช่องลดลง พอกรองต่อไปเรื่อย ๆ ช่วงหนึ่ง ค่าของ Head Loss ก็จะมาเท่ากับหรือเกือบเท่าของเดิมอีก จากนั้นก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมาก ประกอบกับมีฝนตกบ่อย ๆ ทำให้ความขุ่นของน้ำดิบที่เข้ามาสู่ระบบเพิ่มมากขึ้น อันเป็นสาเหตุอีกอันหนึ่งที่ทำให้ค่าของ Head Loss ของถังกรองสูงมากขึ้นตามไปด้วย จากรูปกราฟที่ 6.4 (ข) จะเห็นได้อย่างชัดเจน และถ้าดูจากเส้นกราฟที่แสดงอัตราการผลิตน้ำประปาของถังกรอง ก็จะทำให้เห็นว่า เมื่อพ้นวันที่ 14 ของการกรองไปแล้ว อัตราการกรองจะลดลงเรื่อย ๆ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า หลังจากวันที่ 14 ไปแล้ว ชั้น "Dirty Skin" ได้เกิดขึ้นทั่วผิวหน้าทราย อันเป็นสาเหตุให้ค่า Head Loss ของถังกรองเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว<sup>1</sup>

ส่วนที่หลังจากวันที่ 14 ไปแล้ว ไฟฟ้าดับไป 3 วัน พอเริ่มกรองใหม่ ก็ - ปรากฏว่า ค่า Head Loss ของแต่ละช่องลดลงกว่าเดิม อันนี้พอจะอธิบายได้ว่า ตอนที่กำลังทำการกรองน้ำอยู่นั้น น้ำดิบที่มีความขุ่นจะพยายามไหลผ่านชั้น "Dirty Skin" และชั้นทรายลงไป ด้วยความดันอันหนึ่ง (Static Head) จึงทำให้ชั้น "Dirty Skin" ซึ่งมีลักษณะ

1

"Biological" or "Slow Sand" Filters,

เป็นเมือกบาง ๆ เกาะติดกับผิวหน้าของทรายโดยตลอด แต่พอหยุดกรองน้ำ ชั้น "Dirty Skin" นี้ บางส่วนอาจจะหลุดออกจากผิวหน้าของทราย เพราะคล้าย ๆ กับเอาทรายแช่น้ำไว้เฉย ๆ และชั้น "Dirty Skin" บางส่วนนี้อาจจะเพ็งเกิดขึ้น จึงจับผิวหน้าทรายยังไม่ดีพอ เมื่อเริ่มทำการกรองน้ำใหม่ ที่ว่างบางส่วนของผิวหน้าทรายที่ชั้น "Dirty Skin" อาจจะหลุดออกไป ก็จะถูกน้ำคืบซึมผ่านไปได้ง่ายกว่าเดิมเล็กน้อย จึงทำให้ค่า Head Loss ของแต่ละช่องน้อยลงกว่าเดิม จวบจนกระทั่งกรองไปเรื่อย ๆ ช่วงหนึ่ง ชั้น "Dirty Skin" ก็จะมีจับเต็มผิวหน้าทรายเหมือนเดิม จึงทำให้ค่า Head Loss เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

จากกราฟรูปที่ 6.4 (ข) นี้ จะเห็นได้อย่างชัดเจนอีกอย่างหนึ่ง คือ ค่าความขุ่นของน้ำที่ผ่านถังกรองออกมาจะมีค่าลดลง ยิ่งเมื่อผ่านวันที่ 14 ของการกรองไปแล้ว คุณภาพของน้ำจะดีมากขึ้นไปอีก ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ชั้น "Dirty Skin" ได้เกิดขึ้นแล้ว 1

สำหรับอายุการทำงานในการกรองน้ำของถังกรองทรายนี้ (Length of Filter Run) ความจริงควรจะนานกว่านี้อีก (40 วัน) ถ้าหากน้ำคืบที่ผ่านเข้ามาในระบบไม่สูงเกินไป (สูงถึง 200 JTU. )