

## บทที่ 4

## การอธิบายผลการวิจัย

ผลการวิจัยการผกผันกัมมันตรังสีชนิดสลับกับ กัมมกริต คอนกรีต ส่วนผสม 1:1 โดยน้ำหนัก และคอนกรีตส่วนผสม 2:1 โดยปริมาตร และบางมะคอบ วิธีการผกผันในกัมมกริตและคอนกรีตทำได้โดยวิธีง่าย ๆ ไม่ต้องใช้ความร้อนช่วย ส่วนการผกผันในบางมะคอบมีปัญหา คือ จำเป็นจะต้องใช้ความร้อนหลอมบางมะคอบให้เหลวเสียก่อน แล้วจึงทำการผกผันกัมมันตรังสีเข้าไปในขณะร้อน บางมะคอบที่หลอมเหลวจะเกิดฟองอากาศมาก ทำให้ปริมาตรขยายตัวมาก เมื่อเหลวในแบบแล้วทิ้งให้เย็น พบว่ามีรูอากาศมาก ทำให้น้ำซึมเข้าได้โดยง่าย จึงทำให้ผลการทดสอบอัตราการรั่วของรังสีในบางมะคอบมีมากกว่ากัมมกริต และคอนกรีต ส่วนการผกผันกัมมันตรังสีชนิดเรซินเมื่อผกผันในคอนกรีต ปรากฏว่า ผกผันไม่ยอมให้นำไปแช่ในน้ำ เพื่อทดสอบอัตราการรั่วจึงแตกทดสอบไม่ได้ กัมมกริตนั้นพอจะผกผันได้บ้างแต่เมื่อทดสอบอัตราการรั่วประมาณ 1 - 2 เดือน ก็เกิดแตกเช่นกัน เหลือแต่ชุดที่น้ำประปาก็เกิดรอยแตกที่ผิว ทำให้อัตราการรั่วของรังสีสูง สำหรับบางมะคอบพอจะผกผันได้ แต่มีปัญหาฟองอากาศเช่นเดียวกับสลักก้อตราการรั่วจึงสูง

ผลการวัดปริมาณกัมมันตรังสีที่รั่วในน้ำประปา น้ำคลอง และน้ำทะเล ในช่วงเวลาต่าง ๆ กัน ปริมาณคิดเป็น pCi ซึ่งมีค่าเท่ากับ  $10^{-12}$  Ci พบว่าอัตราการรั่วในช่วงเวลาแรก ๆ เช่น สัปดาห์แรกหรือเดือนแรก ๆ มีค่าสูงกว่าในช่วงเวลาต่อมา ทั้งนี้สาเหตุจากในคอนกรีตกัมมันตรังสีที่ยังอยู่ที่ผิวหน้าละลายอยู่ในน้ำที่แช่ในการทดลอง ในช่วงต่อมาอัตราการรั่วจะลดลง และอัตราการรั่วนี้ทดสอบในระยะ 2 เดือนสูงกว่าอัตราการรั่วที่ทดสอบในช่วง 1 เดือน นอกจากนี้ยังพบว่าปริมาณกัมมันตรังสีที่ผกผันเข้าไปต่าง ๆ กัน ไม่มีผลต่ออัตราการรั่วของรังสีเลย แสดงว่าปริมาณกัมมันตรังสีที่ผกผันเข้าไปยังไม่มากพอที่จะมีผลทำให้ปริมาณรังสีที่รั่วสูงขึ้น เมื่อปริมาณที่ผกผันเพิ่มขึ้น ดังนั้น ปริมาณกัมมันตรังสีที่รั่วออกมาในน้ำประปา น้ำทะเล และน้ำคลอง นี้เกิดจากรูอากาศ (porous) ที่น้ำซึมผ่านได้ในตัวอย่างที่ผกผัน และพบว่าปริมาณกัมมันตรังสีที่รั่วในน้ำทะเลสูงกว่าน้ำประปาและน้ำคลอง จากผลการวัดปริมาณกัมมันตรังสีที่รั่วนำไปคำนวณหาอัตราการรั่วคลอของช่วงทำการทดลอง เพื่อจะรู้ว่าในช่วงเวลาที่ทำการทดลองนี้ การผกผันในสารใดที่จะมีแนวโน้มที่อัตราการรั่วจะเริ่มคงที่ รูปที่ 5 - 10 แสดงผลการคำนวณหาอัตราการรั่วซึ่งพอจะสรุปเปรียบเทียบได้ดังนี้

อัตราการรั่วของกัมมันตรังสีในช่วงระยะเวลาประมาณ 200 วัน สำหรับสลักที่ฝังใน กัมกริต คอนกรีต และ คอนกรีต 2:1 อัตราการรั่วในน้ำประปาและน้ำคลองอยู่ในระดับ  $10^{-3}$  เช่นเดียวกัน แต่ อัตราการรั่วในคอนกรีต 2:1 สูงกว่าคอนกรีต 1:1 และกัมกริต แต่ในช่วงเวลานี้คอนกรีต 1:1 มีอัตราการรั่วที่จะเริ่มคงที่ค่อย ๆ ไป มากกว่าคอนกรีต 2:1 และกัมกริต ในน้ำทะเลมีอัตราการรั่วสูงกว่าอยู่ในราว  $10^{-2}$  สำหรับขางมะตอยอัตราการรั่วจะมากกว่ากัมกริตและคอนกรีตอยู่ในระดับ  $10^{-2}$  สำหรับน้ำประปาและน้ำคลอง ส่วนน้ำทะเลเกิดความผิดพลาดในการทดสอบ ทำให้นำมาหาอัตราการรั่วของรังสีไม่ได้

สำหรับการเปรียบเทียบอัตราการรั่วของกัมมันตรังสีในการฝังกับกัมกริต คอนกรีตและขางมะตอย ได้ทำการคำนวณเปรียบเทียบเป็นอัตราการรั่วต่อวัน แสดงในตารางที่ 15 การเปรียบเทียบจะเห็นได้ชัดเจนนั่น สำหรับกากกัมมันตรังสีชนิดเรซิน อัตราการรั่วต่อวันแสดงในตารางที่ 16

จากผลการวัด Strength จากตารางที่ 14 ถ้าจะเปรียบเทียบความคงทนตามค่า Strength จะเห็นว่ากัมกริตดีกว่าคอนกรีต และคอนกรีต 2:1 ดีกว่า คอนกรีต 1:1

ตารางที่ 15

ชนิดของสาร ที่ปนเปื้อน	ปริมาณที่ปนเปื้อน $\mu\text{Ci}$	อัตราการรั่ว / วัน		
		น้ำประปา	น้ำคลอง	น้ำทะเล
กัมมันตรังสี	0.009 - 0.035	$4.3 \times 10^{-6} - 3.6 \times 10^{-5}$	$1.76 - 3.16 \times 10^{-5}$	$1.66 - 3.89 \times 10^{-4}$
คอนกรีต 1:1	0.012 - 0.04	$1.22 - 3.67 \times 10^{-5}$	$1.66 - 4.08 \times 10^{-5}$	$3.28 \times 10^{-5} - 1.03 \times 10^{-4}$
คอนกรีต 2:1	0.012 - 0.05	$1.47 - 5.04 \times 10^{-5}$	$3.049 \times 10^{-5} - 1.38 \times 10^{-4}$	$5.1 \times 10^{-5} - 1.15 \times 10^{-4}$
บางมะตอย	0.02 - 0.05	$2.2 \times 10^{-5} - 1.47 \times 10^{-4}$	$1.4 - 4.9 \times 10^{-4}$	-

เปรียบเทียบอัตราการรั่วของกัมมันตรังสีในการปนเปื้อนจากกัมมันตรังสีชนิดสลับกันใน กัมมันตรังสี คอนกรีต 1:1 คอนกรีต 2:1 และบางมะตอย

ตารางที่ 16

ชนิดของสาร ที่ปนเปื้อน	ปริมาณที่ปนเปื้อน $\mu\text{Ci}$	อัตราการรั่ว / วัน		
		น้ำประปา	น้ำคลอง	น้ำทะเล
กัมมันตรังสี	1.0 - 2.0	$1.7 - 3.8 \times 10^{-4}$	-	-
บางมะตอย	1.0 - 3.0	$1.2 - 2.2 \times 10^{-4}$	$1 \times 10^{-4}$	$1. - 2 \times 10^{-4}$

เปรียบเทียบอัตราการรั่วของกัมมันตรังสีในการปนเปื้อนจากกัมมันตรังสีชนิดเรซินใน กัมมันตรังสี และ บางมะตอย