

สมรรถนะของระบบนำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร



นางสาวศานติ ทิพย์กุล เป็นนักการ

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2534

ISBN 974-579-387-6

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

017513

117267122

**PERFORMANCE OF WASTEWATER TREATMENT PLANT OF HOSPITAL
IN BANGKOK METROPOLIS**

MISS SARNEE TIPYATABIANKARN

**A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS
FOR THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE
INTER-DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL SCIENCE
GRADUATE SCHOOL
CHULALONGKORN UNIVERSITY**

1991

ISBN 974-579-387-6



ท้าวศักดิ์วิทยานินพนธ์

สมรรถนะของระบบบำบัดด้านเสื่อมของโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร

โดย นางสาว สาวี กิมก๊ะเบี้ยนกการ
สหสาขาวิชา วิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม
อาจารย์ที่ปรึกษา ศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย พราษสวัสดิ์
นาง พักรุ่งรัตน์ เพียรล้ำเลิศ

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้บัณฑิตวิทยานินพนธ์บันทึกเป็น^๑
ส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต

..... คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
(ศาสตราจารย์ ดร.ถาวร วัชรากัญ)

คณะกรรมการสอบบัณฑิตวิทยานินพนธ์

..... ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ ใจดีบุราณแท)

..... อาจารย์ที่ปรึกษา
(ศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย พราษสวัสดิ์)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
(นาง พักรุ่งรัตน์ เพียรล้ำเลิศ)

..... กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ เปรมจิตต์ แทนสกิดย์)



ศิษย์ ที่พัฒนาการ : สมรรถนะของระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร
 (PERFORMANCE OF WASTEWATER TREATMENT PLANT OF HOSPITAL IN BANGKOK
 METROPOLIS) อ.ที่ปรึกษา : ศ.ดร.ธงชัย พารณสวัสดิ์, อ.ที่ปรึกษาร่วม : พักรุ่งวิมล
 เพื่อสุขภาพ, 179 หน้า. ISBN 974-579-387-6

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา และเปรียบเทียบลักษณะน้ำทิ้งของโรงพยาบาลที่มีขนาด
 และระบบบำบัดน้ำเสียต่างกัน โดยการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งจากโรงพยาบาล 12 โรงพยาบาล ในกรุงเทพ-
 มหานคร

ผลการศึกษาพบว่า ขนาดของโรงพยาบาลไม่มีผลต่อลักษณะน้ำทิ้งของโรงพยาบาล แต่โรงพยาบาล
 ที่มีระบบบำบัดน้ำเสียต่างแบบกัน ลักษณะน้ำทิ้งจะมีความแตกต่างกัน และพบว่าโรงพยาบาลส่วนใหญ่
 ไม่สามารถบำบัดน้ำเสียได้ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากสถานพยาบาลที่กำหนดโดยวาระ. สำหรับระบบ-
 บำบัดน้ำเสียนี้สมรรถนะในการบำบัดน้ำเสียได้ดีที่สุด ได้แก่ ระบบแอกเซส(ACTIVATED SLUDGE) ลักษณะ
 น้ำทิ้งจะมีค่าไกล์เดียวต่ำกว่ามาตรฐานมากกว่า ระบบสไลเร็จรูปแบบแอโรบิก และบ่อเกรอ-

ค่าเฉลี่ยลักษณะน้ำทิ้งของกลุ่มโรงพยาบาลขนาด 50-120 เดี่ยว โรงพยาบาลที่บำบัดน้ำเสีย
 แบบบ่อเกรอะมีค่าบีโอดีเท่ากับ 189.7 มก./ล. ชีโอดีเท่ากับ 352.9 มก./ล. และตะกอนแขวนลอยเท่า
 กับ 79.0 มก./ล. โรงพยาบาลที่มีการบำบัดน้ำเสียระบบสไลเร็จรูปแบบแอโรบิกมีค่าเฉลี่ยบีโอดีเท่ากับ
 281.3 มก./ล. ชีโอดีเท่ากับ 119.3 มก./ล. และตะกอนแขวนลอย 38.3 มก./ล. โรงพยาบาลที่มี
 การบำบัดน้ำเสียแบบแอโรบิกมีค่าเฉลี่ยบีโอดีเท่ากับ 43.6 มก./ล. ชีโอดีเท่ากับ 97.7 มก./ล. และตะ
 กอนแขวนลอยเท่ากับ 18.6 มก./ล. กลุ่มโรงพยาบาลขนาด 121-500 เดี่ยว โรงพยาบาลที่บำบัดน้ำเสีย
 แบบบ่อเกรอะมีค่าบีโอดีเท่ากับ 176.0 มก./ล. ชีโอดีเท่ากับ 306.8 มก./ล. และตะกอนแขวนลอยเท่า
 กับ 20.5 มก./ล. โรงพยาบาลที่มีการบำบัดน้ำเสียระบบสไลเร็จรูปแบบแอโรบิกมีค่าเฉลี่ยบีโอดีเท่ากับ
 121.5 มก./ล. ชีโอดีเท่ากับ 210.2 มก./ล. และตะกอนแขวนลอย 41.3 มก./ล. โรงพยาบาลที่มีการ
 บำบัดน้ำเสียแบบแอโรบิกมีค่าเฉลี่ยบีโอดีเท่ากับ 45.5 มก./ล. ชีโอดีเท่ากับ 88.8 มก./ล. และตะกอน
 แขวนลอยเท่ากับ 16.7 มก./ล. กลุ่มโรงพยาบาลขนาด 500 เดี่ยวขึ้นไป โรงพยาบาลที่บำบัดน้ำเสียแบบ
 บ่อเกรอะมีค่าบีโอดีเท่ากับ 142.3 มก./ล. ชีโอดีเท่ากับ 175.6 มก./ล. โรงพยาบาลที่มีการบำบัดน้ำ
 เสียแบบแอโรบิกมีค่าเฉลี่ยบีโอดีเท่ากับ 47.1 มก./ล. ชีโอดีเท่ากับ 103.0 มก./ล. และตะกอนแขวน-
 ลอยเท่ากับ 9.3 มก./ล.

ภาควิชา สุสานา
 สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม
 ปีการศึกษา 2533

ลายมือชื่อนิสิต พล.ส. พนธน์รัตน์

ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ดร. ดร. พนธน์รัตน์
 ลายมือชื่ออาจารย์พี่เลี้ยง ดร. พนธน์รัตน์

พิมพ์ด้วยน้ำหมึกด้วยอุปกรณ์พิมพ์ภายในห้องน้ำเพื่อความคุ้มค่า

SARNEE TIPYATABIANKARN : PERFORMANCE OF WASTEWATER TREATMENT PLANT OF HOSPITAL IN METROPOLIS. THESIS ADVISOR : THONGCHAI PANSWAD, PH.D., THESIS CO-ADVISOR : PAKWIMOL PIENLUMPLERT, 179 PP.
ISBN 974-579-387-6


Effects of the hospital size and the type of wastewater treatment plant on the effluent quality was carried out. The effluents discharged from 12 hospitals in Bangkok Metropolis were analysed.


The results showed that the effluent quality did not depend on the size(or number of bed)of the hospital but on type of the wastewater treatment process. Almost all of the hospital could not produce effluent with quality conforming to the standards established by NEB. The activated sludge system was better than other processes, namely, septic tank and onsite aerobic package unit in terms of the effluent quality, since its effluent was closer to the standards than the rest.

In the 50-120 beds group, the average BOD, COD and SS of the effluent from septic tanks were 189.7, 352.9 and 79.0 mg/l, respectively, where the corresponding figures for the hospitals which treated their wastewater by aerobic package unit was 281.3, 119.3 and 38.3 mg/l. Similarly, the effluent quality from the activated sludge system was 43.6, 97.7 and 18.6 mg/l. In the 121-500 beds group, the average BOD, COD and SS of the effluent from septic tanks were 176.0, 306.8 and 20.5 mg/l, respectively, where the corresponding figures for the hospitals which treated their wastewater by aerobic package unit was 121.5, 210.2 and 41.3 mg/l. Similarly, the effluent quality from the activated sludge system was 45.5, 88.8 and 16.7 mg/l. In group of the hospital which has more than 500 beds the average BOD, COD and SS of the effluent from activated sludge system was 47.1, 103.0 and 9.3 mg/l and the effluent quality from septic tanks were 142.3, 175.6 mg/l.

ภาควิชา สาขาวิชา
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ปีการศึกษา 2533

ลายมือชื่อนิสิต ผู้เรียน บันทายะนันท์

ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 

ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาawan 



กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จล่วงได้ด้วยความกรุณา และความช่วยเหลือของอาจารย์
หลายท่าน ข้าพเจ้าจึงขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงท่อ ศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย พรมสวัสดิ์
ที่ได้กรุณาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ และความช่วยเหลือในการทำ
วิทยานิพนธ์ครั้งนี้ ขอขอบพระคุณ คุณพักตร์วินล เพียรล้ำเลิศ ผู้ที่ทำการสนับสนุนและค่าปรึกษา
ในการทำวิทยานิพนธ์ ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ โรจนะบุราณ์
รองศาสตราจารย์ เปรมจิตต์ แทนสกิดต์ ที่กรุณาเป็นคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์
และให้การแนะนำแก้ไขเนื้อความสมบูรณ์ของวิทยานิพนธ์

ขอขอบพระคุณพูนทริหาร และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลทุแห่งที่ให้ความอนุเคราะห์
และอำนวยความสะดวกในการเก็บตัวอย่างน้ำทึบสำหรับการวิจัยในครั้งนี้

ขอขอบพระคุณ คุณชีรพล ตั้งคงเกตุ นักวิจัยของสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์-
มหาวิทยาลัยเป็นผู้ที่คำแนะนำ ให้ความช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกในการใช้ห้อง
ปฏิบัติการในการทำวิจัย ขอขอบคุณผู้นั้นอีก และเพื่อนๆที่เป็นกำลังใจในการทำวิทยานิพนธ์
ขอขอบคุณ คุณวชิรินทร์ แซ่เอ็ง ที่ให้ความช่วยเหลือในการจัดทำวิทยานิพนธ์ เล่มนี้สำเร็จลง
ด้วยดี

และสุดท้ายนี้ขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อ คุณแม่ ที่ให้ความอุตสาหกรรมและการเรียนของ

ข้าพเจ้าตลอดมา

คำย่อ

AS	Activated Sludge
BOD	Biological Oxygen Demand, ปีโอด
COD	Chemical Oxygen Demand, ชีโอด
F.Coli	Fecal Coliform, ฟีซอล โคลิฟอร์ม
mg/l	milligram per litre
NEB	Office of the National Environment Board
SS	Suspended Solids, ตะกอนแขวนลอย
T.Coli	Total Coliform, โคลิฟอร์มทั้งหมด
Temp.	Temperature, อุณหภูมิ
TKN	Total Kjeldahl Nitrogen, เศษถ้าห์ลไนโตรเจน
TP	Total Phosphorus, ฟอสฟอรัสทั้งหมด
WHO	World Health Organization

กก.ปีโอด/วัน	กิโลกรัมปีโอดต่อวัน
กทม.	กรุงเทพมหานคร
กรอ.	กรมโรงงานอุตสาหกรรม
พรบ.	พระราชบัญญัติ
มก./ล.	มิลลิกรัมต่อลิตร
ลบม./วัน	ลูกบาศก์ เมตรต่อวัน
วล.	สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
สป.	สมมูลประชากร
ส.อ.	ระบบส่าเร็จรูปแบบไฮบริด
เอ.เอ.เอ.	ระบบแยกตัวเวด เทคโนโลยี



สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อภาษาไทย.....	๕
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	๖
กิจกรรมประจำ.....	๗
คำชี้อ.....	๘
บทที่	
1. บทนำ.....	1
1.1 ความเป็นมาและเหตุผล.....	1
1.2 ขอบเขตของการศึกษา.....	9
1.3 วัตถุประสงค์.....	9
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	9
2. การศึกษาด้านเอกสาร.....	10
2.1 สถานการณ์คุณภาพน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา.....	10
2.2 น้ำเสีย.....	16
2.3 ปริมาณน้ำทึบจากแหล่งชุมชน.....	17
2.4 ลักษณะน้ำทึบชุมชน.....	20
2.5 น้ำเสียของโรงพยาบาล.....	24
3. วิธีการดำเนินการศึกษา.....	32
3.1 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการศึกษา.....	32
3.2 การดำเนินงาน.....	33
3.3 แผนผังการศึกษา.....	35
4. ผลการศึกษา	36
4.1 ผลการสำรวจข้อมูลการบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล.....	36
4.2 ลักษณะสมบัติของน้ำทึบโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร.....	42

4.2.1 อุณหภูมิ(Temperature).....	42
4.2.2 ดีเจอไซ(pH).....	44
4.2.3 ชีโอดี(COD).....	46
4.2.4 บีโอดี 5 วัน(BOD ₅).....	49
4.2.5 ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด(TP).....	52
4.2.6 ปริมาณไนโตรเจน(TKN).....	55
4.2.7 ปริมาณตะกอนแขวนลอย(SS).....	58
4.2.8 โคลิฟอร์ม(Total Coliform & Fecal Coliform)	61
4.2.9 โลหะหนัก : ปรอท(Hg) ตะกั่ว(Pb) สังกะสี (Zn) เหล็ก(Fe) และแมงกานีส(Mn).....	65
4.3 การเปรียบเทียบลักษณะสมบัติน้ำทึบของโรงพยาบาลแบ่งกลุ่มตาม ขนาดของโรงพยาบาล.....	71
4.3.1 โรงพยาบาลขนาด 50-120 เตียง.....	71
4.3.2 โรงพยาบาลขนาด 120-500 เตียง.....	73
4.3.3 โรงพยาบาลขนาด 501 เตียงขึ้นไป.....	75
4.4 การเปรียบเทียบลักษณะสมบัติน้ำทึบของโรงพยาบาลแบ่งกลุ่มตาม การนำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล.....	76
4.4.1 โรงพยาบาลที่มีการนำบัดน้ำเสียแบบเชิงพาณิชย์.....	76
4.4.2 โรงพยาบาลที่มีการนำบัดน้ำเสียระบบล่าเร็วๆ แบบแอโรบิก.....	78
4.4.3 โรงพยาบาลที่มีการนำบัดน้ำเสียระบบเออเอส.....	79
5. วิจารณ์ผลการศึกษา.....	81
6. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอ.....	90
เอกสารอ้างอิง.....	98
ภาคผนวก ถ.	102
ภาคผนวก ภ.	106

ภาคผนวก ค.	131
ภาคผนวก ง.	153
ภาคผนวก จ.	169
ประวัติผู้เขียน	179